Пин	Назначение	
P13	MDB-RES	Сброс модуля MDB
P12	I2C3-SCL	Шина I2C для дисплея или внешних устройств
P11	I2C3-SDA	Шина I2C для дисплея или внешних устройств
P10	NFC-INT	Вход прерывания от NFC
P9	DEBUG-RX	Отладочный UART
P8	DEBUG-TX	Отладочный UART
P7	GPIO-1	Вывод общего назначения
Р6	GPIO-2	Вывод общего назначения
P5	GPIO-3	Вывод общего назначения
P4	GPIO-4	Вывод общего назначения
Р3	GPIO-5	Вывод общего назначения
P2	LD-LINK	Светодиод состояния соединения «1» - светит (ON) «0» - не светит (OFF)
P1	ETH-INT	Вход прерывания от Ethernet
P0	ETH-RST	Сброс модуля Ethernet
A0	MDB-RX	
A1	MDB-TX	
A2	WIFI-RX	
A3	WIFI-TX	
A4	WIFI-RES	Сброс модуля WIFI
A5	LD-SERVICE	Светодиод состояния соединения «1» - светит (ON) «0» - не светит (OFF)