Přepínač má 16 portů o rychlosti 100 Mb/s. Jaká je potřebná propustnost sběrnice a jaká musí být šířka sběrnice, aby zvládl požadovaný přenos? Uvažujte taktovací frekvenci sběrnice 40 MHz.

propustnost - kolik dat za časovou jednothu

stérnice - holih v jelen ohamžik maxima'lně

$$\frac{10.100.10^{6}}{r} = \frac{16.100.10^{6}}{40.10^{6}} = 40 \text{ b}$$