Přepínač má 16 portů o rychlosti 100 Mb/s. Jaká je potřebná propustnost sběrnice a jaká musí být šířka sběrnice, aby zvládl požadovaný přenos? Uvažujte taktovací frekvenci sběrnice 40 MHz.

propustnost - kolik dat za časovou jednothu

stérnice - holih v jelen ohamžik maxima'lně

$$\searrow \frac{N \times R}{r}$$

$$\frac{N \times R}{r} = \frac{16.100.10^6}{40.10^6} = 40 \text{ b}$$