Описание батарей LEOCH.

Основные свойства:

Батареи LEOCH классифицируются как необслуживаемые. В течение всего срока службы не требуется контролировать уровень электролита и не требуется доливка воды.

* Герметичная конструкция.

Уникальная конструкция и технология герметизации фирмы LEOCH гарантирует невозможность утечки электролита через клеммы или корпус любой батареи. Эта особенность обеспечивает безопасную и эффективную эксплуатацию батарей в любом положении. Батареи LEOCH классифицируются как «непроливаемые» и соответствуют всем требованиям Международной Ассоциации Воздушного Транспорта (Правила МАВТ о представляющих опасность изделиях).

- * Широкий температурный диапазон использования батарей.
- Полностью заряженная батарея может использоваться от -40°C до 60°C.
- * Большой срок службы. Это достигается благодаря массивной свинцовокальциевой решётке. DJW серия – 10лет; DJM серия – 12лет; DJ серия – 15 лет.
- * Низкое внутреннее сопротивление и высокие разрядные характеристики.
- * Безопасность. Каждая батарея оборудована предохранительным клапаном, который стравливает избыточное давление в батарее.
- * Качество и надёжность. Батареи LEOCH могут противостоять перезаряду, вибрации, механическим ударам. Возможность длительного хранения.
- * Нет эффекта памяти. Некоторые батареи, например никель-кадмиевые, имеют эффект памяти, а у батарей LEOCH он отсутствует.
- * Низкий саморазряд. Батареи LEOCH используют свинцово-кальциевую решётку из особо чистых материалов, поэтому батареи могут храниться длительное время без подзарядки.

Область применения.

Буферный режим:

- телекоммуникации;
- системы аварийного электропитания для электростанций и подстанций;
- морское оборудование;
- аварийные системы;
- контрольное оборудование;
- медицинское оборудование;
- бесперебойные источники питания(UPS);
- системы аварийного освещения;
- *-* лифты;
- пожарные и охранные системы;
- накопители солнечной энергии;
- счётные машинки для наличности;
- контрольно-измерительные приборы;

Циклический режим:

- портативное освещение для киноиндустрии;
- электропитание для мотоциклов и игрушек;
- портативные компьютеры;
- кабельное телевидение;
- электропитание для переносных электроинструментов;
- геофизическое оборудование.

Механизм рекомбинации газов.

Химическая реакция, имеющая место в аккумуляторной батарее:

$$P$$
азряд: анод электролит катод анод электролит катод $PbO_2 + 2H_2SO_4 + Pb$ -----> $PbSO_4 + 2H_2O + PbSO_4$ Заряд: анод электролит катод $PbSO_4 + 2H_2O + PbSO_4$ -----> $PbO_2 + 2H_2SO_4 + Pb$

При разряде аккумулятора происходит двойная сульфатация, то есть на отрицательном и положительном электродах образуется сульфат свинца, который оседает на электродах в твёрдом виде. Так как часть серной кислоты расходуется на образование сульфата свинца и воды, то удельный вес электролита постепенно уменьшается.

Во время заряда сернокислый свинец электрохимически превращается на положительном электроде в PbO_2 , а на отрицательном – в губчатый свинец (Pb). Одновременно с этим идёт восстановление электролита до того удельного веса, который имел место до разряда.

По мере приближения заряда батареи к заключительной стадии начинается процесс газовыделения. Электролитическое разложение воды в электролите заканчивается генерацией (выделением) кислорода на положительной пластине и водорода на отрицательной пластине. Образующийся газ улетучивается из аккумулятора, тем самым уменьшается уровень электролита в целом.

Однако, в батареях LEOCH образующийся на положительном электроде кислород продвигается к отрицательному электроду и рекомбинируется с ионами водорода в воду. Тем самым выделение водорода во внешнюю среду снижается и уменьшается потеря воды в составе электролита.

Характеристики разряда.


1. Конечное напряжение разряда.

Конечное напряжение разряда напрямую зависит от разрядного тока:

| Ток разряда (А) | Конечное напряжение разряда(В/Эл) |
|---|-----------------------------------|
| 0.05С _н до 0.2С _н | 1.75 |
| 0.2С _н до 0.5С _н | 1.70 |
| 0.5С _н до 1С _н | 1.60 |
| Более 1С _н | 1.30 |


Из этой таблицы видно, что при большом токе и коротком времени разряда низкое конечное напряжение (при токе $3C_{\rm H}-1.3B/\Im$ л), а при низком токе и большом времени разряда высокое конечное напряжение разряда ($0.05C_{\rm H}-1.75B/\Im$ л). Очень низкой ток разряда и длительное время разряда может привести к повреждению батареи. Поэтому не рекомендуется разряжать батарею током меньшим, чем $0.05C_{\rm H}$.

2. Разрядные характеристики и выбор батареи. Ёмкость, отдаваемая батареей при разряде, зависит от времени и способа разряда. Батареи LEOCH DJ & DJM серий используются при 10-ти часовом разряде, батареи LEOCH серии DJW используются при 20-ти часовом разряде при конечном напряжении разряда до 1.75В/Эл и температуре 25 °C. Для выбора батареи может быть использован график разряда батареи:




3. Влияние температуры на ёмкость батареи.

Номинальная температура использования батареи 25°C. При увеличении температуры увеличивается отдаваемая ёмкость, но уменьшается срок службы батареи. При уменьшении температуры, соответственно, уменьшается отдаваемая ёмкость батареи. График наглядно иллюстрирует данную ситуацию:



4. Изменение внутреннего сопротивления батареи.

Данный график наглядно показывает изменение внутреннего сопротивления батареи в зависимости от степени разряда. Внутреннее сопротивление батареи LEOCH медленно увеличивается в процессе разряда; но быстро в самом конце разряда.



Характеристики заряда батареи.

Правильный заряд батареи является одним из важнейших условий успешной работы свинцово-кислотных батарей с автоматическим регулированием внутреннего давления.

Существует 4 метода заряда:

1. Заряд постоянным напряжением.

Этот метод является основным. Необходим точный контроль за напряжением заряда, чтобы не выйти за его границы. Начальный ток заряда должен быть менее $0.3C_{\rm H}$, в конце заряда ток уменьшается автоматически.

2. Заряд постоянным током.

Несмотря на не очень высокую распространённость этого метода заряда свинцовокислотных батарей с автоматическим регулированием внутреннего давления, он весьма эффективен в том случае, когда требуется одновременный заряд ряда последовательно соединённых батарей уравнительный или заряд, предназначающийся ДЛЯ уменьшения разброса ёмкостей батарей последовательной группе. Заряд батарей постоянным током требует максимальной осторожности. Если батарея достигла полностью заряженного состояния, а процесс заряда продолжается с прежней скоростью в течение продолжительного периода времени, батарея может получить избыточный заряд, опасный для неё и наступит перезарядка.

3. 2-х ступенчатый заряд.

Этот метод используется для заряда батарей, которые соединены параллельно с нагрузкой.

4. Заряд падающим током.

Этот метод заряда не особо рекомендуется для свинцово-кислотных батарей с автоматическим регулированием внутреннего давления по причине недостаточной стабильности характеристик постоянного тока. Заряд в этом режиме может привести к заметному снижению срока службы батареи. Тем не менее, он довольно часто используется для заряда ряда последовательно соединённых батарей, предназначенных для работы в циклическом режиме, благодаря простоте зарядной цепи и вытекающей отсюда дешевизне. При заряде этим методом рекомендуется

либо ограничить время заряда, либо включить в систему прерывающую цепь, позволяющую избежать перезаряда.


В схеме заряда падающим током зарядный ток постепенно уменьшается, а зарядное напряжение повышается по мере процесса заряда.

Заряд батареи при различных режимах работы.

1. Буферный режим.


В этом случае батарея и нагрузка подключена параллельно с источником питания, поэтому рекомендуется заряд постоянным напряжением.

Напряжение заряда 2.25- 2.30В/Эл при температуре 25°С. Номинальный ток заряда устанавливается в пределах 0.3С_н. Данный график показывает время заряда до полного заряда батареи:



2. Циклический режим.

При циклическом использовании батареи требуется короткое время заряда и защита от чрезмерного заряда и разряда. Рекомендуется заряд постоянным напряжением 2.40-2.50B/Эл при температуре 25 °C. Номинальный ток заряда устанавливается в пределах $0.3C_{\text{H}}$. На графике показано время до полного заряда батареи.




3. Дополнительный заряд.

При хранении батареи имеет место саморазряд, который зависит от температуры хранения. Чтобы восстановить ёмкость, потерянную вследствие саморазряда, необходим дозаряд. Рекомендуется заряд постоянным напряжением.

| Температура хранения | Интервал времени дозаряда |
|----------------------|---------------------------|
| | |
| 20°С и ниже | Каждые 9 месяцев |
| 20-30°C | Каждые 6 месяцев |
| 30-40°C | Каждые 3 месяца |
| 40-50°C | Каждые 1.5 месяца |


| Время хранения | Рекомендации по заряду |
|---|------------------------------|
| Менее чем 6 месяцев со дня изготовления | Максимум 20 часов постоянным |
| Или последнего заряда | напряжением 2.4 В/Эл. |
| Менее чем 12 месяцев со дня | Максимум 24 часов постоянным |
| изготовления или последнего заряда | напряжением 2.4 В/Эл. |
| Менее чем 6 месяцев со дня изготовления | Максимум 8 часов постоянным |
| Или последнего заряда | током $0.1C_{\rm H}(A)$ |
| Менее чем 12 месяцев со дня | Максимум 10 часов постоянным |
| изготовления или последнего заряда | током $0.1C_{\rm H}(A)$ |

4. Восстановительный заряд после глубокого разряда батареи, т.е. когда конечное напряжение батареи ниже предельно допустимого. В этом случае может сократиться срок службы батареи, поэтому необходим длительный восстановительный заряд. На первой стадии, напряжение батареи должно быть высоким пока величина тока мала в течении 0.5-2 часов, затем медленно увеличивается, преодолевая внутреннее сопротивление батареи.



5. Заряд солнечной энергией.

Во избежание перезаряда батареи между солнечными элементами и батареей, используется регулятор контроля заряда:



6. Выравнивающий заряд.

При нормальной эксплуатации батареи LEOCH выравнивающий заряд не требуется. Однако, бывают случаи разброса напряжения по элементам, входящих в батарею. В этом случае требуется выравнивающий заряд:

| Напряжение, В/Эл | Время в часах |
|------------------|---------------|
| 2.25-2.27 | Не ограничено |
| 2.28-2.32 | 96168 |
| 2.33-2.35 | 7296 |
| 2.36-2.37 | 4872 |


Не допускать превышения напряжения 2.37 В/Эл.

Номинальный ток заряда.

При заряде батареи постоянным напряжением, разряженная батарея принимает на начальной стадии заряда большой ток, который при продолжении заряда может привести к внутреннему разогреву батареи и её деформации. По этому необходимо ограничить зарядный ток до $0.3C_{\rm H}$.

Влияние температуры на напряжение заряда.

Электрохимическая активность батареи увеличивается с увеличением температуры и уменьшается с её уменьшением. Другими словами, при увеличении температуры напряжение заряда должно быть меньше, чтобы избежать перезаряда; когда температура уменьшается, напряжение заряда нужно увеличить, чтобы избежать недозаряда. Чтобы обеспечить оптимальный срок службы, рекомендуется использовать температурную компенсацию –3мВ/°С/Эл(буферный режим) и – 5мВ/°С/Эл(циклический режим). Точка отсчёта температурной компенсации 25 °С. Данный график показывает зависимость напряжение заряда от температуры для обоих режимов использования.




Срок службы батареи.


Срок службы батареи зависит от следующих факторов:


- 1. рабочая температура батареи;
- 2. метод заряда батареи;
- 3. режим использования батареи (буферный или циклический);
- 4. глубина разряда.


1. Буферный режим.


Расчётный срок службы в буферном режиме 5 лет для DJW-серии, 10 лет для DJM-серии и 15 лет для DJ-серии. Глубокий разряд уменьшает срок службы батареи. Температура окружающей среды влияет на срок службы батареи: чем выше температура, тем меньше срок службы:















2. Циклический режим.

Срок службы батареи, работающей в циклическом режиме, зависит от глубины разряда каждого цикла. Чем глубже разряд батареи, тем меньше кол-во рабочих циклов заряда-разряда.




Хранение батареи.

1. Характеристики саморазряда.

Величина саморазряда приблизительно 3% в месяц при температуре хранения 20 °C. Саморазряд батареи напрямую зависит от температуры хранения. Низкая температура хранения уменьшает саморазряд, а высокая его увеличивает. Для хранения рекомендуется прохладное и сухое место.

Данный график показывает зависимость срока хранения от температуры и величину остаточной ёмкости.




2. Время хранения и температура хранения.

При своевременном заряде разряженной батареи сульфат свинца преобразуется в активную массу. Однако, при длительном хранении в процессе саморазряда сульфат свинца может полностью не преобразоваться в активную массу. В результате батарея теряет свои электрические свойства.

| Температура хранения | Срок хранения |
|----------------------|---------------|
| От 0°С до 20°С | 12 месяцев |
| От 21°С до 30°С | 9 месяцев |
| От 31°С до 40°С | 6 месяцев |
| От 41°С до 50°С | 2.5 месяца |

3. Напряжение холостого хода и остаточная ёмкость батареи.

Измерение напряжения холостого хода показывает степень заряда батареи и может быть использовано для определения, в процентном отношении, приблизительную остаточную ёмкость батареи. Эта зависимость показана на графике:



4. Коды батареи.

Все батареи LEOCH имеют на корпусе свой код, который состоит из даты изготовления и серийного номера батареи.

Спецификация. Спецификация батарей серии DJW.

| Модель | Номинальное | Отдаваемая ёмкость(Ач) до | | | | | | размеры | | Высота | вес | выводы |
|----------------|-------------|---------------------------|---------|-----------|--------|-------|--------|---------|--------|----------|------|---------|
| батареи | Напряжение | | конечно | ого напр | яжения | | | | | C | | |
| | Папряжение | | воль | т на элем | иент | | | | | выводами | | |
| | (B) | 1.75B | 1.75B | 1.75B | 1.7B | 1.6B | длинна | ширина | высота | | | |
| | | 20ч | 10ч | 5ч | 1ч | 15мин | Д | Ш | В | В | КГ | |
| DJW2-4.0 | 2 | 4.0 | 3.6 | 3.2 | 2.4 | 1.5 | 48 | 25 | 101 | 107 | 0.25 | T1 |
| DJW4-4.0 | 4 | 4.6 | 4.1 | 3.7 | 2.8 | 1.74 | 47 | 47 | 101 | 107 | 0.55 | T1 |
| DJW4-9.0 | 4 | 9.0 | 8.1 | 7.2 | 5.5 | 3.4 | 122 | 48 | 145 | 157 | 1.20 | Т2илиТ1 |
| DJW6-1.0 | 6 | 1.1 | 1.0 | 0.92 | 0.66 | 0.43 | 50 | 42 | 51 | 57 | 0.28 | T1 |
| DJW6- 1.2HD | 6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 0.83 | 0.54 | 97 | 24 | 51.5 | 57.5 | 0.3 | T1 |
| DJW6-2.8 | 6 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 1.7 | 1.1 | 66 | 33 | 97 | 103 | 0.59 | T1 |

| DJW6-3.2 | 6 | 3.5 | 3.3 | 2.9 | 2.2 | 1.3 | 134 | 34 | 60 | 66 | 0.62 | T1 |
|-----------------|----|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|---------|
| DJW6- | 6 | 4.6 | 4.1 | 3.7 | 2.8 | 1.7 | 67 | 67 | 96.5 | 112 | 0.81 | / |
| 4.5S | | | | | | | | | | | | , |
| DJW6-4.5 | 6 | 4.6 | 4.1 | 3.7 | 2.8 | 1.7 | 70 | 70 | 100 | 106 | 0.81 | Т1илиТ4 |
| DJW6-6.0 | 6 | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 3.7 | 2.5 | 70 | 47 | 100 | 106 | 0.86 | T1 |
| DJW6-7.0 | 6 | 7.0 | 6.3 | 5.5 | 4.3 | 2.6 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.26 | Т1илиТ2 |
| DJW6- 7.2HD | 6 | 7.6 | 7.2 | 6.3 | 4.9 | 3.0 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.28 | Т1илиТ2 |
| DJW6-8.0 | 6 | 8.8 | 8.1 | 7.5 | 5.3 | 3.3 | 151 | 51 | 94 | 100 | 1.8 | Т2илиТ1 |
| DJW6-8.5 | 6 | 9.0 | 8.0 | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 98 | 56 | 118 | 120 | 1.52 | Т2илиТ1 |
| DJW6-10 | 6 | 11.0 | 10 | 9.2 | 6.6 | 4.3 | 151 | 51 | 94 | 100 | 1.9 | Т2илиТ1 |
| DJW6- 12HD | 6 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 8.3 | 5.4 | 151 | 51 | 94 | 100 | 2.05 | Т2илиТ1 |
| DJW6-13 | 6 | 13.0 | 12.2 | 11.3 | 8.3 | 5.0 | 108 | 71 | 141 | 141 | 2.4 | / |
| DJW12-0.8 | 12 | 0.8 | 0.72 | 0.65 | 0.49 | 0.3 | 96 | 25 | 62 | 62 | 0.34 | / |
| DJW12- 1.2HD | 12 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 0.83 | 0.54 | 97 | 43 | 52 | 58 | 0.6 | T1 |
| DJW12-1.5 | 12 | 1.5 | 1.38 | 1.27 | 0.88 | 0.57 | 97 | 43 | 52 | 58 | 0.7 | T1 |
| DJW12-1.9 | 12 | 2.1 | 1.9 | 1.67 | 1.22 | 0.77 | 178 | 35 | 60 | 66 | 1.00 | T1 |
| DJW12- 2.0NP | 12 | 2.0 | 1.86 | 1.7 | 1.34 | 0.73 | 151 | 20 | 89 | 89 | 0.74 | / |
| DJW12- 2.0C | 12 | 2.0 | 1.86 | 1.7 | 1.34 | 0.73 | 182 | 24 | 61 | 61 | 0.70 | / |
| DJW12- 2.0C1 | 12 | 2.0 | 1.86 | 1.7 | 1.34 | 0.73 | 143 | 24 | 65 | 65 | 0.70 | / |
| DJW12-2.3 | 12 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 178 | 35 | 60 | 66 | 1.00 | T1 |
| DJW12-3.0 | 12 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 1.9 | 1.1 | 141 | 33 | 102 | 108 | 1.36 | T1 |
| DJW12-3.2 | 12 | 3.5 | 3.3 | 2.9 | 2.2 | 1.3 | 134 | 67 | 60.5 | 66.5 | 1.3 | T1 |
| DJW12-3.5 | 12 | 3.5 | 3.3 | 2.9 | 2.2 | 1.3 | 134 | 67 | 60.5 | 66.5 | 1.4 | T1 |
| DJW12-4.5 | 12 | 4.6 | 4.1 | 3.7 | 2.8 | 1.74 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.6 | T1 |
| DJW12-5.0 | 12 | 5.4 | 5.0 | 4.5 | 3.2 | 2.1 | 151 | 53 | 93 | 99 | 1.98 | Т1илиТ2 |
| DJW12-5.4 | 12 | 5.4 | 4.6 | 4.1 | 3.1 | 1.94 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.7 | Т1илиТ2 |
| DJW12-7.0 | 12 | 7.0 | 6.3 | 5.5 | 4.3 | 2.6 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.54 | Т1илиТ2 |
| DJW12- 7.2HD | 12 | 7.6 | 7.2 | 6.3 | 4.9 | 3.0 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.4 | Т1илиТ2 |
| DJW12- 8.0HD | 12 | 9.0 | 8.1 | 7.2 | 5.33 | 3.38 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.5 | Т2илиТ1 |
| DJW12-10 | 12 | 11.0 | 10.0 | 9.2 | 6.6 | 4.3 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.85 | Т2илиТ1 |
| DJW12- 10H | 12 | 11.0 | 10.0 | 9.2 | 6.6 | 4.3 | 151 | 65 | 111 | 117 | 3.45 | Т2илиТ1 |
| DJW12- 12HD | 12 | 14 | 13 | 12 | 8.3 | 5.4 | 151 | 98 | 95 | 101 | 4.05 | Т2илиТ1 |
| DJW12- 18HD | 12 | 21.0 | 20.0 | 18.5 | 14.5 | 8.0 | 181.5 | 77 | 167.5 | 167.5 | 6.0 | T3/T12 |
| DJW12-20 | 12 | 21.0 | 20.0 | 18.5 | 14.5 | 8.0 | 181.5 | 77 | 167.5 | 167.5 | 6.25 | T3/T12 |
| DJW12-24 | 12 | 26 | 24 | 21.6 | 15.3 | 9.0 | 177 | 166.5 | 125 | 126 | 8.2 | T3/T12 |
| DJW12- 24H | 12 | 26 | 24 | 21.6 | 15.3 | 9.0 | 165 | 125 | 175 | 182 | 9.0 | T10 |
| DJW12-28 | 12 | 30 | 28 | 24.9 | 17.6 | 10.4 | 177 | 166.5 | 125 | 125 | 10.0 | T3/T12 |
| DJW12- 33HD | 12 | 35.0 | 33 | 30 | 20.9 | 12 | 195 | 130 | 155 | 180 | 11.2 | T5 |
| DJW24-1.3 | 24 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 0.83 | 0.54 | 194 | 44 | 52 | 58 | 1.3 | T1 |
| DJW24-4.0 | 24 | 4.0 | 3.6 | 3.2 | 2.4 | 1.5 | 300 | 67 | 62 | 68 | 3.1 | T1 |
| · | | • | • | | | | • | | | | • | |

Спецификация батарей серии **DJM**


| Модель | Номинальное | Отдава | емая ёмі | кость(Ач |) до кон | ечного | размеры | | | Высота | вес | выводы |
|---------|-------------|------------------|----------|-----------|----------|--------|---------|--------|--------|----------|------|--------|
| батареи | Напряжение | | на | пряжени | RI | | | | | C | | |
| | папряжение | | воль | т на элем | иент | | | | | выводами | | |
| | (B) | 1.80B | 1.80B | 1.80B | 1.8B | 1.75B | длинна | ширина | высота | | | |
| | | 204 104 54 34 14 | | | | | Д | Ш | В | В | ΚΓ | |
| DJM1238 | 12 | 40 | 39 | 34 | 30.3 | 24.3 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.8 | T6 |
| DJM1245 | 12 | 45 | 42 | 38 | 33.6 | 26.9 | 197 | 165 | 170 | 170 | 14.9 | T6 |
| DJM1250 | 12 | 55 | 51 | 46 | 40.8 | 32.6 | 257 | 132 | 200 | 200 | 15.1 | T6 |
| DJM1255 | 12 | 60 | 55 | 49.5 | 44.1 | 33.6 | 228 | 137 | 210 | 216 | 19 | T6/T9 |

| DJM1260 | 12 | 65 | 60 | 54.4 | 48 | 38.4 | 260 | 168 | 210 | 216 | 19 | T6/T9 |
|----------|----|------|-----|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|------|-------|
| DJM1265 | 12 | 70.6 | 65 | 58.5 | 53.4 | 41.6 | 348 | 167 | 178 | 178 | 22.2 | Т6 |
| DJM1275 | 12 | 80 | 75 | 67.5 | 61.5 | 48 | 348 | 167 | 178 | 178 | 25 | Т6 |
| DJM1275H | 12 | 80 | 75 | 67.5 | 61.5 | 48 | 260 | 168 | 210 | 216 | 25 | T6/T9 |
| DJM1290 | 12 | 98 | 92 | 83 | 73.8 | 58.9 | 330 | 173 | 212 | 220 | 30 | T6 |
| DJM1290H | 12 | 98 | 92 | 83 | 73.8 | 58.9 | 306 | 168 | 210 | 216 | 30 | T6/T9 |
| DJM12100 | 12 | 111 | 103 | 90 | 80.1 | 64 | 330 | 173 | 220 | 220 | 32 | Т6 |
| DJM12120 | 12 | 129 | 120 | 108 | 96 | 76.8 | 410 | 177 | 225 | 225 | 37.6 | Т6 |
| DJM12150 | 12 | 166 | 158 | 137.5 | 122.7 | 97.9 | 485 | 170 | 242 | 242 | 48.2 | T7 |
| DJM12200 | 12 | 226 | 210 | 189 | 168 | 134 | 522 | 240 | 218 | 224 | 64 | Т8 |
| DJM6200 | 6 | 226 | 210 | 189 | 168 | 134 | 374 | 170 | 210 | 217 | 36 | Т8 |

Спецификация батарей серии DJ (номинальное напряжение каждого элемента 2 Вольта).

| Модель | Отда | ваемая ёмк | . , | о конечно | ОГО | | размерь | I | Высота | вес | выводы |
|---------|-------|------------|-----------|-----------|------|--------|------------|--------|--------|-------|----------|
| батареи | | | тряжения | | | | | | C | | |
| - | 1.00D | | на элемен | | 1.cD | | T | | вывода | | |
| | 1.80B | 1.80B | 1.80B | 1.8B | 1.6B | длинна | ширин a | высота | МИ | | |
| • | 20ч | 10ч | 5ч | 3ч | 1ч | Д | Ш | В | В | КГ | |
| DJ65 | 72 | 66 | 59.5 | 54.9 | 42 | 170 | 72 | 205 | 212 | 5.5 | T6 |
| DJ75 | 80 | 75 | 67.5 | 61.5 | 47 | 170 | 72 | 205 | 212 | 6.0 | T6 |
| DJ100 | 110 | 100 | 90 | 84.3 | 63 | 170 | 98 | 205 | 212 | 7.5 | T7 |
| DJ130 | 148 | 136 | 122.5 | 111 | 86 | 170 | 98 | 205 | 212 | 8.5 | T7 |
| DJ150 | 166 | 153 | 137.5 | 126 | 97 | 170 | 98 | 205 | 212 | 9.0 | T7 |
| DJ200 | 236 | 216 | 195 | 177 | 137 | 170 | 110 | 328 | 350 | 13.7 | Болт 8мм |
| DJ250 | 284 | 252 | 227 | 207.5 | 159 | 170 | 110 | 328 | 350 | 19 | Болт 8мм |
| DJ300 | 352 | 324 | 291.5 | 267 | 205 | 170 | 150 | 328 | 350 | 19.3 | Болт 8мм |
| DJ350 | 400 | 367 | 330 | 303 | 232 | 170 | 150 | 328 | 350 | 24.5 | Болт 8мм |
| DJ400 | 468 | 432 | 389 | 354 | 273 | 210 | 175 | 330 | 350 | 27 | Болт 8мм |
| DJ500 | 568 | 525 | 472 | 432 | 332 | 240 | 170 | 330 | 350 | 31 | Болт 8мм |
| DJ600 | 650 | 600 | 540 | 495 | 379 | 300 | 175 | 330 | 350 | 40 | Болт 8мм |
| DJ800 | 868 | 800 | 720 | 657 | 506 | 410 | 175 | 330 | 351 | 56 | Болт 8мм |
| DJ1000 | 1086 | 1050 | 945 | 864 | 664 | 475 | 173 | 328 | 350 | 66 | Болт 8мм |
| DJ1200 | 1302 | 1200 | 1080 | 987 | 759 | 475 | 173 | 328 | 350 | 76 | Болт 8мм |
| DJ1200H | 1302 | 1200 | 1080 | 987 | 759 | 321 | 188 | 621 | 651 | 76 | Болт 8мм |
| DJ1500 | 1628 | 1500 | 1350 | 1233 | 960 | 400 | 350 | 343 | 375 | 123.5 | Болт 8мм |
| DJ1500H | 1628 | 1500 | 1350 | 1233 | 960 | 321 | 188 | 621 | 651 | 123.5 | Болт 8мм |
| DJ2000 | 2170 | 2000 | 1800 | 1647 | 1280 | 490 | 350 | 343 | 375 | 136 | Болт 8мм |
| DJ2000H | 2170 | 2000 | 1800 | 1647 | 1280 | 328 | 320 | 621 | 651 | 136 | Болт 8мм |
| DJ2500 | 2712 | 2500 | 2250 | 2058 | 1581 | 490 | 350 | 343 | 375 | 157 | Болт 8мм |
| DJ3000 | 3254 | 3000 | 2700 | 2469 | 1897 | 712 | 350 | 343 | 375 | 212 | Болт 8мм |
| DJ3000H | 3254 | 3000 | 2700 | 2469 | 1920 | 474 | 323 | 621 | 651 | 212 | Болт 8мм |

Стандартные выводы батареи:



Ввод в эксплуатацию и соединение.

- 1. При помещении батареи в оборудование, обеспечить лёгкий доступ к ней для проверки, обслуживания и замены.
- 2. Обеспечить проверку соединителей между батареей и оборудованием.
- 3. Установить батарею таким образом, чтобы она не могла свободно перемещаться в оборудовании.
- 4. Избегать размещения батареи рядом с нагревающимися в процессе работы элементами, такими как трансформатор.

- 5. В процессе эксплуатации батареи может выделяться водород, поэтому следует избегать установки батареи в полностью закрытом оборудовании, вблизи источника питания и рядом с предохранителями.
- 6. При соединении батареи с зарядным устройством или с нагрузкой, цепь, соединяющая батареи с зарядным устройством или с нагрузкой, должна быть разомкнута, и необходимо соблюдать полярность.
- 7. Никогда не соединять батареи с разной ёмкостью, с разными свойствами или новые батареи вместе со старыми.

Заряд.

- 1. Методика заряда указана в данном руководстве выше.
- 2. Не заряжать батарею в местах с прямым солнечным воздействием.
- 3. Для заряда батареи использовать стандартное зарядное устройство, подходящее для данного типа батарей.
- 4. Не заряжать батарею рядом с нагревательными приборами.
- 5. Заряжать батарею в течение времени, указанного в данном руководстве или пока не загорится лампочка на зарядном устройстве, сигнализирующая об окончании заряда.
- 6. Избегать частого заряда полностью заряженной батареи, т.к. это уменьшает срок службы.
- 7. Не продолжать заряд батареи боле 24 часов, работающей в циклическом режиме.
- 8. Избегать параллельного заряда при циклической работе батареи.

Разряд.

- 1. Не разряжать батарею ниже конечного напряжения разряда, указанного в таблице выше.
- 2. Чтобы избежать глубокого разряда, разряженную батарею необходимо как можно скорее зарядить.

Проверка и обслуживание.

Желательно периодически производить проверку и обслуживание батарей.

- 1. Измерение общего напряжения батареи при поддерживающем заряде.
- 2. Проверить батарею на наличие механических повреждений, таких как трещины, деформация или протечка электролита. В случае обнаружения таких повреждений, немедленно заменить батарею на новую. Также, очищать батарею от налёта пыли и грязи сухой тряпкой.

Замена батарей.

1. При изменении у батареи своих технических характеристик необходимо её заменить на новую, желательно из этой же партии.

2. Перед заменой необходимо новую батарею полностью зарядить при температуре 25°C.

Хранение.

- 1. Хранить батареи необходимо в устойчивом состоянии, избегать контакта с металлом и токопроводящими материалами.
- 2. Хранить батареи необходимо в полностью заряженном состоянии.
- 3. Подзаряжать батареи необходимо, как минимум, каждые 6 месяцев при температуре хранения 25°C.

Транспортировка.

- 1. При транспортировке необходимо избегать сильной вибрации.
- 2. Рекомендуется транспортировать батареи в вертикальном положении.
- 3. Избегать попадания дождя на батареи.

Меры предосторожности:

- 1. Не размещать батареи вблизи открытого источника огня.
- 2. Не закорачивать клеммы батареи.
- 3. Не разбирать батарею.
- 4. При попадании электролита на кожу немедленно промыть поверхность большим количеством воды.
- 5. После использования батареи (разряда), необходимо её сразу зарядить.
- 6. Батарею необходимо хранить в прохладном месте. (длительное хранение).