Podometro



Si nos atamos la **micro:bit** al tobillo podemos contar los pasos que damos con ella

- Al iniciar inicializamos la variable "pasos", o lo que es lo mismo, le ponemos valor cero.
- Para siempre
 - Mostraremos los pasos
- SI es agitada la micro:bit
 - o aumentamos el valor de "pasos".
 - Y para evitar que pierda la cuenta de pasos por mostrar el valor continuamente usaremos un bloque "detener la animación" que se encuentra en la categoría LED (...more)

1.1

Podometro



```
al iniciar
establecer pasos ▼ para 0
     si agitado ▼
       cambiar pasos ▼ por 1
       detener animación
         para siempre
           mostrar número pasos ▼
```

