## U.T.N. F.R.A.

Departamento de Electrónica

<u>Cátedra</u>: Ingeniería Electrónica (integradora de 1° año)

# Unidad 1

```
(latin) "ingenium" = ingenio
(inglés) "engine"= maquina
"engineer=ingeniero.
```

<u>INGENIERIA</u>: es la profesión que utilizando conocimientos teóricos y prácticos específicos de las ciencias matemáticas, físicas, y sociales, junto con la aplicación de los principios y métodos de análisis propios de la profesión, interviene desarrollando funciones ó tareas, en áreas ó sistemas formados por hombres; materiales y equipos; tecnología, capital y administración; y consigue especificar, predecir y evaluar los resultados a obtenerse de aquellos sistemas, con el objetivo último de satisfacer el bienestar humano, contemplando reglas y normas éticas, físicas, ambientales, económicas, legales, sociales, y culturales.

Concepción Diseño Especificación Hombres Interviene Proyecto Planificación (estructural y operativa) en: Capital Implementación Operación eficiente **INGENIERO** Pronóstico de performance Control y evaluación Mejora y adaptación

Objetivo: Satisfacción del bienestar humano a traves de la producción útil de


seguridad humana, ambiental, y ecológica.

bienes y servicios, con calidad adecuada, y en condiciones de

#### <u>Sistemas integrados por:</u>

- Maquinaria/equipos
- Tecnología
- Organización

## Capacidad Profesional



Incumbencias de la Ing. electrónica

Telecomunicaciones
Control de tráfico y señalización
Proceso de sonido e imágenes
Procesos industriales
Automatización y robótica
Computación/Informática/WEB
Medición/Instrumental



#### **Patrón**

(1799) Patrón material



(1960) Patrón teórico



(1983) Patrón teórico

#### Metro patrón

Barra de aleación de iridio-platino

≈ 1,6 x  $10^6$   $\lambda$  transicion rojo-naranja del espectro del gas Kr 86


distancia recorrida por la luz en vacio durante \_\_\_\_\_\_ Sg 299.792,468

exactitud: ± 10<sup>-5</sup> %

exactitud: ± 10<sup>-8</sup> %

exactitud:  $\pm 10^{-10}$  %

#### Incertidumbre de las medidas



Expresión de las medidas:

Valor - Unidad - Incertidumbre

Ejemplo: 25,6 ° C ± 1%

#### Expresión, Notificación, Especificación de los valores medidos


Notación científica: Se utilizan potencias de 10 para representar los valores.

Ejemplos:

6.357.000.000 metros = 6,357 x 
$$1000.000.000$$
 metros = 6,357 x  $10^{9}$  m  $10^{9}$ 

$$0,000.000.000.053$$
 metros = 5,3 x  $0,000.000.000.01$  metros = 5,3 x  $10^{-11}$  m  $10^{-11}$ 


Orden de magnitud: es la potencia de 10 más cercana al valor.



el orden de magnitud de 750 Km es 1000 Km


Cifras significativas Son las que tienen significado real, quedan determinadas por el orden de magnitud del error de la medida.

Ejemplo: el resultado de una medicion es 256,443m con un error ±0,2m



<u>Truncamiento y Redondeo:</u> con estos procedimientos descartamos los dígitos que carecen de sentido, limitando la última cifra significativa del valor con la del error:

*Ejemplo:* pretendemos expresar los números ∏ y 0,00095 hasta las milésimas de unidad, truncar, redondear, e indicar sus cifras significativas:



## Magnitudes Escalares y Vectoriales


#### Escalares:

ejemplo: 3 minutos de tiempo; 25 ° C de Temperatura; 50 Hertz de Frecuencia; etc.

#### Vectoriales:

ejemplo: 80 Km / hora de Velocidad, en dirección AB, y con sentido de A hacia B


Para representar a las magnitudes vectoriales se utiliza un segmento orientado ó vector:



Los escalares se manejan en las distintas operaciones utilizando las reglas del álgebra ordinaria, en cambio para los vectores, se deben usar ciertas reglas particulares dadas por el álgebra vectorial.



A modo de ejemplo, para sumar dos vectores en forma gráfica, se utiliza el método del paralelogramo:



Se observa que la suma de los módulos es distinta a l módulo de la resultante.

$$|R| \neq |A| + |B|$$

#### Magnitudes Fundamentales y Derivadas

Teniendo en cuenta que las distintas magnitudes están relacionadas por leyes, el conjunto de todas ellas constituye un sistema coherente, al que llamamos **sistema de unidades.** 

En nuestro curso usaremos el sistema M.K.S. (metro - kilogramo - segundo), en el cual se basa el llamado sistema internacional S.I. vigente en Argentina.

	Magnitud	Símbolo	Unidad
	Longitud	L	metro m
	Masa	m	Kilogramo masa Kg
UNIDADES	Tiempo	t	Segundo s
FUNDAMENTALES <	Intensidad de corriente eléctrica	i	Ampere A
	Temperatura termodinámica	Т	<sup>0</sup> Kelvin ; <sup>0</sup> C
	Cantidad de materia	mol	Mol mol
	Intensidad luminosa	I. L.	candela cd

	Superficie	S	metro cuadrado	m ²
	Volumen	V	metro cúbico	m <sup>3</sup>
	fre cue n cia	f	Hertz	s <sup>-1</sup>
	Densidad	ρ	kg. por mtr. cúbico	Kg/m³
	Velocidad	V	mtr. por seg.	m/s
	Velocidad angular	ω	radián por seq.	rad / s
	Aceleración	а	mtr. por seg. cuadrado	m/s²
	Aceleración angular	α	rad. por seq. cuadrado	rad / s²
	Fuerza	F	Newton	N
	Momento de una fuerza /Torque	M	newton . m	N.m
	Momento de inercia	I	Kgr.masa por m²	Kg.m²
	Presión	p	Pascal (N/m²)	Pa
UNIDADES	Trabajo, E nergia	w , E	Joule (N.m)	J
DERIVADAS	Potencia	P	Watt (J/s)	W
	Carga eléctrica	à	Coulomb (A.s)	do
	Tensión eléctrica			
	diferencia de potencial	V	Volt (J/cb)	v
	Fuerza electromotriz			
	Campo eléctrico	Ε	volt pormtr.	v/m
	Resistencia eléctrica	R	Ohm (v/A)	Ω
	Capacidad eléctrica	С	fa rad io	cb/v
	Inductancia	L	Henry (v.s/A)	Ну
	Permitividad	ε	faradio / m	f/m
	Permeabilidad	μ	henry / m	Hy/m
	Flujo magnético	ф	weber(v.s)	wb
	Inducción magnética	В	Tesla (wb/m²)	T
	Campo magnético	Н	Amper/m	A/m
	Campo magnetico	""	All per / III	A/III

## MÚLTIPLOS Y SUBMÚLTIPLOS

	<u>Prefijo</u>	<u>Simbolo</u>	<u>Factor</u>
<u>MÚLTIPLOS</u>	Tera Giga Mega Kilo Hecto Deca	T G M K h	10 <sup>12</sup> 10 <sup>9</sup> 10 <sup>6</sup> 10 <sup>3</sup> 10 <sup>2</sup>
UNIDAD			10 °
<u>SUBMÚLTIPLOS</u>	Deci Centi mili micro nano pico	d c m µ p	10 <sup>- 1</sup> 10 <sup>- 2</sup> 10 <sup>- 3</sup> 10 <sup>- 6</sup> 10 <sup>- 9</sup> 10 <sup>- 12</sup>

En ingeniería, para que sean de utilidad, las expresiones de las medidas deben incluir 3 elementos:

Ya hablamos de las formas de definir y expresar los valores y las unidades de una magnitud.

#### ¿ Cómo se expresa el error?

tenemos 2 formas de expresar el error:

$$Xv: valor verdadero$$
  $Error Absoluto:$   $\Delta X = \pm |Xv - Xm|$   $Xm: valor medido$ 

Error Relativo: 
$$\mathbf{\mathcal{E}} = \pm \frac{\Delta X}{XV}$$

Respecto de Xv, se trata de un supuesto a partir de un valor que sabemos tiene una exactitud muy superior al valor medido, y que tomamos como verdadero.

## Tipos de Errores en una medición


Errores Sistemáticos . Impericia del operador


. Método inadecuado

. Fallas, mala calibración ó errores del instrumental

Puede estimarse y podría corregirse su incidencia en los resultados

Son inevitables, y se estima con una muestra de valores y su estudio estadístico





## Cualidades de un Proceso de medición

Sensibilidad Indica la mínima variación de la magnitud a medir, que detecta y es posible medir

Exactitud Indica el grado de cercanía entre el valor medido y el valor verdadero

Error / Incertidumbre Indica el grado de lejanía entre el valor medido y el valor verdadero

Presición
Indica el grado de *fidelidad / repetibilidad* entre los valores obtenidos en sucesivas mediciones de una magnitud, hechas en iguales condiciones



Presición Repetición de valores en sucesivas mediciones

## Tipos de procedimientos para hacer una medición

Proceso de medición

Medición Directa
se opera sobre la magnitud a medir

Medición Indirecta
NO se opera sobre la magnitud a medir

## Calculo del error de una medición Directa

#### Si el proceso de medición proporciona un único valor

- . Si hacemos una sola medición el error sistemático será el error instrumental, y su valor se obtiene a partir de la hoja de datos del aparato.
- . El error casual no se considera.
- . Muchas veces, para instrumentos "simples", se toma como error instrumental a la menor división de la escala del instrumento (error de apreciación)






En electrotécnia y electrónica:

Error = Error sistemático de la medida = Error Instrumental

#### Error Instrumental





#### Si el proceso de medición proporciona una muestra de valores

- . Si del proceso de medición da una muestra de valores, el error sistemático será el error instrumental aplicado al promedio de la muestra, y su valor se obtiene a partir de la hoja de datos del aparato.
- . El error casual se estima con un estudio estadístico de la muestra.

En electrotécnia y electrónica:

Error = Error sistemático + Error casual = Error Instrumental + Error Casual

#### Calculo del error de una medición Indirecta

#### Propagación de errores

El error en una medición indirecta de una magnitud F(x;y;z;...), a partir del error en las variables x; y; z; .... es:

Suma/Resta : 
$$\Delta F = |\Delta X| + |\Delta Y|$$


Producto/Cociente : 
$$\epsilon_F = |\epsilon_X| + |\epsilon_Y|$$

Para una Función : 
$$\Delta F = \left| \frac{\partial F}{\partial x} \right| \Delta x + \left| \frac{\partial F}{\partial y} \right| \Delta y + \left| \frac{\partial F}{\partial z} \right| \Delta z$$

#### Determinación de los errores casuales de una medición

## Interpolación de valores

Se aplica para muestras de pocos valores: N < entre 6 ~ 10




siendo Xo: valor representativo

ΔX: indeterminación (error aleatorio)

#### Tratamiento estadístico abreviado

Se aplica para muestras de muchos valores:  $N > 6 \sim 10$ 



Valor más probable ó medio: la media aritmética de los valores recogidos

$$\overline{X} = X_0 = \sum_{i=1}^{n} \frac{X_i}{n}$$

Error Aparente
o
desviación instantánea

$$\mathsf{Eap}_{\,\mathbf{i}} = \mathbf{V}_{\,\mathbf{i}} = \mathsf{X}_{0} - \mathsf{X}_{\mathbf{i}}$$

# Error Estandar de la muestra (Dispersión ó Desviación estandar ó típica):

#### Error Estandar de la media

$$\int_{n-1}^{n} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (X_0 - X_i)^2}{n-1}}$$

$$\overline{Q_X} = \frac{\overline{Q_{n-1}}}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (X_0 - X_i)^2}{n (n-1)}}$$

