1. Installatie CPA2003

1.1 Vervangen oude installatie

Indien Proces Beheer al geinstalleerd is (map c:\spc bestaat al)

Hernoem c:\spc naar c:\spc.oud

1.2 Download installatie pakket

Via browser downloaden http://www.nxit.nl/spc/SetupCPA2003full.exe

Vervolgens opstarten en volg instructies

1.3 Terugzetten oude instellingen

Copieer c:\spc.oud\spc.conf naar c:\spc\spc.conf

Indien oude versie kleiner dan 2.0.0.0 spc.bak opsturen zodat deze geconverteerd kan worden

Anders copieer c:\spc.oud\spc.spf naar c:\spc\spc.spf

Indien lege database gewenst, download via browser http://www.nxit.nl/spc/spcdemo.spf en deze copieren naar c:\spc\spc.spf

1.4 Updaten CPA2003 naar CPA2004

Download via http://www.nxit.nl/spc/CPA2004.exe en copieer deze naar c:\spc\cpa2004.exe

Ga naar start->programs->poces beheer , rechter muis button eigenschappen en verander target doel in c:\spc\cpa2004.exe

1.5 Backupdir op netwerk

Voeg in c:\spc\spc.conf regel toe (in dit geval backup naar h:\backupdir)

CpaNetworkBackup=h:\backupdir