



Fase 1: Ray Casting



➔ LoS beam -X Bloccato (NLoS)


n_{LoS} = **Punti bloccati**

Fase 2: K-Means Clustering



$K = 3$ cluster | Selezionato centroide cluster più denso

Fase 3: Greedy RIS Placement



✓ NLoS → Assisted-LoS

Greedy: $\arg \max_{c \in C} |cluster_c|$