Филиал А "Ямата Ятырым Иншаат	низации / Name of the construction contractor: Акционерной Компании Туризм ве Тиджарет Аноним Ширкети" Insaat Turizm ve Ticaret A.S.			Наименование лаборатории / Name of the laboratory: ООО «НОВА-СПЕКТР» Laboratory NDT «NOVA-SPECTR»		
Амурский газоперерабатывающи Нелице	вание объекта / Project: и завод. Этап 4. Газоперерабатывающий завод. инзионные установки. se 4.Gas processing plant. Non-licensed facilities.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ № / REPORT №	YMT-NS-1147-RT-17044	Номер свидетельства / license № 84A110247 действительно до / valid till: 27.03.2023 г.		
Наименование технологического узла / Name of the process unit:	P1Y29205			The same of the sa		
Титул / Title: 4.1.8.11.219	Номер чертежа / Drawing number: 0055-4.1.8.11.219-ТМ.IS-0627	от / issued	04.12.2020	Наименование НТД, регламентирующего требования к оценке качества соединения /	FOCT 32569-2013; FOCT 7512-82;	
Номер линии / Line number: 2-11-942029				NDT regulating requirements for quality assesment of weld joints:	ASME B31.3	
	ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА СВА	РНЫХ СОЕДИНЕНИЙ РА	ДИАЦИОННЫМ МЕТОДОМ / RT OF V	WELDED JOINTS		
Контроль выполнен в соотв	етствии с технологическим документом / Testing	is done in accordance wit	th the tehnological document:	ТК-РК-03-Э		

هيوه آنه الدين بدر اداران به المعدر الدينة عين أن أخر اول است سيع دينه بعد الأن المه الشعبة مدينة ساليسيد م

Обору		инадлежности) для контроля / RT ipment and Tools:	Рентгеновскі Маркиров	ий аппарат "MAPT-200 очные знаки № 2 № 6	)"№ 603, Рентген ;Негатоскоп "НЕ	овская пленка / ОН-1" / X-ray M	AGFA STRUCTURIX D7; Канавочные эталоны чувсті lachine "MART-200" № 603; X-ray film AGFA STRUCTI 200442; Marking marks № 2 № 6; Negat	URIX D7; Groove sensitivity standards No	ны чувствительности № 211; Wire sensitivity stand	12; Денситометр ДНС-2 № 200442 ards №12; Densitometr DNS-2 №
№ n/n / Seq n-r	Номер сварного соединения / Welder joint number	Размер свариваемых элементов / Size of welded elements, mm	Клеймо сварщика / Welder code (stamp)	Номер снимка (координаты мерного пояса) / Image number (film belt position)	чувствительность снимка (мм), величина Е.О.П. / Image parameters: image		Описание выявленных дефектов / Description of detected defects		ЗАКЛЮЧЕНИЕ (годен, ремонт, вырезать) / CONCLUSION (appropriate, repair, cut off)	Примечания / Note
1 S1.1		60,3x8,74+60,3x8,74	8CKV	· 1 ,	0,40 / 2,0		Aa0,4			
	04.4			2.			2Aa0,3		годен /	
	\$1.1			3	0,40	/ 3,5	дефектов не обнаружено/defects not detected		appropriate	
			3	4	0,40 / 2,6		дефектов не обнаружено/defects not detected		ая фе	an page shirt.
Контроль провел / Checked by:		Рахмонов Шухратбек / Rahmonov Shuhratbek			2 уровень № 37-6317 до 20.03.2023 / 2 level № 37-6316 till 20.03.2023		14	04.12.2020		
		(фамилия, инициалы / surname and initials)			(уровень квалификации, № удостоверения / qualification level, certific <b>ate No</b>		(подпись / signature)	(дата / date)		
Начальник лаборатории / Laboratory head			Киселев Е.Ю. / Kişelev Е.Ү.			2 уровень № 37-6407 до 19.06.2023 / 2 level № 37-6407 till 19.06.2023		the	04.12.2020	
			(фамилия, инициалы / surname and initials) (уровень квалификации, № удостоверения				ровень квалификации, № удостоверения / qualifi	cation level, certificate No.	(подпись / signature)	(дата / date)
Акт получил, с результатами контроля ознакомлен / I have received the act and have been familiarized with the results of the inspection			КОНТРОЛЯКАЧЕСТ 1				контролякачест ва	H Compo		04.12.00
			(фамилия, инициалы / surname and initials)				COCAONTIBETS position		(подпись / signature)	(дата / date)
Ea - Трещина вдоль шва / Longitudinal crack:			Ab - Цепочка пор / Aligned porosity:					Сс - Скопление вольфрама	7 Cluster tungsten i	nclusion:
Eb - Трещина поперек Шва / Transverse crack:			Ac - Скопление пор / Cluster porosity:					О - Окисные включения / Ох	kide inclusion:	
Ec - Трещина разветвленная / Branched crack:			Ва - Отдельное включение шлака / Single slag inclusion:				usion:	Fa - Вогнутость корня шва / Root concavity:		
Da - Непровар в корне / Incomplete root penetration:			Вb - Цепочка шлака / Aligned slag inclusion:					Fb - Выпуклость корня шва //Root convexity:		
Db - Непровар между валиками / Incomplete inter-pass fusion:			Вс - Скопление шлака / Cluster slag inclusion:					Fc - Подрез / Undercut:		
Dc - Непровар по разделке / Incomplete bevel fusion:			Ca - Отдельное включение вольфрама / Single tungsten inclusion:				gsten inclusion:	Fd - Смещение кромок / Hig	h low bevel:	
Aa - Отдельная пора / Single porosity:			Cb - Цепочка вольфрама / Aligned tungsten inclusion:				on:	Дефектов не обнаружено (Д	1HO) - No Defects	

«СЕРВИС — ГАЗИФИКАЦИЯ» ИНЖЕНЕР К. К. 17.12.2020 ТРОИЦКИЙ К. В