Наименование подрядной организации / Name of the construction contractor									Наименование ла	аборатории / <b>N</b> am	e of the laboratory:
Филиал Акционерной Компании									ООО «АВТО ЛИДЕР ПЕРМЬ»		
"Ямата Ятырым Иншаат Туризм ве Тиджарет Аноним Ширкети" Yamata Yatirim Insaat Turizm ve Ticaret A.S.									Laboratory	NDT «AVTO LIDE	ER PERM»
Наименование объекта / Project:							НИЕ № /	VMT D4 ALD 0027N DT 2005			
Амурский газоперерабатывающий завод. Этап 4. Газоперерабатывающий завод.							RT №	YMT-P1-ALP-0037N-RT-3085			
Нелицензионные установки.						Номер свидетельства / license № 04A110208 действительно до / valid till: 27.12.2023 г.					The state of the s
Amursky gas Processing plant. Phase 4.Gas processing plant. Non-licensed facilities.									деиствител	ьно до / valid till: 2	7.12.2023 F.
Наименование технологического узла / Name of the process unit: P1Y28707											
							от / issued	24.01.2022			
					a / Drawing number: .219-TM.IS-0626		017100000	2	Наименование НТД, регламентирующего требования к оценке качества соединения /		
4.1.0.11.219 0055-4.1.6.11						-					ΓΟCT 32569-2013;
								NDT regulating requirement		ΓΟCT 7512-82;	
Номер линии / Line number: Категория трубопрово,					да / Category of pipeline:				assesment of weld joints:		ASME B31.3
					1 / V-I						
ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ РАДИАЦИОННЫМ METOДOM / RT OF WELDED JOINTS											
Контроль выполнен в соответствии с технологическим документом / Testing is done in accordance with the tehnological document:											
Оборудование (принадлежности) для контроля / RT Equipment Рентгеновский аппарат «Март-250» №348, Рентгеновская пленка AGFA STRUCTURIX D7; Канавочные эталоны чувствительности №11; Денситометр ДП 5004 №2273; Маркировочные знаки № 2 № 6; Негатоскоп X-LED №											
Соорудо	ование (прине	and Tools:	mponnii Equipment	х	ld-366 / X-ray Machine	«Март-250» №34	8; X-ray film AG	FA STRUCTURIX D7; Groove sensitivity standards №1	I; Densitometr ДП 5004 №2273; Marking	marks № 2 № 6; Negato	scope X-LED № xld-366.
					Номер снимка	Параметры снимка:				ЗАКЛЮЧЕНИЕ (годен,	
№ п/п / Seq n-r	Номер сварного соединения / Welder joint number	Pазмер свариваемых элементов / Size of welded elements, mm		Клеймо сварщика / Welder code (stamp)	(координаты мерного пояса) /	Чувствительно (мм), велич		Описание выявленных дефектов / Des	cription of detected defects	ремонт, вырезать) / CONCLUSION	Примечания / Note
					Image number (film	/ Image parameters: image sensitivity, (мм), optical density unit value		Описание выявленных дефектов / Вез	onphon or accord accord	(appropriate, repair,	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
					belt position)					cut off)	
1	F2.9RW	60,3x8,74+60,3x8,74		8FZL	1	0,40 /	0,40 / 3,4 дефектов не обнаружено/defects not detected				
					2	0,40 / 3,4		дефектов не обнаружено/de	ов не обнаружено/defects not detected		
					3			Aa0,6		appropriate	
					4	0,40 / 3,7 Ca0,3;Aa2,0x		0,6	HAUEHHOH OY		
Аталай Мурат Контроль провел / Checked by:					ай Мурат / Atalay	ay Murat 2 уровень № 0010-6986 до 21.02.2023 / 2 level №		1/2	108 J	24.01.2022	
(фамилия, инициалы / sumai						e and initials) (уровень квалификации, № удостоверения / qualification level, certificate No)			(поддись з signature)	(дата / date)	
Аталай Мурат / Atala						y Murat 2 уровень № 0010-6986 до 21.02.2023 / 2 level № 0010-6986 till 21.02.2023 🖁 9 0 000 000 000 000 000 000 000 000 00					
(фамилия, инициалы / surna											(дата / date)
Акт получил, с результатами контроля ознакомлен / I have received the act and have been familiarized with the results of the inspection (фамилия, инициалы / surman											* 24.01. 61.
										(дата / date)	
Ea - Трещина вдоль шва / Longitudinal crack: Ab - Цепочка пор / Al						Aligned porosity: Сс - Скопление вольфрама / Cluster tungsten inclusion:					
Eb - Трещина поперек Шва / Transverse crack: Ac - Скопление пор /											
Ec - Трещина разветвленная / Branched crack: Ва - Отдельное в					тдельное включение шлака / Single slag inclusion: Fa - Вогнутость корня шва / Root concavity:						
Da - Непровар в корне / Incomplete root penetration: Bb - Цепочка шлака / А					ка шлака / Aligne						
Db - Непровар между валиками / Incomplete inter-pass fusion: Вс - Скопление шлака											
To the people we produce the people with the people we have a second to be a people with the p						не вольфрама / Single tungsten inclusion: For Смещение кромок / High low bevel:					
Aa - Отдельная пора / Single porosity: Cb - Цепочка вольфрама / Alig											
							SAU	MUNCHED K K I M	20 3		MHX FAFP CK
								Вольский А.П. 426	426 /*/		TARVUH A D
					24.01.2022					I WILL W. D.	
								0	3 divino		