

IGNIS

2º estágio da disciplina Informática Industrial

Victor Marinho Espínola Freire Vinícius Batista de Sá Formiga 24 de setembro de 2021

UFCG - Universidade Federal de Campina Grande

Introdução

Introdução

 O IGNIS é uma interface web desenvolvida para o monitoramento de pressão e temperatura de um processo de destilação presente nas refinarias.





Figura 1: Coluna de destilação

 O objetivo principal é substituir as inspeções presenciais, por um processo automatizado e dinâmico.

Descrição do Minimundo

Representação do Minimundo



Modelo Entidade-Relacionamento

Modelo Entidade-Relacionamento


Entidade	Empregado
Descrição	Pessoa responsável por operar e supervisionar o sistema, alocada a um determinado setor.
Entidade	Caldeira
Descrição	Equipamento utilizado no processo produtivo, responsável por aquecer o petróleo bruto.
Entidade	Coluna_destilação
Descrição	Estrutura utilizada no processo produtivo, onde ocorre a condensação e separação do petróleo aquecido em seus subprodutos.
Entidade	PID
Descrição	Elemento responsável por controlar o funcionamento dos equipamentos da caldeira e coluna.

Modelo Entidade-Relacionamento

Entidade	Setor
Descrição	Local destinado a comportar os equipamentos (Caldeira e Coluna de destilação) e os empregados (Engenheiros e Técnicos).
Entidade	Relatório
Descrição	Documento contendo informações importantes de funcionamento e/ou falhas no sistema.
Entidade	Historico
Descrição	Registro histórico das variáveis monitoradas pelo sistema.

Diagrama Entidade-Relacionamento

Diagrama Entidade-Relacionamento



Dicionário do Modelo

Diagrama Entidade-Relacionamento

Para exemplificar o dicionário do modelo, tem-se:

Entidade		Caldeira
Atributo	Tipo	Descrição do atributo
Caldeira_ID: Numérico.	Simples, Univalorado.	Número identificador da caldeira.
Nome: String (25)	Simples, Univalorado.	Nome fantasia da caldeira.
Status: Booleano	Simples, Univalorado.	Status de funcionamento da caldeira.
Setpoint: Numérico.	Simples, Univalorado.	Setpoint de Temperatura do funcionamento da caldeira.
Data: Numérico.	Simples, Univalorado.	Data da última modificação das informações da caldeira.
Horário: Numérico.	Simples, Univalorado.	Horário da última modificação das informações da coluna.

Modelo Relacional do Projeto

Modelo Relacional do Projeto

Entidade	Relacionamento	Entidade relacionada	Grau de relacionamento
Empregado	Supervisiona	Empregado	(1, 1)
Empregado	Trabalha em	Setor	(N,1)
Empregado	Faz/Visualiza	Relatorios	(N, M)
Setor	Possui	Historico	(1, N)
Setor	Possui	Caldeira	(1, 1)
Setor	Possui	Coluna_destilacao	(1, 1)
Cadeira	Possui	PID	(1, 1)
Coluna_destilacao	Possui	PID	(1, 1)

Passo 1 - Tratar Entidades Regulares

Passo 1: Criar relações R que inclua todos os atributos simples de uma entidade regular. Também é adicionada uma chave primária (CP) a entidade.

	Empregado_ID (CP)
	Nome
	CPF
	Sexo
Empregado	Data de nascimento
	Telefone
	Celular
	Cargo
	Email
	Senha
	Rua
	Número
	Bairro
	Cidade
	Estado
	País
	Complemento
	CEP
	521

Passo 2 - Tratar Entidades Fracas

Passo 2:

O objetivo desse passo é criar relações R que inclua todos os atributos simples de uma entidade fraca W. Para os atributos compostos, deve-se incluir apenas o atributo simples que o compõe. Nesta etapa, também é incluído como chave estrangeira (CE) de R a chave-primária da relação que corresponde ao tipo de entidade de identificação E.

Passo 3 - Tratar Relacionamentos 1:1

Passo 3: Adota-se uma das entidades para incluir a chave primaria (CP) da outra como chave estrangeira (CE).

	Caldeira_ID (CP)
	Nome
	Setor
Caldeira	Status
	Setpoint
	Data
	Horário
	PID_ID (CE)
	Setor_ID (CE)

Passo 4 - Tratar Relacionamentos 1:N

Passo 4: Define-se a chave primária (CP) do lado 1 da relação, como chave estrangeira (CE) do lado N da relação.

	Empregado_ID (CP)
	Nome
	CPF
	Sexo
	Data de nascimento
	Telefone
	Celular
	Cargo
	Setor_ID (CE)
e	Email
Empregado	Senha
	Supervisor_ID (CE)
	Rua
	Número
	Bairro
	Cidade
	Estado
	País
	Complemento
	CEP

Passo 5 - Tratar Relacionamentos N:M

Passo 5: Deve-se incluir, como chave estrangeira, as chaves primarias das relações que representam os dois lados do relacionamento.

	Relatorio_ID (CP)
	Título
Relatório	Descrição
	Data
	Horário
	Link
	Tecnico_ID (CE)
	Engenheiro_ID (CE)

Passo 6- Tratar Atributos Multivalorados e Passo 7- Tratar Especializações

Passo 6: Criar uma nova relação R para cada atributo multivalorado. Assim, essa relação conter uma chave primária do tipo de entidade à qual pertence como chave estrangeira. (Como não há atributos multivalorados, esse passo não é necessário.)

Passo 7: Converter cada especialização com m subclasses S1, S2, ..., Sm e superclasse C, cujos atributos são k1, a1, ..., an, em que k é a chave primária. (Como não há especialização, esse passo não é necessário.)

Normalização dos Bancos de Dados

Primeira Forma Normal

"É necessário que não existam grupos de valores repetidos."

Como não existem atributos multivalorados no banco de dados adotado, nenhuma medida precisa ser tomada para que ele seja ajustado a norma. Dessa forma, todos os valores são únicos e seguem a Primeira Forma Normal.

Segunda Forma Normal

"Todos os atributos que não forem chave devem ser dependentes de toda a chave primária e não somente de parte dela."

As relações definidas dependem apenas de uma única chave primária. Dessa forma, todas as instâncias serão identificadas sem risco de dualidade. Portanto, as relações seguem a Segunda Forma Normal.

Terceira Forma Normal

"É necessário remover as colunas que possuam valores que podem ser obtidos a partir da comutação de valores de outras colunas da mesma tabela."

Todas as relações definidas são dependentes de chaves primárias de outras relações. Dessa forma, a Terceira Forma Normal é respeitada, uma vez que nenhum atributo depende de outro atributo que não é chave.