


RZ 160

Bei einer Nut an der Anlagefläche funktioniert die Luftanlagekontrolle nicht.
Part present monitoring fails when there is a groove on the contact surface.

Schleiföldüse Grinding oil nozzle Ugello spruzaolio	21477220 (RZx60 B) B=20 L=173
Spannablauf Clamping procedure Procedura di bloccaggio	#1 Spannmittel ohne Reilstock #1 Clamping fixture without tailstock #1 Attrezzo di bloccaggio senza contropunta
Spannmittelergänzungen Clamping fixture complements Attrezzo di bloccaggio Integrazioni	
Auflagekontrolle Part present monitoring Controllo dell'appoggio	
Spannhubkontrolle Clamping stroke monitoring Controllo corsa di bloccaggio	



Pos	Materialnr.	Benennung	Description	Dimension
1	42390900	REISHAUER-Spannmittel FK	REISHAUER clamping fixtures FK	66
2	42712700	REISHAUER-Spannmittel DH	REISHAUER clamping fixtures DH	28
3	42712721	REISHAUER-Anlagering	REISHAUER support ring	ø49
4	42712741	REISHAUER-Zwischenbuchse DH	REISHAUER intermediate bush DH	40.25
5	42712761	REISHAUER-Kontrollring	REISHAUER control ring	ø40.25
6	42712722	REISHAUER-Anlagering	REISHAUER support ring	ø51
7	42712742	REISHAUER-Zwischenbuchse DH	REISHAUER intermediate bush DH	38.75
8	42712762	REISHAUER-Kontrollring	REISHAUER control ring	ø38.75
9	42712723	REISHAUER-Anlagering	REISHAUER support ring	ø54

Kunde Bonfiglioli		Dokumentschlüssel 10001816427_SKD_000_02		Datum 24.06.2025		Name P.Rohrer	
© REISHAUER AG 2009 Copyright reserved Schutzvermerk nach DIN 34 beachten		Benennung Aufspannung 3D		Revision 02		Blatt 1 von 1	
REISHAUER Wallisellen Schweiz		SolidWorks Zeichnungsnummer 42600919		Format 1		Blatt 1 von 1	