Prova 01 - Máquinas Eletricas

- 4) 15 AWG \rightarrow 1000m \rightarrow 10,3 Ω 30m \rightarrow $\propto \Omega \Rightarrow \propto = 10,3 \cdot 30 \Rightarrow 1000$ $\propto = 0,309 \Omega$
- a) Classe de Isolamento é au temperatura máxima que o verniz pode cutingir. Existem diversas classes como A, B, F e H, onde cada um tem suau temperatura máxima permitida. Caso essau temperatura seja excedida, o fio perde o seu isolammento e pode causar curto-circuitos.
- 3) $B = \frac{100 \cdot i}{20\pi \cdot v} = V = 6mm = 6 \cdot 10^{-3} m$ i = 18 A $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} N/A^2$ $B = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 18}{2\pi \cdot 6 \cdot 10^{-3}} \rightarrow B = 6 \cdot 10^{-4} T$
- $F = \frac{100 \cdot i_1 \cdot i_2 \cdot 0}{2\pi \cdot 0} = 0$ 0 = 0 0 =
 - $F = \frac{44 \cdot 10^{-7} \cdot 100 \cdot 80 \cdot 0.8}{24 \cdot 0.02} F = \frac{0.064 \, \text{N}}{0.04} = 0.064 \, \text{N}$
- 5) Dados: $l = 220 \text{ m/m} = 0,22 \text{ m/m} \quad V_1 = 5V \quad V_0 = 24V$ $B = 800 \text{ mT} \qquad I_1 = 1,56A \quad I_2 = 7,5A$
- Oakulando ou força para as duas tensões: $F_{\perp} = B \cdot I \cdot l = 800 \cdot 10^{-3} \cdot l_{1}56 \cdot 0_{1}2l2 \Rightarrow F_{\perp} = 0_{1}2175 N$

$$F_{21} = B \cdot I \cdot V = 800 \cdot 10^{-3} \cdot 7.5 \cdot 0.22 \Rightarrow F_{22} = 1.32N$$

Agora calcularnos o momento das duas forças:

$$M_{21} = |F| \cdot d = L, 32 \cdot 2 \cdot 0,08 \rightarrow M_{21} = 0, 211 \cdot 1 \cdot m$$

6)
$$F = |q| \cdot v \cdot \beta \cdot am\theta \Rightarrow |q| = 14 \mu C \quad v = 100 m/a$$

$$F = 14 \cdot 10^{-6} \cdot 100 \cdot 0.7 \Rightarrow F = 0.98 mN$$

8) O objetivo da utilização dessas charpas de aço-silício é pavar reduzir ai corrente de Foucaut ou corrente parasita.

- Encontrando as tensões:

- Approu encontrando as resistências e potências:

Agora encontrando as resistencias e potencias:
$$Is = 11.51 \rightarrow Is = 2.954A$$

$$P_s = I_s V_s = 2.954 \cdot 11.52 \rightarrow 24.634A$$

$$P_{5} = L_{5} V_{5} = 21,954 \cdot 11,521 + 11,521$$

$$P_{5} = 0.96P_{6} - 12$$
 $P_{p} = 34.03 = 35.45W$

$$I_{p} = \frac{35,45}{140} \rightarrow I_{p} = 0,320,A)$$

10) Pados:
$$V_p = 220V$$
 $P_p = 6500W$ $V_s = 1207V$

$$P_{P} = i \cdot V_{P} - P_{P} = \frac{V_{0}^{2}}{P_{P}} - P_{P} = \frac{200^{2}}{6500} - P_{P} = \frac{1,446}{1}$$

- Como Rip = Ris:

$$P_{s} = \frac{V_{s}^{2}}{R_{s}} \rightarrow P_{s} = \frac{(127)^{2}}{7,446} \rightarrow P_{s} = 2,166,129W$$

11) Primeivalmente, encontrando $\frac{V_{p}}{V_{p}}$: $V_{p} = \sqrt{2} \cdot V_{rms} + V_{p} = \sqrt{2} \cdot 200 = 3 \pm 1.5 \pm 1.5 = 3 \pm 1$

- Pavou um retificador monofasico de anida completa:

$$P_{W} = \frac{V_{W}^{2}}{R_{1}} \rightarrow P_{W} = \frac{198,05^{2}}{4} = 3,922 \cdot 10^{6} \text{ W}$$

- Pavou um retificador trifasico de onda completa:

$$P_{m} = \frac{V_{m}^{2}}{R} - P_{m} = \frac{513.31^{2}}{1} = 0,263.10^{6} \text{ W}$$

12) Descrição dos efeitos do motor (C:

Os imais estabelecem linhas de campo magnietico. Atvaves dos contautos umai corrente é aplicada nou espiva movel. Essais corventes estabelecem o giro. Devido ao comutador au corrente é invertida toda vez que au espira é posicionada verticalmente.

- Descrição do gerador CC e CA:

-> Gevador CC

Ab girar a espira sem a presença de fluxo magnético, temos a variação de fluxo no área da espira. Esso variação resutavá em uma tensão induzida a qual é aplicada atraves do conjunto abtor-escona.

> Gerador CA

Similar ao CC, porém ou forma de retirada dos tensão se da por ancis aletares, os quais não provocam inversão de fase em meio cido.

- 13) Area classificada é uma ávea (espaço tridimensio nal) na qual uma atmosfera potencialmente explusiva estava presente ou na qual é provável sua ocurrência, a ponto de exigir precauções especiais para a construção, instalação e utilização de equipamentos.
- Solove ous cavacterísticas das zonous 0 e 20:
 Zonou 0: áveaus onde ou presença dou artmosterou explosivou é permannente ou por tempo prolongado.
- Zona 20: airais onde au presença da atmosfera explosiva é permanente, por tempo prolondado ou frequente.
- 14) a) O primeiro digito é proteção contra ingresso de partículas sólidas estrambas com diaimetro > 50 mm e o segundo digito é au proteção contra ingresso de objetos estrambas com diâmetro > 12 mm.
 - b) IPOO é sem proteção e IP68 é máxima proteção.
- 15) Sinal PWM (Pulse Width Modulation), ou largural de pulso modulandou, refere-se als conceits de pulsar um sinal digital num condutor elétrics.
- Encontrando o Vcc: $Vcc - 214V \Rightarrow Vm_L = Vcc \cdot d_L \Rightarrow Vm_L = 214 \cdot 0, 15 = 3.6$ $T \cdot d \qquad Vm_D = Vcc \cdot d_D \Rightarrow Vm_D = 214 \cdot 0, 85 = 20, 9$ $T = \frac{1}{8 \cdot 10^3} = 125 \mu s \Rightarrow Td_L = T \cdot d_L = 125 \cdot 10^{-6} \cdot 0, 15 = 18,75 \mu s$ $Td_D = T \cdot d_D = 125 \cdot 10^{-6} \cdot 0, 85 = 106,25 \mu s$
- 17) $Dados: A = 40cm^2 = 40 \cdot 10^{-4}m^2$ B = 600 mTa) $Para = 50: \varphi = B \cdot A \cdot con\theta = 600 \cdot 10^{-3} \cdot 40 \cdot 10^{-4} \cdot con5^{\circ} \rightarrow 0$
- b) Para $\psi = 45^{\circ}$: $\psi = 600 \cdot 10^{-3} \cdot 40 \cdot 10^{-4} \cdot 000 \cdot 45^{\circ} \Rightarrow$

- c) Para $\psi = 85^\circ$: $\psi = 600 \cdot 10^{-3} \cdot 40 \cdot 10^{-4} \cdot 000 \cdot 85^\circ \rightarrow 0$
- LR) A Etem é diretamente dependente da variação de fluxo magnético (dp/dt) e não do varior absoluto do fluxo y. Nos pontos de máximo y ou variação é vula e nos pontos de fluxo nulo au taxa de variação é máxima.