УЛК 621.396.67.012.12

## О ДИАГРАММЕ НАПРАВЛЕННОСТИ АНТЕННЫ С ЗАДАННЫМ ЧИСЛОМ НЕИСПРАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

## В. С. Рабинович

Рассмотрена линейка изотропных излучателей с ваданным числом неисправных фазовращателей, причем их расположение на раскрыве не определено и ивляется случайным. Найдено выражение для средней диаграммы направленности, определена дисперсия днаграммы, характеризующая ее флуктуации относительно среднего значения. Полученные результаты хорошо согласуются с экспериментом, проведенным на ЭВМ.

При исследовании влияния неисправных элементов на параметры днаграммы направленности системы излучателей, как правило, задаются вероятностью неисправной работы каждого излучателя р (см. [1]). В такой модели число неисправных элементов может изменяться от одной к другой реализации из ансамбля однотипных антенн. Очень часто, однако, в нашем распоряжении имеется априорная информация о числе неисправных излучателей, но неизвестно их положение на раскрыве антенны.

В настоящей работе мы рассмотрим диаграмму направленности линейки из N изотропных излучателей при наличии в ней некоторого, заданного числа неисправных излучателей.

Предварительно сделаем следующие предположения.

1. Общее число неисправных элементов фиксировано и равно М.

Положение каждого неисправного излучателя не определено на раскрыве и является случайным.

3. Под неисправностью излучателя будем понимать неисправность

соответствующего фазовращателя.

4. Фазовая ошибка, возникшая за счет неисправности фазовращателя, является случайной величиной, закон распределения которой одинаков для всех излучателей.

5. Фазовые ошибки во всех неисправных фазовращателях случайно

независимы

Диаграмму направленности рассматриваемой антенны можно представить в виде

(1) 
$$F(u, u_0) = \sum_{n=1}^{N} A_n e^{i(\Phi_n + q_n \xi_n)};$$

$$\Phi_n = \varphi_n - \varphi_{n0};$$

$$\varphi_n = kd_n \sin \theta = \frac{d_n}{d_{ep}} u;$$

 $k=2\pi/\lambda-$  волновое число;  $\lambda-$  длина волны;  $\theta-$  угол, отсчитываемый от нормали к линейке;  $d_n-$  расстояние от начала координат до n-го излучателя;  $d_{\rm cp}-$  среднее расстояние между излучателями;  $u=kd_{\rm cp}\sin\theta-$ 

обобщенная координата;  $-\phi_{n0}=-kd_n\sin\theta_0=-(d_n/d_{\rm cp})u_0$ — фазовый набег на n-м излучателе, необходимый для отклонения луча антенны на угол  $\theta_0$ ;  $q_n$  — случайная величина, принимающая два возможных значения: 0 — на исправных фазовращателях и 1 — на неисправных;  $\zeta_n$  — случайная

фазовая ошибка на неисправном фазовращателе.

Найдем теперь выражение для средней диаграммы направленности по полю. Усреднение проведем сначала по всем положениям неисправных фазовращателей, а затем — по фазовым ошибкам на этих фазовращателях. Предварительно отметим, что общее число различных положений неисправных фазовращателей на полотие антенны равно  $C_N^{\,_{M}}$  (число сочетаний из N элементов по M). Диаграмму направленности линейки при заданном положении неисправных фазовращателей обозначим через

(2) 
$$F_r(u, u_0) = \sum_{\substack{n_r \\ n \neq n}} A_n e^{i(\Phi_n + \xi_n)} + \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq n_-}}^{N} A_n e^{i\Phi_n},$$

 $n_r$  пробегает M значений, соответствующих r-му возможному положению неисправных фазовращателей на раскрыве. Обозначая чертой сверху операцию усреднения, для среднего значения диаграммы направленности получим выражение

(3) 
$$\overline{F(u, u_0)} = \frac{1}{C_N^M} \sum_{\tau} F_{\tau}(u, u_0) =$$

$$= \frac{1}{C_N^M} \sum_{\tau} \left\{ \sum_{n_{\tau}} A_n e^{i(\Phi_n + \xi_n)} + \sum_{n=1}^N A_n e^{i\Phi_n} - \sum_{n_{\tau}} A_n e^{i\Phi_n} \right\}$$

или

(4) 
$$\overline{F(u, u_0)} = \sum_{n=1}^{N} A_n e^{i\Phi_n} + \frac{1}{C_N^M} \Big\{ \sum_{\tau} \sum_{n_{\tau}} A_n e^{i(\Phi_n + \xi_n)} - \sum_{\tau} \sum_{n_{\tau}} A_n e^{i\Phi_n} \Big\},$$

r в формуле (4) принимает значения, соответствующие всем возможным положениям неисправных фазовращателей.

В дальнейшем для простоты пределы суммирования будем опускать. Нетрудно показать, что

(5) 
$$\sum_{r} \sum_{n_{r}} A_{n} e^{i(\Phi_{n} + \xi_{n})} = C_{N-1}^{M-i} \sum_{n} A_{n} e^{i(\Phi_{n} + \xi_{n})},$$

т. е. каждое слагаемое в двойной сумме (5) встречается ровно  $C_{N-1}^{M-1}$  раз. Следовательно,

(6) 
$$\overline{F(u,u_0)} = \sum_n A_n e^{i\Phi_n} + \frac{M}{N} \sum_n A_n e^{i(\Phi_n + \xi_n)} - \frac{M}{N} \sum_n A_n e^{i\Phi_n}.$$

Проведя повторное усреднение выражения (6) по всем возможным фазовым ошибкам с учетом предположений (4) и (5), получим

(7) 
$$\overline{F(u,u_0)} = \left\{ 1 + f \frac{M}{N} - \frac{M}{N} \right\} \sum_{n} A_n e^{i\Phi_n}.$$

Здесь  $f=e^{i\xi_n}$ . Нетрудно заметить, что при f=0 (фазовая ошибка равномерно распределена в интервале  $\emptyset-2\pi$ ) выражение (7) совпадает со

средней диаграммой направленности антенной решетки, в которой неисправность фазовращателя приводит к отсутствию излучения соответствующего элемента, т. е. к отказу излучателя.

Множитель

$$1+f\frac{M}{N}-\frac{M}{N}$$

характеризует ухудшение направленных свойств диаграммы, а

(8) 
$$\sum_{n} A_n e^{i\Phi_n} = F_0(u, u_0)$$

представляет неискаженную диаграмму направленности антенны сисправными фазовращателями.

Несложными преобразованиями среднюю диаграмму направленности

по мощности можно привести к виду

(9) 
$$\overline{P(u, u_0)} = \sum_{\mathbf{n}} A_n e^{i(\Phi_n + q_n \xi_n)} \sum_{m} A_m e^{-i(\Phi_m + q_m \xi_m)} = |\overline{P(u, u_0)}|^2 + \delta^2 F(u, u_0),$$

где  $\delta F(u, u_0)$  — среднеквадратичное значение откловения диаграммы от среднего значения, характеризующее ее флуктуации.

(10) 
$$\delta^{2}F(u, u_{0}) = \frac{M}{N} (1 - ff^{*}) \sum_{n} A_{n}^{2} + (1 - 2 \operatorname{Re} f + ff^{*}) \times \left[ \frac{1}{C_{N}^{M}} \sum_{r} \left| \sum_{n} A_{n} e^{i\Phi_{n}} \right|^{2} - \left( \frac{M}{N} \right)^{2} \left| \sum_{n} A_{n} e^{i\Phi_{n}} \right|^{2} \right].$$

Здесь f означает величину, комплексно сопряженную к f. Заметим, что

(11) 
$$\sum_{n_r} A_n e^{i\Phi_n}$$

представляет диаграмму направленности неэквидистантной решетки с заданным (г-м) набором излучателей.

Для основного луча

(12) 
$$\delta_0^2 F(u_0, u_0) = \frac{M}{N} (1 - ff^*) \sum_n A_n^2 + (1 - 2 \operatorname{Re} f + ff^*) \times \left[ \frac{1}{C_N^M} \sum_n \left( \sum_n A_n \right)^2 - \left( \frac{M}{N} \right)^2 \left( \sum_n A_n \right)^2 \right].$$

Дисперсия боковых лепестков при небольшом числе неисправных фазовращателей определяется выражением

(13) 
$$\delta_1^2 F(u, u_0) \simeq \frac{2M}{N} (1 - \text{Re } f) \sum_n A_n^2.$$

Это соотношение получено с учетом того, что в (11) фазовые значения Ф, для углов, соответствующих боковым лепесткам, при небольшом числе

неисправных фазовращателей практически являются случайными величинами, равномерно распределенными в интервале  $0-2\pi$ . Поэтому для определенными в интервале  $10-2\pi$ . определения (13) мы воспользовались усредненным по ансамблю возможных положений неисправных фазовращателей значением квадрата мо-Формулы (12) и (13) приобретают наиболее наглядный вид в случае дуля диаграммы направленности (11).

равномерного амплитудного распределения  $(A_n = 1)$ .

При этом

 $\delta_0^2 F(u_0, u_0) = (1 - ff^*) M,$ 

(14)

 $\delta_1^2 F(u, u_0) \simeq 2M(1 - \operatorname{Re} f).$ 

Знаки  $\operatorname{Re} f$  и  $\operatorname{Im} f$  означают соответственно взятие действительной и

мнимой частей числа. Отметим, что в случае отказа излучателей с неисправными фазовра-

щателями формула (12) изменяется следующим образом:

(15) 
$$\delta^{2}F(u,u_{0}) = \frac{1}{C_{N}^{M}} \sum_{r} \left| \sum_{n_{r}} A_{n}e^{i\Phi_{n}} \right|^{2} - \left(\frac{M}{N}\right)^{2} \left| \sum_{n} A_{n}e^{i\Phi_{n}} \right|^{2}.$$

Соответственно при  $A_n = 1$ 

 $\delta_0^2 F(u, u_0) = 0,$ 

(16) $\delta_1^2 F(u, u_0) = M.$ 

Как видим, в такой ситуации флуктуации поля в основном направлении отсутствуют. Действительно, при излучении в основном направлении антенной решетки с равномерным амплитудным возбуждением положение отказавших элементов несущественно, важно лишь их число.

Для подтверждения результатов проведенного анализа в качестве примера при номощи датчика случайных чисел были просчитаны реализации диаграммы направленности эквидистантной линейки из 100 изотропных излучателей с фазовыми ошибками на неисправных фазовращателях, распределенными равномерно в интервале  $0-2\pi$ . Амилитудное распределение выбрано равномерным, а фазовое - линейным с нулевой фазой в геометрическом центре решетки. Результаты расчетов сведены в таблицу. Каждая оценка получена на основании 5000 реализаций диаграммы направленности.

М	2	5	10	20	25
$egin{array}{l} \delta^2_0 F \ \delta^2_1 F \end{array}$	2 4	4,93 9,83	9,88 18,49	20 35,97	24,65 44,04

Как видим, дисперсия диаграммы направленности в области основного луча хорошо согласуется с результатами по формуле (14) (для нашего примера Re f = 0, Im f = 0), дисперсия же бокового излучения с большой степенью точности совпадает с выражением (14) лишь для небольших M, т. е. при небольшом числе неисправных фазовращателей, а это условие имеет место во многих практически важных случаях.

В заключение автор выражает благодарность В. Г. Соколову за постоянные консультации во время работы.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Л. Г. Содин, Радиотехника и электроника, 1966, 11, 11, 1953.