

Empresa: Dirección:

CP: 38023 **Población: Municipio:** La Laguna

Por la presente se le comunica que el hidrante situado en su municipio, identificado como:

Hidrante: 230005

Calle/Edificio: El Acantilado,nº41 /

Municipio: La Laguna

Coordenadas UTM: X: 367788 Y: 3159001 HUSO: **Coordenadas geográficas:** N: -61.67936 W: -185.49845

presenta las siguientes incidencias detectadas por nuestros técnicos en la revisión realizada recientemente:

Fecha: 2010-05-13 00:00:00

Comentario: El hidrante se encuentra estropeado

por lo que le solicitamos tomen las medidas oportunas para corregir esta situación en aras de tener el hidrante antes indicado en correcta situación de operatividad para ser usado por nuestro personal cuando sea necesario. Para cualquier aclaración puede contactar con este Consorcio en el teléfono 922-533-487. Atentamente

??????????