



ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ

Исполнитель: ООО «Горная Евразия»			Заказчик: АО «Полюс Магадан»
Свердловская обл, Екатеринбург г, Московская ул, дом № 195, оф.814			
Заказ-наряд №			Заявка №
Изготовитель оборудования: NHL			TR-100A
Модель оборудования:	TR-100A	Дата начала работ:	Адрес места эксплуатации оборудования: Магаданская область, Тенькинский район, п. Омчак, АО Полюс Магадан
Серийный номер:	NHLT3AAAESB2A0478	13/05/2026г.	
Наработка/Пробег в часах/км	917/12191		
Агрегат	Выхлопная система		Контактное лицо: Абалаков И.Г.
Модель агрегата			Жалобы/Неисправность: Обрыв шпилек уплотнительного кольца впускной трубы выхлопных газов обогрева кузова
Серийный номер агрегата			
Гаражный номер	92		

Описание



Внешний вид




Заводская табличка



Наработка м/ч

13.05.2026г. При выезде в карьер, для проведения осмотра карьерного самосвала сервисной службой Горной Евразии, был обнаружен обрыв шпилек уплотнительного кольца выпускной трубы выхлопных газов обогрева кузова и деформация выхлопного короба. В результате деформации выхлопного короба произошло оплавление изоляции электрических проводов выхлопными газами.

Уплотнительное кольцо, деформированный выхлопной короб:



Оплавленные электрические провода и пластиковые зажимы РВД:



Выполнены следующие работы:

Восстановление крепления шпилек, монтаж уплотнительного кольца выпускной трубы кузова:



Восстановление геометрии выхлопного короба:



Ремонт электропроводки. Замена хомутов и зажимов РВД:



Заключение/Рекомендации

Причиной неисправности послужило низкое качество сварного соединения шпилек уплотнительного кольца.

Самосвал выпущен в работу. Эксплуатацию техники производить согласно заводской инструкции.

Подпись уполномоченного представителя заказчика

Дата: 25.05.2026г.

Подпись сервисного инженера/механика

Абалаков И.Г.

Дата: 25.05.2026