





两顶部滑轮轴承座103装焊时必须保证平行度和同轴度误差在2.5以内。

при монтаже и сварке 2 роликового гнезда подшипника на вершине 103 обязательно обеспечить то, что погрешность параллельности и соосности находится в пределах 2.5.



114	GB/T14626	бандажный хомут TFC50-Sch160			114	GB/T14626	管箍TFC50-Sch160	1	
113	K1801.03.15.01.107	ушки	2		113	K1801.03.15.01.107	耳子	2	
108	GB/T14626	бандажный хомут THC50-Sch160-Rc2-1/2			108	GB/T14626	管箍THC50-Sch160-Rc2-1/2	1	
107	K1801.03.15.01.400	гнездо вливания масла	1		107	K1801.03.15.01.400	注油座	1	
106	K1801.03.15.01.106	ушки	4		106	K1801.03.15.01.106	耳子	4	
105	K1801.03.15.01.105	Гнездо подшипника	1		105	K1801.03.15.01.105	轴承座	1	
104	K1801.03.15.01.104	гнездо подшипника	1		104	K1801.03.15.01.104	轴承座	1	
103	K1801.03.15.01.300	гнездо подшипника головки	2		103	K1801.03.15.01.300	头部轴承座	2	
68	K1801.03.15.01.700	Гнездо подшипника	1		68	K1801.03.15.01.700	轴承座	1	
66	K1801.03.15.01.600	Гнездо подшипника	1		66	K1801.03.15.01.600	轴承座	1	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания	序号	代 号	名 称	数量	备 注
					起重臂本体 Корпус грузоподъёмной стрелы			K1801.03.15.01.00SH	
Отметка	Кол-во	Номер документа	Подпись	Дата	通用技术条件 ОБЩЕПРИНЯТЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ JB/T 5000			重量 Вес	比例 Масштаб 1:60
Прокетировщик		Технологическая проверка						共2张 Всего2 листа 第2张 Лист2	
Контроль								 太重技术中心 Технический центр тяжелой техники, Тайюань	
Главный проектировщик		Проверка стандартов							
Проверил		Дата							
Директор института									