




链条调整方法:

将斗杆收回到极限位置, 使开斗杠杆尽量靠近鞍座, 再关闭斗底, 把斗栓充分插入栓孔内, 并设法临时固定它, 避免脱出孔外。最后按图示开斗杠杆的正确姿态, 调整开斗链条长度, 以达到绷紧为止。

Способ регулировки цепи:

Ковшовую рукоять вернуть в предельное положение так, чтобы рычаг ковша находился максимально близко к опорному башмаку. Закрыть дно ковша, в отверстия для болтов полностью вставить болты и на время их закрепить, чтобы они не выпали из отверстий. Затем установить рычаг ковша в нужное положение, как показано на схеме, отрегулировать длину цепи открывания ковша, пока она не натянется.

|                       |        |                 |                          |         |                                 |               |                                                                                                                                                                       |  |            |       |
|-----------------------|--------|-----------------|--------------------------|---------|---------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-------|
|                       |        |                 |                          |         | 开斗机构<br>Механизм открытия ковша | K1802.04.00SH |                                                                                                                                                                       |  |            |       |
| Отметка               | Кол-во | Номер документа |                          | Подпись |                                 | Дата          |                                                                                                                                                                       |  |            |       |
| Прокетировщик         |        |                 | Технологическая проверка |         |                                 |               | 重量 Вес                                                                                                                                                                |  | 比例 Масштаб | 1:100 |
| Контроль              |        |                 |                          |         |                                 |               | 共3张  Всего 3 листа  第1张  Лист1                                                                                                                                        |  |            |       |
| Главный проектировщик |        |                 |                          |         |                                 |               | <div></div> <div>太重技术中心<br/>Технический центр тяжелой<br/>техники, Тайюань</div> |  |            |       |
| Проверил              |        |                 | Проверка стандартов      |         |                                 |               |                                                                                                                                                                       |  |            |       |
| Директор института    |        |                 | Дата                     |         |                                 |               |                                                                                                                                                                       |  |            |       |