




技术要求

Сварка на платформе

1. 序1绞车支架与绞车配孔后安装在平台上。
2. 电动绞车的卷筒分别朝向钢丝绳起点一侧。
3. 加固装置在序1安装合适后再进行安装。

Технические требования:

1. №1 монтируется на платформу после опоры лебедки и монтажного отверстия лебедки.
2. Барабан электроприводной лебедки по отдельности направлен к одному концу стального троса.
3. Укрепляющая установка монтируется только после надлежащего монтажа номера 1.

6	K1804.05.13.02.00	Укрепляющая установка	1		6	K1804.05.13.02.00	加固装置	1	
5	K1818.05.13.01.00	Электроприводная лебедка	2		5	K1818.05.13.01.00	电动绞车	2	
4	GB/T93	Шайба 20	12		4	GB/T93	垫圈 20	12	
3	GB/T70	Болт M20x35	12		3	GB/T70	螺栓 M20×35	12	
2	K1804.05.13.01	Прокладка с резьбой	2		2	K1804.05.13.01	螺纹垫板	2	
1	K1804.05.13.01.00	Опора	1		1	K1804.05.13.01.00	支架	1	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания	序号	代 号	名 称	数量	备 注

					绞车装置	K1818.05.13.00SH				
						УСТАНОВКА ЛЕБЕДКИ				
Отметка	Кол-во	Номер документа	Подпись	Дата			重量 Bcc	1048.562	比例 Масштаб	1:25
Прокетировщик			Технологическая проверка		通用技术条件 ОБЩЕПРИНЯТЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ JB/T 5000	共1张 Bcc 1 листа		第1张 Лист1		
Контроль						 太重技术中心 Технический центр тяжелой техники, Тайюань				
Главный проектировщик										
Проверил			Проверка стандартов							
Директор института			Дата							