





K1801.10.02.00SH



注：所有焊缝在焊前必须预热，预热温度为：65℃。



标记处数	文件号	签字	日期
设计	张明霞	工艺审查	
校核	许玉明		
主任设计	王晓明		
审查		标准审查	
所长		日期	2015.11.6

2	K1801.10.02.02	H428×407×20×6414.5	1	
1	K1801.10.02.01	-56×524×1228	4	
序号	代号	名称	数量	备注
拉杆 Тяговая штанга		K1801.10.02.00SH		
通用技术条件 JB/T 5000		重量	2496.3	比例 1:25
		共 张	第 张	
		TZ 太重技术中心		