



HS0011.00SH



X-X
1: 10





Во время предварительной сборки приваривается на вытяжной и нажимной рычаги опоры в форме А, не сваривается в горизонтальном направлении, после сварки шлифуется

预装时焊在A型架的拉杆和压杆上, 水平方向不焊, 焊后磨光

Во время предварительной сборки вырезаются отверстия на резиновой ленте, она разрезается на 4 части, по отдельности соединяются с верхней частью балки для отгрузки, на площадке наносится клей в местах стыка

制作预装时将橡胶条的孔开好, 并分割为四块, 分别与梁河顶盖连接发运, 现场将对接处涂胶

0-0
1: 6



厂内制作和预装时用胶水将密封条, 粘结在所有梁与顶盖接触的翻边上, 运输时做好防护

Во время предварительной сборки на заводе на обратные стороны соединения балки и крышки наклеивается уплотнительная лента с помощью клея, необходима хорошая защита во время транспортировки

标记处数	文件号	签字	日期	
设计	雷正杰	工艺审查		
校核	张龙			
主任设计				
审查	王晓明	标准审查		
所长		日期	2016.5.25	

机棚
KY30B

通用技术条件
JB/T 5000

K1838.11.00SH

重量	27113.31	比例	1:60
共 7 张		第 5 张	



太重技术中心