



K1838.90.06.8E8LK

标记	处数	文件号	签字	日期



Технические требования:

1. 本图所示为回转部分润滑、气路零部件及胶管的安装布置图。胶管伴热保温主、辅材及布置说明。伴热与保温在管道初装完成后进行施工。本图所述为最低施工要求。更专业的涂胶、切缝等要求执行伴热保温厂家随机附带的详细施工技术规范。

1 Указанное в данном чертеже составляет монтажную схему смазки гироскопической части, газовада и резинового шланга. Главные, вспомогательные материалы для сопроводительного подогрева и теплозащиты резинового шланга и разъяснение распределения. Сопроводительный подогрев и теплозащита проводятся после выполнения грубой сборки трубопровода. Указанное в данном чертеже составляет минимальные требования к строительству. О более специальных требованиях обрезаживания, надреза исполнять детальное техническое указание строительства, случайно прилагаемое заводом сопроводительного подогрева и теплозащиты.

2. 本图中从分配器出口到润滑点的内径12的胶管不进行伴热，采用32X15的夹筋铝箔贴面橡塑海绵保温管材进行保温。保温管材剖开包裹于胶管外部，切口用神州橡塑专用胶水粘贴，切缝全部用外部用神州布基专用胶带裹扎。外部缠绕方式固定裹扎部件。

2 Не проводить сопроводительный подогрев для резинового шланга внутренним диаметром 12 с выхода делителя до смазываемой точки в данном чертеже, применять теплоизоляционные трубы панелированной губки каучука и пластмассы алюминиевой фольги зажимного хомута 32X15 для теплозащиты. Распарывать теплоизоляционные трубы и обвертывать на внешней части резинового шланга, разрез подклеивается с использованием специального резинового клея для каучука и пластмассы Шэньчжоу, все надрезы перевязывают с использованием специальной клейкой ленты Буки Шэньчжоу. Скреплять перевязываемые детали методом внешней обмотки.

3. 主管道内径16的胶管进行伴热保温处理。分成三根一组及二根一组两种形式，采用57X25的夹筋铝箔贴面橡塑海绵保温管材进行保温。保温管材剖开包裹于胶管外部，切口用神州橡塑专用胶水粘贴，切缝全部用外部用神州布基专用胶带裹扎。从润滑室到大臂的胶管外部缠绕方式固定裹扎部件。用保温防护罩K1623.90.02.03.00防护。

3 Для резинового шланга внутренним диаметром 16 главного трубопровода проводить обработку сопроводительного подогрева и теплозащиты. Разделить на 2 образа: в группе 3 шт. и в группе 2 шт., применять теплоизоляционные трубы панелированной губки каучука и пластмассы алюминиевой фольги зажимного хомута 57X25 для теплозащиты. Распарывать теплоизоляционные трубы и обвертывать на внешней части резинового шланга, разрез подклеивается с использованием специального резинового клея для каучука и пластмассы Шэньчжоу, все надрезы перевязывают с использованием специальной клейкой ленты Буки Шэньчжоу. Для резинового шланга от помещения смазки до большой стрелы скреплять перевязываемые детали методом внешней обмотки. Защищать с использованием защитного кожуха теплозащиты K1623.90.02.03.00.

4. 电伴热采用分段连接方式。中间连接采用SX三通连接组件及SX两通连接组件连接。伴热带与胶管平行布置，用FT-1L-C绑扎带固定在一起。在二通及三通连接接口显著部位粘贴CL-C警告标志。

4 Попутный электронагрев применяет способ соединения по секциям. Среднее соединение применяет трехходовой соединительный узел SX и двухходовой соединительный узел SX для соединения. Попутный электронагрев и резиновый шланг параллельно расположатся, скреплять вместе с использованием привязной лямки FT-1L-C. На очевидном месте двухходового и трехходового соединения наклеить предупреждающий знак CL-C.

5. 电伴热在运行前必须检查绝缘情况，具体做法执行厂家详细说明书要求。

5 Обязательно проверить обстановку изоляции до эксплуатации попутного электронагрева, конкретный метод исполняет требования детальной инструкции завода.

6. 运输安装过程中禁止踩踏伴热带及保温管。

6 В процесс транспортировки и монтажа запрещено топтать ленту сопровождающего обогрева и теплоизоляционную трубу.

P001001249-A				回转喷射润滑布置		K1838.90.04.00SH			
设计	郭世英	工艺审查	袁运星	КОМПОНОВКА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СМАЗОЧНОЙ СИСТЕМЫ ПОВОРОТА					
校核	卢安卿								
审查	张玉姝	标准审查	白焱			重量	101.59	比例	1:50
主任设计		主管主任		通用技术条件 JB/T 5000		共 3 张		第 3 张	
所长									
日期	20161209								