

00'80'8E8LKD		обозначение				
		标记	处数	文件号	签字	日期
				№ документа	Подпись	Дата

说 明

1. 本图给出电气下架布置图设备的安装示意图和安装材料.

2. 电气下架设备和线缆材料在DK1838 .01.00电气设备表中给出.

3. 电气设备安装布线时参照DK1838 .02.00电气原理图和DK1838 .03.00电气管线表. 走管应一致整齐、美观.

4. 插座盒及穿线盒安装时位置视现场具体情况灵活而定.

5. 本图所给表格数据仅供施工时参考.

6. 本部件图所给施工材料剩余时允许其它部件使用.

7. 本部件图所给橡皮管口套或护口是为布线钢管两头护线使用.

8. DK1838 .01.00电气设备表中给出的

软橡皮是为中央枢轴下端-布线钢管之间护线使用.

9. 穿软管原则, 所有的缆线出线槽加接头进软管, 到电机或编码器处同样加软管接头.

软管用各自配套的固定卡子固定, 必须做到所有的电缆不外漏.

10. 软管长度根据走线的实际情况具体确定, 并合理分布管夹.

11. 接头现场确定管的长度后、留出一定活动余量, 装配在软管上以及接线盒上.

Описание

1.В данном чертеже представлены схема монтажа оборудования и материалы для монтажа при расположении электрической нижней подставки.

2.Оборудование и материалы кабеля для электрической нижней подставки представлены в таблице электрического оборудования DK 1838.01.00.

3.При монтаже электрического оборудования и прокладке электрических проводов смотреть принципиальную электрическую схему DK 1838.02.00 и таблицу электрических трубопроводов DK 1838.03.00. Трубы должны быть проложены аккуратно и красиво.

4.При монтаже коробки розетки и проходной коробки их положение зависит от конкретной ситуации на месте.

5.Данные в таблице, приведенные в данном чертеже только используются для справки при производстве работ.

6.В случае если строительные материалы, перечисленные в чертеже данного узла, остаются, они могут использоваться для других узлов.

7.Чехол резинового рукава или губка, представленный в данном чертеже, используется для защиты проводов на двух концах стальной трубы для прокладки проводов.

8.Мягкая резина, представленная в таблице электрического оборудования DK 1838.01.00, используется для защиты проводов между нижним концом центрального узла и стальной трубой для прокладки проводов.

9.Принцип монтажа шлангов: все выводы кабеля выходят из желоба, с добавлением соединений входят в шланги, на месте электродвигателя или кодирующего устройства равным образом добавить соединения шлангов. Шланги закрепляются комплектующими зажимами, необходимо обеспечить, что все кабели не обнажаются.

10.Длина шлангов определяется от фактической прокладки, при этом рационально распределить зажимы.

11.После определения длины шлангов на месте соединений, резервировать определенный допуск на движение, монтировать их на шланге и соединительной коробке.

P001004561-A				电气下架布置示意图		DK1838.08.00					
设 计	潘丽珍	工艺审查		Схема расположения электрической нижней подставки							
校 核	张宇										
审 查	毛保健	标准审查	刘晓星								
主任设计		主管主任		通用技术条件 JB/T 5000		重 量		231.63	比 例		1:25
所 长	乔建强					共 4 张		第 2 张			
日 期	20161207					 太重技术中心					