

# Lista de precios de refacciones México

válido de 1. 4. 2025



Mi número de cliente RATIONAL \_\_\_\_\_



Procesamiento de órdenes a través de socio de Servicio RATIONAL.

Busque un SOCIO de SERVICIO cercano en nuestra base de datos.

[https://www.rational-online.com/es\\_mx/servicios/rational-servicepartners/](https://www.rational-online.com/es_mx/servicios/rational-servicepartners/)



Productos

Sectores

Eventos

Servicios

Cientes de referencia

Empresa

Noticias

Trabaja con nosotros

Spain



Introducir el código postal o ciudad para encontrar el evento



> Buscar

Mostrar la sección del filtro

▼

**Linea de atención y soporte:**

Linea de soporte técnico:

Horario abierto

Tel: + 52 55 80682360

Tel: + 52 55 27025318

Solicitud de partes de servicio:

Lu - Vi de 8:00 a 17:00

Tel: +52 55 52 92 7538

Tel: +52 55 36 03 9665

Tel: +52 55 80 68 3950

**Precio al Publico:**

1. Precios sugerido al público, no se incluyen IVA.
2. Los pedidos son entregados EXW, en almacén Rational México.
3. Precios y características técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.
4. Para toda pieza no incluida en la lista, se deberá solicitar como especial.
5. Lista de precio valida desde 1.4.2025 sustituye cualquier versión anterior.
6. Cambios y devoluciones están sujetos a la política de RATIONAL México.
7. La actual lista de recambios puede ser buscada en: [www.rational-online.mx](http://www.rational-online.mx)
8. La lista de precios no es adecuada para identificar piezas o partes de reposición.  
Para ello utilice el catálogo de piezas disponible en el portal RATIONAL, para Service Partners.

**Atención por favor:****1. Los precios indicados se refieren a la cantidad indicada en la columna Cant.****Ejemplo de pedido:**

| Cant. | Código    | Cantidad en el pedido | Cantidad de entrega |
|-------|-----------|-----------------------|---------------------|
| 1     | 10.00.056 | 5 x                   | 5 x 1 ea = 5 ea     |
| 5     | 10.00.041 | 5 x                   | 5 x 5 ea = 25 ea    |
| 10    | 10.00.061 | 5 x                   | 5 x 10 ea = 50 ea   |

**2. Los artículos que están marcados con \*\* no tienen ningún descuento.**

| Cant | Unid. | Referencia | Designación                                                      | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 5    | ea    | 10.00.041  | Tuerca del remache M5 hexágono cerrado                           | sustituido por<br>10.01.429P                                        |
| 10   | ea    | 10.00.060  | Tornillo cabeza cilíndrica ranurada Torx M4x6                    | sustituido por<br>10.00.061P                                        |
| 10   | ea    | 10.00.061  | Tornillo cabeza cilíndrica ranurada Torx M4x12                   | sustituido por<br>10.00.061P                                        |
| 10   | ea    | 10.00.061P | Tornillo cabeza cilíndrica ranurada Torx M4x12 desde 04/2004     | 24,00                                                               |
| 10   | ea    | 10.00.062  | Tornillo cabeza cilíndrica ranurada Torx M4x20                   | sustituido por<br>10.00.062P                                        |
| 10   | ea    | 10.00.062P | Tornillo cabeza cilíndrica ranurada Torx M4x20 desde 04/2004     | 39,65                                                               |
| 10   | ea    | 10.00.063  | Tornillo cabeza cilíndrica ranurada Torx M4x25                   | sustituido por<br>10.00.063P                                        |
| 10   | ea    | 10.00.063P | Tornillo cabeza cilíndrica ranurada Torx M4x25 desde 04/2004     | 47,64                                                               |
| 10   | ea    | 10.00.064  | Tornillo cabeza cilíndrica ranurada Torx M4x30                   | sustituido por<br>10.00.456                                         |
| 10   | ea    | 10.00.065  | Tornillo avellanado Torx T20 M4x12                               | sustituido por<br>10.00.065P                                        |
| 10   | ea    | 10.00.065P | Tornillo avellanado Torx T20 M4x12 desde 04/2004                 | 30,60                                                               |
| 10   | ea    | 10.00.068  | Tornillo avellanado Torx T20 M4x40                               | sustituido por<br>10.00.068P                                        |
| 10   | ea    | 10.00.068P | Tornillo avellanado Torx T20 M4x40                               | 24,69                                                               |
| 5    | ea    | 10.00.070  | Tuerca hexagonal M6 DIN 934                                      | sustituido por<br>10.00.070P                                        |
| 5    | ea    | 10.00.070P | Tuerca hexagonal M6 DIN 934 desde 04/2004                        | 19,78                                                               |
| 5    | ea    | 10.00.071  | Tuerca hexagonal M8 DIN 934                                      | sustituido por<br>10.00.071P                                        |
| 5    | ea    | 10.00.071P | Tuerca hexagonal M8 DIN 934 desde 04/2004                        | 16,69                                                               |
| 5    | ea    | 10.00.076  | Tornillo allen M5x50                                             | sustituido por<br>10.00.076P                                        |
| 5    | ea    | 10.00.076P | Tornillo allen M5x50 desde 04/2004                               | 24,69                                                               |
| 1    | ea    | 10.00.087  | Brida para sensor                                                | sustituido por<br>10.00.087P                                        |
| 1    | ea    | 10.00.087P | Brida para sensor desde 09/2011                                  | 98,77                                                               |
| 10   | ea    | 10.00.090  | Tapón cabeza Torx T30                                            | sustituido por<br>10.00.090P                                        |
| 10   | ea    | 10.00.090P | Tapón cabeza Torx T30 desde 04/2004                              | 128,33                                                              |
| 1    | m     | 10.00.091  | Perfil protector de cantos Línea SCC 201/202                     | sustituido por<br>10.00.091P                                        |
| 1    | ea    | 10.00.091P | Perfil protector de cantos 190mm Línea SCC 201/202 desde 04/2004 | Precio a petición                                                   |
| 5    | ea    | 10.00.099  | Tornillo cabeza hexagonal M8x12 DIN 933                          | sustituido por<br>10.01.162P                                        |
| 5    | ea    | 10.00.099S | Tornillo cabeza hexagonal M8x12 DIN 933                          | sustituido por<br>10.01.162P                                        |
| 10   | ea    | 10.00.100  | Tuerca hexagonal autoblocante M4                                 | sustituido por<br>10.00.100P                                        |
| 10   | ea    | 10.00.100P | Tuerca hexagonal autoblocante M4 desde 04/2004                   | 33,04                                                               |
| 10   | ea    | 10.00.102  | Tornillo hexagonal para chapa B4,2x32 DIN7976                    | sustituido por<br>10.00.102P                                        |
| 10   | ea    | 10.00.102P | Tornillo hexagonal para chapa B4,2x32 DIN7976 desde 04/2004      | 91,12                                                               |
| 10   | ea    | 10.00.103  | EJOT PT-Tornillo KA 3.5x10                                       | sustituido por<br>10.00.103P                                        |
| 10   | ea    | 10.00.103P | EJOT PT-Tornillo KA 3.5x10 desde 04/2004                         | 48,34                                                               |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia | Designación                                      | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 5     | ea    | 10.00.107  | Tornillo allen M10x35 DIN 912                    | sustituido por<br>10.00.107P                                        |
| 5     | ea    | 10.00.107P | Tornillo allen M10x30 DIN 912 desde 04/2004      | 119,98                                                              |
| 10    | ea    | 10.00.109  | Tornillo hexagonal M5x23                         | sustituido por<br>10.00.109P                                        |
| 10    | ea    | 10.00.109P | Tornillo hexagonal M5x23 desde 04/2004           | 249,35                                                              |
| 10    | ea    | 10.00.111  | Brida larga para cables                          | sustituido por<br>10.00.111P                                        |
| 10    | ea    | 10.00.111P | Brida larga para cables desde 04/2004            | 100,51                                                              |
| 10    | ea    | 10.00.112  | Brida corta para cables                          | sustituido por<br>10.00.112P                                        |
| 10    | ea    | 10.00.112P | Brida corta para cables desde 04/2004            | 61,90                                                               |
| 5     | ea    | 10.00.115  | Tornillo Allen M5x30                             | sustituido por<br>10.00.115P                                        |
| 5     | ea    | 10.00.115P | Tornillo Allen M5x30 desde 04/2004               | 18,78                                                               |
| 10    | ea    | 10.00.116  | Tuerca fijación para cable conexión PG40         | sustituido por<br>10.00.116P                                        |
| 10    | ea    | 10.00.116P | Tuerca fijación para cable conexión PG40         | 770,31                                                              |
| 2     | ea    | 10.00.126  | Abrazadera para manguera 40-60mm                 | sustituido por<br>10.00.126P                                        |
| 2     | ea    | 10.00.126P | Abrazadera para manguera 40-60mm                 | 480,62                                                              |
| 10    | ea    | 10.00.144  | Tornillo allen M3x16mm                           | sustituido por<br>10.00.144P                                        |
| 10    | ea    | 10.00.144P | Tornillo allen M3x16mm desde 04/2004             | 33,73                                                               |
| 10    | ea    | 10.00.148  | Tornillo cabeza redonda ranurada M5x12 INOX A2   | sustituido por<br>10.00.148P                                        |
| 10    | ea    | 10.00.148P | Tornillo cabeza redonda ranurada M5x12 INOX A2   | 61,56                                                               |
| 1     | ea    | 10.00.150  | Tornillo cabeza avellanada aombada M6x12 INOX A2 | sustituido por<br>10.00.150P                                        |
| 10    | ea    | 10.00.150P | Tornillo cabeza avellanada aombada M6x12 INOX A2 | 74,42                                                               |
| 5     | ea    | 10.00.175P | Tuerca ciega M5                                  | 79,99                                                               |
| 10    | ea    | 10.00.177  | Arandela M4                                      | sustituido por<br>10.00.177P                                        |
| 10    | ea    | 10.00.177P | Arandela M4                                      | 13,22                                                               |
| 10    | ea    | 10.00.186P | Arandela LL6 A                                   | 96,33                                                               |
| 10    | ea    | 10.00.188  | Disco abanico A5.1                               | sustituido por<br>10.00.188P                                        |
| 10    | ea    | 10.00.188P | Disco abanico A5.1                               | 21,56                                                               |
| 10    | ea    | 10.00.189  | Arandela disco dentado AZ 6 inox A4 DIN6798      | sustituido por<br>10.00.189P                                        |
| 10    | ea    | 10.00.189P | Arandela disco dentado AZ 6 inox A4 DIN6798      | 26,78                                                               |
| 1     | ea    | 10.00.211  | Remache 3.2x10 inox                              | sustituido por<br>10.00.211P                                        |
| 10    | ea    | 10.00.211P | Remache 3.2x10 inox                              | 92,16                                                               |
| 1     | ea    | 10.00.225  | Tuerca latón 3/8"                                | sustituido por<br>10.00.225P                                        |
| 1     | ea    | 10.00.225P | Tuerca latón 3/8"                                | 259,44                                                              |
| 10    | ea    | 10.00.238  | Tornillo Torx 4x50                               | sustituido por<br>10.00.238P                                        |
| 10    | ea    | 10.00.238P | Tornillo Torx 4x50 desde 04/2004                 | 68,51                                                               |
| 10    | ea    | 10.00.239  | EJOT PT-Tornillo Torx 4x10 WN 1451               | sustituido por<br>10.00.239P                                        |
| 10    | ea    | 10.00.239P | EJOT PT-Tornillo Torx 4x10 WN 1451 desde 04/2004 | 56,34                                                               |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia | Designación                                                  | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 10   | ea    | 10.00.240  | Tornillo cabeza Torx 3x20                                    | sustituido por<br>10.00.240P                                        |
| 10   | ea    | 10.00.240P | Tornillo cabeza Torx 3x20 desde 04/2004                      | 29,21                                                               |
| 10   | ea    | 10.00.242  | EJOT PT-Tornillo Torx 3x8 WN 1451                            | sustituido por<br>10.00.239                                         |
| 5    | ea    | 10.00.243  | Separador M4x8                                               | sustituido por<br>10.00.243P                                        |
| 5    | ea    | 10.00.243P | Separador M4x8 desde 04/2004                                 | 104,33                                                              |
| 5    | ea    | 10.00.280P | Tornillo HM 8x12 A2                                          | 101,20                                                              |
| 5    | ea    | 10.00.285  | Tornillo hexagonal M10x16                                    | sustituido por<br>1010.0760P                                        |
| 10   | ea    | 10.00.355  | Separador negro Línea SCC, CM                                | sustituido por<br>10.00.355P                                        |
| 10   | ea    | 10.00.355P | Separador negro Línea SCC, CM desde 04/2004                  | 114,76                                                              |
| 5    | ea    | 10.00.357  | Tampón Línea SCC, 201/202                                    | sustituido por<br>10.00.357P                                        |
| 5    | ea    | 10.00.357P | Tampón Línea SCC, 201/202 desde 04/2004                      | 54,60                                                               |
| 10   | ea    | 10.00.364  | Tornillo cabeza cilíndrica ranurada Torx M3x12               | sustituido por<br>10.00.364P                                        |
| 10   | ea    | 10.00.364P | Tornillo cabeza cilíndrica ranurada Torx M3x12 desde 04/2004 | 19,82                                                               |
| 10   | ea    | 10.00.365  | Tornillo cabeza cilíndrica ranurada Torx M3x20               | sustituido por<br>10.00.365P                                        |
| 10   | ea    | 10.00.365P | Tornillo cabeza cilíndrica ranurada Torx M3x20 desde 04/2004 | 26,08                                                               |
| 2    | ea    | 10.00.369  | Tapón cónico SCC 201/202                                     | sustituido por<br>10.00.369P                                        |
| 2    | ea    | 10.00.369P | Tapón cónico SCC 201/202 desde 04/2004                       | 205,88                                                              |
| 1    | ea    | 10.00.384  | Etiqueta sistema Línea SCC, CM61-102E desde 04/2004          | 179,45                                                              |
| 1    | ea    | 10.00.390  | Etiqueta sistema Línea SCC, CM61-102G desde 04/2004          | 194,06                                                              |
| 1    | ea    | 10.00.392  | Etiqueta sistema SCC/CM/G fr *US*                            | sustituido por<br>10.00.392P                                        |
| 1    | ea    | 10.00.392P | Etiqueta sistema SCC/CM/G fr *US* desde 04/2004              | 440,97                                                              |
| 1    | ea    | 10.00.399  | Etiqueta sistema Línea SCC, SCC61-102E                       | sustituido por<br>10.01.013                                         |
| 1    | ea    | 10.00.401  | Etiqueta sistema SCC 201-202 E/G desde 04/2004               | 171,10                                                              |
| 100  | ea    | 10.00.414  | Correa de cable 120° C                                       | sustituido por<br>10.00.414P                                        |
| 100  | ea    | 10.00.414P | Correa de cable negro 120° desde 04/2004                     | 270,22                                                              |
| 1    | ea    | 10.00.417  | Elemento de fijacion para arnés eléctrico Línea SCC, 201/E   | sustituido por<br>10.00.678                                         |
| 5    | ea    | 10.00.421  | Brida para cables                                            | sustituido por<br>10.00.421P                                        |
| 5    | ea    | 10.00.421P | Brida para cables desde 04/2004                              | 33,73                                                               |
| 1    | ea    | 10.00.422  | Tuerca hexagonal M16 SW19 DIN 934                            | sustituido por<br>1116.0160P                                        |
| 1    | ea    | 10.00.423  | Arandela M12 A2                                              | sustituido por<br>10.00.423P                                        |
| 1    | ea    | 10.00.423P | Arandela M12 A2                                              | 9,74                                                                |
| 10   | ea    | 10.00.444  | Tornillo cabeza avellanada,,abombada,ranurada Torx M4x8      | sustituido por<br>10.00.444P                                        |
| 10   | ea    | 10.00.444P | Tornillo cabeza avellanada,,abombada,ranurada Torx M4x8      | 28,52                                                               |
| 10   | ea    | 10.00.445  | Tornillo cabeza hexagonal M8x80 DIN 933                      | sustituido por<br>10.00.445P                                        |
| 10   | ea    | 10.00.445P | Tornillo cabeza hexagonal M8x80 DIN 933                      | 145,37                                                              |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia | Designación                                                          | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 10.00.448  | Tornillo cabeza avellanada, phillips M5x16                           | sustituido por<br>10.01.084P                                        |
| 10    | ea    | 10.00.449  | Tornillo cabeza cilíndrica ranurada M6x16                            | sustituido por<br>10.00.449P                                        |
| 10    | ea    | 10.00.449P | Tornillo cabeza cilíndrica ranurada M6x16                            | 110,24                                                              |
| 1     | ea    | 10.00.451  | Junta para el tubo de escape CombiDuo 102/E                          | 1898,83                                                             |
| 10    | ea    | 10.00.452  | Tornillo sin cabeza A2 M4X4 DIN916                                   | sustituido por<br>10.00.452P                                        |
| 10    | ea    | 10.00.452P | Tornillo sin cabeza A2 M4X4 DIN916                                   | 27,47                                                               |
| 10    | ea    | 10.00.456  | Tornillo de cabeza de braguero Torx M4x30 T20                        | sustituido por<br>10.00.456P                                        |
| 10    | ea    | 10.00.456P | Tornillo de cabeza de braguero Torx M4x30 T20                        | 24,69                                                               |
| 10    | ea    | 10.00.460  | EJOT PT-Tornillo Torx 3,5x14                                         | sustituido por<br>10.00.460P                                        |
| 10    | ea    | 10.00.460P | EJOT PT-Tornillo Torx 3,5x14 desde 04/2004                           | 37,21                                                               |
| 10    | ea    | 10.00.471  | Brida para cables d10-12mm                                           | sustituido por<br>10.00.471P                                        |
| 10    | ea    | 10.00.471P | Brida para cables d10-12mm desde 04/2004                             | 26,08                                                               |
| 10    | ea    | 10.00.472  | Brida para cables d13,5-16mm                                         | sustituido por<br>10.00.472P                                        |
| 10    | ea    | 10.00.472P | Brida para cables d13,5-16mm desde 04/2004                           | 35,47                                                               |
| 10    | ea    | 10.00.507  | Tornillo cabeza cilíndrica ranurada Torx 5/16" T20                   | sustituido por<br>10.00.507P                                        |
| 10    | ea    | 10.00.507P | Tornillo cabeza cilíndrica ranurada Torx 5/16" T20                   | 22,61                                                               |
| 5     | ea    | 10.00.510  | Goma 10/12/16-2                                                      | sustituido por<br>10.00.510P                                        |
| 5     | ea    | 10.00.510P | Goma 10/12/16-2                                                      | 69,55                                                               |
| 5     | ea    | 10.00.511  | Junta tórica para llave de bola desagüe 46x3.5 SCC, CM               | sustituido por<br>10.00.511P                                        |
| 5     | ea    | 10.00.511P | Junta tórica para llave de bola desagüe 46x3.5 SCC, CM desde 04/2004 | 423,24                                                              |
| 5     | ea    | 10.00.512  | Junta tórica para llave de bola desagüe 26x3.5 SCC, CM               | sustituido por<br>10.00.512P                                        |
| 5     | ea    | 10.00.512P | Junta tórica para llave de bola desagüe 26x3.5 SCC, CM desde 04/2004 | 310,21                                                              |
| 1     | ea    | 10.00.513  | Adaptador M14 a M10                                                  | 198,23                                                              |
| 10    | ea    | 10.00.515  | Remache 3,2x8 A2/NSF                                                 | sustituido por<br>10.00.515P                                        |
| 10    | ea    | 10.00.515P | Remache 3,2x8 A2/NSF                                                 | 101,90                                                              |
| 1     | ea    | 10.00.542  | Spicer for CT-Poti CM 61-202                                         | sustituido por<br>10.00.542P                                        |
| 1     | ea    | 10.00.542P | Spicer for CT-Poti CM 61-202 desde 04/2004                           | 11,48                                                               |
| 10    | ea    | 10.00.564P | Tornillo cabeza cilíndrica ranurada Torx M4x45                       | 35,12                                                               |
| 5     | ea    | 10.00.565  | Tornillo hexagonal M8x20 DIN6921                                     | sustituido por<br>10.00.936P                                        |
| 10    | ea    | 10.00.588  | Tornillo hexagonal M5x12 DIN933                                      | sustituido por<br>10.00.588P                                        |
| 10    | ea    | 10.00.588P | Tornillo hexagonal M5x12 DIN933                                      | 31,99                                                               |
| 10    | ea    | 10.00.593  | Tornillo sin cabeza A2 M8X20 DIN914                                  | sustituido por<br>10.00.593P                                        |
| 10    | ea    | 10.00.593P | Tornillo sin cabeza A2 M8X20 DIN914                                  | 87,64                                                               |
| 10    | ea    | 10.00.595  | Tornillo sin cabeza A2_70 M6x6 Tuflok DIN916                         | sustituido por<br>10.00.595P                                        |



| Cant | Unid. | Referencia | Designación                                                                | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 10   | ea    | 10.00.595P | Tornillo sin cabeza A2_70 M6x6 Tuflok DIN916                               | 179,45                                                              |
| 10   | ea    | 10.00.597  | Tornillo cabeza avellanada ranurada A2 M5X10                               | sustituido por<br>10.00.597P                                        |
| 10   | ea    | 10.00.597P | Tornillo cabeza avellanada ranurada A2 M5X10                               | 28,52                                                               |
| 5    | ea    | 10.00.605  | Abrazadera para manguera ø25.3                                             | sustituido por<br>10.00.605P                                        |
| 5    | ea    | 10.00.605P | Abrazadera para manguera ø25.3                                             | 40,69                                                               |
| 10   | ea    | 10.00.606  | Tornillo A2 M5X8 ISO 7380                                                  | sustituido por<br>10.00.606P                                        |
| 10   | ea    | 10.00.606P | Tornillo A2 M5X8 ISO 7380                                                  | 31,99                                                               |
| 10   | ea    | 10.00.607  | Tuerca combi galvanizada M8                                                | sustituido por<br>10.00.607P                                        |
| 10   | ea    | 10.00.607P | Tuerca combi galvanizada M8                                                | 191,97                                                              |
| 10   | ea    | 10.00.610  | Tornillo Allen A2 M5x16 ISO 7380                                           | sustituido por<br>10.00.610P                                        |
| 10   | ea    | 10.00.610P | Tornillo Allen A2 M5x16 ISO 7380                                           | 56,69                                                               |
| 1    | ea    | 10.00.612  | Tuerca hexagonal M16 plana                                                 | sustituido por<br>10.01.751P                                        |
| 10   | ea    | 10.00.613  | Tornillo sin cabeza A2 M8X8 DIN916                                         | sustituido por<br>10.00.613P                                        |
| 10   | ea    | 10.00.613P | Tornillo sin cabeza A2 M8X8 DIN916                                         | 44,51                                                               |
| 10   | ea    | 10.00.633  | Tornillo cabeza cilin. 6 hex. int. M5X45                                   | sustituido por<br>10.00.633P                                        |
| 10   | ea    | 10.00.633P | Tornillo cabeza cilin. 6 hex. int. M5X45                                   | 99,81                                                               |
| 10   | ea    | 10.00.636  | Tuerca autofrenada M2 A2                                                   | sustituido por<br>10.00.636P                                        |
| 10   | ea    | 10.00.636P | Tuerca autofrenada M2 A2                                                   | 1707,21                                                             |
| 1    | ea    | 10.00.645  | Abrazadera D44.4                                                           | sustituido por<br>10.00.126                                         |
| 10   | ea    | 10.00.647  | Tornillo cabeza avellanada aombada Allen M5x12                             | sustituido por<br>10.00.647P                                        |
| 10   | ea    | 10.00.647P | Tornillo cabeza avellanada aombada Allen M5x12                             | 57,03                                                               |
| 1    | ea    | 10.00.648  | Abrazadera d.20.2                                                          | 33,73                                                               |
| 1    | ea    | 10.00.652  | Tubo fijación canaleta VCC 111/111+/112/112+                               | sustituido por<br>10.00.652P                                        |
| 1    | ea    | 10.00.652P | Tubo fijación canaleta VCC 111/111+/112/112+ desde 01/2005                 | 433,67                                                              |
| 1    | ea    | 10.00.656  | Abrazadera D9.1                                                            | sustituido por<br>10.00.656P                                        |
| 1    | ea    | 10.00.656P | Abrazadera D9.1                                                            | 12,87                                                               |
| 1    | ea    | 10.00.661P | Perfil protector de cantos SCC, CM 201/202 desde 04/2004                   | 57,03                                                               |
| 5    | ea    | 10.00.672  | Disco IGUS 112-311 VCC                                                     | sustituido por<br>10.00.672P                                        |
| 5    | ea    | 10.00.672P | Disco IGUS 112-311 VCC Desde 01/2005                                       | 301,52                                                              |
| 5    | ea    | 10.00.675  | Junta tórica o para la válvula de la cacerola 17.3 x 2.4 VCC               | sustituido por<br>10.00.675P                                        |
| 5    | ea    | 10.00.675P | Junta tórica o para la válvula de la cacerola 17.3 x 2.4 VCC Desde 01/2005 | 214,57                                                              |
| 1    | ea    | 10.00.678  | Paquete-clip Línea SCC/CM 201-202 desde 04/2004                            | 29,56                                                               |
| 1    | ea    | 10.00.681  | Contraremacho M5                                                           | sustituido por<br>10.00.681P                                        |
| 5    | ea    | 10.00.681P | Contraremacho M5 1.7 - 2.5mm                                               | 416,98                                                              |
| 10   | ea    | 10.00.682  | Tornillo cabeza avellanada, phillips M5x16 Lámpara interior                | sustituido por<br>10.01.084P                                        |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia | Designación                                                  | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 10    | ea    | 10.00.696  | Tornillo cabeza hexagonal M4x6 con el precoat 85 DIN 912     | sustituido por<br>10.00.696P                                        |
| 10    | ea    | 10.00.696P | Tornillo cabeza hexagonal M4x6 con el precoat 85 DIN 912     | 57,73                                                               |
| 10    | ea    | 10.00.697  | Tornillo hexagonal M5x10 con el precoat 85 DIN 933           | sustituido por<br>10.00.697P                                        |
| 10    | ea    | 10.00.697P | Tornillo hexagonal M5x10 con el precoat 85 DIN 933           | 80,33                                                               |
| 10    | ea    | 10.00.698  | Tornillo hexagonal M6x12 con el precoat 85 DIN 933           | sustituido por<br>10.00.698P                                        |
| 10    | ea    | 10.00.698P | Tornillo hexagonal M6x12 con el precoat 85 DIN 933           | 110,59                                                              |
| 10    | ea    | 10.00.708  | Tornillo cabeza avellanada.,abombada,ranurada Torx T20 M4x25 | sustituido por<br>10.00.456                                         |
| 10    | ea    | 10.00.709  | Tuerca hexagonal M6 DIN 6923                                 | sustituido por<br>10.00.709P                                        |
| 10    | ea    | 10.00.709P | Tuerca hexagonal M6 DIN 6923                                 | 15,30                                                               |
| 10    | ea    | 10.00.710  | Tuerca hexagonal M8 DIN 6923                                 | sustituido por<br>10.00.710P                                        |
| 10    | ea    | 10.00.710P | Tuerca hexagonal M8 DIN 6923                                 | 52,86                                                               |
| 1     | ea    | 10.00.721P | Enchufe cuadrado 35x35x1.25 mm                               | 236,83                                                              |
| 25    | ea    | 10.00.744  | Arandela A4,3 *A4 DIN125                                     | sustituido por<br>10.00.744P                                        |
| 25    | ea    | 10.00.744P | Arandela A4,3 *A4 DIN125                                     | 16,35                                                               |
| 5     | ea    | 10.00.745  | Tuerca ciega autoblocante M6*A2                              | sustituido por<br>10.00.745P                                        |
| 5     | ea    | 10.00.745P | Tuerca ciega autoblocante M6*A2                              | 236,83                                                              |
| 5     | ea    | 10.00.747  | Dispositivo que asegura para el perno d=12                   | sustituido por<br>10.00.747P                                        |
| 5     | ea    | 10.00.747P | Dispositivo que asegura para el perno d=12 Desde 01/06       | 381,85                                                              |
| 2     | ea    | 10.00.748  | Anillo de retención para el perno Ø10                        | sustituido por<br>10.00.748P                                        |
| 2     | ea    | 10.00.748P | Anillo de retención para el perno Ø10                        | 32,69                                                               |
| 5     | ea    | 10.00.750P | Tornillo hexagonal M8x70                                     | 103,29                                                              |
| 10    | ea    | 10.00.756  | Tornillo cabeza avellanada Allen M6x16                       | sustituido por<br>10.00.756P                                        |
| 10    | ea    | 10.00.756P | Tornillo cabeza avellanada Allen M6x16                       | 57,03                                                               |
| 5     | ea    | 10.00.774  | Abrazadera para manguera d52mm                               | sustituido por<br>10.00.774P                                        |
| 5     | ea    | 10.00.774P | Abrazadera para manguera d52mm                               | 189,19                                                              |
| 10    | ea    | 10.00.778  | Tornillo hexagonal M6x35 Tuflok DIN933                       | sustituido por<br>10.00.778P                                        |
| 10    | ea    | 10.00.778P | Tornillo hexagonal M6x35 Tuflok DIN933                       | 6179,53                                                             |
| 1     | ea    | 10.00.781  | Perno recto ISO2338 A2 3m6x20                                | sustituido por<br>10.00.781P                                        |
| 1     | ea    | 10.00.781P | Perno recto ISO2338 A2 3m6x20                                | 16,69                                                               |
| 1     | ea    | 10.00.785  | Etiqueta engomada *WaterMark*                                | sustituido por<br>10.00.785P                                        |
| 1     | ea    | 10.00.785P | Etiqueta engomada *WaterMark*                                | 58,08                                                               |
| 1     | ea    | 10.00.790  | Remache tuerca M5                                            | sustituido por<br>10.00.790P                                        |
| 10    | ea    | 10.00.790P | Remache tuerca M5                                            | 226,05                                                              |
| 10    | ea    | 10.00.792  | Tornillo cabeza hexagonal M6x20 DIN 933                      | sustituido por<br>10.00.792P                                        |
| 10    | ea    | 10.00.792P | Tornillo cabeza hexagonal M6x20 DIN 933                      | 76,86                                                               |

| Cant | Unid. | Referencia | Designación                                                          | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 10.00.802  | Arandela Ø50mm para el elemento de calefacción VCC 111-311           | sustituido por<br>10.01.321                                         |
| 10   | ea    | 10.00.805  | Arandela M6 x 1.2 A2                                                 | sustituido por<br>10.00.805P                                        |
| 10   | ea    | 10.00.805P | Arandela M6 x 1.2 A2                                                 | 12,52                                                               |
| 1    | ea    | 10.00.814  | Abrazadera para manguera Ø25.2                                       | sustituido por<br>10.00.814P                                        |
| 1    | ea    | 10.00.814P | Abrazadera para manguera Ø25.2                                       | 22,26                                                               |
| 10   | ea    | 10.00.823  | Tornillo cabeza avellanada aombada Allen M4x8                        | sustituido por<br>10.00.823P                                        |
| 10   | ea    | 10.00.823P | Tornillo cabeza avellanada aombada Allen M4x8                        | 30,26                                                               |
| 5    | ea    | 10.00.825  | Tornillo hexagonal M10x20                                            | sustituido por<br>10.00.825P                                        |
| 5    | ea    | 10.00.825P | Tornillo hexagonal M10x20                                            | 94,25                                                               |
| 10   | ea    | 10.00.830  | Arandela cobre 16x24x1,5                                             | sustituido por<br>10.00.830P                                        |
| 10   | ea    | 10.00.830P |                                                                      | Precio a petición                                                   |
| 1    | ea    | 10.00.838  | Tornillo hexagonal M10x50 DIN933                                     | 60,86                                                               |
| 1    | ea    | 10.00.842  | Cojinete del reborde GFL - 16                                        | sustituido por<br>10.00.842P                                        |
| 1    | ea    | 10.00.842P | Cojinete del reborde GFL - 16                                        | 745,97                                                              |
| 1    | ea    | 10.00.845  | Transporte a collar Iglidur GFM-2021-20                              | sustituido por<br>10.00.845P                                        |
| 1    | ea    | 10.00.845P | Transporte a collar Iglidur GFM-2021-20                              | 65,73                                                               |
| 10   | ea    | 10.00.846  | Tuerca hexagonal autoblocante M5 Din 985                             | sustituido por<br>10.00.846P                                        |
| 10   | ea    | 10.00.846P | Tuerca hexagonal autoblocante M5 Din 985                             | 37,21                                                               |
| 5    | ea    | 10.00.847  | Tornillo Allen M6x30                                                 | sustituido por<br>10.00.847P                                        |
| 5    | ea    | 10.00.847P | Tornillo Allen M6x30                                                 | 52,86                                                               |
| 5    | ea    | 10.00.848  | Tornillo Allen M6x30                                                 | sustituido por<br>10.00.848P                                        |
| 5    | ea    | 10.00.848P | Tornillo Allen M6x30                                                 | 56,69                                                               |
| 1    | ea    | 10.00.851  | Etiqueta engomada *Achtung! Gerät und Zubehör heiß*                  | sustituido por<br>10.00.851P                                        |
| 1    | ea    | 10.00.851P | Etiqueta engomada *Achtung! Gerät und Zubehör heiß* desde<br>01/2007 | 468,10                                                              |
| 1    | ea    | 10.00.853  | Arandela L13                                                         | sustituido por<br>10.00.853P                                        |
| 1    | ea    | 10.00.853P | Arandela L13                                                         | 13,91                                                               |
| 1    | ea    | 10.00.854  | Junta tórica 15x1,5                                                  | sustituido por<br>10.00.854P                                        |
| 1    | ea    | 10.00.854P | Junta tórica 15x1,5                                                  | 98,77                                                               |
| 10   | ea    | 10.00.856  | Tornillo Allen M6x8 DIN 912                                          | sustituido por<br>10.00.856P                                        |
| 10   | ea    | 10.00.856P | Tornillo Allen M6x8 DIN 912                                          | 74,77                                                               |
| 1    | ea    | 10.00.858  | Perno cabeza hueca Allen M5x5 Din 913                                | 19,13                                                               |
| 1    | ea    | 10.00.868  | Abrazadera para manguera ø 47 mm                                     | sustituido por<br>10.00.126                                         |
| 1    | ea    | 10.00.873  | Abrazadera para manguera CLIC d=15.5mm                               | sustituido por<br>2066.0202                                         |
| 1    | ea    | 10.00.884  | Remache plástico 8mm                                                 | sustituido por<br>10.00.884P                                        |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia | Designación                                                  | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 10.00.884P | Remache plástico 8mm                                         | 9,04                                                                |
| 10    | ea    | 10.00.889  | Tornillo Allen A2 M5x20                                      | sustituido por<br>10.00.889P                                        |
| 10    | ea    | 10.00.889P | Tornillo Allen A2 M5x20                                      | 44,51                                                               |
| 10    | ea    | 10.00.890  | Remache 4x10                                                 | sustituido por<br>10.00.890P                                        |
| 10    | ea    | 10.00.890P | Remache 4x10                                                 | 97,72                                                               |
| 5     | ea    | 10.00.894  | Tornillo TRCC 8x20                                           | sustituido por<br>10.00.894P                                        |
| 5     | ea    | 10.00.894P | Tornillo TRCC 8x20                                           | 76,86                                                               |
| 10    | ea    | 10.00.904  | Remache B4x8                                                 | sustituido por<br>10.00.904P                                        |
| 10    | ea    | 10.00.904P | Remache B4x8                                                 | 371,07                                                              |
| 10    | ea    | 10.00.916  | Tuerca hexagonal M4 DIN 6923                                 | sustituido por<br>10.00.916P                                        |
| 10    | ea    | 10.00.916P | Tuerca hexagonal M4 DIN 6923                                 | 14,61                                                               |
| 1     | ea    | 10.00.919  | Clip de fijación Ø6 Ep 4                                     | sustituido por<br>10.00.919P                                        |
| 1     | ea    | 10.00.919P | Clip de fijación Ø6 Ep 4                                     | 17,74                                                               |
| 1     | ea    | 10.00.930  | Junta tórica ø62x1.5                                         | sustituido por<br>40.03.928                                         |
| 5     | ea    | 10.00.936  | Tornillo hexagonal M8x20                                     | sustituido por<br>10.00.936P                                        |
| 5     | ea    | 10.00.936P | Tornillo hexagonal M8x20                                     | 137,02                                                              |
| 1     | ea    | 10.00.965  | Tornillo cabeza avellanada,,abombada,ranurada Torx T30 M6x60 | sustituido por<br>10.01.309P                                        |
| 5     | ea    | 10.00.972  | Tornillo STHC cónico 12x12 A2 Din914 Tuflok                  | sustituido por<br>10.00.972P                                        |
| 5     | ea    | 10.00.972P | Tornillo STHC cónico 12x12 A2 Din914 Tuflok                  | 153,71                                                              |
| 5     | ea    | 10.00.975  | Tornillo hexagonal M10x35                                    | sustituido por<br>10.00.975P                                        |
| 5     | ea    | 10.00.975P | Tornillo hexagonal M10x35                                    | 448,61                                                              |
| 5     | ea    | 10.00.979  | Cable clamp D=22                                             | sustituido por<br>10.00.979P                                        |
| 5     | ea    | 10.00.979P | Cable clamp D=22                                             | 154,06                                                              |
| 5     | ea    | 10.00.980  | EJOT PT-Tornillo K30x10                                      | sustituido por<br>10.00.980P                                        |
| 5     | ea    | 10.00.980P | EJOT PT-Tornillo K30x10                                      | 22,26                                                               |
| 5     | ea    | 10.00.982  | Abrazadera D=18.2                                            | sustituido por<br>10.00.982P                                        |
| 5     | ea    | 10.00.982P | Abrazadera D=18.2                                            | 44,51                                                               |
| 1     | ea    | 10.00.983  | Abrazadera para manguera CLIC d=23mm                         | sustituido por<br>2066.0206                                         |
| 5     | ea    | 10.00.984  | Abrazadera para manguera CLIC d=27.5mm                       | sustituido por<br>2066.0506P                                        |
| 10    | ea    | 10.00.989  | Remache con el tornillo                                      | sustituido por<br>10.02.008P                                        |
| 10    | ea    | 10.00.989P | Remache con el tornillo                                      | sustituido por<br>10.02.008P                                        |
| 10    | ea    | 10.00.990  | Tornillo hexagonal M5x16 Torx T20                            | sustituido por<br>10.01.892P                                        |
| 10    | ea    | 10.00.991  | Casquillo de lacre SCC_WE, CM_P                              | sustituido por<br>10.00.991P                                        |
| 10    | ea    | 10.00.991P | Casquillo de lacre SCC_WE, CM_P, LM2; B-G(E) desde 09/2011   | 737,27                                                              |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                     | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 10   | ea    | 10.00.992    | Tornillo hexagonal para chapa B4,2x32 DIN7976                   | sustituido por<br>10.00.992P                                        |
| 10   | ea    | 10.00.992P   | Tornillo hexagonal para chapa B4,2x32 DIN7976 desde 09/2011     | 123,46                                                              |
| 1    | ea    | 10.00.998    | Etiqueta CareControl® SCC desde 07/2008                         | 58,43                                                               |
| 1    | ea    | 10.01.013    | Etiqueta sistema Línea SCC, SCC 61/101E desde 04/2004           | 1427,25                                                             |
| 5    | ea    | 10.01.043    | Tuerca hexagonal M12 plana                                      | sustituido por<br>10.01.043P                                        |
| 5    | ea    | 10.01.043P   | Tuerca hexagonal M12 plana Desde 04/2004                        | 20,52                                                               |
| 4    | ea    | 10.01.049    | Tornillo cabeza redonda con cuello cuadrado 6x30                | sustituido por<br>10.01.049P                                        |
| 4    | ea    | 10.01.049P   | Tornillo cabeza redonda con cuello cuadrado 6x30                | 29,91                                                               |
| 10   | ea    | 10.01.054    | Tuerca a apoyo hecho muescas en M5                              | sustituido por<br>10.01.054P                                        |
| 10   | ea    | 10.01.054P   | Tuerca a apoyo hecho muescas en M5                              | 20,52                                                               |
| 10   | ea    | 10.01.056    | Tornillo sin cabeza A2 M6x8 DIN916                              | sustituido por<br>10.01.056P                                        |
| 10   | ea    | 10.01.056P   | Tornillo sin cabeza A2 M6x8 DIN916                              | 234,40                                                              |
| 5    | ea    | 10.01.061    | Tornillo Allen M6x40                                            | sustituido por<br>10.01.061P                                        |
| 5    | ea    | 10.01.061P   | Tornillo Allen M6x40                                            | 39,99                                                               |
| 1    | ea    | 10.01.064    | Lavadora de cerradura D10 d8                                    | sustituido por<br>10.01.064P                                        |
| 1    | ea    | 10.01.064P   | Lavadora de cerradura D10 d8                                    | 14,61                                                               |
| 10   | ea    | 10.01.065    | Tuerca hexagonal M5                                             | sustituido por<br>10.01.065P                                        |
| 10   | ea    | 10.01.065P   | Tuerca hexagonal M5                                             | 30,95                                                               |
| 1    | ea    | 10.01.075    | Etiqueta engomada *Atención: Superficie caliente*               | sustituido por<br>10.01.075P                                        |
| 6    | ea    | 10.01.075P   | Etiqueta engomada *Atención: Superficie caliente* desde 04/2004 | 169,36                                                              |
| 5    | ea    | 10.01.076    | Tuerca ciega M5*A2                                              | sustituido por<br>10.01.076P                                        |
| 5    | ea    | 10.01.076P   | Tuerca ciega M5*A2                                              | 163,10                                                              |
| 1    | ea    | 10.01.081    | Tuerca hexagonal M20 plana                                      | sustituido por<br>10.01.081P                                        |
| 1    | ea    | 10.01.081P   | Tuerca hexagonal M20 plana                                      | 31,99                                                               |
| 10   | ea    | 10.01.084    | Tornillo cabeza avellanada, hexagonal M5x16                     | sustituido por<br>10.01.084P                                        |
| 10   | ea    | 10.01.084P   | Tornillo cabeza avellanada, hexagonal M5x16                     | 151,98                                                              |
| 1    | ea    | 10.01.093    | Rodaja cónica D10                                               | sustituido por<br>10.01.093P                                        |
| 1    | ea    | 10.01.093P   | Rodaja cónica D10                                               | 36,52                                                               |
| 10   | ea    | 10.01.120    | Tuerca jaula M5 inox                                            | sustituido por<br>10.01.120P                                        |
| 10   | ea    | 10.01.120P   | Tuerca jaula M5 inox                                            | 1119,82                                                             |
| 2    | ea    | 10.01.129P   | Collar clic R96-245                                             | 68,86                                                               |
| 5    | ea    | ✓ 10.01.132  | Collar clic R86-145                                             | sustituido por<br>10.01.132P                                        |
| 5    | ea    | ✓ 10.01.132P | Collar clic R86-140                                             | 2118,27                                                             |
| 5    | ea    | 10.01.135    | Collar clic R96-500                                             | sustituido por<br>10.01.135P                                        |
| 5    | ea    | 10.01.135P   | Collar clic R96-500 Desde 04/2004                               | 399,59                                                              |
| 1    | ea    | 10.01.142    | Collar clic R96-210                                             | sustituido por<br>50.00.348P                                        |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia | Designación                                            | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 10.01.150  | Tornillo de la taza M6x20                              | sustituido por<br>10.01.150P                                        |
| 10    | ea    | 10.01.150P | Tornillo de la taza M6x20                              | 100,85                                                              |
| 1     | ea    | 10.01.151  | Etiqueta engomada *Gas conversión G20*                 | sustituido por<br>10.01.151P                                        |
| 1     | ea    | 10.01.151P | Etiqueta engomada *Gas conversión G20* desde 06/1997   | 45,56                                                               |
| 1     | ea    | 10.01.152  | Tampón Tirador para bastidor mde carga múltiple        | sustituido por<br>10.01.152P                                        |
| 1     | ea    | 10.01.152P | Tampón Tirador para bastidor mde carga múltiple        | 52,86                                                               |
| 1     | ea    | 10.01.157  | Etiqueta sistema 61-202 fr. *CA*                       | sustituido por<br>10.01.157P                                        |
| 1     | ea    | 10.01.157P | Etiqueta sistema 61-202 fr. *CA* desde 09/2011         | 344,99                                                              |
| 5     | ea    | 10.01.162  | Tornillo hexagonal M8x10                               | sustituido por<br>10.01.162P                                        |
| 5     | ea    | 10.01.162P | Tornillo hexagonal M8x10                               | 159,97                                                              |
| 1     | ea    | 10.01.185  | Etiqueta sistema CM_P, 61-102E                         | sustituido por<br>10.01.185P                                        |
| 1     | ea    | 10.01.185P | Etiqueta sistema CM_P, 61-102E desde 09/2011           | 217,36                                                              |
| 1     | ea    | 10.01.187  | Etiqueta sistema SCC_WE, 61-102E                       | sustituido por<br>10.01.187P                                        |
| 1     | ea    | 10.01.187P | Etiqueta sistema SCC_WE, 61-102E desde 09/2011         | 163,80                                                              |
| 1     | ea    | 10.01.188  | Etiqueta sistema SCC_WE, 61-102G                       | sustituido por<br>10.01.188P                                        |
| 1     | ea    | 10.01.188P | Etiqueta sistema SCC_WE, 61-102G desde 09/2011         | 182,58                                                              |
| 1     | ea    | 10.01.206  | Etiqueta engomada *whiteefficiency®*                   | sustituido por<br>10.01.206P                                        |
| 1     | ea    | 10.01.206P | Etiqueta engomada *whiteefficiency®* desde 09/2011     | 50,77                                                               |
| 1     | ea    | 10.01.207  | Etiqueta engomada *Level Control* SCC_WE               | sustituido por<br>10.01.207P                                        |
| 1     | ea    | 10.01.207P | Etiqueta engomada *Level Control* SCC_WE desde 09/2011 | 52,86                                                               |
| 1     | ea    | 10.01.208  | Tornillo cabeza hexagonal M8x80 A2                     | sustituido por<br>10.01.208P                                        |
| 5     | ea    | 10.01.208P | Tornillo cabeza hexagonal M8x80 A2                     | 156,84                                                              |
| 10    | ea    | 10.01.214  | Tornillo cabeza grafilada autoblocante M 5x10          | sustituido por<br>10.01.214P                                        |
| 10    | ea    | 10.01.214P | Tornillo cabeza grafilada autoblocante M 5x10          | 82,77                                                               |
| 1     | ea    | 10.01.220  | Pare el perno para Combi-Duo                           | sustituido por<br>10.01.220P                                        |
| 1     | ea    | 10.01.220P | Pare el perno para Combi-Duo desde 04/2004             | 352,29                                                              |
| 5     | ea    | 10.01.234  | Clavija grapa para eje D10                             | sustituido por<br>10.01.234P                                        |
| 5     | ea    | 10.01.234P | Clavija grapa para eje D10                             | 125,55                                                              |
| 5     | ea    | 10.01.241P | Tornillo allen M8x20                                   | 52,17                                                               |
| 1     | ea    | 10.01.261  | Abrazadera para manguera 66 mm                         | sustituido por<br>10.01.261P                                        |
| 1     | ea    | 10.01.261P | Abrazadera para manguera 66 mm                         | 119,63                                                              |
| 1     | ea    | 10.01.262  | Abrazadera para manguera 76 mm                         | sustituido por<br>10.01.262P                                        |
| 1     | ea    | 10.01.262P | Abrazadera para manguera 76 mm                         | 123,46                                                              |
| 5     | ea    | 10.01.266P | Tornillo cabeza cilíndrica ranurada Torx T20 10,5mm    | 18,43                                                               |
| 1     | ea    | 10.01.293  | Clips de cable autos-adhesivo / UltraVent®             | sustituido por<br>10.01.293P                                        |
| 1     | ea    | 10.01.293P | Clips de cable autos-adhesivo / UltraVent®             | 98,77                                                               |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia | Designación                                                                     | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 10.01.295  | EJOT Tornillo 5x16                                                              | sustituido por<br>10.01.295P                                        |
| 5    | ea    | 10.01.295P | EJOT Tornillo 5x16                                                              | 458,01                                                              |
| 1    | ea    | 10.01.302  | Perno 5x40                                                                      | sustituido por<br>10.01.420                                         |
| 1    | ea    | 10.01.309  | Tornillo cabeza avellanada.,abombada,ranurada Torx T30 M6x57                    | sustituido por<br>10.01.309P                                        |
| 10   | ea    | 10.01.309P | Tornillo cabeza avellanada.,abombada,ranurada Torx T30 M6x57                    | 945,94                                                              |
| 1    | ea    | 10.01.321  | Arandela Ø50mm con tira para el elemento de calefacción VCC 111-311             | sustituido por<br>10.01.321P                                        |
| 1    | ea    | 10.01.321P | Arandela Ø50mm con tira para el elemento de calefacción VCC 111-311 Desde 12/06 | 48,34                                                               |
| 1    | ea    | 10.01.335  | Eje apoyo de platina eléctrico VCC112T, VCC112L                                 | sustituido por<br>10.01.335P                                        |
| 1    | ea    | 10.01.335P | Eje apoyo de platina eléctrico VCC112T, VCC112L                                 | 28,86                                                               |
| 10   | ea    | 10.01.336P | Riostra plástica 7mm 12                                                         | 97,03                                                               |
| 4    | ea    | 10.01.339  | Fijación Elastómero                                                             | sustituido por<br>10.01.339P                                        |
| 4    | ea    | 10.01.339P | Fijación Elastómero                                                             | 103,98                                                              |
| 2    | ea    | 10.01.340  | Clip cable medio                                                                | sustituido por<br>10.01.340P                                        |
| 2    | ea    | 10.01.340P | Clip cable medio                                                                | 28,86                                                               |
| 1    | ea    | 10.01.341  | Tuerca hexagonal M20                                                            | sustituido por<br>10.01.341P                                        |
| 1    | ea    | 10.01.341P | Tuerca hexagonal M20                                                            | 553,30                                                              |
| 1    | ea    | 10.01.366  | Correa de cable a atornillarse                                                  | sustituido por<br>10.01.366P                                        |
| 1    | ea    | 10.01.366P | Correa de cable a atornillarse                                                  | 249,70                                                              |
| 1    | ea    | 10.01.371P | Etiqueta engomada *Hofer/ALDI Hotline AT/CH*                                    | 484,10                                                              |
| 10   | ea    | 10.01.372  | EJOT PT-Tornillo 2,5x12 WN 5451                                                 | sustituido por<br>10.01.372P                                        |
| 10   | ea    | 10.01.372P | EJOT PT-Tornillo 2,5x12 WN 5451                                                 | 221,88                                                              |
| 1    | m     | 10.01.376  | Junta 1x10mm                                                                    | 103,98                                                              |
| 1    | ea    | 10.01.379P | Tenedor del lazo del clip del borde                                             | 67,82                                                               |
| 10   | ea    | 10.01.384P | Brida para cables de alta temperatura 3,5x135                                   | 153,02                                                              |
| 1    | ea    | 10.01.420  | Perno 5x40                                                                      | sustituido por<br>10.01.420P                                        |
| 5    | ea    | 10.01.420P | Perno 5x40                                                                      | 277,17                                                              |
| 5    | ea    | 10.01.422  | Abrazadera para manguera ø12.8mm                                                | sustituido por<br>10.01.422P                                        |
| 5    | ea    | 10.01.422P | Abrazadera para manguera ø12.8mm                                                | 39,65                                                               |
| 1    | ea    | 10.01.423  | Arandela M12 espesor 4mm                                                        | sustituido por<br>10.01.423P                                        |
| 1    | ea    | 10.01.423P | Arandela M12 espesor 4mm                                                        | 98,77                                                               |
| 5    | ea    | 10.01.429  | Tuerca del remache M5 hexágono cerrado con junta                                | sustituido por<br>10.01.429P                                        |
| 5    | ea    | 10.01.429P | Tuerca del remache M5 hexágono cerrado con junta                                | 204,14                                                              |
| 4    | ea    | 10.01.436  | Arandela Ø58mm con tira para el elemento de calefacción VCC 112L                | sustituido por<br>10.01.436P                                        |
| 4    | ea    | 10.01.436P | Arandela Ø58mm con tira para el elemento de calefacción desde 01/2016           | 191,27                                                              |
| 10   | ea    | 10.01.441  | Arandela D15x5,2x2, negro                                                       | sustituido por<br>10.01.441P                                        |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia | Designación                                                 | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 10    | ea    | 10.01.441P | Arandela D15x5,2x2, negro                                   | 124,15                                                              |
| 10    | ea    | 10.01.442  | Arandela D15x6,2x2, negro                                   | sustituido por<br>10.01.442P                                        |
| 10    | ea    | 10.01.442P | Arandela D15x6,2x2, negro                                   | 178,06                                                              |
| 10    | ea    | 10.01.444  | Tuerca hexagonal tapa M6                                    | sustituido por<br>10.01.444P                                        |
| 10    | ea    | 10.01.444P | Tuerca hexagonal tapa M6                                    | 101,20                                                              |
| 5     | ea    | 10.01.446  | Collar clic R96-300                                         | sustituido por<br>10.01.446P                                        |
| 5     | ea    | 10.01.446P | Collar clic R96-300                                         | 287,95                                                              |
| 2     | ea    | 10.01.455  | Abrazadera para manguera Ø54x9                              | sustituido por<br>10.01.455P                                        |
| 2     | ea    | 10.01.455P | Abrazadera para manguera Ø54x9                              | 224,31                                                              |
| 1     | ea    | 10.01.466P | Etiqueta sistema CM_P, 61/62E desde 09/2011                 | 183,62                                                              |
| 1     | ea    | 10.01.467P | Etiqueta sistema CM_P, 61/62G Desde 09/2011                 | 253,18                                                              |
| 1     | ea    | 10.01.468  | Bujes de bronce sinterizado                                 | sustituido por<br>24.03.351 tapa y<br>20.02.655 cuba                |
| 1     | ea    | 10.01.468P | Bujes de bronce sinterizado LMX; C-D desde 03/2020          | 79,99                                                               |
| 1     | ea    | 10.01.474  | La descarga de tracción                                     | sustituido por<br>10.01.474P                                        |
| 1     | ea    | 10.01.474P | La descarga de tracción                                     | 17,04                                                               |
| 2     | ea    | 10.01.479P | Tornillo sin cabeza A2 M8x35 Tuflok DIN 914                 | 56,69                                                               |
| 4     | ea    | 10.01.490P | Tuerca hexagonal M6                                         | 10,09                                                               |
| 5     | ea    | 10.01.510P | Abrazadera para manguera ø26.8                              | 44,86                                                               |
| 1     | ea    | 10.01.519  | Goma 75x55                                                  | sustituido por<br>10.01.519P                                        |
| 1     | ea    | 10.01.519P | Goma 75x55                                                  | 58,08                                                               |
| 50    | ea    | 10.01.524  | Etiqueta adhesiva "último mantenimiento" DE/FR/IT           | sustituido por<br>10.01.524P                                        |
| 50    | ea    | 10.01.524P | Etiqueta adhesiva "último mantenimiento" DE/FR/IT           | 980,02                                                              |
| 1     | ea    | 10.01.527  | Tornillo cabeza hexagonal M8x12                             | sustituido por<br>10.01.527P                                        |
| 5     | ea    | 10.01.527P | Tornillo cabeza hexagonal M8x12                             | 88,33                                                               |
| 10    | ea    | 10.01.615P | Tornillo cabeza cilíndrica ranurada Torx M5x16              | 60,86                                                               |
| 5     | ea    | 10.01.616P | Tornillo cabeza cilíndrica ranurada Torx T40 M8x16 Din 7985 | 146,41                                                              |
| 2     | ea    | 10.01.667P | Abrazadera para manguera 122mm                              | 333,16                                                              |
| 10    | ea    | 10.01.669P | Tornillo cabeza avellanada ranurada M5X20 Phillips          | 82,07                                                               |
| 1     | ea    | 10.01.686P | Abrazadera para manguera Ø82mm                              | 132,15                                                              |
| 5     | ea    | 10.01.694P | Junta tórica para Válvula Clima LM1 LM2; B-G desde 03/2020  | 132,15                                                              |
| 1     | ea    | 10.01.703P | Anillo de bloqueo 16 mm desde 03/2020                       | 18,43                                                               |
| 1     | ea    | 10.01.707P | Anillo de bloqueo 25mm                                      | 17,39                                                               |
| 10    | ea    | 10.01.719P | Tornillo hexagonal M6x12                                    | 115,81                                                              |
| 10    | ea    | 10.01.747P | Tornillo hexagonal M5x19 Torx T20                           | sustituido por<br>10.01.892P                                        |
| 1     | ea    | 10.01.751  | Tuerca hexagonal M16 DIN934 A2                              | sustituido por<br>10.01.751P                                        |
| 1     | ea    | 10.01.751P | Tuerca hexagonal M16 DIN934 A2                              | 30,60                                                               |
| 10    | ea    | 10.01.755P | Tornillo avellanado M5x25 A2                                | 129,02                                                              |
| 10    | ea    | 10.01.763P | Tornillo cabeza avellanada Allen M5x12                      | Precio a petición                                                   |
| 2     | ea    | 10.01.772P | Perno con resorte                                           | 652,07                                                              |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado



| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                         | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 10   | ea    | 10.01.776P   | Tornillo cabeza cilíndrica ranurada Torx T20 M4x12                  | 28,52                                                               |
| 10   | ea    | 10.01.778P   | Tornillo cabeza cilíndrica ranurada Torx M4x16                      | 76,16                                                               |
| 5    | ea    | 10.01.789P   | Collar clic 462640265B                                              | 163,80                                                              |
| 10   | ea    | 10.01.799    | Tornillo cabeza avellanada.,abombada,ranurada Torx M6x16 T30 Tuflok | sustituido por<br>10.01.799P                                        |
| 10   | ea    | 10.01.799P   | Tornillo cabeza avellanada.,abombada,ranurada Torx M6x16 T30        | 77,21                                                               |
| 10   | ea    | 10.01.808P   | Tornillo cabeza avellanada Allen M5x16 DIN 965                      | 43,47                                                               |
| 1    | ea    | 10.01.820P   | Enchufe cuadrado 30x30x1.25 mm                                      | 155,45                                                              |
| 5    | ea    | 10.01.826P   | Tornillo de cabeza de queso torx T40 M8x30 DIN7985                  | 109,90                                                              |
| 1    | ea    | 10.01.833P   | Tornillos de cabeza hexagonal con punta plana M8x14                 | 15,30                                                               |
| 10   | ea    | 10.01.837P   | EJOT PT-Tornillo 50x16 H2                                           | sustituido por<br>10.02.080P                                        |
| 10   | ea    | 10.01.842P   | Tornillo cabeza cilíndrica Torx Ejot PT WA5463 60x1,8x18            | 296,30                                                              |
| 1    | ea    | 10.01.849P   | Clavette paralela 14x9x40                                           | 238,22                                                              |
| 10   | ea    | 10.01.850P   | EJOT PT-Tornillo Torx WN5452 40x12 desde 09/2011                    | 308,82                                                              |
| 5    | ea    | 10.01.851P   | Tuerca hexagonal M8                                                 | 56,69                                                               |
| 1    | ea    | 10.01.862    | Contraremaché M5 1.7 - 2.5mm                                        | sustituido por<br>10.00.681P                                        |
| 1    | ea    | 10.01.865P   | Etiqueta engomada *NAT GAS US 102/202* SCC, CMP 09/2011-09/2018     | 188,49                                                              |
| 2    | ea    | ✓ 10.01.866P | Abrazadera para manguera 60-80 mm desde 06/1997                     | 827,35                                                              |
| 5    | ea    | 10.01.867P   | Abrazadera para manguera 40-60mm                                    | 1463,07                                                             |
| 5    | ea    | 10.01.868P   | Abrazadera para manguera 32-50mm                                    | 1487,41                                                             |
| 1    | ea    | 10.01.870P   | Protección de chapa 2mm L122mm                                      | 80,33                                                               |
| 10   | ea    | 10.01.878P   | Tornillo de cabeza de queso torx M5x10 DIN7985                      | 141,54                                                              |
| 5    | ea    | 10.01.880P   | Tornillo cabeza redonda hexagonal M8x25 DIN EN 1665                 | 142,59                                                              |
| 10   | ea    | 10.01.892P   | Tornillo hexagonal M5x20 Torx T20                                   | 102,24                                                              |
| 10   | ea    | 10.01.899P   | Tornillo cabeza cilíndrica ranurada Torx Delta PT WN5412 30x8 A2    | 150,93                                                              |
| 10   | ea    | 10.01.902P   | Tornillo de cabeza de braguero Torx M5X12 T25                       | 243,44                                                              |
| 10   | ea    | 10.01.906P   | Soporte para placas de circuito impreso, clip H=6mm                 | 85,90                                                               |
| 1    | ea    | 10.01.907P   | Separador Ø int = 3,2mm, H = 6mm                                    | 178,06                                                              |
| 10   | ea    | 10.01.912P   | Tornillo de estrella M5x12                                          | 43,82                                                               |
| 1    | ea    | 10.01.913S   | Eje cilindro LA40                                                   | 490,36                                                              |
| 10   | ea    | 10.01.923P   | Tornillo cabeza avellanada M5x45 DIN965-H                           | 122,07                                                              |
| 5    | ea    | 10.01.928P   | Tapón 6.6 para el agujero roscado M8                                | 62,25                                                               |
| 5    | ea    | 10.01.951P   | Tornillo hexagonal M8x16 DIN 6921                                   | sustituido por<br>1008.0768P                                        |
| 5    | ea    | 10.01.953P   | Tornillo allen M10x35 A2 Tuflok                                     | 153,37                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 10.01.983P | Tampón LM1 LM2; F G desde 03/2020                                   | 14,26                                                               |
| 5    | ea    | 10.02.001P   | Junta D4/8 x1                                                       | 351,25                                                              |
| 10   | ea    | 10.02.008P   | Remache con el tornillo                                             | 122,76                                                              |
| 5    | ea    | 10.02.025P   | Tornillo de estrella M8x12                                          | 48,34                                                               |
| 5    | ea    | 10.02.033P   | Tornillo hexagonal M8x40                                            | 63,99                                                               |
| 1    | ea    | 10.02.069P   | Pinza de fijación con resorte para el cable de la válvula de cuba   | 43,47                                                               |
| 10   | ea    | 10.02.070P   | Tornillo hexagonal Din933 M6x60                                     | 92,16                                                               |
| 10   | ea    | 10.02.080P   | Tornillo avellanado DELTA PT 50*16 T+25 A2                          | 253,87                                                              |
| 10   | ea    | 10.02.082P   | Abrazadera de pie de abeto para tubo Ø50                            | 674,67                                                              |
| 2    | ea    | 10.02.084P   | Tornillo allen M10x90                                               | 137,37                                                              |
| 5    | ea    | 10.02.087P   | Collar clic R96-285                                                 | 171,45                                                              |

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                          | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 10    | ea    | 10.02.095P   | Tornillo cabeza avellanada.,Torx M3x16 Tuflok                        | 28,52                                                               |
| 10    | ea    | 10.02.103P   | cover bold 3,2                                                       | 584,25                                                              |
| 10    | ea    | ✓ 10.02.113P | Tornillo cabeza avellanada M4x8 A2                                   | Precio a petición                                                   |
| 1     | ea    | 10.02.121P   | Espaciador hexagonal M4x40                                           | 70,60                                                               |
| 1     | ea    | 10.02.168P   | Tapa final de seguridad para el cilindro de gas                      | 65,38                                                               |
| 10    | ea    | 10.02.184P   | Insertar M6 para el plástico                                         | 324,47                                                              |
| 2     | ea    | 10.02.190P   | Tapón ciego para Ø22.2mm                                             | 30,60                                                               |
| 10    | ea    | 10.02.198P   | Riostra plástica 7mm para un grosor de 3mm                           | 106,77                                                              |
| 10    | ea    | 10.02.200P   | Espaciador de plástico de 4,8 mm.                                    | 94,94                                                               |
| 20    | ea    | 10.02.227P   | Tapa para tornillos Torx T25                                         | 388,46                                                              |
| 10    | ea    | ✓ 10.02.229P | Circlips Øint 5mm                                                    | 187,80                                                              |
| 5     | ea    | 10.02.238P   | Collar clic RR96-315                                                 | 246,92                                                              |
| 5     | ea    | 10.02.239P   | Collar clic R86-145                                                  | 113,72                                                              |
| 5     | ea    | 10.02.240P   | Collar clic R96-290                                                  | 244,13                                                              |
| 5     | ea    | 10.02.245P   | Bolsa de grasa GTE 703 2g                                            | 983,15                                                              |
| 10    | ea    | 10.02.259P   | Brida de plástico para cables                                        | 1029,05                                                             |
| 10    | ea    | 10.02.263P   | Tornillo cabeza avellanada.,abombada,ranurada Torx M4x10 T20         | 39,30                                                               |
| 1     | m     | 10.02.267    | Junta 3x10mm                                                         | 114,76                                                              |
| 1     | m     | 10.02.267P   | Junta 3x10mm                                                         | sustituido por<br>10.02.267                                         |
| 1     | ea    | ✓ 10.02.271P | Clavija de puente tipo 1500 para el eje D8                           | 348,47                                                              |
| 1     | ea    | 10.02.299P   | Etiqueta engomada *Gas conversión ...* LM1 LM2; B-G(G) desde 03/2020 | 429,84                                                              |
| 2     | ea    | 10.02.313P   | Abrazadera 21,8-27                                                   | 424,63                                                              |
| 2     | ea    | 10.02.329P   | Tornillo sin cabeza A2 M8x40 Tuflok DIN 914                          | 90,07                                                               |
| 1     | ea    | 10.02.336P   | Tapa final de seguridad para el cilindro de gas igus                 | 133,89                                                              |
| 10    | ea    | 10.02.337P   | Arandela disco dentado DIN6798-J M3 A2                               | 12,17                                                               |
| 5     | ea    | 10.02.338P   | Abrazadera para manguera 30/45 W4 DIN 3017                           | 855,86                                                              |
| 10    | ea    | ✓ 10.02.376P | Brida para cables de 160 mm con base de abeto                        | 339,77                                                              |
| 10    | ea    | ✓ 10.02.416P | Remache Ø4x8, A2                                                     | 138,06                                                              |
| 1     | ea    | 10.02.437P   | Tornillo de cabeza hueca con punta de perro M8x16 Din915             | 12,87                                                               |
| 10    | ea    | 10.02.449P   | Junta autoadhesiva EPDM 20x7mm espesor 2mm                           | 182,93                                                              |
| 10    | ea    | ✓ 10.02.450P | Remache expansivo de plástico d4,1/3,5-5,5 desde 08/2022             | 129,37                                                              |
| 10    | ea    | 10.02.547P   | Clip de borde para el cableado SSR                                   | 723,36                                                              |
| 10    | ea    | 1002.0401    | Tornillo 2,9x5 DIN 7981                                              | sustituido por<br>1002.0401P                                        |
| 10    | ea    | 1002.0401P   | Tornillo 2,9x5 DIN 7981                                              | 41,24                                                               |
| 10    | ea    | 1003.0020    | Tornillo cabeza redonda ranurada M3x10                               | sustituido por<br>1003.0020P                                        |
| 10    | ea    | 1003.0020P   | Tornillo cabeza redonda ranurada M3x10                               | 20,20                                                               |
| 10    | ea    | 1003.0033    | Tornillo cabeza redonda ranurada M3x16 DIN 84                        | sustituido por<br>1003.0033P                                        |
| 10    | ea    | 1003.0033P   | Tornillo cabeza redonda ranurada M3x16 DIN 84                        | 24,41                                                               |
| 10    | ea    | 1003.0224    | Tornillo cabeza redonda ranurada 3,5x9,5 DIN 7971                    | sustituido por<br>1003.0224P                                        |
| 10    | ea    | 1003.0224P   | Tornillo cabeza redonda ranurada 3,5x9,5 DIN 7971                    | 22,73                                                               |
| 10    | ea    | 1003.0660    | Tornillo Allen M3x8                                                  | sustituido por<br>1003.0660P                                        |
| 10    | ea    | 1003.0660P   | Tornillo Allen M3x8                                                  | 45,87                                                               |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia | Designación                                    | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 10   | ea    | 1003.2160  | Tornillo hexagonal para chapa 2,9x9,5 DIN 7976 | sustituido por<br>1003.2160P                                        |
| 10   | ea    | 1003.2160P | Tornillo hexagonal para chapa 2,9x9,5 DIN 7976 | 16,83                                                               |
| 10   | ea    | 1003.2260  | Tornillo cabeza avellanada ranurada 4,2x16     | sustituido por<br>1003.2260P                                        |
| 10   | ea    | 1003.2260P | Tornillo cabeza avellanada ranurada 4,2x16     | 31,98                                                               |
| 10   | ea    | 1003.2261  | Tornillo cabeza avellanada ranurada 4,2x13     | sustituido por<br>1003.2261P                                        |
| 10   | ea    | 1003.2261P | Tornillo cabeza avellanada ranurada 4,2x13     | 36,61                                                               |
| 10   | ea    | 1003.2263  | Tornillo cabeza avellanada ranurada 4,2x16     | sustituido por<br>1003.2263P                                        |
| 10   | ea    | 1003.2263P | Tornillo cabeza avellanada ranurada 4,2x16     | 55,55                                                               |
| 10   | ea    | 1003.2265  | Tornillo cabeza avellanada ranurada 4,2x16     | sustituido por<br>1003.2265P                                        |
| 10   | ea    | 1003.2265P | Tornillo cabeza avellanada ranurada 4,2x16     | 20,17                                                               |
| 10   | ea    | 1004.0023  | Tornillo cabeza hexagonal M4x6 DIN 84          | sustituido por<br>1004.0023P                                        |
| 10   | ea    | 1004.0023P | Tornillo cabeza hexagonal M4x6 DIN 84          | 23,99                                                               |
| 10   | ea    | 1004.0060  | Tornillo cabeza redonda ranurada M4x4 DIN 84   | sustituido por<br>1004.0060P                                        |
| 10   | ea    | 1004.0060P | Tornillo cabeza redonda ranurada M4x4 DIN 84   | 56,81                                                               |
| 10   | ea    | 1004.0061  | Tornillo cabeza redonda ranurada M4x8 DIN 84   | sustituido por<br>1004.0061P                                        |
| 10   | ea    | 1004.0061P | Tornillo cabeza redonda ranurada M4x8 DIN 84   | 24,83                                                               |
| 10   | ea    | 1004.0430  | Tornillo cabeza avellanada ranurada M4x16      | sustituido por<br>1004.0430P                                        |
| 10   | ea    | 1004.0430P | Tornillo cabeza avellanada ranurada M4x16      | 23,15                                                               |
| 10   | ea    | 1004.0660  | Tornillo cabeza Allen M4x10 DIN 912            | sustituido por<br>1004.0660P                                        |
| 10   | ea    | 1004.0660P | Tornillo cabeza Allen M4x10 DIN 912            | 56,81                                                               |
| 10   | ea    | 1004.0662  | Tornillo cabeza Allen M4x25                    | sustituido por<br>1004.0662P                                        |
| 10   | ea    | 1004.0662P | Tornillo cabeza Allen M4x25                    | 58,08                                                               |
| 10   | ea    | 1004.0663  | Tornillo cabeza Allen M4x12                    | sustituido por<br>1004.0663P                                        |
| 10   | ea    | 1004.0663P | Tornillo cabeza Allen M4x12                    | 41,73                                                               |
| 10   | ea    | 1004.0664  | Tornillo cabeza hexagonal M4x16 DIN 912        | sustituido por<br>1004.0664P                                        |
| 10   | ea    | 1004.0664P | Tornillo cabeza hexagonal M4x16 DIN 912        | 44,19                                                               |
| 10   | ea    | 1004.0665  | Tornillo cabeza hexagonal M4x6 DIN 912         | sustituido por<br>1004.0665P                                        |
| 10   | ea    | 1004.0665P | Tornillo cabeza hexagonal M4x6 DIN 912         | 61,44                                                               |
| 10   | ea    | 1004.0666  | Tornillo cabeza hexagonal M4x10 DIN 933        | sustituido por<br>1004.0666P                                        |
| 10   | ea    | 1004.0666P | Tornillo cabeza hexagonal M4x10 DIN 933        | 27,47                                                               |
| 10   | ea    | 1004.0667  | Tornillo cabeza hexagonal M4x16 DIN 933        | sustituido por<br>1004.0667P                                        |
| 10   | ea    | 1004.0667P | Tornillo cabeza hexagonal M4x16 DIN 933        | 52,60                                                               |
| 10   | ea    | 1004.0900  | Perno cabeza hueca Allen M3x8                  | sustituido por<br>1004.0900P                                        |
| 10   | ea    | 1004.0900P | Perno cabeza hueca Allen M3x8                  | 124,57                                                              |
| 5    | ea    | 1004.0904  | Perno cabeza hueca Allen M6x10                 | sustituido por<br>1004.0904P                                        |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia | Designación                                       | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 5     | ea    | 1004.0904P | Perno cabeza hueca Allen M6x10                    | 39,56                                                               |
| 5     | ea    | 1004.0905  | Perno cabeza hueca Allen M5x6                     | sustituido por<br>1004.0905P                                        |
| 5     | ea    | 1004.0905P | Perno cabeza hueca Allen M5x6                     | 25,67                                                               |
| 25    | ea    | 1004.2160  | Tornillo hexagonal para chapa 4,2x16 DIN 7976     | sustituido por<br>1004.2160P                                        |
| 25    | ea    | 1004.2160P | Tornillo hexagonal para chapa 4,2x16 DIN 7976     | 172,49                                                              |
| 10    | ea    | 1004.2161  | Tornillo hexagonal para chapa 4,2x13 DIN 7976     | sustituido por<br>1004.2161P                                        |
| 10    | ea    | 1004.2161P | Tornillo hexagonal para chapa 4,2x13 DIN 7976     | 23,30                                                               |
| 1     | ea    | 1004.2164  | Tornillo cabeza hexagonal 4,2x16 DIN 7976         | sustituido por<br>1004.2160P                                        |
| 10    | ea    | 1005.0462  | Tornillo cabeza avellanada ranurada M5x25 DIN 963 | sustituido por<br>1005.0462P                                        |
| 10    | ea    | 1005.0462P | Tornillo cabeza avellanada ranurada M5x25 DIN 963 | 45,87                                                               |
| 10    | ea    | 1005.0467  | Tornillo cabeza avellanada ranurada M5x8 DIN 963  | sustituido por<br>1005.0467P                                        |
| 10    | ea    | 1005.0467P | Tornillo cabeza avellanada ranurada M5x8 DIN 963  | 28,62                                                               |
| 10    | ea    | 1005.0660  | Tornillo cabeza Allen M5x12                       | sustituido por<br>1005.0660P                                        |
| 10    | ea    | 1005.0660P | Tornillo cabeza Allen M5x12                       | 43,77                                                               |
| 25    | ea    | 1005.0661  | Tornillo cabeza Allen M5x20                       | sustituido por<br>1005.0661P                                        |
| 25    | ea    | 1005.0661P | Tornillo cabeza Allen M5x20                       | 98,48                                                               |
| 10    | ea    | 1005.0663  | Tornillo cabeza Allen M5x10                       | sustituido por<br>1005.0663P                                        |
| 10    | ea    | 1005.0663P | Tornillo cabeza Allen M5x10                       | 51,12                                                               |
| 5     | ea    | 1005.0762  | Tornillo hexagonal M5x8                           | sustituido por<br>1005.0762P                                        |
| 5     | ea    | 1005.0762P | Tornillo hexagonal M5x8                           | 56,69                                                               |
| 10    | ea    | 1005.1901  | Pin recto ø5,6x16 DIN 6325                        | sustituido por<br>1005.1901P                                        |
| 10    | ea    | 1005.1901P | Pin recto ø5,6x16 DIN 6325                        | 121,62                                                              |
| 10    | ea    | 1005.1903  | Pin recto ø5,6x12 DIN 6325                        | sustituido por<br>1005.1903P                                        |
| 10    | ea    | 1005.1903P | Pin recto ø5,6x12 DIN 6325                        | 98,48                                                               |
| 10    | ea    | 1005.1960  | Tornillo cabeza avellanada Allen M5x16            | sustituido por<br>1005.1960P                                        |
| 10    | ea    | 1005.1960P | Tornillo cabeza avellanada Allen M5x16            | 45,03                                                               |
| 10    | ea    | 1005.1962  | Tornillo cabeza avellanada Allen M5x35            | sustituido por<br>1005.1962P                                        |
| 10    | ea    | 1005.1962P | Tornillo cabeza avellanada Allen M5x35            | 62,70                                                               |
| 10    | ea    | 1005.1964  | Tornillo cabeza avellanada ranurada M5x25         | sustituido por<br>1005.1964P                                        |
| 10    | ea    | 1005.1964P | Tornillo cabeza avellanada ranurada M5x25         | 59,34                                                               |
| 10    | ea    | 1005.1966  | Tornillo cabeza avellanada TORX M5x16 DIN 7991    | sustituido por<br>1005.1966P                                        |
| 10    | ea    | 1005.1966P | Tornillo cabeza avellanada TORX M5x16 DIN 7991    | 82,90                                                               |
| 10    | ea    | 1005.2000  | Tornillo cabeza grafilada autoblocante M 5x8      | sustituido por<br>1005.2000P                                        |
| 10    | ea    | 1005.2000P | Tornillo cabeza grafilada autoblocante M 5x8      | 78,60                                                               |
| 10    | ea    | 1005.2100  | Tornillo abeza grafilada autoblocante M5x16       | sustituido por<br>1005.2100P                                        |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia | Designación                                                                      | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 10   | ea    | 1005.2100P | Tornillo abeza grafilada autoblocante M5x16                                      | 59,47                                                               |
| 10   | ea    | 1006.0300  | Tornillo cabeza avellanada, abombada y ranurada M5x10 Classic *Válvula esférica* | sustituido por<br>1006.0300P                                        |
| 10   | ea    | 1006.0300P | Tornillo cabeza avellanada, abombada y ranurada M5x10 Classic *Válvula esférica* | 255,87                                                              |
| 10   | ea    | 1006.0624  | Tornillo Allen M6x25                                                             | sustituido por<br>1006.0624P                                        |
| 10   | ea    | 1006.0624P | Tornillo Allen M6x25                                                             | 57,65                                                               |
| 10   | ea    | 1006.0625  | Tornillo Allen M6x70                                                             | sustituido por<br>1006.0625P                                        |
| 10   | ea    | 1006.0625P | Tornillo Allen M6x70                                                             | 205,79                                                              |
| 10   | ea    | 1006.0760  | Tornillo hexagonal M6x16                                                         | sustituido por<br>1006.0760P                                        |
| 10   | ea    | 1006.0760P | Tornillo hexagonal M6x16                                                         | 68,86                                                               |
| 10   | ea    | 1006.0761  | Tornillo hexagonal M6x12                                                         | sustituido por<br>1006.0761P                                        |
| 10   | ea    | 1006.0761P | Tornillo hexagonal M6x12                                                         | 71,12                                                               |
| 10   | ea    | 1006.0762P | Tornillo hexagonal M6x10                                                         | 40,34                                                               |
| 10   | ea    | 1006.0764  | Tornillo hexagonal M6x25                                                         | sustituido por<br>1006.0764P                                        |
| 10   | ea    | 1006.0764P | Tornillo hexagonal M6x25                                                         | 71,54                                                               |
| 10   | ea    | 1006.0766  | Tornillo hexagonal M6x23                                                         | sustituido por<br>1006.0766S                                        |
| 10   | ea    | 1006.0766S | Tornillo hexagonal M6x23                                                         | 932,57                                                              |
| 1    | ea    | 1006.1000  | Tornillo M6x75                                                                   | sustituido por<br>8514.1307P                                        |
| 25   | ea    | 1006.1960  | Tornillo cabeza avellanada Allen M6x16                                           | sustituido por<br>1006.1960P                                        |
| 25   | ea    | 1006.1960P | Tornillo cabeza avellanada Allen M6x16                                           | 132,14                                                              |
| 10   | ea    | 1006.1962  | Tornillo avellanado Torx M6x16 DIN 7991                                          | sustituido por<br>1006.1962P                                        |
| 10   | ea    | 1006.1962P | Tornillo avellanado Torx M6x16 DIN 7991 desde 06/1997                            | 60,51                                                               |
| 10   | ea    | 1006.2060  | Tornillo hexagonal M6x55                                                         | sustituido por<br>1006.2061P                                        |
| 10   | ea    | 1006.2061  | Tornillo hexagonal M6x55                                                         | sustituido por<br>1006.2061P                                        |
| 10   | ea    | 1006.2061P | Tornillo hexagonal M6x55                                                         | 113,63                                                              |
| 10   | ea    | 1006.7601  | Tornillo Allen M6x16                                                             | sustituido por<br>1006.7601P                                        |
| 10   | ea    | 1006.7601P | Tornillo Allen M6x16                                                             | 93,85                                                               |
| 10   | ea    | 1008.0750  | Tornillo hexagonal M5x16                                                         | sustituido por<br>1008.0750P                                        |
| 10   | ea    | 1008.0750P | Tornillo hexagonal M5x16                                                         | 34,78                                                               |
| 10   | ea    | 1008.0751  | Tornillo hexagonal M5x25                                                         | sustituido por<br>1008.0751P                                        |
| 10   | ea    | 1008.0751P | Tornillo hexagonal M5x25                                                         | 49,66                                                               |
| 10   | ea    | 1008.0752  | Tornillo hexagonal M5x10                                                         | sustituido por<br>1008.0752P                                        |
| 10   | ea    | 1008.0752P | Tornillo hexagonal M5x10                                                         | 41,73                                                               |
| 10   | ea    | 1008.0753  | Tornillo hexagonal M5x8                                                          | sustituido por<br>1008.0753P                                        |
| 10   | ea    | 1008.0753P | Tornillo hexagonal M5x8                                                          | 989,81                                                              |

| Cant. | Unid. | Referencia | Designación                                       | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 5     | ea    | 1008.0760  | Tornillo hexagonal M8x16 DIN 933                  | sustituido por<br>1008.0760P                                        |
| 5     | ea    | 1008.0760P | Tornillo hexagonal M8x16 DIN 933                  | 41,04                                                               |
| 5     | ea    | 1008.0761  | Tornillo hexagonal M8x25                          | sustituido por<br>1008.0761P                                        |
| 5     | ea    | 1008.0761P | Tornillo hexagonal M8x25                          | 86,94                                                               |
| 5     | ea    | 1008.0762  | Tornillo cabeza hexagonal M8x10 A2 DIN 933        | sustituido por<br>1008.0762P                                        |
| 5     | ea    | 1008.0762P | Tornillo cabeza hexagonal M8x10 A2 DIN 933        | 50,08                                                               |
| 5     | ea    | 1008.0763  | Tornillo hexagonal M8x20                          | sustituido por<br>1008.0763P                                        |
| 5     | ea    | 1008.0763P | Tornillo hexagonal M8x20                          | 78,60                                                               |
| 1     | ea    | 1008.0764  | Tornillo hexagonal M8x110                         | 56,81                                                               |
| 5     | ea    | 1008.0766  | Tornillo hexagonal M8x30                          | sustituido por<br>1008.0766P                                        |
| 5     | ea    | 1008.0766P | Tornillo hexagonal M8x30                          | 99,46                                                               |
| 10    | ea    | 1008.0767  | Tornillo hexagonal M8x40                          | sustituido por<br>1008.0767P                                        |
| 10    | ea    | 1008.0767P | Tornillo hexagonal M8x40                          | 127,09                                                              |
| 5     | ea    | 1008.0768  | Tornillo cabeza redonda hexagonal M8x16           | sustituido por<br>1008.0768P                                        |
| 5     | ea    | 1008.0768P | Tornillo cabeza redonda hexagonal M8x16           | 83,12                                                               |
| 5     | ea    | 1008.0769  | Tornillo M8x30                                    | sustituido por<br>1008.0769P                                        |
| 5     | ea    | 1008.0769P | Tornillo M8x30                                    | 104,68                                                              |
| 1     | ea    | 1008.1005  | Tornillo cabeza redonda con cuello cuadrado M8x40 | sustituido por<br>1008.1005P                                        |
| 1     | ea    | 1008.1005P | Tornillo cabeza redonda con cuello cuadrado M8x40 | 35,35                                                               |
| 5     | ea    | 1008.1960  | Tornillo cabeza avellanada Allen M8x30 DIN 7991   | sustituido por<br>1008.1960P                                        |
| 5     | ea    | 1008.1960P | Tornillo cabeza avellanada Allen M8x30 DIN 7991   | 64,81                                                               |
| 5     | ea    | 1008.1963  | Tornillo cabeza avellanada Allen M8x16            | sustituido por<br>1008.1963P                                        |
| 5     | ea    | 1008.1963P | Tornillo cabeza avellanada Allen M8x16            | 263,44                                                              |
| 5     | ea    | 1010.0662  | Tornillo Allen M10x20                             | sustituido por<br>1010.0662P                                        |
| 5     | ea    | 1010.0662P | Tornillo Allen M10x20                             | 107,73                                                              |
| 5     | ea    | 1010.0663  | Tornillo Allen M10x40                             | sustituido por<br>1010.0663P                                        |
| 5     | ea    | 1010.0663P | Tornillo Allen M10x40                             | 138,03                                                              |
| 1     | ea    | 1010.0700  | Tornillo hexagonal M10x16                         | sustituido por<br>1010.0760                                         |
| 5     | ea    | 1010.0760  | Tornillo hexagonal M10x16                         | sustituido por<br>1010.0760P                                        |
| 5     | ea    | 1010.0760P | Tornillo hexagonal M10x16                         | 103,53                                                              |
| 5     | ea    | 1010.0761  | Tornillo hexagonal M10x30                         | sustituido por<br>1010.0761P                                        |
| 5     | ea    | 1010.0761P | Tornillo hexagonal M10x30                         | 130,46                                                              |
| 5     | ea    | 1010.0762  | Tornillo hexagonal M10x20                         | sustituido por<br>1010.0762P                                        |
| 5     | ea    | 1010.0762P | Tornillo hexagonal M10x20                         | 101,84                                                              |
| 5     | ea    | 1010.0763P | Tornillo cabeza hexagonal M10x40                  | 131,11                                                              |

| Cant | Unid. | Referencia | Designación                                     | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 5    | ea    | 1012.0760  | Tornillo hexagonal M12x40                       | sustituido por<br>1012.0760P                                        |
| 5    | ea    | 1012.0760P | Tornillo hexagonal M12x40                       | 160,76                                                              |
| 5    | ea    | 1012.0764  | Tornillo Allen M12x30                           | sustituido por<br>1012.0764P                                        |
| 5    | ea    | 1012.0764P | Tornillo Allen M12x30                           | 156,55                                                              |
| 5    | ea    | 1016.0700  | Tornillo hexagonal M16x20                       | sustituido por<br>1016.0700P                                        |
| 5    | ea    | 1016.0700P | Tornillo hexagonal M16x20                       | 563,74                                                              |
| 5    | ea    | 1016.0701  | Tornillo hexagonal M16x25                       | sustituido por<br>1016.0701P                                        |
| 5    | ea    | 1016.0701P | Tornillo hexagonal M16x25                       | 380,44                                                              |
| 10   | ea    | 1103.0120  | Tuerca hexagonal M3                             | sustituido por<br>1103.0120P                                        |
| 10   | ea    | 1103.0120P | Tuerca hexagonal M3                             | 14,31                                                               |
| 10   | ea    | 1103.0122  | Tuerca hexagonal autoblocante M3                | sustituido por<br>1103.0122P                                        |
| 10   | ea    | 1103.0122P | Tuerca hexagonal autoblocante M3                | 82,77                                                               |
| 10   | ea    | 1103.0600  | Zócalo PVC con tuerca para tornillo chapa 2.9mm | sustituido por<br>1103.0600P                                        |
| 10   | ea    | 1103.0600P | Zócalo PVC con tuerca para tornillo chapa 2.9mm | 130,04                                                              |
| 10   | ea    | 1104.0120  | Tuerca hexagonal M4                             | sustituido por<br>1104.0120P                                        |
| 10   | ea    | 1104.0120P | Tuerca hexagonal M4                             | 17,39                                                               |
| 10   | ea    | 1104.0121  | Tuerca hexagonal autoblocante M4                | sustituido por<br>1104.0121P                                        |
| 10   | ea    | 1104.0121P | Tuerca hexagonal autoblocante M4                | 11,82                                                               |
| 10   | ea    | 1104.0122  | Tuerca hexagonal con arandela M4 galvanizada    | sustituido por<br>1105.0123                                         |
| 10   | ea    | 1104.0400  | Remache tuerca M4                               | sustituido por<br>1104.0400P                                        |
| 10   | ea    | 1104.0400P | Remache tuerca M4                               | 200,74                                                              |
| 10   | ea    | 1104.0500  | Tuerca aleteada M4                              | sustituido por<br>1104.0500P                                        |
| 10   | ea    | 1104.0500P | Tuerca aleteada M4                              | 148,98                                                              |
| 10   | ea    | 1104.0800  | Contraremachete M4                              | sustituido por<br>1104.0800P                                        |
| 10   | ea    | 1104.0800P | Contraremachete M4                              | 91,32                                                               |
| 5    | ea    | 1104.0801  | Contraremachete M4                              | sustituido por<br>1104.0801P                                        |
| 5    | ea    | 1104.0801P | Contraremachete M4 desde 10/2000                | 38,95                                                               |
| 10   | ea    | 1104.0820  | Presilla 4,2mm DIN 17224                        | sustituido por<br>1104.0820P                                        |
| 10   | ea    | 1104.0820P | Presilla 4,2mm DIN 17224                        | 159,28                                                              |
| 25   | ea    | 1104.0821  | Clip 3,9mm                                      | sustituido por<br>1104.0821P                                        |
| 25   | ea    | 1104.0821P | Clip 3,9mm                                      | 843,35                                                              |
| 10   | ea    | 1105.0120  | Tuerca hexagonal M5                             | sustituido por<br>10.01.065P                                        |
| 10   | ea    | 1105.0121  | Tuerca hexagonal con arandela M5 galvanizada    | sustituido por<br>1105.0121P                                        |
| 10   | ea    | 1105.0121P | Tuerca hexagonal con arandela M5 galvanizada    | 99,46                                                               |



| Cant. | Unid. | Referencia | Designación                                 | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 25    | ea    | 1105.0122  | Tuerca combinada hexagonal M5 V2A           | sustituido por<br>10.01.065P                                        |
| 10    | ea    | 1105.0123  | Tuerca combinada hexagonal M4               | sustituido por<br>1105.0123P                                        |
| 10    | ea    | 1105.0123P | Tuerca combinada hexagonal M4               | 62,28                                                               |
| 10    | ea    | 1105.0124  | Tuerca hexagonal autoblocante M5            | sustituido por<br>1105.0124P                                        |
| 10    | ea    | 1105.0124P | Tuerca hexagonal autoblocante M5            | 14,73                                                               |
| 10    | ea    | 1105.0260  | Tuerca ciega M5, perfil alto                | sustituido por<br>1105.0260P                                        |
| 10    | ea    | 1105.0260P | Tuerca ciega M5, perfil alto                | 64,39                                                               |
| 10    | ea    | 1105.0400  | Remache tuerca M5                           | sustituido por<br>1105.0400P                                        |
| 10    | ea    | 1105.0400P | Remache tuerca M5                           | 110,24                                                              |
| 10    | ea    | 1105.0801  | Tuerca hexagonal M5 en jaula                | sustituido por<br>1105.0801P                                        |
| 10    | ea    | 1105.0801P | Tuerca hexagonal M5 en jaula                | 99,74                                                               |
| 25    | ea    | 1106.0160  | Tuerca hexagonal M6                         | sustituido por<br>1106.0160P                                        |
| 25    | ea    | 1106.0160P | Tuerca hexagonal M6                         | 73,38                                                               |
| 25    | ea    | 1106.0220  | Tuerca hexagonal M6 plana                   | sustituido por<br>1106.0220P                                        |
| 25    | ea    | 1106.0220P | Tuerca hexagonal M6 plana                   | 65,23                                                               |
| 10    | ea    | 1106.0222  | Tuerca hexagonal M6 autoblocante            | sustituido por<br>1106.0222P                                        |
| 10    | ea    | 1106.0222P | Tuerca hexagonal M6 autoblocante            | 99,74                                                               |
| 10    | ea    | 1106.0224  | Tuerca hexagonal autoblocante M6 DIN B53001 | sustituido por<br>1106.0224P                                        |
| 10    | ea    | 1106.0224P | Tuerca hexagonal autoblocante M6 DIN B53001 | 79,29                                                               |
| 25    | ea    | 1106.0360  | Tuerca ciega M 6, perfil alto DIN 1587      | sustituido por<br>1106.0360P                                        |
| 25    | ea    | 1106.0360P | Tuerca ciega M 6, perfil alto DIN 1587      | 133,89                                                              |
| 10    | ea    | 1106.0400  | Remache tuerca M6                           | sustituido por<br>1106.0400P                                        |
| 10    | ea    | 1106.0400P | Remache tuerca M6                           | 223,46                                                              |
| 10    | ea    | 1106.0401P | Remache tuerca M6, A2                       | 1735,72                                                             |
| 25    | ea    | 1106.0801  | Tuerca hexagonal con arandela M6            | sustituido por<br>1106.0801P                                        |
| 25    | ea    | 1106.0801P | Tuerca hexagonal con arandela M6            | 1081,13                                                             |
| 10    | ea    | 1106.0802  | Contraremacho M6                            | sustituido por<br>1106.0802P                                        |
| 10    | ea    | 1106.0802P | Contraremacho M6 desde 06/1997              | 54,60                                                               |
| 10    | ea    | 1106.0803  | Tuerca hexagonal M6 con arandela galvan,    | sustituido por<br>1106.0803P                                        |
| 10    | ea    | 1106.0803P | Tuerca hexagonal M6 con arandela galvan,    | 146,06                                                              |
| 25    | ea    | 1107.0100  | Arandela fijación a presión ø4              | sustituido por<br>1107.0100P                                        |
| 25    | ea    | 1107.0100P | Arandela fijación a presión ø4              | 118,94                                                              |
| 10    | ea    | 1107.0101  | Arandela fijación a presión ø5              | sustituido por<br>1107.0101P                                        |
| 10    | ea    | 1107.0101P | Arandela fijación a presión ø5              | 94,94                                                               |
| 10    | ea    | 1107.0102  | Arandela fijación a presión ø12             | sustituido por<br>1107.0102P                                        |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado



| Cant | Unid. | Referencia  | Designación                                                                     | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 10   | ea    | 1107.0102P  | Arandela fijación a presión ø12                                                 | 344,66                                                              |
| 25   | ea    | 1107.0103   | Arandela fijación a presión ø3                                                  | sustituido por<br>1107.0103P                                        |
| 25   | ea    | 1107.0103P  | Arandela fijación a presión ø3                                                  | 116,85                                                              |
| 10   | ea    | 1107.0104   | Arandela fijación a presión ø6                                                  | sustituido por<br>1107.0104P                                        |
| 10   | ea    | 1107.0104P  | Arandela fijación a presión ø6                                                  | 113,20                                                              |
| 5    | ea    | 1108.0260   | Tuerca hexagonal M8 DIN 934                                                     | sustituido por<br>1108.0260P                                        |
| 5    | ea    | 1108.0260P  | Tuerca hexagonal M8 DIN 934                                                     | 34,93                                                               |
| 5    | ea    | 1108.0320   | Tuerca ciega M8                                                                 | sustituido por<br>1108.0320P                                        |
| 5    | ea    | 1108.0320P  | Tuerca ciega M8                                                                 | 154,45                                                              |
| 5    | ea    | 1110.0800   | Tuerca hexagonal M10 en jaula                                                   | sustituido por<br>1110.0800P                                        |
| 5    | ea    | 1110.0800P  | Tuerca hexagonal M10 en jaula                                                   | 88,33                                                               |
| 10   | ea    | 1110.0960   | Tuerca ciega M10                                                                | sustituido por<br>1110.0960P                                        |
| 10   | ea    | 1110.0960P  | Tuerca ciega M10                                                                | 616,52                                                              |
| 5    | ea    | 1112.0110   | Tuerca hexagonal M10                                                            | sustituido por<br>1112.0110P                                        |
| 5    | ea    | 1112.0110P  | Tuerca hexagonal M10                                                            | 49,66                                                               |
| 5    | ea    | 1112.0160   | Tuerca hexagonal M12                                                            | sustituido por<br>1112.0160P                                        |
| 5    | ea    | 1112.0160P  | Tuerca hexagonal M12                                                            | 61,44                                                               |
| 10   | ea    | 1112.0220   | Tuerca hexagonal M12 plana                                                      | sustituido por<br>1112.0220P                                        |
| 10   | ea    | 1112.0220P  | Tuerca hexagonal M12 plana                                                      | 60,18                                                               |
| 1    | ea    | 1112.0260   | Tuerca hexagonal M12 plana                                                      | sustituido por<br>1112.0220P                                        |
| 1    | ea    | 1116.0100   | Tuerca hexagonal M16                                                            | 69,44                                                               |
| 1    | ea    | 1116.0160   | Tuerca hexagonal M16 DIN 934                                                    | sustituido por<br>1116.0160P                                        |
| 1    | ea    | 1116.0160P  | Tuerca hexagonal M16 DIN 934                                                    | 244,93                                                              |
| 1    | ea    | 12.00.205   | Parte superior del pedestal SCC, CM 61-102, VCC                                 | sustituido por<br>12.00.205P                                        |
| 1    | ea    | 12.00.205P  | Parte superior del pedestal SCC, CM 61-102, línea VCC desde<br>04/2004          | 326,56                                                              |
| 1    | ea    | 12.00.206   | Parte inferior del pedestal Línea SCC 61-102                                    | sustituido por<br>12.00.206P                                        |
| 1    | ea    | 12.00.206P  | Parte inferior del pedestal Línea SCC 61-102 desde 04/2004                      | 155,11                                                              |
| 1    | ea    | 12.00.224   | Parte inferior del pedestal 110mm SCC, CM, SCC_WE, CM_P 61-102,<br>VCC          | sustituido por<br>12.00.224P                                        |
| 1    | ea    | 12.00.224P  | Parte inferior del pedestal 110mm SCC, CM, SCC_WE, CM_P 61-102<br>desde 04/2004 | 256,65                                                              |
| 1    | ea    | 12.00.235   | Alojamiento para bomba limpieza Línea SCC 61-102/E USA                          | sustituido por<br>87.01.742S                                        |
| 1    | ea    | 12.00.245   | Alojamiento para bomba limpieza Línea SCC SCC 201/202                           | sustituido por<br>87.00.423                                         |
| 1    | ea    | ✓ 12.00.273 | Door support column right front Línea SCC, 201/202                              | sustituido por<br>12.00.273P                                        |
| 1    | ea    | 12.00.280   | Dispositivo que fija para la cubierta de la bomba Línea SCC 201/202             | sustituido por<br>12.00.280P                                        |

| Cant. | Unid. | Referencia    | Designación                                                                                  | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 12.00.280P    | Dispositivo que fija para la cubierta de la bomba Línea SCC 201/202 desde 04/2004            | 421,50                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 12.00.291   | Montaje para contener de la bomba de la limpieza Línea SCC SCC 201/202 desde 04/2004         | 579,73                                                              |
| 1     | ea    | 12.00.316     | Soporte contacto puerta Línea SCC 61-102 bisagras a la izquierda                             | sustituido por 12.00.316P                                           |
| 1     | ea    | 12.00.316P    | Soporte contacto puerta Línea SCC 61-102 bisagras a la izquierda desde 04/2004 hasta 10/2013 | 263,61                                                              |
| 1     | ea    | 12.00.319     | Alojamiento para bomba limpieza SCC 61-102                                                   | sustituido por 12.00.319P                                           |
| 1     | ea    | 12.00.319P    | Alojamiento para bomba limpieza SCC 61-102 desde 04/2004                                     | 290,74                                                              |
| 1     | ea    | 12.00.320     | Cubierta para la abertura de la bomba de CleanJet CM 61-102                                  | sustituido por 12.00.320P                                           |
| 1     | ea    | 12.00.320P    | Cubierta para la abertura de la bomba de CleanJet CM 61-102 desde 04/2004                    | 113,03                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 12.00.353   | Turntable lower of jack of lid                                                               | 2258,42                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 12.00.365   | Pie plástico ajustable Basic 110                                                             | 438,19                                                              |
| 1     | ea    | 12.00.418     | Rueda, ø125mm sin freno Basic 110                                                            | 2190,95                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 12.00.422   | Rueda sin freno ø100mm                                                                       | 1782,67                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 12.00.423   | Rueda con freno ø100mm                                                                       | 2035,15                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 12.00.452   | Rueda con freno                                                                              | 8541,24                                                             |
| 1     | ea    | 12.00.516     | Cerradura que da vuelta para una parte inferior del pedestal SCC, CM 61-102                  | sustituido por 12.00.516P                                           |
| 1     | ea    | 12.00.516P    | Cerradura que da vuelta para una parte inferior del pedestal SCC, CM 61-102 desde 04/2004    | 36,17                                                               |
| 1     | ea    | ✓ 12.00.519   | Base soporte para pata. Anclaje Línea SCC, 61-102                                            | sustituido por 87.00.808S                                           |
| 1     | ea    | ✓ 12.00.616   | Soporte enrollador ducha de mano VCC 211-311                                                 | sustituido por 12.00.616P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 12.00.616P  | Soporte enrollador ducha de mano VCC 211-311 desde 01/2005 hasta 11/2006                     | 1250,93                                                             |
| 1     | ea    | 12.00.617     | Soporte enrollador VCC 111/111+/112/112+                                                     | sustituido por 12.00.617P                                           |
| 1     | ea    | 12.00.617P    | Soporte enrollador VCC 111/111+/112/112+ Desde 01/2005                                       | 352,99                                                              |
| 1     | ea    | 12.00.635     | Canaleta izquierda completa VCC 111/111+/112/112+ desde 01/2005                              | 6226,83                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 12.00.648   | Canaleta derecha completa VCC 111/111+/112/112+                                              | 4005,27                                                             |
| 1     | ea    | 12.00.774P    | Chasis, ido, soldado con autógena VCC 211-311 Desde 12/06                                    | 12698,84                                                            |
| 1     | ea    | 12.00.777     | Marco cruzado VCC 311 VCC 311                                                                | sustituido por 12.00.777P                                           |
| 1     | ea    | 12.00.777P    | Marco cruzado VCC 311 VCC 311                                                                | 10837,57                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 12.00.780   | El panel lateral se fue para el chasis a la izquierda VCC 211/311 VCC 211/311                | sustituido por 12.00.780P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 12.00.780P  | El panel lateral se fue para el chasis a la izquierda VCC 211/311 VCC 211/311 Desde 12/06    | Precio a petición                                                   |
| 1     | ea    | ✓ 12.00.780RA | El panel lateral se fue para el chasis a la izquierda VCC 211/311 VCC 211/311                | sustituido por 12.00.780P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 12.00.781   | La derecha de panel lateral para el chasis dejado VCC 211/311 VCC 211-311                    | sustituido por 12.00.781P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 12.00.781P  | La derecha de panel lateral para el chasis dejado VCC 211/311 VCC 211-311 Desde 12/06        | 10515,54                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 12.00.789   | Panel delantero para el chasis dejado 211/311 VCC 211/311                                    | sustituido por 12.00.789P                                           |

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                               | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 12.00.789P | Panel delantero para el chasis dejado 211/311 VCC 211/311 Desde 12/06                                     | 9396,76                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 12.00.829  | Dispositivo del montaje para el sensor de la presión VCC 211/311                                          | sustituido por<br>12.00.829P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 12.00.829P | Dispositivo del montaje para el sensor de la presión VCC 211/311 Desde 11/06                              | 502,88                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 12.00.830  | Soporto rollo ducha VCC 211-311                                                                           | sustituido por<br>12.00.830P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 12.00.830P | Soporto rollo ducha VCC 211-311 desde 12/2006                                                             | 2109,58                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 12.00.846  | Contera rectangular para tubo 80x40x5mm                                                                   | sustituido por<br>12.00.846P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 12.00.846P | Contera rectangular para tubo 80x40x5mm                                                                   | 589,82                                                              |
| 10   | ea    | 12.00.847    | Tapón Ø12mm                                                                                               | sustituido por<br>12.00.847P                                        |
| 1    | ea    | 12.00.850    | Pie ajustable inox VCC 111-311                                                                            | sustituido por<br>12.01.884P                                        |
| 1    | ea    | 12.00.897    | Alojamiento para bomba limpieza SCC 201/202                                                               | sustituido por<br>87.00.423                                         |
| 1    | ea    | ✓ 12.00.945  | Fachada antes de marco izquierdo VCC 211-311                                                              | sustituido por<br>12.00.945P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 12.00.945P | Fachada antes de marco izquierdo VCC 211-311 desde 03/08                                                  | 3559,08                                                             |
| 1    | ea    | 12.00.950    | Soporte para contacto reed puerta SCC, CM 61-102 bisagras a la izquierda                                  | sustituido por<br>12.00.950P                                        |
| 1    | ea    | 12.00.950P   | Soporte para contacto reed puerta SCC, CM 61-102 bisagras a la izquierda desde 09/2008                    | 253,18                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 12.00.977  | Soporte para contacto reed puerta SCC, CM 61-102                                                          | sustituido por<br>12.00.977P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 12.00.977P | Soporte para contacto reed puerta SCC, CM 61-102 desde 09/2008                                            | 573,47                                                              |
| 1    | ea    | 12.01.086    | Tope de la cuba sobre marco cruzado VCC 211-311                                                           | sustituido por<br>12.01.086S                                        |
| 1    | ea    | 12.01.086S   | Tope de la cuba sobre marco cruzado VCC 211-311; LMX; C-D desde 07/2011                                   | 2392,31                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 12.01.116  | Canaleta izquierda VCC 112                                                                                | sustituido por<br>12.01.116P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 12.01.116P | Canaleta izquierda VCC 112 desde 07/2011                                                                  | 5765,34                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 12.01.117  | Canaleta derecha VCC 112                                                                                  | sustituido por<br>12.01.117P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 12.01.117P | Canaleta derecha VCC 112 desde 07/2011                                                                    | 9864,51                                                             |
| 1    | ea    | 12.01.133    | Parte inferior del pedestal SCC_WE, CM_P 61-102                                                           | sustituido por<br>12.01.133P                                        |
| 1    | ea    | 12.01.133P   | Parte inferior del pedestal SCC_WE, CM_P 61-102 desde 09/2011                                             | 214,57                                                              |
| 1    | ea    | 12.01.140    | NSF Junta de carcasa para unidades de piso 201-202 SCC_WE, CM_P, 201/202 E/G                              | sustituido por<br>12.01.140P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 12.01.140P | NSF Junta de carcasa para unidades de piso 201-202 SCC_WE, CM_P, 201/202 E/G desde 12/2011                | 351,94                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 12.01.142  | Carcasa cobertora NSF para unidades de piso SCC_WE, CM_P, 201/202 E/G                                     | sustituido por<br>12.01.142P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 12.01.142P | Carcasa cobertora NSF para unidades de piso SCC_WE, CM_P, 201/202 E/G desde 12/2011                       | 5608,15                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 12.01.154  | NSF Lateral izquierdo de la carcasa para unidades de piso 201-202 SCC_WE, CM_P, 201/202 E/G               | sustituido por<br>12.01.154P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 12.01.154P | NSF Lateral izquierdo de la carcasa para unidades de piso 201-202 SCC_WE, CM_P, 201/202 E/G desde 12/2011 | 3118,11                                                             |
| 1    | ea    | 12.01.172    | Pata ajustable acero alto grado d=2", H=125 SCC_WE, CM_P *Naval* Adjustment 125-175mm                     | sustituido por<br>87.01.242                                         |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                    | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 12.01.177P | Pletina de separación para marco base, movable LM1 LM2; F G desde 03/2020      | 2937,97                                                             |
| 1     | ea    | 12.01.269    | Ayuda central del eje de la tapa VCCM 112T                                     | sustituido por<br>12.01.857P                                        |
| 1     | ea    | 12.01.278    | Pie delantero 60mm VCCM 112T                                                   | sustituido por<br>12.01.278P                                        |
| 1     | ea    | 12.01.278P   | Pie delantero 60mm VCCM 112T                                                   | 68,86                                                               |
| 1     | ea    | 12.01.283    | Soporte contacto puerta Línea SCC 61-102 bisagras a la izquierda               | sustituido por<br>12.01.283S                                        |
| 1     | ea    | 12.01.283S   | Soporte contacto puerta Línea SCC 61-102 bisagras a la izquierda desde 10/2013 | 279,61                                                              |
| 1     | ea    | 12.01.284    | Pie delantero 20mm VCCM 112T                                                   | sustituido por<br>12.01.284P                                        |
| 1     | ea    | 12.01.284P   | Pie delantero 20mm VCCM 112T                                                   | 67,12                                                               |
| 1     | ea    | 12.01.290    | Pie ajustable 35x35 VCCM 112T                                                  | sustituido por<br>12.01.290P                                        |
| 1     | ea    | 12.01.290P   | Pie ajustable LMX; A-B desde 03/2020                                           | 279,96                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 12.01.291  | Base de espuma Modelo 112T                                                     | sustituido por<br>12.01.291P                                        |
| 1     | ea    | 12.01.291P   | Base de espuma VCC 112T                                                        | 2598,54                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 12.01.313  | Ayuda externa de la tapa VCCM 112T                                             | sustituido por<br>12.01.313P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 12.01.313P | Ayuda externa de la tapa VCCM 112T hasta 01/2017                               | 1592,09                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 12.01.372  | Amortiguador VCCM 112/112T                                                     | sustituido por<br>12.01.855S                                        |
| 1     | ea    | 12.01.373    | Placa contacto amortiguador VCCM 112/T/L                                       | sustituido por<br>12.01.373P                                        |
| 1     | ea    | 12.01.373P   | Placa contacto amortiguador VCCM 112/T/L                                       | 77,21                                                               |
| 1     | ea    | ✓ 12.01.716  | Cubierta para el bastidor de base SCC XS 623                                   | sustituido por<br>12.01.716P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 12.01.716P | Cubierta para el bastidor de base SCC 623, LM1; A desde 09/2016                | 1424,12                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 12.01.740P | Contacto de puerta SCC XS 623 desde 09/2016                                    | 571,73                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 12.01.741P | Contacto de puerta SCC XS 623 bisagras a la izquierda desde 09/2016            | 818,65                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 12.01.776P | Cubierta conexión técnica VCCM 112L Desde 01/2016                              | 2987,00                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 12.01.805  | Chasis central VCCM 112L                                                       | sustituido por<br>12.01.805P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 12.01.805P | Chasis central VCCM 112L Desde 12/2016                                         | 135978,27                                                           |
| 1     | ea    | ✓ 12.01.841P | Apoyo de tubo demasiado pleno VCCM 211-311 Desde 02/2016                       | 1175,81                                                             |
| 1     | ea    | 12.01.855    | Amortiguador VCCM 112L                                                         | sustituido por<br>12.01.855S                                        |
| 1     | ea    | 12.01.855S   | Amortiguador VCCM 112L                                                         | 331,77                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 12.01.857  | Ayuda central del eje de la tapa con cojinete VCCM 112T                        | sustituido por<br>12.01.857P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 12.01.857P | Ayuda central del eje de la tapa con cojinete VCCM 112T                        | 2033,41                                                             |
| 1     | ea    | 12.01.871P   | Soporte para contacto reed puerta 623                                          | sustituido por<br>12.01.871S                                        |
| 1     | ea    | 12.01.871S   | Soporte para contacto reed puerta 623, LM1; A desde 09/2016                    | 163,10                                                              |
| 1     | ea    | 12.01.877    | Splash Guardia SCC XS 623                                                      | sustituido por<br>12.01.877P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 12.01.877P | Splash Guardia SCC 623, LM1; A desde 09/2016                                   | 389,85                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 12.01.884  | Pie ajustable inox VCC 111-311                                                 | sustituido por<br>12.03.051P                                        |

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                          | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 12.01.899  | Junta de bastidor de base SCC XS 623                                                 | sustituido por<br>12.01.899P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 12.01.899P | Junta de bastidor de base SCC 623, LM1; A desde 09/2016                              | 1060,00                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 12.01.948  | Soporte contacto puerta Línea SCC 61-102 bisagras a la izquierda                     | sustituido por<br>12.01.948P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 12.01.948P | Soporte contacto puerta Línea SCC 61-102 bisagras a la izquierda desde 09/2016       | 650,68                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 12.01.962  | Apoyo de junta de proyección de agua VCCM 112T                                       | sustituido por<br>12.01.962P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 12.01.962P | Apoyo de junta de proyección de agua VCCM 112T                                       | 3367,81                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 12.01.964  | Junta de proyección de agua VCCM112T                                                 | sustituido por<br>12.01.964P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 12.01.964P | Junta de proyección de agua VCCM112T                                                 | 1246,76                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 12.01.967  | Apoyo de junta de proyección de agua VCCM 112L                                       | sustituido por<br>12.01.967P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 12.01.967P | Apoyo de junta de proyección de agua VCCM 112L desde 01/2016                         | 1725,64                                                             |
| 1    | ea    | 12.01.968    | Apoyo derecho de junta de proyección de agua VCCM 112L                               | sustituido por<br>12.01.967                                         |
| 1    | ea    | ✓ 12.01.969  | Junta de proyección de agua VCCM112L                                                 | sustituido por<br>12.01.969P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 12.01.969P | Junta de proyección de agua VCCM112L                                                 | 1144,51                                                             |
| 1    | ea    | 12.01.981    | Ayuda externa de la tapa derrecha VCCM 112L-112T                                     | sustituido por<br>87.00.699                                         |
| 1    | ea    | 12.02.004    | Ayuda externa de la tapa izquierda VCCM 112L-112T                                    | sustituido por<br>87.00.699                                         |
| 1    | ea    | 12.02.019P   | Estructura base CMP 61/101/G desde 03/2017                                           | 13951,51                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 12.02.088P | Compartimiento técnico trasero LMX; A-B desde 03/2020                                | 9111,59                                                             |
| 1    | ea    | 12.02.118P   | Base antidelizante para pata de acero XS 623 desde 09/2016                           | 167,28                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 12.02.135P | Chasis central LMX; A Desde 05/2020                                                  | 10437,98                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 12.02.153P | Chasis central LMX; B Desde 05/2020                                                  | 11994,60                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 12.02.157P | Rodamiento exterior de tapa izquierda LMX; A-B desde 03/2020                         | 850,99                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 12.02.159P | Cubierta izquierda - derecha para el acceso técnico posterior LMX; A-B desde 03/2020 | 1636,96                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 12.02.302  | Compartimiento técnico trasero VCCM 112T                                             | sustituido por<br>12.02.302P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 12.02.302P | Compartimiento técnico trasero VCCM 112T desde 09/2017                               | 16801,49                                                            |
| 1    | ea    | 12.02.339P   | Drainage of door mount LM1 LM2; B-E desde 03/2020                                    | 34,08                                                               |
| 1    | ea    | ✓ 12.02.387P | Soporte platina I/O LMX1 LMX2; C-D desde 03/2020                                     | 613,47                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 12.02.397P | Rodamiento exterior de tapa derecha LMX; A-B desde 03/2020                           | 850,99                                                              |
| 1    | ea    | 12.02.398P   | Junta X 85x5.33                                                                      | 81,03                                                               |
| 1    | ea    | 12.02.399P   | Junta X 55x5.33                                                                      | 78,94                                                               |
| 1    | ea    | ✓ 12.02.408P | Protección de rodamiento exterior de tapa LMX; A-B desde 03/2020                     | 1512,80                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 12.02.423S | Pie trasero 45mm ajustable con clip de bloqueo LMX; A-B desde 03/2020                | 392,98                                                              |
| 1    | ea    | 12.02.434P   | Junta de la cubierta para el acceso técnico posterior LMX; A-B desde 03/2020         | 94,59                                                               |
| 1    | ea    | ✓ 12.02.440S | Placa de montaje del prensaestopas LMX; C-D desde 03/2020                            | 592,25                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 12.02.449P | Chasis dejado 211/311 LMX; D desde 03/2020                                           | 37658,68                                                            |
| 1    | ea    | 12.02.450P   | Soporte de conector Ethernet LMX1 LMX; A-B desde 03/2020                             | 682,33                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 12.02.470P | Chasis dejado 211/311 LMX; C desde 03/2020                                           | 32803,10                                                            |
| 2    | ea    | 12.02.472P   | Espaciador de compartimiento técnico trasero LMX; A-B desde 03/2020                  | 630,86                                                              |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                            | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 12.02.531P | Soporte enrollador ducha de mano LMX; C-D                              | sustituido por<br>12.03.120P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 12.02.540P | El soporte de la placa de circuito eléctrico LMX; A desde 03/2020      | 4417,03                                                             |
| 1     | ea    | 12.02.605P   | Tapa del soporte inferior de la puerta LM1 LM2; F G desde 03/2020      | 129,02                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 12.02.617S | Travesaño inferior LM1 LM2; F desde 03/2020                            | 2012,55                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 12.02.643P | Conexión entre bastidores LMX; A-B desde 03/2020                       | 1293,01                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 12.02.652S | Travesaño inferior LM1 LM2; G desde 03/2020                            | 2569,68                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 12.02.664P | Junta de bastidor de base LM1 LM2; B D desde 03/2020                   | 1189,72                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 12.02.665P | Junta de bastidor de base LM1 LM2; C E desde 03/2020                   | 1273,19                                                             |
| 1     | ea    | 12.02.707P   | Pie delantero 45mm LMX; A-B desde 03/2020                              | 196,14                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 12.02.769P | Carril para la instalación de terminales Din 46277                     | 490,01                                                              |
| 1     | ea    | 12.02.847P   | Soporte fuente de alimentación LMX; A-B                                | sustituido por<br>12.02.985P                                        |
| 1     | ea    | 12.02.902P   | Soporte de contactores LMX; A-B desde 03/2020                          | 397,15                                                              |
| 1     | ea    | 12.02.905S   | Soporte del transformador LMX; A-B desde 03/2020                       | 416,28                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 12.02.908P | Placa protectora UP30                                                  | 736,23                                                              |
| 1     | ea    | 12.02.937P   | Chasis derecho LMX; C-D                                                | sustituido por<br>87.01.928S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 12.02.939P | Parte removible del marco derecho LMX; C-D Desde 03/2020 hasta 10/2021 | 1407,08                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 12.02.971S | Tubo guía para cable de suministro LMX; C-D                            | sustituido por<br>12.03.169S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 12.02.979P | Chasis central LMX; B Desde 05/2020                                    | 32258,15                                                            |
| 1     | ea    | 12.02.980P   | Chasis central LMX; A Desde 05/2020                                    | 32554,45                                                            |
| 2     | ea    | 12.02.983P   | Fuelle de parada de la cuba LMX; C-D Desde 03/2020 hasta 12/2021       | 1225,54                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 12.02.985P | Soporte fuente de alimentación LMX; A-B desde 03/2020                  | 1804,58                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 12.02.991P | Brida UL 1 1/4" para prensaestopas LMX; C-D                            | sustituido por<br>12.02.991S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 12.02.991S | Brida UL 1 1/4" para prensaestopas con tuerca LMX; C-D desde 03/2020   | 3840,78                                                             |
| 1     | ea    | 12.02.992P   | placa de compensación LM1 LM2; F-G desde 03/2020                       | 84,16                                                               |
| 1     | ea    | ✓ 12.03.006S | Soporte de la electroválvula de agua caliente LMX; C-D desde 01/2021   | 1689,12                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 12.03.007S | Soporte del caudalímetro de agua caliente LMX; C-D desde 01/2021       | 929,59                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 12.03.051P | Pie ajustable inox LMX; C-D; VCC 111-311 desde 01/2005                 | 2672,62                                                             |
| 1     | ea    | 12.03.100S   | Kit de reparación de topes de cilindros de gas LMX; C-D desde 03/2020  | 1916,91                                                             |
| 1     | ea    | 12.03.120P   | Soporte enrollador ducha de mano LMX; C-D desde 03/2020                | 1841,44                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 12.03.146P | Parte removible del marco derecho LMX; C-D desde 10/2021               | 1245,37                                                             |
| 1     | ea    | 12.03.169S   | Tubo guía para cable de suministro LMX; C-D desde 03/2020              | 2610,37                                                             |
| 1     | ea    | 12.03.186P   | Fuelle de parada de la cuba LMX; C-D desde 12/2021                     | 418,02                                                              |
| 1     | ea    | 12.03.368S   | Pieza de cierre del disipador de calor SSR LMX; A-B desde 03/2020      | 685,46                                                              |
| 25    | ea    | 1203.0260    | Arandela de muelle B3                                                  | sustituido por<br>1203.0260P                                        |
| 25    | ea    | 1203.0260P   | Arandela de muelle B3                                                  | 14,73                                                               |
| 25    | ea    | 1204.0120    | Arandela dentado externo A4,3 DIN 6797                                 | sustituido por<br>1204.0120P                                        |
| 25    | ea    | 1204.0120P   | Arandela dentado externo A4,3 DIN 6797                                 | 15,30                                                               |
| 5     | ea    | 1205.0260    | Arandela de muelle B5                                                  | sustituido por<br>1205.0260P                                        |
| 5     | ea    | 1205.0260P   | Arandela de muelle B5                                                  | 12,20                                                               |

| Cant | Unid. | Referencia | Designación                                 | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 25   | ea    | 1205.0360  | Arandela de muelle ø5                       | sustituido por<br>1205.0360P                                        |
| 25   | ea    | 1205.0360P | Arandela de muelle ø5                       | 23,99                                                               |
| 10   | ea    | 1205.0362  | Disco muelle ø12x5,2x0,6                    | sustituido por<br>1205.0362P                                        |
| 10   | ea    | 1205.0362P | Disco muelle ø12x5,2x0,6                    | 249,98                                                              |
| 25   | ea    | 1206.0120  | Arandela dentado externo A6,4 DIN 6797      | sustituido por<br>1206.0120P                                        |
| 25   | ea    | 1206.0120P | Arandela dentado externo A6,4 DIN 6797      | 23,30                                                               |
| 25   | ea    | 1206.0261  | Arandela de muelle B6                       | sustituido por<br>1206.0261P                                        |
| 25   | ea    | 1206.0261P | Arandela de muelle B6                       | 27,47                                                               |
| 5    | ea    | 1208.0160  | Arandela dentada A8,4 DIN 6797              | sustituido por<br>1208.0160P                                        |
| 5    | ea    | 1208.0160P | Arandela dentada A8,4 DIN 6797              | 19,36                                                               |
| 5    | ea    | 1208.0260  | Arandela de muelle B8 DIN 127               | sustituido por<br>1208.0260P                                        |
| 5    | ea    | 1208.0260P | Arandela de muelle B8 DIN 127               | 10,43                                                               |
| 5    | ea    | 1210.0160  | Arandela dentada A10,5 DIN 6797             | sustituido por<br>1210.0160P                                        |
| 5    | ea    | 1210.0160P | Arandela dentada A10,5 DIN 6797             | 29,04                                                               |
| 5    | ea    | 1210.0260  | Arandela de muelle B10                      | sustituido por<br>1210.0260P                                        |
| 5    | ea    | 1210.0260P | Arandela de muelle B10                      | 24,41                                                               |
| 1    | ea    | 1212.0120  | Arandela dentado externo A12,5              | sustituido por<br>1212.0160P                                        |
| 5    | ea    | 1212.0160  | Arandela dentado externo A12,5 DIN 6797     | sustituido por<br>1212.0160P                                        |
| 5    | ea    | 1212.0160P | Arandela dentado externo A12,5 DIN 6797     | 23,15                                                               |
| 5    | ea    | 1217.0160  | Arandela dentado externo A16,5 DIN 6797     | sustituido por<br>1217.0160P                                        |
| 5    | ea    | 1217.0160P | Arandela dentado externo A16,5 DIN 6797     | 41,66                                                               |
| 5    | ea    | 1250.0100  | Anillo acero 8,5 para goma contacto puerta  | sustituido por<br>1250.0100P                                        |
| 5    | ea    | 1250.0100P | Anillo acero 8,5 para goma contacto puerta  | 124,15                                                              |
| 5    | ea    | 1250.0101  | Anillo acero 19,5 para goma contacto puerta | sustituido por<br>1250.0101P                                        |
| 5    | ea    | 1250.0101P | Anillo acero 19,5 para goma contacto puerta | 124,15                                                              |
| 5    | ea    | 1250.0103  | Anillo seguridad ø28x1.5 DIN 471            | sustituido por<br>1250.0103P                                        |
| 5    | ea    | 1250.0103P | Anillo seguridad ø28x1.5 DIN 471            | 318,57                                                              |
| 10   | ea    | 1251.1000  | Arandella seguridad ø5mm                    | sustituido por<br>1251.1000P                                        |
| 10   | ea    | 1251.1000P | Arandella seguridad ø5mm                    | 49,38                                                               |
| 10   | ea    | 1304.0150  | Arandela A3,2                               | sustituido por<br>1304.0150P                                        |
| 10   | ea    | 1304.0150P | Arandela A3,2                               | 10,94                                                               |
| 50   | ea    | 1304.0160  | Arandela A4,3 DIN125                        | sustituido por<br>1304.0160P                                        |
| 50   | ea    | 1304.0160P | Arandela A4,3 DIN125                        | 210,05                                                              |
| 10   | ea    | 1305.0160  | Arandela A5,3x10mm DIN125                   | sustituido por<br>1305.0160P                                        |
| 10   | ea    | 1305.0160P | Arandela A5,3x10mm DIN125                   | 10,43                                                               |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado



| Cant. | Unid. | Referencia | Designación                                                    | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 25    | ea    | 1305.0260  | Arandela A5,3x15mm DIN9021                                     | sustituido por<br>1305.0260P                                        |
| 25    | ea    | 1305.0260P | Arandela A5,3x15mm DIN9021                                     | 137,19                                                              |
| 25    | ea    | 1306.0120  | Arandela A6,4 DIN125                                           | sustituido por<br>1306.0120P                                        |
| 25    | ea    | 1306.0120P | Arandela A6,4 DIN125                                           | 28,86                                                               |
| 10    | ea    | 1306.0218  | Arandela A4,3 DIN9021                                          | sustituido por<br>1306.0218P                                        |
| 10    | ea    | 1306.0218P | Arandela A4,3 DIN9021                                          | 13,22                                                               |
| 10    | ea    | 1306.0221  | Arandela A6,4 DIN9021                                          | sustituido por<br>1306.0221P                                        |
| 10    | ea    | 1306.0221P | Arandela A6,4 DIN9021                                          | 25,67                                                               |
| 10    | ea    | 1306.0222  | Arandela A6,4x15x1,5                                           | sustituido por<br>1306.0222P                                        |
| 10    | ea    | 1306.0222P | Arandela A6,4x15x1,5                                           | 52,86                                                               |
| 10    | ea    | 1306.0550  | Arandela A6,6                                                  | sustituido por<br>1306.0550P                                        |
| 10    | ea    | 1306.0550P | Arandela A6,6                                                  | 71,54                                                               |
| 5     | ea    | 1308.0123  | Arandela A17,0                                                 | sustituido por<br>1308.0123P                                        |
| 5     | ea    | 1308.0123P | Arandela A17,0                                                 | 12,20                                                               |
| 5     | ea    | 1308.0160  | Arandela M8 A2 DIN 125                                         | sustituido por<br>1308.0160P                                        |
| 5     | ea    | 1308.0160P | Arandela M8 A2 DIN 125                                         | 11,82                                                               |
| 5     | ea    | 1308.0161  | Arandela A8,4 DIN 9021                                         | sustituido por<br>1308.0162P                                        |
| 5     | ea    | 1308.0162  | Arandela A8,4 DIN 7349                                         | sustituido por<br>1308.0162P                                        |
| 5     | ea    | 1308.0162P | Arandela A8,4 DIN 7349                                         | 35,12                                                               |
| 5     | ea    | 1308.0560  | Arandela para cuadrado válvula esfera Classic *Válvula esfera* | sustituido por<br>1308.0560P                                        |
| 5     | ea    | 1308.0560P | Arandela para cuadrado válvula esfera Classic *Válvula esfera* | 17,25                                                               |
| 5     | ea    | 1308.0561  | Arandela A9,4                                                  | sustituido por<br>1308.0561P                                        |
| 5     | ea    | 1308.0561P | Arandela A9,4                                                  | 74,91                                                               |
| 5     | ea    | 1310.0160  | Arandela A10,5                                                 | sustituido por<br>1310.0160P                                        |
| 5     | ea    | 1310.0160P | Arandela A10,5                                                 | 14,95                                                               |
| 5     | ea    | 1313.0160  | Arandela A13,0                                                 | sustituido por<br>1313.0160P                                        |
| 5     | ea    | 1313.0160P | Arandela A13,0                                                 | 36,19                                                               |
| 10    | ea    | 1315.0100  | Arandela cobre 21x26                                           | 84,59                                                               |
| 10    | ea    | 1315.0101  | Arandela cobre 6x10                                            | sustituido por<br>1315.0101P                                        |
| 10    | ea    | 1315.0101P | Arandela cobre 6x10                                            | 23,65                                                               |
| 10    | ea    | 1315.0104  | Arandela cobre 16x20x1,5 DIN 7603                              | sustituido por<br>1315.0104P                                        |
| 10    | ea    | 1315.0104P | Arandela cobre 16x20x1,5 DIN 7603 desde 03/1991                | 52,86                                                               |
| 10    | ea    | 1315.0105  | Arandela cobre 10x16x1,5                                       | sustituido por<br>1315.0105P                                        |
| 10    | ea    | 1315.0105P | Arandela cobre 10x16x1,5                                       | 95,11                                                               |
| 5     | ea    | 1315.0109  | Arandela cobre 8.5x16x1,2                                      | sustituido por<br>1315.0109P                                        |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado



| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 5    | ea    | 1315.0109P   | Arandela cobre 8.5x16x1,2 desde 02/1999                                                    | 80,80                                                               |
| 5    | ea    | 1315.0110    | Arandela cobre Línea CPC, 61-202 *CleanJet*                                                | sustituido por<br>1315.0110P                                        |
| 5    | ea    | 1315.0110P   | Arandela cobre Línea CPC, 61-202 *CleanJet* desde 03/2000                                  | 55,55                                                               |
| 5    | ea    | 1328.0102    | Arandela seguridad A10,2                                                                   | sustituido por<br>1328.0102P                                        |
| 5    | ea    | 1328.0102P   | Arandela seguridad A10,2                                                                   | 165,81                                                              |
| 1    | ea    | 1330.0100    | Brida para sensor desde 02/1999                                                            | 84,17                                                               |
| 1    | ea    | 14.00.937P   | Soporte para contacto reed puerta LM1 LM2; B-E desde 03/2020                               | 67,47                                                               |
| 1    | ea    | ✓ 14.00.947S | Soporte para contacto reed puerta LM1; B-E bisagras a la izquierda desde 03/2020           | 427,06                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 14.01.056P | Angulo inferior de sujeción de la puerta LM1 LM2; B-E desde 03/2020                        | 612,08                                                              |
| 1    | ea    | 14.01.057P   | Soporte puerta con encastre LM1 LM2; B-E desde 03/2020                                     | 209,71                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 14.01.058P | Angulo inferior de sujeción de la puerta M1 LM2; B-E bisagras a la izquierda desde 03/2020 | 867,69                                                              |
| 1    | ea    | 14.01.059P   | Perno lado superior puerta LM1 LM2; B-E bisagras a la izquierda desde 03/2020              | 226,40                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 14.01.113S | Kit de modificación bandeja recoge gotas carro 201 LM1 LM2; F desde 03/2020                | 1619,91                                                             |
| 10   | ea    | 1403.0163P   | Perno separador M3x6                                                                       | 162,02                                                              |
| 1    | ea    | 1404.0166    | Espiga 4x30mm                                                                              | sustituido por<br>1404.0166P                                        |
| 1    | ea    | 1404.0166P   | Espiga 4x30mm                                                                              | 25,39                                                               |
| 10   | ea    | 1406.0165    | Perno roscado M6x12                                                                        | sustituido por<br>1406.0165P                                        |
| 10   | ea    | 1406.0165P   | Perno roscado M6x12                                                                        | 40,69                                                               |
| 10   | ea    | 1406.0277    | Perno de la soldadura ø6x30                                                                | sustituido por<br>1406.0277P                                        |
| 10   | ea    | 1406.0277P   | Perno de la soldadura ø6x30                                                                | 297,34                                                              |
| 5    | ea    | 1406.0279    | Perno de la soldadura ø6x10                                                                | sustituido por<br>1406.0279P                                        |
| 5    | ea    | 1406.0279P   | Perno de la soldadura ø6x10                                                                | 110,68                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 1500.1571  | Tubo conexión Distribución agua SVGW                                                       | sustituido por<br>1500.1571P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 1500.1571P | Tubo conexión Distribución agua SVGW                                                       | 845,88                                                              |
| 1    | ea    | 1500.1572    | Manguito roscado G3/4"                                                                     | sustituido por<br>1500.1572P                                        |
| 1    | ea    | 1500.1572P   | Manguito roscado G3/4"                                                                     | 318,57                                                              |
| 1    | ea    | 1500.1579    | Reductor toma G3/4" a G1/2"                                                                | 326,15                                                              |
| 1    | ea    | 1500.1605    | Reductor toma G1/4" a 1/8" Línea CPC desde 03/2000                                         | 69,44                                                               |
| 1    | ea    | 1500.1606    | Empalme T 3x1/4" desde 03/2000                                                             | 162,02                                                              |
| 1    | ea    | 1500.1610P   | Pipa 3/4" x 80 SCC, CM 202G                                                                | 1533,67                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.00.115  | Planchuela SCC, CM 201/202                                                                 | sustituido por<br>16.00.115P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 16.00.115P | Planchuela SCC, CM 201/202 desde 04/2004                                                   | 678,85                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 16.00.127  | Panel lateral derecho SCC, CM 101                                                          | sustituido por<br>16.00.127P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 16.00.127P | Panel lateral derecho SCC, CM 101 desde 04/2004                                            | 6316,90                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.00.128  | Panel lateral izquierdo Línea SCC 101                                                      | sustituido por<br>16.00.128P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 16.00.128P | Panel lateral izquierdo Línea SCC 101 desde 04/2004                                        | 6412,54                                                             |
| 1    | ea    | 16.00.129    | Tapa superior Línea SCC 101/G                                                              | sustituido por<br>16.00.817P                                        |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                             | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 16.00.131    | Panel lateral derecho SCC, CM 101 bisagras a la izquierda               | sustituido por<br>16.00.131P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.00.131P | Panel lateral derecho SCC, CM 101 bisagras a la izquierda desde 04/2004 | 7393,95                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 16.00.132  | Panel lateral derecho SCC, CM 102 bisagras izquierda                    | sustituido por<br>16.00.132P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.00.132P | Panel lateral derecho SCC, CM 102 bisagras izquierda desde 04/2004      | 8325,97                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 16.00.135  | Panel lateral derecho SCC, CM 61                                        | sustituido por<br>16.00.135P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.00.135P | Panel lateral derecho SCC, CM 61 desde 04/2004                          | 5776,12                                                             |
| 1     | ea    | 16.00.136    | Panel lateral izquierdo Línea SCC 61                                    | sustituido por<br>16.00.136P                                        |
| 1     | ea    | 16.00.136P   | Panel lateral izquierdo Línea SCC 61 desde 04/2004                      | 6484,53                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 16.00.137  | Panel trasero Línea SCC 101                                             | sustituido por<br>16.00.137P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.00.137P | Panel trasero Línea SCC 101 desde 04/2004                               | 7180,42                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 16.00.139  | Panel lateral izquierdo Línea SCC 202                                   | sustituido por<br>16.00.139P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.00.139P | Panel lateral izquierdo Línea SCC 202 desde 04/2004                     | 10764,89                                                            |
| 1     | ea    | 16.00.140    | Panel lateral derecho SCC, CM 61 bisagras a la izquierda                | sustituido por<br>16.00.140P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.00.140P | Panel lateral derecho SCC, CM 61 bisagras a la izquierda desde 04/2004  | 5108,40                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 16.00.142  | Panel lateral derecho SCC, CM 201                                       | sustituido por<br>16.00.142P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.00.142P | Panel lateral derecho SCC, CM 201 desde 04/2004                         | 8635,84                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 16.00.143  | Panel lateral izquierdo Línea SCC 201                                   | sustituido por<br>16.00.143P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.00.143P | Panel lateral izquierdo Línea SCC 201 desde 04/2004                     | 8894,58                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 16.00.146  | Panel lateral derecho SCC, CM 62                                        | sustituido por<br>16.00.146P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.00.146P | Panel lateral derecho SCC, CM 62 desde 04/2004                          | 6210,14                                                             |
| 1     | ea    | 16.00.147    | Panel lateral izquierdo Línea SCC 62                                    | sustituido por<br>16.00.147P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.00.147P | Panel lateral izquierdo Línea SCC 62 desde 04/2004                      | 7143,90                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 16.00.151  | Panel lateral derecho SCC, CM 62 bisagras a la izquierda                | sustituido por<br>16.00.151P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.00.151P | Panel lateral derecho SCC, CM 62 bisagras a la izquierda desde 04/2004  | 6523,48                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 16.00.154  | Panel lateral derecho SCC, CM 102 desde 04/2004                         | Precio a petición                                                   |
| 1     | ea    | ✓ 16.00.154P | Panel lateral derecho SCC, CM 102 desde 04/2004                         | 8112,09                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 16.00.155  | Panel lateral izquierdo Línea SCC 102                                   | sustituido por<br>16.00.155P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.00.155P | Panel lateral izquierdo Línea SCC 102 desde 04/2004                     | 6942,89                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 16.00.158  | Panel lateral derecho SCC, CM 202                                       | sustituido por<br>16.00.158P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.00.158P | Panel lateral derecho SCC, CM 202 desde 04/2004                         | 9686,80                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 16.00.163  | Tapa superior Línea SCC 61/101                                          | sustituido por<br>16.00.163P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.00.163P | Tapa superior Línea SCC 61/101 desde 04/2004                            | 8529,77                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 16.00.180  | Travesaño superior Línea SCC 61/101                                     | sustituido por<br>16.00.180P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.00.180P | Travesaño superior Línea SCC 61/101 desde 04/2004                       | 893,77                                                              |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                        | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 16.00.181  | Travesaño inferior Línea SCC, CM 61/101                                            | sustituido por<br>16.00.181P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 16.00.181P | Travesaño inferior Línea SCC, CM 61/101 desde 04/2004                              | 1198,42                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.00.186  | Travesaño superior Línea SCC 62                                                    | sustituido por<br>16.00.186P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 16.00.186P | Travesaño superior Línea SCC 62 desde 04/2004                                      | 1187,29                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.00.187  | Panel trasero Línea SCC 61                                                         | sustituido por<br>16.00.187P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 16.00.187P | Panel trasero Línea SCC 61 desde 04/2004                                           | 6670,93                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.00.188  | Panel trasero Línea SCC 102                                                        | sustituido por<br>16.00.188P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 16.00.188P | Panel trasero Línea SCC 102 desde 04/2004                                          | 11558,50                                                            |
| 1    | ea    | 16.00.190    | Panel frontal Línea SCC 102                                                        | sustituido por<br>16.00.299P                                        |
| 1    | ea    | 16.00.194    | Panel frontal Línea SCC 61 bisagras a la izquierda                                 | sustituido por<br>16.00.295                                         |
| 1    | ea    | ✓ 16.00.231  | Dial para generador de pulsos OEM negro-gris SCC, SCC_WE, VCC                      | sustituido por<br>16.00.231P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 16.00.231P | Dial para generador de pulsos OEM negro-gris SCC, SCC_WE, VCC desde 04/2004        | 236,48                                                              |
| 1    | ea    | 16.00.232    | Dial para generador de pulsos azul Línea SCC SCC 61-202, VCC 111-311               | sustituido por<br>16.00.232P                                        |
| 1    | ea    | 16.00.232P   | Dial para generador de pulsos azul Línea SCC SCC 61-202, VCC 111-311 desde 04/2004 | 198,92                                                              |
| 1    | ea    | 16.00.275    | Tapa superior Línea SCC 62/G                                                       | sustituido por<br>16.00.819P                                        |
| 1    | ea    | 16.00.281    | Tapón acceso obertura panel frontal SCC line 61-202                                | sustituido por<br>2039.0331P                                        |
| 1    | ea    | 16.00.282    | Dial Línea SCC CM 61-202                                                           | sustituido por<br>16.00.282P                                        |
| 1    | ea    | 16.00.282P   | Dial Línea SCC CM 61-202 desde 04/2004                                             | 115,46                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 16.00.290  | Panel frontal Línea SCC 101                                                        | sustituido por<br>16.00.290P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 16.00.290P | Panel frontal Línea SCC 101 desde 04/2004                                          | 11820,72                                                            |
| 1    | ea    | 16.00.292    | Filtro entrada de aire Línea SCC 61-202 E/G                                        | sustituido por<br>16.01.662P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 16.00.294  | Panel frontal Línea SCC 61                                                         | sustituido por<br>16.00.294P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 16.00.294P | Panel frontal Línea SCC 61 desde 04/2004                                           | 11142,57                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 16.00.295  | Panel frontal Línea SCC 61 bisagras a la izquierda                                 | sustituido por<br>16.00.295P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 16.00.295P | Panel frontal Línea SCC 61 bisagras a la izquierda desde 04/2004                   | 14188,69                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 16.00.296  | Panel frontal Línea SCC 201/202 w. hand shower                                     | sustituido por<br>16.00.296P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 16.00.296P | Panel frontal Línea SCC 201/202 w. hand shower desde 04/2004                       | 17013,98                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 16.00.299  | Panel frontal Línea SCC 102                                                        | sustituido por<br>16.00.299P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 16.00.299P | Panel frontal Línea SCC 102 desde 04/2004                                          | 13597,83                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 16.00.322  | Travesaño inferior con orificio para tulipa Línea SCC SCC/CM 62/102                | sustituido por<br>16.00.322P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 16.00.322P | Travesaño inferior con orificio para tulipa Línea SCC SCC/CM 62/102 desde 04/2004  | 1215,81                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.00.325  | Travesaño inferior con orificio para tulipa SCC/CM 61/101                          | sustituido por<br>16.00.325P                                        |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                 | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 16.00.325P | Travesaño inferior con orificio para tulipa SCC/CM 61/101 desde 04/2004                     | 1301,01                                                             |
| 1     | ea    | 16.00.329    | Tapa para conector USB SCC, CM 61-202, VCC 111-311                                          | sustituido por 16.00.329P                                           |
| 1     | ea    | 16.00.329P   | Tapa para conector USB SCC, CM 61-202, VCC 111-311 desde 04/2004                            | 278,22                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 16.00.330  | Travesaño superior Línea SCC 201 desde 04/2004                                              | 1098,26                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 16.00.331  | Travesaño superior Línea SCC 102/202                                                        | sustituido por 16.00.331P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 16.00.331P | Travesaño superior Línea SCC 102/202 desde 04/2004                                          | 1152,51                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 16.00.332  | Tapa superior Línea SCC 202                                                                 | sustituido por 16.00.332P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 16.00.332P | Tapa superior Línea SCC 202 desde 04/2004                                                   | 10376,78                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 16.00.333  | Tapa superior Línea SCC 202/G                                                               | sustituido por 16.00.333P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 16.00.333P | Tapa superior Línea SCC 202/G desde 04/2004                                                 | 10097,52                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 16.00.334  | Tapa superior Línea SCC 201/G                                                               | sustituido por 16.00.334P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 16.00.334P | Tapa superior Línea SCC 201/G desde 04/2004                                                 | 12047,12                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 16.00.337  | Tapa superior Línea SCC 201                                                                 | sustituido por 16.00.337P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 16.00.337P | Tapa superior Línea SCC 201 desde 04/2004                                                   | 10245,67                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 16.00.340  | Tapa superior Línea SCC 102/E                                                               | sustituido por 16.00.340P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 16.00.340P | Tapa superior Línea SCC 102/E desde 04/2004                                                 | 7674,25                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 16.00.358  | Travesaño inferior para tulipa Línea SCC 201/202                                            | sustituido por 16.00.358P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 16.00.358P | Travesaño inferior para tulipa Línea SCC 201/202 desde 04/2004                              | 2254,94                                                             |
| 1     | ea    | 16.00.360    | Tapa para conector RS232 SCC                                                                | sustituido por 16.00.360P                                           |
| 1     | ea    | 16.00.360P   | Tapa para conector RS232 SCC desde 04/2004                                                  | 102,94                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 16.00.373  | Panel frontal Línea SCC CM 201/202                                                          | sustituido por 16.00.373P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 16.00.373P | Panel frontal Línea SCC CM 201/202 desde 04/2004                                            | 15063,68                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 16.00.383  | Panel trasero Línea SCC 202G                                                                | sustituido por 16.00.383P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 16.00.383P | Panel trasero Línea SCC 202G desde 04/2004                                                  | 13619,74                                                            |
| 1     | ea    | 16.00.384    | Soporte para contacto reed puerta SCC, CM 61-202 T.Inf.16/2004                              | sustituido por 16.00.384S                                           |
| 1     | ea    | 16.00.384S   | Soporte para contacto reed puerta LM1 LM2; F-G desde 03/2020                                | 39,65                                                               |
| 1     | ea    | 16.00.385    | Soporte labio hermetizante tapa panel frontal Línea SCC 61-202                              | sustituido por 16.00.387P                                           |
| 1     | m     | 16.00.386    | Labio hermetizante tapa panel frontal Línea SCC 61-202                                      | sustituido por 16.00.387P                                           |
| 1     | ea    | 16.00.387    | Soporte labio hermetizante tapa panel frontal Línea SCC 61-202                              | sustituido por 16.00.387P                                           |
| 1     | ea    | 16.00.387P   | Soporte labio hermeti. tapa panel frontal+Labio hermetizante Línea SCC 61-202 desde 04/2004 | 727,54                                                              |
| 1     | ea    | 16.00.404    | Conexión igual 1/2" H                                                                       | 108,16                                                              |
| 1     | ea    | 16.00.409    | Brass catch F3/8"                                                                           | 86,25                                                               |
| 1     | ea    | ✓ 16.00.410  | Panel frontal Thermojet Desde 01/1999                                                       | 4582,92                                                             |
| 1     | ea    | 16.00.411    | Reducción H/M 3/4"-1/2"                                                                     | 115,81                                                              |
| 1     | ea    | 16.00.412    | Brass catch M3/8" F1/2"                                                                     | 105,03                                                              |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                       | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 16.00.414    | Boquilla MM 3/4"                                                                                  | 106,42                                                              |
| 1    | ea    | 16.00.445    | Fachada central baja Thermojet 200                                                                | sustituido por<br>16.00.445P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 16.00.513  | Plastrón izquierda Basic 110                                                                      | 7853,35                                                             |
| 1    | ea    | 16.00.555    | Carátula panel frontal *RAT* Línea SCC SCC                                                        | sustituido por<br>16.00.555P                                        |
| 1    | ea    | 16.00.555P   | Carátula panel frontal *RAT* Línea SCC SCC desde 04/2004                                          | 1456,81                                                             |
| 1    | ea    | 16.00.556    | Carátula panel frontal *RAT* Línea SCC, CM                                                        | sustituido por<br>16.00.556P                                        |
| 1    | ea    | 16.00.556P   | Carátula panel frontal *RAT* Línea SCC, CM desde 04/2004                                          | 1732,94                                                             |
| 1    | ea    | 16.00.565    | Dial para generador de pulsos OEM rojo Línea SCC SCC 61-202                                       | sustituido por<br>16.00.565P                                        |
| 1    | ea    | 16.00.565P   | Dial para generador de pulsos OEM rojo Línea SCC SCC 61-202 desde 04/2004                         | 200,66                                                              |
| 1    | ea    | 16.00.567    | Soporte labio hermetizante tapa panel frontal Línea SCC 61-202 *OEM*                              | sustituido por<br>16.00.569P                                        |
| 1    | ea    | 16.00.569    | Soporte labio hermeti. tapa panel frontal+Labio hermetizante Línea SCC 61-202 *OEM*               | sustituido por<br>16.00.569P                                        |
| 1    | ea    | 16.00.569P   | Soporte labio hermeti. tapa panel frontal+Labio hermetizante Línea SCC 61-202 *OEM* desde 04/2004 | 725,45                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 16.00.614  | Panel frontal Línea SCC 61 OEM                                                                    | sustituido por<br>16.00.614P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 16.00.614P | Panel frontal Línea SCC 61 OEM desde 04/2004                                                      | 11360,27                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 16.00.622  | Panel frontal Línea SCC 101 OEM                                                                   | sustituido por<br>16.00.622P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 16.00.622P | Panel frontal Línea SCC 101 OEM desde 04/2004                                                     | 6618,77                                                             |
| 1    | ea    | 16.00.641    | Labio hermetizante tapa panel frontal Línea SCC 61-202                                            | sustituido por<br>16.00.569                                         |
| 1    | ea    | ✓ 16.00.655  | Plastrón izquierda 110                                                                            | 9148,80                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.00.663  | Pestillo puerta Armoire Combi                                                                     | 835,69                                                              |
| 1    | ea    | 16.00.673    | Filtro entrada de aire Línea SCC 61-202 E/G                                                       | sustituido por<br>16.01.662P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 16.00.681  | Travesaño inferior para tulipa Línea SCC 102                                                      | sustituido por<br>16.00.681P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 16.00.681P | Travesaño inferior para tulipa Línea SCC 102 desde 04/2004                                        | 2120,01                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.00.720  | Protective cap Type 555 600                                                                       | sustituido por<br>16.00.720P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 16.00.720P | Protective cap Type 555 600                                                                       | 1023,49                                                             |
| 1    | ea    | 16.00.724    | Tulipán completo (asm)negro RAL7021 VCC                                                           | sustituido por<br>87.00.255                                         |
| 1    | ea    | ✓ 16.00.725  | Junta tulipán plana                                                                               | sustituido por<br>16.00.725P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 16.00.725P | Junta tulipán plana Desde 01/05                                                                   | 574,52                                                              |
| 1    | ea    | 16.00.726    | Tulipán para ducha de mano                                                                        | sustituido por<br>87.00.255                                         |
| 1    | ea    | 16.00.727    | Embudo                                                                                            | sustituido por<br>87.00.255                                         |
| 1    | ea    | ✓ 16.00.749  | Tapa superior Línea SCC 61/101/E *nave* bisagras a la izquierda                                   | sustituido por<br>16.00.749P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 16.00.749P | Tapa superior Línea SCC 61/101/E *nave* bisagras a la izquierda desde 04/2004                     | 8227,21                                                             |
| 1    | ea    | 16.00.762    | Carátula panel frontal *FR* Línea SCC, SCC                                                        | sustituido por<br>16.00.762P                                        |
| 1    | ea    | 16.00.762P   | Carátula panel frontal *FR* Línea SCC, SCC desde 04/2004                                          | 2744,26                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 16.00.763    | Carátula panel frontal *FR* Línea SCC, CM                  | sustituido por<br>16.00.763P                                        |
| 1     | ea    | 16.00.763P   | Carátula panel frontal *FR* Línea SCC, CM desde 04/2004    | 1432,81                                                             |
| 1     | ea    | 16.00.766    | Carátula panel frontal *ME* Línea SCC, SCC                 | sustituido por<br>16.00.766P                                        |
| 1     | ea    | 16.00.766P   | Carátula panel frontal *ME* Línea SCC, SCC desde 04/2004   | 4803,75                                                             |
| 1     | ea    | 16.00.767    | Carátula panel frontal *ME* Línea SCC, CM/E                | sustituido por<br>16.00.767P                                        |
| 1     | ea    | 16.00.767P   | Carátula panel frontal *ME* Línea SCC, CM/E desde 04/2004  | 6280,04                                                             |
| 1     | ea    | 16.00.770P   | Carátula panel frontal *HP* Línea SCC, SCC/E desde 04/2004 | 2049,76                                                             |
| 1     | ea    | 16.00.771P   | Carátula panel frontal *HP* Línea SCC, CM/E desde 04/2004  | 1748,24                                                             |
| 1     | ea    | 16.00.773P   | Carátula panel frontal *HP* Línea SCC, CM/G desde 04/2004  | 4524,84                                                             |
| 1     | ea    | 16.00.774    | Carátula panel frontal *NA* Línea SCC, SCC                 | sustituido por<br>16.00.774P                                        |
| 1     | ea    | 16.00.774P   | Carátula panel frontal *NA* Línea SCC, SCC desde 04/2004   | 5665,53                                                             |
| 1     | ea    | 16.00.775    | Carátula panel frontal *AL* Línea SCC, SCC/E               | sustituido por<br>16.00.775P                                        |
| 1     | ea    | 16.00.775P   | Carátula panel frontal *AL* Línea SCC, SCC/E desde 04/2004 | 2959,18                                                             |
| 1     | ea    | 16.00.777P   | Carátula panel frontal *AL* Línea SCC, SCC/G desde 04/2004 | 8293,28                                                             |
| 1     | ea    | 16.00.778P   | Carátula panel frontal *AL* Línea SCC, CM/G desde 04/2004  | 6709,19                                                             |
| 1     | ea    | 16.00.779    | Carátula panel frontal *FU* Línea SCC, SCC                 | sustituido por<br>16.00.779P                                        |
| 1     | ea    | 16.00.779P   | Carátula panel frontal *FU* Línea SCC, SCC desde 04/2004   | 4036,92                                                             |
| 1     | ea    | 16.00.780P   | Carátula panel frontal *FU* Línea SCC, CM desde 04/2004    | Precio a petición                                                   |
| 1     | ea    | 16.00.783P   | Carátula panel frontal *LB* Línea SCC, SCC/E desde 04/2004 | 4234,11                                                             |
| 1     | ea    | 16.00.784P   | Carátula panel frontal *LB* Línea SCC, CM/E desde 04/2004  | 6112,07                                                             |
| 1     | ea    | 16.00.785P   | Carátula panel frontal *LB* Línea SCC, SCC/G desde 04/2004 | Precio a petición                                                   |
| 1     | ea    | 16.00.786P   | Carátula panel frontal *LB* Línea SCC, CM/G desde 04/2004  | 7747,63                                                             |
| 1     | ea    | 16.00.789P   | Carátula panel frontal *GI* Línea SCC, CM/E desde 04/2004  | Precio a petición                                                   |
| 1     | ea    | 16.00.790P   | Carátula panel frontal *GI* Línea SCC, SCC/G desde 04/2004 | 7952,47                                                             |
| 1     | ea    | 16.00.791P   | Carátula panel frontal *GI* Línea SCC, CM/G desde 04/2004  | 7551,84                                                             |
| 1     | ea    | 16.00.796P   | Carátula panel frontal *FO* Línea SCC, SCC/E desde 04/2004 | Precio a petición                                                   |
| 1     | ea    | 16.00.798P   | Carátula panel frontal *FO* Línea SCC, SCC/G desde 04/2004 | Precio a petición                                                   |
| 1     | ea    | 16.00.800    | Carátula panel frontal *AP* Línea SCC, CM                  | sustituido por<br>16.00.800P                                        |
| 1     | ea    | 16.00.800P   | Carátula panel frontal *AP* Línea SCC, CM desde 04/2004    | 1387,26                                                             |
| 1     | ea    | 16.00.802    | Carátula panel frontal *KF* Línea SCC, SCC/E               | sustituido por<br>16.00.802P                                        |
| 1     | ea    | 16.00.802P   | Carátula panel frontal *KF* Línea SCC, SCC/E desde 04/2004 | 4224,72                                                             |
| 1     | ea    | 16.00.804P   | Carátula panel frontal *ON* Línea SCC, SCC/E desde 04/2004 | 3343,47                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 16.00.817  | Tapa superior Línea SCC 101/G                              | sustituido por<br>16.00.817P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.00.817P | Tapa superior Línea SCC 101/G desde 04/2004                | 10003,97                                                            |
| 1     | ea    | 16.00.822    | Dial OEM negro-gris Línea SCC CM 61-202                    | sustituido por<br>16.00.822P                                        |
| 1     | ea    | 16.00.822P   | Dial OEM negro-gris Línea SCC CM 61-202 desde 04/2004      | 115,46                                                              |
| 1     | ea    | 16.00.823    | Dial OEM rojo Línea SCC CM 61-202 desde 04/2004            | 91,81                                                               |
| 1     | ea    | ✓ 16.00.844  | Fondo cubierta aislamiento VCC 112-311                     | sustituido por<br>16.00.844P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.00.844P | Fondo cubierta aislamiento VCC 112-311 Desde 01/05         | 1122,95                                                             |

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                              | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN   |
|------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 16.00.846    | Panel de mando vitro completo con pasad. VCC 211/311                     | sustituir por 87.00.161 Precio a petición                             |
| 1    | ea    | 16.00.847    | Revestimiento de consola VCC 112-311                                     | sustituido por 16.01.389RA                                            |
| 1    | ea    | ✓ 16.00.851  | Flanco posterior consola Línea VCC, 112                                  | sustituido por 16.00.851P                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.00.851P | Flanco posterior consola Línea VCC, 112 desde 01/2005                    | Precio a petición                                                     |
| 1    | ea    | ✓ 16.00.855  | Conjunto revestimiento delan. der. cuba VCC 112                          | sustituido por 16.00.855P                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.00.855P | Conjunto revestimiento delan. der. cuba VCC 112 Desde 01/05              | 2611,41                                                               |
| 1    | ea    | ✓ 16.00.856  | Revestimiento delantero izquierdo cuba VCC 111/112                       | sustituido por 16.00.856P                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.00.856P | Revestimiento delantero izquierdo cuba VCC 111/112 Desde 01/2005         | 2774,51                                                               |
| 1    | ea    | 16.00.857    | Panel de mando consola con pasadores VCC 112                             | sustituir por 87.00.162 Precio a petición                             |
| 1    | ea    | 16.00.864    | Plastrón adhesivo *FRIMA* VCC                                            | sustituido por 16.01.169P                                             |
| 1    | ea    | 16.00.903    | Carátula panel frontal *FA* Línea SCC, SCC                               | sustituido por 16.00.903P                                             |
| 1    | ea    | 16.00.903P   | Carátula panel frontal *FA* Línea SCC, SCC desde 04/2004                 | 3405,02                                                               |
| 1    | ea    | 16.00.904P   | Carátula panel frontal *FA* Línea SCC, CM/E desde 04/2004                | 4609,00                                                               |
| 1    | ea    | 16.00.906P   | Carátula panel frontal *FA* Línea SCC, CM/G desde 04/2004                | 4609,00                                                               |
| 1    | ea    | 16.00.933    | Cajón izquierdo completo VCC 112                                         | sustituido por 16.01.230RA                                            |
| 1    | ea    | 16.00.934    | Placa vitro (cristal) VCC                                                | sustituir por Tapa panel frontal Vitro con carátula Precio a petición |
| 1    | ea    | 16.00.994    | Carátula panel frontal Armario térmico desde 04/2004                     | 3679,41                                                               |
| 1    | ea    | 16.00.999    | Logo Carátula panel frontal *HP* Línea SCC, SCC desde 04/2004            | 10,43                                                                 |
| 1    | ea    | 16.01.002P   | Logo Carátula panel frontal *FO* Línea SCC desde 04/2004                 | Precio a petición                                                     |
| 1    | ea    | 16.01.003    | Logo Carátula panel frontal *AL* Línea SCC                               | sustituido por 16.01.003P                                             |
| 1    | ea    | 16.01.003P   | Logo Carátula panel frontal *AL* Línea SCC desde 04/2004                 | 29,56                                                                 |
| 1    | ea    | 16.01.006    | Logo Carátula panel frontal *ME* Línea SCC                               | sustituido por 16.01.006P                                             |
| 1    | ea    | 16.01.006P   | Logo Carátula panel frontal *ME* Línea SCC desde 04/2004                 | 35,47                                                                 |
| 1    | ea    | 16.01.007P   | Logo Carátula panel frontal *LB* Línea SCC desde 04/2004                 | 20,87                                                                 |
| 1    | ea    | 16.01.008P   | Logo Carátula panel frontal *Gi* Línea SCC desde 04/2004                 | Precio a petición                                                     |
| 1    | ea    | 16.01.011    | Logo Carátula panel frontal *NA* Línea SCC                               | sustituido por 16.01.011P                                             |
| 1    | ea    | 16.01.011P   | Logo Carátula panel frontal *NA* Línea SCC desde 04/2004                 | 323,43                                                                |
| 1    | ea    | 16.01.012P   | Logo Carátula panel frontal *PC* Línea SCC desde 04/2004                 | Precio a petición                                                     |
| 1    | ea    | 16.01.013    | Logo Carátula panel frontal *KF* Línea SCC                               | sustituido por 16.01.013P                                             |
| 1    | ea    | 16.01.013P   | Logo Carátula panel frontal *KF* Línea SCC desde 04/2004                 | 35,47                                                                 |
| 1    | ea    | 16.01.041    | Carátula panel frontal *ADD ON* *RAT* Línea SCC, SCC61-202 desde 04/2004 | 1740,94                                                               |
| 1    | ea    | 16.01.042    | Carátula panel frontal *ADD ON* *KFC* Línea SCC, SCC61-202 desde 04/2004 | 308,47                                                                |
| 1    | ea    | 16.01.054    | Placa de fijación para Sousvide SCC, CM                                  | sustituido por 16.01.054P                                             |
| 1    | ea    | 16.01.054P   | Placa de fijación para Sousvide SCC, CM desde 04/2004                    | 164,84                                                                |
| 1    | ea    | 16.01.066P   | Logo Carátula panel frontal *Ubert* Línea SCC desde 04/2004              | Precio a petición                                                     |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado



| Cant. | Unid. |   | Referencia  | Designación                                                                      | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ | 16.01.078   | Cierre magnético puerta cajón VCC 111/111+/112/112+                              | sustituido por<br>16.01.078P                                        |
| 1     | ea    | ✓ | 16.01.078P  | Cierre magnético puerta cajón VCC 111/111+/112/112+ Desde 01/2005                | 384,29                                                              |
| 1     | ea    | ✓ | 16.01.079P  | Bisagra inferior puerta i/d VCC 112 Desde 01/05                                  | Precio a petición                                                   |
| 1     | ea    |   | 16.01.080   | Arandela distanciadora puerta                                                    | sustituido por<br>16.01.080P                                        |
| 1     | ea    |   | 16.01.080P  | Arandela distanciadora puerta                                                    | 55,30                                                               |
| 1     | ea    |   | 16.01.088   | Tope de inmovilización cajón VCC 112 Desde 01/05                                 | 355,07                                                              |
| 1     | ea    | ✓ | 16.01.094   | Cajón soporte contenedor VCC 112                                                 | sustituido por<br>16.01.094RA                                       |
| 1     | ea    | ✓ | 16.01.094RA | Estante retractable caso del almacenaje VCC 112 Desde 01/2005 hasta 01/2006      | 5007,90                                                             |
| 1     | ea    |   | 16.01.096   | Cajón izquierdo VCC 112                                                          | sustituido por<br>16.01.230RA                                       |
| 1     | ea    |   | 16.01.096RA | Cajón izquierdo VCC 112                                                          | sustituido por<br>16.01.230RA                                       |
| 1     | ea    |   | 16.01.106   | Cajón derecho VCC 112                                                            | sustituido por<br>16.01.251RA                                       |
| 1     | ea    |   | 16.01.106RA | Cajón derecho VCC 112                                                            | sustituido por<br>16.01.251RA                                       |
| 1     | ea    |   | 16.01.107   | Cajón derecho completo VCC 112                                                   | sustituido por<br>16.01.230RA                                       |
| 1     | ea    |   | 16.01.138P  | Carátula panel frontal *BF* Línea SCC, SCC/E desde 04/2004                       | 6469,92                                                             |
| 1     | ea    |   | 16.01.146   | Soporte para contacto reed puerta SCC, CM 61-102 Tech.Info 16/2004               | sustituido por<br>16.01.146P                                        |
| 1     | ea    |   | 16.01.146P  | Soporte para contacto reed puerta SCC, CM 61-102 Tech.Info 16/2004 desde 11/2004 | 36,17                                                               |
| 1     | ea    |   | 16.01.169   | Plastrón adhesivo *Rational* VCC 112-311                                         | sustituido por<br>16.01.169P                                        |
| 1     | ea    |   | 16.01.169P  | Plastrón adhesivo *Rational* VCC; 112-311 desde 01/05                            | 2520,99                                                             |
| 1     | ea    |   | 16.01.179   | Tulipán completo (asm)azul RAL5008 VCC 112-311                                   | sustituido por<br>87.00.256                                         |
| 1     | ea    | ✓ | 16.01.196   | Contraplaca imán del cajón                                                       | 471,58                                                              |
| 1     | ea    |   | 16.01.204   | Plastrón Armoire Combi                                                           | sustituido por<br>82.00.223                                         |
| 1     | ea    |   | 16.01.205   | Panel de mando con vitro VCC 112 sustituir por 87.00.162                         | Precio a petición                                                   |
| 1     | ea    |   | 16.01.206   | Panel de mando con vitro VCC 211/311 sustituir por 87.00.161                     | Precio a petición                                                   |
| 1     | ea    |   | 16.01.207P  | Carátula panel frontal *KA* Línea SCC, SCC/E desde 04/2004                       | 5141,44                                                             |
| 1     | ea    | ✓ | 16.01.230   | Caso del almacenaje izquierda con puerta VCC 112                                 | sustituido por<br>16.01.230P                                        |
| 1     | ea    | ✓ | 16.01.230P  | Caso del almacenaje izquierda con puerta VCC 112 Desde 12/2005                   | 32023,06                                                            |
| 1     | ea    | ✓ | 16.01.230RA | Caso del almacenaje izquierda con puerta VCC 112                                 | sustituido por<br>16.01.230P                                        |
| 1     | ea    | ✓ | 16.01.242   | Soporte de rodillo para cajón VCC 112                                            | sustituido por<br>16.01.242P                                        |
| 1     | ea    | ✓ | 16.01.242P  | Soporte de rodillo para cajón VCC 112                                            | 3045,77                                                             |
| 1     | ea    | ✓ | 16.01.244   | Cajón soporte contenedor VCC 112                                                 | sustituido por<br>16.01.244P                                        |
| 1     | ea    | ✓ | 16.01.244P  | Cajón soporte contenedor VCC 112 Desde 01/2006 hasta 09/2014                     | 6747,10                                                             |
| 1     | ea    |   | 16.01.250   | Caso del almacenaje izquierdo sin puerta VCC 112                                 | sustituido por<br>16.01.230RA                                       |
| 1     | ea    |   | 16.01.250RA | Caso del almacenaje izquierdo sin puerta VCC 112                                 | sustituido por<br>16.01.230P                                        |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado



| Cant | Unid. | Referencia    | Designación                                                                                         | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 16.01.251   | Caso del almacenaje deracha con puerta VCC 112                                                      | sustituido por<br>16.01.251P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 16.01.251P  | Caso del almacenaje deracha con puerta VCC 112 Desde 12/2005                                        | 32023,06                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 16.01.251RA | Caso del almacenaje deracha con puerta VCC 112                                                      | sustituido por<br>16.01.251P                                        |
| 1    | ea    | 16.01.270     | Caso del almacenaje derecho sin puerta VCC 112                                                      | sustituido por<br>16.01.270RA                                       |
| 1    | ea    | 16.01.270RA   | Caso del almacenaje derecho sin puerta VCC 112                                                      | sustituido por<br>16.01.251P                                        |
| 1    | ea    | 16.01.305     | Dispositivo de tenencia para el cable de la ayuda del poder Línea SCC, 201/202, móvil               | sustituido por<br>16.01.305P                                        |
| 1    | ea    | 16.01.305P    | Dispositivo de tenencia para el cable de la ayuda del poder Línea SCC, 201/202, móvil desde 04/2006 | 4087,69                                                             |
| 1    | ea    | 16.01.309P    | Carátula panel frontal *CF* Línea SCC, SCC desde 04/2004                                            | Precio a petición                                                   |
| 1    | ea    | 16.01.310P    | Logo Carátula panel frontal *CF* Línea SCC desde 04/2004                                            | Precio a petición                                                   |
| 1    | ea    | 16.01.319     | Flanco consola derecho VCC 211-311                                                                  | sustituido por<br>16.01.320RA                                       |
| 1    | ea    | ✓ 16.01.320   | Flanco consola derecho Línea VCC, 211/311                                                           | sustituido por<br>16.01.320P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 16.01.320P  | Flanco consola derecho VCC 211-311 desde 12/06                                                      | 7339,70                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.01.320RA | Flanco consola derecho VCC 211-311                                                                  | sustituido por<br>16.01.320P                                        |
| 1    | ea    | 16.01.327     | Mecanismo abertura panel frontal Línea SCC, 61-202                                                  | sustituido por<br>16.01.327P                                        |
| 1    | ea    | 16.01.327P    | Mecanismo abertura panel frontal Línea SCC, 61-202 desde 04/2004                                    | 381,16                                                              |
| 1    | ea    | 16.01.341     | Panel control Vitro 211-311 VCC 211-311 sustituir por 87.00.265                                     | Precio a petición                                                   |
| 1    | ea    | 16.01.350P    | Carátula panel frontal *AT* Línea SCC, SCC desde 07/2006                                            | Precio a petición                                                   |
| 1    | ea    | 16.01.351P    | Carátula panel frontal *AT* Línea SCC, CM desde 07/2006                                             | Precio a petición                                                   |
| 1    | ea    | 16.01.352P    | Logo Carátula panel frontal *AT* Línea SCC desde 07/2006                                            | Precio a petición                                                   |
| 1    | ea    | 16.01.354P    | Carátula panel frontal *KL* Línea SCC, CM desde 08/2006                                             | Precio a petición                                                   |
| 1    | ea    | ✓ 16.01.360   | Fondo de máscara aislamiento vitro VCC                                                              | sustituido por<br>16.01.360P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 16.01.360P  | Fondo de máscara aislamiento vitro VCC Desde 12/2006                                                | 1056,87                                                             |
| 1    | ea    | 16.01.373     | Panel control Vitro VCC 111/111+/112/112+ sustituir por 87.00.264                                   | Precio a petición                                                   |
| 1    | ea    | ✓ 16.01.375   | FLANCO DERECHO CUBA COMPLETA VCC 211/311                                                            | sustituido por<br>16.01.375P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 16.01.375P  | Flanco derecho cuba completa VCC 211/311 Desde 11/2006                                              | Precio a petición                                                   |
| 1    | ea    | 16.01.377     | Panel delantero para la cacerola VCC 311                                                            | sustituido por<br>16.01.377P                                        |
| 1    | ea    | 16.01.377P    | Panel delantero para la cacerola VCC 311 Desde 12/06                                                | Precio a petición                                                   |
| 1    | ea    | ✓ 16.01.377RA | Panel delantero para la cacerola VCC 311                                                            | sustituido por<br>16.01.377P                                        |
| 1    | ea    | 16.01.385     | Flanco antes de cuba VCC 311                                                                        | sustituido por<br>16.01.385P                                        |
| 1    | ea    | 16.01.385P    | Flanco antes de cuba VCC 311 Desde 12/06                                                            | Precio a petición                                                   |
| 1    | ea    | ✓ 16.01.385RA | Flanco antes de cuba VCC 311                                                                        | sustituido por<br>16.01.385P                                        |
| 1    | ea    | 16.01.389     | Panel de ajuste para la consola VCC 112-311                                                         | sustituido por<br>16.01.389P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 16.01.389P  | Panel de ajuste para la consola VCC 112-311 sustituir 16.00.847, 16.01.389, 389RA                   | 10582,66                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 16.01.389RA | sustituido por 16.01.389P                                                                           | Precio a petición                                                   |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia    | Designación                                                                                       | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 16.01.392   | Panel control sin Vitro 211-311 VCC 211-311                                                       | sustituido por<br>16.01.392P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.01.392P  | Panel control sin Vitro 211-311 VCC 211-311 desde 12/2006                                         | 13079,65                                                            |
| 1     | ea    | 16.01.422P    | Carátula panel frontal *MA* Línea SCC, CM desde 11/2006                                           | Precio a petición                                                   |
| 1     | ea    | 16.01.431     | Panel control sin Vitro 112 VCC 112                                                               | sustituido por<br>16.01.431P                                        |
| 1     | ea    | 16.01.431P    | Panel control sin Vitro 112 VCC 112 desde 01/2005                                                 | 7616,17                                                             |
| 1     | ea    | 16.01.433     | Junta tubo aireación d=53mm SCC, CM 61/62/101, VCC                                                | sustituido por<br>16.01.433P                                        |
| 1     | ea    | 16.01.433P    | Junta tubo aireación d=53mm SCC, CM 61/62/101, VCC desde 04/2004 hasta 11/2009                    | 75,81                                                               |
| 1     | ea    | 16.01.434     | Junta tubo aireación d=73mm SCC, CM 102-202/SCC_WE, CM_P 102                                      | sustituido por<br>16.01.434P                                        |
| 1     | ea    | 16.01.434P    | Junta tubo aireación d=73mm SCC, CM 102-202/SCC_WE, CM_P 102, LM1 LM2; B-E desde 04/2004          | 150,24                                                              |
| 1     | ea    | 16.01.436P    | Logo Carátula panel frontal *SP* Línea SCC desde 01/2007                                          | 35,47                                                               |
| 1     | ea    | 16.01.439     | Carátula panel frontal *RN* Línea SCC, SCC                                                        | sustituido por<br>16.01.439P                                        |
| 1     | ea    | 16.01.439P    | Carátula panel frontal *RN* Línea SCC, SCC desde 03/2007                                          | 2891,02                                                             |
| 1     | ea    | 16.01.450     | Flan izquierdo de cuba VCC 211-311                                                                | sustituido por<br>16.01.450P                                        |
| 1     | ea    | 16.01.450P    | Flan izquierdo de cuba VCC 211-311 desde 09/07                                                    | Precio a petición                                                   |
| 1     | ea    | ✓ 16.01.450RA | Flan izquierdo de cuba VCC 211-311                                                                | sustituido por<br>16.01.450P                                        |
| 1     | ea    | 16.01.452     | Lado derecho de cuba VCC 211-311                                                                  | sustituido por<br>16.01.452P                                        |
| 1     | ea    | 16.01.452P    | Lado derecho de cuba VCC 211-311 desde 09/07                                                      | 7055,57                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 16.01.452RA | Lado derecho de cuba VCC 211-311                                                                  | sustituido por<br>16.01.452P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.01.453   | Panel de delante de cuba VCC 311                                                                  | sustituido por<br>16.01.453P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.01.453P  | Panel de delante de cuba VCC 311 Desde 11/2007 hasta 12/2008                                      | 16520,84                                                            |
| 1     | ea    | 16.01.454P    | Panel trasero de cuba VCC 311                                                                     | 9393,98                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 16.01.454RA | Panel trasero de cuba VCC 311                                                                     | sustituido por<br>16.01.454P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.01.464   | Flanco posterior consola VCC 111-311                                                              | sustituido por<br>16.01.464P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.01.464P  | Flanco posterior consola VCC 111-311 desde 11/2007                                                | 3450,93                                                             |
| 1     | ea    | 16.01.467     | Panel de ajuste para la consola VCC 111-311                                                       | sustituido por<br>16.03.266P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.01.488   | Travesaño inferior Línea SCC, SCC 61/101                                                          | sustituido por<br>16.01.488P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.01.488P  | Travesaño inferior Línea SCC, SCC 61/101 desde 09/2008                                            | 1986,81                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 16.01.493   | Panel frontal Línea SCC, SCC 201                                                                  | sustituido por<br>16.01.493P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.01.493P  | Panel frontal Línea SCC, SCC 201 desde 09/2008                                                    | 15382,24                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 16.01.511   | Travesaño inferior Línea SCC CM 62/102                                                            | sustituido por<br>16.01.511P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.01.511P  | Travesaño inferior Línea SCC CM 62/102 desde 09/2008                                              | 2780,77                                                             |
| 1     | ea    | 16.01.526     | Filtro entrada de aire para el lado izquierdo Línea SCC, 61/101/201/G                             | sustituido por<br>16.01.526P                                        |
| 1     | ea    | 16.01.526P    | Filtro entrada de aire para el lado izquierdo Línea SCC, 61/101/201/G desde 04/2004 hasta 09/2011 | 287,95                                                              |

| Cant | Unid. | Referencia    | Designación                                                             | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 16.01.531     | Tapón acceso obertura panel frontal Línea SCC 61-202                    | sustituido por<br>16.01.531P                                        |
| 1    | ea    | 16.01.531P    | Tapón acceso obertura panel frontal Línea SCC 61-202 desde<br>05/2008   | 28,86                                                               |
| 1    | ea    | 16.01.552     | Pare el perno para tapa panel frontal Línea SCC 61-202 desde<br>05/2008 | 166,58                                                              |
| 1    | ea    | 16.01.565P    | Carátula panel frontal *OZ* Línea SCC, SCC desde 03/2008                | 6022,34                                                             |
| 1    | ea    | 16.01.566P    | Logo Carátula panel frontal *OZ* Línea SCC desde 03/2008                | 35,47                                                               |
| 1    | ea    | 16.01.569P    | Carátula panel frontal *OZ* Línea SCC, CM desde 03/2008                 | Precio a petición                                                   |
| 1    | ea    | 16.01.579     | Junta tubo aireación d=79mm SCC_WE, CM_P 201/202                        | sustituido por<br>16.01.579P                                        |
| 1    | ea    | 16.01.579P    | Junta tubo aireación d=79mm SCC_WE, CM_P 201/202 desde<br>09/2011       | 108,50                                                              |
| 1    | ea    | 16.01.592P    | Carátula panel frontal *GO* Línea SCC, SCC desde 07/2008                | Precio a petición                                                   |
| 1    | ea    | 16.01.593P    | Carátula panel frontal *GO* Línea SCC, CM desde 07/2008                 | Precio a petición                                                   |
| 1    | ea    | 16.01.594P    | Logo Carátula panel frontal *GO* Línea SCC desde 07/2008                | Precio a petición                                                   |
| 1    | ea    | ✓ 16.01.600   | Travesaño inferior Línea SCC, SCC 61/101 sin ducha                      | sustituido por<br>16.01.600P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 16.01.600P  | Travesaño inferior Línea SCC, SCC 61/101 sin ducha desde 09/2008        | 1540,28                                                             |
| 1    | ea    | 16.01.662     | Filtro entrada de aire Línea SCC                                        | sustituido por<br>16.01.662P                                        |
| 1    | ea    | 16.01.662P    | Filtro entrada de aire Línea SCC desde 04/2004                          | 327,60                                                              |
| 1    | ea    | 16.01.666     | Flanco antes de cuba VCC 211                                            | sustituido por<br>16.01.666P                                        |
| 1    | ea    | 16.01.666P    | Flanco antes de cuba VCC 211 desde 01/2009 hasta 04/2015                | 6794,04                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.01.666RA | Flanco antes de cuba VCC 211                                            | sustituido por<br>16.01.666P                                        |
| 1    | ea    | 16.01.667     | Flanco antes de cuba VCC 311                                            | sustituido por<br>16.01.667P                                        |
| 1    | ea    | 16.01.667P    | Flanco antes de cuba VCC 311 desde 01/2009 hasta 07/2015                | 10251,93                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 16.01.667RA | Flanco antes de cuba VCC 311                                            | sustituido por<br>16.01.667P                                        |
| 1    | ea    | 16.01.724P    | Carátula panel frontal *AN* Línea SCC, SCC desde 02/2009                | 5870,37                                                             |
| 1    | ea    | 16.01.725P    | Logo Carátula panel frontal *AN* Línea SCC desde 02/2009                | 35,47                                                               |
| 1    | ea    | 16.01.748     | Junta tubo aireación d=63mm SCC_WE, CM_P 61/62/101                      | sustituido por<br>16.01.748P                                        |
| 1    | ea    | 16.01.748P    | Junta tubo aireación d=63mm SCC_WE, CM_P 61/62/101 desde<br>09/2011     | 75,81                                                               |
| 1    | ea    | 16.01.752     | Pinza de estanqueidad flanco de cuba                                    | sustituido por<br>16.01.752P                                        |
| 1    | ea    | 16.01.752P    | Pinza de estanqueidad flanco de cuba                                    | 255,26                                                              |
| 1    | ea    | 16.01.805     | Soporte TFT y MMI VCCM 112-311                                          | sustituido por<br>16.01.805P                                        |
| 1    | ea    | 16.01.805P    | Soporte TFT y MMI VCCM 112-311 Desde 10/2011                            | 509,14                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 16.01.837   | Panel frontal CM_P 201/202                                              | sustituido por<br>16.01.837P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 16.01.837P  | Panel frontal CM_P 201/202 desde 04/2004                                | 13042,44                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 16.01.839   | Panel frontal CM_P 201/202 w. hand shower                               | sustituido por<br>16.01.839P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 16.01.839P  | Panel frontal CM_P 201/202 w. hand shower desde 09/2011                 | 13229,19                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 16.01.841   | Panel trasero SCC_WE, CM_P 201E                                         | sustituido por<br>16.01.841P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 16.01.841P  | Panel trasero SCC_WE, CM_P 201E desde 09/2011                           | 10079,43                                                            |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                             | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 16.01.842  | Panel trasero SCC_WE, CM_P 202E                                         | sustituido por<br>16.01.842P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.01.842P | Panel trasero SCC_WE, CM_P 202E desde 09/2011                           | 11939,66                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 16.01.843  | Panel trasero SCC_WE, CM_P 201G                                         | sustituido por<br>16.01.843P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.01.843P | Panel trasero SCC_WE, CM_P 201G desde 09/2011                           | 7762,93                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 16.01.844  | Panel trasero SCC_WE, CM_P 202G                                         | sustituido por<br>16.01.844P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.01.844P | Panel trasero SCC_WE, CM_P 202G desde 09/2011                           | 10919,99                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 16.01.855  | Panel frontal SCC_WE, CM_P 61                                           | sustituido por<br>16.01.855P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.01.855P | Panel frontal SCC_WE, CM_P 61 desde 09/2011                             | 12919,33                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 16.01.856  | Panel frontal SCC_WE, CM_P 62                                           | sustituido por<br>16.01.856P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.01.856P | Panel frontal SCC_WE, CM_P 62 desde 09/2011                             | 9884,68                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 16.01.857  | Panel frontal SCC_WE, CM_P 101                                          | sustituido por<br>16.01.857P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.01.857P | Panel frontal SCC_WE, CM_P 101 desde 09/2011                            | 9499,70                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 16.01.858  | Panel frontal SCC_WE, CM_P 102                                          | sustituido por<br>16.01.858P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.01.858P | Panel frontal SCC_WE, CM_P 102 desde 09/2011                            | 12315,25                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 16.01.859  | Panel frontal SCC_WE, CM_P 61 bisagras a la izquierda                   | sustituido por<br>16.01.859P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.01.859P | Panel frontal SCC_WE, CM_P 61 bisagras a la izquierda desde<br>09/2011  | 11610,32                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 16.01.861  | Panel frontal SCC_WE, CM_P 101 bisagras a la izquierda                  | sustituido por<br>16.01.861P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.01.861P | Panel frontal SCC_WE, CM_P 101 bisagras a la izquierda desde<br>09/2011 | 10263,40                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 16.01.863  | Panel frontal SCC_WE 201/202                                            | sustituido por<br>16.01.863P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.01.863P | Panel frontal SCC_WE 201/202 desde 09/2011                              | 16286,44                                                            |
| 1     | ea    | 16.01.878    | Carátula panel frontal *RAT* CM_P                                       | sustituido por<br>16.01.878P                                        |
| 1     | ea    | 16.01.878P   | Carátula panel frontal *RAT* CM_P desde 09/2011                         | 2995,00                                                             |
| 1     | ea    | 16.01.880    | Carátula panel frontal *RAT* SCC_WE                                     | sustituido por<br>16.01.880P                                        |
| 1     | ea    | 16.01.880P   | Carátula panel frontal *RAT* SCC_WE desde 09/2011                       | 2197,56                                                             |
| 1     | ea    | 16.01.904    | Protección de platina superior VCC 111-311                              | sustituido por<br>87.00.456                                         |
| 1     | ea    | 16.01.905    | Protección de platina inferior VCC 111-311                              | sustituido por<br>87.00.456                                         |
| 1     | ea    | 16.01.908    | Labio hermetizante tapa panel frontal SCC_WE, CM_P                      | sustituido por<br>16.01.908P                                        |
| 1     | ea    | 16.01.908P   | Labio hermetizante tapa panel frontal SCC_WE, CM_P desde 09/2011        | 267,78                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 16.01.910  | Covertor interior del panel frontal SCC_WE 61-202                       | sustituido por<br>16.01.910P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.01.910P | Covertor interior del panel frontal SCC_WE 61-202 desde 09/2011         | 762,66                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 16.01.924  | Panel trasero SCC_WE, CM_P 61E                                          | sustituido por<br>16.01.924P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.01.924P | Panel trasero SCC_WE, CM_P 61E desde 09/2011                            | 6290,47                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 16.01.925  | Panel trasero SCC_WE, CM_P 62E                                          | sustituido por<br>16.01.925P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.01.925P | Panel trasero SCC_WE, CM_P 62E desde 09/2011                            | 7269,45                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                               | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 16.01.926  | Panel trasero SCC_WE, CM_P 101E                                           | sustituido por<br>16.01.926P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 16.01.926P | Panel trasero SCC_WE, CM_P 101E desde 09/2011                             | 7306,31                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.01.927  | Panel trasero SCC_WE, CM_P 102E                                           | sustituido por<br>16.01.927P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 16.01.927P | Panel trasero SCC_WE, CM_P 102E desde 09/2011                             | 7974,03                                                             |
| 1    | ea    | 16.01.929    | Plastrón adhesivo *FRIMA* VCC_ME 112-311                                  | sustituido por<br>16.02.111P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 16.01.940  | Cavidad de encaje de ducha manual con la junta CM_P 201/202               | sustituido por<br>16.01.940P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 16.01.940P | Cavidad de encaje de ducha manual con la junta CM_P 201/202 desde 09/2011 | 962,28                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 16.01.941  | Cavidad de encaje de ducha manual con la junta CM_P 201/202               | sustituido por<br>16.01.941P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 16.01.941P | Cavidad de encaje de ducha manual con la junta CM_P 201/202 desde 09/2011 | 1103,82                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.01.942  | Cavidad de encaje de ducha manual SCC_WE 201/202                          | sustituido por<br>16.01.942P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 16.01.942P | Cavidad de encaje de ducha manual SCC_WE 201/202 desde 09/2011            | 1185,20                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.01.943  | Cavidad de encaje de ducha manual SCC_WE 201/202                          | sustituido por<br>16.01.943P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 16.01.943P | Cavidad de encaje de ducha manual SCC_WE 201/202 desde 09/2011            | 1282,23                                                             |
| 1    | ea    | 16.01.953P   | Carátula panel frontal *FE* Línea SCC, SCC desde 12/2009                  | 7929,17                                                             |
| 1    | ea    | 16.01.955P   | Logo Carátula panel frontal *FE* Línea SCC desde 12/2009                  | 62,60                                                               |
| 1    | ea    | 16.01.958P   | Carátula panel frontal *ED* Línea SCC, SCC desde 12/2009                  | Precio a petición                                                   |
| 1    | ea    | 16.01.965    | Mecanismo abertura panel frontal SCC_WE, CM_P 61-202                      | sustituido por<br>16.01.965P                                        |
| 1    | ea    | 16.01.965P   | Mecanismo abertura panel frontal SCC_WE, CM_P 61-202 desde 09/2011        | 283,09                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 16.01.971P | Revestimiento cuba para cuba derecho VCC 112 Desde 08/2011                | 6681,02                                                             |
| 1    | ea    | 16.01.974    | Adjuntado generador de pulsos VCC                                         | sustituido por<br>16.01.974P                                        |
| 1    | ea    | 16.01.974P   | Adjuntado generador de pulsos VCC                                         | 45,91                                                               |
| 1    | ea    | 16.01.980    | Flanco consola derecho VCC 211-311                                        | sustituido por<br>16.01.981P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 16.01.981  | Flanco consola derecho con tuerca jaula VCC 211-311                       | sustituido por<br>16.01.981P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 16.01.981P | Flanco consola derecho con tuerca jaula VCC 211-311 desde 10/2011         | 8302,33                                                             |
| 1    | ea    | 16.01.992P   | Carátula panel frontal *MS* Línea SCC, CM desde 06/2010                   | Precio a petición                                                   |
| 1    | ea    | 16.01.996    | Flanco consola derecho VCC 112                                            | sustituido por<br>16.01.997                                         |
| 1    | ea    | ✓ 16.02.062  | Dial para generador de pulsos SCC_WE 61-202, VCCM 112-311                 | sustituido por<br>16.02.062P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 16.02.062P | Dial para generador de pulsos SCC_WE 61-202, VCCM 112-311 desde 09/2011   | 592,95                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 16.02.072  | Panel trasero de cuba VCC 311                                             | sustituido por<br>16.02.072P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 16.02.072P | Panel trasero de cuba VCC 311 desde 07/2011                               | 7096,26                                                             |
| 1    | ea    | 16.02.076    | Kit junta TFT VCCM 112-311                                                | sustituido por<br>16.02.076P                                        |
| 1    | ea    | 16.02.076P   | Kit junta TFT VCCM 112-311 Desde 10/2011                                  | 800,57                                                              |

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                  | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 16.02.078  | Chapa posterior de cuba VCC 211                                              | sustituido por<br>16.02.078P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.078P | Chapa posterior de cuba VCC 211 desde 07/2011                                | 5951,74                                                             |
| 1     | ea    | 16.02.079P   | Carátula panel frontal *WA* Línea SCC SCC desde 04/2004                      | 5878,02                                                             |
| 1     | ea    | 16.02.080P   | Logo Carátula panel frontal *WA* Línea SCC, SCC desde 04/2004                | 35,47                                                               |
| 1     | ea    | 16.02.092    | Panel frontal Línea SCC 102 *Esselunga*                                      | sustituido por<br>16.02.092P                                        |
| 1     | ea    | 16.02.092P   | Panel frontal Línea SCC 102 *Esselunga* desde 12/2010                        | 10394,16                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.098  | Cubierta transversal inferior CM_P 61/101 con ducha de mano                  | sustituido por<br>16.02.098P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.098P | Cubierta transversal inferior CM_P 61/101 con ducha de mano desde<br>09/2011 | 1392,13                                                             |
| 1     | ea    | 16.02.111    | Plastrón adhesivo *Rational* VCC_ME 112-311                                  | sustituido por<br>16.02.111P                                        |
| 1     | ea    | 16.02.111P   | Plastrón adhesivo *Rational* VCC_ME 112-311 Desde 10/2011                    | 1793,80                                                             |
| 1     | ea    | 16.02.112    | Plastrón adhesivo *Metos* VCC 112-311                                        | sustituido por<br>16.02.112P                                        |
| 1     | ea    | 16.02.112P   | Plastrón adhesivo *Metos* VCC 112-311 Desde 10/2011                          | 2070,97                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.152  | Tapa superior SCC_WE, CM_P 61/101/E                                          | sustituido por<br>16.02.152P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.152P | Tapa superior SCC_WE, CM_P 61/101/E desde 09/2011                            | 7272,92                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.153  | Tapa superior SCC_WE, CM_P 62E                                               | sustituido por<br>16.02.153P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.153P | Tapa superior SCC_WE, CM_P 62E desde 09/2011                                 | 10069,00                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.154  | Tapa superior SCC_WE, CM_P 102E                                              | sustituido por<br>16.02.154P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.154P | Tapa superior SCC_WE, CM_P 102E desde 09/2011                                | 7604,70                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.155  | Tapa superior SCC_WE, CM_P 61/101/E bisagras a la izquierda                  | sustituido por<br>16.02.155P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.155P | Tapa superior SCC_WE, CM_P 61/101/E bisagras a la izquierda desde<br>09/2011 | 7673,21                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.156  | Tapa superior SCC_WE, CM_P 62E bisagras a la izquierda                       | sustituido por<br>16.02.156P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.156P | Tapa superior SCC_WE, CM_P 62E bisagras a la izquierda desde<br>09/2011      | 10871,31                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.158  | Tapa superior SCC_WE, CM_P 61G                                               | sustituido por<br>16.02.158P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.158P | Tapa superior SCC_WE, CM_P 61G desde 09/2011                                 | 5359,14                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.159  | Tapa superior SCC_WE, CM_P 62G                                               | sustituido por<br>16.02.159P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.159P | Tapa superior SCC_WE, CM_P 62G desde 09/2011                                 | 8965,87                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.160  | Tapa superior SCC_WE, CM_P 101G                                              | sustituido por<br>16.02.160P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.160P | Tapa superior SCC_WE, CM_P 101G desde 09/2011                                | 7281,97                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.161  | Tapa superior SCC_WE, CM_P 102G                                              | sustituido por<br>16.02.161P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.161P | Tapa superior SCC_WE, CM_P 102G desde 09/2011                                | 9642,63                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.162  | Tapa superior SCC_WE, CM_P 61G bisagras a la izquierda                       | sustituido por<br>16.02.162P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.162P | Tapa superior SCC_WE, CM_P 61G bisagras a la izquierda desde<br>09/2011      | 8096,10                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.163  | Tapa superior SCC_WE, CM_P 62G bisagras a la izquierda                       | sustituido por<br>16.02.163P                                        |

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                          | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 16.02.163P | Tapa superior SCC_WE, CM_P 62G bisagras a la izquierda desde 09/2011 | 8694,96                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.02.166  | Tapa superior SCC_WE, CM_P 201E                                      | sustituido por 16.02.166P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 16.02.166P | Tapa superior SCC_WE, CM_P 201E desde 09/2011                        | 8371,53                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.02.167  | Tapa superior SCC_WE, CM_P 202E                                      | sustituido por 16.02.167P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 16.02.167P | Tapa superior SCC_WE, CM_P 202E desde 09/2011                        | 9138,37                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.02.168  | Tapa superior SCC_WE, CM_P 201G                                      | sustituido por 16.02.168P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 16.02.168P | Tapa superior SCC_WE, CM_P 201G desde 09/2011                        | 7979,25                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.02.169  | Tapa superior SCC_WE, CM_P 202G                                      | sustituido por 16.02.169P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 16.02.169P | Tapa superior SCC_WE, CM_P 202G desde 09/2011                        | 9762,96                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.02.187  | Lado derecho de cuba VCC 211-311                                     | sustituido por 16.02.187P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 16.02.187P | Lado derecho de cuba VCC 211-311 desde 07/2011 hasta 04/2015         | 13915,34                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 16.02.189  | Flan izquierdo de cuba VCC 211-311                                   | sustituido por 16.02.189P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 16.02.189P | Flan izquierdo de cuba VCC 211-311 desde 07/2011                     | 7829,36                                                             |
| 1    | ea    | 16.02.196    | Carátula panel frontal *FR* SCC_WE                                   | sustituido por 16.01.880                                            |
| 1    | ea    | 16.02.197    | Carátula panel frontal *FR* CM_P                                     | sustituido por 16.01.878                                            |
| 1    | ea    | 16.02.198    | Carátula panel frontal *ME* SCC_WE                                   | sustituido por 16.02.198P                                           |
| 1    | ea    | 16.02.198P   | Carátula panel frontal *ME* SCC_WE desde 09/2011                     | 1861,96                                                             |
| 1    | ea    | 16.02.224P   | Carátula panel frontal *OZ* CM_P desde 09/2011                       | Precio a petición                                                   |
| 1    | ea    | 16.02.228P   | Carátula panel frontal *ED* SCC_WE desde 09/2011                     | Precio a petición                                                   |
| 1    | ea    | ✓ 16.02.270  | Tapa superior SCC_WE, CM_P 61/101/E *nave*                           | sustituido por 16.02.270P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 16.02.270P | Tapa superior SCC_WE, CM_P 61/101/E *nave* desde 09/2011             | 7393,60                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.02.344  | Panel trasero SCC_WE, CM_P 61E                                       | sustituido por 16.02.344P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 16.02.344P | Panel trasero SCC_WE, CM_P 61E desde 09/2011                         | 6867,42                                                             |
| 1    | ea    | 16.02.462    | Plastrón adhesivo *FRIMA* VCCM 112T-112L                             | sustituido por 16.02.489P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 16.02.469  | Conjunto revestimiento delan. der. cuba VCCM 112T                    | sustituido por 16.02.469P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 16.02.469P | Conjunto revestimiento delan. der. cuba VCCM 112T Desde 02/2014      | 10761,41                                                            |
| 1    | ea    | 16.02.477    | Cubierta del zócalo USB VCCM 112T                                    | sustituido por 16.02.477P                                           |
| 1    | ea    | 16.02.477P   | Cubierta del zócalo USB VCCM 112T                                    | 157,19                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 16.02.478  | Panel de ajuste para la consola VCCM 112T                            | sustituido por 16.02.478P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 16.02.478P | Panel de ajuste para la consola VCCM 112T Desde 02/2014              | 4564,14                                                             |
| 1    | ea    | 16.02.489    | Plastrón adhesivo *Rational* VCCM 112T-112L                          | sustituido por 16.02.489P                                           |
| 1    | ea    | 16.02.489P   | Plastrón adhesivo *Rational* VCCM 112T-112L desde 02/2014            | 2346,41                                                             |
| 1    | ea    | 16.02.502P   | Carátula panel frontal *RN* CM_P desde 09/2011                       | 11149,17                                                            |
| 1    | ea    | 16.02.509    | Plastrón adhesivo *Fujimak* VCC_ME 112-311                           | sustituido por 16.02.509P                                           |
| 1    | ea    | 16.02.509P   | Plastrón adhesivo *Fujimak* VCC_ME 112-311 Desde 10/2011             | 2184,69                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado



| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 16.02.519  | Cubierta conexión técnica VCCM 112T                                        | sustituido por<br>16.02.519P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.519P | Cubierta conexión técnica VCCM 112T Desde 05/2016                          | 1318,05                                                             |
| 1     | ea    | 16.02.525P   | Carátula panel frontal *SE* SCC_WE desde 09/2011                           | 2059,15                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.530  | Cubierta derecha para el acceso técnico posterior VCCM 112T                | sustituido por<br>16.02.530P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.530P | Cubierta derecha para el acceso técnico posterior VCCM 112T                | 3133,76                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.531  | Cubierta izquierda para el acceso técnico posterior VCCM 112T              | 5614,41                                                             |
| 1     | ea    | 16.02.547    | Placa de fijación para Sousvide SCC_5S, CM_P                               | sustituido por<br>16.02.547P                                        |
| 1     | ea    | 16.02.547P   | Placa de fijación para Sousvide SCC_5S, CM_P desde 09/2011                 | 111,29                                                              |
| 1     | ea    | 16.02.549    | Carátula panel frontal *BL* SCC_WE                                         | sustituido por<br>16.02.549P                                        |
| 1     | ea    | 16.02.549P   | Carátula panel frontal *BL* SCC_WE desde 09/2011                           | 1771,20                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.557P | Revestimiento lateral cuba izquierdo VCC 112 Desde 08/2011                 | 7413,08                                                             |
| 1     | ea    | 16.02.559    | Revestimiento lateral cuba derecho VCCM 112T                               | sustituido por<br>16.02.559P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.559P | Revestimiento lateral cuba derecho VCCM 112T                               | 6206,31                                                             |
| 1     | ea    | 16.02.560P   | Carátula panel frontal *MC* SCC_WE desde 08/2013                           | Precio a petición                                                   |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.565  | Flanco consola izquierdo VCCM 112T                                         | sustituido por<br>16.02.565P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.565P | Flanco consola izquierdo VCCM 112T                                         | 5905,49                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.566  | Flanco consola derecho VCCM 112T                                           | sustituido por<br>16.02.566P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.566P | Flanco consola derecho VCCM 112T                                           | 3252,35                                                             |
| 1     | m     | 16.02.569    | Labio V 10x1mm                                                             | sustituido por<br>16.02.569P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.569P | Labio V 10x1mm (7,5m)                                                      | 634,68                                                              |
| 1     | ea    | 16.02.571    | Carátula panel frontal *HA* SCC_WE                                         | sustituido por<br>16.02.571P                                        |
| 1     | ea    | 16.02.571P   | Carátula panel frontal *HA* SCC_WE desde 09/2011                           | 2331,11                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.602P | Panel frontal *Sousvide* SCC_WE 62 desde 01/2014                           | 12280,12                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.619P | Flanco consola derecho con tuerca jaula VCCM 112 Desde 01/2015             | 7817,53                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.621  | Travesaño de abajo con el tulipán CMP 61/101                               | sustituido por<br>16.02.621P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.621P | Travesaño de abajo con el tulipán CMP 61/101 desde 09/2011                 | 1867,88                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.623  | Travesaño de abajo con el tulipán SCC 61/101                               | sustituido por<br>16.02.623P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.623P | Travesaño de abajo con el tulipán SCC 61/101 desde 09/2011                 | 1859,53                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.655  | Estante retractable per caso del almacenaje VCCM 112                       | sustituido por<br>16.02.655P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.655P | Estante retractable per caso del almacenaje VCCM 112 Desde 09/2014         | 12854,29                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.657  | Tope de estante retractable per caso del almacenaje VCCM 112               | sustituido por<br>16.02.657P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.657P | Tope de estante retractable per caso del almacenaje VCCM 112 Desde 09/2014 | 1249,54                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.667  | Panel frontal SCC_WE, CM_P 61                                              | sustituido por<br>16.02.667P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.667P | Panel frontal SCC_WE, CM_P 61 desde 09/2016                                | 18396,71                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.716  | Panel frontal *bisagras a la izquierda* SCC_WE, CM_P 61                    | sustituido por<br>16.02.716P                                        |

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                 | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 16.02.716P | Panel frontal *bisagras a la izquierda* SCC_WE, CM_P 61 desde 09/2016       | 17059,53                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 16.02.717  | Panel frontal *Sousvide* SCC_WE, CM_P 61 desde 09/2016                      | Precio a petición                                                   |
| 1    | ea    | ✓ 16.02.717P | Panel frontal *Sousvide* SCC_WE, CM_P 61 desde 09/2016                      | 18926,37                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 16.02.728  | Panel frontal SCC_WE, CM_P 62                                               | sustituido por 16.02.728P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 16.02.728P | Panel frontal SCC_WE, CM_P 62 desde 09/2016                                 | 17436,52                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 16.02.731  | Panel frontal *bisagras a la izquierda* SCC_WE, CM_P 62                     | sustituido por 16.02.731P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 16.02.731P | Panel frontal *bisagras a la izquierda* SCC_WE, CM_P 62 desde 09/2016       | 9513,96                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.02.737  | Panel frontal SCC_WE, CM_P 101                                              | sustituido por 16.02.737P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 16.02.737P | Panel frontal SCC_WE, CM_P 101 desde 09/2016                                | 18458,27                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 16.02.740  | Panel frontal *bisagras a la izquierda* SCC_WE, CM_P 101                    | sustituido por 16.02.740P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 16.02.740P | Panel frontal *bisagras a la izquierda* SCC_WE, CM_P 101 desde 09/2016      | 18124,76                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 16.02.746  | Panel frontal SCC_WE, CM_P 102                                              | sustituido por 16.02.746P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 16.02.746P | Panel frontal SCC_WE, CM_P 102 desde 09/2016                                | 17972,43                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 16.02.760  | Panel frontal SCC_WE 201/202                                                | sustituido por 16.02.760P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 16.02.760P | Panel frontal SCC_WE 201/202 desde 09/2016                                  | 20738,60                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 16.02.763  | Panel frontal CM_P 201/202                                                  | sustituido por 16.02.763P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 16.02.763P | Panel frontal CM_P 201/202 desde 05/2016                                    | 21645,24                                                            |
| 1    | ea    | 16.02.865    | Labio hermetizante tapa panel frontal SCC_WE                                | sustituido por 16.02.865P                                           |
| 1    | ea    | 16.02.865P   | Labio hermetizante tapa panel frontal SCC_WE desde 09/2016                  | 296,65                                                              |
| 1    | ea    | 16.02.870    | Mecanismo abertura panel frontal SCC_WE, CM_P 61-202                        | sustituido por 16.02.870P                                           |
| 1    | ea    | 16.02.870P   | Mecanismo abertura panel frontal SCC_WE, CM_P 61-202 desde 09/2016          | 374,90                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 16.02.885  | Panel lateral derecho SCC XS 623 desde 09/2016                              | Precio a petición                                                   |
| 1    | ea    | ✓ 16.02.885P | Panel lateral derecho SCC XS 623 desde 09/2016                              | 5252,38                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.02.889  | Covertor interior del panel frontal SCC_WE 61-202                           | sustituido por 16.02.889P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 16.02.889P | Covertor interior del panel frontal SCC_WE 61-202 desde 09/2016             | 708,06                                                              |
| 1    | ea    | 16.02.898    | Carátula panel frontal *RAT* SCC_WE                                         | sustituido por 16.02.898P                                           |
| 1    | ea    | 16.02.898P   | Carátula panel frontal *RAT* SCC_WE desde 09/2016                           | 2106,45                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.02.905  | Travesaño superior SCC XS 623                                               | sustituido por 16.02.905P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 16.02.905P | Travesaño superior SCC XS 623 desde 09/2016                                 | 1689,47                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.02.909  | Cubierta derecha para el acceso técnico posterior VCCM 112L                 | sustituido por 16.02.909P                                           |
| 1    | ea    | 16.02.909P   | Cubierta derecha para el acceso técnico posterior VCCM 112L Desde 01/2016   | 13153,03                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 16.02.911  | Cubierta izquierda para el acceso técnico posterior VCCM 112L               | sustituido por 16.02.911P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 16.02.911P | Cubierta izquierda para el acceso técnico posterior VCCM 112L Desde 01/2016 | 14639,40                                                            |

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                          | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 16.02.914  | Flanco antes de cuba VCC 311                                                         | sustituido por<br>16.02.914P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.914P | Flanco antes de cuba VCC 311 desde 07/2015                                           | 11334,54                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.916  | Lado derecho de cuba VCC 211-311                                                     | sustituido por<br>16.02.916P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.916P | Lado derecho de cuba VCC 211-311 desde 05/2015                                       | 7916,65                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.917  | Flanco antes de cuba VCC 211                                                         | sustituido por<br>16.02.917P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.917P | Flanco antes de cuba VCC 211 desde 05/2015                                           | 8413,96                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.928  | Flanco consola izquierdo VCCM 112L                                                   | 7810,23                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.930  | Flanco consola derecho VCCM 112L                                                     | 7832,14                                                             |
| 1     | ea    | 16.02.935P   | Carátula panel frontal *BG* SCC_WE desde 09/2011                                     | Precio a petición                                                   |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.941  | Revestimiento lateral cuba derecho VCCM 112L                                         | sustituido por<br>16.02.941P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.941P | Revestimiento lateral cuba derecho VCCM 112L                                         | 8742,95                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.948  | Travesaño inferior para tulipa SCC XS 623 bisagras a la izquierda                    | sustituido por<br>16.02.948P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.948P | Travesaño inferior para tulipa SCC 623, LM1; A bisagras a la izquierda desde 09/2016 | 2439,96                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.949  | Panel lateral derecho SCC XS 623 bisagras a la izquierda                             | sustituido por<br>16.02.949P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.949P | Panel lateral derecho SCC XS 623 bisagras a la izquierda desde 09/2016               | 5633,53                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.961  | Tapa superior SCC XS 623 bisagras a la izquierda                                     | sustituido por<br>16.02.961P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.961P | Tapa superior SCC XS 623 bisagras a la izquierda desde 09/2016                       | 7179,37                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.962  | Panel trasero, derecha SCC XS 623                                                    | sustituido por<br>16.02.962P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.962P | Panel trasero, derecha SCC XS 623 desde 09/2016                                      | 5268,03                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.963  | Panel trasero, izquierda SCC XS 623                                                  | sustituido por<br>16.02.963P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.963P | Panel trasero, izquierda SCC XS 623 desde 09/2016                                    | 4584,66                                                             |
| 1     | ea    | 16.02.988    | Carátula panel frontal *RAT* SCC XS 623                                              | sustituido por<br>16.02.988P                                        |
| 1     | ea    | 16.02.988P   | Carátula panel frontal *RAT* SCC XS 623 desde 09/2016                                | 2685,83                                                             |
| 1     | ea    | 16.02.992    | Travesaño inferior para tulipa SCC XS 623                                            | sustituido por<br>16.02.992P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.02.992P | Travesaño inferior para tulipa SCC XS 623 desde 09/2016                              | 2182,96                                                             |
| 1     | ea    | 16.03.000    | Carátula panel frontal *RAT* CM_P                                                    | sustituido por<br>16.03.000P                                        |
| 1     | ea    | 16.03.000P   | Carátula panel frontal *RAT* CM_P desde 05/2017                                      | 4139,86                                                             |
| 1     | ea    | 16.03.013P   | Carátula panel frontal *AP* CM_P desde 05/2017                                       | Precio a petición                                                   |
| 1     | ea    | 16.03.016    | Carátula panel frontal *LI* SCC_WE                                                   | sustituido por<br>16.03.016P                                        |
| 1     | ea    | 16.03.016P   | Carátula panel frontal *LI* SCC_WE desde 09/2016                                     | 1633,13                                                             |
| 1     | ea    | 16.03.038    | Carátula panel frontal *BL* SCC_WE                                                   | sustituido por<br>16.03.038P                                        |
| 1     | ea    | 16.03.038P   | Carátula panel frontal *BL* SCC_WE desde 09/2016                                     | 1740,24                                                             |
| 1     | ea    | 16.03.041P   | Carátula panel frontal *HA* SCC_WE desde 09/2016                                     | 2125,92                                                             |
| 1     | ea    | 16.03.051P   | Carátula panel frontal *NA* SCC XS 623 desde 09/2016                                 | Precio a petición                                                   |
| 1     | ea    | 16.03.052P   | Carátula panel frontal *KF* SCC XS 623 desde 09/2016                                 | Precio a petición                                                   |
| 1     | ea    | 16.03.053P   | Carátula panel frontal *AL* SCC XS 623 Desde 09/2016                                 | Precio a petición                                                   |
| 1     | ea    | 16.03.057P   | Carátula panel frontal *GI* SCC XS 623 desde 09/2016                                 | Precio a petición                                                   |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                             | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 16.03.065P   | Carátula panel frontal *MA* SCC XS 623 desde 09/2016                    | Precio a petición                                                   |
| 1    | ea    | 16.03.067P   | Carátula panel frontal *SP* SCC XS 623 desde 09/2016                    | Precio a petición                                                   |
| 1    | ea    | 16.03.069P   | Carátula panel frontal *OZ* SCC XS 623 desde 09/2016                    | Precio a petición                                                   |
| 1    | ea    | 16.03.071P   | Carátula panel frontal *FE* SCC XS 623 desde 09/2016                    | Precio a petición                                                   |
| 1    | ea    | 16.03.080P   | Carátula panel frontal *BL* SCC XS 623 desde 09/2016                    | Precio a petición                                                   |
| 1    | ea    | 16.03.081P   | Carátula panel frontal *MC* SCC XS 623 desde 09/2016                    | Precio a petición                                                   |
| 1    | ea    | ✓ 16.03.085P | Flanco izquierdo chasis derecho VCC 211/311 desde 02/2016 hasta 06/2017 | Precio a petición                                                   |
| 1    | ea    | ✓ 16.03.088  | Conjunto revestimiento delan. der. cuba VCCM 112L                       | sustituido por 16.03.088P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 16.03.088P | Conjunto revestimiento delan. der. cuba VCCM 112L Desde 01/2016         | 4289,75                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.03.178  | Tapa superior SCC XS 623                                                | sustituido por 16.03.178P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 16.03.178P | Tapa superior SCC XS 623 desde 09/2016                                  | 6638,59                                                             |
| 1    | ea    | 16.03.205    | Dial CMP 623-202                                                        | sustituido por 16.03.205P                                           |
| 1    | ea    | 16.03.205P   | Dial CMP 623-202 desde 02/2017                                          | 125,89                                                              |
| 1    | ea    | 16.03.266    | Panel completa para la consola VCC 111-311                              | sustituido por 16.03.266P                                           |
| 1    | ea    | 16.03.266P   | Panel completa para la consola VCC 111-311 Desde 12/2007                | 11932,70                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 16.03.331  | Panel lateral izquierdo SCC XS 623                                      | sustituido por 16.03.331P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 16.03.331P | Panel lateral izquierdo SCC XS 623 desde 09/2016                        | 5273,24                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.03.339P | Panel frontal LM1 LM2; B desde 03/2020                                  | 10083,26                                                            |
| 1    | ea    | 16.03.342P   | Labio hermetizante tapa panel frontal LM1 LM2 desde 03/2020             | 791,87                                                              |
| 1    | ea    | 16.03.356    | Arandela D35x0.5mm VCCM 112-211-311                                     | 125,20                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 16.03.372P | Revestimiento lateral izquierda cuba LM1 MX2; C-D desde 03/2020         | 11863,50                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 16.03.380P | Tapa superior LM1 LM2; B D(E) desde 03/2020                             | 8603,84                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.03.382P | Tapa superior LM1 LM2; B(G) desde 03/2020                               | 8819,11                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.03.394P | Panel trasero, izquierda LM1 LM2; D-E desde 03/2020                     | 6372,55                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.03.397P | Panel lateral izquierdo LM1 LM2; D desde 03/2020                        | 7160,25                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.03.398P | Tapa superior LM1 LM2; D(G) desde 03/2020                               | 8812,16                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.03.404P | Tapa superior LM1 LM2; C E(E) desde 03/2020                             | 9768,18                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.03.409P | Panel lateral izquierdo LM1 LM2; C desde 03/2020                        | 8073,14                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.03.410P | Tapa superior LM1 LM2; C(E) desde 03/2020                               | 9823,47                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.03.419P | Panel lateral izquierdo LM1 LM2 E desde 03/2020                         | 8071,75                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.03.420P | Tapa superior LM1 LM2; E(G) desde 03/2020                               | 9890,59                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.03.426P | Tapa superior LM1 LM2; C E(E) bisagras a la izquierda desde 03/2020     | 11545,98                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 16.03.433P | Travesaño superior LM1 LM2; F desde 03/2020                             | 1480,11                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.03.436P | Tapa superior LM1 LM2; F(E) desde 03/2020                               | 8762,77                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.03.438P | Panel lateral izquierdo LM1 LM2; F desde 03/2020                        | 10828,18                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 16.03.440P | Tapa superior LM1 LM2; F(G) desde 03/2020                               | 8847,28                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.03.442P | Tapa superior LM1 LM2; B D(E) bisagras a la izquierda desde 03/2020     | 8781,90                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.03.444P | Tapa superior LM1 LM2; B(G) bisagras a la izquierda desde 03/2020       | 9187,05                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.03.446P | Tapa superior LM1 LM2; D(G) bisagras a la izquierda desde 03/2020       | 9181,49                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.03.453P | Travesaño superior LM1 LM2; G desde 03/2020                             | 1474,20                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.03.456P | Tapa superior LM1 LM2; G(E) desde 03/2020                               | 10692,55                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 16.03.458P | Panel lateral izquierdo LM1 LM2; G desde 03/2020                        | 13524,45                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 16.03.460P | Tapa superior LM1 LM2; G(G) desde 03/2020                               | 10511,36                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 16.03.462P | Tapa superior LM1 LM2; C(G) bisagras a la izquierda desde 03/2020       | 10306,53                                                            |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                             | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 16.03.464P | Tapa superior LM1 LM2; E(G) bisagras a la izquierda desde 03/2020       | 10461,28                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 16.03.466P | Panel frontal LM1 LM2; B bisagras a la izquierda desde 03/2020          | 10878,96                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 16.03.469P | Panel frontal LM1 LM2; C bisagras a la izquierda desde 03/2020          | 11013,54                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 16.03.473P | Panel frontal LM1 LM2; D bisagras a la izquierda desde 03/2020          | 11392,61                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 16.03.489P | Chapa inferior de cuba LMX; D                                           | sustituido por<br>16.04.729S                                        |
| 1     | ea    | 16.03.491P   | Panel de ajuste para la consola LMX; C-D                                | sustituido por<br>16.04.691P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.03.527  | Zapatero vítreo de protección del panel de control VCCM 112-211-311     | sustituido por<br>16.03.527P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.03.539P | Panel lateral izquierdo LM1 LM2; B desde 03/2020                        | 7391,86                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 16.03.552P | Revestimiento del compartimiento técnico trasero LMX; A-B desde 03/2020 | 10489,80                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 16.03.553P | Panel lateral izquierdo para la consola LMX; C-D desde 03/2020          | 13542,18                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 16.03.554P | Panel lateral derecho para la consola LMX; C-D desde 03/2020            | 10435,90                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 16.03.556P | Revestimiento lateral derecho cuba LMX1 MX2; C-D desde 03/2020          | 11194,73                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 16.03.564P | Panel control RATIONAL LMX1 LMX2; A desde 03/2020                       | 34279,74                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 16.03.565P | Panel control RATIONAL LMX; B-D desde 03/2020                           | 33965,01                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 16.03.616  | Flanco izquierdo chasis derecho VCC 211/311                             | sustituido por<br>16.03.616P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 16.03.616P | Flanco izquierdo chasis derecho VCC 211/311 desde 06/2017               | 8458,47                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 16.03.631P | Panel frontal LM1 LM2; D desde 03/2020                                  | 10694,29                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 16.03.634P | Panel frontal LM1 LM2; C desde 03/2020                                  | 10394,16                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 16.03.637P | Panel frontal LM1 LM2; E desde 03/2020                                  | 10895,30                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 16.03.688P | Panel frontal LM1 LM2; F-G desde 03/2020                                | 14597,67                                                            |
| 1     | ea    | 16.03.701P   | Bloque de sellado LAN LM1, LM2 desde 03/2020                            | 175,97                                                              |
| 1     | ea    | 16.03.706P   | Pieza de estanqueidad flanco de cuba izquierda LMX; C-D desde 03/2020   | 458,71                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 16.03.711P | Flanco antes de cuba con aislamiento LMX; D Desde 03/2020 hasta 06/2023 | 14127,83                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 16.03.723P | Soporte para insertar logotipos LMX; A-D desde 03/2020                  | 191,97                                                              |
| 1     | ea    | 16.03.729P   | Junta tubo aireación d=117.3mm LM1 LM2; F-G desde 03/2020               | 145,37                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 16.03.735P | Covertor interior del panel frontal LM1 LM2; B-G desde 03/2020          | 1633,13                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 16.03.747P | Fixing display / pcb LM1; B-G desde 03/2020                             | 416,63                                                              |
| 6     | ea    | 16.03.748P   | Calambre metálico para tapa panel frontal LM1 LM2; B-G desde 03/2020    | 207,27                                                              |
| 1     | ea    | 16.03.749P   | Gancho para posición de estacionamiento LM1 LM2; B-G desde 03/2020      | 59,12                                                               |
| 1     | ea    | 16.03.751P   | Dispositivo de fijación para láminas OEM LM1; B-G desde 03/2020         | 147,80                                                              |
| 1     | ea    | 16.03.752P   | Dial para generador de pulsos LM2; B-G desde 03/2020                    | 111,29                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 16.03.756P | Dial para generador de pulsos LM1; A-G, LMX; A-D desde 03/2020          | 652,77                                                              |
| 1     | ea    | 16.03.762    |                                                                         | Precio a petición                                                   |
| 1     | ea    | 16.03.762P   | Carátula panel frontal *RAT* LM2; B-G desde 03/2020                     | 1614,00                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 16.03.769S | Cubierta trasera del chasis LMX; C-D desde 03/2020                      | 183,62                                                              |
| 1     | ea    | 16.03.791P   | Panel de ajuste para la consola LMX; A-B                                | sustituido por<br>16.04.696P                                        |
| 1     | ea    | 16.03.827P   | Etiqueta protección diferencial LMX; A-D desde 03/2020                  | 1542,01                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 16.03.828P | Panel control OEM LMX; A desde 03/2020                                  | 37220,49                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 16.03.829P | Panel control OEM LMX; B-D desde 03/2020                                | 36924,88                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 16.03.830P | Chapa posterior de cuba LMX; D desde 03/2020                            | 9356,77                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 16.03.841P | Chapa posterior de cuba LMX; C desde 03/2020                            | 10959,64                                                            |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                      | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 16.03.842P | Chapa inferior de cuba LMX; C                                                    | sustituido por<br>16.04.730S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 16.03.844P | Flanco antes de cuba con aislamiento LMX; C Desde 03/2020 hasta 06/2023          | 10493,97                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 16.03.859P | Panel del marco central LMX; B desde 03/2020                                     | 15302,60                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 16.03.875P | Panel del marco central LMX; A desde 03/2020                                     | 9873,55                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.03.878P | Cubierta del panel frontal para montaje USB LMX; A-D Desde 03/2020 hasta 11/2022 | 1236,67                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.03.889P | Panel frontal LM1 LM2; E bisagras a la izquierda desde 03/2020                   | 11566,50                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 16.03.929P | Covertor interior del panel frontal LM1; A desde 03/2020                         | 1255,80                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.03.987P | Panel trasero, izquierda LM1 LM2; B-C desde 03/2020                              | 5508,34                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.03.993P | Fixing display / pcb LM1; A desde 03/2020                                        | 367,94                                                              |
| 1    | ea    | 16.03.994P   | Dispositivo de fijación para láminas OEM LM1; A desde 03/2020                    | 147,80                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 16.03.997P | Tapa de enchufe LMX; A-D desde 03/2020                                           | 826,65                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 16.04.050S | Cubierta inferior del chasis LMX; D desde 03/2020                                | 8311,71                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.04.051S | Cubierta inferior del chasis LMX; C desde 03/2020                                | 7625,91                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.04.052P | Cubierta conexión técnica VCCM 112T Desde 10/2013 hasta 04/2016                  | 4780,80                                                             |
| 1    | ea    | 16.04.054P   | Carátula panel frontal *RH* SCC XS 623 desde 09/2016                             | Precio a petición                                                   |
| 1    | ea    | ✓ 16.04.062P | Bloque de sellado LM2 desde 03/2020                                              | 277,17                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 16.04.064P | Cubierta protectora interior del panel de control LMX; A-D desde 03/2020         | 2342,23                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.04.073P | Panel lateral derecho LM1 LM2; B desde 03/2020                                   | 8809,37                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.04.074P | Panel lateral derecho LM1 LM2; B bisagras a la izquierda desde 03/2020           | 8689,74                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.04.075P | Panel lateral derecho LM1 LM2; C desde 03/2020                                   | 9267,74                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.04.076P | Panel lateral derecho LM1 LM2; C bisagras a la izquierda desde 03/2020           | 9258,00                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.04.077P | Panel lateral derecho LM1 LM2; D desde 03/2020                                   | 8142,35                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.04.078P | Panel lateral derecho LM1 LM2; D bisagras a la izquierda desde 03/2020           | 8317,97                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.04.079P | Panel lateral derecho LM1 LM2; E desde 03/2020                                   | 9148,45                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.04.080P | Panel lateral derecho LM1 LM2; E bisagras a la izquierda desde 03/2020           | 10979,81                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 16.04.081P | Panel lateral derecho LM1 LM2; F desde 03/2020                                   | 11834,28                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 16.04.082P | Panel lateral derecho LM1 LM2; G desde 03/2020                                   | 14829,98                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 16.04.083P | Panel trasero, derecha LM1 LM2; B desde 03/2020                                  | 6949,15                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.04.084P | Panel trasero, derecha LM1 LM2; C desde 03/2020                                  | 7774,06                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.04.085P | Panel trasero, derecha LM1 LM2; B *int. Fett.* desde 03/2020                     | 7562,62                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.04.086P | Panel trasero, derecha LM1 LM2; D desde 03/2020                                  | 6845,51                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.04.087P | Panel trasero, derecha LM1 LM2; E desde 03/2020                                  | 7814,75                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.04.088P | Panel trasero LM1 LM2; F desde 03/2020                                           | 12020,34                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 16.04.089P | Panel trasero LM1 LM2; G desde 03/2020                                           | 15179,83                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 16.04.090P | Panel trasero LM1 LM2; F *int. Fett.* desde 03/2020                              | 14190,43                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 16.04.091P | Travesaño superior LM1 LM2; B D desde 03/2020                                    | 1351,09                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.04.093P | Travesaño superior LM1 LM2; C E desde 03/2020                                    | 1749,63                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.04.095P | Panel trasero, derecha LM1 LM2; C *int. Fett.* desde 03/2020                     | 8376,40                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.04.096P | Panel trasero, derecha LM1 LM2; E *int. Fett.* desde 03/2020                     | 8554,81                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 16.04.097P | Panel trasero LM1 LM2; G *int. Fett.* desde 03/2020                              | 16928,77                                                            |
| 1    | ea    | 16.04.110P   | Tapa para el soporte de montaje de la puerta LM1 LM2; B-G desde 03/2020          | 52,86                                                               |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado



| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                 | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 16.04.112P | Panel trasero, derecha LM1 LM2; D *int. Fett.* desde 03/2020                                | 8798,59                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 16.04.121P | Angulo superior de sujeción de la puerta LM1 LM2; B-E bisagras a la izquierda desde 03/2020 | 613,12                                                              |
| 1     | ea    | 16.04.122P   | Carátula panel frontal *RK* CMP XS 623 desde 05/2017                                        | Precio a petición                                                   |
| 1     | ea    | ✓ 16.04.187P | Panel control Metos LMX; B-D desde 03/2020                                                  | 38166,42                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 16.04.188P | Panel control Metos LMX; A desde 03/2020                                                    | 37220,49                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 16.04.189P | Panel control Fujimak LMX; B-D desde 03/2020                                                | 38166,42                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 16.04.190P | Panel control Fujimak LMX; A desde 03/2020                                                  | 37220,49                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 16.04.204S | Soporte de sensor On-Off LMX desde 03/2020                                                  | 63,29                                                               |
| 1     | ea    | 16.04.236P   | Etiqueta obturador de protección diferencial LMX; A-D desde 03/2020                         | 93,20                                                               |
| 1     | ea    | 16.04.318P   | Bloque de sellado LAN/USB LM1; A desde 03/2020                                              | 169,02                                                              |
| 1     | ea    | 16.04.319P   | Bloque de sellado BUS LM1; A desde 03/2020                                                  | 169,02                                                              |
| 1     | ea    | 16.04.407S   | Obturador para el tulipán de la ducha LMX; A-D desde 03/2020                                | 203,45                                                              |
| 1     | ea    | 16.04.408P   | La opción de la chapa sin ducha manual desde 03/2020                                        | 90,42                                                               |
| 1     | ea    | 16.04.410P   | Insert *TH* LM1 A desde 03/2020                                                             | 913,94                                                              |
| 1     | ea    | 16.04.412P   | Insert *MC* LM1 A desde 03/2020                                                             | 1468,98                                                             |
| 1     | ea    | 16.04.413P   | Insert *TH* LM1; B-G desde 03/2020                                                          | 735,19                                                              |
| 1     | ea    | 16.04.415P   | Insert *MC* LM1; B-G desde 03/2020                                                          | 974,45                                                              |
| 1     | ea    | 16.04.416P   | Insert *ALDI* LM1; B-G desde 03/2020                                                        | 1004,71                                                             |
| 1     | ea    | 16.04.443P   | Cubierta de enchufe UL LMX; A-D desde 03/2020                                               | 631,55                                                              |
| 1     | ea    | 16.04.511P   | Insert *KFC* LM1; B-G desde 03/2020                                                         | 940,37                                                              |
| 1     | ea    | 16.04.513P   | Insert *KFC* LM1 A desde 03/2020                                                            | 885,77                                                              |
| 1     | ea    | 16.04.516P   | Insert *Spar* LM1; B-G desde 03/2020                                                        | 978,28                                                              |
| 1     | ea    | 16.04.521P   | Insert *SP* LM1 A desde 03/2020                                                             | 1361,17                                                             |
| 1     | ea    | 16.04.556P   | Insert *KFC_ZH* LM1; B-G desde 03/2020                                                      | 668,07                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 16.04.606P | Covertor interior del panel frontal LM1 LM2; B-G desde 03/2020                              | 1656,43                                                             |
| 1     | ea    | 16.04.682P   | Etiqueta obturador de protección diferencial (Japan) LMX; A-D desde 03/2020                 | 771,70                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 16.04.691P | Panel de ajuste para la consola LMX; C-D                                                    | sustituido por 16.04.691S                                           |
| 1     | ea    | ✓ 16.04.691S | Panel de ajuste para la consola LMX; C-D desde 11/2022                                      | 7999,42                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 16.04.694P | Cubierta del panel frontal para montaje USB LMX; A-D desde 11/2022                          | 499,05                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 16.04.696P | Panel de ajuste para la consola LMX; A-B                                                    | sustituido por 16.04.696S                                           |
| 1     | ea    | ✓ 16.04.696S | Panel de ajuste para la consola LMX; A-B desde 11/2022                                      | 5183,52                                                             |
| 1     | ea    | 16.04.729S   | Chapa inferior de cuba LMX; D desde 03/2020                                                 | 7674,25                                                             |
| 1     | ea    | 16.04.730S   | Chapa inferior de cuba LMX; C desde 03/2020                                                 | 6822,91                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 16.04.852P | Flanco antes de cuba LMX; C desde 06/2023                                                   | 7071,91                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 16.04.853P | Flanco antes de cuba LMX; D desde 06/2023                                                   | 9326,16                                                             |
| 1     | ea    | 1603.0143    | Remache 3,2x8                                                                               | sustituido por 1603.0165P                                           |
| 10    | ea    | 1603.0161    | Remache 3,2x6                                                                               | sustituido por 1603.0161P                                           |
| 10    | ea    | 1603.0161P   | Remache 3,2x6                                                                               | 60,60                                                               |
| 1     | ea    | 1603.0162    | Remache 3,2x9,0                                                                             | sustituido por 1603.0165P                                           |
| 50    | ea    | 1603.0163    | Remache 3,2x8 CNS                                                                           | sustituido por 1603.0163P                                           |
| 50    | ea    | 1603.0163P   | Remache 3,2x8 CNS                                                                           | 494,90                                                              |
| 50    | ea    | 1603.0164    | Remache 3,2x10                                                                              | sustituido por 1603.0164P                                           |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado



| Cant | Unid. | Referencia | Designación                                          | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 50   | ea    | 1603.0164P | Remache 3,2x10                                       | 544,14                                                              |
| 50   | ea    | 1603.0165  | Remache 3,2x9,5 CNS                                  | sustituido por<br>1603.0165P                                        |
| 50   | ea    | 1603.0165P | Remache 3,2x9,5 CNS                                  | 1107,64                                                             |
| 50   | ea    | 1603.0166  | Remache 3,2x7,9 CNS ciego                            | sustituido por<br>1603.0166P                                        |
| 50   | ea    | 1603.0166P | Remache 3,2x7,9 CNS ciego                            | 405,50                                                              |
| 10   | ea    | 1603.0168  | Remache 3,2x8 A4                                     | sustituido por<br>1603.0168P                                        |
| 10   | ea    | 1603.0168P | Remache 3,2x8 A4                                     | 89,72                                                               |
| 10   | ea    | 1604.0161  | Remache 4x6, CNS                                     | sustituido por<br>1604.0161P                                        |
| 10   | ea    | 1604.0161P | Remache 4x6, CNS                                     | 172,49                                                              |
| 50   | ea    | 1604.0162  | Remache 4x8, CNS                                     | sustituido por<br>1604.0162P                                        |
| 50   | ea    | 1604.0162P | Remache 4x8, CNS                                     | 685,96                                                              |
| 10   | ea    | 1604.0164  | Remache 4x12                                         | sustituido por<br>1604.0164P                                        |
| 10   | ea    | 1604.0164P | Remache 4x12                                         | 445,67                                                              |
| 50   | ea    | 1604.0165  | Remache 4x9,9                                        | sustituido por<br>1604.0165P                                        |
| 50   | ea    | 1604.0165P | Remache 4x9,9                                        | 853,03                                                              |
| 50   | ea    | 1604.0166  | Remache 4x8 cabeza avellanada Línea CPC              | sustituido por<br>1604.0166P                                        |
| 50   | ea    | 1604.0166P | Remache 4x8 cabeza avellanada Línea CPC              | 2149,21                                                             |
| 25   | ea    | 1604.0167  | Remache 4x10                                         | sustituido por<br>1604.0167P                                        |
| 25   | ea    | 1604.0167P | Remache 4x10                                         | 362,03                                                              |
| 1    | ea    | 1900.0100  | Reductor flujo AZUL Classic 6, 1.5 l/min             | 189,38                                                              |
| 1    | ea    | 1900.0101  | Reductor flujo VERDE Classic 101                     | 195,69                                                              |
| 1    | ea    | 1900.0102  | Reductor flujo ROJO 5 l/min                          | sustituido por<br>1900.0102P                                        |
| 1    | ea    | 1900.0102P | Reductor flujo ROJO 5 l/min                          | 63,97                                                               |
| 1    | ea    | 1900.0103  | Reductor flujo NARANJA Classic 20 8l/min             | 178,86                                                              |
| 1    | ea    | 1900.0200  | Filtro para válvula solenoide                        | sustituido por<br>1900.0200P                                        |
| 1    | ea    | 1900.0200P | Filtro para válvula solenoide                        | 274,38                                                              |
| 1    | ea    | 1900.0202  | Filtro de agua                                       | sustituido por<br>1900.0202P                                        |
| 1    | ea    | 1900.0202P | Filtro de agua desde 05/1993                         | 30,26                                                               |
| 1    | ea    | 1900.0203  | Tubo cerámico 40mm Set de tubos para control humedad | sustituido por<br>1900.0203P                                        |
| 1    | ea    | 1900.0203P | Tubo cerámico 40mm Set de tubos para control humedad | 84,16                                                               |
| 2    | ea    | 1901.0041  | muelle clip. Inoxidable 3,3 mm                       | sustituido por<br>1901.0041P                                        |
| 2    | ea    | 1901.0041P | muelle clip. Inoxidable 3,3 mm                       | 179,28                                                              |
| 1    | ea    | 20.00.394  | Burlete puerta Línea SCC 61                          | sustituido por<br>20.02.550P                                        |
| 1    | ea    | 20.00.394P | Burlete puerta Línea SCC 61                          | sustituido por<br>20.02.550P                                        |
| 1    | ea    | 20.00.395  | Burlete puerta Línea SCC 62                          | sustituido por<br>20.02.551P                                        |

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                       | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 20.00.395P   | Burlete puerta Línea SCC 62                                                       | sustituido por<br>20.02.551P                                        |
| 1     | ea    | 20.00.396    | Burlete puerta Línea SCC 101                                                      | sustituido por<br>20.02.552P                                        |
| 1     | ea    | 20.00.396P   | Burlete puerta Línea SCC 101                                                      | sustituido por<br>20.02.552P                                        |
| 1     | ea    | 20.00.397    | Burlete puerta Línea SCC 102                                                      | sustituido por<br>20.02.553P                                        |
| 1     | ea    | 20.00.397P   | Burlete puerta Línea SCC 102                                                      | sustituido por<br>20.02.553P                                        |
| 1     | ea    | 20.00.398    | Burlete puerta SCC, CM 201                                                        | sustituido por<br>20.00.398P                                        |
| 1     | ea    | 20.00.398P   | Burlete puerta SCC CMP 201, LM1 LM2; F desde 04/2004                              | 2462,91                                                             |
| 1     | ea    | 20.00.399    | Burlete puerta SCC, CM 202                                                        | sustituido por<br>20.00.399P                                        |
| 1     | ea    | 20.00.399P   | Burlete puerta SCC CMP 202, LM1 LM2; G desde 04/2004                              | 2644,10                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 20.00.425  | Montaje del motor SCC_WE, CM_P 201/202                                            | sustituido por<br>20.00.425P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 20.00.425P | Montaje del motor SCC_WE, CM_P 201/202 desde 09/2011                              | 2540,46                                                             |
| 5     | ea    | 20.00.480    | Pasador ranurado inox 3.2x22                                                      | sustituido por<br>20.00.480P                                        |
| 1     | ea    | 20.00.481    | Eje vaina inferior                                                                | sustituido por<br>24.00.760P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 20.00.483  | Conexión de sonda D4,8mm                                                          | sustituido por<br>20.00.483P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 20.00.483P | Conexión de sonda D4,8mm                                                          | 2462,22                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 20.00.485  | Upper axis of pan jack TJ 110                                                     | 2446,57                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 20.00.590  | Cilindro de gas, la derecha, 950N Frimax Jet                                      | 4868,79                                                             |
| 1     | ea    | 20.00.680    | Junta tórica 21x 1.5                                                              | sustituido por<br>20.00.680P                                        |
| 1     | ea    | 20.00.680P   | Junta tórica 21x 1.5                                                              | 36,17                                                               |
| 1     | ea    | ✓ 20.00.685  | Árbol giratorio cuba soldado VCC 112                                              | sustituido por<br>20.00.685P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 20.00.685P | Árbol giratorio cuba soldado VCC 112 Desde 01/05                                  | 16879,74                                                            |
| 1     | ea    | 20.00.692    | Junta tórica 24x3 viton                                                           | sustituido por<br>20.00.692P                                        |
| 1     | ea    | 20.00.694    | Árbol giratorio soldado VCC 211/311                                               | sustituido por<br>87.00.589                                         |
| 1     | ea    | ✓ 20.00.695  | Anillo de ajuste vaina árbol giratorio d VCC 211/311                              | sustituido por<br>20.00.695P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 20.00.695P | Anillo de ajuste vaina árbol giratorio d VCC 211/311 Desde 01/05                  | 9202,36                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 20.00.696  | Brazo giratorio completo brazo VCC 211/311 Desde 01/05                            | 3560,82                                                             |
| 1     | ea    | 20.00.701    | Chaveta brazo giratorio cuba VCC 211/311                                          | sustituido por<br>20.00.701P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 20.00.701P | Chaveta brazo giratorio cuba VCC 211/311 Desde 01/05                              | 145,37                                                              |
| 1     | ea    | 20.00.708    | Junta tórica 106x2                                                                | sustituido por<br>20.00.708P                                        |
| 1     | ea    | 20.00.710    | Placa grafito para el elemento de calefacción 1400W VCC 111/112/211               | sustituido por<br>20.00.710P                                        |
| 1     | ea    | 20.00.710P   | Placa grafito para el elemento de calefacción 1400W VCC 111/112/211 desde 01/2005 | 75,12                                                               |
| 1     | ea    | 20.00.714    | Placa grafito pdm placa grande Ligne VCC, 112-311                                 | sustituido por<br>20.00.714P                                        |
| 1     | ea    | 20.00.714P   | Placa grafito pdm placa grande Ligne VCC, 112-311 Desde 01/05                     | 445,84                                                              |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia    | Designación                                                 | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 20.00.715     | Anillo mb du 12/12 VCC 111+/112+                            | sustituido por<br>20.02.506P                                        |
| 1    | ea    | 20.00.716     | Rodillo de enclavamiento VCC 111P/112P                      | sustituido por<br>20.02.506P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 20.00.720RA | Panel delantero cuba Línea VCC, 211                         | sustituido por<br>20.00.720P                                        |
| 1    | ea    | 20.00.721     | Panel delantero para la cacerola VCC 311                    | sustituido por<br>20.00.721P                                        |
| 1    | ea    | 20.00.721P    | Panel delantero para la cacerola Línea VCC, 311 Desde 01/05 | Precio a petición                                                   |
| 1    | ea    | ✓ 20.00.721RA | Panel delantero para la cacerola Línea VCC, 311             | sustituido por<br>20.00.721P                                        |
| 1    | ea    | 20.00.722     | Panel posterior cuba Línea VCC, 211                         | sustituido por<br>20.00.722P                                        |
| 1    | ea    | 20.00.722P    | Panel posterior cuba Línea VCC, 211 Desde 01/05             | Precio a petición                                                   |
| 1    | ea    | ✓ 20.00.722RA | Panel posterior cuba Línea VCC, 211                         | sustituido por<br>20.00.722P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 20.00.799   | Anillo vaina VCC 112 Desde 01/05                            | 1389,69                                                             |
| 1    | ea    | 20.00.818     | Arandela mant. rodillo enclavamiento VCC 211P/311P          | sustituido por<br>87.00.643                                         |
| 1    | ea    | ✓ 20.00.846P  | Tope de la cuba VCC 211/311 Desde 01/05                     | 3147,32                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 20.00.849   | Haz termopar izquierdo VCC 112                              | sustituido por<br>20.00.849P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 20.00.849P  | Haz termopar izquierdo VCC 112 Desde 01/05                  | 3304,17                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 20.00.851   | Haz termopar VCC 211                                        | sustituido por<br>20.00.851P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 20.00.851P  | Haz termopar VCC 211 Desde 01/2005 hasta 03/2008            | 7768,85                                                             |
| 1    | ea    | 20.00.852     | Haz termopar VCC 311                                        | sustituido por<br>87.00.094                                         |
| 1    | ea    | ✓ 20.00.853   | Termopar izquierdo cuba VCC 111/112                         | sustituido por<br>20.00.853P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 20.00.853P  | Termopar izquierdo cuba VCC 111/112 Desde 01/05             | 638,16                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 20.00.854   | Termopar derecho cuba VCC 112                               | sustituido por<br>20.00.854P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 20.00.854P  | Termopar derecho cuba VCC 112 Desde 01/05                   | 670,15                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 20.00.855   | Termopar cuba VCC 211                                       | sustituido por<br>20.00.855P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 20.00.855P  | Termopar cuba VCC 211 Desde 01/05                           | 720,23                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 20.00.856   | Termopar cuba VCC 311                                       | sustituido por<br>20.00.856P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 20.00.856P  | Termopar cuba VCC 311 Desde 01/05                           | 763,01                                                              |
| 1    | ea    | 20.00.875     | Motor válvula de la cuba completa VCC 112-311               | sustituido por<br>87.00.592<br>VCC112 y<br>87.00.606<br>VCC211-311  |
| 1    | ea    | 20.00.879     | Junta tórica 25x1,5                                         | 60,86                                                               |
| 1    | ea    | 20.00.884     | Anillo mb 16/10 du VCC 211P/311P                            | sustituido por<br>87.00.643                                         |
| 1    | ea    | ✓ 20.00.888   | Rodillo de enclavamiento cuba VCC 211/311                   | sustituido por<br>87.00.643                                         |
| 1    | ea    | ✓ 20.00.898   | Racor drenaje de la válvula VCC 112                         | sustituido por<br>20.00.898P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 20.00.898P  | Racor drenaje de la válvula VCC 112 Desde 01/05             | 755,36                                                              |

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                     | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 20.00.905    | Vaina válvula de la cuba VCC                                                    | sustituido por<br>20.00.905S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 20.00.905S | Vaina válvula de la cuba VCC Desde 01/2005                                      | 1768,41                                                             |
| 1     | ea    | 20.00.914    | Grifo de purga VCC 211/311                                                      | sustituido por<br>87.00.474                                         |
| 1     | ea    | 20.00.915    | Cable VANE CUVE 112 VCC 112                                                     | sustituido por<br>87.00.462                                         |
| 1     | ea    | ✓ 20.00.917  | Cable VANE DE CUVE 211/311 VCC 211/311                                          | sustituido por<br>87.00.606                                         |
| 1     | ea    | 20.00.921P   | Tope derecho cuba VCC 211/311 Desde 01/05                                       | 551,22                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 20.00.922  | Microinterr. posic. válvula cuba VCC 211/311 Desde 01/05                        | 1160,86                                                             |
| 1     | ea    | 20.00.923    | Microinterr. posic. válvula cuba VCC 112                                        | sustituido por<br>20.00.922                                         |
| 1     | ea    | ✓ 20.00.925  | Brida izquierda árbol giratorio completo                                        | sustituido por<br>20.00.925P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 20.00.925P | Brida izquierda árbol giratorio completo                                        | 1803,89                                                             |
| 1     | ea    | 20.00.933    | Placa de sujeción mecanismo cable VCC 211/311                                   | sustituido por<br>20.00.950                                         |
| 1     | ea    | 20.00.946    | Junta PTFE sujeción en herradura VCC 112                                        | sustituido por<br>20.00.946P                                        |
| 1     | ea    | 20.00.946P   | Junta PTFE sujeción en herradura VCC 112 Desde 01/05                            | 667,72                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 20.00.947  | Palanca ensamblaje VCC 112 Desde 01/05                                          | 1239,45                                                             |
| 1     | ea    | 20.00.949    | Junta PTFE sujeción en herradura VCC 211/311                                    | sustituido por<br>20.00.949P                                        |
| 1     | ea    | 20.00.949P   | Junta PTFE sujeción en herradura VCC 211/311 Desde 01/05                        | 416,28                                                              |
| 1     | ea    | 20.00.952    | Anillo de fricción árbol elevación cuba VCC 211/311                             | sustituido por<br>20.00.952P                                        |
| 1     | ea    | 20.00.952P   | Anillo de fricción árbol elevación cuba VCC 211/311                             | 29,91                                                               |
| 1     | ea    | 20.00.970    | Tapón válvula de la cuba VCC 111/111+/112/112+                                  | sustituido por<br>20.01.712S                                        |
| 1     | ea    | 20.00.972    | Tapón válvula de la cuba VCC 211/311                                            | sustituido por<br>20.01.653S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 20.00.975  | Arandela mant. rodillo enclavamiento VCC 111P/112P                              | sustituido por<br>20.00.975P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 20.00.975P | Arandela mant. rodillo enclavamiento VCC 111P/112P                              | 704,93                                                              |
| 1     | ea    | 20.00.980    | Vaina válvula de la cuba VCC 211/311                                            | sustituido por<br>20.00.905                                         |
| 1     | ea    | ✓ 20.00.983  | Dispositivo del montaje para el interruptor de Bimetall VCC 111-311 Desde 01/05 | 1043,31                                                             |
| 1     | ea    | 20.00.987    | Placa de Graphit para el interruptor de Bimetall VCC                            | sustituido por<br>20.00.987P                                        |
| 1     | ea    | 20.00.987P   | Placa de Graphit para el interruptor de Bimetall VCC Desde 01/2005              | 33,39                                                               |
| 5     | ea    | 20.00.992    | Junta tapón de la cuba VCC 111/111+/112/112+                                    | sustituido por<br>20.00.992P                                        |
| 5     | ea    | 20.00.992P   | Junta tapón de la cuba VCC 111/112/112L/112T Desde 01/2005                      | 980,37                                                              |
| 5     | ea    | 20.00.993    | Junta tapón de la cuba VCC 211/311                                              | sustituido por<br>20.00.993P                                        |
| 5     | ea    | 20.00.993P   | Junta tapón de la cuba VCC 211/311 Desde 211/311                                | 1170,25                                                             |
| 1     | ea    | 20.00.998    | Tamiz desagüe Ø70 Línea SCC, 61/101                                             | sustituido por<br>20.00.998P                                        |
| 1     | ea    | 20.00.998P   | Tamiz desagüe Ø70 Línea SCC, 61/101 desde 04/2004                               | 550,52                                                              |
| 1     | ea    | 20.00.999    | Tamiz desagüe Ø80 Línea SCC, 62/102-202                                         | sustituido por<br>20.00.999P                                        |
| 1     | ea    | 20.00.999P   | Tamiz desagüe Ø80 Línea SCC, 62/102-202 desde 04/2004                           | 550,52                                                              |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                          | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 20.01.027    | Motor válvula de la cuba completa VCC 111+/112+                                      | sustituido por<br>87.00.592                                         |
| 1    | ea    | 20.01.030    | Impulsión para la válvula de la cuba VCC112, VCCM112-112T                            | sustituido por<br>20.01.030S                                        |
| 1    | ea    | 20.01.030S   | Impulsión para la válvula de la cuba VCC112; VCCM112-112T; LMX1<br>A-B Desde 08/2011 | 254,92                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 20.01.031  | Impulsión para la válvula de la cuba VCC 112-311                                     | sustituido por<br>20.01.031P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 20.01.031P | Impulsión para la válvula de la cuba VCC 112-311 Desde 12/06                         | 1555,58                                                             |
| 1    | ea    | 20.01.033    | Collar VCC 111/111+/112/112+                                                         | sustituido por<br>20.01.033P                                        |
| 1    | ea    | 20.01.033P   | Collar VCC 111/111+/112/112+ Desde 01/2006                                           | 403,41                                                              |
| 1    | ea    | 20.01.036    | Resto para el motor, válvula de la cacerola                                          | 1103,13                                                             |
| 1    | ea    | 20.01.054P   | Cuba derecha VCC 112P desde 1/2006                                                   | 37997,75                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 20.01.056  | Eje de la cuba derecha VCC 111/111+/112/112+                                         | sustituido por<br>20.01.056P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 20.01.056P | Eje de la cuba derecha VCC 111/111+/112/112+ Desde 01/2006                           | 6906,72                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 20.01.059  | Levante el brazo para la cacerola VCC 111/112                                        | sustituido por<br>20.01.059P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 20.01.059P | Levante el brazo para la cacerola VCC 111/112 Desde 0/06                             | 888,90                                                              |
| 1    | ea    | 20.01.061    | Placa que fija para la palanca, cacerola VCC 111/112                                 | sustituido por<br>20.01.061P                                        |
| 1    | ea    | 20.01.061P   | Placa que fija para la palanca, cacerola VCC 111/112 Desde 01/06                     | 288,65                                                              |
| 1    | ea    | 20.01.062    | Fermentos del árbol de la fricción del anillo VCC 111/111+/112/112+                  | sustituido por<br>20.01.062P                                        |
| 1    | ea    | 20.01.062P   | Fermentos del árbol de la fricción del anillo VCC 111/111+/112/112+<br>Desde 01/2006 | 344,99                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 20.01.068  | Eje del tanque, dejado VCC 111/111+/112/112+                                         | sustituido por<br>20.01.068P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 20.01.068P | Eje del tanque, dejado VCC 111/111+/112/112+ Desde 01/2006                           | 7837,36                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 20.01.069  | Leva de la conmutación para la válvula de desagüe de la cacerola                     | sustituido por<br>20.01.069P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 20.01.069P | Leva de la conmutación para la válvula de desagüe de la cacerola                     | 1467,59                                                             |
| 1    | ea    | 20.01.071P   | Cuba izquierdo VCC 111+/112+ Desde 01/2006                                           | 37997,75                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 20.01.072P | Cuba, la izquierdo sin la presión VCC 111/112 Desde 01/2006                          | 37281,00                                                            |
| 1    | ea    | 20.01.073    | Cuba, la derecha sin la presión VCC 111/112                                          | sustituido por<br>87.00.666                                         |
| 1    | ea    | 20.01.092    | Cable de Bowden VCC 111/112/211                                                      | sustituido por<br>87.00.462                                         |
| 1    | ea    | ✓ 20.01.093  | Cable de Bowden VCC 311                                                              | sustituido por<br>20.01.093P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 20.01.093P | Cable de Bowden VCC 311                                                              | 665,28                                                              |
| 1    | ea    | 20.01.206    | Motor válvula de la cuba derecha VCC 112                                             | sustituido por<br>87.00.590                                         |
| 1    | ea    | ✓ 20.01.238  | Arnés de cableado thermopar cuba VCC 211                                             | sustituido por<br>20.01.238P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 20.01.238P | Arnés de cableado thermopar cuba VCC 211 desde 01/08                                 | 9094,20                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 20.01.239  | Arnés de cableado thermopar cuba VCC 311                                             | sustituido por<br>20.01.239P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 20.01.239P | Arnés de cableado thermopar cuba VCC 311 desde 01/08                                 | 9175,23                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 20.01.240  | Arnés de cableado thermopar cuba VCC 112                                             | sustituido por<br>20.01.240P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 20.01.240P | Arnés de cableado thermopar cuba VCC 112 desde 01/08                                 | 4862,87                                                             |

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                              | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 20.01.247  | Brazo giratorio completo brazo VCC 211/311                                               | sustituido por<br>20.01.247P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 20.01.247P | Brazo giratorio completo brazo VCC 211/311 Desde 07/09                                   | 3511,44                                                             |
| 1     | ea    | 20.01.248    | Anillo de ajuste vaina árbol giratorio negro VCC 211/311                                 | sustituido por<br>20.01.248P                                        |
| 1     | ea    | 20.01.248P   | Anillo de ajuste vaina árbol giratorio negro VCC 211/311 Desde 01/09                     | 123,81                                                              |
| 1     | ea    | 20.01.253    | Escuadra protección parte element calef VCC 211 desde 05/08                              | 3038,12                                                             |
| 1     | ea    | 20.01.264    | Vaina árbol giratorio negro VCC 211/311                                                  | sustituido por<br>20.01.264P                                        |
| 1     | ea    | 20.01.264P   | Vaina árbol giratorio negro VCC 211/311 desde 01/09                                      | 163,80                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 20.01.279  | Montaje del motor SCC_WE, CM_P 61/62                                                     | sustituido por<br>20.01.279P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 20.01.279P | Montaje del motor SCC_WE, CM_P 61/62 desde 09/2011                                       | 700,06                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 20.01.305  | Montaje del motor SCC_WE, CM_P 101/102                                                   | sustituido por<br>20.01.305P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 20.01.305P | Montaje del motor SCC_WE, CM_P 101/102 desde 09/2011                                     | 2710,52                                                             |
| 1     | ea    | 20.01.340    | Vaina árbol giratorio azul VCC 211/311 desde 01/09                                       | 166,93                                                              |
| 1     | ea    | 20.01.411    | Buje de soporte de las guías del montaje del motor SCC_WE, CM_P 61-202                   | sustituido por<br>20.01.411P                                        |
| 1     | ea    | 20.01.411P   | Buje de soporte de las guías del montaje del motor SCC_WE, CM_P 61-202 desde 09/2011     | 107,11                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 20.01.448  | Junta de lado izquierdo de cuba VCC 211-311                                              | 774,14                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 20.01.505  | Leva de la conmutación para la válvula de desagüe de la cacerola VCC 111-311             | sustituido por<br>20.01.505P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 20.01.505P | Leva de la conmutación para la válvula de desagüe de la cacerola VCC 111-311 desde 03/10 | 687,19                                                              |
| 1     | ea    | 20.01.508    | Espaciador termostato de seguridad VCC 111-311                                           | sustituido por<br>20.01.508P                                        |
| 1     | ea    | 20.01.508P   | Espaciador termostato de seguridad VCC 111-311 desde 10/09                               | 259,44                                                              |
| 1     | ea    | 20.01.518    | Placa de graphit termostato de seguridad VCC 111-311                                     | sustituido por<br>20.01.518P                                        |
| 1     | ea    | 20.01.518P   | Placa de graphit termostato de seguridad VCC 111-311 desde 10/09                         | 24,69                                                               |
| 1     | ea    | ✓ 20.01.587  | Vaina válvula de la cuba VCC 211-311                                                     | sustituido por<br>20.01.587S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 20.01.587S | Vaina válvula de la cuba VCC 211-311 Desde 02/2011                                       | 2358,58                                                             |
| 1     | ea    | 20.01.598    | Cable válvula de la cuba VCC 111/112/211                                                 | sustituido por<br>20.01.598P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 20.01.598P | Cable válvula de la cuba VCC 111/112/211 desde 03/2010                                   | 780,40                                                              |
| 1     | ea    | 20.01.600    | Resto para el motor, válvula de la cacerola VCC 111-112                                  | sustituido por<br>20.01.600P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 20.01.600P | Resto para el motor, válvula de la cacerola VCC 111-112                                  | 796,39                                                              |
| 1     | ea    | 20.01.612P   | Aislamiento para el gabinete interior completo SCC/CM 61E desde 09/2011                  | 6129,80                                                             |
| 1     | ea    | 20.01.613P   | Aislamiento para el gabinete interior completo SCC/CM 101E desde 09/2011                 | 6645,55                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 20.01.634  | Escuadra protección elemento calefacción VCC 311                                         | sustituido por<br>20.01.634P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 20.01.634P | Escuadra protección elemento calefacción VCC 311 Desde 07/2011                           | 677,46                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 20.01.635  | Escuadra protección derecha element calefacion VCC 211-311                               | sustituido por<br>20.01.635P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 20.01.635P | Escuadra protección derecha element calefacion VCC 211-311 Desde 07/2011                 | 1147,29                                                             |
| 1     | ea    | 20.01.640P   | Escuadra de fijación lado derecho de cuba VCC 211-311 desde 02/11                        | 182,23                                                              |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 20.01.641    | Cuba VCC 211                                                               | sustituido por<br>87.00.647                                         |
| 1    | ea    | 20.01.642    | Cuba VCC 311                                                               | sustituido por<br>87.00.649                                         |
| 1    | ea    | 20.01.651    | Escuadra protección izquierda element calefacion VCC 211-311               | sustituido por<br>20.01.651P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 20.01.651P | Escuadra protección izquierda element calefacion VCC 211-311 Desde 07/2011 | 879,16                                                              |
| 1    | ea    | 20.01.653    | Tapón válvula de la cuba VCC 211/311                                       | sustituido por<br>20.01.653S                                        |
| 1    | ea    | 20.01.653S   | Tapón válvula de la cuba con junta VCC 211/311 Desde 01/2005               | 1179,64                                                             |
| 1    | ea    | 20.01.698    | Escuadra protección parte element calef VCC 211                            | sustituido por<br>20.01.698P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 20.01.698P | Escuadra protección parte element calef VCC 211 Desde 07/2011              | 525,48                                                              |
| 1    | ea    | 20.01.712    | Tapón válvula de la cuba VCC 112                                           | sustituido por<br>20.01.712S                                        |
| 1    | ea    | 20.01.712S   | Tapón válvula de la cuba con junta VCC 112 Desde 05/2005                   | 1015,84                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 20.01.714  | Levante el brazo para la cacerola VCC 111-112                              | sustituido por<br>20.01.714P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 20.01.714P | Levante el brazo para la cacerola VCC 111-112 Desde 0/06                   | 456,62                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 20.01.732  | Tope de la cuba VCC 211/311                                                | sustituido por<br>20.01.732P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 20.01.732P | Tope de la cuba VCC 211/311 Desde 07/2011                                  | 557,13                                                              |
| 1    | ea    | 20.01.752P   | Escuadra protección derecha element calefacion VCC 211-311 Desde 02/2011   | 862,12                                                              |
| 1    | ea    | 20.01.755    | Aislamiento placa montaje para motor SCC_WE, CM_P 61-202                   | sustituido por<br>20.01.755P                                        |
| 1    | ea    | 20.01.755P   | Aislamiento placa montaje para motor SCC_WE, CM_P 61-202 desde 09/2011     | 162,76                                                              |
| 1    | ea    | 20.01.763    | Pantalla de protección para B1 211-311                                     | sustituido por<br>20.01.763P                                        |
| 1    | ea    | 20.01.763P   | Pantalla de protección para B1 211-311 desde 02/11                         | 377,68                                                              |
| 1    | ea    | 20.01.783    | Haz termopar VCCM 211                                                      | sustituido por<br>20.01.783P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 20.01.783P | Haz termopar VCCM 211 desde 10/2011                                        | 4145,77                                                             |
| 1    | ea    | 20.01.800    | Burlete puerta SCC, CM 61                                                  | sustituido por<br>20.02.550P                                        |
| 1    | ea    | 20.01.800P   | Burlete puerta Línea SCC 61                                                | sustituido por<br>20.02.550P                                        |
| 1    | ea    | 20.01.801    | Burlete puerta SCC, CM 62                                                  | sustituido por<br>20.02.551P                                        |
| 1    | ea    | 20.01.801P   | Burlete puerta Línea SCC 62                                                | sustituido por<br>20.02.551P                                        |
| 1    | ea    | 20.01.802    | Burlete puerta SCC, CM 101                                                 | sustituido por<br>20.02.552P                                        |
| 1    | ea    | 20.01.802P   | Burlete puerta Línea SCC 101                                               | sustituido por<br>20.02.552P                                        |
| 1    | ea    | 20.01.803    | Burlete puerta SCC, CM 102                                                 | sustituido por<br>20.02.553P                                        |
| 1    | ea    | 20.01.803P   | Burlete puerta Línea SCC 102                                               | sustituido por<br>20.02.553P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 20.01.806  | Escuadra protección elemento calefacción VCC 311                           | sustituido por<br>20.01.806P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 20.01.806P | Escuadra protección elemento calefacción VCC 311 hasta 12/2005             | 1422,38                                                             |



| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                     | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 20.01.807  | Escuadra protección elemento calefacción VCC 211                | sustituido por<br>20.01.807P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 20.01.807P | Escuadra protección elemento calefacción VCC 211 hasta 12/2005  | 1254,76                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 20.01.839  | Haz termopar VCCM 211                                           | sustituido por<br>20.01.839P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 20.01.839P | Haz termopar VCCM 211 desde 10/2011                             | 5626,93                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 20.01.840  | Haz termopar VCCM 311                                           | sustituido por<br>20.01.840P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 20.01.840P | Haz termopar VCCM 311 desde 10/2011                             | 3619,94                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 20.01.841  | Haz termopar VCCM 112                                           | sustituido por<br>20.01.841P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 20.01.841P | Haz termopar VCCM 112 desde 10/2011                             | 3477,36                                                             |
| 1     | ea    | 20.02.029    | Cilindro de elevación para la cuba VCCM 112T                    | sustituido por<br>20.02.029P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 20.02.029P | Cilindro de elevación para la cuba VCCM 112T                    | 13918,12                                                            |
| 1     | ea    | 20.02.054    | Eje del tanque, dejado VCCM 112T                                | sustituido por<br>20.02.746S                                        |
| 1     | ea    | 20.02.066    | Levante el brazo para la cacerola VCCM 112T                     | sustituido por<br>20.02.066P                                        |
| 1     | ea    | 20.02.066P   | Levante el brazo para la cacerola VCCM 112T                     | 387,76                                                              |
| 1     | ea    | 20.02.071    | Eje de la cuba derecha VCCM 112T                                | sustituido por<br>20.02.747S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 20.02.128  | Anillo camuflaje árbol de cuba VCCM 112T                        | sustituido por<br>20.02.128P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 20.02.128P | Anillo camuflaje árbol de cuba VCCM 112T                        | 477,84                                                              |
| 1     | ea    | 20.02.130    | Eje cilindro VCC 211-311+                                       | sustituido por<br>20.02.130S                                        |
| 1     | ea    | 20.02.130S   | Eje cilindro VCC 211-311+ Desde 05/2013                         | 1127,12                                                             |
| 1     | ea    | 20.02.150    | Árbol giratorio soldado VCC 211/311                             | sustituido por<br>87.00.589                                         |
| 1     | ea    | 20.02.163    | Palanca izquierda de pedido de válvula de cuba VCCM 112T        | sustituido por<br>87.00.618                                         |
| 1     | ea    | 20.02.166    | Palanca derecho de pedido de válvula de cuba VCCM 112T          | sustituido por<br>87.00.619                                         |
| 1     | ea    | 20.02.168    | Cable válvula de la cuba VCCM 112T                              | sustituido por<br>20.02.168P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 20.02.168P | Cable válvula de la cuba LMX1; A-B; VCCM 112T 112L              | 623,20                                                              |
| 5     | ea    | 20.02.173    | Eje corredizo de palanca de pedido de válvula de cuba VCCM 112T | sustituido por<br>20.02.173P                                        |
| 5     | ea    | 20.02.173P   | Eje corredizo de palanca de pedido de válvula de cuba VCCM 112T | 153,02                                                              |
| 10    | ea    | 20.02.174    | Arandela Ø32x1                                                  | sustituido por<br>20.02.174P                                        |
| 10    | ea    | 20.02.174P   | Arandela Ø32x1                                                  | 1780,58                                                             |
| 1     | ea    | 20.02.195    | Resorte de presión Vitro 1,1x15x20                              | sustituido por<br>20.02.195P                                        |
| 1     | ea    | 20.02.195P   | Resorte de presión Vitro 1,1x15x20                              | 131,11                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 20.02.199  | Motor válvula de la cuba VCCM 112T                              | sustituido por<br>20.02.199S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 20.02.199S | Motor válvula de la cuba VCCM 112T Desde 01/2014                | 3509,00                                                             |
| 1     | ea    | 20.02.200    | Placa que fija para la palanca, cacerola VCCM 112T              | sustituido por<br>20.02.200P                                        |
| 1     | ea    | 20.02.200P   | Placa que fija para la palanca, cacerola VCCM 112T              | 195,45                                                              |
| 1     | ea    | 20.02.201    | Cilindro de elevación para la cuba VCC 211/311                  | sustituido por<br>20.02.201S                                        |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                               | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 20.02.201S | Cilindro de elevación para la cuba VCC 211/311                                            | Desde 02/2016 22966,76                                              |
| 1    | ea    | 20.02.214P   | Resorte de presión Vitro 36x2.25x22                                                       | 175,28                                                              |
| 1    | ea    | 20.02.215    | Arandela de muelle VCCM 112T                                                              | sustituido por<br>20.02.215P                                        |
| 1    | ea    | 20.02.215P   | Arandela de muelle VCCM 112T                                                              | 142,59                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 20.02.227  | Cable válvula de la cuba VCC 311                                                          | sustituido por<br>20.02.227P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 20.02.227P | Cable válvula de la cuba VCC 311 hasta 01/2008                                            | 1103,82                                                             |
| 1    | ea    | 20.02.238    | Eje del tanque, dejado VCCM 112                                                           | sustituido por<br>20.02.751S                                        |
| 1    | ea    | 20.02.240    | Eje de la cuba derecha VCCM 112                                                           | sustituido por<br>20.02.752S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 20.02.248  | Cilindro de basculamiento VCCM 112 24V                                                    | sustituido por<br>20.02.248P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 20.02.248P | Cilindro de basculamiento VCCM 112 24V Desde 01/2015                                      | 14660,61                                                            |
| 1    | ea    | 20.02.256    | Palanca derecho de pedido de válvula de cuba VCCM 112T                                    | sustituido por<br>87.00.619                                         |
| 1    | ea    | 20.02.257    | Palanca izquierda de pedido de válvula de cuba VCCM 112T                                  | sustituido por<br>87.00.618                                         |
| 1    | ea    | 20.02.406    | Eje cilindro tapa de la cuba 10x57 VCCM211/311                                            | sustituido por<br>20.02.406S                                        |
| 1    | ea    | 20.02.406S   | Eje cilindro tapa de la cuba 10x57 VCCM211/311 Desde 02/2016                              | 520,26                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 20.02.503  | Cuba izquierdo VCC 112L                                                                   | sustituido por<br>87.00.717                                         |
| 1    | ea    | 20.02.506    | Rodillo de enclavamiento con anillo MB DU 12/12 VCC 111P/112P                             | sustituido por<br>20.02.506P                                        |
| 1    | ea    | 20.02.506P   | Rodillo de enclavamiento con anillo MB DU 12/12 VCC 111P/112P Desde 01/2005               | 351,25                                                              |
| 1    | ea    | 20.02.511    | Placa grafito para el elemento de calefacción 180x160mm LMX; A-D; VCCM 112L               | sustituido por<br>20.02.511P                                        |
| 1    | ea    | 20.02.511P   | Placa grafito para el elemento de calefacción 180x160mm LMX; A-D; VCCM 112L Desde 01/2016 | 171,10                                                              |
| 1    | ea    | 20.02.515    | Tamiz desagüe SCC XS 623                                                                  | sustituido por<br>20.02.515P                                        |
| 1    | ea    | 20.02.515P   | Tamiz desagüe SCC 623, LM1; A desde 09/2016                                               | 191,97                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 20.02.521  | Cilindro de basculamiento VCCM 112L 24V Desde 01/2016                                     | 15792,26                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 20.02.523  | Levante el brazo para la cacerola VCCM 112L                                               | sustituido por<br>20.02.523P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 20.02.523P | Levante el brazo para la cacerola VCCM 112L Desde 02/2016                                 | 575,56                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 20.02.524  | Cuba derecha VCC 112L                                                                     | sustituido por<br>87.00.718                                         |
| 1    | ea    | 20.02.549    | Burlete puerta SCC XS 623                                                                 | sustituido por<br>20.02.549P                                        |
| 1    | ea    | 20.02.549P   | Burlete puerta SCC CMP 623, LM1 LM2; A desde 09/2016                                      | 1680,08                                                             |
| 1    | ea    | 20.02.550P   | Burlete puerta SCC CMP 61, LM1 LM2; B desde 04/2004                                       | 1777,11                                                             |
| 1    | ea    | 20.02.551P   | Burlete puerta SCC CMP 62, LM1 LM2; C desde 04/2004                                       | 1969,77                                                             |
| 1    | ea    | 20.02.552P   | Burlete puerta SCC CMP 101, LM1 LM2; D desde 04/2004                                      | 2037,59                                                             |
| 1    | ea    | 20.02.553P   | Burlete puerta SCC CMP 102, LM1 LM2; E desde 04/2004                                      | 2230,25                                                             |
| 1    | ea    | 20.02.588    | Placa que fija para la palanca, cacerola VCCM 112                                         | sustituido por<br>20.02.588S                                        |
| 1    | ea    | 20.02.588S   | Placa que fija para la palanca, cacerola VCCM 112 Desde 02/2016                           | 261,52                                                              |
| 1    | ea    | 20.02.639    | Brazo giratorio completo brazo VCC 211/311                                                | sustituido por<br>20.02.655P                                        |

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                        | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 20.02.646  | Cilindro gas 600N                                                                  | sustituido por<br>20.02.646P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 20.02.646P | Cilindro gas 600N                                                                  | 765,10                                                              |
| 1     | ea    | 20.02.653    | Eje cilindro tapa de la cuba 10x38 VCCM211/311                                     | sustituido por<br>20.02.653S                                        |
| 1     | ea    | 20.02.653S   | Eje cilindro tapa de la cuba 10x38 VCCM211/311 Desde 02/2016                       | 545,30                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 20.02.655  | Brazo giratorio completo brazo VCC 211/311                                         | sustituido por<br>20.02.655P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 20.02.655P | Brazo giratorio completo brazo VCC 211/311 Desde 02/2016                           | 3452,32                                                             |
| 1     | ea    | 20.02.673    | Eje del tanque, dejado VCCM 112L                                                   | sustituido por<br>20.02.673P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 20.02.673P | Eje del tanque, dejado VCCM 112L Desde 02/2016                                     | 3795,92                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 20.02.675  | Eje de la cuba derecha VCCM 112L                                                   | sustituido por<br>20.02.675P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 20.02.675P | Eje de la cuba derecha VCCM 112L Desde 02/2016                                     | 3795,92                                                             |
| 1     | ea    | 20.02.677    | Buje de soporte de las guías del montaje del motor SCC XS 623                      | sustituido por<br>20.02.677P                                        |
| 1     | ea    | 20.02.677P   | Buje de soporte de las guías del montaje del motor SCC 623, LM1; A desde 09/2016   | 134,24                                                              |
| 1     | ea    | 20.02.746    | Eje del tanque, dejado VCCM 112T                                                   | sustituido por<br>20.02.746S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 20.02.746S | Eje del tanque, dejado VCCM 112T                                                   | 3513,87                                                             |
| 1     | ea    | 20.02.747    | Eje de la cuba derecha VCCM 112T                                                   | sustituido por<br>20.02.747S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 20.02.747S | Eje de la cuba derecha VCCM 112T                                                   | 3698,89                                                             |
| 1     | ea    | 20.02.751    | Eje del tanque, dejado VCCM 112                                                    | sustituido por<br>20.02.751S                                        |
| 1     | ea    | 20.02.752    | Eje de la cuba derecha VCCM 112                                                    | sustituido por<br>20.02.752S                                        |
| 1     | ea    | 20.02.807P   | Aislamiento placa montaje para motor LM1 LM2; B-G desde 03/2020                    | 160,67                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 20.02.872S | Levante el brazo para la cuba LMX; B desde 03/2020                                 | 835,69                                                              |
| 1     | ea    | 20.02.892P   | Cojinete izquierdo de cuba LMX; C-D desde 03/2020                                  | 225,36                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 20.02.935P | Revestimiento lateral derecho cuba izquierdo LMX1; B Desde 03/2020 hasta 08/2021   | 5483,65                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 20.02.937S | Eje del tanque, dejado LMX; A-B desde 03/2020                                      | 5496,51                                                             |
| 1     | ea    | 20.02.940P   | Anillo de sellado para eje de cuba LMX; A-B                                        | 565,13                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 20.02.943P | Revestimiento lateral izquierdo cuba izquierda LMX1; B Desde 03/2020 hasta 08/2021 | 5637,36                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 20.02.949P | Revestimiento lateral izquierdo cuba derecha LMX; B Desde 03/2020 hasta 08/2021    | 8547,16                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 20.02.950P | Revestimiento lateral derecho cuba derecha LMX1 MX2; B Desde 03/2020 hasta 08/2021 | 5635,97                                                             |
| 1     | ea    | 20.02.955P   | Aislamiento térmico para el interior del armario LM1 LM2; B(E) desde 03/2020       | Precio a petición                                                   |
| 1     | ea    | 20.02.957P   | Aislamiento térmico para el interior del armario LM1 LM2; D(E) desde 03/2020       | 10090,56                                                            |
| 1     | ea    | 20.02.959P   | Aislamiento térmico para el interior del armario LM1 LM2; F(E) desde 03/2020       | 16667,94                                                            |
| 1     | ea    | 20.02.963P   | Aislamiento térmico para el interior del armario LM1 LM2; E(E) desde 03/2020       | 12111,11                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 20.03.024P | Tope de la cuba LMX; C-D desde 03/2020                                             | 1081,91                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 20.03.058P | Manguera de drenaje de la cuba LMX; C desde 03/2020                                | 1851,53                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 20.03.099P | Revestimiento lateral derecho cuba izquierdo LMX1; A                               | sustituido por<br>87.01.961S                                        |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                             | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 20.03.100P | Revestimiento lateral izquierdo cuba derecha LMX; A                                     | sustituido por<br>87.01.962S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 20.03.190S | Eje de la cuba LMX; C-D desde 03/2020                                                   | 5916,97                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 20.03.226P | Revestimiento lateral derecho cuba derecha LMX1 MX2; A Desde 03/2020 hasta 10/2021      | 7921,52                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 20.03.248S | Eje de la cuba derecha LMX; A-B desde 03/2020                                           | 4979,73                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 20.03.249P | Revestimiento lateral izquierdo cuba izquierda LMX1; A Desde 03/2020 hasta 10/2021      | 8240,42                                                             |
| 1    | ea    | 20.03.254P   | Ángulo del montaje para el dren revestimiento de cuba LMX; C-D desde 03/2020            | 462,88                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 20.03.261S | Levante el brazo para la cuba LMX1; A desde 03/2020                                     | 723,01                                                              |
| 1    | ea    | 20.03.265P   | Ángulo del montaje para el dren revestimiento de cuba LMX; A-B desde 03/2020            | 225,36                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 20.03.297S | Cilindro de elevación para la cuba LMX; C-D desde 03/2020                               | 23629,61                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 20.03.311P | Cilindro para cuba y tapa LMX1; A 24V desde 03/2020                                     | 15297,03                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 20.03.323S | Levante el brazo para la cuba LMX1 LM2; C-D desde 03/2020                               | 4129,08                                                             |
| 1    | ea    | 20.03.324P   | Clip de fijación revestimiento de cuba LMX; A-B desde 03/2020                           | 153,02                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 20.03.331S | Cojinete de cuba LMX; C-D desde 03/2020                                                 | 762,31                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 20.03.341S | Conjunto de enlace maestro-esclavo LMX2; C desde 03/2020                                | 1510,72                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 20.03.342S | Conjunto de enlace maestro-esclavo LMX2; D desde 03/2020                                | 1647,74                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 20.03.346P | Cilindro gas 900N LMX; C-D desde 03/2020                                                | 1305,88                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 20.03.354P | Placa de grafito 6 elementos calefactores Desde 01/2020                                 | 486,18                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 20.03.382S | Cojinete interno de cuba LMX; C-D desde 03/2020                                         | 467,75                                                              |
| 1    | ea    | 20.03.449P   | Doble U-clip 4-5mm                                                                      | 100,85                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 20.03.450S | Cable válvula de la cuba izquierda LMX2; B-D desde 03/2020                              | 722,32                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 20.03.451P | Placa de grafito 4 elementos calefactores Desde 01/2020                                 | 377,33                                                              |
| 1    | m     | 20.03.466P   | Junta de perfil en V                                                                    | 198,23                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 20.03.471P | Aislamiento de la cuba LMX; A desde 03/2020                                             | 806,83                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 20.03.472P | Aislamiento de la cuba LMX; B desde 03/2020                                             | 962,63                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 20.03.474P | Aislamiento de la parte delantera de la cuba LMX1 C                                     | sustituido por<br>87.02.052S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 20.03.475P | Aislamiento de la parte delantera de la cuba LMX; D                                     | sustituido por<br>87.02.051S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 20.03.500P | Manguera de drenaje de la cuba LMX; D desde 03/2020                                     | 2942,83                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 20.03.504P | Refuerzo de la cuba LMX2; D desde 03/2020                                               | 1631,74                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 20.03.505P | Refuerzo de la cuba LMX2; C desde 03/2020                                               | 1243,98                                                             |
| 1    | ea    | 20.03.538P   | Doble U-clip 6.9-7.1mm                                                                  | sustituido por<br>20.03.667S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 20.03.563P | Resvestimiento frontal de la cuba izquierda LMX1; A-B desde 03/2020                     | 9583,51                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 20.03.564P | Resvestimiento frontal de la cuba izquierda LM2; A-B desde 03/2020                      | 9208,27                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 20.03.565P | Resvestimiento frontal de la cuba derecha LMX1; A-B desde 03/2020                       | 9583,51                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 20.03.566P | Resvestimiento frontal de la cuba derecha LMX2; B desde 03/2020                         | 9208,27                                                             |
| 2    | ea    | 20.03.600P   | Junta tórica 9.8x1.5 LMX desde 03/2020                                                  | 75,81                                                               |
| 2    | ea    | 20.03.600S   | Junta tórica 9.8x1.5 + aislante LMX                                                     | sustituido por<br>20.03.600P                                        |
| 1    | ea    | 20.03.626S   | Pieza rigidizadora del sistema de cierre maestro-esclavo LMX2; B                        | 194,40                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 20.03.630S | Refuerzo transversal de cuba LMX2; D desde 03/2020                                      | 1909,96                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 20.03.649S | Soporte de contacto magnético LMX2; B desde 03/2020                                     | 221,53                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 20.03.650S | Cable de Bowden cuba derecha LMX2; B desde 03/2020                                      | 700,41                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 20.03.656S | Refuerzo delantero de la cinta de la cabeza de cuba LMX2; D Desde 03/2020 hasta 10/2022 | 10307,57                                                            |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                               | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 20.03.658S | Refuerzo delantero de la cinta de la cabeza de cuba LMX2; C desde 03/2020 | 9808,87                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 20.03.661S | Refuerzo transversal de cuba LMX2; C desde 03/2020                        | 1199,81                                                             |
| 1     | ea    | 20.03.667S   | Soporte de contacto magnético LMX2; C-D desde 03/2020                     | 305,69                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 20.03.669S | Brida derecha de la cuba LMX2; C-D desde 03/2020                          | 4433,03                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 20.03.670S | Brida izquierda de la cuba LMX2; C-D desde 03/2020                        | 4423,29                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 20.03.678P | Cilindro para cuba y tapa LMX; B 24V desde 03/2020                        | 15570,03                                                            |
| 2     | ea    | 20.03.696P   | Enlace de conexión de forma E ISO06B-1                                    | 524,44                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 20.03.700S | Refuerzo del caño de cuba LMX2; C-D desde 03/2020                         | 471,23                                                              |
| 2     | ea    | 20.03.705P   | Junta para juego de cerradura de tapa LMX2; B-D desde 03/2020             | 565,13                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 20.03.743P | Cilindro gas 1000N LMX; D desde 03/2020                                   | 1371,95                                                             |
| 1     | ea    | 20.03.857S   | Levante el brazo para la cuba LMX1 LM2; C-D desde 03/2020                 | 4979,38                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 20.03.867P | Revestimiento lateral derecho cuba izquierdo LMX1; A desde 10/2021        | 2850,67                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 20.03.869P | Revestimiento lateral derecho cuba izquierdo LMX1; B desde 08/2021        | 5567,81                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 20.03.871P | Revestimiento lateral izquierdo cuba derecha LMX; A desde 10/2021         | 2850,67                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 20.03.873P | Revestimiento lateral izquierdo cuba derecha LMX; B desde 08/2021         | 2957,09                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 20.03.875P | Revestimiento lateral izquierdo cuba izquierda LMX1; A desde 10/2021      | 5445,74                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 20.03.877P | Revestimiento lateral izquierdo cuba izquierda LMX1; B desde 08/2021      | 6175,36                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 20.03.879P | Revestimiento lateral derecho cuba derecha LMX1 MX2; A desde 10/2021      | 5445,74                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 20.03.881P | Revestimiento lateral derecho cuba derecha LMX1 MX2; B desde 08/2021      | 6543,30                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 20.03.887P | Parada de llaves LMX; C-D desde 03/2020                                   | 169,71                                                              |
| 1     | ea    | 20.03.998P   | Pantalla de protección térmica LMX2; D desde 01/2023                      | 8332,93                                                             |
| 1     | ea    | 20.03.999P   | Pantalla de protección térmica LMX2; C desde 01/2023                      | 7604,35                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 20.04.036S | Motor válvula de la cuba LMX1 A-B desde 03/2020                           | 1922,48                                                             |
| 1     | ea    | 20.04.049P   | Anillo de sellado para eje de cuba LMX; A-B desde 03/2020                 | 119,29                                                              |
| 1     | ea    | 20.04.130P   | Pantalla de protección térmica LMX1; D desde 01/2023                      | 8662,27                                                             |
| 1     | ea    | 20.04.131P   | Pantalla de protección térmica LMX1; C desde 01/2023                      | 7797,36                                                             |
| 1     | ea    | 2001.0043    | Loctite 54234 50ml                                                        | 5881,18                                                             |
| 1     | ea    | 2001.0104    | Muelle de compresión puerta Classic 201/20 desde 08/1985                  | 105,21                                                              |
| 1     | ea    | 2001.0105    | Muelle de compresión parte inferior puerta Classic 6/101 desde 04/1989    | 84,17                                                               |
| 1     | ea    | 2001.0106    | Muelle de compresión puerta Classic 201/20 desde 04/1989                  | 109,42                                                              |
| 1     | ea    | 2001.0107    | Muelle de compresión puerta Classic 6/101                                 | sustituido por<br>2001.0107P                                        |
| 1     | ea    | 2001.0107P   | Muelle de compresión puerta Classic 6/101 desde 04/1989                   | 43,77                                                               |
| 1     | ea    | 2001.0108    | Muelle de compresión puerta Classic 6/101 desde 04/1991                   | 54,29                                                               |
| 1     | ea    | 2001.0109    | Muelle de compresión                                                      | sustituido por<br>2001.0109P                                        |
| 1     | ea    | 2001.0109P   | Muelle de compresión desde 06/1997                                        | 16,00                                                               |
| 1     | ea    | 2001.0110    | Muelle de compresión para ducha Línea C                                   | sustituido por<br>2060.1006                                         |
| 1     | ea    | 2001.0111    | Muelle compresión para pin soporte puerta Línea C, 61/101 desde 05/1993   | 38,30                                                               |
| 1     | ea    | 2001.0112    | Muelle compresión Línea C, 61/101                                         | sustituido por<br>2001.0112P                                        |
| 1     | ea    | 2001.0112P   | Muelle compresión Línea C, 61/101 desde 05/1993                           | 91,32                                                               |

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 2001.0116    | Compression spring 3.2x16.2x32mm door CPC-line 61-202 *Ship*               | sustituido por<br>2001.0116P                                        |
| 1    | ea    | 2001.0116P   | Compression spring 3.2x16.2x32mm door CPC-line 61-202 *Ship* desde 06/1997 | 339,61                                                              |
| 1    | ea    | 2001.0117    | Muelle de compresión para válvula de seguridad                             | sustituido por<br>2001.0117P                                        |
| 1    | ea    | 2001.0117P   | Muelle de compresión para válvula de seguridad                             | 122,88                                                              |
| 1    | ea    | 2001.0118    | Muelle de compresión para la puerta                                        | sustituido por<br>2001.0109P                                        |
| 1    | ea    | 2001.0119    | Resorte de presión 1.6x12.7x67                                             | sustituido por<br>8514.1307P                                        |
| 2    | ea    | 2001.0122    | Muelle de compresión cónico CPC                                            | sustituido por<br>2001.0122P                                        |
| 2    | ea    | 2001.0122P   | Muelle de compresión cónico CPC desde 11/1998                              | 34,51                                                               |
| 1    | ea    | 2001.0124    | Muelle de compresión Línea CPC 101/202/G desde 06/1997                     | 309,31                                                              |
| 1    | ea    | 2001.0125    | Muelle de compresión d=1.0;De=9.0;Lo=36.0;n=9.5                            | sustituido por<br>2001.0125P                                        |
| 1    | ea    | 2001.0125P   | Muelle de compresión d=1.0;De=9.0;Lo=36.0;n=9.5                            | 14,73                                                               |
| 10   | ea    | 2001.0203    | Tuerca de muelle d8 mm Línea CPC, CPC/CM/ 61-202/G                         | sustituido por<br>2001.0203P                                        |
| 10   | ea    | 2001.0203P   | Tuerca de muelle d8 mm Línea CPC, CPC/CM/ 61-202/G desde 06/1997           | 146,03                                                              |
| 1    | ea    | 2002.0106    | Muelle de extensión para interior puerta desde 06/1997                     | 110,26                                                              |
| 1    | ea    | 2002.0107    | Muelle de extensión para panel frontal Línea CPC desde 06/1997             | 112,78                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 2002.0400  | Muelle de extensión para ducha Classic CD/CM 6/101                         | sustituido por<br>2002.0400P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 2002.0400P | Muelle de extensión para ducha Classic CD/CM 6/101 hasta 01/1993           | 961,61                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 2002.0402  | Muelle de extensión para ducha Classic CD/CM 201                           | sustituido por<br>2002.0402P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 2002.0402P | Muelle de extensión para ducha Classic CD/CM 201 hasta 01/1993             | 844,62                                                              |
| 1    | ea    | 2005.0100    | Rejilla protección para deflector aire ø 261mm Classic                     | sustituido por<br>2005.0103                                         |
| 1    | ea    | 2005.0103    | Rejilla protección,ø259 Classic 101/201/202                                | 5277,28                                                             |
| 1    | ea    | 2005.0106    | Rejilla protección ventilador refrigeración                                | sustituido por<br>2005.0106P                                        |
| 1    | ea    | 2005.0106P   | Rejilla protección ventilador refrigeración desde 06/1997                  | 107,11                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 2005.0111  | Espiral añadida en el deflector de CPC Línea CPC, CPC 61-202               | sustituido por<br>2005.0111P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 2005.0111P | Espiral añadida en el deflector de CPC Línea CPC, CPC 61-202 desde 02/1999 | 5430,04                                                             |
| 1    | ea    | 2005.0300    | Tamiz desagüe Línea C, 61                                                  | 2830,96                                                             |
| 1    | ea    | 2005.0301    | Tamiz desagüe Línea C, 102/202,Línea CPC, 102                              | sustituido por<br>2005.0308P                                        |
| 1    | ea    | 2005.0302    | Tamiz desagüe Línea C, 61-201/Línea CPC, CPC/61/101/102                    | sustituido por<br>2005.0307                                         |
| 1    | ea    | ✓ 2005.0305  | Tamiz desagüe Línea CPC, CD/CM 61/101 desde 06/1997                        | 2020,01                                                             |
| 1    | ea    | 2005.0307    | Tamiz desagüe Línea CPC, CPC 61/101/201                                    | sustituido por<br>2005.0307P                                        |
| 1    | ea    | 2005.0307P   | Tamiz desagüe Línea CPC, CPC 61/101/201 desde 03/2000                      | 382,54                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 2005.0308  | Tamiz desagüe L. CPC, 102/202 ( SCC I. 61-202 hasta 09/2005)               | sustituido por<br>2005.0308P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 2005.0308P | Tamiz desagüe L. CPC, 102/202 ( SCC I. 61-202 hasta 09/2005) desde 10/1999 | 2498,08                                                             |



| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                 | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 2005.0401    | Rueda sin freno ø100 mm Classic 201/20                      | sustituido por<br>2005.0401S                                        |
| 1     | ea    | 2005.0401S   | Rueda sin freno ø100 mm Classic 201/20 desde 04/1985        | 2948,38                                                             |
| 1     | ea    | 2005.0402    | Rueda con freno para carro transporte Classic 201/20        | sustituido por<br>2005.0402S                                        |
| 1     | ea    | 2005.0402S   | Rueda con freno para carro transporte Classic 201/20        | 4213,83                                                             |
| 1     | ea    | 2005.0411    | Rueda con freno ø125mm V2A                                  | sustituido por<br>2005.0411P                                        |
| 1     | ea    | 2005.0411P   | Rueda con freno ø125mm V2A                                  | 1217,06                                                             |
| 1     | ea    | 2005.0500    | Rueda d/125-10.3 sin freno Línea C/Línea CPC, 201/202       | sustituido por<br>2005.0502S                                        |
| 1     | ea    | 2005.0501    | Rueda sin freno ø125mm V2A Línea C,                         | sustituido por<br>2005.0502S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 2005.0502  | Rueda ø125mm sin freno CNS                                  | sustituido por<br>2005.0502S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 2005.0502S | Rueda ø125mm sin freno CNS                                  | 2197,60                                                             |
| 1     | ea    | 2005.0600    | Rueda d/125-10.3 con freno Línea C/Línea CPC, 201/202       | sustituido por<br>2005.0602S                                        |
| 1     | ea    | 2005.0601    | Rueda con freno ø125mm V2A C-Line                           | sustituido por<br>2005.0602S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 2005.0602  | Rueda ø125mm con freno V2A CNS                              | sustituido por<br>2005.0602S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 2005.0602S | Rueda ø125mm con freno V2A CNS                              | 3214,34                                                             |
| 1     | ea    | 2005.0603    | Rueda, ø125mm con freno                                     | sustituido por<br>2005.0602S                                        |
| 1     | ea    | 2005.0604    | Rueda, ø125mm sin freno                                     | sustituido por<br>2005.0502S                                        |
| 1     | ea    | 2005.0605    | Rueda ø125 con freno CNS                                    | sustituido por<br>2005.0602S                                        |
| 1     | ea    | 2005.0606    | Rueda sin freno ø125mm V2A                                  | sustituido por<br>2005.0502                                         |
| 1     | ea    | 2010.0700    | Filtro grasas 10x450x655                                    | sustituido por<br>2010.0701P                                        |
| 1     | ea    | 2010.0701    | Filtro grasas Classic CD/CM 101                             | sustituido por<br>2010.0701P                                        |
| 1     | ea    | 2010.0701P   | Filtro grasas Classic CD/CM 101 desde 01/1986 hasta 03/1991 | 7734,54                                                             |
| 1     | ea    | 2010.0710    | Filtro grasas Classic 201 ( 20-06/88)                       | sustituido por<br>2010.0710P                                        |
| 1     | ea    | 2010.0710P   | Filtro grasas Classic 201 ( 20-06/88) desde 01/1986         | 1451,04                                                             |
| 1     | ea    | 2010.0901    | Filtro grasas Classic 6 / CD5                               | sustituido por<br>2010.0901P                                        |
| 1     | ea    | 2010.0901P   | Filtro grasas Classic 6 / CD5 desde 01/1986                 | 5619,00                                                             |
| 1     | ea    | 2010.0902    | Filtro grasas Línea Classic 6                               | sustituido por<br>2010.0901P                                        |
| 1     | ea    | 2010.0906    | Filtro grasas Línea Classic 101                             | sustituido por<br>2010.0907P                                        |
| 1     | ea    | 2010.0907    | Filtro grasas Classic 101                                   | sustituido por<br>2010.0907P                                        |
| 1     | ea    | 2010.0907P   | Filtro grasas Classic 101 desde 04/1991                     | 8822,82                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 2010.0912  | Filtro grasas izquierdo Ultravent                           | sustituido por<br>2010.0912P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 2010.0912P | Filtro grasas izquierdo Ultravent desde 03/2001             | 6537,68                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 2010.0913  | Filtro grasas derecho Ultravent                             | sustituido por<br>2010.0913P                                        |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado



| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                            | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 2010.0913P | Filtro grasas derecho Ultravent desde 03/2001                                          | 6971,57                                                             |
| 1    | ea    | 2010.0914    | Juego de filtro carbón activo (2 unidades) Ultravent USA/CA/NFPA96                     | sustituido por<br>2010.0914P                                        |
| 1    | ea    | 2010.0914P   | Juego de filtro carbón activo (2 unidades) Ultravent USA/CA/NFPA96                     | 4329,98                                                             |
| 1    | ea    | 2012.0500    | Turbina, 350x127 Línea Clásica 101/201/(20 hasta 06/88)                                | sustituido por<br>2012.0500P                                        |
| 1    | ea    | 2012.0500P   | Turbina, 350x127 Línea Clásica 101/201/(20 hasta 06/88) desde<br>02/1976 hasta 06/1997 | 12582,57                                                            |
| 1    | ea    | 2012.0502    | Turbina Línea C, CCD/CCM/CCC 61/101/201 50 Hz                                          | sustituido por<br>2012.0502P                                        |
| 1    | ea    | 2012.0502P   | Turbina Línea C, CCD/CCM/CCC 61/101/201 50 Hz desde 04/1995                            | 13627,08                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 2012.0507  | Turbina Línea CPC, CPC 61/101/201, CPC 201/G 50Hz                                      | sustituido por<br>2012.0507P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 2012.0507P | Turbina Línea CPC, CPC 61/101/201, CPC 201/G 50Hz desde<br>06/1997 hasta 01/1999       | 55817,98                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 2012.0508  | Turbina Línea CPC, CPC/CM 102/202 50 Hz                                                | sustituido por<br>2012.0508P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 2012.0508P |                                                                                        | Precio a petición                                                   |
| 1    | ea    | 2012.0510    | Turbina Classic CD/CM/CC 50 Hz                                                         | sustituido por<br>2012.0510P                                        |
| 1    | ea    | 2012.0510P   | Turbina Classic CD/CM/CC 50 Hz desde 06/1988                                           | 23661,07                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 2012.0512  | Turbina Línea CPC, 61/101/201 50/60 Hz                                                 | sustituido por<br>2012.0512P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 2012.0512P | Turbina Línea CPC, 61/101/201 50/60 Hz desde 02/1999                                   | 55933,71                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 2012.0513  | Turbina Línea CPC, 102/202 50Hz                                                        | sustituido por<br>2012.0513P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 2012.0513P | Turbina Línea CPC, 102/202 50Hz desde 02/1999 hasta 12/2000                            | 22617,82                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 2012.0514  | Turbina Línea CPC, 102/202 50/60Hz                                                     | sustituido por<br>2012.0514P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 2012.0514P | Turbina Línea CPC, 102/202 50/60Hz desde 02/1999                                       | 14103,05                                                            |
| 1    | ea    | 2012.0602    | Turbina Línea Clásica CD/CM/CC 6                                                       | sustituido por<br>2012.0602P                                        |
| 1    | ea    | 2012.0602P   | Turbina Línea Clásica CD/CM/CC 6                                                       | 14298,32                                                            |
| 1    | ea    | 2012.0901    | Turbina Línea C, 202 50 Hz                                                             | sustituido por<br>2012.0901P                                        |
| 1    | ea    | 2012.0901P   |                                                                                        | 21189,92                                                            |
| 1    | ea    | 2016.0100    | Cierre puerta con tapones plásticos Classic 6/101                                      | 3115,87                                                             |
| 1    | ea    | 2016.0402    | Perno con muelle 6x12mm                                                                | sustituido por<br>2016.0402P                                        |
| 1    | ea    | 2016.0402P   | Perno con muelle 6x12mm                                                                | 69,21                                                               |
| 1    | ea    | 2016.0403    | Perno con muelle 4x16 mm Línea C, 61-202 desde 06/1993                                 | 67,33                                                               |
| 1    | ea    | 2016.0602    | Door catch for door catch                                                              | sustituido por<br>2016.0610                                         |
| 1    | ea    | 2016.0603    | Pestillo puerta Classic 201/20                                                         | sustituido por<br>2016.0603P                                        |
| 1    | ea    | 2016.0603P   | Pestillo puerta Classic 201/20                                                         | 1341,62                                                             |
| 1    | ea    | 2016.0604    | Bola cierre Classic 201/20                                                             | sustituido por<br>2016.0604P                                        |
| 1    | ea    | 2016.0604P   | Bola cierre Classic 201/20 desde 04/1985                                               | 2546,06                                                             |
| 1    | ea    | 2016.0605    | Plástico para pestillo puerta Classic 201/20 desde 04/1985                             | 115,73                                                              |
| 1    | ea    | 2016.0606    | Pestillo puerta cpl.                                                                   | sustituido por<br>2016.0610                                         |
| 1    | ea    | 2016.0610    | Pestillo puerta cpl. Classic Línea C, 6/101                                            | 1914,80                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                                 | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 2016.0611    | Pestillo puerta -LM                                                                                         | sustituido por<br>2016.0610                                         |
| 1     | ea    | 2016.0615    | Door catch mounting device                                                                                  | sustituido por<br>2016.0610                                         |
| 1     | ea    | 2016.0801    | Perno puerta d10x20 Classic 6/101                                                                           | sustituido por<br>2016.0801P                                        |
| 1     | ea    | 2016.0801P   | Perno puerta d10x20 Classic 6/101 desde 08/1984                                                             | 435,14                                                              |
| 1     | ea    | 2016.0802    | Perno puerta d15x20 Classic 201/20 desde 04/1985                                                            | 648,09                                                              |
| 1     | ea    | 2016.0848    | Separador d16x10 para motor Classic 6-201                                                                   | sustituido por<br>2016.0848P                                        |
| 1     | ea    | 2016.0848P   | Separador d16x10 para motor Classic 6-201 desde 08/1984 hasta<br>06/1988                                    | 190,22                                                              |
| 1     | ea    | 2016.0850    | Empalme para bypass                                                                                         | sustituido por<br>2016.0857                                         |
| 1     | ea    | 2016.0864    | Plancha tope puerta Classic 6/101                                                                           | sustituido por<br>2016.0864P                                        |
| 1     | ea    | 2016.0864P   | Plancha tope puerta Classic 6/101 desde 04/1989                                                             | 4793,32                                                             |
| 1     | ea    | 2016.0865    | Perno tope puerta Classic 6/101                                                                             | sustituido por<br>2016.0865P                                        |
| 1     | ea    | 2016.0865P   | Perno tope puerta Classic 6/101 desde 04/1989                                                               | 2023,38                                                             |
| 1     | ea    | 2016.0866    | Perno tope puerta completo Classic 201/20 desde 04/1989                                                     | 2237,16                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 2016.0867  | Zócalo para controlador flujo Classic 6-20                                                                  | sustituido por<br>2016.0867P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 2016.0867P | Zócalo para controlador flujo Classic 6-20 desde 04/1989                                                    | 541,62                                                              |
| 1     | ea    | 2016.0871    | Tuerca de la tensión M10                                                                                    | sustituido por<br>2016.0871P                                        |
| 1     | ea    | 2016.0871P   | Tuerca de la tensión M10                                                                                    | 70,28                                                               |
| 1     | ea    | ✓ 2016.0873  | Enchufe conexión para bomba Classic 6-20                                                                    | sustituido por<br>2016.0873P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 2016.0873P | Enchufe conexión para bomba Classic 6-20 desde 10/1989                                                      | 627,89                                                              |
| 1     | ea    | 2016.0875    | Junta reten para eje de motor Classic 20 Línea C, 202                                                       | sustituido por<br>2016.0875P                                        |
| 1     | ea    | 2016.0875P   | Junta reten para eje de motor Classic 20 Línea C, 202 desde 04/1991                                         | 3250,54                                                             |
| 1     | ea    | 2016.0876    | Junta reten para eje de motor Classic/Línea C/Línea CPC, 61-201                                             | sustituido por<br>2016.0876P                                        |
| 1     | ea    | 2016.0876P   | Junta reten para eje de motor Classic/Línea C/Línea CPC, 61-201<br>desde 10/1989                            | 324,04                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 2016.0883  | Conexión roscada para inyector condensación Classic 6-20                                                    | sustituido por<br>2016.0883P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 2016.0883P | Conexión roscada para inyector condensación Classic 6-20 desde<br>04/1991 hasta 05/1997                     | 1050,83                                                             |
| 1     | ea    | 2016.0884    | Plancha tope puerta Classic 6/101                                                                           | sustituido por<br>2016.0884P                                        |
| 1     | ea    | 2016.0884P   | Plancha tope puerta Classic 6/101 desde 04/1991                                                             | 2309,55                                                             |
| 1     | ea    | 2016.0915    | Inyector enfriamiento, arriba Línea Classic/-C/-CPC/-SCC desde<br>04/1991                                   | 325,73                                                              |
| 1     | ea    | 2016.0920    | Inyector Bypass Classic 6-20 desde 04/1991                                                                  | 328,25                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 2016.0935  | Inyector enfriamiento 2.3 l/min. L. C 101/201, L. CPC 61/101, L. SCC<br>SCC 61, CM 62, CM 101 desde 05/1993 | 3949,12                                                             |
| 1     | ea    | 2016.0936    | Inyector enfriamiento 3,9 l/min. L.-C 202, L.-CPC CD/CM 102, L.-SCC<br>CM 102, VCC desde 05/1993            | 325,73                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 2016.0942  | Inyector de control L.-C, L.-CPC 102, L.-SCC SCC 62/102 desde<br>09/1995                                    | 1039,46                                                             |

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                          | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 2016.0943  | Inyector enfriamiento L. CPC 201/202, L. SCC 201/202 desde 06/1997                   | 1424,11                                                             |
| 1    | ea    | 2016.0945    | Inyector CleanJet CPC line 61-202                                                    | sustituido por 2016.0945P                                           |
| 1    | ea    | 2016.0945P   | Inyector CleanJet CPC line 61-202 desde 03/2000                                      | 1272,61                                                             |
| 1    | ea    | 2016.1002    | Cojinete teflón control humedad Línea C, 61/101                                      | sustituido por 2016.1002P                                           |
| 1    | ea    | 2016.1002P   | Cojinete teflón control humedad Línea C, 61/101 desde 05/1995                        | 35,77                                                               |
| 1    | ea    | ✓ 2016.1006  | Arandela plástico 30x7mm, puerta Línea CPC, 61-202 *Naval*                           | sustituido por 2016.1006P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 2016.1006P | Arandela plástico 30x7mm, puerta Línea CPC, 61-202 *Naval* desde 06/1997             | 1546,15                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 2016.1100  | Cierre puerta Classic 6/101                                                          | sustituido por 2016.1100P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 2016.1100P | Cierre puerta Classic 6/101 desde 08/1984 hasta 05/1997                              | 5711,16                                                             |
| 1    | ea    | 2016.1102    | Tapón cierre puerta Classic 6/101 desde 08/1984 hasta 05/1997                        | 54,71                                                               |
| 1    | ea    | 2016.1104    | Cierre puerta Classic 6/101 BW                                                       | sustituido por 2016.1100                                            |
| 1    | ea    | 2016.1110    | Cierre puerta Krefft 6/101                                                           | 8093,51                                                             |
| 1    | ea    | 2016.1120    | Arandela plástico para cierre puerta Krefft                                          | 398,95                                                              |
| 1    | ea    | 2016.1300    | Cierre Bola macho Classic 201/20                                                     | sustituido por 2016.1300P                                           |
| 1    | ea    | 2016.1300P   | Cierre Bola macho Classic 201/20 desde 04/1985 hasta 05/1997                         | 935,10                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 2016.1352  | Cierre para panel                                                                    | sustituido por 2016.1352P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 2016.1352P | Cierre para panel desde 06/1997                                                      | 3632,23                                                             |
| 1    | ea    | 2016.1452    | Leva para maneta puerta Classic 201/20                                               | sustituido por 2016.1452P                                           |
| 1    | ea    | 2016.1452P   | Leva para maneta puerta Classic 201/20 desde 01/1986 hasta 05/1997                   | 1369,82                                                             |
| 1    | ea    | 2016.1453    | Arandela plástico para cierre puerta Classic 201/20                                  | sustituido por 2016.1453P                                           |
| 1    | ea    | 2016.1453P   | Arandela plástico para cierre puerta Classic 201/20 desde 01/1986 hasta 05/1997      | 132,98                                                              |
| 1    | ea    | 2016.1454    | Arandela A10,5 para cierre puerta Classic 201/20                                     | sustituido por 2016.1454P                                           |
| 1    | ea    | 2016.1454P   | Arandela A10,5 para cierre puerta Classic 201/20 desde 01/1986 hasta 05/1997         | 167,07                                                              |
| 1    | ea    | 2016.1455    | Arandela muelle A40x20 para cierre puerta Classic 201/20                             | sustituido por 2016.1455P                                           |
| 1    | ea    | 2016.1455P   | Arandela muelle A40x20 para cierre puerta Classic 201/20 desde 01/1986 hasta 05/1997 | 381,70                                                              |
| 1    | ea    | 2016.1456    | Tornillo cabeza Allen M10x70 Classic 201/20 DIN 912                                  | sustituido por 2016.1456P                                           |
| 1    | ea    | 2016.1456P   | Tornillo cabeza Allen M10x70 Classic 201/20 DIN 912 desde 01/1986 hasta 05/1997      | 48,40                                                               |
| 1    | ea    | 2016.1457    | Base montaje Classic 201/20                                                          | sustituido por 2016.1457P                                           |
| 1    | ea    | 2016.1457P   | Base montaje Classic 201/20 desde 01/1986 hasta 05/1997                              | 1184,65                                                             |
| 1    | ea    | 2016.1500    | Maneta de puerta Línea C, 61/101                                                     | sustituido por 2016.1504P                                           |
| 1    | ea    | 2016.1501    | Maneta de puerta Línea C, 201/202                                                    | sustituido por 2016.1507S                                           |

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                    | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 2016.1504  | Maneta de puerta RATIONAL Línea C, 61/101,Línea CPC, 61-102                    | sustituido por<br>2016.1504P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 2016.1504P | Maneta de puerta RATIONAL Línea C, 61/101,Línea CPC, 61-102<br>desde 05/1993   | 3808,98                                                             |
| 1     | ea    | 2016.1505    | Maneta de puerta Línea C, 61/101                                               | sustituido por<br>2016.1504P                                        |
| 1     | ea    | 2016.1506    | Maneta de puerta Línea C, 61/101 *Frima*                                       | sustituido por<br>2016.1504                                         |
| 1     | ea    | ✓ 2016.1507  | Maneta de puerta RATIONAL Línea C, 102/201/202,CPC-L. 201/202                  | sustituido por<br>2016.1507S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 2016.1507S | Maneta de puerta RATIONAL Línea C, 102/201/202,CPC-L. 201/202<br>desde 05/1993 | 4114,51                                                             |
| 1     | ea    | 2016.1509    | Maneta de puerta C-line 102/201/202 *Frima*                                    | sustituido por<br>2016.1507S                                        |
| 1     | ea    | 2016.1510    | Maneta de puerta Línea C, 61/101 *HP*                                          | sustituido por<br>2016.1515P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 2016.1515  | Maneta de puerta, Negro Línea CPC, 61-102                                      | sustituido por<br>2016.1515P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 2016.1515P | Maneta de puerta, Negro Línea CPC, 61-102 desde 06/1997                        | 2747,64                                                             |
| 1     | ea    | 2016.1517    | Maneta de puerta *OEM* RAL9005 Línea CPC, 201/202                              | sustituido por<br>2016.1507S                                        |
| 1     | ea    | 2017.1000    | Varilla roscada M6x120                                                         | sustituido por<br>2017.1001P                                        |
| 1     | ea    | 2017.1001    | Varilla roscada M6 x 130                                                       | sustituido por<br>2017.1001P                                        |
| 1     | ea    | 2017.1001P   | Varilla roscada M6 x 130                                                       | 171,28                                                              |
| 1     | ea    | 2018.1000    | Soporte forma-U, mecanismo valvula                                             | sustituido por<br>2018.1000P                                        |
| 1     | ea    | 2018.1000P   | Soporte forma-U, mecanismo valvula                                             | 45,91                                                               |
| 1     | ea    | 2020.0300    | Maneta plástico para válvula seguridad                                         | sustituido por<br>2020.0301S                                        |
| 1     | ea    | 2020.0301    | Maneta plástico para válvula seguridad Classic 6-20                            | sustituido por<br>2020.0301S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 2020.0301S | Maneta plástico para válvula seguridad Classic 6-20                            | 669,97                                                              |
| 1     | ea    | 2020.0400    | Elemento de fijacion para arnés eléctrico Línea CPC/SCC/VCC                    | sustituido por<br>2020.0400P                                        |
| 1     | ea    | 2020.0400P   | Elemento de fijacion para arnés eléctrico Línea CPC/SCC/VCC desde<br>06/1997   | 41,04                                                               |
| 1     | ea    | 2022.0100    | Junta silicona roja, para PG 9 15x4mm Classic Línea C                          | sustituido por<br>2022.0100P                                        |
| 1     | ea    | 2022.0100P   | Junta silicona roja, para PG 9 15x4mm Classic Línea C                          | 49,66                                                               |
| 5     | ea    | 2022.0101    | Goma d8mm                                                                      | sustituido por<br>2022.0101P                                        |
| 5     | ea    | 2022.0101P   | Goma d8mm                                                                      | 108,50                                                              |
| 5     | ea    | 2022.0104    | Goma 16mm Classic 6-20 21G                                                     | sustituido por<br>2022.0104P                                        |
| 5     | ea    | 2022.0104P   | Goma 16mm Classic 6-20 21G                                                     | 117,41                                                              |
| 1     | ea    | 2022.0110    | Conducto Conexión bomba Classic 6-20                                           | sustituido por<br>2022.0110P                                        |
| 1     | ea    | 2022.0110P   | Conducto Conexión bomba Classic 6-20 desde 10/1989 hasta<br>05/1997            | 930,47                                                              |
| 5     | ea    | 2022.0111    | Protector goma cables encendido/monitor Línea CPC, 61-202/G                    | sustituido por<br>2022.0111P                                        |
| 5     | ea    | 2022.0111P   | Protector goma cables encendido/monitor Línea CPC, 61-202/G<br>desde 10/1997   | 85,43                                                               |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                     | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 2022.0201    | Codo desagüe Classic 6/101                                                      | sustituido por<br>2022.0201P                                        |
| 1    | ea    | 2022.0201P   | Codo desagüe Classic 6/101 desde 04/1991                                        | 3183,20                                                             |
| 1    | ea    | 2022.0202    | Tubo conexión 40 mm Bomba vaciado,SC                                            | 64,39                                                               |
| 1    | ea    | 2022.0204    | Conexión goma para recoge gotas Línea C, 61/101                                 | sustituido por<br>2022.0204P                                        |
| 1    | ea    | 2022.0204P   | Conexión goma para recoge gotas Línea C, 61/101                                 | 1957,73                                                             |
| 1    | ea    | 2026.0200    | Cono válvula de seguridad                                                       | 1049,99                                                             |
| 1    | ea    | 2026.0201    | Cono sellado para válvula de seguridad                                          | sustituido por<br>2026.0201P                                        |
| 1    | ea    | 2026.0201P   | Cono sellado para válvula de seguridad                                          | Precio a petición                                                   |
| 1    | ea    | 2026.0300    | Maneta Plástico roscado                                                         | sustituido por<br>2026.0301                                         |
| 1    | ea    | 2026.0301    | Maneta Plástico roscado, M5-M8 15mm lg.                                         | 342,98                                                              |
| 1    | ea    | 2026.0400    | Barra guía para válvula seguridad Classic                                       | sustituido por<br>2026.0400P                                        |
| 1    | ea    | 2026.0400P   | Barra guía para válvula seguridad Classic                                       | 573,18                                                              |
| 1    | ea    | 2031.0800    | Roseta d22mm Classic                                                            | 355,61                                                              |
| 5    | ea    | 2031.0900    | Arandela 15 mm para puerta Classic 201/20                                       | sustituido por<br>2031.0900P                                        |
| 5    | ea    | 2031.0900P   | Arandela 15 mm para puerta Classic 201/20 hasta 04/1989                         | 68,18                                                               |
| 1    | ea    | 2035.0111    | Inyector para rociado con vapor Classic CC/20/201,Línea C 102-202               | sustituido por<br>2035.0111P                                        |
| 1    | ea    | 2035.0111P   | Inyector para rociado con vapor Classic CC/20/201,Línea C 102-202 desde 10/1990 | 248,29                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 2035.0112  | Inyector para rociado con vapor Línea CPC 61/101                                | sustituido por<br>2035.0112P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 2035.0112P | Inyector para rociado con vapor Línea CPC 61/101 desde 06/1997                  | 887,12                                                              |
| 1    | ea    | 2036.0101    | Empalme en T, G1/2" x G3/4"                                                     | 191,48                                                              |
| 1    | ea    | 2036.0501    | Empalme en T, G 1/2"                                                            | sustituido por<br>2036.0501P                                        |
| 1    | ea    | 2036.0501P   | Empalme en T, G 1/2"                                                            | 394,32                                                              |
| 1    | ea    | 2036.0600    | Racor Ermeto GE-15 Línea CPC, CPC 61/G                                          | sustituido por<br>2036.0600P                                        |
| 1    | ea    | 2036.0600P   | Racor Ermeto GE-15 Línea CPC, CPC 61/G desde 10/1997                            | 262,60                                                              |
| 1    | ea    | 2036.0606    | Racor Ermeto EOG-15PL,A3C Línea CPC, CPC/61/G                                   | sustituido por<br>2036.0606P                                        |
| 1    | ea    | 2036.0606P   | Racor Ermeto EOG-15PL,A3C Línea CPC, CPC/61/G desde 10/1997                     | 210,00                                                              |
| 1    | ea    | 2036.0607    | Angulo Ermeto W 15 PL A3C Línea CPC, 101/201/202/G desde 10/1997                | 452,40                                                              |
| 1    | ea    | 2036.0612    | Tuerca Unión Línea CPC, 61/G                                                    | sustituido por<br>2036.0612P                                        |
| 1    | ea    | 2036.0612P   | Tuerca Unión Línea CPC, 61/G desde 10/1997                                      | 151,92                                                              |
| 1    | ea    | 2036.0613    | Anilla para empalme gas Línea CPC, 61/G                                         | sustituido por<br>2036.0613P                                        |
| 1    | ea    | 2036.0613P   | Anilla para empalme gas Línea CPC, 61/G desde 10/1997                           | 68,18                                                               |
| 1    | ea    | ✓ 2036.0614  | Conexión 1/2" para válvula de gas Línea CPC, 61 desde 10/1997                   | 635,46                                                              |
| 1    | ea    | 2039.0100    | Pata plástico ajustable                                                         | sustituido por<br>2039.0100P                                        |
| 1    | ea    | 2039.0100P   | Pata plástico ajustable                                                         | 169,18                                                              |
| 1    | ea    | 2039.0104    | Parte inferior pata Línea C, 201/202                                            | sustituido por<br>2039.0104P                                        |
| 1    | ea    | 2039.0104P   |                                                                                 | Precio a petición                                                   |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                          | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 2039.0105    | Registro para pata Línea C, 201/202                                                  | 53,87                                                               |
| 1     | ea    | 2039.0111    | Pata ajustable de metal 40x40 Classic/CPC/SCC                                        | sustituido por<br>2039.0111P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 2039.0111P | Pata ajustable de metal 40x40 Classic/CPC/SCC, LM1LM2; F-G desde 01/1988             | 557,82                                                              |
| 1     | ea    | 2039.0112    | Parte superior pata Línea C, 61/101                                                  | sustituido por<br>2039.0112P                                        |
| 1     | ea    | 2039.0112P   | Parte superior pata Línea C, 61/101                                                  | 195,69                                                              |
| 1     | ea    | 2039.0113    | Parte inferior pata C-L./CPC-L. 61-102                                               | sustituido por<br>2039.0113P                                        |
| 1     | ea    | 2039.0113P   | Parte inferior pata C-L./CPC-L. 61-102 desde 05/1993                                 | 214,21                                                              |
| 1     | ea    | 2039.0114    | Parte superior pata de 135 mm Línea C, 61/101                                        | sustituido por<br>2039.0114P                                        |
| 1     | ea    | 2039.0114P   | Parte superior pata de 135 mm Línea C, 61/101 desde 05/1993                          | 321,94                                                              |
| 1     | ea    | 2039.0120    | Parte superior pata de 70mm Línea CPC, 61-102                                        | sustituido por<br>2039.0120P                                        |
| 1     | ea    | 2039.0120P   | Parte superior pata de 70mm Línea CPC, 61-102 desde 06/1997                          | 210,42                                                              |
| 1     | ea    | 2039.0121    | Parte inferior pata Línea CPC, 61-102                                                | sustituido por<br>2039.0121P                                        |
| 1     | ea    | 2039.0121P   | Parte inferior pata Línea CPC, 61-102 desde 06/1997                                  | 200,32                                                              |
| 1     | ea    | 2039.0122    | Parte inferior pata ,70mm, negro gris Línea CPC,, 61-102                             | sustituido por<br>2039.0122P                                        |
| 1     | ea    | 2039.0122P   | Parte inferior pata ,70mm, negro gris Línea CPC,, 61-102 desde 06/1997               | 498,27                                                              |
| 1     | ea    | 2039.0123    | Parte inferior pata, negro gris Línea CPC,, 61-102                                   | sustituido por<br>2039.0123P                                        |
| 1     | ea    | 2039.0123P   | Parte inferior pata, negro gris Línea CPC,, 61-102 desde 06/1997                     | 202,84                                                              |
| 1     | ea    | 2039.0124    | Pata PA, ajustable para mesas 40x40mm                                                | sustituido por<br>2039.0124P                                        |
| 1     | ea    | 2039.0124P   | Pata PA, ajustable para mesas 40x40mm desde 06/1997                                  | 422,19                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 2039.0126  | Pata ajustable, metal 40x40 V2A                                                      | sustituido por<br>2039.0126P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 2039.0126P | Pata ajustable, metal 40x40 V2A                                                      | 618,34                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 2039.0129  | Pata ajustable acero alto grado d=2" Línea CPC61-102 SCC61/101 *Naval*               | sustituido por<br>2039.0129P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 2039.0129P | Pata ajustable acero alto grado d=2" Línea CPC61-102 SCC61/101 *Naval* desde 06/1997 | 1888,29                                                             |
| 1     | ea    | 2039.0309    | Tapa superior para puerta Línea C 61-202, CPC-L. 201/202 desde 05/1993               | 37,45                                                               |
| 1     | ea    | 2039.0315    | Tope puerta bisagra izquierda                                                        | sustituido por<br>2039.0316                                         |
| 1     | ea    | 2039.0317    | Tapa PCB Classic CM                                                                  | sustituido por<br>2039.0317P                                        |
| 1     | ea    | 2039.0317P   | Tapa PCB Classic CM                                                                  | 637,57                                                              |
| 1     | ea    | 2039.0321    | Botón plástico bandeja puerta Línea C, 61/101 desde 06/1993                          | 56,39                                                               |
| 5     | ea    | 2039.0326    | Separador silicona PCB Línea C/Línea CPC 61-202, Thermojet                           | sustituido por<br>2039.0326P                                        |
| 5     | ea    | 2039.0326P   | Separador silicona 5x10x13mm desde 05/1993                                           | 162,41                                                              |
| 1     | ea    | 2039.0329    | Esquina plástico para junta presión Línea C, 61-202                                  | sustituido por<br>2039.0329P                                        |
| 1     | ea    | 2039.0329P   | Esquina plástico para junta presión Línea C, 61-202 desde 05/1993                    | 172,54                                                              |
| 1     | ea    | 2039.0331    | Tapón acceso obertura panel frontal Línea C-/CPC-/SCC, 61-202                        | sustituido por<br>2039.0331P                                        |

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                               | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 2039.0331P   | Tapón acceso obertura panel frontal Línea C-/CPC-/SCC, 61-202 desde 05/1993 hasta 04/2008 | 68,51                                                               |
| 1    | ea    | 2039.0337    | Portafiltro panel de control Línea CPC, 61-202                                            | sustituido por<br>8455.1377P                                        |
| 1    | ea    | 2039.0338    | Protector esquina manguera ducha Línea CPC, 201/202 desde 06/1997                         | 102,26                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 2039.0341  | separador para puerta Línea CPC, 201/202 desde 06/1997                                    | 1285,23                                                             |
| 1    | ea    | 2039.0343    | Tapa ventilación Línea CPC, 201/202                                                       | sustituido por<br>2039.0343P                                        |
| 1    | ea    | 2039.0343P   | Tapa ventilación Línea CPC, 201/202 desde 06/1997                                         | 156,55                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 2039.0344  | Cajón aire Línea CPC, 201/202                                                             | sustituido por<br>2039.0344P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 2039.0344P | Cajón aire Línea CPC, 201/202 desde 06/1997                                               | 1093,75                                                             |
| 1    | ea    | 2039.0350    | Tapón silicona para generador incrementos Línea CPC, 61-202, Thermojet desde 06/1997      | 42,08                                                               |
| 1    | ea    | 2039.0358    | Tapón rojo ( detergente ) para deposito Línea CPC, 61-102, rojo desde 03/2000             | 88,38                                                               |
| 1    | ea    | 2039.0359    | Tapón azul ( abrillantador ) para deposito Línea CPC, 61-102, azul desde 03/2000          | 88,38                                                               |
| 1    | ea    | 2039.0360    | Grommet, red for container, ClenJet CPC-line, type 61/101/102                             | sustituido por<br>8720.1525                                         |
| 1    | ea    | 2039.0362    | Grommet, blue for container, ClenJet CPC-line, type 61/101/102                            | sustituido por<br>8720.1525                                         |
| 1    | ea    | 2039.0363    | Tapón*azul* bidón desde 03/2000                                                           | 65,65                                                               |
| 1    | ea    | 2039.0364    | Tapón *rojo* bidón desde 03/2000                                                          | 65,65                                                               |
| 1    | ea    | 2039.0365    | Pieza empalme silicona Línea CPC, CPC61-202, CleanJet                                     | sustituido por<br>2039.0365P                                        |
| 1    | ea    | 2039.0365P   | Pieza empalme silicona Línea CPC, CPC61-202, CleanJet desde 03/2000                       | 39,56                                                               |
| 1    | ea    | 2039.0366    | Boquilla *rojo* para bidón                                                                | sustituido por<br>2039.0366P                                        |
| 1    | ea    | 2039.0366P   | Boquilla *rojo* para bidón desde 03/2000                                                  | 228,51                                                              |
| 1    | ea    | 2039.0367    | Boquilla *azul* para bidón                                                                | sustituido por<br>2039.0367P                                        |
| 1    | ea    | 2039.0367P   | Boquilla *azul* para bidón desde 03/2000                                                  | 244,51                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 2039.0368  | Guía tubo para ducha manual, plástico Línea CPC, 201/202                                  | sustituido por<br>2039.0368P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 2039.0368P | Guía tubo para ducha manual, plástico Línea CPC, 201/202 desde 06/1997                    | 1146,78                                                             |
| 1    | ea    | 2039.0370    | Separador 12x1,6 Línea CPC desde 01/2001                                                  | 42,50                                                               |
| 1    | ea    | 2039.0376    | Filtro Succión para deposito CleanJet, negro Línea CPC, 61/101/102                        | sustituido por<br>8720.1525                                         |
| 1    | ea    | 2039.0401    | Goma puerta Línea C, 201/202                                                              | sustituido por<br>2039.0401P                                        |
| 1    | ea    | 2039.0401P   | Goma puerta Línea C, 201/202                                                              | 21,88                                                               |
| 1    | ea    | 2039.0402    | Amortiguador cristal interior-puerta Línea CPC, 61-202                                    | sustituido por<br>2039.0402P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 2039.0402P | Amortiguador cristal interior-puerta Línea CPC, 61-202 desde 06/1997                      | 64,81                                                               |
| 1    | ea    | 2043.0101    | Perno superior exterior puerta Línea C, 61/101 desde 06/1993                              | 55,55                                                               |
| 1    | ea    | 2043.0102    | Perno inferior exterior puerta Línea C, 61/101                                            | sustituido por<br>2043.0102P                                        |
| 1    | ea    | 2043.0102P   | Perno inferior exterior puerta Línea C, 61/101 desde 06/1993                              | 38,72                                                               |



| Cant. | Unid. | Referencia | Designación                                                  | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 2043.0201  | Pasador cierre deflector aire Classic, Línea C               | sustituido por<br>2043.0201P                                        |
| 1     | ea    | 2043.0201P | Pasador cierre deflector aire Classic, Línea C desde 03/1991 | 313,94                                                              |
| 1     | ea    | 2043.0203  | Placa soporte deflector Classic, Línea C desde 03/1991       | 53,45                                                               |
| 1     | ea    | 2043.0205  | Cierre rápido de revestimiento vert. D 4,8x11 Combi-Duo      | sustituido por<br>2043.0205P                                        |
| 1     | ea    | 2043.0205P | Cierre rápido de revestimiento vert. D 4,8x11 Combi-Duo      | 422,94                                                              |
| 1     | ea    | 2049.0279P | Placas de características                                    | 759,53                                                              |
| 1     | ea    | 2049.0429P | Sticker "Factory Sealed"                                     | 19,48                                                               |
| 1     | ea    | 2049.0458P | Etiqueta 2-step safety catch door                            | 31,30                                                               |
| 1     | ea    | 2049.0484  | Etiqueta informativa "Carga a altura"                        | sustituido por<br>2049.0484P                                        |
| 1     | ea    | 2049.0484P | Etiqueta informativa "Carga a altura"                        | 31,65                                                               |
| 1     | ea    | 2049.0714  | Carátula panel frontal Classic CM201                         | sustituido por<br>2049.0822                                         |
| 1     | ea    | 2049.0715  | Carátula panel frontal Classic CM20                          | sustituido por<br>2049.0822                                         |
| 1     | ea    | 2049.0800  | Cubierta aluminio para válvula de seguridad Classic          | 80,80                                                               |
| 1     | ea    | 2050.0229  | Etiqueta engomada *Gas conversión G20*                       | sustituido por<br>10.01.151P                                        |
| 1     | ea    | 2050.0230  | Etiqueta engomada *Gas conversión G25*                       | sustituido por<br>2050.0230P                                        |
| 1     | ea    | 2050.0230P | Etiqueta engomada *Gas conversión G25*                       | 278,59                                                              |
| 1     | ea    | 2050.0231  | Etiqueta engomada *Gas conversión G30*                       | sustituido por<br>2050.0231P                                        |
| 1     | ea    | 2050.0231P | Etiqueta engomada *Gas conversión G30*                       | 94,27                                                               |
| 1     | ea    | 2050.0232  | Etiqueta engomada *Gas conversión G31*                       | sustituido por<br>2050.0232P                                        |
| 1     | ea    | 2050.0232P | Etiqueta engomada *Gas conversión G31*                       | 159,92                                                              |
| 1     | ea    | 2050.0241  | Etiqueta engomada *Gas conversión G30 37mbar*                | sustituido por<br>2050.0241P                                        |
| 1     | ea    | 2050.0241P | Etiqueta engomada *Gas conversión G30 37mbar*                | 106,89                                                              |
| 1     | ea    | 2050.0242  | Etiqueta engomada *Gas conversión G31 50mbar*                | sustituido por<br>2050.0242P                                        |
| 1     | ea    | 2050.0242P | Etiqueta engomada *Gas conversión G31 50mbar*                | 116,15                                                              |
| 1     | ea    | 2050.0243  | Etiqueta engomada *Gas conversión G25 20mbar*                | 123,73                                                              |
| 1     | ea    | 2050.0244  | Etiqueta engomada *Gas conversión G30 50mbar*                | sustituido por<br>2050.0244P                                        |
| 1     | ea    | 2050.0244P | Etiqueta engomada *Gas conversión G30 50mbar*                | 114,47                                                              |
| 1     | ea    | 2050.0245  | Etiqueta engomada *Gas conversión G20 20mbar*                | sustituido por<br>2050.0245P                                        |
| 1     | ea    | 2050.0245P | Etiqueta engomada *Gas conversión G20 20mbar*                | 124,57                                                              |
| 1     | ea    | 2050.0246  | Etiqueta engomada *Gas conversión 13A/12A 18-25mbar*         | sustituido por<br>2050.0246P                                        |
| 1     | ea    | 2050.0246P | Etiqueta engomada *Gas conversión 13A/12A 18-25mbar*         | 116,15                                                              |
| 1     | ea    | 2050.0247  | Etiqueta engomada *Gas conversión G31 37mbar*                | sustituido por<br>2050.0247P                                        |
| 1     | ea    | 2050.0247P | Etiqueta engomada *Gas conversión G31 37mbar*                | 157,39                                                              |
| 1     | ea    | 2052.1000  | Carátula panel frontal Línea C, CCC 61-202                   | sustituido por<br>2052.1000P                                        |
| 1     | ea    | 2052.1000P | Carátula panel frontal Línea C, CCC 61-202 desde 06/1997     | 2868,00                                                             |
| 1     | ea    | 2052.1150  | Carátula panel frontal Línea CPC, CPC 61-202                 | sustituido por<br>2052.1150P                                        |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia  | Designación                                                                | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN              |
|------|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 2052.1150P  | Carátula panel frontal Línea CPC, CPC 61-202 desde 06/1997                 | 3157,95                                                                          |
| 1    | ea    | 2052.1151   | Carátula panel frontal *RAT* Línea CPC, CD                                 | sustituido por<br>2052.1151P                                                     |
| 1    | ea    | 2052.1151P  | Carátula panel frontal *RAT* Línea CPC, CD desde 06/1997                   | 914,90                                                                           |
| 1    | ea    | 2052.1152   | Carátula panel frontal Línea CPC, CM                                       | sustituido por<br>2052.1152P                                                     |
| 1    | ea    | 2052.1152P  | Carátula panel frontal Línea CPC, CM desde 06/1997                         | 962,87                                                                           |
| 1    | ea    | 2052.1162   | Carátula panel frontal Línea CPC, CPC 61-202 *ME*                          | sustituido por<br>2052.1162P                                                     |
| 1    | ea    | 2052.1162P  | Carátula panel frontal Línea CPC, CPC 61-202 *ME* desde 06/1997            | 1384,55                                                                          |
| 1    | ea    | 2052.1180   | Etiqueta marca registrada Rational Línea CPC,                              | sustituido por<br>2052.1180P                                                     |
| 1    | ea    | 2052.1180P  | Etiqueta marca registrada Rational Línea CPC, desde 06/1997                | 76,59                                                                            |
| 1    | ea    | 2052.1192   | Etiqueta marca registrada FRIMA Línea CPC, desde 06/1997                   | 67,33                                                                            |
| 1    | ea    | 2052.1193   | Carátula panel frontal Línea CPC, FCP 61-202 *FR*                          | sustituido por<br>2052.1193P                                                     |
| 1    | ea    | 2052.1193P  | Carátula panel frontal Línea CPC, FCP 61-202 *FR* desde 06/1997            | 2236,32                                                                          |
| 1    | ea    | 2052.3050   | Carátula panel frontal Línea CPC, CPC/G                                    | sustituido por<br>2052.3050P                                                     |
| 1    | ea    | 2052.3050P  | Carátula panel frontal Línea CPC, CPC/G desde 10/1997                      | 7535,49                                                                          |
| 1    | ea    | 2052.3064   | Carátula panel frontal Línea CPC, CPC/G *FR*                               | sustituido por<br>2052.3064P                                                     |
| 1    | ea    | 2052.3064P  | Carátula panel frontal Línea CPC, CPC/G *FR* desde 10/1997                 | 2236,32                                                                          |
| 1    | kit   | 2060.0100   | Kit modificación ducha manual Classic                                      | sustituido por<br>2060.1006P                                                     |
| 1    | ea    | 2060.0110   | Junta ducha manual                                                         | 2628,96                                                                          |
| 1    | ea    | 2060.0112   | Rollo para manguera Classic CM                                             | 553,40                                                                           |
| 1    | ea    | ✓ 2060.0113 | Tulipa para ducha manual Classic 201/20                                    | 1754,89                                                                          |
| 1    | ea    | 2060.0116   | Tulipa para ducha manual Classic 6/101                                     | sustituido por<br>2060.0121P                                                     |
| 1    | ea    | 2060.0121   | Soporte ducha manual Classic 6/101/101G                                    | sustituido por<br>2060.0121P                                                     |
| 1    | ea    | 2060.0121P  | Soporte ducha manual Classic 6/101/101G desde 01/1996 hasta<br>05/1997     | 300,48                                                                           |
| 1    | ea    | 2060.0150   | Wheel for handshower, plastic Línea C                                      | sustituido por<br>8655.2000<br>(61/101),<br>8655.2009 (102),<br>8655.3000 (201), |
| 1    | ea    | 2060.0152   | Brida para tubo ducha manual Classic desde 01/1993                         | 138,88                                                                           |
| 1    | ea    | 2060.0215   | Mouthpiece for hand shower classic                                         | sustituido por<br>2060.1006P                                                     |
| 1    | ea    | 2060.0216   | Perno roscado cabeza allen Classic                                         | 112,36                                                                           |
| 5    | ea    | 2060.0218   | Junta ducha manual                                                         | sustituido por<br>2060.1006P                                                     |
| 5    | ea    | 2060.0228   | Junta tórica para ducha manual Classic/Línea C/Línea CPC,                  | sustituido por<br>2060.0228P                                                     |
| 5    | ea    | 2060.0228P  | Junta tórica para ducha manual Classic/Línea C/Línea CPC, desde<br>01/1993 | 23,99                                                                            |
| 5    | ea    | 2060.0229   | Junta tórica para ducha manual 15.0x2.0                                    | sustituido por<br>2060.0229P                                                     |
| 5    | ea    | 2060.0229P  | Junta tórica para ducha manual 15.0x2.0                                    | 145,19                                                                           |
| 1    | ea    | 2060.0300   | Ducha de mano Classic CC/CM/CD                                             | sustituido por<br>2060.0100                                                      |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                           | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 2060.1000    | Ducha manual Línea C, 61-202                                          | sustituido por<br>2060.1006P                                        |
| 1     | ea    | 2060.1001    | Botón de empuje Línea C, 61-202                                       | sustituido por<br>2060.1006P                                        |
| 1     | ea    | 2060.1002    | Mouthpice for hand shower Línea C, 61-202                             | sustituido por<br>2060.1006P                                        |
| 1     | ea    | 2060.1003    | Steep taper pin for hand shower C-line 61-202                         | sustituido por<br>2060.1006P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 2060.1006  | Ducha de mano Línea C/Línea CPC, 61-202                               | sustituido por<br>2060.1006P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 2060.1006P | Ducha de mano Línea C/Línea CPC, 61-202 desde 05/1993                 | 1477,98                                                             |
| 1     | ea    | 2060.1200    | Entrada ducha manual Línea C, 61/101 desde 04/1995                    | 262,60                                                              |
| 1     | ea    | 2060.1210    | Embelledor para ducha manual Línea CPC, 61-102                        | sustituido por<br>2060.1210S                                        |
| 1     | ea    | 2060.1210S   | Embelledor para ducha manual Línea CPC, 61-102 desde 06/1997          | 155,29                                                              |
| 1     | ea    | 2060.1211    | Embelledor para ducha manual Línea CPC, 201/202                       | sustituido por<br>2060.1211S                                        |
| 1     | ea    | 2062.0100    | Válvula de esfera Classic                                             | sustituido por<br>2062.0100P                                        |
| 1     | ea    | 2062.0100P   | Válvula de esfera Classic                                             | 1059,24                                                             |
| 1     | ea    | 2062.0102    | Conexión tubo G 3/8"                                                  | 172,54                                                              |
| 1     | ea    | 2062.0103    | Boquilla / roscada hexagonal doble G½ "                               | 82,06                                                               |
| 1     | ea    | ✓ 2062.0200  | Boquilla codo G 3/4"x 13 mm                                           | sustituido por<br>2062.0200P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 2062.0200P | Boquilla codo G 3/4"x 13 mm                                           | 1145,52                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 2062.0203  | Codo roscado G 3/4" x 10 mm                                           | sustituido por<br>2062.0203P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 2062.0203P | Codo roscado G 3/4" x 10 mm                                           | 1076,08                                                             |
| 1     | ea    | 2062.0208    | Codo tuerca 1/2"x10mm                                                 | 473,44                                                              |
| 1     | ea    | 2062.0301    | Empalme en ángulo de plástico WS 10                                   | sustituido por<br>2062.0301P                                        |
| 1     | ea    | 2062.0301P   | Empalme en ángulo de plástico WS 10                                   | 66,49                                                               |
| 1     | ea    | 2062.0302    | Empalme T TS10                                                        | 86,69                                                               |
| 1     | ea    | 2062.0302F   | Empalme T TS10                                                        | sustituido por<br>54.01.388P                                        |
| 1     | ea    | 2062.0302V   | Empalme T TS10                                                        | sustituido por<br>54.01.388                                         |
| 1     | ea    | 2062.0303    | Empalme Y TS 10                                                       | 80,33                                                               |
| 1     | ea    | 2062.0313    | Tuerca cierre G3/4"                                                   | 90,48                                                               |
| 1     | ea    | 2062.0314    | Unión recta roscada G 3/4"                                            | sustituido por<br>2062.0314P                                        |
| 1     | ea    | 2062.0314P   | Unión recta roscada G 3/4"                                            | 350,14                                                              |
| 1     | ea    | 2062.0315    | Colector distribución agua *cubierta* Línea C, 61-202                 | sustituido por<br>8664.1007P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 2062.0327  | Tubo de conexión para ducha manual Línea CPC, 61/101                  | sustituido por<br>2062.0327P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 2062.0327P | Tubo de conexión para ducha manual Línea CPC, 61/101 desde<br>06/1997 | 1338,26                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 2062.0328  | Tubo de conexión para ducha manual Línea CPC, 102                     | sustituido por<br>2062.0328P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 2062.0328P | Tubo de conexión para ducha manual Línea CPC, 102 desde 06/1997       | 1380,34                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 2062.0329  | Tubo de conexión para ducha manual Línea CPC, 201                     | sustituido por<br>2062.0329P                                        |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                          | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 2062.0329P | Tubo de conexión para ducha manual Línea CPC, 201 desde 06/1997                                      | 1941,32                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 2062.0330  | Tubo de conexión para ducha manual Línea CPC, 202 desde 06/1997                                      | 995,28                                                              |
| 1    | ea    | 2062.0331    | Unión manguera presión,GS 10                                                                         | sustituido por<br>2062.0331P                                        |
| 1    | ea    | 2062.0331P   | Unión manguera presión,GS 10                                                                         | 77,01                                                               |
| 1    | ea    | 2062.0332    | Receptáculo para válvula ventilación SG Línea CPC 61-202                                             | sustituido por<br>8354.1304P                                        |
| 1    | ea    | 2062.0333    | Receptáculo para válvula antiretorno CPC, CM, CD, SCC                                                | sustituido por<br>2062.0333P                                        |
| 1    | ea    | 2062.0333P   | Receptáculo para válvula antiretorno CPC, CM, CD, SCC desde 06/1997                                  | 209,16                                                              |
| 1    | ea    | 2062.0334    | Empalme T plástico TS6 for CleanJet Línea CPC, CPC 101/G                                             | sustituido por<br>2062.0334P                                        |
| 1    | ea    | 2062.0334P   | Empalme T plástico TS6 for CleanJet Línea CPC, CPC 101/G desde 03/2000                               | 74,49                                                               |
| 1    | ea    | 2062.0335    | Tubo empalme WS6 Línea CPC, CPC 61-202                                                               | sustituido por<br>2062.0335P                                        |
| 1    | ea    | 2062.0335P   | Tubo empalme WS6 Línea CPC, CPC 61-202 desde 03/2000                                                 | 109,84                                                              |
| 1    | ea    | 2062.0338    | Empalme Y, YS6                                                                                       | sustituido por<br>2062.0338P                                        |
| 1    | ea    | 2062.0338P   | Empalme Y, YS6 desde 03/2000                                                                         | 95,11                                                               |
| 1    | ea    | 2062.0339    | Codo empalme WES6 R1/8 Línea CPC, CPC/61-202 desde 03/2000                                           | 171,70                                                              |
| 1    | ea    | 2062.0340    | Codo empalme WES6 1/4 NPT CPC 61-202                                                                 | sustituido por<br>2062.0340P                                        |
| 1    | ea    | 2062.0340P   | Codo empalme WES6 1/4 NPT CPC 61-202 desde 03/2000                                                   | 117,41                                                              |
| 1    | ea    | 2062.0341    | Empalme GES6 R1/4 Línea CPC, CPC61 desde 03/2000                                                     | 100,58                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 2062.0344  | Filtro succión para CleanJet Línea CPC, 61-202                                                       | sustituido por<br>2062.0344P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 2062.0344P | Filtro succión para CleanJet Línea CPC, 61-202 desde 03/2000                                         | 440,62                                                              |
| 1    | ea    | 2062.0345    | Reductor 3/8"-1/4" Línea CPC                                                                         | sustituido por<br>2062.0345P                                        |
| 1    | ea    | 2062.0345P   | Reductor 3/8"-1/4" Línea CPC desde 03/2000                                                           | 110,26                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 2062.0347  | Conector rápido, lado equipo, macho, CleanJet Línea CPC,201/202/Combi-Duo *Detergente*               | sustituido por<br>2062.0347P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 2062.0347P | Conector rápido, lado equipo, macho, CleanJet Línea CPC,201/202/Combi-Duo *Detergente* desde 03/2000 | 2635,27                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 2062.0348  | Conector rápido, lado tubo, macho, CleanJet L.CPC,201/202/Combi-Duo *Abrillantador*                  | sustituido por<br>2062.0348P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 2062.0348P | Conector rápido, lado tubo, macho, CleanJet L.CPC,201/202/Combi-Duo *Abrillantador* desde 03/2000    | 1527,63                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 2062.0349  | Conector rápido, lado equipo, hembra, CleanJet L.CPC,201/202/Combi-Duo *Abrillantador*               | sustituido por<br>2062.0349P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 2062.0349P | Conector rápido, lado equipo, hembra, CleanJet L.CPC,201/202/Combi-Duo *Abrillantador* desde 03/2000 | 2445,48                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 2062.0350  | Conector rápido, lado tubo, hembra, CleanJet L.CPC,201/202/Combi-Duo *Detergente*                    | sustituido por<br>2062.0350P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 2062.0350P | Conector rápido, lado tubo, hembra, CleanJet L.CPC,201/202/Combi-Duo *Detergente* desde 03/2000      | 2355,42                                                             |
| 1    | ea    | 2062.0351    | Junta tornillo recto GES6 R1/8 Línea CPC desde 03/2000                                               | 214,63                                                              |
| 1    | ea    | 2062.0355    | Conexión cruzada tubos CleanJet Línea CPC desde 01/2001                                              | 208,31                                                              |
| 1    | ea    | 2062.0356    | Tubo conexión CleanJet Línea CPC                                                                     | sustituido por<br>3016.1441P                                        |
| 1    | ea    | 2063.0450    | Conducto DN50 V2A                                                                                    | sustituido por<br>2063.0450P                                        |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia  | Designación                                                              | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 2063.0450P  | Conducto DN50 V2A                                                        | 12513,97                                                            |
| 1     | ea    | 2063.0460   | Conexión desagüe d54 - d50                                               | sustituido por<br>8710.1137                                         |
| 1     | ea    | 2064.0100   | Alojamiento válvula seguridad Classic 6/101                              | 3903,25                                                             |
| 1     | ea    | 2064.0200   | Boquilla doble G3/8"                                                     | 79,96                                                               |
| 1     | ea    | 2064.1000   | Carga sobrepresión válvula seguridad Línea C, 61-202                     | sustituido por<br>2064.1000P                                        |
| 1     | ea    | 2064.1000P  | Carga sobrepresión válvula seguridad Línea C, 61-202 desde 05/1993       | 808,43                                                              |
| 1     | ea    | 2064.1001   | Émbolo vacío / depresión válvula seguridad Línea C, 61-202 desde 05/1993 | 126,25                                                              |
| 1     | ea    | 2064.1002   | Muelle vacío/depresión válvula seguridad Línea C desde 05/1993           | 109,42                                                              |
| 1     | ea    | 2064.1003   | Junta vacío/depresión válvula seguridad Línea C, 61-202                  | sustituido por<br>2064.1003P                                        |
| 1     | ea    | 2064.1003P  | Junta vacío/depresión válvula seguridad Línea C, 61-202 desde 05/1993    | 154,03                                                              |
| 1     | ea    | 2064.1004   | Carga sobrepresión válvula seguridad Línea C, 61-202 desde 05/1993       | 47,55                                                               |
| 1     | ea    | ✓ 2064.1200 | Émbolo vacío / depresión válvula seguridad Línea C, 61/101 desde 04/1995 | 500,79                                                              |
| 1     | ea    | 2064.1302   | Disco para válvula de seguridad Línea CPC, 61-202 desde 06/1997          | 128,35                                                              |
| 1     | ea    | 2064.1304   | Tapa para válvula de seguridad Línea CPC, CD 61-202                      | sustituido por<br>8450.1304P                                        |
| 5     | ea    | 2066.0200   | Abrazadera para manguera 12-20 mm                                        | sustituido por<br>2066.0202                                         |
| 2     | ea    | 2066.0201   | Abrazadera para manguera 110-130mm                                       | sustituido por<br>2066.0201P                                        |
| 2     | ea    | 2066.0201P  | Abrazadera para manguera 110-130mm                                       | 129,62                                                              |
| 5     | ea    | 2066.0202   | Abrazadera para manguera 12-22 mm                                        | sustituido por<br>2066.0202P                                        |
| 5     | ea    | 2066.0202P  | Abrazadera para manguera 12-22 mm                                        | 435,76                                                              |
| 2     | ea    | 2066.0204   | Abrazadera para manguera 130-150 mm                                      | sustituido por<br>2066.0204P                                        |
| 2     | ea    | 2066.0204P  | Abrazadera para manguera 130-150 mm                                      | 162,02                                                              |
| 5     | ea    | 2066.0205   | Abrazadera para manguera 8-16x9 mm SW 7mm                                | sustituido por<br>2066.0205P                                        |
| 5     | ea    | 2066.0205P  | Abrazadera para manguera 8-16x9 mm SW 7mm desde 03/2000                  | 141,54                                                              |
| 5     | ea    | 2066.0206   | Abrazadera para manguera 16-25mm/9mm-C72V SW7                            | sustituido por<br>2066.0206P                                        |
| 5     | ea    | 2066.0206P  | Abrazadera para manguera 16-25mm/9mm-C72V SW7                            | 187,45                                                              |
| 2     | ea    | 2066.0300   | Abrazadera para manguera 50-70 mm Línea CPC, 61                          | sustituido por<br>2066.0300P                                        |
| 2     | ea    | 2066.0300P  | Abrazadera para manguera 50-70 mm Línea CPC, 61 desde 06/1997            | 118,25                                                              |
| 5     | ea    | 2066.0503   | Abrazadera para manguera 25-40mm                                         | sustituido por<br>2066.0503P                                        |
| 5     | ea    | 2066.0503P  | Abrazadera para manguera 25-40mm                                         | 245,35                                                              |
| 5     | ea    | 2066.0504   | Abrazadera para manguera 40-60mm                                         | sustituido por<br>10.01.867P                                        |
| 2     | ea    | 2066.0505   | Abrazadera para manguera 70-90mm                                         | sustituido por<br>2066.0505P                                        |
| 2     | ea    | 2066.0505P  | Abrazadera para manguera 70-90mm                                         | 138,41                                                              |
| 5     | ea    | 2066.0506   | Abrazadera para manguera 20-32mm Classic/Línea C/SCC                     | sustituido por<br>2066.0506P                                        |
| 5     | ea    | 2066.0506P  | Abrazadera para manguera 20-32mm Classic/Línea C/SCC                     | 180,84                                                              |

| Cant | Unid. | Referencia | Designación                                                               | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 5    | ea    | 2066.0507  | Abrazadera para manguera 32-50mm                                          | sustituido por<br>10.01.868P                                        |
| 5    | ea    | 2066.0507P | Abrazadera para manguera 32-50mm                                          | sustituido por<br>10.01.868P                                        |
| 5    | ea    | 2066.0508  | Abrazadera para manguera 5-7 mm                                           | sustituido por<br>2066.0508P                                        |
| 5    | ea    | 2066.0508P | Abrazadera para manguera 5-7 mm                                           | 155,71                                                              |
| 1    | ea    | 2066.0510  | Abrazadera para manguera ducha Classic desde 04/1989                      | 193,58                                                              |
| 1    | ea    | 2066.0513  | Abrazadera para manguera RSGU 1. 28/15 W5                                 | 149,40                                                              |
| 2    | ea    | 2066.0516  | Abrazadera para manguera 60-80 mm                                         | sustituido por<br>10.01.866P                                        |
| 5    | ea    | 2066.0517  | Abrazadera para manguera 18,2mm                                           | sustituido por<br>10.00.982P                                        |
| 5    | ea    | 2066.0518  | Abrazadera para manguera 30mm                                             | sustituido por<br>2066.0518P                                        |
| 5    | ea    | 2066.0518P | Abrazadera para manguera 30mm desde 06/1997                               | 41,38                                                               |
| 5    | ea    | 2066.0519  | Abrazadera para manguera Ø35,6mm                                          | sustituido por<br>2066.0519P                                        |
| 5    | ea    | 2066.0519P | Abrazadera para manguera Ø35,6mm desde 06/1997                            | 78,60                                                               |
| 2    | ea    | 2066.0520  | Abrazadera para manguera ø 47 mm                                          | sustituido por<br>10.00.126                                         |
| 5    | ea    | 2066.0521  | Abrazadera para manguera 27mm                                             | sustituido por<br>2066.0521P                                        |
| 5    | ea    | 2066.0521P | Abrazadera para manguera 27mm                                             | 70,95                                                               |
| 5    | ea    | 2066.0522  | Abrazadera para manguera ø 31,3 mm                                        | sustituido por<br>2066.0522P                                        |
| 5    | ea    | 2066.0522P | Abrazadera para manguera ø 31,3 mm desde 06/1997                          | 44,86                                                               |
| 2    | ea    | 2066.0524  | Abrazadera para manguera ø90 - 110 mm Línea CPC, 201/202                  | sustituido por<br>2066.0524P                                        |
| 2    | ea    | 2066.0524P | Abrazadera para manguera ø90 - 110 mm Línea CPC, 201/202 desde<br>06/1997 | 181,38                                                              |
| 5    | ea    | 2066.0525  | Abrazadera para manguera ø22,1 mm                                         | sustituido por<br>2066.0525P                                        |
| 5    | ea    | 2066.0525P | Abrazadera para manguera ø22,1 mm desde 06/1997                           | 33,04                                                               |
| 5    | ea    | 2066.0526  | Abrazadera para manguera ø46mm                                            | sustituido por<br>2066.0526P                                        |
| 5    | ea    | 2066.0526P | Abrazadera para manguera ø46mm                                            | 83,12                                                               |
| 5    | ea    | 2066.0527  | Abrazadera para manguera ø14mm                                            | sustituido por<br>2066.0527P                                        |
| 5    | ea    | 2066.0527P | Abrazadera para manguera ø14mm desde 06/1997                              | 26,78                                                               |
| 5    | ea    | 2066.0530  | Abrazadera para manguera ø16.4mm                                          | sustituido por<br>2066.0530P                                        |
| 5    | ea    | 2066.0530P | Abrazadera para manguera ø16.4mm desde 06/1997                            | 49,38                                                               |
| 5    | ea    | 2066.0531  | Abrazadera para manguera ø56mm                                            | sustituido por<br>2066.0531P                                        |
| 5    | ea    | 2066.0531P | Abrazadera para manguera ø56mm desde 06/1997                              | 157,89                                                              |
| 5    | ea    | 2066.0532  | Abrazadera para manguera ø11.9mm desde 06/1997                            | Precio a petición                                                   |
| 5    | ea    | 2066.0533  | Abrazadera para manguera ø10.1mm                                          | sustituido por<br>2066.0533P                                        |
| 5    | ea    | 2066.0533P | Abrazadera para manguera ø10.1mm desde 06/1997                            | 26,09                                                               |
| 5    | ea    | 2066.0534  | Abrazadera para manguera ø8-12mm                                          | sustituido por<br>2066.0534P                                        |
| 5    | ea    | 2066.0534P | Abrazadera para manguera ø8-12mm                                          | 170,02                                                              |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia  | Designación                                                                 | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 5     | ea    | 2066.0535   | Abrazadera para manguera ø8-9.5mm                                           | sustituido por<br>2066.0535P                                        |
| 5     | ea    | 2066.0535P  | Abrazadera para manguera ø8-9.5mm desde 06/1997                             | 357,71                                                              |
| 5     | ea    | 2066.0536   | Abrazadera para manguera ø12,7mm                                            | sustituido por<br>2066.0536P                                        |
| 5     | ea    | 2066.0536P  | Abrazadera para manguera ø12,7mm desde 09/2001                              | 111,10                                                              |
| 1     | m     | 2067.0050   | Manguera presión d10mm Classic/Línea C/CPC/SCC/VCC, LM1; A<br>desde 01/1981 | 429,50                                                              |
| 1     | ea    | 2067.0060   | Manguera presión 900 mm d10mm                                               | 1236,84                                                             |
| 1     | m     | 2067.0100   | Manguera presión ø10mm                                                      | sustituido por<br>2067.0050                                         |
| 1     | ea    | 2067.0101   | Manguera presión ø10mm 90mm long                                            | 123,73                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 2067.0102 | Manguera presión ø10mm 460 mm long                                          | 632,10                                                              |
| 1     | ea    | 2067.0103   | Manguera presión ø10mm 660 mm long                                          | 906,90                                                              |
| 1     | ea    | 2067.0104   | Manguera presión ø10mm 770mm long                                           | 1057,98                                                             |
| 1     | ea    | 2067.0105   | Manguera presión ø10mm 1000 mm long                                         | 1374,03                                                             |
| 1     | ea    | 2067.0107   | Manguera presión ø10mm 105mm long                                           | 144,35                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 2067.0108 | Manguera presión ø10mm 120mm long                                           | 164,97                                                              |
| 1     | ea    | 2067.0109   | Manguera presión ø10mm 250mm long                                           | 343,40                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 2067.0110 | Manguera presión ø10mm 360mm long                                           | 494,48                                                              |
| 1     | ea    | 2067.0112   | Manguera presión ø10mm 1420mm long                                          | 1951,42                                                             |
| 1     | ea    | 2067.0115   | Manguera presión ø10mm 1220mm long                                          | 1676,61                                                             |
| 1     | ea    | 2067.0119   | Manguera presión ø10mm 635mm long                                           | 872,39                                                              |
| 1     | ea    | 2067.0120   | Manguera presión ø10mm 1690mm long                                          | 2322,17                                                             |
| 1     | ea    | 2067.0122   | Manguera presión ø10mm 1900mm long                                          | 2610,87                                                             |
| 1     | ea    | 2067.0123   | Manguera presión ø10mm 700mm long                                           | 962,03                                                              |
| 1     | ea    | 2067.0124   | Manguera presión ø10mm 1300mm long                                          | 1786,45                                                             |
| 1     | ea    | 2067.0125   | Manguera presión ø10mm 880mm long                                           | 1209,06                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 2067.0126 | Manguera presión ø10mm 100mm long                                           | 137,61                                                              |
| 1     | ea    | 2067.0131   | Manguera presión ø10mm 1230mm                                               | 1690,08                                                             |
| 1     | ea    | 2067.0133   | Manguera presión ø10mm 2070mm long                                          | 2844,43                                                             |
| 1     | ea    | 2067.0141   | Manguera presión ø10mm 1065 mm                                              | 1463,25                                                             |
| 1     | ea    | 2067.0150   | Manguera presión ø10mm 60mm long                                            | 82,48                                                               |
| 1     | ea    | 2067.0153   | Manguera presión ø10mm 950mm long                                           | 1305,43                                                             |
| 1     | ea    | 2067.0156   | Manguera presión ø10mm, 440mm long                                          | 604,74                                                              |
| 1     | ea    | 2067.0158   | Manguera presión ø10mm 920mm long                                           | 1264,19                                                             |
| 1     | ea    | 2067.0159   | Manguera presión ø10mm 900mm long                                           | 1236,84                                                             |
| 1     | ea    | 2067.0161   | Manguera presión ø10mm, 1450mm long                                         | 1992,66                                                             |
| 1     | ea    | 2067.0162   | Manguera presión ø10mm, 1370mm long Línea Classic, Manguera car-<br>rete    | 1882,40                                                             |
| 1     | ea    | 2067.0164   | Manguera presión ø10mm 650mm long                                           | 737,97                                                              |
| 1     | ea    | 2067.0165   | Manguera presión ø10mm, 860mm                                               | 1181,71                                                             |
| 1     | ea    | 2067.0166   | Manguera presión ø10mm 1750mm long                                          | 2404,66                                                             |
| 1     | m     | 2067.0200   | Tubo vapor ø42mm 1000mm Classic 6-201 /14G / 21G                            | sustituido por<br>2067.0210P                                        |
| 1     | ea    | 2067.0201   | Tubo vapor ø42mm 60mm long Classic 6/101 / 21G                              | sustituido por<br>2067.0201P                                        |
| 1     | ea    | 2067.0201P  | Tubo vapor ø42mm 60mm long Classic 6/101 / 21G                              | 584,12                                                              |
| 1     | ea    | 2067.0202   | Tubo vapor ø42mm 150mm long Classic 101                                     | sustituido por<br>2067.0202P                                        |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado



| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 2067.0202P   | Tubo vapor ø42mm 150mm long Classic 101                                    | 1314,27                                                             |
| 1    | ea    | 2067.0203    | Tubo vapor ø42mm 200mm long Classic 6                                      | sustituido por<br>2067.0203P                                        |
| 1    | ea    | 2067.0203P   | Tubo vapor ø42mm 200mm long Classic 6                                      | 1672,82                                                             |
| 1    | ea    | 2067.0204    | Tubo vapor ø42mm 70mm long Classic 101/G / 14G                             | sustituido por<br>2067.0201P                                        |
| 1    | ea    | 2067.0205    | Tubo vapor ø42mm 580mm long Classic 201/20                                 | sustituido por<br>2067.0205P                                        |
| 1    | ea    | 2067.0205P   | Tubo vapor ø42mm 580mm long Classic 201/20                                 | 4805,10                                                             |
| 1    | ea    | 2067.0209    | Tubo vapor ø42mm 90mm long                                                 | sustituido por<br>2067.0209P                                        |
| 1    | ea    | 2067.0209P   | Tubo vapor ø42mm 90mm long                                                 | 1109,32                                                             |
| 1    | ea    | 2067.0210    | Tubo vapor ø42mm 1000mm long                                               | sustituido por<br>2067.0210P                                        |
| 1    | ea    | 2067.0210P   | Tubo vapor ø42mm 1000mm long                                               | 5513,79                                                             |
| 1    | m     | 2067.0300    | Manguera presión ø13mm Classic/Línea CPC,                                  | sustituido por<br>2110.1017                                         |
| 1    | ea    | 2067.0301    | Manguera presión ø13mm 150mm long                                          | 343,82                                                              |
| 1    | ea    | 2067.0302    | Manguera presión ø13mm 290mm long                                          | 664,92                                                              |
| 1    | m     | 2067.0400    | Tubo vapor ø60mm 1000mm Classic 201/20                                     | sustituido por<br>2067.0403                                         |
| 1    | ea    | 2067.0401    | Tubo vapor ø60mm 120mm long Classic 201/20                                 | sustituido por<br>2067.0401P                                        |
| 1    | ea    | 2067.0401P   | Tubo vapor ø60mm 120mm long Classic 201/20 desde 01/1986                   | 1539,00                                                             |
| 1    | ea    | 2067.0600    | Manguera ducha,2400mm Classic 6/101 desde 04/1989 hasta<br>12/1992         | 5138,41                                                             |
| 1    | ea    | 2067.0601    | Manguera ducha, 2800mm Classic 201 desde 04/1989 hasta<br>12/1992          | 3211,82                                                             |
| 1    | ea    | 2067.0603    | Manguera ducha, 1500mm Classic CC 6/101 desde 05/1990 hasta<br>11/1992     | 2083,14                                                             |
| 1    | ea    | 2067.0604    | Manguera ducha, 2080mm Classic CC 201/20 desde 10/1990 hasta<br>11/1992    | 3355,74                                                             |
| 1    | ea    | 2067.0605    | Manguera ducha, 1500 mm Classic 6/101                                      | sustituido por<br>2067.0610                                         |
| 1    | ea    | 2067.0606    | Manguera ducha, 2080mm Classic 201/20                                      | sustituido por<br>2067.0609                                         |
| 1    | ea    | 2067.0607    | Manguera ducha, 1800mm Línea C, 201/202                                    | sustituido por<br>2067.0611                                         |
| 1    | ea    | 2067.0609    | Manguera ducha, 2080mm Classic 201/20 /201/G desde 01/1993                 | 3279,99                                                             |
| 1    | ea    | 2067.0610    | Manguera ducha, 1500mm Classic 6/101 C-I. 61/101 desde<br>12/1992          | 3100,72                                                             |
| 1    | ea    | 2067.0611    | Manguera ducha, 1800mm Línea C, 201/202 desde 06/1993                      | 2721,97                                                             |
| 1    | ea    | 2067.0708    | Manguera alimentación agua, trenzado metálico 2500mm                       | sustituido por<br>2067.0709P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 2067.0709  | Manguera alimentación agua, 2500mm                                         | sustituido por<br>2067.0709P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 2067.0709P | Manguera alimentación agua, 2500mm                                         | 1308,31                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 2067.0710  | Manguera para carrete ducha 1345mm Línea CPC, Table unit desde<br>01/2000  | 3158,79                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 2067.0711  | Manguera para carrete ducha, 2250mm Línea CPC, Floor unit desde<br>01/2000 | 3335,54                                                             |
| 1    | m     | 2067.1604    | Tubo Silicona VENA-300 ø22mm                                               | sustituido por<br>2110.1001                                         |
| 1    | ea    | 2067.1605    | Tubo Bypass ø22mm 285mm long Classic 6/101 desde 01/1986                   | 1541,94                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | m     | 2067.1606    | Tubo PVC ø22mm                                                             | sustituido por<br>2110.1001P                                        |
| 1     | ea    | 2067.1610    | Tubo silicona VENA-300 ø22mm 240mm                                         | sustituido por<br>2067.1605                                         |
| 1     | ea    | 2067.1614    | Tubo silicona VENA-300 ø22mm 380mm                                         | sustituido por<br>2110.1001P                                        |
| 1     | ea    | 2067.1615    | Tubo silicona VENA-300 ø22mm 400mm                                         | 3462,22                                                             |
| 1     | ea    | 2067.1619    | Tubo silicona VENA-300, 60mm long Classic CM 101/201G desde<br>04/1991     | 519,31                                                              |
| 1     | ea    | 2067.1620    | Tubo silicona VENA 300 ø22mm 100mm Classic CM 201/G                        | 865,66                                                              |
| 1     | ea    | 2067.1632    | Tubo silicona VENA-300, 100 mm long Classic 101/G as of 14G                | sustituido por<br>2067.1620                                         |
| 1     | ea    | 2067.1633    | Tubo silicona vapor, 60mm longitud CPC, CM 61/101G desde<br>10/1997        | 109,42                                                              |
| 1     | ea    | 2067.1634    | Tubo silicona 50 mm, conexión bomba Classic CM201G                         | sustituido por<br>2067.1633                                         |
| 1     | ea    | 2068.0152    | Electrodo monitor Classic CM 62-201/G                                      | sustituido por<br>2068.0152P                                        |
| 1     | ea    | 2068.0152P   | Electrodo monitor Classic CM 62-201/G desde 04/1991                        | 310,16                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 2068.0153  | Electrodo de encendido Classic CM 101/201/G                                | sustituido por<br>2068.0153P                                        |
| 1     | ea    | 2068.0153P   | Electrodo de encendido Classic CM 101/201/G desde 04/1991 hasta<br>05/1997 | 446,93                                                              |
| 1     | ea    | 2068.0215    | Quemador Gas Natural 18R,1.1 Classic CM 62/101/201/G desde<br>04/1991      | 25755,15                                                            |
| 1     | ea    | 2068.0225    | Quemador Gas Natural Classic CM 101/201/G                                  | sustituido por<br>2068.0215                                         |
| 1     | ea    | 2068.0226    | Quemador GLP, 18R-0,65 Classic CM 101/G                                    | sustituido por<br>2068.0216                                         |
| 1     | ea    | 2068.0227    | Quemador cpl. 18 R.; 0,62, GLP Classic CM 201/G desde 01/1993              | 27027,76                                                            |
| 1     | ea    | 2068.0228    | Quemador 14R, 1.1 Gas Natural Classic CM 201/G desde 01/1993               | 23667,81                                                            |
| 1     | ea    | 2068.0229    | Quemador cpl. 14R; 0.62 GLP Classic CM 201/G desde 01/1993                 | 24657,61                                                            |
| 1     | ea    | 2068.0300    | Electrodo de encendido Línea CPC, CPC/CM 61-202/G                          | sustituido por<br>2068.0300P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 2068.0300P | Electrodo de encendido Línea CPC, CPC/CM 61-202/G desde<br>10/1997         | 3643,18                                                             |
| 1     | ea    | 2069.0100    | Válvula antiretorno IG-AG 3/4" DW 20                                       | 448,19                                                              |
| 1     | ea    | 2069.0103    | Válvula antiretorno 2x3/4" o.d. Línea C, 61-202                            | sustituido por<br>2069.0103P                                        |
| 1     | ea    | 2069.0103P   | Válvula antiretorno 2x3/4" o.d. Línea C, 61-202 desde 05/1995              | 4049,28                                                             |
| 1     | ea    | 2069.0105    | Válvula antiretorno DN8 Línea CPC, 61-202 desde 06/1997                    | 146,03                                                              |
| 1     | ea    | 2069.0106    | Válvula antiretorno DN 10, ducha Línea CPC, 61-202 desde 06/1997           | 94,27                                                               |
| 1     | ea    | 2069.0107    | Válvula antiretorno DN6 CPC 61-202, SCC 201/202 desde 06/1997              | 209,16                                                              |
| 1     | ea    | 2069.0108    | Válvula de ventilación Línea CPC 61-202                                    | sustituido por<br>2069.0108P                                        |
| 1     | ea    | 2069.0108P   | Válvula de ventilación Línea CPC 61-202 desde 06/1997                      | 114,89                                                              |
| 1     | ea    | 2070.0006    | Junta sistema desagüe DN50                                                 | sustituido por<br>2070.0013P                                        |
| 1     | ea    | 2070.0013    | Junta DN50 roja                                                            | sustituido por<br>2070.0013P                                        |
| 1     | ea    | 2070.0013P   | Junta DN50 roja                                                            | 1345,41                                                             |
| 1     | ea    | 2070.0020    | Junta Cámara de condensación                                               | sustituido por<br>2070.0020P                                        |
| 1     | ea    | 2070.0020P   | Junta Cámara de condensación                                               | 162,02                                                              |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                       | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 2070.0021    | Tapa soporte para inyector condensación                           | 894,28                                                              |
| 1    | ea    | 2070.0041    | Junta adaptación DN50 / 1" para sistema desagüe                   | sustituido por<br>2070.0041P                                        |
| 1    | ea    | 2070.0041P   | Junta adaptación DN50 / 1" para sistema desagüe                   | 137,61                                                              |
| 1    | ea    | 2070.0043P   | Codo 87°, PP-H DN50                                               | 87,99                                                               |
| 1    | ea    | 2070.0044P   | Tubo recto con manguito 50 mm de diámetro, 1000 mm de largo       | 228,83                                                              |
| 1    | ea    | 2070.0046P   | Desagüe del equipo con tubo para altas temperaturas DN 50, 750 mm | 211,79                                                              |
| 1    | ea    | 2070.0047P   | Codo 45°, PP-H DN50                                               | 74,08                                                               |
| 1    | ea    | 2070.0048P   | Derivación en T, PP-H DN50                                        | 189,53                                                              |
| 1    | ea    | 2070.0050    | Codo PP DN40 87°                                                  | sustituido por<br>2070.0050P                                        |
| 1    | ea    | 2070.0050P   | Codo PP DN40 87°                                                  | 81,73                                                               |
| 1    | ea    | 2070.0051P   | Manguito unión hembra-hembra PP-H DN50                            | 100,16                                                              |
| 1    | ea    | 2070.0052P   | Tubería PP-H, DN 50, L= 500 mm                                    | 190,23                                                              |
| 1    | ea    | 2070.0054P   | Tubo HT (alta temperatura) DN 50, 250 mm                          | 107,11                                                              |
| 1    | ea    | 2071.0100    | Tubo bypass Classic 6/101 desde 04/1991                           | 2461,89                                                             |
| 1    | ea    | 2072.1000    | Quemador Gas Natural (14R 1.1) Línea Classic CM 201/G             | sustituido por<br>2068.0228                                         |
| 1    | ea    | 2072.1001    | Quemador GLP, 14R-0,62 Línea Classic CM 201/G                     | sustituido por<br>2068.0229                                         |
| 1    | ea    | 2072.1002    | Quemador cpl. 18R.-0,62, GLP Línea Classic CM 201/G               | sustituido por<br>2068.0227                                         |
| 1    | m     | 2110.1001    | Manguera ø22mm, 1000mm                                            | sustituido por<br>2110.1001P                                        |
| 1    | ea    | 2110.1001P   | Manguera ø22mm, 1000mm                                            | Precio a petición                                                   |
| 1    | m     | 2110.1002    | Manguera silicona d15x3 Línea CPC, 61-102                         | sustituido por<br>2110.1002P                                        |
| 1    | ea    | 2110.1002P   | Manguera silicona d15x3 Línea CPC, 61-102 desde 06/1997           | 741,51                                                              |
| 1    | m     | 2110.1006    | Manguera silicona 1m conexión bomba                               | sustituido por<br>2110.1006P                                        |
| 1    | ea    | 2110.1006P   | Manguera silicona 1m conexión bomba                               | 1341,62                                                             |
| 1    | m     | 2110.1008    | Manguera silicona ø10x2mm desde 06/1997                           | 271,44                                                              |
| 1    | m     | 2110.1017    | Manguera de Presión ø13mm 1000mm                                  | 1453,57                                                             |
| 1    | m     | 2110.1018    | Manguera de Presión para CleanJet Línea CPC, 61-202 desde 03/2000 | 551,29                                                              |
| 1    | m     | 2110.1019    | Tubo silicona ø5x1,5 "rojo"                                       | sustituido por<br>2112.1019                                         |
| 1    | m     | 2110.1020    | Tubo silicona ø5x1.5 azul                                         | sustituido por<br>2112.1019                                         |
| 1    | m     | 2110.1029    | Manguera silicona ø6x2 blanco Línea CPC, 61-202 desde 03/2000     | 1118,58                                                             |
| 1    | m     | 2110.1030    | Manguera silicona ø6x2 rojo Línea CPC, 61-202 desde 03/2000       | 1118,58                                                             |
| 1    | ea    | 2112.1000    | Manguera silicona ø38x5x90 Classic CM 201/62/G                    | 314,36                                                              |
| 1    | ea    | 2112.1004    | Manguera vaciado 22x4x635 Línea C, 101                            | sustituido por<br>2112.1004P                                        |
| 1    | ea    | 2112.1004P   | Manguera vaciado 22x4x635 Línea C, 101 desde 05/1993              | 2969,42                                                             |
| 1    | ea    | 2112.1006    | Manguera Vapor Ø50x50mm Línea C, CPC, SCC                         | sustituido por<br>2112.1006S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 2112.1006S | Kit de manguera vapor Ø50x50mm Línea C, CPC, SCC desde 05/1993    | 1768,07                                                             |
| 1    | ea    | 2112.1008    | Manguera vaciado 22x4x575 Línea C, 61-201                         | sustituido por<br>2112.1008P                                        |
| 1    | ea    | 2112.1008P   | Manguera vaciado 22x4x575 Línea C, 61-201 desde 05/1993           | 3622,55                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia | Designación                                                                         | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 2112.1010  | Manguera recoge gotas Línea C, 61/101 desde 05/1993                                 | 442,30                                                              |
| 1     | ea    | 2112.1011  | Manguera vaciado 22x4x550 Línea C, 61                                               | sustituido por<br>2112.1008P                                        |
| 1     | ea    | 2112.1016  | Manguera de vapor Ø80x60mm Línea C, 201/202,Línea CPC, 202                          | sustituido por<br>2112.1016P                                        |
| 1     | ea    | 2112.1016P | Manguera de vapor Ø80x60mm Línea C, 201/202,Línea CPC, 202 desde 05/1993            | 2260,73                                                             |
| 1     | m     | 2112.1019  | Manguera silicona ø5x1,5 Línea CPC/SCC desde 10/1997                                | 180,96                                                              |
| 1     | ea    | 2112.1020  | Manguera Bypass d15 x 3 Long 750mm Línea C, CCD 101/201 desde 05/1993 hasta 05/1995 | 12,63                                                               |
| 1     | ea    | 2112.1025  | Manguera vaciado recoge gotas Línea C, 61/101                                       | sustituido por<br>2112.1025P                                        |
| 1     | ea    | 2112.1025P | Manguera vaciado recoge gotas Línea C, 61/101 desde 04/1995                         | 771,39                                                              |
| 1     | m     | 2112.1026  | Manguera silicona ø40x5mm Línea C, 102                                              | sustituido por<br>2112.1026P                                        |
| 1     | ea    | 2112.1026P | Manguera silicona ø40x5x60mm Línea C, 102 desde 09/1995                             | Precio a petición                                                   |
| 1     | ea    | 2112.1200  | Manguera vaciado Línea C, 101                                                       | sustituido por<br>2112.1200P                                        |
| 1     | ea    | 2112.1200P | Manguera vaciado Línea C, 101 desde 04/1995 hasta 05/1997                           | 4578,27                                                             |
| 1     | ea    | 2112.1201  | Manguera vaciado Línea C, 61                                                        | sustituido por<br>2112.1201P                                        |
| 1     | ea    | 2112.1201P | Manguera vaciado Línea C, 61 desde 04/1995 hasta 05/1997                            | 3699,15                                                             |
| 1     | ea    | 2112.1300  | Manguera 50x3 Línea CPC, 61                                                         | sustituido por<br>2112.1300P                                        |
| 1     | ea    | 2112.1300P | Manguera 50x3 Línea CPC, 61 desde 06/1997                                           | 188,11                                                              |
| 1     | ea    | 2112.1301  | Manguera silicona válvula seguridad Línea CPC, 101-202                              | sustituido por<br>2112.1301P                                        |
| 1     | ea    | 2112.1301P | Manguera silicona válvula seguridad Línea CPC, 101-202 desde 06/1997                | 320,68                                                              |
| 1     | ea    | 2112.1302  | Manguera vaciado Línea CPC, 61E                                                     | sustituido por<br>2112.1302P                                        |
| 1     | ea    | 2112.1302P | Manguera vaciado Línea CPC, 61E desde 06/1997                                       | 1622,32                                                             |
| 1     | ea    | 2112.1303  | Manguera vaciado e 101 Línea CPC, 101E                                              | sustituido por<br>2112.1303P                                        |
| 1     | ea    | 2112.1303P | Manguera vaciado e 101 Línea CPC, 101E desde 06/1997                                | 1680,40                                                             |
| 1     | ea    | 2112.1304  | Manguera vaciado Línea CPC, 102/201E                                                | sustituido por<br>2112.1304P                                        |
| 1     | ea    | 2112.1304P | Manguera vaciado Línea CPC, 102/201E desde 06/1997                                  | 2374,78                                                             |
| 1     | ea    | 2112.1305  | Manguera vaciado Línea CPC, 202E                                                    | sustituido por<br>2112.1305P                                        |
| 1     | ea    | 2112.1305P | Manguera vaciado Línea CPC, 202E desde 06/1997                                      | 3471,90                                                             |
| 1     | ea    | 2112.1306  | Manguera ventilación Línea CPC, 61/101                                              | sustituido por<br>2118.1250P                                        |
| 1     | ea    | 2112.1307  | Manguera vapor 70x5mm Línea CPC 102/201/202                                         | sustituido por<br>2112.1307P                                        |
| 1     | ea    | 2112.1307P | Manguera vapor 70x5mm Línea CPC 102/201/202 desde 06/1997                           | 452,82                                                              |
| 1     | ea    | 2112.1308  | Manguera vaciado Línea CPC, 61/G                                                    | sustituido por<br>2112.1308P                                        |
| 1     | ea    | 2112.1308P | Manguera vaciado Línea CPC, 61/G desde 10/1997                                      | 839,57                                                              |
| 1     | ea    | 2112.1309  | Manguera vaciado Línea CPC, 101/G                                                   | sustituido por<br>2112.1309P                                        |
| 1     | ea    | 2112.1309P | Manguera vaciado Línea CPC, 101/G desde 06/1997                                     | 2677,78                                                             |
| 1     | ea    | 2112.1310  | Tubo flexible ventilación generador vapor Línea CPC 61-202                          | sustituido por<br>2112.1310P                                        |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                   | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 2112.1310P   | Tubo flexible ventilación generador vapor Línea CPC 61-202 desde 06/1997      | 162,44                                                              |
| 1    | ea    | 2112.1311    | Manguera vapor, 50x3 215mm Línea CPC, 101/202/G                               | sustituido por 2112.1311P                                           |
| 1    | ea    | 2112.1311P   | Manguera vapor, 50x3 215mm Línea CPC, 101/202/G desde 10/1997                 | 475,97                                                              |
| 1    | ea    | 2112.1315    | Tubo flexible del generador de vapor Línea CPC, CPC/CM 201/G desde 02/1998    | 2142,48                                                             |
| 1    | ea    | 2112.1317    | Manguera vaciado generador vapor Línea CPC, 201/G                             | sustituido por 2112.1317P                                           |
| 1    | ea    | 2112.1317P   | Manguera vaciado generador vapor Línea CPC, 201/G desde 10/1997               | 3471,90                                                             |
| 1    | ea    | 2112.1318    | Manguera vaciado generador vapor Línea CPC, 102/G                             | sustituido por 2112.1318P                                           |
| 1    | ea    | 2112.1318P   | Manguera vaciado generador vapor Línea CPC, 102/G desde 10/1997               | 1144,25                                                             |
| 1    | ea    | 2112.1319    | Manguera silicona para generador de vapor Línea CPC, 102/G                    | sustituido por 2112.1319P                                           |
| 1    | ea    | 2112.1319P   | Manguera silicona para generador de vapor Línea CPC, 102/G desde 10/1997      | 922,47                                                              |
| 1    | ea    | 2112.1320    | Manguera silicona colector de grasas grease collector                         | 710,37                                                              |
| 1    | ea    | 2112.1321    | Tubo succión aire para motor soplador vapor Línea CPC, 61/101/G desde 10/1997 | 322,36                                                              |
| 1    | ea    | 2112.1338    | Tubo silicona ø8x2x20                                                         | 8,42                                                                |
| 1    | ea    | 2112.1342    | Manguera vaciado Línea CPC, 202/G desde 12/1999                               | 2709,34                                                             |
| 1    | ea    | 2112.1343    | Manguera Silicona ø22x5 Línea CPC, 202/G desde 03/2000                        | 3528,71                                                             |
| 1    | ea    | 2112.1346    | Manguera protección ø28x2x70mm Línea CPC                                      | sustituido por 2112.1346P                                           |
| 1    | ea    | 2112.1346P   | Manguera protección ø28x2x70mm Línea CPC desde 03/2000                        | 270,60                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 2115.1006  | Tubo corrugado Línea CPC, 61/101/G                                            | sustituido por 2115.1006S                                           |
| 1    | ea    | ✓ 2115.1006S | Tubo corrugado Línea CPC, 61/101/G                                            | 4345,13                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 2115.1009  | Tubo corrugado 600mm Línea CPC, 61-202/G                                      | sustituido por 2115.1009S                                           |
| 1    | ea    | ✓ 2115.1009S | Tubo corrugado 600mm Línea CPC, 61-202/G desde 10/1997                        | 3436,55                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 2115.1011  | Tubo corrugado G1/2 longitud 335mm Línea CPC, 61/101/G                        | sustituido por 2115.1011P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 2115.1011P | Tubo corrugado G1/2 longitud 335mm Línea CPC, 61/101/G desde 10/1997          | 1509,96                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 2115.1013  | Tubo corrugado G1/2 longitud 575mm Línea CPC, 101/102/G                       | sustituido por 2115.1013P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 2115.1013P | Tubo corrugado G1/2 longitud 575mm Línea CPC, 101/102/G desde 10/1997         | 1988,87                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 2115.1014  | Tubo corrugado G1/2 longitud 640mm Línea CPC, 102/201/G desde 10/1997         | 1961,94                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 2115.1015  | Tubo corrugado G1/2 longitud 1090mm Línea CPC, 201/G                          | sustituido por 2115.1015P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 2115.1015P | Tubo corrugado G1/2 longitud 1090mm Línea CPC, 201/G desde 10/1997            | 2166,46                                                             |
| 1    | ea    | 2118.1000    | Tubería conexión bomba vaciado Línea C/CPC/SCC 61-202                         | sustituido por 2118.1000P                                           |
| 1    | ea    | 2118.1000P   | Tubería conexión bomba vaciado Línea C/CPC/SCC 61-202 desde 05/1993           | 186,85                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 2118.1200  | cuerpo goma control humedad Línea C                                           | sustituido por 2118.1200P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 2118.1200P | cuerpo goma control humedad Línea C desde 04/1995                             | 1512,90                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                          | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 2118.1201    | Cuerpo goma para conexión superior cámara condensación Línea C, 61/101               | sustituido por 2118.1201P                                           |
| 1     | ea    | 2118.1201P   | Cuerpo goma para conexión superior cámara condensación Línea C, 61/101 desde 04/1995 | 1576,45                                                             |
| 1     | ea    | 2118.1202    | Cuerpo goma para conexión inferior cámara condensación Línea C, 61/101               | sustituido por 2118.1202P                                           |
| 1     | ea    | 2118.1202P   | Cuerpo goma para conexión inferior cámara condensación Línea C, 61/101 desde 04/1995 | 734,36                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 2118.1250  | Cuerpo goma tubo ventilación Línea CPC, 61/101                                       | sustituido por 2118.1250P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 2118.1250P | Cuerpo goma tubo ventilación Línea CPC, 61/101 desde 06/1997                         | 1099,64                                                             |
| 1     | ea    | 2120.1009    | Perno superior soporte puerta Línea C, 61/101 desde 05/1993                          | 409,05                                                              |
| 1     | ea    | 2120.1010    | Arandela 25x4mm                                                                      | 426,73                                                              |
| 1     | ea    | 2120.1037    | Perno roscado para ajuste altura Línea C, 201/202                                    | sustituido por 2120.1037P                                           |
| 1     | ea    | 2120.1037P   | Perno roscado para ajuste altura Línea C, 201/202                                    | 3164,69                                                             |
| 1     | ea    | 2120.1200    | Eje regulación control humedad Línea C, 61/101                                       | sustituido por 2120.1200P                                           |
| 1     | ea    | 2120.1200P   | Eje regulación control humedad Línea C, 61/101 desde 04/1995                         | 2657,16                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 2120.1254  | Cierre superior puerta Línea CPC, 61-202 desde 06/1997                               | 1875,24                                                             |
| 1     | ea    | 2120.1259    | Tapón 10 mm, tubería de vaciado DG Línea CPC 61-202                                  | sustituido por 2120.1259P                                           |
| 1     | ea    | 2120.1259P   | Tapón 10 mm, tubería de vaciado DG Línea CPC 61-202 desde 06/1997                    | 39,14                                                               |
| 1     | ea    | 2120.1273    | Inyector Gas Natural 2.4mm, vapor CPC/CM 61/101/G desde 10/1997                      | 220,10                                                              |
| 1     | ea    | 2120.1274    | Inyector Gas Natural H 1.8mm, vapor Línea CPC, CPC/CM 61/G                           | sustituido por 2120.1274P                                           |
| 1     | ea    | 2120.1274P   | Inyector Gas Natural H 1.8mm, vapor Línea CPC, CPC/CM 61/G desde 10/1997             | 207,47                                                              |
| 1     | ea    | 2120.1275    | Inyector Gas Natural 2.6mm, vapor Línea CPC, CPC/CM 61-201/G desde 10/1997           | 220,10                                                              |
| 1     | ea    | 2120.1277    | Base for sensor connection Línea CPC/SCC                                             | sustituido por 2120.1277P                                           |
| 1     | ea    | 2120.1277P   | Base for sensor connection Línea CPC/SCC desde 06/1997                               | 144,77                                                              |
| 1     | ea    | 2120.1280    | Inyector 4.4mm Línea CPC, 61-201/G desde 10/1997                                     | 137,19                                                              |
| 1     | ea    | 2120.1284    | Burner nozzle insert steam 2.35mm CPC-line CPC/CM 101/G desde 10/1997                | 137,19                                                              |
| 1     | ea    | 2120.1288    | Burner nozzle insert steam 1.75mm CPC-line CPC/CM 61/G                               | sustituido por 2120.1288P                                           |
| 1     | ea    | 2120.1288P   | Burner nozzle insert steam 1.75mm CPC-line CPC/CM 61/G desde 10/1997                 | 124,57                                                              |
| 1     | ea    | 2120.1295    | Burner nozzle insert steam 3,3 mm CPC-line type 102/201 Gas desde 02/1998            | 220,10                                                              |
| 1     | ea    | 2120.1296    | Burner nozzle insert 2.9mm CPC-line CPC/CM 201/G                                     | sustituido por 2120.1296P                                           |
| 1     | ea    | 2120.1296P   | Burner nozzle insert 2.9mm CPC-line CPC/CM 201/G desde 10/1997                       | 124,57                                                              |
| 1     | ea    | 2120.1298    | Burner nozzle 4.0mm CPC-line CPC/CM 102/G Natural USA desde 10/1997                  | 395,59                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 2120.1303  | Burner nozzle steam 4.0mm natural gas CPC-line type 102/202 Gas desde 02/1998        | 2270,41                                                             |
| 1     | ea    | 2120.1306    | Separador SW19x17 Línea CPC 61-202 desde 02/1999                                     | 494,48                                                              |
| 1     | ea    | 2120.1307    | Inyector 6,5mm Línea CPC, 201/G *Towngas* desde 03/1999                              | 474,70                                                              |

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                       | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 2    | ea    | 2120.1308    | Tuerca de la distancia M3 recoge gotas puerta Línea CPC, 61/101/102               | sustituido por<br>2120.1308P                                        |
| 2    | ea    | 2120.1308P   | Tuerca de la distancia M3 recoge gotas puerta Línea CPC, 61/101/102 desde 10/1998 | 117,83                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 2120.1335  | Soporte suministro agua CleanJet Línea CPC, 61-202                                | sustituido por<br>2120.1335P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 2120.1335P | Soporte suministro agua CleanJet Línea CPC, 61-202 desde 10/1999                  | 2482,93                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 2120.1348  | Tapon para salida de grasa interna Línea CPC, 61-202                              | sustituido por<br>2120.1348P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 2120.1348P | Tapon para salida de grasa interna Línea CPC, 61-202 desde 03/2000                | 637,15                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 2120.1350  | Burner nozzle 4.0mm CPC-line, CPC/CM 61/101/G desde 06/1997                       | 1792,76                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 2120.1354  | Inyector A=4.0; B= 7.10 Línea CPC, 61/101/G desde 01/2001                         | 1085,76                                                             |
| 1    | ea    | 2150.1005    | Junta exterior para resistencia Línea C, 61-202 desde 05/1993                     | 2376,04                                                             |
| 1    | ea    | 2150.1250    | Junta externa resistencias aire caliente Línea CPC, 61 desde 06/1997              | 472,18                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 2150.1251  | Junta doble externa resistencias aire caliente Línea CPC, 101/201                 | sustituido por<br>2150.1251P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 2150.1251P | Junta doble externa resistencias aire caliente Línea CPC, 101/201 desde 06/1997   | 687,22                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 2150.1252  | Junta externa resistencias aire caliente Línea CPC, 102/202 desde 06/1997         | 689,33                                                              |
| 1    | ea    | 22.00.083    | Junta reten eje de motor SCC, CM                                                  | sustituido por<br>87.00.564                                         |
| 1    | ea    | ✓ 22.00.120  | Sujección soporte junta-retén de eje del Línea SCC 61-202                         | sustituido por<br>22.00.120P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 22.00.120P | Sujección soporte junta-retén de eje del Línea SCC 61-202 desde 04/2004           | 601,64                                                              |
| 1    | ea    | 22.00.123    | Reten de motor Línea SCC                                                          | sustituido por<br>22.00.123P                                        |
| 1    | ea    | 22.00.123P   | Reten de motor Línea SCC desde 04/2004                                            | 203,10                                                              |
| 1    | ea    | 22.00.174    | Manguera d50x83 Línea SCC 61/62 E/G + bisagras a la izquierda                     | sustituido por<br>87.00.630                                         |
| 1    | ea    | 22.00.188    | Turbina d340x110 Línea SCC 61/101/201                                             | sustituido por<br>22.00.188S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 22.00.188S | Turbina d340x110 Línea SCC 61/101/201 desde 04/2004                               | 7268,75                                                             |
| 1    | ea    | 22.00.192    | Turbina d340x135 Línea SCC 62/102/202                                             | sustituido por<br>22.00.192S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 22.00.192S | Turbina d340x135 Línea SCC 62/102/202 desde 04/2004                               | 8284,94                                                             |
| 1    | ea    | 22.00.198    | Junta para tubo medida humedad Línea SCC SCC 61-202                               | sustituido por<br>22.00.198P                                        |
| 1    | ea    | 22.00.198P   | Junta para tubo medida humedad Línea SCC SCC 61-202 desde 04/2004                 | 14,95                                                               |
| 1    | ea    | 22.00.199    | Pieza interior de la medición humedad SCC 61-202                                  | sustituido por<br>22.00.517P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 22.00.200  | Pieza exterior de la medición humedad SCC 61-202                                  | sustituido por<br>22.00.200P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 22.00.200P | Pieza exterior de la medición humedad SCC 61-202 desde 04/2004                    | 607,21                                                              |
| 1    | ea    | 22.00.213    | Manguera d50x210 Línea SCC 101/102                                                | sustituido por<br>87.00.630                                         |
| 1    | ea    | 22.00.214    | Manguera d50x202 Línea SCC 101-202                                                | sustituido por<br>87.00.630                                         |
| 1    | ea    | ✓ 22.00.220  | Lámina separadora Línea SCC 201/G                                                 | sustituido por<br>22.00.220P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 22.00.220P | Lámina separadora Línea SCC 201/G desde 04/2004                                   | 4483,46                                                             |



| Cant. | Unid. |   | Referencia | Designación                                                                      | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ | 22.00.222  | Lámina separadora Línea SCC 202/E                                                | sustituido por<br>22.00.222P                                        |
| 1     | ea    | ✓ | 22.00.222P | Lámina separadora Línea SCC 202/E desde 04/2004                                  | 3160,54                                                             |
| 1     | ea    |   | 22.00.234  | Juego mangueras humedad Línea SCC SCC 61/62/101                                  | sustituido por<br>22.00.234P                                        |
| 1     | ea    |   | 22.00.234P | Juego mangueras humedad Línea SCC SCC 61/62/101 desde<br>04/2004 hasta 11/2006   | 822,48                                                              |
| 1     | ea    |   | 22.00.256  | Juego mangueras humedad Línea SCC SCC 102/201/202                                | sustituido por<br>22.00.256P                                        |
| 1     | ea    |   | 22.00.256P | Juego mangueras humedad Línea SCC SCC 102/201/202 desde<br>04/2004 hasta 11/2006 | 1064,87                                                             |
| 1     | ea    |   | 22.00.287  | Juego mangueras humedad Línea SCC SCC 202                                        | sustituido por<br>22.00.256P                                        |
| 1     | ea    |   | 22.00.293  | Deflector Línea SCC, CM 61 G                                                     | sustituido por<br>87.00.140                                         |
| 1     | ea    |   | 22.00.294  | Deflector Línea SCC, CM 62E+G                                                    | sustituido por<br>87.00.141                                         |
| 1     | ea    |   | 22.00.295  | Deflector Línea SCC , CM 101E                                                    | sustituido por<br>87.00.142                                         |
| 1     | ea    |   | 22.00.296  | Deflector Línea SCC, CM 102E+G                                                   | sustituido por<br>87.00.143                                         |
| 1     | ea    |   | 22.00.318  | Válvula Clima completa SCC 61-202                                                | sustituido por<br>22.00.318P                                        |
| 1     | ea    | ✓ | 22.00.318P | Válvula Clima completa SCC 61-202 desde 04/2004 hasta 10/2007                    | 5093,79                                                             |
| 1     | ea    | ✓ | 22.00.324  | Válvula de seguridad Línea SCC, CM 61-202                                        | sustituido por<br>22.00.324P                                        |
| 1     | ea    | ✓ | 22.00.324P | Válvula de seguridad Línea SCC, CM 61-202 desde 04/2004 hasta<br>10/2007         | 905,25                                                              |
| 1     | ea    | ✓ | 22.00.326  | Soporte sensor presión Línea SCC SCC61-102                                       | sustituido por<br>22.00.326P                                        |
| 1     | ea    | ✓ | 22.00.326P | Soporte sensor presión Línea SCC SCC61-102 desde 04/2004                         | 545,30                                                              |
| 1     | ea    |   | 22.00.327  | Soporte sensor presión Línea SCC SCC 101/102                                     | sustituido por<br>22.00.326P                                        |
| 1     | ea    | ✓ | 22.00.332  | Air sucking ring f. air baffle Línea SCC, 61-202                                 | sustituido por<br>22.00.332P                                        |
| 1     | ea    | ✓ | 22.00.332P | Air sucking ring f. air baffle Línea SCC, 61-202 desde 04/2004                   | 1725,98                                                             |
| 1     | ea    | ✓ | 22.00.342  | Turbina D280/127 Thermojet Frimax Basic 110/200 Elektro                          | 10416,07                                                            |
| 1     | ea    |   | 22.00.353  | Tapa ventilación Línea SCC, 61-202                                               | sustituido por<br>22.00.353P                                        |
| 1     | ea    | ✓ | 22.00.353P | Tapa ventilación Línea SCC, 61-202 desde 04/2004                                 | 1138,60                                                             |
| 1     | ea    |   | 22.00.354  | Anilla separadora Línea SCC, 61-102                                              | sustituido por<br>22.00.354P                                        |
| 1     | ea    |   | 22.00.354P | Anilla separadora Línea SCC, 61-102 desde 04/2004                                | 455,23                                                              |
| 1     | ea    | ✓ | 22.00.361  | Tirador profundo para deflector aire SCC 61-202                                  | sustituido por<br>22.00.361P                                        |
| 1     | ea    | ✓ | 22.00.361P | Tirador profundo para deflector aire SCC 61-202 desde 04/2004                    | 552,26                                                              |
| 1     | ea    |   | 22.00.364  | Deflector Línea SCC, CM 101/G                                                    | sustituido por<br>87.00.144                                         |
| 1     | ea    |   | 22.00.372  | Deflector Línea SCC, SCC 61 G                                                    | sustituido por<br>87.00.130                                         |
| 1     | ea    |   | 22.00.374  | Deflector Línea SCC, SCC 101/E                                                   | sustituido por<br>87.00.131                                         |
| 1     | ea    |   | 22.00.375  | Deflector Línea SCC, SCC 101/G                                                   | sustituido por<br>87.00.101                                         |

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                    | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 22.00.379  | Deflector Línea SCC, SCC 61G                                   | sustituido por<br>87.00.130                                         |
| 1    | ea    | ✓ 22.00.381  | Deflector Línea SCC, SCC 101/E                                 | sustituido por<br>87.00.131                                         |
| 1    | ea    | ✓ 22.00.382  | Deflector Línea SCC, SCC 101/G                                 | sustituido por<br>87.00.101                                         |
| 1    | ea    | 22.00.384    | Deflector Línea SCC, SCC 201E                                  | sustituido por<br>87.00.124 <<br>08/2005 =><br>87.00.125            |
| 1    | ea    | 22.00.412    | Deflector Línea SCC, SCC 201G                                  | sustituido por<br>87.00.128 <<br>12/2005 =><br>87.00.129            |
| 1    | ea    | ✓ 22.00.429  | Lámina separadora Línea SCC, 202/G                             | sustituido por<br>22.00.429P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 22.00.429P | Lámina separadora Línea SCC, 202/G desde 04/2004               | 2847,89                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 22.00.458  | Lámina separadora Línea SCC 201/E                              | sustituido por<br>22.00.458P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 22.00.458P | Lámina separadora Línea SCC 201/E desde 04/2004                | 5619,62                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 22.00.462  | Deflector Línea SCC, CM 202E                                   | sustituido por<br>22.00.462P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 22.00.462P | Deflector Línea SCC, CM 202E desde 08/2005                     | 21621,24                                                            |
| 1    | ea    | 22.00.466    | Deflector Línea SCC, SCC 202E                                  | sustituido por<br>87.00.102                                         |
| 1    | ea    | 22.00.480    | Surge guard Sonda núcleo Línea SCC, 202                        | sustituido por<br>22.00.480P                                        |
| 1    | ea    | 22.00.480P   | Surge guard Sonda núcleo Línea SCC, 202 desde 08/2005          | 340,82                                                              |
| 1    | ea    | 22.00.491    | Surge guard Sonda núcleo SCC, CM 61                            | sustituido por<br>22.00.491P                                        |
| 1    | ea    | 22.00.491P   | Surge guard Sonda núcleo SCC, CM 61 desde 08/2005              | 1656,78                                                             |
| 1    | ea    | 22.00.508    | Boquilla conexión 112-311P VCC 112-311P                        | sustituido por<br>22.00.508P                                        |
| 1    | ea    | 22.00.508P   | Boquilla conexión 112-311P VCC 112-311P Desde 01/05            | 131,46                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 22.00.517  | Pieza interior de la medición humedad SCC 61-202               | sustituido por<br>22.00.517P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 22.00.517P | Pieza interior de la medición humedad SCC 61-202 desde 04/2004 | 620,42                                                              |
| 1    | ea    | 22.00.525    | Juego mangueras humedad SCC 61-202                             | sustituido por<br>22.00.525P                                        |
| 1    | ea    | 22.00.525P   | Juego mangueras humedad LM1 LM2; B-G desde 12/2006             | 354,38                                                              |
| 1    | ea    | 22.00.528    | Juego mangueras humedad Línea SCC SCC 102/201/202              | sustituido por<br>22.00.525P                                        |
| 1    | ea    | 22.00.544    | Válvula Clima completa Línea SCC SCC 61/62                     | sustituido por<br>22.00.568P                                        |
| 1    | ea    | 22.00.547    | Válvula Clima completa Línea SCC, SCC 101/102                  | sustituido por<br>22.00.576P                                        |
| 1    | ea    | 22.00.550    | Válvula de seguridad Línea SCC, CM 61/62                       | sustituido por<br>22.00.578P                                        |
| 1    | ea    | 22.00.553    | Válvula de seguridad Línea SCC, CM 101/102                     | sustituido por<br>22.00.579P                                        |
| 1    | ea    | 22.00.558    | Válvula Clima completa Línea SCC SCC 201/202                   | sustituido por<br>22.00.577P                                        |
| 1    | ea    | 22.00.561    | Válvula de seguridad Línea SCC, CM 201/202                     | sustituido por<br>22.00.580P                                        |

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                              | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 22.00.564    | Junta para la ventilación Línea SCC, 61-202                              | sustituido por<br>22.00.564P                                        |
| 1     | ea    | 22.00.564P   | Junta para la ventilación Línea SCC, 61-202 desde 11/2007                | 328,64                                                              |
| 1     | ea    | 22.00.568    | Válvula Clima completa Línea SCC SCC 61/62                               | sustituido por<br>22.00.568P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 22.00.568P | Válvula Clima completa Línea SCC SCC 61/62 desde 11/2007                 | 5924,62                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 22.00.571  | Lámina separadora 202G Línea SCC, 202G                                   | sustituido por<br>22.00.571P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 22.00.571P | Lámina separadora 202G Línea SCC, 202G                                   | 3604,64                                                             |
| 1     | ea    | 22.00.576    | Válvula Clima completa Línea SCC,SCC 101/102                             | sustituido por<br>22.00.576P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 22.00.576P | Válvula Clima completa Línea SCC,SCC 101/102 desde 11/2007               | 6078,33                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 22.00.577  | Válvula Clima completa Línea SCC SCC 201/202                             | sustituido por<br>22.00.577P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 22.00.577P | Válvula Clima completa Línea SCC SCC 201/202 desde 11/2007               | 6038,69                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 22.00.578  | Válvula de seguridad Línea SCC, CM 61/62                                 | sustituido por<br>22.00.578P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 22.00.578P | Válvula de seguridad Línea SCC, CM 61/62 desde 11/2007                   | 2037,94                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 22.00.579  | Válvula de seguridad Línea SCC, CM 101/102                               | sustituido por<br>22.00.579P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 22.00.579P | Válvula de seguridad Línea SCC, CM 101/102 desde 11/2007                 | 2305,72                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 22.00.580  | Válvula de seguridad Línea SCC, CM 201/202                               | sustituido por<br>22.00.580P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 22.00.580P | Válvula de seguridad Línea SCC, CM 201/202 desde 11/2007                 | 2245,90                                                             |
| 1     | ea    | 22.00.700    | Deflector SCC_WE 61E                                                     | sustituido por<br>87.01.145                                         |
| 1     | ea    | 22.00.701    | Deflector SCC_WE 61G                                                     | sustituido por<br>87.01.146                                         |
| 1     | ea    | 22.00.702    | Deflector SCC_WE 62E                                                     | sustituido por<br>87.01.147                                         |
| 1     | ea    | 22.00.703    | Deflector SCC_WE 62G                                                     | sustituido por<br>87.01.130                                         |
| 1     | ea    | 22.00.704    | Deflector SCC_WE 101E                                                    | sustituido por<br>87.01.131                                         |
| 1     | ea    | 22.00.705    | Deflector SCC_WE 101G                                                    | sustituido por<br>87.01.132                                         |
| 1     | ea    | 22.00.706    | Deflector SCC_WE 102E                                                    | sustituido por<br>87.01.133                                         |
| 1     | ea    | 22.00.707    | Deflector SCC_WE 102G                                                    | sustituido por<br>87.01.134                                         |
| 1     | ea    | 22.00.708    | Deflector SCC_WE 201E                                                    | sustituido por<br>87.01.135                                         |
| 1     | ea    | 22.00.709    | Deflector SCC_WE 201G                                                    | sustituido por<br>87.01.136                                         |
| 1     | ea    | 22.00.710    | Deflector SCC_WE 202E                                                    | sustituido por<br>87.01.137                                         |
| 1     | ea    | 22.00.711    | Deflector SCC_WE 202G                                                    | sustituido por<br>87.01.138                                         |
| 1     | ea    | 22.00.721    | Casquillo para junta de eje del motor SCC_WE, CM_P                       | sustituido por<br>22.00.721P                                        |
| 1     | ea    | 22.00.721P   | Casquillo para junta de eje del motor SCC_WE, CM_P, LM1; A desde 09/2011 | 47,64                                                               |
| 1     | ea    | 22.00.722    | Sujección del casquillo para junta de eje del motor SCC_WE, CM_P 61-202  | sustituido por<br>22.00.722P                                        |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                   | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 22.00.722P | Sujección del casquillo para junta de eje del motor SCC_WE, CM_P 61-202, LM1; A desde 09/2011 | 160,67                                                              |
| 1    | ea    | 22.00.725    | Válvula de control de clima completa SCC_WE, CM_P, 61-202                                     | sustituido por<br>22.00.725P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 22.00.725P | Válvula de control de clima completa SCC_WE, CM_P, 61-202, LM1;A desde 09/2011                | 2504,30                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 22.00.730  | Protección de alcance SCC_WE 61-202E                                                          | sustituido por<br>22.00.730P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 22.00.730P | Protección de alcance SCC_WE 61-202E desde 09/2011                                            | 1813,28                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 22.00.734  | Hand protection CM_P 61-202E                                                                  | sustituido por<br>22.00.734P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 22.00.734P | Hand protection CM_P 61-202E desde 09/2011                                                    | 1848,05                                                             |
| 1    | ea    | 22.00.740    | Deflector SCC_WE 61E                                                                          | sustituido por<br>87.01.145                                         |
| 1    | ea    | 22.00.741    | Deflector SCC_WE 61G                                                                          | sustituido por<br>87.01.146                                         |
| 1    | ea    | 22.00.742    | Deflector SCC_WE 62E                                                                          | sustituido por<br>87.01.147                                         |
| 1    | ea    | 22.00.743    | Deflector SCC_WE 62G                                                                          | sustituido por<br>87.01.130                                         |
| 1    | ea    | 22.00.744    | Deflector SCC_WE 101E                                                                         | sustituido por<br>87.01.131                                         |
| 1    | ea    | 22.00.745    | Deflector SCC_WE 101G                                                                         | sustituido por<br>87.01.132                                         |
| 1    | ea    | 22.00.746    | Deflector SCC_WE 102E                                                                         | sustituido por<br>87.01.133                                         |
| 1    | ea    | 22.00.747    | Deflector SCC_WE 102G                                                                         | sustituido por<br>87.01.134                                         |
| 1    | ea    | 22.00.748    | Deflector SCC_WE 201E                                                                         | sustituido por<br>87.01.135                                         |
| 1    | ea    | 22.00.749    | Deflector SCC_WE 201G                                                                         | sustituido por<br>87.01.136                                         |
| 1    | ea    | 22.00.750    | Deflector SCC_WE 202E                                                                         | sustituido por<br>87.01.137                                         |
| 1    | ea    | 22.00.751    | Deflector SCC_WE 202G                                                                         | sustituido por<br>87.01.138                                         |
| 1    | ea    | ✓ 22.00.767  | Tapa de válvula de control de clima SCC_WE, CM_P, 61-202                                      | sustituido por<br>22.00.767P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 22.00.767P | Tapa de válvula de control de clima SCC_WE, CM_P, 61-202 desde 09/2011                        | 515,74                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 22.00.778  | Lámina separadora SCC_WE, CM_P 201E                                                           | sustituido por<br>22.00.778P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 22.00.778P | Lámina separadora SCC_WE, CM_P 201E desde 09/2011                                             | 2153,39                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 22.00.779  | Lámina separadora SCC_WE, CM_P 201G                                                           | sustituido por<br>22.00.779P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 22.00.779P | Lámina separadora SCC_WE, CM_P 201G desde 09/2011                                             | 4390,60                                                             |
| 1    | ea    | 22.00.780    | Lámina separadora SCC_WE, CM_P 202E                                                           | sustituido por<br>87.01.353                                         |
| 1    | ea    | ✓ 22.00.781  | Lámina separadora SCC_WE, CM_P 202G                                                           | sustituido por<br>22.00.781P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 22.00.781P | Lámina separadora SCC_WE, CM_P 202G desde 09/2011                                             | 3215,49                                                             |
| 1    | ea    | 22.00.802    | Deflector *cocerse* SCC_WE 61E                                                                | sustituido por<br>87.01.139                                         |
| 1    | ea    | 22.00.803    | Deflector *cocerse* SCC_WE 61G                                                                | sustituido por<br>87.01.140                                         |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                                | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 22.00.804    | Deflector *cocerse* SCC_WE 101E                                                                            | sustituido por<br>87.01.141                                         |
| 1     | ea    | 22.00.805    | Deflector *cocerse* SCC_WE 101G                                                                            | sustituido por<br>87.01.142                                         |
| 1     | ea    | 22.00.806    | Deflector *cocerse* SCC_WE 201E                                                                            | sustituido por<br>87.01.143                                         |
| 1     | ea    | 22.00.807    | Deflector *cocerse* SCC_WE 201G                                                                            | sustituido por<br>87.01.144                                         |
| 1     | ea    | 22.00.828    | Turbina SCC_WE, CM_P 61/101/201                                                                            | sustituido por<br>22.00.828S                                        |
| 1     | ea    | 22.00.828S   | Turbina SCC_WE, CM_P 61/101/201 desde 09/2011                                                              | 4900,43                                                             |
| 1     | ea    | 22.00.829    | Turbina SCC_WE, CM_P 62/102/202                                                                            | sustituido por<br>22.00.829S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 22.00.829S | Turbina SCC_WE, CM_P 62/102/202 desde 09/2011                                                              | 4894,87                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 22.00.835  | Anillo de succión el deflector de aire SCC_WE, CM_P 61/101/201/G                                           | sustituido por<br>22.00.835P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 22.00.835P | Anillo de succión el deflector de aire SCC_WE, CM_P 61/101/201/G desde 09/2011                             | 1356,30                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 22.00.836  | Anillo de succión el deflector de aire SCC_WE, CM_P 62/102/202/G                                           | sustituido por<br>22.00.836P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 22.00.836P | Anillo de succión el deflector de aire SCC_WE, CM_P 62/102/202/G desde 09/2011                             | 1464,11                                                             |
| 1     | ea    | 22.00.837    | Junta tórica para Válvula Clima SCC_WE, CM_P                                                               | sustituido por<br>22.00.837P                                        |
| 1     | ea    | 22.00.837P   | Junta tórica para Válvula Clima SCC_WE, CM_P, LM1; A desde 09/2011                                         | 27,82                                                               |
| 1     | ea    | ✓ 22.00.850  | Boquilla para tubo exterior de medición de presión diferencial SCC_WE, CM_P, 61-202                        | sustituido por<br>22.00.850P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 22.00.850P | Boquilla para tubo exterior de medición de presión diferencial SCC_WE, CM_P, 61-202 desde 09/2011          | 627,03                                                              |
| 1     | ea    | 22.00.881    | Junta de la boquilla para tubo ext. de medición de presión dif. SCC_WE, CM_P, 61-202                       | sustituido por<br>22.00.881P                                        |
| 1     | ea    | 22.00.881P   | Junta de la boquilla para tubo ext. de medición de presión dif. SCC_WE, CM_P, 61-202, LM1; A desde 09/2011 | 27,82                                                               |
| 1     | ea    | 22.00.882    | Soporte sensor presión SCC_WE, CM_P, 61-202                                                                | sustituido por<br>22.00.882P                                        |
| 1     | ea    | 22.00.882P   | Soporte sensor presión SCC_WE, CM_P, 61-202 desde 09/2011                                                  | 343,25                                                              |
| 1     | ea    | 22.00.898    | Abrazadera de sujeción SCC_WE, CM_P 201/202 desde 09/2011                                                  | 331,08                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 22.00.908  | Boquilla para tubo exterior de medición de presión diferencial SCC_WE, CM_P, 201/202                       | sustituido por<br>22.00.908P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 22.00.908P | Boquilla para tubo exterior de medición de presión diferencial SCC_WE, CM_P, 201/202 desde 09/2011         | 451,75                                                              |
| 1     | ea    | 22.00.914    | Tubo de entrada de aire válvula control de clima SCC_WE, CM_P, 61/62                                       | sustituido por<br>22.00.914P                                        |
| 1     | ea    | 22.00.914P   | Tubo de entrada de aire válvula control de clima SCC_WE, CM_P, 61/62, LM1; A desde 09/2011                 | 181,88                                                              |
| 1     | ea    | 22.00.915    | Tubo de entrada de aire válvula control de clima SCC_WE, CM_P, 101/102                                     | sustituido por<br>22.00.915P                                        |
| 1     | ea    | 22.00.915P   | Tubo de entrada de aire válvula control de clima SCC_WE, CM_P, 101/102 desde 09/2011                       | 380,81                                                              |
| 1     | ea    | 22.00.916    | Tubo de entrada de aire válvula control de clima SCC_WE, CM_P, 201/202                                     | sustituido por<br>22.00.916P                                        |
| 1     | ea    | 22.00.916P   | Tubo de entrada de aire válvula control de clima SCC_WE, CM_P, 201/202 desde 09/2011                       | 325,17                                                              |

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                  | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 22.00.920    | Deflector CM_P, CM 61E                                                       | sustituido por<br>22.00.920P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 22.00.920P | Deflector CM_P, CM 61E desde 09/2011                                         | 6646,24                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 22.00.922  | Deflector CM_P 62E                                                           | sustituido por<br>22.00.922P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 22.00.922P | Deflector CM_P 62E desde 09/2011                                             | 7578,27                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 22.00.924  | Deflector CM_P, CM 101E                                                      | sustituido por<br>22.00.924P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 22.00.924P | Deflector CM_P, CM 101E desde 09/2011                                        | 8342,67                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 22.00.926  | Deflector CM_P 102E                                                          | sustituido por<br>22.00.926P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 22.00.926P | Deflector CM_P 102E desde 09/2011                                            | 11608,23                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 22.00.928  | Deflector CM_P 201E                                                          | sustituido por<br>22.00.928P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 22.00.928P | Deflector CM_P 201E desde 09/2011                                            | 12931,50                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 22.00.930  | Deflector CM_P 202E                                                          | sustituido por<br>22.00.930P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 22.00.930P | Deflector CM_P 202E desde 09/2011                                            | 16656,12                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 22.00.932  | Deflector *cocerse* CM_P, CM 61E                                             | sustituido por<br>22.00.932P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 22.00.932P | Deflector *cocerse* CM_P, CM 61E desde 09/2011                               | 9023,60                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 22.00.934  | Deflector *cocerse* CM_P, CM 101E                                            | sustituido por<br>22.00.934P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 22.00.934P | Deflector *cocerse* CM_P, CM 101E desde 09/2011                              | 7675,29                                                             |
| 1    | ea    | 22.00.936    | Deflector *cocerse* CM_P 201E                                                | sustituido por<br>22.00.936P                                        |
| 1    | ea    | 22.00.936P   | Deflector *cocerse* CM_P 201E desde 09/2011                                  | 16714,89                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 22.00.941  | Deflector CM_P 61G                                                           | sustituido por<br>22.00.941P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 22.00.941P | Deflector CM_P 61G desde 09/2011                                             | 6946,02                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 22.00.943  | Deflector CM_P 62G                                                           | sustituido por<br>22.00.943P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 22.00.943P | Deflector CM_P 62G desde 09/2011                                             | 8277,29                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 22.00.945  | Deflector CM_P 101G                                                          | sustituido por<br>22.00.945P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 22.00.945P | Deflector CM_P 101G desde 09/2011                                            | 8722,08                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 22.00.947P | Deflector CM_P 102G desde 09/2011                                            | 10403,55                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 22.00.949  | Deflector CM_P 201G                                                          | sustituido por<br>22.00.949P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 22.00.949P | Deflector CM_P 201G desde 09/2011                                            | 14273,54                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 22.00.951  | Deflector CM_P 202G                                                          | sustituido por<br>22.00.951P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 22.00.951P | Deflector CM_P 202G desde 09/2011                                            | 15559,60                                                            |
| 1    | ea    | 22.00.958    | Tubo de desagüe para Válvula Clima SCC_WE, CM_P, 201/202/E+G                 | sustituido por<br>22.00.958P                                        |
| 1    | ea    | 22.00.958P   | Tubo de desagüe para Válvula Clima SCC_WE, CM_P, 201/202/E+G desde 09/2011   | 304,99                                                              |
| 1    | ea    | 22.00.959    | Manga de desagüe para Válvula Clima SCC_WE, CM_P, 62/101/102/G               | sustituido por<br>22.00.959P                                        |
| 1    | ea    | 22.00.959P   | Manga de desagüe para Válvula Clima SCC_WE, CM_P, 62/101/102/G desde 09/2011 | 168,67                                                              |
| 1    | ea    | 22.00.960    | Tubo de desagüe para Válvula Clima SCC_WE, CM_P, 61/G+101/102/E              | sustituido por<br>22.00.960P                                        |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                       | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 22.00.960P   | Tubo de desagüe para Válvula Clima SCC_WE, CM_P, 61/<br>G+101/102/E desde 09/2011 | 150,24                                                              |
| 1     | ea    | 22.00.961    | Tubo de desagüe para Válvula Clima SCC_WE, CM_P, 61/62/E                          | sustituido por<br>22.00.961P                                        |
| 1     | ea    | 22.00.961P   | Tubo de desagüe para Válvula Clima SCC_WE, CM_P, 61/62/E desde<br>09/2011         | 115,11                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 22.00.963  | Deflector *cocerse* CM_P 61G                                                      | sustituido por<br>22.00.963P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 22.00.963P | Deflector *cocerse* CM_P 61G desde 09/2011                                        | 9080,98                                                             |
| 1     | ea    | 22.00.971    | Deflector *cocerse* SCC_WE 61E                                                    | sustituido por<br>87.01.139                                         |
| 1     | ea    | 22.00.972    | Deflector SCC_WE 101E                                                             | sustituido por<br>87.01.141                                         |
| 1     | ea    | 22.00.973    | Deflector SCC_WE 201E                                                             | sustituido por<br>87.01.143                                         |
| 1     | ea    | 22.00.974    | Deflector SCC_WE 61G                                                              | sustituido por<br>87.01.140                                         |
| 1     | ea    | 22.00.975    | Deflector SCC_WE 101G                                                             | sustituido por<br>87.01.142                                         |
| 1     | ea    | 22.00.976    | Deflector SCC_WE 201G                                                             | sustituido por<br>87.01.144                                         |
| 1     | ea    | ✓ 22.00.985  | Junta / Retén para eje de motor D15                                               | sustituido por<br>22.00.985P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 22.00.985P | Junta / Retén para eje de motor D15                                               | 364,46                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 22.00.987  | Junta / Retén para eje de motor D17                                               | sustituido por<br>22.00.987P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 22.00.987P | Junta / Retén para eje de motor D17                                               | 374,20                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 22.01.014  | Deflector SCC XS/CMP 623                                                          | sustituido por<br>22.01.014P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 22.01.014P | Deflector SCC/CMP 623, LM1; A desde 09/2016                                       | 7867,61                                                             |
| 1     | ea    | 22.01.022P   | Deflector *cocerse* LM1 LM2; B(E) desde 03/2020                                   | 7423,51                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 22.01.026P | Deflector *cocerse* LM1 LM2; B(G) desde 03/2020                                   | 8074,88                                                             |
| 1     | ea    | 22.01.031P   | Deflector *cocerse* LM1 LM2; D(E) desde 03/2020                                   | 8880,67                                                             |
| 1     | ea    | 22.01.033P   | Deflector *cocerse* LM1 LM2; D(G) desde 03/2020                                   | 8888,67                                                             |
| 1     | ea    | 22.01.050P   | Deflector *cocerse* LM1 LM2; F(E) desde 03/2020                                   | 14118,79                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 22.01.052P | Deflector *cocerse* LM1 LM2; F(G) desde 03/2020                                   | 15741,14                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 22.01.062  | Turbina SCC XS 623                                                                | sustituido por<br>22.01.062S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 22.01.062S | Turbina SCC 623, LM1; A desde 09/2016                                             | 5055,19                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 22.01.082  | Hand protection SCC XS 623                                                        | sustituido por<br>22.01.082P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 22.01.082P | Hand protection SCC XS 623 desde 09/2016                                          | 2923,36                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 22.01.105  | Pieza interior de la medición humedad SCC XS 623                                  | sustituido por<br>22.01.105S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 22.01.105S | Pieza interior de la medición humedad SCC 623, LM1; A desde<br>09/2016            | 707,71                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 22.01.107  | Pieza exterior de la medición humedad SCC XS 623                                  | sustituido por<br>22.01.107S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 22.01.107S | Pieza exterior de la medición humedad SCC 623, LM1; A desde<br>09/2016            | 603,03                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 22.01.112  | Tapa de válvula de control de clima SCC XS 623                                    | sustituido por<br>22.01.112P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 22.01.112P | Tapa de válvula de control de clima LM1; A desde 09/2016                          | 611,38                                                              |



| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                             | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 22.01.116    | Juego mangueras humedad SCC XS 623                                                      | sustituido por<br>22.01.116P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 22.01.116P | Juego mangueras humedad LM1 LM2; A desde 09/2016                                        | 575,56                                                              |
| 1    | ea    | 22.01.125P   | Deflector LM1 LM2; E(E) desde 03/2020                                                   | 9680,19                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 22.01.151S | Turbina LM1 LM2; B-C F-G desde 03/2020                                                  | 5001,98                                                             |
| 1    | ea    | 22.01.154P   | Deflector LM1 LM2; E(G) desde 03/2020                                                   | 11175,26                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 22.01.164S | Turbina LM1 LM2; D-E desde 03/2020                                                      | 4584,31                                                             |
| 1    | ea    | 22.01.179    | Juego de tubos de ventilación SCC XS 623                                                | sustituido por<br>22.01.179P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 22.01.179P | Juego de tubos de ventilación SCC 623, LM1; A desde 09/2016                             | 470,19                                                              |
| 1    | ea    | 22.01.196    | Placa de grafito para la junta de la brida SCC_WE, CM_P 61-202                          | sustituido por<br>22.01.196P                                        |
| 1    | ea    | 22.01.196P   | Placa de grafito para la junta de la brida SCC_WE, CM_P 61-202, LM1;<br>A desde 09/2011 | 38,25                                                               |
| 1    | ea    | 22.01.223    | Lámina separadora SCC_WE, CM_P 201E                                                     | sustituido por<br>87.01.352                                         |
| 1    | ea    | 22.01.224    | Lámina separadora SCC_WE, CM_P 202E                                                     | sustituido por<br>87.01.353                                         |
| 1    | ea    | 22.01.232P   | Deflector LM1 LM2; G(E) desde 03/2020                                                   | 17954,35                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 22.01.273P | Deflector LM1 LM2; C(E) desde 03/2020                                                   | 8181,65                                                             |
| 1    | ea    | 22.01.276P   | Deflector LM1 LM2; C(G) desde 03/2020                                                   | 9137,32                                                             |
| 1    | ea    | 22.01.329P   | Deflector LM1 LM2; G(G) desde 03/2020                                                   | 16795,58                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 22.01.334P | Deflector LM1 LM2; B(E) desde 03/2020                                                   | 7072,61                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 22.01.337P | Deflector LM1 LM2; B(G) desde 03/2020                                                   | 7029,49                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 22.01.340P | Deflector LM1 LM2; D(E) desde 03/2020                                                   | 8275,55                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 22.01.343P | Deflector LM1 LM2; D(G) desde 03/2020                                                   | 8482,47                                                             |
| 1    | ea    | 22.01.346P   | Deflector LM1 LM2; F(E) desde 03/2020                                                   | 15134,28                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 22.01.349P | Deflector LM1 LM2; F(G) desde 03/2020                                                   | 15441,71                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 22.01.385P | Tubo de entrada de aire válvula control de clima LM1 LM2; F G desde<br>03/2020          | 375,94                                                              |
| 1    | ea    | 22.01.399P   | Juego de tubos de ventilación CMP 623 desde 02/2017                                     | 220,14                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 22.01.402P | Válvula de control de clima completa LM1 LM2; B-G desde 03/2020                         | 2737,65                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 22.01.409P | Tapa de válvula de control de clima LM1 LM2; B-E desde 03/2020                          | 507,74                                                              |
| 1    | ea    | 22.01.423P   | Sujección del casquillo para junta de eje del motor LM1 LM2; B-G<br>desde 03/2020       | 173,89                                                              |
| 1    | ea    | 22.01.425P   | Placa de grafito para la junta de la brida LM1 LM2; B-G desde 03/2020                   | 46,95                                                               |
| 1    | ea    | 22.01.427P   | Casquillo para junta de eje del motor LM1 LM2; B-G desde 03/2020                        | 48,69                                                               |
| 1    | ea    | ✓ 22.01.456P | Tapa de válvula de control de clima, izquierda LM1 LM2; F G desde<br>03/2020            | 756,40                                                              |
| 1    | ea    | 22.01.459P   | Tubo de desagüe para Válvula Clima LM1, LM2; B desde 03/2020                            | 407,93                                                              |
| 1    | ea    | 22.01.465P   | Tubo de desagüe para Válvula Clima LM1 LM2; C desde 03/2020                             | 459,06                                                              |
| 1    | ea    | 22.01.466P   | Tubo de desagüe para Válvula Clima LM1 LM2; D desde 03/2020                             | 487,57                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 22.01.467P | Tubo de desagüe para Válvula Clima LM1 LM2; E desde 03/2020                             | 583,91                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 22.01.468P | Tubo de desagüe para Válvula Clima, arriba LM1 LM2; F G desde<br>03/2020                | 912,90                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 22.01.495P | Juego mangueras humedad LM1 LM2; F G(G) desde 03/2020                                   | 423,24                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 22.01.496P | Juego mangueras humedad LM1 LM2; F G(E) desde 03/2020                                   | 400,63                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 22.01.497P | Juego mangueras humedad LM1 LM2; B-E(G) desde 03/2020                                   | 500,44                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 22.01.521P | Juego mangueras humedad LM1 LM2; B-E(E) desde 03/2020                                   | 335,95                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 22.01.538P | Juego mangueras humedad LM1; A desde 03/2020                                            | 609,29                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 22.01.569P | Deflector *cocerse* LM1 LM2; D(E) desde 03/2020                                         | 9474,66                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                     | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 24.00.048    | Perno lado superior puerta Línea SCC 61-202                                                     | sustituido por<br>24.00.048P                                        |
| 1     | ea    | 24.00.048P   | Perno lado superior puerta Línea SCC 61-202 desde 04/2004                                       | 191,62                                                              |
| 1     | ea    | 24.00.088    | Puerta Línea SCC 61                                                                             | sustituido por<br>24.00.088P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.00.088P | Puerta Línea SCC 61 desde 04/2004                                                               | 14816,41                                                            |
| 1     | ea    | 24.00.093    | Puerta Línea SCC 101                                                                            | sustituido por<br>24.00.093P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.00.093P | Puerta Línea SCC 101 desde 04/2004                                                              | 19379,86                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 24.00.098  | Puerta Línea SCC 61 bisagras a la izquierda                                                     | sustituido por<br>24.00.098P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.00.098P | Puerta Línea SCC 61 bisagras a la izquierda desde 04/2004                                       | 21023,07                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 24.00.101  | Puerta Línea SCC 101 bisagras a la izquierda                                                    | sustituido por<br>24.00.101P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.00.101P | Puerta Línea SCC 101 bisagras a la izquierda desde 04/2004                                      | 18342,81                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 24.00.105  | Puerta Línea SCC 62                                                                             | sustituido por<br>24.00.105P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.00.105P | Puerta Línea SCC 62 desde 04/2004                                                               | 19841,70                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 24.00.110  | Puerta Línea SCC 62 bisagras a la izquierda                                                     | sustituido por<br>24.00.110P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.00.110P | Puerta Línea SCC 62 bisagras a la izquierda desde 04/2004                                       | 27386,58                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 24.00.113  | Puerta Línea SCC 102                                                                            | sustituido por<br>24.00.113P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.00.113P | Puerta Línea SCC 102 desde 04/2004                                                              | 33976,13                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 24.00.118  | Puerta Línea SCC 102 bisagras izquierda                                                         | sustituido por<br>24.00.118P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.00.118P | Puerta Línea SCC 102 bisagras izquierda desde 04/2004                                           | 40153,58                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 24.00.121  | Puerta Línea SCC 201                                                                            | sustituido por<br>24.00.121P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.00.121P | Puerta Línea SCC 201 desde 04/2004                                                              | 57979,25                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 24.00.126  | Puerta Línea SCC 202                                                                            | sustituido por<br>24.00.126P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.00.126P | Puerta Línea SCC 202 desde 04/2004                                                              | 64476,65                                                            |
| 1     | ea    | 24.00.133    | Angulo superior de sujeción de la puerta Línea SCC 61-202                                       | sustituido por<br>24.00.133P                                        |
| 1     | ea    | 24.00.133P   | Angulo superior de sujeción de la puerta Línea SCC 61-202 desde 04/2004                         | 714,32                                                              |
| 1     | ea    | 24.00.135    | Angulo superior de sujeción de la puerta Línea SCC 61-102 bisagras a la izquierda               | sustituido por<br>24.00.135P                                        |
| 1     | ea    | 24.00.135P   | Angulo superior de sujeción de la puerta Línea SCC 61-102 bisagras a la izquierda desde 04/2004 | 916,38                                                              |
| 1     | ea    | 24.00.136    | Maneta de puerta Línea SCC 201/202                                                              | sustituido por<br>24.04.081P                                        |
| 1     | ea    | 24.00.137    | Soporte puerta con encastre Línea SCC 61-102                                                    | sustituido por<br>24.00.137P                                        |
| 1     | ea    | 24.00.137P   | Soporte puerta con encastre Línea SCC 61-102 desde 04/2004                                      | 249,00                                                              |
| 1     | ea    | 24.00.141    | Soporte del gozne de la puerta Línea SCC 61-102                                                 | sustituido por<br>24.00.141P                                        |
| 1     | ea    | 24.00.141P   | Soporte del gozne de la puerta Línea SCC 61-102 desde 04/2004                                   | 370,03                                                              |
| 1     | ea    | 24.00.142    | Gozne retención Línea SCC 61-102                                                                | sustituido por<br>24.00.142P                                        |
| 1     | ea    | 24.00.142P   | Gozne retención Línea SCC 61-102 desde 04/2004                                                  | 351,25                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 24.00.143  | Maneta de puerta Línea SCC 201/202                                                              | sustituido por<br>24.04.081P                                        |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 24.00.143P   | Maneta de puerta, negro gris Línea SCC 201/202                                             | sustituido por<br>24.04.081P                                        |
| 1    | ea    | 24.00.145    | Perno lado superior puerta Línea SCC 201/202                                               | sustituido por<br>24.00.145P                                        |
| 1    | ea    | 24.00.145P   | Perno lado superior puerta Línea SCC 201/202 desde 04/2004                                 | 226,05                                                              |
| 1    | ea    | 24.00.146    | Casquillo de encastre SCC, CM 61-102                                                       | sustituido por<br>24.00.146P                                        |
| 1    | ea    | 24.00.146P   | Casquillo de encastre SCC, CM 61-102 desde 04/2004                                         | 543,22                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 24.00.147  | Casquillo superior de sujeción puerta SCC, CM 61-202                                       | sustituido por<br>24.00.147P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.00.147P | Casquillo superior de sujeción puerta SCC, CM 61-202 desde 04/2004                         | 849,95                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 24.00.148  | Casquillo superior de sujeción puerta SCC, CM 61-102 bisagras a la izquierda               | sustituido por<br>24.00.148P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.00.148P | Casquillo superior de sujeción puerta SCC, CM 61-102 bisagras a la izquierda desde 04/2004 | 1458,55                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 24.00.149  | Gozne puerta 2 pasos Línea SCC, 61-102                                                     | sustituido por<br>24.00.149P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.00.149P | Gozne puerta 2 pasos Línea SCC, 61-102 desde 04/2004                                       | 355,42                                                              |
| 1    | ea    | 24.00.151    | Perno lado superior puerta Línea SCC 61-102 bisagras a la izquierda                        | sustituido por<br>24.00.151P                                        |
| 1    | ea    | 24.00.151P   | Perno lado superior puerta Línea SCC 61-102 bisagras a la izquierda desde 04/2004          | 269,87                                                              |
| 1    | ea    | 24.00.152    | Maneta de puerta Línea SCC 61-102                                                          | sustituido por<br>24.04.084P                                        |
| 1    | ea    | 24.00.153    | Maneta de puerta, negro gris Línea SCC 61-102                                              | sustituido por<br>24.04.084P                                        |
| 1    | ea    | 24.00.153P   | Maneta de puerta, negro gris Línea SCC 61-102                                              | sustituido por<br>24.04.084P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.00.154  | Maneta de puerta OEM rojo Línea SCC 201/202                                                | sustituido por<br>24.00.154P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.00.154P | Maneta de puerta OEM rojo Línea SCC 201/202 desde 04/2004                                  | 2126,27                                                             |
| 1    | ea    | 24.00.159    | Casquillo de encastre SCC, CM 201/202                                                      | sustituido por<br>24.00.159P                                        |
| 1    | ea    | 24.00.159P   | Casquillo de encastre SCC, CM 201/202 desde 04/2004                                        | 319,95                                                              |
| 1    | ea    | 24.00.160    | Maneta de puerta OEM rojo Línea SCC 61-102                                                 | sustituido por<br>24.04.084P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.00.163  | Cristal interior completo SCC, CM 61                                                       | sustituido por<br>24.00.163P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.00.163P | Cristal interior completo SCC, CM 61 desde 04/2004                                         | 7157,12                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 24.00.164  | Cristal interior completo SCC, CM 101                                                      | sustituido por<br>24.00.164P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.00.164P | Cristal interior completo SCC, CM 101 desde 04/2004                                        | 8042,19                                                             |
| 5    | ea    | 24.00.171    | Separador silicona 7mm para la puerta SCC, CM 61-202                                       | sustituido por<br>24.00.171P                                        |
| 5    | ea    | 24.00.171P   | Separador silicona 7mm para la puerta SCC, CM 61-202, LM2; B-G desde 04/2004               | 267,78                                                              |
| 1    | ea    | 24.00.176    | Cerradura de puerta con el U-perno de la primavera Línea SCC 61-102                        | sustituido por<br>24.02.762P                                        |
| 1    | ea    | 24.00.177    | Plancha puerta para precalentamiento tot. SCC, CM 201                                      | sustituido por<br>87.00.653                                         |
| 1    | ea    | 24.00.178    | Plancha puerta para precalentamiento tot. SCC, CM 202                                      | sustituido por<br>87.00.654                                         |
| 1    | ea    | 24.00.187    | Junta para carro transporte SCC, CM 201                                                    | sustituido por<br>24.00.187P                                        |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                   | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 24.00.187P   | Junta para carro transporte SCC, CM 201 desde 04/2004                                         | 641,64                                                              |
| 1     | ea    | 24.00.194    | Junta para carro transporte SCC, CM 202                                                       | sustituido por<br>24.00.194P                                        |
| 1     | ea    | 24.00.194P   | Junta para carro transporte SCC, CM 202 desde 04/2004                                         | 740,40                                                              |
| 1     | ea    | 24.00.198    | Cristal interior completo SCC, CM 62                                                          | sustituido por<br>24.00.198P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.00.198P | Cristal interior completo SCC, CM 62 desde 04/2004                                            | 9769,92                                                             |
| 1     | ea    | 24.00.200    | Cristal interior completo SCC, CM 102                                                         | sustituido por<br>24.00.200P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.00.200P | Cristal interior completo SCC, CM 102 desde 04/2004                                           | 12116,67                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 24.00.202  | Cristal interior completo SCC, CM 61 bisagras a la izquierda                                  | sustituido por<br>24.00.202P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.00.202P | Cristal interior completo SCC, CM 61 bisagras a la izquierda desde<br>04/2004                 | 7206,85                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 24.00.204  | Cristal interior completo SCC, CM 101 bisagras a la izquierda                                 | sustituido por<br>24.00.204P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.00.204P | Cristal interior completo SCC, CM 101 bisagras a la izquierda desde<br>04/2004                | 8077,32                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 24.00.206  | Cristal interior completo SCC, CM 62 bisagras a la izquierda                                  | sustituido por<br>24.00.206P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.00.206P | Cristal interior completo SCC, CM 62 bisagras a la izquierda desde<br>04/2004                 | 9589,42                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 24.00.208  | Cristal interior completo SCC, CM 102 bisagras a la izquierda                                 | sustituido por<br>24.00.208P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.00.208P | Cristal interior completo SCC, CM 102 bisagras a la izquierda desde<br>04/2004                | 11793,25                                                            |
| 1     | ea    | 24.00.210    | Cristal interior completo SCC, CM 201                                                         | sustituido por<br>24.00.210P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.00.210P | Cristal interior completo SCC, CM 201 desde 04/2004                                           | 14333,36                                                            |
| 1     | ea    | 24.00.212    | Cristal interior completo SCC, CM 202                                                         | sustituido por<br>24.00.212P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.00.212P | Cristal interior completo SCC, CM 202 desde 04/2004                                           | 16705,85                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 24.00.216  | Soporte para cierre Línea SCC 201/202                                                         | sustituido por<br>24.00.216P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.00.216P | Soporte para cierre Línea SCC 201/202 desde 04/2004                                           | 687,19                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 24.00.223  | Angulo inferior de sujeción de la puerta Línea SCC 61-102 (ri.+le. hin-<br>ged)               | sustituido por<br>24.00.223P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.00.223P | Angulo inferior de sujeción de la puerta Línea SCC 61-102 (ri.+le. hin-<br>ged) desde 04/2004 | 495,23                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 24.00.279  | Swing shaft lever left Basic 110 - 200                                                        | 1121,91                                                             |
| 1     | ea    | 24.00.280    | Tuerca hu M10 inox A2                                                                         | sustituido por<br>24.00.280P                                        |
| 1     | ea    | 24.00.280P   | Tuerca hu M10 inox A2 DIN 934                                                                 | 13,91                                                               |
| 1     | ea    | 24.00.348    | Manguera silicona D30/40                                                                      | 4590,22                                                             |
| 1     | ea    | 24.00.365    | Junta para unión G 3/4"                                                                       | sustituido por<br>54.01.304                                         |
| 1     | ea    | 24.00.366    | Teflon hose D 4/6                                                                             | 477,49                                                              |
| 1     | ea    | 24.00.368    | Codo 90° D6-M1/8"                                                                             | sustituido por<br>24.00.368P                                        |
| 1     | ea    | 24.00.368P   | Codo 90° D6-M1/8"                                                                             | 100,16                                                              |
| 1     | ea    | 24.00.375    | Lid gasket TJ 200+ replaced by 24.00.629                                                      | Precio a petición                                                   |
| 1     | m     | 24.00.376    | Silicona negra para vitro                                                                     | sustituido por<br>24.00.376P                                        |
| 1     | ea    | 24.00.376P   | Silicona negra para vitro                                                                     | 3461,71                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 24.00.398  | Cojinete árbol D40                                                         | 7680,51                                                             |
| 1    | ea    | 24.00.490    | Joint porte Armoire Combi 20 1580 x 570                                    | sustituido por<br>24.00.490P                                        |
| 1    | ea    | 24.00.490P   | Joint porte Armoire Combi 20 1580 x 570 hasta 12/2003                      | 8754,08                                                             |
| 1    | ea    | 24.00.491    | Joint porte Armoire Combi 201 885 x 570 mm                                 | sustituido por<br>24.00.491P                                        |
| 1    | ea    | 24.00.491P   | Joint porte Armoire Combi 201 885 x 570 mm hasta 12/2003                   | 8461,26                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 24.00.502  | Soporte imán puerta con imán SCC, CM 61-102                                | sustituido por<br>24.00.502P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.00.502P | Soporte imán puerta con imán SCC, CM 61-102, LM1; A desde 04/2004          | 516,09                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 24.00.503  | Soporte imán puerta con imán Línea SCC 201/202 desde 04/2004 hasta 03/2007 | 515,40                                                              |
| 1    | ea    | 24.00.504    | Tapa de cerradura Línea SCC 61-102 *bisagras a la derecha*                 | sustituido por<br>24.00.504P                                        |
| 1    | ea    | 24.00.504P   | Tapa de cerradura Línea SCC 61-102 *bisagras a la derecha* desde 04/2004   | 52,86                                                               |
| 1    | ea    | 24.00.505    | Tapa de cerradura Línea SCC 61-102 bisagras a la izquierda                 | sustituido por<br>24.00.505P                                        |
| 1    | ea    | 24.00.505P   | Tapa de cerradura Línea SCC 61-102 bisagras a la izquierda desde 04/2004   | 66,77                                                               |
| 1    | ea    | 24.00.506    | Clip muelle para cierre puerta Línea SCC 61-102                            | sustituido por<br>24.02.761P                                        |
| 1    | ea    | 24.00.507    | Panel soporte para cristal interior puerta SCC, CM 201/202                 | sustituido por<br>24.00.507P                                        |
| 1    | ea    | 24.00.507P   | Panel soporte para cristal interior puerta SCC, CM 201/202 desde 04/2004   | 215,62                                                              |
| 1    | ea    | 24.00.545    | Grapas sujeción para cristal interior Línea SCC, 61-202                    | sustituido por<br>87.00.077                                         |
| 1    | ea    | 24.00.569    | Muelle de la tapa                                                          | sustituido por<br>87.00.195 negro,<br>87.00.196 azul                |
| 1    | ea    | 24.00.570    | Tapa tulipán                                                               | sustituido por<br>87.00.195 nero,<br>87.00.196 azul                 |
| 1    | ea    | 24.00.571    | Junta de la tapa                                                           | sustituido por<br>87.00.195 negro,<br>87.00.196 azul                |
| 1    | ea    | 24.00.629    | Equipo adjuntado de tapa TJ200 / Frimax et Basic Jet                       | 7467,68                                                             |
| 1    | ea    | 24.00.631    | Filter regulator Thermojet 200 Frimax Jet replaced by 40.00.737            | Precio a petición                                                   |
| 1    | ea    | 24.00.632    | Filter regulator TJ 110 replaced by 40.00.737                              | Precio a petición                                                   |
| 1    | ea    | ✓ 24.00.677  | Tira de la protección Línea SCC, 201                                       | sustituido por<br>24.00.677P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.00.677P | Tira de la protección Línea SCC, 201 desde 04/2004                         | 1445,33                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 24.00.689  | Tira de la protección Línea SCC, 202                                       | sustituido por<br>24.00.689P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.00.689P | Tira de la protección Línea SCC, 202 desde 04/2004                         | 1641,48                                                             |
| 1    | ea    | 24.00.700    | Junta adicional para la carro transporte SCC, CM 201                       | sustituido por<br>24.00.700P                                        |
| 1    | ea    | 24.00.700P   | Junta adicional para la carro transporte SCC, CM 201 desde 04/2004         | 318,56                                                              |
| 1    | ea    | 24.00.701    | Junta adicional para la carro transporte SCC, CM 202                       | sustituido por<br>24.00.701P                                        |
| 1    | ea    | 24.00.701P   | Junta adicional para la carro transporte SCC, CM 202 desde 04/2004         | 349,86                                                              |
| 1    | ea    | 24.00.718    | Árbol brazo de carga derecho completo VCC 211/311                          | sustituido por<br>24.01.909P                                        |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                           | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 24.00.720    | Arandela distanciadora árbol izquierdo VCC 211/311 Desde 01/05        | 411,06                                                              |
| 1     | ea    | 24.00.756    | Anillo de fricción teflón tapa derecha VCC 211/311                    | sustituido por<br>24.00.756P                                        |
| 1     | ea    | 24.00.756P   | Anillo de fricción teflón tapa derecha VCC 211/311 Desde 01/05        | 158,93                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 24.00.757P | Tope del anillo árbol giratorio derecho VCC 211/311 Desde 01/05       | 507,40                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 24.00.758  | Anillo camuflaje árbol de elevación VCC 211/311                       | sustituido por<br>24.00.758P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.00.758P | Anillo camuflaje árbol de elevación VCC 211/311 Desde 01/05           | 631,55                                                              |
| 1     | ea    | 24.00.760    | Eje cilindro tapa de la cuba VCC 112/211/311                          | sustituido por<br>24.00.760P                                        |
| 1     | ea    | 24.00.760P   | Eje cilindro tapa de la cuba VCC 112/211/311 Desde 01/05              | 449,32                                                              |
| 1     | ea    | 24.00.765    | Eje delantero cilindro tapa VCC 211P Desde 01/05                      | 1147,99                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 24.00.766  | Filtro tapa VCC 112P-311P                                             | sustituido por<br>24.00.766P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.00.766P | Filtro tapa VCC 112P-311P                                             | 3279,48                                                             |
| 1     | ea    | 24.00.767    | Eje posterior cilindro tapa VCC 211P                                  | sustituido por<br>24.00.767P                                        |
| 1     | ea    | 24.00.767P   | Eje posterior cilindro tapa VCC 211P Desde 01/05                      | 912,90                                                              |
| 1     | ea    | 24.00.769    | Imán tapa VCC 111-311                                                 | sustituido por<br>24.02.061                                         |
| 1     | ea    | ✓ 24.00.771  | Protección derecha gancho enclav VCC 211P/311P                        | sustituido por<br>24.00.771P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.00.771P | Protección derecha gancho enclav VCC 211P/311P Desde 01/05            | 378,72                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 24.00.772  | Protección izquierda gancho enclav VCC 211P/311P Desde 01/05          | 390,20                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 24.00.776P | Gato de bloqueo tapa VCC 211P/311P 24V Desde 01/05                    | 27515,95                                                            |
| 1     | ea    | 24.00.778    | Arandela distanciadora gancho enclav VCC 211/311                      | sustituido por<br>24.00.778P                                        |
| 1     | ea    | 24.00.778P   | Arandela distanciadora gancho enclav VCC 211/311 Desde 01/05          | 289,69                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 24.00.791  | Vaina cilindro de la cuba VCC 111/111+/112/112+                       | sustituido por<br>24.00.791P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.00.791P | Vaina cilindro de la cuba VCC 111/111+/112/112+ Desde 01/2005         | 365,16                                                              |
| 1     | ea    | 24.00.793    | Eje cilindro de elevación tapa VCC 112                                | sustituido por<br>24.00.793P                                        |
| 1     | ea    | 24.00.793P   | Eje cilindro de elevación tapa VCC 112 Desde 01/05                    | 44,17                                                               |
| 1     | ea    | ✓ 24.00.798  | Anillo de ajuste vaina cuba izquierda/d VCC 112 Desde 01/05           | 1070,44                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 24.00.803  | Cilindro elevador tapa VCC 111/111+/112/112+ 24V                      | sustituido por<br>24.00.803P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.00.803P | Cilindro elevador tapa VCC 111/111+/112/112+ 24V Desde 01/2005        | 29663,43                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 24.00.856  | Bandeja recojegotas Línea SCC, 61/101 desde 04/2004 hasta 09/2005     | 4190,98                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 24.00.857  | Bandeja recojegotas SCC, CM 61/101 *bis.a la izquierda*               | sustituido por<br>24.00.857P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.00.857P | Bandeja recojegotas SCC, CM 61/101 *bis.a la izquierda* desde 04/2004 | 3798,00                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 24.00.858  | Bandeja recojegotas Línea SCC, 62/102 desde 04/2004 hasta 09/2005     | 3438,06                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 24.00.859  | Bandeja recojegotas SCC, CM 62/102 *bis.a la izquierda*               | sustituido por<br>24.00.859S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.00.859S | Bandeja recojegotas SCC, CM 62/102 *bis.a la izquierda* desde 04/2004 | 3882,86                                                             |
| 1     | ea    | 24.00.866    | Junta de la tapa VCC 211                                              | sustituido por<br>24.00.866P                                        |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                        | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 24.00.866P   | Junta de la tapa VCC 211 Desde 01/2005 hasta 03/2007               | 4975,20                                                             |
| 1    | ea    | 24.00.867    | Junta de la tapa VCC 311                                           | sustituido por<br>24.00.867P                                        |
| 1    | ea    | 24.00.867P   | Junta de la tapa VCC 311 Desde 01/2005 hasta 15/04/2007            | 6145,45                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 24.00.872  | Dispositivo del montaje para la junta Línea SCC, 201               | sustituido por<br>24.00.872P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.00.872P | Dispositivo del montaje para la junta Línea SCC, 201 desde 04/2004 | 1374,39                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 24.00.873  | Dispositivo del montaje para la junta Línea SCC, 202               | sustituido por<br>24.00.873P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.00.873P | Dispositivo del montaje para la junta Línea SCC, 202 desde 04/2004 | 1455,77                                                             |
| 1    | ea    | 24.00.890    | Anillo de fricción árbol de la tapa VCC 211/311 Desde 01/05        | 184,67                                                              |
| 1    | ea    | 24.00.962    | Soporte para el ajuste de la puerta Línea SCC 61-102               | sustituido por<br>24.00.962P                                        |
| 1    | ea    | 24.00.962P   | Soporte para el ajuste de la puerta Línea SCC 61-102 desde 04/2004 | 69,55                                                               |
| 1    | ea    | ✓ 24.01.025P | Platina estanqueidad tapa VCC 211P/311P Desde 01/2005              | 2303,63                                                             |
| 1    | ea    | 24.01.084P   | Asa derecha tapa VCC 112 Desde 01/05                               | 7145,64                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 24.01.089  | Tobera de toma de agua VCC 112-311                                 | sustituido por<br>24.01.089P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.01.089P | Tobera de toma de agua VCC 112-311 Desde 01/05                     | 1744,42                                                             |
| 1    | ea    | 24.01.100    | Clip muelle para cierre puerta Línea SCC 61-102                    | sustituido por<br>24.02.761P                                        |
| 1    | ea    | 24.01.122    | Sonda corazón VCC 111/211/311                                      | sustituido por<br>87.00.559                                         |
| 1    | ea    | ✓ 24.01.140  | Cilindro gas 1100N VCC 112                                         | sustituido por<br>24.01.140P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.01.140P | Cilindro gas 1100N VCC 112 Desde 01/05                             | 4793,32                                                             |
| 1    | ea    | 24.01.151    | Junta tapa derecha VCC 112                                         | sustituido por<br>24.01.503                                         |
| 1    | ea    | 24.01.153    | Junta tapa izquierda VCC 112                                       | sustituido por<br>24.01.504P                                        |
| 1    | ea    | 24.01.154    | Anillo obturador árbol enclavam. tapa VCC 211/311                  | sustituido por<br>24.01.154P                                        |
| 1    | ea    | 24.01.154P   | Anillo obturador árbol enclavam. tapa VCC 211/311 Desde 01/05      | 324,82                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 24.01.164  | Revestimineto tapa VCC 211 Desde 01/05                             | 14128,18                                                            |
| 1    | ea    | 24.01.173    | Junta silicona 3/8"                                                | sustituido por<br>24.01.173P                                        |
| 1    | ea    | 24.01.174    | Adaptador salida tubo regulación vapor                             | sustituido por<br>24.01.174P                                        |
| 1    | ea    | 24.01.174P   | Adaptador salida tubo regulación vapor Desde 01/2005               | 284,13                                                              |
| 1    | ea    | 24.01.175    | Adaptador tubo regulación vapor Desde 01/05                        | 1523,23                                                             |
| 1    | ea    | 24.01.188    | Drene para bandeja recojegotas SCC, CM 61-102                      | sustituido por<br>24.01.188P                                        |
| 1    | ea    | 24.01.188P   | Drene para bandeja recojegotas SCC, CM 61-102 desde 10/2005        | 349,16                                                              |
| 1    | ea    | 24.01.195    | Muelle mant. codo junta de la tapa                                 | sustituido por<br>24.01.195P                                        |
| 1    | ea    | 24.01.195P   | Muelle mant. codo junta de la tapa                                 | 26,78                                                               |
| 1    | ea    | 24.01.199    | Tornillo cabeza redonda ranurada M6x47 *WDS*                       | sustituido por<br>24.01.199P                                        |
| 1    | ea    | 24.01.199P   | Tornillo cabeza redonda ranurada M6x47 *WDS*                       | 46,60                                                               |
| 10   | ea    | 24.01.200    | Tornillo cabeza cilíndrica ranurada Torx M4x12 T20                 | sustituido por<br>24.01.200P                                        |
| 10   | ea    | 24.01.200P   | Tornillo cabeza cilíndrica ranurada Torx M4x12 T20                 | 153,02                                                              |
| 1    | ea    | 24.01.208    | Cojinete árbol tapa 112 montado VCC 111/112                        | 9518,48                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado



| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                          | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 24.01.210    | Arandela distanciadora gancho enclava. VCC 112P Desde 01/05                                          | 1512,80                                                             |
| 1     | ea    | 24.01.221    | Cojinete clips canaleta VCC 111/111+/112/112+                                                        | sustituido por<br>24.01.221P                                        |
| 1     | ea    | 24.01.221P   | Cojinete clips canaleta VCC 111/111+/112/112+ desde 03/2020                                          | 69,55                                                               |
| 1     | ea    | ✓ 24.01.222  | Vaina y anillo iglidure VCC 211/311                                                                  | sustituido por<br>24.01.222P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.01.222P | Vaina y anillo iglidure VCC 211/311                                                                  | 5983,39                                                             |
| 1     | ea    | 24.01.230    | Racor M3/16                                                                                          | sustituido por<br>24.01.230P                                        |
| 1     | ea    | 24.01.230P   | Racor M3/16                                                                                          | 435,06                                                              |
| 1     | m     | ✓ 24.01.231  | Manguera silicona 16/20                                                                              | 378,03                                                              |
| 1     | m     | 24.01.232    | Manguera silicona 6x9                                                                                | 235,79                                                              |
| 1     | ea    | 24.01.233    | Soporte vierteagua izquierdo para puerta en equipos de suelo Línea SCC, 201 *Plástico*               | sustituido por<br>24.01.233S                                        |
| 1     | ea    | 24.01.233S   | Soporte vierteagua izquierdo para puerta en equipos de suelo Línea SCC, 201 *Plástico* desde 04/2004 | 153,71                                                              |
| 1     | ea    | 24.01.234    | Soporte vierte agua derecho para puerta en equipos de suelo SCC, CM 201 *Plástico*                   | sustituido por<br>24.01.234S                                        |
| 1     | ea    | 24.01.234S   | Soporte vierte agua derecho para puerta en equipos de suelo SCC, CM 201 *Plástico* desde 04/2004     | 328,99                                                              |
| 1     | ea    | 24.01.247    | Soporte vierteagua derecho para puerta en equipos de suelo Línea SCC, 201 *metal*                    | sustituido por<br>24.01.234S                                        |
| 1     | ea    | 24.01.251    | Soporte vierteagua izquierdo para puerta en equipos de suelo Línea SCC, 201 *metal*                  | sustituido por<br>24.01.233S                                        |
| 5     | ea    | 24.01.259    | Separador plástico 8,1mm para la puerta SCC, CM 201/202                                              | sustituido por<br>24.01.259P                                        |
| 5     | ea    | 24.01.259P   | Separador plástico 8,1mm para la puerta SCC, CM 201/202 desde 08/2005                                | 132,15                                                              |
| 1     | ea    | 24.01.300    | Sonda corazón VCC 111/112                                                                            | sustituido por<br>87.00.559                                         |
| 1     | ea    | 24.01.329    | Tuerca para sonda nucleo                                                                             | 511,57                                                              |
| 1     | ea    | 24.01.330    | Cubierta para la conexión de la presión VCC 111-311P                                                 | sustituido por<br>87.00.418                                         |
| 1     | ea    | 24.01.334    | Junta de puerta Armoire combi 20                                                                     | sustituido por<br>24.01.334P                                        |
| 1     | ea    | 24.01.334P   | Junta de puerta Armoire combi 20 desde 01/2004                                                       | 6971,06                                                             |
| 1     | ea    | 24.01.335    | Junta de puerta Armoire combi 201                                                                    | sustituido por<br>24.01.335P                                        |
| 1     | ea    | 24.01.335P   | Junta de puerta Armoire combi 201 desde 01/2004                                                      | 5433,91                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 24.01.346  | Soporte imán puerta con imán, ajustable SCC, CM 201/202                                              | sustituido por<br>24.01.346P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.01.346P | Soporte imán puerta con imán, ajustable SCC, CM 201/202 desde 04/2004                                | 977,24                                                              |
| 1     | ea    | 24.01.347    | Soporte vierte agua izquierda para puerta en equipos de suelo SCC, CM 201 *Plástico*                 | sustituido por<br>24.01.347S                                        |
| 1     | ea    | 24.01.347S   | Soporte vierte agua izquierda para puerta en equipos de suelo SCC, CM 201 *Plástico* desde 04/2004   | 197,53                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 24.01.350  | Cierre para puerta con cerrojo de puerta Línea SCC 201/202                                           | sustituido por<br>24.01.350P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.01.350P | Cierre para puerta con cerrojo de puerta Línea SCC 201/202 desde 12/2009                             | 4449,03                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 24.01.351  | Pestillo retención SCC_WE CMP; 201/202 LM1 LM2; F G                                                  | sustituido por<br>24.01.351P                                        |

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                       | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 24.01.351P | Pestillo retención SCC_WE CMP; 201/202 LM1 LM2; F G desde 12/2009 | 2875,02                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 24.01.353  | Cerrojo de puerta 201/202                                         | sustituido por 24.01.353P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 24.01.353P | Cerrojo de puerta 201/202 desde 12/2009                           | 2225,73                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 24.01.357  | Punado de tapa azul VCC 112                                       | sustituido por 24.01.357P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 24.01.357P | Punado de tapa azul VCC 112 desde 02/07                           | 992,54                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 24.01.358  | Punado de tapa negro VCC 111/111+/112/112+                        | sustituido por 24.01.358P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 24.01.358P | Punado de tapa negro VCC 111/111+/112/112+ desde 02/2007          | 1190,07                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 24.01.359  | Hinge superior of door Combi Banquet 20/201 <2004 hasta 12/2003   | 2485,52                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 24.01.375  | Junta chapa retención delantera VCC 311                           | sustituido por 24.01.375P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 24.01.375P | Junta chapa retención delantera VCC 311 Desde 12/06               | 675,37                                                              |
| 1    | ea    | 24.01.376    | Chapa posterior VCC 311                                           | sustituido por 24.01.376P                                           |
| 1    | ea    | 24.01.376P   | Chapa posterior VCC 311 Desde 12/06                               | 3419,63                                                             |
| 1    | ea    | 24.01.382    | Tapa presión 311P VCC 311P                                        | sustituido por 87.00.593                                            |
| 1    | ea    | 24.01.384    | Tapa presión 311 VCC 311                                          | sustituido por 87.00.583                                            |
| 1    | ea    | ✓ 24.01.388  | Motor enclavamiento tapa VCC 111+/112+ 24V 500N                   | sustituido por 24.01.388P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 24.01.388P | Motor enclavamiento tapa VCC 111+/112+ 24V 500N desde 07/07       | 7480,89                                                             |
| 1    | ea    | 24.01.393    | cubierta negra del eje de la tapa VCC 112                         | sustituido por 24.01.393P                                           |
| 1    | ea    | 24.01.393P   | cubierta negra del eje de la tapa VCC 112                         | 188,49                                                              |
| 1    | ea    | 24.01.394    | Cubierta azul del eje de la tapa                                  | 6929,33                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 24.01.395  | Gancho de Bloqueo izquierdo VCC 111+/112+                         | 821,43                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 24.01.396  | Gancho de Bloqueo derecho VCC 111+/112+                           | 821,43                                                              |
| 1    | ea    | 24.01.397    | Junta de la tapa VCC 311                                          | sustituido por 24.01.397P                                           |
| 1    | ea    | 24.01.397P   | Junta de la tapa VCC 311 Desde 16/04/2007 hasta 03/2012           | 6312,38                                                             |
| 1    | ea    | 24.01.398    | Junta de la tapa 211 VCC 211                                      | sustituido por 24.01.398P                                           |
| 1    | ea    | 24.01.398P   | Junta de la tapa 211 VCC 211 Desde 03/2007 hasta 03/2012          | 5858,19                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 24.01.405  | Tapa derecha completo VCC 112+ desde 02/07                        | 42764,64                                                            |
| 1    | ea    | 24.01.406    | Tapa izquierda completo VCC 112+ desde 02/07                      | 42764,64                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 24.01.453  | Anillo igus XFM 202311 IGLIDUR                                    | sustituido por 24.01.453P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 24.01.453P | Anillo igus XFM 202311 IGLIDUR                                    | 389,50                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 24.01.458  | Cubierta para la bisagra 311 VCC 311                              | sustituido por 24.01.458P                                           |
| 1    | ea    | 24.01.488    | Riostra de gancho de bloqueo VCC 111+/112+                        | sustituido por 24.01.488P                                           |
| 1    | ea    | 24.01.488P   | Riostra de gancho de bloqueo VCC 111+/112+                        | 102,59                                                              |
| 1    | ea    | 24.01.491    | Protección de gancho izquierda VCC 111+/112+                      | 400,63                                                              |
| 1    | ea    | 24.01.492    | Anillo Teflon árbol bloqueo tapa VCC 111+/112+                    | sustituido por 24.01.492P                                           |
| 1    | ea    | 24.01.492P   | Anillo Teflon árbol bloqueo tapa VCC 111+/112+                    | 324,12                                                              |
| 1    | ea    | 24.01.499    | Revestimiento tapa derecho VCC 112+                               | 6063,73                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                    | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 24.01.503  | Junta tapa derecha VCC 111-112                                 | sustituido por<br>24.01.503P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.01.503P | Junta tapa derecha VCC 111-112 desde 01/2005 hasta 07/2011     | 4190,29                                                             |
| 1     | ea    | 24.01.504    | Junta tapa izquierda VCC 111-112                               | sustituido por<br>24.01.504P                                        |
| 1     | ea    | 24.01.504P   | Junta tapa izquierda VCC 111-112 desde 01/2005 hasta 07/2011   | 4190,29                                                             |
| 1     | ea    | 24.01.512    | Revestimiento tapa izquierda VCC 111/112                       | sustituido por<br>24.02.466P                                        |
| 1     | ea    | 24.01.514    | Revestimiento tapa derecho VCC 112                             | 6032,08                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 24.01.536  | Cubrebisagra VCC 311                                           | 3605,68                                                             |
| 1     | ea    | 24.01.538    | Eje de gato tapa VCC 111-112+                                  | 312,99                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 24.01.539  | Cilindro gas 800N VCC 111/112                                  | sustituido por<br>24.01.539P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.01.539P | Cilindro gas 800N VCC 111/112 Desde 06/07                      | 934,46                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 24.01.541  | Cubrebisagra VCC 311                                           | sustituido por<br>24.01.541P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.01.541P | Cubrebisagra VCC 311                                           | 1811,88                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 24.01.542  | Revestimineto tapa VCC 311+                                    | 27815,73                                                            |
| 1     | ea    | 24.01.563    | Brazo de carga tapa VCC 111/111+/112/112+                      | sustituido por<br>24.01.802                                         |
| 1     | ea    | ✓ 24.01.564  | Apoyo brazo levantamiento cestas VCC 211-311                   | sustituido por<br>24.01.564P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.01.564P | Apoyo brazo levantamiento cestas VCC 211-311 desde 12/07       | 4149,25                                                             |
| 1     | ea    | 24.01.575    | Tapa VCC 311                                                   | sustituido por<br>87.00.583                                         |
| 1     | ea    | 24.01.591    | Revestimineto tapa VCC 311                                     | 9561,95                                                             |
| 1     | ea    | 24.01.599    | Tapa VCC 311+                                                  | sustituido por<br>87.00.593                                         |
| 1     | ea    | 24.01.623    | Arandela Ø17 DIN 6797 A2                                       | 29,56                                                               |
| 1     | ea    | ✓ 24.01.651  | Revestimineto tapa VCC 211+                                    | sustituido por<br>24.01.651P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.01.651P | Revestimineto tapa VCC 211+                                    | 36554,16                                                            |
| 1     | ea    | 24.01.785    | Riostra de gancho de bloqueo VCC 211-311+                      | sustituido por<br>24.01.785P                                        |
| 1     | ea    | 24.01.785P   | Riostra de gancho de bloqueo VCC 211-311+                      | 136,33                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 24.01.800  | Bandeja recojegotas SCC, CM 61/101                             | sustituido por<br>24.01.800S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.01.800S | Bandeja recojegotas SCC, CM 61/101 desde 10/2005               | 1701,64                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 24.01.801  | Bandeja recojegotas SCC, CM 62/102                             | sustituido por<br>24.01.801S                                        |
| 1     | ea    | 24.01.801S   | Bandeja recojegotas SCC, CM 62/102 desde 10/2005               | 2893,80                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 24.01.802  | Brazo de carga tapa VCC 111-112                                | sustituido por<br>24.01.802P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.01.802P | Brazo de carga tapa VCC 111-112 Desde 11/08                    | 1153,55                                                             |
| 1     | ea    | 24.01.898P   | Cojinete árbol tapa izquierda completo VCC 111-112 desde 11/08 | 1318,40                                                             |
| 1     | ea    | 24.01.900    | Brazo de carga tapa VCC 111-112                                | sustituido por<br>24.01.802                                         |
| 1     | ea    | 24.01.903    | Chaveta brazo giratorio tapa VCC 111-112                       | sustituido por<br>24.01.903P                                        |
| 1     | ea    | 24.01.903P   | Chaveta brazo giratorio tapa VCC 111-112 Desde 11/08           | 51,47                                                               |
| 1     | ea    | 24.01.906    | Obturador para tapa VCC 211-311                                | sustituido por<br>24.01.906P                                        |
| 1     | ea    | 24.01.906P   | Obturador para tapa VCC 211-311                                | 54,95                                                               |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                 | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 24.01.909  | Árbol brazo de carga completo VCC 211/311                                   | sustituido por<br>24.01.909P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.01.909P | Árbol brazo de carga completo VCC 211/311 Desde 07/09                       | 2302,59                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 24.01.920  | Gancho bloqueo antes izq/posterior der VCC 211-311+                         | sustituido por<br>24.01.920P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.01.920P | Gancho bloqueo antes izq/posterior der VCC 211-311+ desde 05/08             | 6933,50                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 24.01.921  | Gancho bloqueo antes der/posterior izq VCC 211-311+                         | sustituido por<br>24.01.921P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.01.921P | Gancho bloqueo antes der/posterior izq VCC 211-311+ desde 05/08             | 6933,50                                                             |
| 1    | ea    | 24.01.929    | Cubierta para la conexión de la presión VCC 111-311P                        | sustituido por<br>87.00.418                                         |
| 1    | ea    | 24.01.930    | Clip de fijación cubierta conexión de la presión VCC 111-311P               | sustituido por<br>24.01.930P                                        |
| 1    | ea    | 24.01.930P   | Clip de fijación cubierta conexión de la presión VCC 111-311P               | 93,90                                                               |
| 1    | ea    | 24.01.957    | Imán tapa VCC 111-311                                                       | sustituido por<br>24.02.061                                         |
| 1    | ea    | 24.01.958    | Junta para cubierta para la conexión de la presión VCC 111-311P             | sustituido por<br>24.01.958P                                        |
| 1    | ea    | 24.01.958P   | Junta para cubierta para la conexión de la presión VCC 111-311P             | 51,12                                                               |
| 1    | ea    | 24.02.053    | Tapa VCC 311                                                                | sustituido por<br>87.00.583                                         |
| 1    | ea    | 24.02.054    | Tapa VCC 311+                                                               | sustituido por<br>87.00.593                                         |
| 1    | ea    | ✓ 24.02.061  | Equipo imán tapa VCC 111-311 desde 05/05                                    | 3749,31                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 24.02.102  | Anillo camuflaje árbol de tapa VCC 211/311                                  | sustituido por<br>24.02.102P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.02.102P | Anillo camuflaje árbol de tapa VCC 211/311 Desde 07/09                      | 462,53                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 24.02.263  | Planchuela SCC, CM 201/202                                                  | sustituido por<br>24.02.263P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.02.263P | Planchuela SCC, CM 201/202; LM1 LM2 F G desde 12/2009                       | 587,04                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 24.02.286  | Cubierta de acceso técnico de la tapa VCCM 311                              | sustituido por<br>24.02.286P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.02.286P | Cubierta de acceso técnico de la tapa VCCM 311 Desde 04/2012                | 1288,84                                                             |
| 1    | ea    | 24.02.291    | Sonda corazón VCC 211/311                                                   | sustituido por<br>87.00.559                                         |
| 1    | ea    | 24.02.292    | Tuerca para sonda nucleo                                                    | sustituido por<br>87.00.527                                         |
| 1    | ea    | 24.02.303    | Tapa VCC 311+                                                               | sustituido por<br>87.00.593                                         |
| 1    | ea    | ✓ 24.02.367  | Apoyo de cubierta para la conexión de la presión VCCM 211-311               | sustituido por<br>24.02.367P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.02.367P | Apoyo de cubierta para la conexión de la presión VCCM 211-311 desde 04/2012 | 816,91                                                              |
| 1    | ea    | 24.02.368    | Cubierta para la conexión de la presión VCC 111-311P                        | sustituido por<br>24.02.368P                                        |
| 1    | ea    | 24.02.368P   | Cubierta para la conexión de la presión VCC 111-311P Desde 08/2011          | 70,60                                                               |
| 1    | ea    | ✓ 24.02.389  | Cubierta de acceso técnico de la tapa VCCM 211                              | sustituido por<br>24.02.389P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.02.389P | Cubierta de acceso técnico de la tapa VCCM 211 Desde 04/2012                | 3742,01                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 24.02.391  | Tapa VCC 311                                                                | sustituido por<br>24.02.391P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.02.391P | Tapa VCC 311 Desde 04/2012                                                  | 49846,64                                                            |

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                               | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 24.02.400  | Tapa VCC 211                                                              | sustituido por<br>24.02.400P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.02.400P | Tapa VCC 211 Desde 04/2012                                                | 46004,82                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 24.02.431  | Apoyo de cubierta para la conexión de la presión VCC 112                  | sustituido por<br>24.02.431P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.02.431P | Apoyo de cubierta para la conexión de la presión VCC 112 desde<br>07/2011 | 1284,66                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 24.02.435  | Eje de bisagra izquierda VCCM 211-311                                     | sustituido por<br>24.02.435P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.02.435P | Eje de bisagra izquierda VCCM 211-311 Desde 04/2012                       | 2610,02                                                             |
| 1     | ea    | 24.02.438    | Apoyo de cesta VCC 111-112                                                | sustituido por<br>24.02.438P                                        |
| 1     | ea    | 24.02.438P   | Apoyo de cesta VCC 111-112 desde 07/2011                                  | 425,67                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 24.02.457  | Revestimiento tapa izquierda VCC 111-112 desde 07/2011                    | 5050,32                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 24.02.466  | Tapa izquierda completo VCC 112                                           | sustituido por<br>24.02.466P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.02.466P | Tapa izquierda completo VCC 112 Desde 08/2011                             | 28574,56                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 24.02.468  | Tapa izquierda completo VCCM 112+                                         | sustituido por<br>24.02.468P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.02.468P | Tapa izquierda completo VCCM 112+ Desde 08/2011 hasta 10/2013             | 50678,51                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 24.02.469  | Tapa derecha completo VCCM 112+                                           | sustituido por<br>24.02.469P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.02.469P | Tapa derecha completo VCCM 112+ Desde 08/2011 hasta 09/2013               | 72409,64                                                            |
| 1     | ea    | 24.02.472    | Transporte a collar 101209                                                | sustituido por<br>24.02.472P                                        |
| 1     | ea    | 24.02.472P   | Transporte a collar 101209                                                | 67,82                                                               |
| 1     | ea    | 24.02.500    | Arandela PTFE Ø12 x 0.5 VCC 111P-311P                                     | sustituido por<br>24.02.500P                                        |
| 1     | ea    | 24.02.500P   | Arandela PTFE Ø12 x 0.5 VCC 111P-311P desde 06/10                         | 13,56                                                               |
| 1     | ea    | ✓ 24.02.509  | Cojinete árbol tapa central VCC 112                                       | sustituido por<br>24.02.509P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.02.509P | Cojinete árbol tapa central VCC 112 desde 07/2011                         | 999,49                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 24.02.511  | Cojinete árbol tapa izquierda VCC 112                                     | sustituido por<br>24.02.511P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.02.511P | Cojinete árbol tapa izquierda VCC 112 desde 07/2011                       | 967,15                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 24.02.513  | Cojinete árbol tapa derecha VCC 112                                       | sustituido por<br>24.02.513P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.02.513P | Cojinete árbol tapa derecha VCC 112 desde 07/2011                         | 967,15                                                              |
| 1     | ea    | 24.02.519    | Junta tapa VCC 112                                                        | sustituido por<br>24.02.519P                                        |
| 1     | ea    | 24.02.519P   | Junta tapa VCC 112 Desde 08/2011                                          | 3486,75                                                             |
| 1     | ea    | 24.02.520    | Junta de la tapa VCC 211                                                  | sustituido por<br>24.02.520P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.02.520P | Junta de la tapa VCC 211 Desde 04/2012                                    | 3877,29                                                             |
| 1     | ea    | 24.02.521    | Junta de la tapa VCC 311                                                  | sustituido por<br>24.02.521P                                        |
| 1     | ea    | 24.02.521P   | Junta de la tapa VCC 311 Desde 04/2012                                    | 4392,69                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 24.02.522  | Gancho bloqueo derecha VCC 211-311+                                       | sustituido por<br>24.02.522P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.02.522P | Gancho bloqueo derecha VCC 211-311+ Desde 04/2012                         | 1706,86                                                             |
| 1     | ea    | 24.02.523    | Gancho bloqueo izquierda VCC 211-311+                                     | sustituido por<br>24.02.523P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.02.523P | Gancho bloqueo izquierda VCC 211-311+ Desde 04/2012                       | 1336,83                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                           | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 24.02.524P | Gancho de Bloqueo izquierdo VCC 111+/112+ Desde 08/2011               | 855,86                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 24.02.525  | Gancho de Bloqueo derecho VCC 111+/112+                               | sustituido por<br>24.02.525P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.02.525P | Gancho de Bloqueo derecho VCC 111+/112+ Desde 08/2011                 | 853,78                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 24.02.533  | Motor enclavamiento tapa VCC 211-311+                                 | sustituido por<br>24.02.533P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.02.533P | Motor enclavamiento tapa VCC 211-311+ Desde 04/2012                   | 29935,39                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 24.02.550  | Protección derecha gancho enclav VCC 211-311+                         | sustituido por<br>24.02.550P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.02.550P | Protección derecha gancho enclav VCC 211-311+ Desde 04/2012           | 969,93                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 24.02.551  | Protección izquierda gancho enclav VCC 211-311+                       | sustituido por<br>24.02.551P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.02.551P | Protección izquierda gancho enclav VCC 211-311+ Desde 04/2012         | 816,22                                                              |
| 1    | ea    | 24.02.552    | Protección de gancho derecha VCC 111+/112+ Desde 08/2011              | 246,57                                                              |
| 1    | ea    | 24.02.553    | Protección de gancho izquierda VCC 111+/112+ Desde 08/2011            | 246,57                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 24.02.559  | Motor enclavamiento tapa izquierda VCC 111+/112+ 24V                  | sustituido por<br>24.02.559P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.02.559P | Motor enclavamiento tapa izquierda VCC 111+/112+ 24V desde<br>10/2011 | 20045,84                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 24.02.560  | Motor enclavamiento tapa derecha VCC 111+/112+ 24V                    | sustituido por<br>24.02.560P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.02.560P | Motor enclavamiento tapa derecha VCC 111+/112+ 24V Desde<br>10/2011   | 20045,84                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 24.02.613P | Motor enclavamiento tapa VCC 211-311+ Desde 10/2011                   | 26229,20                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 24.02.619  | Eje cilindro posterior tapa VCC 211-311+                              | sustituido por<br>24.02.619P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.02.619P | Eje cilindro posterior tapa VCC 211-311+ Desde 04/2012                | 745,62                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 24.02.620  | Arandela distanciadora d22/3,8x12,5                                   | sustituido por<br>24.02.620P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.02.620P | Arandela distanciadora d22/3,8x12,5                                   | 548,09                                                              |
| 1    | ea    | 24.02.645    | Sonda corazón VCC 111/211/311                                         | sustituido por<br>87.00.559                                         |
| 1    | ea    | 24.02.658    | Sonda corazón VCC 111-311                                             | sustituido por<br>87.00.559                                         |
| 1    | ea    | ✓ 24.02.660  | Puerta *versión marina* Línea SCC 61                                  | sustituido por<br>24.02.660P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.02.660P | Puerta *versión marina* Línea SCC 61 desde 04/2004                    | 14620,62                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 24.02.661P | Puerta *versión marina* Línea SCC 101 desde 04/2004                   | 17991,91                                                            |
| 1    | ea    | 24.02.676    | Tapa derecha VCCM 112T                                                | sustituido por<br>24.03.833S                                        |
| 1    | ea    | 24.02.677    | Tapa izquierda VCCM 112T                                              | sustituido por<br>24.03.834S                                        |
| 1    | ea    | 24.02.689    | Motor enclavamiento tapa VCC 211-311+                                 | sustituido por<br>24.02.689P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.02.689P | Motor enclavamiento tapa VCC 211-311+ Desde 05/2013                   | 14156,35                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 24.02.694  | Cilindro gas 800N VCCM 112T                                           | sustituido por<br>24.02.694P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.02.694P | Cilindro gas 800N VCCM 112T                                           | 919,16                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 24.02.697  | Punado de tapa izquierda VCC 111/111+/112/112+                        | sustituido por<br>24.02.697P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.02.697P | Punado de tapa izquierda VCC 111/111+/112/112+ desde 07/2013          | 1493,67                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 24.02.698  | Punado de tapa derecha VCC 111/111+/112/112+                          | sustituido por<br>24.02.698P                                        |

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                 | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 24.02.698P | Punado de tapa derecha VCC 111/111+/112/112+ desde 07/2013                                  | 1493,67                                                             |
| 1     | ea    | 24.02.705P   | Revestimiento tapa izquierda VCCM 112-112T desde 08/2013                                    | 14747,21                                                            |
| 1     | ea    | 24.02.710    | Tapa VCC 311+                                                                               | sustituido por<br>24.02.710P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.02.710P | Tapa VCC 311+ Desde 05/2013                                                                 | 87473,32                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 24.02.711  | Tapa VCC 211+                                                                               | sustituido por<br>24.02.711P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.02.711P | Tapa VCC 211+ Desde 05/2013                                                                 | 74012,87                                                            |
| 1     | ea    | 24.02.712    | Cubierta del eje de la tapa VCCM 112T                                                       | sustituido por<br>87.00.627                                         |
| 1     | ea    | 24.02.719    | Eje Autolift VCCM 112T                                                                      | sustituido por<br>87.00.620                                         |
| 1     | ea    | 24.02.722    | Rodillo eje Autolift VCCM 112T                                                              | sustituido por<br>87.00.620                                         |
| 1     | ea    | ✓ 24.02.725  | Brazo de carga tapa VCCM 112T                                                               | sustituido por<br>24.02.725P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.02.725P | Brazo de carga tapa VCCM 112T                                                               | 720,23                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 24.02.731  | Revestimiento tapa derecho VCCM 112P                                                        | sustituido por<br>24.02.731P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.02.731P | Revestimiento tapa derecho VCCM 112P desde 09/2013                                          | 14751,73                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 24.02.733  | Revestimiento tapa izquierda VCCM 112P                                                      | sustituido por<br>24.02.733P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.02.733P | Revestimiento tapa izquierda VCCM 112P desde 09/2013                                        | 10870,96                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 24.02.751  | Tapa derecha completo VCCM 112+                                                             | sustituido por<br>24.02.751P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.02.751P | Tapa derecha completo VCCM 112+ Desde 10/2013 hasta 01/2015                                 | 74746,66                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 24.02.752  | Tapa izquierda completo VCC 112+                                                            | sustituido por<br>24.02.752P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.02.752P | Tapa izquierda completo VCC 112+ Desde 10/2013 hasta 01/2015                                | 74744,23                                                            |
| 1     | ea    | 24.02.753    | Cojinete del reborde GSM-0809-08                                                            | sustituido por<br>24.02.753P                                        |
| 1     | ea    | 24.02.753P   | Cojinete del reborde GSM-0809-08                                                            | 32,69                                                               |
| 1     | ea    | 24.02.760    | Anillo de retención Ø26x10                                                                  | sustituido por<br>24.02.760P                                        |
| 1     | ea    | 24.02.760P   | Anillo de retención Ø26x10                                                                  | 262,22                                                              |
| 1     | ea    | 24.02.761    | Clip muelle para cierre puerta Línea SCC 61-102                                             | sustituido por<br>24.02.761P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.02.761P | Clip muelle para cierre puerta Línea SCC 61-102 desde 04/2004                               | 1164,34                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 24.02.762  | Cerradura de puerta con el U-perno de la primavera *2 pasos* Línea SCC 61-102               | sustituido por<br>24.02.762P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.02.762P | Cerradura de puerta con el U-perno de la primavera *2 pasos* Línea SCC 61-102 desde 04/2004 | 1947,86                                                             |
| 1     | ea    | 24.02.765    | Collar VCCM 112T                                                                            | sustituido por<br>24.02.765P                                        |
| 1     | ea    | 24.02.765P   | Collar VCCM 112T                                                                            | 57,73                                                               |
| 1     | ea    | 24.02.769P   | Brida anillo vaina de tapa VCCM 112T                                                        | 144,32                                                              |
| 1     | ea    | 24.02.770    | Brida anillo vaina de tapa VCCM 112                                                         | sustituido por<br>24.02.770P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.02.772  | Árbol brazo de carga completo VCCM 211-311                                                  | sustituido por<br>24.03.351P                                        |
| 1     | ea    | 24.02.783    | Junta para cubierta del eje de la tapa                                                      | sustituido por<br>24.02.783P                                        |
| 1     | ea    | 24.02.783P   | Junta para cubierta del eje de la tapa                                                      | 83,46                                                               |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado



| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 24.02.789    | Tapa derecha completo VCCM 112+                                            | sustituido por<br>24.02.789P                                        |
| 1    | ea    | 24.02.789P   | Tapa derecha completo VCCM 112+ Desde 01/2015                              | 66717,68                                                            |
| 1    | ea    | 24.02.790    | Tapa izquierda completo VCC 112+                                           | sustituido por<br>24.02.790P                                        |
| 1    | ea    | 24.02.790P   | Tapa izquierda completo VCC 112+ Desde 01/2015                             | 68767,44                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 24.02.791P | Tapa derecha completo VCCM 112NP Desde 01/2015                             | 27332,33                                                            |
| 1    | ea    | 24.02.801    | Cilindro giro tapa VCC 211/311 24V                                         | sustituido por<br>24.02.801S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.02.801S | Cilindro giro tapa VCC 211/311 24V Desde 02/2016                           | 22406,16                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 24.02.804P | Imán 22x10mm                                                               | 1044,35                                                             |
| 1    | ea    | 24.02.805    | Imán tapa                                                                  | sustituido por<br>24.02.061                                         |
| 1    | ea    | ✓ 24.02.814  | Angulo inferior de sujeción de la puerta SCC_WE, CM_P 61-102               | sustituido por<br>24.02.814P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.02.814P | Angulo inferior de sujeción de la puerta SCC_WE, CM_P 61-102 desde 09/2016 | 494,53                                                              |
| 1    | ea    | 24.02.832    | Soporte del gozne de la puerta *2 pasos* 60-102                            | sustituido por<br>24.02.832P                                        |
| 1    | ea    | 24.02.832P   | Soporte del gozne de la puerta *2 pasos* 60-102 desde 09/2016              | 298,73                                                              |
| 1    | ea    | 24.02.920    | Maneta de puerta 201/202 Rational                                          | sustituido por<br>24.04.065P                                        |
| 1    | ea    | 24.02.920P   | Maneta de puerta 201/202 Rational                                          | sustituido por<br>24.04.065P                                        |
| 1    | ea    | 24.02.923    | Maneta de puerta 61-102 Rational                                           | sustituido por<br>24.04.083P                                        |
| 1    | ea    | 24.02.923P   | Maneta de puerta 61-102 Rational                                           | sustituido por<br>24.04.083P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.02.930  | Cilindro gas 900N                                                          | sustituido por<br>24.02.930P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.02.930P | Cilindro gas 900N                                                          | 5339,32                                                             |
| 1    | ea    | 24.02.937    | Maneta de puerta SCC XS 623                                                | sustituido por<br>24.02.937P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.02.937P | Maneta de puerta SCC XS 623                                                | sustituido por<br>24.04.083P                                        |
| 1    | ea    | 24.02.949    | Tapa izquierda completo VCCM 112L                                          | sustituido por<br>24.03.835S                                        |
| 1    | ea    | 24.02.950    | Tapa derecha completo VCCM 112L                                            | sustituido por<br>24.03.836S                                        |
| 1    | ea    | 24.02.951    | Soporte puerta con encastre 61-102                                         | sustituido por<br>24.02.951P                                        |
| 1    | ea    | 24.02.951P   | Soporte puerta con encastre LM1; A desde 09/2016                           | 188,49                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 24.02.953  | Junta tapa VCCM 112L                                                       | sustituido por<br>24.02.953P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.02.953P | Junta tapa VCCM 112L Desde 01/2016                                         | 3911,37                                                             |
| 1    | ea    | 24.02.958    | Soporte del gozne de la puerta 60-102                                      | sustituido por<br>24.02.958P                                        |
| 1    | ea    | 24.02.958P   | Soporte del gozne de la puerta LM1 LM2; A-E desde 09/2016                  | 294,56                                                              |
| 1    | ea    | 24.02.959    | Gozne retención 60-102                                                     | sustituido por<br>24.02.959P                                        |
| 1    | ea    | 24.02.959P   | Gozne retención LM1 LM2; A-E desde 09/2016                                 | 251,09                                                              |
| 5    | ea    | 24.02.960    | Tornillo cabeza grafilada autoblocante M5x6                                | sustituido por<br>24.02.960P                                        |
| 5    | ea    | 24.02.960P   | Tornillo cabeza grafilada autoblocante M5x6                                | 46,25                                                               |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 24.02.966    | Casquillo de encastre 623-102                                                              | sustituido por<br>24.02.966P                                        |
| 1     | ea    | 24.02.966P   | Casquillo de encastre 623-102, LM1; A desde 09/2016                                        | 313,34                                                              |
| 1     | ea    | 24.02.967    | Protector de cable SCC_WE, CM_P 61-102                                                     | sustituido por<br>24.02.967P                                        |
| 1     | ea    | 24.02.967P   | Protector de cable SCC_WE, CM_P 61-102 desde 09/2016                                       | 46,60                                                               |
| 1     | ea    | ✓ 24.02.970  | Puerta SCC XS 623                                                                          | sustituido por<br>24.02.970P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.02.970P | Puerta SCC XS 623 desde 09/2016                                                            | 18875,24                                                            |
| 1     | ea    | 24.02.990    | Gozne puerta 2 pasos 60-102                                                                | sustituido por<br>24.02.990P                                        |
| 1     | ea    | 24.02.990P   | Gozne puerta 2 pasos 60-102 desde 09/2016                                                  | 234,40                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 24.03.021  | Bandeja recojegotas SCC XS 623                                                             | sustituido por<br>24.03.021P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.03.021P | Bandeja recojegotas SCC 623, LM1; A desde 09/2016                                          | 1576,79                                                             |
| 1     | ea    | 24.03.040    | Perno lado superior puerta SCC_WE, CM_P                                                    | sustituido por<br>24.03.040P                                        |
| 1     | ea    | 24.03.040P   | Perno lado superior puerta SCC_WE, CM_P, LM1 LM2; desde 09/2016                            | 182,23                                                              |
| 1     | ea    | 24.03.041    | Cerradura de puerta con el U-perno de la primavera 60-102                                  | sustituido por<br>24.03.213P                                        |
| 1     | ea    | 24.03.041P   | Cerradura de puerta con el U-perno de la primavera LM1 LM2; A-E                            | sustituido por<br>24.03.213P                                        |
| 1     | ea    | 24.03.052    | Casquillo superior de sujeción puerta 623-202                                              | sustituido por<br>24.03.052P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.03.052P | Casquillo superior de sujeción puerta LM1; A desde 09/2016                                 | 414,89                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 24.03.053P | Casquillo superior de sujeción puerta 623-102, LM1;A bisagras a la izquierda desde 09/2016 | 936,89                                                              |
| 1     | ea    | 24.03.054    | Casquillo de encastre 623-102 bisagras a la izquierda                                      | sustituido por<br>24.03.054P                                        |
| 1     | ea    | 24.03.054P   | Casquillo de encastre 623-102, LM1; A bisagras a la izquierda desde 09/2016                | 373,16                                                              |
| 1     | ea    | 24.03.056    | Casquillo deslizante para la puerta 623-102                                                | sustituido por<br>24.03.056P                                        |
| 1     | ea    | 24.03.056P   | Casquillo deslizante para la puerta 623-102, LM1 LM2; A-E desde 09/2016                    | 115,46                                                              |
| 10    | ea    | 24.03.057    | Abrasion protection for glide socket 623-202                                               | sustituido por<br>24.03.057P                                        |
| 10    | ea    | 24.03.057P   | Abrasion protection for glide socket 623-202, LM1 LM2;                                     | 165,54                                                              |
| 2     | ea    | 24.03.059    | Remache expansivo de plástico SCC 623-202                                                  | sustituido por<br>24.05.458P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.03.060  | Grapas sujección para cristal interior 623-202                                             | sustituido por<br>24.03.787S                                        |
| 1     | ea    | 24.03.060S   | Grapas sujección para cristal interior Línea SCC, 61-202                                   | sustituido por<br>24.03.787S                                        |
| 1     | ea    | 24.03.062    | Tapa superior para puerta 623-202                                                          | sustituido por<br>24.03.062P                                        |
| 1     | ea    | 24.03.062P   | Tapa superior para puerta LM1; A-G desde 09/2016                                           | 88,33                                                               |
| 1     | ea    | ✓ 24.03.078  | Puerta SCC_WE 61                                                                           | sustituido por<br>24.03.078P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.03.078P | Puerta SCC_WE 61 desde 09/2016                                                             | 18775,09                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 24.03.080  | Puerta SCC_WE 101                                                                          | sustituido por<br>87.01.425                                         |

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                               | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 24.03.086  | Puerta *Level illumination* SCC_WE 61                                     | sustituido por<br>24.03.086P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.03.086P | Puerta *Level illumination* SCC_WE 61 desde 09/2016                       | 20315,71                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 24.03.087  | Puerta SCC_WE 62                                                          | sustituido por<br>24.03.087P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.03.087P | Puerta SCC_WE 62 desde 09/2016                                            | 22952,51                                                            |
| 1    | ea    | 24.03.088    | Puerta *Level illumination* SCC_WE 101                                    | sustituido por<br>24.03.088P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.03.088P | Puerta *Level illumination* SCC_WE 101 desde 09/2016                      | 23975,99                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 24.03.089  | Puerta SCC_WE 102                                                         | sustituido por<br>24.03.089P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.03.089P | Puerta SCC_WE 102 desde 09/2016                                           | 38638,00                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 24.03.090  | Puerta SCC_WE 61 bisagras a la izquierda                                  | sustituido por<br>24.03.090P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.03.090P | Puerta SCC_WE 61 bisagras a la izquierda desde 09/2016                    | 22817,92                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 24.03.091  | Puerta SCC_WE 62 bisagras a la izquierda                                  | sustituido por<br>24.03.091P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.03.091P | Puerta SCC_WE 62 bisagras a la izquierda desde 09/2016                    | 25998,63                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 24.03.092  | Puerta SCC_WE 101 bisagras a la izquierda                                 | sustituido por<br>24.03.092P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.03.092P | Puerta SCC_WE 101 bisagras a la izquierda desde 09/2016                   | 24965,75                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 24.03.093  | Puerta SCC_WE 102 bisagras a la izquierda                                 | sustituido por<br>24.03.093P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.03.093P | Puerta SCC_WE 102 bisagras a la izquierda desde 09/2016                   | 38932,56                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 24.03.175  | Bandeja recojegotas 61/101                                                | sustituido por<br>87.01.608S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.03.176  | Bandeja recojegotas 62/102                                                | sustituido por<br>87.01.609S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.03.177  | Bandeja recojegotas 61/101 bisagras a la izquierda *Level*                | sustituido por<br>87.01.610S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.03.178  | Bandeja recojegotas 62/102 bisagras a la izquierda                        | sustituido por<br>87.01.611S                                        |
| 1    | ea    | 24.03.180    | Zapato de la guía para bandeja recojegotas 61-102                         | sustituido por<br>87.01.608S /<br>87.01.609S                        |
| 1    | ea    | 24.03.181    | Zapato de la guía para bandeja recojegotas 61-102 bisagras a la izquierda | sustituido por<br>87.01.610S /<br>87.01.611S                        |
| 1    | ea    | 24.03.183    | Perno lado superior puerta 61-102 bisagras a la izquierda                 | sustituido por<br>24.03.183P                                        |
| 1    | ea    | 24.03.183P   | Perno lado superior puerta LM1; A bisagras a la izquierda desde 09/2016   | 207,27                                                              |
| 1    | ea    | 24.03.184    | Tapa de cerradura SCC_WE, CM_P 61-102                                     | sustituido por<br>24.03.184P                                        |
| 1    | ea    | 24.03.184P   | Tapa de cerradura SCC_WE, CM_P 61-102, LM1; A desde 09/2016               | 59,12                                                               |
| 1    | ea    | 24.03.185    | Tapa de cerradura 61-102 bisagras a la izquierda                          | sustituido por<br>24.03.185P                                        |
| 1    | ea    | 24.03.185P   | Tapa de cerradura 61-102, LM1; A bisagras a la izquierda desde 09/2016    | 102,94                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 24.03.190  | Junta para bastidor móvil de carga múltipla 201                           | sustituido por<br>87.01.544S                                        |
| 1    | ea    | 24.03.191    | Junta de ventana 201                                                      | sustituido por<br>87.01.544S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.03.192  | Junta para bastidor móvil de carga múltipla 202                           | sustituido por<br>87.01.545S                                        |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 24.03.193    | Junta de ventana 202                                                                       | sustituido por<br>87.01.545S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.03.195  | Cierre para puerta 201/202                                                                 | sustituido por<br>24.03.195P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.03.195P | Cierre para puerta 201/202 desde 09/2016                                                   | 5370,97                                                             |
| 10    | ea    | 24.03.198P   | Tornillo cabeza avellanada, phillips 4,0X12 A2 PH2                                         | 266,74                                                              |
| 1     | ea    | 24.03.199    | Casquillo de encastre 201/202                                                              | sustituido por<br>24.03.199P                                        |
| 1     | ea    | 24.03.199P   | Casquillo de encastre 201/202 desde 09/2016                                                | 465,66                                                              |
| 1     | ea    | 24.03.202    | Dispositivo abertura y vaciado recoge gotas 623                                            | sustituido por<br>24.03.202P                                        |
| 1     | ea    | 24.03.202P   | Dispositivo abertura y vaciado recoge gotas 623 desde 09/2016                              | 148,15                                                              |
| 1     | ea    | 24.03.204    | Bandeja recojegotas 623                                                                    | sustituido por<br>24.03.021P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.03.213  | Cerradura de puerta con el U-perno de la primavera *2 pasos* 60-102                        | sustituido por<br>24.03.213P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.03.213P | Cerradura de puerta con el U-perno de la primavera *2 pasos* 60-102;<br>A-E desde 09/2016  | 1919,35                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 24.03.244  | Puerta *versión marina* SCC_WE 61                                                          | sustituido por<br>24.03.244P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.03.244P | Puerta *versión marina* SCC_WE 61 desde 09/2016                                            | 19938,03                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 24.03.246  | Puerta *versión marina* SCC_WE 101                                                         | sustituido por<br>24.03.246P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.03.246P | Puerta *versión marina* SCC_WE 101 desde 09/2016                                           | 23106,92                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 24.03.252  | Puerta *Prison* SCC_WE 201                                                                 | sustituido por<br>24.03.252P                                        |
| 1     | ea    | 24.03.255    | Puerta *Prison* SCC_WE 62 bisagras a la izquierda                                          | sustituido por<br>24.03.355P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.03.288  | Clip muelle para cierre puerta 60-102                                                      | sustituido por<br>24.03.288P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.03.288P | Clip muelle para cierre puerta LM1 LM2; A-E desde 09/2016                                  | 949,07                                                              |
| 1     | ea    | 24.03.327S   | Puerta *versión marina* SCC 201 desde 09/2016                                              | 69409,78                                                            |
| 1     | ea    | 24.03.328S   | Puerta *versión marina* SCC, CMP 202 desde 09/2016                                         | 86478,00                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 24.03.334  | Brazo de carga tapa VCCM 112L                                                              | sustituido por<br>24.03.334P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.03.334P | Brazo de carga tapa VCCM 112L desde 01/2016                                                | 1559,40                                                             |
| 1     | ea    | 24.03.341    | Spring for door drip collector 623                                                         | sustituido por<br>24.03.341P                                        |
| 1     | ea    | 24.03.341P   | Spring for door drip collector 623 desde 09/2016                                           | 79,29                                                               |
| 1     | ea    | ✓ 24.03.351  | Árbol brazo de carga completo con bujes de bronce sinterizado VCC<br>211/311               | sustituido por<br>24.03.351P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.03.351P | Árbol brazo de carga completo con bujes de bronce sinterizado VCC<br>211/311 Desde 02/2016 | 3658,89                                                             |
| 1     | ea    | 24.03.355    | Junta de drenaje para colector de goteo de puerta 623                                      | sustituido por<br>24.03.355P                                        |
| 1     | ea    | 24.03.355P   | Junta de drenaje para colector de goteo de puerta 623, LM1; A desde<br>09/2016             | 127,98                                                              |
| 1     | ea    | 24.03.357    | Angulo inferior de sujeción de la puerta SCC XS 623                                        | sustituido por<br>24.03.357P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.03.357P | Angulo inferior de sujeción de la puerta SCC 623, LM1; A desde<br>09/2016                  | 461,49                                                              |
| 1     | ea    | 24.03.359    | Perno lado superior puerta 201/202                                                         | sustituido por<br>24.03.359P                                        |
| 1     | ea    | 24.03.359P   | Perno lado superior puerta 201/202 desde 09/2016                                           | 242,05                                                              |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                           | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 24.03.360  | Puerta SCC_WE 201                                                                                     | sustituido por<br>24.03.360P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.03.360P | Puerta SCC_WE 201 desde 09/2016                                                                       | 64164,35                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 24.03.361  | Puerta SCC_WE 202                                                                                     | sustituido por<br>24.03.361P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.03.361P | Puerta SCC_WE 202 desde 09/2016                                                                       | 81232,58                                                            |
| 1    | ea    | 24.03.369    | Soporte vierte agua izquierda para puerta en equipos de suelo SCC_WE 201/202 *Plástico*               | sustituido por<br>24.03.369P                                        |
| 1    | ea    | 24.03.369P   | Soporte vierte agua izquierda para puerta en equipos de suelo SCC_WE 201/202 *Plástico* desde 09/2016 | 795,00                                                              |
| 1    | ea    | 24.03.391    | Soporte vierte agua derecho para puerta en equipos de suelo SCC_WE 201/202 *Plástico*                 | sustituido por<br>24.03.391P                                        |
| 1    | ea    | 24.03.391P   | Soporte vierte agua derecho para puerta en equipos de suelo SCC_WE 201/202 *Plástico* desde 09/2016   | 300,82                                                              |
| 1    | ea    | 24.03.398    | Protector de cable 201/202                                                                            | sustituido por<br>24.03.398P                                        |
| 1    | ea    | 24.03.398P   | Protector de cable 201/202 desde 09/2016                                                              | 42,43                                                               |
| 1    | ea    | ✓ 24.03.399  | Angulo superior de sujeción de la puerta SCC XS 623                                                   | sustituido por<br>24.03.399P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.03.399P | Angulo superior de sujeción de la puerta SCC 623, LM1; A desde 09/2016                                | 553,65                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 24.03.407  | Puerta SCC XS 623 bisagras a la izquierda                                                             | sustituido por<br>24.03.407P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.03.407P | Puerta SCC XS 623 bisagras a la izquierda desde 09/2016                                               | 20091,75                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 24.03.450  | Soporte de junta con junta de panel SCC_WE 201                                                        | sustituido por<br>87.01.544S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.03.450P | Soporte de junta con junta de panel SCC_WE 201                                                        | sustituido por<br>87.01.544S                                        |
| 1    | ea    | 24.03.451    | Soporte de junta con junta de panel SCC_WE 202                                                        | sustituido por<br>87.01.545S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.03.451P | Soporte de junta con junta de panel SCC_WE 202                                                        | sustituido por<br>87.01.545S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.03.461  | Angulo inferior de sujeción de la puerta SCC XS 623                                                   | sustituido por<br>24.03.357P                                        |
| 1    | ea    | 24.03.467    | Compartimiento de cables para la puerta SCC, CMP XS 623                                               | sustituido por<br>24.03.467P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.03.467P | Compartimiento de cables para la puerta SCC, CMP 623, LM1; A desde 09/2016                            | 1754,85                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 24.03.468P | Compartimiento de cables para la puerta SCC, CMP 623, LM1; A bisagras a la izquierda desde 09/2016    | 2439,61                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 24.03.470  | Maneta de puerta 61-102 OEM                                                                           | sustituido por<br>24.04.439P                                        |
| 1    | ea    | 24.03.470P   | Maneta de puerta 61-102 OEM                                                                           | sustituido por<br>24.04.439P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.03.471  | Maneta de puerta 201/202 OEM                                                                          | sustituido por<br>24.03.471P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.03.471P | Maneta de puerta 201/202 OEM desde 09/2016                                                            | 3280,52                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 24.03.474P | Tapa izquierda LMX2; B desde 03/2020                                                                  | 62775,01                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 24.03.481P | Tapa derecha LMX2; B desde 03/2020                                                                    | 62775,01                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 24.03.492  | Maneta de puerta SCC XS 623 OEM                                                                       | sustituido por<br>24.03.492P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.03.492P | Maneta de puerta SCC XS 623 OEM desde 09/2016                                                         | 2534,55                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 24.03.507S | Casquillo superior de sujeción puerta 61-102 bisagras a la izquierda desde 06/2019                    | 1060,70                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                            | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 24.03.581P | Tapa LMX2; D desde 03/2020                             | 116951,74                                                           |
| 1     | ea    | 24.03.586    | Sonda corazón VCC 112L                                 | sustituido por<br>87.00.559                                         |
| 1     | ea    | ✓ 24.03.600  | Puerta CM/CMP 61                                       | sustituido por<br>24.03.600P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.03.600P | Puerta CM/CMP 61 desde 03/2017                         | 14657,14                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 24.03.601  | Puerta CMP 101                                         | sustituido por<br>24.03.601P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.03.601P | Puerta CMP 101 desde 03/2017                           | 17371,14                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 24.03.602  | Puerta CMP 201                                         | sustituido por<br>24.03.602P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.03.602P | Puerta CMP 201 desde 03/2017                           | 61597,46                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 24.03.603  | Puerta CMP 62                                          | sustituido por<br>24.03.603P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.03.603P | Puerta CMP 62 desde 03/2017                            | 15629,85                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 24.03.604  | Puerta CMP 102                                         | sustituido por<br>24.03.604P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.03.604P | Puerta CMP 102 desde 03/2017                           | 29794,54                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 24.03.605  | Puerta CMP 202                                         | sustituido por<br>24.03.605P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.03.605P | Puerta CMP 202 desde 03/2017                           | 64497,17                                                            |
| 1     | ea    | 24.03.606    | Cristal interior completo CM/CMP 61                    | sustituido por<br>24.04.329S                                        |
| 1     | ea    | 24.03.606S   | Cristal interior completo CM/CMP 61                    | sustituido por<br>24.04.329S                                        |
| 1     | ea    | 24.03.607    | Cristal interior completo CM/CMP 101                   | sustituido por<br>24.04.331S                                        |
| 1     | ea    | 24.03.607S   | Cristal interior completo CM/CMP 101                   | sustituido por<br>24.04.331S                                        |
| 1     | ea    | 24.03.608    | Cristal interior completo CMP 201                      | sustituido por<br>24.03.608S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.03.608S | Cristal interior completo CMP 201 desde 05/2017        | 18129,97                                                            |
| 1     | ea    | 24.03.609    | Cristal interior completo CMP 62                       | sustituido por<br>24.04.330S                                        |
| 1     | ea    | 24.03.609S   | Cristal interior completo CMP 62                       | sustituido por<br>24.04.330S                                        |
| 1     | ea    | 24.03.610    | Cristal interior completo CMP 102                      | sustituido por<br>24.03.610S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.03.610S | Cristal interior completo CMP 102 desde 05/2017        | 8843,80                                                             |
| 1     | ea    | 24.03.611    | Cristal interior completo CMP 202                      | sustituido por<br>24.03.611S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.03.611S | Cristal interior completo CMP 202 desde 05/2017        | 18568,51                                                            |
| 1     | ea    | 24.03.630S   | Puerta SCC 61 *nave* *Prison* desde 09/2016            | 45589,93                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 24.03.639  | Plancha puerta para precalentamiento tot. SCC_WE 201   | sustituido por<br>87.01.417                                         |
| 1     | ea    | ✓ 24.03.640  | Plancha puerta para precalentamiento tot. SCC_WE 202   | sustituido por<br>87.01.418                                         |
| 1     | ea    | ✓ 24.03.668  | Puerta CMP 61 *bisagras a la izquierda*                | sustituido por<br>24.03.668P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.03.668P | Puerta CMP 61 *bisagras a la izquierda* desde 03/2017  | 15956,41                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 24.03.669  | Puerta CMP 101 *bisagras a la izquierda*               | sustituido por<br>24.03.669P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.03.669P | Puerta CMP 101 *bisagras a la izquierda* desde 03/2017 | 18070,85                                                            |
| 1     | ea    | 24.03.674P   | Puerta CMP 61 *nave* desde 03/2017                     | 14560,46                                                            |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                     | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 24.03.758  | Bandeja recojegotas CMP 61/101                                                  | sustituido por<br>87.01.608S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.03.759  | Bandeja recojegotas CMP 62/102                                                  | sustituido por<br>87.01.609S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.03.760  | Bandeja recojegotas CMP 61/101 bisagras a la izquierda                          | sustituido por<br>87.01.610S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.03.761  | Bandeja recojegotas CMP 62/102 bisagras a la izquierda                          | sustituido por<br>87.01.611S                                        |
| 1    | ea    | 24.03.762    | Base para separador CMP 61-202                                                  | sustituido por<br>87.01.438                                         |
| 1    | ea    | ✓ 24.03.764  | Espaciador para puerta CMP 61-202                                               | sustituido por<br>24.03.764P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.03.764P | Espaciador para puerta CMP 61-202, LM1 LM2; B-E desde 05/2017                   | 451,41                                                              |
| 1    | ea    | 24.03.786    | Tapa del soporte inferior de la puerta                                          | sustituido por<br>24.03.786P                                        |
| 1    | ea    | 24.03.786P   | Tapa del soporte inferior de la puerta                                          | 61,21                                                               |
| 1    | ea    | 24.03.787    | Grapas sujeción para cristal interior 623-202                                   | sustituido por<br>24.03.787S                                        |
| 1    | ea    | 24.03.787S   | Grapas sujeción para cristal interior Línea SCC, 61-202, LM1 LM2; desde 09/2016 | 130,76                                                              |
| 1    | ea    | 24.03.788    | Tope de la puerta 61-102 bisagras a la izquierda                                | sustituido por<br>24.03.788P                                        |
| 1    | ea    | 24.03.788P   | Tope de la puerta 61-102 bisagras a la izquierda desde 09/2016                  | 246,92                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 24.03.806P | Cilindro gas 1000N                                                              | 1438,38                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 24.03.808S | Levante el brazo para la tapa izquierda LMX; A-B desde 03/2020                  | 1151,12                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 24.03.833  | Tapa derecha VCCM 112T                                                          | sustituido por<br>24.03.833S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.03.833S | Tapa derecha VCCM 112T Desde 01/2017                                            | 29628,66                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 24.03.834  | Tapa izquierda VCCM 112T                                                        | sustituido por<br>24.03.834S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.03.834S | Tapa izquierda VCCM 112T Desde 01/2017                                          | 29628,66                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 24.03.835  | Tapa izquierda VCCM 112L                                                        | sustituido por<br>24.03.835S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.03.835S | Tapa izquierda VCCM 112L Desde 01/2017                                          | 29878,70                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 24.03.836  | Tapa derecha VCCM 112L                                                          | sustituido por<br>24.03.836S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.03.836S | Tapa derecha VCCM 112L Desde 01/2017                                            | 29878,70                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 24.03.863P | Trampilla de inspección de tapa LMX2; B desde 03/2020                           | 7018,01                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 24.04.046P | Trampilla de inspección de tapa LMX2; D desde 03/2020                           | 10924,86                                                            |
| 1    | ea    | 24.04.054P   | Cubierta para la conexión de la presión LMX; C-D desde 03/2020                  | 52,86                                                               |
| 1    | ea    | ✓ 24.04.056P | Tapa LMX1; C desde 03/2020                                                      | 84010,57                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 24.04.065P | Maneta de puerta RATIONAL 201/202, F/G Rational desde 09/2016                   | 2483,78                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 24.04.081P | Maneta de puerta LM2; F-G desde 03/2020                                         | 2393,01                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 24.04.083P | Maneta de puerta RATIONAL SCC CMP 61-102 LM1; A-E desde 09/2016                 | 1588,96                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 24.04.084P | Maneta de puerta LM2; A-E desde 03/2020                                         | 1382,39                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 24.04.095S | Puerta LM1; B desde 03/2020                                                     | 23048,49                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 24.04.096S | Puerta LM1; C desde 03/2020                                                     | 25208,49                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 24.04.097S | Puerta LM1; D desde 03/2020                                                     | 27545,86                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 24.04.098S | Puerta LM1; E desde 03/2020                                                     | 40826,17                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 24.04.099S | Puerta LM2; B desde 03/2020                                                     | 18691,27                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 24.04.100S | Puerta LM2; C desde 03/2020                                                     | 20746,25                                                            |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado



| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                            | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 24.04.101S | Puerta LM2; D desde 03/2020                                                            | 21895,98                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 24.04.102S | Puerta LM2; E desde 03/2020                                                            | 34481,79                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 24.04.103S | Puerta LM1; B bisagras a la izquierda desde 03/2020                                    | 23826,45                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 24.04.104S | Puerta LM1; C bisagras a la izquierda desde 03/2020                                    | 26211,46                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 24.04.105S | Puerta LM1; D bisagras a la izquierda desde 03/2020                                    | 28324,86                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 24.04.106S | Puerta LM1; E bisagras a la izquierda desde 03/2020                                    | 41065,78                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 24.04.107S | Puerta LM2; B bisagras a la izquierda desde 03/2020                                    | 19631,30                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 24.04.108S | Puerta LM2; C bisagras a la izquierda desde 03/2020                                    | 21910,93                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 24.04.109S | Puerta LM2; D bisagras a la izquierda desde 03/2020                                    | 22898,95                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 24.04.110S | Puerta LM2; E bisagras a la izquierda desde 03/2020                                    | 35719,86                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 24.04.111S | Puerta LM1; F desde 03/2020                                                            | 76582,19                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 24.04.112S | Puerta LM1; G desde 03/2020                                                            | 81902,04                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 24.04.113S | Puerta LM2; F desde 03/2020                                                            | 69358,65                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 24.04.114S | Puerta LM2; G desde 03/2020                                                            | 74703,19                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 24.04.148S | Levante el brazo para la tapa derecha LMX; A-B desde 03/2020                           | 1151,12                                                             |
| 1     | ea    | 24.04.155S   | Eje cilindro D8 con clavija grapa                                                      | 681,28                                                              |
| 1     | ea    | 24.04.211P   | Tapa de cerradura LM1 LM2; B-E desde 03/2020                                           | 54,95                                                               |
| 1     | ea    | 24.04.212S   | Soporte vierte agua derecho para puerta en equipos de suelo LM1 LM2; F-G desde 03/2020 | 414,54                                                              |
| 1     | ea    | 24.04.213S   | Soporte vierte agua izquierda para puerta en equipos de suelo LM1 LM2; F-G *Plástico*  | sustituido por<br>24.04.471S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.04.217P | Casquillo de encastre LM1 LM2; B-E desde 03/2020                                       | 498,36                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 24.04.218P | Casquillo de encastre LM1 LM2; B-E bisagras a la izquierda desde 03/2020               | 535,22                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 24.04.219P | Casquillo de encastre LM1 LM2; F-G desde 03/2020                                       | 391,94                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 24.04.231S | Plancha puerta para precalentamiento tot. LM1 LM2; F desde 03/2020                     | 8775,99                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 24.04.232S | Plancha puerta para precalentamiento tot. LM1 LM2; G desde 03/2020                     | 9425,97                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 24.04.244P | Cierre para puerta LM1 LM2; F-G                                                        | sustituido por<br>24.04.244S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.04.244S | Cierre para puerta LM1 LM2; F-G desde 03/2020                                          | 5077,80                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 24.04.245P | Soporte puerta con encastre LM1 LM2; F-G desde 03/2020                                 | 302,91                                                              |
| 1     | ea    | 24.04.292P   | Tapa derecha LMX1; B                                                                   | sustituido por<br>24.04.292S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.04.292S | Tapa derecha LMX1; B desde 03/2020                                                     | 53949,99                                                            |
| 1     | ea    | 24.04.293P   | Tapa izquierda LMX1; B                                                                 | sustituido por<br>24.04.293S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.04.293S | Tapa izquierda LMX1; B desde 03/2020                                                   | 62715,89                                                            |
| 1     | ea    | 24.04.294P   | Tapa izquierda LMX1; A                                                                 | sustituido por<br>24.04.294S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.04.294S | Tapa izquierda LMX1; A desde 03/2020                                                   | 49612,24                                                            |
| 1     | ea    | 24.04.295P   | Tapa derecha LMX1; A                                                                   | sustituido por<br>24.04.295S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.04.295S | Tapa derecha LMX1; A desde 03/2020                                                     | 49612,24                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 24.04.297P | Tapa LMX2; C desde 03/2020                                                             | 97071,44                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 24.04.298P | Tapa LMX1; D desde 03/2020                                                             | 91033,10                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 24.04.307P | Cilindro gas 900N LMX; B desde 03/2020                                                 | 1438,38                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 24.04.329S | Cristal interior completo CM/CMP 61, LM2; B desde 05/2017                              | 6852,12                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 24.04.330S | Cristal interior completo CM/CMP 62, LM2; C desde 05/2017                              | 7973,68                                                             |
| 1     | ea    | 24.04.331    | Cristal interior completo CM/CMP 101                                                   | sustituido por<br>24.04.331S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.04.331S | Cristal interior completo CM/CMP 101, LM2; D desde 05/2017                             | 7856,83                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 24.04.332S | Cristal interior completo CM/CMP 102, LM2; E desde 05/2017                                 | 9260,09                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 24.04.333P | Cristal interior completo LM2; F desde 03/2020                                             | 11813,07                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 24.04.334P | Cristal interior completo LM2; G desde 03/2020                                             | 13083,13                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 24.04.352S | Cilindro giro tapa LMX; C-D desde 03/2020                                                  | 23356,27                                                            |
| 2    | ea    | 24.04.356    | Remache expansivo de plástico 623-202                                                      | sustituido por<br>24.05.458P                                        |
| 2    | ea    | 24.04.356P   | Remache expansivo de plástico 623-202, LM1 LM2;                                            | sustituido por<br>24.05.458P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.04.358S | Brazo de carga tapa LMX; C-D desde 03/2020                                                 | 2481,34                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 24.04.397S | Puerta LM1; B *Prison* desde 03/2020                                                       | 34271,74                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 24.04.398S | Puerta LM1; C *Prison* desde 03/2020                                                       | 37184,32                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 24.04.399S | Puerta LM1; D *Prison* desde 03/2020                                                       | 40024,91                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 24.04.400S | Puerta LM1; E *Prison* desde 03/2020                                                       | 53380,69                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 24.04.401S | Puerta LM1; B bisagras a la izquierda *Prison* desde 03/2020                               | 35050,05                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 24.04.402S | Puerta LM1; C bisagras a la izquierda *Prison* desde 03/2020                               | 38186,94                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 24.04.403S | Puerta LM1; D bisagras a la izquierda *Prison* desde 03/2020                               | 40804,26                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 24.04.404S | Puerta LM1; E bisagras a la izquierda *Prison* desde 03/2020                               | 54383,31                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 24.04.405S | Puerta LM1; F *Prison* desde 03/2020                                                       | 93984,98                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 24.04.406S | Puerta LM1; G *Prison* desde 03/2020                                                       | 104058,15                                                           |
| 1    | ea    | ✓ 24.04.407S | Puerta LM2; B *Prison* desde 03/2020                                                       | 29914,52                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 24.04.408S | Puerta LM2; C *Prison* desde 03/2020                                                       | 32721,73                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 24.04.409S | Puerta LM2; D *Prison* desde 03/2020                                                       | 34378,85                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 24.04.410S | Puerta LM2; E *Prison* desde 03/2020                                                       | 47800,71                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 24.04.411S | Puerta LM2; B bisagras a la izquierda *Prison* desde 03/2020                               | 30855,94                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 24.04.412S | Puerta LM2; C bisagras a la izquierda *Prison* desde 03/2020                               | 33886,41                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 24.04.413S | Puerta LM2; D bisagras a la izquierda *Prison* desde 03/2020                               | 35381,48                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 24.04.414S | Puerta LM2; E bisagras a la izquierda *Prison* desde 03/2020                               | 49037,38                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 24.04.415S | Puerta LM2; F *Prison* desde 03/2020                                                       | 86538,17                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 24.04.416S | Puerta LM2; G *Prison* desde 03/2020                                                       | 97078,40                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 24.04.418S | Eje de tapa LMX; C-D desde 03/2020                                                         | 4381,91                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 24.04.424S | Rodamiento de tapa con anillo de estanqueidad LMX1LMX2; A-D desde 03/2020                  | 592,95                                                              |
| 2    | ea    | ✓ 24.04.432P | Tapón de puerto de bloqueo LMX2 desde 03/2020                                              | 4530,41                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 24.04.439P | Maneta de puerta OEM LM1; A-E desde 03/2020                                                | 1425,86                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 24.04.441P | Maneta de puerta OEM LM1; F-G desde 03/2020                                                | 2456,65                                                             |
| 1    | ea    | 24.04.455S   | Cojinete de tapa LMX; C-D desde 03/2020                                                    | 299,08                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 24.04.468S | Soporte de junta LM1 LM2; F desde 03/2020                                                  | 1125,73                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 24.04.469S | Soporte de junta LM1 LM2; G desde 03/2020                                                  | 1340,31                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 24.04.471S | Canalón de desagüe (incluido el imán de la puerta) LM1 LM2; F-G *Plástico* desde 03/2020   | 3517,00                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 24.04.596S | Tapa para el imán de la puerta con imán LM1 LM2; B-E desde 03/2020                         | 3511,44                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 24.04.597S | Tapa para el imán de la puerta con imán LM1 LM2; B-E bisagras a la izquierda desde 03/2020 | 3511,44                                                             |
| 1    | ea    | 24.04.598S   | Tapa para puerta magnética LM1 LM2; B-E                                                    | sustituido por<br>24.04.596S                                        |
| 1    | ea    | 24.04.599S   | Tapa para puerta magnética LM1 LM2; B-E bisagras a la izquierda                            | sustituido por<br>24.04.597S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 24.04.676S | Hoja de precalentamiento para la puerta LM1 LM2; F desde 03/2020                           | 4247,32                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 24.04.677S | Hoja de precalentamiento para la puerta LM1 LM2; G desde 03/2020                           | 4549,53                                                             |
| 1    | ea    | 24.04.711P   | Cubierta para la conexión de la presión LMX; A-B desde 03/2020                             | 52,86                                                               |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                               | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 24.04.783P | Puerta LM1; A desde 03/2020                                               | 18397,41                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 24.04.785P | Puerta LM1; A bisagras a la izquierda desde 03/2020                       | 19614,26                                                            |
| 1     | ea    | 24.04.796P   | Junta para carro transporte 201 desde 03/2019                             | 792,57                                                              |
| 1     | ea    | 24.04.797P   | Junta para carro transporte 202 desde 03/2019                             | 1061,74                                                             |
| 1     | ea    | 24.04.817S   | Manguera de llenado de cuba izquierda LMX; A-B                            | sustituido por<br>50.02.322P                                        |
| 1     | ea    | 24.04.835P   | Cristal interior completo *Planibel G* SCC, CM 62                         | sustituido por<br>24.04.330S                                        |
| 1     | ea    | 24.04.837P   | Cristal interior completo *Planibel G* SCC, CM 102                        | sustituido por<br>24.04.332S                                        |
| 1     | ea    | 24.04.853P   | Soporte de junta 201                                                      | sustituido por<br>87.01.544S                                        |
| 1     | ea    | 24.04.854P   | Soporte de junta 202                                                      | sustituido por<br>87.01.545S                                        |
| 1     | ea    | 24.04.871S   | Manguera de llenado de cuba derecha LMX; A-B                              | sustituido por<br>50.02.322P                                        |
| 1     | ea    | 24.04.874S   | Manguera para caja de control LMX; A-B desde 03/2020                      | 322,73                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 24.04.880P | Trampilla de inspección de tapa LMX2; C desde 03/2020                     | 8892,49                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 24.04.882S | Eje Autolift LMX1 LMX2; A-B desde 03/2020                                 | 2021,59                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 24.04.895S | Paquete de cristal SCC 61, LM1; B desde 09/2016                           | 9680,89                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 24.04.896S | Paquete de cristal SCC 62, LM1; C desde 09/2016                           | 10305,14                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 24.04.897S | Paquete de cristal SCC 101; LM1 D desde 09/2016                           | 11243,77                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 24.04.898S | Paquete de cristal SCC 102, LM1; E desde 09/2016                          | 11954,61                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 24.04.903S | Paquete de cristal LM1; F desde 03/2020                                   | 18574,42                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 24.04.904S | Paquete de cristal LM1; G desde 03/2020                                   | 18902,02                                                            |
| 1     | ea    | 24.04.935S   | Tubo de conexión tapa - caja de control LMX2; D desde 03/2020             | 1098,61                                                             |
| 1     | m     | 24.04.939    | Manguera silicona diámetro 20/26mm                                        | 769,62                                                              |
| 1     | m     | 24.04.940    | Manguera silicona ø10x3mm                                                 | sustituido por<br>50.02.322P                                        |
| 1     | m     | 24.04.940P   | Manguera silicona ø10x3mm                                                 | sustituido por<br>50.02.322P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.04.950P | Junta tapa LMX; A desde 03/2020                                           | 1495,76                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 24.04.951P | Junta tapa LMX; B desde 03/2020                                           | 1617,48                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 24.04.953P | Junta tapa LMX; C desde 03/2020                                           | 1898,48                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 24.04.954P | Junta tapa LMX; D desde 03/2020                                           | 2183,30                                                             |
| 1     | ea    | 24.05.002P   | Espaciador de parada LM1 LM2; F G desde 03/2020                           | 111,29                                                              |
| 1     | ea    | 24.05.037P   | Tapón D9                                                                  | 20,52                                                               |
| 1     | ea    | 24.05.091P   | Junta para carro transporte LM1 LM2; F                                    | sustituido por<br>24.05.615P                                        |
| 1     | ea    | 24.05.092P   | Junta para carro transporte LM1 LM2; G                                    | sustituido por<br>24.05.616P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.05.227S | Paquete de cristal SCC 201 desde 11/2019                                  | 23158,73                                                            |
| 1     | ea    | 24.05.228    | Paquete de cristal SCC 202                                                | sustituido por<br>24.05.228S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 24.05.228S | Paquete de cristal SCC 202 desde 11/2019                                  | 21349,63                                                            |
| 1     | ea    | 24.05.303S   | Cubierta de la bisagra LM1 LM2; B-E desde 03/2020                         | 107,46                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 24.05.304S | Cubierta de la bisagra LM1 LM2; B-E bisagras a la izquierda desde 03/2020 | 107,46                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 24.05.323S | Tapa para el imán de la puerta con imán LM4; B desde 08/2023              | Precio a petición                                                   |
| 1     | ea    | ✓ 24.05.326S | Cubierta de la bisagra LM4; B desde 08/2023                               | Precio a petición                                                   |
| 1     | ea    | 24.05.345P   | Junta de drenaje para colector de goteo de puerta B-E desde 03/2020       | 59,12                                                               |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia     | Designación                                                                      | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 24.05.369P   | Pieza de sujeción de válvula bola LMX2; D desde 03/2020                          | 488,62                                                              |
| 1    | ea    | 24.05.382P     | Bandeja recojegotas B/D                                                          | sustituido por<br>24.05.499S                                        |
| 1    | ea    | 24.05.383P     | Bandeja recojegotas C/E                                                          | sustituido por<br>24.05.500S                                        |
| 2    | ea    | 24.05.458P     | Remache expansivo de plástico 623-202, LM1 LM2; desde 07/2018                    | 90,42                                                               |
| 1    | ea    | ✓ 24.05.499S   | Bandeja recojegotas B/D desde 11/2020                                            | 1586,18                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 24.05.500S   | Bandeja recojegotas C/E desde 11/2020                                            | 1810,15                                                             |
| 1    | ea    | 24.05.501P     | Protección contra salpicaduras B-E desde 11/2020                                 | 121,72                                                              |
| 1    | ea    | 24.05.502P     | Protección contra salpicaduras B-E desde 11/2020                                 | 171,80                                                              |
| 1    | ea    | 24.05.531P     | Pieza de sujeción de válvula bola LMX2; D desde 12/2020                          | 266,74                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 24.05.532P   | Pieza de sujeción de válvula bola LMX2; C desde 12/2020                          | 460,80                                                              |
| 1    | ea    | 24.05.579P     | Pieza de sujeción de válvula bola LMX2; A-B desde 12/2020                        | 287,61                                                              |
| 1    | ea    | 24.05.615P     | Junta para carro transporte LM1 LM2; F desde 03/2020                             | 882,29                                                              |
| 1    | ea    | 24.05.616P     | Junta para carro transporte LM1 LM2; G desde 03/2020                             | 1082,26                                                             |
| 1    | ea    | 24.05.622P     | Parada de primavera LMX C-D desde 03/2020                                        | 82,07                                                               |
| 1    | ea    | 24.05.625S     | Brazo de carga tapa LMX; C-D desde 03/2020                                       | 3376,16                                                             |
| 2    | ea    | ✓ 24.05.875P   | Cuña de alineación para trampilla de inspección de tapa LMX2; C-D desde 03/2020  | 556,43                                                              |
| 1    | ea    | 2510.520731    | Tope para potenciómetro reloj y temp.núcleo Classic CM desde 04/1989             | 117,83                                                              |
| 1    | ea    | 2510.530746    | Tope para potenciómetro arie caliente Classic C-/Línea CPC, CCM/CM desde 04/1989 | 120,78                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 2520.311089  | Soporte para protector secado, termostato Classic                                | sustituido por<br>2520.311089P                                      |
| 1    | ea    | ✓ 2520.311089P | Soporte para protector secado, termostato Classic                                | 10,10                                                               |
| 1    | ea    | 2530.031166    | Bandeja recojegotas Classic 6/101 desde 04/1991                                  | 3596,46                                                             |
| 1    | ea    | 2530.070008    | Unit drip tray Classic CD/CM6/101                                                | sustituido por<br>8100.0116P                                        |
| 1    | ea    | 2544.101230    | Soporte termostato vapor                                                         | 126,25                                                              |
| 1    | ea    | 2580.600594    | Arandela para inyector de control                                                | 126,25                                                              |
| 1    | ea    | 2580.721120    | Soporte para válvula solenoide doble Classic desde 04/1991                       | 1035,26                                                             |
| 1    | ea    | 2580.980589    | Papel aislante lámpara interior Classic                                          | 37,88                                                               |
| 1    | ea    | 2581.010831    | Placa soporte electrodo nivel Classic                                            | sustituido por<br>2581.010831P                                      |
| 1    | ea    | 2581.010831P   | Placa soporte electrodo nivel Classic                                            | 349,29                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 2610.400279  | Barra protección válvula seguridad Classic/Línea CPC, CC/CPC/CM,                 | sustituido por<br>2610.400279P                                      |
| 1    | ea    | ✓ 2610.400279P | Barra protección válvula seguridad Classic/Línea CPC, CC/CPC/CM, desde 05/1990   | 630,41                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 2610.420320  | PP-pipe 145 mm drain vent                                                        | 58,92                                                               |
| 1    | ea    | 2644.250288    | Tubo PP 300 mm para conexión bomba Classic 101/201/20                            | 148,98                                                              |
| 1    | ea    | 2644.260289    | Tubo PP 140 mm para conexión bomba Classic 6                                     | 113,63                                                              |
| 1    | ea    | 2680.960168    | Soporte superior puerta Classic 201/20                                           | sustituido por<br>2680.960168P                                      |
| 1    | ea    | 2680.960168P   | Soporte superior puerta Classic 201/20 desde 04/1989                             | 2272,51                                                             |
| 1    | ea    | 2710.1313      | Panel lateral izquierdo Línea CPC, 61                                            | sustituido por<br>8455.1382P                                        |
| 1    | ea    | 2710.1314      | Panel lateral izquierdo Línea CPC, 101                                           | sustituido por<br>8455.1383                                         |
| 1    | ea    | 2710.1324      | Soporte para contacto reed puerta Línea CPC, CPC 61-201 desde 06/1997            | 13,89                                                               |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                  | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 2710.1327  | Tapa superior Línea CPC, 61/101                                                              | sustituido por<br>2710.1327P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 2710.1327P | Tapa superior Línea CPC, 61/101 desde 06/1997                                                | 14513,79                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 2710.1446  | Panel lateral derecho Línea CPC, 61                                                          | sustituido por<br>2710.1446P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 2710.1446P | Panel lateral derecho Línea CPC, 61 desde 07/2001                                            | 11256,52                                                            |
| 1     | ea    | 2715.1320    | Cross bar for cover quenching box CPC-line                                                   | sustituido por<br>8666.1325                                         |
| 1     | ea    | 2717.1305    | Parte trasera de la conexión CleanJet Línea CPC, 201/202 E/G                                 | sustituido por<br>2717.1305P                                        |
| 1     | ea    | 2717.1305P   | Parte trasera de la conexión CleanJet Línea CPC, 201/202 E/G desde<br>10/1999                | 77,85                                                               |
| 1     | ea    | ✓ 2717.1306  | Soporte para bomba Línea CPC, CPC 201/202 E/G CleanJet                                       | sustituido por<br>2717.1306P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 2717.1306P | Soporte para bomba Línea CPC, CPC 201/202 E/G CleanJet desde<br>03/2000                      | 1409,38                                                             |
| 1     | ea    | 2720.1337    | Tapa para tubo entrada vapor Línea CPC, 61-201 desde 06/1997                                 | 154,03                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 2720.1364  | Soporte montaje sensores interior cabina Línea CPC, 61-202                                   | sustituido por<br>2720.1364P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 2720.1364P | Soporte montaje sensores interior cabina Línea CPC, 61-202 desde<br>06/1997                  | 2494,71                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 2720.1367  | Lámina separadora Línea CPC, 201 desde 06/1997                                               | 6529,27                                                             |
| 1     | ea    | 2720.1417    | Tapa para tubo entrada vapor CPC line 61/101/102/201                                         | sustituido por<br>2720.1417P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 2720.1417P | Tapa para tubo entrada vapor CPC line 61/101/102/201 desde<br>02/1999                        | 240,72                                                              |
| 1     | ea    | 2740.1040    | Soporte termostato generador vapor Línea C/Línea CPC 61-202 desde<br>05/1993                 | 126,25                                                              |
| 1     | ea    | 2760.1049    | Tapa superior estructura puerta lado cierre Línea C, 61/101 desde<br>05/1993                 | 128,35                                                              |
| 1     | ea    | 2760.1050    | Tapa inferior estructura puerta, lado cierre Línea C, 61/101 desde<br>05/1993                | 128,35                                                              |
| 1     | ea    | 2760.1089    | Rodillo guía para sonda núcleo Línea CPC 61-202                                              | sustituido por<br>2760.1089P                                        |
| 1     | ea    | 2760.1089P   | Rodillo guía para sonda núcleo Línea CPC 61-202 desde 06/1997                                | 240,72                                                              |
| 1     | ea    | 2760.1100    | Tope para potenciómetro temperatura núcleo C-/Línea CPC, CCM/CM<br>61-202 desde 05/1993      | 126,25                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 2760.1120  | Soporte montaje sensor de presión C-/Línea CPC, 61-202                                       | sustituido por<br>2760.1120P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 2760.1120P | Soporte montaje sensor de presión C-/Línea CPC, 61-202 desde<br>05/1993                      | 834,10                                                              |
| 1     | ea    | 2760.1129    | Tope para el selectro de modo C-/Línea CPC, CCM/CM 61-202 desde<br>05/1993                   | 148,98                                                              |
| 1     | ea    | 2760.1132    | Sujección sonda núcleo Línea CPC, 61-202 desde 06/1997                                       | 354,76                                                              |
| 1     | ea    | 2760.1168    | Bisagra superior para cristal exterior puerta Línea C, 61/101 desde<br>05/1993 hasta 05/1997 | 401,48                                                              |
| 1     | ea    | 2760.1169    | Bisagra inferior para cristal exterior puerta Línea C, 61/101 desde<br>05/1993 hasta 05/1997 | 401,48                                                              |
| 1     | ea    | 2760.1368    | Separador para generador pulsos Línea CPC, CM/CPC                                            | sustituido por<br>2760.1368P                                        |
| 1     | ea    | 2760.1368P   | Separador para generador pulsos Línea CPC, CM/CPC desde 06/1997                              | 510,89                                                              |
| 1     | ea    | 2760.1370    | Pestillo sujección deflector CPC, CM, CD, SCC, CM 61-202                                     | sustituido por<br>2760.1370P                                        |
| 1     | ea    | 2760.1370P   | Pestillo sujección deflector CPC, CM, CD, SCC, CM 61-202 desde<br>06/1997                    | 29,91                                                               |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                             | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 2760.1395    | Grapas sujeción para cristal interior Línea CPC, 61-202                                 | sustituido por<br>2760.1395P                                        |
| 1    | ea    | 2760.1395P   | Grapas sujeción para cristal interior Línea CPC, 61-202 desde 06/1997                   | 204,53                                                              |
| 1    | ea    | 2760.1396    | Soporte muelle para encastre cristal interior Línea CPC, 61-102 desde 06/1997           | 219,68                                                              |
| 1    | ea    | 2760.1427    | Primary gas diffuser d=26.5mm CPC-line 61/101/G                                         | 194,43                                                              |
| 1    | ea    | 2760.1432    | Primary gas diffuser d=36mm CPC-line type Gas 61-202 desde 10/1997                      | 323,20                                                              |
| 1    | ea    | 2760.1433    | Front support ring gas disc 20x15x1 CPC-line 61-202/G desde 10/1997                     | 147,29                                                              |
| 1    | ea    | 2760.1434    | Back support ring gas disc 20x13x1 CPC-line 61-202/G desde 10/1997                      | 244,08                                                              |
| 1    | ea    | 2760.1480    | Primary gas diffuser d=29mm CPC-line 101/102/201/G desde 10/1997                        | 194,43                                                              |
| 1    | ea    | 2760.1494    | Primary gas diffuser d=33mm CPC-line 102/201/202/G desde 10/1997                        | 194,43                                                              |
| 1    | ea    | 2760.1495    | Primary gas diffuser d=28mm CPC-line 101G desde 10/1997                                 | 194,43                                                              |
| 1    | ea    | 2760.1541    | Soporte imán puerta Línea CPC, 61/101/102 *bisagra izquierda* desde 06/1997             | 727,20                                                              |
| 1    | ea    | 2760.1566    | Primary gas diffuser A=36.0                                                             | sustituido por<br>2760.1432                                         |
| 1    | ea    | 2760.1567    | Primary gas diffuser A=32.0 Línea CPC 61/202/G desde 10/1997                            | 297,95                                                              |
| 1    | ea    | 2760.1570    | Secondary gas diffusor A=35.0 CPC-line 61-202/G desde 10/1997                           | 297,95                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 2760.1572  | Air flow reduction disc A=52.0 CPC-line 61/101/G desde 10/1997                          | 606,00                                                              |
| 1    | ea    | 2760.1600    | Difusor gas primario A=37.5 mm                                                          | 446,93                                                              |
| 1    | ea    | 2760.1608    | Arandela para pedestal d70x2                                                            | sustituido por<br>2760.1608P                                        |
| 1    | ea    | 2760.1608P   | Arandela para pedestal d70x2                                                            | 191,90                                                              |
| 1    | ea    | 2760.1617    | Locking device f. high-grade steel equipment foot CPC-SCC line table unit               | sustituido por<br>2760.1617P                                        |
| 1    | ea    | 2760.1617P   | Locking device f. high-grade steel equipment foot CPC-SCC line table unit desde 06/1997 | 413,85                                                              |
| 1    | ea    | 2765.1524    | Soporte para el UG, móvil                                                               | sustituido por<br>2765.1524P                                        |
| 1    | ea    | 2765.1524P   | Soporte para el UG, móvil                                                               | 2541,01                                                             |
| 1    | ea    | 2770.1308    | Air flow reduction A=54 CPC-line 101/G desde 10/1997                                    | 21,88                                                               |
| 1    | ea    | 2770.1353    | Disco medida de presión, Negro Línea CPC, 61/G                                          | sustituido por<br>2770.1353P                                        |
| 1    | ea    | 2770.1353P   | Disco medida de presión, Negro Línea CPC, 61/G desde 10/1997                            | 331,20                                                              |
| 1    | ea    | 2770.1355    | Disco medida de presión, blanco Línea CPC, 61-201/G desde 10/1997                       | 575,70                                                              |
| 1    | ea    | 2770.1356    | Disco medida de presión, b=24 Línea CPC, 201/202/G desde 10/1997                        | 593,38                                                              |
| 1    | ea    | 2770.1357    | Disco medida de presión, gris Línea CPC, 61/101/G                                       | sustituido por<br>2770.1357P                                        |
| 1    | ea    | 2770.1357P   | Disco medida de presión, gris Línea CPC, 61/101/G desde 10/1997                         | 276,91                                                              |
| 1    | ea    | 2812.1304    | Separador para tapa ventilación Línea CPC, 61-202                                       | sustituido por<br>22.00.354P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 2814.1009P | Soporte de montaje para MarineLine Línea C-/CPC-/SCC-/iCombi desde 05/1993              | 663,89                                                              |
| 1    | ea    | 2910.1031    | Tubo conexión agua 490mm Línea C, 61 desde 05/1993                                      | 2795,19                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 2910.1302  | Tubo ventilación Línea CPC, 61 desde 06/1997                                            | 1913,96                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 2910.1303  | Tubo ventilación Línea CPC, 101 desde 06/1997                                           | 14027,72                                                            |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado



| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                   | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 2910.1324    | Pipe gas supply hot air CPC-line, type CPC/CM 101/G                           | sustituido por<br>2115.1013P                                        |
| 1     | ea    | 2910.1326    | Tubo alimentación válvula de gas Línea CPC, CPC/CM/61/G                       | sustituido por<br>2910.1431                                         |
| 1     | ea    | ✓ 2910.1327  | Tubo alimentación de gas Línea CPC, CPC/CM101/G desde 10/1997                 | 2580,57                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 2910.1346  | Tubo alimentación válvula de gas Línea CPC, CPC/CM 201/G desde 10/1997        | 8069,95                                                             |
| 1     | ea    | 2910.1366    | Tubo alimentación de gas, vapor Línea CPC, 102/G                              | sustituido por<br>2115.1009S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 2910.1431  | Tubo conexión a válvula de gas Línea CPC, CPC/CM 61/G 3/4" desde 01/2001      | 4514,73                                                             |
| 1     | ea    | 2920.1300    | Elemento para electrodo de nivel CPC,CM,CD,SCC,CM 61-202                      | sustituido por<br>2920.1300S                                        |
| 1     | ea    | 2920.1300S   | Elemento para electrodo de nivel CPC,CM,CD,SCC,CM 61-202 desde 06/1997        | 517,63                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 2920.1301  | Soporte reten motor Línea CPC, 61-202 desde 02/1999                           | 2070,51                                                             |
| 1     | ea    | 2930.1002    | Tubo para detergente/abrillantador Línea C, 61/101                            | sustituido por<br>2930.1002P                                        |
| 1     | ea    | 2930.1002P   | Tubo para detergente/abrillantador Línea C, 61/101 desde 05/1993              | 901,43                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 2930.1302  | Placa refrigeración relés estado sólido Línea CPC, 61/101 desde 06/1997       | 8862,80                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 2930.1304  | Placa refrigeración relés estado sólido Línea CPC, 102-202, VCC               | sustituido por<br>2930.1304P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 2930.1304P | Placa refrigeración relés estado sólido Línea CPC, 102-202, VCC desde 06/1997 | 2661,14                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 2930.1306  | Ángulo inferior de sujeción puerta Línea CPC, 61-102 desde 06/1997            | 484,80                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 2930.1307  | Ángulo superior de sujeción puerta Línea CPC, 61-202 desde 06/1997            | 2171,51                                                             |
| 1     | ea    | 2940.1200    | Carga sobrepresión Línea C, CCM/CCC 61/101                                    | sustituido por<br>2940.1200P                                        |
| 1     | ea    | 2940.1200P   | Carga sobrepresión Línea C, CCM/CCC 61/101 desde 05/1995                      | 2217,38                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 2940.1201  | Leva control humedad Línea C, 61/101                                          | sustituido por<br>2940.1201P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 2940.1201P | Leva control humedad Línea C, 61/101 desde 04/1995                            | 311,42                                                              |
| 1     | ea    | 2940.1202    | Excentrica control humedad Línea C, 61/101 desde 04/1995                      | 643,88                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 2940.1300  | Casquillo superior de sujeción puerta Línea CPC, 61-202                       | sustituido por<br>2940.1300P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 2940.1300P | Casquillo superior de sujeción puerta Línea CPC, 61-202 desde 06/1997         | 1541,10                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 2940.1302  | Casquillo de encastre Línea CPC, 61-202 desde 06/1997                         | 396,43                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 2940.1303  | Espiga de encastre 110° Línea CPC, 61-202                                     | sustituido por<br>2940.1303P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 2940.1303P | Espiga de encastre 110° Línea CPC, 61-202 desde 06/1997                       | 760,87                                                              |
| 1     | ea    | 2940.1304    | Espiga de encastre 80° CPC line 61-102 *bisagra izquierda* desde 06/1997      | 354,76                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 2940.1305  | Cerrojo de puerta Línea CPC 201/202                                           | sustituido por<br>2940.1305P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 2940.1305P | Cerrojo de puerta Línea CPC 201/202 desde 06/1997                             | 624,52                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 2940.1306  | Tapa protectora cierre puerta Línea CPC, 201/202                              | sustituido por<br>2940.1306P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 2940.1306P | Tapa protectora cierre puerta Línea CPC, 201/202 desde 06/1997                | 2315,02                                                             |
| 1     | ea    | 2940.1309    | Bisagra para cristal interior Línea CPC, 61-102                               | sustituido por<br>2940.1309P                                        |
| 1     | ea    | 2940.1309P   | Bisagra para cristal interior Línea CPC, 61-102 desde 06/1997                 | 432,62                                                              |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado



| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                         | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 2940.1312    | Pestillo puerta Línea CPC, 61-102                                                                   | sustituido por<br>2940.1314P                                        |
| 1    | ea    | 2940.1313    | Base para pestillo puerta Línea CPC, 61-102                                                         | sustituido por<br>2940.1313P                                        |
| 1    | ea    | 2940.1313P   | Base para pestillo puerta Línea CPC, 61-102 desde 06/1997                                           | 972,97                                                              |
| 1    | ea    | 2940.1314    | Pestillo puerta con cierre en 1- y 2- pasos Línea CPC, 61-102                                       | sustituido por<br>2940.1314P                                        |
| 1    | ea    | 2940.1314P   | Pestillo puerta con cierre en 1- y 2- pasos Línea CPC, 61-102 desde 06/1997                         | 485,64                                                              |
| 1    | ea    | 2940.1317    | Perno cierre para CleanJet Línea CPC, 61-202                                                        | sustituido por<br>2940.1317P                                        |
| 1    | ea    | 2940.1317P   | Perno cierre para CleanJet Línea CPC, 61-202 desde 10/1999                                          | 252,50                                                              |
| 1    | ea    | 2940.1318    | Perno puerta Línea C, 102-202                                                                       | sustituido por<br>2940.1318P                                        |
| 1    | ea    | 2940.1318P   | Perno puerta Línea C, 102-202 desde 05/1993                                                         | 823,15                                                              |
| 1    | ea    | 3001.0403    | Motor turbina Classic 20 440-480V/60Hz                                                              | sustituido por<br>3001.0436S                                        |
| 1    | ea    | 3001.0405    | Motor turbina 220/380/415V/50Hz                                                                     | sustituido por<br>3001.0428S                                        |
| 1    | ea    | 3001.0408    | Motor turbina Classic 20 440-480V/60Hz                                                              | sustituido por<br>3001.0436S                                        |
| 1    | ea    | 3001.0419    | Motor turbina Classic 20 220/380/415V,50Hz                                                          | sustituido por<br>3001.0428S                                        |
| 1    | ea    | 3001.0423    | Motor turbina Classic CD/CM 101/G 220V/50Hz                                                         | sustituido por<br>3001.0441S                                        |
| 1    | ea    | 3001.0424    | Motor turbina Classic CD/CM 101/G 240V/50Hz 1-phasig                                                | sustituido por<br>3001.0441S                                        |
| 1    | ea    | 3001.0428    | Motor turbina con reten junta de eje Clas.20 200-415V 50Hz,380-440 60Hz                             | sustituido por<br>3001.0428S                                        |
| 1    | ea    | 3001.0428S   | Motor turbina con reten junta de eje Clas.20 200-415V 50Hz,380-440 60Hz desde 06/1988 hasta 05/1997 | 48176,44                                                            |
| 1    | ea    | 3001.0433    | Motor turbina con reten junta de eje Classic CD/CM 101/G 220/50Hz                                   | sustituido por<br>3001.0441S                                        |
| 1    | ea    | 3001.0434    | Motor turbina con reten junta de eje Classic CD/CM 101/G 240V/50Hz                                  | sustituido por<br>3001.0441S                                        |
| 1    | ea    | 3001.0436    | Motor turbina con reten junta de eje Classic 20 440-480V/60Hz                                       | sustituido por<br>3001.0436S                                        |
| 1    | ea    | 3001.0441    | Motor turbina con reten junta de eje Classic 62/101/201/G 200-240V/50/60Hz                          | sustituido por<br>3001.0441S                                        |
| 1    | ea    | 3001.0441S   | Motor turbina con reten junta de eje Classic 62/101/201/G 200-240V/50/60Hz                          | 18741,50                                                            |
| 1    | ea    | 3001.0445    | Condensador para motor Línea C 60µF                                                                 | 2805,71                                                             |
| 1    | ea    | 3001.0452    | Filtro antiparasitario Classic-CE 250/440V 4pol                                                     | 3942,81                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 3001.0454  | Filtro antiparasitario Classic/Línea C/Línea CPC, CD 250/400V desde 01/1996                         | 917,84                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 3001.0455  | Filtro antiparasitario Línea CPC CM/CPC 61-202                                                      | sustituido por<br>3001.0455P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 3001.0455P | Filtro antiparasitario Línea CPC CM/CPC 61-202 desde 06/1997                                        | 3176,05                                                             |
| 1    | ea    | 3001.0456    | Filtro antiparasitario Línea C, Red Rooster                                                         | 1704,38                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 3001.0457  | Condensador para motor Línea CPC, CPC/CM 201/G 25µF desde 03/2000                                   | 2127,32                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 3001.0459  | Condensador para motor 50µF Línea CPC, CPC/CM 61/101/102/G 100-250V desde 10/1997                   | 2605,39                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 3001.0461  | Condensador para motor 20µF Línea CPC, CPC/CM 61-102/G 20µF desde 10/1997                           | 1707,75                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia    | Designación                                                                                    | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 3001.0465   | Condensador para motor 35µF Línea CPC, 201/G 35µF                                              | sustituido por<br>3001.0465P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 3001.0465P  | Condensador para motor 35µF Línea CPC, 201/G 35µF desde<br>03/2000                             | 2654,63                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 3001.0468   | Filtro antiparasitario Línea CPC, 61-202/G 47µH+0,1µF                                          | sustituido por<br>3001.0468P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 3001.0468P  | Filtro antiparasitario Línea CPC, 61-202/G 47µH+0,1µF desde<br>10/1997                         | 1512,06                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 3001.0469   | Filtro antiparasitario Línea CPC 61-202/G                                                      | sustituido por<br>3001.0469S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 3001.0469S  | Filtro antiparasitario Línea CPC 61-202/G desde 01/2001                                        | 1696,81                                                             |
| 1     | ea    | 3001.0800     | Disco refrigeración motor 125/17mm L. C/Classic<br>6/61/101/201+20(-06/1988)                   | 3673,90                                                             |
| 1     | ea    | 3001.0801     | Disco refrigeración motor 125/25mm Classic 20 Desde 07/1988                                    | 4065,27                                                             |
| 1     | ea    | 3001.0802     | Disco refrigeración motor 180/25mm Línea CPC 102/202                                           | sustituido por<br>3001.0802S                                        |
| 1     | ea    | 3001.0802S    | Disco refrigeración motor 180/25mm Línea CPC 102/202                                           | Precio a petición                                                   |
| 1     | ea    | 3002.0200     | Solenoid valve up to 1984 220V/50Hz                                                            | sustituido por<br>3002.0331                                         |
| 1     | ea    | 3002.0300     | Electroválvula Doble hasta 1984 220V/50Hz                                                      | sustituido por<br>3002.0330ET                                       |
| 1     | ea    | 3002.0301     | Cuerpo para electroválvula simple                                                              | sustituido por<br>3002.0305                                         |
| 1     | ea    | 3002.0304     | Válvula solenoide doble Classic 6-20 220-240V, 50/60Hz                                         | sustituido por<br>3002.0304P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 3002.0304P  | Válvula solenoide doble Classic 6-20 220-240V, 50/60Hz                                         | 2439,16                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 3002.0305   | Válvula solenoide simple Classic 6-20 220-240V, 50/60Hz                                        | 4340,50                                                             |
| 1     | ea    | 3002.0306     | Válvula solenoide doble 208V/60Hz                                                              | sustituido por<br>3002.0310                                         |
| 1     | ea    | 3002.0310     | Válvula solenoide doble Clas./C-/L.CPC, 61-202 208-240V 60Hz                                   | sustituido por<br>3002.0310ET                                       |
| 1     | ea    | ✓ 3002.0310ET | Válvula solenoide doble Classic, Línea C, Línea CPC, 61-202 208-240V<br>60Hz desde 01/1996     | 845,88                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 3002.0311   | Válvula solenoide triple Classic 6-20 220-240V 50/60Hz                                         | sustituido por<br>3002.0311P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 3002.0311P  | Válvula solenoide triple Classic 6-20 220-240V 50/60Hz                                         | 3186,99                                                             |
| 1     | ea    | 3002.0314     | Body for double solenoid valve                                                                 | sustituido por<br>3002.0304P                                        |
| 1     | ea    | 3002.0315     | Cuerpo para electroválvula triple                                                              | sustituido por<br>3002.0311P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 3002.0318   | Válvula solenoide simple 120V/60Hz UL                                                          | 785,28                                                              |
| 1     | ea    | 3002.0327     | Válvula solenoide doble cpl. Classic 6/101/201                                                 | sustituido por<br>3002.0304P                                        |
| 1     | ea    | 3002.0328     | Válvula solenoide triple cpl. Classic                                                          | sustituido por<br>3002.0311P                                        |
| 1     | ea    | 3002.0330     | Válvula solenoide doble L.Clas./C/CPC, 61-202 220-240V 50H                                     | sustituido por<br>3002.0330ET                                       |
| 1     | ea    | ✓ 3002.0330ET | Válvula solenoide doble Classic/ C- /Línea CPC, 61-202 220-240V<br>50H desde 01/1996           | 844,62                                                              |
| 1     | ea    | 3002.0331     | Válvula solenoide simple Clas./C/L.CPC, 61-202 220-240V 50Hz                                   | sustituido por<br>3002.0331ET                                       |
| 1     | ea    | ✓ 3002.0331ET | Válvula solenoide simple Classic, Línea C, Línea CPC, 61-202 220-240V<br>50/60Hz desde 01/1996 | 474,28                                                              |
| 1     | ea    | 3002.0332     | Válvula solenoide simple Clas./L.C/CPC,61-202 208-240V 60Hz UL                                 | sustituido por<br>3002.0332ET                                       |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia    | Designación                                                                                | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 3002.0332ET   | Válvula solenoide simple Classic, Línea C, Línea CPC, 61-202 208-240V 60Hz desde 01/1996   | 475,54                                                              |
| 1    | ea    | 3002.0333     | Válvula solenoide simple Línea C/Línea CPC, 61-202 200V 50/60Hz                            | sustituido por 3002.0333ET                                          |
| 1    | ea    | ✓ 3002.0333ET | Válvula solenoide simple Classic, Línea C, Línea CPC, 61-202 200V 50/60Hz                  | 816,84                                                              |
| 1    | ea    | 3002.0334     | Válvula solenoide doble Línea C/Línea CPC, 61-202 200V 50/60Hz                             | sustituido por 3002.0334ET                                          |
| 1    | ea    | ✓ 3002.0334ET | Válvula solenoide doble Classic, Línea C, Línea CPC, 61-202 200V 50/60Hz                   | 845,88                                                              |
| 1    | ea    | 3002.0339     | Soporte fijación válvula solenoide Classic/Línea CPC, 61-202 desde 06/1997                 | 60,18                                                               |
| 1    | ea    | 3002.0340     | Electroválvula simple para CleanJet CPC 102/201/202                                        | sustituido por 3002.0343ET                                          |
| 1    | ea    | ✓ 3002.0341ET | Electroválvula simple para CleanJet CPC 201/202 200V 50/60Hz desde 03/2000                 | 1670,30                                                             |
| 1    | ea    | 3002.0342     | Electroválvula simple para CleanJet Línea CPC, CPC 201/202 208-240V 60Hz                   | sustituido por 3002.0342ET                                          |
| 1    | ea    | ✓ 3002.0342ET | Electroválvula simple para CleanJet Línea CPC, CPC 201/202 208-240V 60Hz desde 03/2000     | 1679,98                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 3002.0343ET | Electroválvula simple para CleanJet Línea CPC, CPC 201/202 220-240V desde 03/2000          | 1700,18                                                             |
| 1    | ea    | 3002.0400     | PCB control nivel generador de vapor Classic 230V 50/60Hz                                  | sustituido por 3040.3100ET                                          |
| 1    | ea    | 3002.0401     | Electrodo de nivel 70 mm Classic 6                                                         | sustituido por 3002.0401P                                           |
| 1    | ea    | 3002.0401P    | Electrodo de nivel 70 mm Classic 6 desde 10/1989                                           | 1660,20                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 3002.0402   | Electrodo de nivel 90mm Línea Classic101-20E,C/CPC/SCC 61-202E                             | sustituido por 3002.0402P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 3002.0402P  | Electrodo de nivel 90mm Línea Classic101-20E,C/CPC/SCC 61-202E desde 10/1989 hasta 08/2008 | 1210,74                                                             |
| 1    | ea    | 3002.0403     | Electrodo de nivel Classic CM 101 *12G*                                                    | sustituido por 3002.0403P                                           |
| 1    | ea    | 3002.0403P    | Electrodo de nivel Classic CM 101 *12G*                                                    | 759,61                                                              |
| 1    | ea    | 3002.0404     | Electrodo de nivel 95mm Classic 62-201/G desde 04/1991                                     | 646,82                                                              |
| 1    | ea    | 3002.0407     | Control electrónico generador de vapor Classic 6-20 hasta 9/89                             | sustituido por 8720.1501                                            |
| 1    | ea    | 3002.0408     | PCB control nivel generador de vapor Classic CD 6-20 230V 50/60Hz                          | sustituido por 3040.3100ET                                          |
| 1    | ea    | ✓ 3002.0409   | Electrodo del nivel 74mm Línea CPC, CPC/CM 61-202/G                                        | sustituido por 3002.0409P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 3002.0409P  | Electrodo del nivel 74mm Línea CPC, CPC/CM 61-202/G desde 10/1997                          | 1589,08                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 3002.0411   | Electrodo de nivel 90mm Línea CPC, 61-202 *Osmosis*                                        | sustituido por 3002.0411P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 3002.0411P  | Electrodo de nivel 90mm Línea CPC, 61-202 *Osmosis* desde 06/1997                          | 1562,56                                                             |
| 1    | ea    | 3002.1000ET   | Emptying pump 200-240V, 50-60Hz                                                            | sustituido por 3002.1000P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 3002.1001   | Bomba vaciado Línea C/Línea CPC, 61-202 208/240V 60 Hz UL                                  | sustituido por 3002.1001P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 3002.1001P  | Bomba vaciado Línea C/Línea CPC, 61-202 208/240V 60 Hz UL desde 05/1993                    | 2344,90                                                             |
| 1    | ea    | 3002.1003     | Bomba para CleanJet Línea CPC, 61-202                                                      | sustituido por 8720.1526 (TI05/2002)                                |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 3004.1001    | Resistencia Classic 2,5kW 220V                                             | sustituido por<br>3004.1004                                         |
| 1     | ea    | ✓ 3004.1004  | Resistencia Classic 20 230V 2,5 kW                                         | sustituido por<br>3004.1004P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 3004.1004P | Resistencia Classic 20 230V 2,5 kW                                         | 2097,45                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 3004.1403  | Resistencia Classic 101/201 230V 2 kW                                      | sustituido por<br>3004.1403P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 3004.1403P | Resistencia Classic 101/201 230V 2 kW hasta 08/1991                        | 2431,17                                                             |
| 1     | ea    | 3004.1404    | Arandela cobre para resistencia Classic                                    | 57,23                                                               |
| 1     | ea    | 3004.1405    | Arandela grover para resistencia Classic DIN 6798                          | 48,40                                                               |
| 1     | ea    | 3004.1406    | Tuerca M14 para resistencia Classic                                        | 84,17                                                               |
| 1     | ea    | 3004.3505    | Resistencia 220V 2x3kW                                                     | sustituido por<br>3004.4305P                                        |
| 1     | ea    | 3004.3506    | Resistencia Classic 220V 2x1,5 kW                                          | sustituido por<br>3004.4306P                                        |
| 1     | ea    | 3004.3507    | Conjunto resistencias Classic 6 220V 9 kW                                  | sustituido por<br>3004.3524                                         |
| 1     | ea    | 3004.3508    | Resistencia Classic 380V 2x3 kW                                            | sustituido por<br>3004.4302P                                        |
| 1     | ea    | 3004.3509    | Resistencia Classic 380V 2x1,5 kW                                          | sustituido por<br>3004.4303P                                        |
| 1     | ea    | 3004.3516    | Resistencia con termopar Classic 220V 2x3 kW                               | sustituido por<br>3004.4307                                         |
| 1     | ea    | 3004.3518    | Resistencia con termopar Classic 380V 2x3 kW                               | sustituido por<br>3004.4303P                                        |
| 1     | ea    | 3004.3519    | Conjunto completo resistencias Classic 101/201 230V 18 kW desde<br>04/1991 | 25509,38                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 3004.3520  | Conjunto completo resistencias Classic 101/201 400V 18 kW                  | 13813,51                                                            |
| 1     | ea    | 3004.3522    | Conjunto resistencias con termopar Classic 415V 2x3 kW                     | sustituido por<br>3004.4117                                         |
| 1     | ea    | 3004.3523    | Resistencia Classic 415V 2x3 kW                                            | sustituido por<br>3004.4132P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 3004.3524  | Conjunto resistencias Classic 6 230V 9 kW                                  | 11117,64                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 3004.3528  | Conjunto resistencias exteriores Classic 101/201 230V 9 kW                 | 13077,89                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 3004.3530  | Conjunto resistencias exteriores Classic 101/201 400V 9 kW                 | 13608,57                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 3004.3531  | Conjunto resistencias interiores Classic 101/201 400V 9 kW                 | 13608,57                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 3004.3533  | Conjunto resistencias interiores Classic 101/201 415V                      | 4590,06                                                             |
| 1     | ea    | 3004.3535    | Resistencia 415V 2x1,5 kW                                                  | sustituido por<br>3004.4142P                                        |
| 1     | ea    | 3004.4101    | Resistencia Classic 20 240V 2,5 kW                                         | sustituido por<br>3004.4111                                         |
| 1     | ea    | 3004.4102    | Resistencia 240V 2x3 kW                                                    | sustituido por<br>3004.4136P                                        |
| 1     | ea    | 3004.4103    | Resistencia Classic 240V 2x1,5 kW                                          | sustituido por<br>3004.4107P                                        |
| 1     | ea    | 3004.4105    | Resistencia con termopar Classic 240V 2x3 kW                               | sustituido por<br>3004.4108                                         |
| 1     | ea    | 3004.4106    | Resistencia Classic 240V 2x3 kW Inc.825                                    | sustituido por<br>3004.4136P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 3004.4107  | Resistencia Classic Incoloy 825 240V 2x1,5 kW                              | sustituido por<br>3004.4107P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 3004.4107P | Resistencia Classic Incoloy 825 240V 2x1,5 kW                              | 1738,05                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 3004.4108  | Resistencia con termopar Classic Incoloy 825 240V 2x3 kW                   | 2947,95                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                        | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 3004.4112    | Resistencia Classic Incoloy 825 220V 2x3 kW                        | sustituido por<br>3004.4136P                                        |
| 1    | ea    | 3004.4114    | Resistencia con termopar Classic Incoloy 825 220V 2x3 kW           | sustituido por<br>3004.4121                                         |
| 1    | ea    | ✓ 3004.4117  | Resistencia con termopar Classic Incoloy 825 415V 2x3 kW           | 3671,79                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 3004.4121  | Resistencia con termopar Classic Incoloy 825 230V 2x3 kW           | 5220,05                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 3004.4132  | Resistencia Classic Incoloy 825 415V 2x3kW                         | sustituido por<br>3004.4132P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 3004.4132P | Resistencia Classic Incoloy 825 415V 2x3kW                         | 1954,78                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 3004.4135  | Resistencia Classic Incoloy 825 400V 2x3 kW                        | 1925,74                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 3004.4136  | Resistencia Classic Incoloy 825 230V 2x3 kW                        | sustituido por<br>3004.4136P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 3004.4136P | Resistencia Classic Incoloy 825 230V 2x3 kW                        | 4220,14                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 3004.4142  | Resistencia Classic Incoloy 825 415V 2x1.5 kW                      | sustituido por<br>3004.4142P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 3004.4142P | Resistencia Classic Incoloy 825 415V 2x1.5 kW                      | 1551,20                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 3004.4155  | Resistencia con tubo para termopar Classic 230V 2x3 kW             | sustituido por<br>3004.4155P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 3004.4155P | Resistencia con tubo para termopar Classic 230V 2x3 kW             | 3374,26                                                             |
| 1    | ea    | 3004.4156    | Resistencia con tubo para termopar Classic 240V 2x3 kW             | sustituido por<br>3004.4163P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 3004.4157  | Resistencia con tubo para termopar Classic 400V 2x3 kW             | sustituido por<br>3004.4157P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 3004.4157P | Resistencia con tubo para termopar Classic 400V 2x3 kW             | 3751,75                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 3004.4159  | Resistencia con tubo para termopar Classic 440V 2x3 kW             | sustituido por<br>3004.4159P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 3004.4159P | Resistencia con tubo para termopar Classic 440V 2x3 kW             | 3686,52                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 3004.4163  | Resistencia con tubo para termopar Classic Incoloy 825 240V 2x3 kW | sustituido por<br>3004.4163P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 3004.4163P | Resistencia con tubo para termopar Classic Incoloy 825 240V 2x3 kW | 3085,99                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 3004.4301  | Resistencia Classic 20 400V 2,5 kW                                 | sustituido por<br>3004.4301P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 3004.4301P | Resistencia Classic 20 400V 2,5 kW                                 | 2767,84                                                             |
| 1    | ea    | 3004.4302    | Resistencia Classic 400V 2x3 kW                                    | sustituido por<br>3004.4302P                                        |
| 1    | ea    | 3004.4302P   | Resistencia Classic 400V 2x3 kW                                    | 2526,28                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 3004.4303  | Resistencia Classic 400V 2x1,5 kW                                  | sustituido por<br>3004.4303P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 3004.4303P | Resistencia Classic 400V 2x1,5 kW                                  | 2389,08                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 3004.4304  | Resistencia con termopar Classic 400V 2x3 kW                       | 4265,17                                                             |
| 1    | ea    | 3004.4305    | Resistencia Classic 230V 2x3 kW                                    | sustituido por<br>3004.4305P                                        |
| 1    | ea    | 3004.4305P   | Resistencia Classic 230V 2x3 kW                                    | 2338,58                                                             |
| 1    | ea    | 3004.4306    | Resistencia Classic 230V 2x1,5 kW                                  | sustituido por<br>3004.4306P                                        |
| 1    | ea    | 3004.4306P   | Resistencia Classic 230V 2x1,5 kW                                  | 2293,56                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 3004.4307  | Resistencia con termopar Classic 230V 2x3 kW                       | 3900,73                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 3004.4336  | Conjunto resistencias Classic 101/201 Incoloy 800 400V 18 kW       | 16593,56                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 3006.0101  | Zumbador Classic 6-20/Línea CPC, 230V 50Hz                         | sustituido por<br>3006.0101P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 3006.0101P | Zumbador Classic 6-20/Línea CPC, 230V 50Hz desde 06/1997           | 2647,90                                                             |
| 1    | ea    | 3006.0102    | Zumbador 382                                                       | 1205,69                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                           | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 3006.0103    | Zumbador Línea C, 61-202 24V 50Hz                                                     | sustituido por<br>3006.0103P                                        |
| 1     | ea    | 3006.0103P   | Zumbador Línea C, 61-202 24V 50Hz desde 06/1993                                       | 1572,66                                                             |
| 1     | ea    | 3006.0107    | Zumbador Línea CPC CM/CPC 61-202 12V 50Hz                                             | sustituido por<br>87.00.136                                         |
| 1     | ea    | 3013.0101    | Reloj 120 min, Blanco. Classic CM 6-20                                                | sustituido por<br>3013.0101P                                        |
| 1     | ea    | 3013.0101P   | Reloj 120 min, Blanco. Classic CM 6-20 desde 09/1987 hasta<br>03/1989                 | 3629,71                                                             |
| 1     | ea    | 3013.0104    | Reloj blanco 120min. Exten.30min. Clas./L.C/CPC, CD 61-202 230V<br>50Hz               | sustituido por<br>3013.0104P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 3013.0104P | Reloj blanco 120min. Exten.30min. Clas./L.C/CPC, CD 61-202 230V<br>50Hz desde 09/1988 | 2851,16                                                             |
| 1     | ea    | 3013.0105    | Dial para reloj, 120min/ extensible 30min Classic desde 09/1988                       | 888,81                                                              |
| 1     | ea    | 3013.0107    | Reloj síncrono 30 min. Classic                                                        | sustituido por<br>3013.0104P                                        |
| 1     | ea    | 3013.0108    | Dial para reloj 120min. Classic CD                                                    | sustituido por<br>3013.0108P                                        |
| 1     | ea    | 3013.0108P   | Dial para reloj 120min. Classic CD desde 09/1988                                      | 428,83                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 3013.0109  | Reloj 100 min. Classic/Línea C/Línea CPC, CD/61-202 230/240V<br>50/60Hz               | sustituido por<br>3013.0109P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 3013.0109P | Reloj 100 min. Classic/Línea C/Línea CPC, CD/61-202 230/240V<br>50/60Hz desde 04/1989 | 4101,47                                                             |
| 1     | ea    | 3013.0113    | Dial selector modo / temp. Núcleo Classic CD desde 04/1989                            | 830,73                                                              |
| 1     | ea    | 3013.0201    | Dial termostato aire caliente 60-300°C Classic CD                                     | 903,96                                                              |
| 1     | ea    | 3013.0310    | Dial Krefft Classic                                                                   | 1161,51                                                             |
| 1     | ea    | 3013.0320    | Dial Negro Classic CM                                                                 | sustituido por<br>3013.0325                                         |
| 1     | ea    | 3013.0325    | Dial negro completo Classic CM desde 03/1986 hasta 11/1987                            | 800,85                                                              |
| 1     | ea    | 3013.0326    | Dial Azul Classic CM                                                                  | sustituido por<br>3013.0326P                                        |
| 1     | ea    | 3013.0326P   | Dial Azul Classic CM desde 11/1987                                                    | 747,40                                                              |
| 1     | ea    | 3013.0329    | Dial Azul completo Classic CM desde 11/1987 hasta 03/1989                             | 898,91                                                              |
| 1     | ea    | 3013.0330    | Dial Azul Classic CM                                                                  | sustituido por<br>3013.0330P                                        |
| 1     | ea    | 3013.0330P   | Dial Azul Classic CM desde 04/1989                                                    | 389,69                                                              |
| 1     | ea    | 3013.0331    | Dial with spring fixing                                                               | sustituido por<br>3013.0330P                                        |
| 1     | ea    | 3013.0344    | Dial Azul Línea C/Línea CPC, CD/CM/61-202                                             | sustituido por<br>3013.0344P                                        |
| 1     | ea    | 3013.0344P   | Dial Azul CD/CM 61-202, Frimax, Basic desde 05/1993                                   | 266,39                                                              |
| 1     | ea    | 3013.0345    | Dial Negro / Gris Línea C, CCD/CCM 61-202                                             | sustituido por<br>3013.0345P                                        |
| 1     | ea    | 3013.0345P   | Dial Negro / Gris Línea C, CCD/CCM 61-202 desde 05/1993                               | 175,07                                                              |
| 1     | ea    | 3013.0346    | Dial light grey RAL7035                                                               | sustituido por<br>3013.0344P                                        |
| 1     | ea    | 3013.0355    | Dial para generador de pulsos Línea CPC, CPC 61-202/Thermojet                         | sustituido por<br>3013.0355P                                        |
| 1     | ea    | 3013.0355P   | Dial para generador de pulsos Línea CPC, CPC 61-202/Thermojet<br>desde 06/1997        | 475,54                                                              |
| 1     | ea    | 3013.0358    | Dial negro RAL9005 para generador de pulsos Línea CPC, CPC 61-202<br>desde 06/1997    | 219,68                                                              |
| 1     | ea    | 3013.0359    | Dial negro RAL9005 Línea CPC, CD/CM 61-202                                            | sustituido por<br>3013.0359P                                        |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado



| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                         | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 3013.0359P   | Dial negro RAL9005 Línea CPC, CD/CM 61-202 desde 06/1997                            | 268,49                                                              |
| 1    | ea    | 3013.0361    | Dial *Wiesheu* RAL7015 Línea CPC, CD/CM/61-202 desde 06/1997                        | 191,90                                                              |
| 1    | ea    | 3014.0100    | Termostato aire caliente 0-300°C Classic CD                                         | sustituido por<br>3014.0100P                                        |
| 1    | ea    | 3014.0100P   | Termostato aire caliente 0-300°C Classic CD hasta 11/1988                           | 2350,37                                                             |
| 1    | ea    | 3014.0110    | Solid state steam controller                                                        | sustituido por<br>3014.0113P                                        |
| 1    | ea    | 3014.0111    | Solid state steam controller                                                        | sustituido por<br>3014.0114                                         |
| 1    | ea    | 3014.0113    | Termostato, control de vapor Classic CD 230V/240V                                   | sustituido por<br>3014.0113P                                        |
| 1    | ea    | 3014.0113P   | Termostato, control de vapor Classic CD 230V/240V                                   | 3093,98                                                             |
| 1    | ea    | 3014.0114    | Termostato, control de vapor, 240V                                                  | sustituido por<br>3014.0113P                                        |
| 1    | ea    | 3014.0120    | Sensor Bypass , PT100 Classic CD                                                    | sustituido por<br>3014.0152                                         |
| 1    | ea    | ✓ 3014.0150  | Sensor generador vapor / Bypass Classic CM desde 03/1986                            | 2033,06                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 3014.0151  | Sensor para interior cabina, PT100 Classic CM / CC desde 03/1986 hasta 05/1997      | 2274,62                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 3014.0152  | Sensor Bypass , PT100 Classic CD desde 12/1985                                      | 2125,22                                                             |
| 1    | ea    | 3014.0155    | Termostato Bypass Classic CD 6-20                                                   | sustituido por<br>3014.0155P                                        |
| 1    | ea    | 3014.0155P   | Termostato Bypass Classic CD 6-20 desde 04/1991                                     | 1128,26                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 3014.0156  | Sensor Bypass / Condensación Classic CM/CC desde 04/1991                            | 2457,68                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 3014.0157  | Termopar Classic CM 101/G desde 04/1991                                             | 1651,36                                                             |
| 1    | ea    | 3014.0158    | Sensor generador vapor / Bypass Classic CM/CC                                       | sustituido por<br>3014.0156                                         |
| 1    | ea    | 3014.0160    | Sheath thermo element long C-line                                                   | sustituido por<br>8720.1003                                         |
| 1    | ea    | 3014.0161    | Sheath thermo element short C-line                                                  | sustituido por<br>8720.1002                                         |
| 1    | ea    | 3014.0162    | Cono para sellado para termopar Línea C 61-202 desde 05/1993                        | 250,40                                                              |
| 1    | ea    | 3014.0163    | Manguito junta con boquilla Línea C/Línea CPC 61-202 desde 05/1993                  | 198,63                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 3014.0165  | Termopar generador de vapor Línea Classic / C / CPC, 61-202 desde 10/1989           | 775,60                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 3014.0166  | Termostato interior cabina C-L. CCD 61-202,CPC-L. CD/61-202 60°-300°C               | sustituido por<br>3014.0166P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 3014.0166P | Termostato interior cabina C-L. CCD 61-202,CPC-L. CD/61-202 60°-300°C desde 05/1993 | 3787,10                                                             |
| 1    | ea    | 3014.0200    | Termostato 180°C Classic 6-20                                                       | 1762,04                                                             |
| 1    | ea    | 3014.0300    | Termostato seguridad 135°C, generador vapor Classic 6-20 Línea CPC, 61-202          | sustituido por<br>40.02.515S                                        |
| 1    | ea    | 3014.0302    | Tuerca hexagonal M10 para protector secado                                          | sustituido por<br>3014.0302P                                        |
| 1    | ea    | 3014.0302P   | Tuerca hexagonal M10 para protector secado                                          | 17,04                                                               |
| 1    | ea    | 3014.0303    | Juego prensaestopas Classic CD/CM/CC                                                | sustituido por<br>3014.0303P                                        |
| 1    | ea    | 3014.0304    | Arandela para prensaestopas Classic CD/CM/CC                                        | 31,98                                                               |
| 1    | ea    | 3014.0305    | Tuerca prensaestopas Classic CD/CM/CC                                               | sustituido por<br>3014.0305P                                        |
| 1    | ea    | 3014.0305P   | Tuerca prensaestopas Classic CD/CM/CC                                               | 78,28                                                               |
| 1    | ea    | 3014.0310    | Termostato de seguridad, Bilímite 360°C Classic CD/CM/CC                            | sustituido por<br>3014.0310P                                        |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado



| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                        | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 3014.0310P   | Termostato de seguridad, Bilímite 360°C Classic CD/CM/CC                                           | 5948,51                                                             |
| 1     | ea    | 3014.0311    | Termostato unidad "demasiado caliente" Classic CD 6-20                                             | sustituido por<br>3014.0311P                                        |
| 1     | ea    | 3014.0311P   | Termostato unidad "demasiado caliente" Classic CD 6-20                                             | 2627,28                                                             |
| 1     | ea    | 3014.0320    | Termostato seguridad, en seco, 173°C Classic 62/101/201G                                           | 4228,14                                                             |
| 1     | ea    | 3014.0322    | Limitador de temperatura de seguridad Línea C, CCD/CCM/CCC                                         | sustituido por<br>3014.0322S                                        |
| 1     | ea    | 3014.0322S   | Limitador de temperatura de seguridad Línea C, CCD/CCM/CCC desde 05/1993                           | 4018,14                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 3014.0324  | Limitador de temperatura de seguridad Línea CPC, CD/61 360°C                                       | sustituido por<br>3014.0324S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 3014.0324S | Limitador de temperatura de seguridad Línea CPC, CD/61 360°C desde 06/1997                         | 4052,23                                                             |
| 1     | ea    | 3014.0325    | Interruptor bimetalico 110° Línea CPC, CM/CPC, VCC 111-311 130-250V desde 06/1997                  | 1014,21                                                             |
| 1     | ea    | 3014.0326    | Termostato seguridad 365°C Línea CPC,                                                              | sustituido por<br>3014.0326S                                        |
| 1     | ea    | 3014.0326ET  | Termostato seguridad 365°C Línea CPC,                                                              | sustituido por<br>3014.0326S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 3014.0326S | Termostato seguridad 365°C Línea CPC, desde 06/1997 hasta 03/2004                                  | 4010,57                                                             |
| 1     | ea    | 3014.0327    | Tuerca hexagonal M10x1,0                                                                           | sustituido por<br>3014.0327P                                        |
| 1     | ea    | 3014.0327P   | Tuerca hexagonal M10x1,0                                                                           | 8,69                                                                |
| 1     | ea    | 3014.0328    | Protector secado, termostato 257°F/125°C Classic 6-20 Línea CPC 61-202                             | sustituido por<br>40.02.515S                                        |
| 1     | ea    | 3014.0400    | Protector Motor 1 pole                                                                             | sustituido por<br>3014.0402S                                        |
| 1     | ea    | 3014.0401    | Limitador sobre corriente para motor 2.8A                                                          | 561,82                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 3014.0402  | Interruptor unipolar automático sobrecarga protección motor Línea CPC, 61-202 1 pole               | sustituido por<br>3014.0402S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 3014.0402S | Interruptor unipolar automático sobrecarga protección motor Línea CPC, 61-202 1 pole desde 06/1997 | 676,70                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 3014.1000  | Termopar interior cabina Línea CPC, 61-202 desde 06/1997                                           | 1237,68                                                             |
| 1     | ea    | 3014.1001    | Thermocouple typ CPC 61 Línea CPC, CPC 61                                                          | sustituido por<br>3014.1004                                         |
| 1     | ea    | 3014.1002    | Thermocouple Linea CPC, CPC 101                                                                    | sustituido por<br>3014.1004                                         |
| 1     | ea    | 3014.1003    | Termopar 1500mm largo                                                                              | sustituido por<br>3014.1004                                         |
| 1     | ea    | ✓ 3014.1004  | Termopar Línea CPC, 61-202 desde 06/1997                                                           | 1581,50                                                             |
| 1     | ea    | 3014.1005    | Termopar                                                                                           | sustituido por<br>3014.1004                                         |
| 1     | ea    | 3014.1006    | Termopar Línea CPC, CPC 61                                                                         | sustituido por<br>3014.1007                                         |
| 1     | ea    | ✓ 3014.1007  | Termopar corto Línea CPC, CPC 61/101 desde 06/1997                                                 | 1393,39                                                             |
| 1     | ea    | 3014.1008    | Thermocouple Linea CPC, CPC 102                                                                    | sustituido por<br>3014.1010P                                        |
| 1     | ea    | 3014.1009    | Thermocouple Linea CPC, CPC 201                                                                    | sustituido por<br>3014.1010P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 3014.1010  | Termopar Línea CPC, CPC 102/201/202                                                                | sustituido por<br>3014.1010P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 3014.1010P | Termopar Línea CPC, CPC 102/201/202 desde 06/1997                                                  | 1557,51                                                             |

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 3014.1011    | Termopar generador de vapor Línea CPC, 61                                  | sustituido por<br>3014.0165                                         |
| 1    | ea    | 3014.1012    | Termopar generador de vapor Línea CPC, 101/201                             | sustituido por<br>3014.0165                                         |
| 1    | ea    | 3014.1013    | Termopar generador de vapor B5, 1300 mm Línea CPC, 61-202                  | sustituido por<br>3014.0165                                         |
| 1    | ea    | 3014.1014    | Termopar generador de vapor Línea CPC, 201                                 | sustituido por<br>3014.0165                                         |
| 1    | ea    | 3014.1016    | Termopar Línea CPC, CD/CM 61-202                                           | sustituido por<br>3014.1007                                         |
| 1    | ea    | 3014.1017    | Termopar cable 750 mm Línea CPC, CPC61                                     | sustituido por<br>3014.1020                                         |
| 1    | ea    | 3014.1018    | Termopar cable 1000 mm Línea CPC, CPC101/102 61/G                          | sustituido por<br>3014.1020                                         |
| 1    | ea    | 3014.1019    | Termopar cable 1700 mm Línea CPC, CPC201/202E+ 101-202/G                   | sustituido por<br>3014.1010P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 3014.1020  | Termopar para reemplazar B4 Línea CPC, desde 02/1999                       | 1228,00                                                             |
| 1    | ea    | 3016.0101    | Microrruptor ClimaPlus Línea C, Línea CPC,                                 | sustituido por<br>3016.0101P                                        |
| 1    | ea    | 3016.0101P   | Microrruptor ClimaPlus Línea C, Línea CPC, desde 05/1995 hasta<br>09/2001  | 179,70                                                              |
| 1    | ea    | 3016.0102    | Microrruptor Línea CPC, CPC                                                | sustituido por<br>3016.0102P                                        |
| 1    | ea    | 3016.0102P   | Microrruptor Línea CPC, CPC desde 09/2001                                  | 412,00                                                              |
| 1    | ea    | 3016.0600    | Selector de modo Classic CD hasta 1984                                     | 4312,73                                                             |
| 1    | ea    | 3016.0610    | Dial para selección modo Classic CD hasta 1984                             | 1825,59                                                             |
| 1    | ea    | 3016.1200    | Boya nivel agua                                                            | sustituido por<br>8720.1501                                         |
| 1    | ea    | 3016.1201    | Boya nivel agua                                                            | sustituido por<br>8720.1501                                         |
| 1    | ea    | 3016.1202    | Boya nivel agua                                                            | sustituido por<br>8720.1501                                         |
| 1    | ea    | 3016.1310    | Selector modo / temp.núcleo Classic CD 6-20                                | sustituido por<br>3016.1310P                                        |
| 1    | ea    | 3016.1310P   | Selector modo / temp.núcleo Classic CD 6-20 desde 08/1984 hasta<br>03/1989 | 1196,44                                                             |
| 1    | ea    | 3016.1311    | Knob for knob assy                                                         | 140,98                                                              |
| 1    | ea    | 3016.1350    | Inserto tecla luminosa Classic 101/G                                       | sustituido por<br>3016.1350S                                        |
| 1    | ea    | 3016.1350S   | Inserto tecla luminosa Classic 101/G                                       | 4410,36                                                             |
| 1    | ea    | 3016.1353    | Pulsador reset, aire caliente Classic CM101/201/G                          | sustituido por<br>3016.1353S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 3016.1353S | Pulsador reset, aire caliente Classic CM101/201/G                          | 1040,31                                                             |
| 1    | ea    | 3016.1354    | Pulsador reset, vapor Classic CM101/201/G                                  | sustituido por<br>3016.1354S                                        |
| 1    | ea    | 3016.1354S   | Pulsador reset, vapor Classic CM101/201/G                                  | 553,40                                                              |
| 1    | ea    | 3016.1400    | Door switch with cable 650mm                                               | sustituido por<br>3016.1403P                                        |
| 1    | ea    | 3016.1403    | Microrruptor puerta 1500mm Línea Classic hasta 12/1995                     | sustituido por<br>3016.1403P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 3016.1403P | Microrruptor puerta 1500mm Línea Classic hasta 12/1995                     | 4768,49                                                             |
| 1    | ea    | 3016.1405    | Teclas selección (modo) Küpp.-Krefft 6-DPS 03-0609..A                      | sustituido por<br>3016.1405P                                        |
| 1    | ea    | 3016.1405P   | Teclas selección (modo) Küpp.-Krefft 6-DPS 03-0609..A                      | 2603,29                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                                 | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 3016.1407    | Microruptor puerta 850 mm                                                                                   | sustituido por<br>3016.1403P                                        |
| 1     | ea    | 3016.1408    | Microruptor puerta Línea C                                                                                  | sustituido por<br>3016.1415                                         |
| 1     | ea    | ✓ 3016.1409  | Imán redondo para contacto puerta d10x40 Clas./L.C/CPC, 61-102<br>*ningún material peligroso*               | sustituido por<br>3016.1409P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 3016.1409P | Imán redondo para contacto puerta d10x40 Clas./L.C/CPC, 61-102<br>*ningún material peligroso* desde 01/1996 | 1066,40                                                             |
| 1     | ea    | 3016.1410    | Pulsador *on/off* KREFFT/Küppersbusch                                                                       | sustituido por<br>3016.1410P                                        |
| 1     | ea    | 3016.1410P   | Pulsador *on/off* KREFFT/Küppersbusch                                                                       | 997,38                                                              |
| 1     | ea    | 3016.1412    | Imán para contacto puerta Línea C, 201/202 *ningún material peligro-<br>so*                                 | 65,23                                                               |
| 1     | ea    | ✓ 3016.1415  | Contacto Reed de la puerta Classic/Línea C/Línea CPC, desde<br>01/1996                                      | 1116,06                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 3016.1417  | Contacto Reed para CleanJet tipo 0425*3m* Línea CPC, 61-202                                                 | sustituido por<br>3016.1417P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 3016.1417P | Contacto Reed para CleanJet tipo 0425*3m* Línea CPC, 61-202 desde<br>03/2000                                | 1645,05                                                             |
| 1     | ea    | 3016.1418    | Presostato CleanJet Línea CPC, 61-202 (TI05/2002)                                                           | sustituido por<br>3016.1441P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 3016.1422  | Selector de modo 3 posiciones Ultravent                                                                     | 4508,83                                                             |
| 1     | ea    | 3016.1430    | Interruptor principal Classic CC                                                                            | 1003,69                                                             |
| 1     | ea    | 3016.1437    | Reed contact, cable lenght=2,5m CPC-line, CPC                                                               | sustituido por<br>3016.1417P                                        |
| 1     | ea    | 3016.1439    | Contacto reed , normalmente cerrado                                                                         | sustituido por<br>3016.1415                                         |
| 1     | ea    | ✓ 3016.1440  | Contacto Reed de la puerta Ultravent                                                                        | 666,60                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 3016.1441  | Presostato CleanJet Línea CPC, *3fach Anschluß* conexión del tripple                                        | sustituido por<br>3016.1441P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 3016.1441P | Presostato CleanJet Línea CPC, *3fach Anschluß* conexión del tripple<br>desde 09/2001 (TI05/2002)           | 1755,73                                                             |
| 1     | ea    | 3016.1600    | Mode switch Classic CM                                                                                      | sustituido por<br>3016.1631                                         |
| 1     | ea    | 3016.1610    | Selector de modo Classic CD                                                                                 | sustituido por<br>3016.1610P                                        |
| 1     | ea    | 3016.1610P   | Selector de modo Classic CD desde 04/1989                                                                   | 2534,27                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 3016.1613  | Selector de modo Línea CPC, CD 61-202                                                                       | sustituido por<br>3016.1613P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 3016.1613P | Selector de modo Línea CPC, CD 61-202 desde 06/1997                                                         | 1571,40                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 3016.1614  | Selector de modo Línea CPC, CD 61-202 *Apetito*                                                             | sustituido por<br>3016.1614P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 3016.1614P | Selector de modo Línea CPC, CD 61-202 *Apetito* desde 06/1997                                               | 6333,16                                                             |
| 1     | ea    | 3016.1620    | Selector temperatura de núcleo Classic CD desde 04/1989                                                     | 371,60                                                              |
| 1     | ea    | 3016.1630    | Mode switch Classic CM                                                                                      | sustituido por<br>3016.1631                                         |
| 1     | ea    | 3016.1631    | Selector de modo Classic CM                                                                                 | 2636,12                                                             |
| 1     | ea    | 3016.1640    | Selector de modo Classic CD                                                                                 | sustituido por<br>3016.1640P                                        |
| 1     | ea    | 3016.1640P   | Selector de modo Classic CD desde 10/1989                                                                   | 691,01                                                              |
| 1     | ea    | 3017.1000    | Pressure sensor for humidity control                                                                        | sustituido por<br>3017.1001S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 3017.1001  | Sensor presión para control humedad                                                                         | sustituido por<br>3017.1001S                                        |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. |   | Referencia | Designación                                                                           | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ | 3017.1001S | Sensor presión para control humedad                                                   | 5106,00                                                             |
| 1    | ea    | ✓ | 3017.1002  | Sensor presión para control humedad Línea CPC, CPC 61-202                             | sustituido por<br>3017.1002S                                        |
| 1    | ea    | ✓ | 3017.1002S | Sensor presión para control humedad Línea CPC, CPC 61-202 desde 06/1997 hasta 08/2001 | 5430,47                                                             |
| 1    | ea    |   | 3017.1003  | Differential pressure switch CPC/CM G                                                 | sustituido por<br>3017.1010P                                        |
| 1    | ea    | ✓ | 3017.1004  | Presostato de gas Línea CPC, CPC/CM 61-202/G desde 10/1997 hasta 11/2000              | 3005,61                                                             |
| 1    | ea    |   | 3017.1006  | Differential pressure switch CPC/CM 61G                                               | sustituido por<br>3017.1010                                         |
| 1    | ea    | ✓ | 3017.1010  | Presostato diferencial Línea CPC, 61-202/G                                            | sustituido por<br>3017.1010P                                        |
| 1    | ea    | ✓ | 3017.1010P | Presostato diferencial Línea CPC, 61-202/G desde 06/1997                              | 2075,98                                                             |
| 1    | ea    |   | 3017.1011  | Sensor presión Huba 3 mbar CPC, SCC, 61-202                                           | sustituido por<br>3017.1011P                                        |
| 1    | ea    | ✓ | 3017.1011P | Sensor presión Huba 3 mbar CPC, SCC, 61-202 desde 09/2001                             | 1556,62                                                             |
| 1    | ea    | ✓ | 3017.1013  | Presostato diferencial UltraVent USA                                                  | sustituido por<br>3017.1013P                                        |
| 1    | ea    | ✓ | 3017.1013P | Presostato diferencial UltraVent USA desde 06/1997 hasta 10/2009                      | 10285,23                                                            |
| 1    | ea    | ✓ | 3017.1014  | Presostato diferencial UltraVent USA                                                  | sustituido por<br>3017.1014P                                        |
| 1    | ea    | ✓ | 3017.1014P | Presostato diferencial UltraVent USA desde 11/2009                                    | 5204,73                                                             |
| 1    | ea    |   | 3017.1050  | Caudalímetro Línea CPC, CPC/61-202                                                    | sustituido por<br>44.00.211P                                        |
| 1    | ea    |   | 3019.0110  | Fusible 5x20mm 0,1A                                                                   | sustituido por<br>3019.0115                                         |
| 10   | ea    |   | 3019.0111  | Fusible 5x20mm 250V 0,25A                                                             | sustituido por<br>3019.0111P                                        |
| 10   | ea    |   | 3019.0111P | Fusible 5x20mm 250V 0,25A                                                             | 32434,66                                                            |
| 10   | ea    |   | 3019.0112  | Fusible 5x20mm 250V 4A                                                                | sustituido por<br>3019.0112P                                        |
| 10   | ea    |   | 3019.0112P | Fusible 5x20mm 250V 4A                                                                | 426,73                                                              |
| 10   | ea    |   | 3019.0113  | Fusible 5x20mm 250V 1,6A                                                              | sustituido por<br>3019.0113P                                        |
| 10   | ea    |   | 3019.0113P | Fusible 5x20mm 250V 1,6A                                                              | 959,51                                                              |
| 10   | ea    |   | 3019.0114  | Fusible 5A 250V                                                                       | sustituido por<br>3019.0114P                                        |
| 10   | ea    |   | 3019.0114P | Fusible 5x20mm 5A 250V                                                                | 146,41                                                              |
| 10   | ea    |   | 3019.0115  | Fusible 5x20mm 250V 0,1A                                                              | 1502,38                                                             |
| 10   | ea    |   | 3019.0116  | Fusible 5x20mm 250V 0,125A                                                            | sustituido por<br>3019.0116P                                        |
| 10   | ea    |   | 3019.0116P | Fusible 5x20mm 250V 0,125A                                                            | 606,85                                                              |
| 10   | ea    |   | 3019.0117  | Fusible 5x20mm 250V 2,5A T                                                            | sustituido por<br>3019.0117P                                        |
| 10   | ea    |   | 3019.0117P | Fusible 5x20mm 250V 2,5A T                                                            | 162,86                                                              |
| 10   | ea    |   | 3019.0118  | Fusible 5x20mm 250V 0,8A                                                              | sustituido por<br>3019.0118P                                        |
| 10   | ea    |   | 3019.0118P | Fusible 5x20mm 250V 0,8A                                                              | 280,70                                                              |
| 10   | ea    |   | 3019.0119  | Fusible 5x20mm 250V 1,0A                                                              | sustituido por<br>3019.0119P                                        |
| 10   | ea    |   | 3019.0119P | Fusible 5x20mm 250V 1,0A                                                              | 159,92                                                              |
| 10   | ea    |   | 3019.0120  | Fusible 5x20mm 250V, 2A, con retardo                                                  | sustituido por<br>3019.0120P                                        |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia | Designación                                   | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 10    | ea    | 3019.0120P | Fusible 5x20mm 2A 250V con retardo            | 342,55                                                              |
| 10    | ea    | 3019.0121  | Fusible 5x30mm 500V 2A                        | sustituido por<br>3019.0121P                                        |
| 10    | ea    | 3019.0121P | Fusible 5x30mm 500V 2A                        | 611,05                                                              |
| 10    | ea    | 3019.0122  | Fusible 5x20mm exhauster hood 250V 6,3A MT    | sustituido por<br>3019.0122P                                        |
| 10    | ea    | 3019.0122P | Fusible 5x20mm exhauster hood 250V 6,3A MT    | 148,50                                                              |
| 10    | ea    | 3019.0124  | Fusible 5x20mm 0,8A 250V, 0,8A, con retardo   | sustituido por<br>3019.0124P                                        |
| 10    | ea    | 3019.0124P | Fusible 5x20mm 0,8A 250V, 0,8A, con retardo   | 146,41                                                              |
| 10    | ea    | 3019.0125  | Fusible 5x20mm 250V 1,6A T                    | sustituido por<br>3019.0125P                                        |
| 10    | ea    | 3019.0125P | Fusible 5x20mm 250V 1,6A T                    | 184,32                                                              |
| 10    | ea    | 3019.0126  | Fusible 5x20mm 250V, 5A, con retardo          | sustituido por<br>3019.0126P                                        |
| 10    | ea    | 3019.0126P | Fusible 5x20mm 250V, 5A, con retardo          | 148,15                                                              |
| 1     | ea    | 3019.0130  | Fusible 5x20mm 250V 0,315A                    | sustituido por<br>3019.0135P                                        |
| 10    | ea    | 3019.0135  | Fusible 5x20mm 250V 0,315A                    | sustituido por<br>3019.0135P                                        |
| 10    | ea    | 3019.0135P | Fusible 5x20mm 250V 0,315A                    | 864,56                                                              |
| 10    | ea    | 3019.0200  | Fusible 5x20mm 250V 6,3A                      | sustituido por<br>3019.0200P                                        |
| 10    | ea    | 3019.0200P | Fusible 5x20mm 250V 6,3A                      | 155,71                                                              |
| 10    | ea    | 3019.0201  | Fusible 5x20mm 250V 2A F                      | sustituido por<br>3019.0201P                                        |
| 10    | ea    | 3019.0201P | Fusible 5x20mm 250V 2A F                      | 559,29                                                              |
| 10    | ea    | 3019.0300  | Fusible 5x20mm 250V 10A                       | sustituido por<br>3019.0300P                                        |
| 10    | ea    | 3019.0300P | Fusible 5x20mm 250V 10A                       | 140,98                                                              |
| 10    | ea    | 3019.0310  | Fusible 5x20mm 250V 16A T                     | sustituido por<br>3019.0310P                                        |
| 10    | ea    | 3019.0312  | Fusible 5x20mm 250V 8A T                      | sustituido por<br>3019.0312P                                        |
| 10    | ea    | 3019.0312P | Fusible 5x20mm 250V 8A T                      | 736,23                                                              |
| 10    | ea    | 3019.0400  | Fusible 5x20mm 250V 0,5A MT                   | sustituido por<br>3019.0400P                                        |
| 10    | ea    | 3019.0400P | Fusible 5x20mm 250V 0,5A MT                   | 305,53                                                              |
| 10    | ea    | 3019.0401  | Fusible Neozed Classic/Línea C/Línea CPC, 16A | sustituido por<br>3019.0401P                                        |
| 10    | ea    | 3019.0401P | Fusible Neozed Classic/Línea C/Línea CPC, 16A | 638,41                                                              |
| 10    | ea    | 3019.0403  | Fusible Neozed 35A                            | sustituido por<br>3019.0403P                                        |
| 10    | ea    | 3019.0403P | Fusible Neozed 35A                            | 661,55                                                              |
| 10    | ea    | 3019.0404  | Fusible Neozed Classic/Línea C/Línea CPC, 50A | sustituido por<br>3019.0404P                                        |
| 10    | ea    | 3019.0404P | Fusible Neozed Classic/Línea C/Línea CPC, 50A | 850,93                                                              |
| 10    | ea    | 3019.0405  | Fusible Neozed 63A Classic/Línea C/CPC/SCC    | sustituido por<br>3019.0405P                                        |
| 10    | ea    | 3019.0405P | Fusible Neozed 63A Classic/Línea C/CPC/SCC    | 1150,42                                                             |
| 10    | ea    | 3019.0415  | Fusible 5x20mm 250V 1.25A / MT                | sustituido por<br>3019.0415P                                        |
| 10    | ea    | 3019.0415P | Fusible 5x20mm 250V 1.25A / MT                | 162,44                                                              |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia  | Designación                                                                          | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 10   | ea    | 3019.0416   | Fusible 5x20mm 1.33A, 250V, MT, 5x20mm                                               | sustituido por<br>3019.0415P                                        |
| 1    | ea    | 3023.0300   | Zócalo para contro calentamiento Classic                                             | 303,00                                                              |
| 1    | ea    | 3023.0501   | Lámpara interior Classic                                                             | 1430,00                                                             |
| 1    | ea    | 3023.0502   | Socket for interior lamp. Classic                                                    | sustituido por<br>3023.0506                                         |
| 1    | ea    | 3023.0506   | Zócalo para lámpara interior Classic                                                 | 399,79                                                              |
| 5    | ea    | 3024.0200   | Bombilla alta temperatura Classic 6-20 200-240V 15Watt 300°                          | sustituido por<br>3024.0200P                                        |
| 5    | ea    | 3024.0200P  | Bombilla alta temperatura Classic 6-20 200-240V 15Watt 300°                          | 342,56                                                              |
| 10   | ea    | 3024.0201   | Bombilla halógena 300°C Línea C/CPC/SCC 12V 10W 300°C                                | sustituido por<br>3024.0201P                                        |
| 10   | ea    | 3024.0201P  | Bombilla halógena para int. cabina 300°C Línea C/CPC/SCC 10W/12V/300°C desde 05/1993 | 550,87                                                              |
| 1    | ea    | 3024.0202   | Bombilla alta temperatura para interior cabina Classic 6-20 120V 15W 300°            | 204,11                                                              |
| 1    | ea    | 3024.0301   | Lámpara pulsador reset Classic 62/101/201/G 230V                                     | 122,04                                                              |
| 1    | ea    | 3024.0303   | Zócalo para lámpara control Classic CD 6-20 hasta 06/1989                            | 289,96                                                              |
| 1    | ea    | 3024.0305   | Zócalo para lámpara control Classic 6-20                                             | sustituido por<br>3024.0305P                                        |
| 1    | ea    | 3024.0305P  | Zócalo para lámpara control Classic 6-20 desde 07/1989 hasta 05/1997                 | 175,07                                                              |
| 1    | ea    | 3024.0309   | Lámpara de señal verde Línea CPC, CD 61-202                                          | sustituido por<br>3024.0309P                                        |
| 1    | ea    | 3024.0309P  | Lámpara de señal verde Línea CPC, CD 61-202 desde 06/1997                            | 215,89                                                              |
| 1    | ea    | 3024.0310   | Lámpara de señal roja Línea CPC, CD/61-202                                           | sustituido por<br>3024.0310P                                        |
| 1    | ea    | 3024.0310P  | Lámpara de señal roja Línea CPC, CD/61-202 desde 06/1997                             | 176,33                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 3024.0311 | Tubo fluorescente 18 W campana extractora 18 Watt shade 33                           | 486,07                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 3024.0315 | Lámpara fluorescente Ultravent 24W                                                   | 2438,32                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 3024.0316 | Cebador para lámpara fluorescente Ultravent 4-65W                                    | 437,67                                                              |
| 1    | ea    | 3025.0002   | Lente lámpara Línea Classic                                                          | 1499,86                                                             |
| 1    | ea    | 3025.0003   | Metal ring                                                                           | sustituido por<br>5012.0535P                                        |
| 1    | ea    | 3025.0004   | Lamp lens                                                                            | sustituido por<br>3025.0002                                         |
| 1    | ea    | 3025.0304   | Bombilla para lámpara control Classic CD hasta 08/1989                               | 145,19                                                              |
| 5    | ea    | 3025.0306   | Lente lámpara ( Classic ) Classic CD, Frimax, Basic                                  | sustituido por<br>3025.0306P                                        |
| 5    | ea    | 3025.0306P  | Lente lámpara ( Classic ) Classic CD, Frimax, Basic desde 08/1989                    | 717,53                                                              |
| 1    | ea    | 3028.0100   | Contactor DIL 00M-10                                                                 | sustituido por<br>40.03.684S                                        |
| 1    | ea    | 3028.0101   | Contactor DIL 0AM                                                                    | sustituido por<br>40.03.685S                                        |
| 1    | ea    | 3028.0102   | Contactor DIL 2M                                                                     | sustituido por<br>40.03.693S                                        |
| 1    | ea    | 3028.0103   | Contactor DIL 00M-01                                                                 | sustituido por<br>40.03.688S                                        |
| 1    | ea    | 3028.0104   | Contactor DIL 04-40                                                                  | sustituido por<br>40.03.684S                                        |
| 1    | ea    | 3028.0111   | Contactor PR1.20E Classic Gas 230V 50/60Hz                                           | sustituido por<br>3028.0111P                                        |
| 1    | ea    | 3028.0111P  | Contactor PR1.20E Classic Gas 230V 50/60Hz                                           | 3212,66                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia | Designación                       | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 3028.0117  | Contactor LS 37.00                | sustituido por<br>40.03.693S                                        |
| 1     | ea    | 3028.0118  | Contactor DIL EM-10               | sustituido por<br>40.03.684S                                        |
| 1     | ea    | 3028.0120  | Contactor LS 4.01                 | sustituido por<br>40.03.688S                                        |
| 1     | ea    | 3028.0121  | Contactor LS 4.10                 | sustituido por<br>40.03.693S                                        |
| 1     | ea    | 3028.0123  | Contactor LS 17.10                | sustituido por<br>40.03.685S                                        |
| 1     | ea    | 3028.0124  | Contactor LS 27.22                | sustituido por<br>40.03.685S                                        |
| 1     | ea    | 3028.0125  | Contactor LS 4.01                 | sustituido por<br>40.03.688S                                        |
| 1     | ea    | 3028.0127  | Contactor LS 17.10                | sustituido por<br>40.03.685S                                        |
| 1     | ea    | 3028.0128  | Contactor LS 37.00                | sustituido por<br>40.03.693S                                        |
| 1     | ea    | 3028.0129  | Contactor LS 4.01                 | sustituido por<br>40.03.688S                                        |
| 1     | ea    | 3028.0130  | Contactor LS 4.10                 | sustituido por<br>40.03.684S                                        |
| 1     | ea    | 3028.0131  | Contactor LS 17.10                | sustituido por<br>40.03.685S                                        |
| 1     | ea    | 3028.0133  | Contactor LS 05                   | sustituido por<br>40.03.684S                                        |
| 1     | ea    | 3028.0134  | Contactor LS 27                   | sustituido por<br>40.03.685S                                        |
| 1     | ea    | 3028.0136  | Contactor LS 27.22                | sustituido por<br>40.03.685S                                        |
| 1     | ea    | 3028.0153  | Contacto auxiliar switch HS 17.10 | sustituido por<br>8720.1582                                         |
| 1     | ea    | 3028.0156  | Contacto auxiliar HS 107          | sustituido por<br>3028.0156P                                        |
| 1     | ea    | 3028.0156P | Contacto auxiliar HS 107          | 806,74                                                              |
| 1     | ea    | 3028.0200  | Contactor DIL 00M10               | sustituido por<br>40.03.684S                                        |
| 1     | ea    | 3028.0201  | Contactor DIL 0AM                 | sustituido por<br>40.03.685S                                        |
| 1     | ea    | 3028.0203  | Contactor DIL00M-01               | sustituido por<br>40.03.688S                                        |
| 1     | ea    | 3028.0204  | Contactor DIL 04-40c              | sustituido por<br>40.03.684S                                        |
| 1     | ea    | 3028.0205  | Contactor DIL 2M                  | sustituido por<br>40.03.693S                                        |
| 1     | ea    | 3028.0217  | Contactor LS 37                   | sustituido por<br>40.03.693S                                        |
| 1     | ea    | 3028.0218  | Contactor DIL EM-10               | sustituido por<br>40.03.684S                                        |
| 1     | ea    | 3028.0220  | Contactor LS 4.01                 | sustituido por<br>40.03.688S                                        |
| 1     | ea    | 3028.0221  | Contactor LS 4.10                 | sustituido por<br>40.03.684S                                        |
| 1     | ea    | 3028.0223  | Contactor LS 17.10                | sustituido por<br>40.03.685S                                        |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado



| Cant | Unid. | Referencia | Designación                | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 3028.0224  | Contactador LS 27.22       | sustituido por<br>40.03.685S                                        |
| 1    | ea    | 3028.0226  | Contactador LS 17.10       | sustituido por<br>40.03.685S                                        |
| 1    | ea    | 3028.0300  | Contactador DIL 00M01      | sustituido por<br>40.03.684S                                        |
| 1    | ea    | 3028.0400  | Contactador DIL 00-40c     | sustituido por<br>40.03.684S                                        |
| 1    | ea    | 3028.0401  | Contactador DIL 0-11c      | sustituido por<br>40.03.685S                                        |
| 1    | ea    | 3028.0403  | Contactador DIL 2V/22c     | sustituido por<br>40.03.693S                                        |
| 1    | ea    | 3028.0410  | Contactador DIL 00M-10     | sustituido por<br>40.03.684S                                        |
| 1    | ea    | 3028.0411  | Contactador DIL 04-40c     | sustituido por<br>40.03.684S                                        |
| 1    | ea    | 3028.0412  | Contactador DIL 0AM        | sustituido por<br>40.03.685S                                        |
| 1    | ea    | 3028.0413  | Contactador DIL 00 M-01    | sustituido por<br>40.03.688S                                        |
| 1    | ea    | 3028.0414  | Contactador DIL 2M         | sustituido por<br>40.03.693S                                        |
| 1    | ea    | 3028.0417  | Contactador LS 37.00       | sustituido por<br>40.03.693S                                        |
| 1    | ea    | 3028.0418  | Contactador DIL EM10       | sustituido por<br>40.03.684S                                        |
| 1    | ea    | 3028.0450  | Contactador DIL 00M-10NA   | sustituido por<br>40.03.684S                                        |
| 1    | ea    | 3028.0451  | Contactador DILM 0AMNA     | sustituido por<br>40.03.685S                                        |
| 1    | ea    | 3028.0452  | Contactador DIL 0-M-11NA   | sustituido por<br>40.03.685S                                        |
| 1    | ea    | 3028.0453  | Contactador DIL 2m         | sustituido por<br>40.03.693S                                        |
| 1    | ea    | 3028.0454  | Contactador DIL 00M-01     | sustituido por<br>40.03.684S                                        |
| 1    | ea    | 3028.0455  | Contactador DIL 2M         | sustituido por<br>40.03.693S                                        |
| 1    | ea    | 3028.0460  | Contactador DIL 00-M-10NA  | sustituido por<br>40.03.684S                                        |
| 1    | ea    | 3028.0461  | Contactador DIL 0AMNA      | sustituido por<br>40.03.685S                                        |
| 1    | ea    | 3028.0462  | Contactador DIL 0-A-M-11NA | sustituido por<br>40.03.685S                                        |
| 1    | ea    | 3028.0500  | Contactador LS 05.10       | sustituido por<br>40.03.684S                                        |
| 1    | ea    | 3028.0501  | Contactador LS 5.10        | sustituido por<br>40.03.684S                                        |
| 1    | ea    | 3028.0502  | Contactador LS 05.10       | sustituido por<br>40.03.684S                                        |
| 1    | ea    | 3028.0503  | Contactador LS 05.01       | sustituido por<br>40.03.688S                                        |
| 1    | ea    | 3028.0504  | Contactador LS 05.01       | sustituido por<br>40.03.688S                                        |
| 1    | ea    | 3028.0505  | Contactador LS 05.01       | sustituido por<br>40.03.688S                                        |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia | Designación                                               | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 3028.0506  | Contactador LS 04.10                                      | sustituido por<br>40.03.684S                                        |
| 1     | ea    | 3028.0507  | Contactador LS 04.01                                      | sustituido por<br>40.03.688S                                        |
| 1     | ea    | 3028.0508  | Contactador LS 17.10                                      | sustituido por<br>40.03.690S                                        |
| 1     | ea    | 3028.0509  | Contactador LS 17.01                                      | sustituido por<br>40.03.691S                                        |
| 1     | ea    | 3028.0510  | Contactador LS 27.00                                      | sustituido por<br>40.03.685S                                        |
| 1     | ea    | 3028.0511  | Contactador LS 27.22                                      | sustituido por<br>40.03.685S                                        |
| 1     | ea    | 3028.0512  | Contactador LS 37.00                                      | sustituido por<br>40.03.683S                                        |
| 1     | ea    | 3028.0513  | Contactador LS 47.00                                      | sustituido por<br>40.03.693S                                        |
| 1     | ea    | 3028.0514  | Contactador LS 47.00                                      | sustituido por<br>40.03.693S                                        |
| 1     | ea    | 3028.0515  | Contactador LS 57.00                                      | sustituido por<br>40.03.694S                                        |
| 1     | ea    | 3028.0516  | Contactador LS 57.00                                      | sustituido por<br>40.03.694S                                        |
| 1     | ea    | 3028.0517  | Contactador LS 17-4.00                                    | sustituido por<br>40.03.686S                                        |
| 1     | ea    | 3028.0518  | Contactador LS 107                                        | sustituido por<br>40.02.768                                         |
| 1     | ea    | 3028.0521  | Contactador LS107, UL                                     | sustituido por<br>40.02.768                                         |
| 1     | ea    | 3028.0530  | Relé de estado sólido 2 polos Línea C, CCC                | sustituido por<br>8720.1583                                         |
| 1     | ea    | 3028.0533  | Relé de estado sólido, SSR Línea CPC CM/CPC 61-202        | sustituido por<br>40.00.453P                                        |
| 1     | ea    | 3028.0533P | Relé de estado sólido, SSR Línea CPC, CM/CPC 61-202 2x40A | sustituido por<br>40.00.453P                                        |
| 1     | ea    | 3028.0550  | Contactador GE CL00A301                                   | sustituido por<br>40.03.688S                                        |
| 1     | ea    | 3028.0551  | Contactador AEG LS4K10                                    | sustituido por<br>40.03.684S                                        |
| 1     | ea    | 3028.0552  | Contactador AEG LS7K10                                    | sustituido por<br>40.03.690S                                        |
| 1     | ea    | 3028.0553  | Contactador AEG LS 11K00                                  | sustituido por<br>40.03.685S                                        |
| 1     | ea    | 3028.0554  | Contactador AEG LS 15K00                                  | sustituido por<br>40.03.692S                                        |
| 1     | ea    | 3028.0555  | Contactador AEG LS30K00                                   | sustituido por<br>40.03.694S                                        |
| 1     | ea    | 3028.0556  | Contactador AEG LS 75K11                                  | sustituido por<br>40.02.768                                         |
| 1     | ea    | 3028.0557  | Contactador GE CL02A301                                   | sustituido por<br>40.03.691S                                        |
| 1     | ea    | 3028.0558  | Contactador AEG LS22 K00                                  | sustituido por<br>40.03.693S                                        |
| 1     | ea    | 3028.0559  | Contactador AEG LS110 K11                                 | sustituido por<br>40.02.768                                         |
| 1     | ea    | 3028.0561  | Auxilliary contact BCLF01 N/C Línea CPC                   | sustituido por<br>3028.0561P                                        |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                              | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 3028.0561P   | Auxilliary contact BCLF01 N/C Línea CPC desde 06/1997                    | 188,11                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 3028.0562  | Filtro RC para contactor Línea CPC                                       | sustituido por<br>3028.0562P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 3028.0562P | Filtro RC para contactor Línea CPC desde 06/1997                         | 816,42                                                              |
| 1    | ea    | 3028.0563    | Contactor AEG LS 45K00                                                   | sustituido por<br>40.03.683S                                        |
| 1    | ea    | 3028.0566    | Contactor GE CL01A400                                                    | sustituido por<br>40.03.687S                                        |
| 1    | ea    | 3028.0569    | Contactor GE CL02A400                                                    | sustituido por<br>40.03.689S                                        |
| 1    | ea    | 3028.0601    | Contactor E 3250 Línea C, CCM/CCC 61-202 24V DC                          | 1539,84                                                             |
| 1    | ea    | 3028.1000    | Kit actualización contactor ( Klöck. Möll.->AEG)                         | sustituido por<br>87.00.427                                         |
| 1    | ea    | 3028.1001    | Kit actualización contactor                                              | sustituido por<br>87.00.429                                         |
| 1    | ea    | 3028.1002    | Contactor                                                                | sustituido por<br>87.00.431                                         |
| 1    | ea    | 3028.1004    | Contactor                                                                | sustituido por<br>87.00.433                                         |
| 1    | ea    | 3031.0099    | Auxiliary contact NH/11 for motor protector                              | sustituido por<br>3031.0102P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 3031.0101  | Protector motor con contacto auxiliar Classic 6/101 1-1,6A desde 04/1984 | 4674,64                                                             |
| 1    | ea    | 3031.0102    | Contacto auxiliar para protector motor Classic 6-20                      | sustituido por<br>3031.0102P                                        |
| 1    | ea    | 3031.0102P   | Contacto auxiliar para protector motor Classic 6-20                      | 706,16                                                              |
| 1    | ea    | 3031.0103    | Protector motor con auxiliar Classic 201 1,6-2,5 A desde 10/1984         | 4289,16                                                             |
| 1    | ea    | 3031.0105    | Protector motor PKZM Classic 1-1,6A                                      | sustituido por<br>3031.0105P                                        |
| 1    | ea    | 3031.0105P   | Protector motor PKZM Classic 1-1,6A                                      | 4144,39                                                             |
| 1    | ea    | 3031.0106    | Protector motor 0-1,6A                                                   | sustituido por<br>3031.0105P                                        |
| 1    | ea    | 3031.0107    | Protector motor Classic 101/G 1-2,4A                                     | sustituido por<br>3031.0107P                                        |
| 1    | ea    | 3031.0107P   | Protector motor Classic 101/G 1-2,4A desde 06/1986                       | 3798,88                                                             |
| 1    | ea    | 3031.0108    | Protector motor Classic 20 2,5-4A                                        | sustituido por<br>3031.0108P                                        |
| 1    | ea    | 3031.0108P   | Protector motor Classic 20 2,5-4A desde 06/1986                          | 10045,35                                                            |
| 1    | ea    | 3031.0110    | Protector motor                                                          | sustituido por<br>3031.0101                                         |
| 1    | ea    | 3031.0200    | Conjunto freno motor 380V                                                | sustituido por<br>3031.0201                                         |
| 1    | ea    | 3031.0201    | Conjunto freno motor Classic 20/C-/Línea CPC, 380-415V 50/60Hz           | sustituido por<br>8720.1462                                         |
| 1    | ea    | 3031.0204    | Conjunto freno motor 415V 50/60Hz                                        | sustituido por<br>8720.1462                                         |
| 1    | ea    | ✓ 3031.0205  | Conjunto freno motor Classic/C-/Línea CPC, 400V 2.5kW                    | sustituido por<br>3031.0205P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 3031.0205P | Conjunto freno motor Classic/C-/Línea CPC, 400V 2.5kW desde 06/1988      | 10302,90                                                            |
| 1    | ea    | 3035.0200    | Relé temporizado                                                         | sustituido por<br>3035.0401                                         |
| 1    | ea    | 3035.0400    | Relé                                                                     | sustituido por<br>3035.0401                                         |

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                 | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 3035.0401    | Relé temporizado llenado generador Classic 220V 50/60Hz                                     | sustituido por<br>3035.0401P                                        |
| 1     | ea    | 3035.0401P   | Relé temporizado llenado generador Classic 220V 50/60Hz                                     | 5486,86                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 3035.0403  | Relé temporizado Classic 220/240V 50/60Hz 0,5 sec.                                          | 2387,82                                                             |
| 1     | ea    | 3035.0404    | Relé temporizado retardo 1 seg. 230V50Hz                                                    | sustituido por<br>3035.0404P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 3035.0404P | Relé temporizado retardo 1 seg. 230V50Hz                                                    | 4316,93                                                             |
| 1     | ea    | 3035.0406    | Relé Línea CPC, CM/CPC 61/101G *NL*                                                         | sustituido por<br>3035.0406P                                        |
| 1     | ea    | 3035.0406P   | Relé Línea CPC, CM/CPC 61/101G *NL* desde 01/2001                                           | 3012,34                                                             |
| 1     | ea    | 3035.0410    | Relé temporizado llenado 240V 50/60Hz                                                       | sustituido por<br>3035.0401                                         |
| 1     | ea    | 3035.0411    | Relé temporizado falta de agua 240V 50/60Hz                                                 | sustituido por<br>3035.0402                                         |
| 1     | ea    | ✓ 3035.0453  | Relé retardado, retraso act. 0.06-160 seg. Classic 20/101/201,CPC-L.102/201/G desde 03/2000 | 2189,61                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 3035.0482  | Relé para CleanJet 55.34                                                                    | sustituido por<br>3035.0482P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 3035.0482P | Relé para CleanJet 55.34                                                                    | 1682,08                                                             |
| 1     | ea    | 3035.0483    | Base para relé 94.84.1 Línea CPC, CPC 61-202 desde 03/2000                                  | 300,90                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 3035.0485  | Relé para CleanJet Línea CPC, CPC 61-202 230V AC                                            | sustituido por<br>3035.0485P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 3035.0485P | Relé para CleanJet Línea CPC, CPC 61-202 230V AC desde 03/2000                              | 1530,16                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 3035.0486  | Relé para CleanJet 49.52 Línea CPC, 61-202 *Contacto dorado* 12V DC, 2xUM                   | sustituido por<br>3035.0486P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 3035.0486P | Relé para CleanJet 49.52 Línea CPC, 61-202 *Contacto dorado* 12V DC, 2xUM desde 03/2000     | 1841,58                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 3035.0488  | Relé Ultravent 24V                                                                          | sustituido por<br>3035.0488P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 3035.0488P | Relé Ultravent 24V                                                                          | 1871,46                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 3035.0489  | Relé Ultravent 110V                                                                         | 803,80                                                              |
| 1     | ea    | 3035.0490    | Relé para CleanJet 49.52 Línea CPC, CPC 61-202 12V DC, 2xUM                                 | sustituido por<br>3035.0486P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 3035.0491  | Relé para CleanJet 49.31 Línea CPC, 61-202 *Contacto dorado* 12V DC, 1xUM                   | sustituido por<br>3035.0491P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 3035.0491P | Relé para CleanJet 49.31 Línea CPC, 61-202 *Contacto dorado* 12V DC, 1xUM desde 09/2001     | 723,84                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 3035.0493  | Relé temporizado 82.41.0.240.0000 Fa.Finder                                                 | sustituido por<br>3035.0493P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 3035.0493P | Relé temporizado 82.41.0.240.0000 Fa.Finder                                                 | 4443,18                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 3035.0494  | Imán para la fijación de la puerta Línea SCC *Ultravent USA* 24 VDC                         | sustituido por<br>3035.0494P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 3035.0494P | Imán para la fijación de la puerta Línea SCC *Ultravent USA* 24 VDC                         | 5317,26                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 3035.0495  | Relé K4 Ultravent *USA* 24V                                                                 | 1728,37                                                             |
| 1     | ea    | 3035.0508    | Supresor RC para válvula solenoide Línea CPC                                                | sustituido por<br>3035.0508P                                        |
| 1     | ea    | 3035.0508P   | Supresor RC para válvula solenoide Línea CPC desde 06/1997                                  | 251,66                                                              |
| 1     | ea    | 3035.0514    | Supresor RC                                                                                 | sustituido por<br>3035.0514P                                        |
| 1     | ea    | 3035.0514P   | Supresor RC                                                                                 | 405,26                                                              |
| 1     | ea    | 3035.0515    | Supresor RC LS 4-37                                                                         | sustituido por<br>3035.0515P                                        |
| 1     | ea    | 3035.0515P   | Supresor RC LS 4-37                                                                         | 788,65                                                              |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                            | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 3035.0517    | Supresor RC LS 05 Línea C 72-240V 50/60Hz                              | sustituido por<br>3035.0517P                                        |
| 1    | ea    | 3035.0517P   | Supresor RC LS 05 Línea C 72-240V 50/60Hz desde 06/1993                | 258,39                                                              |
| 1    | ea    | 3035.0521    | Supresor RC, LS4-37,UL                                                 | sustituido por<br>3035.0515P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 3035.0524  | Additional relay Gas CPC-Line CPC/CM 102/201/202 230V AC desde 06/2003 | 686,80                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 3035.0525  | Resistencia 12Ohm, 2W                                                  | sustituido por<br>3035.0525P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 3035.0525P | Resistencia 12Ohm, 2W                                                  | 507,11                                                              |
| 1    | ea    | 3035.0604    | Sonda núcleo Classic CD 101 hasta 06/86                                | sustituido por<br>3035.0703                                         |
| 1    | ea    | 3035.0605    | Sonda núcleo Classic CD 201/20 hasta 02/88                             | sustituido por<br>3035.0703                                         |
| 5    | ea    | 3035.0606    | Junta cobre para sensor temperatura núcleo Classic                     | sustituido por<br>3035.0606P                                        |
| 5    | ea    | 3035.0606P   | Junta cobre para sensor temperatura núcleo Classic                     | 47,98                                                               |
| 1    | ea    | 3035.0607    | Sonda núcleo Classic 101                                               | sustituido por<br>3035.0703                                         |
| 1    | ea    | 3035.0608    | Sonda núcleo Classic 201/20                                            | sustituido por<br>3035.0703                                         |
| 1    | ea    | 3035.0623    | Sonda núcleo Classic 6                                                 | sustituido por<br>3035.0703                                         |
| 1    | ea    | 3035.0700    | Sonda núcleo Línea C, 61                                               | sustituido por<br>3035.0709                                         |
| 1    | ea    | 3035.0701    | Sonda núcleo Línea C, 101                                              | sustituido por<br>3035.0709                                         |
| 1    | ea    | 3035.0702    | Sonda núcleo Línea C, 201/202                                          | sustituido por<br>3035.0704                                         |
| 1    | ea    | ✓ 3035.0703  | Sonda núcleo Classic 6-20 desde 03/1986                                | 3032,54                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 3035.0704  | Sonda núcleo Línea C desde 05/1993                                     | 2903,35                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 3035.0705  | Sonda núcleo Línea CPC, 61/201 desde 02/1999                           | 4387,63                                                             |
| 1    | ea    | 3035.0706    | Sonda núcleo Classic                                                   | sustituido por<br>3035.0703                                         |
| 1    | ea    | 3035.0707    | Sonda núcleo                                                           | sustituido por<br>3035.0703                                         |
| 1    | ea    | 3035.0708    | Sonda núcleo                                                           | sustituido por<br>3035.0709                                         |
| 1    | ea    | ✓ 3035.0709  | Sonda núcleo Línea C/Línea CPC, 61-202 desde 05/1993 hasta 09/1999     | 2813,29                                                             |
| 1    | ea    | 3035.0710    | Sonda núcleo                                                           | sustituido por<br>3035.0709                                         |
| 1    | ea    | 3035.0711    | Sonda núcleo                                                           | sustituido por<br>3035.0709                                         |
| 1    | ea    | 3035.0712    | Sonda núcleo                                                           | sustituido por<br>3035.0709                                         |
| 1    | ea    | 3035.0713    | Sonda núcleo                                                           | sustituido por<br>3035.0709                                         |
| 1    | ea    | 3035.0714    | Sonda núcleo IQT Línea CPC, CPC 61                                     | sustituido por<br>3035.0717ET                                       |
| 1    | ea    | 3035.0715    | Sonda núcleo IQT Línea CPC, CPC 101                                    | sustituido por<br>3035.0717ET                                       |
| 1    | ea    | 3035.0716    | Sonda núcleo IQT Línea CPC, CPC 102                                    | sustituido por<br>3035.0717ET                                       |

| Cant. | Unid. | Referencia    | Designación                                                                                  | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 3035.0717     | Sonda núcleo IQT Línea CPC, CPC 61-202                                                       | sustituido por<br>3035.0717ET                                       |
| 1     | ea    | ✓ 3035.0717ET | Sonda núcleo IQT CPC 61-202 desde 10/1999                                                    | 4177,22                                                             |
| 1     | ea    | 3037.0100     | Transformador control EST 200VA 440/220V                                                     | sustituido por<br>3037.0217P                                        |
| 1     | ea    | 3037.0102     | Transformador control EST 440/220V 120VA                                                     | sustituido por<br>3037.0217                                         |
| 1     | ea    | 3037.0104     | Transformador control EST 240/220V 50VA                                                      | sustituido por<br>3037.0217                                         |
| 1     | ea    | 3037.0105     | Transformador control EST 380/220V 120VA                                                     | sustituido por<br>3037.0217                                         |
| 1     | ea    | 3037.0107     | Transformador control EST 415/240V 200VA                                                     | sustituido por<br>3037.0245                                         |
| 1     | ea    | 3037.0108     | Transformador control EST 415/240V 100VA                                                     | sustituido por<br>3037.0217P                                        |
| 1     | ea    | 3037.0109     | Transformador control EST 150VA, 440-480V/220V                                               | sustituido por<br>3037.0217P                                        |
| 1     | ea    | 3037.0110     | Transformador control STS 200VA 380/220V                                                     | sustituido por<br>3037.0217                                         |
| 1     | ea    | 3037.0202     | Transformador control Línea CPC, 61-101 100-127V(Pri) 230V(Sec)<br>160VA                     | sustituido por<br>3037.0202P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 3037.0202P  | Transformador control Línea CPC, 61-101 100-127V(Pri) 230V(Sec)<br>160VA desde 06/1997       | 4984,80                                                             |
| 1     | ea    | 3037.0203     | Transformador control L.C, CCM/CCC 61-202 200-230V 35VA                                      | sustituido por<br>3037.0203P                                        |
| 1     | ea    | 3037.0203P    | Transformador control L.C, CCM/CCC 61-202 200-230V 35VA desde<br>05/1993 hasta 05/1997       | 2440,01                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 3037.0204   | Transformador lámpara halógena Línea C/Línea CPC, CD/201/202<br>200-230V 20VA                | sustituido por<br>3037.0204P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 3037.0204P  | Transformador lámpara halógena Línea C/Línea CPC, CD/201/202<br>200-230V 20VA desde 05/1993  | 2700,50                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 3037.0205   | Transformador lámpara halógena Línea C/Línea CPC, CD/61-102 200-<br>230V 10VA                | sustituido por<br>3037.0205P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 3037.0205P  | Transformador lámpara halógena Línea C/Línea CPC, CD/61-102 200-<br>230V 10VA desde 05/1993  | 2796,87                                                             |
| 1     | ea    | 3037.0210     | Transformador Línea Classico 220V                                                            | sustituido por<br>3037.0211P                                        |
| 1     | ea    | 3037.0211     | Transformador control Classic CC 6-20 208-242V                                               | sustituido por<br>3037.0211P                                        |
| 1     | ea    | 3037.0211P    | Transformador control Classic CC 6-20 208-242V desde 05/1990                                 | 3766,90                                                             |
| 1     | ea    | 3037.0217     | Transformador control 400-480V 150VA                                                         | sustituido por<br>3037.0217P                                        |
| 1     | ea    | 3037.0217P    | Transformador control 400-480V 150VA                                                         | 4190,26                                                             |
| 1     | ea    | 3037.0219     | Fuente alimentación Classic CM101/G 240V                                                     | sustituido por<br>3037.0218                                         |
| 1     | ea    | 3037.0222     | Transformador control 250VA, 120/230V,50/60Hz                                                | sustituido por<br>3037.0202                                         |
| 1     | ea    | 3037.0227     | Transformador lámpara halógena Línea C, 201/202 240-260V 20VA                                | sustituido por<br>3037.0227P                                        |
| 1     | ea    | 3037.0227P    | Transformador lámpara halógena Línea C, 201/202 240-260V 20VA<br>desde 05/1993 hasta 05/1997 | 1826,01                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 3037.0240   | Transformador control Línea CPC, CPC 61-202, VCC 200-260V 68,4VA                             | sustituido por<br>3037.0240P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 3037.0240P  | Transformador control Línea CPC, CPC 61-202, VCC 200-260V 68,4VA<br>desde 06/1997            | 6380,29                                                             |

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                               | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 3037.0242  | Transformador para el motor del soplador L.CPC, /G Pri,230V Sec,24V 48VA                  | sustituido por 3037.0242P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 3037.0242P | Transformador para el motor del soplador L.CPC, /G Pri,230V Sec,24V 48VA desde 10/1997    | 3320,82                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 3037.0243  | Transformador control Línea CPC, CPC/CM 61-202 UL 208-240V 50/60Hz desde 06/1997          | 5956,93                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 3037.0245  | Transformador control Línea CPC, CPC/CM 400-440V(Pri) 250V(Sec) 192 VA                    | sustituido por 3037.0245P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 3037.0245P | Transformador control Línea CPC, CPC/CM 400-440V(Pri) 250V(Sec) 192 VA desde 06/1997      | 5890,86                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 3037.0246  | Transformador control L.CPC, 102/201/202 400-480V 50/60Hz 320VA UL desde 06/1997          | 7590,62                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 3037.0247  | Transformador control Línea CPC, CPC/CM 102-201/G 200V(Pri) 230V(Sec) 160VA desde 10/1997 | 4959,55                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 3037.0251  | Transformador control Línea CPC, 101/201/202 200-260V(Pri) 230V(Sec) 320VA desde 12/1999  | 5458,66                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 3037.0253  | Transformador control Ultravent 200-240V                                                  | sustituido por 3037.0253P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 3037.0253P | Transformador control Ultravent 200-240V                                                  | 3033,81                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 3037.0254  | Transformador control Ultravent 100-127V                                                  | sustituido por 3037.0254P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 3037.0254P | Transformador control Ultravent 100-127V                                                  | 2916,81                                                             |
| 1    | ea    | 3038.0100    | Caja Terminales                                                                           | 1230,94                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 3038.0310  | Caja Terminales M32 con tapa L.CPC, 61/101 *not 101E Japón* desde 03/2000                 | 1218,74                                                             |
| 1    | ea    | 3038.0313    | Caja Terminales M32 sin tapa Línea CPC, 61/101 *not 101E Japón*                           | sustituido por 3038.0313P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 3038.0313P | Caja Terminales M32 sin tapa Línea CPC, 61/101 *not 101E Japón* desde 07/2001             | 1012,95                                                             |
| 1    | ea    | 3038.0315    | Tapa para caja terminales Línea CPC, 61/101                                               | sustituido por 3038.0315P                                           |
| 1    | ea    | 3038.0315P   | Tapa para caja terminales Línea CPC, 61/101 desde 07/2001                                 | 316,05                                                              |
| 1    | ea    | 3038.0400    | Caja de conexión PG 29 Classic 6/101, Línea CPC, 61-201                                   | sustituido por 3038.0400P                                           |
| 1    | ea    | 3038.0400P   | Caja de conexión PG 29 Classic 6/101, Línea CPC, 61-201 desde 01/1996                     | 353,50                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 3039.0103  | Módulo control encendido automático Classic CM101/G as of 14G, Basic 110                  | sustituido por 3039.0103P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 3039.0103P | Módulo control encendido automático Classic CM101/G as of 14G, Basic 110                  | 9015,14                                                             |
| 1    | ea    | 3039.0105    | Modulo de encendido de gas CPC/CM 61-202/G                                                | sustituido por 3039.0105P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 3039.0105P | Modulo de encendido de gas CPC/CM 61-202/G desde 10/1997 (desde 04/2000 UL) hasta 12/2000 | 9194,84                                                             |
| 1    | ea    | 3039.0107    | Modulo de encendido de gas Línea CPC, 61-202                                              | sustituido por 3039.0107P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 3039.0107P | Modulo de encendido de gas Línea CPC desde 01/2001                                        | 9768,02                                                             |
| 1    | ea    | 3039.0204    | Válvula de gas Classic CM101/G as of 14G 220V                                             | sustituido por 8720.1419                                            |
| 1    | ea    | 3039.0211    | Válvula de gas Classic CM 101/G 240V 50Hz                                                 | sustituido por 8720.1419                                            |
| 1    | ea    | 3039.0220    | Válvula de gas Classic CM 201/G 220/240V 50Hz                                             | sustituido por 8720.1419                                            |
| 1    | ea    | 3039.0240    | Inyector medida presión Línea CPC, 61-202/G                                               | sustituido por 3039.0240P                                           |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado



| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                      | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 3039.0240P   | inyector medida presión Línea CPC, 61-202/G desde 10/1997                        | 72,38                                                               |
| 1     | ea    | ✓ 3039.0241  | Válvula de gas Línea CPC, CPC/CM/G desde 10/1997(UL04/00) hasta 12/2000          | 6800,71                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 3039.0242  | Válvula de gas Línea CPC, CPC/CM/G 61-202                                        | sustituido por 3039.0242P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 3039.0242P | Válvula de gas Línea CPC, CPC/CM/G 61-202 desde 10/1997 hasta 04/2000            | 8449,96                                                             |
| 1     | ea    | 3039.0245    | Válvula de gas Línea CPC, 61-202/G                                               | sustituido por 3039.0245P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 3039.0245P | Válvula de gas Línea CPC, 61-202/G desde 01/2001                                 | 9190,21                                                             |
| 1     | ea    | 3040.0110    | PCB Classic CM 6-20 220V 50Hz desde 04/1989 hasta 03/1991                        | 29073,44                                                            |
| 1     | ea    | 3040.0121    | PCB Classic CM 62/101/201/G 220V 50Hz                                            | 27934,24                                                            |
| 1     | ea    | 3040.0150    | Potenciometro aire caliente Classic CM 6-20                                      | sustituido por 3040.0150P                                           |
| 1     | ea    | 3040.0150P   | Potenciometro aire caliente Classic CM 6-20 desde 03/1986 hasta 03/1989          | 555,08                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 3040.0151  | Potenciometro temperatura núcleo Classic CM 6-20                                 | sustituido por 3040.0151P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 3040.0151P | Potenciometro temperatura núcleo Classic CM 6-20 desde 03/1986 hasta 03/1989     | 457,03                                                              |
| 1     | ea    | 3040.0154    | Potenciometro for core temperature                                               | sustituido por 3040.0151P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 3040.0156  | Potenc. Aire caliente 4K7 para CCM 3040.2050 y CM 3040.3010 y 3040.3210          | sustituido por 3040.0156P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 3040.0156P | Potenc. Aire caliente 4K7 para CCM 3040.2050 y CM 3040.3010 y 3040.3210          | 1146,36                                                             |
| 1     | ea    | 3040.0157    | Potentiometer clock & ct, from CCM                                               | sustituido por 3040.0268                                            |
| 1     | ea    | 3040.0160    | Conector multipunto BL9                                                          | sustituido por 3040.0160P                                           |
| 1     | ea    | 3040.0170    | Bloque LED 7-segmentos pequeño Classic CM                                        | sustituido por 3040.0170P                                           |
| 1     | ea    | 3040.0170P   | Bloque LED 7-segmentos pequeño Classic CM hasta 04/1991                          | 141,82                                                              |
| 1     | ea    | 3040.0177    | Snap on multipoint connector female BL10                                         | 469,65                                                              |
| 1     | ea    | 3040.0178    | Conector rápido multipunto macho BL10                                            | 359,81                                                              |
| 1     | ea    | 3040.0181    | Potenciometro aire caliente (Koch)                                               | sustituido por 3040.0150                                            |
| 1     | ea    | 3040.0182    | Potenciometro, reloj para PCB "KOCH"                                             | sustituido por 3040.0182P                                           |
| 1     | ea    | 3040.0182P   | Potenciometro, reloj para PCB "KOCH" desde 04/1989                               | 1203,59                                                             |
| 1     | ea    | 3040.0183    | Potenciometro                                                                    | sustituido por 3040.0182                                            |
| 1     | ea    | 3040.0185    | Potenciometro, reloj (E.G.O.) para PCB "E.G.O."                                  | sustituido por 3040.0185P                                           |
| 1     | ea    | 3040.0185P   | Potenciometro, reloj (E.G.O.) para PCB "E.G.O." desde 04/1989                    | 701,53                                                              |
| 1     | ea    | 3040.0186    | Potenciometro                                                                    | sustituido por 3040.0185P                                           |
| 1     | ea    | 3040.0188    | Potenciometro. para pcb Koch, temperatura Classic CM                             | sustituido por 3040.0188P                                           |
| 1     | ea    | 3040.0188P   | Potenciometro. para pcb Koch, temperatura Classic CM desde 04/1989 hasta 03/1991 | 850,51                                                              |
| 1     | ea    | 3040.0189    | Potenciometro para pcb Koch, reloj Classic CM desde 04/1989 hasta 03/1991        | 1216,22                                                             |

| Cant | Unid. | Referencia  | Designación                                                                                | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 3040.0190   | Potenciometro para pcb Koch, temp. núcleo Classic CM desde 04/1989 hasta 03/1991           | 863,98                                                              |
| 1    | ea    | 3040.0192   | Conector multipunto BL10                                                                   | sustituido por 3040.0197P                                           |
| 1    | ea    | 3040.0193   | Conector multipunto BL11 para placa nivel                                                  | sustituido por 3040.0198P                                           |
| 1    | ea    | 3040.0194   | Conector multipunto BL4 CC PCB Motor Control data input CPC line                           | sustituido por 3040.0194P                                           |
| 1    | ea    | 3040.0195   | Conector multipunto BL5 CC PCB                                                             | 190,64                                                              |
| 1    | ea    | 3040.0197   | Conector multipunto BL10 R=5,08mm Classic/Línea C/Línea CPC, CD                            | sustituido por 3040.0197P                                           |
| 1    | ea    | 3040.0197P  | Conector multipunto BL10 R=5,08mm Classic/Línea C/Línea CPC, CD desde 09/1990              | 299,64                                                              |
| 1    | ea    | 3040.0198   | Conector multipunto BL11 Classic 6-20/Línea CPC, CD/61-202                                 | sustituido por 3040.0198P                                           |
| 1    | ea    | 3040.0198P  | Conector multipunto BL11 Classic 6-20/Línea CPC, CD/61-202 desde 05/1990                   | 320,68                                                              |
| 1    | ea    | 3040.0199   | Conector multipunto BL12                                                                   | 494,48                                                              |
| 1    | ea    | 3040.0204   | E-Prom MER1-01S C-line CCM                                                                 | sustituido por 3040.0239                                            |
| 1    | ea    | 3040.0211   | Conector 3-pin, macho Classic CM 101/201/G desde 04/1991                                   | 45,03                                                               |
| 1    | ea    | 3040.0219   | E-prom version CER 1-01S C-line CCC                                                        | sustituido por 3040.0239                                            |
| 1    | ea    | 3040.0239   | E-Prom ER0-02S Línea C, CCM/CCC                                                            | 2260,73                                                             |
| 1    | ea    | 3040.0242   | Connector 4 pin 5.08                                                                       | sustituido por 3040.0194P                                           |
| 1    | ea    | 3040.0253   | Conector multipunto 8pol, 5.08 Línea CPC, CPC 61-202, Thermojet                            | sustituido por 3040.0253P                                           |
| 1    | ea    | 3040.0253P  | Conector multipunto 8pol, 5.08 Línea CPC, CPC 61-202, Thermojet desde 06/1997              | 270,18                                                              |
| 1    | ea    | 3040.0254   | Conector 12pol, 5.08 Línea CPC, CPC 61-202, Thermojet desde 06/1997                        | 330,36                                                              |
| 1    | ea    | 3040.0256   | Conector multipunto 12pol, 3.5 Línea CPC, CPC/CM 61-202, Thermojet                         | sustituido por 3040.0256P                                           |
| 1    | ea    | 3040.0256P  | Conector multipunto 12pol, 3.5 Línea CPC, CPC/CM 61-202, Thermojet desde 06/1997           | 276,49                                                              |
| 1    | ea    | 3040.0259   | Conector multipunto 2polig,3.81 Línea CPC, CD/61-202                                       | sustituido por 3040.0259P                                           |
| 1    | ea    | 3040.0260   | Conector multipunto 2polig,5.08 Línea CPC, CD/61-202 desde 06/1997                         | 88,38                                                               |
| 1    | ea    | 3040.0261   | Conector multipunto derecha 10polig 3.5 Línea CPC, CPC/CM 61-202, Thermojet desde 06/1997  | 296,69                                                              |
| 1    | ea    | 3040.0262   | Conector multipunto izquierda 10pin, 3.5 Línea CPC, CPC/CM 61-202, Thermojet               | sustituido por 3040.0262P                                           |
| 1    | ea    | 3040.0262P  | Conector multipunto izquierda 10pin, 3.5 Línea CPC, CPC/CM 61-202, Thermojet desde 06/1997 | 282,80                                                              |
| 1    | ea    | 3040.0267   | Potenciometro 10K para Aire Caliente para 3040.2030, 3040.0121                             | sustituido por 3040.0267P                                           |
| 1    | ea    | 3040.0267P  | Potenciometro 10K para Aire Caliente para 3040.2030, 3040.0121                             | 559,29                                                              |
| 1    | ea    | 3040.0268   | Potenciometro 4K7 Reloj/Sonda Núcleo CM 3040.2030/CCM 3040.2050/CM 3040.3010 y 3040.3210   | sustituido por 3040.0268P                                           |
| 1    | ea    | 3040.0268P  | Potenciometro 4K7 Reloj/Sonda Núcleo CM 3040.2030/CCM 3040.2050/CM 3040.3010 y 3040.3210   | 1265,45                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 3040.0273 | Mecanismo selector de modo CCM / CM                                                        | sustituido por 3040.0273P                                           |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                       | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 3040.0273P | Mecanismo selector de modo CCM / CM desde 05/1993 hasta 01/2006                   | 1681,24                                                             |
| 1     | ea    | 3040.0275    | E-Prom XS1_07 Línea CPC, CPC eléctrico/Gas desde 06/1997 hasta 07/1998            | 2260,73                                                             |
| 1     | ea    | 3040.0276    | E-Prom C1_071 Línea CPC, CM eléctrico/Gas desde 06/1997 hasta 06/1998             | 2260,73                                                             |
| 1     | ea    | 3040.0280    | E-Prom XS1_090 Línea CPC, CPC eléctrico/Gas desde 07/1998 hasta 01/1999           | 2260,73                                                             |
| 1     | ea    | 3040.0281    | E-Prom C1_090 Línea CPC, CM eléctrico/Gas desde 07/1998 hasta 12/2000             | 2260,73                                                             |
| 1     | ea    | 3040.0285    | E-Prom XS4.02 Línea CPC, CPC E/G desde 03/2000 hasta 01/2001                      | 2260,73                                                             |
| 1     | ea    | 3040.0289    | E-Prom DXS4.02J Línea CPC desde 04/1999                                           | 2260,73                                                             |
| 1     | ea    | 3040.0291    | E-Prom XS1_07NL Línea CPC desde 06/1997                                           | 2260,73                                                             |
| 1     | ea    | 3040.0293    | E-Prom XS2.11 Línea CPC, CPC E/G desde 02/1999 hasta 03/2000                      | 2260,73                                                             |
| 1     | ea    | 3040.0304    | Tapa protectora conector RS232 Línea C/Línea CPC desde 06/1997                    | 128,35                                                              |
| 1     | ea    | 3040.0308    | Separador para conector SUB-D C/Línea CPC                                         | 48,40                                                               |
| 1     | ea    | 3040.0310    | Conector multipunto 2.5/3-ST-7.62                                                 | 174,65                                                              |
| 1     | ea    | 3040.0311    | E-Prom XS5.06S Línea CPC, CPC E/G desde 01/2001                                   | 2260,73                                                             |
| 1     | ea    | 3040.0312    | E-Prom XS5.06NL Línea CPC, CPC eléctrico/Gas desde 02/2003                        | 2260,73                                                             |
| 1     | ea    | 3040.0313    | E-Prom XS5.06SW Metos Línea CPC, CPC eléctrico/Gas desde 02/2003                  | 2260,73                                                             |
| 1     | ea    | 3040.0314    | E-Prom XS5.06IT Línea CPC, CPC eléctrico/Gas desde 02/2003                        | 2260,73                                                             |
| 1     | ea    | 3040.0315    | E-Prom DXS5.06 Línea CPC, CPC *Dotmatrix* desde 01/2001                           | 2260,73                                                             |
| 1     | ea    | 3040.0316    | E-Prom C5.02 Línea CPC, CM eléctrico/Gas desde 01/2001                            | 2260,73                                                             |
| 1     | ea    | 3040.0323    | Conector multipunto K01 para válvula solenoide blanca                             | sustituido por 3040.0323P                                           |
| 1     | ea    | 3040.0323P   | Conector multipunto K01 para válvula solenoide blanca desde 06/1997               | 89,22                                                               |
| 1     | ea    | 3040.0324    | Conector multipunto K09 para válvula solenoide naranja                            | sustituido por 3040.0324P                                           |
| 1     | ea    | 3040.0324P   | Conector multipunto K09 para válvula solenoide naranja desde 06/1997              | 96,79                                                               |
| 1     | ea    | 3040.0325    | Conector multipunto 7 pol Línea CPC, *Motor control*                              | sustituido por 3040.0325P                                           |
| 1     | ea    | 3040.0325P   | Conector multipunto 7 pol Línea CPC, *Motor control*                              | 446,09                                                              |
| 1     | ea    | 3040.0330    | Conector multipunto IC 2.5/3-ST 5.08                                              | 151,50                                                              |
| 1     | ea    | 3040.2020    | PCB Classic CC 6-20 220V 50Hz                                                     | 44775,25                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 3040.2030  | PCB Classic CM 6-20 220V 50Hz desde 04/1991 hasta 05/1997                         | 25507,70                                                            |
| 1     | ea    | 3040.2040    | PCB Línea C, CCC 61-202 desde 05/1993 hasta 05/1997                               | 41598,78                                                            |
| 1     | ea    | 3040.2041    | PCB Control Línea C, CCC 61-202 desde 05/1993 hasta 05/1997                       | 19735,52                                                            |
| 1     | ea    | 3040.2042    | PCB Procesador CCM/CCC PCB Línea C, CCM/CCC 61-202 desde 05/1993 hasta 05/1997    | 12085,98                                                            |
| 1     | ea    | 3040.2043    | PCB Alimentación Power supply Línea C, CCM/CCC 61-202 desde 05/1993 hasta 05/1997 | 9994,01                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 3040.2045  | RAM *NVRAM MK48T08/20* Línea C, for # 3040.2050 3040.2040                         | 2332,69                                                             |
| 1     | ea    | 3040.2050    | PCB Línea C, CCM 61-202 desde 05/1993 hasta 05/1997                               | 34719,37                                                            |
| 1     | ea    | 3040.2051    | PCB control Línea C, 61-202 desde 05/1993 hasta 05/1997                           | 17620,82                                                            |
| 1     | ea    | 3040.2060    | PCB control nivel / Bypass                                                        | sustituido por 3040.3100ET                                          |
| 1     | ea    | 3040.2061    | PCB control nivel / Bypass                                                        | sustituido por 3040.3100ET                                          |
| 1     | ea    | 3040.2604    | PCB para sensor motor (bajas rpm) CCM/CCC 61-202                                  | 4974,70                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia    | Designación                                                                                                               | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 3040.3000     | PCB CPU/Alimentación Línea CPC, CPC/CM 61-202                                                                             | sustituido por<br>3040.3001ET                                       |
| 1    | ea    | 3040.3001     | Placa principal PCB                                                                                                       | sustituido por<br>3040.3001ET                                       |
| 1    | ea    | ✓ 3040.3011   | Interruptor principal Línea CPC, CM desde 06/1997                                                                         | 2592,77                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 3040.3030   | PCB operador matriz de puntos (DOT MATRIX) Línea CPC, CPC 61-202 desde 06/1997                                            | 32414,46                                                            |
| 1    | ea    | 3040.3040     | PCB Control motor turbina Línea CPC, 61-202 100-240V 50-60Hz                                                              | sustituido por<br>3040.3040P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 3040.3040P  | PCB Control motor turbina Línea CPC, 61-202 100-240V 50-60 Hz desde 01/2001                                               | 42684,53                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 3040.3041   | PCB Control motor turbina Línea CPC, 61-202 400-480V 50-60Hz                                                              | sustituido por<br>3040.3041P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 3040.3041P  | PCB Control motor turbina Línea CPC, 61-202 400-480V 50-60Hz desde 01/2001                                                | 30406,23                                                            |
| 1    | ea    | 3040.3100     | PCB control L. Classic CD/CM, L. C CCD, L. CPC CD                                                                         | sustituido por<br>3040.3100ET                                       |
| 1    | ea    | ✓ 3040.3100ET | PCB Bypass/control nivel L. Classic CD/CM, L. C CCD, L. CPC CD desde 10/1989                                              | 11404,65                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 3040.3210   | PCB Operador Línea CPC, CM 61-202/G desde 10/1997                                                                         | 20277,97                                                            |
| 1    | ea    | 3100.1000     | Motor turbina con reten junta de eje Línea C, CCM/CCC 61/101/201 380-415V/50Hz 380-460V/60Hz                              | sustituido por<br>3100.1000S                                        |
| 1    | ea    | 3100.1000S    | Motor turbina con reten junta de eje Línea C, CCM/CCC 61/101/201 380-415V/50Hz 380-460V/60Hz                              | 23965,76                                                            |
| 1    | ea    | 3100.1001     | Motor turbina con reten junta de eje Línea C, CCM/CCC 102/202 380-415V/50Hz                                               | sustituido por<br>3100.1001S                                        |
| 1    | ea    | 3100.1001S    | Motor turbina con reten junta de eje Línea C, CCM/CCC 102/202 380-415V/50Hz desde 05/1993                                 | 36310,13                                                            |
| 1    | ea    | 3100.1004S    | Motor turbina con reten junta de eje Línea C, CCM/CCC 61/101/201 UL 208/240V/60Hz                                         | 19999,38                                                            |
| 1    | ea    | 3100.1007     | Motor turbina con reten junta de eje L.C, CCD 102/202 200-415V/50Hz 200-480V/60Hz                                         | sustituido por<br>3100.1007S                                        |
| 1    | ea    | 3100.1007S    | Motor turbina con reten junta de eje L.C, CCD 102/202 200-415V/50Hz 200-480V/60Hz                                         | 31020,65                                                            |
| 1    | ea    | 3100.1008     | Motor turbina con reten junta de eje Línea C, CCM/CCC Japón 200-240V/50Hz 200-240V/60Hz                                   | sustituido por<br>3100.1008S                                        |
| 1    | ea    | 3100.1010     | Motor turbina con reten junta de eje Línea C, CCM/CCC 202 UL 440-480V/60Hz UL                                             | sustituido por<br>3100.1010S                                        |
| 1    | ea    | 3100.1010S    | Motor turbina con reten junta de eje Línea C, CCM/CCC 202 UL 440-480V/60Hz UL                                             | 20744,26                                                            |
| 1    | ea    | 3100.1021     | Motor turbina con reten junta de eje L9 4/4pol Línea CPC, CM/CD 61/101/201 220-240V/380-415V 50Hz                         | sustituido por<br>3100.1021S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 3100.1022   | Motor turbina con reten junta de eje L9 4/8pol Línea CPC, CPC/CM 102/202 400V 50Hz desde 06/1997 hasta 01/1999            | 72868,98                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 3100.1023   | Motor turbina con reten junta de eje L9 4/4pol Línea CPC, CD/CM 102/202 desde 10/1997                                     | 37535,61                                                            |
| 1    | ea    | 3100.1024     | Motor turbina con reten junta de eje L9 4pol Línea CPC, CPC/CM/ GAS/61/101                                                | sustituido por<br>3100.1044                                         |
| 1    | ea    | ✓ 3100.1027   | Motor turbina con reten junta de eje L9 4pol Línea CPC, CPC/CM 61/101/G 120V 50/60Hz desde 06/1997                        | 21505,97                                                            |
| 1    | ea    | 3100.1028     | Motor turbina con reten junta de eje Línea CPC, CPC 61-201 220-240V 50Hz                                                  | sustituido por<br>3100.1048S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 3100.1029   | Motor turbina con reten junta de eje L9 4/8pol L.CPC, CPC 61/101/201 200V50-60Hz 208-240V60Hz desde 06/1997 hasta 01/1999 | 34312,01                                                            |

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                                                  | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 3100.1030  | Motor turbina con reten junta de eje L9 4/8pol Línea CPC, CPC 61 208V 60Hz monofásico UL                                     | sustituido por 3100.1030S                                           |
| 1     | ea    | ✓ 3100.1030S | Motor turbina con reten junta de eje L9 4/8pol Línea CPC, CPC 61 208V 60Hz monofásico UL desde 06/1997                       | 14817,63                                                            |
| 1     | ea    | 3100.1032    | Motor turbina con reten junta de eje Línea CPC, CPC61/101/201UL 440-480V, 60Hz                                               | sustituido por 3100.1052S                                           |
| 1     | ea    | ✓ 3100.1033  | Motor turbina con reten junta de eje L9 4pol L.CPC, CD/CM/61/101/201 200V50Hz/200-240V60Hz                                   | sustituido por 3100.1033S                                           |
| 1     | ea    | ✓ 3100.1033S | Motor turbina con reten junta de eje L9 4pol L.CPC, CD/CM/61/101/201 200V50Hz/200-240V60Hz desde 02/1999                     | 24315,89                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 3100.1034  | Motor turbina con reten junta de eje L9 4pol Línea CPC, CD/CM/61/101/201 UL 440-480V 60Hz                                    | sustituido por 3100.1034S                                           |
| 1     | ea    | ✓ 3100.1034S | Motor turbina con reten junta de eje L9 4pol Línea CPC, CD/CM/61/101/201 UL 440-480V 60Hz desde 02/1999                      | 19951,83                                                            |
| 1     | ea    | 3100.1035    | Motor turbina con reten junta de eje L9 4/8pol Línea CPC, CPC/102/202 UL 200V,50Hz 200-240V,60Hz desde 06/1997 hasta 01/1999 | 33683,70                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 3100.1036  | Motor turbina con reten junta de eje L9 4/8pol Línea CPC, CPC/102/202 220-240V 50Hz desde 06/1997                            | 44940,21                                                            |
| 1     | ea    | 3100.1038    | Motor turbina con reten junta de eje Línea CPC, CD/CM102/202 UL 200V 50Hz 200-240V, 60Hz                                     | sustituido por 3100.1070S                                           |
| 1     | ea    | 3100.1039    | Motor turbina con reten junta de eje Línea CPC, CD/CM102/202 UL 440-480V,60Hz                                                | sustituido por 3100.1071S                                           |
| 1     | ea    | 3100.1041    | Motor turbina con reten junta de eje L9 4pol Línea CPC, CD/CM 61 1Ph/240V/60Hz                                               | sustituido por 3100.1062S                                           |
| 1     | ea    | ✓ 3100.1044  | Motor turbina con reten junta de eje L9 4pol Línea CPC, CPC 61-201/ G 230-240V 50Hz desde 10/1997                            | 29804,85                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 3100.1048  | Motor turbina con reten junta de eje L9 4/8pol Línea CPC, 61-201 220-240V 50Hz                                               | sustituido por 3100.1048S                                           |
| 1     | ea    | ✓ 3100.1048S | Motor turbina con reten junta de eje L9 4/8pol Línea CPC, 61-201 220-240V 50Hz desde 02/1999                                 | 17433,96                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 3100.1051  | Motor turbina con reten junta de eje L9 4/8pol L.CPC, CPC 61/101/201 200V50Hz/200-240V60Hz                                   | sustituido por 3100.1051S                                           |
| 1     | ea    | ✓ 3100.1051S | Motor turbina con reten junta de eje L9 4/8pol L.CPC, CPC 61/101/201 200V50Hz/200-240V60Hz desde 02/1999 hasta 12/2000       | 29304,06                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 3100.1052  | Motor turbina con reten junta de eje L9 4/8pol Línea CPC, CPC 61/101/201 440-480V 60Hz                                       | sustituido por 3100.1052S                                           |
| 1     | ea    | ✓ 3100.1052S | Motor turbina con reten junta de eje L9 4/8pol Línea CPC, CPC 61/101/201 440-480V 60Hz desde 02/1999                         | 17433,96                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 3100.1053  | Motor turbina con reten junta de eje L9 8/4pol Línea CPC, CPC 61/101/201 400V 60Hz                                           | sustituido por 3100.1053S                                           |
| 1     | ea    | ✓ 3100.1053S | Motor turbina con reten junta de eje L9 8/4pol Línea CPC, CPC 61/101/201 400V 60Hz desde 02/1999                             | 29230,83                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 3100.1055S | Motor turbina con reten junta de eje L9 4/8pol Línea CPC, CPC 61 208V 60Hz monofásico desde 02/1999                          | 14733,46                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 3100.1056  | Motor turbina con reten junta de eje L9 4/8pol Línea CPC, CPC 61 240V 60Hz                                                   | sustituido por 3100.1056S                                           |
| 1     | ea    | ✓ 3100.1056S | Motor turbina con reten junta de eje L9 4/8pol Línea CPC, CPC 61 240V 60Hz desde 02/1999                                     | 15088,65                                                            |
| 1     | ea    | 3100.1060    | Motor turbina con reten junta de eje L9 4pol Línea CPC, CPC 61/101/G 100-120V 50/60Hz Japan                                  | sustituido por 3100.1060S                                           |
| 1     | ea    | 3100.1060S   | Motor turbina con reten junta de eje L9 4pol Línea CPC, CPC 61/101/G 100-120V 50/60Hz Japan desde 02/1999                    | 16789,24                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 3100.1061  | Motor turbina con reten junta de eje L9 4pol L.CPC, CPC/CM 61/101/201/G CD61/101 230-240V 50Hz monofásico                    | sustituido por 3100.1061S                                           |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                                             | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 3100.1061S | Motor turbina con reten junta de eje L9 4pol L.CPC, CPC/CM 61/101/201/G CD61/101 230-240V 50Hz monofásico desde 02/1999 | 24796,91                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 3100.1062  | Motor turbina con reten junta de eje L9 4pol Línea CPC, CD/CM 61 240V 60Hz monofásico                                   | sustituido por 3100.1062S                                           |
| 1    | ea    | ✓ 3100.1062S | Motor turbina con reten junta de eje L9 4pol Línea CPC, CD/CM 61 240V 60Hz monofásico desde 02/1999                     | 15789,76                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 3100.1063  | Motor turbina con reten junta de eje L9 4/8pol L.CPC, CPC 102/202 200-240V60Hz/200V50Hz                                 | sustituido por 3100.1063S                                           |
| 1    | ea    | ✓ 3100.1063S | Motor turbina con reten junta de eje L9 4/8pol L.CPC, CPC 102/202 200-240V60Hz/200V50Hz desde 02/1999 hasta 12/2000     | 28675,75                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 3100.1064  | Motor turbina con reten junta de eje L9 4/8pol Línea CPC, CPC 102/202 220-240V 50Hz                                     | sustituido por 3100.1064S                                           |
| 1    | ea    | ✓ 3100.1064S | Motor turbina con reten junta de eje L9 4/8pol Línea CPC, CPC 102/202 220-240V 50Hz desde 02/1999                       | 39932,27                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 3100.1065  | Motor turbina con reten junta de eje L9 4/8pol Línea CPC, CPC 102/202 440-480V 60Hz                                     | sustituido por 3100.1065S                                           |
| 1    | ea    | ✓ 3100.1065S | Motor turbina con reten junta de eje L9 4/8pol Línea CPC, CPC 102/202 440-480V 60Hz desde 02/1999                       | 33984,17                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 3100.1066  | Motor turbina con reten junta de eje L9 8/4pol Línea CPC, 102/202 400V 60Hz                                             | sustituido por 3100.1066S                                           |
| 1    | ea    | ✓ 3100.1066S | Motor turbina con reten junta de eje L9 8/4pol Línea CPC, 102/202 400V 60Hz desde 02/1999 hasta 03/2001                 | 21324,17                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 3100.1068  | Motor turbina con reten junta de eje L9 4/8pol Línea CPC, CPC 102/202 380-415V 50Hz                                     | sustituido por 3100.1068S                                           |
| 1    | ea    | ✓ 3100.1068S | Motor turbina con reten junta de eje L9 4/8pol Línea CPC, CPC 102/202 380-415V 50Hz desde 02/1999                       | 67861,04                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 3100.1069  | Motor turbina con reten junta de eje L9 4pol Línea CPC, CD/CM 102/202 220-240/380-415V 50Hz                             | sustituido por 3100.1069S                                           |
| 1    | ea    | ✓ 3100.1069S | Motor turbina con reten junta de eje L9 4pol Línea CPC, CD/CM 102/202 220-240/380-415V 50Hz desde 02/1999               | 32527,66                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 3100.1070  | Motor turbina con reten junta de eje L9 4pol Línea CPC, CD/CM 102/202 UL 200V 50Hz, 200-240V 60Hz                       | sustituido por 3100.1070S                                           |
| 1    | ea    | ✓ 3100.1070S | Motor turbina con reten junta de eje L9 4pol Línea CPC, CD/CM 102/202 UL 200V 50Hz, 200-240V 60Hz desde 02/1999         | 32783,95                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 3100.1071  | Motor turbina con reten junta de eje L9 4pol Línea CPC, CD/CM 102/202 440-480V 60Hz                                     | sustituido por 3100.1071S                                           |
| 1    | ea    | ✓ 3100.1071S | Motor turbina con reten junta de eje L9 4pol Línea CPC, CD/CM 102/202 440-480V 60Hz desde 02/1999                       | 27423,76                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 3100.1080  | Motor turbina con reten junta de eje L9 4pol Línea CPC, 61/101/201 240V 60Hz desde 01/2001                              | 43351,14                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 3100.1082  | Sensor Hall para motor turbina Línea CPC, desde 10/2000                                                                 | 1233,89                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 3100.1083  | Motor turbina con reten junta de eje L9 4pol Línea CPC, 61/101/201                                                      | sustituido por 3100.1083S                                           |
| 1    | ea    | ✓ 3100.1083S | Motor turbina con reten junta de eje L9 4pol Línea CPC, 61/101/201 desde 12/2001                                        | 43338,93                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 3100.1084S | Motor turbina con reten junta de eje L9 4pol Línea CPC, 102/202 desde 12/2001                                           | Precio a petición                                                   |
| 1    | ea    | ✓ 3101.1001  | Servo motor 24 V Línea C, CCM/CCC                                                                                       | sustituido por 3101.1001P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 3101.1001P | Servo motor 24 V Línea C, CCM/CCC                                                                                       | 14226,78                                                            |
| 1    | ea    | 3101.1002    | Motor para medida de humedad Línea C, CCM/CCC 61-202                                                                    | sustituido por 8680.1006                                            |
| 1    | ea    | 3101.1003    | Ventilador de refrigeración Línea C, 61/101                                                                             | sustituido por 8720.1615                                            |



| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                        | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 3101.1004    | Ventilador de refrigeración Línea C, 201/202                                       | sustituido por<br>3101.1004P                                        |
| 1     | ea    | 3101.1004P   | Ventilador de refrigeración Línea C, 201/202                                       | 4856,02                                                             |
| 1     | ea    | 3101.1006    | Ventilador de refrigeración Línea C, 201/202 UL 208/240V 60Hz                      | sustituido por<br>3101.1006P                                        |
| 1     | ea    | 3101.1006P   | Ventilador de refrigeración Línea C, 201/202 UL 208/240V 60Hz                      | 3166,79                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 3101.1007  | Motor Control humedad Línea C 24V, DC desde 05/1995                                | 3850,23                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 3101.1008  | Ventilador de refrigeración Línea C/CPC/SCC/VCC 220V 50Hz                          | sustituido por<br>3101.1008P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 3101.1008P | Ventilador de refrigeración Línea C/CPC/SCC/VCC 220V 50Hz desde 05/1995            | 1015,49                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 3101.1010  | Motor Control humedad Línea CPC, CM/CPC 61-202 12V DC                              | sustituido por<br>3101.1010S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 3101.1010S | Motor Control humedad Línea CPC, CM/CPC 61-202 12V DC desde 06/1997                | 4583,32                                                             |
| 1     | ea    | 3101.1011    | Motor soplador RG100 Línea CPC, CPC/CM 24V 50/60Hz                                 | sustituido por<br>8720.1418                                         |
| 1     | ea    | ✓ 3101.1013  | Ventilador de refrigeración Línea CPC, CPC/CM 102-202/G 230V 50/60Hz               | sustituido por<br>3101.1013P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 3101.1013P | Ventilador de refrigeración Línea CPC, CPC/CM 102-202/G 230V 50/60Hz desde 02/1998 | 3375,94                                                             |
| 1     | ea    | 3101.1016    | Motor soplador RG100 Línea CPC, CPC/CM 230V                                        | sustituido por<br>3101.1016P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 3101.1016P | Motor soplador RG100 Línea CPC, CPC/CM 230V desde 01/2001                          | 9749,08                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 3101.1017  | Motor soplador RG130 Línea CPC, CPC/CM 230V                                        | sustituido por<br>3101.1017P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 3101.1017P | Motor soplador RG130 Línea CPC, CPC/CM 230V desde 01/2001                          | 12231,59                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 3101.1018  | Ventilador refrigeración control motor Línea CPC 12V desde 01/2001                 | 2677,36                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 3101.1019  | Motor soplador para Ultravent Ultravent                                            | sustituido por<br>3101.1019P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 3101.1019P | Motor soplador para Ultravent Ultravent desde 03/2001                              | 13455,38                                                            |
| 1     | ea    | 3101.1019V   | Motor soplador para Ultravent Ultravent                                            | sustituido por<br>82.00.323P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 3101.1020  | Motor turbina Ultravent 100-127V                                                   | sustituido por<br>3101.1020P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 3101.1020P | Motor turbina Ultravent 100-127V desde 03/2001                                     | 44969,67                                                            |
| 1     | ea    | 3101.1021    | Tappa protectora para motor valvula de humedad 12VDC                               | 68,18                                                               |
| 1     | ea    | ✓ 3102.1000  | Condensador Línea C/CPCline 61-202 250 V AC 1,5µF desde 05/1993                    | 816,84                                                              |
| 1     | ea    | 3200.1000    | Conjunto resistencia térmica interior Línea C/CPC, 61-201 230V 9kW                 | sustituido por<br>8720.1594                                         |
| 1     | ea    | 3200.1001    | Conjunto resistencia térmica exterior Línea C/CPC, 101/201 230V 9kW                | sustituido por<br>8720.1595                                         |
| 1     | ea    | 3200.1002    | Conjunto resistencia térmica interior Línea C-/CPC 202-/102,202 230V 15kW          | sustituido por<br>8720.1596                                         |
| 1     | ea    | 3200.1003    | Conjunto resistencia térmica exterior Línea C-/CPC 202/102,202 230V 15kW           | sustituido por<br>8720.1597                                         |
| 1     | ea    | 3200.1004    | Conjunto resistencia térmica interior Línea C/CPC, 61/101/201 208V 9kW             | sustituido por<br>8720.1598                                         |
| 1     | ea    | 3200.1005    | Resistencia térmica interior Línea C/CPC, 61/101/201 240V 9kW                      | sustituido por<br>8720.1599                                         |
| 1     | ea    | 3200.1006    | Conjunto resistencia térmica interior Línea C/CPC 61/101/201 255V 9kW              | sustituido por<br>8720.1600                                         |



| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                            | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 3200.1008    | Conjunto resistencia térmica exterior Línea C/CPC, 101/201 208V 9kW                    | sustituido por 8720.1602                                            |
| 1    | ea    | 3200.1009    | Resistencia térmica exterior Línea C/CPC, 101/201 240V 9kW                             | sustituido por 8720.1603                                            |
| 1    | ea    | ✓ 3200.1010  | Conjunto resistencia térmica exterior Línea C/CPC, 101/201 255V 9kW                    | sustituido por 8720.1604                                            |
| 1    | ea    | 3200.1013    | Resistencia térmica interior Línea C-/CPC 202-/102,202 240V 15kW                       | sustituido por 8720.1606                                            |
| 1    | ea    | 3200.1014    | Conjunto resistencia térmica interior Línea C-/CPC 202-/102,202 255V 15kW              | sustituido por 8720.1607                                            |
| 1    | ea    | ✓ 3200.1015  | Conjunto resistencia térmica interior Línea C-/CPC 202/102,202 277V 15kW desde 05/1993 | 7384,83                                                             |
| 1    | ea    | 3200.1016    | Conjunto resistencia térmica exterior Línea C-/CPC 202/102,202 208V 15kW               | sustituido por 8720.1608                                            |
| 1    | ea    | 3200.1017    | Resistencia térmica exterior Línea C-/CPC 202/102,202 240V 15kW                        | sustituido por 8720.1609                                            |
| 1    | ea    | 3200.1018    | Conjunto resistencia térmica exterior Línea C-/CPC 202/102,202 255V 15kW               | sustituido por 8720.1610                                            |
| 1    | ea    | 3200.1019    | Conjunto resistencia térmica exterior Línea C-/CPC 202/102,202 277V 15kW               | sustituido por 8720.1611                                            |
| 1    | ea    | 3201.1000    | Resistencia térmica Línea CPC, 61-202 Inc. 800 230V 3x3 kW                             | sustituido por 8720.1590                                            |
| 1    | ea    | 3201.1001    | Resistencia térmica Línea C, 61-202 Inc. 800 208V 3x3 kW                               | sustituido por 3201.1005                                            |
| 1    | ea    | 3201.1002    | Resistencia térmica Línea C, 61-202 Inc. 800 255V 3x3 kW                               | sustituido por 3201.1006                                            |
| 1    | ea    | 3201.1003    | Resistencia térmica Línea C, 61-202 Inc. 800 277V 3x3 kW                               | sustituido por 8720.1593                                            |
| 1    | ea    | 3201.1004    | Resistencia térmica Línea C/Línea CPC, 61-202 Inc. 825 230V 3x3 kW                     | sustituido por 8720.1590                                            |
| 1    | ea    | 3201.1005    | Resistencia térmica C-/Línea CPC, 61-202 Inc. 825 208V 3x3kW                           | sustituido por 8720.1591                                            |
| 1    | ea    | 3201.1006    | Resistencia térmica Línea C/CPC, 61-202 Inc. 825 255V 3x3kW                            | sustituido por 8720.1592                                            |
| 1    | ea    | 3201.1007    | Resistencia térmica C-/Línea CPC, 61-202 Inc. 825 277V 3x3kW                           | sustituido por 8720.1593                                            |
| 1    | ea    | 3201.1008    | Resistencia térmica Línea C, 61-202 Inc. 800 240V 3x3 kW                               | sustituido por 8720.1590                                            |
| 1    | ea    | 3201.1009    | Resistencia térmica Línea C/Línea CPC, 61-202 Inc. 825 240V 3x3 kW                     | sustituido por 8720.1590                                            |
| 1    | ea    | 3201.1200    | Resistencia térmica Línea C, 61/101 Inc. 800 230V 3x3 kW                               | sustituido por 3201.1206P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 3201.1205  | Resistencia térmica Línea C, 61/101 Inc. 800 240V 3x3 kW                               | sustituido por 3201.1205P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 3201.1205P | Resistencia térmica Línea C, 61/101 Inc. 800 240V 3x3 kW desde 05/1995                 | 2681,99                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 3201.1206  | Resistencia térmica Línea C, 61/101 Inc. 825 230V 3x3kW                                | sustituido por 3201.1206P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 3201.1206P | Resistencia térmica Línea C, 61/101 Inc. 825 230V 3x3kW desde 05/1995                  | 3468,53                                                             |
| 1    | ea    | 3201.1210    | Resistencia térmica Línea C, 61/101 Inc. 825 240V 3x3 kW                               | sustituido por 3201.1206P                                           |
| 1    | ea    | 40.00.049    | Relés (E/S PCB) Línea SCC SCC 61-202                                                   | sustituido por 42.00.064P                                           |
| 1    | ea    | 40.00.049P   | Tarjeta I/O Línea SCC SCC 61-202                                                       | sustituido por 42.00.064P                                           |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                          | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 40.00.075    | Resistencia aire caliente Línea SCC 101 230V 18kW ☒                                  | sustituido por<br>87.00.383                                         |
| 1     | ea    | 40.00.077    | Resistencia aire caliente Línea SCC 61 230V 9kW ☒                                    | sustituido por<br>87.00.384                                         |
| 1     | ea    | 40.00.082    | Resistencia aire caliente Línea SCC 102/202 230V 30kW ☒                              | sustituido por<br>87.00.385                                         |
| 1     | ea    | 40.00.091    | Marco lámpara cabina cpl. SCC, CM 61-202                                             | sustituido por<br>40.00.091S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.091S | Marco lámpara cabina cpl. SCC, CM 61-202 desde 04/2004                               | 1414,03                                                             |
| 1     | ea    | 40.00.092    | Marco lámpara cabina Línea SCC 61-202                                                | sustituido por<br>40.00.091S                                        |
| 1     | ea    | 40.00.093    | Junta exterior para junta lámpara interior Línea SCC 61-202                          | sustituido por<br>40.00.093P                                        |
| 1     | ea    | 40.00.093P   | Junta exterior para junta lámpara interior Línea SCC 61-202 desde<br>04/2004         | 157,19                                                              |
| 1     | ea    | 40.00.094    | Junta interior para junta lámpara interior Línea SCC 61-202                          | sustituido por<br>40.00.094P                                        |
| 1     | ea    | 40.00.094P   | Junta interior para junta lámpara interior Línea SCC 61-202 desde<br>04/2004         | 308,47                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.095  | Cristal para lámpara interior Línea SCC 61-202                                       | sustituido por<br>40.00.095P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.095P | Cristal para lámpara interior Línea SCC 61-202 desde 04/2004                         | 397,50                                                              |
| 1     | ea    | 40.00.096    | Marco lámpara interior Línea SCC 61-202                                              | sustituido por<br>40.00.091S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.098  | Reflector lámpara interior SCC, CM 61-202                                            | sustituido por<br>40.00.098P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.098P | Reflector lámpara interior SCC, CM 61-202 desde 04/2004                              | 809,26                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.109  | Sujección del motor ventilador Linea SCC 61-102+201/202 arriba                       | sustituido por<br>40.00.109P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.109P | Sujección del motor ventilador Linea SCC 61-102+201/202 arriba<br>desde 04/2004      | 1830,32                                                             |
| 1     | ea    | 40.00.113    | Resistencia aire caliente Línea SCC 62 230V 20kW ☒                                   | sustituido por<br>87.00.576                                         |
| 1     | ea    | 40.00.201    | Cable conexión relé estado sólido Línea SCC 61-102                                   | sustituido por<br>40.00.201P                                        |
| 1     | ea    | 40.00.201P   | Cable conexión relé estado sólido Línea SCC 61-102 desde 04/2004                     | 691,02                                                              |
| 1     | ea    | 40.00.202    | Cable conexión CDS sensor Línea SCC, SCC 61-202E 61/101G                             | sustituido por<br>40.01.541                                         |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.203  | Cable conexión válvula solenoide Línea SCC SCC 61-202                                | sustituido por<br>40.00.203P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.203P | Cable conexión válvula solenoide Línea SCC SCC 61-202 desde<br>04/2004               | 1354,91                                                             |
| 1     | ea    | 40.00.204    | Cable conexión bomba vaciado Línea SCC SCC 61-102/E 62/102/G                         | sustituido por<br>40.00.226                                         |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.205  | Cable conexión electrodo del nivel Línea SCC 61-202 desde 04/2004                    | 1585,83                                                             |
| 1     | ea    | 40.00.207    | Cable conexión presostato diferencial Línea SCC SCC 61-102                           | sustituido por<br>40.00.207P                                        |
| 1     | ea    | 40.00.207P   | Cable conexión presostato diferencial Línea SCC SCC 61-102 desde<br>04/2004          | 658,68                                                              |
| 1     | ea    | 40.00.208    | Cable conexión válvula Clima SCC 61-202G, 62/102-202E                                | sustituido por<br>40.00.208P                                        |
| 1     | ea    | 40.00.208P   | Cable conexión válvula Clima SCC 61-202G, 62/102-202E desde<br>04/2004 hasta 11/2009 | 891,68                                                              |
| 1     | ea    | 40.00.209    | Cable conexión zumbador Línea SCC SCC 61-202                                         | sustituido por<br>87.00.136                                         |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                             | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 40.00.210    | Cable conexión transformador control sec L. SCC, SCC61/62/102-202E+101/102G 3-conductor | sustituido por<br>40.00.231P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.00.211  | Cableado lámpara interior Línea SCC SCC 61/62/101                                       | sustituido por<br>40.00.211P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.00.211P | Cableado lámpara interior Línea SCC SCC 61/62/101 desde 04/2004                         | 912,55                                                              |
| 1    | ea    | 40.00.212    | Cable conexión zumbador Línea SCC CM 61-202                                             | sustituido por<br>40.00.212P                                        |
| 1    | ea    | 40.00.212P   | Cable conexión zumbador Línea SCC CM 61-202 desde 04/2004                               | 73,03                                                               |
| 1    | ea    | 40.00.213    | Cable conexión transformador control Línea SCC SCC 61-102 4-conductor                   | sustituido por<br>40.00.213P                                        |
| 1    | ea    | 40.00.213P   | Cable conexión transformador control Línea SCC SCC 61-102 4-conductor desde 04/2004     | 221,18                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.00.215  | Cable conexión motor del soplador Línea SCC 101/G                                       | sustituido por<br>40.00.215P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.00.215P | Cable conexión motor del soplador Línea SCC 101/G desde 04/2004                         | 813,09                                                              |
| 1    | ea    | 40.00.216    | Cable conexión arnés control Línea SCC, CM 61/62/G                                      | sustituido por<br>40.02.956P                                        |
| 1    | ea    | 40.00.217    | Cable conexión arnés control L. SCC, CM 62/102/E                                        | sustituido por<br>40.02.936P                                        |
| 1    | ea    | 40.00.218    | Cable conexión arnés control Línea SCC 201/202/G                                        | sustituido por<br>40.02.958P                                        |
| 1    | ea    | 40.00.219    | Cable conexión bomba vaciado Línea SCC CM 61-202                                        | sustituido por<br>40.00.219P                                        |
| 1    | ea    | 40.00.219P   | Cable conexión bomba vaciado Línea SCC CM 61-202 desde 04/2004                          | 2749,47                                                             |
| 1    | ea    | 40.00.220    | Cable conexión válvula solenoide Línea SCC CM 201/202                                   | sustituido por<br>40.00.220P                                        |
| 1    | ea    | 40.00.220P   | Cable conexión válvula solenoide Línea SCC CM 201/202 desde 04/2004                     | 1677,64                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.00.221  | Cable conexión motor del soplador Línea SCC 201/202/G                                   | sustituido por<br>40.00.221P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.00.221P | Cable conexión motor del soplador Línea SCC 201/202/G desde 04/2004                     | 730,32                                                              |
| 1    | ea    | 40.00.222    | Cableado lámpara interior Línea SCC CM 61/62/101                                        | sustituido por<br>40.02.127P                                        |
| 1    | ea    | 40.00.223    | Cableado lámpara interior Línea SCC SCC 102                                             | sustituido por<br>40.00.223P                                        |
| 1    | ea    | 40.00.223P   | Cableado lámpara interior Línea SCC SCC 102 desde 04/2004                               | 308,82                                                              |
| 1    | ea    | 40.00.224    | Cableado lámpara interior Línea SCC SCC 201/202                                         | sustituido por<br>40.00.224P                                        |
| 1    | ea    | 40.00.224P   | Cableado lámpara interior Línea SCC SCC 201/202 desde 04/2004                           | 1374,04                                                             |
| 1    | ea    | 40.00.225    | Cable conexión transformador control Línea SCC SCC 201/202                              | sustituido por<br>40.00.225P                                        |
| 1    | ea    | 40.00.225P   | Cable conexión transformador control Línea SCC SCC 201/202 desde 04/2004                | 621,47                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.00.226  | Cable conexión bomba vaciado Línea SCC SCC 201/202                                      | sustituido por<br>40.00.226P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.00.226P | Cable conexión bomba vaciado Línea SCC SCC 201/202 desde 04/2004                        | 1289,19                                                             |
| 1    | ea    | 40.00.227    | Cableado lámpara interior Línea SCC CM 102                                              | sustituido por<br>40.02.128P                                        |
| 1    | ea    | 40.00.228    | Cable conexión relé estado sólido Línea SCC 201/E                                       | sustituido por<br>40.00.235P                                        |
| 1    | ea    | 40.00.229    | Cableado lámpara interior Línea SCC CM 201/202                                          | sustituido por<br>40.02.129P                                        |

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                 | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 40.00.230  | Cable conexión válvula de gas Línea SCC 61-202/G                                            | sustituido por<br>40.00.230P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.230P | Cable conexión válvula de gas Línea SCC 61-202/G desde 04/2004                              | 588,08                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.231  | Cable conexión transformador control sec Línea SCC, SCC 61-202<br>3-conductor               | sustituido por<br>40.00.231P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.231P | Cable conexión transformador control sec Línea SCC, SCC 61-202<br>3-conductor desde 04/2004 | 1747,20                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.232  | Cable conexión Contactor-SSR Línea SCC, 62/101/E                                            | sustituido por<br>40.00.232P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.232P | Cable conexión Contactor-SSR Línea SCC, 62/101/E desde 04/2004                              | 467,75                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.233  | Cable conexión Contactor-SSR Línea SCC, 201/E desde 04/2004                                 | 2097,40                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.234  | Cable conexión Contactor-SSR Línea SCC, 102/E                                               | sustituido por<br>40.00.234P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.234P | Cable conexión Contactor-SSR Línea SCC, 102/E desde 04/2004                                 | 588,78                                                              |
| 1     | ea    | 40.00.235    | Cable conexión relé estado sólido Línea SCC 202                                             | sustituido por<br>40.00.235P                                        |
| 1     | ea    | 40.00.235P   | Cable conexión relé estado sólido Línea SCC 202 desde 04/2004                               | 2046,28                                                             |
| 1     | ea    | 40.00.236    | Cable conexión válvula solenoide Línea SCC CM 62/101/102/E,<br>61-102/G desde 04/2004       | 216,31                                                              |
| 1     | ea    | 40.00.237    | Alambre de tierra Línea SCC, 61-202/G                                                       | sustituido por<br>40.00.237P                                        |
| 1     | ea    | 40.00.237P   | Alambre de tierra Línea SCC, 61-202/G desde 04/2004                                         | 270,57                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.238  | Cable conexión presostato diferencial Línea SCC SCC 201/202                                 | sustituido por<br>40.00.238P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.238P | Cable conexión presostato diferencial Línea SCC SCC 201/202 desde<br>04/2004                | 535,57                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.239  | Cable conexión Contactor y SSR Línea SCC, 202/E+(201/E Japan)                               | sustituido por<br>40.00.239P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.239P | Cable conexión Contactor y SSR Línea SCC, 202/E+(201/E Japan)<br>desde 04/2004              | 5091,36                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.240  | Cable conexión Contactor-SSR Línea SCC, 102/E Japan                                         | sustituido por<br>40.00.240P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.240P | Cable conexión Contactor-SSR Línea SCC, 102/E Japan desde<br>04/2004                        | 1787,19                                                             |
| 1     | ea    | 40.00.241    | Cable conexión arnés control Línea SCC, CM 201-202/E<br>3NAC400V50-60Hz                     | sustituido por<br>40.02.950                                         |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.242  | Cable conexión Contactor-SSR Línea SCC, 62/E USA/Japan                                      | sustituido por<br>40.00.242P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.242P | Cable conexión Contactor-SSR Línea SCC, 62/E USA/Japan desde<br>04/2004                     | 3600,12                                                             |
| 1     | ea    | 40.00.243    | Cable conexión relé estado sólido Línea SCC 202 *Japan*                                     | sustituido por<br>40.00.243P                                        |
| 1     | ea    | 40.00.243P   | Cable conexión relé estado sólido Línea SCC 202 *Japan* desde<br>04/2004                    | 8350,67                                                             |
| 1     | ea    | 40.00.246    | Cable conexión arnés control Línea SCC, CM 101/102/G                                        | sustituido por<br>40.02.957                                         |
| 1     | ea    | 40.00.247    | Cable conexión bomba vaciado Línea SCC SCC 61-102                                           | sustituido por<br>40.00.226P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.248  | Arnés de cable que aísla el transformador Línea SCC, 61-102/G                               | sustituido por<br>40.00.248P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.248P | Arnés de cable que aísla el transformador Línea SCC, 61-102/G desde<br>04/2004              | 645,81                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.249  | Arnés de cable que aísla el transformador Línea SCC, 201/202/G                              | sustituido por<br>40.00.249P                                        |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                       | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 40.00.249P | Arnés de cable que aísla el transformador Línea SCC, 201/202/G desde 04/2004      | 3261,04                                                             |
| 1    | ea    | 40.00.250    | Cable conexión Contactor-SSR Línea SCC, 202/E Japan                               | sustituido por<br>40.02.506P                                        |
| 1    | ea    | 40.00.251    | Resistencia aire caliente Línea SCC 61 208V 9kW ☒                                 | sustituido por<br>87.00.386                                         |
| 1    | ea    | 40.00.252    | Resistencia aire caliente Línea SCC 61 255V 9kW Y                                 | sustituido por<br>87.00.387                                         |
| 1    | ea    | 40.00.254    | Resistencia aire caliente Línea SCC 62 208V 20kW ☒                                | sustituido por<br>87.00.388                                         |
| 1    | ea    | 40.00.255    | Resistencia aire caliente Línea SCC 62 255V 20kW Y                                | sustituido por<br>87.00.389                                         |
| 1    | ea    | 40.00.256    | Resistencia aire caliente Línea SCC 101 208V 18kW ☒                               | sustituido por<br>87.00.390                                         |
| 1    | ea    | 40.00.257    | Resistencia aire caliente Línea SCC 101 255V 18kW Y                               | sustituido por<br>87.00.391                                         |
| 1    | ea    | 40.00.258    | Resistencia aire caliente Línea SCC 102/202 *UL* 208V 30kW ☒                      | sustituido por<br>87.00.392                                         |
| 1    | ea    | 40.00.259    | Resistencia aire caliente Línea SCC 102 255V 30kW Y                               | sustituido por<br>87.00.393                                         |
| 1    | ea    | 40.00.261    | Resistencia aire caliente Línea SCC 61 230V 9kW Y                                 | sustituido por<br>87.00.394                                         |
| 1    | ea    | 40.00.263    | Resistencia aire caliente Línea SCC 62 230V 20kW Y                                | sustituido por<br>87.00.395                                         |
| 1    | ea    | 40.00.265    | Resistencia aire caliente Línea SCC 101 230V 18kW Y                               | sustituido por<br>87.00.396                                         |
| 1    | ea    | ✓ 40.00.267  | Resistencia aire caliente Línea SCC 102, (202 hasta 09/2008) 230V 30kW Y          | sustituido por<br>87.00.397                                         |
| 1    | ea    | 40.00.269    | Resistencia aire caliente Línea SCC 102 *UL* 208V 6kW ☒                           | sustituido por<br>87.00.398                                         |
| 1    | ea    | 40.00.270    | Resistencia aire caliente Línea SCC 102 230V 6kW ☒                                | sustituido por<br>87.00.399                                         |
| 1    | ea    | 40.00.271    | Resistencia aire caliente Línea SCC 102 230V 6kW Y                                | sustituido por<br>87.00.400                                         |
| 1    | ea    | 40.00.272    | Resistencia aire caliente Línea SCC 102 255V 6kW Y                                | sustituido por<br>87.00.401                                         |
| 1    | ea    | 40.00.274    | Motor turbina con reten junta de eje Línea SCC 61-202 100-240V 450W               | sustituido por<br>40.00.274P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.00.274P | Motor turbina con reten junta de eje Línea SCC 61-202 100-240V 450W desde 04/2004 | 21999,27                                                            |
| 1    | ea    | 40.00.275    | Motor turbina con reten junta de eje Línea SCC 102/202 200-240V 850W              | sustituido por<br>40.00.274P                                        |
| 1    | ea    | 40.00.275P   | Motor turbina con reten junta de eje Línea SCC 102/202 200-240V 850W              | sustituido por<br>40.00.274P                                        |
| 1    | ea    | 40.00.276    | Motor turbina con reten junta de eje Línea SCC 61-202 400-480V 850W               | sustituido por<br>40.00.276P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.00.276P | Motor turbina con reten junta de eje Línea SCC 61-202 400-480V 850W desde 04/2004 | 39788,42                                                            |
| 1    | ea    | 40.00.277    | Transformador control Línea SCC SCC 61-202,                                       | sustituido por<br>40.00.277P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.00.277P | Transformador control Línea SCC SCC 61-202, línea VCC desde 04/2004               | 3140,02                                                             |
| 1    | ea    | 40.00.278    | Transformador lámpara halógena Línea SCC CM 61-102 10VA                           | sustituido por<br>40.00.278P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.00.278P | Transformador lámpara halógena Línea SCC CM 61-102 10VA desde 04/2004             | 1040,88                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. |   | Referencia | Designación                                                                        | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ | 40.00.279  | Transformador de energía SCC, CM 61-102/G 180VA                                    | sustituido por<br>40.00.279P                                        |
| 1     | ea    | ✓ | 40.00.279P | Transformador de energía SCC, CM 61-102/G 180VA desde 04/2004                      | 6888,64                                                             |
| 1     | ea    | ✓ | 40.00.281  | Transformador de energía SCC, CM 201/202/G 320VA                                   | sustituido por<br>40.00.281P                                        |
| 1     | ea    | ✓ | 40.00.281P | Transformador de energía SCC, CM 201/202/G 320VA desde<br>04/2004                  | 7635,65                                                             |
| 1     | ea    |   | 40.00.283  | Transformador de energía SCC, CM 61-102 Pri 400-480V Sec 230V<br>180VA             | sustituido por<br>87.00.585                                         |
| 1     | ea    | ✓ | 40.00.284  | Transformador de energía SCC, CM 201/202, línea VCC Pri 400-480V<br>Sec 230V 300VA | sustituido por<br>40.00.284P                                        |
| 1     | ea    | ✓ | 40.00.284P | Transformador de energía Pri 400-480V Sec 230V 300VA desde<br>04/2004              | 12514,87                                                            |
| 1     | ea    |   | 40.00.287  | Termopar cámara condensación Línea SCC 61-102                                      | sustituido por<br>87.00.058                                         |
| 1     | ea    |   | 40.00.290  | Termopar humedad *B4* SCC, CM 61-102                                               | sustituido por<br>87.00.470                                         |
| 1     | ea    | ✓ | 40.00.291  | Termopar del generador de vapor Línea SCC 61-202E                                  | sustituido por<br>40.00.291P                                        |
| 1     | ea    | ✓ | 40.00.291P | Termopar del generador de vapor Línea SCC 61-202E desde 04/2004                    | 497,66                                                              |
| 1     | ea    | ✓ | 40.00.292  | Termopar del generador de vapor Línea SCC 201/G                                    | sustituido por<br>40.00.292P                                        |
| 1     | ea    | ✓ | 40.00.292P | Termopar del generador de vapor Línea SCC 201/G desde 04/2004                      | 505,31                                                              |
| 1     | ea    |   | 40.00.293  | Sonda núcleo Línea SCC, SCC 61                                                     | sustituido por<br>40.00.606P                                        |
| 1     | ea    |   | 40.00.294  | Sonda núcleo Línea SCC, SCC 62                                                     | sustituido por<br>40.00.606P                                        |
| 1     | ea    |   | 40.00.295  | Sonda núcleo Línea SCC SCC 201                                                     | sustituido por<br>87.00.096                                         |
| 1     | ea    |   | 40.00.296  | Sonda núcleo Línea SCC, CM 61                                                      | sustituido por<br>40.00.608P                                        |
| 1     | ea    |   | 40.00.297  | Sonda núcleo Línea SCC, CM 62                                                      | sustituido por<br>40.00.608P                                        |
| 1     | ea    |   | 40.00.298  | Sonda núcleo Línea SCC CM 201                                                      | sustituido por<br>87.00.097                                         |
| 1     | ea    |   | 40.00.298P | Sonda núcleo Línea SCC CM 102-202                                                  | sustituido por<br>87.00.097                                         |
| 1     | ea    | ✓ | 40.00.305  | Brida resist. aire caliente, lado exterior Línea SCC 61-102/201                    | sustituido por<br>40.00.305P                                        |
| 1     | ea    | ✓ | 40.00.305P | Brida resist. aire caliente, lado exterior Línea SCC 61-102/201 desde<br>04/2004   | 1417,51                                                             |
| 1     | ea    | ✓ | 40.00.306  | Entrada cables SCC, CM 61-102                                                      | sustituido por<br>40.00.306P                                        |
| 1     | ea    | ✓ | 40.00.306P | Entrada cables SCC, CM 61-102 desde 04/2004                                        | 1462,37                                                             |
| 1     | ea    |   | 40.00.307  | Entrada cables Línea SCC 61-102                                                    | sustituido por<br>40.00.306P                                        |
| 1     | ea    |   | 40.00.310  | Tubo salida ventilación inferior Línea SCC, 61-102                                 | sustituido por<br>40.00.310P                                        |
| 1     | ea    |   | 40.00.310P | Tubo salida ventilación inferior Línea SCC, 61-102 desde 04/2004                   | 174,58                                                              |
| 1     | ea    |   | 40.00.312  | Brida cable entrada Línea SCC 61-102                                               | sustituido por<br>40.00.306P                                        |
| 1     | ea    |   | 40.00.320  | Atornilladure de cables M20x1.5                                                    | sustituido por<br>40.00.320S                                        |
| 1     | ea    |   | 40.00.320P | Atornilladure de cables M20x1.5                                                    | sustituido por<br>40.00.320S                                        |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                               | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 40.00.320S   | Atornilladure de cables M20x1.5                                                           | 115,46                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.00.330  | Brida resist. aire caliente, lado exterior Línea SCC 102/202                              | sustituido por<br>40.00.330P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.00.330P | Brida resist. aire caliente, lado exterior Línea SCC 102/202 desde<br>04/2004             | 1885,26                                                             |
| 1    | ea    | 40.00.331    | Junta para resistencia térmica Línea SCC 102/202                                          | sustituido por<br>40.00.331P                                        |
| 1    | ea    | 40.00.331P   | Junta para resistencia térmica Línea SCC 102/202 desde 04/2004                            | 225,01                                                              |
| 1    | ea    | 40.00.332    | Junta para resistencia térmica Línea SCC 61/62/101/201                                    | sustituido por<br>40.00.332P                                        |
| 1    | ea    | 40.00.332P   | Junta para resistencia térmica Línea SCC 61/62/101/201 desde<br>04/2004                   | 135,28                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.00.333  | Transformador lámpara halógena Línea SCC CM 201/202 20VA                                  | sustituido por<br>40.00.333P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.00.333P | Transformador lámpara halógena Línea SCC CM 201/202 20VA desde<br>04/2004                 | Precio a petición                                                   |
| 1    | ea    | 40.00.334    | Contacto de puerta SCC, CM 61-102 bisagras a la izquierda                                 | sustituido por<br>40.00.334P                                        |
| 1    | ea    | 40.00.334P   | Contacto de puerta SCC, CM 61-102 bisagras a la izquierda desde<br>04/2004 hasta 10/2013  | 797,09                                                              |
| 1    | ea    | 40.00.335    | Contacto de puerta Línea SCC, SCC 61-202 + CM 61-102 r.h.                                 | sustituido por<br>40.00.454P                                        |
| 1    | ea    | 40.00.338    | Terminal Energy_opt. para carril *typ del tornillo* Línea SCC, línea VCC                  | sustituido por<br>40.00.338P                                        |
| 1    | ea    | 40.00.338P   | Terminal Energy_opt. para carril *typ del tornillo* Línea SCC, línea VCC<br>desde 04/2004 | 567,21                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.00.387  | Montaje contactor Línea SCC, 202/E+G                                                      | sustituido por<br>40.00.387P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.00.387P | Montaje contactor Línea SCC, 202/E+G desde 04/2004                                        | 7155,38                                                             |
| 1    | ea    | 40.00.388    | Montaje contactor Línea SCC, 201/E+G desde 04/2004                                        | 7243,02                                                             |
| 1    | ea    | 40.00.391    | Boquilla para entrada cables Línea SCC 61-102                                             | sustituido por<br>40.00.391S                                        |
| 1    | ea    | 40.00.391S   | Boquilla para entrada cables Línea SCC 61-102 desde 04/2004                               | 229,53                                                              |
| 1    | ea    | 40.00.395    | Termopar interior cabina Línea SCC 61-102E                                                | sustituido por<br>40.00.594P                                        |
| 1    | ea    | 40.00.397    | Termopar cámara condensación Línea SCC 102                                                | sustituido por<br>87.00.058                                         |
| 1    | ea    | 40.00.398    | Termopar cámara condensación Línea SCC 201/202                                            | sustituido por<br>87.00.058                                         |
| 1    | ea    | 40.00.399    | Termopar humedad SCC 201/202                                                              | sustituido por<br>87.00.470                                         |
| 1    | ea    | 40.00.400    | Motor con reductor para válvula esférica Línea SCC, SCC 61-202                            | sustituido por<br>56.00.618S                                        |
| 1    | ea    | 40.00.404    | Generador de pulsos SCC 623-202                                                           | sustituido por<br>40.00.404P                                        |
| 1    | ea    | 40.00.404F   | Generador de pulsos Línea VCC                                                             | sustituido por<br>87.00.622                                         |
| 1    | ea    | ✓ 40.00.404P | Generador de pulsos SCC 623-202; LMX desde 12/2006                                        | 1378,56                                                             |
| 1    | ea    | 40.00.404V   | Generador de pulsos Línea VCC                                                             | sustituido por<br>87.00.622                                         |
| 5    | ea    | 40.00.417    | Clip soporte para tarjeta Línea SCC, 61-202, línea VCC                                    | sustituido por<br>40.00.417P                                        |
| 5    | ea    | 40.00.417P   | Clip soporte para tarjeta Línea SCC, 61-202, línea VCC desde 04/2004                      | 67,47                                                               |
| 1    | ea    | ✓ 40.00.425  | Sujección del motor ventilador Linea SCC 201/202 abajo desde<br>04/2004                   | 8701,22                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado



| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                            | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 40.00.429    | Resistencia aire caliente Línea SCC 61 *UL* 208V 9kW                                   | sustituido por 87.00.402                                            |
| 1     | ea    | 40.00.430    | Resistencia aire caliente Línea SCC 61 230V 9kW                                        | sustituido por 87.00.403                                            |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.435  | Canal ventilación superior Línea SCC 101-202+102/202G                                  | sustituido por 40.00.435P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.435P | Canal ventilación superior Línea SCC 101-202+102/202G desde 04/2004                    | 836,74                                                              |
| 1     | ea    | 40.00.444    | Canal ventilación superior Línea SCC 101G                                              | sustituido por 40.02.461P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.451  | Contactador MC1A 310 AH6 Línea SCC 61-202G                                             | sustituido por 40.00.451P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.451P | Contactador MC1A 310 AH6 Línea SCC 61-202G desde 04/2004                               | 1082,26                                                             |
| 1     | ea    | 40.00.453    | Relé estado sólido Línea CPC / SCC 61-202 1200V 65A                                    | sustituido por 40.00.453P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.453P | Relé estado sólido Línea CPC / SCC 61-202 / línea VCC; LM1 LM2 1200V 65A desde 06/1997 | 1732,59                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.454  | Contacto de puerta 1.75m SCC_WE, SCC, CM_P, CM                                         | sustituido por 40.00.454P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.454P | Contacto de puerta 1.75m SCC_WE, SCC, CM_P, CM desde 04/2004                           | 546,70                                                              |
| 1     | ea    | 40.00.455    | Contacto de puerta 1.20m Línea SCC CM 61-102 desde 04/2004                             | Precio a petición                                                   |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.456  | Contacto de puerta 2.20m Línea SCC CM 61-102 bisagras a la izquierda                   | sustituido por 40.00.456P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.456P | Contacto de puerta 2.20m Línea SCC CM 61-102 bisagras a la izquierda desde 04/2004     | 594,34                                                              |
| 1     | ea    | 40.00.459    | Canal ventilación Línea SCC 201/202                                                    | sustituido por 40.00.476P                                           |
| 1     | ea    | 40.00.461    | Contacto auxiliar BCLL11-M Línea SCC 61-202E, línea VCC                                | sustituido por 40.00.461P                                           |
| 1     | ea    | 40.00.461P   | Contacto auxiliar BCLL11-M Línea SCC 61-202E, línea VCC desde 04/2004                  | 327,95                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.464  | Potenciometro Sonda núcleo CM, CM_P 61-202                                             | sustituido por 40.00.464P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.464P | Potenciometro Sonda núcleo CM, CM_P 61-202 desde 04/2004                               | 812,74                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.465  | Filtro antiparasitario Línea SCC, 61-202/E, Línea VCC                                  | sustituido por 40.00.465P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.465P | Filtro antiparasitario Línea SCC, 61-202/E, Línea VCC desde 04/2004 hasta 05/2007      | 3175,84                                                             |
| 1     | ea    | 40.00.468    | Cable Interface RS232 1.5m Línea SCC CM 201/202                                        | sustituido por 40.00.468P                                           |
| 1     | ea    | 40.00.468P   | Cable Interface RS232 1.5m Línea SCC CM 201/202 desde 04/2004                          | 168,67                                                              |
| 1     | ea    | 40.00.469    | Cable Interface USB 1.0m SCC_WE, CM_P, VCCM                                            | sustituido por 40.04.046P                                           |
| 1     | ea    | 40.00.470    | Cable Interface USB 1.5m Línea SCC SCC 201/202, línea VCC                              | sustituido por 40.00.470P                                           |
| 1     | ea    | 40.00.470P   | Cable Interface USB 1.5m Línea SCC SCC 201/202, línea VCC desde 04/2004                | 321,34                                                              |
| 1     | ea    | 40.00.471    | Cable bus 0.8m Línea VCC                                                               | sustituido por 40.00.471P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.471P | Cable bus 0.8m Línea SCC, línea SCC desde 04/2004                                      | 210,75                                                              |
| 1     | ea    | 40.00.472    | Cable bus 1.3m Línea SCC, línea SCC                                                    | sustituido por 40.00.472P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.472P | Cable bus 1.3m Línea SCC, línea SCC desde 04/2004                                      | 229,53                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.474  | Ventilador de refrigeración D.C. Línea SCC 201/202 D.C.                                | sustituido por 40.00.474P                                           |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                            | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 40.00.474P | Ventilador de refrigeración D.C. Línea SCC 201/202 D.C. desde 04/2004 hasta 04/2008                    | 3294,78                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.00.476  | Exhaust channel SCC line 201/202                                                                       | sustituido por 40.00.476P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 40.00.476P | Exhaust channel SCC line 201/202 desde 04/2004                                                         | 549,83                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.00.490  | Ensamblaje contactor plástico Línea SCC, 61-102/E debajo                                               | sustituido por 40.00.490P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 40.00.490P | Ensamblaje contactor plástico Línea SCC, 61-102/E debajo desde 04/2004                                 | 989,06                                                              |
| 1    | ea    | 40.00.518    | Carril para la instalación de terminales 95 mm Línea SCC 61-102/E desde 04/2004                        | 20,87                                                               |
| 1    | ea    | 40.00.520    | Pantalla para sensor interior cabina Línea SCC, 61-202/E                                               | sustituido por 40.02.136P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 40.00.531  | Pantalla para sensor interior cabina Línea SCC, 61-202/G                                               | sustituido por 40.00.531P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 40.00.531P | Pantalla para sensor interior cabina Línea SCC, 61-202/G desde 04/2004                                 | 894,81                                                              |
| 1    | ea    | 40.00.576    | Contactor CK08CA311N-M                                                                                 | sustituido por 40.02.768                                            |
| 1    | ea    | ✓ 40.00.592  | Transformador para ventilador de refrigeración Línea SCC 201/202 Pri 200-250V Sec 12V DC               | sustituido por 40.00.592P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 40.00.592P | Transformador para ventilador de refrigeración Línea SCC 201/202 Pri 200-250V Sec 12V DC desde 04/2004 | 4482,76                                                             |
| 1    | ea    | 40.00.593    | Cable alimentación 5x10mm <sup>2</sup> HO7 RN-F                                                        | sustituido por 40.02.117P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 40.00.594  | Termopar interior cabina SCC line 201-202E                                                             | sustituido por 40.00.594P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 40.00.594P | Termopar para interior cabina B1 SCC, CM 61-202 E/G desde 04/2004                                      | 1248,50                                                             |
| 1    | ea    | 40.00.595    | Resistencia aire caliente Línea SCC 201 *UL* 208V 18kW                                                 | sustituido por 87.00.406                                            |
| 1    | ea    | 40.00.596    | Resistencia aire caliente Línea SCC 201 230V 18kW                                                      | sustituido por 40.02.588                                            |
| 1    | ea    | 40.00.597    | Resistencia aire caliente Línea SCC 201 230V 18kW Y                                                    | sustituido por 87.00.404                                            |
| 1    | ea    | 40.00.598    | Resistencia aire caliente Línea SCC 201 255V 18kW Y                                                    | sustituido por 87.00.405                                            |
| 1    | ea    | 40.00.605    | Termostato de seguridad, Bilímite 365°C Línea SCC 61-202E                                              | sustituido por 40.01.482S                                           |
| 1    | ea    | 40.00.606    | Sonda núcleo SCC 102                                                                                   | sustituido por 40.00.606P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 40.00.606P | Sonda núcleo SCC, SCC_WE 61-102 desde 04/2004                                                          | 3082,64                                                             |
| 1    | ea    | 40.00.608    | Sonda núcleo Línea SCC CM 102                                                                          | sustituido por 40.00.608P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 40.00.608P | Sonda núcleo Línea SCC CM 61-102 desde 04/2004                                                         | 2263,64                                                             |
| 1    | ea    | 40.00.609    | Entrada Cable SCC, CM 102 *Japan*                                                                      | sustituido por 40.00.306P                                           |
| 1    | ea    | 40.00.611    | Wiring heating chamber Frimax Basic Thermojet 110                                                      | 9470,49                                                             |
| 1    | ea    | 40.00.620    | Contacto auxiliar "1 NO"                                                                               | sustituido por 40.00.807                                            |
| 1    | ea    | ✓ 40.00.624  | Termopar NiCrNi TYPE K Thermojet                                                                       | sustituido por 40.00.624P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 40.00.624P | Termopar NiCrNi TYPE K Thermojet                                                                       | 1568,79                                                             |
| 1    | ea    | 40.00.626    | Terminal block bipolar porcelain                                                                       | sustituido por 40.00.626P                                           |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                 | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 40.00.626P   | Terminal block bipolar porcelain                            | 211,10                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.627  | Arnés de cableado, elem. de calefacción TJ 200 E/PE         | 14144,52                                                            |
| 1     | ea    | 40.00.628    | Cilindro elevador cuba TJ 110 Frimax 110 24V                | sustituido por<br>40.02.771                                         |
| 1     | ea    | 40.00.629    | Thermopar de cuba DN 4.8 TYPE K Thermojet                   | sustituido por<br>40.01.451                                         |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.630  | Cilindro elevador cuba Thermojet 200 Gas 24V                | 49902,98                                                            |
| 1     | ea    | 40.00.631    | Cilindro gas 350N                                           | sustituido por<br>40.00.631S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.631S | Cilindro gas 350N                                           | 3697,84                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.637  | Cableado electrodo de encendido e ionización Frimax 110 gaz | 1560,45                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.638  | Termostot de seguridad 650°                                 | 5075,71                                                             |
| 1     | ea    | 40.00.645    | Bloque de unión doble 4mm <sup>2</sup> gris                 | sustituido por<br>40.00.645P                                        |
| 1     | ea    | 40.00.645P   | Bloque de unión doble 4mm <sup>2</sup> gris                 | 162,76                                                              |
| 1     | ea    | 40.00.646    | Bloc de jonction double bleu 4mm <sup>2</sup>               | sustituido por<br>40.00.646P                                        |
| 1     | ea    | 40.00.646P   | Bloc de jonction double bleu 4mm <sup>2</sup>               | 235,09                                                              |
| 1     | ea    | 40.00.647    | Brazo para bloque de unión doble                            | sustituido por<br>40.00.647P                                        |
| 1     | ea    | 40.00.647P   | Brazo para bloque de unión doble                            | 53,90                                                               |
| 1     | ea    | 40.00.654    | Arandelas de retención D52                                  | sustituido por<br>40.00.654P                                        |
| 1     | ea    | 40.00.654P   | Arandelas de retención D52                                  | 111,63                                                              |
| 5     | ea    | 40.00.656    | Bombilla 230V 15W 300>>c E14                                | sustituido por<br>40.00.656P                                        |
| 5     | ea    | 40.00.656P   | Bombilla 230V 15W 300>>c E14                                | 631,20                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.658  | Control relay of direction of rotation                      | 6706,75                                                             |
| 1     | ea    | 40.00.660    | Finder relay socket                                         | 316,12                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.661  | Disyuntor Motor 1-1,6A                                      | sustituido por<br>40.00.661P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.661P | Disyuntor Motor 1-1,6A                                      | 2817,29                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.662  |                                                             | 547,04                                                              |
| 1     | ea    | 40.00.663    | Contactador 230V 50/60hz                                    | sustituido por<br>87.00.448                                         |
| 1     | ea    | 40.00.665    | Contactador Tetrapolar TJ200 230V 60A 50/60Hz               | sustituido por<br>87.00.449                                         |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.666  | Supresor RC p/cont.LS4 à 18k 230V                           | sustituido por<br>40.00.666P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.666P | Supresor RC p/cont.LS4 à 18k 230V                           | 403,07                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.667  | Contact HS811K                                              | 1040,88                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.673  | Termóstato de segur. sobrecalent. aceite                    | sustituido por<br>40.00.673P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.673P | Termóstato de segur. sobrecalent. aceite                    | 5025,63                                                             |
| 1     | ea    | 40.00.693    | Adjuntado parte Generador de pulsos                         | 90,77                                                               |
| 1     | ea    | 40.00.698    | Zumbador 12VAC                                              | sustituido por<br>87.00.136                                         |
| 1     | ea    | 40.00.699    | Plastrón Thermojet                                          | sustituido por<br>40.00.699P                                        |
| 1     | ea    | 40.00.699P   | Plastrón Thermojet                                          | 4454,59                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.700P | Caja de mando gato duo TJ110 TJ200 230V                     | 40333,73                                                            |
| 1     | ea    | 40.00.701    | Prensaestopas PG40                                          | sustituido por<br>40.00.701S                                        |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                             | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 40.00.701P   | Prensaestopas PG40                                      | sustituido por<br>40.00.701S                                        |
| 1    | ea    | 40.00.701S   | Prensaestopas PG40                                      | 270,57                                                              |
| 1    | ea    | 40.00.710    | Finder relay 2RT 12V DC 6A                              | 507,05                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.00.711  | Relé temporizado BCR U                                  | sustituido por<br>40.00.711P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.00.711P | Relé temporizado BCR U                                  | 6020,26                                                             |
| 1    | ea    | 40.00.717    | Auxilliary contact N/O                                  | sustituido por<br>3028.0560                                         |
| 1    | ea    | 40.00.718    | Relé temporizado retardo 1 seg.                         | sustituido por<br>3035.0404P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.00.719  | Apoyo para mini distribuidor 4/2                        | 2962,66                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.00.723  | Base for electrovalve with direct control               | sustituido por<br>40.00.723P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.00.723P | Base for electrovalve with direct control               | 705,28                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.00.737  | Filtro con manómetro Frimax Thermojet                   | sustituido por<br>40.00.737P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.00.737P | Filtro con manómetro Frimax Thermojet                   | 4313,75                                                             |
| 1    | ea    | 40.00.740    | Conexión rápida D6 - 1/8" M                             | sustituido por<br>40.00.740P                                        |
| 1    | ea    | 40.00.740P   | Conexión rápida D6 - 1/8" M                             | 132,15                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.00.743  | Compresor Thermojet 230V                                | sustituido por<br>40.00.743P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.00.743P | Compresor Thermojet 230V                                | 28838,52                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 40.00.744  | Filtro de aspiración del compresor                      | sustituido por<br>40.00.744P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.00.744P | Filtro de aspiración del compresor                      | 1352,13                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.00.745  | Electroválvula 3/2                                      | sustituido por<br>40.00.745P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.00.745P | Electroválvula 3/2                                      | 3042,64                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.00.746  | Pressure control valve 8 bar                            | 7271,53                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.00.748  | Presostato 20mbar TJ110+ TJ200+                         | 3797,65                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.00.750  | Presóstato de seguridad 200mbar                         | sustituido por<br>40.00.750P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.00.750P | Presóstato de seguridad 200mbar desde 01/2005           | 3766,01                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.00.758  | Control case triple for jack TJ110+ TJ200+              | 33848,85                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 40.00.759  | Disconnecting switch 60A TJ 200+                        | sustituido por<br>40.00.759P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.00.759P | Disconnecting switch 60A TJ 200+                        | 7799,45                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.00.760  | Additional contact for neutral TJ200+                   | sustituido por<br>40.00.760P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.00.760P | Additional contact for neutral TJ200+                   | 2056,37                                                             |
| 1    | ea    | 40.00.763    | Contactador LS11K4 230V 50/60Hz sustituir por 87.00.448 | Precio a petición                                                   |
| 1    | ea    | ✓ 40.00.770  | Cilindro gas 1100N TJ110+                               | sustituido por<br>40.00.770P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.00.770P | Cilindro gas 1100N TJ110+                               | 6411,15                                                             |
| 1    | ea    | 40.00.777    | Toma 2P+T                                               | sustituido por<br>87.00.568                                         |
| 1    | ea    | 40.00.789    | Sonda núcleo Thermojet                                  | sustituido por<br>40.02.045                                         |
| 1    | ea    | ✓ 40.00.790  | Microruptor mp320                                       | sustituido por<br>40.00.790P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.00.790P | Microruptor mp320                                       | 7289,97                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                              | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 40.00.791    | Electroválvula 3/4"                                      | sustituido por<br>40.00.871                                         |
| 1     | ea    | 40.00.792    | Lifting cylinder for lid TJ200+                          | 33987,96                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.795  | Bomba carro a aceite Carro a aceite Thermojet            | 21893,54                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.798  | Cilindro elevador cesta TJ110 24V                        | 43207,01                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.799  | Thermostot Combi Vitro                                   | 4457,37                                                             |
| 1     | ea    | 40.00.800    | Lamp neon 1,8W 2 wire 220V                               | 278,56                                                              |
| 1     | ea    | 40.00.804    | Contactador CK 75                                        | sustituido por<br>40.02.768                                         |
| 1     | ea    | 40.00.805    | Contactador CL25A300T6-M                                 | sustituido por<br>40.03.685S                                        |
| 1     | ea    | 40.00.805V   | Contactador CL25A300T6-M                                 | sustituido por<br>87.00.362                                         |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.807  | Contacto auxiliar 2F EAO                                 | 768,57                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.845  |                                                          | 1283,27                                                             |
| 1     | ea    | 40.00.852    | Pasahilos ø9.5                                           | sustituido por<br>40.00.852P                                        |
| 1     | ea    | 40.00.852P   | Pasahilos ø9.5                                           | 26,08                                                               |
| 1     | ea    | 40.00.859    | Pneumatic interface 4/2 TJ+ Thermojet+                   | sustituido por<br>40.00.719 +<br>40.00.720 +<br>40.01.331           |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.869  | Electroválvula 1/2"                                      | 806,13                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.871  | Electroválvula 3/4"                                      | 806,13                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.878  | Tubo fluorescente 18 W campana extractora                | sustituido por<br>3024.0311                                         |
| 1     | ea    | 40.00.883    | Toma de corriente con persiana alemana 230V 16A          | sustituido por<br>87.00.569                                         |
| 1     | ea    | 40.00.887    | Pulsador de mando                                        | sustituido por<br>40.00.906                                         |
| 1     | ea    | 40.00.901    | Marco cuadrado para pulsador de mando EAO                | 305,34                                                              |
| 1     | ea    | 40.00.904    | Contacto auxiliar NO eao                                 | sustituido por<br>40.00.807                                         |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.906  | Pulsador de impulso cuadrado EAO Frimax, Basic           | 1112,87                                                             |
| 1     | ea    | 40.00.907    | Caudalímetro con el cable                                | sustituido por 87.01.272<br>Precio a petición                       |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.915  | Entrada Cable Ø27.8 SCC, CM 61 UL 208/240V               | sustituido por<br>40.00.915P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.915P | Entrada Cable Ø27.8 SCC, CM 61 UL 208/240V desde 04/2004 | 582,17                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.934  | Cuerpo de calefacción Armoire Combi 20 3Kw 230V          | sustituido por<br>40.00.934P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.934P | Cuerpo de calefacción Armoire Combi 20 3Kw 230V          | 6033,82                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.935  | Interruptor I/O Armoire Combi                            | sustituido por<br>40.00.935P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.935P | Interruptor I/O Armoire Combi                            | 799,52                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.937  | Contactador Armoire Combi 20                             | 5340,02                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.939  | Heating element 2000W Combi GN20 Armoire Combi 201 230V  | 5949,66                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.940  | Termostato de seguridad Armoire Combi                    | 8595,84                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.980  | Termopar doble modelo k Frimax Basic D.3 L200            | sustituido por<br>40.00.980P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.00.980P | Termopar doble modelo k Frimax Basic D.3 L200            | 2024,72                                                             |
| 1     | ea    | 40.00.981    | Contador de tiempo electrónico 556 Frimax Basic          | sustituido por<br>87.00.604                                         |

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                    | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 40.01.010    | Contactador Dil 0AM 230V                                                       | sustituido por<br>87.00.448                                         |
| 1    | ea    | 40.01.013    | Contactador Dil 3M                                                             | sustituido por<br>40.03.683S                                        |
| 10   | ea    | 40.01.024    | Fusible 5x20 0,5A                                                              | sustituido por<br>3019.0400P                                        |
| 10   | ea    | 40.01.028    | Fusible 5x20 6,3A T                                                            | sustituido por<br>40.01.028P                                        |
| 10   | ea    | 40.01.028P   | Fusible 5x20 6,3A T                                                            | 371,42                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.041  | Relay contactor 20 DIL E                                                       | 468,10                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.054  | Pulsador de mando blanco                                                       | sustituido por<br>40.01.054P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.054P | Pulsador de mando blanco                                                       | 1003,67                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.056  | Pulsador de mando a enganche blanco                                            | 1572,97                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.058  |                                                                                | 2231,30                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.060  | Contacto a apertura E10                                                        | sustituido por<br>40.01.060P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.060P | Contacto a apertura E10                                                        | 405,85                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.063  | Contacto a cierre E10                                                          | sustituido por<br>40.01.063P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.063P | Contacto a cierre E10                                                          | 422,54                                                              |
| 1    | ea    | 40.01.067    | Cable alimentación 4x4mm <sup>2</sup>                                          | sustituido por<br>40.02.110P                                        |
| 1    | ea    | 40.01.091    | Cable bus 0.4m Línea SCC, línea VCC                                            | sustituido por<br>40.01.091P                                        |
| 1    | ea    | 40.01.091P   | Cable bus 0.4m Línea SCC, línea VCC desde 04/2004                              | 161,02                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.094  | Termopar generador vapor (B5) Línea SCC, 61/62/G                               | sustituido por<br>40.01.094P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.094P | Termopar generador vapor (B5) Línea SCC, 61/62/G desde 04/2004                 | 624,94                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.095  | Termopar generador vapor (B5) Línea SCC, 101/102/202/G                         | sustituido por<br>40.01.095P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.095P | Termopar generador vapor (B5) Línea SCC, 101/102/202/G desde 04/2004           | 616,25                                                              |
| 1    | ea    | 40.01.097    | Termopar para interior cabina (B1) Línea SCC, 61-102/G                         | sustituido por<br>40.00.594P                                        |
| 1    | ea    | 40.01.099    | Termopar para interior cabina (B1) Línea SCC, 201/202/G                        | sustituido por<br>40.00.594P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.118  | Transformador de encendido WG5 Elco TJ 200G Quemaor Elco 230V                  | sustituido por<br>40.01.118P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.118P | Transformador de encendido WG5 Elco TJ 200G Quemaor Elco 230V                  | 5703,78                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.119  | Electrodo de ionización del quemador Elco Frimax Basic Thermojet 200G          | sustituido por<br>40.01.119P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.119P | Electrodo de ionización del quemador Elco Frimax Basic Thermojet 200G          | 788,74                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.120  | Ignition electrode Elco burner Frimax Basic Thermojet 200G                     | sustituido por<br>40.01.120P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.120P | Ignition electrode Elco burner Frimax Basic Thermojet 200G                     | 787,00                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.121  | Motor de 90W para el quemador Elco Frimax Basic Thermojet 200G                 | sustituido por<br>40.01.121P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.121P | Motor de 90W para el quemador Elco Frimax Basic Thermojet 200G                 | 12019,64                                                            |
| 1    | ea    | 40.01.132    | Sujección central de placa de electro montaje Línea SCC, 201/202 desde 04/2004 | 121,02                                                              |
| 1    | ea    | 40.01.136    | Enchufe 2P+T suitituido por 40.01.242                                          | Precio a petición                                                   |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.233P | Ignition electrode burner WG5 TJ 200G burner Weishaupt                         | 1354,22                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                         | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 40.01.236  | Transformador de encendido WG5 TJ 200G Quemaor Weishaupt 230V                       | sustituido por<br>40.01.236P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.01.236P | Transformador de encendido WG5 TJ 200G Quemaor Weishaupt 230V                       | 5651,62                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.01.237  | Caja de encendido quemador Weishaupt TJ 200G Quemaor Weishaupt                      | sustituido por<br>40.01.237P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.01.237P | Caja de encendido quemador Weishaupt TJ 200G Quemaor Weishaupt                      | 13040,35                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 40.01.238  | Motor del quemador WG5 TJ 200G Quemador Weishaupt                                   | sustituido por<br>40.01.238P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.01.238P | Motor del quemador WG5 TJ 200G Quemador Weishaupt                                   | 9879,46                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.01.242  | Cable de fuente de alimentación Frima Combi 202                                     | sustituido por<br>40.01.242P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.01.242P | Cable de fuente de alimentación Frima Combi 202                                     | 9325,12                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.01.255  | Interruptor diferencial VCC 111/112 40A 400V                                        | sustituido por<br>40.01.255P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.01.255P | Interruptor diferencial VCC 111/112 40A 400V Desde 01/05                            | 3322,95                                                             |
| 1     | ea    | 40.01.271    | Cable conexión arnés control L. SCC, CM 202/E 3AC200-240V50-60Hz/208-240V60HzUL     | sustituido por<br>40.02.952                                         |
| 1     | ea    | 40.01.280    | Cable conexión arnés control L.SCC, CM 201 *US/J* 3AC200-240V50-60Hz/208-240V60HzUL | sustituido por<br>40.02.946                                         |
| 1     | ea    | 40.01.282    | Cable conexión arnés control Línea SCC, CM 61/62 3NAC400V50-60Hz                    | sustituido por<br>40.02.923P                                        |
| 1     | ea    | 40.01.287    | Calentador                                                                          | sustituido por<br>40.02.077                                         |
| 1     | ea    | 40.01.288    | Generador de pulsos Línea Thermojet                                                 | sustituido por<br>8817.1303V                                        |
| 1     | ea    | 40.01.289    | Clip soporte para sonda nucleo Línea SCC 62-202                                     | sustituido por<br>40.01.289P                                        |
| 1     | ea    | 40.01.289P   | Clip soporte para sonda nucleo Línea SCC 62-202 desde 04/2004                       | 22,95                                                               |
| 1     | ea    | 40.01.297    | Cable conexión arnés control SCC 62/102/E 3NAC400V50-60Hz                           | sustituido por<br>87.00.723S                                        |
| 1     | ea    | 40.01.299    | Cable conexión arnés control L.SCC, SCC 61/62/G 1NAC100/230V50-60Hz/120V60HzUL      | sustituido por<br>40.02.953P                                        |
| 1     | ea    | 40.01.300    | Cable conexión arnés control Línea SCC, SCC 101/102/G                               | sustituido por<br>40.02.954                                         |
| 1     | ea    | 40.01.301    | Cable conexión arnés control Línea SCC, SCC 201/202/G                               | sustituido por<br>40.02.955P                                        |
| 1     | ea    | 40.01.305    | Conexión arnés control L.SCC, SCC 202 *US/J* 3AC200-240V50-60Hz/208-240V60HzUL      | sustituido por<br>87.00.729S                                        |
| 1     | ea    | 40.01.307    | Conexión arnés control L.SCC, SCC 61/62 3AC400-440V50-60Hz/440-480V60HzUL           | sustituido por<br>40.02.920P                                        |
| 1     | ea    | 40.01.308    | Cable conexión arnés control Línea SCC, SCC 101/102 3AC 440-480V 50-60Hz            | sustituido por<br>40.02.928                                         |
| 1     | ea    | 40.01.311    | Sensor CDS / Caudalímetro Vision 2000 3/8" Línea VCC                                | sustituido por<br>44.00.211P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.01.317  | Pantalla para sonda núcleo SCC, CM 62-202                                           | sustituido por<br>40.01.317P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.01.317P | Pantalla para sonda núcleo SCC, CM 62-202 desde 04/2004                             | 78,94                                                               |
| 1     | ea    | 40.01.329    | Termostato seguridad 183°C Línea SCC, 61-202/E                                      | sustituido por<br>40.01.329S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.01.329S | Termostato seguridad 183°C SCC, CM 61-202/E, LM1 LM2; A desde 04/2004               | 1396,30                                                             |
| 1     | m     | 40.01.337    | Pneumatic tube. 2.7x4 green                                                         | 76,86                                                               |
| 1     | ea    | 40.01.358P   | Interruptor basculante 1 polo LM1 LM2; B-G (G) desde 03/2020                        | 256,31                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.01.361  | Sonda de regulador de temperatura Armoire Combi                                     | 2080,36                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado



| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                      | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 40.01.364  | Ensamblaje contactor Línea SCC, 101/102/G                                        | sustituido por<br>40.01.364P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.364P | Ensamblaje contactor Línea SCC, 101/102/G desde 04/2004                          | 1367,78                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.379  | Regulador de temperatura GEFran modelo 1000 Frimax <10/93                        | sustituido por<br>40.01.379P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.379P | Regulador de temperatura GEFran modelo 1000 Frimax <10/93                        | 24705,62                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.409  | Toma 2p+t 16A (France) 230VAC 16A                                                | sustituido por<br>40.01.409P                                        |
| 1    | ea    | 40.01.409P   | Toma 2P+T 16A (France)                                                           | 479,58                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.410  | Toma 2p+t 16A (Germany) VCC 112-311 230VAC 16A                                   | sustituido por<br>40.01.410P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.410P | Toma 2p+t 16A (Germany) Desde 01/05                                              | 943,85                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.418  | Relais LGB22 burner Elco Frimax Basic TJ 200G                                    | 17895,92                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.421  | Cable ignition burner Elco Frimax Basic Thermojet gaz                            | sustituido por<br>40.01.421P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.421P | Cable ignition burner Elco Frimax Basic Thermojet gaz                            | 2275,46                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.422  | Cable control electrode burner Elco Frimax Basic Thermojet gaz                   | sustituido por<br>40.01.422P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.422P | Cable control electrode burner Elco Frimax Basic Thermojet gaz                   | 938,98                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.451  | Thermopar B2                                                                     | 3770,18                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.452  | Regulador de temperatura 170/200° Frimax Basic                                   | 13122,08                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.453  | Regulador de temperatura 600/370° Frimax Basic >10/93                            | 11903,14                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.455  | Regulador de temperatura 500°C Basic 110G                                        | 11903,14                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.466  | Secondary lighter BASIC 110G                                                     | 3298,60                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.467  | Electrodo de encendido e ionización 110G Frimax Basic 110G                       | 2326,24                                                             |
| 1    | ea    | 40.01.470    | Regulador de temperatura 170/200° Frimax Basic                                   | sustituido por<br>40.01.452                                         |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.474  | Cable interruptor del reloj USA Línea SCC, SCC 61-202/E                          | sustituido por<br>40.01.474P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.475  | Cable interruptor del reloj USA Línea SCC, CM 61-202/E desde 04/2004             | 513,66                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.482  | Termostato de seguridad, Bilímite 365°C SCC, CM 61-202                           | sustituido por<br>40.01.482S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.482S | Termostato de seguridad, Bilímite 365°C SCC, CM 61-202, LM1 LM2; A desde 04/2004 | 1431,77                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.483  | Filtro antiparasitario SCC, CM 61-202/G                                          | sustituido por<br>40.01.483P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.483P | Filtro antiparasitario SCC, CM 61-202/G desde 04/2004                            | 1221,37                                                             |
| 1    | ea    | 40.01.484    | Cable conexión motor del soplador Línea SCC 61/62/G                              | sustituido por<br>40.01.484P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.484P | Cable conexión motor del soplador Línea SCC 61/62/G desde 04/2004                | 1349,70                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.485  | Cable conexión motor del soplador Línea SCC 102-202/G                            | sustituido por<br>40.01.485P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.485P | Cable conexión motor del soplador Línea SCC 102-202/G desde 04/2004              | 686,15                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.486  | Portafusible 3pol KTK-R                                                          | sustituido por<br>40.01.486P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.486P | Portafusible 3pol KTK-R desde 04/2004                                            | 991,84                                                              |
| 1    | ea    | 40.01.487    | Portafusible 2pol                                                                | sustituido por<br>40.01.487P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.487P | Portafusible 2pol desde 04/2004                                                  | 930,63                                                              |

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                      | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 40.01.489  | Portafusible 3pol 60A                                                            | sustituido por<br>40.01.489P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.01.489P | Portafusible 3pol 60A desde 04/2004                                              | 3277,74                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.01.490  | Portafusibles 1-pol tipo NEOZED 1pol. 63A                                        | sustituido por<br>40.01.490P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.01.490P | Portafusibles 1-pol tipo NEOZED 1pol. 63A desde 04/2004                          | 699,02                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.01.491  | Portafusibles 3-pol tipo NEOZED 63 A                                             | sustituido por<br>40.01.491S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.01.491S | Portafusibles 3-pol tipo NEOZED 63 A desde 04/2004                               | 1721,81                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.01.534  | Solenoid for gas valve TK25 Frimax Basic 200 Gaz                                 | sustituido por<br>40.01.534P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.01.534P | Solenoid for gas valve TK25 Frimax Basic 200 Gaz                                 | 4877,13                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.01.536  | Termostato de seguridad 365°C Frimax Thermojet                                   | sustituido por<br>40.01.536P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.01.536P | Termostato de seguridad 365°C Frimax Thermojet                                   | 6470,27                                                             |
| 1     | ea    | 40.01.540    | Cable conexión CDS sensor Línea SCC, SCC 62/102G                                 | sustituido por<br>40.01.541                                         |
| 1     | ea    | ✓ 40.01.541  | Cable conexión CDS sensor Línea SCC, SCC 62/102-202G desde 04/2004 hasta 07/2005 | 1039,14                                                             |
| 1     | ea    | 40.01.542    | Cable conexión electrodo del nivel Línea SCC, 201/202/G                          | sustituido por<br>40.00.205                                         |
| 1     | ea    | 40.01.543    | Cable conexión transformador control sec Línea SCC, SCC 201/202/G 3-conductor    | sustituido por<br>40.00.231P                                        |
| 1     | ea    | 40.01.547    | Cable conexión arnés control Línea SCC, SCC 61/62/G *Canada*                     | sustituido por<br>40.02.959P                                        |
| 1     | ea    | 40.01.554    | Contactador CL00A310T6-M                                                         | sustituido por<br>40.03.684S                                        |
| 1     | ea    | 40.01.555    | Contactador CL02A310T6-M                                                         | sustituido por<br>40.03.690S                                        |
| 1     | ea    | 40.01.556    | Contactador CL04A310M6-M                                                         | sustituido por<br>40.03.693S                                        |
| 1     | ea    | 40.01.556V   | Contactador CL04A310M6-M Línea VCC                                               | sustituido por<br>87.00.362                                         |
| 1     | ea    | 40.01.557    | Contactador CL06A300M6-M                                                         | sustituido por<br>40.03.693S                                        |
| 1     | ea    | 40.01.557V   | Contactador CL06A300M6-M Línea VCC                                               | sustituido por<br>87.00.363                                         |
| 1     | ea    | 40.01.558    | Contactador CL07A300M6-M                                                         | sustituido por<br>40.03.694S                                        |
| 1     | ea    | 40.01.558V   | Contactador CL07A300M6-M Línea VCC                                               | sustituido por<br>40.03.694S                                        |
| 1     | ea    | 40.01.559    | Contactador 3RT 1045-1AL20                                                       | sustituido por<br>40.03.683S                                        |
| 1     | ea    | 40.01.559V   | Contactador 3RT 1045-1AL20 Línea VCC 230V 50/60                                  | sustituido por<br>40.03.683S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.01.560  | Cable de control para armario térmico                                            | sustituido por<br>40.01.560P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.01.560P | Cable de control para armario térmico desde 04/2004                              | 1341,70                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.01.561  | Sensor PT500 Armario térmico                                                     | sustituido por<br>40.01.561P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.01.561P | Sensor PT500 Armario térmico desde 04/2004                                       | 1484,98                                                             |
| 1     | ea    | 40.01.563    | Contacto auxiliar MACL 110 AF-M Línea SCC 61-202G *Canada*                       | sustituido por<br>40.01.563P                                        |
| 1     | ea    | 40.01.563P   | Contacto auxiliar MACL 110 AF-M Línea SCC 61-202G *Canada* desde 04/2004         | 285,87                                                              |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                              | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 40.01.579    | Clip soporte para tarjeta SCC, CM, 61-202, VCC                           | sustituido por<br>40.01.579P                                        |
| 1    | ea    | 40.01.579P   | Clip soporte para tarjeta SCC, CM, 61-202, VCC desde 04/2004             | 12,17                                                               |
| 1    | ea    | 40.01.581    | Puente Línea SCC, 201/202, línea SCC                                     | sustituido por<br>40.01.581P                                        |
| 1    | ea    | 40.01.581P   | Puente Línea SCC, 201/202, línea SCC desde 04/2004                       | 9,39                                                                |
| 1    | ea    | 40.01.588    | Fusible SC-8A 10x38 480V 8A                                              | sustituido por<br>40.01.588P                                        |
| 1    | ea    | 40.01.588P   | Fusible SC-8A 10x38 480V 8A desde 04/2004                                | 352,29                                                              |
| 1    | ea    | 40.01.589    | Relé estado sólido Línea SCC 61-202 1200V 40A                            | sustituido por<br>40.00.453P                                        |
| 1    | ea    | 40.01.589P   | Relé estado sólido Línea SCC 61-202, línea SCC 1200V 40A                 | sustituido por<br>40.00.453P                                        |
| 1    | ea    | 40.01.596    | Cable alimentación 3x2,5mm <sup>2</sup> 3m HO7 RN-F                      | sustituido por<br>40.02.107P                                        |
| 1    | ea    | 40.01.597    | Cable alimentación 3xAWG14 SJTO 105C°                                    | sustituido por<br>40.02.106P                                        |
| 1    | ea    | 40.01.600    | Tornillo aislador 2pol común.                                            | sustituido por<br>40.01.600P                                        |
| 1    | ea    | 40.01.600P   | Tornillo aislador 2pol común.                                            | 26,78                                                               |
| 1    | ea    | 40.01.603    | Sonda núcleo Línea SCC, CM 101                                           | sustituido por<br>40.00.608P                                        |
| 1    | ea    | 40.01.604    | Sonda núcleo SCC 101                                                     | sustituido por<br>40.00.606P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.609  | Terminal gris WKN 150/U                                                  | sustituido por<br>40.01.609P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.609P | Terminal WKN 150/U gris desde 04/2004                                    | 1171,64                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.610  | Terminal tierra 20 WKN 70SL/U                                            | sustituido por<br>40.01.610P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.610P | Terminal tierra 20 WKN 70SL/U                                            | 1068,70                                                             |
| 1    | ea    | 40.01.611    | Terminal gris WKN 70/U                                                   | sustituido por<br>40.01.611P                                        |
| 1    | ea    | 40.01.611P   | Terminal gris WKN 70/U desde 04/2004                                     | 669,81                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.612  | Calentador para vitro VCC                                                | sustituido por<br>40.01.612P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.612P | Calentador para vitro VCC Desde 01/2005                                  | 2237,56                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.613  | Varistor Línea SCC, *USA* 208/240V                                       | sustituido por<br>40.01.613P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.614  | Varistor Línea SCC, *USA* 440/480V                                       | sustituido por<br>40.01.614P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.614P | Varistor Línea SCC, *USA* 440/480V desde 04/2004 hasta 05/2007           | 521,66                                                              |
| 1    | ea    | 40.01.681    | Cable Interface USB 0.5m Memory-Stick desde 04/2004                      | 355,07                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.684  | Cable conexión Contactor-SSR Línea SCC, 61 Monofásico desde 04/2004      | 8190,00                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.708  | Cilindro elevador cuba izquierda VCC 111/111+/112/112+ 24V Desde 01/2005 | 36633,80                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.709  | Microinterruptor tapa arriba y abajo VCC 111/111+/112/112+               | sustituido por<br>40.01.709P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.709P | Microinterruptor tapa arriba y abajo VCC 111/111+/112/112+ Desde 01/2005 | 727,88                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.710  | Microinter. posic. válvula cuba D112 X27 VCC 112                         | 1979,51                                                             |
| 1    | ea    | 40.01.712    | Transformador VCC 111-311 200,208,220,240,250V / 24DC 8A                 | sustituido por<br>87.00.603                                         |

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                   | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 40.01.720    | Electroválvula de descompresión 1/2 no VCC 112P                                               | sustituido por<br>87.00.340                                         |
| 1     | ea    | 40.01.721    | Electroválvula de descompresión 1/2 no VCC 112P                                               | sustituido por<br>87.00.340                                         |
| 1     | ea    | ✓ 40.01.732  | Cable conexión PT500 armario térmico                                                          | sustituido por<br>40.01.732P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.01.732P | Cable conexión PT500 armario térmico desde 04/2004                                            | 3343,47                                                             |
| 1     | ea    | 40.01.733    | Sonda núcleo CM 201/202 *Prison*                                                              | sustituido por<br>40.01.733P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.01.733P | Sonda núcleo Línea SCC, CM 201/202 *Prison* desde 04/2004                                     | 4107,52                                                             |
| 1     | ea    | 40.01.735    | Sonda núcleo CM 102 *Prison*                                                                  | sustituido por<br>40.01.733P                                        |
| 1     | ea    | 40.01.736    | Sonda núcleo CM 101 *Prison*                                                                  | sustituido por<br>40.01.733P                                        |
| 1     | ea    | 40.01.737    | Sonda núcleo CM 62 *Prison*                                                                   | sustituido por<br>40.01.733P                                        |
| 1     | ea    | 40.01.738    | Sonda núcleo CM 61 *Prison*                                                                   | sustituido por<br>40.01.733P                                        |
| 1     | ea    | 40.01.739    | Sonda núcleo SCC 201/202 *Prison*                                                             | sustituido por<br>40.01.739P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.01.739P | Sonda núcleo Línea SCC, SCC 201/202 *Prison* desde 04/2004                                    | 5056,58                                                             |
| 1     | ea    | 40.01.740    | Sonda núcleo SCC 102 *Prison*                                                                 | sustituido por<br>40.01.739P                                        |
| 1     | ea    | 40.01.741    | Sonda núcleo SCC 101 *Prison*                                                                 | sustituido por<br>40.01.739P                                        |
| 1     | ea    | 40.01.742    | Sonda núcleo SCC 62 *Prison*                                                                  | sustituido por<br>40.01.739P                                        |
| 1     | ea    | 40.01.743    | Sonda núcleo SCC 61 *Prison*                                                                  | sustituido por<br>40.01.739P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.01.774  | Cable del adaptador para UltraVent Línea SCC, SCC 61/G desde 04/2004                          | 262,91                                                              |
| 1     | ea    | 40.01.776    | Terminal Energy_opt. para carril *tipo de la encrespadura* Línea SCC, Línea VCC               | sustituido por<br>40.01.776P                                        |
| 1     | ea    | 40.01.776P   | Terminal Energy_opt. para carril *tipo de la encrespadura* Línea SCC, Línea VCC desde 04/2004 | 219,79                                                              |
| 1     | ea    | 40.01.825    | Cable adaptador Línea SCC, 61-202 UL 440-480V UL                                              | sustituido por<br>40.01.825P                                        |
| 1     | ea    | 40.01.825P   | Cable adaptador Línea SCC, 61-202 UL 440-480V UL desde 04/2004                                | 324,12                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.01.827  | Enchufe oculto para Sousvide                                                                  | sustituido por<br>40.01.827P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.01.827P | Enchufe oculto para Sousvide desde 04/2004                                                    | 4671,60                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.01.832  | Cable que conecta con el zócalo *Sousvide* SCC                                                | sustituido por<br>40.01.832P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.01.832P | Cable que conecta con el zócalo *Sousvide* SCC desde 04/2004                                  | 4646,56                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.01.837  | Sonda núcleo *Sousvide* SCC, CM 61-102                                                        | sustituido por<br>40.01.837P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.01.837P | Sonda núcleo *Sousvide* SCC, CM 61-102 desde 04/2004                                          | 8916,84                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.01.841  | Sonda núcleo *Sousvide* SCC, CM 201/202                                                       | sustituido por<br>40.01.841P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.01.841P | Sonda núcleo *Sousvide* SCC, CM 201/202 desde 04/2004                                         | 9038,90                                                             |
| 1     | ea    | 40.01.842    | Sonda núcleo con enchufe del ángulo SCC, CM 61-102                                            | sustituido por<br>40.01.842P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.01.842P | Sonda núcleo con enchufe del ángulo SCC, CM 61-102 desde 04/2004                              | 9780,00                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                              | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 40.01.843  | Sonda núcleo con enchufe del ángulo SCC, CM 201-202                      | sustituido por<br>40.01.843P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.843P | Sonda núcleo con enchufe del ángulo SCC, CM 201-202 desde 04/2004        | 9942,41                                                             |
| 5    | ea    | 40.01.873    | Fusible SC-15A 10x38 600V 15A                                            | sustituido por<br>40.01.873P                                        |
| 10   | ea    | 40.01.873P   | Fusible SC-15A 10x38 600V 15A desde 04/2004                              | 3397,72                                                             |
| 1    | ea    | 40.01.875    | Cable alimentación 4x16mm <sup>2</sup> 3m HO7 RN-F                       | sustituido por<br>40.02.113P                                        |
| 1    | ea    | 40.01.891    | Cable LIAISON 211/311 X24-X127 VCC 211/311                               | sustituido por<br>40.01.891P                                        |
| 1    | ea    | 40.01.891P   | Cable LIAISON 211/311 X24-X127 VCC 211/311 Desde 01/05                   | 130,41                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.893  | Cable ALIM. X14 X112 VCC 211/311 12VAC                                   | sustituido por<br>40.01.893P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.893P | Cable ALIM. X14 X112 VCC 211/311 12VAC Desde 01/05                       | 1266,23                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.895  | Cable LIAIS.PLAT.I/OFRIMA 211/311 X117                                   | sustituido por<br>40.01.895P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.895P | Cable LIAIS.PLAT.I/OFRIMA 211/311 X117                                   | 3718,01                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.896  | Cable LIAIS.PLAT.I/OFRIMA 211/311 X118                                   | sustituido por<br>40.01.896P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.896P | Cable LIAIS.PLAT.I/OFRIMA 211/311 X118                                   | 2035,85                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.897  | Cable LIAIS.PLAT.I/OFRIMA 211/311 X119                                   | sustituido por<br>40.01.897P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.897P | Cable LIAIS.PLAT.I/OFRIMA 211/311 X119                                   | 2030,63                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.898  | Cable LIAIS.PLAT.I/OFRIMA 211/311 X120                                   | 2510,21                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.899  | Cable LIAIS.PLAT.I/OFRIMA 211/311 X121                                   | sustituido por<br>40.01.899P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.899P | Cable LIAIS.PLAT.I/OFRIMA 211/311 X121                                   | 588,08                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.900  | Cable LIAIS.PLAT.I/OFRIMA 311 X122                                       | 2066,10                                                             |
| 1    | ea    | 40.01.907    | Cable LIAIS.ELECTROV. 211/311 X19 VCC 211/311                            | sustituido por<br>40.01.907P                                        |
| 1    | ea    | 40.01.907P   | Cable LIAIS.ELECTROV. 211/311 X19 VCC 211/311 Desde 01/05                | 515,40                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.911  | Repáren el cable X7 3pole VCC 111-112-211-311 Desde 01/05                | 876,03                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.914  | Cable LIAISON 112 X24-127 VCC 112, 112T, 112L, 211, 311 Desde 01/05      | 396,81                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.919  | Cable X46-X10 VCC 211/311 Desde 01/05                                    | 561,65                                                              |
| 1    | ea    | 40.01.930    | Cable conexión Contactor-SSR Línea SCC, 61/E                             | sustituido por<br>40.01.930P                                        |
| 1    | ea    | 40.01.930P   | Cable conexión Contactor-SSR Línea SCC, 61/E desde 04/2004 hasta 08/2011 | 1052,01                                                             |
| 1    | ea    | 40.01.939    | Resistencia 1400w VCC 112-211 230V 1400W                                 | sustituido por<br>87.00.586                                         |
| 1    | ea    | 40.01.940    | Elemento calefactor 2x2800w 230V                                         | sustituido por<br>87.00.586                                         |
| 10   | ea    | 40.01.941    | Fusible 6.35x32mm 250V 8A                                                | sustituido por<br>40.01.941P                                        |
| 10   | ea    | 40.01.941P   | Fusible 6.35x32mm 250V 8A                                                | 192,66                                                              |
| 1    | ea    | 40.01.942    | Sonda núcleo Línea SCC SCC 202                                           | sustituido por<br>87.00.096                                         |
| 1    | ea    | 40.01.943    | Sonda núcleo Línea SCC, CM 202                                           | sustituido por<br>87.00.097                                         |
| 1    | ea    | ✓ 40.01.947  | Arnés control alimentación salida conector VCC 311 3NAC 400V             | sustituido por<br>40.01.947P                                        |

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 40.01.947P | Arnés control alimentación salida conector VCC 311 3NAC 400V Desde 01/05   | 2008,37                                                             |
| 1     | ea    | 40.01.953    | Arnés control vitro VCC 311 3NAC400V                                       | sustituido por<br>40.02.059                                         |
| 1     | ea    | 40.01.961    | Cable X128 211P/311P VCC 211/311                                           | sustituido por<br>40.01.961P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.01.969  | Presóstato analógico izquierdo VCC 112P 0-1.6 bar Desde 01/05              | 4668,47                                                             |
| 1     | ea    | 40.01.970    | Presóstato analógico VCC 211/311 0-1.6 bar                                 | sustituido por<br>40.03.789                                         |
| 1     | ea    | ✓ 40.01.972  | Cilindro elevador cuba 112 derecha VCC 111/111+/112/112+ 24V Desde 01/2005 | 36633,80                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 40.01.978  | Haz seguridad calentador VCC 311 Desde 01/05                               | 4321,05                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.01.981  | Cable conexión SSR-bridge wire Línea SCC, 101/E desde 04/2004              | 544,61                                                              |
| 1     | ea    | 40.01.996    | Arandela distanciadora PA d12/5x7.2                                        | sustituido por<br>10.00.355P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.02.008  | Cable de la conexión Ultravent/pcb of unit Ultravent Línea SCC             | sustituido por<br>40.02.008P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.02.008P | Cable de la conexión Ultravent/pcb of unit Ultravent Línea SCC             | 1700,95                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.02.009  | Interruptor principal Ultravent Ultravent Línea SCC                        | sustituido por<br>40.02.009P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.02.009P | Interruptor principal Ultravent Ultravent Línea SCC                        | 2473,69                                                             |
| 1     | ea    | 40.02.014    | Junta EPDM 1/4                                                             | sustituido por<br>40.02.014P                                        |
| 1     | ea    | 40.02.014P   | Junta EPDM 1/4                                                             | 40,69                                                               |
| 1     | ea    | 40.02.016    | Bulbo para el interruptor principal Ultravent Ultravent Línea SCC          | sustituido por<br>40.02.016P                                        |
| 1     | ea    | 40.02.016P   | Bulbo para el interruptor principal Ultravent Ultravent Línea SCC          | 534,52                                                              |
| 1     | ea    | 40.02.040    | Motorreductor válvula de la cuba VCC 112-311                               | sustituido por<br>87.00.592 o<br>87.00.606                          |
| 1     | ea    | ✓ 40.02.045  | Sonda núcleo Thermojet Desde 01/1999                                       | 4405,21                                                             |
| 1     | ea    | 40.02.048    | Presóstato 25 mbar                                                         | sustituido por<br>87.00.642                                         |
| 1     | ea    | ✓ 40.02.049  | Cable que conecta pcb A8-I/O USA Línea SCC, UltraVent                      | sustituido por<br>40.02.049P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.02.049P | Cable que conecta pcb A8-I/O USA Línea SCC, UltraVent desde 04/2004        | 1177,90                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.02.050  | Cable que conecta pcb A8-UltraVent USA Línea SCC,                          | sustituido por<br>40.02.050P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.02.050P | Cable que conecta pcb A8-UltraVent USA Línea SCC, desde 04/2004            | 1887,00                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.02.059  | Arnés control vitro VCC 211 3NAC400V Desde 01/05                           | 1449,16                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.02.077  | Calentador Frimax Basic Thermojet 230V 4KW desde 1985                      | 2335,97                                                             |
| 1     | ea    | 40.02.087    | Zumbador Línea SCC 12V                                                     | sustituido por<br>87.00.136                                         |
| 1     | ea    | ✓ 40.02.096  | Toma 2p+t 10A (CH) 230V 10A                                                | sustituido por<br>40.02.096P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.02.096P | Toma 2p+t 10A (CH)                                                         | 2196,17                                                             |
| 1     | ea    | 40.02.097    | Toma 2p+t 16A (IT)                                                         | sustituido por<br>87.00.505                                         |
| 1     | ea    | ✓ 40.02.098  | Toma 2p+t 13A (GB) SCC_WE, CM_P                                            | sustituido por<br>40.02.098P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.02.098P | Toma 2p+t 13A (GB)                                                         | 1331,61                                                             |
| 1     | ea    | 40.02.099    | Portafusible 1003SI                                                        | sustituido por<br>40.02.099P                                        |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                              | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 40.02.099P   | Portafusible 1003SI                                                                      | 141,54                                                              |
| 1    | ea    | 40.02.100    | Sonda núcleo Línea SCC SCC 201 *derecho*                                                 | sustituido por<br>40.02.100P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.02.100P | Sonda núcleo Línea SCC, SCC 201/202 desde 08/2005                                        | 3036,04                                                             |
| 1    | ea    | 40.02.101    | Sonda núcleo SCC 202 *derecho*                                                           | sustituido por<br>40.02.100P                                        |
| 1    | ea    | 40.02.101P   | Sonda núcleo SCC 202 *derecho*                                                           | sustituido por<br>40.02.100P                                        |
| 1    | ea    | 40.02.102    | Sonda núcleo Línea SCC CM 201 *derecho*                                                  | sustituido por<br>40.02.102P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.02.102P | Sonda núcleo *derecho* CM 201/202 desde 08/2005                                          | 2253,55                                                             |
| 1    | ea    | 40.02.103    | Sonda núcleo Línea SCC CM 202 *derecho*                                                  | sustituido por<br>40.02.102P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.02.106  | Cable alimentación 3xAWG14 Línea SCC, 61-202/G *UL*                                      | sustituido por<br>40.02.106P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.02.106P | Cable alimentación 3xAWG14 Línea SCC, 61-202/G *UL* desde 04/2004                        | 2770,34                                                             |
| 1    | ea    | 40.02.107    | Cable alimentación 3x2,5mm <sup>2</sup> 3m Línea SCC HO7 RN-F                            | sustituido por<br>40.02.107P                                        |
| 1    | ea    | 40.02.107P   | Cable alimentación 3x2,5mm <sup>2</sup> 3m Línea SCC HO7 RN-F desde 04/2004              | 1384,13                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.02.108  | Cable de connexion a la red SCC/CM 61                                                    | sustituido por<br>40.02.108P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.02.108P | Cable de connexion a la red SCC/CM 61 desde 04/2004                                      | 1735,72                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.02.109  | Cable alimentación 4x6mm <sup>2</sup> 3m HO7 RN-F                                        | sustituido por<br>40.02.109P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.02.109P | Cable alimentación 4x6mm <sup>2</sup> 3m HO7 RN-F                                        | 2201,39                                                             |
| 1    | ea    | 40.02.110    | Cable alimentación 4x4mm <sup>2</sup>                                                    | sustituido por<br>40.02.110P                                        |
| 1    | ea    | 40.02.110P   | Cable alimentación 4x4mm <sup>2</sup> desde 04/2004                                      | 1801,10                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.02.112  | Cable de connexion a la red SCC/CM 101                                                   | sustituido por<br>40.02.112P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.02.112P | Cable de connexion a la red SCC/CM 101 desde 04/2004                                     | 1406,04                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.02.113  | Cable alimentación 4x16mm <sup>2</sup> 3m Línea SCC 101/E HO7 RN-F                       | sustituido por<br>40.02.113P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.02.113P | Cable alimentación 4x16mm <sup>2</sup> 3m Línea SCC 101/E HO7 RN-F desde 08/2005         | 6428,54                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.02.117  | Cable alimentación 5x10mm <sup>2</sup> Línea SCC 102 HO7 RN-F                            | sustituido por<br>40.02.117P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.02.117P | Cable alimentación 5x10mm <sup>2</sup> Línea SCC 102 HO7 RN-F desde 04/2004              | 3654,02                                                             |
| 1    | ea    | 40.02.126    | Cable de la fuente de alimentación para el PWB del CM Línea SCC, CM 61-202               | sustituido por<br>40.02.126P                                        |
| 1    | ea    | 40.02.126P   | Cable de la fuente de alimentación para el PWB del CM Línea SCC, CM 61-202 desde 02/2006 | 201,01                                                              |
| 1    | ea    | 40.02.127    | Cableado lámpara interior Línea SCC, CM 61/62/101                                        | sustituido por<br>40.02.127P                                        |
| 1    | ea    | 40.02.127P   | Cableado lámpara interior Línea SCC, CM 61/62/101 desde 04/2004                          | 297,00                                                              |
| 1    | ea    | 40.02.128    | Cableado lámpara interior Línea SCC, CM 102                                              | sustituido por<br>40.02.128P                                        |
| 1    | ea    | 40.02.128P   | Cableado lámpara interior Línea SCC, CM 102 desde 04/2004                                | 347,77                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.02.129  | Cableado lámpara interior Línea SCC, CM 201/202                                          | sustituido por<br>40.02.129P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.02.129P | Cableado lámpara interior Línea SCC, CM 201/202 desde 04/2004                            | 517,48                                                              |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado



| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                  | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 40.02.136    | Pantalla para sensor interior cabina Línea SCC, 61-202/E                     | sustituido por<br>40.02.136P                                        |
| 1     | ea    | 40.02.136P   | Pantalla para sensor interior cabina Línea SCC, 61-202/E desde<br>04/2004    | 124,15                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.02.139  | Interruptor diferencial VCC 211 63A 400V                                     | sustituido por<br>40.02.139P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.02.139P | Interruptor diferencial VCC 211 63A 400V Desde 01/05                         | 6838,56                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.02.140  | Interruptor diferencial VCC 311 80A 400V                                     | sustituido por<br>40.02.140P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.02.140P | Interruptor diferencial VCC 311 80A 400V Desde 01/05                         | 34238,35                                                            |
| 10    | ea    | 40.02.144    | Fusible 6.32 X 32mm 10A                                                      | sustituido por<br>40.02.144P                                        |
| 10    | ea    | 40.02.144P   | Fusible 6.32 X 32mm 10A                                                      | 192,66                                                              |
| 1     | ea    | 40.02.145    | Resistencia 4X1400W VCC 112-311 230V 4X1400W                                 | sustituido por<br>87.00.586                                         |
| 1     | ea    | ✓ 40.02.146  | Resistencia Armario térmico 115V 650W                                        | sustituido por<br>40.02.146P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.02.146P | Resistencia Armario térmico 115V 650W desde 04/2004                          | 7472,54                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.02.152  | Cable conexión X128 la derecha 112 VCC 112                                   | sustituido por<br>40.02.152P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.02.152P | Cable conexión X128 la derecha 112 VCC 112 Desde 01/05                       | 677,80                                                              |
| 1     | ea    | 40.02.155    | Calefacción adicional del arnés VCC 211                                      | sustituido por<br>46.00.101                                         |
| 1     | ea    | 40.02.156    | Calefacción adicional del arnés VCC 311                                      | sustituido por<br>46.00.102P                                        |
| 1     | ea    | 40.02.239    | Arnés Control 112 VCC 112                                                    | sustituido por<br>1008.0768P                                        |
| 1     | ea    | 40.02.239P   | Arnés Control 112 VCC 112 Desde 12/05                                        | 2639,23                                                             |
| 1     | ea    | 40.02.242    | Cable conexión X1 X46 112 VCC 111/111+/112/112+                              | sustituido por<br>40.02.242P                                        |
| 1     | ea    | 40.02.242P   | Cable conexión X1 X46 112 VCC 111/111+/112/112+ Desde<br>12/2005             | 478,88                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.02.249  | Cable conexión X24 izquierdo VCC 111/111+/112/112+                           | sustituido por<br>40.02.249P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.02.249P | Cable conexión X24 izquierdo VCC 111/111+/112/112+ As of<br>12/2005          | 668,41                                                              |
| 1     | ea    | 40.02.262    | Cable conexión X19 izquierdo VCC 111/111+/112/112+                           | sustituido por<br>40.02.262P                                        |
| 1     | ea    | 40.02.262P   | Cable conexión X19 izquierdo VCC 111/111+/112/112+ Desde<br>12/2005          | 472,27                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.02.280  | Arnés de energía, Vitro VCC 111/111+/112/112+                                | sustituido por<br>40.02.280P                                        |
| 1     | ea    | 40.02.317    | Arnés de cableado, par thermo, cacerola VCC 112                              | sustituido por<br>87.00.094                                         |
| 1     | ea    | 40.02.335    | Interruptor bimetalico 110° VCC 112-311                                      | sustituido por<br>40.02.335P                                        |
| 1     | ea    | 40.02.335P   | Interruptor bimetalico 110° VCC 112-311 Desde 01/05                          | 1199,11                                                             |
| 1     | ea    | 40.02.337    | Termostato de seguridad, Bilímite 215°C VCC 111-112-211-311,<br>VCCM 211-311 | sustituido por<br>40.02.337P                                        |
| 1     | ea    | 40.02.337P   | Termostato de seguridad, Bilímite 215°C VCC 111-311, VCCM 211-<br>311        | 517,13                                                              |
| 1     | ea    | 40.02.347    | Presostato analógico Derecho VCC 111/112P 0-1.6 bar                          | sustituido por<br>40.03.790P                                        |
| 1     | ea    | 40.02.348    | Pressostat analógico izquierdo VCC111P/211P/311P/112P                        | sustituido por<br>40.03.789                                         |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                        | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 40.02.349    | Caudalímetro con el cable VCC 112                                                  | sustituido por<br>87.01.272                                         |
| 1    | ea    | 40.02.350    | Caudalímetro con el cable 211/311 VCC 211-311                                      | sustituido por<br>87.00.655                                         |
| 1    | ea    | ✓ 40.02.360  | Motor enclavamiento tapa VCC 112P Desde 01/06 hasta 06/07                          | 25643,21                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 40.02.380  | Cable conexión válvula solenoide SCC 61-202/E, 201/202/G                           | sustituido por<br>40.02.380P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.02.380P | Cable conexión válvula solenoide SCC 61-202/E, 201/202/G desde<br>04/2004          | 1763,20                                                             |
| 1    | ea    | 40.02.381    | Cable conexión válvula solenoide Línea SCC CM 61/E                                 | sustituido por<br>40.02.381P                                        |
| 1    | ea    | 40.02.381P   | Cable conexión válvula solenoide Línea SCC CM 61/E desde 04/2006                   | 170,76                                                              |
| 1    | ea    | 40.02.383    | Cable conexión electrodo del nivel Línea SCC 61-101/E                              | sustituido por<br>40.00.205                                         |
| 1    | ea    | 40.02.384    | Cable conexión válvula Clima SCC 61/101E desde 04/2004 hasta<br>11/2009            | 165,19                                                              |
| 1    | ea    | 40.02.385    | Cable conexión transformador control sec SCC101E 3-conductor                       | sustituido por<br>40.00.231P                                        |
| 1    | ea    | 40.02.386    | Cable conexión Contactor-SSR SCC/CM 101/E USA/Japan desde<br>04/2004 hasta 11/2009 | 1117,39                                                             |
| 1    | ea    | 40.02.387    | Cable conexión Contactor-SSR SCC/CM 101/E                                          | sustituido por<br>40.02.387P                                        |
| 1    | ea    | 40.02.387P   | Cable conexión Contactor-SSR SCC/CM 101/E desde 04/2004 hasta<br>11/2009           | 1002,27                                                             |
| 1    | ea    | 40.02.388    | Cable conexión arnés control CM 101/E                                              | sustituido por<br>40.02.930P                                        |
| 1    | ea    | 40.02.389    | Cable conexión arnés control Línea SCC, SCC 101E 3NAC400V50-<br>60Hz               | sustituido por<br>40.02.389P                                        |
| 1    | ea    | 40.02.389P   | Cable conexión arnés control Línea SCC, SCC 101E 3NAC400V50-<br>60Hz desde 04/2006 | 10003,97                                                            |
| 1    | ea    | 40.02.391    | Cable conexión arnés control Línea SCC 101/E 3AC400-440V50-<br>60Hz, 440-480V 60Hz | sustituido por<br>40.02.928                                         |
| 1    | ea    | 40.02.396    | Calentador VCC 112-311 1400W 400-450V                                              | sustituido por<br>87.00.587                                         |
| 1    | ea    | 40.02.398    | Resistencia 1400w (Contacto atornillado) VCC 111-211 230V                          | sustituido por<br>87.00.586                                         |
| 1    | ea    | 40.02.399    | Motorreductor válvula de la cuba VCC 112-311                                       | sustituido por<br>87.00.592 o<br>87.00.606                          |
| 1    | ea    | 40.02.400    | Motor válvula izquierda de la cuba VCC 111/112                                     | sustituido por<br>87.00.592                                         |
| 1    | ea    | 40.02.402    | Conector multipunto 7pol. Trafo pri. Línea SCC                                     | sustituido por<br>40.02.402P                                        |
| 1    | ea    | 40.02.402P   | Conector multipunto 7pol. Trafo pri. Línea SCC                                     | 174,58                                                              |
| 1    | ea    | 40.02.405    | Obturador de toma de corriente                                                     | sustituido por<br>40.02.405P                                        |
| 1    | ea    | 40.02.405P   | Cubierta de enchufe                                                                | 324,12                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.02.406  | Contacto de puerta 1.65m *servicio* Línea SCC                                      | sustituido por<br>40.02.406P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.02.406P | Contacto de puerta 1.65m *servicio* Línea SCC desde 04/2004                        | 436,80                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.02.407  | Cable bus para Ultravent 5.0m RJ-45 SCC, CM 201                                    | sustituido por<br>40.02.407P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.02.407P | Cable bus para Ultravent 5.0m RJ-45 SCC, CM 201 desde 04/2004                      | 751,18                                                              |
| 1    | ea    | 40.02.408    | Cable bus para Ultravent 3.0m RJ-45 SCC, CM 61-102                                 | sustituido por<br>40.02.407P                                        |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. |   | Referencia | Designación                                                                                    | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ | 40.02.424  | Filtro antiparasitario SCC, CM 61-202/E                                                        | sustituido por<br>40.02.424P                                        |
| 1     | ea    | ✓ | 40.02.424P | Filtro antiparasitario SCC, CM 61-202/E desde 06/2007                                          | 1884,22                                                             |
| 1     | ea    | ✓ | 40.02.425  | Varistor SCC, CM *USA* 208/240V                                                                | sustituido por<br>40.02.425P                                        |
| 1     | ea    | ✓ | 40.02.425P | Varistor SCC, CM *USA* 208/240V desde 06/2007                                                  | 1313,18                                                             |
| 1     | ea    | ✓ | 40.02.426  | Varistor SCC, CM UL 440/480V                                                                   | sustituido por<br>40.02.426P                                        |
| 1     | ea    | ✓ | 40.02.426P | Varistor SCC, CM UL 440/480V desde 06/2007                                                     | 1368,13                                                             |
| 1     | ea    |   | 40.02.437  | Cable conexión arnés control K1 211 VCC 211 3NAC 400V                                          | sustituido por<br>40.02.437P                                        |
| 1     | ea    |   | 40.02.437P | Cable conexión arnés control K1 211 VCC 211 3NAC 400V Desde<br>10/2006                         | 255,26                                                              |
| 3     | ea    | ✓ | 40.02.438  | Cable conexión arnés control K1 311 VCC 311 3NAC 400V Desde<br>10/2006                         | Precio a petición                                                   |
| 3     | ea    | ✓ | 40.02.438P | Cable conexión arnés control K1 311 VCC 311 3NAC 400V Desde<br>10/2006                         | 4590,57                                                             |
| 1     | ea    | ✓ | 40.02.439  | Cable conexión arnés control 211/311 VCC 211/311 3NAC 400V<br>Desde 10/2006                    | 7202,67                                                             |
| 1     | ea    | ✓ | 40.02.441  | Cable conexión arnés control K1 salida 311 VCC 311 3NAC 400V                                   | sustituido por<br>40.02.441P                                        |
| 1     | ea    | ✓ | 40.02.441P | Cable conexión arnés control K1 salida 311 VCC 311 3NAC 400V<br>Desde 10/2006                  | 1022,45                                                             |
| 1     | ea    | ✓ | 40.02.443  | Cable arnés control, interruptor de presión 211P/311P VCC<br>211P/311P 3NAC 400V               | sustituido por<br>40.02.443P                                        |
| 1     | ea    | ✓ | 40.02.443P | Cable arnés control, interruptor de presión 211P/311P VCC<br>211P/311P 3NAC 400V Desde 10/2006 | 512,27                                                              |
| 1     | ea    | ✓ | 40.02.445  | Cable conexión arnés control X14-X112 211/311 VCC 211/311<br>12VAC                             | sustituido por<br>40.02.445P                                        |
| 1     | ea    | ✓ | 40.02.445P | Cable conexión arnés control X14-X112 211/311 VCC 211/311<br>12VAC Desde 10/2006               | 487,57                                                              |
| 1     | ea    |   | 40.02.461  | Canal ventilación superior Línea SCC 101/G                                                     | sustituido por<br>40.02.461P                                        |
| 1     | ea    |   | 40.02.461P | Canal ventilación superior Línea SCC 101/G desde 09/2008                                       | 207,27                                                              |
| 1     | ea    | ✓ | 40.02.471  | Filtro antiparasitario VCC 111-311                                                             | sustituido por<br>87.00.693                                         |
| 1     | ea    | ✓ | 40.02.477  | Equipo aislamiento Vitro VCC                                                                   | sustituido por<br>40.02.477P                                        |
| 1     | ea    | ✓ | 40.02.477P | Equipo aislamiento Vitro VCC desde 12/2006                                                     | 948,02                                                              |
| 1     | ea    |   | 40.02.481  | Recoger la placa motor abajo 201/202 Línea SCC, 201/202                                        | sustituido por<br>40.02.481P                                        |
| 1     | ea    |   | 40.02.481P | Recoger la placa motor abajo 201/202 Línea SCC, 201/202 desde<br>04/2004                       | 211,79                                                              |
| 1     | ea    |   | 40.02.484  | Cable conexión arnés control Línea SCC, CM 61/E<br>3NAC400/415V50/60Hz                         | sustituido por<br>40.02.923P                                        |
| 1     | ea    |   | 40.02.488  | Cable conexión arnés control Línea SCC, SCC 61E 3NAC400V50-60Hz                                | sustituido por<br>40.02.919P                                        |
| 1     | ea    | ✓ | 40.02.490  | Cable conexión arnés control Línea SCC, SCC 61E J/USA                                          | sustituido por<br>40.02.490P                                        |
| 1     | ea    | ✓ | 40.02.490P | Cable conexión arnés control Línea SCC, SCC 61E J/USA desde<br>06/2007                         | 1876,57                                                             |
| 1     | ea    |   | 40.02.495  | Cable conexión arnés control Línea SCC CM 62/102/E 3NAC400-<br>415V50-60Hz desde 06/2007       | 7051,74                                                             |
| 1     | ea    |   | 40.02.500  | Cable conexión arnés control Línea SCC CM 201/E J/USA 3AC200-<br>240V50-60Hz                   | sustituido por<br>40.02.946P                                        |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                   | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 40.02.505    | Cable conexión arnés control Línea SCC, SCC 202 J/USA 3AC200-240V50-60Hz                      | sustituido por<br>87.00.729S                                        |
| 1    | ea    | 40.02.505P   | Cable conexión arnés control Línea SCC, SCC 202 J/USA 3AC200-240V50-60Hz                      | sustituido por<br>87.00.729S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.02.506  | Cable conexión Contactor-SSR SCC/CM 202/E J/USA                                               | sustituido por<br>40.02.506P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.02.506P | Cable conexión Contactor-SSR SCC/CM 202/E J/USA desde 04/2004 hasta 11/2009                   | 13071,30                                                            |
| 1    | ea    | 40.02.510    | Resistencia aire caliente Línea SCC 201 208V 11kW Y                                           | sustituido por<br>87.00.492                                         |
| 1    | ea    | 40.02.512    | Portafusible 2x6.3A                                                                           | sustituido por<br>40.02.512P                                        |
| 1    | ea    | 40.02.512P   | Portafusible 2x6.3A desde 04/2004                                                             | 342,90                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.02.513  | Portafusible 3x6.3A                                                                           | sustituido por<br>40.02.513P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.02.513P | Portafusible 3x6.3A desde 04/2004                                                             | 467,40                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.02.514  | Portafusible 3x16A                                                                            | sustituido por<br>40.02.514P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.02.514P | Portafusible 3x16A desde 04/2004                                                              | 594,69                                                              |
| 1    | ea    | 40.02.515    | Protector secado, termostato 315°F/157°C Classica/E, L.-C, L.-CPC/E+G, L.-SCC/G               | sustituido por<br>40.02.515S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.02.515S | Protector secado, termostato 315°F/157°C Classica/E, L.-C, L.-CPC/E+G, L.-SCC/G desde 04/1989 | 2575,94                                                             |
| 1    | ea    | 40.02.517    | Electroválvula 3/8" NO 112P Diam 5.2 VCC 111+/112+                                            | sustituido por<br>87.00.340                                         |
| 1    | ea    | 40.02.521    | Interruptor diferencial 100A 400V Desde 01/05                                                 | 15519,26                                                            |
| 1    | ea    | 40.02.522    | Interruptor diferencial 125A Desde 01/05                                                      | 36004,68                                                            |
| 1    | ea    | 40.02.525    | Arnés Control VCC 311 3AC 230V                                                                | 9507,70                                                             |
| 1    | ea    | 40.02.545    | Microconmutador                                                                               | sustituido por<br>40.00.790                                         |
| 1    | ea    | 40.02.551    | Contactor CL06A300M6-M                                                                        | sustituido por<br>40.03.693S                                        |
| 1    | ea    | 40.02.552    | Contactor 3RT 1045-AM20                                                                       | sustituido por<br>40.03.693S                                        |
| 1    | ea    | 40.02.553    | Contactor CL25A300T6-M                                                                        | sustituido por<br>40.03.685S                                        |
| 1    | ea    | 40.02.579    | Resistencia aire caliente Línea SCC 201 208V 18kW ☒                                           | sustituido por<br>87.00.406                                         |
| 1    | ea    | 40.02.580    | Contactor CL04A310M6-M Línea SCC                                                              | sustituido por<br>40.03.693S                                        |
| 1    | ea    | 40.02.581    | Contactor CK08CA311N-M                                                                        | sustituido por<br>40.02.768                                         |
| 1    | ea    | 40.02.582    | Contactor CL04A310M6-M                                                                        | sustituido por<br>40.03.693S                                        |
| 1    | ea    | 40.02.583    | Contactor CL07A300M6-M                                                                        | sustituido por<br>40.03.683S                                        |
| 1    | ea    | 40.02.585    | Contactor CL25A300T6-M                                                                        | sustituido por<br>40.03.685S                                        |
| 1    | ea    | 40.02.588    | Resistencia aire caliente Línea SCC 201 230V 18kW ☒                                           | sustituido por<br>87.00.407                                         |
| 1    | ea    | 40.02.589    | Resistencia aire caliente Línea SCC 202 230V 30kW Y                                           | sustituido por<br>87.00.408                                         |
| 1    | ea    | 40.02.590    | Resistencia aire caliente Línea SCC 202 255V 30KW Y                                           | sustituido por<br>87.00.457                                         |

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                         | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 40.02.594    | Prensa estopa PG 29                                                                 | sustituido por<br>40.02.594P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.02.594P | Prensa estopa PG 29                                                                 | 247,96                                                              |
| 1     | ea    | 40.02.599    | Contacto auxiliar RH1921-1DA11 para Contactor 40.02.552,<br>40.01.559               | sustituido por<br>40.02.599P                                        |
| 1     | ea    | 40.02.599P   | Contacto auxiliar RH1921-1DA11 para Contactor 40.02.552,<br>40.01.559 Desde 04/2007 | 932,02                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.02.611  | Cable M1 3pole Motor turbina 40.00.274, .03.378, .513                               | sustituido por<br>40.02.611S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.02.611S | Cable M1 3pole Motor turbina 40.00.274, .03.378, .513 desde<br>04/2004              | 1769,46                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.02.612  | Cable M1 4pole Motor turbina 40.00.276, .03.514 desde 04/2004                       | 2200,00                                                             |
| 1     | ea    | 40.02.639    | Contactor B&J K3-74B00 180                                                          | sustituido por<br>40.03.683S                                        |
| 1     | ea    | 40.02.641    | Auxilliary contact B&J HN10 N/O                                                     | sustituido por<br>40.02.641P                                        |
| 1     | ea    | 40.02.641F   | Auxilliary contact B&J HN10 N/O                                                     | sustituido por<br>40.02.641P                                        |
| 1     | ea    | 40.02.641P   | Auxilliary contact B&J HN10 N/O desde 04/2007                                       | 190,93                                                              |
| 1     | ea    | 40.02.641V   | Auxilliary contact B&J HN10 N/O                                                     | sustituido por<br>40.02.641P                                        |
| 1     | ea    | 40.02.675    | Altavoz SCC_WE                                                                      | sustituido por<br>40.03.928P                                        |
| 1     | ea    | 40.02.675F   | Altavoz cpl. VCCM 112T                                                              | sustituido por<br>40.05.161P                                        |
| 1     | ea    | 40.02.675P   | Altavoz SCC_WE                                                                      | sustituido por<br>40.03.928P                                        |
| 1     | ea    | 40.02.684    | Filtro entrada de aire SCC_WE, CM_P 61-202                                          | sustituido por<br>40.02.684P                                        |
| 1     | ea    | 40.02.684P   | Filtro entrada de aire SCC_WE, CM_P 61-202 desde 09/2011                            | 219,79                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.02.696  | Montaje contactor SCC_WE, CM_P, 201/202E                                            | sustituido por<br>40.02.696P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.02.696P | Montaje contactor SCC_WE, CM_P, 201/202E desde 09/2011                              | 3619,60                                                             |
| 1     | ea    | 40.02.697    | Resistencia aire caliente Línea SCC 101 230V 18kW Ø8,5mm Y                          | sustituido por<br>87.00.435                                         |
| 1     | ea    | 40.02.698    | Resistencia aire caliente Línea SCC 61 400V 9kW Ø8,5mm Y                            | sustituido por<br>87.00.409                                         |
| 1     | ea    | 40.02.745    | Motorreductor válvula de la cuba VCC 211-311                                        | sustituido por<br>87.00.607                                         |
| 1     | ea    | 40.02.746    | Motorreductor válvula de la cuba VCC 211-311+                                       | sustituido por<br>87.00.607                                         |
| 1     | ea    | 40.02.754    | Arnés de energía, K1 salida, 112 VCC 112 Desde 01/08                                | 2197,56                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.02.756  | Termóstato de seguridad ThermoCabinet                                               | sustituido por<br>40.02.756P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.02.756P | Termóstato de seguridad ThermoCabinet                                               | 1399,78                                                             |
| 1     | ea    | 40.02.758    | Contactor B&J K3-10A10 180                                                          | sustituido por<br>40.03.684S                                        |
| 1     | ea    | 40.02.759    | Contactor B&J K3-10A10 230 Línea SCC 61/E                                           | sustituido por<br>40.03.684S                                        |
| 1     | ea    | 40.02.760    | Contactor B&J K3-18A10 180                                                          | sustituido por<br>40.03.690S                                        |
| 1     | ea    | 40.02.764    | Contactor B&J K3-40A00 180                                                          | sustituido por<br>40.03.686S                                        |
| 1     | ea    | 40.02.765    | Contactor B&J K3-40B00 230                                                          | sustituido por<br>40.03.686S                                        |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                 | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 40.02.766    | Contactor B&J K3-74B00 230                                  | sustituido por<br>40.03.683S                                        |
| 1    | ea    | 40.02.768    | Contactor B&J K3-151A00 230                                 | sustituido por<br>40.02.768S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.02.768S | Contactor B&J K3-151A00 230                                 | 18203,00                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 40.02.771  | Cilindro elevador cuba TJ 110 Frimax 110 24V                | 57962,56                                                            |
| 1    | ea    | 40.02.772    | Cilindro elevador cuba Thermojet 200 E 24V                  | 41077,96                                                            |
| 1    | ea    | 40.02.776    | Arnés X128/129/131/132 alim gatos VCC 111/112               | 5148,39                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.02.778  | Cable X130 Motor enclavamiento tapa VCC 111/112+            | 2719,22                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.02.786  | Cable X13-X126 VCC 111/111+/112/112+                        | sustituido por<br>40.02.786P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.02.786P | Cable X13-X126 VCC 111/111+/112/112+                        | 1221,02                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.02.795  | Cable X130 Motor enclavamiento tapa VCC 211-311 desde 10/07 | 5381,40                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.02.798  | Auxilliary contact B&J HKA11 N/O-N/C                        | sustituido por<br>40.02.798P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.02.798P | Auxilliary contact B&J HKA11 N/O-N/C desde 04/2007          | 1000,19                                                             |
| 1    | ea    | 40.02.802    | Cable bus 0.2m RJ45                                         | 126,94                                                              |
| 1    | ea    | 40.02.803    | Contactor B&J K3-10A00-40 230                               | sustituido por<br>40.03.687S                                        |
| 1    | ea    | 40.02.804    | Contactor B&J K3-10A10 230                                  | sustituido por<br>40.03.684S                                        |
| 1    | ea    | 40.02.805    | Contactor B&J K3-10A01 230                                  | sustituido por<br>40.03.688S                                        |
| 1    | ea    | 40.02.806    | Contactor B&J K3-18A00-40 230                               | sustituido por<br>40.03.689S                                        |
| 1    | ea    | 40.02.807    | Contactor B&J K3-18A10* Typ 230 EUR* 11/07                  | sustituido por<br>40.03.690S                                        |
| 1    | ea    | 40.02.808    | Contactor B&J K3-18A01 230                                  | sustituido por<br>40.03.691S                                        |
| 1    | ea    | 40.02.809    | Contactor B&J K3-24B00 230                                  | sustituido por<br>40.03.685S                                        |
| 1    | ea    | 40.02.809V   | Contactor B&J K3-24B00 230 Línea VCC                        | sustituido por<br>87.00.362                                         |
| 1    | ea    | 40.02.810    | Contactor B&J K3-32B00 230                                  | sustituido por<br>40.03.692S                                        |
| 1    | ea    | 40.02.811    | Contactor B&J K3-50B00* Typ 230*                            | sustituido por<br>40.03.693S                                        |
| 1    | ea    | 40.02.812    | Contactor B&J K3-62B00 230                                  | sustituido por<br>40.03.694S                                        |
| 1    | ea    | 40.02.813    | Contactor B&J K3-90A00 230 Línea SCC                        | sustituido por<br>40.03.402                                         |
| 1    | ea    | ✓ 40.02.853  | Cable I/O-A4 X117/X118/X119-SSR                             | sustituido por<br>40.02.853P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.02.853P | Cable I/O-A4 X117/X118/X119-SSR                             | 1574,36                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.02.854  | Arnés I/O-A4 X117/X118/X119-SSR                             | sustituido por<br>40.02.854P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.02.854P | Arnés I/O-A4 X117/X118/X119-SSR                             | 871,86                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.02.858  | Soporte disipador SSR SCC_WE, CM_P 201/202/E                | sustituido por<br>40.02.858P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.02.858P | Soporte disipador SSR SCC_WE, CM_P 201/202/E desde 09/2011  | 3036,38                                                             |
| 1    | ea    | 40.02.870    | Terminal azul 10mm <sup>2</sup>                             | 95,64                                                               |
| 1    | ea    | 40.02.872    | Terminal tierra amarillo/verde 10mm <sup>2</sup>            | 165,89                                                              |
| 1    | ea    | 40.02.876    | Resistencia contacto fijo VCC 111-311 400V 1400W            | sustituido por<br>87.00.587                                         |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                               | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 10    | ea    | 40.02.877    | Fusible 6.3 X 32mm 12,5A                                                  | sustituido por<br>40.02.877P                                        |
| 10    | ea    | 40.02.877P   | Fusible 6.3 X 32mm 12,5A                                                  | 192,66                                                              |
| 1     | ea    | 40.02.880    | Contactador B&J K3-10A00-40 180                                           | sustituido por<br>40.03.687S                                        |
| 1     | ea    | 40.02.881    | Contactador B&J K3-10A10 *Typ 180*                                        | sustituido por<br>40.03.684S                                        |
| 1     | ea    | 40.02.882    | Contactador B&J K3-10A01 180                                              | sustituido por<br>40.03.688S                                        |
| 1     | ea    | 40.02.883    | Contactador B&J K3-18A00-40 180                                           | sustituido por<br>40.03.689S                                        |
| 1     | ea    | 40.02.884    | Contactador B&J K3-18A10* Typ 180 EUR* 11/07                              | sustituido por<br>40.03.690S                                        |
| 1     | ea    | 40.02.885    | Contactador B&J K3-18A01 180                                              | sustituido por<br>40.03.691S                                        |
| 1     | ea    | 40.02.886    | Contactador B&J K3-24B00* Typ 180*                                        | sustituido por<br>40.03.685S                                        |
| 1     | ea    | 40.02.886V   | Contactador B&J K3-24B00* Typ 180* Línea VCC                              | sustituido por<br>87.00.362                                         |
| 1     | ea    | 40.02.887    | Contactador B&J K3-32B00* Typ 180*                                        | sustituido por<br>40.03.692S                                        |
| 1     | ea    | 40.02.888    | Contactador B&J K3-50B00* Typ 180*                                        | sustituido por<br>40.03.693S                                        |
| 1     | ea    | 40.02.889    | Contactador B&J K3-62B00 180                                              | sustituido por<br>40.03.694S                                        |
| 1     | ea    | 40.02.890    | Contactador B&J K3-90A00* Typ 180* Línea SCC                              | sustituido por<br>40.03.683S                                        |
| 1     | ea    | 40.02.891    | Auxilliary contact B&J HN01 N/C                                           | sustituido por<br>40.02.891P                                        |
| 1     | ea    | 40.02.891P   | Auxilliary contact B&J HN01 N/C desde 04/2007                             | 200,66                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.02.892  | Arnés de cable, válvula de solenoide/SC-bomba SCC/CM 61-102               | sustituido por<br>40.02.892P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.02.892P | Arnés de cable, válvula de solenoide/SC-bomba SCC/CM 61-102 desde 09/2008 | 4296,70                                                             |
| 1     | ea    | 40.02.893    | Arnés de cable, válvula de solenoide/SC-bomba SCC 201/202                 | sustituido por<br>40.02.893P                                        |
| 1     | ea    | 40.02.893P   | Arnés de cable, válvula de solenoide/SC-bomba SCC 201/202 desde 10/2008   | 1351,78                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.02.899  | Ventilador de refrigeración Línea SCC 12V DC                              | sustituido por<br>40.02.899P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.02.899P | Ventilador de refrigeración Línea SCC 12V DC desde 05/2008                | 4024,05                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.02.909  | Cable de control para filtro antiparasitario Línea SCC, 61-202/E          | sustituido por<br>40.02.909P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.02.909P | Cable de control para filtro antiparasitario Línea SCC, 61-202/E          | 1176,16                                                             |
| 1     | ea    | 40.02.913    | Puente X17 Línea SCC, SCC                                                 | sustituido por<br>40.02.913P                                        |
| 1     | ea    | 40.02.913P   | Puente X17 Línea SCC, SCC Desde 09/2008                                   | 103,29                                                              |
| 1     | ea    | 40.02.915    | Contactador 3RT1023-1AP80-0KR0-ZW97                                       | sustituido por<br>40.03.685S                                        |
| 1     | ea    | 40.02.915F   | Contactador 3RT1023-1AP80-0KR0-ZW97                                       | sustituido por<br>40.05.690P                                        |
| 1     | ea    | 40.02.917    | Contactador 3TG1010-2AK2 Línea SCC G                                      | sustituido por<br>40.00.451P                                        |
| 1     | ea    | 40.02.919    | Cable conexión arnés control L. SCC, SCC 61/E 3NAC400V50-60Hz             | sustituido por<br>40.02.919P                                        |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado



| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                   | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 40.02.919P   | Cable conexión arnés control L. SCC, SCC 61/E 3NAC400V50-60Hz desde 06/2008                   | 3414,06                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.02.920  | Cable conexión arnés control L. SCC, SCC 61/E 3AC400-440V50-60Hz/440-480V60HzUL               | sustituido por 40.02.920P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 40.02.920P | Cable conexión arnés control L. SCC, SCC 61/E 3AC400-440V50-60Hz/440-480V60HzUL desde 06/2008 | 16971,20                                                            |
| 1    | ea    | 40.02.921    | Cable conexión arnés control L. SCC, SCC 61/E 3AC200-240V50-60Hz                              | sustituido por 40.02.921P                                           |
| 1    | ea    | 40.02.921P   | Cable conexión arnés control L. SCC, SCC 61/E 3AC200-240V50-60Hz desde 06/2008                | 8190,69                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.02.923  | Cable conexión arnés control L. SCC, CM 61/E 3NAC400/415V50-60Hz                              | sustituido por 40.02.923P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 40.02.923P | Cable conexión arnés control L. SCC, CM 61/E 3NAC400/415V50-60Hz desde 04/2004                | 3091,33                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.02.926  | Cable conexión arnés control L. SCC, CM 61/E 2AC208-240V50-60Hz                               | sustituido por 40.02.926P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 40.02.926P | Cable conexión arnés control L. SCC, CM 61/E 2AC208-240V50-60Hz desde 06/2008                 | 9535,52                                                             |
| 1    | ea    | 40.02.927P   | Cable conexión arnés control L. SCC, SCC 101/E 3NAC400/415V50-60Hz desde 06/2008              | 6618,77                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.02.928  | Cable conexión arnés control L. SCC, SCC 101/E 3AC400-480V50-60Hz desde 06/2008               | 7616,52                                                             |
| 1    | ea    | 40.02.929P   | Cable conexión arnés control L. SCC, SCC 101/E 3AC200-240V50-60Hz desde 06/2008               | 3808,78                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.02.930  | Cable conexión arnés control CM 101/E 3NAC400/415V50-60Hz                                     | sustituido por 40.02.930P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 40.02.930P | Cable conexión arnés control CM 101/E 3NAC400/415V50-60Hz desde 06/2008                       | 4751,94                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.02.933  | Cable conexión arnés control SCC 62/102/E 3NAC400/415V50-60Hz                                 | sustituido por 87.00.723S                                           |
| 1    | ea    | 40.02.935    | Cable conexión arnés control L. SCC, SCC 62/E 3AC200-240V50-60Hz                              | sustituido por 40.02.935P                                           |
| 1    | ea    | 40.02.935P   | Cable conexión arnés control L. SCC, SCC 62/E 3AC200-240V50-60Hz desde 06/2008                | 16705,50                                                            |
| 1    | ea    | 40.02.936    | Cable conexión arnés control L. SCC, CM 62/102/E 3NAC400/415V50-60Hz                          | sustituido por 40.02.936P                                           |
| 1    | ea    | 40.02.936P   | Cable conexión arnés control L. SCC, CM 62/102/E 3NAC400/415V50-60Hz desde 04/2004            | 25071,47                                                            |
| 1    | ea    | 40.02.938    | Cable conexión arnés control L. SCC, CM 62/E 3AC200-240V50-60Hz desde 06/2008                 | 8943,96                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.02.941  | Cable conexión arnés control L. SCC, SCC 201/E 3NAC400/415V50-60Hz                            | sustituido por 40.02.941P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 40.02.941P | Cable conexión arnés control L. SCC, SCC 201/E 3NAC400/415V50-60Hz desde 04/2004              | 3832,08                                                             |
| 1    | ea    | 40.02.943    | Cable conexión arnés control SCC 201/E 3AC200-240V50-60Hz                                     | sustituido por 40.02.943P                                           |
| 1    | ea    | 40.02.943P   | Cable conexión arnés control SCC 201/E 3AC200-240V50-60Hz desde 06/2008                       | 4522,06                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.02.945  | Cable conexión arnés control L. SCC, CM 201/E 3AC400-480V50-60Hz                              | sustituido por 40.02.945P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 40.02.947  | Conexión arnés control L.SCC, SCC 202/E 3NAC400/415V50-60Hz                                   | sustituido por 40.02.947P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 40.02.947P | Conexión arnés control L.SCC, SCC 202/E 3NAC400/415V50-60Hz desde 04/2004                     | 7814,40                                                             |
| 1    | ea    | 40.02.948    | Conexión arnés control L.SCC, SCC 202/E 3AC400-480V50-60Hz desde 06/2008                      | 7670,77                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. |   | Referencia | Designación                                                                                      | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ | 40.02.949  | Conexión arnés control L.SCC, SCC 202/E 3AC200-240V50-60Hz                                       | sustituido por<br>87.00.729S                                        |
| 1     | ea    |   | 40.02.950  | Cable conexión arnés control L.SCC, CM 202/E 3NAC400V50-60Hz                                     | sustituido por<br>40.02.950P                                        |
| 1     | ea    |   | 40.02.950P | Cable conexión arnés control L.SCC, CM 202/E 3NAC400V50-60Hz desde 06/2008                       | 7761,54                                                             |
| 1     | ea    |   | 40.02.951  | Cable conexión arnés control L.SCC, CM 202/E 3AC400-480V50-60Hz desde 06/2008                    | 9707,32                                                             |
| 1     | ea    | ✓ | 40.02.952  | Conexión arnés control L.SCC, CM 202/E 3AC200-240V50-60Hz desde 06/2008                          | 10792,36                                                            |
| 1     | ea    | ✓ | 40.02.953  | Cable conexión arnés control L. SCC, SCC 61/62/G 1NAC100-230V50-60Hz                             | sustituido por<br>40.02.953P                                        |
| 1     | ea    | ✓ | 40.02.953P | Cable conexión arnés control L. SCC, SCC 61/62/G 1NAC100-230V50-60Hz desde 06/2008               | 5155,35                                                             |
| 1     | ea    | ✓ | 40.02.954  | Cable conexión arnés control L. SCC, SCC 101/102/G 1NAC100-230_2AC200V50-60Hz desde 04/2004      | 3303,82                                                             |
| 1     | ea    |   | 40.02.955  | Cable conexión arnés control L. SCC, SCC 201/202/G 1NAC120-230_2AC200V50-60Hz                    | sustituido por<br>40.02.955P                                        |
| 1     | ea    |   | 40.02.955P | Cable conexión arnés control L. SCC, SCC 201/202/G 1NAC120-230_2AC200V50-60Hz desde 06/2008      | 22984,85                                                            |
| 1     | ea    | ✓ | 40.02.956  | Cable conexión arnés control L. SCC, CM 61/62/G 1NAC100-230_2AC200V50-60Hz                       | sustituido por<br>40.02.956P                                        |
| 1     | ea    | ✓ | 40.02.956P | Cable conexión arnés control L. SCC, CM 61/62/G 1NAC100-230_2AC200V50-60Hz desde 04/2004         | 11595,36                                                            |
| 1     | ea    |   | 40.02.957  | Cable conexión arnés control L. SCC, CM 101/102/G 1NAC100-230_2AC200V50-60Hz desde 04/2004       | 13145,38                                                            |
| 1     | ea    |   | 40.02.958  | Cable conexión arnés control L. SCC, SCC 201/202/G 1NAC120-230_2AC200V50-60Hz                    | sustituido por<br>40.02.958P                                        |
| 1     | ea    |   | 40.02.958P | Cable conexión arnés control L. SCC, SCC 201/202/G 1NAC120-230_2AC200V50-60Hz desde 04/2004      | 12599,73                                                            |
| 1     | ea    | ✓ | 40.02.959  | Cable conexión arnés control L. SCC, SCC 61/62/G *CA* 1NAC100-230V50-60Hz                        | sustituido por<br>40.02.959P                                        |
| 1     | ea    | ✓ | 40.02.959P | Cable conexión arnés control L. SCC, SCC 61/62/G *CA* 1NAC100-230V50-60Hz desde 06/2008          | 8371,88                                                             |
| 1     | ea    |   | 40.02.961  | Cable conexión arnés control L. SCC, SCC 201/202/G *CA* 1NAC120-230_2AC200V50-60Hz desde 06/2008 | 15493,52                                                            |
| 1     | ea    |   | 40.02.965  | Cable, bomba "Care" SCC, SCC_WE 61-102                                                           | sustituido por<br>40.02.965P                                        |
| 1     | ea    |   | 40.02.965P | Cable, bomba "Care" SCC, SCC_WE 61-102 desde 10/2008                                             | 189,53                                                              |
| 1     | ea    | ✓ | 40.02.967  | Filtro antiparasitario VCC 111-311                                                               | sustituido por<br>40.02.967P                                        |
| 1     | ea    | ✓ | 40.02.967P | Filtro antiparasitario VCC 111-311 desde 12/08                                                   | 1724,94                                                             |
| 1     | ea    |   | 40.02.968P | Arnés de cable que aísla el transformador Línea SCC, SCC 61-102/G desde 09/2008                  | 6021,65                                                             |
| 1     | ea    | ✓ | 40.03.113P | Arnés de energía, K1 salida, 112 VCC 112 Desde 12/08                                             | 2496,99                                                             |
| 1     | ea    | ✓ | 40.03.114  | Cable conexión arnés control K1 salida 211 VCC 211 3NAC 400V                                     | sustituido por<br>40.03.114P                                        |
| 1     | ea    | ✓ | 40.03.115  | Cable conexión arnés control K1 salida 311 VCC 311 3NAC 400V                                     | sustituido por<br>40.03.115P                                        |
| 1     | ea    | ✓ | 40.03.115P | Cable conexión arnés control K1 salida 311 VCC 311 3NAC 400V Desde 12/08                         | 1922,13                                                             |
| 1     | ea    | ✓ | 40.03.116  | Haz alimentación X11-X12/X26 con microrruptor VCC 111-112                                        | sustituido por<br>40.03.116P                                        |
| 1     | ea    | ✓ | 40.03.116P | Haz alimentación X11-X12/X26 con microrruptor VCC 111-112 desde 12/08                            | 1054,44                                                             |

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                              | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 40.03.117  | Haz alimentación X11-X12/X26 con microrruptor VCC 111-112+                               | sustituido por<br>40.03.117P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.117P | Haz alimentación X11-X12/X26 con microrruptor VCC 111-112+ desde 12/08                   | 1807,02                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.133  | Cable alimentación para CombiDuo SCC, CM                                                 | sustituido por<br>40.03.133P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.133P | Cable alimentación para CombiDuo SCC, CM desde 07/2008                                   | 2654,88                                                             |
| 1    | ea    | 40.03.137    | Auxilliary contact B&J HB11T*K3-3200 230 EUR                                             | sustituido por<br>40.03.137P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.137P | Auxilliary contact B&J HB11T*K3-3200 230 EUR                                             | 695,19                                                              |
| 1    | ea    | 40.03.139    | Contactor K3-40B00 VCC 311                                                               | sustituido por<br>87.00.363                                         |
| 10   | ea    | 40.03.222P   | Fusible 5x20mm 250V 6,3A T                                                               | 139,80                                                              |
| 1    | ea    | 40.03.254    | Interruptor diferencial VCC 211 40A 500V Desde 01/05                                     | 5842,89                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.257  | Convertidor 230VAC 24VDC SCC_WE, CM_P                                                    | sustituido por<br>40.03.257P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.257P | Convertidor 230VAC 24VDC SCC_WE, CM_P desde 09/2011                                      | 1512,45                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.261  | Cable de conexión para el motor Ultravent                                                | sustituido por<br>40.03.261P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.261P | Cable de conexión para el motor Ultravent                                                | 1738,16                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.262  | Estructura de montaje del ventilador de refrigeración SCC_WE, CM_P 201/202               | sustituido por<br>40.03.262P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.262P | Estructura de montaje del ventilador de refrigeración SCC_WE, CM_P 201/202 desde 09/2011 | 938,63                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.282  | Protección del goteo para el filtro de aire 1 UL SCC_WE, CM_P, 61-102                    | sustituido por<br>40.03.282P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.282P | Protección del goteo para el filtro de aire 1 UL SCC_WE, CM_P, 61-102 desde 09/2011      | 743,53                                                              |
| 1    | ea    | 40.03.292    | Resistencia aire caliente SCC_WE 61 230V 10,3kW Y                                        | sustituido por<br>87.01.075                                         |
| 1    | ea    | 40.03.294    | Resistencia aire caliente SCC_WE 101 230V 18kW Y                                         | sustituido por<br>87.01.076                                         |
| 1    | ea    | 40.03.296    | Resistencia aire caliente SCC_WE, CM_P 62 230V 21,6kW Y                                  | sustituido por<br>87.01.053                                         |
| 1    | ea    | 40.03.298    | Resistencia aire caliente SCC_WE, CM_P 102 230V 36kW Y                                   | sustituido por<br>87.01.058                                         |
| 1    | ea    | 40.03.300    | Resistencia aire caliente SCC_WE 202 230V 33kW Y                                         | sustituido por<br>87.01.078                                         |
| 1    | ea    | 40.03.312    | Base de sopрте del PCB SCC_WE 61/101                                                     | sustituido por<br>40.03.312P                                        |
| 1    | ea    | 40.03.312P   | Base de sopрте del PCB SCC_WE 61/101 desde 09/2011                                       | 1017,23                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.322  | Montaje contactor SCC_WE, CM_P, 61/101                                                   | sustituido por<br>40.03.322P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.322P | Montaje contactor SCC_WE, CM_P, 61/101 desde 09/2011                                     | 1961,77                                                             |
| 1    | ea    | 40.03.323    | Contactor B&J K3-151A00 180 Línea SCC                                                    | sustituido por<br>40.02.768                                         |
| 1    | ea    | 40.03.330P   | Casquillo roscado Ø16                                                                    | 160,67                                                              |
| 1    | ea    | 40.03.331P   | Casquillo roscado Ø10                                                                    | 102,24                                                              |
| 1    | ea    | 40.03.348    | Transformador control T1 SCC_WE, CM_P, VCCM 112-311                                      | sustituido por<br>87.01.297                                         |
| 10   | ea    | 40.03.349    | Vaina 4,8 x 2,5 no aislado                                                               | sustituido por<br>40.03.349P                                        |
| 10   | ea    | 40.03.349P   | Vaina 4,8 x 2,5 no aislado                                                               | 146,76                                                              |

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                         | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 40.03.359  | Base de sopрте del PCB SCC_WE 62/102                                                | sustituido por<br>40.03.359P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.359P | Base de sopрте del PCB SCC_WE 62/102 desde 09/2011                                  | 1118,78                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.360P | Montaje contactor SCC_WE, CM_P, 62/102 desde 09/2011                                | 808,22                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.366  | Cubierta de resguardo de filtro de aire SCC_WE, CM_P 201/202                        | sustituido por<br>40.03.366P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.366P | Cubierta de resguardo de filtro de aire SCC_WE, CM_P 201/202 desde 09/2011          | 752,58                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.367  | Rectificador para UltraVent *USA*                                                   | sustituido por<br>40.03.367P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.367P | Rectificador para UltraVent *USA*                                                   | 4129,77                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.371  | Soporte disipador SSR SCC_WE, CM_P 61-102/E                                         | sustituido por<br>40.03.371P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.371P | Soporte disipador SSR SCC_WE, CM_P 61-102/E desde 09/2011                           | 1133,73                                                             |
| 1     | ea    | 40.03.372    | Soporte disipador SSR SCC_WE, CM_P 61-101/E                                         | sustituido por<br>40.03.372P                                        |
| 1     | ea    | 40.03.372P   | Soporte disipador SSR SCC_WE, CM_P 61-101/E desde 09/2011                           | 828,74                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.373  | Vivienda de la fan *UL* SCC_WE,CM_P,61/101                                          | sustituido por<br>40.03.373P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.373P | Vivienda de la fan *UL* SCC_WE,CM_P,61/101 desde 09/2011                            | 1189,38                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.377  | Reparen el cable X7 3pole Línea SCC, SCC/CM PCB Control                             | sustituido por<br>40.03.377P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.377P | Reparen el cable X7 3pole Línea SCC, SCC/CM PCB Control                             | 1106,95                                                             |
| 1     | ea    | 40.03.378    | Motor turbina con reten junta de eje SCC_WE, CM_P 61/101/201 100-240V               | sustituido por<br>40.03.378P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.378P | Motor turbina con reten junta de eje SCC_WE, CM_P 61/101/201 100-240V desde 09/2011 | 20726,43                                                            |
| 1     | ea    | 40.03.379    | Cable conexión electrodo del nivel Línea SCC 61-202                                 | 934,81                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.382  | Condensador 2,5µF Línea SCC 61-202 desde 04/2004                                    | 559,91                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.384  | Soporte disipador SSR SCC_WE, CM_P 201E                                             | sustituido por<br>40.03.384P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.384P | Soporte disipador SSR SCC_WE, CM_P 201E desde 09/2011                               | 3063,86                                                             |
| 1     | ea    | 40.03.385    | Marco para el filtro de la entrada de aire SCC_WE, CM_P 201/202                     | sustituido por<br>40.03.386P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.386  | Cover air inlet SCC_WE, CM_P 201/202                                                | sustituido por<br>40.03.386P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.386P | Cover air inlet SCC_WE, CM_P 201/202 desde 09/2011                                  | 895,86                                                              |
| 1     | ea    | 40.03.387    | Chapa protectora para motor turbina Línea SCC 61-202                                | sustituido por<br>40.03.387S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.387S | Chapa protectora para motor turbina Línea SCC 61-202 desde 04/2004                  | 414,89                                                              |
| 1     | ea    | 40.03.391    | Soporte convertidor SCC_WE, CM_P, 61/101/G                                          | sustituido por<br>40.03.391P                                        |
| 1     | ea    | 40.03.391P   | Soporte convertidor SCC_WE, CM_P, 61/101/G desde 09/2011                            | 317,17                                                              |
| 1     | ea    | 40.03.392    | Cubierta para el filtro de la entrada de aire SCC_WE, CM_P 201/202                  | sustituido por<br>40.03.386P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.393  | Soporte disipador SSR SCC_WE, CM_P 202/E                                            | sustituido por<br>40.03.393P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.393P | Soporte disipador SSR SCC_WE, CM_P 202/E desde 09/2011                              | 4423,99                                                             |
| 1     | ea    | 40.03.402    | Contactador B&J K3-74B00 230                                                        | sustituido por<br>40.03.683S                                        |
| 1     | ea    | 40.03.402V   | Contactador B&J K3-74B00 230 Línea VCC                                              | sustituido por<br>40.03.683S                                        |

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                         | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 40.03.403    | Contactador B&J K3-74B00 180                                                        | sustituido por<br>40.03.683S                                        |
| 1    | ea    | 40.03.404    | Montaje del transformador SCC_WE, CM_P, 61-102/E                                    | sustituido por<br>40.03.404P                                        |
| 1    | ea    | 40.03.404P   | Montaje del transformador SCC_WE, CM_P, 61-102/E desde<br>09/2011                   | 895,51                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.410  | Brida resist. aire caliente, lado exterior SCC_WE, CM_P 62/101/201                  | sustituido por<br>40.03.410P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.410P | Brida resist. aire caliente, lado exterior SCC_WE, CM_P 62/101/201<br>desde 09/2011 | 1282,93                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.411  | Brida resist. aire caliente, lado exterior SCC_WE, CM_P 61                          | sustituido por<br>40.03.411P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.411P | Brida resist. aire caliente, lado exterior SCC_WE, CM_P 61 desde<br>09/2011         | 1025,92                                                             |
| 5    | ea    | 40.03.412P   | Protección de cable 0.8-1.6                                                         | 72,68                                                               |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.413  | Brida resist. aire caliente, lado exterior SCC_WE, CM_P 102/202                     | sustituido por<br>40.03.413P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.413P | Brida resist. aire caliente, lado exterior SCC_WE, CM_P 102/202<br>desde 09/2011    | 837,08                                                              |
| 1    | ea    | 40.03.414    | Junta para resistencia térmica SCC_WE, CM_P 61                                      | sustituido por<br>40.03.414P                                        |
| 1    | ea    | 40.03.414P   | Junta para resistencia térmica SCC_WE, CM_P 61 desde 09/2011                        | 127,98                                                              |
| 1    | ea    | 40.03.415    | Junta para resistencia térmica SCC_WE, CM_P 62/101/201                              | sustituido por<br>40.03.415P                                        |
| 1    | ea    | 40.03.415P   | Junta para resistencia térmica SCC_WE, CM_P 62/101/201 desde<br>09/2011             | 171,10                                                              |
| 1    | ea    | 40.03.416    | Junta para resistencia térmica SCC_WE, CM_P 102/202                                 | sustituido por<br>40.03.416P                                        |
| 1    | ea    | 40.03.416P   | Junta para resistencia térmica SCC_WE, CM_P 102/202 desde<br>09/2011                | 197,88                                                              |
| 5    | ea    | 40.03.417P   | Protección de cable 0.8-1.1                                                         | 97,03                                                               |
| 1    | ea    | 40.03.419P   | Cable alimentación 3x10mm <sup>2</sup>                                              | Precio a petición                                                   |
| 1    | ea    | 40.03.423P   | Montaje del transformador SCC_WE, CM_P, 201/202 UL desde<br>09/2011                 | 1545,84                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.425  | Ventilador de refrigeración SCC_WE, CM_P 230V 50Hz                                  | sustituido por<br>40.03.425P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.425P | Ventilador de refrigeración SCC_WE, CM_P 230V 50Hz desde<br>09/2011                 | 3221,75                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.428  | Ventilador de refrigeración con NTC SCC_WE,CM_P,61-102 24V DC                       | sustituido por<br>40.03.428P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.428P | Ventilador de refrigeración con NTC SCC_WE,CM_P 60-102 24V DC<br>desde 09/2011      | 3114,98                                                             |
| 1    | ea    | 40.03.430    | Resistencia aire caliente Línea SCC 61 208V 9kW                                     | sustituido por<br>87.00.444                                         |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.445  | Cable conexión arnés control SCC_WE 61/E 3NAC 400/415V<br>50-60Hz                   | sustituido por<br>40.03.445P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.445P | Cable conexión arnés control SCC_WE 61/E 3NAC 400/415V<br>50-60Hz desde 09/2011     | 3722,54                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.446  | Cable conexión arnés control SCC_WE 101/E 3NAC 400/415V<br>50-60Hz                  | sustituido por<br>40.03.446P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.446P | Cable conexión arnés control SCC_WE 101/E 3NAC 400/415V<br>50-60Hz desde 09/2011    | 4152,38                                                             |
| 1    | ea    | 40.03.448P   | Cable conexión arnés control SCC_WE 102/E 3NAC 400/415V<br>50-60Hz desde 09/2011    | 6570,78                                                             |

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                               | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 40.03.449    | Cable conexión arnés control SCC_WE 201/E 3NAC 400/415V 50-60Hz                                           | sustituido por 40.03.449P                                           |
| 1     | ea    | 40.03.449P   | Cable conexión arnés control SCC_WE 201/E 3NAC 400/415V 50-60Hz desde 09/2011                             | 10191,41                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.450  | Cable conexión arnés control SCC_WE 202/E 3NAC 400/415V 50-60Hz                                           | sustituido por 40.03.450P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.450P | Cable conexión arnés control SCC_WE 202/E 3NAC 400/415V 50-60Hz desde 09/2011                             | 12890,81                                                            |
| 1     | ea    | 40.03.452    | Cable conexión arnés control SCC_WE 61-102/G 1NAC/2AC_100-230V_50/60Hz                                    | sustituido por 40.04.992P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.453  | Cable conexión arnés control SCC_WE 201/202/G 100-230V 50-60Hz                                            | sustituido por 40.03.453P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.453P | Cable conexión arnés control SCC_WE 201/202/G 100-230V 50-60Hz desde 09/2011                              | 13429,85                                                            |
| 1     | ea    | 40.03.455    | Contactor B&J K2-45A00-40 230 TJ 200 E                                                                    | sustituido por 87.00.449                                            |
| 1     | ea    | 40.03.457    | Arnés Control VCC 211-311 3NAC 400V                                                                       | sustituido por 87.00.625                                            |
| 1     | ea    | 40.03.458    | Cable A4 X122-SSR VCC 311                                                                                 | sustituido por 40.03.458P                                           |
| 1     | ea    | 40.03.458P   | Cable A4 X122-SSR VCC 311 Desde 10/2011                                                                   | 255,96                                                              |
| 1     | ea    | 40.03.467    | Cable para el interruptor de encendido/apagado del MMI SCC_WE 61-202                                      | sustituido por 40.03.467P                                           |
| 1     | ea    | 40.03.467P   | Cable para el interruptor de encendido/apagado del MMI SCC_WE 61-202 desde 09/2011                        | 339,08                                                              |
| 1     | ea    | 40.03.468    | Transformador de energía SCC, CMP 400VA                                                                   | sustituido por 40.03.468P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.468P | Transformador de energía 400VA desde 09/2011                                                              | 9393,28                                                             |
| 1     | ea    | 40.03.471    | Cable para el altavoz Línea SCC_WE, 62/101/102                                                            | sustituido por 40.03.987P                                           |
| 1     | ea    | 40.03.472    | Arandela distanciadora PA H6,7x5,2 Ø10                                                                    | sustituido por 40.03.472P                                           |
| 1     | ea    | 40.03.472P   | Arandela distanciadora PA H6,7x5,2 Ø10                                                                    | 13,56                                                               |
| 1     | ea    | 40.03.474    | Arnés de cable que aísla el transformador SCC_WE, CM_P 61-202/G                                           | sustituido por 40.03.474P                                           |
| 1     | ea    | 40.03.474P   | Arnés de cable que aísla el transformador SCC_WE, CM_P 61-202/G desde 09/2011                             | 365,51                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.476  | Arnés de cable que aísla el transformador SCC_WE, CM_P 201/G *CA*                                         | sustituido por 40.03.476P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.476P | Arnés de cable que aísla el transformador SCC_WE, CM_P 201/G *CA* desde 09/2011 hasta 02/2013             | 509,14                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.478  | Arnés de cable que aísla el transformador SCC_WE, CM_P 62/102/G *CA* 208/240V                             | sustituido por 40.03.478P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.478P | Arnés de cable que aísla el transformador SCC_WE, CM_P 62/102/G *CA* 208/240V desde 09/2011 hasta 02/2013 | 752,92                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.481  | Cable conexión arnés control SCC_WE 61/E JA/US 3NAC 400/415V 50-60Hz                                      | sustituido por 40.03.481P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.481P | Cable conexión arnés control SCC_WE 61/E JA/US 3NAC 400/415V 50-60Hz desde 09/2011                        | 28284,17                                                            |
| 1     | ea    | 40.03.482    | Cable conexión arnés control SCC_WE 101/E JA/US 3AC 200-240V 50-60Hz                                      | sustituido por 40.03.482P                                           |
| 1     | ea    | 40.03.482P   | Cable conexión arnés control SCC_WE 101/E JA/US 3AC 200-240V 50-60Hz desde 09/2011                        | 11203,43                                                            |
| 1     | ea    | 40.03.483    | Cable conexión arnés control SCC_WE 62/E JA/US 3AC 200-240V 50-60Hz                                       | sustituido por 40.04.980P                                           |



| Cant | Unid. |   | Referencia | Designación                                                                         | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ | 40.03.484  | Cable conexión arnés control SCC_WE 102/E JA/US 3AC 200-240V 50-60Hz                | sustituido por<br>40.03.484P                                        |
| 1    | ea    | ✓ | 40.03.484P | Cable conexión arnés control SCC_WE 102/E JA/US 3AC 200-240V 50-60Hz desde 09/2011  | 17655,96                                                            |
| 1    | ea    | ✓ | 40.03.485P | Cable conexión arnés control SCC_WE 201/E JA/US 3AC 200-240V 50-60Hz desde 09/2011  | 13770,67                                                            |
| 1    | ea    |   | 40.03.487  | Cable conexión Contactor-SSR SCC_WE, CM_P 202/E JA/US                               | sustituido por<br>40.05.036P                                        |
| 1    | ea    |   | 40.03.488  | Termopar para interior cabina B1 SCC_WE 102 / CM_P 61-102E                          | sustituido por<br>40.03.528P                                        |
| 1    | ea    | ✓ | 40.03.490  | Arnés Control VCC 211-311+ Desde 10/2011                                            | 667,72                                                              |
| 1    | ea    | ✓ | 40.03.495  | Cable conexión arnés control salida K1-V5 VCC 211-311                               | sustituido por<br>40.03.495P                                        |
| 1    | ea    | ✓ | 40.03.495P | Cable conexión arnés control salida K1-V5 VCC 211-311 Desde 10/2011                 | 1020,36                                                             |
| 1    | ea    | ✓ | 40.03.499  | Vivienda de la fan *UL* SCC_WE,CM_P,62/102                                          | sustituido por<br>40.03.499P                                        |
| 1    | ea    | ✓ | 40.03.499P | Vivienda de la fan *UL* SCC_WE,CM_P,62/102 desde 09/2011                            | 769,96                                                              |
| 1    | ea    |   | 40.03.513  | Motor turbina con reten junta de eje SCC_WE, CM_P 62/102/202 200-277V               | sustituido por<br>40.03.513P                                        |
| 1    | ea    | ✓ | 40.03.513P | Motor turbina con reten junta de eje SCC_WE, CM_P 62/102/202 200-277V desde 09/2011 | 29932,61                                                            |
| 1    | ea    |   | 40.03.514  | Motor turbina con reten junta de eje SCC_WE, CM_P 61-202 400-480V                   | sustituido por<br>40.03.514P                                        |
| 1    | ea    | ✓ | 40.03.514P | Motor turbina con reten junta de eje SCC_WE, CM_P 61-202 400-480V desde 09/2011     | 36790,64                                                            |
| 1    | ea    |   | 40.03.515  | Cable MMI - TFT SCC_WE 61-202                                                       | sustituido por<br>40.03.515P                                        |
| 1    | ea    |   | 40.03.515P | Cable MMI - TFT SCC_WE 61-202 desde 09/2011                                         | 198,92                                                              |
| 1    | ea    | ✓ | 40.03.516  | Cable MMI - CPU SCC_WE 61-202; VCCM                                                 | sustituido por<br>40.03.516P                                        |
| 1    | ea    | ✓ | 40.03.516P | Cable MMI - CPU SCC_WE 61-202; VCCM desde 09/2011                                   | 848,91                                                              |
| 1    | ea    |   | 40.03.526  | Soporte convertidor SCC_WE, CM_P, 62/102/G                                          | sustituido por<br>40.03.526P                                        |
| 1    | ea    |   | 40.03.526P | Soporte convertidor SCC_WE, CM_P, 62/102/G desde 09/2011                            | 344,29                                                              |
| 1    | ea    | ✓ | 40.03.528  | Termopar para interior cabina B1 SCC_WE, CM_P 61-202                                | sustituido por<br>40.03.528P                                        |
| 1    | ea    | ✓ | 40.03.528P | Termopar para interior cabina B1 SCC_WE, CM_P 61-202 desde 09/2011                  | 963,67                                                              |
| 1    | ea    |   | 40.03.531  | Cableado lámpara interior SCC_WE, CM_P 61/101                                       | sustituido por<br>40.03.531P                                        |
| 1    | ea    |   | 40.03.531P | Cableado lámpara interior SCC_WE, CM_P 61/101 desde 09/2011                         | 300,82                                                              |
| 1    | ea    | ✓ | 40.03.532  | Cableado lámpara interior SCC_WE, CM_P 201/202                                      | sustituido por<br>40.03.532P                                        |
| 1    | ea    | ✓ | 40.03.532P | Cableado lámpara interior SCC_WE, CM_P 201/202 desde 09/2011                        | 495,92                                                              |
| 10   | ea    |   | 40.03.533  | Clip soporte para tarjeta SCC_WE 61-202                                             | sustituido por<br>40.03.533P                                        |
| 10   | ea    |   | 40.03.533P | Clip soporte para tarjeta SCC_WE 61-202 desde 09/2011                               | 53,21                                                               |
| 1    | ea    |   | 40.03.534  | Carcasa inferior del altoparlante SCC_WE                                            | sustituido por<br>40.03.928P                                        |
| 1    | ea    | ✓ | 40.03.537  | Disipador 3 SSR SCC_WE,CM_P/E                                                       | sustituido por<br>40.04.211P                                        |
| 1    | ea    | ✓ | 40.03.610  | Cable conexión arnés control SCC_WE 61/E 3AC 400-480V 50-60Hz                       | sustituido por<br>40.03.610P                                        |



| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                  | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 40.03.610P | Cable conexión arnés control SCC_WE 61/E 3AC 400-480V 50-60Hz desde 09/2011  | 4148,55                                                             |
| 1     | ea    | 40.03.611    | Cable conexión arnés control SCC_WE 101/E 3AC 400-480V 50-60Hz desde 09/2011 | 4175,68                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.612  | Cable conexión arnés control SCC_WE 62/E 3AC 400-480V 50-60Hz                | sustituido por 40.03.612P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.612P | Cable conexión arnés control SCC_WE 62/E 3AC 400-480V 50-60Hz desde 09/2011  | 5139,00                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.613  | Cable conexión arnés control SCC_WE 102/E 3AC 400-480V 50-60Hz               | sustituido por 40.04.969P                                           |
| 1     | ea    | 40.03.614    | Cable conexión arnés control SCC_WE 201/E 3AC 400-480V 50-60Hz               | sustituido por 40.03.614P                                           |
| 1     | ea    | 40.03.614P   | Cable conexión arnés control SCC_WE 201/E 3AC 400-480V 50-60Hz desde 09/2011 | 8085,66                                                             |
| 1     | ea    | 40.03.615    | Cable conexión arnés control SCC_WE 202/E 3AC 400-480V 50-60Hz               | sustituido por 40.03.615P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.615P | Cable conexión arnés control SCC_WE 202/E 3AC 400-480V 50-60Hz desde 09/2011 | 17324,19                                                            |
| 1     | ea    | 40.03.616    | Resistencia aire caliente SCC_WE 201 230V 18kW Y                             | sustituido por 87.01.077                                            |
| 1     | ea    | 40.03.635    | Resistencia aire caliente SCC_WE, CM_P 61 255V 10,6kW Y                      | sustituido por 87.01.034                                            |
| 1     | ea    | 40.03.636    | Resistencia aire caliente SCC_WE, CM_P 61 208V 10,3kW ☒                      | sustituido por 87.01.037                                            |
| 1     | ea    | 40.03.637    | Resistencia aire caliente SCC_WE, CM_P 61 230V 10,3kW ☒                      | sustituido por 87.01.036                                            |
| 1     | ea    | 40.03.638    | Resistencia aire caliente SCC_WE, CM_P 101 255V 18kW Y                       | sustituido por 87.01.046                                            |
| 1     | ea    | 40.03.639    | Resistencia aire caliente SCC_WE, CM_P 101 208V 18kW ☒                       | sustituido por 87.01.049                                            |
| 1     | ea    | 40.03.640    | Resistencia aire caliente SCC_WE, CM_P 101 230V 18kW ☒                       | sustituido por 87.01.048                                            |
| 1     | ea    | 40.03.641    | Resistencia aire caliente SCC_WE, CM_P 62 255V 21,6kW Y                      | sustituido por 87.01.054                                            |
| 1     | ea    | 40.03.642    | Resistencia aire caliente SCC_WE, CM_P 62 208V 21,6kW ☒                      | sustituido por 87.01.057                                            |
| 1     | ea    | 40.03.643    | Resistencia aire caliente SCC_WE, CM_P 62 230V 21,6kW ☒                      | sustituido por 87.01.056                                            |
| 1     | ea    | 40.03.644    | Resistencia aire caliente SCC_WE, CM_P 102 255V 36kW Y                       | sustituido por 87.01.059                                            |
| 1     | ea    | 40.03.645    | Resistencia aire caliente SCC_WE, CM_P 102 208V 36kW ☒                       | sustituido por 87.01.062                                            |
| 1     | ea    | 40.03.646    | Resistencia aire caliente SCC_WE, CM_P 102 230V 36kW ☒                       | sustituido por 87.01.061                                            |
| 1     | ea    | 40.03.647    | Transformador VCC 111-311 220,230, 240,250V / 24DC 6,3A                      | sustituido por 87.00.603                                            |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.649  | Arnés Control Línea VCC 211/311 3NAC 400V                                    | sustituido por 40.03.649P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.649P | Arnés Control Línea VCC 211/311 3NAC 400V Desde 05/10                        | 5352,54                                                             |
| 1     | ea    | 40.03.654    | Resistencia aire caliente SCC_WE, CM_P 201 255V 18kW Y                       | sustituido por 87.01.065                                            |
| 1     | ea    | 40.03.655    | Resistencia aire caliente SCC_WE, CM_P 201 208V 18kW ☒                       | sustituido por 87.01.068                                            |
| 1     | ea    | 40.03.656    | Resistencia aire caliente SCC_WE, CM_P 201 230V 18kW ☒                       | sustituido por 87.01.067                                            |

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 40.03.657    | Resistencia aire caliente SCC_WE, CM_P 202 255V 33kW Y                                     | sustituido por<br>87.01.071                                         |
| 1    | ea    | 40.03.658    | Resistencia aire caliente SCC_WE, CM_P 202 208V 33kW ☒                                     | sustituido por<br>87.01.074                                         |
| 1    | ea    | 40.03.659    | Resistencia aire caliente SCC_WE, CM_P 202 230V 33kW ☒                                     | sustituido por<br>87.01.073                                         |
| 1    | ea    | 40.03.660    | Estructura de montaje del ventilador de refrigeración SCC_<br>WE,CM_P,61/101               | sustituido por<br>40.03.660P                                        |
| 1    | ea    | 40.03.660P   | Estructura de montaje del ventilador de refrigeración SCC_<br>WE,CM_P,61/101 desde 09/2011 | 768,23                                                              |
| 1    | ea    | 40.03.661    | Estructura de montaje del ventilador de refrigeración SCC_<br>WE,CM_P,62/102               | sustituido por<br>40.03.661P                                        |
| 1    | ea    | 40.03.661P   | Estructura de montaje del ventilador de refrigeración SCC_<br>WE,CM_P,62/102 desde 09/2011 | 840,21                                                              |
| 1    | ea    | 40.03.664    | Base de sopрте del PCB SCC_WE 61/101                                                       | sustituido por<br>40.03.312P                                        |
| 1    | ea    | 40.03.666    | Contactor B&J K3-74B00 190 R                                                               | sustituido por<br>40.03.683S                                        |
| 1    | ea    | 40.03.667P   | Contactor B&J K3-10A10 190 R                                                               | sustituido por<br>40.03.684S                                        |
| 1    | ea    | 40.03.668    | Contactor B&J K3-24B00 190 R                                                               | sustituido por<br>40.03.685S                                        |
| 1    | ea    | 40.03.669    | Contactor B&J K3-40B00 190 R                                                               | sustituido por<br>40.03.686S                                        |
| 1    | ea    | 40.03.683    | Contactor B&J K3-74B00 EUR 190                                                             | sustituido por<br>40.03.683S                                        |
| 1    | ea    | 40.03.683F   | Contactor B&J K3-74B00 EUR 190                                                             | sustituido por<br>40.03.683S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.683S | Contactor B&J K3-74B00 EUR 190                                                             | 6658,41                                                             |
| 1    | ea    | 40.03.684    | Contactor B&J K3-10A10 EUR 190                                                             | sustituido por<br>40.03.684S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.684S | Contactor B&J K3-10A10 EUR 190                                                             | 1384,13                                                             |
| 1    | ea    | 40.03.685    | Contactor B&J K3-24B00 EUR 190                                                             | sustituido por<br>40.03.685S                                        |
| 1    | ea    | 40.03.685F   | Contactor B&J K3-24B00 EUR 190                                                             | sustituido por<br>87.00.361                                         |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.685S | Contactor B&J K3-24B00 EUR 190                                                             | 2800,94                                                             |
| 1    | ea    | 40.03.685V   | Contactor B&J K3-24B00 EUR 190                                                             | sustituido por<br>87.00.361                                         |
| 1    | ea    | 40.03.686    | Contactor B&J K3-40B00 EUR 190                                                             | sustituido por<br>40.03.686S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.686S | Contactor B&J K3-40B00 EUR 190                                                             | 3719,41                                                             |
| 1    | ea    | 40.03.687    | Contactor B&J K3-10A00-40 EUR 190 T                                                        | sustituido por<br>40.03.687S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.687S | Contactor B&J K3-10A00-40 EUR 190 T                                                        | 1389,69                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.688  | Contactor B&J K3-10A01 EUR 190 T                                                           | sustituido por<br>40.03.688S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.688S | Contactor B&J K3-10A01 EUR 190 T                                                           | 1384,13                                                             |
| 1    | ea    | 40.03.689    | Contactor B&J K3-18A00-40 EUR 190 T                                                        | sustituido por<br>40.03.689S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.689S | Contactor B&J K3-18A00-40 EUR 190 T                                                        | 1713,12                                                             |
| 1    | ea    | 40.03.690    | Contactor B&J K3-18A10 EUR 190 T                                                           | sustituido por<br>40.03.690S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.690S | Contactor B&J K3-18A10 EUR 190 T                                                           | 1711,38                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                     | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 40.03.691    | Contactador B&J K3-18A01 EUR 190 T                              | sustituido por<br>40.03.691S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.691S | Contactador B&J K3-18A01 EUR 190 T                              | 1671,39                                                             |
| 1     | ea    | 40.03.692    | Contactador B&J K3-32B00 EUR 190 T                              | sustituido por<br>40.03.692S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.692S | Contactador B&J K3-32B00 EUR 190 T                              | 3456,84                                                             |
| 1     | ea    | 40.03.693    | Contactador B&J K3-50B00 EUR 190 T                              | sustituido por<br>40.03.693S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.693S | Contactador B&J K3-50B00 EUR 190 T                              | 4810,01                                                             |
| 1     | ea    | 40.03.694    | Contactador B&J K3-62B00 EUR 190 T                              | sustituido por<br>40.03.694S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.694S | Contactador B&J K3-62B00 EUR 190 T                              | 5499,29                                                             |
| 1     | ea    | 40.03.713    | Cable conexión arnés control salida K1-V6 VCC 311               | sustituido por<br>40.03.713P                                        |
| 1     | ea    | 40.03.713P   | Cable conexión arnés control salida K1-V6 VCC 311 Desde 10/2011 | 219,10                                                              |
| 1     | ea    | 40.03.714    | Cable A4 X121-SSR VCC 211-311                                   | sustituido por<br>40.03.714P                                        |
| 1     | ea    | 40.03.714P   | Cable A4 X121-SSR VCC 211-311 Desde 10/2011                     | 348,47                                                              |
| 3     | ea    | 40.03.716    | Cable K1 entrada, VCC 211                                       | sustituido por<br>40.03.716P                                        |
| 3     | ea    | 40.03.716P   | Cable K1 entrada, VCC 211 Desde 10/2011                         | 391,94                                                              |
| 3     | ea    | 40.03.717    | Cable K1 entrada, VCC 311                                       | sustituido por<br>40.02.438P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.724  | Arnés opción agua caliente VCC_ME 112-311 Desde 10/2011         | 1297,88                                                             |
| 1     | ea    | 40.03.725    | Additional heat sink SSR USA/J Línea SCC 62/102E                | sustituido por<br>40.03.725P                                        |
| 1     | ea    | 40.03.725P   | Additional heat sink SSR USA/J Línea SCC 62/102E desde 04/2004  | 235,79                                                              |
| 1     | ea    | 40.03.726    | Terminal gris WKN 16/U                                          | sustituido por<br>40.03.726P                                        |
| 1     | ea    | 40.03.726P   | Terminal gris WKN 16/U desde 09/2011                            | 132,85                                                              |
| 1     | ea    | 40.03.727    | Terminal azul WKN 16/U                                          | sustituido por<br>40.03.727P                                        |
| 1     | ea    | 40.03.727P   | Terminal azul WKN 16/U desde 09/2011                            | 105,72                                                              |
| 1     | ea    | 40.03.728    | Terminal tierra WKN 16SL/U                                      | sustituido por<br>40.03.728P                                        |
| 1     | ea    | 40.03.728P   | Terminal tierra WKN 16SL/U desde 09/2011                        | 198,23                                                              |
| 1     | ea    | 40.03.729    | Terminal gris WKN 35/U                                          | sustituido por<br>40.03.729P                                        |
| 1     | ea    | 40.03.729P   | Terminal gris WKN 35/U desde 09/2011                            | 269,17                                                              |
| 1     | ea    | 40.03.730    | Terminal azul WKN 35/U                                          | sustituido por<br>40.03.730P                                        |
| 1     | ea    | 40.03.730P   | Terminal azul WKN 35/U desde 09/2011                            | 234,40                                                              |
| 1     | ea    | 40.03.731    | Terminal tierra WKN 35SL/U                                      | sustituido por<br>40.03.731P                                        |
| 1     | ea    | 40.03.731P   | Terminal tierra WKN 35SL/U desde 09/2011                        | 491,05                                                              |
| 50    | ea    | 40.03.732    | Brida 160 mm                                                    | sustituido por<br>40.03.732P                                        |
| 50    | ea    | 40.03.732P   | Brida 160 mm                                                    | 542,87                                                              |
| 1     | ea    | 40.03.743    | Terminal tierra WK4 SL/U                                        | sustituido por<br>40.03.743P                                        |
| 1     | ea    | 40.03.743P   | Terminal tierra WK4 SL/U desde 09/2011                          | 118,24                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.749  | conector USB                                                    | sustituido por<br>40.03.749P                                        |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                                 | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 40.03.749P | conector USB                                                                                                | 809,96                                                              |
| 1    | ea    | 40.03.750    | Terminal gris WK4/U                                                                                         | sustituido por<br>40.03.750P                                        |
| 1    | ea    | 40.03.750P   | Terminal gris WK4/U desde 04/2004                                                                           | 74,42                                                               |
| 10   | ea    | 40.03.756    | Clip soporte para tarjeta SCC_WE, CM_P 61-202                                                               | sustituido por<br>40.03.756P                                        |
| 10   | ea    | 40.03.756P   | Clip soporte para tarjeta SCC_WE, CM_P 61-202, LM1 LM2 desde<br>09/2011                                     | 58,43                                                               |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.759  | Montaje del transformador SCC_WE, CM_P, 201/202/E                                                           | sustituido por<br>40.03.759P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.759P | Montaje del transformador SCC_WE, CM_P, 201/202/E desde<br>09/2011                                          | 833,26                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.761  | Contactador B&J K1-09F00 230R                                                                               | sustituido por<br>40.03.761P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.761P | Contactador B&J K1-09F00 230R desde 09/2011                                                                 | 928,90                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.762  | Arnés control vitro VCC 112 Desde 10/2011                                                                   | 1016,19                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.763  | Arnés control vitro VCC 211-311                                                                             | sustituido por<br>40.03.763P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.763P | Arnés control vitro VCC 211-311 Desde 10/2011                                                               | 1458,55                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.764  | Altavoz 8 ohmios VCCM 112-311                                                                               | sustituido por<br>40.03.764P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.764P | Altavoz 8 ohmios VCCM 112-311 desde 10/2011                                                                 | 1911,35                                                             |
| 1    | ea    | 40.03.765    | Arnés Control VCC 112 3NAC 400V                                                                             | sustituido por<br>87.00.626                                         |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.766  | Arnés Control VCC 112+ Desde 10/2011                                                                        | 2804,42                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.767  | Arnés de cableado, elem. de calefacción VCC 311 3NAC 400V                                                   | sustituido por<br>40.03.767P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.767P | Arnés de cableado, elem. de calefacción VCC 311 3NAC 400V Desde<br>10/2011                                  | 9079,94                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.768  | Arnés de cableado, elem. de calefacción VCC 211 3NAC 400V                                                   | sustituido por<br>40.03.768P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.768P | Arnés de cableado, elem. de calefacción VCC 211 3NAC 400V Desde<br>10/2011                                  | 4631,61                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.772  | Transformador para ventilador de refrigeración SCC_WE,CM_P<br>201/202 Pri 200-250V Sec 12V DC               | sustituido por<br>40.03.772P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.772P | Transformador para ventilador de refrigeración SCC_WE,CM_P<br>201/202 Pri 200-250V Sec 12V DC desde 09/2011 | 2892,76                                                             |
| 1    | ea    | 40.03.773    | Motor válvula de la cuba VCC 211-311                                                                        | sustituido por<br>87.00.591                                         |
| 1    | ea    | 40.03.774    | Resistencia aire caliente Línea SCC 102/202 230V 27kW Y                                                     | sustituido por<br>87.00.466                                         |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.778  | Blindaje de la placa I/O Línea SCC 201/202                                                                  | sustituido por<br>40.03.778P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.778P | Blindaje de la placa I/O Línea SCC 201/202 desde 10/2008                                                    | 524,44                                                              |
| 1    | ea    | 40.03.780    | Clip soporte para sonda nucleo SCC_WE, CM_P 61-202                                                          | sustituido por<br>40.03.780P                                        |
| 1    | ea    | 40.03.780P   | Clip soporte para sonda nucleo SCC_WE, CM_P 61-202 desde<br>09/2011                                         | 33,39                                                               |
| 1    | ea    | 40.03.782    | Pantalla para sensor interior cabina SCC_WE, CM_P 61-202                                                    | sustituido por<br>40.03.782P                                        |
| 1    | ea    | 40.03.782P   | Pantalla para sensor interior cabina SCC_WE, CM_P 61-202, LM1; A<br>desde 09/2011                           | 71,64                                                               |
| 1    | ea    | 40.03.785    | Cilindro elevador cuba izquierda VCC 112 24V                                                                | sustituido por<br>40.03.785P                                        |

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 40.03.785P | Cilindro elevador cuba izquierda VCC 112 24V Desde 10/2011                 | 33843,29                                                            |
| 1     | ea    | 40.03.786    | Cilindro elevador cuba 112 derecha VCC 112 24V                             | sustituido por<br>40.03.786P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.786P | Cilindro elevador cuba 112 derecha VCC 112 24V Desde 10/2011               | 33843,29                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.787  | Cilindro elevador tapa izquierdo VCC 112 24V                               | sustituido por<br>40.03.787P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.787P | Cilindro elevador tapa izquierdo VCC 112 24V Desde 10/2011                 | 36655,71                                                            |
| 1     | ea    | 40.03.788    | Cilindro elevador tapa derecha VCC 112 24V Desde 10/2011                   | 34949,54                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.789  | Pressostat analógico izquierdo VCC 112P-211P311P                           | sustituido por<br>40.03.789P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.789P | Pressostat analógico izquierdo VCC 112P-211P311P Desde 10/2011             | 7614,09                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.790  | Presostato analógico Derecho VCC 112P                                      | sustituido por<br>40.03.790P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.790P | Presostato analógico Derecho VCC 112P Desde 10/2011                        | 7058,35                                                             |
| 1     | ea    | 40.03.792    | Motor válvula de la cuba izquierda VCC 112                                 | sustituido por<br>87.00.591                                         |
| 1     | ea    | 40.03.794    | Motor válvula de la cuba derecha VCC 112                                   | sustituido por<br>87.00.608                                         |
| 1     | ea    | 40.03.795    | Pressostat analógico VCC 211-311+                                          | sustituido por<br>40.03.789                                         |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.799  | Cable conexión arnés control CM_P 61/E 3NAC400-415V50-60Hz                 | sustituido por<br>40.03.799P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.799P | Cable conexión arnés control CM_P 61/E 3NAC400-415V50-60Hz desde 09/2011   | 3204,71                                                             |
| 1     | ea    | 40.03.800    | Cable conexión arnés control CM_P 101/E 3NAC400-415V50-60Hz                | sustituido por<br>40.03.800P                                        |
| 1     | ea    | 40.03.800P   | Cable conexión arnés control CM_P 101/E 3NAC400-415V50-60Hz desde 09/2011  | 3630,72                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.801  | Cable conexión arnés control CM_P 62/E 3NAC400-415V50-60Hz                 | sustituido por<br>40.03.801P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.801P | Cable conexión arnés control CM_P 62/E 3NAC400-415V50-60Hz desde 09/2011   | 3412,67                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.802  | Cable conexión arnés control CM_P 102/E 3NAC400-415V50-60Hz                | sustituido por<br>40.03.802P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.802P | Cable conexión arnés control CM_P 102/E 3NAC400-415V50-60Hz desde 09/2011  | 5115,36                                                             |
| 1     | ea    | 40.03.803    | Cable conexión arnés control CM_P 201/E 3NAC400-415V50-60Hz                | sustituido por<br>40.03.803P                                        |
| 1     | ea    | 40.03.803P   | Cable conexión arnés control CM_P 201/E 3NAC400-415V50-60Hz desde 09/2011  | 10399,73                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.804  | Cable conexión arnés control CM_P 202/E 3NAC400-415V50-60Hz                | sustituido por<br>40.03.804P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.804P | Cable conexión arnés control CM_P 202/E 3NAC400-415V50-60Hz desde 09/2011  | 11717,08                                                            |
| 1     | ea    | 40.03.805    | Cable conexión arnés control CM_P 61/E 3AC 400-480V 50-60Hz                | sustituido por<br>40.03.805P                                        |
| 1     | ea    | 40.03.805P   | Cable conexión arnés control CM_P 61/E 3AC 400-480V 50-60Hz desde 09/2011  | 4267,84                                                             |
| 1     | ea    | 40.03.809    | Cable conexión arnés control CM_P 201/E 3AC 400-480V 50-60Hz               | sustituido por<br>40.03.809P                                        |
| 1     | ea    | 40.03.809P   | Cable conexión arnés control CM_P 201/E 3AC 400-480V 50-60Hz desde 09/2011 | 4951,56                                                             |
| 1     | ea    | 40.03.810    | Cable conexión arnés control CM_P 202/E 3AC 400-480V 50-60Hz               | sustituido por<br>40.03.810P                                        |

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                       | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 40.03.810P   | Cable conexión arnés control CM_P 202/E 3AC 400-480V 50-60Hz desde 09/2011        | 5779,25                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.811  | Cable conexión arnés control CM_P 61/E JA/US 3AC 200-240V 50-60Hz                 | sustituido por 40.03.811P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.811P | Cable conexión arnés control CM_P 61/E JA/US 3AC 200-240V 50-60Hz desde 09/2011   | 3429,36                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.812  | Cable conexión arnés control CM_P 101/E JA/US 3AC 200-240V 50-60Hz                | sustituido por 40.03.812P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.812P | Cable conexión arnés control CM_P 101/E JA/US 3AC 200-240V 50-60Hz desde 09/2011  | 4341,91                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.816P | Cable conexión arnés control CM_P 202/E JA/US 3AC 200-240V 50-60Hz desde 09/2011  | 5348,71                                                             |
| 1    | ea    | 40.03.817    | Cable conexión arnés control CM_P 61-102/G 1NAC100/230V50-60Hz                    | sustituido por 40.03.817P                                           |
| 1    | ea    | 40.03.817P   | Cable conexión arnés control CM_P 61-102/G 1NAC100/230V50-60Hz desde 09/2011      | 7837,70                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.818  | Cable conexión arnés control CM_P 201/202/G 1NAC100/230V50-60Hz                   | sustituido por 40.03.818P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.818P | Cable conexión arnés control CM_P 201/202/G 1NAC100/230V50-60Hz desde 09/2011     | 10863,65                                                            |
| 1    | ea    | 40.03.921    | Resistencia aire caliente CM_P 61 230V 10,3kW Y                                   | sustituido por 87.01.075                                            |
| 1    | ea    | 40.03.922    | Resistencia aire caliente CM_P 101 230V 18kW Y                                    | sustituido por 87.01.076                                            |
| 1    | ea    | 40.03.925    | Resistencia aire caliente CM_P 201 230V 18kW Y                                    | sustituido por 87.01.077                                            |
| 1    | ea    | 40.03.926    | Resistencia aire caliente CM_P 202 230V 33kW Y                                    | sustituido por 87.01.078                                            |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.928  | Altavoz cpl. SCC / VCC                                                            | sustituido por 40.03.928P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.928P | Altavoz cpl. SCC / VCC desde 09/2011                                              | 618,34                                                              |
| 1    | ea    | 40.03.929    | Carcasa superiordel altoparlante SCC_WE                                           | sustituido por 40.03.928P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.931  | Disipador pequeño 2 SSR SCC_WE,CM_P/E                                             | sustituido por 40.03.931P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.931P | Disipador pequeño 2 SSR SCC_WE, CM_P/E; LM1;D-F(E) desde 09/2011                  | 416,63                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.932  | Disipador de calor grande 2 SSR                                                   | sustituido por 40.03.932P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.932P | Disipador de calor grande 2 SSR LM1 LM2; C(E) desde 09/2011                       | 793,96                                                              |
| 1    | ea    | 40.03.939    | Resistencia aire caliente SCC_WE, CM_P 61 277V 10,3kW Y                           | sustituido por 87.01.035                                            |
| 1    | ea    | 40.03.940    | Resistencia aire caliente SCC_WE, CM_P 101 277V 18kW Y                            | sustituido por 87.01.047                                            |
| 1    | ea    | 40.03.943    | Resistencia aire caliente SCC_WE, CM_P 201 277V 18kW Y                            | sustituido por 87.01.066                                            |
| 1    | ea    | 40.03.944    | Resistencia aire caliente SCC_WE, CM_P 202 277V 33kW Y                            | sustituido por 87.01.072                                            |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.948  | Ventilador de refrigeración con NTC SCC_WE,CM_P 201/202 12V DC                    | sustituido por 40.03.948P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.948P | Ventilador de refrigeración con NTC SCC_WE,CM_P 201/202 12V DC desde 09/2011      | 2957,44                                                             |
| 1    | ea    | 40.03.949    | Motor turbina con reten junta de eje *Wet-protect* Línea SCC 61-202 100-240V 450W | sustituido por 40.00.274P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.949P | Motor turbina con reten junta de eje *Wet-protect* Línea SCC 61-202 100-240V 450W | sustituido por 40.00.274P                                           |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado



| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                             | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 40.03.952    | Terminal gris WKN 6/U desde 09/2011                                                     | 63,29                                                               |
| 1     | ea    | 40.03.953    | Terminal tierra WKN 6SL/U                                                               | sustituido por<br>40.03.953P                                        |
| 1     | ea    | 40.03.953P   | Terminal tierra WKN 6SL/U desde 09/2011                                                 | 300,82                                                              |
| 1     | ea    | 40.03.955    | Terminal gris WKN 10/U desde 09/2011                                                    | 90,77                                                               |
| 1     | ea    | 40.03.956    | Terminal tierra WKN 10SL/U                                                              | sustituido por<br>40.03.956P                                        |
| 1     | ea    | 40.03.956P   | Terminal tierra WKN 10SL/U desde 09/2011                                                | 240,31                                                              |
| 1     | ea    | 40.03.964    | Resistencia aire caliente SCC_WE, CM_P 61 240V 10,3kW Y                                 | sustituido por<br>87.01.033                                         |
| 1     | ea    | 40.03.966    | Resistencia aire caliente SCC_WE, CM_P 61 230V 10,3kW                                   | sustituido por<br>87.01.038                                         |
| 1     | ea    | 40.03.968    | Resistencia aire caliente SCC_WE, CM_P 61 208V 10,3kW                                   | sustituido por<br>87.01.039                                         |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.978  | Cable conexión Contactor-SSR SCC_WE, CM_P 202/E                                         | sustituido por<br>40.03.978P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.978P | Cable conexión Contactor-SSR SCC_WE, CM_P 202/E desde<br>09/2011                        | 5906,53                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.979  | Cable conexión Contactor-SSR SCC_WE, CM_P 201/E JA/US                                   | sustituido por<br>40.03.979P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.979P | Cable conexión Contactor-SSR SCC_WE, CM_P 201/E JA/US desde<br>09/2011                  | 7385,60                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.981  | Conmutador con cable USA SCC_WE, CM_P, 61-102/E                                         | sustituido por<br>40.03.981P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.981P | Conmutador con cable USA SCC_WE, CM_P, 61-102/E desde<br>09/2011                        | 455,93                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.984  | Transformador para ventilador de refrigeración Pri 200-250V Sec 24V<br>DC               | sustituido por<br>40.03.984P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.984P | Transformador para ventilador de refrigeración Pri 200-250V Sec 24V<br>DC desde 09/2011 | 7020,10                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.985  | Ventilador de refrigeración SCC_WE,CM_P, 201/202 24V DC                                 | sustituido por<br>40.03.985P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.985P | Ventilador de refrigeración SCC_WE,CM_P, 201/202 24V DC desde<br>09/2011                | 3713,49                                                             |
| 1     | ea    | 40.03.987    | Cable para el altavoz SCC_WE, CM_P 201/202                                              | sustituido por<br>40.03.987P                                        |
| 1     | ea    | 40.03.987P   | Cable para el altavoz SCC_WE, CM_P 201/202 desde 09/2011                                | 311,25                                                              |
| 1     | ea    | 40.03.989    | Altavoz K 64 WPT SCC_WE 201/202                                                         | sustituido por<br>40.03.928P                                        |
| 2     | ea    | 40.03.991    | Cable K1 entrada, VCC 112                                                               | sustituido por<br>40.03.991P                                        |
| 2     | ea    | 40.03.991P   | Cable K1 entrada, VCC 112 Desde 10/2011                                                 | 300,47                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.993  | Reborde ciego para el elemento de calefacción Línea SCC 61-101/201                      | sustituido por<br>40.03.993P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.03.993P | Reborde ciego para el elemento de calefacción Línea SCC 61-101/201<br>desde 04/2004     | 1665,13                                                             |
| 10    | ea    | 40.03.994    | Bombilla halógena 300°C Línea SCC 12V 14.3W 300°C                                       | sustituido por<br>3024.0201P                                        |
| 10    | ea    | 40.03.994P   | Bombilla halógena 300°C Línea SCC 12V 14.3W 300°C                                       | sustituido por<br>3024.0201P                                        |
| 1     | ea    | 40.03.995    | Cable bus 0.85m SCC_WE, CM_P                                                            | sustituido por<br>40.03.998P                                        |
| 1     | ea    | 40.03.996    | Cable bus 1.15m SCC_WE, CM_P                                                            | sustituido por<br>40.03.998P                                        |



| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                      | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 40.03.997    | Cable bus 0.97m SCC_WE, CM_P                                                     | sustituido por<br>40.03.998P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.998  | Cable bus 1.15m SCC_WE, CM_P                                                     | sustituido por<br>40.03.998P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.998P | Cable bus 1.15m SCC_WE, CM_P desde 09/2011                                       | 1429,34                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.999  | Cable bus 1.5m SCC_WE, CM_P                                                      | sustituido por<br>40.03.999P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.03.999P | Cable bus 1.5m SCC_WE, CM_P desde 09/2011                                        | 1562,88                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.002  | Cable interruptor 0/I - MMI VCC_ME 112-311                                       | sustituido por<br>40.04.002P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.002P | Cable interruptor 0/I - MMI VCC_ME 112-311 Desde 10/2011                         | 451,75                                                              |
| 1    | ea    | 40.04.004    | Cable data transfer 0.2m                                                         | sustituido por<br>40.04.004P                                        |
| 1    | ea    | 40.04.004P   | Cable data transfer 0.2m desde 09/2011                                           | 342,55                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.008  | Contactor B&J K3-176A00 230                                                      | sustituido por<br>40.04.008P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.008P | Contactor B&J K3-176A00 230 desde 09/2011                                        | 19541,22                                                            |
| 1    | ea    | 40.04.034    | Altavoz K 64 WPT SCC_WE 62-102                                                   | sustituido por<br>40.03.928P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.035  | Transformador de energía SCC_WE, CM_P 180VA desde 09/2011 hasta 02/2013          | 5797,68                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.036  | Transformador de energía *Canada* SCC_WE, CM_P 400VA                             | sustituido por<br>40.04.036P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.036P | Transformador de energía *Canada* SCC_WE, CM_P 400VA desde 09/2011 hasta 02/2013 | 6782,92                                                             |
| 1    | ea    | 40.04.037    | Sonda núcleo CM_P 61                                                             | sustituido por<br>40.04.040P                                        |
| 1    | ea    | 40.04.038    | Sonda núcleo CM_P 62                                                             | sustituido por<br>40.04.040P                                        |
| 1    | ea    | 40.04.039    | Sonda núcleo CM_P 101                                                            | sustituido por<br>40.04.040P                                        |
| 1    | ea    | 40.04.040    | Sonda núcleo CM_P 102                                                            | sustituido por<br>40.04.040P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.040P | Sonda núcleo CM_P 61-102 desde 09/2011                                           | 2353,71                                                             |
| 1    | ea    | 40.04.041    | Sonda núcleo CM_P 201/202 *derecho*                                              | sustituido por<br>40.04.041P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.041P | Sonda núcleo CM_P 201/202 *derecho* desde 09/2011                                | 2219,12                                                             |
| 1    | ea    | 40.04.046    | Cable Interface USB 1.0m SCC_WE, CM_P, VCCM                                      | sustituido por<br>40.04.046P                                        |
| 1    | ea    | 40.04.046P   | Cable Interface USB 1.0m SCC_WE, CM_P, VCCM desde 04/2004                        | 203,10                                                              |
| 1    | ea    | 40.04.047    | Cable Interface USB 1.6m SCC_WE, CM_P                                            | sustituido por<br>40.04.047P                                        |
| 1    | ea    | 40.04.047P   | Cable Interface USB 1.6m SCC_WE, CM_P desde 09/2011                              | 319,95                                                              |
| 1    | ea    | 40.04.048    | Zumbador CM_P 61-202 12V                                                         | sustituido por<br>40.04.048P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.048P | Zumbador CM_P 61-202 12V desde 09/2011                                           | 651,72                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.064  | Cable bus 0.5m RJ45                                                              | sustituido por<br>40.04.064P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.064P | Cable bus 0.5m RJ45                                                              | 863,17                                                              |
| 1    | ea    | 40.04.065    | Soporte para el conector RJ45 61-102                                             | sustituido por<br>40.04.065P                                        |
| 1    | ea    | 40.04.065P   | Soporte para el conector RJ45 61-102 desde 09/2011                               | 227,44                                                              |
| 1    | ea    | 40.04.085    | Termopar para interior cabina B1 CM_P 61-102G                                    | sustituido por<br>40.03.528P                                        |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 40.04.089    | Cable bus 1.15m SCC_WE, CM_P                                               | sustituido por<br>40.04.089P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.089P | Cable bus 1.15m SCC_WE, CM_P desde 09/2011                                 | 562,00                                                              |
| 1     | ea    | 40.04.090    | Tapa para conector USB Panel de mandos - demostración SCC_WE               | sustituido por<br>40.04.090P                                        |
| 1     | ea    | 40.04.090P   | Tapa para conector USB Panel de mandos - demostración SCC_WE desde 09/2011 | 263,61                                                              |
| 1     | ea    | 40.04.091    | Cable data transfer 0.65m                                                  | sustituido por<br>40.03.998P                                        |
| 1     | ea    | 40.04.095    | Cable bus 0.3m RJ45                                                        | sustituido por<br>40.04.095P                                        |
| 1     | ea    | 40.04.095P   | Cable bus 0.3m RJ45                                                        | 342,55                                                              |
| 1     | ea    | 40.04.096    | Termopar para interior cabina B1 SCC_WE 61-101                             | sustituido por<br>40.03.528P                                        |
| 1     | ea    | 40.04.097    | Sonda núcleo SCC_WE 61                                                     | sustituido por<br>40.00.606P                                        |
| 1     | ea    | 40.04.098    | Sonda núcleo SCC_WE 62                                                     | sustituido por<br>40.00.606P                                        |
| 1     | ea    | 40.04.104    | Sonda núcleo SCC 101 *derecho* *Nandos*                                    | sustituido por<br>40.04.104P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.104P | Sonda núcleo SCC, SCC_WE 61/ 101 *derecho* *Nandos* desde 07/2008          | 3005,78                                                             |
| 1     | ea    | 40.04.105    | Termopar del generador de vapor *B5* SCC_WE, CM_P 61E                      | sustituido por<br>40.04.107P                                        |
| 1     | ea    | 40.04.106    | Termopar del generador de vapor *B5* SCC_WE, CM_P 61E                      | sustituido por<br>40.04.107P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.107  | Termopar del generador de vapor *B5* SCC_WE, CM_P 61E                      | sustituido por<br>40.04.107P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.107P | Termopar del generador de vapor *B5* SCC_WE, CM_P 61-202E desde 09/2011    | 574,17                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.108  | Termopar del generador de vapor *B5* SCC_WE, CM_P 61/62G                   | sustituido por<br>40.04.108P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.108P | Termopar del generador de vapor *B5* SCC_WE, CM_P 61/62G desde 09/2011     | 498,70                                                              |
| 1     | ea    | 40.04.109    | Termopar del generador de vapor *B5* SCC_WE, CM_P 101/102G                 | sustituido por<br>40.04.110P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.110  | Termopar del generador de vapor *B5* SCC_WE, CM_P 202G                     | sustituido por<br>40.04.110P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.110P | Termopar del generador de vapor *B5* SCC_WE, CM_P 202G desde 09/2011       | 538,70                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.111  | Termopar del generador de vapor *B5* SCC_WE, CM_P 201G                     | sustituido por<br>40.04.111P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.111P | Termopar del generador de vapor *B5* SCC_WE, CM_P 201G desde 09/2011       | 588,78                                                              |
| 1     | ea    | 40.04.113    | Cable para el altavoz Línea SCC_WE, 61                                     | sustituido por<br>40.03.987P                                        |
| 1     | ea    | 40.04.114    | Cableado lámpara interior SCC_WE, CM_P 61-102                              | sustituido por<br>40.04.114P                                        |
| 1     | ea    | 40.04.114P   | Cableado lámpara interior SCC_WE, CM_P 61-102 desde 09/2011                | 342,55                                                              |
| 1     | ea    | 40.04.115    | Ventilador de refrigeración SCC_WE,CM_P, XS 61/E 24V DC                    | sustituido por<br>40.03.428P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.115P | Ventilador de refrigeración SCC_WE,CM_P, XS 61/E 24V DC                    | sustituido por<br>40.03.428P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.116  | Arnés de cable que aísla el transformador SCC_WE, CM_P 202/G *US*          | sustituido por<br>40.04.116P                                        |

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                         | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 40.04.116P | Arnés de cable que aísla el transformador SCC_WE, CM_P 202/G *US* desde 09/2011     | 949,07                                                              |
| 1    | ea    | 40.04.118    | Terminal azul WKN10/U                                                               | sustituido por 40.04.118P                                           |
| 1    | ea    | 40.04.118P   | Terminal azul WKN10/U desde 09/2011                                                 | 86,59                                                               |
| 1    | ea    | 40.04.121    | Terminal azul WK4/UBL                                                               | sustituido por 40.04.121P                                           |
| 1    | ea    | 40.04.121P   | Terminal azul WK4/UBL                                                               | 89,72                                                               |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.122  | Tapa para fusible *UL*                                                              | sustituido por 40.04.122P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.122P | Tapa para fusible *UL* desde 09/2011                                                | 406,89                                                              |
| 1    | ea    | 40.04.143    | Juego de cables, Optimización de la energía SCC CMP 61-102/E LM2; A                 | sustituido por 40.04.143P                                           |
| 1    | ea    | 40.04.143P   | Juego de cables, Optimización de la energía SCC CMP 61-102/E LM2; A desde 09/2011   | 256,65                                                              |
| 1    | ea    | 40.04.144    | Cable Energy_opt con conector SCC_WE, CM_P 201/202/E, VCC112T                       | sustituido por 40.04.144S                                           |
| 1    | ea    | 40.04.144S   | Cable Energy_opt con conector SCC_WE, CM_P 201/202/E, VCC112T desde 09/2011         | 298,39                                                              |
| 1    | ea    | 40.04.145    | Altavoz K 64 WPT SCC_WE 61                                                          | sustituido por 40.03.928P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.146  | Cable bus 4.30m UltraVent                                                           | sustituido por 40.04.146P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.146P | Cable bus 4.30m UltraVent desde 02/2014                                             | 2883,02                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.147  | Cable Interface USB 0.9m CombiDuo                                                   | sustituido por 40.04.147P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.147P | Cable Interface USB 0.9m CombiDuo desde 09/2011                                     | 461,84                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.148  | Cable bus 3.63m UltraVent                                                           | sustituido por 40.04.148P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.148P | Cable bus 3.63m UltraVent desde 09/2011                                             | 1535,75                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.151  | Condensador 3,5µF UltraVent®                                                        | sustituido por 40.04.151P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.151P | Condensador 3,5µF UltraVent®                                                        | 1201,89                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.152  | Condensador 10µF UltraVent                                                          | sustituido por 40.04.152P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.152P | Condensador 10µF UltraVent desde 09/2011                                            | 2193,39                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.157  | Caja de empalmes B13 Línea SCC 61                                                   | sustituido por 40.04.157P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.157P | Caja de empalmes B13 Línea SCC 61 desde 09/2011                                     | 469,14                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.158  | Termostato de seguridad, Bilímite 103°C B13, 61-202G, LM1 LM2; B-G(G)               | sustituido por 40.04.158P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.158P | Termostato de seguridad, Bilímite 103°C B13, 61-202G, LM1 LM2; B-G(G) desde 09/2011 | 1687,38                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.166  | LED rojo UltraVent Plus                                                             | sustituido por 40.04.166P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.166P | LED rojo UltraVent Plus                                                             | 1205,02                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.178  | Cable alimentación 3xAWG14 SCC_WE, CM_P 62/102/202/G *UL*                           | sustituido por 40.04.178P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.178P | Cable alimentación 3xAWG14 SCC_WE, CM_P 62/102/202/G *UL* desde 09/2011             | 2171,13                                                             |
| 1    | ea    | 40.04.180    | Energy_opt-Terminal 4polos SCC_WE, CM_P                                             | sustituido por 40.04.180P                                           |
| 1    | ea    | 40.04.180P   | Energy_opt-Terminal 4polos desde 09/2011                                            | 111,29                                                              |

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                         | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 40.04.181    | Arnés de cable que aísla el transformador SCC_WE, CM_P 61-101/G<br>*US*                             | sustituido por<br>40.04.181P                                        |
| 1     | ea    | 40.04.181P   | Arnés de cable que aísla el transformador SCC_WE, CM_P 61-101/G<br>*US* desde 09/2011               | 345,68                                                              |
| 1     | ea    | 40.04.182    | Arnés de cable que aísla el transformador SCC_WE, CM_P 62/102/G<br>*US*                             | sustituido por<br>40.04.182P                                        |
| 1     | ea    | 40.04.182P   | Arnés de cable que aísla el transformador SCC_WE, CM_P 62/102/G<br>*US* desde 09/2011               | 2242,42                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.184  | Arnés de cable que aísla el transformador SCC_WE, CM_P 62/102/G<br>*CA* desde 09/2011 hasta 02/2013 | 2255,29                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.185  | Cable para seguro de flujo B13 SCC_WE, CM_P / G                                                     | sustituido por<br>40.04.185P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.185P | Cable para seguro de flujo B13 SCC_WE, CM_P / G desde 09/2011                                       | 930,98                                                              |
| 1     | ea    | 40.04.189    | Cable de energía azul K1 entrada VCC 112                                                            | sustituido por<br>40.04.189P                                        |
| 1     | ea    | 40.04.189P   | Cable de energía azul K1 entrada VCC 112 Desde 10/2011                                              | 169,02                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.192  | Limitador de intensidad ESX10-2A VCC 211-311P                                                       | sustituido por<br>40.04.192P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.192P | Limitador de intensidad ESX10-2A VCC 211-311P Desde 01/05                                           | 2584,63                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.211  | Disipador 3 SSR SCC_WE, CM_P E                                                                      | sustituido por<br>40.04.211P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.211P | Disipador 3 SSR SCC_WE, CM_P 62/102E; LM1; G(E) desde 09/2011                                       | 1111,82                                                             |
| 10    | ea    | 40.04.217    | Cortar la abrazadera 0.5-0.75mm <sup>2</sup> roja                                                   | sustituido por<br>40.04.217P                                        |
| 10    | ea    | 40.04.217P   | Cortar la abrazadera 0.5-0.75mm <sup>2</sup> roja                                                   | 1727,38                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.229  | Condensador 14µF UltraVent®                                                                         | sustituido por<br>40.04.229P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.229P | Condensador 14µF UltraVent® desde 09/2011                                                           | 4030,31                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.230P | Condensador 40µF UltraVent® desde 09/2011                                                           | 5042,32                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.231  | Retransmisión del pulso Ultravent *US*                                                              | sustituido por<br>40.04.231P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.231P | Retransmisión del pulso Ultravent *US* desde 09/2011                                                | 3499,96                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.266  | Arnés Control VCC 112 3AC 220-240V                                                                  | sustituido por<br>40.04.266P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.266P | Arnés Control VCC 112 3AC 220-240V Desde 10/2011                                                    | 11074,40                                                            |
| 1     | ea    | 40.04.278    | Toma 2p+t 16A DK 230VAC 16A                                                                         | sustituido por<br>40.04.278P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.278P | Toma 2p+t 16A DK 230VAC 16A                                                                         | 981,41                                                              |
| 1     | ea    | 40.04.281    | Cable Energy_opt con conector Línea VCCM (Opción Energy_opt)                                        | sustituido por<br>40.04.281P                                        |
| 1     | ea    | 40.04.281P   | Cable Energy_opt con conector Línea VCCM (Opción Energy_opt)<br>Desde 10/2011                       | 308,82                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.292  | Arnés de cableado, elem. de calefacción VCC 211 3AC 220-440V                                        | sustituido por<br>40.04.292P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.292P | Arnés de cableado, elem. de calefacción VCC 211 3AC 220-440V<br>Desde 10/2011                       | 18795,60                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.293  | Arnés de cableado, elem. de calefacción VCC 311 3AC 220-440V                                        | sustituido por<br>40.04.293P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.293P | Arnés de cableado, elem. de calefacción VCC 311 3AC 220-440V<br>Desde 10/2011                       | 21592,72                                                            |
| 1     | ea    | 40.04.296    | Puente Core probe                                                                                   | sustituido por<br>40.04.296P                                        |
| 1     | ea    | 40.04.296P   | Puente Core probe desde 09/2011                                                                     | 343,60                                                              |

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                             | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 40.04.302  | Retransmisión Ultravent *US* 110V                                       | sustituido por<br>40.04.302P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.302P | Retransmisión Ultravent *US* 110V desde 09/2011                         | 2486,21                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.303  | Relé 24V 2U UltraVent US 24V                                            | sustituido por<br>40.04.303P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.303P | Relé 24V 2U UltraVent US 24V desde 09/2011                              | 2919,53                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.304  | Relé 24V 1U UltraVent Plus 24V                                          | sustituido por<br>40.04.304P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.304P | Relé 24V 1U UltraVent Plus 24V desde 09/2011                            | 1124,69                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.305  | Contactor 24V UltraVent US 24V DC                                       | sustituido por<br>40.04.305P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.305P | Contactor 24V UltraVent US 24V DC desde 09/2011                         | 2052,54                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.306  | Contactor 24V UltraVent US 24V DC                                       | sustituido por<br>40.04.306P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.306P | Contactor 24V UltraVent US 24V DC desde 09/2011                         | 1648,78                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.307P | Contactor B&J K3-10NA00-40EUR 110R T UltraVent JA/US 110V desde 09/2011 | 1557,32                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.319  | Transformador de alimentación de cilindro 24VDC 1,6AT                   | sustituido por<br>40.04.319P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.319P | Transformador de alimentación de cilindro 24VDC 1,6AT                   | 5712,48                                                             |
| 1    | ea    | 40.04.324    | Fusible 6,3x32mm 250V 0,5A T                                            | sustituido por<br>40.04.324P                                        |
| 10   | ea    | 40.04.324P   | Fusible 6,3x32mm 250V 0,5A T                                            | 232,66                                                              |
| 1    | ea    | 40.04.331    | Cable del adaptador para Llave de bola desagüe SCC, SCC_WE 61-202       | sustituido por<br>40.04.393P                                        |
| 1    | ea    | 40.04.332    | Haz mando VCC 211-311 3AC 220V 50/60Hz                                  | sustituido por<br>40.05.020                                         |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.341  | Toma 2p+t 15A (Australia) 230VAC 15A                                    | sustituido por<br>40.07.490P                                        |
| 1    | ea    | 40.04.341P   | Toma 2p+t 15A (Australia) 230VAC 15A                                    | sustituido por<br>40.07.490P                                        |
| 1    | ea    | 40.04.342P   | Contacto de puerta 0.45m 60-202, LM1; A                                 | sustituido por<br>40.00.454P                                        |
| 1    | ea    | 40.04.343    | Contacto de puerta 1.05m SCC_WE, CM_P 61-102 lh                         | sustituido por<br>40.00.454P                                        |
| 1    | ea    | 40.04.349    | Motor válvula de la cuba VCC 211-311                                    | sustituido por<br>40.04.349S                                        |
| 1    | ea    | 40.04.349P   | Motor válvula de la cuba VCC 211-311                                    | sustituido por<br>40.04.349S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.349S | Motor válvula de la cuba VCC 211-311 Desde 09/2013                      | 4419,82                                                             |
| 10   | ea    | 40.04.350    | Fusible 6.35x32mm 15A                                                   | sustituido por<br>40.04.350P                                        |
| 10   | ea    | 40.04.350P   | Fusible 6.35x32mm 15A                                                   | 192,66                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.356  | Interruptor principal Ultravent Ultravent Ligne SCC_WE US 09/11         | sustituido por<br>40.04.356P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.356P | Interruptor principal Ultravent Ultravent Ligne SCC_WE US 09/11         | 3617,86                                                             |
| 1    | ea    | 40.04.362    | Cableado lámpara interior SCC_WE, CM_P 61-102                           | sustituido por<br>40.04.114P                                        |
| 1    | ea    | 40.04.363    | Cableado lámpara interior SCC_WE, CM_P 201/202                          | sustituido por<br>40.03.532P                                        |
| 1    | ea    | 40.04.366    | Cable adaptador para CDS sensor SCC / VCC                               | sustituido por<br>40.04.366P                                        |
| 1    | ea    | 40.04.366P   | Cable adaptador para CDS sensor SCC / VCC                               | 260,48                                                              |

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                     | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 40.04.368    | Cable conexión electrodo del nivel SCC, CM, SCC_WE, CM_P                                        | sustituido por<br>40.04.368P                                        |
| 1     | ea    | 40.04.368P   | Cable conexión electrodo del nivel SCC, CM, SCC_WE, CM_P desde 09/2011                          | 292,13                                                              |
| 1     | ea    | 40.04.369    | Apoyo de toma de corriente Thermojet                                                            | sustituido por<br>87.00.568 (FR),<br>87.00.569 (DE)                 |
| 1     | ea    | 40.04.370    | Termostato de seguridad calentador                                                              | sustituido por<br>40.04.370P                                        |
| 1     | ea    | 40.04.370P   | Termostato de seguridad calentador                                                              | 204,14                                                              |
| 1     | ea    | 40.04.372    | Resistencia 1400w (Contacto atornillado) VCC 111-211 200V 1400W                                 | sustituido por<br>87.00.588                                         |
| 1     | ea    | 40.04.373    | Pantalla para sonda núcleo SCC_WE, CM_P 61-201 E                                                | sustituido por<br>40.04.373P                                        |
| 1     | ea    | 40.04.373P   | Pantalla para sonda núcleo SCC_WE, CM_P 61-201 E desde 08/2012                                  | 625,29                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.377  | Cable bus RJ45 / YY-Molex 1.8m                                                                  | sustituido por<br>40.04.377P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.377P | Cable bus RJ45 / YY-Molex 1.8m                                                                  | 674,33                                                              |
| 3     | ea    | ✓ 40.04.386  | Cable K1 entrada, VCC 211 3AC 200-240V                                                          | sustituido por<br>40.04.386P                                        |
| 3     | ea    | ✓ 40.04.386P | Cable K1 entrada, VCC 211 3AC 200-240V Desde 10/2011                                            | 5840,81                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.387  | Cable de motor enclavamiento tapa W36 VCC 211-311+                                              | sustituido por<br>40.04.387P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.387P | Cable de motor enclavamiento tapa W36 VCC 211-311+ Desde 05/2013                                | 1211,28                                                             |
| 1     | ea    | 40.04.389    | Ventilador de refrigeración VCCM 112T                                                           | sustituido por<br>87.00.631                                         |
| 1     | ea    | 40.04.393    | Cable del adaptador para Llave de bola desagüe 2850mm+resistor SCC, SCC_WE 61-202               | sustituido por<br>40.04.393P                                        |
| 1     | ea    | 40.04.393P   | Cable del adaptador para Llave de bola desagüe 2850mm+resistor SCC, SCC_WE 61-202 desde 04/2004 | 451,75                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.403  | Sonda núcleo 3x2 con enchufe del ángulo SCC_WE, CM_P 61-102                                     | sustituido por<br>40.04.403P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.403P | Sonda núcleo 3x2 con enchufe del ángulo SCC_WE, CM_P 61-102 desde 05/2014                       | 14439,78                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.405  | Enchufe oculto para Sousvide Ø15                                                                | sustituido por<br>40.04.405P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.405P | Enchufe oculto para Sousvide Ø15 desde 09/2011                                                  | 6152,06                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.407  | Cable que conecta con el zócalo *Sousvide* SCC_5S, CM_P                                         | sustituido por<br>40.04.407P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.407P | Cable que conecta con el zócalo *Sousvide* SCC_5S, CM_P desde 09/2011                           | 5898,54                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.422  | Microinterr. posic. motor enclavamiento tapa VCCM 211/311+                                      | sustituido por<br>40.04.422P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.422P | Microinterr. posic. motor enclavamiento tapa VCCM 211/311+ Desde 05/2013                        | 676,41                                                              |
| 1     | ea    | 40.04.423    | Haz termostato de seguridad calentador VCCM 112                                                 | sustituido por<br>40.04.423P                                        |
| 1     | ea    | 40.04.423P   | Haz termostato de seguridad calentador VCCM 112 desde 05/2013                                   | 366,20                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.424  | Haz termostato de seguridad calentador VCCM 211                                                 | sustituido por<br>40.04.424P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.424P | Haz termostato de seguridad calentador VCCM 211 desde 05/2013                                   | 841,26                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.426  | Transformador para alimentación VarioSmoker 200-240V 50/60Hz                                    | sustituido por<br>40.04.426P                                        |

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                  | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 40.04.426P | Transformador para alimentación VarioSmoker 200-240V 50/60Hz desde 04/2013                   | 2483,08                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.435  | Cable X130 Motor enclavamiento tapa W35 VCC 211-311                                          | sustituido por<br>40.04.435P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.435P | Cable X130 Motor enclavamiento tapa W35 VCC 211-311 Desde 05/2013                            | 855,86                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.440  | Arnés control alimentación salida conector VCCM 112T 3NAC 400V                               | sustituido por<br>40.04.440P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.440P | Arnés control alimentación salida conector VCCM 112T 3NAC 400V                               | 3106,98                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.449  | Haz termopar VCCM 112T                                                                       | sustituido por<br>40.04.449P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.449P | Haz termopar VCCM 112T desde 10/2013                                                         | 3416,50                                                             |
| 1    | ea    | 40.04.452    | Microinterr. posic. válvula cuba VCCM 112T                                                   | sustituido por<br>87.00.700                                         |
| 1    | ea    | 40.04.454    | Transformador VCC 111-311 0-200-208-240V / 17DC                                              | sustituido por<br>87.00.603                                         |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.458  | Interruptor principal para VarioSmoker                                                       | sustituido por<br>40.04.458P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.458P | Interruptor principal para VarioSmoker desde 04/2013                                         | 767,18                                                              |
| 1    | ea    | 40.04.461    | Electroválvula 3/8" NO 112P C4 VCCM 112+ 200V AC                                             | sustituido por<br>87.00.684                                         |
| 1    | ea    | 40.04.467    | Contacto de puerta SCC, CM 61-102 bisagras a la izquierda                                    | sustituido por<br>40.05.371P                                        |
| 1    | ea    | 40.04.468    | Resistencia VCC 111-311 230V 1400W                                                           | sustituido por<br>87.00.586                                         |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.477  | Haz termostato de seguridad calentador VCCM 311                                              | sustituido por<br>40.04.477P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.477P | Haz termostato de seguridad calentador VCCM 311 desde 05/2013                                | 888,90                                                              |
| 1    | ea    | 40.04.481    | Calentador VCC 112-311 1400W 445V Kerdi F                                                    | sustituido por<br>87.00.587                                         |
| 1    | ea    | 40.04.493    | Cable Interface USB 0.5m VCCM 112                                                            | sustituido por<br>40.04.046P                                        |
| 1    | ea    | 40.04.495    | Atornilladure de cables M25 ø5mm *divisible*                                                 | sustituido por<br>40.04.495P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.495P | Atornilladure de cables M25 ø5mm *divisible*                                                 | 1171,99                                                             |
| 1    | ea    | 40.04.499    | Cable adaptador para bomba limpieza                                                          | sustituido por<br>40.04.499P                                        |
| 1    | ea    | 40.04.499P   | Cable adaptador para bomba limpieza                                                          | 245,53                                                              |
| 1    | ea    | 40.04.501    | Termostato de seguridad 130°                                                                 | sustituido por<br>40.04.501P                                        |
| 1    | ea    | 40.04.501P   | Termostato de seguridad 130°                                                                 | 271,26                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.503  | Haz alimentación motor válvula de la cuba X25                                                | sustituido por<br>40.04.503P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.503P | Haz alimentación motor válvula de la cuba X25                                                | 1843,53                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.504  | Haz alimentación motor válvula de la cuba izquierda X11 VCCM 112-311                         | sustituido por<br>40.04.504P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.504P | Haz alimentación motor válvula de la cuba izquierda X11 VCCM 112-311                         | 1122,26                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.505  | Haz alimentación motor válvula de la cuba derecha X6/X17 VCC 112                             | sustituido por<br>40.04.505P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.505P | Haz alimentación motor válvula de la cuba derecha X6/X17 VCC 112 Desde 02/2008 hasta 10/2011 | 1320,14                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.506  | Sonda núcleo con enchufe del ángulo SCC_WE, CM_P 61-102 desde 09/2011                        | 8521,07                                                             |



| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                          | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 40.04.507  | Sonda núcleo con enchufe del ángulo SCC_5S, CM_P 201/202                             | sustituido por<br>40.04.507P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.507P | Sonda núcleo con enchufe del ángulo SCC_5S, CM_P 201/202 desde 09/2011               | 8687,65                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.508  | Sonda núcleo *Sousvide* SCC_ME, CM_P 61-102                                          | sustituido por<br>40.04.508P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.508P | Sonda núcleo *Sousvide* SCC_ME, CM_P 61-102 desde 09/2011                            | 7732,33                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.509  | Sonda núcleo *Sousvide* SCC_WE, CM_P 201/202                                         | sustituido por<br>40.04.509P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.509P | Sonda núcleo *Sousvide* SCC_WE, CM_P 201/202 desde 09/2011                           | 8000,46                                                             |
| 1     | ea    | 40.04.511    | Haz alimentación motor válvula de la cuba VCCM 211-311                               | sustituido por<br>40.04.511P                                        |
| 1     | ea    | 40.04.511P   | Haz alimentación motor válvula de la cuba VCCM 211-311                               | 222,23                                                              |
| 1     | ea    | 40.04.512    | Termostato de seguridad, Bilímite 205°C VCCM 112-112T                                | sustituido por<br>40.04.512P                                        |
| 1     | ea    | 40.04.512P   | Termostato de seguridad, Bilímite 205°C                                              | 254,92                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.513  | Arnés Control VCCM 112 3NAC 400V                                                     | sustituido por<br>40.04.513P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.513P | Arnés Control VCCM 112 3NAC 400V Desde 11/2013 hasta 01/2015                         | 8714,78                                                             |
| 1     | ea    | 40.04.514    | Kit de montaje para sonda núcleo 3x2 con enchufe del ángulo SCC_5S 61-102            | sustituido por<br>87.01.262                                         |
| 1     | ea    | 40.04.516    | Arnés Control VCCM 211-311 3NAC 400V                                                 | sustituido por<br>40.05.020                                         |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.518  | Cable espiral FR/DE Carro reserva aceite                                             | sustituido por<br>40.04.518P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.518P | Cable espiral FR/DE Carro reserva aceite desde 05/2012                               | 5157,78                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.519  | Cable espiral UK Carro reserva aceite                                                | sustituido por<br>40.04.519P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.519P | Cable espiral UK Carro reserva aceite Desde 05/2012                                  | 4650,73                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.520P | Cable espiral CH Carro reserva aceite Desde 05/2012                                  | 5422,44                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.522P | Cable espiral AUS Carro reserva aceite Desde 05/2012                                 | 4930,34                                                             |
| 1     | ea    | 40.04.530P   | Atornilladure de cables M25x1.5                                                      | 47,99                                                               |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.538  | Sistema del parque para sonda núcleo 3x2 SCC_WE, CM_P                                | sustituido por<br>40.04.538P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.538P | Sistema del parque para sonda núcleo 3x2 SCC_WE, CM_P desde 05/2014                  | 3126,46                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.551  | Haz micro interruptor cilindro izquierdo S23/S24 X128/129 VCCM 112T                  | 4040,40                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.552  | Haz micro interruptor cilindro derecho S29/S30 X131/132 VCCM 112T                    | 4546,40                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.553  | Haz micro interruptor tapa alta S10/S12 X29 VCCM 112T                                | 2673,31                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.554  | Micro interruptor cuba izquierda baja S25 X30 VCCM 112T                              | 2331,80                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.555  | Micro interruptor cuba derecha baja S26 X27 VCCM 112T                                | 2325,54                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.557  | Kit de montaje para sonda núcleo *Sousvide* SCC_5S 201/202                           | sustituido por<br>40.04.557P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.557P | Kit de montaje para sonda núcleo *Sousvide* SCC_5S 201/202 desde 05/2014             | 27148,01                                                            |
| 1     | ea    | 40.04.559    | Kit de montaje para sonda núcleo con enchufe del ángulo SCC_5S, CM_P 201/202         | sustituido por<br>87.01.267                                         |
| 1     | ea    | 40.04.597    | Cable conexión A2 / X19 > Y1, Y2, Y3 + X75 > Y4, M12, M5 SCC_WE 61-102               | sustituido por<br>40.04.597P                                        |
| 1     | ea    | 40.04.597P   | Cable conexión A2 / X19 > Y1, Y2, Y3 + X75 > Y4, M12, M5 SCC_WE 61-102 desde 09/2011 | 755,01                                                              |

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                       | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 40.04.598    | Cable conexión sensor presión A2 / A4, X1 > P1 SCC_WE, CM_P 61-202                | sustituido por<br>40.04.598P                                        |
| 1    | ea    | 40.04.598P   | Cable conexión sensor presión A2 / A4, X1 > P1 SCC_WE, CM_P 61-202 desde 09/2011  | 216,31                                                              |
| 1    | ea    | 40.04.599    | Cable conexión A2 / A4, X14 > T1 SCC_WE, CM_P 61-102                              | sustituido por<br>40.06.662P                                        |
| 1    | ea    | 40.04.600    | Cable conexión sensor presión A2 / A4, X11 > Y5 SCC_WE, CM_P 61-202               | sustituido por<br>40.04.600P                                        |
| 1    | ea    | 40.04.600P   | Cable conexión sensor presión A2 / A4, X11 > Y5 SCC_WE, CM_P 61-202 desde 09/2011 | 147,80                                                              |
| 1    | ea    | 40.04.601    | Cable conexión A5 > XM8 + XM9 + Y12 SCC_WE, CM_P 61-202G                          | sustituido por<br>40.04.601P                                        |
| 1    | ea    | 40.04.601P   | Cable conexión A5 > XM8 + XM9 + Y12 SCC_WE, CM_P 61-202G desde 09/2011            | 505,31                                                              |
| 1    | ea    | 40.04.602    | Cable conexión A6 > XM10, Y13 SCC_WE, CM_P 201/202G                               | sustituido por<br>40.04.602P                                        |
| 1    | ea    | 40.04.602P   | Cable conexión A6 > XM10, Y13 SCC_WE, CM_P 201/202G desde 09/2011                 | 585,99                                                              |
| 1    | ea    | 40.04.603    | Kit de reparación para conector A2, X21 SCC / VCC                                 | sustituido por<br>40.04.603P                                        |
| 1    | ea    | 40.04.603P   | Kit de reparación para conector A2, X21 SCC / VCC desde 09/2011                   | 148,50                                                              |
| 1    | ea    | 40.04.604    | Kit de reparación para conector A1, X21 SCC 61-202                                | sustituido por<br>40.04.604P                                        |
| 1    | ea    | 40.04.604P   | Kit de reparación para conector A1, X21 SCC 61-202 desde 04/2004 hasta 09/2011    | 134,59                                                              |
| 1    | ea    | 40.04.605    | Kit de reparación para conector T4, SXT4 > M5 SCC_WE / CM_P 201/202               | sustituido por<br>40.04.605P                                        |
| 1    | ea    | 40.04.605P   | Kit de reparación para conector T4, SXT4 > M5 SCC_WE / CM_P 201/202 desde 09/2011 | 155,45                                                              |
| 1    | ea    | 40.04.637    | Terminal gris WKFN 4/35                                                           | sustituido por<br>40.04.637P                                        |
| 1    | ea    | 40.04.637P   | Terminal gris WKFN 4/35                                                           | 73,38                                                               |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.638  | Terminal tierra WKFN 4 SL/35                                                      | sustituido por<br>40.04.638P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.638P | Terminal tierra WKFN 4 SL/35                                                      | Precio a petición                                                   |
| 1    | ea    | 40.04.639    | Terminal gris WKFN 6/35                                                           | sustituido por<br>40.04.639P                                        |
| 1    | ea    | 40.04.639P   | Terminal gris WKFN 6/35                                                           | 85,90                                                               |
| 1    | ea    | 40.04.640P   | Terminal tierra WKFN 6 SL/35                                                      | 196,84                                                              |
| 1    | ea    | 40.04.641    | Terminal gris WKFN 10/35                                                          | sustituido por<br>40.04.641P                                        |
| 1    | ea    | 40.04.641P   | Terminal gris WKFN 10/35                                                          | 81,03                                                               |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.642  | Terminal gris WKFN 10 D1/2/35                                                     | sustituido por<br>40.04.642P                                        |
| 1    | ea    | 40.04.642P   | Terminal gris WKFN 10 D1/2/35                                                     | 228,14                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.643P | Terminal tierra de doble nivel amarillo/verde 10mm <sup>2</sup>                   | 488,27                                                              |
| 1    | ea    | 40.04.644    | Terminal gris WKFN 16/35                                                          | sustituido por<br>40.04.644P                                        |
| 1    | ea    | 40.04.644P   | Terminal gris WKFN 16/35                                                          | 106,77                                                              |
| 1    | ea    | 40.04.645    | Terminal gris WKFN 16 D1/2/35                                                     | sustituido por<br>40.04.645P                                        |
| 1    | ea    | 40.04.645P   | Terminal gris WKFN 16 D1/2/35                                                     | 195,45                                                              |
| 1    | ea    | 40.04.650    | Arnés Control VCCM 112 3NAC 400V                                                  | sustituido por<br>40.04.650P                                        |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                        | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 40.04.650P   | Arnés Control VCCM 112 3NAC 400V Desde 01/2015                                                     | 10405,64                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.656  | Micro interruptor NC, NO con tira                                                                  | sustituido por<br>40.04.656P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.656P | Micro interruptor NC, NO con tira                                                                  | 798,13                                                              |
| 1     | ea    | 40.04.657    | Cable MMI - TFT VCCM 112T, 112-311                                                                 | sustituido por<br>40.04.657P                                        |
| 1     | ea    | 40.04.657P   | Cable MMI - TFT VCCM 112T, 112-311 Desde 10/2011                                                   | 267,44                                                              |
| 1     | ea    | 40.04.668    | Tornillo aislador 2pol común.                                                                      | sustituido por<br>40.04.668P                                        |
| 1     | ea    | 40.04.668P   | Tornillo aislador 2pol común.                                                                      | 24,34                                                               |
| 1     | ea    | 40.04.689    | Fan motor w/o electric motor control SCC XS 623                                                    | sustituido por<br>87.01.374                                         |
| 1     | ea    | 40.04.707P   | Termopar para interior cabina B1 LM1 LM2; B(E)                                                     | sustituido por<br>40.06.805P                                        |
| 1     | ea    | 40.04.722    | Cable de red para el motor del ventilador, modelo de mesa SCC_WE / CM_P 61-102                     | sustituido por<br>87.01.284                                         |
| 1     | ea    | 40.04.723    | Cable de red para el motor del ventilador, modelo de piso SCC_WE / CM_P 201/202                    | sustituido por<br>87.01.285                                         |
| 1     | ea    | 40.04.750    | Presóstato 20 mbar VCC 112P-211P-311P                                                              | sustituido por<br>87.00.642                                         |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.765  | Arnés Control VCCM 112T 3NAC 400V                                                                  | sustituido por<br>40.04.765P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.765P | Arnés Control VCCM 112T 3NAC 400V Desde 05/2015                                                    | 9311,21                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.767  | Cable: Connect external power supply SCC_WE, CM_P, 61-102                                          | sustituido por<br>40.04.767P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.767P | Cable: Connect external power supply SCC_WE, CM_P, 61-102 desde 09/2011                            | Precio a petición                                                   |
| 1     | ea    | 40.04.771    | Filtro entrada de aire SCC XS 623                                                                  | sustituido por<br>40.04.771P                                        |
| 1     | ea    | 40.04.771P   | Filtro entrada de aire SCC 623, LM1; A desde 09/2016                                               | 244,13                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.784  | ópticas LED SCC XS 623                                                                             | sustituido por<br>87.01.768S                                        |
| 10    | ea    | 40.04.790    | Fusible FSK 5x20mm 4A 250V                                                                         | sustituido por<br>40.04.790P                                        |
| 10    | ea    | 40.04.790P   | Fusible FSK 5x20mm 4A 250V                                                                         | 324,47                                                              |
| 1     | ea    | 40.04.795    | Disipador pequeño SSR SCC XS 623                                                                   | sustituido por<br>40.04.795P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.795P | Disipador pequeño SSR SCC XS 623 desde 09/2016                                                     | 404,11                                                              |
| 1     | ea    | 40.04.803    | Resistencia 2287W 230V VCCM 112L                                                                   | sustituido por<br>87.00.674                                         |
| 1     | ea    | 40.04.810    | Soporte ventilador de refrigeración SCC XS 623                                                     | sustituido por<br>40.04.810P                                        |
| 1     | ea    | 40.04.810P   | Soporte ventilador de refrigeración SCC XS 623 desde 09/2016                                       | 131,11                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.811  | Rejilla para montaje de ventiladores XS 623                                                        | sustituido por<br>40.04.811P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.811P | Rejilla para montaje de ventiladores XS 623 desde 09/2016                                          | 717,45                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.819  | Transformador de alimentación de cilindro VCCM 211-311 200-250V / 17DC                             | sustituido por<br>40.04.819P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.819P | Transformador de alimentación de cilindro VCCM 211-311 200-250V / 17DC Desde 07/2015 hasta 02/2016 | 1952,38                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.823  | Arnés control alimentación salida conector VCCM 112L 3NAC 400V                                     | sustituido por<br>40.04.823P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.823P | Arnés control alimentación salida conector VCCM 112L 3NAC 400V                                     | 1430,03                                                             |

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                 | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 40.04.824  | Arnés Control VCCM 112L 3NAC 400V                                                           | sustituido por<br>40.04.824P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.824P | Arnés Control VCCM 112L 3NAC 400V hasta 01/2016                                             | 15754,70                                                            |
| 1    | ea    | 40.04.825    | Haz termopar VCCM 112L                                                                      | sustituido por<br>40.04.825P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.825P | Haz termopar VCCM 112L                                                                      | 5894,36                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.826  | Arnés de cableado, elem. de calefacción, cacerola izquierdo VCCM 112L 3NAC 400V             | sustituido por<br>40.04.826P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.826P | Arnés de cableado, elem. de calefacción, cacerola izquierdo VCCM 112L 3NAC 400V             | 4081,78                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.827  | Arnés de cableado, elem. de calefacción, cacerola derecha VCCM 112L 3NAC 400V               | sustituido por<br>40.04.827P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.827P | Arnés de cableado, elem. de calefacción, cacerola derecha VCCM 112L 3NAC 400V Desde 02/2016 | 4707,42                                                             |
| 1    | ea    | 40.04.834    | Soporte para termostato de seguridad SCC XS 623                                             | sustituido por<br>40.04.834P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.834P | Soporte para termostato de seguridad SCC 623, LM1; A desde 09/2016                          | 388,81                                                              |
| 1    | ea    | 40.04.835    | Soporte sensor presión SCC XS 623                                                           | sustituido por<br>40.04.835P                                        |
| 1    | ea    | 40.04.835P   | Soporte sensor presión SCC, CMP 623 desde 09/2016                                           | 310,21                                                              |
| 3    | ea    | 40.04.836    | Clip de fijación de la barra del LED SCC 623-202                                            | sustituido por<br>40.04.836P                                        |
| 3    | ea    | 40.04.836P   | Clip de fijación de la barra del LED SCC 623-202 desde 09/2016                              | 38,25                                                               |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.837  | Cable conexión arnés control SCC XS 623 3NAC400V                                            | sustituido por<br>40.04.837P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.837P | Cable conexión arnés control SCC 623 3NAC400V50-60Hz desde 09/2016                          | 2592,63                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.838  | Cable conexión arnés control *debajo* SCC XS 623                                            | sustituido por<br>40.04.838P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.838P | Cable conexión arnés control *debajo* SCC XS 623 desde 09/2016                              | 3242,26                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.844  | Pantalla para termostato de seguridad SCC XS 623                                            | sustituido por<br>40.04.844P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.844P | Pantalla para termostato de seguridad SCC 623, LM1; A desde 09/2016                         | 757,44                                                              |
| 1    | ea    | 40.04.848    | Resistencia 2286W 200V VCCM 112L                                                            | sustituido por<br>87.00.675                                         |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.865  | Cable conexión arnés control CMP 623 3NAC400V                                               | sustituido por<br>40.04.865P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.865P | Cable conexión arnés control CMP 623 3NAC400V desde 05/2017                                 | 2793,29                                                             |
| 1    | ea    | 40.04.866    | Cable conexión arnés control CMP 623 *debajo*                                               | sustituido por<br>40.04.866P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.866P | Cable conexión arnés control CMP 623 *debajo* desde 05/2017                                 | 1917,26                                                             |
| 1    | ea    | 40.04.869    | Termopar para interior cabina B1 SCC XS 623                                                 | sustituido por<br>40.04.869P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.869P | Termopar para interior cabina B1 SCC 623, LM1 LM2; A desde 09/2016                          | 676,07                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.897  | Cable, iluminación W40 *door lighting* SCC 61/101                                           | sustituido por<br>40.04.897P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.897P | Cable, iluminación W40 *door lighting* SCC 61/101 desde 11/2017                             | 937,24                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.898  | Cable, iluminación W40 *door lighting* SCC 62/102                                           | sustituido por<br>40.04.898P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.898P | Cable, iluminación W40 *door lighting* SCC 62/102 desde 11/2017                             | 958,80                                                              |

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                      | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN                 |
|-------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 40.04.902    | Tapa para conector USB SCC XS 623                                                | sustituido por<br>40.04.902P                                                        |
| 1     | ea    | 40.04.902P   | Tapa para conector USB SCC XS 623 desde 09/2016                                  | 50,08                                                                               |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.906  | Toma USB con cable SCC XS 623                                                    | sustituido por<br>40.05.487P                                                        |
| 1     | ea    | 40.04.907    | Termopar humedad *B4* SCC XS 623                                                 | sustituido por<br>40.04.907S                                                        |
| 1     | ea    | 40.04.907S   | Termopar humedad *B4* LM1; A desde 03/2020                                       | 1012,71                                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.908  | Montaje contactor XS 623                                                         | sustituido por<br>40.04.908P                                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.908P | Montaje contactor XS 623 desde 09/2016                                           | 1999,68                                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.910  | Montaje del transformador XS 623                                                 | sustituido por<br>40.04.910P                                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.910P | Montaje del transformador XS 623 desde 09/2016                                   | 777,27                                                                              |
| 1     | ea    | 40.04.918    | Tubo de cerámica para cuerpo de calefacción Combi Vitro                          | 1488,46                                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.931  | Cilindro giro tapa con cubierta VCC 211/311 24V Desde 01/05                      | 29281,58                                                                            |
| 1     | ea    | 40.04.932    | Cilindro de elevación para la cuba con cubierta VCC 211/311 24V                  | sustituido por<br>40.07.748P VCC<br>índice A, B, G<br>o 40.07.749P<br>VCCM índice H |
| 1     | ea    | 40.04.953P   | Soporte de montaje bomba pcb LM1 LM2; B-E desde 03/2020                          | 242,40                                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.954P | Cable conexión arnés control SCC_WE 61/E 3NAC 400/415V<br>50-60Hz desde 09/2016  | 4752,98                                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.955  | Cable conexión arnés control SCC_WE 101/E 3NAC 400/415V<br>50-60Hz               | sustituido por<br>40.04.955P                                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.955P | Cable conexión arnés control SCC_WE 101/E 3NAC 400/415V<br>50-60Hz desde 09/2016 | 5265,59                                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.957  | Cable conexión arnés control SCC_WE 102/E 3NAC 400/415V<br>50-60Hz               | sustituido por<br>40.04.957P                                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.957P | Cable conexión arnés control SCC_WE 102/E 3NAC 400/415V<br>50-60Hz desde 09/2016 | 5717,69                                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.958  | Cable conexión arnés control SCC_WE 201/E 3NAC 400/415V<br>50-60Hz               | sustituido por<br>40.04.958P                                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.958P | Cable conexión arnés control SCC_WE 201/E 3NAC 400/415V<br>50-60Hz desde 09/2016 | 7570,96                                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.959  | Cable conexión arnés control SCC_WE 202/E 3NAC 400/415V<br>50-60Hz               | sustituido por<br>40.04.959P                                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.959P | Cable conexión arnés control SCC_WE 202/E 3NAC 400/415V<br>50-60Hz desde 09/2016 | 6960,28                                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.960  | Cable conexión arnés control CM_P 61/E 3NAC 400/415V 50-60Hz                     | sustituido por<br>40.04.960P                                                        |
| 1     | ea    | 40.04.960P   | Cable conexión arnés control CM_P 61/E 3NAC 400/415V 50-60Hz<br>desde 05/2017    | 4300,53                                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.961  | Cable conexión arnés control CM_P 101/E 3NAC 400/415V 50-60Hz                    | sustituido por<br>40.04.961P                                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.961P | Cable conexión arnés control CM_P 101/E 3NAC 400/415V 50-60Hz<br>desde 05/2017   | 4847,23                                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.962  | Cable conexión arnés control CM_P 62/E 3NAC 400/415V 50-60Hz<br>desde 05/2017    | 5219,34                                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.964  | Cable conexión arnés control CM_P 201/E 3NAC 400/415V 50-60Hz                    | sustituido por<br>40.04.964P                                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.04.964P | Cable conexión arnés control CM_P 201/E 3NAC 400/415V 50-60Hz<br>desde 05/2017   | 5134,48                                                                             |

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                         | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 40.04.965  | Cable conexión arnés control CM_P 202/E 3NAC 400/415V 50-60Hz                       | sustituido por<br>40.04.965P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.965P | Cable conexión arnés control CM_P 202/E 3NAC 400/415V 50-60Hz desde 05/2017         | 6621,55                                                             |
| 1    | ea    | 40.04.966    | Cable conexión arnés control SCC_WE 61/E 3AC 440V 50-60Hz                           | sustituido por<br>40.04.966P                                        |
| 1    | ea    | 40.04.966P   | Cable conexión arnés control SCC_WE 61/E 3AC 440V 50-60Hz desde 09/2016             | 5037,11                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.967  | Cable conexión arnés control SCC_WE 101/E 3AC 440V 50-60Hz                          | sustituido por<br>40.04.967P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.967P | Cable conexión arnés control SCC_WE 101/E 3AC 440V 50-60Hz desde 09/2016            | 5531,29                                                             |
| 1    | ea    | 40.04.969    | Cable conexión arnés control SCC_WE 102/E 3AC 440V 50-60Hz                          | sustituido por<br>40.04.969P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.969P | Cable conexión arnés control SCC_WE 102/E 3AC 440V 50-60Hz desde 09/2016            | 6463,66                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.971  | Cable conexión arnés control SCC_WE 202/E 3AC 440V 50-60Hz                          | sustituido por<br>40.04.971P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.971P | Cable conexión arnés control SCC_WE 202/E 3AC 440V 50-60Hz desde 09/2016            | 12162,23                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.973  | Cable conexión arnés control CM_P 101/E 3AC 440V 50-60Hz                            | sustituido por<br>40.04.973P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.973P | Cable conexión arnés control CM_P 101/E 3AC 440V 50-60Hz desde 05/2017              | 5697,52                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.974  | Cable conexión arnés control CM_P 62/E 3AC 440V 50-60Hz desde 05/2017               | 5619,97                                                             |
| 1    | ea    | 40.04.975P   | Cable conexión arnés control CM_P 102/E 3AC 440V 50-60Hz desde 05/2017              | 5135,53                                                             |
| 1    | ea    | 40.04.976P   | Cable conexión arnés control CM_P 201/E 3AC 440V 50-60Hz desde 05/2017              | 6224,40                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.978  | Cable conexión arnés control SCC_WE 61/E *J/UL* 3AC 200-240V 50/60Hz                | sustituido por<br>40.04.978P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.978P | Cable conexión arnés control SCC_WE 61/E *J/UL* 3AC 200-240V 50/60Hz desde 09/2016  | 4836,79                                                             |
| 1    | ea    | 40.04.979P   | Cable conexión arnés control SCC_WE 101/E *J/UL* 3AC 200-240V 50/60Hz desde 09/2016 | 5392,53                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.980  | Cable conexión arnés control SCC_WE 62/E *J/UL* 3AC 200-240V 50/60Hz                | sustituido por<br>40.04.980P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.980P | Cable conexión arnés control SCC_WE 62/E *J/UL* 3AC 200-240V 50/60Hz desde 09/2016  | 5205,08                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.981  | Cable conexión arnés control SCC_WE 102/E *J/UL* 3AC 200-240V 50/60Hz               | sustituido por<br>40.04.981P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.981P | Cable conexión arnés control SCC_WE 102/E *J/UL* 3AC 200-240V 50/60Hz desde 09/2016 | 6742,57                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.982  | Cable conexión arnés control SCC_WE 201/E *J/UL* 3AC 200-240V 50/60Hz               | sustituido por<br>40.04.982P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.982P | Cable conexión arnés control SCC_WE 201/E *J/UL* 3AC 200-240V 50/60Hz desde 09/2016 | 6360,03                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.983  | Cable conexión arnés control SCC_WE 202/E *J/UL* 3AC 200-240V 50/60Hz               | sustituido por<br>40.04.983P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.983P | Cable conexión arnés control SCC_WE 202/E *J/UL* 3AC 200-240V 50/60Hz desde 09/2016 | 6304,38                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.984  | Cable conexión arnés control CM_P 61/E *J/UL* 3AC 200-240V 50/60Hz                  | sustituido por<br>40.04.984P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.04.984P | Cable conexión arnés control CM_P 61/E *J/UL* 3AC 200-240V 50/60Hz desde 05/2017    | 4709,51                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado



| Cant. | Unid. |   | Referencia | Designación                                                                                | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ | 40.04.985  | Cable conexión arnés control CM_P 101/E *J/UL* 3AC 200-240V 50/60Hz                        | sustituido por 40.04.985P                                           |
| 1     | ea    | ✓ | 40.04.985P | Cable conexión arnés control CM_P 101/E *J/UL* 3AC 200-240V 50/60Hz desde 05/2017          | 4517,89                                                             |
| 1     | ea    | ✓ | 40.04.987  | Cable conexión arnés control CM_P 102/E *J/UL* 3AC 200-240V 50/60Hz desde 05/2017          | 5214,47                                                             |
| 1     | ea    | ✓ | 40.04.990P | Cable conexión arnés control SCC_WE 61/E Solo-Fase 1NAC/2AC_208/230V_50/60Hz desde 09/2016 | 10872,35                                                            |
| 1     | ea    | ✓ | 40.04.992  | Cable conexión arnés control SCC_WE 61-102/G 1NAC/2AC_100-230V_50/60Hz                     | sustituido por 40.04.992P                                           |
| 1     | ea    | ✓ | 40.04.992P | Cable conexión arnés control SCC_WE 61-102/G 1NAC/2AC_100-230V_50/60Hz desde 09/2016       | 5369,92                                                             |
| 1     | ea    | ✓ | 40.04.993  | Cable conexión arnés control SCC_WE 201/202/G 1NAC/2AC_100-230V_50/60Hz                    | sustituido por 40.04.993P                                           |
| 1     | ea    | ✓ | 40.04.993P | Cable conexión arnés control SCC_WE 201/202/G 1NAC/2AC_100-230V_50/60Hz desde 09/2016      | 6758,92                                                             |
| 1     | ea    | ✓ | 40.04.994  | Cable conexión arnés control CM_P 61-102/G 1NAC/2AC_100-230V_50/60Hz                       | sustituido por 40.04.994P                                           |
| 1     | ea    | ✓ | 40.04.994P | Cable conexión arnés control CM_P 61-102/G 1NAC/2AC_100-230V_50/60Hz desde 05/2017         | 5205,08                                                             |
| 1     | ea    | ✓ | 40.04.995  | Cable conexión arnés control CM_P 201/202/G 1NAC/2AC_100-230V_50/60Hz                      | sustituido por 40.04.995P                                           |
| 1     | ea    | ✓ | 40.04.995P | Cable conexión arnés control CM_P 201/202/G 1NAC/2AC_100-230V_50/60Hz desde 05/2017        | 5860,28                                                             |
| 1     | ea    | ✓ | 40.05.010  | Transformador de alimentación de cilindro VCCM 211-311 200-250V / 24DC                     | sustituido por 40.05.010P                                           |
| 1     | ea    | ✓ | 40.05.010P | Transformador de alimentación de cilindro VCCM 211-311 200-250V / 24DC Desde 02/2016       | 3780,27                                                             |
| 1     | ea    |   | 40.05.016  | Completa eje de aire SCC XS 623                                                            | sustituido por 40.05.016P                                           |
| 1     | ea    |   | 40.05.016P | Completa eje de aire SCC CMP 623; LM1 LM2; A desde 09/2016                                 | 673,63                                                              |
| 1     | ea    | ✓ | 40.05.018  | Cable de motor tapa LA44 VCC 211/311                                                       | sustituido por 40.05.018P                                           |
| 1     | ea    | ✓ | 40.05.018P | Cable de motor tapa LA44 VCC 211/311 Desde 02/2016                                         | 1172,68                                                             |
| 1     | ea    | ✓ | 40.05.019  | Cable de motor cuba LA44 VCC 211/311                                                       | sustituido por 40.05.019P                                           |
| 1     | ea    | ✓ | 40.05.019P | Cable de motor cuba LA44 VCC 211/311 Desde 02/2016                                         | 1126,43                                                             |
| 1     | ea    | ✓ | 40.05.020  | Arnés Control VCCM 211-311 3NAC 400V                                                       | sustituido por 40.05.020P                                           |
| 1     | ea    | ✓ | 40.05.020P | Arnés Control VCCM 211-311 3NAC 400V desde 02/2016                                         | 8995,08                                                             |
| 1     | ea    | ✓ | 40.05.021P | Arnés Control VCCM 211-311 3AC 400-440V desde 02/2016                                      | 10476,24                                                            |
| 1     | ea    |   | 40.05.026  | Terminal azul WKFN16/35                                                                    | sustituido por 40.05.026P                                           |
| 1     | ea    |   | 40.05.026P | Terminal azul WKFN16/35                                                                    | 195,45                                                              |
| 1     | ea    | ✓ | 40.05.029  | Cable conexión Contactor-SSR SCC_WE, CM_P 102/E desde 09/2016                              | 2507,08                                                             |
| 1     | ea    | ✓ | 40.05.030  | Cable conexión Contactor-SSR SCC_WE, CM_P 201/E                                            | sustituido por 40.05.030P                                           |
| 1     | ea    | ✓ | 40.05.030P | Cable conexión Contactor-SSR SCC_WE, CM_P 201/E desde 09/2016                              | 2201,04                                                             |
| 1     | ea    | ✓ | 40.05.031  | Cable, borne/contactador principal/SSR SCC_WE, CM_P 202/E                                  | sustituido por 40.05.031P                                           |
| 1     | ea    | ✓ | 40.05.031P | Cable, borne/contactador principal/SSR SCC_WE, CM_P 202/E desde 09/2016                    | 7240,58                                                             |



| Cant | Unid. |   | Referencia | Designación                                                                     | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ | 40.05.032  | Cable conexión Contactor-SSR SCC_WE, CM_P 101/E *J/UL*                          | sustituido por<br>40.05.032P                                        |
| 1    | ea    | ✓ | 40.05.032P | Cable conexión Contactor-SSR SCC_WE, CM_P 101/E *J/UL* desde 09/2016            | 1273,88                                                             |
| 1    | ea    |   | 40.05.033P | Cable conexión Contactor-SSR SCC_WE, CM_P 62/E *J/UL* desde 09/2016             | 1645,65                                                             |
| 1    | ea    | ✓ | 40.05.034  | Cable conexión Contactor-SSR SCC_WE, CM_P 102/E *J/UL* desde 09/2016            | 3536,48                                                             |
| 1    | ea    | ✓ | 40.05.035  | Cable conexión Contactor-SSR SCC_WE, CM_P 201/E *J/UL*                          | sustituido por<br>40.05.035P                                        |
| 1    | ea    | ✓ | 40.05.035P | Cable conexión Contactor-SSR SCC_WE, CM_P 201/E *J/UL* desde 09/2016            | 4716,12                                                             |
| 1    | ea    | ✓ | 40.05.036  | Cable conexión Contactor-SSR SCC_WE, CM_P 202/E *J/UL*                          | sustituido por<br>40.05.036P                                        |
| 1    | ea    | ✓ | 40.05.036P | Cable conexión Contactor-SSR SCC_WE, CM_P 202/E *J/UL* desde 09/2016            | 11721,60                                                            |
| 1    | ea    |   | 40.05.037  | Soporte disipador SSR SCC XS 623                                                | sustituido por<br>40.05.037P                                        |
| 1    | ea    |   | 40.05.037P | Soporte disipador SSR SCC XS 623 desde 09/2016                                  | 242,05                                                              |
| 1    | ea    | ✓ | 40.05.047  | Soporte de montaje para fuente de alimentación, luz interior 61G                | sustituido por<br>40.05.047P                                        |
| 1    | ea    | ✓ | 40.05.047P | Soporte de montaje para fuente de alimentación, luz interior 61G desde 09/2016  | 308,47                                                              |
| 1    | ea    | ✓ | 40.05.048P | Cable alimentación 4x2,5mm <sup>2</sup> 3m HO7 RN-F desde 09/2016               | 5901,67                                                             |
| 1    | ea    | ✓ | 40.05.051  | Cable alimentación 4xAWG12 SCCXS 623 *UL*                                       | sustituido por<br>40.05.051P                                        |
| 1    | ea    | ✓ | 40.05.051P | Cable alimentación 4xAWG12 SCCXS 623 *UL* desde 09/2016                         | 8696,70                                                             |
| 1    | ea    |   | 40.05.053  | Tuerca fijación para cable conexión 32x1,5                                      | sustituido por<br>40.05.053P                                        |
| 1    | ea    |   | 40.05.053P | Tuerca fijación para cable conexión 32x1,5                                      | 75,12                                                               |
| 1    | ea    |   | 40.05.055  | Cable para el interruptor de encendido/apagado del MMI SCC XS 623               | sustituido por<br>40.05.055P                                        |
| 1    | ea    |   | 40.05.055P | Cable para el interruptor de encendido/apagado del MMI SCC XS 623 desde 09/2016 | 352,64                                                              |
| 1    | ea    | ✓ | 40.05.158  | Kit de cable alimentación NEMA 15-50P                                           | sustituido por<br>40.05.158P                                        |
| 1    | ea    | ✓ | 40.05.158P | Kit de cable alimentación NEMA 15-50P desde 08/2015                             | 8066,54                                                             |
| 1    | ea    | ✓ | 40.05.161  | Altavoz cpl. VCCM 112L-112T                                                     | sustituido por<br>40.05.161P                                        |
| 1    | ea    | ✓ | 40.05.161P | Altavoz cpl. VCCM 112L-112T                                                     | 362,72                                                              |
| 1    | ea    | ✓ | 40.05.219  | Cable bus 3.5m RJ45                                                             | sustituido por<br>40.05.219P                                        |
| 1    | ea    | ✓ | 40.05.219P | Cable bus 3.5m RJ45                                                             | 771,01                                                              |
| 1    | ea    | ✓ | 40.05.253  | Cable alimentación 5x1,5mm <sup>2</sup> 3m HO7 RN-F                             | sustituido por<br>40.05.253P                                        |
| 1    | ea    | ✓ | 40.05.253P | Cable alimentación 5x1,5mm <sup>2</sup> 3m HO7 RN-F desde 09/2016               | 2324,50                                                             |
| 1    | ea    |   | 40.05.254  | Sonda núcleo SCC XS 623                                                         | sustituido por<br>40.05.254P                                        |
| 1    | ea    | ✓ | 40.05.254P | Sonda núcleo SCC XS 623 desde 09/2016                                           | 2311,28                                                             |
| 1    | ea    |   | 40.05.255  | Sonda núcleo CMP 623                                                            | sustituido por<br>40.05.255P                                        |
| 1    | ea    | ✓ | 40.05.255P | Sonda núcleo CMP 623 desde 09/2016                                              | 1704,42                                                             |
| 1    | ea    |   | 40.05.256  | Termopar del generador de vapor *B5* SCC XS 623                                 | sustituido por<br>40.05.256P                                        |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 40.05.256P | Termopar del generador de vapor *B5* SCC, CMP 623          | desde 09/2016 479,23                                                |
| 1     | ea    | ✓ 40.05.259  | Kit de cable alimentación 3x4mm <sup>2</sup>               | sustituido por 40.05.259P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 40.05.259P | Kit de cable alimentación 3x4mm <sup>2</sup> desde 09/2016 | 4198,63                                                             |
| 1     | ea    | 40.05.260    | Terminal WKFN 6 D1/2/35 gris                               | sustituido por 40.05.260P                                           |
| 1     | ea    | 40.05.260P   | Terminal WKFN 6 D1/2/35 gris desde 05/2016                 | 173,19                                                              |
| 1     | ea    | 40.05.261    | Terminal WTP 2,5/4 D1/2 gris                               | sustituido por 40.05.261P                                           |
| 1     | ea    | 40.05.261P   | Terminal WTP 2,5/4 D1/2 gris                               | 65,73                                                               |
| 1     | ea    | 40.05.262P   | Tapa terminación APFN 2,5 D1/2/35                          | 30,26                                                               |
| 1     | ea    | 40.05.268    | Cable alimentación 4xAWG10 SOOW+15-30P                     | sustituido por 40.05.051P                                           |
| 1     | ea    | 40.05.268P   | Cable alimentación 4xAWG10 SOOW+15-30P                     | sustituido por 40.05.051P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 40.05.269  | Contactor B&J K3-10NDR10 190R B01B01TX                     | sustituido por 40.05.269P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 40.05.269P | Contactor B&J K3-10NDR10 190R B01B01TX desde 09/2016       | 1459,94                                                             |
| 1     | ea    | 40.05.273P   | Terminal tierra WKFN 10/35                                 | 285,52                                                              |
| 1     | ea    | 40.05.274    | Terminal tierra WKFN 16 SL/35                              | sustituido por 40.05.274P                                           |
| 1     | ea    | 40.05.274P   | Terminal tierra WKFN 16 SL/35                              | 270,91                                                              |
| 1     | ea    | 40.05.276    | Terminal azul WKFN4/35                                     | sustituido por 40.05.276P                                           |
| 1     | ea    | 40.05.276P   | Terminal azul WKFN4/35                                     | 79,99                                                               |
| 1     | ea    | 40.05.277P   | Terminal azul WKFN6/35                                     | 96,33                                                               |
| 1     | ea    | 40.05.278    | Terminal azul WKFN10/35                                    | sustituido por 40.05.278P                                           |
| 1     | ea    | 40.05.278P   | Terminal azul WKFN10/35                                    | 153,71                                                              |
| 1     | ea    | 40.05.279    | Tapa terminación APFN 6 D1/2/35                            | sustituido por 40.05.279P                                           |
| 1     | ea    | 40.05.279P   | Tapa terminación APFN 6 D1/2/35 desde 05/2016              | 59,47                                                               |
| 1     | ea    | 40.05.280    | Tapa terminación APFN 10 D1/2/35                           | sustituido por 40.05.280P                                           |
| 1     | ea    | 40.05.280P   | Tapa terminación APFN 10 D1/2/35                           | 55,64                                                               |
| 1     | ea    | 40.05.281    | Tapa terminación APFN 16 D1/2/35                           | sustituido por 40.05.281P                                           |
| 1     | ea    | 40.05.281P   | Tapa terminación APFN 16 D1/2/35                           | 60,86                                                               |
| 1     | ea    | 40.05.282    | Insulated jumper bar IVB WKFN 6 - 2                        | sustituido por 40.05.282P                                           |
| 1     | ea    | 40.05.282P   | Insulated jumper bar IVB WKFN 6 - 2                        | 70,95                                                               |
| 1     | ea    | 40.05.283    | Insulated jumper bar IVB WKF 10-2                          | sustituido por 40.05.283P                                           |
| 1     | ea    | 40.05.283P   | Insulated jumper bar IVB WKF 10-2                          | 128,33                                                              |
| 1     | ea    | 40.05.284    | Insulated jumper bar IVB WKF 16-2                          | sustituido por 40.05.284P                                           |
| 1     | ea    | 40.05.284P   | Insulated jumper bar IVB WKF 16-2                          | 166,23                                                              |
| 1     | ea    | 40.05.290    | Cable, iluminación W41 SCC 61, 101                         | sustituido por 40.05.290P                                           |
| 1     | ea    | 40.05.290P   | Cable, iluminación W41 SCC 61, 101 desde 09/2016           | 232,66                                                              |
| 1     | ea    | 40.05.291    | Cable, iluminación W42 SCC 61, 101                         | sustituido por 40.05.291P                                           |
| 1     | ea    | 40.05.291P   | Cable, iluminación W42 SCC 61, 101 desde 09/2016           | 228,49                                                              |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                               | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 40.05.292  | Cable, iluminación W42 *handle side* SCC 201, 202                         | sustituido por<br>40.05.292P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.05.292P | Cable, iluminación W42 *handle side* SCC 201, 202 desde 09/2016           | 699,37                                                              |
| 1    | ea    | 40.05.293    | Cable, iluminación W41 *hinge side* SCC 201/202                           | sustituido por<br>40.05.293P                                        |
| 1    | ea    | 40.05.293P   | Cable, iluminación W41 *hinge side* SCC 201/202 desde 09/2016             | 556,09                                                              |
| 1    | ea    | 40.05.294    | Cable, iluminación W43/44 *handle + hinge side) SCC 201/202               | sustituido por<br>40.05.294P                                        |
| 1    | ea    | 40.05.294P   | Cable, iluminación W43/44 *handle + hinge side) SCC 201/202 desde 09/2016 | 469,84                                                              |
| 1    | ea    | 40.05.295    | Cable, iluminación W40 *door lighting* SCC 623, 61, 101                   | sustituido por<br>40.05.295P                                        |
| 1    | ea    | 40.05.295P   | Cable, iluminación W40 *door lighting* SCC 623, 61, 101 desde 09/2016     | 377,33                                                              |
| 1    | ea    | 40.05.296    | Cable, iluminación W40 *door lighting* SCC 201, 202                       | sustituido por<br>40.05.296P                                        |
| 1    | ea    | 40.05.296P   | Cable, iluminación W40 *door lighting* SCC 201, 202 desde 09/2016         | 412,46                                                              |
| 1    | ea    | 40.05.297    | Cable, iluminación W48 SCC_WE, CM_P 61-102                                | sustituido por<br>40.05.297P                                        |
| 1    | ea    | 40.05.297P   | Cable, iluminación W48 SCC_WE, CM_P 61-102 desde 09/2016                  | 371,07                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.05.298  | Cable, iluminación W48 SCC_WE, CM_P 201/202                               | sustituido por<br>40.05.298P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.05.298P | Cable, iluminación W48 SCC_WE, CM_P 201/202 desde 09/2016                 | 958,80                                                              |
| 1    | ea    | 40.05.299    | Cable, iluminación W46 *hinge side* SCC 61-102                            | sustituido por...<br>TI_12/2017                                     |
| 1    | ea    | 40.05.300    | Cable, iluminación W45 *handle side* SCC 61-102                           | sustituido por...<br>TI_12/2017                                     |
| 1    | ea    | 40.05.301    | Cable, iluminación W40 *door lighting* SCC 61-102                         | sustituido por...<br>TI_12/2017                                     |
| 1    | ea    | 40.05.310    | Cable, iluminación W41 *hinge side* SCC XS 623                            | sustituido por<br>40.05.310P                                        |
| 1    | ea    | 40.05.310P   | Cable, iluminación W41 *hinge side* SCC XS 623 desde 09/2016              | 279,96                                                              |
| 1    | ea    | 40.05.311    | Cable, iluminación W42 *handle side* SCC XS 623                           | sustituido por<br>40.05.311P                                        |
| 1    | ea    | 40.05.311P   | Cable, iluminación W42 *handle side* SCC XS 623 desde 09/2016             | 279,96                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.05.357  | Cable conexión arnés control SCC XS 623 2AC200V                           | sustituido por<br>40.05.357P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.05.357P | Cable conexión arnés control SCC XS 623 2AC200V desde 09/2016             | 2583,59                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.05.358  | Cable conexión arnés control CMP 623 2AC200V                              | sustituido por<br>40.05.358P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.05.358P | Cable conexión arnés control CMP 623 3AC200-240V desde 05/2017            | 2927,53                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.05.359  | Atornilladure de cables 32x1.5                                            | sustituido por<br>40.05.359S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.05.359S | Atornilladure de cables 32x1.5 desde 03/2020                              | 2068,89                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.05.360  | Cable conexión arnés control SCC XS 623 Monofásico                        | sustituido por<br>40.05.360P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.05.360P | Cable conexión arnés control SCC XS 623 Monofásico desde 09/2016          | 2443,09                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.05.367  | Cable, iluminación W47 SCC XS 623 bisagras a la izquierda                 | sustituido por<br>40.05.367P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.05.367P | Cable, iluminación W47 SCC XS 623 bisagras a la izquierda desde 09/2016   | 631,20                                                              |
| 1    | ea    | 40.05.376    | Motor turbina SCC XS 623                                                  | sustituido por<br>87.01.973S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.05.383P | Junta plana de prensa estopa PG 29                                        | 34,08                                                               |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                        | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 40.05.413  | Condensador 8µF UltraVent                                                          | sustituido por<br>40.05.413P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.05.413P | Condensador 8µF UltraVent desde 09/2016                                            | 2105,75                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.05.415  | Condensador 35µF UltraVent                                                         | sustituido por<br>40.05.415P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.05.415P | Condensador 35µF UltraVent desde 09/2016                                           | 3795,57                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.05.417  | Cable bus para UltraVent 1.9m EMV SCC XS 623                                       | sustituido por<br>40.05.417P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.05.417P | Cable bus para UltraVent 1.9m EMV SCC XS 623 desde 09/2016                         | 3664,46                                                             |
| 1     | ea    | 40.05.424P   | Filtro entrada de aire LM1 LM2; B-E desde 03/2020                                  | 281,00                                                              |
| 1     | ea    | 40.05.435P   | Soporte sensor presión LM1 LM2; B-E desde 03/2020                                  | 341,16                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.05.437  | Interruptor diferencial 25A 30mA                                                   | sustituido por<br>40.05.437P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.05.437P | Interruptor diferencial 25A 30mA Desde 05/2005                                     | 4308,18                                                             |
| 1     | ea    | 40.05.438    | Haz kit interruptor diferencial de toma VCCM 211-311                               | sustituido por<br>40.05.438P                                        |
| 1     | ea    | 40.05.438P   | Haz kit interruptor diferencial de toma VCCM 211-311                               | 1536,80                                                             |
| 1     | ea    | 40.05.439    | Haz kit interruptor diferencial de toma VCCM 112                                   | sustituido por<br>40.05.439P                                        |
| 1     | ea    | 40.05.439P   | Haz kit interruptor diferencial de toma VCCM 112                                   | 1602,87                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.05.441P | Soporte disipador SSR LM1/LM2; E(E) desde 03/2020                                  | 814,13                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.05.484P | Kabelverschraubung M40x1,5*22-32*                                                  | 593,99                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.05.487  | Toma USB con cable + tapa SCC XS 623                                               | sustituido por<br>40.05.487P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.05.487P | Toma USB con cable + tapa SCC XS 623 desde 09/2016                                 | 460,80                                                              |
| 1     | ea    | 40.05.489P   | Pantalla para sensor interior cabina LM1 LM2; B-G desde 03/2020                    | 109,20                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.05.501  | Cable bus 6.5m RJ45                                                                | sustituido por<br>40.05.501P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.05.501P | Cable bus 6.5m RJ45                                                                | 1418,21                                                             |
| 1     | ea    | 40.05.509    | Interface LAN IPX6                                                                 | sustituido por<br>40.05.509P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.05.509P | Interface LAN IPX6 LM1; A, LM1 LM2; F G; LMX; C-D desde 03/2017                    | 860,38                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.05.512  | Interruptor diferencial AC-25A 30mA Interruptor diferencial 25A 30mA               | sustituido por<br>40.05.512P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.05.512P | Interruptor diferencial AC-25A 30mA Interruptor diferencial 25A 30mA Desde 05/2005 | 3886,68                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.05.613P | Arnés de cable para la opción Solas LMX; B desde 03/2020                           | 3364,68                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.05.623P | Arnés de cable para la opción Solas LMX; C-D desde 03/2020                         | 3256,87                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.05.626P | Arnés de cable para la opción Contacto libre de potencial LMX; C-D desde 03/2020   | 2976,92                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.05.640  | Cable Interface LAN 1.3m                                                           | sustituido por<br>40.05.640P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.05.640P | Cable Interface LAN 1.3m desde 03/2017                                             | 757,44                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.05.642  | Cable Interface LAN 2.1m 201/202, VCCM 112                                         | sustituido por<br>40.05.642P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.05.642P | Cable Interface LAN 2.1m 201/202, VCCM 112 desde 03/2017                           | 978,63                                                              |
| 1     | ea    | 40.05.646P   | Terminal WT4 D1/2 BL                                                               | 123,11                                                              |
| 1     | ea    | 40.05.654P   | Filtro entrada de aire LM1 LM2; F G desde 03/2020                                  | 398,20                                                              |
| 1     | ea    | 40.05.657P   | Filtro de entrada de aire con carcasa LM1 LM2; F-G desde 03/2020                   | 706,32                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.05.670P | Relé estado sólido LM1 LM2; A B , LMX; A-D 25A desde 03/2020                       | 2476,47                                                             |
| 1     | ea    | 40.05.684P   | Cable conexión arnés control CM 61/E 3NAC 400/415V 50-60Hz desde 05/2017           | 3923,89                                                             |

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                            | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 40.05.690  | Contactor K3-10NBV10 190RT                                                             | sustituido por<br>40.05.690P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.05.690P | Contactor K3-10NBV10 190RT                                                             | 1594,88                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.05.691  | Contactor K3-18NBV10 190RT                                                             | sustituido por<br>40.06.454P                                        |
| 1    | ea    | 40.05.691P   | Contactor K3-18NBV10 190RT                                                             | sustituido por<br>40.06.454P                                        |
| 1    | ea    | 40.05.702P   | Soporte sensor presión LM1 LM2; F G desde 03/2020                                      | 308,12                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.05.712  | Microinterr. posic. válvula cuba VCCM 112L - 112T                                      | sustituido por<br>40.05.712P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.05.712P | Microinterr. posic. válvula cuba VCCM 112L - 112T                                      | 1048,18                                                             |
| 1    | ea    | 40.05.723    | Capa de gato delantero para motor 24.02.533                                            | 926,11                                                              |
| 1    | ea    | 40.05.732    | Portafusible 1pol Typ 503 Si                                                           | sustituido por<br>40.05.732P                                        |
| 1    | ea    | 40.05.732P   | Portafusible 1pol Typ 503 Si                                                           | 106,42                                                              |
| 10   | ea    | 40.05.735    | Fusible 5x20mm 6,3A 250V slow-blow                                                     | sustituido por<br>40.05.735P                                        |
| 10   | ea    | 40.05.735P   | Fusible 5x20mm 6,3A 250V slow-blow                                                     | 202,05                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.05.778  | Cable conexión Contactor-SSR Línea SCC, 61/E                                           | sustituido por<br>40.05.778P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.05.778P | Cable conexión Contactor-SSR Línea SCC, 61/E desde 09/2011                             | 481,66                                                              |
| 1    | ea    | 40.05.839    | Cable bus 2.85m RJ45                                                                   | sustituido por<br>40.05.839P                                        |
| 1    | ea    | 40.05.839P   | Cable bus RJ45 2.85m                                                                   | 778,66                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.05.840P | Relé estado sólido LM1 LM2; D(E), LMX; A/D 40A desde 03/2020                           | 1962,47                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.05.843  | Juego de cables entre la unidad-UltraVent XS EU 1NAC/3NAC                              | sustituido por<br>40.05.843P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.05.843P | Juego de cables entre la unidad-UltraVent XS EU 1NAC/3NAC desde 09/2016                | 2434,74                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.05.851  | Juego de cables entre la unidad-UltraVent XS USA 2AC/3AC                               | sustituido por<br>40.05.851P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.05.851P | Juego de cables entre la unidad-UltraVent XS USA 2AC/3AC desde 09/2016                 | 3052,38                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.05.858P | Cable bus 1.08m LM1 LM2; A - G desde 03/2020                                           | 424,63                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.05.861P | Soporte disipador SSR LM1 LM2; C D(E) desde 03/2020                                    | 728,23                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.05.895P | Cable bus 1.16m LM1 LM2; B C(E) D(E) E(E) desde 03/2020                                | 807,87                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.05.919P | Módulo I/O LM1 LM2; B-G desde 03/2020                                                  | 9902,76                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.05.930P | Haz termopar izquierda y derecha LMX1; A desde 03/2020                                 | 4856,96                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.05.931P | Haz termopar izquierda y derecha LMX; B desde 03/2020                                  | 6058,16                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.05.932P | Haz termopar LMX; C desde 03/2020                                                      | 5878,36                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.05.933P | Haz termopar LMX; D desde 03/2020                                                      | 7869,70                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.05.944P | Arnés de energía elemento calefactor cuba izquierda LMX; B 3NAC 400-415V desde 03/2020 | 3020,73                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.05.945P | Arnés de energía elemento calefactor cuba derecho LMX; B 3NAC 400-415V desde 03/2020   | 3053,77                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.05.946P | Arnés de energía elemento calefactor LMX; C 3NAC 400-415V desde 03/2020                | 4963,38                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.05.947P | Arnés de energía elemento calefactor LMX; D 3NAC 400-415V desde 03/2020                | 5802,90                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.05.963P | Contactor B&J K3-10NA00-22 190 R T                                                     | 1482,89                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.05.968P | Montaje del transformador de energía de la ayuda LM1 LM2; B-E desde 03/2020            | 501,14                                                              |

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                    | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 40.05.993P | Ventilador de refrigeración LM1; A(E), LM1 LM2; B-E(E) desde 03/2020           | 1643,22                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.05.994P | Ventilador de refrigeración 11938MB LM1 LM2; F G(E) 230VAC desde 03/2020       | 1445,33                                                             |
| 1     | ea    | 40.05.995P   | Termopar LM1 LM2; B(E+G); C(E) UltraVent Monitorización del motor              | sustituido por 40.06.805P                                           |
| 1     | ea    | 40.05.997P   | Sonda núcleo LM1; F(E)                                                         | sustituido por 40.06.811P                                           |
| 1     | ea    | 40.05.999P   | Sonda núcleo LM2; F(E)                                                         | sustituido por 40.06.816P                                           |
| 1     | ea    | 40.06.000P   | Sonda núcleo LM1; B(E)                                                         | sustituido por 40.06.808P                                           |
| 1     | ea    | 40.06.001P   | Sonda núcleo LM2; B(E)                                                         | sustituido por 40.06.813P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.003P | Transformador de energía Pri 400-480V Sec 230V 180VA desde 03/2020             | 8282,50                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.004P | Transformador de energía desde 03/2020                                         | 8684,18                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.005P | Transformador de energía desde 03/2020                                         | 10272,10                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.012P | Soporte disipador SSR LM1/LM2 102E UL desde 03/2020                            | 1246,76                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.028P | Disipador 1 SSR LMX; A-B desde 03/2020                                         | 984,54                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.037P | Generador de pulsos LM1 LM2; A-G; LMX; A-D desde 03/2020                       | 1334,40                                                             |
| 1     | ea    | 40.06.042S   | Montaje del transformador de energía de la ayuda LM1 LM2; F G(E) desde 03/2020 | 335,95                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.043P | Interface USB LM1 LM2; B-E desde 03/2020                                       | 621,47                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.044P | Toma USB con cable LM1 LM2; B-G desde 03/2020                                  | 476,10                                                              |
| 1     | ea    | 40.06.045P   | Cubierta del zócalo USB LMX; A-D desde 03/2020                                 | 40,69                                                               |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.051P | Disipador pequeño Quad-SSR LM1 LM2; A B(E) desde 03/2020                       | 392,98                                                              |
| 1     | ea    | 40.06.053P   | Soporte para termostato de seguridad LM1 LM2; B-G desde 03/2020                | 36,86                                                               |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.055P | Cable conexión arnés control LM1; B(E) 3NAC400-415V50-60Hz desde 03/2020       | 4197,94                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.057P | Cable conexión arnés control LM1; D(E) 3NAC400V50-60Hz desde 03/2020           | 4983,55                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.058P | Cable conexión arnés control LM1; C(E) 3NAC400V50-60Hz desde 03/2020           | 4956,77                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.059P | Cable conexión arnés control LM1; E(E) 3NAC400-415V50-60Hz desde 03/2020       | 5231,51                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.060P | Cable conexión arnés control LM1; F(E) 3NAC400-415V50-60Hz desde 03/2020       | 7306,31                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.061P | Cable conexión arnés control LM1; G(E) 3NAC400-415V50-60Hz desde 03/2020       | 8068,62                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.062P | Cable conexión arnés control LM1; B(G) 1NAC230V50-60Hz desde 03/2020           | 4935,21                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.063P | Cable conexión arnés control LM1; D(G) 1NAC/2AC200-240V50-60Hz desde 03/2020   | 5475,65                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.064P | Cable conexión arnés control LM1; C(G) 1NAC230V50-60Hz desde 03/2020           | 5078,14                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.065P | Cable conexión arnés control LM1; E(G) 1NAC/2AC200-240V50-60Hz desde 03/2020   | 5623,10                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.066P | Cable conexión arnés control LM1; F(G) 1NAC/2AC200-240V50-60Hz desde 03/2020   | 7723,98                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.067P | Cable conexión arnés control LM1; G(G) 1NAC/2AC200-240V50-60Hz desde 03/2020   | 7796,67                                                             |
| 1     | ea    | 40.06.074P   | Soporte disipador SSR LM1/LM2; A-D(E) desde 03/2020                            | 443,76                                                              |
| 1     | ea    | 40.06.076P   | Cable de altavoz LMX; A-D desde 03/2020                                        | 187,80                                                              |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado



| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                      | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 40.06.078P | Cable, iluminación W40 *door lighting* LM1; B D desde 03/2020                    | 1182,42                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.079P | Cable, iluminación W40 *door lighting* LM1; C E desde 03/2020                    | 1302,75                                                             |
| 1    | ea    | 40.06.080P   | Cable, iluminación W40 *door lighting* LM2; B D                                  | sustituido por<br>40.06.082P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.082P | Cable, iluminación W40 *door lighting* LM2; B-E desde 03/2020                    | 418,72                                                              |
| 1    | ea    | 40.06.086P   | Cable CPU - pantalla LMX1 LMX2; A-D                                              | sustituido por<br>40.06.569P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.091P | Arnés Control LMX2; B 3NAC 400-415V                                              | sustituido por<br>87.01.968S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.092P | Arnés Control LMX2; C 3NAC 400-415V desde 03/2020                                | 8685,22                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.093P | Arnés Control LMX2; D 3NAC 400-415V desde 03/2020                                | 10169,85                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.094P | Arnés Control LMX1; A 3NAC 400-415V desde 03/2020                                | 8033,85                                                             |
| 1    | ea    | 40.06.095P   | Arnés Control LMX1; B 3NAC 400-415V                                              | sustituido por<br>87.01.919S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.096P | Arnés Control LMX1; C 3NAC 400-415V desde 03/2020                                | 8834,07                                                             |
| 10   | ea    | ✓ 40.06.097P | Fusible 5x20mm 250V 10A con retardo                                              | 110,24                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.098P | Pantalla para sonda núcleo LM1 LM2; B-G desde 03/2020                            | 187,80                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.103P | Cable bus 0,7m LMX; A-D desde 03/2020                                            | 966,45                                                              |
| 1    | ea    | 40.06.112P   | Sensor de temperatura eSTB *HA* LM1 LM2; B-G                                     | sustituido por<br>40.06.112S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.112S | Sensor de temperatura eSTB *HA* LM1 LM2; B-G desde 03/2020                       | 2771,38                                                             |
| 1    | ea    | 40.06.116S   | Soporte de montaje bomba pcb LM1 LM2; F G desde 03/2020                          | 333,51                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.131P | Sensor de temperatura eSTB 240mm *S* LM1 LM2; B(E); D(E/G); E-G(G) desde 03/2020 | 1796,58                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.132P | Sensor de temperatura eSTB 140mm *S* LM1 LM2; B C(G) desde 03/2020               | 1658,17                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.133P | Sensor de temperatura eSTB 100mm *S* LM1 LM2; C(E), E-G(E) desde 03/2020         | 1580,27                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.143P | Entrada Cable LM1 LM2; F G(E) 200-240V desde 03/2020                             | 591,91                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.144P | Cable conexión arnés control LM1; B(E) 3AC200-240V50-60Hz desde 03/2020          | 4560,31                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.145P | Cable conexión arnés control LM1; D(E) 1NAC/2AC200-240V50-60Hz desde 03/2020     | 5490,60                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.146P | Cable conexión arnés control LM1; C(E) 3AC200-240V50-60Hz desde 03/2020          | 4955,03                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.147P | Cable conexión arnés control LM1; E(E) 3AC200-240V50-60Hz desde 03/2020          | 5522,94                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.148P | Cable conexión arnés control LM1; F(E) 3AC200-240V50-60Hz desde 03/2020          | 7532,01                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.149P | Cable conexión arnés control LM1; G(E) 3AC200-240V50-60Hz desde 03/2020          | 7937,86                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.150P | Cable conexión arnés control LM1; B(E) 3AC400-480V50-60Hz desde 03/2020          | 4918,52                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.151P | Cable conexión arnés control LM1; D(E) 3AC400-480V50-60Hz desde 03/2020          | 5689,18                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.152P | Cable conexión arnés control LM1; C(E) 3AC400-480V50-60Hz desde 03/2020          | 5182,48                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.153P | Cable conexión arnés control LM1; E(E) 3AC400-480V50-60Hz desde 03/2020          | 5638,06                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.154P | Cable conexión arnés control LM1; F(E) 3AC400-480V50-60Hz desde 03/2020          | 7846,40                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.155P | Cable conexión arnés control LM1; G(E) 3AC400-480V50-60Hz desde 03/2020          | 8695,65                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado



| Cant. | Unid. |   | Referencia | Designación                                                                | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|---|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ | 40.06.156P | Cable conexión arnés control LM1; B(G) 1NAC100-127V50-60Hz desde 03/2020   | 5308,37                                                             |
| 1     | ea    | ✓ | 40.06.157P | Cable conexión arnés control LM1; D(G) 1NAC100-127V50-60Hz desde 03/2020   | 5851,24                                                             |
| 1     | ea    | ✓ | 40.06.158P | Cable conexión arnés control LM1; F(G) 1NAC100-127V50-60Hz desde 03/2020   | 8110,36                                                             |
| 1     | ea    | ✓ | 40.06.159P | Cable conexión arnés control LM1; B(E) 2AC208-240V60Hz desde 03/2020       | 4860,44                                                             |
| 1     | ea    | ✓ | 40.06.165P | Cable conexión Contactor-SSR LM1 LM2; E(E) desde 03/2020                   | 1080,87                                                             |
| 1     | ea    | ✓ | 40.06.166P | Cable conexión Contactor-SSR LM1 LM2; F(E) desde 03/2020                   | 2484,12                                                             |
| 1     | ea    | ✓ | 40.06.167P | Cable conexión Contactor-SSR LM1 LM2; G(E) desde 03/2020                   | 3489,88                                                             |
| 1     | ea    | ✓ | 40.06.171P | Cable conexión Contactor-SSR LM1 LM2; E(E) desde 03/2020                   | 1921,08                                                             |
| 1     | ea    | ✓ | 40.06.172P | Cable conexión Contactor-SSR LM1 LM2; F(E) desde 03/2020                   | 4189,24                                                             |
| 1     | ea    | ✓ | 40.06.173P | Cable conexión Contactor-SSR LM1 LM2; G(E) desde 03/2020                   | 8310,32                                                             |
| 1     | ea    |   | 40.06.210S | Termopar humedad *B4* LM1 LM2; B-C                                         | sustituido por<br>40.06.792S                                        |
| 1     | ea    |   | 40.06.212S | Termopar humedad *B4* LM1 LM2; D-E                                         | sustituido por<br>40.06.792S                                        |
| 1     | ea    | ✓ | 40.06.214P | Tapa de válvula de control de clima LM1 LM2; F G desde 03/2020             | 6848,64                                                             |
| 1     | ea    |   | 40.06.215P | Sonda núcleo LM1; C(E)                                                     | sustituido por<br>40.06.808P                                        |
| 1     | ea    |   | 40.06.216P | Sonda núcleo LM1; E(E)                                                     | sustituido por<br>40.06.808P                                        |
| 1     | ea    |   | 40.06.217P | Sonda núcleo LM2; C(E)                                                     | sustituido por<br>40.06.813P                                        |
| 1     | ea    |   | 40.06.218P | Sonda núcleo LM2; E(E)                                                     | sustituido por<br>40.06.813P                                        |
| 1     | ea    |   | 40.06.224P | Termopar para interior cabina B1 LM1 LM2; D(E)                             | sustituido por<br>40.06.805P                                        |
| 1     | ea    |   | 40.06.225P | Termopar del generador de vapor *B5* LM1 LM2; C(E)                         | sustituido por<br>40.06.229P                                        |
| 1     | ea    | ✓ | 40.06.226P | Termopar del generador de vapor *B5* LM1 LM2; B-C(G) desde 03/2020         | 596,08                                                              |
| 1     | ea    | ✓ | 40.06.227P | Termopar del generador de vapor *B5* LM1 LM2; B(E) D(E) desde 03/2020      | 555,04                                                              |
| 1     | ea    |   | 40.06.228P | Termopar del generador de vapor *B5* LM1 LM2; D(G)                         | sustituido por<br>40.06.230P                                        |
| 1     | ea    | ✓ | 40.06.229P | Termopar del generador de vapor *B5* LM1 LM2; C(E) D(G) E(E) desde 03/2020 | 612,42                                                              |
| 1     | ea    | ✓ | 40.06.230P | Termopar del generador de vapor *B5* LM1 LM2; D E(G) desde 03/2020         | 682,33                                                              |
| 1     | ea    | ✓ | 40.06.240P | Cable, bomba de circulación LM1 LM2; B-E desde 03/2020                     | 43,12                                                               |
| 1     | ea    | ✓ | 40.06.241P | Cable, bomba de circulación LM1/LM2 201                                    | sustituido por<br>40.06.242P                                        |
| 1     | ea    |   | 40.06.242P | Cable, bomba de circulación LM1 LM2; F G desde 03/2020                     | 202,40                                                              |
| 1     | ea    | ✓ | 40.06.243P | Cable, bomba de aguas residuales LM1 LM2; B-E desde 03/2020                | 43,12                                                               |
| 1     | ea    | ✓ | 40.06.244P | Cable, bomba de aguas residuales LM1/LM2 201 desde 03/2020                 | 43,12                                                               |
| 1     | ea    |   | 40.06.245P | Cable, bomba de aguas residuales LM1 LM2; F G desde 03/2020                | 276,83                                                              |
| 1     | ea    | ✓ | 40.06.248P | Cable conexión bomba vaciado LM1 LM2; F-G desde 03/2020                    | 625,29                                                              |
| 1     | ea    |   | 40.06.250P | Cable, bomba "Care" LM1 LM2; B-E desde 03/2020                             | 255,26                                                              |
| 1     | ea    | ✓ | 40.06.251P | Cable, bomba "Care" LM1 LM2; F G desde 03/2020                             | 964,37                                                              |
| 1     | ea    |   | 40.06.252P | Resistencia de terminación, conector Micro-fit                             | 150,24                                                              |

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 40.06.323P | Arnés de cable que aísla el transformador LM1 LM2; B-E(G) desde 03/2020                    | 461,84                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.324P | Arnés de cable que aísla el transformador LM1 LM2; F G(G) desde 03/2020                    | 536,61                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.327P | Interface LAN IPX6 LM1 LM2; B-E; LMX; A-B desde 03/2020                                    | 829,43                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.354P | Soporte disipador SSR LM1 LM2; G(E) desde 03/2020                                          | 1942,30                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.355P | Ventilador de refrigeración LM1 LM2; F G desde 03/2020                                     | 1592,79                                                             |
| 1    | ea    | 40.06.361P   | Terminal tierra WKFN 6/35                                                                  | 201,01                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.370P | Montaje contactor LM1; A desde 03/2020                                                     | 1325,01                                                             |
| 1    | ea    | 40.06.372P   | Sonda núcleo LM1; D(E)                                                                     | sustituido por 40.06.808P                                           |
| 1    | ea    | 40.06.373P   | Sonda núcleo LM1; B(G)                                                                     | sustituido por 40.06.808P                                           |
| 1    | ea    | 40.06.377P   | Sonda núcleo LM2; D(E)                                                                     | sustituido por 40.06.813P                                           |
| 1    | ea    | 40.06.378P   | Sonda núcleo LM2; B(G)                                                                     | sustituido por 40.06.813P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.380P | Contacto de puerta LM1 LM2; F-G desde 03/2020                                              | 530,00                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.384P | Placa de montaje eléctrica LM1 LM2; B-E(E) desde 03/2020                                   | 793,26                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.385P | Placa de montaje eléctrica LM1 LM2; B-E(G) desde 03/2020                                   | 455,58                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.386P | Soporte disipador SSR LM1 LM2; F(E) desde 03/2020                                          | 2286,24                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.387P | Soporte disipador 6 SSR LM1 LM2; G(E) desde 03/2020                                        | 1940,91                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.389P | Placa de montaje eléctrica LM1 LM2; G(E) desde 03/2020                                     | 1727,72                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.404P | Arnés de cable que aísla el transformador LM1 LM2; B-E(G) UL desde 03/2020                 | 780,74                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.405P | Arnés de cable que aísla el transformador LM1 LM2; F G(G) UL desde 03/2020                 | 910,81                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.408P | Placa de montaje eléctrica LM1 LM2; G(G) desde 03/2020                                     | 872,21                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.409P | Cable Interface LAN 1.5m LM1 LM2; C-E, LMX; C-D desde 03/2020                              | 796,74                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.410P | Cable Interface LAN 2m LM1 LM2; A F G, LMX; A desde 03/2020                                | 917,07                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.418P | Soporte sensor presión LM1; A desde 03/2020                                                | 135,28                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.424P | Soporte disipador SSR LM1; A(E) desde 03/2020                                              | 194,06                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.425P | Soporte para el filtro de red LM1; A desde 03/2020                                         | 290,39                                                              |
| 1    | ea    | 40.06.426P   | Terminal de doble nivel azul 16mm <sup>2</sup>                                             | 419,76                                                              |
| 1    | ea    | 40.06.427P   | Terminal de doble nivel azul 10mm <sup>2</sup>                                             | 278,91                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.428P | Disipador 1 SSR LMX; C-D desde 03/2020                                                     | 1127,82                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.435P | Interface USB LM1; A desde 03/2020                                                         | 481,31                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.449P | Contactador K3-10ND10 190R T B01 AZ                                                        | 1545,49                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.451P | Rejilla para montaje de ventiladores LM1; A desde 03/2020                                  | 629,12                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.453P | Contactador K3-10NBV10 190R T B01 AZ                                                       | 2162,78                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.454P | Contactador K3-18NBV10 190R T B01 AZ                                                       | 2369,36                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.455P | Contactador K3-40B00 190R T AZ                                                             | 4618,04                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.456P | Contactador B&J K3-74B00 190R T AZ                                                         | 8214,34                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.458P | Contacto magnetico LMX2; B-D desde 03/2020                                                 | 852,39                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.499P | Cable de alimentación + bus, marco inferior de altura ajustable W21 LMX; A-B desde 03/2020 | 4980,07                                                             |
| 1    | ea    | 40.06.506    | Bloque de unión doble 4mm <sup>2</sup> gris conexión a muelle                              | sustituido por 40.06.506P                                           |
| 1    | ea    | 40.06.506P   | Bloque de unión doble 4mm <sup>2</sup> gris conexión a muelle                              | 179,10                                                              |
| 1    | ea    | 40.06.507    | Brazo para bloque de unión doble                                                           | sustituido por 40.06.507P                                           |

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                         | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 40.06.507P   | Brazo para bloque de unión doble                                                    | 50,08                                                               |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.509P | Contactador B&J K1-07D22 UltraVent XS desde 09/2016                                 | 1962,12                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.522S | Kit de modificación interface Ethernet SCC_WE desde 01/2014 hasta 05/2017           | 1794,84                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.526P | Termopar *B5/B10* LM1; A desde 03/2020                                              | 954,28                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.565P | Completa eje de aire LM1 LM2; B-E(E) desde 03/2020                                  | 3042,30                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.566P | Completa eje de aire LM1 LM2; B-E(G) desde 03/2020                                  | 3034,99                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.569P | Cable CPU - TFT LM1; A-G; LM1 LM2; A-D; LMX; A-D desde 03/2020                      | 811,00                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.570P | Ventilación en la parte superior LM1 LM2; F G desde 03/2020                         | 1095,13                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.578P | Conjunto de cables alimentación para cilindros tanque y tapa LMX; C-D desde 03/2020 | 3997,62                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.583P | Cable Interface USB 1,4m                                                            | 537,31                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.593P | Termopar para interior cabina B1 LM1 LM2; E(G) desde 03/2020                        | 2244,51                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.596P | Cable de bus UltraVent Combi-Duo desde 03/2020                                      | 3459,97                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.597P | Cable de bus UltraVent TG desde 03/2020                                             | 3076,03                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.609P | Soporte disipador SSR LM1 LM2; G(E) desde 03/2020                                   | 3076,38                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.625P | Arnés de cableado de la bomba LM1 LM2; B-E desde 03/2020                            | 503,57                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.626P | Terminal tierra WKFN 16 D1/2/SL/35                                                  | 445,15                                                              |
| 1     | ea    | 40.06.627P   | Terminal azul WKFN 16 Duo                                                           | 378,72                                                              |
| 1     | ea    | 40.06.634P   | Sonda núcleo LM1; A                                                                 | sustituido por<br>40.06.808P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.637P | Placa de montaje eléctrica LM1 LM2; F(G) desde 03/2020                              | 1341,70                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.638P | Placa de montaje eléctrica LM1 LM2; F(E) desde 03/2020                              | 1862,66                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.662P | Cable conexión A2 / A4, X14 > T1 SCC_WE, CM_P 61-202 desde 09/2011                  | 560,26                                                              |
| 1     | ea    | 40.06.664P   | Contacto de puerta LM1 LM2; B-E                                                     | sustituido por<br>40.08.018P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.669P | Cable conexión arnés control LM1; A(E) 3NAC380-415V50-60Hz desde 03/2020            | 4216,37                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.670P | Cable conexión arnés control LM1; A(E) 3AC200-240V50-60Hz desde 03/2020             | 4288,71                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.671P | Cable conexión arnés control LM1; A(E) 1NAC/2AC220-240V50-60Hz desde 03/2020        | 4211,50                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.673P | Base del arnés de cables LM1; A desde 03/2020                                       | 2933,79                                                             |
| 1     | ea    | 40.06.680P   | Cable Interface LAN 1.2m LM1 LM2; B                                                 | sustituido por<br>40.06.409P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.681S | Montaje del transformador de energía de la ayuda LM1 LM2; F G(G) desde 03/2020      | 532,44                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.682P | Termostato de seguridad, Bilímite LM1 LM2; B C E F(E) desde 03/2020                 | 3091,68                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.683P | Termostato de seguridad, Bilímite LM1 LM2; D G†(E) desde 03/2020                    | 3091,68                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.684P | Termostato de seguridad, Bilímite LM1 LM2; B-G(G) desde 03/2020                     | 3097,94                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.685P | Termostato de seguridad, Bilímite LM1 LM2; G‡(E) desde 03/2020                      | 3091,68                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.709P | Haz micro interruptor tapa alta S10/S12 X150 LMX; A-B desde 03/2020                 | 973,41                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.710P | Haz micro interruptor cilindro izquierdo S23/S24 X138 LMX1LMX2; A-B desde 03/2020   | 735,19                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.711P | Haz micro interruptor cilindro derecho S29/S30 X138 LMX; A-B desde 03/2020          | 759,53                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.712P | Fuente de alimentación LMX; A-B 230V AC - 24V DC desde 03/2020                      | 4161,77                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.713P | Fuente de alimentación LMX; C-D 230V AC - 24V DC desde 03/2020                      | 6416,71                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.715P | Juego de cables para iluminación de puertas LM1; A desde 03/2020                    | 630,16                                                              |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                     | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 40.06.718P | Cable, iluminación W57 *door lighting* LM1 LM2 F G desde 03/2020                | 1145,21                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.719P | Cable W58 Sensor de turbidez LM1 LM2; F G desde 03/2020                         | 666,33                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.720P | Termopar del generador de vapor *B5* LM1 LM2; F G(E) desde 03/2020              | 1171,64                                                             |
| 1    | ea    | 40.06.721P   | Termopar del generador de vapor *B5* LM1 LM2; F(G)                              | sustituido por<br>40.06.722P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.722P | Termopar del generador de vapor *B5* LM1 LM2; F G(G) desde 03/2020              | 1222,76                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.723P | Arnés Control LMX1; D 3NAC 400-415V desde 03/2020                               | 9772,00                                                             |
| 1    | ea    | 40.06.724P   | Goma LM1; LM2; B-E desde 03/2020                                                | 31,99                                                               |
| 1    | ea    | 40.06.728P   | Altavoz K 64 WPTR LM1; A; LM1 LM2; B-G; LMX; A-D                                | sustituido por<br>40.07.746P                                        |
| 1    | ea    | 40.06.730P   | Termopar para interior cabina B9 LM1 LM2; F(E); G(G)                            | sustituido por<br>40.06.891P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.732P | Cable Interface LAN 2,3m LMX; B desde 03/2020                                   | 1046,79                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.736P | Cable alimentación 3x10 mm <sup>2</sup> 3m                                      | 4895,57                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.737P | Cable alimentación 5x10 mm <sup>2</sup> 3m                                      | 4579,44                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.738P | Cable alimentación 4x35 mm <sup>2</sup> 3m                                      | 8266,85                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.741P | Cable alimentación 4x16 mm <sup>2</sup> 3m                                      | 5019,02                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.742P | Cable alimentación 5x4 mm <sup>2</sup> 3m                                       | 2438,91                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.743P | Cable alimentación 4x10 mm <sup>2</sup> 3m                                      | 7645,39                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.744P | Cable alimentación 4x4 mm <sup>2</sup> 3m                                       | 2142,96                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.746P | Cable alimentación 5x2,5 mm <sup>2</sup> 3m                                     | 1917,95                                                             |
| 1    | ea    | 40.06.751P   | Cable alimentación NEMA con enchufe LM1 LM2; B(E) desde 03/2020                 | 9115,06                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.752P | Cable alimentación 3x2,5 mm <sup>2</sup> 3m LM1 LM2; F G(G) desde 03/2020       | 1285,36                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.753P | Cable alimentación 3x2,5 mm <sup>2</sup> 3m LM1 LM2 B D(G) desde 03/2020        | 1285,36                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.755P | Cable alimentación 3xAWG14 3m LM1 LM2; B-F(G) desde 03/2020                     | 1937,43                                                             |
| 1    | ea    | 40.06.757P   | Cable alimentación 3xAWG14 3m LM1 LM2; G(G) desde 03/2020                       | 2275,46                                                             |
| 1    | ea    | 40.06.760P   | Cable de control pcb - interruptor capacitivo LMX; A-D desde 03/2020            | 97,38                                                               |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.762P | Cable de alimentación corto para cilindro de altura ajustable W67 desde 03/2020 | 570,34                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.763P | Cable de conexión del cilindro al módulo CO61 W69 LMX; A-D desde 03/2020        | 699,37                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.764P | Cable de alimentación del módulo CO61                                           | 1134,78                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.765P | Cable de conexión CO61 - Convertidor RS232 W68 LMX; A-D desde 03/2020           | 816,22                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.766P | Cable conexión arnés control LM1; B(E) 1NAC230-240V50-60Hz desde 03/2020        | 4905,30                                                             |
| 1    | ea    | 40.06.767    | Fusible 4A *Typ 5HT 4-R*                                                        | sustituido por<br>40.06.767P                                        |
| 10   | ea    | 40.06.767P   | Fusible 4A *Typ 5HT 4-R*                                                        | 184,32                                                              |
| 1    | ea    | 40.06.777S   | Boquilla para entrada cables LM1 LM2; B-E(G) desde 03/2020                      | 299,78                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.792S | Termopar humedad *B4* LM1 LM2; B-G desde 03/2020                                | 1088,52                                                             |
| 1    | ea    | 40.06.793S   | Termopar humedad *B4* LM1 LM2; F(G) G                                           | sustituido por<br>40.06.792S                                        |
| 1    | ea    | 40.06.794P   | Termopar del generador de vapor *B5* LM1 LM2; G(E)                              | sustituido por<br>40.06.720P                                        |
| 1    | ea    | 40.06.801P   | Sensor presión Huba 5 mbar LM1 LM2 desde 03/2020                                | 1949,25                                                             |
| 1    | ea    | 40.06.802P   | Termopar para interior cabina B1 LM1 LM2; D(E+G), F(G)                          | sustituido por<br>40.06.805P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.06.804P | Termopar para interior cabina B1 LM1 LM2; C(G) E(E) desde 03/2020               | 908,03                                                              |

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                             | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 40.06.805P | Termopar para interior cabina B1 LM1 LM2; B (E/G) C(E) D(E/G) F(E/G) G(E) desde 03/2020 | 972,71                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.806S | Ventilador de refrigeración LMX; A-D desde 03/2020                                      | 1435,60                                                             |
| 1     | ea    | 40.06.807P   | Sonda núcleo LM1; C(G)                                                                  | sustituido por<br>40.06.808P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.808P | Sonda núcleo LM1; A(E) B C D E desde 03/2020                                            | 3206,44                                                             |
| 1     | ea    | 40.06.810P   | Sonda núcleo LM1; F(G); G(E)                                                            | sustituido por<br>40.06.811P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.811P | Sonda núcleo LM1; F G desde 03/2020                                                     | 3334,08                                                             |
| 1     | ea    | 40.06.812P   | Sonda núcleo LM2; C(G)                                                                  | sustituido por<br>40.06.813P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.813P | Sonda núcleo LM2; E(G) desde 03/2020                                                    | 2335,63                                                             |
| 1     | ea    | 40.06.815P   | Sonda núcleo LM2; F(G); G(E)                                                            | sustituido por<br>40.06.816P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.816P | Sonda núcleo LM2; F G desde 03/2020                                                     | 2437,52                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.828P | Contactador B&J K1-09DX030+HKM11+12xAMP                                                 | 2544,64                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.837P | Cable Interface USB VarioSmoker                                                         | 887,86                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.849P | Cable A10-3xAxx LM1; B-G desde 03/2020                                                  | 543,57                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.850P | Cable A10-2xAxx LM1; B-G desde 03/2020                                                  | 446,54                                                              |
| 1     | ea    | 40.06.851P   | Cable A11-A18 LM1; A desde 03/2020                                                      | 270,91                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.852P | Cable A10-A18 LM1; A desde 03/2020                                                      | 1450,20                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.853P | Cable A10-A18 LM1; A desde 03/2020                                                      | 632,25                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.854P | Cable A10-1xAxx LM1; B-G desde 03/2020                                                  | 555,04                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.857S | Termopar izquierdo cuba LMX; A-D desde 03/2020                                          | 4297,05                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.858S | Termopar derecho cuba LMX; A-B desde 03/2020                                            | 2270,25                                                             |
| 1     | ea    | 40.06.862P   | Enchufe de cortocircuito de 8 clavijas LM1 desde 03/2020                                | 404,11                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.870P | Soporte para sonda de núcleo externa USB LM1 LM2; B-G desde 03/2020                     | 1743,72                                                             |
| 10    | ea    | 40.06.873P   | Fusible 5x20mm 250V 0,315A T                                                            | 1258,93                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.876P | Termopar para interior cabina B1 LM1 LM2; G(G) desde 03/2020                            | 1006,10                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.877P | Pantalla para sensor interior cabina LM1 LM2; G(G) desde 03/2020                        | 813,44                                                              |
| 10    | ea    | 40.06.878P   | Portacables LM1 LM2; B-G desde 03/2020                                                  | 151,28                                                              |
| 1     | ea    | 40.06.880P   | Cable de conexión maestro-esclavo LMX2; C desde 03/2020                                 | 246,22                                                              |
| 1     | ea    | 40.06.881P   | Cable de conexión maestro-esclavo LMX2; D desde 03/2020                                 | 293,87                                                              |
| 1     | ea    | 40.06.888P   | Termopar para interior cabina B1 LM1 LM2; D(G)                                          | sustituido por<br>40.06.805P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.891P | Termopar para interior cabina B9 LM1 LM2; F(E) G(E/G) desde 03/2020                     | 1193,90                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.892P | Termopar para interior cabina B9 LM1 LM2; F(G) desde 03/2020                            | 1207,11                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.893S | Transformador de energía Pri 400-480V Sec 230V 180VA desde 03/2020                      | 5368,53                                                             |
| 1     | ea    | 40.06.902P   | Sonda núcleo LM1; D(G)                                                                  | sustituido por<br>40.06.808P                                        |
| 1     | ea    | 40.06.904P   | Sonda núcleo LM2; D(G)                                                                  | sustituido por<br>40.06.813P                                        |
| 1     | ea    | 40.06.918P   | Atornilladure de cables M25                                                             | 135,98                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.928P | Cable conexión arnés control LM1; A(E) 2AC200-240V50-60Hz desde 03/2020                 | 4235,50                                                             |
| 1     | ea    | 40.06.933P   | Terminal tierra de doble nivel amarillo/verde 6mm <sup>2</sup>                          | 425,32                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.934S | Cable, UPS LM1 LM2; A(E) 3NAC400V desde 03/2020                                         | 2171,83                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.06.970P | Generador de pulsos SCC 61-202 desde 04/2004 hasta 12/2006                              | 3549,69                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                    | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 40.07.031P | Soporte disipador SSR LM1; A(E) desde 03/2020                                                  | 167,63                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.035P | Cable de control SSR X117-V1 VCCM 112, 112T, 112L, 211, 311 desde 10/2011                      | 1832,40                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.036P | Cable de control SSR X118-V2 VCCM 112, 112T, 112L, 211, 311 desde 10/2011                      | 1761,81                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.037P | Cable de control SSR X119-V3 VCCM 112, 112T, 112L, 211, 311 desde 10/2011                      | 2022,98                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.038P | Cable de control SSR X120-V4 VCCM 112, 112T, 112L, 211, 311 desde 10/2011                      | 1767,72                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.039P | Cable de control SSR X121-V5 VCCM 112, 112T, 112L, 211, 311 desde 10/2011                      | 1907,52                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.040P | Cable de control SSR X122-V6 VCCM 112, 112T, 112L, 211, 311 desde 10/2011                      | 1907,17                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.041P | Sensor de conductividad LM1; B-E desde 08/2022                                                 | 1337,87                                                             |
| 1    | ea    | 40.07.045P   | Terminal de doble nivel azul 6mm <sup>2</sup>                                                  | 203,10                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.047P | Cable bus Molex / Young Yak UltraVent                                                          | 2219,47                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.086S | Cable, UPS LM1 LM2; B(E) 3NAC400V desde 03/2020                                                | 3137,93                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.087S | Cable, UPS LM1 LM2; D(E) 3NAC400V desde 03/2020                                                | 3410,24                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.088S | Cable, UPS LM1 LM2; F(E) 3NAC400V desde 03/2020                                                | 3683,59                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.089S | Cable, UPS LM1 LM2; C(E) 3NAC400V desde 03/2020                                                | 3137,93                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.090S | Cable, UPS LM1 LM2; E(E) 3NAC400V desde 03/2020                                                | 3417,54                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.091S | Cable, UPS LM1 LM2; G(E) 3NAC400V desde 03/2020                                                | 3767,05                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.092P | Arnés Control LMX1; A 3AC200/480V                                                              | sustituido por<br>87.01.969S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.093P | Arnés Control LMX1; B 3AC200/480V                                                              | sustituido por<br>87.01.970S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.095P | Arnés Control LMX1; D 3AC200/480V desde 03/2020                                                | 9200,62                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.097P | Arnés Control LMX2; B 3AC200/480V                                                              | sustituido por<br>87.01.971S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.099P | Arnés Control LMX2; D 3AC200/480V desde 03/2020                                                | 9702,45                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.100P | Haz adicional LMX; A-B 3AC400-480V desde 03/2020                                               | 3846,34                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.103P | Haz adicional LMX; C-D 3AC440-480V-UL desde 03/2020                                            | 4788,80                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.116P | Contactador K3-24B00 190R T AZ                                                                 | 3023,52                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.122P | Cable bus Molex UltraVent desde 03/2020                                                        | 2680,27                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.130P | Arnés de energía elemento calefactor cuba izquierda LMX; B 3AC200-480V desde 03/2020           | 4002,49                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.131P | Arnés de energía elemento calefactor cuba derecha LMX; B 3AC200-480V desde 03/2020             | 4288,71                                                             |
| 1    | ea    | 40.07.132P   | Arnés de energía elemento calefactor LMX; C 3AC200-480V desde 03/2020                          | 4996,07                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.133P | Arnés de energía elemento calefactor LMX; D 3AC200-480V desde 03/2020                          | 6885,86                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.146P | Cable bus 1.35m LM1 LM2; D E desde 03/2020                                                     | 454,54                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.147P | Cable bus 1.96m LM1 LM2; F G desde 03/2020                                                     | 570,34                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.148P | Cable bus 1.73m LM1 LM2; C - E(G) F-G(E) desde 03/2020                                         | 915,68                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.149P | Cable bus 2.08m LM1 LM2; F G(G) desde 03/2020                                                  | 1026,97                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.161P | Extensión del cable bus W66 LMX; A-B desde 03/2020                                             | 1929,08                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.162P | Enlace de cable Módulo SSR UL LM1 LM2; B - G(E) desde 03/2020                                  | 188,49                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.164S | Sonda núcleo, tapa derecha LMX; A-B desde 03/2020                                              | 3508,31                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.165S | Sonda núcleo LMX; A-D desde 03/2020                                                            | 3728,80                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.175P | Cable de alimentación + bus, para el marco inferior de altura ajustable LMX; C-D desde 03/2020 | 3363,98                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado



| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                       | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 40.07.181P | Sonda núcleo *Prisión* LM1; E F G(E) C E F G(G) desde 03/2020                                     | 5051,02                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.07.184P | Sonda núcleo LM1; B C D E(E/G) desde 03/2020                                                      | 3189,40                                                             |
| 1     | ea    | 40.07.206P   | Juego de cables, Optimización de la energía LM1 LM2; B - E(E)                                     | sustituido por<br>40.07.642P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.07.207P | Juego de cables, Optimización de la energía LM1 LM2; F(E)                                         | sustituido por<br>40.07.643P                                        |
| 1     | ea    | 40.07.208P   | Cable del medidor de flujo LMX; A-D desde 03/2020                                                 | 162,41                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.07.249S | Cable para seguro de flujo B13 LM1 LM2; B-E(G) desde 03/2020                                      | 4612,48                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.07.250S | Cable para seguro de flujo B13 LM1 LM2; F-G(G) desde 03/2020                                      | 4953,64                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.07.257P | Altavoz K 64 WP FR LM1; A; LM1 LM2; B-G; LMX; A-D desde 03/2020                                   | 568,26                                                              |
| 1     | ea    | 40.07.266P   | Juego de cables, Optimización de la energía LM1 LM2; G(E)                                         | sustituido por<br>40.07.643P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 40.07.273P | Caja de conexiones AWG6 208/240V                                                                  | 19268,57                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 40.07.285P | Cable, iluminación W40 *door lighting* LM4; B D desde 08/2023                                     | Precio a petición                                                   |
| 1     | ea    | 40.07.372P   | Dispositivo de bloqueo para el disipador de calor LMX; C-D desde 03/2020                          | 1084,70                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.07.373P | Microinterruptores para activar el movimiento de la tapa (UL) LMX; A-B desde 10/2023              | 894,81                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.07.374P | Soporte de la placa optimizadora de energía LMX; A-D desde 03/2020                                | 376,29                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.07.419P | Contactador K3-10NBV10 190R T B01 AZ                                                              | 2369,36                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.07.420P | Contactador K3-18NBV10 190R T B01 AZ                                                              | 2715,39                                                             |
| 1     | ea    | 40.07.421P   | Protector de ventilador de 80 mm                                                                  | 94,59                                                               |
| 1     | ea    | 40.07.421S   | Protector de ventilador de 80 mm con juego de montaje                                             | 193,01                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.07.423P | Mazo de cables para la opción "Interruptor diferencial" LMX; A desde 03/2020                      | 2296,68                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.07.424P | Mazo de cables para la opción "Interruptor diferencial" LMX; B desde 03/2020                      | 2311,63                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.07.425P | Mazo de cables para la opción "Interruptor diferencial" LMX; C-D desde 03/2020                    | 1719,03                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.07.427P | Arnés de cable W59 módulo de extensión del optimizador de energía LMX; C-D desde 03/2020          | 2469,17                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.07.434P | Arnés de cable W32 para la opción del optimizador de energía LMX; C-D Desde 03/2020 hasta 05/2023 | 2200,69                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.07.435P | Arnés de cable W32 para la opción del optimizador de energía LMX; A Desde 03/2020 hasta 05/2023   | 2687,92                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.07.436P | Arnés de cable W32 para la opción del optimizador de energía LMX; B Desde 03/2020 hasta 05/2023   | 1831,01                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.07.437P | Arnés de cable W59 módulo de extensión del optimizador de energía LMX; A desde 03/2020            | 3033,95                                                             |
| 1     | ea    | 40.07.438P   | Arnés de cable W59 módulo de extensión del optimizador de energía LMX; B                          | sustituido por<br>40.07.437P                                        |
| 2     | ea    | ✓ 40.07.447P | La regleta de bornes de 2 polos                                                                   | 77,90                                                               |
| 1     | ea    | 40.07.451P   | Cable, sonda de aire caliente - eSTB LM1 LM2; B-G desde 03/2020                                   | 269,87                                                              |
| 1     | ea    | 40.07.452P   | Cable, sonda de vapor - eSTB LM1 LM2; B(E) D(E/G) E(G) F(G) G(G) desde 03/2020                    | 292,47                                                              |
| 1     | ea    | 40.07.453P   | Cable, sonda de vapor - eSTB LM1 LM2; B(G) C(E/G) E(E) F(E) G(E) desde 03/2020                    | 306,04                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.07.454P | Auxiliary contact B&J HB10 N/O desde 03/2020                                                      | 437,15                                                              |
| 1     | ea    | 40.07.455P   | Cable, sonda de aire caliente - eSTB LM1 LM2; G(E) desde 03/2020                                  | 298,73                                                              |
| 1     | ea    | 40.07.456P   | Mazo de cables para la opción "Contacto libre de potencial" LMX; A-B desde 03/2020                | 216,66                                                              |



| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                     | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 40.07.476P | Arnés del adaptador de alimentación del motor X-M2/X-M6 LMX; A-B<br>Desde 03/2020 hasta 01/2021 | 1426,90                                                             |
| 1    | ea    | 40.07.490P   | Toma 2p+t 10A (Australia) 230VAC 10A                                                            | 933,07                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.493P | Generador de pulsos LMX desde 03/2020                                                           | 1740,24                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.506P | Relé Solas LMX; A-D desde 03/2020                                                               | 2555,77                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.509P | Arnés de cables para la opción Solas LMX; A desde 02/2021                                       | 4973,47                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.510P | Arnés de cables para la opción Solas LMX; B desde 02/2021                                       | 5051,71                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.511P | Arnés de cables para la opción Solas LMX; C-D desde 02/2021                                     | 4473,72                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.517P | Paquete adicional para la opción de agua caliente LMX; C-D desde 03/2020                        | 3824,43                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.520P | Brazo para bloque de unión doble APF 1,5 E2                                                     | 47,64                                                               |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.529P | Arnés Control LMX1; A 3NAC 400-415V desde 07/2021                                               | 8838,94                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.530P | Arnés Control LMX1; B 3NAC 400-415V Desde 03/2020 hasta 01/2021                                 | 7996,29                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.531P | Arnés Control LMX2; B 3NAC 400-415V desde 07/2021                                               | 9810,95                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.532P | Arnés Control LMX1; A 3AC200/480V desde 07/2021                                                 | 12168,49                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.533P | Arnés Control LMX1; B 3AC200/480V desde 07/2021                                                 | 12563,56                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.534P | Arnés Control LMX2; B 3AC200/480V desde 07/2021                                                 | 14685,65                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.535P | Bloque de unión doble 1,5mm <sup>2</sup> gris conexión a muelle                                 | 137,72                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.541P | Jumper bar IVB WKF 1,5-2                                                                        | 42,43                                                               |
| 1    | ea    | 40.07.544    | Cable intermedio del motor de la válvula de cuba VCC                                            | sustituido por<br>40.07.544P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.544P | Cable intermedio del motor de la válvula de cuba VCC hasta 09/2011                              | 1903,00                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.551P | Bomba pcb (controlador de química) LM1 LM2; B-E desde 08/2022                                   | 7571,31                                                             |
| 1    | ea    | 40.07.552P   | Tubos retráctiles D12,7x100                                                                     | 107,11                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.553S | Cable, UPS LM1 LM2; B(E) 3AC200V desde 03/2020                                                  | 2858,67                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.554S | Cable, UPS LM1 LM2; D(E) 3AC200V desde 03/2020                                                  | 3081,25                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.555S | Cable, UPS LM1 LM2; F(E) 3AC200V desde 03/2020                                                  | 3415,45                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.556S | Cable, UPS LM1 LM2; C(E) 3AC200V desde 03/2020                                                  | 2878,50                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.557S | Cable, UPS LM1 LM2; E(E) 3AC200V desde 03/2020                                                  | 3117,76                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.558S | Cable, UPS LM1 LM2; G(E) 3AC200V desde 03/2020                                                  | 3478,05                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.559S | Cable, UPS LM1 LM2; B C(E) 3AC400V desde 03/2020                                                | 4016,05                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.560S | Cable, UPS LM1 LM2; D E(E) 3AC400V desde 03/2020                                                | 4353,04                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.561S | Cable, UPS LM1 LM2; F G(E) 3AC400V desde 03/2020                                                | 4722,03                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.562S | Cable, UPS LM1 LM2; A(E) 3AC200V desde 03/2020                                                  | 2931,71                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.565P | Cable, A13 - distribuidor químico LM1 LM2; B D desde 08/2022                                    | 2898,67                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.586S | ópticas LED HD SCC; XS LM1; A F G, LM2; B C D E desde 09/2016                                   | 3651,59                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.590S | ópticas LED HD LM1; B C, LM2; F G desde 03/2020                                                 | 3086,12                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.593S | ópticas LED HD LM1; D E desde 03/2020                                                           | 3933,63                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.596S | ópticas LED HD SCC 61/62/201/202 desde 09/2016                                                  | 4305,75                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.599S | ópticas LED HD SCC 101/102 desde 09/2016                                                        | 5952,44                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.607P | Base del arnés de cables LM1 LM2; B, D                                                          | sustituido por<br>87.01.993S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.609P | Cable, A13 - distribuidor químico LM1 LM2; C E desde 08/2022                                    | 3086,46                                                             |
| 1    | ea    | 40.07.634S   | Ventilador de refrigeración LM1; B-E desde 08/2022                                              | 1851,53                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.635P | Arnés adaptador para la tarjeta I/O A13 LMX; A-D desde 10/2021                                  | 3187,66                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.636P | Cable de bus para la tarjeta de I/O A13 LMX; A-B desde 10/2021                                  | 1383,43                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.637P | Cable de bus para la tarjeta de I/O A13 LMX; C-D desde 10/2021                                  | 1568,10                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.07.642P | Juego de cables, Optimización de la energía LM1 LM2; B - E(E) desde 03/2020                     | 645,81                                                              |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                                | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 40.07.643P | Juego de cables, Optimización de la energía LM1 LM2; F G(E) desde 03/2020                                  | 653,11                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.07.644P | Juego de cables, Optimización de la energía LM1; A(E) desde 03/2020                                        | 632,94                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.07.668P | Cable conexión arnés control LM1; A(E) 3NAC380-415V50-60Hz desde 03/2023                                   | 4510,93                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.07.669P | Cable conexión arnés control LM1; A(E) 3AC200-240V50-60Hz desde 03/2023                                    | 4531,45                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.07.670P | Cable conexión arnés control LM1; A(E) 1NAC/2AC220-240V50-60Hz desde 03/2023                               | 4413,90                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.07.671P | Cable conexión arnés control LM1; A(E) 2AC200-240V50-60Hz desde 03/2023                                    | 4406,95                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.07.684P | Detección de cartuchos LM1; B-E desde 08/2022                                                              | 2055,32                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.07.706P | Mazo de cables para la toma de corriente *JP LMX; A desde 03/2020                                          | 3281,91                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.07.707P | Mazo de cables para la toma de corriente *JP LMX; B desde 03/2020                                          | 3339,64                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.07.708P | Mazo de cables para la toma de corriente *JP LMX; C-D desde 03/2020                                        | 2806,16                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.07.709P | Interruptor de protección de la toma de 10A *JP* desde 03/2020                                             | 8790,59                                                             |
| 1     | ea    | 40.07.742P   | Fusible de derivación Ø5x20mm                                                                              | 464,62                                                              |
| 1     | ea    | 40.07.746P   | Altavoz SL 64 FR 8W LM1; A; LM1 LM2; B-G; LMX; A-D desde 03/2020                                           | 905,94                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.07.748P | Cilindro de elevación para la cuba con cubierta VCC 211/311 índice A, B, G 24V desde 01/2005 hasta 10/2011 | 31104,59                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 40.07.749P | Cilindro de elevación para la cuba con cubierta VCCM 211/311 índice H 24V Desde 10/2011 hasta 02/2016      | 31104,59                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 40.07.750P | Sensor de temperatura *B11* LM1; B-E desde 08/2022                                                         | 976,54                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.07.752P | Cable conexión X24-SSR LM1; A desde 03/2020                                                                | 428,80                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.07.753P | Cable conexión X24-SSR LM1 LM2; B desde 03/2020                                                            | 504,61                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.07.754P | Cable, bomba de circulación SCC; CMP 61-202 desde 04/2004                                                  | 613,47                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.07.755P | Cable conexión bomba vaciado SCC; CMP 61-202 desde 04/2004                                                 | 590,17                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.07.756P | Cable, bomba "Care" SCC; CMP 61-202 desde 04/2004                                                          | 707,02                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.07.761P | Cable, bomba de almacenamiento de químicos LM1 LM2; B-E desde 08/2022                                      | 295,95                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.07.762P | Contacto magnetico LM1; B-E desde 08/2022                                                                  | 559,21                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.07.882P | Arnés de control adicional SSR LMX; A desde 03/2020                                                        | 2925,79                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.07.883P | Arnés de control adicional SSR LMX; B desde 03/2020                                                        | 3244,35                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.07.884P | Arnés de control adicional SSR LMX; C desde 03/2020                                                        | 3350,42                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.07.885P | Arnés de control adicional SSR LMX; D desde 03/2020                                                        | 4588,83                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.07.905P | Soporte de la placa 2 opciones LMX; A-D desde 03/2020                                                      | 491,40                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.07.906P | Juego de cables entre la unidad-UltraVent XS EU 1NAC/3NAC desde 09/2016                                    | 5118,49                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.07.907P | Juego de cables entre la unidad-UltraVent XS USA 2AC/3AC desde 09/2016                                     | 4848,27                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.07.908P | Cable bus 0.95m desde 09/2016                                                                              | 1908,22                                                             |
| 1     | ea    | 40.07.911P   | Soporte de la placa 2 opciones LMX; C-D desde 06/2023                                                      | 440,28                                                              |
| 1     | ea    | 40.07.915P   | Toma 2p+t 16A (Argentina)                                                                                  | 555,04                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.07.933P | Cable adicional W83, codificador a tarjeta de seguridad UL LMX; A-D desde 10/2023                          | 2493,86                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.07.962P | Contacto de puerta LM1 LM2; B; D desde 03/2020                                                             | 612,77                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 40.07.992P | Cable bus para UltraVent 1.9m EMV SCC LM1 XS 623 desde 09/2016                                             | 2320,67                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 40.07.999P | Arnés W85, microinterruptores a tarjeta de seguridad UL LMX; A-B desde 10/2023                             | 543,91                                                              |

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                         | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 40.08.011P | Mazo de cables del motor M2-M6 / X138-X139 LMX; A-B desde 03/2020                   | 3822,69                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.08.018P | Contacto de puerta LM1 LM2; C; E desde 03/2020                                      | 612,77                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.08.032P | Cable adaptador W84 alimentación tarjeta de seguridad UL LMX; A-D desde 10/2023     | 629,46                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.08.048P | Prensaestopas roscado M63x1,5, acero inoxidable                                     | 10087,78                                                            |
| 1    | ea    | 40.08.051P   | Portafusible FPG1 1 pol desde 03/2020                                               | 372,46                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.08.065P | Cable bus 3.2m XS Combi-Duo desde 02/2023                                           | 3802,17                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.08.066P | Cable adaptador MiniFit/Micro                                                       | 2213,91                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.08.113P | Arnés W33 placa 4 relés - conexión del bloque de terminales LMX; A desde 05/2020    | 1858,83                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.08.114P | Arnés W33 placa 4 relés - conexión del bloque de terminales LMX; B desde 05/2020    | 1382,74                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.08.115P | Arnés de cable W58 para módulo de ampliación 2 opciones LMX; A-D desde 03/2020      | 790,13                                                              |
| 1    | ea    | 40.08.116P   | Soporte del disipador de calor LMX1 LMX2; C-D desde 06/2023                         | 1695,03                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.08.117P | Bloque de unión triple 1,5mm <sup>2</sup> gris conexión a muelle                    | 175,28                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.08.118P | Brazo para bloque de unión triple                                                   | 45,56                                                               |
| 2    | ea    | ✓ 40.08.119P | Insulated jumper bar FBS 2-3.5                                                      | 43,12                                                               |
| 1    | ea    | ✓ 40.08.120P | Terminación para montaje en carril                                                  | 46,25                                                               |
| 1    | ea    | ✓ 40.08.121P | Cable para sensor de presión tapa izquierda LMX2; B-D desde 03/2020                 | 117,55                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.08.139P | Prensaestopas Multi M20                                                             | 568,26                                                              |
| 1    | ea    | 40.08.139S   | Prensaestopas Multi M20                                                             | sustituido por<br>40.08.139P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 40.08.141P | Cable para sensor de presión tapa derecha LMX2; B desde 03/2020                     | 979,67                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.08.173P | Contactador K1-09D00-22 110 UltraVent 115V                                          | 1814,32                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.08.216P | Adaptador de conductor neutro SX15 LMX                                              | 255,26                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.08.226P | Arnés de cable W32 para la opción del optimizador de energía LMX; C-D desde 06/2023 | 580,78                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.08.230P | Kit de sustitución del conector X132 LMX desde 03/2020                              | 679,20                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 40.08.243P | Kit de reparación de diodos para presostato de 20 mBar LMX2 C-D desde 03/2020       | 1258,58                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 40.08.251P | Tuerca hexagonal con brida 35x2 M16 A2                                              | 8,35                                                                |
| 1    | ea    | 4001.0202    | Fusible Classic/Línea C- CPC-SCC UL 300V 3A                                         | sustituido por<br>4001.0202P                                        |
| 1    | ea    | 4001.0202P   | Fusible Classic/Línea C- CPC-SCC UL 300V 3A                                         | 291,22                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 4001.0206  | Fusible 6A 600V                                                                     | sustituido por<br>4001.0206P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 4001.0206P | Fusible 6A 600V                                                                     | 718,84                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 4001.0207  | Portafusibles 2pol Classic/C-/Línea CPC, 30A/600V                                   | 589,17                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 4001.0215P | Fusible 15A 600V                                                                    | 675,37                                                              |
| 1    | ea    | 4001.0217    | Fusible SC 60A 600V                                                                 | sustituido por<br>4001.0217P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 4001.0217P | Fusible SC 60A 600V                                                                 | 975,08                                                              |
| 10   | ea    | 4001.0218    | Fusible 5x30mm 6.3A                                                                 | sustituido por<br>4001.0218P                                        |
| 10   | ea    | 4001.0218P   | Fusible 5x30mm 6.3A                                                                 | 828,63                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 4001.0220  | Fusible Classic/C-/Línea CPC, 600V 10A                                              | sustituido por<br>4001.0220P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 4001.0220P | Fusible Classic/C-/Línea CPC, 600V 10A                                              | 775,18                                                              |

| Cant. | Unid. | Referencia | Designación                                                                                         | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 10    | ea    | 4001.0224  | Fusible 6,35x32mm 6,3A slow-blow                                                                    | sustituido por<br>4001.0224P                                        |
| 10    | ea    | 4001.0224P | Fusible 6,35x32mm 6.3A slow-blow desde 06/1997                                                      | 241,70                                                              |
| 10    | ea    | 4001.0225  | Fusible 6,35x32mm Línea CPC 10A con retardo                                                         | Precio a petición                                                   |
| 10    | ea    | 4001.0225P | Fusible 6,35x32mm Línea CPC 10A con retardo desde 06/1997                                           | 183,06                                                              |
| 10    | ea    | 4001.0226  | Fusible 6.35x32mm 16A con retardo                                                                   | sustituido por<br>4001.0226P                                        |
| 10    | ea    | 4001.0226P | Fusible 6.35x32mm 16A con retardo                                                                   | 266,04                                                              |
| 10    | ea    | 4001.0228  | Fusible 6,35x32mm Línea CPC 2A / 500V con retardo                                                   | sustituido por<br>4001.0228P                                        |
| 10    | ea    | 4001.0228P | Fusible 6,35x32mm Línea CPC 2A / 500V con retardo desde 06/1997                                     | 151,28                                                              |
| 10    | ea    | 4001.0229  | Fusible 6,35x32mm 3,15A 500V con retardo                                                            | sustituido por<br>4001.0229P                                        |
| 10    | ea    | 4001.0229P | Fusible 6,35x32mm 3,15A 500V con retardo                                                            | 163,10                                                              |
| 10    | ea    | 4001.0230  | Fusible 6,35x32mm 1,6A 500V con retardo                                                             | sustituido por<br>4001.0230P                                        |
| 10    | ea    | 4001.0230P | Fusible 6,35x32mm 1,6A 500V con retardo                                                             | 151,28                                                              |
| 1     | ea    | 4001.1176  | Terminal conector en carril                                                                         | 68,18                                                               |
| 1     | ea    | 4001.1177  | Terminal gris para carril, 4 mm <sup>2</sup>                                                        | sustituido por<br>4001.1177P                                        |
| 1     | ea    | 4001.1177P | Terminal gris para carril, 4 mm <sup>2</sup>                                                        | 204,95                                                              |
| 1     | ea    | 4001.1202  | Terminal 16mm <sup>2</sup> gris Classic/C-/Línea CPC,                                               | sustituido por<br>4001.1202P                                        |
| 1     | ea    | 4001.1202P | Terminal 16mm <sup>2</sup> gris Classic/C-/Línea CPC, desde 04/1989                                 | 137,19                                                              |
| 1     | ea    | 4001.1203  | Terminación para montaje en carril                                                                  | sustituido por<br>4001.1203P                                        |
| 1     | ea    | 4001.1203P | Terminación para montaje en carril                                                                  | 45,21                                                               |
| 1     | ea    | 4001.1209  | Tapa terminación, portafusibles UL                                                                  | sustituido por<br>4001.1202                                         |
| 1     | ea    | 4001.1210  | Terminal tierra amarillo/verde para carril, 16mm <sup>2</sup> Classic/Línea C-CPC-SCC               | sustituido por<br>4001.1210P                                        |
| 1     | ea    | 4001.1210P | Terminal tierra amarillo/verde para carril, 16mm <sup>2</sup> Classic/Línea C-CPC-SCC desde 04/1989 | 357,86                                                              |
| 1     | ea    | 4001.1211  | Barra bus 3 fases para fusiles neozed 250 mm                                                        | sustituido por<br>4001.1211P                                        |
| 1     | ea    | 4001.1211P | Barra bus 3 fases para fusiles neozed 250 mm                                                        | 3238,33                                                             |
| 1     | ea    | 4001.1213  | Tapa para terminal 16mm <sup>2</sup> para carril                                                    | sustituido por<br>4001.1213P                                        |
| 1     | ea    | 4001.1213P | Tapa para terminal 16mm <sup>2</sup> para carril                                                    | 57,23                                                               |
| 1     | ea    | 4001.1216  | Terminal gris 4mm <sup>2</sup> Classic/C-/Línea CPC,                                                | sustituido por<br>4001.1216P                                        |
| 1     | ea    | 4001.1222  | Terminal amarillo / verde, 4mm <sup>2</sup>                                                         | sustituido por<br>4001.1222P                                        |
| 1     | ea    | 4001.1222P | Terminal amarillo / verde, 4mm <sup>2</sup>                                                         | 196,95                                                              |
| 1     | ea    | 4001.1225  | Fusible roscado tipo                                                                                | sustituido por<br>4001.1235P                                        |
| 1     | ea    | 4001.1228  | Terminal portafusible gris, 35 mm para carril                                                       | sustituido por<br>4001.1228P                                        |
| 1     | ea    | 4001.1228P | Terminal portafusible gris, 35 mm para carril                                                       | 344,66                                                              |
| 1     | ea    | 4001.1233  | Terminal carril amarillo/verde, 35mm <sup>2</sup>                                                   | sustituido por<br>4001.1233P                                        |
| 1     | ea    | 4001.1233P | Terminal carril amarillo/verde, 35mm <sup>2</sup>                                                   | 677,46                                                              |

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                            | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 4001.1234    | Portafusibles 3-pol tipo NEOZED 3Ph 63A                                                | sustituido por<br>4001.1234P                                        |
| 1    | ea    | 4001.1234P   | Portafusibles 3-pol tipo NEOZED 3Ph 63A                                                | 940,99                                                              |
| 1    | ea    | 4001.1235    | Fusible roscado tipo NEOZED 63A                                                        | sustituido por<br>4001.1235P                                        |
| 1    | ea    | 4001.1235P   | Fusible roscado tipo NEOZED 63A                                                        | 75,12                                                               |
| 1    | ea    | 4001.1238    | Adaptador 16A para fusible NEOZED                                                      | sustituido por<br>4001.1238P                                        |
| 1    | ea    | 4001.1238P   | Adaptador 16A para fusible NEOZED                                                      | 42,50                                                               |
| 1    | ea    | 4001.1241    | Adaptador 50A para fusible NEOZED                                                      | 48,40                                                               |
| 1    | ea    | ✓ 4001.1247  | Portafusibles para fusible 5x30 mm                                                     | sustituido por<br>4001.1247P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 4001.1247P | Portafusibles para fusible 5x30 mm                                                     | 479,75                                                              |
| 1    | ea    | 4001.1251    | Terminal azul, 25mm <sup>2</sup>                                                       | sustituido por<br>4001.1252P                                        |
| 1    | ea    | 4001.1252    | Terminal azul para carril, 35 mm <sup>2</sup>                                          | sustituido por<br>4001.1252P                                        |
| 1    | ea    | 4001.1252P   | Terminal azul para carril, 35 mm <sup>2</sup>                                          | 478,07                                                              |
| 1    | ea    | 4001.1253    | Terminal azul para carril, 70 mm <sup>2</sup>                                          | sustituido por<br>4001.1253P                                        |
| 1    | ea    | 4001.1253P   | Terminal azul para carril, 70 mm <sup>2</sup>                                          | 938,88                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 4001.1278  | Terminal gris UL para carril, 95 mm <sup>2</sup>                                       | sustituido por<br>4001.1278P                                        |
| 1    | ea    | 4001.1283    | Terminal portafusible 4mm <sup>2</sup> parra carril, 6x32mm Línea CPC                  | sustituido por<br>4001.1283P                                        |
| 1    | ea    | 4001.1283P   | Terminal portafusible 4mm <sup>2</sup> parra carril, 6x32mm Línea CPC desde<br>06/1997 | 645,98                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 4001.1285  | Terminal gris para carril, 50mm <sup>2</sup>                                           | 833,25                                                              |
| 1    | ea    | 4001.1292    | Fusible Neozed 16A                                                                     | sustituido por<br>4001.1292P                                        |
| 1    | ea    | 4001.1292P   | Fusible Neozed 16A                                                                     | 51,34                                                               |
| 1    | ea    | ✓ 4001.1293  | Portafusible para fusible 5x20mm, campana extractora                                   | 671,23                                                              |
| 1    | ea    | 4001.1295    | Portafusible e 1003Si/1DS                                                              | sustituido por<br>4001.1295P                                        |
| 1    | ea    | 4001.1295P   | Portafusible e 1003Si/1DS                                                              | 93,20                                                               |
| 1    | ea    | 4001.1298    | Terminal Energy_opt 7polos Línea CPC desde 03/2000                                     | 92,16                                                               |
| 50   | ea    | 4002.0100    | Conector cable acero, 2.2x6.3mm                                                        | sustituido por<br>4002.0100P                                        |
| 50   | ea    | 4002.0100P   | Conector cable acero, 2.2x6.3mm                                                        | 499,11                                                              |
| 10   | ea    | 4002.0103    | Conector cable acero 6.3mm 6.3mm 2 vías                                                | sustituido por<br>4002.0103P                                        |
| 10   | ea    | 4002.0103P   | Conector cable acero 6.3mm 6.3mm 2 vías                                                | 104,79                                                              |
| 25   | ea    | 4002.0107    | Conector cable 2.65-4mm <sup>2</sup> , 6.3mm                                           | sustituido por<br>4002.0107P                                        |
| 25   | ea    | 4002.0107P   | Conector cable 2.65-4mm <sup>2</sup> , 6.3mm                                           | 357,29                                                              |
| 10   | ea    | 4002.0110    | Conector cable, unión                                                                  | sustituido por<br>4002.0110P                                        |
| 10   | ea    | 4002.0110P   | Conector cable, unión                                                                  | 212,49                                                              |
| 25   | ea    | 4002.0111    | Conector slip-on 0,5-1,0 mm <sup>2</sup> , 6.3mm                                       | sustituido por<br>4002.0111P                                        |
| 25   | ea    | 4002.0111P   | Conector slip-on 0,5-1,0 mm <sup>2</sup> , 6.3mm                                       | 301,32                                                              |
| 10   | ea    | 4002.0114    | Conector slip-on 6.3x1.5qmm, isol.                                                     | Precio a petición                                                   |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                      | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 10    | ea    | 4002.0116    | Conector slip-on 0,5-1,0 mm <sup>2</sup> , 2.8x0.8mm                                             | sustituido por<br>4002.0116P                                        |
| 10    | ea    | 4002.0116P   | Conector slip-on 0,5-1,0 mm <sup>2</sup> , 2.8x0.8mm                                             | 75,75                                                               |
| 5     | ea    | 4003.0103    | Conector cable forma anilla, 2.5 mm <sup>2</sup>                                                 | sustituido por<br>4003.0103P                                        |
| 5     | ea    | 4003.0103P   | Conector cable forma anilla, 2.5 mm <sup>2</sup>                                                 | 40,40                                                               |
| 50    | ea    | 4004.0101    | Casquillo para cable 1,5 mm <sup>2</sup>                                                         | sustituido por<br>4004.0101P                                        |
| 50    | ea    | 4004.0101P   | Casquillo para cable 1,5 mm <sup>2</sup>                                                         | 79,54                                                               |
| 25    | ea    | 4004.0300    | Conector redondo 0,5-1,0mm <sup>2</sup> rojo                                                     | sustituido por<br>4004.0300P                                        |
| 25    | ea    | 4004.0300P   | Conector redondo 0,5-1,0mm <sup>2</sup> rojo                                                     | 271,44                                                              |
| 25    | ea    | 4004.0301P   | Tubo de cable 0,5 - 1,0 rojo                                                                     | Precio a petición                                                   |
| 25    | ea    | 4004.0302    | Conector redondo para electrodo encendido y monitoreo                                            | sustituido por<br>4004.0302P                                        |
| 25    | ea    | 4004.0302P   | Conector redondo para electrodo encendido y monitoreo                                            | 176,33                                                              |
| 100   | ea    | 4005.0101    | Brida 145 mm                                                                                     | sustituido por<br>4005.0101P                                        |
| 100   | ea    | 4005.0101P   | Brida 145 mm desde 04/1989                                                                       | 137,72                                                              |
| 1     | ea    | 4005.0102    | Brida 100 mm                                                                                     | sustituido por<br>4005.0101P                                        |
| 100   | ea    | 4005.0108    | Brida 295mm                                                                                      | sustituido por<br>4005.0108P                                        |
| 100   | ea    | 4005.0108P   | Brida 295mm                                                                                      | 226,41                                                              |
| 1     | ea    | 4005.0111    | Sujeta mangueras Línea CPC desde 01/2001                                                         | 36,19                                                               |
| 1     | ea    | 4006.0203    | Brida fijación para manguera presión                                                             | 86,27                                                               |
| 1     | ea    | 4007.0305    | Cable connection PG 21 - strain relief                                                           | 81,22                                                               |
| 1     | ea    | 4007.0306    | Adaptador PG 29/21 Classic-/C-/Línea CPC, desde 04/1991                                          | 71,12                                                               |
| 1     | ea    | 4007.0400    | Conexión cable PG 16                                                                             | sustituido por<br>4007.0405                                         |
| 1     | ea    | 4007.0405    | Casquillo roscado para cable PG16 , perfil bajo Classic/Línea C/CPC,<br>61/101/102 desde 04/1991 | 108,58                                                              |
| 1     | ea    | 4007.0406    | Adaptador PG 16/29 Classic/Línea C/Línea CPC, desde 04/1991                                      | 72,38                                                               |
| 1     | ea    | 4007.0600    | Conector cable PG9                                                                               | sustituido por<br>4007.0600P                                        |
| 1     | ea    | 4007.0600P   | Conector cable PG9                                                                               | 233,56                                                              |
| 1     | ea    | 4007.0601    | Tuerca para conector cable, PG 9                                                                 | sustituido por<br>4007.0601P                                        |
| 1     | ea    | 4007.0601P   | Tuerca para conector cable, PG 9                                                                 | 21,46                                                               |
| 1     | ea    | 4007.0610    | Membrana Classic CD/CM6 u. Combi-Duo                                                             | 5161,55                                                             |
| 1     | ea    | 4007.0620    | Pitorro DGC 29                                                                                   | sustituido por<br>4007.0620P                                        |
| 1     | ea    | 4007.0620P   | Pitorro DGC 29 desde 03/2000                                                                     | 55,99                                                               |
| 1     | ea    | 4007.0621    | Pitorro DGC 36                                                                                   | sustituido por<br>4007.0621P                                        |
| 1     | ea    | 4007.0621P   | Pitorro DGC 36 desde 06/1997                                                                     | 95,64                                                               |
| 1     | ea    | 4007.0622    | Cable connection PG 48                                                                           | sustituido por<br>4007.0622P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 4007.0622P | Cable connection PG 48 desde 06/1997                                                             | 1995,85                                                             |
| 1     | ea    | 4007.0624    | Cable connection PG 48, stain relief                                                             | sustituido por<br>4007.0622P                                        |
| 1     | ea    | 4007.0630    | Casquillo roscado M32x1.5(11-21mm)                                                               | sustituido por<br>4007.0630P                                        |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado



| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                     | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 4007.0630P   | Casquillo roscado M32x1.5(11-21mm)                                              | 135,09                                                              |
| 1    | ea    | 4007.0631    | Casquillo roscado M50X1.5(27-35mm)si.gr                                         | sustituido por<br>4007.0631P                                        |
| 1    | ea    | 4007.0631P   | Atornilladure de cables M50x1.5 desde 06/1997                                   | 271,26                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 4007.0632  | Prensaestopas roscado M63x1,5(34-45mm)si.gr                                     | sustituido por<br>4007.0632P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 4007.0632P | Kabelverschraubung M63x1.5(34-45mm)si.gr desde 06/1997                          | 551,56                                                              |
| 1    | ea    | 4007.0634    | Tuerca fijación para cable conexión M50 CPC-Línea SCC                           | sustituido por<br>4007.0631P                                        |
| 1    | ea    | 4007.0640    | Tuerca fijación para cable conexión M32 CPC-Línea SCC                           | sustituido por<br>4007.0640P                                        |
| 1    | ea    | 4007.0640P   | Tuerca fijación para cable conexión M32 CPC-Línea SCC desde 03/2000             | 57,65                                                               |
| 1    | ft    | 4015.0101    | Ignition cable 10KVAC-25KVDC                                                    | sustituido por<br>4015.0106                                         |
| 1    | m     | 4015.0106    | Cable alta tensión 1x1mm <sup>2</sup> Línea CPC, CM61-201/G                     | 182,64                                                              |
| 1    | m     | 4015.0214    | Wire 1,5qmm beige silicone                                                      | 41,66                                                               |
| 1    | ea    | 4016.0101    | Goma 250mm, orificio ventilación                                                | sustituido por<br>4016.0101P                                        |
| 1    | ea    | 4016.0102    | Vent grommet 200mm                                                              | sustituido por<br>4016.0101P                                        |
| 1    | ea    | 4016.0400    | Grommet d15                                                                     | sustituido por<br>4016.0500                                         |
| 1    | ea    | 4016.0500    | Arandela goma d16                                                               | 45,87                                                               |
| 1    | ea    | 4016.0601    | Goma d23, orificio ventilación                                                  | sustituido por<br>4016.0601P                                        |
| 1    | ea    | 4016.0601P   | Goma d23, orificio ventilación                                                  | 293,32                                                              |
| 1    | ea    | 4016.0700    | Aislante para conector Classic/Línea C/Línea CPC, desde 04/1989                 | 30,72                                                               |
| 1    | ea    | 4019.0008    | Sticker Electric/Danger                                                         | 161,60                                                              |
| 1    | m     | 4110.1002    | Cable 105° PVC, LIYY 4x0,25mm <sup>2</sup>                                      | 126,25                                                              |
| 1    | ea    | 4115.1039    | Kit etiquetas para tampones succión Línea CPC, CleanJet Container desde 03/2002 | 65,65                                                               |
| 1    | ea    | ✓ 42.00.002P | PCB Operador Línea SCC SCC 61-202 desde 04/2004                                 | 48687,87                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 42.00.002V | Platina de mando VCC 112-311 Desde 01/05                                        | 42059,02                                                            |
| 1    | ea    | 42.00.004    | PCB Operador Índice "ME" Línea SCC CM 61-202                                    | sustituido por<br>87.00.139                                         |
| 1    | ea    | 42.00.004P   | PCB Operador Índice "ME" Línea SCC CM 61-202                                    | sustituido por<br>87.00.139                                         |
| 1    | ea    | 42.00.006    | Network interface Ethernet Línea SCC, SCC 61-202                                | sustituido por<br>42.00.006P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 42.00.006P | Network interface Ethernet Línea SCC, SCC 61-202, línea VCC desde 04/2004       | 5535,12                                                             |
| 1    | ea    | 42.00.007    | Memoria externa Línea SCC 61-202                                                | sustituido por<br>87.00.191                                         |
| 1    | ea    | 42.00.007V   | Memoria externa Línea VCC                                                       | sustituido por<br>87.00.165                                         |
| 1    | ea    | 42.00.021    | Eprom Z9/2001 TJ200 TJ200G                                                      | 4214,28                                                             |
| 1    | ea    | 42.00.022    | Eprom Z9/2001 TJ200+ TJ200+G                                                    | 4214,28                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 42.00.024  | Panel de control para armario térmico desde 04/2004                             | 3758,36                                                             |
| 1    | ea    | 42.00.025    | Placa alimentación control armario térmico                                      | sustituido por<br>42.00.025P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 42.00.025P | Placa alimentación control armario térmico desde 04/2004                        | 3984,41                                                             |
| 1    | ea    | 42.00.026    | Electrónica completa. para armario térmico Línea SCC desde 04/2004              | 8477,95                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado



| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 42.00.028  | Interfaz electroneumático                                                  | 4519,63                                                             |
| 1     | ea    | 42.00.030    | USB Memory Stick CM Línea SCC, CM                                          | sustituido por<br>87.00.037                                         |
| 1     | ea    | ✓ 42.00.031  | PCB A8 del adaptador para UltraVent Línea SCC                              | sustituido por<br>42.00.031P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 42.00.031P | PCB A8 del adaptador para UltraVent Línea SCC desde 04/2004                | 1521,50                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 42.00.034  | Llave de flecha tarjeta Línea SCC, *Nandos*                                | sustituido por<br>42.00.034P                                        |
| 1     | ea    | 42.00.038    | Platina 5 relés VCC 112-311                                                | sustituido por<br>87.00.335 /<br>87.00.336                          |
| 1     | ea    | 42.00.039    | Platine i/o A4 VCC 112-311                                                 | sustituido por<br>87.00.658                                         |
| 1     | ea    | 42.00.039V   | Platine i/o A4 VCC 112-311                                                 | sustituido por<br>87.00.658                                         |
| 1     | ea    | ✓ 42.00.044  | Pot. Aire Caliente CM/CM_P 61-202                                          | sustituido por<br>42.00.044P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 42.00.044P | Pot. Aire Caliente CM/CM_P 61-202 desde 04/2004                            | 516,44                                                              |
| 1     | ea    | 42.00.045    | Relés (E/S PCB sin Sicotronic) Línea SCC SCC 61-202                        | sustituido por<br>42.00.064P                                        |
| 1     | ea    | 42.00.047    | PCB Operador Índice "MF" Línea SCC CM 61-202                               | sustituido por<br>42.00.047P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 42.00.047P | PCB Operador Índice "MF" Línea SCC CM 61-202 desde 02/2006                 | 10014,40                                                            |
| 1     | ea    | 42.00.048    | PCB Operador Índice "MF" Línea SCC CM 61-202 sin Energy_opt.               | sustituido por<br>42.00.047P                                        |
| 1     | ea    | 42.00.048P   | PCB Operador Índice "MF" Línea SCC CM 61-202 sin Energy_opt.               | sustituido por<br>42.00.047P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 42.00.049  | Apoyo de presostato VCC 111P/112P Desde 01/2006 hasta<br>01/2015           | 686,50                                                              |
| 1     | ea    | 42.00.050    | Pcb per UltraVent®                                                         | sustituido por<br>42.00.050P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 42.00.050P | Pcb per Ultravent *embalado* desde 11/2006                                 | 7858,57                                                             |
| 1     | ea    | 42.00.052    | Tarjeta X enlace VCC 111/111+/112/112+                                     | sustituido por<br>42.00.258S                                        |
| 1     | ea    | 42.00.053    | Tarjeta X enlace VCC 211/311                                               | sustituido por<br>42.00.258S                                        |
| 1     | ea    | 42.00.054    | Tarjeta I/O Linea VCC                                                      | sustituido por<br>42.00.055V                                        |
| 1     | ea    | 42.00.055    | Tarjeta I/O Energy_opt. Linea VCC                                          | sustituido por<br>42.00.055V                                        |
| 1     | ea    | ✓ 42.00.055V | Tarjeta I/O VCC 111-311 Desde 04/2004                                      | 12751,70                                                            |
| 1     | ea    | 42.00.061    | USB Memory Stick Estándar SCC Línea SCC, SCC                               | sustituido por<br>87.00.010                                         |
| 1     | ea    | 42.00.064    | Relés (E/S PCB) Línea SCC SCC 61-202                                       | sustituido por<br>42.00.064P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 42.00.064P | Tarjeta I/O con blindaje de la placa Línea SCC SCC 61-202 desde<br>04/2004 | 12243,26                                                            |
| 1     | ea    | 42.00.065    | Relés (E/S PCB) Línea SCC SCC 61-202                                       | sustituido por<br>42.00.064P                                        |
| 1     | ea    | 42.00.067    | Pantalla táctil SCC Línea SCC                                              | sustituido por<br>42.00.067S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 42.00.067S | Pantalla táctil SCC Línea SCC desde 04/2004                                | 4405,90                                                             |
| 1     | ea    | 42.00.080F   | PCB Operador *Sicotronic* VCC_ME 112-311                                   | sustituido por<br>42.00.260F                                        |

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                      | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 42.00.080P | PCB Operador *Sicotronic* SCC_WE 61-202                          | sustituido por<br>42.00.260P                                        |
| 1    | ea    | 42.00.080V   | PCB Operador *Energy_opt.* VCCM 112-311                          | sustituido por<br>42.00.260F                                        |
| 1    | ea    | 42.00.081    | PCB MMI SCC_WE 61-202                                            | sustituido por<br>42.00.081P                                        |
| 1    | ea    | 42.00.081F   | PCB MMI VCCM 112-311                                             | sustituido por<br>42.00.081P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 42.00.081P | PCB MMI SCC_WE 61-202, VCCM 112-311 desde 09/2011                | 7303,18                                                             |
| 1    | ea    | 42.00.081V   | PCB MMI VCCM 112-311                                             | sustituido por<br>42.00.081P                                        |
| 1    | ea    | 42.00.090    | PCB Operador *Optimización de energía* CM_P 61-202               | sustituido por<br>42.00.269P                                        |
| 1    | ea    | 42.00.090P   | PCB Operador *Optimización de energía* CM_P 61-202               | sustituido por<br>42.00.269P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 42.00.094  | Mecanismo selector de modo CM / CM_P 61-202                      | sustituido por<br>42.00.094P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 42.00.094P | Mecanismo selector de modo CM / CM_P 61-202 desde 02/2006        | 767,53                                                              |
| 1    | ea    | 42.00.112    | PCB Operador *TFT* SCC_WE 61-202                                 | sustituido por<br>42.00.112P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 42.00.112P | PCB Operador *TFT* SCC_WE 61-202 desde 09/2011                   | 15649,67                                                            |
| 1    | ea    | 42.00.128    | SD-Tarjeta de memoria SCC                                        | sustituido por<br>42.00.128P                                        |
| 1    | ea    | 42.00.128P   | SD-Tarjeta de memoria SCC / VCC desde 09/2011                    | 2147,48                                                             |
| 1    | ea    | 42.00.133    | PCB Operador *TFT* VCC_ME 112-311                                | sustituido por<br>42.00.133P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 42.00.133P | PCB Operador *TFT* VCC_ME 112-311 Desde 10/2011                  | 14414,39                                                            |
| 1    | ea    | 42.00.138    | Terminal Energy_opt. para carril *typ del tornillo* SCC_WE, CM_P | sustituido por<br>40.04.180                                         |
| 1    | ea    | 42.00.148    | Terminal Energy_opt. 4polos                                      | sustituido por<br>40.04.180                                         |
| 1    | ea    | 42.00.149    | Terminal Energy_opt. 4polos                                      | sustituido por<br>40.04.180                                         |
| 1    | ea    | 42.00.159    | Platine i/o A4 VCC 112-311                                       | sustituido por<br>87.00.658                                         |
| 1    | ea    | 42.00.159V   | Platine i/o A4 VCC 112-311                                       | sustituido por<br>87.00.658                                         |
| 1    | ea    | 42.00.160F   | PCB Operador VCCM 112-311                                        | sustituido por<br>42.00.260F                                        |
| 1    | ea    | 42.00.160V   | PCB Operador VCC_ME 112-311                                      | sustituido por<br>42.00.260F                                        |
| 1    | ea    | 42.00.161    | PCB Operador CM_P 61-202                                         | sustituido por<br>42.00.269P                                        |
| 1    | ea    | 42.00.161P   | PCB Operador CM_P 623-202; LM2; B-G                              | sustituido por<br>42.00.269P                                        |
| 1    | ea    | 42.00.167    | Memory-Stick USB VCCM with Loader                                | sustituido por<br>87.01.857                                         |
| 1    | ea    | 42.00.171    | Probador de Ethernet                                             | Precio a petición                                                   |
| 1    | ea    | 42.00.182    | Tarjeta X enlace VCCM 112/112+                                   | sustituido por<br>42.00.258S                                        |
| 1    | ea    | 42.00.182S   | Tarjeta X enlace VCCM 112/112+                                   | sustituido por<br>42.00.258S                                        |
| 1    | ea    | 42.00.183    | Tarjeta X enlace VCCM 211/211+/311/311+                          | sustituido por<br>42.00.258S                                        |

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                      | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 42.00.183S   | Tarjeta X enlace VCCM 211/211+/311/311+                                          | sustituido por<br>42.00.258S                                        |
| 1     | ea    | 42.00.185    | Barra de LED, izquierda / derecha SCC 101/102                                    | sustituido por<br>87.01.370                                         |
| 1     | ea    | ✓ 42.00.193  | Interfaz de bus A8 SCC 61-102                                                    | sustituido por...<br>TI_12/2017                                     |
| 1     | ea    | ✓ 42.00.202  | Barra de LED, izquierda / derecha *Level illumination* SCC 101/102               | sustituido por<br>87.01.512                                         |
| 1     | ea    | ✓ 42.00.203  | Barra de LED, izquierda / derecha SCC 61/62, 201/202 superior                    | sustituido por<br>87.01.369                                         |
| 1     | ea    | ✓ 42.00.206  | Barra de LED, izquierda / derecha SCC 201/202 abajo                              | sustituido por<br>87.01.373                                         |
| 1     | ea    | 42.00.209    | Platine i/o A4 VCC 112-311                                                       | sustituido por<br>87.00.658                                         |
| 1     | ea    | 42.00.209P   | Platine i/o A4 VCC 112-311                                                       | sustituido por<br>87.00.658                                         |
| 1     | ea    | ✓ 42.00.223  | Fuente de alimentación para la luz interior estándar SCC XS 623                  | sustituido por<br>42.00.223P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 42.00.223P | Fuente de alimentación para la luz interior estándar SCC XS 623 desde<br>09/2016 | 1484,98                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 42.00.224  | Fuente de alimentación para la luz interior nivel SCC_WE 61-102                  | sustituido por<br>42.00.224P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 42.00.224P | Fuente de alimentación para la luz interior nivel SCC_WE 61-102<br>desde 09/2016 | 3311,82                                                             |
| 1     | ea    | 42.00.225    | Fuente de alimentación para nodo de bus SCC_WE 61-202                            | sustituido por<br>42.00.224P                                        |
| 1     | ea    | 42.00.241    | Interfaz de bus A8 recubierto SCC 61/101                                         | sustituido por 61:<br>87.01.772S, 101:<br>87.01.770S                |
| 1     | ea    | 42.00.241S   | Interfaz de bus A8 recubierto SCC 61, 101                                        | sustituido por 61:<br>87.01.772S, 101:<br>87.01.770S                |
| 1     | ea    | 42.00.242    | Interfaz de bus A8 recubierto SCC 62/102                                         | sustituido por...<br>TI_12/2017                                     |
| 1     | ea    | 42.00.242S   | Interfaz de bus A8 recubierto SCC 62, 102                                        | sustituido por...<br>MI_05/2017                                     |
| 1     | ea    | ✓ 42.00.251P | Control pcb (sin tarjeta SD) LM1; LMX desde 03/2020                              | 12435,23                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 42.00.253  | Barra de LED, izquierda / derecha SCC XS 623                                     | sustituido por<br>87.01.368                                         |
| 1     | ea    | 42.00.258    | Tarjeta X enlace VCCM 211/211+/311/311+                                          | sustituido por<br>42.00.258S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 42.00.258S | Tarjeta X enlace VCC, VCCM Desde 02/2008                                         | 3168,54                                                             |
| 1     | ea    | 42.00.259    | Tarjeta X enlace VCCM 211/211+/311/311+                                          | sustituido por<br>42.00.258S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 42.00.259S | Tarjeta X enlace VCCM 211/211+/311/311+                                          | sustituido por<br>42.00.258S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 42.00.260F | PCB Operador *Sicotronic* VCCM 112-311 Desde 10/2011                             | 33038,20                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 42.00.260P | PCB Operador SCC_WE 60-202 desde 09/2011                                         | 33038,20                                                            |
| 1     | ea    | 42.00.261    | PCB Operador SCC_WE 60-202                                                       | sustituido por<br>SCC 42.00.260P<br>VCC 42.00.260F                  |
| 1     | ea    | 42.00.261F   | PCB Operador VCCM 112-311                                                        | sustituido por<br>42.00.260F                                        |
| 1     | ea    | ✓ 42.00.263P | Ampliación del módulo IO, 4-way relay. LM1 LM2 desde 03/2020                     | 2917,79                                                             |

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                         | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 42.00.265    | Control del motor para el motor del ventilador SCC XS 623                                           | sustituido por<br>87.01.973S<br>(TI_2311)                           |
| 1    | ea    | ✓ 42.00.266  | Fuente de alimentación para la luz interior estándar SCC_WE, CM_P 61-202                            | sustituido por<br>42.00.266P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 42.00.266P | Fuente de alimentación para la luz interior estándar SCC_WE, CM_P 61-202 desde 09/2016              | 2622,19                                                             |
| 1    | ea    | 42.00.269    | PCB Operador *Optimización de energía* CM_P 623-202                                                 | sustituido por<br>42.00.269P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 42.00.269P | PCB Operador *Optimización de energía* CM_P 623-202; LM2; A desde 02/2017                           | 13065,39                                                            |
| 1    | ea    | 42.00.272    | PCB Operador CM_P 623-202                                                                           | sustituido por<br>42.00.269P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 42.00.273P | Bomba pcb LM1 LM2; B-G desde 03/2020                                                                | 4426,77                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 42.00.274P | PCB per UltraVent *USA* 623 XS 120V 50/60Hz desde 09/2016                                           | 5521,90                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 42.00.276P | Control del motor para el motor del ventilador LM1 LM2; B D F 1NAC 200-240V, 250W pas desde 03/2020 | 9074,03                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 42.00.277P | Control del motor para el motor del ventilador LM1 LM2 1NAC 200-240V, 250W akt desde 03/2020        | 11835,67                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 42.00.278P | Control del motor para el motor del ventilador LM1 LM2; C E G 1NAC 200-240V, 450W akt desde 03/2020 | 10521,45                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 42.00.279P | Control del motor para el motor del ventilador LM1 LM2 3AC 400-480V, 450W pas desde 03/2020         | 18107,71                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 42.00.280P | Tarjeta de E/S LM1; A desde 03/2020                                                                 | 9709,75                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 42.00.281P | Filtro antiparasitario LM1 LM2; B-G(E) desde 03/2020                                                | 2328,32                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 42.00.284P | PCB per UltraVent *USA* 623 XS 208V 50/60Hz desde 09/2016                                           | 5312,19                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 42.00.286P | Fuente de alimentación LM1 LM2; (G) desde 03/2020                                                   | 2831,55                                                             |
| 1    | ea    | 42.00.287P   | Mostrar *TFT* LM1; B-G, LMX; A-D                                                                    | sustituido por<br>42.00.357P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 42.00.290P | Control del motor para el motor del ventilador LM1 LM2 1NAC 100-130V, 250W akt desde 03/2020        | 10521,45                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 42.00.292P | Control pcb (sin Eeprom) LM2 desde 03/2020                                                          | 8941,88                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 42.00.293P | Memoria externa LM2; B-G desde 03/2020                                                              | 717,80                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 42.00.294P | Network interface Ethernet / Wlan LM2; B-G desde 03/2020                                            | 3500,31                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 42.00.295P | Network interface Ethernet CMP 61-202 desde 03/2020                                                 | 1818,49                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 42.00.296  | Barra de LED „IB“, izquierda / derecha SCC 61/62                                                    | sustituido por<br>87.01.513                                         |
| 1    | ea    | ✓ 42.00.297  | Barra de LED „IB“, izquierda / derecha SCC 101/102                                                  | sustituido por<br>87.01.512                                         |
| 1    | ea    | ✓ 42.00.302P | Mostrar *TFT* LM1; A desde 03/2020                                                                  | 9385,28                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 42.00.305S | Módulo CO61                                                                                         | 10909,91                                                            |
| 1    | ea    | 42.00.308    | Operador pcb UltraVent                                                                              | sustituido por<br>42.00.308S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 42.00.308S | Operador pcb UltraVent desde 03/2020                                                                | 3981,97                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 42.00.309S | PCB del adaptador para UVP UltraventPlus desde 03/2020                                              | 4402,08                                                             |
| 1    | ea    | 42.00.311P   | Platine i/o A10 LMX; A-D                                                                            | sustituido por<br>87.01.860S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 42.00.314P | Cleaning PCB LM1; A desde 03/2020                                                                   | 2275,11                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 42.00.322P | Filtro antiparasitario LMX; LM2; A-D, LM1; A desde 03/2020                                          | 2161,39                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 42.00.324P | Ampliación del módulo IO, Energy_opt. LM1 LM2; B-G(E); LMX; A-D desde 03/2020                       | 2612,10                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 42.00.327P | Interfaz de bus LM1; A desde 03/2020                                                                | 3086,12                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 42.00.335P | Control pcb sin WiFi (sin tarjeta SD) LM1; LMX desde 03/2020                                        | 11874,28                                                            |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 42.00.336P | Alimentación LM1 LM2; B-G(E) desde 03/2020                                                 | 1770,15                                                             |
| 1     | ea    | 42.00.342P   | Soporte para el módulo CO61                                                                | 910,12                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 42.00.346P | Sensor marcha / parada LMX; A-D LM1; B-G desde 03/2020                                     | 1159,81                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 42.00.351P | Soporte de módulo CO61 LMX; A-D desde 03/2020                                              | 1321,53                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 42.00.352P | Conversor RS232 de altura ajustable                                                        | 5054,84                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 42.00.356P | Placa de protección para la protección de las tomas de corriente LMX; A-D desde 03/2020    | 2630,54                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 42.00.357P | Mostrar *TFT* LM1; B-G, LMX; A-D desde 03/2020                                             | 7400,90                                                             |
| 1     | ea    | 42.00.359P   | Tarjeta micro SD LM1; A-G desde 03/2020                                                    | 799,87                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 42.00.365P | WLAN Stick USB                                                                             | 2364,84                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 42.00.366P | Ampliación del módulo IO, SSR UL LM1 LM2; B-G(E) desde 03/2020                             | 2599,24                                                             |
| 1     | ea    | 42.00.372S   | Control del motor para el motor del ventilador LM1; A desde 03/2023                        | 10413,64                                                            |
| 1     | ea    | 42.00.373S   | Control del motor para el motor del ventilador SCC 623, LM1; A desde 09/2016 hasta 03/2023 | 10580,92                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 42.00.374P | Soporte del convertidor parte 1                                                            | 6229,27                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 42.00.375P | Cubierta de protección del convertidor LMX; A-D desde 03/2020                              | 1308,66                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 42.00.409P | Platine I/O movimiento A13 LMX; C-D                                                        | sustituido por<br>87.01.860S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 42.00.412P | Operador pcb UltraVent desde 09/2016                                                       | 5795,94                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 42.00.413P | Platine I/O movimiento A13 LMX; A-D                                                        | sustituido por<br>87.01.860S                                        |
| 1     | ea    | 44.00.170    | Generador de vapor con aislante Línea SCC 61/E                                             | sustituido por<br>87.00.495                                         |
| 1     | ea    | 44.00.171    | Generador de vapor con aislante Línea SCC 101/E                                            | sustituido por<br>87.00.497                                         |
| 1     | ea    | 44.00.172    | Generador de vapor con aislante Línea SCC 62/E                                             | sustituido por<br>87.00.496                                         |
| 1     | ea    | 44.00.173    | Generador de vapor con aislante Línea SCC 102/E                                            | sustituido por<br>87.00.498                                         |
| 1     | ea    | 44.00.174    | Generador de vapor con aislante Línea SCC 201/E                                            | sustituido por<br>87.00.499                                         |
| 1     | ea    | 44.00.175    | Generador de vapor con aislante Línea SCC 202/E                                            | sustituido por<br>87.00.500                                         |
| 1     | ea    | 44.00.182    | Generador de vapor con aislante Línea SCC 61G                                              | sustituido por<br>87.00.411                                         |
| 1     | ea    | 44.00.183    | Generador de vapor con aislante Línea SCC 62G                                              | sustituido por<br>87.00.412                                         |
| 1     | ea    | 44.00.184    | Generador de vapor con aislante Línea SCC 101G                                             | sustituido por<br>87.00.413                                         |
| 1     | ea    | 44.00.185    | Generador de vapor con aislante Línea SCC 102G                                             | sustituido por<br>87.00.414                                         |
| 1     | ea    | 44.00.186    | Generador de vapor con aislante Línea SCC 201G                                             | sustituido por<br>87.00.415                                         |
| 1     | ea    | 44.00.187    | Generador de vapor con aislante Línea SCC 202G                                             | sustituido por<br>87.00.416                                         |
| 1     | ea    | 44.00.194    | Resistencia generador vapor Línea SCC 61/101 230V 9kW                                      | sustituido por<br>87.00.366                                         |
| 1     | ea    | 44.00.195    | Resistencia generador vapor Línea SCC 62/102/201/202 230V 18kW                             | sustituido por<br>87.00.367                                         |
| 1     | ea    | 44.00.207    | Bomba vaciado SCC, CM, SCC_WE, CM_P 61-202 200-240V 50/60Hz                                | sustituido por<br>87.01.954S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 44.00.207P | Bomba vaciado SCC, CM, SCC_WE, CM_P 61-202, LM1; A 200-240V 50/60Hz                        | sustituido por<br>87.01.954S                                        |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                           | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 44.00.210    | Manguera de vaciado generador vapor Línea SCC 61/E                                    | sustituido por<br>44.00.210P                                        |
| 1    | ea    | 44.00.210P   | Manguera de vaciado generador vapor Línea SCC 61/E desde 04/2004                      | 1061,05                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 44.00.211  | Sensor CDS / Caudalímetro Línea SCC SCC 61-202                                        | sustituido por<br>44.00.211P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 44.00.211P | Sensor CDS / Caudalímetro Línea SCC SCC 61-202, línea VCC desde 04/2004 hasta 07/2005 | 3673,85                                                             |
| 1    | ea    | 44.00.212    | Manguera de vaciado generador vapor Línea SCC 62E/G                                   | sustituido por<br>44.00.234P                                        |
| 1    | ea    | 44.00.216    | Manguera de vaciado generador vapor Línea SCC 102                                     | sustituido por<br>44.00.216P                                        |
| 1    | ea    | 44.00.216P   | Manguera de vaciado generador vapor Línea SCC 102 desde 04/2004                       | 1896,74                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 44.00.225  | Soporte para bomba SC Línea SCC 101G desde 04/2004                                    | 717,80                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 44.00.226  | Soporte para bomba SC Línea SCC 61/62/102/201/202G                                    | sustituido por<br>44.00.226P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 44.00.226P | Soporte para bomba SC Línea SCC 61/62/102/201/202G desde 04/2004                      | 1006,45                                                             |
| 1    | ea    | 44.00.230    | Manguera de vaciado generador vapor Línea SCC 102G                                    | sustituido por<br>44.00.230P                                        |
| 1    | ea    | 44.00.230P   | Manguera de vaciado generador vapor Línea SCC 102G desde 04/2004                      | 2090,80                                                             |
| 1    | ea    | 44.00.231    | Manguera de vaciado generador vapor Línea SCC 201G                                    | sustituido por<br>44.00.238P                                        |
| 1    | ea    | 44.00.232    | Soporte para bomba SC SCC, CM 61/101-202/E                                            | sustituido por<br>44.00.232P                                        |
| 1    | ea    | 44.00.232P   | Soporte para bomba SC SCC, CM 61/101-202/E desde 04/2004                              | 73,73                                                               |
| 1    | ea    | 44.00.233    | Manguera vaciado generador vapor Línea SCC 201                                        | sustituido por<br>44.00.233P                                        |
| 1    | ea    | 44.00.233P   | Manguera vaciado generador vapor Línea SCC 201 desde 04/2004                          | 1402,21                                                             |
| 1    | ea    | 44.00.234    | Manguera vaciado generador vapor SCC, CM 61/62G+62E                                   | sustituido por<br>44.00.234P                                        |
| 1    | ea    | 44.00.234P   | Manguera vaciado generador vapor SCC, CM 61/62G+62E desde 04/2004                     | 1061,05                                                             |
| 1    | ea    | 44.00.238    | Manguera vaciado generador vapor Línea SCC 201/202G                                   | sustituido por<br>44.00.238P                                        |
| 1    | ea    | 44.00.238P   | Manguera vaciado generador vapor Línea SCC 201/202G desde 04/2004                     | 1936,39                                                             |
| 1    | ea    | 44.00.241    | Manguera vaciado generador vapor Línea SCC 101E+G                                     | sustituido por<br>44.00.241P                                        |
| 1    | ea    | 44.00.241P   | Manguera vaciado generador vapor Línea SCC 101E+G desde 04/2004                       | 1367,78                                                             |
| 1    | ea    | 44.00.242    | Manguera vaciado generador vapor Línea SCC 202                                        | sustituido por<br>44.00.242P                                        |
| 1    | ea    | 44.00.242P   | Manguera vaciado generador vapor Línea SCC 202 desde 04/2004                          | 1936,39                                                             |
| 1    | ea    | 44.00.249    | Electrodo de encendido generador vapor Línea SCC 101-202G                             | sustituido por<br>87.00.662                                         |
| 1    | ea    | 44.00.249P   | Electrodo de la ignición con la junta, generador de vapor Línea SCC 101-202G          | sustituido por<br>87.00.662                                         |
| 1    | ea    | 44.00.250    | Junta para electrodo de encendido SCC, CM 61-202G                                     | sustituido por<br>44.00.250P                                        |
| 1    | ea    | 44.00.250P   | Junta para electrodo de encendido SCC, CM 61-202G desde 04/2004                       | 49,38                                                               |
| 1    | ea    | 44.00.251    | Electrodo de encendido generador vapor Línea SCC 61/62G                               | sustituido por<br>87.00.663                                         |

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                      | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 44.00.251P   | Electrodo de encendido generador vapor Línea SCC 61/62G                                          | sustituido por<br>87.00.663                                         |
| 1     | ea    | 44.00.253    | Electrodo del control de nivel 85mm SCC, CM 61/62G                                               | sustituido por<br>87.01.220                                         |
| 1     | ea    | 44.00.255    | Resistencia genrador vapor Línea SCC 61 208V 9kW Solo-Fase                                       | sustituido por<br>87.00.368                                         |
| 1     | ea    | 44.00.256    | Resistencia genrador vapor Línea SCC 61 230V 9kW Solo-Fase                                       | sustituido por<br>87.00.369                                         |
| 1     | ea    | 44.00.263    | Registro inspección generador vapor Línea SCC, 61-202G                                           | sustituido por<br>44.00.263P                                        |
| 1     | ea    | 44.00.263P   | Registro inspección generador vapor Línea SCC, 61-202G desde<br>04/2004                          | 427,76                                                              |
| 1     | ea    | 44.00.264    | Barra cruzada registro inspección Línea SCC, 61-202G                                             | sustituido por<br>44.00.264P                                        |
| 1     | ea    | 44.00.264P   | Barra cruzada registro inspección Línea SCC, 61-202G desde 04/2004                               | 282,74                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 44.00.278  | Soporte bomba generador vapor Línea SCC 62/E                                                     | sustituido por<br>44.00.278P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 44.00.278P | Soporte bomba generador vapor Línea SCC 62/E desde 04/2004                                       | 1607,05                                                             |
| 1     | ea    | 44.00.279    | Junta para resistencia genrador vapor SCC, CM 62/102-202                                         | sustituido por<br>44.00.279P                                        |
| 1     | ea    | 44.00.279P   | Junta para resistencia genrador vapor SCC, CM 62/102-202 desde<br>04/2004                        | 153,02                                                              |
| 1     | ea    | 44.00.280    | Junta p.resistencia genrador vapor+Elemento p.electrodo de nivel SCC,<br>CM 61/101               | sustituido por<br>44.00.280P                                        |
| 1     | ea    | 44.00.280P   | Junta p.resistencia genrador vapor+Elemento p.electrodo de nivel SCC,<br>CM 61/101 desde 04/2004 | 101,90                                                              |
| 1     | ea    | 44.00.287    | Electrodo del control de nivel 135mm SCC, CM 101/102/202G                                        | sustituido por<br>87.01.221                                         |
| 1     | ea    | 44.00.291    | Resistencia genrador vapor Línea SCC 61/101 208V 9kW                                             | sustituido por<br>87.00.370                                         |
| 1     | ea    | 44.00.292    | Resistencia genrador vapor Línea SCC 61/101 230V 9kW                                             | sustituido por<br>87.00.371                                         |
| 1     | ea    | 44.00.293    | Resistencia genrador vapor Línea SCC 61/101 255V 9kW                                             | sustituido por<br>87.00.372                                         |
| 1     | ea    | 44.00.294    | Resistencia generador vapor Línea SCC 61/101 346V 9kW                                            | sustituido por<br>87.00.373                                         |
| 1     | ea    | 44.00.295    | Resistencia genrador vapor Línea SCC 62/102-201 208V 18kW                                        | sustituido por<br>87.00.374                                         |
| 1     | ea    | 44.00.296    | Resistencia generador vapor Línea SCC 62/102-201 230V 18kW                                       | sustituido por<br>87.00.375                                         |
| 1     | ea    | 44.00.297    | Resistencia genrador vapor Línea SCC 62/102-202 255V 18kW                                        | sustituido por<br>87.00.376                                         |
| 1     | ea    | ✓ 44.00.311  | Pipa del vapor Línea SCC 101/102/G                                                               | sustituido por<br>44.00.311P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 44.00.311P | Pipa del vapor Línea SCC 101/102/G desde 04/2004                                                 | 3553,87                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 44.00.349  | Pipa del vapor Línea SCC 61/62/G                                                                 | sustituido por<br>44.00.349P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 44.00.349P | Pipa del vapor Línea SCC 61/62/G desde 04/2004                                                   | 1364,65                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 44.00.351  | Pipa del vapor Línea SCC, 201/G                                                                  | sustituido por<br>44.00.351P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 44.00.351P | Pipa del vapor Línea SCC, 201/G desde 04/2004                                                    | 1443,60                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 44.00.361  | Pipa del vapor Línea SCC, 202/G desde 04/2004                                                    | 1624,78                                                             |
| 1     | ea    | 44.00.362    | Tubo vapor Ø70x55mm SCC, CM 202                                                                  | sustituido por<br>44.00.362S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 44.00.362S | Kit de manguera vapor Ø70x55mm SCC, CM 202 desde 04/2004                                         | 2456,30                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado



| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                   | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 44.00.514    | Electrodo del control de nivel 175mm Línea SCC 201G                           | sustituido por<br>87.01.219                                         |
| 1    | ea    | 44.00.516    | Soporte termostato generador vapor SCC, CM 61/62/G                            | sustituido por<br>44.00.516P                                        |
| 1    | ea    | 44.00.516P   | Soporte termostato generador vapor SCC, CM 61/62/G desde 04/2004              | 196,14                                                              |
| 1    | ea    | 44.00.517    | Soporte termostato generador vapor SCC, CM 101/102/202/G                      | sustituido por<br>44.00.517P                                        |
| 1    | ea    | 44.00.517P   | Soporte termostato generador vapor SCC, CM 101/102/202/G desde 04/2004        | 251,09                                                              |
| 1    | ea    | 44.00.518    | Soporte termostato generador vapor SCC, CM 201/G                              | sustituido por<br>44.00.518P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 44.00.518P | Soporte termostato generador vapor SCC, CM 201/G desde 04/2004                | 202,40                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 44.00.524  | Escurridor de la bomba SC en unidades a gas Línea SCC 201/202/G               | sustituido por<br>44.00.524P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 44.00.524P | Escurridor de la bomba SC en unidades a gas Línea SCC 201/202/G desde 04/2004 | 1483,59                                                             |
| 1    | ea    | 44.00.525    | Chapa de desagüe, bomba SC Línea SCC, SCC/CM 201/202E                         | sustituido por<br>40.02.481P                                        |
| 1    | ea    | 44.00.527    | Resistencia generador vapor Línea SCC 202 208V 18KW                           | sustituido por<br>87.00.378                                         |
| 1    | ea    | 44.00.528    | Resistencia generador vapor Línea SCC 202 230V 18KW                           | sustituido por<br>87.00.379                                         |
| 1    | ea    | 44.00.533    | Resistencia generador vapor sin la pipa Línea SCC 62/102/201/202 230V 18kW    | sustituido por<br>87.00.367                                         |
| 1    | ea    | 44.00.534    | Resistencia generador vapor sin la pipa Línea SCC 61/101 230V 9kW             | sustituido por<br>87.00.366                                         |
| 1    | ea    | 44.00.592    | Guarnición de cobre amarillo G3/8-NW10                                        | sustituido por<br>44.00.592P                                        |
| 1    | ea    | 44.00.592P   | Guarnición de cobre amarillo G3/8-NW10                                        | 399,24                                                              |
| 5    | ea    | 44.00.593    | Junta para Caudalímetro G3/8                                                  | sustituido por<br>50.00.933P                                        |
| 1    | ea    | 44.00.670    | Caudalímetro con el cable SCC 61-202                                          | sustituido por<br>87.00.655                                         |
| 1    | ea    | 44.00.749    | Empalme T plástico DN6                                                        | sustituido por<br>44.00.749P                                        |
| 1    | ea    | 44.00.749P   | Empalme T plástico DN6                                                        | 77,21                                                               |
| 1    | ea    | 44.00.857    | Atornillado goma D19-3/4"                                                     | sustituido por<br>54.01.435                                         |
| 1    | ea    | 44.00.858    | Empalme en T D19-1/2"                                                         | sustituido por<br>54.01.392                                         |
| 1    | ea    | 44.00.937    | Generador de vapor con aislante SCC_WE, CM_P, 61/E                            | sustituido por<br>87.01.089                                         |
| 1    | ea    | 44.00.938    | Generador de vapor con aislante SCC_WE, CM_P, 61/G                            | sustituido por<br>87.01.095                                         |
| 1    | ea    | 44.00.938P   | Generador de vapor con aislante SCC_WE, CM_P, 61/G                            | sustituido por<br>87.01.095                                         |
| 1    | ea    | 44.00.939    | Generador de vapor con aislante SCC_WE, CM_P, 62/E                            | sustituido por<br>87.01.090                                         |
| 1    | ea    | 44.00.940    | Generador de vapor con aislante SCC_WE, CM_P, 62/G                            | sustituido por<br>87.01.096                                         |
| 1    | ea    | 44.00.940P   | Generador de vapor con aislante SCC_WE, CM_P, 62/G                            | sustituido por<br>87.01.096                                         |
| 1    | ea    | 44.00.941    | Generador de vapor con aislante SCC_WE, CM_P, 101/E                           | sustituido por<br>87.01.091                                         |

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 44.00.942    | Generador de vapor con aislante SCC_WE, CM_P, 101/G                        | sustituido por<br>87.01.097                                         |
| 1     | ea    | 44.00.942P   | Generador de vapor con aislante SCC_WE, CM_P, 101/G                        | sustituido por<br>87.01.097                                         |
| 1     | ea    | 44.00.943    | Generador de vapor con aislante SCC_WE, CM_P, 102/E                        | sustituido por<br>87.01.092                                         |
| 1     | ea    | 44.00.944    | Generador de vapor con aislante SCC_WE, CM_P, 102/G                        | sustituido por<br>87.01.098                                         |
| 1     | ea    | 44.00.944P   | Generador de vapor con aislante SCC_WE, CM_P, 102/G                        | sustituido por<br>87.01.098                                         |
| 1     | ea    | 44.00.945    | Generador de vapor con aislante SCC_WE, CM_P, 201/E                        | sustituido por<br>87.01.093                                         |
| 1     | ea    | 44.00.946    | Generador de vapor con aislante SCC_WE, CM_P, 201/G                        | sustituido por<br>87.01.099                                         |
| 1     | ea    | 44.00.946P   | Generador de vapor con aislante SCC_WE, CM_P, 201/G                        | sustituido por<br>87.01.099                                         |
| 1     | ea    | 44.00.947    | Generador de vapor con aislante SCC_WE, CM_P, 202/E                        | sustituido por<br>87.01.094                                         |
| 1     | ea    | 44.00.948    | Generador de vapor con aislante SCC_WE, CM_P, 202/G                        | sustituido por<br>87.01.100                                         |
| 1     | ea    | 44.00.948P   | Generador de vapor con aislante SCC_WE, CM_P, 202/G                        | sustituido por<br>87.01.100                                         |
| 1     | ea    | 44.01.031    | Casquillo de cierre para el generador del vapor CM 61-202                  | sustituido por<br>44.01.031P                                        |
| 1     | ea    | 44.01.031P   | Casquillo de cierre para el generador del vapor CM 61-202 desde<br>09/2008 | 69,90                                                               |
| 1     | ea    | ✓ 44.01.075  | Pipa del vapor SCC_WE, CM_P 101G                                           | sustituido por<br>44.01.075P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 44.01.075P | Pipa del vapor SCC_WE, CM_P 101G desde 09/2011                             | 1113,21                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 44.01.086  | Pipa del vapor SCC_WE, CM_P 202G                                           | sustituido por<br>44.01.086P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 44.01.086P | Pipa del vapor SCC_WE, CM_P 202G desde 09/2011                             | 1412,30                                                             |
| 1     | ea    | 44.01.091    | Generador de vapor con aislante Línea SCC 61G                              | sustituido por<br>87.00.411                                         |
| 1     | ea    | 44.01.092    | Generador de vapor con aislante Línea SCC 62G                              | sustituido por<br>87.00.412                                         |
| 1     | ea    | 44.01.093    | Generador de vapor con aislante Línea SCC 101G                             | sustituido por<br>87.00.413                                         |
| 1     | ea    | 44.01.094    | Generador de vapor con aislante Línea SCC 102G                             | sustituido por<br>87.00.414                                         |
| 1     | ea    | 44.01.095    | Generador de vapor con aislante Línea SCC 201G                             | sustituido por<br>87.00.415                                         |
| 1     | ea    | 44.01.096    | Generador de vapor con aislante Línea SCC 202G                             | sustituido por<br>87.00.416                                         |
| 1     | ea    | ✓ 44.01.135  | Pipa del vapor SCC_WE, CM_P 61/62/102G                                     | sustituido por<br>44.01.135P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 44.01.135P | Pipa del vapor SCC_WE, CM_P 61/62/102G desde 09/2011                       | 1559,06                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 44.01.139  | Pipa del vapor SCC_WE, CM_P 201G                                           | sustituido por<br>44.01.139P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 44.01.139P | Pipa del vapor SCC_WE, CM_P 201G desde 09/2011                             | 1056,53                                                             |
| 1     | ea    | 44.01.168    | Ángulo soporte para steam generator                                        | sustituido por<br>44.01.168P                                        |
| 1     | ea    | 44.01.168P   | Ángulo soporte para steam generator                                        | 305,34                                                              |
| 1     | ea    | 44.01.181    | Ángulo soporte para steam generator                                        | sustituido por<br>44.01.181P                                        |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia  | Designación                                                      | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|-------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 44.01.181P  | Ángulo soporte para steam generator                              | 281,69                                                              |
| 1    | ea    | 44.01.201   | Soporte para bomba SC SCC_WE, CM_P 61/62E                        | sustituido por<br>44.01.201P                                        |
| 1    | ea    | 44.01.201P  | Soporte para bomba SC SCC_WE, CM_P 61/62E desde 09/2011          | 277,52                                                              |
| 1    | ea    | 44.01.213   | Manguera vaciado generador vapor SCC_WE, CM_P 101G               | sustituido por<br>44.01.213P                                        |
| 1    | ea    | 44.01.213P  | Manguera vaciado generador vapor SCC_WE, CM_P 101G desde 09/2011 | 1396,99                                                             |
| 1    | ea    | 44.01.218   | Electrodo de encendido generador vapor SCC_WE, CM_P 61/62G       | sustituido por<br>87.01.347                                         |
| 1    | ea    | 44.01.218P  | Electrodo de encendido generador vapor SCC_WE, CM_P 61/62G       | sustituido por<br>87.01.347                                         |
| 1    | ea    | ✓ 44.01.219 | Manguera vaciado generador vapor SCC_WE, CM_P 61E                | sustituido por<br>44.01.219P                                        |
| 1    | ea    | 44.01.219P  | Manguera vaciado generador vapor SCC_WE, CM_P 61E desde 09/2011  | 907,33                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 44.01.220 | Manguera vaciado generador vapor SCC_WE, CM_P 62E                | sustituido por<br>44.01.220P                                        |
| 1    | ea    | 44.01.220P  | Manguera vaciado generador vapor SCC_WE, CM_P 62E desde 09/2011  | 1434,55                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 44.01.221 | Manguera vaciado generador vapor SCC_WE, CM_P 101E               | sustituido por<br>44.01.221P                                        |
| 1    | ea    | 44.01.221P  | Manguera vaciado generador vapor SCC_WE, CM_P 101E desde 09/2011 | 1160,86                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 44.01.222 | Manguera vaciado generador vapor SCC_WE, CM_P 102E               | sustituido por<br>44.01.222P                                        |
| 1    | ea    | 44.01.222P  | Manguera vaciado generador vapor SCC_WE, CM_P 102E desde 09/2011 | 1697,47                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 44.01.223 | Manguera vaciado generador vapor SCC_WE, CM_P 201E               | sustituido por<br>44.01.223P                                        |
| 1    | ea    | 44.01.223P  | Manguera vaciado generador vapor SCC_WE, CM_P 201E desde 09/2011 | 1546,19                                                             |
| 1    | ea    | 44.01.224   | Manguera vaciado generador vapor SCC_WE, CM_P 202E               | sustituido por<br>44.01.224P                                        |
| 1    | ea    | 44.01.224P  | Manguera vaciado generador vapor SCC_WE, CM_P 202E desde 09/2011 | 1936,39                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 44.01.227 | Manguera vaciado generador vapor SCC_WE, CM_P 102G               | sustituido por<br>44.01.227P                                        |
| 1    | ea    | 44.01.227P  | Manguera vaciado generador vapor SCC_WE, CM_P 102G desde 09/2011 | 1898,13                                                             |
| 1    | ea    | 44.01.229   | Manguera vaciado generador vapor SCC_WE, CM_P 201G               | sustituido por<br>44.01.229P                                        |
| 1    | ea    | 44.01.229P  | Manguera vaciado generador vapor SCC_WE, CM_P 201G desde 09/2011 | 1239,45                                                             |
| 1    | ea    | 44.01.231   | Manguera vaciado generador vapor SCC_WE, CM_P 202G               | sustituido por<br>44.01.231P                                        |
| 1    | ea    | 44.01.231P  | Manguera vaciado generador vapor SCC_WE, CM_P 202G desde 09/2011 | 1026,62                                                             |
| 1    | ea    | 44.01.237   | Electrodo de encendido generador vapor SCC_WE, CM_P 101-202G     | sustituido por<br>87.01.346                                         |
| 1    | ea    | 44.01.237P  | Electrodo de encendido generador vapor SCC_WE, CM_P 101-202G     | sustituido por<br>87.01.346                                         |
| 1    | ea    | 44.01.238   | Soporte para bomba SC SCC_WE, CM_P 62G desde 09/2011             | 300,47                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 44.01.241 | Manguera vaciado generador vapor SCC_WE, CM_P 62G                | sustituido por<br>44.01.241P                                        |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia | Designación                                                           | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 44.01.241P | Manguera vaciado generador vapor SCC_WE, CM_P 62G desde 09/2011       | 579,04                                                              |
| 1     | ea    | 44.01.248  | Soporte para bomba SC SCC_WE, CM_P 61/102-202G                        | sustituido por 44.01.248P                                           |
| 1     | ea    | 44.01.248P | Soporte para bomba SC SCC_WE, CM_P 61/102-202G desde 09/2011          | 285,87                                                              |
| 1     | ea    | 44.01.280  | Soporte para bomba SC SCC_WE, CM_P 101G                               | sustituido por 44.01.280P                                           |
| 1     | ea    | 44.01.280P | Soporte para bomba SC SCC_WE, CM_P 101G desde 09/2011                 | 417,32                                                              |
| 1     | ea    | 44.01.290  | Electrodo de nivel 90mm SCC_WE, CM_P, 61/101/E                        | sustituido por 87.01.218                                            |
| 1     | ea    | 44.01.291  | Electrodo de nivel 90mm SCC, CM 62-202/E                              | sustituido por 87.01.218                                            |
| 1     | ea    | 44.01.302  | Resistencia generador vapor SCC_WE, CM_P 61E 277V 9kW Y               | sustituido por 87.01.014                                            |
| 1     | ea    | 44.01.303  | Resistencia generador vapor SCC_WE, CM_P 101E 277V 9kW Y              | sustituido por 87.01.014                                            |
| 1     | ea    | 44.01.317  | Generador de vapor con aislante SCC_WE, CM_P, 61/E *SP*               | sustituido por 87.01.089                                            |
| 1     | ea    | 44.01.317S | Generador de vapor con aislante SCC_WE, CM_P, 61/E *SP*               | sustituido por 87.01.089                                            |
| 1     | ea    | 44.01.319  | Generador de vapor con aislante SCC_WE, CM_P, 62/E *SP*               | sustituido por 87.01.090                                            |
| 1     | ea    | 44.01.321  | Generador de vapor con aislante SCC_WE, CM_P, 101/E *SP*              | sustituido por 87.01.091                                            |
| 1     | ea    | 44.01.321S | Generador de vapor con aislante SCC_WE, CM_P, 101/E *SP*              | sustituido por 87.01.091                                            |
| 1     | ea    | 44.01.323  | Generador de vapor con aislante SCC_WE, CM_P, 102/E *SP*              | sustituido por 87.01.092                                            |
| 1     | ea    | 44.01.325  | Generador de vapor con aislante SCC_WE, CM_P, 201/E *SP*              | sustituido por 87.01.093                                            |
| 1     | ea    | 44.01.327  | Generador de vapor con aislante SCC_WE, CM_P, 202/E *SP*              | sustituido por 87.01.094                                            |
| 1     | ea    | 44.01.329  | Resistencia generador vapor SCC_WE, CM_P 62/102E 277V 18kW Y          | sustituido por 87.01.019                                            |
| 1     | ea    | 44.01.331  | Resistencia generador vapor SCC_WE, CM_P 202E 277V 18kW Y             | sustituido por 87.01.019                                            |
| 1     | ea    | 44.01.332  | Resistencia generador vapor SCC_WE, CM_P 61E 230V 9kW Y               | sustituido por 87.01.011                                            |
| 1     | ea    | 44.01.333  | Resistencia generador vapor SCC_WE, CM_P 101E 230V 9kW Y              | sustituido por 87.01.011                                            |
| 1     | ea    | 44.01.334  | Resistencia generador vapor SCC_WE, CM_P 62/102E 230V 18kW Y          | sustituido por 87.01.016                                            |
| 1     | ea    | 44.01.336  | Resistencia generador vapor SCC_WE, CM_P 202E 230V 18kW Y             | sustituido por 87.01.016                                            |
| 1     | ea    | 44.01.337  | Resistencia generador vapor sin la pipa SCC_WE, CM_P 101E 230V 9kW Y  | sustituido por 87.01.011                                            |
| 1     | ea    | 44.01.338  | Resistencia generador vapor sin la pipa SCC_WE, CM_P 201E 230V 18kW Y | sustituido por 87.01.016                                            |
| 1     | ea    | 44.01.339  | Resistencia generador vapor sin la pipa SCC_WE, CM_P 102E 230V 18kW Y | sustituido por 87.01.016                                            |
| 1     | ea    | 44.01.340  | Resistencia generador vapor sin la pipa SCC_WE, CM_P 202E 230V 18kW Y | sustituido por 87.01.016                                            |
| 1     | ea    | 44.01.341  | Resistencia generador vapor SCC_WE, CM_P 61E 255V 9kW Y               | sustituido por 87.01.013                                            |

| Cant | Unid. | Referencia  | Designación                                                          | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 44.01.342   | Resistencia generador vapor SCC_WE, CM_P 101E 255V 9kW Y             | sustituido por<br>87.01.013                                         |
| 1    | ea    | 44.01.343   | Resistencia generador vapor SCC_WE, CM_P 62/102E 255V 18kW Y         | sustituido por<br>87.01.018                                         |
| 1    | ea    | 44.01.345   | Resistencia generador vapor SCC_WE, CM_P 202E 255V 18kW Y            | sustituido por<br>87.01.018                                         |
| 1    | ea    | 44.01.346   | Resistencia generador vapor SCC_WE, CM_P 61E 208V 9kW ☒              | sustituido por<br>87.01.245                                         |
| 1    | ea    | 44.01.347   | Resistencia generador vapor SCC_WE, CM_P 101E 208V 9kW ☒             | sustituido por<br>87.01.009                                         |
| 1    | ea    | 44.01.348   | Resistencia generador vapor SCC_WE, CM_P 62E 208V 18kW ☒             | sustituido por<br>87.01.021                                         |
| 1    | ea    | 44.01.349   | Resistencia generador vapor SCC_WE, CM_P 201E 208V 18kW ☒            | sustituido por<br>87.01.021                                         |
| 1    | ea    | 44.01.350   | Resistencia generador vapor SCC_WE, CM_P 202E 208V 18kW ☒            | sustituido por<br>87.01.021                                         |
| 1    | ea    | 44.01.351   | Resistencia generador vapor SCC_WE, CM_P 61E 230V 9kW ☒              | sustituido por<br>87.01.280                                         |
| 1    | ea    | 44.01.352   | Resistencia generador vapor SCC_WE, CM_P 101E 230V 9kW ☒             | sustituido por<br>87.01.010                                         |
| 1    | ea    | 44.01.353   | Resistencia generador vapor SCC_WE, CM_P 62E 230V 18kW ☒             | sustituido por<br>87.01.022                                         |
| 1    | ea    | 44.01.354   | Resistencia generador vapor SCC_WE, CM_P 201E 230V 18kW ☒            | sustituido por<br>87.01.022                                         |
| 1    | ea    | 44.01.355   | Resistencia generador vapor SCC_WE, CM_P 202E 230V 18kW ☒            | sustituido por<br>87.01.022                                         |
| 1    | ea    | ✓ 44.01.356 | Resistencia generador vapor SCC_WE, CM_P 61E 230V 9kW Solo-Fase      | sustituido por<br>87.01.515                                         |
| 1    | ea    | 44.01.357   | Resistencia generador vapor SCC_WE, CM_P 61E 208V 9kW Solo-Fase      | sustituido por<br>87.01.179                                         |
| 1    | ea    | 44.01.370   | Electrodo de nivel 175mm SCC_WE, CM_P 201G                           | sustituido por<br>87.01.219                                         |
| 1    | ea    | 44.01.371   | Electrodo de nivel 135mm SCC, CM 101/102/202G, SCC_WE, CM_P 202G     | sustituido por<br>87.01.221                                         |
| 1    | ea    | 44.01.374   | Resistencia generador vapor sin la pipa SCC_WE, CM_P 101E 208V 9kW ☒ | sustituido por<br>87.01.009                                         |
| 1    | ea    | 44.01.375   | Resistencia generador vapor sin la pipa SCC_WE, CM_P 101E 230V 9kW ☒ | sustituido por<br>87.01.010                                         |
| 1    | ea    | 44.01.376   | Resistencia generador vapor SCC_WE, CM_P 102E 208V 18kW ☒            | sustituido por<br>87.01.021                                         |
| 1    | ea    | 44.01.377   | Resistencia generador vapor SCC_WE, CM_P 102E 230V 18kW ☒            | sustituido por<br>87.01.022                                         |
| 1    | ea    | 44.01.378   | Resistencia generador vapor SCC_WE, CM_P 201E 230V 18kW Y            | sustituido por<br>87.01.016                                         |
| 1    | ea    | 44.01.379   | Resistencia generador vapor SCC_WE, CM_P 201E 255V 18kW Y            | sustituido por<br>87.01.018                                         |
| 1    | ea    | 44.01.380   | Resistencia generador vapor SCC_WE, CM_P 201E 277V 18kW Y            | sustituido por<br>87.01.019                                         |
| 1    | ea    | 44.01.397   | Generador de vapor con aislante Línea SCC, 61/E *SP*                 | sustituido por<br>87.00.495                                         |
| 1    | ea    | 44.01.398   | Generador de vapor con aislante Línea SCC, 101/E *SP*                | sustituido por<br>87.00.497                                         |
| 1    | ea    | 44.01.398S  | Generador de vapor con aislante Línea SCC, 101/E *SP*                | sustituido por<br>87.00.497                                         |
| 1    | ea    | 44.01.399   | Generador de vapor con aislante Línea SCC, 62/E *SP*                 | sustituido por<br>87.00.496                                         |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                           | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 44.01.400    | Generador de vapor con aislante Línea SCC, 102/E *SP*                 | sustituido por<br>87.00.498                                         |
| 1     | ea    | 44.01.401    | Generador de vapor con aislante Línea SCC, 201/E *SP*                 | sustituido por<br>87.00.499                                         |
| 1     | ea    | 44.01.402    | Generador de vapor con aislante Línea SCC, 202/E *SP*                 | sustituido por<br>87.00.500                                         |
| 1     | ea    | 44.01.406    | Electrodo de nivel 90mm SCC_WE, CM_P 61E                              | sustituido por<br>87.01.218                                         |
| 1     | ea    | 44.01.407    | Electrodo de nivel 90mm SCC_WE, CM_P 101E                             | sustituido por<br>87.01.218                                         |
| 1     | ea    | 44.01.408    | Electrodo de nivel 90mm SCC_WE, CM_P 61/101/201/202/E                 | sustituido por<br>87.01.218                                         |
| 1     | ea    | 44.01.409    | Resistencia generador vapor SCC_WE, CM_P 62E 208V 18kW ☒              | sustituido por<br>87.01.021                                         |
| 1     | ea    | 44.01.410    | Resistencia generador vapor SCC_WE, CM_P 62E 230V 18kW ☒              | sustituido por<br>87.01.022                                         |
| 1     | ea    | ✓ 44.01.417  | Electrodo de nivel 90mm SCC_WE, CM_P 61-202/E                         | sustituido por<br>44.01.417P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 44.01.417P | Electrodo de nivel 90mm SCC_WE, CM_P 61-202/E desde 10/2012           | 1155,29                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 44.01.418  | Electrodo de nivel 175mm SCC_WE, CM_P 201G                            | sustituido por<br>44.01.418P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 44.01.418P | Electrodo de nivel 175mm SCC_WE, CM_P 201G desde 10/2012              | 1014,45                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 44.01.419  | Electrodo del control de nivel 85mm SCC_WE, CM_P 61/62G               | sustituido por<br>44.01.419P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 44.01.419P | Electrodo del control de nivel 85mm SCC_WE, CM_P 61/62G desde 10/2012 | 967,15                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 44.01.420  | Electrodo de nivel 135mm SCC_WE, CM_P 101/102/202G                    | sustituido por<br>44.01.420P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 44.01.420P | Electrodo de nivel 135mm SCC_WE, CM_P 101/102/202G desde 10/2012      | 1000,54                                                             |
| 1     | ea    | 44.01.432    | Resistencia generador vapor SCC XS 623 230V 5.4kW Y                   | sustituido por<br>87.01.356                                         |
| 1     | ea    | 44.01.433    | Junta para resistencia genrador vapor SCC XS 623                      | sustituido por<br>44.01.433P                                        |
| 1     | ea    | 44.01.433P   | Junta para resistencia genrador vapor SCC 623, LM1 A desde 09/2016    | 161,02                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 44.01.434  | Generador de vapor con aislante SCC XS 623                            | sustituido por<br>87.01.458                                         |
| 1     | ea    | 44.01.445    | Soporte para bomba SC SCC XS 623                                      | sustituido por<br>44.01.445P                                        |
| 1     | ea    | 44.01.445P   | Soporte para bomba SC SCC 623, LM1; A desde 09/2016                   | 184,32                                                              |
| 1     | ea    | 44.01.447    | Electrodo de nivel 50 mm SCC XS 623                                   | sustituido por<br>44.01.581P                                        |
| 1     | ea    | 44.01.460    | Manguera vaciado generador vapor SCC_WE, CM_P 61G                     | sustituido por<br>44.01.460P                                        |
| 1     | ea    | 44.01.460P   | Manguera vaciado generador vapor SCC_WE, CM_P 61G desde 03/2015       | 609,64                                                              |
| 1     | ea    | 44.01.463    | Manguera Vapor Ø40x50mm SCC XS 623                                    | sustituido por<br>44.01.463S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 44.01.463S | Kit de manguera vapor Ø40x50mm SCC 623, LM1; A desde 09/2016          | 1583,40                                                             |
| 1     | ea    | 44.01.467    | Sensor CDS / Caudalímetro SCC 61-202                                  | sustituido por<br>87.00.655                                         |
| 1     | ea    | 44.01.470    | Manguera vaciado generador vapor SCC XS 623                           | sustituido por<br>44.01.470P                                        |
| 1     | ea    | 44.01.470P   | Manguera vaciado generador vapor SCC XS 623 desde 09/2016             | 540,44                                                              |



| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                    | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 44.01.489    | Resistencia generador vapor SCC XS 623 208V 5,4kW ☒                                            | sustituido por<br>87.01.357                                         |
| 1    | ea    | 44.01.490    | Resistencia generador vapor SCC XS 623 230V 5,4kW ☒                                            | sustituido por<br>87.01.358                                         |
| 1    | ea    | 44.01.491    | Resistencia generador vapor SCC XS 623 208V 5,4kW Solo-Fase                                    | sustituido por<br>87.01.359                                         |
| 1    | ea    | ✓ 44.01.492  | Resistencia generador vapor SCC XS 623 240V 5,4kW Solo-Fase                                    | sustituido por<br>87.01.360                                         |
| 1    | ea    | ✓ 44.01.495  | Bushing for filling steam generator SCC XS 623                                                 | sustituido por<br>44.01.918S                                        |
| 1    | ea    | 44.01.505P   | Goma Ø12x8,2                                                                                   | 27,47                                                               |
| 1    | ea    | ✓ 44.01.546  | Safety device / water supply for steam generator SCC XS 623                                    | sustituido por<br>44.01.546P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 44.01.546P | Safety device / water supply for steam generator SCC 623, LM1; A desde 09/2016                 | 928,90                                                              |
| 1    | ea    | 44.01.569    | Manguera vaciado generador vapor SCC XS 623                                                    | sustituido por<br>44.01.569P                                        |
| 1    | ea    | 44.01.569P   | Manguera de drenaje, dispositivo de seguridad SCC 623, LM1; A desde 09/2016                    | 325,51                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 44.01.581  | Electrodo de nivel 170 mm SCC XS 623                                                           | sustituido por<br>44.01.581P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 44.01.581P | Electrodo de nivel 170 mm SCC 623, LM1; A desde 09/2016                                        | 1024,88                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 44.01.639  | Generador de vapor con aislante CMP 623                                                        | sustituido por<br>87.01.459                                         |
| 1    | ea    | 44.01.918    | Bushing for filling steam generator SCC XS 623                                                 | sustituido por<br>44.01.918S                                        |
| 1    | ea    | 44.01.918P   | Bushing for filling steam generator SCC 623, LM1; A                                            | sustituido por<br>44.01.918S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 44.01.918S | Bushing for filling steam generator SCC 623, LM1; A desde 01/2018                              | 60,16                                                               |
| 1    | ea    | 44.01.992    | Generador de vapor con aislante SCC XS 623 *nave*                                              | sustituido por<br>87.01.458                                         |
| 1    | ea    | ✓ 44.02.013  | Resistencia generador vapor con la junta Línea SCC 623 230V 4,6kW                              | sustituido por<br>87.01.467                                         |
| 1    | ea    | ✓ 44.02.016S | Reborde de la cubierta para resistencia generador vapor LM1 LM2; E F(E) desde 03/2020          | 632,94                                                              |
| 1    | ea    | 44.02.031    | Generador de vapor con aislante CMP 623 *nave*                                                 | sustituido por<br>87.01.459                                         |
| 1    | ea    | 44.02.179S   | Carcasa de bomba LM1 LM2; B-G desde 03/2020                                                    | 394,72                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 44.02.195S | Resistencia generador vapor con la junta LM1 LM2; C F(E) 230V 18kW Y desde 03/2020             | 6437,23                                                             |
| 1    | ea    | 44.02.200P   | Junta Bomba SC LM1 LM2; B-G desde 03/2020                                                      | 136,33                                                              |
| 1    | ea    | 44.02.217S   | Manguera vaciado generador vapor LM1 LM2; B(G); E F(E)                                         | sustituido por<br>44.02.219S                                        |
| 1    | ea    | 44.02.219S   | Manguera vaciado generador vapor LM1 LM2; B(G); C(E); D(G); E F(E) desde 03/2020               | 139,80                                                              |
| 1    | ea    | 44.02.221S   | Manguera vaciado generador vapor LM1 LM2; B D(E); F(G) desde 03/2020                           | 147,45                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 44.02.223S | Manguera vaciado generador vapor LM1 LM2; G desde 03/2020                                      | 208,31                                                              |
| 1    | ea    | 44.02.225S   | Manguera de alimentación, armadura de seguridad LM1 LM2; B(G) C E F(E) desde 03/2020           | 122,76                                                              |
| 1    | ea    | 44.02.227S   | Manguera de alimentación, armadura de seguridad LM1 LM2; B(E) C E F(G) D G(E/G); desde 03/2020 | 137,72                                                              |
| 1    | ea    | 44.02.229P   | Manguera de drenaje, dispositivo de seguridad LM1 LM2; B(G); C E desde 03/2020                 | 302,21                                                              |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado



| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                        | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 44.02.230P   | Manguera de drenaje, dispositivo de seguridad LM1 LM2; D(G) desde 03/2020          | 336,99                                                              |
| 1     | ea    | 44.02.231P   | Manguera de drenaje, dispositivo de seguridad LM1 LM2; B D(E) desde 03/2020        | 315,08                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 44.02.232P | Manguera de drenaje, dispositivo de seguridad LM1 LM2; F G desde 03/2020           | 455,23                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 44.02.236S | Resistencia generador vapor con la junta LM1 LM2; C F(E) 255V 18kW Y desde 03/2020 | 6423,32                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 44.02.237S | Resistencia generador vapor con la junta LM1 LM2; C F(E) 277V 18kW Y desde 03/2020 | 6420,19                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 44.02.238S | Resistencia generador vapor con la junta LM1 LM2; C E(E) 208V 18kW ☒ desde 03/2020 | 6850,04                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 44.02.239S | Resistencia generador vapor con la junta LM1 LM2; C E(E) 230V 18kW ☒ desde 03/2020 | 6850,04                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 44.02.240S | Resistencia generador vapor con la junta LM1 LM2; E(E) 230V 18kW Y desde 03/2020   | 6487,31                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 44.02.241S | Resistencia generador vapor con la junta LM1 LM2; E(E) 255V 18kW Y desde 03/2020   | 6570,08                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 44.02.242S | Resistencia generador vapor con la junta LM1 LM2; E(E) 277V 18kW Y desde 03/2020   | 6571,82                                                             |
| 1     | ea    | 44.02.245S   | Resistencia generador vapor con la junta LM1, LM2 102 230V 18kW Y                  | sustituido por 44.02.240S                                           |
| 1     | ea    | ✓ 44.02.253S | Resistencia generador vapor con la junta LM1 LM2; F(E) 208V 18kW ☒ desde 03/2020   | 6379,50                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 44.02.254S | Resistencia generador vapor con la junta LM1 LM2; F(E) 230V 18kW ☒ desde 03/2020   | 6382,63                                                             |
| 1     | ea    | 44.02.255S   | Resistencia generador vapor con la junta LM1 LM2; F(E) 230V 18kW Y                 | sustituido por 44.02.195S                                           |
| 1     | ea    | ✓ 44.02.260S | Resistencia generador vapor con la junta LM1 LM2; G(E) 230V 18kW Y desde 03/2020   | 6660,15                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 44.02.261S | Resistencia generador vapor con la junta LM1 LM2; G(E) 255V 18kW Y desde 03/2020   | 6686,24                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 44.02.262S | Resistencia generador vapor con la junta LM1 LM2; G(E) 277V 18kW Y desde 03/2020   | 6686,24                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 44.02.263S | Resistencia generador vapor con la junta LM1 LM2 ; G(E) 208V 18kW ☒ desde 03/2020  | 6480,70                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 44.02.264S | Resistencia generador vapor con la junta LM1 LM2 ; G(E) 230V 18kW ☒ desde 03/2020  | 6493,22                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 44.02.265S | Resistencia generador vapor con la junta LM1 LM2; G(E) 230V 18kW Y desde 03/2020   | 6176,06                                                             |
| 1     | ea    | 44.02.287P   | Manguera de drenaje de emergencia LM1 LM2; B-G desde 03/2020                       | 205,18                                                              |
| 1     | ea    | 44.02.486P   | Electrodo de nivel 110 mm LM1 LM2; B D(E)                                          | sustituido por 44.02.492S                                           |
| 1     | ea    | 44.02.488P   | Electrodo de nivel 163 mm LM1 LM2; D(G)                                            | sustituido por 44.02.494S                                           |
| 1     | ea    | 44.02.489P   | Electrodo de nivel 203 mm LM1 LM2; E(G) F G(E)                                     | sustituido por 44.02.495S                                           |
| 1     | ea    | 44.02.490P   | Electrodo de nivel 192 mm LM1 LM2; E(E) G(G)                                       | sustituido por 44.02.496S                                           |
| 1     | ea    | 44.02.491P   | Electrodo de nivel 183 mm LM1 LM2; F(G)                                            | sustituido por 44.02.497S                                           |
| 1     | ea    | ✓ 44.02.492S | Manguera moldeada con electrodo de nivel LM1 LM2; B D(E) desde 03/2020             | 1519,76                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 44.02.493S | Manguera moldeada con electrodo de nivel LM1 LM2; B(G); C desde 03/2020            | 1420,99                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                        | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 44.02.494S | Manguera moldeada con electrodo de nivel LM1 LM2; D(G) desde 03/2020               | 1424,82                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 44.02.495S | Manguera moldeada con electrodo de nivel LM1 LM2; E(G); F G(E) desde 03/2020       | 1470,03                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 44.02.496S | Manguera moldeada con electrodo de nivel LM1 LM2; E(E); G(G) desde 03/2020         | 1590,70                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 44.02.497S | Manguera moldeada con electrodo de nivel LM1 LM2; F(G) desde 03/2020               | 1491,59                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 44.02.503P | Junta para resistencia genrador vapor LM1 LM2; C E-G(E) desde 03/2020              | 154,41                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 44.02.751S | Manguera vaciado generador vapor LM1 LM2; C E(G) desde 03/2020                     | 147,80                                                              |
| 1    | ea    | 44.02.752P   | Clip de sujeción para eSTL de GV LM1 LM2; B D(E) desde 03/2020                     | 76,16                                                               |
| 1    | ea    | 44.02.791P   | Clip de sujeción para eSTL de GV LM1 LM2; B D(E) desde 03/2020                     | 23,65                                                               |
| 1    | ea    | 44.02.797S   | Manguera vaciado generador vapor LM1 LM2; G                                        | sustituido por 44.02.223S                                           |
| 1    | ea    | ✓ 44.02.873S | Manguera de alimentación, armadura de seguridad LM1 LM2; F(G) G(E/G) desde 03/2020 | 150,24                                                              |
| 1    | ea    | 46.00.027    | Apuntalada caucho para conector porcelana                                          | 294,21                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 46.00.028  | Burlete de la camara de calentamiento TJ110E/G                                     | sustituido por 46.00.028P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 46.00.028P | Burlete de la camara de calentamiento TJ110E/G                                     | 5301,76                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 46.00.042  | Kit aislamiento camara de calefacion 200L                                          | sustituido por 46.00.042P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 46.00.042P | Kit aislamiento camara de calefacion 200L                                          | 13567,22                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 46.00.053  | Burlete de la camara de calentamiento TJ200 TJ200+                                 | sustituido por 46.00.053P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 46.00.053P | Burlete de la camara de calentamiento TJ200 TJ200+                                 | 5595,28                                                             |
| 1    | ea    | 46.00.054    | Burlete de la camara de calentamiento TJ110 Basic 110                              | sustituido por 46.00.028                                            |
| 1    | ea    | 46.00.055    | Burlete de la camara de calentamiento TJ200 TJ200+ Basic 200                       | sustituido por 46.00.053                                            |
| 1    | ea    | ✓ 46.00.066  | Kit aislamiento camara de calefacion 110L Basic 110, TJ 110                        | sustituido por 46.00.066P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 46.00.066P | Kit aislamiento camara de calefacion 110L Basic 110, TJ 110                        | 9726,10                                                             |
| 1    | ea    | 46.00.082    | Burlete de la camara de calentamiento TJ200 TJ200+ Basic 200 replaced by 46.00.053 | Precio a petición                                                   |
| 1    | ea    | ✓ 46.00.101  | Cable conexión arnés control calefacción VCC 211 3NAC 400V Desde 01/05             | 5537,90                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 46.00.102  | Cable conexión arnés control calefacción VCC 311 3NAC 400V                         | sustituido por 46.00.102P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 46.00.102P | Cable conexión arnés control calefacción VCC 311 3NAC 400V Desde 01/05             | 9467,70                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 46.00.118  | Arnés de cableado, elem. de calefacción, cacerola izquierdo VCC 112                | sustituido por 46.00.118P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 46.00.118P | Arnés de cableado, elem. de calefacción, cacerola izquierdo VCC 112 Desde 01/05    | 2472,30                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 46.00.119  | Arnés de cableado, elem. de calefacción, cacerola derecha VCC 112                  | sustituido por 46.00.119P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 46.00.119P | Arnés de cableado, elem. de calefacción, cacerola derecha VCC 112 Desde 01/05      | 2499,08                                                             |
| 1    | ea    | 46.00.123    | Disposit. del montaje para el termopar, elem. de calef. VCC 111-311                | sustituido por 46.00.123P                                           |
| 1    | ea    | 46.00.123P   | Disposit. del montaje para el termopar, elem. de calef. VCC 111-311 desde 01/2005  | 117,89                                                              |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                    | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 46.00.124  | Cable conexión arnés control calefacción VCC311 3AC 230V                                       | 11413,48                                                            |
| 1     | ea    | 46.00.125    | Cable conexión arnés control calefacción VCC311 3AC 230/400/440V                               | 26892,74                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 46.00.148  | Arnés de cableado, elem. de calefacción, cacerola izquierdo VCC 112 3NAC 400V                  | sustituido por<br>46.00.148P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 46.00.148P | Arnés de cableado, elem. de calefacción, cacerola izquierdo VCC 112 3NAC 400V Desde 10/2011    | 1765,63                                                             |
| 1     | ea    | 46.00.149    | Arnés de cableado, elem. de calefacción, cacerola derecha VCC 112 3NAC 400V                    | sustituido por<br>46.00.149P                                        |
| 1     | ea    | 46.00.149P   | Arnés de cableado, elem. de calefacción, cacerola derecha VCC 112 3NAC 400V Desde 10/2011      | 1822,67                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 46.00.152  | Arnés de cableado, elem. de calefacción, cacerola izquierdo VCCM 112T 3NAC 400V                | sustituido por<br>46.00.152P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 46.00.152P | Arnés de cableado, elem. de calefacción, cacerola izquierdo VCCM 112T 3NAC 400V                | 2505,34                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 46.00.153  | Arnés de cableado, elem. de calefacción, cacerola derecha VCCM 112T 3NAC 400V                  | sustituido por<br>46.00.153P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 46.00.153P | Arnés de cableado, elem. de calefacción, cacerola derecha VCCM 112T 3NAC 400V                  | 8758,95                                                             |
| 1     | ea    | 46.00.154    | Arnés de cableado, elem. de calefacción, cacerola izquierdo VCC 112 3AC 200-240V               | sustituido por<br>46.00.154P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 46.00.154P | Arnés de cableado, elem. de calefacción, cacerola izquierdo VCC 112 3AC 200-240V Desde 11/2013 | 10295,40                                                            |
| 1     | ea    | 46.00.155    | Arnés de cableado, elem. de calefacción, cacerola derecha VCCM 112 3AC 200-240V                | sustituido por<br>46.00.155P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 46.00.155P | Arnés de cableado, elem. de calefacción, cacerola derecha VCCM 112 3AC 200-240V Desde 11/2013  | 10380,95                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 46.00.168  | Resistencia aire caliente SCC XS 623 230V 5,4kW Y                                              | sustituido por<br>87.01.384                                         |
| 1     | ea    | 46.00.170    | Junta para resistencia térmica SCC XS 623                                                      | sustituido por<br>46.00.170P                                        |
| 1     | ea    | 46.00.170P   | Junta para resistencia térmica SCC 623, LM1; A desde 09/2016                                   | 92,85                                                               |
| 1     | ea    | ✓ 46.00.171  | Brida resist. aire caliente, lado exterior SCC XS 623                                          | sustituido por<br>46.00.171P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 46.00.171P | Brida resist. aire caliente, lado exterior SCC 623, LM1; A desde 09/2016                       | 928,20                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 46.00.203  | Resistencia aire caliente SCC XS 623 208V 5,4kW ☒                                              | sustituido por<br>87.01.354                                         |
| 1     | ea    | ✓ 46.00.204  | Resistencia aire caliente SCC XS 623 230V 5,4kW ☒                                              | sustituido por<br>87.01.385                                         |
| 1     | ea    | 46.00.205    | Resistencia aire caliente SCC XS 623 208V 5,4kW Solo-Fase                                      | sustituido por<br>87.01.355                                         |
| 1     | ea    | ✓ 46.00.206  | Resistencia aire caliente SCC XS 623 240V 5,4kW Solo-Fase                                      | sustituido por<br>87.01.436                                         |
| 1     | ea    | 46.00.209    | Disposit. del montaje termopar, elem. de calef. 180x160 VCCM 112L                              | sustituido por<br>46.00.209P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 46.00.209P | Disposit. del montaje termopar, elem. de calef. 180x160 VCCM 112L Desde 01/2016                | 47,64                                                               |
| 1     | ea    | ✓ 46.00.253  | Resistencia 2187W 445V VCC 112L                                                                | sustituido por<br>87.00.716                                         |
| 1     | ea    | 46.00.278P   | Junta para resistencia térmica LM1 LM2; B F(E) desde 03/2020                                   | 186,40                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 46.00.279P | Brida resist. aire caliente, lado exterior LM1 LM2; B F(E) desde 03/2020                       | 1105,56                                                             |
| 1     | ea    | 46.00.284P   | Junta para resistencia térmica LM1 LM2; D-E(E) desde 03/2020                                   | 164,50                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 46.00.285P | Brida resist. aire caliente, lado exterior LM1 LM2; D-E(E) desde 03/2020                       | 1014,79                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                    | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 46.00.289P   | Junta para resistencia térmica LM1 LM2; C G(E) desde 03/2020                                   | 164,50                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 46.00.290P | Brida resist. aire caliente, lado exterior LM1 LM2; C G(E) desde 03/2020                       | 889,94                                                              |
| 1    | ea    | 50.00.070    | Suministro de agua horizontal con rollo ducha SCC, CM 61-102, VCC 111-311                      | sustituido por 50.00.070S                                           |
| 1    | ea    | 50.00.070S   | Suministro de agua horizontal con rollo ducha SCC, CM 61-102, VCC 111-311 desde 04/2004        | 342,90                                                              |
| 1    | ea    | 50.00.071    | Suministro de agua horizontal sin rollo ducha SCC, CM, VCC                                     | sustituido por 50.00.071S                                           |
| 1    | ea    | 50.00.071S   | Suministro de agua horizontal sin rollo ducha SCC, CM, VCC desde 04/2004                       | 349,16                                                              |
| 1    | ea    | 50.00.072    | Suministro de agua vertical con rollo ducha SCC, CM 201/202                                    | sustituido por 50.00.072S                                           |
| 1    | ea    | 50.00.072S   | Suministro de agua vertical con rollo ducha SCC, CM 201/202, VCC desde 04/2004                 | 351,25                                                              |
| 1    | ea    | 50.00.073    | Suministro de agua vertical sin rollo ducha SCC, CM, VCC                                       | sustituido por 50.00.073S                                           |
| 1    | ea    | 50.00.073S   | Suministro de agua vertical sin rollo ducha SCC, CM, VCC desde 04/2004                         | 342,90                                                              |
| 1    | ea    | 50.00.078    | Válvula antiretorno DW16/DN12 SCC, CM, VCC                                                     | sustituido por 50.00.078P                                           |
| 1    | ea    | 50.00.078P   | Válvula antiretorno DW16/DN12 SCC, CM, VCC desde 04/2004                                       | 134,59                                                              |
| 1    | ea    | 50.00.085P   | Muelle de bloqueo del retractor SCC, CM, VCC, LM1 LM2; LMX desde 04/2004                       | 29,91                                                               |
| 1    | ea    | 50.00.086    | Lámina de seguridad para suministro de agua SCC, CM 61-202, VCC                                | sustituido por 50.00.086P                                           |
| 1    | ea    | 50.00.086P   | Lámina de seguridad para suministro de agua SCC, CM 61-202, LM1; A, LM1 LM2; F-G desde 04/2004 | 49,04                                                               |
| 1    | ea    | 50.00.130    | Ducha de mano SCC, CM 61-202                                                                   | sustituido por 50.00.282S                                           |
| 1    | ea    | 50.00.130S   | Ducha de mano SCC, CM 61-202                                                                   | sustituido por 50.00.282S                                           |
| 1    | ea    | 50.00.135    | Tulipa ducha manual Línea SCC 201/202                                                          | sustituido por 50.00.752S                                           |
| 1    | ea    | ✓ 50.00.138  | Válvula solenoide doble Línea SCC 230-240V                                                     | sustituido por 50.00.138P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 50.00.138P | Válvula solenoide doble Línea SCC 230-240V desde 04/2004                                       | 689,28                                                              |
| 1    | ea    | 50.00.139    | Válvula solenoide simple Línea SCC 200-240V                                                    | sustituido por 50.00.139P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 50.00.139P | Válvula solenoide simple Línea SCC, línea SCC 200-240V desde 04/2004                           | 391,94                                                              |
| 1    | ea    | 50.00.140    | Rollo ducha SCC, CM 61-102                                                                     | sustituido por 50.00.140P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 50.00.140P | Rollo ducha Línea SCC 61-102 desde 04/2004                                                     | 7272,92                                                             |
| 1    | ea    | 50.00.156    | Pasador sujeción ducha-rollo ducha SCC, CM 61-202, VCC                                         | sustituido por 50.00.156P                                           |
| 1    | ea    | 50.00.156P   | Pasador sujeción ducha-rollo ducha SCC, CM 61-202, VCC, LM1 LM2 desde 04/2004                  | 35,47                                                               |
| 1    | ea    | ✓ 50.00.158  | Válvula Rollo ducha 61-202                                                                     | sustituido por 50.00.158P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 50.00.158P | Válvula Rollo ducha 61-202 desde 04/2004                                                       | 648,59                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 50.00.172  | Tubo conexión rollo ducha SCC/CM 61/101/E                                                      | sustituido por 50.00.172P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 50.00.172P | Tubo conexión rollo ducha SCC/CM 61/101/E desde 04/2004                                        | 1314,22                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. |   | Referencia | Designación                                                | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|---|------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ | 50.00.174  | Tubo conexión rollo ducha Línea SCC 62/102                 | sustituido por<br>50.00.174P                                        |
| 1     | ea    | ✓ | 50.00.174P | Tubo conexión rollo ducha Línea SCC 62/102 desde 04/2004   | 662,85                                                              |
| 1     | ea    |   | 50.00.176  | Rollo ducha SCC, CM 201/202                                | sustituido por<br>50.00.176P                                        |
| 1     | ea    | ✓ | 50.00.176P | Rollo ducha Línea SCC 201/202 desde 04/2004                | 7776,15                                                             |
| 1     | ea    | ✓ | 50.00.178  | Tubo conexión rollo ducha Línea SCC 61/101G                | sustituido por<br>50.00.178P                                        |
| 1     | ea    | ✓ | 50.00.178P | Tubo conexión rollo ducha Línea SCC 61/101G desde 04/2004  | 1735,72                                                             |
| 1     | ea    | ✓ | 50.00.230  | Tubo conexión rollo ducha Línea SCC 201/202                | sustituido por<br>50.00.230P                                        |
| 1     | ea    | ✓ | 50.00.230P | Tubo conexión rollo ducha Línea SCC 201/202 desde 04/2004  | 1928,39                                                             |
| 1     | ea    | ✓ | 50.00.273  | Tubo conexión rollo ducha Línea SCC 62/102G                | sustituido por<br>50.00.273P                                        |
| 1     | ea    | ✓ | 50.00.273P | Tubo conexión rollo ducha Línea SCC 62/102G desde 04/2004  | 808,91                                                              |
| 1     | ea    | ✓ | 50.00.275  | Soporte suministro agua Línea SCC 201                      | sustituido por<br>50.00.275P                                        |
| 1     | ea    | ✓ | 50.00.275P | Soporte suministro agua Línea SCC 201 desde 04/2004        | 1200,50                                                             |
| 1     | ea    | ✓ | 50.00.277P | Soporte suministro agua Línea SCC 202 desde 04/2004        | 1020,36                                                             |
| 1     | ea    |   | 50.00.278  | Soporto rollo ducha SCC, CM 201/202                        | sustituido por<br>50.00.278P                                        |
| 1     | ea    |   | 50.00.278P | Soporto rollo ducha SCC, CM 201/202 desde 04/2004          | 857,60                                                              |
| 1     | ea    |   | 50.00.279  | Tulipa ducha manual Línea SCC 61-102                       | sustituido por<br>50.00.751P                                        |
| 1     | ea    | ✓ | 50.00.282  | Ducha de mano negro SCC, CM 60-202                         | sustituido por<br>50.00.282S                                        |
| 1     | ea    | ✓ | 50.00.282S | Ducha de mano negro SCC, CM 623-202, LM1; A desde 04/2004  | 779,35                                                              |
| 1     | ea    |   | 50.00.286  | Bandeja recojegotas SCC, CM 61/101                         | sustituido por<br>50.00.286P                                        |
| 1     | ea    |   | 50.00.286P | Bandeja recojegotas SCC, CM 61/101 desde 04/2004           | 439,93                                                              |
| 1     | ea    |   | 50.00.288  | Tulipa ducha manual OEM negro Línea SCC 201/202            | sustituido por<br>50.00.753P                                        |
| 1     | ea    |   | 50.00.289  | Tulipa ducha manual OEM negro Línea SCC 61-102             | sustituido por<br>50.00.754P                                        |
| 1     | ea    |   | 50.00.290  | Junta para tulipa Línea SCC 201/202                        | sustituido por<br>50.00.290P                                        |
| 1     | ea    |   | 50.00.290P | Junta para tulipa Línea SCC 201/202 desde 04/2004          | 101,90                                                              |
| 5     | ea    |   | 50.00.296  | Clip para recojegotas SCC, CM 61-102                       | sustituido por<br>50.00.296P                                        |
| 5     | ea    |   | 50.00.296P | Clip para recojegotas SCC, CM 61-102 desde 04/2004         | 100,16                                                              |
| 1     | ea    |   | 50.00.297  | Junta para tulipa Línea SCC 201/202                        | sustituido por<br>50.00.297P                                        |
| 1     | ea    |   | 50.00.297P | Junta para tulipa Línea SCC 201/202, VCC desde 04/2004     | 77,90                                                               |
| 1     | ea    |   | 50.00.298  | Cinta para tulipa Línea SCC 61-102                         | sustituido por<br>50.00.298P                                        |
| 1     | ea    |   | 50.00.298P | Cinta para tulipa Línea SCC 61-102 desde 04/2004           | 111,98                                                              |
| 1     | ea    |   | 50.00.299  | Desagüe bandeja recojegotas Línea SCC 61/101               | sustituido por<br>50.01.613P                                        |
| 1     | ea    | ✓ | 50.00.300  | Bandeja recojegotas SCC, CM 62/102                         | sustituido por<br>50.00.300P                                        |
| 1     | ea    | ✓ | 50.00.300P | Bandeja recojegotas SCC, CM 62/102 desde 04/2004           | 803,35                                                              |
| 1     | ea    |   | 50.00.301  | Bandeja recojegotas SCC, CM 61/101 bisagras a la izquierda | sustituido por<br>50.00.301P                                        |

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                        | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 50.00.301P   | Bandeja recojegotas SCC, CM 61/101 bisagras a la izquierda desde 04/2004           | 740,75                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 50.00.302  | Bandeja recojegotas SCC, CM 62/102 bisagras a la izquierda                         | sustituido por 50.00.302P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 50.00.302P | Bandeja recojegotas SCC, CM 62/102 bisagras a la izquierda desde 04/2004           | 761,62                                                              |
| 2    | ea    | 50.00.303    | Manguito bandeja recojegotas SCC, CM 61-102                                        | sustituido por 50.00.303P                                           |
| 2    | ea    | 50.00.303P   | Manguito bandeja recojegotas SCC, CM 61-102 desde 04/2004                          | 107,11                                                              |
| 1    | ea    | 50.00.304    | Desagüe bandeja recojegotas Línea SCC 62-102                                       | sustituido por 50.01.614P                                           |
| 1    | ea    | 50.00.313    | Toma T conexión agua SCC_WE, CM_P                                                  | sustituido por 50.00.313S                                           |
| 1    | ea    | 50.00.313S   | Toma T conexión agua SCC_WE, CM_P desde 09/2011                                    | 436,80                                                              |
| 1    | ea    | 50.00.316    | Válvula solenoide simple Línea SCC 200-240V                                        | sustituido por 50.00.316P                                           |
| 1    | ea    | 50.00.316P   | Válvula solenoide simple Línea SCC, línea SCC 200-240V desde 04/2004               | 324,82                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 50.00.334  | Guide of handshower Frimax Basic                                                   | sustituido por 50.00.334P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 50.00.334P | Guide of handshower Frimax Basic                                                   | 2292,50                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 50.00.335  | Cuerpo de ducha Frimax Thermojet                                                   | sustituido por 50.00.335P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 50.00.335P | Cuerpo de ducha Frimax Thermojet                                                   | 2865,63                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 50.00.336  | Handshower nut Frimax Thermojet                                                    | sustituido por 50.00.336P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 50.00.336P | Handshower nut Frimax Thermojet                                                    | 1585,83                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 50.00.337  | Grifo agua caliente o agua fría Thermojet desde 01/99                              | 3067,34                                                             |
| 1    | ea    | 50.00.338    | Rejilla de ducha con junta Thermojet Frimax                                        | sustituido por 50.00.338P                                           |
| 1    | ea    | 50.00.338P   | Rejilla de ducha con junta Thermojet Frimax desde 03/2000                          | 459,06                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 50.00.341  | Conexión doblada que vuelve a 1/2" F D10"                                          | sustituido por 50.00.341P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 50.00.341P | Conexión doblada que vuelve a 1/2" F D10"                                          | 569,65                                                              |
| 1    | ea    | 50.00.346    | Manguera para ducha manual TJ110                                                   | sustituido por 50.00.346P                                           |
| 1    | ea    | 50.00.346P   | Manguera para ducha manual TJ110                                                   | 2488,99                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 50.00.347  | El girar de la guarnición de codo 3/8" d10                                         | 587,73                                                              |
| 5    | ea    | 50.00.348    | Collarín roscado 12.22 L9                                                          | sustituido por 50.00.348P                                           |
| 5    | ea    | 50.00.348P   | Abrazadera para manguera 12-22mm                                                   | 124,50                                                              |
| 1    | ea    | 50.00.350    | Manguera para carrete ducha TJ 200                                                 | sustituido por 50.00.350P                                           |
| 1    | ea    | 50.00.350P   | Manguera para carrete ducha TJ 200                                                 | 2269,90                                                             |
| 1    | ea    | 50.00.357    | Entrerrosca reduce 1" M X 3/4" M                                                   | sustituido por 50.00.357P                                           |
| 1    | ea    | 50.00.357P   | Entrerrosca reduce 1" M X 3/4" M                                                   | 174,23                                                              |
| 1    | ea    | 50.00.366    | Junta 1/2"                                                                         | sustituido por 50.00.599P                                           |
| 1    | ea    | 50.00.377    | Burlete de la camara de calentamiento TJ200 TJ200+ Basic 200 replaced by 46.00.053 | Precio a petición                                                   |
| 1    | ea    | 50.00.378P   | Manguera de ducha 2700mm Frimax                                                    | 2380,84                                                             |
| 1    | ea    | 50.00.394    | Tuerca tapón M12x12 SCC 61-202                                                     | sustituido por 50.00.394P                                           |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 50.00.394P   | Tuerca tapón M12x12 SCC 61-202 desde 04/2004 hasta 06/2007                                 | 150,24                                                              |
| 1     | ea    | 50.00.395    | Inyector rociado SCC 61-202                                                                | sustituido por<br>50.00.395P                                        |
| 1     | ea    | 50.00.395P   | Inyector rociado SCC 61-202 desde 04/2004 hasta 06/2007                                    | 288,65                                                              |
| 1     | ea    | 50.00.417    | Travesano azul para cabeza de cerámica *** No más de largo disponible, sin sustitución *** | 2446,57                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 50.00.424  | Mixer tap Basic 110L                                                                       | sustituido por<br>50.00.424P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 50.00.424P | Mixer tap Basic 110L                                                                       | 8570,11                                                             |
| 1     | ea    | 50.00.457    | Codo 90° D32                                                                               | 821,09                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 50.00.533  | Equipo douchette Thermojet Basic 200                                                       | 8047,41                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 50.00.534  | Equipo douchette Thermojet Basic 200                                                       | 8629,92                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 50.00.535  | Equipo douchette L2700 Frimax 200                                                          | 8665,75                                                             |
| 1     | ea    | 50.00.537    | Junta para Tubo conexión rollo ducha                                                       | sustituido por<br>50.00.537P                                        |
| 1     | ea    | 50.00.537P   | Junta para Tubo conexión rollo ducha desde 04/2004                                         | 170,76                                                              |
| 5     | ea    | 50.00.538    | Junta tórica para Tubo conexión rollo ducha                                                | sustituido por<br>50.00.538P                                        |
| 5     | ea    | 50.00.538P   | Junta tórica para Tubo conexión rollo ducha desde 04/2004                                  | 119,63                                                              |
| 1     | ea    | 50.00.544    | Soporto rollo ducha Línea SCC 201/202                                                      | sustituido por<br>50.00.278P                                        |
| 1     | ea    | 50.00.548    | Manguera ø10x2x500 para ducha manual SCC, CM 201/202                                       | sustituido por<br>50.00.548P                                        |
| 1     | ea    | 50.00.548P   | Manguera ø10x2x500 para ducha manual SCC, CM 201/202 desde 04/2004                         | 195,10                                                              |
| 1     | ea    | 50.00.549    | Ducha manual,negro VCC 111-311                                                             | sustituido por<br>50.00.549S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 50.00.549S | Ducha manual,negro VCC 111-311 Desde 01/05                                                 | 735,53                                                              |
| 1     | ea    | 50.00.552    | Rollo ducha VCC VCC 112                                                                    | sustituido por<br>87.00.251                                         |
| 5     | ea    | 50.00.554    | Junta tórica para ducha retráctil 11x2mm                                                   | sustituido por<br>50.00.554P                                        |
| 5     | ea    | 50.00.554P   | Junta tórica para ducha retráctil 11x2mm desde 04/2004                                     | 100,85                                                              |
| 1     | ea    | 50.00.556    | Desagüe bandeja recojegotas Línea SCC 61/101                                               | sustituido por<br>50.01.613P                                        |
| 1     | ea    | 50.00.557    | Desagüe bandeja recojegotas Línea SCC 62-102                                               | sustituido por<br>50.01.614P                                        |
| 1     | ea    | 50.00.562    | Tapón de latón f1/2                                                                        | 86,94                                                               |
| 1     | ea    | 50.00.564    | Cánula transmisor de presión                                                               | sustituido por<br>54.01.387P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 50.00.567  | Electroválvula simple con conec. naranja 230V                                              | sustituido por<br>50.00.567P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 50.00.567P | Electroválvula simple con conec. naranja 230V                                              | 1773,63                                                             |
| 1     | m     | 50.00.568    | Manguera silicona DIAM EXT 14MM INT 8MM                                                    | 331,08                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 50.00.575  | Válvula solenoide simple con conec. marrón VCC 112 200-240V                                | sustituido por<br>50.00.575P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 50.00.575P | Válvula solenoide simple con conec. marrón VCC 112 200-240V Desde 01/05                    | 366,20                                                              |
| 1     | ea    | 50.00.590    | Ducha manual,azul VCC 112-311                                                              | sustituido por<br>50.00.549                                         |
| 1     | ea    | 50.00.599    | Junta EPDM 20x12x2 1/2"                                                                    | sustituido por<br>50.00.599P                                        |
| 1     | ea    | 50.00.599P   | Junta EPDM 20x12x2 1/2"                                                                    | 12,52                                                               |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado



| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                         | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 50.00.600    | Racor M3/4                                                          | sustituido por<br>50.00.600P                                        |
| 1    | ea    | 50.00.607    | Válvula antiretorno WRAS UK SCC, CM                                 | sustituido por<br>50.00.607P                                        |
| 1    | ea    | 50.00.607P   | Válvula antiretorno WRAS UK SCC, CM desde 04/2004                   | 292,82                                                              |
| 1    | ea    | 50.00.612    | Empalme en T TS16                                                   | sustituido por<br>50.00.612P                                        |
| 1    | ea    | 50.00.612P   | Empalme en T TS16                                                   | 93,20                                                               |
| 1    | ea    | 50.00.617    | Resorte para la manguera, producto del agua VCC 111-311             | sustituido por<br>50.00.617P                                        |
| 1    | ea    | 50.00.617P   | Resorte para la manguera, producto del agua VCC 111-311 Desde 01/05 | 246,92                                                              |
| 1    | ea    | 50.00.618    | Válvula solenoide simple verde VCC 112-311 200-240V                 | sustituido por<br>50.00.618P                                        |
| 1    | ea    | 50.00.618P   | Válvula solenoide simple verde VCC 112-311 200-240V Desde 01/05     | 484,79                                                              |
| 1    | ea    | 50.00.626    | Rollo ducha VCC VCC 211/311                                         | sustituido por<br>87.00.251                                         |
| 1    | ea    | 50.00.627    | Manga de desagüe, cacerola izquierda 112 VCC 112                    | sustituido por<br>50.01.611P                                        |
| 1    | ea    | 50.00.628    | Manga de desagüe, cacerola derecha 112 VCC 112                      | sustituido por<br>50.01.612P                                        |
| 1    | ea    | 50.00.632    | Empalme en L TS16 90°                                               | sustituido por<br>54.01.394P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 50.00.634  | Válvula solenoide triple VCC 112 Desde 01/06                        | 2126,96                                                             |
| 1    | ea    | 50.00.639    | Sello cuadrado VCC 111-311                                          | sustituido por<br>50.00.639P                                        |
| 1    | ea    | 50.00.639P   | Sello cuadrado VCC 111-311 Desde 01/06                              | 244,83                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 50.00.642  | Válvula solenoide doble verde/cafe VCC 112                          | sustituido por<br>50.00.642P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 50.00.642P | Válvula solenoide doble verde/cafe VCC 112 Desde 01/06              | 468,79                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 50.00.643  | Válvula solenoide doble VCC 111-211-311P                            | sustituido por<br>50.00.643P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 50.00.643P | Válvula solenoide doble VCC 111-211-311P                            | 1097,22                                                             |
| 1    | ea    | 50.00.647    | Codo 1/2" D10                                                       | sustituido por<br>50.00.647P                                        |
| 1    | ea    | 50.00.647P   | Codo 1/2" D10                                                       | 73,03                                                               |
| 1    | ea    | 50.00.653    | Reductor de latón 1/2 - 3/8                                         | sustituido por<br>50.00.653P                                        |
| 1    | ea    | 50.00.653P   | Reductor de latón 1/2 - 3/8                                         | 206,23                                                              |
| 1    | ea    | 50.00.654    | Reductor de latón 3/4 - 3/8                                         | sustituido por<br>50.00.654P                                        |
| 1    | ea    | 50.00.654P   | Reductor de latón 3/4 - 3/8                                         | 297,34                                                              |
| 1    | ea    | 50.00.655    | Cánula F 1/4 D9                                                     | sustituido por<br>54.01.387P                                        |
| 1    | ea    | 50.00.658    | Reductor de latón 3/4 - 1/2                                         | sustituido por<br>50.00.658P                                        |
| 1    | ea    | 50.00.658P   | Reductor de latón 3/4 - 1/2                                         | 204,84                                                              |
| 1    | ea    | 50.00.659    | Junta Tesnit 3/8"                                                   | sustituido por<br>50.00.659P                                        |
| 1    | ea    | 50.00.659P   | Junta Tesnit 3/8"                                                   | 54,60                                                               |
| 1    | ea    | 50.00.663    | Empalme en T 16 x 1/2                                               | sustituido por<br>50.00.663P                                        |
| 1    | ea    | 50.00.663P   | Empalme en T 16 x 1/2                                               | 102,94                                                              |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                   | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 50.00.664    | Boquilla conexión F1/2 D10                                                    | sustituido por<br>50.00.664P                                        |
| 1     | ea    | 50.00.664P   | Boquilla conexión F1/2 D10                                                    | 126,59                                                              |
| 1     | ea    | 50.00.680    | Buje PP D50/D40                                                               | sustituido por<br>50.00.680P                                        |
| 1     | ea    | 50.00.680P   | Buje PP D50/D40                                                               | 84,16                                                               |
| 1     | ea    | 50.00.713    | Tubo entrada de agua                                                          | sustituido por<br>50.00.713P                                        |
| 1     | ea    | 50.00.713P   | Tubo entrada de agua                                                          | 94,59                                                               |
| 1     | ea    | 50.00.714    | Tubo de evacuación de cuba VCC211                                             | sustituido por<br>87.00.475                                         |
| 1     | ea    | 50.00.715    | Tubo de evacuación de cuba VCC 311                                            | sustituido por<br>87.00.475                                         |
| 1     | m     | 50.00.744    | Manguera silicona 18x24                                                       | 1471,76                                                             |
| 1     | ea    | 50.00.745    | Empalme codo 90°, D19                                                         | sustituido por<br>50.00.745P                                        |
| 1     | ea    | 50.00.745P   | Empalme codo 90°, D19                                                         | 79,99                                                               |
| 1     | m     | 50.00.748    | Manguera EPDM 15x22 120°                                                      | sustituido por<br>50.00.748P                                        |
| 1     | ea    | 50.00.748P   | Manguera EPDM 15x22 120°                                                      | Precio a petición                                                   |
| 1     | ea    | 50.00.749    | Válvula de solenoide para la reducción de la presión VCC 211P/311P<br>230V    | sustituido por<br>87.00.680                                         |
| 1     | ea    | 50.00.751    | Tulipa ducha manual con la cinta Línea SCC 61-102                             | sustituido por<br>50.00.751P                                        |
| 1     | ea    | 50.00.751P   | Tulipa ducha manual con la cinta Línea SCC 61-102 desde 04/2004               | 370,38                                                              |
| 1     | ea    | 50.00.752    | Tulipa ducha manual Línea SCC 201/202                                         | sustituido por<br>50.00.752S                                        |
| 1     | ea    | 50.00.752S   | Tulipa ducha manual Línea SCC 201/202 desde 04/2004                           | 678,15                                                              |
| 1     | ea    | 50.00.753    | Tulipa ducha manual OEM negro con la junta Línea SCC 201/202                  | sustituido por<br>50.00.753P                                        |
| 1     | ea    | 50.00.753P   | Tulipa ducha manual OEM negro con la junta Línea SCC 201/202<br>desde 04/2004 | 319,95                                                              |
| 1     | ea    | 50.00.754    | Tulipa ducha manual con la cinta negro Línea SCC 61-102                       | sustituido por<br>50.00.754P                                        |
| 1     | ea    | 50.00.754P   | Tulipa ducha manual con la cinta negro Línea SCC 61-102 desde<br>04/2004      | 482,71                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 50.00.790  | Conector del agua, adaptador G3/4" a NH3/4" *US*                              | sustituido por<br>50.00.790P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 50.00.790P | Conector del agua, adaptador G3/4" a NH3/4" *US*                              | 592,95                                                              |
| 1     | ea    | 50.00.799    | Rollo ducha VCC 111-112-211-311                                               | sustituido por<br>50.00.799P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 50.00.799P | Rollo ducha VCC 111-112-211-311 Desde 02/2007                                 | 7895,43                                                             |
| 1     | ea    | 50.00.807    | Tubo PPP L130 Ø40                                                             | sustituido por<br>50.00.807P                                        |
| 1     | ea    | 50.00.807P   | Tubo PPP L130 Ø40                                                             | 65,03                                                               |
| 1     | ea    | 50.00.808    | Tubo PP L50mm Ø40                                                             | sustituido por<br>50.00.808P                                        |
| 1     | ea    | 50.00.808P   | Tubo PP L50mm Ø40                                                             | 47,64                                                               |
| 1     | ea    | ✓ 50.00.809  | Línea adaptador de dren 2" a 1 1/2" *US*                                      | sustituido por<br>50.02.385P                                        |
| 1     | ea    | 50.00.809P   | Línea adaptador de dren 2" a 1 1/2" *US*                                      | sustituido por<br>50.02.385P                                        |
| 1     | ea    | 50.00.826    | Conexión doblada Ø19mm/Ø16mm 90°                                              | sustituido por<br>54.01.391P                                        |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                       | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 50.00.844    | Inyector rociado SCC 61-202, SCC_WE 61/62/101/201                                 | sustituido por<br>50.00.844P                                        |
| 1    | ea    | 50.00.844P   | Inyector rociado SCC 61-202, SCC_WE 61/62/101/201, LM1; A desde 07/2007           | 109,55                                                              |
| 1    | ea    | 50.00.846    | Tuerca tapón M12x13.2 N SCC / SCC_WE 61-202                                       | sustituido por<br>50.00.846P                                        |
| 1    | ea    | 50.00.846P   | Tuerca tapón M12x13.2 N SCC / SCC_WE 61-202, LM1; A desde 07/2007                 | 167,63                                                              |
| 5    | ea    | 50.00.933    | Junta para Caudalímetro                                                           | sustituido por<br>50.00.933P                                        |
| 5    | ea    | 50.00.933P   | Junta para Caudalímetro                                                           | 58,08                                                               |
| 1    | ea    | 50.00.934    | Sensor CDS / Caudalímetro Línea SCC, SCC 61-202                                   | sustituido por<br>87.01.272                                         |
| 1    | ea    | 50.01.050    | Válvula solenoide triple SCC 200-240V 50/60Hz                                     | sustituido por<br>50.01.050S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 50.01.050S | Válvula solenoide triple SCC 200-240V 50/60Hz desde 09/2008                       | 1006,80                                                             |
| 1    | ea    | 50.01.146    | Válvula solenoide simple Y2 SCC, CM 200-240V                                      | sustituido por<br>50.01.146P                                        |
| 1    | ea    | 50.01.146P   | Válvula solenoide simple Y2 SCC, CM 200-240V desde 09/2008                        | 326,56                                                              |
| 1    | ea    | 50.01.147    | Válvula solenoide simple Y1 CM_P 61-202 200-240V                                  | sustituido por<br>50.01.147P                                        |
| 1    | ea    | 50.01.147P   | Válvula solenoide simple Y1 CM_P 61-202 200-240V desde 09/2011                    | 326,56                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 50.01.173  | Manguera de la conexión rollo ducha SCC 61-102                                    | sustituido por<br>50.01.213S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 50.01.173P | Manguera de la conexión rollo ducha SCC 61-102                                    | sustituido por<br>50.01.213S                                        |
| 1    | ea    | 50.01.191    | Tubo de desagüe Línea SCC, SCC 61/101                                             | sustituido por<br>50.01.191P                                        |
| 1    | ea    | 50.01.191P   | Tubo de desagüe con el bujes SCC 61/101 desde 09/2008                             | 730,32                                                              |
| 1    | ea    | 50.01.192    | Tubo de desagüe con el buje SCC 62/102                                            | sustituido por<br>50.01.192P                                        |
| 1    | ea    | 50.01.192P   | Tubo de desagüe con el buje SCC 62/102 desde 09/2008                              | 813,78                                                              |
| 1    | ea    | 50.01.195    | Caudalímetro con el cable                                                         | sustituido por<br>87.01.272                                         |
| 1    | ea    | ✓ 50.01.213  | Manguera alimentación agua conexión rollo ducha SCC_WE, CM_P 61-102               | sustituido por<br>50.01.213S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 50.01.213S | Manguera alimentación agua conexión rollo ducha SCC_WE, CM_P 61-102 desde 09/2011 | 1722,16                                                             |
| 1    | ea    | 50.01.236    | Tubo de evacuación de cuba VCC 211                                                | sustituido por<br>87.00.475                                         |
| 1    | ea    | 50.01.237    | Tubo de evacuación de cuba VCC 311                                                | sustituido por<br>87.00.475                                         |
| 1    | ea    | 50.01.238P   | Rollo ducha *Sin plomo* Línea SCC 61-102                                          | sustituido por<br>50.00.140P                                        |
| 1    | ea    | 50.01.239    | Rollo ducha *Sin plomo* SCC, CM 201/202                                           | sustituido por<br>50.00.176P                                        |
| 1    | ea    | 50.01.239P   | Rollo ducha *Sin plomo* Línea SCC 201/202                                         | sustituido por<br>50.00.176P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 50.01.373  | Tubo conexión rollo ducha SCC_WE, CM_P 201/202                                    | sustituido por<br>50.01.373P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 50.01.373P | Tubo conexión rollo ducha SCC_WE, CM_P 201/202 desde 09/2011                      | 1210,94                                                             |
| 1    | ea    | 50.01.454    | Tuerca ciega M12x11.5                                                             | sustituido por<br>50.01.454P                                        |
| 1    | ea    | 50.01.454P   | Tuerca ciega M12x11.5                                                             | 299,08                                                              |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                     | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 50.01.468  | Caudalímetro opción agua caliente VCC_ME 112-311                                | sustituido por<br>50.01.468S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 50.01.468S | Caudalímetro opción agua caliente VCC_ME 112-311 Desde 10/2011                  | 3118,46                                                             |
| 1     | ea    | 50.01.469    | Tubo de evacuación de cuba VCC 211-311                                          | sustituido por<br>50.01.469P                                        |
| 1     | ea    | 50.01.469P   | Tubo de evacuación de cuba VCC 211-311                                          | 881,25                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 50.01.471  | Inyector rociado SCC_WE 102/202                                                 | sustituido por<br>50.01.471P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 50.01.471P | Inyector rociado SCC_WE 102/202 desde 09/2011                                   | 90,07                                                               |
| 1     | ea    | 50.01.523    | Sensor CDS / Caudalímetro SCC_WE 61-102                                         | sustituido por<br>87.01.272                                         |
| 1     | ea    | 50.01.539    | Tubo de evacuación de cuba VCC 211-311                                          | sustituido por<br>87.00.475                                         |
| 1     | ea    | 50.01.542    | Manguera silicona Ø int 15mm Ø ext 21mm (al metro)                              | sustituido por<br>50.01.542P                                        |
| 1     | m     | 50.01.542P   | Manguera silicona Ø int 15mm Ø ext 21mm (al metro)                              | 682,33                                                              |
| 1     | ea    | 50.01.543    | Soporte suministro agua SCC_WE, CM_P 202                                        | sustituido por<br>50.01.543P                                        |
| 1     | ea    | 50.01.543P   | Soporte suministro agua SCC_WE, CM_P 202 desde 09/2011                          | 196,14                                                              |
| 1     | ea    | 50.01.544    | Soporte suministro agua SCC_WE, CM_P 201                                        | sustituido por<br>50.01.544P                                        |
| 1     | ea    | 50.01.544P   | Soporte suministro agua SCC_WE, CM_P 201 desde 09/2011                          | 348,47                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 50.01.591  | Válvula solenoide simple naranja 230V                                           | sustituido por<br>50.01.591P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 50.01.591P | Válvula solenoide simple naranja 230V                                           | 1195,63                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 50.01.592  | Válvula solenoide simple gris 230V                                              | 3500,66                                                             |
| 1     | ea    | 50.01.593    | Manguera alimentación agua conexión rollo ducha CM_P 61-101                     | sustituido por<br>50.01.213S                                        |
| 1     | ea    | 50.01.595    | Empalme en T D8-D6                                                              | sustituido por<br>54.01.386P                                        |
| 1     | ea    | 50.01.596    | Empalme Y TS 6                                                                  | sustituido por<br>54.01.385P                                        |
| 1     | ea    | 50.01.599    | Manguera silicona Ø int 5mm Ø ext 10mm                                          | 525,83                                                              |
| 1     | ea    | 50.01.600    | Línea adaptador de dren DN50 a DN48 *JA*                                        | sustituido por<br>50.02.385P                                        |
| 1     | ea    | 50.01.600P   | Línea adaptador de dren DN50 a DN48 *JA*                                        | sustituido por<br>50.02.385P                                        |
| 1     | ea    | 50.01.609    | Cánula F 1/4 D10                                                                | sustituido por<br>54.01.387P                                        |
| 1     | ea    | 50.01.611    | Manga de desagüe, cacerola izquierda 112 VCC 112                                | sustituido por<br>50.01.611P                                        |
| 1     | ea    | 50.01.611P   | Manga de desagüe, cacerola izquierda 112 VCC 112 Desde 05/05                    | 1978,81                                                             |
| 1     | ea    | 50.01.612    | Manga de desagüe, cacerola derecha 112 VCC 112                                  | sustituido por<br>50.01.612P                                        |
| 1     | ea    | 50.01.612P   | Manga de desagüe, cacerola derecha 112 VCC 112 Desde 05/05                      | 2001,07                                                             |
| 1     | ea    | 50.01.613    | Tubo de desagüe con el buje CM 61/101, (SCC 61/101 hasta 09/2008)               | sustituido por<br>50.01.613P                                        |
| 1     | ea    | 50.01.613P   | Tubo de desagüe con el buje CM 61/101, (SCC 61/101 hasta 09/2008) desde 04/2004 | 583,56                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 50.01.614  | Tubo de desagüe con el buje CM 62/102, (SCC 62/102 hasta 09/2008)               | sustituido por<br>50.01.614P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 50.01.614P | Tubo de desagüe con el buje CM 62/102, (SCC 62/102 hasta 09/2008) desde 04/2004 | 841,26                                                              |
| 1     | ea    | 50.01.616    | Tapón 3/4" M EC                                                                 | 81,73                                                               |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                   | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 50.01.625    | Pegatina roja para agua caliente                              | 83,46                                                               |
| 1    | ea    | 50.01.626    | Pegatina azul para agua fría                                  | 83,46                                                               |
| 1    | ea    | ✓ 50.01.633  | Válvula antiretorno DW20 Desde 10/2011                        | 474,71                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 50.01.640  | Sensor CDS / Caudalímetro SCC_WE 61-202                       | sustituido por<br>50.01.640S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 50.01.640S | Sensor CDS / Caudalímetro SCC_WE 61-202, LM1; A desde 10/2012 | 2344,67                                                             |
| 1    | ea    | 50.01.648    | Parte de fixation de rollo de ducha VCCM 112T                 | sustituido por<br>50.01.648P                                        |
| 1    | ea    | 50.01.648P   | Parte de fixation de rollo de ducha VCCM 112T                 | 373,51                                                              |
| 1    | ea    | 50.01.657    | Rollo ducha VCCM 112T                                         | sustituido por<br>87.00.687                                         |
| 1    | ea    | 50.01.657P   | Rollo ducha VCCM 112T                                         | sustituido por<br>87.00.687                                         |
| 1    | ea    | 50.01.663    | Conexión 3/8" Ø10                                             | sustituido por<br>54.01.390                                         |
| 1    | ea    | 50.01.664    | Tapón para el distribuidor de agua                            | sustituido por<br>50.01.664P                                        |
| 1    | ea    | 50.01.664P   | Tapón para el distribuidor de agua                            | 297,34                                                              |
| 1    | ea    | 50.01.665    | Rollo ducha "Japón" VCCM 112-211-311                          | sustituido por<br>50.01.665P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 50.01.665P | Rollo ducha "Japón" VCCM 112-211-311                          | sustituido por<br>50.00.799P                                        |
| 1    | ea    | 50.01.666    | Rollo ducha "Japón" VCCM 112T                                 | sustituido por<br>87.00.687                                         |
| 1    | ea    | ✓ 50.01.667  | Ducha de mano, blue SCC_WE, CM_P                              | sustituido por<br>50.01.667S                                        |
| 1    | ea    | 50.01.670    | Codo inox 90° Ø22x1                                           | sustituido por<br>50.01.670P                                        |
| 1    | ea    | 50.01.670P   | Codo inox 90° Ø22x1                                           | 241,70                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 50.01.685  | Válvula de retención de agua del grifo / suministro de agua   | sustituido por<br>87.01.898S                                        |
| 1    | ea    | 50.01.687    | Manguera silicona ø19x5mm L195mm                              | sustituido por<br>50.01.687S                                        |
| 1    | ea    | 50.01.687S   | Manguera silicona ø19x5mm L195mm con abrazadera               | 407,59                                                              |
| 1    | ea    | 50.01.688    | Manguera silicona ø19x5mm L215mm                              | sustituido por<br>50.01.688S                                        |
| 1    | ea    | 50.01.688S   | Manguera silicona ø19x5mm L215mm                              | 650,68                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 50.01.711P | Manguera alimentación agua, 1500mm                            | 1495,41                                                             |
| 1    | ea    | 50.01.721    | Pipe, plástico 4,5x0,75x178mm                                 | sustituido por<br>50.01.721P                                        |
| 1    | ea    | 50.01.721P   | Pipe, plástico 4,5x0,75x178mm desde 09/2011                   | 246,22                                                              |
| 1    | ea    | 50.01.722    | Pipe, plástico 4,5x0,75x136mm                                 | sustituido por<br>50.01.722P                                        |
| 1    | ea    | 50.01.722P   | Pipe, plástico 4,5x0,75x136mm                                 | 186,40                                                              |
| 1    | ea    | 50.01.733    | Válvula solenoide cuádruple 200-240V                          | sustituido por<br>50.01.733S                                        |
| 1    | ea    | 50.01.733P   | Válvula solenoide cuádruple 200-240V                          | sustituido por<br>50.01.733S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 50.01.733S | Válvula solenoide cuádruple 200-240V desde 09/2016            | 1476,63                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 50.01.770  | Desagüe bandeja recojegas SCC XS 623                          | sustituido por<br>56.00.966P                                        |
| 1    | ea    | 50.01.774    | Manguera silicona ø19x5mm L305mm                              | sustituido por<br>50.01.774P                                        |
| 1    | ea    | 50.01.774P   | Manguera silicona ø19x5mm L305mm                              | 1448,46                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                             | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 50.01.781  | Manguera silicona ø19x5mm L250mm                                                        | sustituido por<br>50.01.781S                                        |
| 1     | ea    | 50.01.781S   | Manguera silicona ø19x5mm L250mm                                                        | 1144,16                                                             |
| 1     | ea    | 50.01.782    | Parte de fixation de rollo de ducha VCCM 112L                                           | 131,46                                                              |
| 1     | ea    | 50.01.783    | Manguera silicona ø19x5mm L187mm                                                        | sustituido por<br>50.01.783S                                        |
| 1     | ea    | 50.01.783S   | Manguera silicona ø19x5mm L187mm con abrazadera                                         | 450,71                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 50.01.785  | Caudalímetro VCCM 112                                                                   | sustituido por<br>50.01.785S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 50.01.785S | Caudalímetro VCCM 112 Desde 03/2015                                                     | 2282,07                                                             |
| 1     | ea    | 50.01.786    | Entrada cables SCC XS 623                                                               | sustituido por<br>50.01.786S                                        |
| 1     | ea    | 50.01.786S   | Entrada cables SCC 623, LM1 LM2; A desde 09/2016                                        | 342,90                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 50.01.790  | Conjunto alimentación de agua flujómetro VCCM 112NP-211NP-311NP-211P-311P               | sustituido por<br>50.01.790P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 50.01.790P | Conjunto alimentación de agua flujómetro VCCM 112NP-211NP-311NP-211P-311P Desde 06/2015 | 2617,32                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 50.01.791  | Conjunto alimentación de agua flujómetro VCCM 112P                                      | sustituido por<br>50.01.791P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 50.01.791P | Conjunto alimentación de agua flujómetro VCCM 112P Desde 06/2015                        | 3427,63                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 50.01.793  | Conjunto alimentación de agua flujómetro VCCM 112T                                      | sustituido por<br>50.01.793S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 50.01.793S | Conjunto alimentación de agua flujómetro VCCM 112T Desde 06/2015                        | 3343,12                                                             |
| 1     | ea    | 50.01.796    | Placa sujeción para rollo ducha VCCM112L                                                | sustituido por<br>50.01.796P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 50.01.796P | Placa sujeción para rollo ducha VCCM112L                                                | 236,48                                                              |
| 1     | ea    | 50.01.799    | Distribución de agua SCC XS 623                                                         | sustituido por<br>50.01.799S                                        |
| 1     | ea    | 50.01.799S   | Distribución de agua SCC 623, LM1; A desde 09/2016                                      | 346,03                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 50.01.800  | Válvula solenoide doble 200-240V                                                        | sustituido por<br>50.01.800P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 50.01.800P | Válvula solenoide doble 200-240V desde 09/2016                                          | 679,20                                                              |
| 1     | ea    | 50.01.805    | Distribución de agua CMP 623                                                            | sustituido por<br>50.01.805P                                        |
| 1     | ea    | 50.01.805P   | Distribución de agua CMP 623 desde 09/2016                                              | 319,60                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 50.01.809P | Conjunto alimentación de agua caliente con flujómetro VCCM 211P-311P                    | 7510,45                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 50.01.818  | Manguera alimentación agua conexión rollo ducha SCC_WE, CM, CM_P 61-102                 | sustituido por<br>50.01.818P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 50.01.818P | Manguera alimentación agua conexión rollo ducha SCC_WE, CM, CM_P 61-102 desde 05/2017   | 2193,74                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 50.01.820  | Válvula de no retorno CMP 623                                                           | sustituido por<br>50.01.820P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 50.01.820P | Válvula de no retorno CMP 623 desde 03/2017                                             | 3963,89                                                             |
| 1     | ea    | 50.01.822    | Manguera presión d10mm L600mm                                                           | sustituido por<br>2067.0050                                         |
| 1     | ea    | ✓ 50.01.842  | Conjunto alimentación de agua caliente con flujómetro VCCM 211NP-311NP                  | sustituido por<br>50.01.842P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 50.01.842P | Conjunto alimentación de agua caliente con flujómetro VCCM 211NP-311NP                  | 6261,96                                                             |
| 1     | ea    | 50.01.967    | Adaptador de drenaje HT DN 40/50                                                        | sustituido por<br>50.01.967P                                        |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                           | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 50.01.967P   | Adaptador de drenaje HT DN 40/50                                                      | 115,46                                                              |
| 1    | ea    | 50.02.004P   | Inyector rociado LM1; B-G desde 03/2020                                               | 107,46                                                              |
| 1    | ea    | 50.02.005P   | Tuerca tapón LM1; B-G desde 03/2020                                                   | 41,73                                                               |
| 1    | ea    | 50.02.006P   | Pipe, plástico PEEK                                                                   | 165,19                                                              |
| 1    | ea    | 50.02.012P   | Electroválvula quintuple con caudalímetro LM1; F-G desde 03/2020                      | 3432,49                                                             |
| 1    | ea    | 50.02.053    | Tubería de drenaje HT DN40 150mm                                                      | sustituido por<br>50.02.053P                                        |
| 1    | ea    | 50.02.053P   | Tubería de drenaje HT DN40 150mm                                                      | 116,50                                                              |
| 1    | ea    | 50.02.054P   | Electroválvula quintuple con caudalímetro LM1; B-E desde 03/2020                      | 2908,40                                                             |
| 1    | ea    | 50.02.055P   | Bloque de válvula triple con caudalímetro LMX2; B desde 03/2020                       | 1628,96                                                             |
| 1    | ea    | 50.02.063P   | Bloque de válvula doble con caudalímetro LMX2; C-D desde 03/2020                      | 1271,10                                                             |
| 1    | ea    | 50.02.064P   | Bloque de válvula doble con caudalímetro LMX1; A-B desde 03/2020                      | 1422,03                                                             |
| 1    | ea    | 50.02.067P   | Bloque de válvula con caudalímetro LMX1; C-D desde 03/2020                            | 1219,63                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 50.02.072P | Muelle de sujeción                                                                    | 363,42                                                              |
| 1    | ea    | 50.02.077    | Manguera EPDM 15x22 120° L600mm                                                       | sustituido por<br>50.00.748                                         |
| 1    | ea    | 50.02.078    | Manguera EPDM 15x22 120° L215mm                                                       | sustituido por<br>50.00.748                                         |
| 1    | ea    | 50.02.079    | Manguera EPDM 15x22 120° L480mm                                                       | sustituido por<br>50.00.748                                         |
| 1    | ea    | 50.02.080    | Manguera EPDM 15x22 120° L280mm                                                       | sustituido por<br>50.00.748                                         |
| 1    | ea    | 50.02.087P   | Conexión en ángulo 3/4 " M/F                                                          | 225,36                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 50.02.094P | Tubo de suministro de agua LMX; C-D desde 03/2020                                     | 975,84                                                              |
| 1    | ea    | 50.02.102P   | Electroválvula triple con caudalímetro LM2; B-E desde 03/2020                         | 2557,50                                                             |
| 1    | ea    | 50.02.104P   | Electroválvula triple con caudalímetro LM2; F G desde 03/2020                         | 2950,83                                                             |
| 1    | ea    | 50.02.112P   | Abrazadera para distribución de agua LM1 LM2; B-E desde 03/2020                       | 17,39                                                               |
| 1    | ea    | 50.02.114P   | Conexión 3/4 " M/M                                                                    | 125,89                                                              |
| 1    | ea    | 50.02.115P   | Manguera, suministro de agua, generador de vapor LM1 LM2; B(G); C; E(E) desde 03/2020 | 429,84                                                              |
| 1    | ea    | 50.02.117P   | Manguera, suministro de agua, generador de vapor LM1 LM2; B D (E); E(G) desde 03/2020 | 448,28                                                              |
| 1    | ea    | 50.02.119P   | Manguera, suministro de agua, generador de vapor LM1 LM2; D(G) desde 03/2020          | 456,27                                                              |
| 1    | ea    | 50.02.121P   | Manguera, suministro de agua, generador de vapor LM1 LM2; F(G); G desde 03/2020       | 563,04                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 50.02.131P | Manguera de alimentación para "Care box" LM1 LM2; B D desde 03/2020                   | 788,74                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 50.02.133P | Manguera de alimentación para "Care box" LM1 LM2; D E desde 03/2020                   | 856,21                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 50.02.135P | Manguera de alimentación para "Care box" LM1 LM2; F desde 03/2020                     | 1000,54                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 50.02.137P | Manguera de alimentación para "Care box" LM1 LM2; G desde 03/2020                     | 1108,34                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 50.02.139P | Manguera de alimentación para humedecer LM1; B(E) desde 03/2020                       | 751,18                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 50.02.144P | Manguera de alimentación para humedecer LM1; B(G) C(E) D desde 03/2020                | 809,26                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 50.02.146P | Manguera de alimentación para humedecer LM1; C(G) E desde 03/2020                     | 920,20                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 50.02.200P | Manguera de alimentación para humedecer LM1; F-G(E) desde 03/2020                     | 1879,70                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 50.02.201P | Manguera de alimentación para humedecer LM1; F(G) desde 03/2020                       | 1740,59                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 50.02.202P | Manguera de alimentación para humedecer LM1; G(G) desde 03/2020                       | 1859,18                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado



| Cant. | Unid.          | Referencia   | Designación                                                                        | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea             | 50.02.248S   | Aireador con llave de servicio LMX; A-D desde 03/2020                              | 189,88                                                              |
| 1     | ea             | ✓ 50.02.267S | Kit de mantenimiento electroválvula de descompresión Y4 VCC 211P - 311P            | 4546,40                                                             |
| 1     | ea             | 50.02.277P   | Manguera, suministro de agua, generador de vapor LM1 LM2; F(E) desde 03/2020       | 605,82                                                              |
| 1     | ea             | 50.02.309P   | Tuerca ciega M10x1                                                                 | 118,94                                                              |
| 1     | ea             | 50.02.319P   | Llave de servicio del aireador                                                     | 6,96**                                                              |
| 1     | ea             | ✓ 50.02.320P | Distribuidor químico LM1; B-E desde 08/2022                                        | 4000,75                                                             |
| 1     | m              | 50.02.322    | Manguera silicona reforzada ø10x3mm                                                | 2012,20                                                             |
| 1     | ea             | ✓ 50.02.323P | Válvula solenoide simple LMX 200-240V desde 03/2020                                | 4285,92                                                             |
| 5     | ea             | 50.02.324P   | Sello de acoplamiento del suministro de agua 38x28                                 | 1018,27                                                             |
| 1     | ea             | ✓ 50.02.325P | Tuerca fijación 3/4"                                                               | 133,89                                                              |
| 10    | ea             | ✓ 50.02.337P | Junta para unión roscada de G 3/4"                                                 | 302,91                                                              |
| 1     | ea             | 50.02.346P   | Etiqueta engomada opción de agua caliente LMX; C-D desde 01/2021                   | 56,69                                                               |
| 5     | ea             | 50.02.351P   | Sello 26.8x38.8x3mm                                                                | 455,58                                                              |
| 1     | ea             | 50.02.369P   | Cánula M-M D12mm                                                                   | 49,38                                                               |
| 1     | ea             | ✓ 50.02.374P | Sensor CDS / Caudalímetro con el cable LMX; C-D desde 03/2020                      | 3946,50                                                             |
| 1     | ea             | ✓ 50.02.383S | Manguera de alimentación para el almacenamiento de químicos LM1; B D desde 08/2022 | 850,30                                                              |
| 1     | ea             | ✓ 50.02.385P | Línea adaptador de dren DN50 *JA* - *USA*                                          | 1338,57                                                             |
| 1     | ea             | 50.02.398P   | Limitador de caudal 2,5l/min B D desde 03/2020                                     | 65,73                                                               |
| 1     | ea             | ✓ 50.02.401S | Manguera de alimentación para el almacenamiento de químicos LM1; C E desde 08/2022 | 954,98                                                              |
| 1     | ea             | 5001.0207    | Junta / Retén para eje de motor Classic 6/101/201, Línea C / CPC / SCC             | sustituido por 87.00.563                                            |
| 1     | ea             | 5001.0208    | Stepp seal for pump Classic CM 101/G                                               | sustituido por 2118.1000P                                           |
| 1     | ea             | 5001.0211    | Junta / Retén para eje de motor Classic 20                                         | sustituido por 5001.0211P                                           |
| 1     | ea             | 5001.0211P   | Junta / Retén para eje de motor Classic 20 desde 11/1990                           | 1257,04                                                             |
| 1     | m <sup>2</sup> | 5003.0300    | Aislante, espuma de resina de melamina 1250x1250x11mm                              | sustituido por 5003.0300ET                                          |
| 1     | m <sup>2</sup> | 5003.0300ET  | Aislante generador de vapor Classic/C-/ CPC, 2x(1078x635x11mm) desde 01/1980       | 2503,97                                                             |
| 1     | m              | 5006.0104    | Cinta Fabric 4x15mm,                                                               | 229,36                                                              |
| 1     | ea             | 5006.0200    | Tubo Silicona E41 100ml                                                            | sustituido por 5006.0207                                            |
| 1     | ea             | 5006.0203    | Loctite e 243 Rojo                                                                 | sustituido por 5006.0203P                                           |
| 1     | ea             | 5006.0203P   | Loctite e 243 Rojo                                                                 | 1797,81                                                             |
| 1     | ea             | 5006.0207    | Tubo silicona E43 90 ml                                                            | sustituido por 5006.0207P                                           |
| 1     | ea             | 5006.0207P   | Tubo silicona E43 90 ml                                                            | 1804,54                                                             |
| 1     | ea             | 5006.0212    | Tubo silicona E127, 310 ml *Colores del aluminio* Línea CPC, 61-202                | sustituido por 5006.0212P                                           |
| 1     | ea             | 5006.0212P   | Tubo silicona E127, 310 ml *Colores del aluminio* Línea CPC, 61-202 desde 06/1997  | 4575,75                                                             |
| 1     | ea             | 5006.0213    | Adhesivo para fijación anclajes suelo                                              | sustituido por 5006.0213P                                           |
| 1     | ea             | 5006.0213P   | Adhesivo para fijación anclajes suelo                                              | 299,64                                                              |
| 55    | m              | 5006.0251    | Cinta Adhesiva de aluminio, ancho 50 mm                                            | 6083,18                                                             |
| 1     | ea             | 5006.0500    | Cola poliuretano para aislamiento 310ml Generador vapor                            | sustituido por 5006.0503P                                           |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid.          | Referencia | Designación                                                                | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea             | 5006.0503P | Cola NOVASIL S 52 transparente 310ml                                       | 4552,60                                                             |
| 1    | m <sup>2</sup> | 5009.0100  | Panel aislante 20x1250x600                                                 | sustituido por<br>8720.1354                                         |
| 1    | m <sup>2</sup> | 5009.0300  | Insulation glass wool 40mm                                                 | sustituido por<br>8720.1354                                         |
| 1    | m <sup>2</sup> | 5009.0400  | Interior cabinet insulation Al-coated; 1600x1400x40                        | sustituido por<br>8720.1354                                         |
| 1    | kit            | 5009.2200  | Insulation interior cabinet cpl. Classic CM101/G                           | sustituido por<br>8720.1354                                         |
| 50   | m              | 5012.0200  | Burlete puerta Classic                                                     | 14645,09                                                            |
| 1    | ea             | 5012.0201  | Burlete puerta Classic 6 2,8m                                              | 647,67                                                              |
| 1    | ea             | 5012.0202  | Burlete puerta Classic 101 3,8m                                            | 822,73                                                              |
| 1    | ea             | 5012.0203  | Burlete puerta Classic 201 5,4m                                            | 1127,00                                                             |
| 1    | ea             | 5012.0204  | Burlete puerta Classic 20 5,9m                                             | 1167,40                                                             |
| 1    | m              | 5012.0223  | Silicone gasket blue for service door                                      | sustituido por<br>5012.0200                                         |
| 1    | m              | 5012.0224  | Junta ventana Línea CPC, CD/CM/CPC61-202                                   | 220,10                                                              |
| 1    | m              | 5012.0504  | Junta para carro transporte Classic 201/20                                 | 2391,19                                                             |
| 1    | m              | 5012.0506  | Junta silicona                                                             | 1111,01                                                             |
| 1    | ea             | 5012.0508  | Oven light seal                                                            | sustituido por<br>5012.0535P                                        |
| 1    | ea             | 5012.0509  | Seal for oven light shade                                                  | sustituido por<br>5012.0535P                                        |
| 1    | ea             | 5012.0514  | Insulation paper for interior light                                        | sustituido por<br>2580.980589                                       |
| 12   | m              | 5012.0524  | Cinta Teflon ancho 12mm, longitud 12m Línea CPC, 61-202/G                  | sustituido por<br>5012.0524P                                        |
| 1    | ea             | 5012.0524P | Cinta Teflon ancho 12mm, longitud 12m Línea CPC, 61-202/G desde<br>06/1997 | 1306,27                                                             |
| 1    | ea             | 5012.0525  | Junta para desagüe interior cabina Classic 6-20                            | sustituido por<br>5012.0525P                                        |
| 1    | ea             | 5012.0525P | Junta para desagüe interior cabina Classic 6-20 hasta 04/1991              | 396,01                                                              |
| 1    | ea             | 5012.0526  | Junta válvula seguridad                                                    | sustituido por<br>5012.0526P                                        |
| 1    | ea             | 5012.0526P | Junta válvula seguridad                                                    | 43,77                                                               |
| 1    | ea             | 5012.0527  | Junta para alojamiento válvula seguridad                                   | sustituido por<br>5012.0527P                                        |
| 1    | ea             | 5012.0527P | Junta para alojamiento válvula seguridad                                   | 296,27                                                              |
| 1    | ea             | 5012.0528  | Junta para boya nivel Classic 6-20                                         | sustituido por<br>5012.0537P                                        |
| 5    | ea             | 5012.0529  | Junta 3/4" Classic 6-20                                                    | sustituido por<br>5012.0529P                                        |
| 5    | ea             | 5012.0529P | Junta 3/4" Classic 6-20 hasta 09/1989                                      | 37,45                                                               |
| 5    | ea             | 5012.0530  | Junta para potenciómetros Classic CM 6-20                                  | sustituido por<br>5012.0530P                                        |
| 5    | ea             | 5012.0530P | Junta para potenciómetros Classic CM 6-20 desde 04/1986 hasta<br>04/1989   | 47,98                                                               |
| 5    | ea             | 5012.0532  | Junta tórica inyector condensación                                         | sustituido por<br>5012.0532P                                        |
| 5    | ea             | 5012.0532P | Junta tórica inyector condensación                                         | 2649,16                                                             |
| 5    | ea             | 5012.0534  | Junta ajuste quemador principal Classic CM/G                               | sustituido por<br>5012.0534P                                        |
| 5    | ea             | 5012.0534P | Junta ajuste quemador principal Classic CM/G                               | 707,85                                                              |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia | Designación                                                                          | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 5012.0535  | Junta lente lámpara interior Classic 6/101/201/202                                   | sustituido por<br>5012.0535P                                        |
| 1     | ea    | 5012.0535P | Junta lente lámpara interior Classic 6/101/201/202 hasta 05/1997                     | 74,07                                                               |
| 5     | ea    | 5012.0536  | Junta para tubo manguera ducha, 1/2" Classic-C-CPC,                                  | sustituido por<br>5012.0536P                                        |
| 5     | ea    | 5012.0536P | Junta para tubo manguera ducha, 1/2" Classic-C-CPC, desde 04/1989                    | 196,53                                                              |
| 1     | ea    | 5012.0537  | Junta para electrodo de nivel Classic 6-20                                           | sustituido por<br>5012.0537P                                        |
| 1     | ea    | 5012.0537P | Junta para electrodo de nivel Classic 6-20 desde 10/1989 hasta 05/1997               | 115,73                                                              |
| 1     | ea    | 5012.0538  | Gasket for discharging pump                                                          | sustituido por<br>5012.0560P                                        |
| 5     | ea    | 5012.0539  | Junta para G1/2"                                                                     | sustituido por<br>5012.0539P                                        |
| 5     | ea    | 5012.0539P | Junta para G1/2"                                                                     | 155,71                                                              |
| 1     | ea    | 5012.0540  | Junta para microrruptor puerta Classic hasta 02/1996                                 | 128,35                                                              |
| 5     | ea    | 5012.0545  | Junta tórica d 23,47x2,62mm                                                          | sustituido por<br>5012.0545P                                        |
| 5     | ea    | 5012.0545P | Junta tórica d 23,47x2,62mm                                                          | 212,10                                                              |
| 5     | ea    | 5012.0546  | Junta tórica d 17,0x2,0mm                                                            | sustituido por<br>5012.0546P                                        |
| 5     | ea    | 5012.0546P | Junta tórica d 17,0x2,0mm                                                            | 39,98                                                               |
| 1     | ea    | 5012.0550  | Junta para carro transporte Classic 201 hasta 05/1997                                | 2401,29                                                             |
| 1     | ea    | 5012.0551  | Junta para carro transporte Classic 20                                               | 3259,79                                                             |
| 5     | ea    | 5012.0554  | Junta tórica d 36,09x3,5 mm                                                          | sustituido por<br>5012.0554P                                        |
| 5     | ea    | 5012.0554P | Junta tórica d 36,09x3,5 mm                                                          | 9393,06                                                             |
| 1     | ea    | 5012.0555  | Junta para desagüe Classic 6-20                                                      | sustituido por<br>5012.0525P                                        |
| 1     | ea    | 5012.0559  | Junta tórica para ducha manual Línea C                                               | sustituido por<br>2060.1006                                         |
| 5     | ea    | 5012.0560  | Junta tórica para bomba vaciado                                                      | sustituido por<br>5012.0560P                                        |
| 5     | ea    | 5012.0560P | Junta tórica para bomba vaciado                                                      | 366,13                                                              |
| 5     | ea    | 5012.0561  | Junta fijación filtro entrada de aire Línea C                                        | sustituido por<br>5012.0561P                                        |
| 5     | ea    | 5012.0561P | Junta fijación filtro entrada de aire Línea C desde 05/1995 hasta 05/1997            | 221,36                                                              |
| 1     | ea    | 5012.0566  | Junta para la tapa de la inspección L.CPC/L.SCC/G (generador de vapor)               | sustituido por<br>5012.0566P                                        |
| 1     | ea    | 5012.0566P | Junta para la tapa de la inspección L.CPC/L.SCC/G (generador de vapor) desde 06/1997 | 326,21                                                              |
| 1     | ea    | 5012.0570  | Tapón para válvula seguridad Línea C, 61-202                                         | sustituido por<br>5012.0570P                                        |
| 1     | ea    | 5012.0570P | Tapón para válvula seguridad Línea C, 61-202 desde 05/1993 hasta 04/1995             | 1256,19                                                             |
| 5     | ea    | 5012.0572  | Junta tórica para conexión gas                                                       | sustituido por<br>5012.0572P                                        |
| 5     | ea    | 5012.0572P | Junta tórica para conexión gas                                                       | 280,70                                                              |
| 5     | ea    | 5012.0577  | Junta tórica roja 12x2 Línea CPC, *CleanJet*                                         | sustituido por<br>5012.0577P                                        |
| 5     | ea    | 5012.0577P | Junta tórica roja 12x2 Línea CPC, *CleanJet*                                         | 50,50                                                               |
| 5     | ea    | 5012.0578  | Junta tórica para bomba CleanJet (3002.1003) Línea CPC,                              | sustituido por<br>5012.0578P                                        |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia | Designación                                                                         | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 5    | ea    | 5012.0578P | Junta tórica para bomba CleanJet (3002.1003) Línea CPC, desde 03/2000 hasta 02/2002 | 71,54                                                               |
| 20   | m     | 5012.0700  | Burlete puerta Classic 201/20                                                       | 14624,89                                                            |
| 1    | ea    | 5012.0701  | Burlete puerta Classic 201 (3,8m)                                                   | 2751,42                                                             |
| 1    | ea    | 5012.0702  | Burlete puerta Classic 20 (4,2m)                                                    | 3019,08                                                             |
| 1    | ea    | 5012.0703  | Burlete puerta Classic CD/CM/CC 6                                                   | 2870,94                                                             |
| 1    | ea    | 5012.0704  | Burlete puerta Classic CD/CM/CC 101                                                 | 3132,28                                                             |
| 1    | ea    | 5012.0705  | Gasket compl. for door frame R1200 Classic COS101                                   | sustituido por<br>5012.0704                                         |
| 5    | ea    | 5012.0711  | Panel silicona para puerta Línea C 201/202                                          | sustituido por<br>5012.0711P                                        |
| 5    | ea    | 5012.0711P | Panel silicona para puerta Línea C 201/202 desde 05/1993 hasta 05/1997              | 69,02                                                               |
| 1    | ea    | 5012.0715  | Burlete puerta Classic CM 62/G                                                      | 2185,82                                                             |
| 1    | m     | 5013.0100  | Perfil protector de cantos desde 01/1986                                            | 217,15                                                              |
| 2    | m     | 5100.1011  | Junta Línea CPC, 61-202, SCC                                                        | sustituido por<br>5100.1011P                                        |
| 2    | m     | 5100.1011P | Junta Línea CPC, 61-202, SCC desde 06/1997                                          | 492,10                                                              |
| 1    | ea    | 5105.1000  | Junta cristal interior Línea C, 61                                                  | sustituido por<br>5105.1000P                                        |
| 1    | ea    | 5105.1000P | Junta cristal interior Línea C, 61 desde 05/1993 hasta 05/1997                      | 1769,61                                                             |
| 1    | ea    | 5105.1001  | Burlete puerta Línea C, CCD/CCM/CCC 61 desde 05/1993 hasta 05/1997                  | 3025,81                                                             |
| 1    | ea    | 5105.1003  | Junta cristal interior Línea C, CCD/CCM/CCC 101 desde 05/1993 hasta 05/1997         | 1867,67                                                             |
| 1    | ea    | 5105.1004  | Burlete puerta/inetior cabina Línea C, 101                                          | 3308,61                                                             |
| 1    | ea    | 5105.1006  | Junta para cristal interior Línea C, CCD/CCM/CCC 202                                | sustituido por<br>5105.1006P                                        |
| 1    | ea    | 5105.1006P | Junta para cristal interior Línea C, CCD/CCM/CCC 202 desde 05/1993 hasta 05/1997    | 2037,69                                                             |
| 1    | ea    | 5105.1007  | Burlete puerta Línea C, 201 desde 05/1993 hasta 05/1997                             | 3723,56                                                             |
| 1    | ea    | 5105.1008  | Burlete puerta Línea C, 202                                                         | sustituido por<br>5105.1008S                                        |
| 1    | ea    | 5105.1008S | Burlete puerta Línea C, 202 desde 05/1993 hasta 05/1997                             | 6880,24                                                             |
| 1    | m     | 5105.1009  | Gasket mobile oven rack Línea C                                                     | sustituido por<br>5105.1015                                         |
| 1    | ea    | 5105.1010  | Junta para carro transporte Línea C, 202 desde 05/1993 hasta 05/1997                | 3002,24                                                             |
| 1    | ea    | 5105.1011  | Junta para panel frontal Línea C, 61                                                | sustituido por<br>5105.1011P                                        |
| 1    | ea    | 5105.1011P | Junta para panel frontal Línea C, 61 desde 05/1993 hasta 05/1997                    | 1303,33                                                             |
| 1    | ea    | 5105.1012  | Junta para panel frontal Línea C, 101 desde 05/1993 hasta 05/1997                   | 1926,17                                                             |
| 1    | ea    | 5105.1015  | Junta para carro transporte Línea C, 201 desde 05/1993 hasta 05/1997                | 3651,17                                                             |
| 1    | ea    | 5105.1020  | Burlete puerta Línea CPC, 61                                                        | sustituido por<br>5105.1020P                                        |
| 1    | ea    | 5105.1020P | Burlete puerta Línea CPC, 61 desde 06/1997                                          | 2706,82                                                             |
| 1    | ea    | 5105.1021  | Burlete puerta Línea CPC, 101                                                       | sustituido por<br>5105.1021P                                        |
| 1    | ea    | 5105.1021P | Burlete puerta Línea CPC, 101 desde 06/1997                                         | 3091,88                                                             |
| 1    | ea    | 5105.1022  | Burlete puerta Línea CPC, 102                                                       | sustituido por<br>5105.1022P                                        |
| 1    | ea    | 5105.1022P | Burlete puerta Línea CPC, 102 desde 06/1997                                         | 3386,89                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                  | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 5105.1023    | Burlete puerta Línea CPC, 201                                                                | sustituido por<br>5105.1023P                                        |
| 1     | ea    | 5105.1023P   | Burlete puerta Línea CPC, Tipo 201 desde 06/1997                                             | 4301,36                                                             |
| 1     | ea    | 5105.1024    | Burlete puerta Línea CPC, 202                                                                | sustituido por<br>5105.1024P                                        |
| 1     | ea    | 5105.1024P   | Burlete puerta Línea CPC, 202 desde 06/1997                                                  | 4603,10                                                             |
| 1     | ea    | 5105.1025    | Junta carro de transporte Línea CPC, 201                                                     | sustituido por<br>5105.1025P                                        |
| 1     | ea    | 5105.1025P   | Junta carro de transporte Línea CPC, 201 desde 06/1997                                       | 1559,62                                                             |
| 1     | ea    | 5105.1026    | Junta carro de transporte Línea CPC, 202                                                     | sustituido por<br>5105.1026P                                        |
| 1     | ea    | 5105.1026P   | Junta carro de transporte Línea CPC, 202 desde 06/1997                                       | 1972,88                                                             |
| 1     | ea    | 5105.1027    | Junta tubo aireación d=54mm Línea CPC 61/101+201/202E desde<br>06/1997 hasta 04/2004         | 1251,99                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 5105.1028  | Junta tubo aireación d=74mm Línea CPC 102+201/202G                                           | sustituido por<br>5105.1028P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 5105.1028P | Junta tubo aireación d=74mm Línea CPC 102+201/202G desde<br>06/1997 hasta 04/2004            | 615,26                                                              |
| 1     | ea    | 5110.1000    | Junta para tubos/tanque desagüe Classic 62/G                                                 | sustituido por<br>5110.1000P                                        |
| 1     | ea    | 5110.1000P   | Junta para tubos/tanque desagüe Classic 62/G desde 03/1994                                   | 409,47                                                              |
| 1     | ea    | 5110.1002    | Junta cabina/tanque condensación Classic CM 201/G desde 01/1993                              | 1104,69                                                             |
| 1     | ea    | 5110.1003    | Junta para resistencia Línea C/-CPC, 61-202                                                  | sustituido por<br>5110.1003P                                        |
| 1     | ea    | 5110.1003P   | Junta para resistencia Línea C/-CPC, 61-202 desde 05/1993                                    | 70,70                                                               |
| 1     | ea    | 5110.1004    | Junta d 12x2                                                                                 | 24,41                                                               |
| 1     | ea    | ✓ 5110.1005  | Junta para inyector condensacióm/desagüe Classic CM 101/201/G                                | sustituido por<br>5110.1005P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 5110.1005P | Junta para inyector condensacióm/desagüe Classic CM 101/201/G<br>desde 04/1991 hasta 05/1997 | 534,46                                                              |
| 1     | ea    | 5110.1008    | Anilla sellante para motor sensor Línea C, CCM/CCC 61-202 desde<br>05/1993                   | 48,82                                                               |
| 1     | ea    | 5110.1009    | Sellante para resistencias Línea C/CPC, 61-202                                               | sustituido por<br>5110.1009P                                        |
| 1     | ea    | 5110.1009P   | Sellante para resistencias Línea C/CPC, 61-202 desde 05/1993                                 | 213,78                                                              |
| 1     | ea    | 5110.1010    | Junta desagüe interior cabina Línea C, 61-201 desde 05/1993                                  | 155,71                                                              |
| 1     | ea    | 5110.1011    | Junta para canal condensación Línea C, 61/101/201                                            | sustituido por<br>5110.1011P                                        |
| 1     | ea    | 5110.1011P   | Junta para canal condensación Línea C, 61/101/201 desde 05/1993<br>hasta 05/1997             | 113,63                                                              |
| 1     | ea    | 5110.1012    | Junta para canal condensación Línea C, 61-201                                                | sustituido por<br>5110.1012P                                        |
| 1     | ea    | 5110.1012P   | Junta para canal condensación Línea C, 61-201 desde 05/1993                                  | 113,63                                                              |
| 1     | ea    | 5110.1013    | Junta inyector de control Línea C, 61-202                                                    | sustituido por<br>5110.1013P                                        |
| 1     | ea    | 5110.1013P   | Junta inyector de control Línea C, 61-202 desde 05/1993                                      | 70,28                                                               |
| 1     | ea    | 5110.1014    | Junta para brida Línea C, 61/101/201                                                         | sustituido por<br>5110.1014P                                        |
| 1     | ea    | 5110.1014P   | Junta para brida Línea C, 61/101/201 desde 05/1993 hasta<br>05/1997                          | 764,66                                                              |
| 1     | ea    | 5110.1015    | Arandela sellante para perno puerta Línea C, 201/202 desde 05/1993<br>hasta 05/1997          | 41,66                                                               |
| 1     | ea    | 5110.1017    | Junta pequeña canal enfriamiento tapa superior Línea C, 61/101/201                           | sustituido por<br>5110.1017P                                        |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                    | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 5110.1021    | Anilla sellado protección salpicadura ducha manual Línea C, 61/101                             | sustituido por<br>5110.1021P                                        |
| 1    | ea    | 5110.1021P   | Anilla sellado protección salpicadura ducha manual Línea C, 61/101 desde 05/1993 hasta 04/1995 | 116,57                                                              |
| 1    | ea    | 5110.1022    | Junta externa marco lampara interior Línea C/Línea CPC, 61-202                                 | sustituido por<br>5110.1022P                                        |
| 1    | ea    | 5110.1022P   | Junta externa marco lampara interior Línea C/Línea CPC, 61-202 desde 05/1993                   | 358,55                                                              |
| 1    | ea    | 5110.1023    | Junta interior para junta lámpara interior Línea C/Línea CPC, 61-202                           | sustituido por<br>5110.1023P                                        |
| 1    | ea    | 5110.1023P   | Junta interna marco lampara interior Línea C/Línea CPC, 61-202 desde 05/1993                   | 454,08                                                              |
| 5    | ea    | 5110.1024    | Junta para unión roscada de G 3/4"                                                             | sustituido por<br>50.02.337P                                        |
| 5    | ea    | 5110.1024P   | Junta para unión roscada de G 3/4"                                                             | sustituido por<br>50.02.337P                                        |
| 1    | ea    | 5110.1025    | Junta ensamblaje tapa Línea C, 202 desde 05/1993 hasta 05/1997                                 | 441,88                                                              |
| 1    | ea    | 5110.1026    | Junta grande tapa superior canal condensación Línea C, 61/101                                  | sustituido por<br>5110.1026P                                        |
| 1    | ea    | 5110.1026P   | Junta grande tapa superior canal condensación Línea C, 61/101 desde 05/1993 hasta 04/1995      | 216,73                                                              |
| 1    | ea    | 5110.1027    | Placa separadora para panel frontal Línea C/Línea CPC, CD/CM/61-202                            | sustituido por<br>5110.1027P                                        |
| 1    | ea    | 5110.1027P   | Placa separadora para panel frontal CD/CM 61-202 desde 05/1993                                 | 29,91                                                               |
| 1    | ea    | 5110.1028    | Junta potenciómetro aire caliente, temp.núcleo Línea C 61-202                                  | sustituido por<br>2022.0100P                                        |
| 5    | ea    | 5110.1029    | Junta selector de modo CM 61-202                                                               | sustituido por<br>5110.1029P                                        |
| 5    | ea    | 5110.1029P   | Junta selector de modo CM 61-202 desde 05/1993                                                 | 135,28                                                              |
| 1    | ea    | 5110.1032    | Junta canal condensación-control humedad Línea C, 202                                          | sustituido por<br>5110.1032P                                        |
| 1    | ea    | 5110.1032P   | Junta canal condensación-control humedad Línea C, 202 desde 05/1993 hasta 05/1997              | 349,29                                                              |
| 4    | ea    | 5110.1041    | Soporte esquina para burlete puerta Línea C, 201/202 desde 05/1993                             | 4171,32                                                             |
| 1    | ea    | 5110.1047    | Burlete puerta Línea C, 102                                                                    | sustituido por<br>5110.1047S                                        |
| 1    | ea    | 5110.1047S   | Burlete puerta Línea C, 102 hasta 05/1997                                                      | 6593,66                                                             |
| 1    | ea    | 5110.1200    | Junta resistencias vapor Línea C, 61/101                                                       | sustituido por<br>5110.1200P                                        |
| 1    | ea    | 5110.1200P   | Junta resistencias vapor Línea C, 61/101 desde 05/1995                                         | 211,26                                                              |
| 1    | ea    | 5110.1201    | Junta inyector enfriamiento trasero,D1 Línea C, 61/101 desde 05/1995 hasta 05/1997             | 79,12                                                               |
| 1    | ea    | 5110.1202    | Junta inyector enfriamiento frontal,D2 Línea C, 61/101                                         | sustituido por<br>5110.1202P                                        |
| 1    | ea    | 5110.1202P   | Junta inyector enfriamiento frontal,D2 Línea C, 61/101 desde 05/1995 hasta 05/1997             | 47,13                                                               |
| 1    | ea    | ✓ 5110.1203  | Junta registro revisión cámara condensación Línea C, 61/101                                    | sustituido por<br>5110.1203P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 5110.1203P | Junta registro revisión cámara condensación Línea C, 61/101 desde 05/1995 hasta 05/1997        | 901,85                                                              |
| 1    | ea    | 5110.1204    | Junta desbordamiento cámara condensación Línea C, 61/101                                       | sustituido por<br>5110.1204P                                        |
| 1    | ea    | 5110.1204P   | Junta desbordamiento cámara condensación Línea C, 61/101 desde 05/1995 hasta 05/1997           | 127,51                                                              |

| Cant. | Unid. | Referencia | Designación                                                                    | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 5110.1301  | Junta interior cabina desagüe/condensación Línea CPC, 201                      | sustituido por<br>5110.1305                                         |
| 1     | ea    | 5110.1302  | Junta cámara condensación Línea CPC, 201/202 desde 06/1997                     | 183,48                                                              |
| 1     | ea    | 5110.1303  | Junta para tapa inspección Línea CPC, 201/202 desde 06/1997                    | 128,35                                                              |
| 1     | ea    | 5110.1304  | Junta interior cabina desagüe/condensación Línea CPC, 202                      | sustituido por<br>5110.1304P                                        |
| 1     | ea    | 5110.1304P | Junta interior cabina desagüe/condensación Línea CPC, 202 desde 06/1997        | 235,67                                                              |
| 1     | ea    | 5110.1305  | Set de juntas para cámara condensación Línea CPC, 201 desde 06/1997            | 1409,80                                                             |
| 1     | ea    | 5110.1306  | Set de juntas para cámara condensación Línea CPC, 202 desde 06/1997            | 518,89                                                              |
| 10    | ea    | 5110.1307  | Junta/retén termostato cámara condensación Línea CPC, CD/61-102                | sustituido por<br>5110.1307P                                        |
| 10    | ea    | 5110.1307P | Junta/retén termostato cámara condensación Línea CPC, CD/61-102 desde 06/1997  | 38,30                                                               |
| 1     | ea    | 5110.1308  | Junta electrodo de nivel Línea CPC, 61-202/G                                   | sustituido por<br>5110.1308P                                        |
| 1     | ea    | 5110.1308P | Junta electrodo de nivel Línea CPC, 61-202/G desde 10/1997                     | 436,83                                                              |
| 1     | ea    | 5110.1309  | Junta superior intercambiador aire caliente Línea CPC, 61/G desde 10/1997      | 103,53                                                              |
| 1     | ea    | 5110.1310  | Junta superior intercambiador aire caliente Línea CPC, 101/201/G desde 10/1997 | 117,41                                                              |
| 1     | ea    | 5110.1311  | Junta inferior intercambiador aire caliente Línea CPC, 61-202/G                | sustituido por<br>5110.1311P                                        |
| 1     | ea    | 5110.1311P | Junta inferior intercambiador aire caliente Línea CPC, 61-202/G desde 10/1997  | 289,11                                                              |
| 1     | ea    | 5110.1312  | Junta para motor soplador A=20mm CM/CPC/61/101/G desde 10/1997                 | 48,40                                                               |
| 1     | ea    | 5110.1313  | Junta para motor soplador b=13mm Línea CPC, 61-202/G desde 10/1997             | 48,40                                                               |
| 1     | ea    | 5110.1315  | Junta para motor soplador b=27mm CPC/CM 61/101/G                               | sustituido por<br>5110.1315P                                        |
| 1     | ea    | 5110.1315P | Junta para motor soplador b=27mm CPC/CM 61/101/G desde 10/1997                 | 48,82                                                               |
| 1     | ea    | 5110.1317  | Junta superior generador vapor Línea CPC, 61/101/G                             | sustituido por<br>5110.1317P                                        |
| 1     | ea    | 5110.1317P | Junta superior generador vapor Línea CPC, 61/101/G                             | 853,88                                                              |
| 1     | ea    | 5110.1318  | Junta para carcasa quemador Línea CPC, 61-202/G                                | sustituido por<br>5110.1318P                                        |
| 1     | ea    | 5110.1318P | Junta para carcasa quemador Línea CPC, 61-202/G desde 10/1997                  | 109,84                                                              |
| 1     | ea    | 5110.1319  | Junta para motor soplador b=18mm Línea CPC, 61/102/201/G desde 10/1997         | 620,73                                                              |
| 1     | ea    | 5110.1320  | Junta para motor soplador b=15mm Línea CPC, 61/G desde 10/1997                 | 48,40                                                               |
| 1     | ea    | 5110.1321  | Junta para motor soplador b=24mm CPC/CM101/G desde 10/1997                     | 46,71                                                               |
| 1     | ea    | 5110.1322  | Junta para motor soplador b=30mm Línea CPC, 201-202/G                          | sustituido por<br>5110.1322P                                        |
| 1     | ea    | 5110.1323  | Junta para motor soplador b=23mm Línea CPC, CPC/CM101/G desde 10/1997          | 48,40                                                               |
| 1     | ea    | 5110.1327  | Junta para disco de venturi Línea CPC, 61-202/G                                | sustituido por<br>5110.1327P                                        |
| 1     | ea    | 5110.1327P | Junta para disco de venturi Línea CPC, 61-202/G desde 10/1997                  | 31,98                                                               |
| 1     | ea    | 5110.1329  | Junta para escape humos superior Línea CPC, 202/G desde 12/1999                | 162,44                                                              |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado



| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                   | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 5110.1337    | Junta para orificio aire, generador vapor Línea CPC, 61/G desde 01/2001       | 122,46                                                              |
| 1    | ea    | 5110.1338    | Junta para orificio aire, aire caliente Línea CPC, 61/G desde 01/2001         | 55,13                                                               |
| 1    | ea    | 5110.1339    | Junta para orificio aire, aire caliente Línea CPC, 101/G desde 01/2001        | 57,23                                                               |
| 1    | ea    | 5110.1340    | Junta para orificio aire, generador vapor Línea CPC, 101/G desde 01/2001      | 55,13                                                               |
| 1    | ea    | 5110.1341    | Junta para orificio aire, generador vapor Línea CPC, 102/G desde 01/2001      | 45,56                                                               |
| 1    | ea    | 5110.1342    | Junta para orificio aire, generador vapo Línea CPC, 101/G                     | sustituido por<br>5110.1342P                                        |
| 1    | ea    | 5110.1342P   | Junta para orificio aire, generador vapo Línea CPC, 101/G desde 01/2001       | 87,95                                                               |
| 1    | ea    | 5110.1344    | Junta para orificio aire, generador vapor Línea CPC, 102/G desde 01/2001      | 55,13                                                               |
| 1    | ea    | 5110.1345    | Junta para orificio aire Línea CPC, 201/G desde 12/2000                       | 59,76                                                               |
| 1    | ea    | 5110.1346    | Junta para orificio aire, generador vapor Línea CPC, CM/CPC201/G              | sustituido por<br>5110.1346P                                        |
| 1    | ea    | 5110.1348    | Junta para orificio aire, aire caliente Línea CPC, CPC/CM 202/G desde 10/2000 | 62,28                                                               |
| 1    | ea    | 5110.1355    | Junta para orificio aire, generador vapo Línea CPC 101/G desde 01/2001        | 55,13                                                               |
| 1    | ea    | 5110.1357    | Junta para orificio aire, generador vapor Línea CPC, 61/G desde 01/2001       | 56,81                                                               |
| 1    | ea    | 52.00.011    | Rollo ducha SCC XS 623                                                        | sustituido por<br>52.00.016P                                        |
| 1    | ea    | 52.00.016    | Rollo ducha SCC XS 623                                                        | sustituido por<br>52.00.016P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 52.00.016P | Rollo ducha SCC 623, LM1; A desde 09/2016                                     | 6281,78                                                             |
| 1    | ea    | 52.00.017    | Enchufe del ángulo PS3 6-6-90°                                                | sustituido por<br>52.00.017P                                        |
| 1    | ea    | 52.00.017P   | Enchufe del ángulo PS3 6-6-90°                                                | 141,89                                                              |
| 1    | ea    | 52.00.043    | Rollo ducha VCC VCC 112L                                                      | sustituido por<br>87.00.687                                         |
| 1    | ea    | 52.00.043P   | Rollo ducha VCC VCC 112L                                                      | sustituido por<br>87.00.687                                         |
| 1    | ea    | 52.00.044    | Placa sujeción para rollo ducha VCCM112T                                      | sustituido por<br>52.00.044P                                        |
| 1    | ea    | 52.00.044P   | Placa sujeción para rollo ducha VCCM112T                                      | 274,04                                                              |
| 1    | ea    | 52.00.047    | Manguera ø10x2x220 para ducha manual SCC XS 623                               | sustituido por<br>52.00.047P                                        |
| 1    | ea    | 52.00.047P   | Manguera ø10x2x220 para ducha manual SCC 623, LM1; A desde 09/2016            | 91,46                                                               |
| 1    | ea    | ✓ 52.00.050  | Tubo de alimentación de agua delrollo ducha VCCM 112L                         | sustituido por<br>52.00.050P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 52.00.050P | Tubo de alimentación de agua delrollo ducha VCCM 112L                         | 1082,61                                                             |
| 1    | ea    | 52.00.058    | Manguera alimentación agua conexión rollo ducha SCC XS 623                    | sustituido por<br>52.00.058S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 52.00.058S | Manguera alimentación agua conexión rollo ducha SCC 623, LM1; A desde 09/2016 | 1393,52                                                             |
| 1    | ea    | 52.00.059    | Ojal para la manguera de drenaje SCC XS 623                                   | sustituido por<br>52.00.059P                                        |
| 1    | ea    | 52.00.059P   | Ojal para la manguera de drenaje SCC 623, LM1; A desde 09/2016                | 159,28                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 52.00.060P | Rollo ducha SCC_WE, CM, CMP 61-102 desde 05/2017                              | 6743,27                                                             |

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                        | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 52.00.062    | Rollo ducha VCCM1112L                                                              | sustituido por<br>87.00.687                                         |
| 1     | ea    | 52.00.063    | Rollo ducha "Japón" VCCM1112L                                                      | sustituido por<br>87.00.687                                         |
| 1     | ea    | ✓ 52.00.085P | Rollo ducha LMX; A-B desde 03/2020                                                 | 6263,35                                                             |
| 1     | ea    | 52.00.094P   | Tubo de alimentación de agua delrollo ducha LMX; A-B desde 03/2020                 | 598,86                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 52.00.096P | Rollo ducha LM1 LM2; B-E desde 03/2020                                             | 5923,23                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 52.00.099P | Rollo ducha LM1 LM2; F-G desde 03/2020                                             | 6036,95                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 52.00.105P | Tubo de alimentación de agua delrollo ducha LMX C-D desde 03/2020                  | 643,03                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 52.00.106S | Manguera alimentación agua conexión rollo ducha LM1 LM2; B-E desde 03/2020         | 727,19                                                              |
| 1     | ea    | 52.00.127P   | Ducha de mano negro LMX; A-D                                                       | sustituido por<br>52.00.127S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 52.00.127S | Ducha de mano negro LM1 LM2; B-G; LMX; A-D desde 03/2020                           | 976,19                                                              |
| 1     | ea    | 52.00.135S   | Manguera alimentación agua conexión rollo ducha LM1 LM2; F                         | sustituido por<br>52.00.137S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 52.00.137S | Manguera alimentación agua conexión rollo ducha LM1 LM2; F G desde 03/2020         | 1192,51                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 52.00.143P | Rollo ducha LMX; C-D desde 03/2020                                                 | 6372,20                                                             |
| 1     | ea    | 52.00.146P   | Manguera para ducha manual LM1 LM2; F(E) G desde 03/2020                           | 219,44                                                              |
| 1     | ea    | 52.00.150P   | Manguera para ducha manual LM1 LM2; F(E)                                           | sustituido por<br>52.00.146P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 5201.1000  | Cristal para lámpara de cámara de cocción Línea C/Línea CPC, 61-202                | sustituido por<br>5201.1000P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 5201.1000P | Cristal para lámpara de cámara de cocción Línea C/Línea CPC, 61-202 desde 05/1993  | 960,35                                                              |
| 1     | kit   | 5212.1200    | Isolation steam generator Línea C 61/101                                           | sustituido por<br>5003.0300                                         |
| 1     | ea    | 5214.1208    | Gasa para filtro aire Línea C, 61/101/102                                          | sustituido por<br>5214.1208P                                        |
| 1     | ea    | 5214.1208P   | Gasa para filtro aire Línea C, 61/101/102 desde 05/1995                            | 78,70                                                               |
| 1     | ea    | 5214.1300    | Air inlet filter control panel Línea CPC 61-202                                    | sustituido por<br>8455.1377P                                        |
| 1     | ea    | 54.00.086    | Pieza de encofrado de silicona, tubo de ventilación Línea SCC 61/101               | sustituido por<br>54.00.086P                                        |
| 1     | ea    | 54.00.086P   | Pieza de encofrado de silicona, tubo de ventilación Línea SCC 61/101 desde 04/2004 | 234,75                                                              |
| 1     | ea    | 54.00.094    | Pieza de encofrado de silicona, tubo de ventilación Línea SCC 102                  | sustituido por<br>54.00.094P                                        |
| 1     | ea    | 54.00.094P   | Pieza de encofrado de silicona, tubo de ventilación Línea SCC 102 desde 04/2004    | 538,70                                                              |
| 1     | ea    | 54.00.171    | Llave de bola desagüe SCC cpl. Línea SCC, 61-102                                   | sustituido por<br>54.00.357                                         |
| 1     | ea    | 54.00.200    | Llave de bola desagüe SCC cpl. Línea SCC, 201/202                                  | sustituido por<br>54.00.357                                         |
| 1     | ea    | ✓ 54.00.208  | Tubo ventilación Línea SCC 201                                                     | sustituido por<br>54.00.208P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 54.00.208P | Tubo ventilación Línea SCC 201 desde 04/2004                                       | 6646,59                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 54.00.210  | Tubo ventilación Línea SCC 202                                                     | sustituido por<br>54.00.210P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 54.00.210P | Tubo ventilación Línea SCC 202 desde 04/2004                                       | 7160,94                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 54.00.220  | Tubo ventilación Línea SCC 102                                                     | sustituido por<br>54.00.220P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 54.00.220P | Tubo ventilación Línea SCC 102 desde 04/2004                                       | 5212,04                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                    | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 54.00.221  | Tubo ventilación Línea SCC 62                                                  | sustituido por<br>54.00.221P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 54.00.221P | Tubo ventilación Línea SCC 62 desde 04/2004                                    | 2195,82                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 54.00.222  | Tubo ventilación Línea SCC 101                                                 | sustituido por<br>54.00.222P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 54.00.222P | Tubo ventilación Línea SCC 101 desde 04/2004                                   | 4987,72                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 54.00.223  | Tubo ventilación Línea SCC 61                                                  | sustituido por<br>54.00.223P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 54.00.223P | Tubo ventilación Línea SCC 61 desde 04/2004                                    | 2046,98                                                             |
| 1    | ea    | 54.00.225    | Barra cierre cámara de condensación Línea SCC                                  | sustituido por<br>54.00.225P                                        |
| 1    | ea    | 54.00.225P   | Barra cierre cámara de condensación Línea SCC desde 04/2004                    | 294,91                                                              |
| 1    | ea    | 54.00.228    | Tapa inspección cámara condensación Línea SCC 61-102                           | sustituido por...<br>TI_01/2009                                     |
| 1    | ea    | 54.00.237    | Tapa inspección cámara condensación Línea SCC 201/202                          | sustituido por<br>54.00.762P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 54.00.241  | Pieza de encofrado de silicona, tubo de ventilación Línea SCC 62               | sustituido por<br>54.00.241P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 54.00.241P | Pieza de encofrado de silicona, tubo de ventilación Línea SCC 62 desde 04/2004 | 822,13                                                              |
| 1    | ea    | 54.00.357    | Llave de bola desagüe SCC cpl. SCC 61-202 E/G                                  | sustituido por<br>56.00.618S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 54.00.464  | Tubo ventilación Línea SCC, CM 61                                              | sustituido por<br>54.00.464P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 54.00.464P | Tubo ventilación Línea SCC, CM 61 desde 04/2004                                | 4285,92                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 54.00.465  | Tubo ventilación Línea SCC, CM 101                                             | sustituido por<br>54.00.465P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 54.00.465P | Tubo ventilación Línea SCC, CM 101 desde 04/2004                               | 4497,72                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 54.00.479  | Termopar caja desglosado VCC 112-311 Desde 01/05                               | 977,93                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 54.00.525  | Bandeja recogegotas para cámara condensación Línea SCC, 61-102                 | sustituido por<br>54.00.525P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 54.00.525P |                                                                                | 3919,03                                                             |
| 1    | ea    | 54.00.527    | Electroválvula de descompresión 1/2" d12 VCC 211P/311P                         | sustituido por<br>87.00.680                                         |
| 1    | ea    | 54.00.536    | Racor latón F3/4 M1/2 tuerca giratoria                                         | sustituido por<br>54.00.536P                                        |
| 1    | ea    | 54.00.536P   | Racor latón F3/4 M1/2 tuerca giratoria                                         | 335,95                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 54.00.537  | Racor en T enroscable G3/8 D12                                                 | sustituido por<br>54.00.537P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 54.00.537P | Racor en T enroscable G3/8 D12                                                 | 1806,32                                                             |
| 1    | m     | 54.00.542    | Tubo silicona 12/17                                                            | sustituido por<br>50.00.568                                         |
| 1    | ea    | 54.00.560    | Codo PP DN50 87°                                                               | sustituido por<br>2070.0043P                                        |
| 1    | ea    | 54.00.560P   | Codo PP DN50 87°                                                               | sustituido por<br>2070.0043P                                        |
| 1    | ea    | 54.00.561    | PP-Pipa DN50 x 500mm VCC 211-311                                               | sustituido por<br>2070.0052P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 54.00.562  | Codo PP DN50 45°                                                               | sustituido por<br>2070.0047P                                        |
| 1    | ea    | 54.00.564    | PP-Pipa DN50 x 150mm                                                           | sustituido por<br>54.00.564P                                        |
| 1    | ea    | 54.00.564P   | PP-Pipa DN50 x 150mm                                                           | 103,98                                                              |

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                               | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 54.00.566    | Abrazadera de la pipa, D50                                                | sustituido por<br>54.00.929P                                        |
| 1     | ea    | 54.00.567P   | PP-Pipa DN40 x 150mm                                                      | sustituido por<br>50.02.053P                                        |
| 1     | ea    | 54.00.571    | Y PP DN40 87°                                                             | sustituido por<br>54.00.571P                                        |
| 1     | ea    | 54.00.571P   | Y PP DN40 87°                                                             | 138,76                                                              |
| 1     | ea    | 54.00.573P   | Codo PP DN40 67.5°                                                        | 73,03                                                               |
| 1     | ea    | 54.00.575    | Codo PP DN40 87.5°                                                        | sustituido por<br>54.00.575P                                        |
| 1     | ea    | 54.00.575P   | Codo PP DN40 87.5°                                                        | 70,25                                                               |
| 1     | ea    | 54.00.577    | Empalme Y PP DN50 87°                                                     | sustituido por<br>2070.0048P                                        |
| 1     | ea    | 54.00.578    | Codo empalme PP DN50 67.5°                                                | 111,29                                                              |
| 1     | ea    | 54.00.581    | Buje PP D40/D30-32 VCC 111/111+/112/112+                                  | sustituido por<br>54.00.582P                                        |
| 1     | ea    | 54.00.582    | Buje PP D40/D20 VCC 111/111+/112/112+                                     | sustituido por<br>54.00.582P                                        |
| 1     | ea    | 54.00.582P   | Buje PP D40/D20 VCC 111/111+/112/112+                                     | 185,71                                                              |
| 1     | ea    | 54.00.584    | Tubo 200mm de Ø50 a cuadrado 50x50 VCC 211/311 (112 ab 01/06)             | sustituido por<br>54.00.584P                                        |
| 1     | ea    | 54.00.584P   | Tubo 200mm de Ø50 a cuadrado 50x50 VCC 211/311 (112 ab 01/06) Desde 01/05 | 462,88                                                              |
| 1     | ea    | 54.00.585    | Buje d50/d20                                                              | sustituido por<br>54.00.585P                                        |
| 1     | ea    | 54.00.585P   | Buje d50/d20                                                              | 293,87                                                              |
| 1     | ea    | 54.00.589    | Y PP DN40 45°                                                             | sustituido por<br>54.00.589P                                        |
| 1     | ea    | 54.00.589P   | Empalme Y PP DN40 45°                                                     | 137,37                                                              |
| 1     | ea    | 54.00.593    | Buje PP D50/D40                                                           | sustituido por<br>54.00.593P                                        |
| 1     | ea    | 54.00.593P   | Reducción descentrada DN50F/40M                                           | 437,15                                                              |
| 1     | ea    | 54.00.598    | Abrazadera de la pipa, D40                                                | sustituido por<br>54.00.598P                                        |
| 1     | ea    | 54.00.598P   | Abrazadera de la pipa, D40                                                | 99,11                                                               |
| 1     | ea    | ✓ 54.00.606  | Caja de control VCC 111+/112+                                             | sustituido por<br>54.00.606P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 54.00.606P | Caja de control VCC 111+/112+ Desde 01/2007                               | 4047,01                                                             |
| 1     | ea    | 54.00.608    | Empalme Y PP DN 50 45°                                                    | sustituido por<br>54.00.608P                                        |
| 1     | ea    | 54.00.608P   | Empalme Y PP DN 50 45°                                                    | 233,35                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 54.00.664  | Cámara de condensación 211P/311P VCC 211P/311P                            | sustituido por<br>54.00.664P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 54.00.664P | Cámara de condensación 211P/311P VCC 211P/311P                            | 5896,80                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 54.00.736  | Tubo ventilación SCC_WE, CM_P 61                                          | sustituido por<br>54.00.736P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 54.00.736P | Tubo ventilación SCC_WE, CM_P 61 desde 09/2011                            | 2526,55                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 54.00.738  | Tubo ventilación SCC_WE, CM_P 101                                         | sustituido por<br>54.00.738P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 54.00.738P | Tubo ventilación SCC_WE, CM_P 101 desde 09/2011                           | 5251,68                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 54.00.739  | Tubo ventilación SCC_WE, CM_P 62                                          | sustituido por<br>54.00.739P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 54.00.739P | Tubo ventilación SCC_WE, CM_P 62 desde 09/2011                            | 2339,45                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                        | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 54.00.755    | Tubo PP DN50 x 250                                                                 | sustituido por<br>54.00.755P                                        |
| 1    | ea    | 54.00.755P   | Tubo PP DN50 x 250                                                                 | 179,80                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 54.00.760  | Tapa inspección con inyector enfriamiento Línea SCC, SCC61, CM62/101               | sustituido por<br>54.00.760P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 54.00.760P | Tapa inspección con inyector enfriamiento Línea SCC, SCC61, CM62/101 desde 04/2004 | 1744,76                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 54.00.762  | Tapa inspección con inyector enfriamiento Línea SCC, SCC/CM 201/202                | sustituido por<br>54.00.762P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 54.00.762P | Tapa inspección con inyector enfriamiento Línea SCC, SCC/CM 201/202 desde 04/2004  | 1798,32                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 54.00.778  | Tapa inspección con inyector enfriamiento Línea SCC, CM61                          | sustituido por<br>54.00.778P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 54.00.778P | Tapa inspección con inyector enfriamiento Línea SCC, CM61 desde 04/2004            | 1744,76                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 54.00.779  | Tapa inspección con inyector enfriamiento Línea SCC, CM102                         | sustituido por<br>54.00.779P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 54.00.779P | Tapa inspección con inyector enfriamiento Línea SCC, CM102 desde 04/2004           | 1745,46                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 54.00.780  | Tapa inspección con inyector enfriamiento Línea SCC, SCC101                        | sustituido por<br>54.00.780P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 54.00.780P | Tapa inspección con inyector enfriamiento Línea SCC, SCC101 Desde 04/2004          | 1823,71                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 54.00.781  | Tapa inspección con inyector enfriamiento Línea SCC, SCC62/102                     | sustituido por<br>54.00.781P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 54.00.781P | Tapa inspección con inyector enfriamiento Línea SCC, SCC62/102 desde 04/2004       | 1823,71                                                             |
| 1    | ea    | 54.00.790    | Empalme codo 3/8" - Ø10                                                            | sustituido por<br>54.00.790P                                        |
| 1    | ea    | 54.00.790P   | Empalme codo 3/8" - Ø10                                                            | 72,68                                                               |
| 1    | ea    | 54.00.805    | Junta para la tapa de la inspección de condensación Línea SCC                      | sustituido por<br>54.00.805P                                        |
| 1    | ea    | 54.00.805P   | Junta para la tapa de la inspección de condensación Línea SCC desde 04/2004        | 261,18                                                              |
| 1    | ea    | 54.00.842    | Reductor 3/4" a 1/2"                                                               | sustituido por<br>54.00.842P                                        |
| 1    | ea    | 54.00.842P   | Reductor 3/4" a 1/2"                                                               | 164,15                                                              |
| 1    | ea    | 54.00.846    | Reductor de latón 1/2"f - 3/8"m                                                    | sustituido por<br>54.00.846P                                        |
| 1    | ea    | 54.00.846P   | Reductor de latón 1/2"f - 3/8"m                                                    | 111,98                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 54.00.879  | Tubo ventilación SCC_WE, CM_P 102                                                  | sustituido por<br>54.00.879P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 54.00.879P | Tubo ventilación SCC_WE, CM_P 102 desde 09/2011                                    | 5238,12                                                             |
| 1    | ea    | 54.00.929    | Cuello de fijación Ø50                                                             | sustituido por<br>54.00.929P                                        |
| 1    | ea    | 54.00.929P   | Cuello de fijación Ø50                                                             | 188,49                                                              |
| 1    | ea    | 54.00.943    | Tubo 315mm de Ø50 a cuadrado 50x50                                                 | sustituido por<br>87.00.613                                         |
| 1    | ea    | 54.00.944    | Y PP DN50-50 67.3°                                                                 | sustituido por<br>54.00.944P                                        |
| 1    | ea    | 54.00.944P   | Y PP DN50-50 67.3°                                                                 | 236,48                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 54.00.984  | Tubo ventilación SCC_WE, CM_P 202                                                  | sustituido por<br>54.00.984P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 54.00.984P | Tubo ventilación SCC_WE, CM_P 202 desde 09/2011                                    | 6638,24                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                                        | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 54.01.045    | Manguera vapor 76x5mm SCC_WE, CM_P 201/202                                                                         | sustituido por<br>54.01.045P                                        |
| 1     | ea    | 54.01.045P   | Manguera vapor 76x5mm SCC_WE, CM_P 201/202                                                                         | 378,72                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 54.01.054  | Tubo ventilación SCC_WE, CM_P 201                                                                                  | sustituido por<br>54.01.054P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 54.01.054P | Tubo ventilación SCC_WE, CM_P 201 desde 09/2011                                                                    | 7482,98                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 54.01.092  | Caja de control VCC 211P/311P                                                                                      | sustituido por<br>54.01.092P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 54.01.092P | Caja de control VCC 211P/311P desde 06/10                                                                          | 2812,07                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 54.01.108  | Tubo ventilación CM_P 61                                                                                           | sustituido por<br>54.01.108P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 54.01.108P | Tubo ventilación CM_P 61 desde 09/2011                                                                             | 2002,11                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 54.01.110  | Tubo ventilación CM_P 101                                                                                          | sustituido por<br>54.01.110P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 54.01.110P | Tubo ventilación CM_P 101 desde 09/2011                                                                            | 4892,09                                                             |
| 1     | ea    | 54.01.117    | Tamiz desagüe SCC_WE, CM_P 61-202                                                                                  | sustituido por<br>54.01.117P                                        |
| 1     | ea    | 54.01.117P   | Tamiz desagüe SCC_WE, CM_P 61-202 desde 09/2011                                                                    | 247,26                                                              |
| 1     | ea    | 54.01.141    | Pieza de encofrado de silicona, tubo de ventilación SCC_WE, CM_P 61/62/101                                         | sustituido por<br>54.01.141S                                        |
| 1     | ea    | 54.01.141S   | Pieza de forma de silicona, tubo de ventilación + abrazadera de man-<br>guera SCC_WE, CM_P 61/62/101 desde 09/2011 | 572,78                                                              |
| 1     | ea    | 54.01.142    | Pieza de encofrado de silicona, tubo de ventilación SCC_WE, CM_P 102                                               | sustituido por<br>54.01.142S                                        |
| 1     | ea    | 54.01.142S   | Goma boquilla para tubo ventilación SCC_WE, CM_P 102 desde<br>09/2011                                              | 952,20                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 54.01.148  | Tapa inspección, inyector enfriamiento, B2 SCC_WE, CM_P 61/101                                                     | sustituido por<br>54.01.148P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 54.01.148P | Tapa inspección, inyector enfriamiento, B2 SCC_WE, CM_P 61/101<br>desde 09/2011                                    | 1874,83                                                             |
| 1     | ea    | 54.01.168    | Junta para la tapa de la inspección de condensación SCC_WE, CM_P 61-202                                            | sustituido por<br>54.01.168P                                        |
| 1     | ea    | 54.01.168P   | Junta para la tapa de la inspección de condensación SCC_WE, CM_P 61-202, LM1 LM2; A-G desde 09/2011                | 69,21                                                               |
| 1     | ea    | ✓ 54.01.169  | Tapa inspección, inyector enfriamiento, B2 SCC_WE, CM_P 62/102                                                     | sustituido por<br>54.01.169P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 54.01.169P | Tapa inspección, inyector enfriamiento, B2 SCC_WE, CM_P 62/102<br>desde 09/2011                                    | 1818,84                                                             |
| 1     | ea    | 54.01.191    | Colector del goteo SCC_WE, CM_P 61-202                                                                             | sustituido por<br>54.01.191P                                        |
| 1     | ea    | 54.01.191P   | Colector del goteo SCC_WE, CM_P 61-202 desde 09/2011                                                               | 404,46                                                              |
| 1     | ea    | 54.01.236    | Llave de bola desagüe SCC cpl. SCC_WE 61-102                                                                       | sustituido por<br>56.00.618S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 54.01.253  | Tapa inspección, inyector enfriamiento, B2 SCC_WE, CM_P 201                                                        | sustituido por<br>54.01.253P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 54.01.253P | Tapa inspección, inyector enfriamiento, B2 SCC_WE, CM_P 201 desde<br>09/2011                                       | 1927,69                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 54.01.254  | Tapa inspección, inyector enfriamiento, B2 SCC_WE, CM_P 202                                                        | sustituido por<br>54.01.254P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 54.01.254P | Tapa inspección, inyector enfriamiento, B2 SCC_WE, CM_P 202 desde<br>09/2011                                       | 1927,69                                                             |
| 1     | ea    | 54.01.276    | Llave de bola desagüe SCC cpl. SCC_WE 201/202                                                                      | sustituido por<br>56.00.618S                                        |
| 1     | ea    | 54.01.291    | Llave de bola desagüe SCC cpl. SCC 61-202, SCC_WE 102-202                                                          | sustituido por<br>56.00.618S                                        |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                                 | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 54.01.304    | Junta para unión G 3/4"                                                                                     | sustituido por<br>54.01.304P                                        |
| 1    | ea    | 54.01.304P   | Junta para unión G 3/4"                                                                                     | 27,13                                                               |
| 1    | ea    | ✓ 54.01.323  | Curva DN50 cpl. 87,5° VA CombiDuo 61-102 desde 09/2011                                                      | 6667,46                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 54.01.340  | Empalme codo Ø16-1/2"m                                                                                      | sustituido por<br>87.00.688                                         |
| 1    | ea    | 54.01.343    | Tubo 210mm de Ø50 a cuadrado 51,5x51,5 VCCM 112-311                                                         | sustituido por<br>54.01.343P                                        |
| 1    | ea    | 54.01.343P   | Tubo 210mm de Ø50 a cuadrado 51,5x51,5 VCCM 112-311 Desde 05/2013                                           | 166,23                                                              |
| 1    | ea    | 54.01.349    | PP-Pipa DN50 x 100mm                                                                                        | sustituido por<br>54.01.349P                                        |
| 1    | ea    | 54.01.349P   | PP-Pipa DN50 x 100mm                                                                                        | 118,94                                                              |
| 1    | ea    | 54.01.358P   | PP-Pipa DN40 x 250mm                                                                                        | 162,41                                                              |
| 1    | ea    | 54.01.359P   | Manguito deslizante DN40                                                                                    | 144,32                                                              |
| 1    | ea    | 54.01.360P   | PP-Pipa DN40 x 500mm                                                                                        | 219,79                                                              |
| 1    | ea    | 54.01.375    | Tubo de evacuación 2xØ22/Ø40 VCCM 112T                                                                      | sustituido por<br>54.01.375P                                        |
| 1    | ea    | 54.01.375P   | Tubo de evacuación 2xØ22/Ø40 VCCM 112T                                                                      | 511,57                                                              |
| 1    | ea    | 54.01.385    | Empalme Y TS 6 latón                                                                                        | sustituido por<br>54.01.385P                                        |
| 1    | ea    | 54.01.385P   | Empalme Y TS 6 latón                                                                                        | 307,43                                                              |
| 1    | ea    | 54.01.386    | Empalme en T D8-D6 latón                                                                                    | sustituido por<br>54.01.386P                                        |
| 1    | ea    | 54.01.386P   | Empalme en T D8-D6 latón                                                                                    | 246,92                                                              |
| 1    | ea    | 54.01.387    | Cánula F 1/4" D9 latón                                                                                      | sustituido por<br>54.01.387P                                        |
| 1    | ea    | 54.01.387P   | Cánula F 1/4" D9 latón                                                                                      | 370,72                                                              |
| 1    | ea    | 54.01.388    | Empalme T TS10 latón                                                                                        | sustituido por<br>54.01.388P                                        |
| 1    | ea    | 54.01.388P   | Empalme T TS10 latón                                                                                        | 307,43                                                              |
| 1    | ea    | 54.01.390    | Conexión 3/8" D9 latón                                                                                      | sustituido por<br>54.01.390P                                        |
| 1    | ea    | 54.01.390P   | Conexión 3/8" D9 latón                                                                                      | 233,70                                                              |
| 1    | ea    | 54.01.391    | Conexión doblada D19-D16 latón                                                                              | sustituido por<br>54.01.391P                                        |
| 1    | ea    | 54.01.391P   | Conexión doblada D19-D16 latón                                                                              | 264,65                                                              |
| 1    | ea    | 54.01.392    | Conexión T D19-D19-D10 latón                                                                                | sustituido por<br>54.01.392P                                        |
| 1    | ea    | 54.01.392P   | Conexión T D19-D19-D10 latón                                                                                | 330,03                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 54.01.394  | Conexión doblada D16 latón                                                                                  | sustituido por<br>54.01.394P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 54.01.394P | Conexión doblada D16 latón                                                                                  | 626,33                                                              |
| 1    | ea    | 54.01.435    | Boquilla conexión latón 1/2"- Ø 19mm                                                                        | sustituido por<br>54.01.435P                                        |
| 1    | ea    | 54.01.435P   | Boquilla conexión latón 1/2"- Ø 19mm                                                                        | 651,72                                                              |
| 1    | ea    | 54.01.503    | Pieza de encofrado de silicona, tubo de ventilación SCC XS 623                                              | sustituido por<br>54.01.503S                                        |
| 1    | ea    | 54.01.503S   | Pieza de forma de silicona, tubo de ventilación + abrazadera de man-<br>guera SCC 623, LM1; A desde 09/2016 | 449,32                                                              |
| 1    | ea    | 54.01.511    | Tapa inspección, B2 SCC XS 623                                                                              | sustituido por<br>54.01.511S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 54.01.511S | Tapa inspección, B2 SCC 623, LM1; A desde 09/2016                                                           | 2270,59                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado



| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                              | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 54.01.517  | Tubo ventilación XS 623                                                                                  | sustituido por<br>54.01.517P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 54.01.517P | Tubo ventilación XS 623 desde 09/2016                                                                    | 2644,79                                                             |
| 1     | ea    | 54.01.550    | Tapón inox 3/4"                                                                                          | sustituido por<br>54.01.550P                                        |
| 1     | ea    | 54.01.550P   | Tapón inox 3/4"                                                                                          | 354,73                                                              |
| 1     | ea    | 54.01.551    | Empalme T Ø10 inox                                                                                       | sustituido por<br>54.01.551P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 54.01.551P | Empalme T Ø10 inox                                                                                       | 1903,00                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 54.01.604P | Tubo ventilación LM1 LM2; B-C(E) desde 03/2020                                                           | 2378,05                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 54.01.629P | Tubo ventilación LM1 LM2; D(E) desde 03/2020                                                             | 3099,33                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 54.01.646P | Circuito de medida de presión P1, F7, F12 VCCM 211P-311P                                                 | 2041,41                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 54.01.647P | Circuito de descompresión Y4 VCCM 211P-311P                                                              | 1555,58                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 54.01.648P | Tubo ventilación LM1 LM2; F(E) desde 03/2020                                                             | 5635,97                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 54.01.650S | Pieza de forma de silicona, tubo de ventilación + abrazadera de man-<br>guera LM1 LM2; F-G desde 03/2020 | 1646,35                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 54.01.651  | Circuito de medida y de descompresión VCCM 112P                                                          | sustituido por<br>54.01.651P                                        |
| 1     | ea    | 54.01.651P   | Circuito de medida y de descompresión VCCM 112P                                                          | 1476,63                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 54.01.729S | Pieza de forma de silicona, tubo de ventilación + abrazadera de man-<br>guera LM1 LM2; B-E desde 03/2020 | 733,80                                                              |
| 1     | ea    | 54.01.751S   | Presóstato 20 mbar LMX2; A-D                                                                             | sustituido por<br>TI_2319                                           |
| 1     | ea    | ✓ 54.01.771P | Pressostat analógico LMX2; B-D                                                                           | sustituido por<br>87.01.995S                                        |
| 1     | ea    | 54.01.788P   | Válvula bola LMX2; C-D                                                                                   | sustituido por<br>87.01.836S                                        |
| 2     | ea    | 54.01.809P   | Clip de fijación 41.9 x 28.5 x D1.5                                                                      | 69,55                                                               |
| 1     | ea    | ✓ 54.01.861S | Tapa inspección, B2 LM1; F desde 03/2020                                                                 | 3525,00                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 54.01.862S | Tapa inspección, B2 LM1; B D desde 03/2020                                                               | 3403,63                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 54.01.863S | Tapa inspección, B2 LM1; C E desde 03/2020                                                               | 3412,67                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 54.01.864S | Tapa inspección, B2 LM1; G desde 03/2020                                                                 | 3550,04                                                             |
| 2     | ea    | 54.01.872P   | Junta tórica D18,77x1,78                                                                                 | 321,69                                                              |
| 2     | ea    | 54.01.873P   | Pasador sujeción modulo para captadores                                                                  | 452,10                                                              |
| 1     | ea    | 54.01.878S   | Presóstato 350 mbar LMX2 ; A-D                                                                           | sustituido por<br>TI_2319                                           |
| 1     | ea    | ✓ 54.01.880P | Caja de control LMX2; B desde 03/2020                                                                    | 3552,13                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 54.01.895S | Tapa inspección, B2 LM2; B D desde 03/2020                                                               | 2688,27                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 54.01.896S | Tapa inspección, B2 LM2; C E desde 03/2020                                                               | 2663,57                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 54.01.897S | Tapa inspección, B2 LM2; F desde 03/2020                                                                 | 2656,27                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 54.01.898S | Tapa inspección, B2 LM2; G desde 03/2020                                                                 | 2699,05                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 54.01.899P | Tubo de evacuación 2xØ22/Ø40 LMX; A-B desde 03/2020                                                      | 754,31                                                              |
| 1     | ea    | 54.01.906P   | Válvula bola LMX2; B                                                                                     | sustituido por<br>87.01.837S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 54.01.927P | Tubo ventilación LM1 LM2; B-C(G) desde 03/2020                                                           | 2465,00                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 54.01.928P | Tubo ventilación LM1 LM2; D(G) E desde 03/2020                                                           | 2931,36                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 54.01.929P | Tubo ventilación LM1 LM2; F(E) G desde 03/2020                                                           | 5635,97                                                             |
| 1     | ea    | 54.01.935P   | Junta de labio D40 LMX; A-D desde 03/2020                                                                | 62,60                                                               |
| 10    | ea    | 54.01.962P   | Junta plana 20x13,5x2mm                                                                                  | 1363,26                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 54.01.978P | Caja de control LMX2; C-D desde 03/2020                                                                  | 3151,50                                                             |

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                    | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 54.01.981S | Manguera de drenaje cubierta izquierda - caja de control LMX2; B desde 03/2020 | 971,32                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 54.01.982S | Manguera de drenaje cubierta derecha - caja de control LMX2; B desde 03/2020   | 980,02                                                              |
| 1    | ea    | 54.01.985P   | Empalme en T D10                                                               | 146,06                                                              |
| 5    | ea    | 54.01.986P   | Junta tórica D30xd3                                                            | 92,51                                                               |
| 1    | ea    | 54.01.996S   | Tubo de drenaje de cuba LMX; A-B desde 03/2020                                 | 138,41                                                              |
| 1    | ea    | 54.01.997S   | Manguera de drenaje LMX; B desde 03/2020                                       | 467,40                                                              |
| 1    | ea    | 54.01.998S   | Manguera de drenaje LMX; A desde 03/2020                                       | 502,18                                                              |
| 1    | ea    | 54.02.012P   | Tapón D7x10mm                                                                  | 14,61                                                               |
| 1    | ea    | ✓ 54.02.053P | Anillo de bloqueo LMX desde 03/2020                                            | 61,21                                                               |
| 1    | ea    | 54.02.056P   | Tubo de drenaje flexible DN50                                                  | 1199,46                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 54.02.063P | Caja de control LMX1; A-B desde 03/2020                                        | 3200,88                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 54.02.069P | Caja de control LMX1; C-D desde 03/2020                                        | 2679,57                                                             |
| 1    | ea    | 54.02.072P   | Codo con ajuste de Ø20                                                         | 101,55                                                              |
| 2    | ea    | 54.02.082P   | Junta tórica o para la válvula bola 21,5 x 3                                   | 132,15                                                              |
| 10   | ea    | 54.02.103P   | Junta plana 16,5x11,6x1,5mm                                                    | 1005,75                                                             |
| 1    | m     | 54.02.122    | Manguera silicona conductora diámetro 20/26mm                                  | 1372,30                                                             |
| 1    | ea    | 54.02.130S   | Presóstato 20 mbar LMX2; B-D desde 05/2023                                     | 1871,35                                                             |
| 2    | ea    | 54.02.132P   | Junta tórica D32xd2                                                            | 116,85                                                              |
| 1    | ea    | 54.02.175S   | Presóstato 350 mbar LMX2 ; B-D desde 05/2023                                   | 1871,35                                                             |
| 1    | ea    | 54.02.190P   | Placa de retención del presostato LMX2; B-D desde 05/2023                      | 277,17                                                              |
| 4    | ea    | 54.02.210P   | Clip de fijación del presostato LMX2; B-D desde 05/2023                        | 236,14                                                              |
| 1    | ea    | 56.00.120    | Manguera succión para limpieza Línea SCC 62/102                                | sustituido por<br>56.00.120P                                        |
| 1    | ea    | 56.00.120P   | Manguera succión para limpieza Línea SCC 62/102 desde 04/2004                  | 1133,73                                                             |
| 1    | ea    | 56.00.153    | Bomba limpieza CleanJet Línea SCC 61-202                                       | sustituido por<br>87.01.953S                                        |
| 1    | ea    | 56.00.153P   | Bomba limpieza CleanJet Línea SCC 61-202                                       | sustituido por<br>87.01.953S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 56.00.160  | Tubo de limpieza Línea SCC, SCC 101                                            | sustituido por<br>56.00.160P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 56.00.160P | Tubo de limpieza Línea SCC, SCC 101 desde 04/2004                              | 3053,77                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 56.00.161  | Tubo de limpieza Línea SCC, SCC 61                                             | sustituido por<br>56.00.161P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 56.00.161P | Tubo de limpieza Línea SCC, SCC 61 desde 04/2004                               | 1584,79                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 56.00.162  | Tubo de limpieza Línea SCC, SCC 62                                             | sustituido por<br>56.00.162P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 56.00.162P | Tubo de limpieza Línea SCC, SCC 62 desde 04/2004                               | 1864,05                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 56.00.163  | Tubo de limpieza Línea SCC, SCC 102                                            | sustituido por<br>56.00.163P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 56.00.163P | Tubo de limpieza Línea SCC, SCC 102 desde 04/2004                              | 2138,09                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 56.00.164  | Tubo de limpieza Línea SCC, SCC 201                                            | sustituido por<br>56.00.164P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 56.00.164P | Tubo de limpieza Línea SCC, SCC 201 desde 04/2004                              | 4406,60                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 56.00.165  | Tubo de limpieza Línea SCC, SCC 202                                            | sustituido por<br>56.00.165P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 56.00.165P | Tubo de limpieza Línea SCC, SCC 202 desde 04/2004                              | 4230,98                                                             |
| 1    | ea    | 56.00.166    | Manguera presión Limpieza SCC 61-102                                           | sustituido por<br>56.00.166P                                        |
| 1    | ea    | 56.00.166P   | Manguera presión Limpieza SCC 61-102 desde 04/2004                             | 352,99                                                              |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                     | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 56.00.175    | Manguera presión Limpieza SCC 201/202                                           | sustituido por<br>56.00.175P                                        |
| 1     | ea    | 56.00.175P   | Manguera presión Limpieza SCC 201/202 desde 04/2004                             | 450,71                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 56.00.176  | Manguera succión para limpieza CleanJet SCC 201/202                             | sustituido por<br>56.00.176P                                        |
| 1     | ea    | 56.00.176P   | Manguera succión para limpieza CleanJet SCC 201/202 desde<br>04/2004            | 1739,90                                                             |
| 1     | ea    | 56.00.178    | Bomba limpieza CleanJet Línea SCC 201/202                                       | sustituido por<br>87.01.953S                                        |
| 1     | ea    | 56.00.178P   | Bomba limpieza CleanJet Línea SCC 201/202                                       | sustituido por<br>87.01.953S                                        |
| 1     | ea    | 56.00.180    | Inlet pipe CleanJet SCC line 61-202 desde 04/2004                               | 615,55                                                              |
| 1     | ea    | 56.00.186    | Bomba limpieza CleanJet SCC 201/202                                             | sustituido por<br>87.01.953S                                        |
| 1     | ea    | 56.00.188    | Manguera succión para limpieza CleanJet Línea SCC 61/101                        | sustituido por<br>56.01.524P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 56.00.242  | Cabeza del aerosol para el brazo de CleanJet Línea CPC, 61-202 desde<br>04/2000 | 4236,97                                                             |
| 1     | ea    | 56.00.373    | Desbordar-tubo de la emergencia SCC_WE 201/202                                  | sustituido por<br>56.00.373P                                        |
| 1     | ea    | 56.00.373P   | Desbordar-tubo de la emergencia SCC_WE 201/202 desde 09/2011                    | 282,74                                                              |
| 1     | ea    | 56.00.375    | Cubierta para la bomba SCC_WE 61-102                                            | sustituido por<br>87.01.289                                         |
| 1     | ea    | 56.00.380    | Cubierta para la bomba SCC 61-102                                               | sustituido por<br>87.01.288                                         |
| 1     | ea    | ✓ 56.00.392P | Capítulo para el cajón CareControl SCC 62/102 desde 09/2008                     | 666,33                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 56.00.402  | Cajón Care envase Negro/Gris SCC 61-102                                         | sustituido por<br>56.00.402P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 56.00.402P | Cajón Care envase Negro/Gris SCC 61-102 desde 09/2008                           | 380,81                                                              |
| 1     | ea    | 56.00.409    | Capítulo para la aleta CareControl *OEM* SCC 201/202                            | sustituido por<br>56.00.409S                                        |
| 1     | ea    | 56.00.409S   | Capítulo para la aleta CareControl *OEM* SCC 201/202 desde<br>09/2008           | 372,81                                                              |
| 1     | ea    | 56.00.417    | Capítulo para el cajón CareControl SCC 61/101                                   | sustituido por<br>56.00.417P                                        |
| 1     | ea    | 56.00.417P   | Capítulo para el cajón CareControl SCC 61/101 desde 09/2008                     | 234,75                                                              |
| 1     | ea    | 56.00.420    | Manguera 2 del cuidado SCC/SCC_WE 201/202                                       | sustituido por<br>56.00.420P                                        |
| 1     | ea    | 56.00.420P   | Manguera 2 del cuidado SCC/SCC_WE 201/202 desde 09/2008                         | 1915,87                                                             |
| 1     | ea    | 56.00.428    | Manguera 2 del cuidado SCC 102 / (101E 09/2011→)                                | sustituido por<br>56.00.428P                                        |
| 1     | ea    | 56.00.428P   | Manguera 2 del cuidado SCC 102 / (101E 09/2011→) desde 09/2008                  | 1306,57                                                             |
| 1     | ea    | 56.00.435    | Capítulo para el cajón CareControl SCC 61-101                                   | sustituido por<br>56.00.435S                                        |
| 1     | ea    | 56.00.435S   | Capítulo para el cajón CareControl SCC 61-101 desde 09/2008                     | 253,18                                                              |
| 1     | ea    | 56.00.439    | Aleta Care envase SCC 201/202                                                   | sustituido por<br>56.00.439P                                        |
| 1     | ea    | 56.00.439P   | Aleta Care envase SCC 201/202 desde 09/2008                                     | 645,46                                                              |
| 1     | ea    | 56.00.445    | Capítulo para el cajón CareControl SCC 62/102                                   | sustituido por<br>56.00.445S                                        |
| 1     | ea    | 56.00.445S   | Capítulo para el cajón CareControl SCC 62/102 desde 09/2008                     | 338,73                                                              |
| 1     | ea    | 56.00.451    | Bomba para CareControl DPS 35 SCC 61-102                                        | sustituido por<br>87.00.352                                         |

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                          | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 56.00.451P   | Bomba para CareControl DPS 35 Línea SCC, SCC 61-102                                  | sustituido por<br>87.00.352                                         |
| 1    | ea    | 56.00.454    | Capítulo para la aleta CareControl SCC 201/202                                       | sustituido por<br>56.00.454S                                        |
| 1    | ea    | 56.00.454S   | Capítulo para la aleta CareControl SCC 201/202 desde 09/2008                         | 1651,56                                                             |
| 1    | ea    | 56.00.457    | Manguera 2 del cuidado SCC, SCC_WE 61/62E a 101G utilizar<br>56.00.477               | sustituido por<br>56.00.457P                                        |
| 1    | ea    | 56.00.457P   | Manguera 2 del cuidado SCC, SCC_WE 61/62E a 101G utilizar<br>56.00.477 desde 09/2008 | 964,37                                                              |
| 1    | ea    | 56.00.460    | Bomba para CareControl DPS 35 Línea SCC, SCC 201/202                                 | sustituido por<br>87.00.353                                         |
| 1    | ea    | 56.00.462    | Buje para el envase/la bomba del cuidado SCC 61-202                                  | sustituido por<br>56.00.462S                                        |
| 1    | ea    | 56.00.462S   | Buje para el envase/la bomba del cuidado SCC 61-202 desde<br>10/2008                 | 130,07                                                              |
| 1    | ea    | 56.00.477    | Manguera 2 del cuidado SCC (101E→ 09/2011) / (101G 09/2011→)                         | sustituido por<br>56.00.477P                                        |
| 1    | ea    | 56.00.477P   | Manguera 2 del cuidado SCC (101E→ 09/2011) / (101G 09/2011→)<br>desde 09/2008        | 1145,21                                                             |
| 1    | ea    | 56.00.482    | Manguera 2 del cuidado SCC/SCC_WE 62G                                                | sustituido por<br>56.00.482P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 56.00.482P | Manguera 2 del cuidado SCC/SCC_WE 62G desde 09/2008                                  | 892,03                                                              |
| 1    | ea    | 56.00.488    | Cajón Care envase Gris/Azul SCC 61-102                                               | sustituido por<br>56.00.488P                                        |
| 1    | ea    | 56.00.488P   | Cajón Care envase Gris/Azul SCC 61-102 desde 09/2008                                 | 407,93                                                              |
| 1    | ea    | 56.00.492    | Envase del cuidado, unidad de la tabla SCC 61-102                                    | sustituido por<br>56.00.492S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 56.00.492S | Envase del cuidado, unidad de la tabla SCC 61-102 desde 09/2008                      | 1040,53                                                             |
| 1    | ea    | 56.00.507    | Envase del cuidado, unidad del piso Línea SCC, SCC 201/202                           | sustituido por<br>56.00.507S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 56.00.507S | Envase del cuidado, unidad del piso Línea SCC, SCC 201/202 desde<br>09/2008          | 1199,11                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 56.00.512  | Aleta Care envase SCC 201/202                                                        | sustituido por<br>56.00.512P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 56.00.512P | Aleta Care envase SCC 201/202 desde 09/2008                                          | 593,99                                                              |
| 1    | ea    | 56.00.530    | Desbordar-tubo de la emergencia Línea SCC, SCC 201/202                               | sustituido por<br>56.00.530P                                        |
| 1    | ea    | 56.00.530P   | Desbordar-tubo de la emergencia Línea SCC, SCC 201/202 desde<br>09/2008              | 397,85                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 56.00.534  | Manguera 1 del cuidado SCC 61/101                                                    | sustituido por<br>56.00.534S                                        |
| 1    | ea    | 56.00.534S   | Manguera 1 del cuidado SCC 61/101 desde 09/2008 hasta 05/2014                        | 443,06                                                              |
| 1    | ea    | 56.00.537    | Tubo de manguera del cuidado SCC 61-202                                              | sustituido por<br>56.00.537P                                        |
| 1    | ea    | 56.00.537P   | Tubo de manguera del cuidado SCC 61-202 desde 09/2008                                | 38,25                                                               |
| 1    | ea    | 56.00.540    | Manguera 1 del cuidado SCC 62/102                                                    | sustituido por<br>56.00.540S                                        |
| 1    | ea    | 56.00.540S   | Manguera 1 del cuidado SCC 62/102 desde 09/2008                                      | 603,38                                                              |
| 1    | ea    | 56.00.541    | Manguera 1 del cuidado Línea SCC, SCC 201/202                                        | sustituido por<br>56.00.541S                                        |
| 1    | ea    | 56.00.541S   | Manguera 1 del cuidado Línea SCC, SCC 201/202 desde 09/2008                          | 244,48                                                              |
| 1    | ea    | 56.00.603    | Manguera succión para limpieza CleanJet SCC_WE 61/101                                | sustituido por<br>56.01.524P                                        |

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 56.00.604    | Manguera succión para limpieza CleanJet SCC_WE 62/102                      | sustituido por<br>56.00.607P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 56.00.605  | Manguera succión para limpieza CleanJet SCC_WE 61/101                      | sustituido por<br>56.01.524P                                        |
| 1     | ea    | 56.00.607    | Manguera succión para limpieza CleanJet SCC_WE 62/102                      | sustituido por<br>56.00.607P                                        |
| 1     | ea    | 56.00.607P   | Manguera succión para limpieza CleanJet SCC_WE 62/102 desde<br>09/2011     | 804,05                                                              |
| 1     | ea    | 56.00.618    | Llave de bola desagüe SCC cpl. SCC 61-202 E/G                              | sustituido por<br>56.00.618S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 56.00.618S | Llave de bola desagüe SCC cpl. SCC 61-202, SCC_WE 61-202 desde<br>04/2004  | 8783,64                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 56.00.666  | Envase del cuidado, unidad de la tabla SCC XS 623                          | sustituido por<br>56.00.666S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 56.00.666S | Envase del cuidado con junta tórica SCC 623, LM1; A desde 09/2016          | 1095,13                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 56.00.667  | Envase del cuidado con la bomba SCC XS 623                                 | sustituido por<br>56.00.667P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 56.00.667P | Envase del cuidado con la bomba SCC XS 623 desde 09/2016                   | 2017,07                                                             |
| 1     | ea    | 56.00.672    | Cajón Care envase SCC XS 623                                               | sustituido por<br>56.00.672P                                        |
| 1     | ea    | 56.00.672P   | Cajón Care envase SCC 623, LM1; A desde 09/2016                            | 309,52                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 56.00.677  | Manguera del cuidado SCC XS 623                                            | sustituido por<br>56.00.677S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 56.00.677S | Manguera del cuidado SCC 623, LM1; A desde 09/2016                         | 626,68                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 56.00.730P | Almacenamiento químico LM1; B-E desde 08/2022                              | 10646,30                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 56.00.731  | Llave de bola desagüe SCC cpl. SCC XS 623                                  | sustituido por<br>56.00.731P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 56.00.731P | Llave de bola desagüe SCC cpl. SCC 623, LM1; A desde 09/2016               | 7148,07                                                             |
| 1     | ea    | 56.00.744    | Manguera presión ø10mm 130mm                                               | sustituido por<br>56.00.744S                                        |
| 1     | ea    | 56.00.744S   | Manguera presión ø10mm 130mm                                               | 286,22                                                              |
| 2     | ea    | 56.00.752    | Tubo empalme EPDM-70ShA SCC XS 623                                         | sustituido por<br>56.00.752P                                        |
| 2     | ea    | 56.00.752P   | Tubo empalme EPDM-70ShA SCC 623, LM1 LM2; B-E desde 09/2016                | 217,70                                                              |
| 1     | ea    | 56.00.784    | Manguera succión para limpieza CleanJet SCC XS 623                         | sustituido por<br>56.00.784P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 56.00.784P | Manguera succión para limpieza CleanJet SCC 623, LM1; A desde<br>09/2016   | 499,40                                                              |
| 1     | ea    | 56.00.800    | Junta tubo aireación SCC XS 623                                            | sustituido por<br>56.00.800P                                        |
| 1     | ea    | 56.00.800P   | Junta tubo aireación SCC 623, LM1; A desde 09/2016                         | 116,16                                                              |
| 1     | ea    | 56.00.820    | Manguera recoge gotas SCC XS 623                                           | sustituido por<br>56.00.820P                                        |
| 1     | ea    | 56.00.820P   | Manguera recoge gotas SCC XS 623 desde 09/2016                             | 156,50                                                              |
| 1     | ea    | 56.00.823    | Codo para manguera de aspiración CleanJet SCC XS 623                       | sustituido por<br>56.00.823P                                        |
| 1     | ea    | 56.00.823P   | Codo para manguera de aspiración CleanJet SCC 623, LM1; A desde<br>09/2016 | 169,02                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 56.00.827  | Capítulo para el cajón CareControl SCC XS 623                              | sustituido por<br>56.00.827P                                        |
| 1     | ea    | 56.00.827P   | Capítulo para el cajón CareControl SCC 623, LM1; A desde 09/2016           | 471,58                                                              |
| 1     | ea    | 56.00.829    | Junta tórica para llave de bola desagüe 19x3.5                             | sustituido por<br>56.00.829P                                        |
| 1     | ea    | 56.00.829P   | Junta tórica para llave de bola desagüe 19x3.5 desde 09/2016               | 65,38                                                               |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                             | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 56.00.830    | Junta tórica para llave de bola desagüe 36x3.5                          | sustituido por<br>56.00.830P                                        |
| 1    | ea    | 56.00.830P   | Junta tórica para llave de bola desagüe 36x3.5 desde 09/2016            | 194,75                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 56.00.847  | Tubería de succión de la manguera CleanJet SCC XS 623                   | sustituido por<br>56.00.847P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 56.00.847P | Tubería de succión de la manguera CleanJet SCC XS 623 desde 09/2016     | 37,56                                                               |
| 1    | ea    | 56.00.870    | Bomba limpieza CleanJet SCC XS 623                                      | sustituido por<br>56.00.870P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 56.00.870P | Bomba limpieza CleanJet SCC 623, LM1; A desde 09/2016                   | 10011,27                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 56.00.871P | Tapa con tulipán CM_P 623 desde 09/2016                                 | 556,09                                                              |
| 1    | ea    | 56.00.874    | Junta aguas residuales SCC XS 623                                       | sustituido por<br>56.00.874P                                        |
| 1    | ea    | 56.00.874P   | Junta aguas residuales SCC XS 623, IFA desde 09/2016                    | 132,50                                                              |
| 1    | ea    | 56.00.918    | Bomba para CareControl SCC XS 623                                       | sustituido por<br>56.00.918P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 56.00.918P | Bomba de cuidado SCC 623, LM1; A desde 09/2016                          | 1731,55                                                             |
| 1    | ea    | 56.00.922    | Junta tórica para bomba CareControl SCC XS 623                          | sustituido por<br>56.00.922P                                        |
| 1    | ea    | 56.00.922P   | Junta tórica para bomba CareControl SCC 623, LM1; A desde 09/2016       | 84,16                                                               |
| 1    | ea    | ✓ 56.00.952P | Cajón Care envase LM1 LM2; B-G desde 03/2020                            | 408,98                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 56.00.966  | Tubo de desagüe con el bujes SCC XS 623                                 | sustituido por<br>56.00.966P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 56.00.966P | Tubo de desagüe con el bujes SCC 623, LM1; A desde 09/2016              | 981,41                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 56.00.967  | Tubo de desagüe con el bujes CMP 623                                    | sustituido por<br>56.00.967P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 56.00.967P | Tubo de desagüe con el bujes CMP 623 desde 03/2017                      | 953,59                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 56.01.017P | Bomba de desagüe, Caja de limpieza LM1 LM2; B-G desde 03/2020           | 598,86                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 56.01.020P | Bomba de recirculación LM1 LM2; B-G desde 03/2020                       | 1002,97                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 56.01.024P | Bomba vaciado LM1 LM2; B-G desde 03/2020                                | 688,59                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 56.01.028P | Bomba de cuidado LM1 LM2; B-G desde 03/2020                             | 598,86                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 56.01.125P | Base panel left LM1 LM2; B D bisagras a la izquierda desde 03/2020      | 598,51                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 56.01.208P | Base panel right LM1 LM2; B D desde 03/2020                             | 1318,05                                                             |
| 1    | ea    | 56.01.245P   | Tapa del soporte inferior de la puerta LM1 LM2; B-E desde 03/2020       | 106,42                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 56.01.328S | Manguera del CleanJet LM1 LM2; G desde 03/2020                          | 409,67                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 56.01.370P | Caja de limpieza LM1 LM2; F-G desde 03/2020                             | 7528,19                                                             |
| 1    | ea    | 56.01.385S   | Caja de limpieza LM1 LM2; B-E                                           | sustituido por<br>56.01.486P                                        |
| 1    | ea    | 56.01.419P   | Tapa LM1 LM2; B-E desde 03/2020                                         | 44,51                                                               |
| 1    | ea    | ✓ 56.01.422P | Grid cover LM1 LM2; B-E desde 03/2020                                   | 434,02                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 56.01.424P | Base panel left LM1 LM2; C E desde 03/2020                              | 571,73                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 56.01.425P | Base panel right LM1 LM2; C E desde 03/2020                             | 1916,22                                                             |
| 1    | ea    | 56.01.429P   | Tapa del soporte inferior de la puerta LM1 LM2; B-E desde 03/2020       | 48,69                                                               |
| 1    | ea    | ✓ 56.01.430P | Cavidad de encaje de ducha manual LM1 LM2; F-G desde 03/2020            | 1662,34                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 56.01.432P | Base panel left LM1 LM2; B D desde 03/2020                              | 431,58                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 56.01.445P | Base panel left LM1 LM2; C E bisagras a la izquierda desde 03/2020      | 1041,22                                                             |
| 1    | ea    | 56.01.449S   | Manguera vaciado LM1/LM2 61/101 desde 03/2020                           | 311,95                                                              |
| 1    | ea    | 56.01.450P   | Drain hose door LM1 LM2; B D bisagras a la izquierda desde 03/2020      | 289,00                                                              |
| 1    | ea    | 56.01.454S   | Caja de limpieza de emergencia de rebosadero LM1 LM2; B-E desde 03/2020 | 262,57                                                              |
| 1    | ea    | 56.01.461P   | Junta DN60 LM1 LM2; B-G desde 03/2020                                   | 79,99                                                               |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado



| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                               | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 56.01.466P | Envase del cuidado con bomba LM1 LM2; B-G desde 03/2020                                   | 2481,34                                                             |
| 1     | ea    | 56.01.468P   | Tapa del soporte inferior de la puerta LM1 LM2; B-E bisagras a la izquierda               | sustituido por 56.01.472P                                           |
| 1     | ea    | 56.01.471S   | Manguera vaciado LM1 LM2; C E desde 03/2020                                               | 269,52                                                              |
| 1     | ea    | 56.01.472P   | Tapa del soporte inferior de la puerta LM1 LM2; B-E bisagras a la izquierda desde 03/2020 | 92,51                                                               |
| 1     | ea    | 56.01.473P   | Drain hose door LM1 LM2; C E bisagras a la izquierda desde 03/2020                        | 280,65                                                              |
| 5     | ea    | 56.01.481P   | Desbordamiento de emergencia de la junta tórica LM1 LM2; B-E desde 03/2020                | 171,10                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 56.01.486P | Caja de limpieza LM1 LM2; B-E desde 03/2020                                               | 7121,99                                                             |
| 1     | ea    | 56.01.491P   | Tamiz desagüe LM1 LM2; B D F desde 03/2020                                                | 340,12                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 56.01.498P | Desbordar-tubo de la emergencia LM1 LM2; F desde 03/2020                                  | 419,06                                                              |
| 1     | ea    | 56.01.499P   | Desbordar-tubo de la emergencia LM1 LM2; F                                                | sustituido por 56.01.498P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 56.01.500P | Desbordar-tubo de la emergencia LM1 LM2; G desde 03/2020                                  | 460,10                                                              |
| 1     | ea    | 56.01.501P   | Desbordar-tubo de la emergencia LM1 LM2; G                                                | sustituido por 56.01.500P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 56.01.503P | Tamiz desagüe LM1 LM2; C E G desde 03/2020                                                | 422,19                                                              |
| 1     | ea    | 56.01.506S   | Manguera del cuidado LM1 LM2; B D desde 03/2020                                           | 210,05                                                              |
| 1     | ea    | 56.01.508S   | Manguera del cuidado LM1 LM2; F G desde 03/2020                                           | 242,05                                                              |
| 1     | ea    | 56.01.510S   | Manguera del cuidado LM1 LM2; C E desde 03/2020                                           | 249,35                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 56.01.517P | Juego de mangueras, control de humedad, colector de goteo LM1 LM2; B desde 03/2020        | 806,83                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 56.01.518P | Juego de mangueras, control de humedad, colector de goteo LM1 LM2; D desde 03/2020        | 854,47                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 56.01.519P | Juego de mangueras, control de humedad, colector de goteo LM1, LM2; C desde 03/2020       | 944,20                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 56.01.520P | Juego de mangueras, control de humedad, colector de goteo LM1, LM2; E desde 03/2020       | 820,74                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 56.01.521P | Cubierta de aguas residuales LM1 LM2; B D desde 03/2020                                   | 1668,26                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 56.01.523P | Cubierta de aguas residuales LM1 LM2; C E desde 03/2020                                   | 2287,29                                                             |
| 1     | ea    | 56.01.524P   | Manguera succión para limpieza CleanJet Línea SCC 61/101 desde 04/2004                    | 539,39                                                              |
| 1     | ea    | 56.01.546P   | Placa deflectora para el cajón de cuidados 623                                            | 157,19                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 56.01.559P | Manguera de silicona con abrazaderas de manguera LM1 LM2; F desde 03/2020                 | 91,81                                                               |
| 1     | ea    | 56.01.560P   | Manguera de silicona con abrazaderas de manguera LM1 LM2; G desde 03/2020                 | 111,98                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 56.01.624S | Manguera del CleanJet LM1 LM2; F desde 03/2020                                            | 401,33                                                              |
| 1     | ea    | 56.01.627S   | Manguera de silicona con abrazaderas de manguera LM1 IM2; B-G                             | sustituido por 56.01.688S                                           |
| 5     | ea    | 56.01.631P   | Junta tórica para bomba LM1 LM2; B-G desde 03/2020                                        | 1093,39                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 56.01.639P | Marco de montaje para contenedor Care LM1; F G desde 03/2020                              | 582,52                                                              |
| 1     | ea    | 56.01.677P   | Manguera del CleanJet LM1 LM2; B - E                                                      | sustituido por 56.01.792P B/D, 56.01.741P C/E                       |
| 1     | ea    | ✓ 56.01.680P | Tubo de limpieza del kit de retroadaptación LM1 LM2; B D desde 03/2020                    | 2060,19                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 56.01.681P | Tubo de limpieza del kit de retroadaptación LM1 LM2; C E desde 03/2020                    | 2084,19                                                             |
| 1     | ea    | 56.01.682S   | Casquillo del tubo CleanJet LM1 LM2; B-E desde 03/2020                                    | 338,73                                                              |
| 1     | ea    | 56.01.688S   | Manguera de silicona con abrazaderas de manguera LM1 LM2 desde 03/2020                    | 232,66                                                              |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado



| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                   | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 56.01.699P   | Bandeja recoge gotas del desagüe LM1 LM2; C E desde 03/2020                                   | 389,85                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 56.01.730P | Bandeja recoge gotas del desagüe LM1 LM2; B D desde 03/2020                                   | 521,66                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 56.01.741P | Manguera del CleanJet LM1 LM2; C E desde 03/2020                                              | 556,78                                                              |
| 4    | ea    | ✓ 56.01.790P | Boquilla de pulverización para almacenamiento químico LM1; B-E desde 08/2022                  | 592,60                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 56.01.792P | Manguera del CleanJet LM1 LM2; B D desde 03/2020                                              | 388,81                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 56.01.809P | Caja de desagüe LM1 LM2; B-E (E/G) desde 03/2020                                              | 9800,17                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 56.01.896P | Cubierta para almacenamiento químico LM1; B-E desde 08/2022                                   | 687,54                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 56.01.946P | Bomba mezcladora LM1; B-E desde 08/2022                                                       | 996,36                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 56.01.979P | Codo de tubo con abrazaderas de manguera LM1 LM2; F G desde 03/2020                           | 1054,79                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 56.01.982P | Rebosadero de emergencia para almacenamiento químico LM1; B D desde 08/2022                   | 408,28                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 56.01.996P | Juego de mangueras, distribución de químicos LM1; B D desde 08/2022                           | 1939,86                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 56.02.002S | Manguera de presión para almacenamiento químico LM1; B-E desde 08/2022                        | 142,24                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 56.02.004P | Juego de mangueras, distribución de químicos LM1; C E desde 08/2022                           | 1939,86                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 56.02.014P | Rebosadero de emergencia para almacenamiento químico LM1; C E desde 08/2022                   | 457,32                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 56.02.021P | Base panel right LM1; C E desde 08/2022                                                       | 5248,20                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 56.02.022P | Base panel right LM1; B D desde 08/2022                                                       | 4855,92                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 56.02.035P | Manguera de drenaje, Tapa del zócalo derecha LM1; B D desde 08/2022                           | 805,44                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 56.02.065P | Manguera de drenaje para la aleta de ventilación LM1 LM2; B, C, D, E desde 08/2022            | 770,31                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 56.02.067P | Manguera de drenaje, Tapa del zócalo derecha LM1; C E desde 08/2022                           | 859,69                                                              |
| 1    | ea    | 56.02.167P   | Desviación del desbordamiento LMX; A-B desde 03/2020                                          | 3142,80                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 56.02.172P | Cubierta de aguas residuales LM1; C desde 03/2020                                             | 4437,55                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 56.02.187P | Junta DN60 LM1; B-E desde 08/2022                                                             | 132,50                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 60.21.055  | Tirador para bastidor mde carga múltiple type 201                                             | sustituido por 60.21.055P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 60.21.055P | Tirador para bastidor mde carga múltiple 201 desde 04/2004                                    | 8258,16                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.21.071  | Colector del goteo para la carretilla SCC, CM 201                                             | sustituido por 60.21.071P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 60.21.071P | Colector del goteo para la carretilla SCC, CM 201 desde 04/2004                               | 7755,63                                                             |
| 1    | ea    | 60.21.108P   | Deflector de calor para carro móvil para platos 201                                           | 2085,93                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.21.123  | Soporte para rampa de entrada 201/202                                                         | sustituido por 60.21.123P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 60.21.123P | Soporte para rampa de entrada 201/202 desde 04/2004                                           | 1436,64                                                             |
| 1    | ea    | 60.21.218    | Kit de modificación, no echador del eslabón giratorio Línea SCC, Carretilla 201 Desde 04/2004 | 7576,18                                                             |
| 1    | ea    | 60.21.232    | Pieza deslizante Bastidor móvil 201                                                           | sustituido por 87.00.652                                            |
| 1    | ea    | ✓ 60.21.295P | Recoge gotas 201 *Bastidor mde carga múltiple                                                 | sustituido por 60.21.479P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 60.21.296P | Tirador para bastidor mde carga múltiple tipo 20-1/1 MobilityLine desde 03/2020               | 5748,99                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.21.401P | Recoge gotas 201 *Bastidor mde carga múltiple desde 10/2022                                   | 7878,39                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.21.473P | Tirador para bastidor mde carga múltiple tipo 20-1/1 Versión de compatibilidad desde 04/2004  | 7206,15                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                   | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 60.21.479P | Recoge gotas 201 *Bastidor mde carga múltiple desde 03/2020 hasta 10/2022                     | 6841,69                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.22.072  | Tirador para bastidor mde carga múltiple tipo 20-2/1                                          | sustituido por 60.22.072P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 60.22.072P | Tirador para bastidor mde carga múltiple type 202, LM1 LM2; G                                 | 9180,10                                                             |
| 1     | ea    | 60.22.222    | Recoge gotas Línea SCC, 202 *Bastidor mde carga múltiple                                      | sustituido por 60.22.223S                                           |
| 1     | ea    | ✓ 60.22.223  | Recoge gotas SCC, CM 202 *Bastidor mde carga múltiple                                         | sustituido por 60.22.223S                                           |
| 1     | ea    | ✓ 60.22.223S | Recoge gotas SCC, CM 202 *Bastidor mde carga múltiple desde 04/2004                           | 10385,12                                                            |
| 1     | ea    | 60.22.227    | Refuerzo para el colector del goteo Línea SCC, Bastidor móvil con guías 202 desde 04/2004     | 174,23                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 60.22.229  | Fastener for mobile oven rack elevation 202 SCC-line SCC/CM 202                               | sustituido por 60.22.229P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 60.22.229P | Fastener for mobile oven rack elevation 202 SCC-line SCC/CM 202 desde 04/2004                 | 2018,81                                                             |
| 1     | ea    | 60.22.318    | Kit de modificación, no echador del eslabón giratorio Línea SCC, Carretilla 202 desde 04/2004 | 6804,83                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.22.416P | Recoge gotas 202 *Bastidor mde carga múltiple desde 03/2020                                   | 9214,53                                                             |
| 1     | ea    | 60.22.462P   | Vierte aguas izquierdo para carro F G desde 03/2020                                           | 298,73                                                              |
| 1     | ea    | 60.22.463P   | Vierte aguas derecho para carro F G desde 03/2020                                             | 298,73                                                              |
| 1     | ea    | 60.30.139    | Pata ajustable 35x35 Línea SCC                                                                | sustituido por 60.30.139P                                           |
| 1     | ea    | 60.30.139P   | Pata ajustable 35x35 desde 04/2004                                                            | 186,40                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 60.30.195  | Pie ajustable, 35x35 con el reborde para el soporte                                           | sustituido por 60.30.195P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 60.30.195P | Pie ajustable, 35x35 con el reborde para el soporte desde 04/2004                             | 3355,99                                                             |
| 1     | ea    | 60.30.233    | Puerta izquierda para el soporte US4 Línea SCC                                                | sustituido por 60.30.233P                                           |
| 1     | ea    | 60.30.233P   | Puerta izquierda para el soporte US4 Línea SCC desde 04/2004                                  | 8659,14                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.30.235  | Buje para el soporte, US4 / WS4 Línea SCC                                                     | sustituido por 60.30.235P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 60.30.238  | Retén doble de la bola completo Gabinete thermo                                               | sustituido por 60.30.238P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 60.30.238P | Retén doble de la bola completo Gabinete thermo                                               | 940,37                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 60.30.253  | Puerta izquierda para el ThermoCabinet 61-102 desde 04/2004 hasta 09/2011                     | 43708,14                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 60.30.254  | Puerta a la derecha para el ThermoCabinet 61/101 desde 04/2004 hasta 09/2011                  | 38375,43                                                            |
| 1     | ea    | 60.30.255    | Burlete para armario térmico 61/101 izquierdo/derecho, 62/102 izquierdo                       | sustituido por 60.30.255P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 60.30.255P | Burlete para armario térmico 61/101 izquierdo/derecho, 62/102 izquierdo desde 04/2004         | 3598,03                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.30.258  | Burlete para armario térmico 62/102 derecho                                                   | sustituido por 60.30.258P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 60.30.258P | Burlete para armario térmico 62/102 derecho desde 04/2004                                     | 3602,21                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.30.259  | Buje, fondo ThermoCabinet                                                                     | sustituido por 60.30.259P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 60.30.259P | Buje, fondo ThermoCabinet                                                                     | 383,94                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 60.30.292  | Puerta que sostiene el soporte, dejado ThermoCabinet                                          | sustituido por 60.30.292S                                           |
| 1     | ea    | ✓ 60.30.292S | Puerta que sostiene el soporte, dejado ThermoCabinet                                          | 3299,30                                                             |

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                      | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 60.30.293  | Puerta que sostiene el soporte, la derecha ThermoCabinet                         | sustituido por<br>60.30.293S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.30.293S | Puerta que sostiene el soporte, la derecha ThermoCabinet                         | 3299,30                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.30.480  | Puerta la derecha para el soporte US4 SCC_WE, CM_P                               | sustituido por<br>60.30.480P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.30.480P | Puerta la derecha para el soporte US4 SCC_WE, CM_P desde 09/2011                 | 9695,15                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.30.594  | Base soporte para pata. Anclaje UG2                                              | sustituido por<br>60.30.594P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.30.594P | Base soporte para pata. Anclaje UG2                                              | 2751,56                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.30.840  | Chapa posterior de zócalo o carrocería kit VCC 211                               | 9854,42                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.30.841  | Chapa posterior chasis izquierdo de zócalo o carrocería kit VCC 211-311          | 7157,12                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.30.899  | Flanco posterior para instalation sobre base                                     | sustituido por<br>60.30.899P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.30.899P | Flanco posterior para instalation sobre base                                     | Precio a petición                                                   |
| 1    | ea    | 60.30.901P   | Flanco antes para instalation sobre base                                         | Precio a petición                                                   |
| 1    | ea    | ✓ 60.30.905  | Revestimiento del travesaño para el kit del zócalo VCC 311                       | sustituido por<br>60.30.905P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.30.905P | Revestimiento del travesaño para el kit del zócalo VCC 311 desde 10/2011         | Precio a petición                                                   |
| 1    | ea    | ✓ 60.30.918  | Pie para kit para instalacion sobre base                                         | 1340,31                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.30.928P | Tropezada de paro estante retractable UG12; LMX; A-B                             | 690,67                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 60.30.931  | Estante retractable UG12                                                         | sustituido por<br>60.30.931P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.30.931P | Estante retractable UG12                                                         | 6923,76                                                             |
| 1    | ea    | 60.31.283P   | Pata ajustable 30x30 desde 03/2020                                               | 218,05                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 60.31.348P | Placa de fondo de la subestructura de altura ajustable LMX; A desde 03/2020      | 5267,33                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.31.351P | Base de acero inoxidable desde 03/2020                                           | 1630,00                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.31.359P | Placa de fondo de la subestructura de altura ajustable LMX; B desde 03/2020      | 5526,07                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.31.366P | Buje, fondo UG IV                                                                | 694,50                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 60.31.542S | Pie de bastidor inferior de acero inoxidable LMX; A-B desde 03/2020              | 1205,72                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.31.648P | Freno del echador desde 03/2020                                                  | 450,36                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 60.31.680P | Retrofit kit UG II LM1 LM2; 1/1 desde 03/2020                                    | 3923,89                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.31.681P | Retrofit kit LM1 LM2; 2/1 desde 03/2020                                          | 4350,26                                                             |
| 1    | ea    | 60.60.009    | Rueda Trolley 61/101 SCC, CM                                                     | sustituido por<br>60.73.875P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.60.046  | Cámara de aire del respiradero para CombiDuo Línea SCC, 61/101 E/G desde 04/2004 | 2284,85                                                             |
| 1    | ea    | 60.60.100    | Rueda con freno ø125mm                                                           | sustituido por<br>87.01.934S                                        |
| 1    | ea    | 60.60.101    | Rueda sin freno ø125mm                                                           | sustituido por<br>87.01.933S                                        |
| 1    | ea    | 60.60.168P   | Bearing rail Línea SCC, Bastidor móvil de carga múltipla para 62/102/202         | 332,47                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 60.60.243  | Tubo de escape para CombiDuo Línea SCC, 61/101 E desde 04/2004                   | 5220,04                                                             |
| 1    | ea    | 60.60.244    | Pierna atornillada para CombiDuo Línea SCC                                       | sustituido por<br>60.60.244P                                        |
| 1    | ea    | 60.60.244P   | Pierna atornillada para CombiDuo Línea SCC desde 04/2004                         | 378,72                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 60.60.330  | Tubo de escape para CombiDuo Línea SCC, 62/102 E                                 | sustituido por<br>60.60.330P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.60.330P | Tubo de escape para CombiDuo Línea SCC, 62/102 E desde 04/2004                   | 2854,15                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                               | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 60.60.338  | Cámara de aire de extractor para el Combi-Duo Línea SCC 62/102/E desde 04/2004            | 3087,16                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.60.351  | Consolidación de la derecha del pedazo para CombiDuo Línea SCC, 61 en 101                 | sustituido por 60.60.351P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 60.60.351P | Consolidación de la derecha del pedazo para CombiDuo Línea SCC, 61 en 101 desde 04/2004   | 2252,16                                                             |
| 1     | ea    | 60.60.352    | Consolidación de la izquierdo del pedazo para CombiDuo Línea SCC, 61 en 101               | sustituido por 60.60.352P                                           |
| 1     | ea    | 60.60.352P   | Consolidación de la izquierdo del pedazo para CombiDuo Línea SCC, 61 en 101 desde 04/2004 | 2205,21                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.60.387  | Techo intermedio CombiDuo 61/101/E desde 04/2004                                          | 21659,15                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 60.60.394  | Consolidación de la derecha del pedazo para CombiDuo Línea SCC, 62 en 102                 | sustituido por 60.60.394P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 60.60.394P | Consolidación de la derecha del pedazo para CombiDuo Línea SCC, 62 en 102 desde 04/2004   | 7552,53                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.60.395  | Consolidación de la izquierdo del pedazo para CombiDuo Línea SCC, 62 en 102               | sustituido por 60.60.395P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 60.60.395P | Consolidación de la izquierdo del pedazo para CombiDuo Línea SCC, 62 en 102 desde 04/2004 | 7552,53                                                             |
| 1     | ea    | 60.60.492    | Panel lateral izquierdo CombiDuo 62/102/G desde 04/2004                                   | 3414,41                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.60.494  | Estructura completa sin rodillos CombiDuo 61/101 móvil                                    | sustituido por 60.71.977                                            |
| 1     | ea    | ✓ 60.60.505  | Echador para el mueble del SCC CombiDuo, d=40mm                                           | sustituido por 60.60.505P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 60.60.505P | Echador para el mueble del SCC CombiDuo, d=40mm                                           | 1809,10                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.60.509  | Pie común Rampa de entrada tipo 202                                                       | sustituido por 60.60.509P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 60.60.509P | Pie común Rampa de entrada tipo 202 desde 04/2004                                         | 914,98                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 60.60.514  | Portador para el echador, dejado Línea SCC, 62/102 CombiDuo, móvil                        | sustituido por 60.60.514P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 60.60.514P | Portador para el echador, dejado Línea SCC, 62/102 CombiDuo, móvil desde 04/2004          | 8417,44                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.60.515  | Portador para el echador, la derecha Línea SCC, 62/102 CombiDuo, móvil                    | sustituido por 60.60.515P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 60.60.515P | Portador para el echador, la derecha Línea SCC, 62/102 CombiDuo, móvil desde 04/2004      | 8417,44                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.60.519  | Barra cruzada Línea SCC, 62/102 CombiDuo, móvil desde 04/2004                             | 2095,32                                                             |
| 1     | ea    | 60.60.545    | Junta para la pipa del respiradero CombiDuo 61 en 101 desde 04/2004                       | 227,44                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 60.60.546  | Echador para el mueble del SCC CombiDuo, d=60mm                                           | sustituido por 60.60.546P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 60.60.546P | Echador para el mueble del SCC CombiDuo, d=60mm                                           | 2199,30                                                             |
| 1     | ea    | 60.60.548    | Junta para la pipa del respiradero CombiDuo 62 en 102                                     | sustituido por 16.01.434P                                           |
| 1     | ea    | 60.60.560P   | Panel lateral izquierdo CombiDuo 61/101/G desde 04/2004                                   | 5894,71                                                             |
| 1     | ea    | 60.60.566    | Tapón de desagüe con la cadena para la carretilla Línea SCC, 201/202                      | sustituido por 60.60.566P                                           |
| 1     | ea    | 60.60.566P   | Tapón de desagüe con la cadena para la carretilla Línea SCC, 201/202                      | 599,90                                                              |
| 1     | ea    | 60.60.574    | Soporte posicionador para sonda núcleo Línea SCC, 61-202                                  | sustituido por 60.60.574P                                           |
| 1     | ea    | 60.60.574P   | Soporte posicionador para sonda núcleo Línea SCC, 61-202 desde 04/2004 hasta 28/05/2007   | 389,85                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 60.60.605  | Filtro a aceite Thermojet                                                                 | 4972,42                                                             |

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                 | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 60.60.666    | Rueda sin freno ø125mm, tornillo M10 VarioMobil, Carro del jefe, Carro porta cestas         | sustituido por 60.60.666S                                           |
| 1    | ea    | ✓ 60.60.666S | Rueda sin freno ø125mm, tornillo M10 y M12 VarioMobil, Carro del jefe, Carro porta cestas   | 1283,97                                                             |
| 1    | ea    | 60.60.667    | Castor with brake ø125mm, screw M10 VarioMobil, Carro del jefe, Carro porta cestas          | sustituido por 60.60.667S                                           |
| 1    | ea    | ✓ 60.60.667S | Castor with brake ø125mm, screw M10 and M12 VarioMobil, Carro del jefe, Carro porta cestas  | 1408,82                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.60.676  | Vidrio vitrocerámico 370X370X6 mm TVC                                                       | sustituido por 60.60.676P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 60.60.676P | Vidrio vitrocerámico 370X370X6 mm TVC                                                       | 7467,68                                                             |
| 1    | ea    | 60.60.859    | Soporte cerámico sonda carro banquetes                                                      | sustituido por 60.60.859P                                           |
| 1    | ea    | 60.60.859P   | Soporte cerámico sonda carro banquetes                                                      | 514,70                                                              |
| 1    | ea    | 60.60.860    | Clip para la pipa de cerámica Línea SCC, Bastidor móvil para banquetes 61-102               | sustituido por 60.60.860P                                           |
| 1    | ea    | 60.60.860P   | Clip para la pipa de cerámica Línea SCC, Bastidor móvil para banquetes 61-102 desde 04/2004 | 40,34                                                               |
| 1    | ea    | ✓ 60.60.877  | Chapa base para el freno de las ruedas Combi-Duo móvil desde 04/2004                        | 2956,74                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.60.878  | Corredera para el freno de las ruedas Combi-Duo móvil                                       | sustituido por 60.60.878P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 60.60.878P | Corredera para el freno de las ruedas Combi-Duo móvil desde 04/2004                         | 2261,20                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.60.890  | Rueda BX-POTH 100G Línea SCC, Combi-Duo                                                     | sustituido por 60.60.890P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 60.60.890P | Rueda BX-POTH 100G Línea SCC, Combi-Duo                                                     | 2125,23                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.60.891  | Rueda con freno LX-POTH 100G Línea SCC, Combi-Duo                                           | sustituido por 60.60.891P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 60.60.891P | Rueda con freno LX-POTH 100G Línea SCC, Combi-Duo                                           | 2970,66                                                             |
| 1    | ea    | 60.60.921    | Rodillo para la carretilla 62/102 SCC, CM                                                   | sustituido por 60.73.876P                                           |
| 1    | ea    | 60.60.930    | Burlete para armario térmico                                                                | sustituido por 60.30.255P                                           |
| 1    | ea    | 60.60.946    | Perforador para sonda núcleo Línea SCC *Rational*                                           | sustituido por 60.70.359P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 60.60.956  | Cierre puerta con pestillo Armoire Combi hasta 06/2012                                      | 3722,19                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.60.958  | Parachoques Combi Banquet                                                                   | sustituido por 60.60.958P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 60.60.969  | Portador para el echador, dejado Línea SCC, 61/101 CombiDuo, móvil                          | sustituido por 60.60.969P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 60.60.969P | Portador para el echador, dejado Línea SCC, 61/101 CombiDuo, móvil desde 04/2004            | 7565,05                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.60.970  | Portador para el echador, derecha Línea SCC, 61/101 CombiDuo, móvil                         | sustituido por 60.60.970P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 60.60.970P | Portador para el echador, derecha Línea SCC, 61/101 CombiDuo, móvil desde 04/2004           | 7640,87                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.60.974  | Barra cruzada frente Línea SCC, 61/101 CombiDuo, móvil                                      | sustituido por 60.60.974P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 60.60.974P | Barra cruzada frente Línea SCC, 61/101 CombiDuo, móvil desde 04/2004                        | 3154,63                                                             |
| 1    | ea    | 60.60.976P   | Desviación para CombiDuo 61E en 62/102E, 101E en 62E desde 04/2004                          | 4766,89                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.60.977  | Desviación para CombiDuo 61/E en 101/E desde 04/2004                                        | 4402,77                                                             |
| 1    | ea    | 60.60.992P   | Fijación para blindaje térmico                                                              | 2313,02                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                      | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 60.70.131    | Rodillo 25/6.5 ENT. HM5 INOX                                                     | sustituido por<br>60.70.131P                                        |
| 1     | ea    | 60.70.131P   | Rodillo 25/6.5 ENT. HM5 INOX Desde 10/2011                                       | 342,21                                                              |
| 1     | ea    | 60.70.132    | Vidrio vitrocerámico con refuerzo TVC                                            | sustituido por<br>60.60.676                                         |
| 1     | ea    | ✓ 60.70.169  | Anclaje de puerta en versión marina Línea SCC, 61-102 *Naval*                    | sustituido por<br>60.70.169P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 60.70.169P | Anclaje de puerta en versión marina Línea SCC, 61-102 *Naval* desde 04/2004      | 6642,42                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.70.237  | Limit stop f. front panel cover Línea SCC, 61-202                                | sustituido por<br>60.70.237P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 60.70.237P | Limit stop f. front panel cover Línea SCC, 61-202 desde 04/2004                  | 1857,79                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.70.238  | Inner mounting device f. door locking Línea SCC, 61-102 *nave*                   | sustituido por<br>60.70.238P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 60.70.238P | Inner mounting device f. door locking Línea SCC, 61-102 *nave* desde 04/2004     | 2497,69                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.70.239  | Outer mounting device f. door locking Línea SCC, 61-102 *nave*                   | sustituido por<br>60.70.239P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 60.70.239P | Outer mounting device f. door locking Línea SCC, 61-102 *nave* desde 04/2004     | 2362,06                                                             |
| 1     | ea    | 60.70.245    | Separador 20x15mm, f. door locking Línea SCC, 61-102 *nave*                      | sustituido por<br>60.70.245P                                        |
| 1     | ea    | 60.70.245P   | Separador 20x15mm, f. door locking Línea SCC, 61-102 *nave* desde 04/2004        | 317,17                                                              |
| 1     | ea    | 60.70.246    | Separador 30x21mm, f. door locking Línea SCC, 61-102 *nave*                      | sustituido por<br>60.70.246P                                        |
| 1     | ea    | 60.70.246P   | Separador 30x21mm, f. door locking Línea SCC, 61-102 *nave* desde 04/2004        | 379,77                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 60.70.342  | Recoge gotas                                                                     | 3383,11                                                             |
| 1     | ea    | 60.70.359    | Perforador para sonda núcleo Línea SCC *sin impresión*                           | sustituido por<br>60.70.359P                                        |
| 1     | ea    | 60.70.359P   | Perforador para sonda núcleo Línea SCC *sin impresión* desde 04/2004             | 68,16**                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.70.376  | Pipa enchufable para el dren interno de la grasa Línea SCC, 61-102               | sustituido por<br>60.70.376P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 60.70.376P | Pipa enchufable para el dren interno de la grasa Línea SCC, 61-102 desde 04/2004 | 448,97                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 60.70.377  | Tubo de desagüe LORO para CombiDuo gas Desde 04/2004                             | 4256,71                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.70.459  | Fixing angle f. Combi-Duo nave Línea SCC desde 04/2004                           | 1787,89                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.70.477  | Steam exhaust pipe cpl. 62/102/G 01/04                                           | sustituido por<br>60.70.477P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 60.70.477P | Steam exhaust pipe cpl. 62/102/G 01/04                                           | 4962,69                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.70.482  | Canal del extractor CombiDuo CombiDuo-kit 61E-G*04/04 on 61G*06/97               | 9416,93                                                             |
| 1     | ea    | 60.70.484    | Elemento AeroCat Línea SCC, 61/101/E                                             | sustituido por<br>60.70.484P                                        |
| 1     | ea    | 60.70.484P   | Elemento AeroCat Línea SCC, 61/101/E desde 04/2004                               | 5912,79                                                             |
| 1     | ea    | 60.70.508    | Cierre de Seguridad para puerta Línea SCC, 201/202                               | sustituido por<br>87.00.253                                         |
| 1     | ea    | ✓ 60.70.516  | Tope para juego cierre seguridad Línea SCC, 201/202                              | sustituido por<br>60.70.516P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 60.70.516P | Tope para juego cierre seguridad Línea SCC, 201/202 desde 04/2004                | Precio a petición                                                   |
| 1     | ea    | 60.70.519    | Juego cierre seguridad Línea SCC, 201/202                                        | sustituido por<br>87.00.095                                         |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado



| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                    | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 60.70.531    | Zapato de la guía para la carretilla 201                                       | sustituido por<br>60.70.531P                                        |
| 1    | ea    | 60.70.531P   | Zapato de la guía para la carretilla 201 desde 04/2004                         | 207,97                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 60.70.618  | Asa soporte contenedor VCC                                                     | sustituido por<br>60.70.618P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.70.618P | Asa soporte contenedor VCC Desde 01/2005                                       | 3158,80                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.70.627  | Rueda con freno Carro de reserva de aceite VCC desde 01/2005 hasta<br>09/2007  | 2297,72                                                             |
| 1    | ea    | 60.70.631    | Filtro aceite VCC Carro de aceite VCC                                          | sustituido por<br>60.71.600                                         |
| 1    | ea    | 60.70.703    | Trampa de vapor Ultravent                                                      | sustituido por<br>60.70.703P                                        |
| 1    | ea    | 60.70.703P   | Trampa de vapor Ultravent desde 04/2004                                        | 3033,95                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.70.729  | Filtro de la grasa, la derecha, Ultravent Línea SCC                            | sustituido por<br>60.70.729P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.70.729P | Filtro de la grasa, la derecha, Ultravent Línea SCC desde 04/2004              | 5208,56                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.70.730  | Filtro de la grasa, dejado, Ultravent Línea SCC                                | sustituido por<br>60.70.730P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.70.730P | Filtro de la grasa, dejado, Ultravent Línea SCC desde 04/2004                  | 4494,93                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.70.731  | Pipa del respiradero del adaptador de la junta Ultravent Línea SCC,<br>61/101  | sustituido por<br>60.70.731P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.70.731P | Pipa del respiradero del adaptador de la junta Ultravent Línea SCC,<br>61/101  | 747,36                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 60.70.735  | Tubo de desagüe con la enterrosca de Ultravent Ultravent Línea SCC<br>230V 9kW | sustituido por<br>60.70.735P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.70.735P | Tubo de desagüe con la enterrosca de Ultravent Ultravent Línea SCC             | 713,97                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 60.70.784  | Escurretero 100x300mm Tipo 211/311                                             | 2383,27                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.70.842  | Fixing bracket side panel Línea SCC, Combi-Duo on casters                      | sustituido por<br>60.70.842P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.70.842P | Fixing bracket side panel Línea SCC, Combi-Duo on casters desde<br>04/2004     | 713,63                                                              |
| 1    | ea    | 60.70.853P   | Soporte de empuñadura completa para Carro de transporte para rack<br>móvil     | 616,25                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 60.70.894P | Placa deflectora derecha Ultravent                                             | 14090,27                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 60.70.895P | Placa deflectora izquierda Ultravent                                           | 14090,27                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 60.70.931P | Placa deflectora central para Ultravent                                        | 22370,69                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 60.70.955  | Rueda, LX-POTH 100G-FI-WE con freno Línea SCC, 201/202/E/G                     | sustituido por<br>60.70.955P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.70.955P | Rueda, LX-POTH 100G-FI-WE con freno Línea SCC, 201/202/E/G<br>desde 04/2006    | 5073,97                                                             |
| 1    | ea    | 60.70.976    | Pipa de cerámica del kit de modificación Línea SCC desde 04/2004               | 2513,69                                                             |
| 1    | ea    | 60.71.037    | Marco adicionado para el filtro de carbón de leña UltraVent                    | 3539,26                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.71.086  | Tope para juego cierre seguridad Línea SCC, 201/202                            | sustituido por<br>60.71.086P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.71.086P | Tope para juego cierre seguridad Línea SCC, 201/202 desde 03/2007              | 410,72                                                              |
| 1    | ea    | 60.71.102    | Tapa de acero inoxidable 25x25mm                                               | sustituido por<br>60.71.102P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.71.138  | Rodillo elevador VarioMobil                                                    | sustituido por<br>60.71.138P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.71.138P | Rodillo elevador VarioMobil                                                    | 422,54                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 60.71.146  | Rueda con freno ø125mm, tornillo M12 Carro del jefe, Carro porta<br>cestas     | sustituido por<br>60.71.146P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.71.146P | Rueda con freno ø125mm, tornillo M12 Carro del jefe, Carro porta<br>cestas     | 1423,77                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado



| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                           | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 60.71.147  | Rueda sin freno ø125mm, tornillo M12 Carro del jefe, Carro porta cestas, tornillo M12 | sustituido por 60.71.147P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 60.71.147P | Rueda sin freno ø125mm, tornillo M12 Carro del jefe, Carro porta cestas, tornillo M12 | 1295,79                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.71.229  | Arandela Ø70 rueda VCC VCC 112-311                                                    | sustituido por 60.71.229P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 60.71.229P | Arandela Ø70 rueda VCC VCC 112-311 desde 12/2006                                      | 1394,91                                                             |
| 1     | ea    | 60.71.274    | Autoadhesivo para kit rodillos VarioCookingCenter                                     | sustituido por 60.71.274P                                           |
| 1     | ea    | 60.71.274P   | Autoadhesivo para kit rodillos VarioCookingCenter                                     | 226,40                                                              |
| 1     | ea    | 60.71.333    |                                                                                       | 116,85                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 60.71.351  | Rueda con freno ø100mm                                                                | sustituido por 60.71.351P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 60.71.351P | Rueda con freno ø100mm                                                                | 3157,06                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.71.443  | Válvula bola 1"                                                                       | sustituido por 60.71.443P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 60.71.443P | Válvula bola 1"                                                                       | 4755,76                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.71.451  | Desviación para del filtro de aire el dúo 61/101/G                                    | 8959,96                                                             |
| 1     | ea    | 60.71.452    | Desviación para del filtro de aire el dúo 62/102/G                                    | 11812,37                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 60.71.454  | Desviación para CombiDuo 61/101/E desde 04/2004                                       | 13813,44                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 60.71.458  | Desviación para CombiDuo 62E en 62/102E desde 04/2004                                 | 4532,49                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.71.468P | Manguera de drenaje para el colector de grasa 61-102                                  | 2806,86                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.71.471  | Desviación, Combi-Duo 61-102/E Línea SCC, 61-102/E                                    | sustituido por 60.71.471P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 60.71.471P | Desviación, Combi-Duo 61-102/E Línea SCC, 61-102/E desde 04/2004                      | 912,90                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 60.71.498  | Barra cruzada parte posterior Línea SCC, 61/101 CombiDuo, móvil                       | sustituido por 60.71.498P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 60.71.498P | Barra cruzada parte posterior Línea SCC, 61/101 CombiDuo, móvil desde 04/2004         | 4161,77                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.71.499  | Barra cruzada posterior Línea SCC, Combi-Duo on casters                               | sustituido por 60.71.499P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 60.71.499P | Barra cruzada posterior Línea SCC, Combi-Duo on casters desde 04/2004                 | 2315,46                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.71.525  | Tubo de desagüe 90° para CombiDuo gas Desde 04/2004                                   | 13938,64                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 60.71.528  | Panel lateral derecho, CombiDuo Línea SCC, 61/101E Desde 07/2008                      | 6300,21                                                             |
| 1     | ea    | 60.71.539P   | Desviación 62 Ultravent *USA*                                                         | 3660,28                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.71.548  | Cubierta de ventilación, Combi Duo desde 07/2008                                      | 5913,84                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.71.568  | Marco de filtro a aceite Carro a aceite VCC                                           | sustituido por 60.71.568P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 60.71.568P | Marco de filtro a aceite Carro a aceite VCC desde 01/2005 hasta 03/2009               | 5519,81                                                             |
| 1     | ea    | 60.71.599    | Filtro a aceite Carro a aceite VCC                                                    | sustituido por 60.71.599P                                           |
| 1     | ea    | 60.71.599P   | Filtro a aceite Carro a aceite VCC desde 01/05                                        | 5486,08                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.71.600  | Filtro a aceite completo (marco + fitro) Carro a aceite VCC                           | sustituido por 60.71.600P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 60.71.600P | Filtro a aceite completo (marco + fitro) Carro a aceite VCC desde 04/2009             | 8531,51                                                             |
| 1     | ea    | 60.71.704    | Tapa completa carro a aceite                                                          | sustituido por 60.71.704P                                           |
| 1     | ea    | 60.71.704P   | Tapa completa carro a aceite Desde 04/2009                                            | 54423,65                                                            |
| 2     | ea    | 60.71.712    | Filtro para Ultravent motor                                                           | 7392,56                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                           | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 60.71.728    | Tubo de desagüe con 2x la enterrosca de Ultravent Ultravent Línea SCC                 | sustituido por<br>60.71.728P                                        |
| 1    | ea    | 60.71.728P   | Tubo de desagüe con 2x la enterrosca de Ultravent Ultravent Línea SCC                 | 1333,70                                                             |
| 1    | ea    | 60.71.850    | Marco de filtro a aceite Carro a aceite VCC                                           | sustituido por<br>60.71.600P                                        |
| 1    | ea    | 60.71.955    | Junta de la cámara de aire de ventilación CombiDuo 61/101                             | sustituido por<br>16.01.748P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.71.957  | Cámara de aire del respiradero para CombiDuo Línea SCC, 61/101 E/G                    | sustituido por<br>60.71.957P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.71.957P | Cámara de aire del respiradero para CombiDuo Línea SCC, 61/101 E/G desde 09/2011      | 3993,45                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.71.958  | Tubo de escape para CombiDuo Línea SCC, 61/101 E                                      | sustituido por<br>60.71.958P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.71.958P | Tubo de escape para CombiDuo Línea SCC, 61/101 E desde 09/2011                        | 6453,92                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.71.977  | Marco de la rueda Combi-Duo 61/101 móvil desde 04/2004                                | 30980,44                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 60.71.980  | Placa cobertora izquierda CombiDuo 61/101                                             | sustituido por<br>60.71.980P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.71.980P | Placa cobertora izquierda CombiDuo 61/101 desde 09/2011                               | 9617,25                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.71.982  | Placa cobertora derecha CombiDuo 61/101/E                                             | sustituido por<br>60.71.982P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.71.982P | Placa cobertora derecha CombiDuo 61/101/E desde 09/2011                               | 2347,10                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.71.994  | Placa cobertora frontal CombiDuo 61/101                                               | sustituido por<br>60.71.994P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.71.994P | Placa cobertora frontal CombiDuo 61/101 desde 09/2011                                 | 7308,05                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.72.001  | Cámara de aire del respiradero Combi-Duo 62/102                                       | sustituido por<br>60.72.001P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.72.001P | Cámara de aire del respiradero Combi-Duo 62/102 desde 09/2011                         | 4073,78                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.72.017  | Cover plate left CombiDuo 62/102                                                      | sustituido por<br>60.72.017P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.72.017P | Cover plate left CombiDuo 62/102 desde 09/2011                                        | 1870,66                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.72.019  | Cover plate right CombiDuo 62/102 desde 09/2011                                       | 1724,59                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.72.082  | Placa cobertora frontal CombiDuo 62/102/G                                             | sustituido por<br>60.72.082P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.72.082P | Placa cobertora frontal CombiDuo 62/102/G desde 09/2011                               | 17894,88                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 60.72.084  | Placa cobertora izquierda CombiDuo 62/102                                             | sustituido por<br>60.72.084P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.72.084P | Placa cobertora izquierda CombiDuo 62/102 desde 09/2011                               | 3544,82                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.72.118  | Limit stop f. front panel cover SCC_WE, CM_P 61-202                                   | sustituido por<br>60.72.118P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.72.118P | Limit stop f. front panel cover SCC_WE, CM_P 61-202 desde 09/2011                     | 1121,91                                                             |
| 1    | ea    | 60.72.119    | Distance plate SCC_WE, CM_P 61-202                                                    | sustituido por<br>60.72.119P                                        |
| 1    | ea    | 60.72.119P   | Distance plate SCC_WE, CM_P 61-202 desde 09/2011                                      | 175,97                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 60.72.165  | Cubierta para angulo superior de sujeción de la puerta Línea SCC 61-202               | sustituido por<br>60.72.165P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.72.165P | Cubierta para angulo superior de sujeción de la puerta Línea SCC 61-202 desde 12/2010 | 4711,59                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.72.171  | Tapa frontal con bandeja de goteo CombiDuo 62/102                                     | sustituido por<br>60.72.171P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.72.171P | Tapa frontal con bandeja de goteo CombiDuo 62/102 desde 09/2011                       | 5104,58                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.72.178  | Canal del extractor CombiDuo CombiDuo-kit 61-102G*09/11                               | sustituido por<br>60.72.178P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.72.178P | Canal del extractor CombiDuo CombiDuo-kit 61-102G*09/11                               | 8445,95                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                         | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 60.72.180  | Cobertor del canal del tubo de escape CombiDuo 62/102G desde 09/2011                | 2554,03                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.72.210  | UltraVent®, Chapa adaptable para puerta de apertura derecha Línea SCC, 61/101       | sustituido por 60.72.210P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 60.72.210P | UltraVent®, Chapa adaptable para puerta de apertura derecha Línea SCC, 61/101       | 2382,58                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.72.211  | UltraVent®, Chapa adaptable para puerta de apertura izquierda Línea SCC, 61/101     | sustituido por 60.72.211P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 60.72.211P | UltraVent®, Chapa adaptable para puerta de apertura izquierda Línea SCC, 61/101     | 2382,58                                                             |
| 1     | ea    | 60.72.212    | Pipa del respiradero del adaptador de la junta                                      | sustituido por 60.72.212P                                           |
| 1     | ea    | 60.72.212P   | Pipa del respiradero del adaptador de la junta                                      | 3350,42                                                             |
| 1     | ea    | 60.72.213    | Manguera alimentación agua, 2000mm UltraVent®                                       | 2591,24                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.72.253  | Tapa del canal de escape CombiDuo 61/101/G desde 09/2011                            | 7422,12                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.72.256  | Vent pipe CombiDuo 61/101 gas SCC, SCC_WE line desde 09/2011                        | 7629,04                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.72.272  | Placa cobertora frontal CombiDuo 61/101/G                                           | sustituido por 60.72.272P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 60.72.272P | Placa cobertora frontal CombiDuo 61/101/G desde 09/2011                             | 4934,17                                                             |
| 1     | ea    | 60.72.288P   | Inyector Bomba descalcificadora 230V                                                | 1821,97                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.72.289P | Tubo silicona 1800mm Bomba descalcificadora                                         | 2099,14                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.72.291  | Interruptor principal Bomba descalcificadora                                        | sustituido por 60.72.291P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 60.72.291P | Interruptor principal Bomba descalcificadora                                        | 524,79                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 60.72.307  | Placa cobertora izquierda CombiDuo 61/101/G                                         | sustituido por 60.72.307P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 60.72.307P | Placa cobertora izquierda CombiDuo 61/101/G desde 09/2011                           | 5366,45                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.72.309  | Placa cobertora derecha CombiDuo 61/101/G desde 09/2011                             | 4468,50                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.72.355  | Cubierta transparente *opción 668* Línea SCC                                        | sustituido por 60.72.355P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 60.72.355P | Cubierta transparente *opción 668* Línea SCC desde 12/2010                          | 3859,21                                                             |
| 1     | ea    | 60.72.359    | Cubierta del panel frontal *opción 668* Línea SCC                                   | sustituido por 87.00.638                                            |
| 1     | ea    | 60.72.371    | Junta para la caja de la ventilación *opción 668* Línea SCC                         | sustituido por 60.72.371P                                           |
| 1     | ea    | 60.72.371P   | Junta para la caja de la ventilación *opción 668* Línea SCC desde 12/2010           | 1425,16                                                             |
| 1     | ea    | 60.72.381    | Anillo de sujeción para maniquí                                                     | 158,58                                                              |
| 1     | ea    | 60.72.428    | Filtro principal, UltraVent Plus desde 09/2011                                      | 28758,53                                                            |
| 1     | ea    | 60.72.429    | Juego de filtros preliminares (5 ea) UltraVent desde 09/2011                        | 2090,10                                                             |
| 1     | ea    | 60.72.431    | Anillo de cierre para Ultravent 61/101 Ultravent                                    | sustituido por 60.72.431P                                           |
| 1     | ea    | 60.72.431P   | Anillo de cierre para Ultravent 61/101 Ultravent desde 09/2011                      | 3113,94                                                             |
| 1     | ea    | 60.72.432    | Anillo de cierre Junta de cierre Ultravent / drenaje interno de grasa               | sustituido por 60.72.432P                                           |
| 1     | ea    | 60.72.432P   | Anillo de cierre Junta de cierre Ultravent / drenaje interno de grasa desde 04/2004 | 866,99                                                              |
| 1     | ea    | 60.72.433    | Anillo de cierre para Ultravent 62 Ultravent                                        | sustituido por 60.72.433P                                           |
| 1     | ea    | 60.72.433P   | Anillo de cierre para Ultravent 62 Ultravent desde 09/2011                          | 3224,53                                                             |
| 1     | ea    | 60.72.435    | Anillo de cierre para Ultravent 102 Ultravent                                       | sustituido por 60.72.435P                                           |
| 1     | ea    | 60.72.435P   | Anillo de cierre para Ultravent 102 Ultravent desde 09/2011                         | 3169,23                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                               | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 60.72.439  | Motor soplador para Ultravent Ultravent 230V                              | sustituido por<br>60.72.439P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.72.439P | Motor soplador para Ultravent 230V Ultravent desde 09/2011                | 10881,04                                                            |
| 1    | ea    | 60.72.440    | Filtro de la grasa, dejado, Ultravent Línea SCC_WE                        | sustituido por<br>60.72.440P                                        |
| 1    | ea    | 60.72.440P   | Filtro de la grasa, dejado, Ultravent Línea SCC_WE desde 09/2011          | 4783,24                                                             |
| 1    | ea    | 60.72.441    | Filtro de la grasa, la derecha, Ultravent Línea SCC_WE                    | sustituido por<br>60.72.441P                                        |
| 1    | ea    | 60.72.441P   | Filtro de la grasa, la derecha, Ultravent Línea SCC_WE desde 09/2011      | 5304,89                                                             |
| 1    | ea    | 60.72.445    | Anillo de cierre para Ultravent 201 Ultravent                             | sustituido por<br>60.72.445P                                        |
| 1    | ea    | 60.72.445P   | Anillo de cierre para Ultravent 201 Ultravent desde 09/2011               | 3045,08                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.72.449  | Cubierta del ventilador de enfriamiento CombiDuo                          | sustituido por<br>60.72.449P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.72.449P | Cubierta del ventilador de enfriamiento CombiDuo desde 04/2004            | 3061,08                                                             |
| 1    | ea    | 60.72.455    | Anillo de cierre para Ultravent 201 Ultravent                             | sustituido por<br>60.72.455P                                        |
| 1    | ea    | 60.72.455P   | Anillo de cierre para Ultravent 201 Ultravent desde 04/2004 hasta 09/2011 | 3023,86                                                             |
| 1    | ea    | 60.72.471P   | Cover plate back CombiDuo 62/102/E desde 09/2011                          | 2303,28                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.72.493  | Placa cobertora trasera CombiDuo 61/101/E                                 | sustituido por<br>60.72.493P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.72.493P | Placa cobertora trasera CombiDuo 61/101/E desde 09/2011                   | 2545,68                                                             |
| 1    | ea    | 60.72.505P   | Placa cobertora derecha CombiDuo 62/102/E desde 09/2011                   | 1450,90                                                             |
| 1    | ea    | 60.72.533    | Junta de la cámara de aire de ventilación CombiDuo 62/62                  | sustituido por<br>60.73.881P                                        |
| 1    | ea    | 60.72.543    | Junta DN50 CombiDuo 61/101                                                | sustituido por<br>60.73.811P                                        |
| 1    | ea    | 60.72.544    | Junta tubo aireación DN50 CombiDuo 62/102E                                | sustituido por<br>60.73.881P                                        |
| 1    | ea    | 60.72.556    | Filtro del vidrio de fibra UltraVent US                                   | sustituido por<br>60.72.556P                                        |
| 1    | ea    | 60.72.556P   | Filtro del vidrio de fibra UltraVent US desde 09/2011                     | 5099,71                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.72.576  | Marco para filtro preliminar para UltraVent® Plus                         | sustituido por<br>60.72.576P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.72.576P | Marco para filtro preliminar para UltraVent® Plus desde 09/2011           | 6846,21                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.72.582  | Tuerca de unión para el drenaje interno de grasa                          | sustituido por<br>60.72.582P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.72.582P | Tuerca de unión para el drenaje interno de grasa                          | Precio a petición                                                   |
| 1    | ea    | 60.72.594    | Tapa del drenaje interno de grasa SCC_WE, CM_P 61-102                     | sustituido por<br>60.73.441                                         |
| 1    | ea    | ✓ 60.72.596  | Tapa del drenaje interno de grasa SCC_WE, CM_P 201/202                    | sustituido por<br>60.72.596P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.72.596P | Tapa del drenaje interno de grasa SCC_WE, CM_P 201/202 desde 08/2012      | 4232,37                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.72.605  | Dispositivo de la fijación para el tubo, panel trasero, UG2/US4           | sustituido por<br>60.72.605P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.72.605P | Dispositivo de la fijación para el tubo, panel trasero, UG2/US4           | 2257,38                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.72.607  | Empalme codo 90°                                                          | sustituido por<br>60.72.607P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.72.607P | Empalme codo 90°                                                          | 3497,18                                                             |
| 1    | ea    | 60.72.608    | Tubo de drenaje con escastre tipo bayoneta                                | sustituido por<br>60.72.609P                                        |

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                     | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 60.72.609  | Tubo de desagüe, bayoneta con mango                                                             | sustituido por<br>60.72.609P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 60.72.609P | Tubo de desagüe, bayoneta con mango desde 09/2011                                               | 4780,80                                                             |
| 1     | ea    | 60.72.611    | Tubo de escape CombiDuo 61/101/E *Naval* desde 09/2011                                          | 12288,47                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 60.72.613  | Deflector de aire CombiDuo 61/101/E *Naval*                                                     | sustituido por<br>60.72.613P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 60.72.613P | Deflector de aire CombiDuo 61/101/E *Naval* desde 09/2011                                       | 6306,47                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.72.619  | Bidón de 10 l.                                                                                  | sustituido por<br>60.72.619P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 60.72.619P | Bidón de 10 l.                                                                                  | 702,15                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 60.72.625  | Tubo de escape CombiDuo 62/102/E *Naval*                                                        | sustituido por<br>60.72.625P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 60.72.625P | Tubo de escape CombiDuo 62/102/E *Naval* desde 09/2011                                          | 6577,73                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.72.636  | Curva DN50 87,5° VA                                                                             | sustituido por<br>60.72.636P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 60.72.636P | Curva DN50 87,5° VA                                                                             | 4523,80                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.72.641  | Abrazadera bus cable SCC_WE-linea por UV y UV-Plus                                              | sustituido por<br>60.72.641P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 60.72.641P | Abrazadera bus cable SCC_WE-linea por UV y UV-Plus desde 09/2011                                | 621,12                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 60.72.658  | Canal de gases de escape CombiDuo 61 sobre 62/102/G desde 09/2011                               | 23181,69                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 60.72.664  | Tubo de escape CombiDuo 61 sobre 62/102/G                                                       | sustituido por<br>60.72.664P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 60.72.664P | Tubo de escape CombiDuo 61 sobre 62/102/G desde 09/2011                                         | 6050,51                                                             |
| 1     | ea    | 60.72.682    | Drenaje interno de grasa SCC_WE, CM_P 61-102 desde 09/2011                                      | 19847,26                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 60.72.684  | Reducción del tubo HT50 - 1 1/4"                                                                | sustituido por<br>60.72.684P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 60.72.684P | Reducción del tubo HT50 - 1 1/4"                                                                | 5871,06                                                             |
| 1     | ea    | 60.72.692    | Soporte de montaje para el drenaje de grasa interna SCC_WE, CM_P                                | sustituido por<br>60.72.692P                                        |
| 1     | ea    | 60.72.692P   | Soporte de montaje para el drenaje de grasa interna SCC_WE, CM_P desde 09/2011                  | 591,21                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 60.72.696  | Tapa para la bandeja, lado derecho del agujero, GN1/2 Drenaje de grasas integrado               | sustituido por<br>60.72.696P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 60.72.696P | Tapa para la bandeja, lado derecho del agujero, GN1/2 Drenaje de grasas integrado desde 09/2011 | 2090,45                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.72.701  | Motor soplador para Ultravent Ultravent 115V                                                    | sustituido por<br>60.72.701P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 60.72.701P | Motor soplador para Ultravent 115V Ultravent desde 09/2011                                      | 11620,40                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 60.72.716  | Tubería, acero VA, DN 50, 150 mm                                                                | sustituido por<br>60.72.716P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 60.72.716P | Tubería, acero VA, DN 50, 150 mm                                                                | 2411,09                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.72.717  | Tubería, acero VA, DN 50, 250 mm                                                                | sustituido por<br>60.72.717P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 60.72.717P | Tubería, acero VA, DN 50, 250 mm                                                                | 2699,05                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.72.721  | Tubo, VA, DN 50, 200 mm                                                                         | sustituido por<br>60.72.721P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 60.72.721P | Tubo, VA, DN 50, 200 mm                                                                         | 3466,23                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.72.722  | Tubo, VA, DN 50, 285 mm                                                                         | sustituido por<br>60.72.722P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 60.72.722P | Tubo, VA, DN 50, 285 mm                                                                         | 4754,72                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.72.723  | Tubería, acero VA, DN 50, 180 mm                                                                | sustituido por<br>60.72.723P                                        |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                          | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 60.72.723P | Tubería, acero VA, DN 50, 180 mm                                                                     | 3047,51                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.72.724  | Tubería, acero VA, DN 50, 350 mm                                                                     | sustituido por<br>60.72.724P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.72.724P | Tubería, acero VA, DN 50, 350 mm                                                                     | 3809,83                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.72.725  | Tubo, VA, DN 50, 390 mm                                                                              | sustituido por<br>60.72.725P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.72.725P | Tubo, VA, DN 50, 390 mm                                                                              | 4115,52                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.72.729  | Válvula bola DN32 (1 ¼")                                                                             | sustituido por<br>60.72.729P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.72.729P | Válvula bola DN32 (1 ¼")                                                                             | 4451,46                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.72.738  | Tubería, acero VA, DN 50, 553 mm                                                                     | sustituido por<br>60.72.738P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.72.738P | Tubería, acero VA, DN 50, 553 mm                                                                     | 4281,05                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.72.740P | Tubería, acero VA, DN 50, 270 mm                                                                     | 3432,15                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.72.745  | Tapa para la bandeja, lado izquierdo del agujero, GN1/2 Drenaje de grasas integrado                  | sustituido por<br>60.72.745P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.72.745P | Tapa para la bandeja, lado izquierdo del agujero, GN1/2 Drenaje de grasas integrado desde 09/2011    | 2090,45                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.72.752  | Tubo, VA, DN 75, 250 mm                                                                              | sustituido por<br>60.72.752P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.72.752P | Tubo, VA, DN 75, 250 mm                                                                              | 2857,28                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.72.763  | Tapa para la válvula del clima CombiDuo 61-102                                                       | sustituido por<br>60.72.763P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.72.763P | Tapa para la válvula del clima CombiDuo 61-102 desde 09/2011                                         | 2414,92                                                             |
| 1    | ea    | 60.72.783    | Cubierta del panel frontal SCC_WE, CM_P 61-202                                                       | sustituido por<br>60.72.783P                                        |
| 1    | ea    | 60.72.783P   | Cubierta del panel frontal SCC_WE, CM_P 61-202 desde 09/2011                                         | 18710,05                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 60.72.786  | Cubierta del panel frontal abajo SCC_WE 201/202                                                      | sustituido por<br>60.72.786P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.72.786P | Cubierta del panel frontal abajo SCC_WE 201/202 desde 09/2011                                        | 12607,03                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 60.72.823  | Soporte Válvula bola DN32, UG2/US4                                                                   | sustituido por<br>60.72.823P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.72.823P | Soporte Válvula bola DN32, UG2/US4                                                                   | 4157,25                                                             |
| 1    | ea    | 60.72.825    | Junta para HT-tubo NW50                                                                              | sustituido por<br>60.72.825P                                        |
| 1    | ea    | 60.72.825P   | Junta para HT-tubo NW50                                                                              | 758,14                                                              |
| 1    | ea    | 60.72.828    | Starter kit para drenaje interno de grasa 61-102                                                     | sustituido por<br>60.73.442                                         |
| 1    | ea    | 60.72.840    | Colector de vapor de silicona para UltraVent                                                         | sustituido por<br>60.72.840P                                        |
| 1    | ea    | 60.72.840P   | Colector de vapor de silicona para UltraVent                                                         | 4108,91                                                             |
| 1    | ea    | 60.72.859    | Titular del tubo superior para drenaje de grasa interna SCC_WE, CM_P 61-102 *CombiDuo*               | sustituido por<br>60.72.859P                                        |
| 1    | ea    | 60.72.859P   | Titular del tubo superior para drenaje de grasa interna SCC_WE, CM_P 61-102 *CombiDuo* desde 09/2011 | 5770,90                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.72.870  | Ángulo de sujeción para la consola SCC_WE CombiDuo 61-102                                            | sustituido por<br>60.72.870P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.72.870P | Ángulo de sujeción para la consola SCC_WE CombiDuo 61-102 desde 09/2011                              | 1451,25                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.72.891  | UltraVent kit de bisagras a la izquierda SCC_WE, CM_P 61/101                                         | sustituido por<br>60.72.891P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.72.891P | UltraVent kit de bisagras a la izquierda SCC_WE, CM_P 61/101 desde 09/2011                           | 3578,91                                                             |



| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                               | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 60.72.892  | UltraVent kit de la cerradura                                                                             | sustituido por<br>60.72.892P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 60.72.892P | UltraVent kit de la cerradura desde 09/2011                                                               | 1293,71                                                             |
| 1     | ea    | 60.72.899    | Soporte del tubo izquierdo de drenaje interno de grasa SCC_WE, CM_P 61-102 *CombiDuo*                     | sustituido por<br>60.72.899P                                        |
| 1     | ea    | 60.72.899P   | Soporte del tubo izquierdo de drenaje interno de grasa SCC_WE, CM_P 61-102 *CombiDuo* desde 09/2011       | 1601,14                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.72.936  | Panel para Ultra Vent para apertura de puerta con bisagras a la derecha SCC_WE, CM_P 61/101               | sustituido por<br>60.72.936P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 60.72.936P | Panel para Ultra Vent para apertura de puerta con bisagras a la derecha SCC_WE, CM_P 61/101 desde 09/2011 | 4504,32                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.72.937  | Panel for UltraVent, door right hinged SCC_WE, CM_P 62/102                                                | sustituido por<br>60.72.937P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 60.72.937P | Panel for UltraVent, door right hinged SCC_WE, CM_P 62/102 desde 09/2011                                  | 5325,41                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.72.986P | Carril derecho para el colector de la grasa Drenaje de grasas integrado 201 desde 08/2012                 | 8454,65                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.72.987P | Carril izquierdo para el colector de la grasa Drenaje de grasas integrado 201 desde 08/2012               | 8454,65                                                             |
| 1     | ea    | 60.72.989    | Colector de grasa HGW 201                                                                                 | sustituido por<br>60.72.989P                                        |
| 1     | ea    | 60.72.989P   | Colector de grasa HGW 201 desde 08/2012                                                                   | 8877,19                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.73.055  | Placa de cierre para UltraVent USA                                                                        | sustituido por<br>60.73.055P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 60.73.055P | Placa de cierre para UltraVent USA desde 04/2004                                                          | 1524,97                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.73.061  | Tapa para la bandeja, GN1/1 Drenaje de grasas integrado                                                   | sustituido por<br>60.73.061P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 60.73.061P | Tapa para la bandeja, GN1/1 Drenaje de grasas integrado desde 08/2012                                     | 3062,81                                                             |
| 1     | ea    | 60.73.065    | Bañera Drenaje de grasas integrado 201/202                                                                | sustituido por<br>60.73.279                                         |
| 1     | ea    | ✓ 60.73.109  | Colector de grasa 1/1 Typ 201                                                                             | sustituido por<br>60.73.109P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 60.73.109P | Colector de grasa 1/1 Typ 201                                                                             | 5789,34                                                             |
| 1     | ea    | 60.73.118    | Fuente de alimentación para VarioSmoker 100-127V 50/60Hz desde 04/2013                                    | 22477,45                                                            |
| 1     | ea    | 60.73.123    | Soporte de montaje para fuente de alimentación, VarioSmoker LM1 LM2; B-G                                  | sustituido por<br>87.01.780S                                        |
| 1     | ea    | 60.73.124    | Fuente de alimentación para VarioSmoker 200-240V 50/60Hz                                                  | sustituido por<br>60.73.124P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 60.73.124P | Fuente de alimentación para VarioSmoker 200-240V 50/60Hz desde 04/2013                                    | 17502,59                                                            |
| 1     | ea    | 60.73.126    | Caja que fuma para VarioSmoker 24V                                                                        | sustituido por<br>60.73.126P                                        |
| 1     | ea    | 60.73.126P   | Caja que fuma para VarioSmoker 24V desde 04/2013                                                          | 14591,75                                                            |
| 1     | ea    | 60.73.127    | Soporte de montaje para fuente de alimentación, VarioSmoker LM1 LM2; B-G                                  | sustituido por<br>87.01.780S                                        |
| 1     | ea    | 60.73.146    | Tubo silicona DN60 100mm / UltraVent®                                                                     | sustituido por<br>60.73.146P                                        |
| 1     | ea    | 60.73.146P   | Tubo silicona DN60 100mm / UltraVent®                                                                     | 1185,20                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.73.162S | Rueda sin freno D=200 Stand UG II for Catering desde 03/2020                                              | 8182,69                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.73.163  | Rueda con freno ø200mm                                                                                    | sustituido por<br>60.73.163S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 60.73.163S | Rueda con freno ø200mm Stand UG II for Catering                                                           | 9707,32                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado



| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                              | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 60.73.177  | Soporte retenedor izquierdo 61/101                                       | sustituido por<br>60.73.177P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.73.178  | Soporte retenedor derecho 61/101                                         | sustituido por<br>60.73.178P                                        |
| 1    | ea    | 60.73.210    | Soporte de montaje para fuente de alimentación, VarioSmoker LM1 LM2; B-G | sustituido por<br>87.01.780S                                        |
| 1    | ea    | 60.73.270    | Soporte de montaje para fuente de alimentación, VarioSmoker LM1 LM2; B-G | sustituido por<br>87.01.780S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.73.279  | Bañera Drenaje de grasas integrado 61-202                                | sustituido por<br>60.73.279P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.73.279P | Bañera Drenaje de grasas integrado 61-202 desde 04/2013                  | 22666,64                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 60.73.293  | Tubo de desagüe, bayoneta con mango                                      | sustituido por<br>60.73.293P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.73.293P | Tubo de desagüe, bayoneta con mango desde 09/2011                        | 4949,47                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.73.295P | Tapa cobertora VarioSmoker desde 02/2017                                 | 450,71                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 60.73.355P | Tirador para bastidor mde carga múltiple tipo C E desde 03/2020          | 1892,57                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.73.406P | Dispositivo que asegura para el tubo de evacuación VCCM 112T             | 552,96                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 60.73.411  | Ayuda de acoplamiento para carrito de transporte                         | 6517,22                                                             |
| 1    | ea    | 60.73.422    | Soporte de montaje para fuente de alimentación, VarioSmoker LM1 LM2; B-G | sustituido por<br>87.01.780S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.73.441  | Tapa del drenaje interno de grasa                                        | sustituido por<br>60.73.441P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.73.441P | Tapa del drenaje interno de grasa                                        | 3571,95                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.73.442  | Starter kit para drenaje interno de grasa 61-102                         | sustituido por<br>60.73.442P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.73.442P | Starter kit para drenaje interno de grasa 61-102                         | 5128,22                                                             |
| 1    | ea    | 60.73.443    | Fixing device for centering piece, transport trolley 61/101              | sustituido por<br>60.73.443P                                        |
| 1    | ea    | 60.73.443P   | Fixing device for centering piece, transport trolley 61/101              | 333,51                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 60.73.445  | Pedazo de centro para la carrito transportador *61/101*                  | sustituido por<br>60.73.445P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.73.445P | Pedazo de centro para la carrito transportador *61/101* desde 08/2013    | 2659,40                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.73.447  | mango Remoción Transport trolley-baking station                          | sustituido por<br>60.73.447P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.73.447P | mango Remoción Transport trolley-baking station desde 08/2013            | 2389,18                                                             |
| 1    | ea    | 60.73.453    | Soporte para el desbloqueo Carrito de transporte                         | sustituido por<br>87.01.345                                         |
| 1    | ea    | ✓ 60.73.454  | Middle brace Carrito de transporte                                       | sustituido por<br>60.73.454P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.73.454P | Middle brace Carrito de transporte desde 09/2011                         | 1231,46                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.73.455P | Tapa sobre marco inferior HGTV 61/101 desde 09/2011                      | 5656,14                                                             |
| 1    | ea    | 60.73.474    | Cepillo p/ cilindros, 4mm                                                | sustituido por<br>60.73.474P                                        |
| 1    | ea    | 60.73.474P   | Cepillo p/ cilindros, 4mm                                                | Precio a petición                                                   |
| 1    | ea    | 60.73.488    | Pedazo de centro para la carrito transportador *61/101*                  | sustituido por<br>60.73.445                                         |
| 1    | ea    | 60.73.531    | Rueda con freno ø100mm                                                   | sustituido por<br>60.73.531P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.73.531P | Rueda con freno ø100mm                                                   | 2546,38                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.73.532  | Rueda sin freno ø100mm                                                   | sustituido por<br>60.73.532P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.73.532P | Rueda sin freno ø100mm                                                   | 1708,60                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                       | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 60.73.533    | arandela plana Ø42x2mm                                                                            | 83,46                                                               |
| 1     | ea    | ✓ 60.73.537  | Soporte Sostener CombiDuo                                                                         | sustituido por<br>60.73.537P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 60.73.537P | Soporte Sostener CombiDuo desde 09/2011                                                           | 1801,45                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.73.543  | Colector de grasa 1/1 *Bastidor móvil de carga múltipla* SCC_WE,<br>CM_P 61/101                   | sustituido por<br>60.73.543P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 60.73.543P | Colector de grasa 1/1 *Bastidor móvil de carga múltipla* SCC_WE,<br>CM_P 61/101 desde 10/2014     | 4779,06                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.73.545  | Carril izquierdo para el colector de la grasa Drenaje de grasas integrado<br>61/101               | sustituido por<br>60.73.545P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 60.73.545P | Carril izquierdo para el colector de la grasa Drenaje de grasas integrado<br>61/101 desde 10/2014 | 2664,27                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.73.546  | Carril derecho para el colector de la grasa Drenaje de grasas integrado<br>61/101                 | sustituido por<br>60.73.546P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 60.73.546P | Carril derecho para el colector de la grasa Drenaje de grasas integrado<br>61/101 desde 10/2014   | 5162,65                                                             |
| 1     | ea    | 60.73.567P   | Junta plana VarioSmoker desde 04/2013                                                             | 258,39                                                              |
| 1     | ea    | 60.73.580    | Bearing rail right Carrito transportador para modelo 61/101                                       | sustituido por<br>60.73.580P                                        |
| 1     | ea    | 60.73.580P   | Bearing rail right Carrito transportador para modelo 61/101 desde<br>08/2013                      | 1724,94                                                             |
| 1     | ea    | 60.73.582    | Bearing rail left Carrito transportador para modelo 61/101                                        | sustituido por<br>60.73.582P                                        |
| 1     | ea    | 60.73.582P   | Bearing rail left Carrito transportador para modelo 61/101 desde<br>08/2013                       | 3144,89                                                             |
| 1     | ea    | 60.73.585    | Appliance extensión de altura para carro de transporte SCC_WE, CM_P<br>61/101                     | sustituido por<br>60.73.585P                                        |
| 1     | ea    | 60.73.585P   | Appliance extensión de altura para carro de transporte SCC_WE, CM_P<br>61/101 desde 09/2011       | 760,92                                                              |
| 1     | ea    | 60.73.616    | Soporte de empuñadura izquierda para Carro de transporte para rack<br>móvil                       | sustituido por<br>87.01.350                                         |
| 1     | ea    | 60.73.617    | Soporte de empuñadura derecha para Carro de transporte para rack<br>móvil                         | sustituido por<br>87.01.350                                         |
| 1     | ea    | ✓ 60.73.713  | Base de espuma Modelo 112L                                                                        | sustituido por<br>60.73.713P                                        |
| 1     | ea    | 60.73.713P   | Base de espuma VCC 112L                                                                           | 2903,54                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.73.772S | Sidebar left desde 09/2016                                                                        | 2709,48                                                             |
| 1     | ea    | 60.73.773P   | Aislamiento, CombiDuo 623 Desde 09/2016                                                           | 968,89                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 60.73.790P | Ventilación del soporte *CombiDuo* SCC / CMP 623 desde 09/2016                                    | 1063,83                                                             |
| 1     | ea    | 60.73.811    | Junta tubo aireación d=53mm 61/101 CombiDuo                                                       | sustituido por<br>60.73.811P                                        |
| 1     | ea    | 60.73.811P   | Junta tubo aireación d=53mm 61/101 CombiDuo desde 09/2011                                         | 90,77                                                               |
| 1     | ea    | ✓ 60.73.822  | Soporte para el tubo de evacuación, CombiDuo 623/623                                              | sustituido por<br>60.73.822P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 60.73.822P | Soporte para el tubo de evacuación, CombiDuo 623/623 desde<br>09/2016                             | 1103,82                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.73.823  | Tubo ventilación *Combi-Duo* SCC CMP; 623, LM1 LM2; A                                             | sustituido por<br>60.73.823P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 60.73.823P | Tubo ventilación *Combi-Duo* SCC CMP; 623, LM1 LM2; A desde<br>09/2016                            | 4683,08                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.73.845  | Marco del filtro para el filtro previo UltraVent®                                                 | sustituido por<br>60.72.576P                                        |
| 1     | ea    | 60.73.875    | Rueda Ø20mm                                                                                       | sustituido por<br>60.73.875P                                        |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                        | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 60.73.875P   | Rueda Ø20mm desde 04/2004                                                          | 451,41                                                              |
| 1    | ea    | 60.73.876    | Rueda Ø30mm                                                                        | sustituido por<br>60.73.876P                                        |
| 1    | ea    | 60.73.876P   | Rueda Ø30mm desde 04/2004                                                          | 453,49                                                              |
| 1    | ea    | 60.73.881    | Junta tubo aireación d=68mm 62/102 CombiDuo                                        | sustituido por<br>60.73.881P                                        |
| 1    | ea    | 60.73.881P   | Junta tubo aireación d=68mm 62/102 CombiDuo desde 09/2011                          | 182,93                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 60.73.909  | Soporte de empuñadura izquierda para Carro de transporte para rack móvil           | sustituido por<br>60.73.909P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.73.909P | Soporte de empuñadura izquierda para Carro de transporte para rack móvil           | 1315,96                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.73.910  | Soporte de empuñadura derecha para Carro de transporte para rack móvil             | sustituido por<br>60.73.910P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.73.910P | Soporte de empuñadura derecha para Carro de transporte para rack móvil             | 1313,88                                                             |
| 1    | ea    | 60.73.942    | Banda de metal con junta de goma Línea SCC 62                                      | sustituido por<br>60.73.942P                                        |
| 1    | ea    | 60.73.942P   | Banda de metal con junta de goma Línea SCC 62 desde 09/2011                        | 5552,16                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.73.953  | UltraVent marco de instalación SCC XS 623                                          | sustituido por<br>60.73.953P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.73.953P | UltraVent marco de instalación SCC XS 623 desde 09/2016                            | 5861,32                                                             |
| 1    | ea    | 60.73.955    | Soporte posicionador para sonda núcleo SCC XS 623                                  | sustituido por<br>60.73.955P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.73.955P | Soporte posicionador para sonda núcleo SCC 623, LM1; A desde 09/2016               | 552,26                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 60.73.956  | Junta para tubería de ventilación UltraVent SCC XS 623                             | sustituido por<br>60.73.956P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.73.956P | Junta para tubería de ventilación UltraVent SCC XS 623 desde 09/2016               | 842,30                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 60.73.957  | Panel frontal UltraVent SCC XS 623                                                 | sustituido por<br>60.73.957P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.73.957P | Panel frontal UltraVent SCC XS 623 desde 09/2016                                   | 2465,35                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.73.958  | Panel frontal UltraVent *bisagras a la izquierda* SCC XS 623                       | sustituido por<br>60.73.958P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.73.958P | Panel frontal UltraVent *bisagras a la izquierda* SCC XS 623 desde 09/2016         | 2465,35                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.73.960  | Carcasa UltraVent XS 623                                                           | sustituido por<br>60.73.960P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.73.960P | Visera UltraVent XS desde 09/2016                                                  | 12031,47                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 60.74.033S | Panel lateral izquierdo Combi-Duo B D desde 03/2020                                | 3730,19                                                             |
| 1    | ea    | 60.74.036P   | Panel frontal Combi-Duo LM1 LM2; B D                                               | sustituido por<br>60.75.864S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.74.071  | Networking Kit Combi-Duo 09/16                                                     | 4161,07                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.74.138P | Anclaje de puerta en versión marina 623 *Naval* desde 08/2017                      | 6936,28                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.74.161P | Carcasa UltraVent Baking 61/101 desde 09/2016                                      | 10587,53                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 60.74.184  | Blindaje térmico en lateral izquierdo 623                                          | sustituido por<br>60.74.184P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 60.74.184P | Blindaje térmico en lateral izquierdo 623 desde 09/2016                            | 6802,74                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.74.194P | Estructura superior con filtro deflector UltraVent XS 623 desde 09/2016            | 18643,28                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 60.74.195  | Lateral izquierdo y derecho para revestir el módulo UltraVent XS 623               | sustituido por<br>60.74.195P                                        |
| 1    | ea    | 60.74.195P   | Lateral izquierdo y derecho para revestir el módulo UltraVent XS 623 desde 09/2016 | 6502,27                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 60.74.196  | Fondo de chapa perforada con filtro incorporado 623 XS Integration kit                     | sustituido por<br>60.74.196P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 60.74.196P | Fondo de chapa perforada con filtro incorporado 623 XS Integration kit desde 09/2016       | 6835,08                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.74.197  | Marco de montaje para el kit de integración UltraVent XS 623                               | sustituido por<br>60.74.197P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 60.74.197P | Marco de montaje para el kit de integración UltraVent XS 623 desde 09/2016                 | 10190,37                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 60.74.213  | Panel térmico para lateral izquierdo, 623, Titular en la parte superior                    | sustituido por<br>60.74.213P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 60.74.213P | Panel térmico para lateral izquierdo, 623, Titular en la parte superior                    | 1216,85                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.74.253  | Fijación kit para la integración el armazón inferior UltraVent XS SCC XS 623               | sustituido por<br>60.74.253P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 60.74.253P | Fijación kit para la integración el armazón inferior UltraVent XS SCC XS 623 desde 09/2016 | 471,23                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 60.74.264  | Panel térmico para lateral izquierdo, 623, Soporte inferior                                | sustituido por<br>60.74.264P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 60.74.264P | Panel térmico para lateral izquierdo, 623, Soporte inferior                                | 910,12                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 60.74.311P | Soporte para el tubo de evacuación, Combi-Duo 61-102, LM1 LM2; B-E desde 03/2020           | 788,74                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 60.74.353  | Panel térmico para lateral izquierdo, 623, base                                            | sustituido por<br>60.74.353P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 60.74.353P | Panel térmico para lateral izquierdo, 623, base                                            | 1278,40                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.74.403  | Filtro principal, UltraVent® Plus 623 XS                                                   | sustituido por<br>60.74.403P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 60.74.403P | Filtro principal, UltraVent® Plus 623 XS desde 09/2016                                     | 10513,45                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 60.74.409  | Filtro preliminar, UltraVent® Plus 623 XS                                                  | sustituido por<br>60.74.409P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 60.74.409P | Filtro preliminar, UltraVent® Plus 623 XS desde 09/2016                                    | 3360,85                                                             |
| 1     | ea    | 60.74.412    | Tapón de vaciad de reserve de aceite Carro reserva aceite                                  | sustituido por<br>60.74.412P                                        |
| 1     | ea    | 60.74.412P   | Tapón de vaciad de reserve de aceite Carro reserva aceite desde 12/2016                    | 2229,90                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.74.416P | Cuerpo de la subestructura LMX; C-D desde 03/2020                                          | 9604,03                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.74.459P | Marco de montaje para unidad combinada XS 623 UltraVent desde 09/2016                      | 6428,89                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.74.464P | Carcasa UltraVent XS Plus 623 desde 09/2016                                                | 16328,17                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 60.74.474P | Hatch de la subestrututa LMX; C-D desde 03/2020                                            | 5168,57                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.74.536P | Placa de fondo de la subestructura LMX; C-D desde 03/2020                                  | 3023,17                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.74.548P | Curva DN40 87,5° VA                                                                        | 3325,03                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.74.564P | Junta para drenaje de grasas integrado desde 03/2020                                       | 469,84                                                              |
| 1     | ea    | 60.74.607P   | Marco exterior izquierdo corto para el kit de zócalo VCC 211-311 desde 10/2011             | 4781,50                                                             |
| 1     | ea    | 60.74.680P   | Rueda sin freno ø125mm LM1 LM2; F-G; LMX; C-D                                              | sustituido por<br>87.01.933S                                        |
| 1     | ea    | 60.74.681P   | Rueda con freno ø125mm LM1 LM2; F-G; LMX; C-D                                              | sustituido por<br>87.01.934S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 60.74.713S | Pie telescópico Subestructura de altura ajustable desde 03/2020                            | 9177,66                                                             |
| 1     | ea    | 60.74.729P   | Panel frontal Combi-Duo LM1 LM2; C E                                                       | sustituido por<br>60.75.867S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 60.74.739S | Panel lateral izquierdo Combi-Duo C E(E) desde 03/2020                                     | 3622,73                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.74.747P | Venting pipe for Combi-Duo Univ. LM1 LM2; B C(E) desde 03/2020                             | 10239,41                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 60.74.760S | Cumbierta de proteccion térmica LM1 LM2; B-E(G) desde 03/2020                              | 7858,22                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                 | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 60.74.761S | Chinmenea de escape LM1 LM2; B-E(G) desde 03/2020                           | 11511,20                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 60.74.784P | Pletina de anclaje poReerior *CombiDuo* *nave* SCC/CMP XS 623 desde 09/2016 | 2688,61                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.74.841S | Elbow Combi-Duo LM1 LM2; B E desde 03/2020                                  | 824,22                                                              |
| 1    | ea    | 60.74.853P   | Cuenca del ojo con vástago roscado M8x20                                    | 353,68                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 60.74.889S | Motor soplador para Ultravent 200-240V Ultravent desde 03/2020              | 13540,10                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 60.74.890S | Motor soplador para Ultravent 100-130V Ultravent desde 03/2020              | 14586,19                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 60.74.940  | Plastrón RATIONAL carro reserva aceite                                      | sustituido por 60.74.940P                                           |
| 1    | ea    | 60.74.940P   | Plastrón RATIONAL carro reserva aceite Desde 04/2009                        | 1686,34                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.74.957P | Manguera de silicona kit adap. CombiDuo UV XS desde 09/2016                 | 505,66                                                              |
| 1    | ea    | 60.75.016P   | Dispositivo que asegura para el tubo de evacuación LMX; A-B desde 03/2020   | 641,64                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 60.75.048P | Panel for UltraVent, door left hinged SCC_WE, CM_P 62/102 desde 03/2018     | 5099,36                                                             |
| 1    | ea    | 60.75.060P   | Tirador para bastidor mde carga múltiple tipo B D desde 03/2020             | 1489,15                                                             |
| 1    | ea    | 60.75.085    | Juego de montaje de desagüe de grasa integrado para modelos 6-1/1 - 10-2/1  | 20695,82                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 60.75.094P | Manguito unión hembra-hembra VA DN40                                        | 2449,00                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.75.100  | Filtro preliminar, UltraVent US                                             | sustituido por 60.75.100P                                           |
| 1    | ea    | 60.75.100P   | Filtro preliminar, UltraVent US desde 09/2011                               | 1274,58                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.75.103P | Colector de grasa HGW 201 LM1 LM2; F desde 03/2020                          | 16853,65                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 60.75.111P | Anclaje superior para deflector térmico LM1 LM2; B-E                        | 2794,34                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.75.146P | Kit adaptador para escape de UltraVent UltraVent LM1 LM2; desde 03/2020     | 10975,98                                                            |
| 1    | ea    | 60.75.147    | Kit de reacondicionamiento para Combi-Duo LM1 LM2; B-E desde 03/2020        | 13910,82                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 60.75.156P | Junta 70mm Ultravent desde 03/2020                                          | 481,31                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 60.75.160P | Colector de condensación 70mm Ultravent desde 03/2020                       | 6125,63                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.75.161P | Colector de condensación 114,3mm UltraVent F desde 03/2020                  | 8381,62                                                             |
| 1    | ea    | 60.75.162P   | Colector de condensación 60.3mm Ultravent hasta 03/2020                     | 7693,38                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.75.170P | Panel lateral UltraVent LM1 LM2; B, D desde 03/2020                         | 4646,21                                                             |
| 1    | ea    | 60.75.171S   | tapa trasera de caja eléctrica UltraVent desde 03/2020                      | 1722,16                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.75.172S | Panel frontal LA UltraVent LM1 LM2; B D desde 03/2020                       | 2940,05                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.75.173S | Panel frontal UltraVent LM1 LM2; B D desde 03/2020                          | 3127,85                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.75.174P | Panel lateral UltraVent LM1 LM2; C, E desde 03/2020                         | 5105,97                                                             |
| 1    | ea    | 60.75.175S   | Tapa frontal de caja eléctrica UltraVent desde 03/2020                      | 3557,34                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.75.176S | Panel frontal LA UltraVent LM1 LM2; C E desde 03/2020                       | 3545,17                                                             |
| 1    | ea    | 60.75.177S   | Panel frontal UltraVent LM1 LM2; C E desde 03/2020                          | 3350,07                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.75.178P | Panel lateral UltraVent LM1 LM2; F desde 03/2020                            | 4903,56                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.75.179S | Pletina de montaje de motor UltraVent desde 03/2020                         | 2910,84                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.75.181S | Panel frontal UltraVent LM1 LM2; F desde 03/2020                            | 3315,99                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.75.182P | Panel lateral UltraVent LM1 LM2; G desde 03/2020                            | 6017,47                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.75.183P | Filtro deflector derecho Ultravent 1/1 desde 03/2020                        | 6635,46                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.75.185S | Panel frontal UltraVent LM1 LM2; G desde 03/2020                            | 3942,33                                                             |
| 1    | ea    | 60.75.194S   | Visera UltraVent LM1 LM2; B D desde 03/2020                                 | 10774,97                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 60.75.195S | Visera UltraVent LM1 LM2; C E desde 03/2020                                 | 11958,09                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 60.75.196S | Visera UltraVent LM1 LM2; F desde 03/2020                                   | 11990,78                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 60.75.197S | Visera UltraVent LM1 LM2; G desde 03/2020                                   | 13962,29                                                            |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                         | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 60.75.198S | Visera Ultravent Plus LM1 LM2; B D desde 03/2020                                    | 12659,89                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 60.75.199S | Visera UltraVent Plus LM1 LM2; C E desde 03/2020                                    | 13638,17                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 60.75.200P | Filtro deflector izquierdo Ultravent 1/1 desde 03/2020                              | 7337,61                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.75.201P | Filtro deflector izquierdo UltraVent 2/1 desde 03/2020                              | 8279,02                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.75.204S | Cubierta IPX5 UltraVent 1/1 desde 03/2020                                           | 10959,64                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 60.75.205S | Cubierta IPX5 UltraVent 1/1 desde 03/2020                                           | 10913,73                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 60.75.209P | Tapa de caja eléctrica Ultravent desde 03/2020                                      | 2854,15                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.75.210P | Juego de filtros HEPA (2 ea) UltraVent Plus desde 03/2020                           | 11733,08                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 60.75.211P | Conjunto de manguera para detección de filtro UltraVentPlus desde 03/2020           | 1196,33                                                             |
| 1     | ea    | 60.75.212P   | Junta de caja eléctrica UltraVent desde 03/2020                                     | 295,60                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 60.75.213P | Pre-filtro de punto de metal UltraVent LM1 LM2; B D desde 03/2020                   | 6034,86                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.75.214P | Pre-filtro de punto de metal UltraVent LM1 LM2; C E desde 03/2020                   | 7459,33                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.75.215S | Closure Combi-Duo 70mm UltraVent desde 03/2020                                      | 3085,77                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.75.216S | Deflector térmico UltraVent LM1 LM2; B D desde 03/2020                              | 4132,21                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.75.218S | Deflector térmico UltraVent LM1 LM2; C E desde 03/2020                              | 5128,57                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.75.219S | Deflector térmico UltraVent LM1 LM2; F desde 03/2020                                | 4979,73                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.75.220S | Deflector térmico UltraVent LM1 LM2; G desde 03/2020                                | 5961,13                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.75.267S | Cierre conector UltraVent XS Plus desde 09/2016                                     | 1250,58                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.75.365P | Rueda, ø100mm sin freno desde 03/2020                                               | 1957,25                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.75.366P | Rueda, ø100mm con freno desde 03/2020                                               | 2313,37                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.75.368P | Fuente de alimentación para VarioSmoker *US* desde 03/2020                          | 14988,91                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 60.75.372P | Fuente de alimentación para VarioSmoker *EU* desde 03/2020                          | 14953,44                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 60.75.374P | Fuente de alimentación para VarioSmoker *UK* desde 03/2020                          | 16596,65                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 60.75.376P | Fuente de alimentación para VarioSmoker *AU, NZ* desde 03/2020                      | 17999,91                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 60.75.378P | Fuente de alimentación para VarioSmoker *CH* desde 03/2020                          | 19927,25                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 60.75.386P | Fuente de alimentación para VarioSmoker *BRA* desde 03/2020                         | 18242,30                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 60.75.409P | Escudo térmico CombiDuo 61-102 desde 09/2016                                        | 3429,02                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.75.414P | Venting pipe for Combi-Duo LM1 LM2; B-E(G) desde 03/2020                            | 7033,31                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.75.423P | Colector de grasa HGW 202 LM1 LM2; G desde 03/2020                                  | 19760,32                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 60.75.425P | Estante retractable LMX; A-B desde 03/2020                                          | 13209,71                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 60.75.429S | Adaptador de plástico para el pie para una bastidor inferior LMX; A-B desde 03/2020 | 1374,74                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.75.468P | Tapón de desagüe con la cadena para la carretilla LM1 LM2; F-G desde 03/2020        | 879,86                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 60.75.490P | Flue riser LM1 LM2; B-E(G) desde 03/2020                                            | 4044,22                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.75.535P | Venting pipe for Combi-Duo LM1 LM2; B-E(G) desde 03/2020                            | 9298,34                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.75.542P | Tapa de sumidero LM1 LM2; B-E(G) desde 03/2020                                      | 5875,23                                                             |
| 1     | ea    | 60.75.807P   | Soporte de espuma LMX1 LM2; B                                                       | sustituido por<br>87.01.834S                                        |
| 1     | ea    | 60.75.809P   | Soporte de espuma LMX1; A                                                           | sustituido por<br>87.01.835S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 60.75.825P | Anclaje superior para deflector térmico LM1 LM2; F-G                                | 2635,75                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.75.833P | Anclaje inferior para deflector térmico LM1 LM2; F-G                                | 2835,03                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.75.849P | Asa para carro de transporte CombiDuo C E desde 03/2020                             | 2436,48                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.75.864S | Panel frontal Combi-Duo LM1 LM2; B(E) D(E) desde 03/2020                            | 6189,97                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.75.867S | Panel frontal Combi-Duo LM1 LM2; C(E) E(E) desde 03/2020                            | 6454,27                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.75.920P | Revestimiento de soporte de pared LMX; D desde 03/2020                              | 13035,48                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 60.75.926P | Soporte de pared derecho LMX; C-D desde 03/2020                                     | 10498,15                                                            |



| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                              | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 60.75.931P | Gancho de soporte de pared LMX; C-D desde 03/2020                        | 7142,16                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.75.939P | Soporte de bloqueo LMX; C-D desde 03/2020                                | 4992,59                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.75.944P | Soporte de pared izquierdo LMX; C-D desde 03/2020                        | 10388,95                                                            |
| 1    | ea    | 60.75.984P   | La junta de revestimiento del soporte de la pared LMX; C-D desde 03/2020 | 3432,84                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.75.989P | Revestimiento de soporte de pared LMX; C desde 03/2020                   | 10952,68                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 60.76.098P | Apoyo para el revestimiento de la subestructura LMX; C-D desde 03/2020   | 3456,14                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.76.099P | Placa de revestimiento de la subestructura LMX; D desde 03/2020          | 7615,83                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.76.100P | Placa de revestimiento de la subestructura LMX; C desde 03/2020          | 6741,18                                                             |
| 1    | ea    | 60.76.108P   | Barra de protección HeavyDuty LM1 LM2 B-G desde 03/2020                  | 2075,15                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.76.115S | Kit de montaje para VarioSmoker desde 03/2020                            | 4880,96                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.76.291P | Rueda para el kit de nivelación desde 03/2020                            | 1952,38                                                             |
| 1    | ea    | 60.76.328P   | Tapa del panel de control LMX; A-D desde 03/2020                         | 8205,99                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.76.349P | Codo CombiDuo 60,3 UltraVent desde 09/2011                               | 2769,30                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.76.409P | Tapa del drenaje interno de grasa desde 03/2020                          | 4995,72                                                             |
| 4    | ea    | ✓ 60.76.429P | Disco de ajuste para carro de transporte desde 03/2020                   | 357,51                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 60.76.442P | Adapter Flue riser LM1 LM2; B(G) desde 03/2020                           | 1906,83                                                             |
| 1    | ea    | 60.76.447S   | Terminal conector UltraVent desde 03/2020                                | 285,87                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 60.76.448S | Anti-parasitario UltraVent desde 03/2020                                 | 1540,97                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.76.449P | Condensador UltraVent 100-120V desde 03/2020                             | 598,51                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 60.76.456P | Filtro deflector derecho UltraVent 2/1 desde 03/2020                     | 5971,92                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.76.459P | Alivio de tensión UltraVent desde 03/2020                                | 1483,59                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.76.467S | Placa de aire de escape Campana extractora 1/1 desde 03/2020             | 8365,62                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.76.475P | Panel control bloqueable RATIONAL LMX1 LMX2; A desde 03/2020             | 38913,43                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 60.76.527S | Cartucho de filtro completo UltraVent Plus LM1 LM2; B D desde 03/2020    | 29230,81                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 60.76.534S | Cubierta IPX5 UltraVent 2/1 desde 03/2020                                | 11285,85                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 60.76.540S | Arbusto para carro de transporte Carrito transportador desde 03/2020     | 743,88                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 60.76.571S | Cartucho de filtro completo UltraVent Plus LM1 LM2; C E desde 03/2020    | 33412,40                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 60.76.574P | Pletina espaciador CPU UltraVent desde 03/2020                           | 405,85                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 60.76.629S | Escotilla lateral para una caja de bastidor inferior desde 03/2020       | 1982,64                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.76.691P | Caja que fuma para VarioSmoker 24V desde 03/2020                         | 10108,99                                                            |
| 1    | ea    | 60.76.697P   | Panel frontal *nave* Combi-Duo LM1 LM2; C E desde 03/2020                | 9549,08                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.76.712P | Riel del cajón LMX; A-B desde 03/2020                                    | 2625,67                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.76.798P | embudo desde 03/2020                                                     | 1342,05                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.76.804P | Kit de nivelación LM1 LM2; B-E desde 03/2020                             | 580,78                                                              |
| 1    | ea    | 60.76.865S   | Visera 450mm UltraVent LM1 LM2; B D desde 03/2020                        | 15728,96                                                            |
| 1    | ea    | 60.76.866S   | Visera 450mm UltraVent LM1 LM2; C E desde 03/2020                        | 24462,18                                                            |
| 1    | ea    | 60.76.867S   | Visera 450mm UltraVent Plus LM1 LM2; B D desde 03/2020                   | 20862,75                                                            |
| 1    | ea    | 60.76.868S   | Visera 450mm UltraVent Plus LM1 LM2; C E desde 03/2020                   | 26766,85                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 60.76.869P | Colector de condensación 114,3mm UltraVent G desde 03/2020               | 8635,14                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.76.933P | Placa adaptadora UltraVent desde 03/2020                                 | 4401,04                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.77.045P | Travesaño del kit de base LMX; A-B desde 03/2020                         | 10167,42                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 60.77.049P | Perfil derecho del kit base LMX; B desde 03/2020                         | 4863,57                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.77.050P | Perfil izquierdo del kit base LMX; B desde 03/2020                       | 5008,59                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.77.053P | Perfil derecho del kit base LMX; A desde 03/2020                         | 4485,54                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 60.77.054P | Perfil izquierdo del kit base LMX; A desde 03/2020                       | 4485,54                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado



| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                   | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 60.77.065P | Placa de fondo de la subestructura de altura ajustable LMX; C-D desde 02/2022                 | 4004,58                                                             |
| 1     | ea    | 60.77.230P   | Placa de fondo de la subestructura para kit zócalo LMX; C-D desde 03/2020                     | 6474,44                                                             |
| 1     | ea    | 60.77.281S   | Visera 450mm UltraVent LM1 LM2; F desde 03/2020                                               | 28665,68                                                            |
| 1     | ea    | 60.77.282S   | Visera 450mm UltraVent LM1 LM2; G desde 03/2020                                               | 30051,54                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 60.77.383P | Persiana de la caja de control LMX; C-D                                                       | 1567,05                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.77.486P | Asa para carro de transporte CombiDuo B D desde 03/2020                                       | 2157,57                                                             |
| 1     | ea    | 60.77.518P   | Rejilla de ventilación para carcasa de soporte mural LMX; C-D desde 03/2020                   | 3261,39                                                             |
| 1     | ea    | 60.77.745P   | Panel embellecedor del soporte mural LMX; D desde 03/2020                                     | 4020,23                                                             |
| 1     | ea    | 60.77.752P   | Panel embellecedor del soporte mural LMX; C desde 03/2020                                     | 3708,28                                                             |
| 1     | ea    | 60.77.836P   | Soporte de pared guía de vapor LMX; C-D desde 03/2020                                         | 2603,41                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.77.995P | Pie ajustable para kit zócalo LMX; C-D desde 03/2020                                          | 1769,80                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 60.78.452P | Fuente de alimentación para VarioSmoker *Tipo B* desde 03/2020                                | 14988,91                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 60.99.218  | plantilla de taladro para el sistema de parques, núcleo 3x2 sonda SCC_ WE, CM_P               | sustituido por 60.99.218P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 60.99.218P | plantilla de taladro para el sistema de parques, núcleo 3x2 sonda SCC_ WE, CM_P desde 05/2014 | 431,93                                                              |
| 1     | ea    | 60.99.244P   | Junta de tornillo de drenaje Carro reserva aceite desde 12/2016                               | 271,96                                                              |
| 1     | ea    | 6004.0101    | Tubo extensión para pistola detergente                                                        | sustituido por 6004.0101P                                           |
| 1     | ea    | 6004.0101P   | Tubo extensión para pistola detergente (hasta 09/2001)                                        | 453,66                                                              |
| 1     | ea    | 6004.0102    | Gasket spray bottle                                                                           | 65,23                                                               |
| 1     | ea    | 6004.0103    | Tubo extensión para pistola detergente (desde 09/2001 hasta 01/2016)                          | sustituido por 6004.0103P                                           |
| 1     | ea    | 6004.0103P   | Tubo extensión para pistola detergente (desde 09/2001 hasta 01/2016)                          | 339,61                                                              |
| 1     | ea    | 6004.0202    | Llave lente lámpara Classic                                                                   | 96,37**                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 6013.1146  | Contenedores, 1/1 GN, 150 mm profundidad, acero inoxidable                                    | sustituido por 6013.1146P                                           |
| 1     | ea    | 6021.1103    | Handle CPC/CM/CD 202 for plate rack                                                           | 3072,52                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 6021.1309  | Tirador para bastidor mde carga múltiple tipo 20-1/1                                          | sustituido por 6021.1309P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 6021.1309P | Tirador para bastidor mde carga múltiple tipo 20-1/1 desde 06/1997                            | 4856,02                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 6021.1501  | Panel soporte rueda para mesa movil Línea CPC, desde 06/1997                                  | 855,98                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 6021.1503  | Soporte pared para cleanjet Línea CPC,                                                        | sustituido por 6021.1503P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 6021.1503P | Soporte pared para cleanjet Línea CPC, desde 10/1999                                          | 967,92                                                              |
| 1     | ea    | 6021.1570    | Cambiador de calor para la UltraVent CPC 61/101                                               | 34313,27                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 6100.1001  | Filtro partículas agua, 0.11 mm                                                               | 6178,71                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 70.00.028  | Motor soplador RG130 Línea SCC, 61-202G 230V                                                  | sustituido por 70.00.028P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 70.00.028P | Motor soplador RG130 Línea SCC, 61-202G 230V desde 04/2004                                    | 8813,55                                                             |
| 1     | ea    | 70.00.029    | Válvula de gas WND 055, completa Línea SCC, 61-202/G *Aire caliente*                          | sustituido por 70.00.029S                                           |
| 1     | ea    | ✓ 70.00.029S | Válvula de gas WND 055, completa Línea SCC, 61-202/G *Aire caliente* desde 04/2004            | 6397,59                                                             |
| 1     | ea    | 70.00.030    | Cámara premezclado gas para RG130 SCC, CM 61-202/G                                            | sustituido por 70.00.030P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 70.00.030P | Cámara premezclado gas para RG130 SCC, CM 61-202/G desde 04/2004                              | 453,14                                                              |

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 70.00.031    | Válvula de gas GB 055 WND (lateralmente) Línea SCC, 61-202/G *Aire caliente*               | sustituido por<br>70.00.031P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 70.00.031P | Válvula de gas GB 055 WND (lateralmente) Línea SCC, 61-202/G *Aire caliente* desde 04/2004 | 6367,68                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 70.00.033  | Válvula de gas ND 055 completa para RG130 Línea SCC, 61/62/101/G *Vapor* desde 04/2004     | 6298,82                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 70.00.039  | Tobera quemador Línea SCC, 61/G                                                            | sustituido por<br>70.00.039P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 70.00.039P | Tobera quemador Línea SCC, 61/G desde 04/2004                                              | 3775,74                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 70.00.044  | Tobera quemador Línea SCC, 62/G                                                            | sustituido por<br>70.00.044P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 70.00.044P | Tobera quemador Línea SCC, 62/G desde 04/2004                                              | 3804,26                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 70.00.049  | Tobera quemador Línea SCC, 101/G                                                           | sustituido por<br>70.00.049P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 70.00.049P | Tobera quemador Línea SCC, 101/G desde 04/2004                                             | 3795,57                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 70.00.054  | Pipa de la fuente del Aire-Gas * vapor * Línea SCC, 102/G                                  | sustituido por<br>70.00.054P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 70.00.054P | Pipa de la fuente del Aire-Gas * vapor * Línea SCC, 102/G desde 04/2004                    | 4189,24                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 70.00.059  | Tobera quemador Línea SCC, 201/G                                                           | sustituido por<br>70.00.059P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 70.00.059P | Tobera quemador Línea SCC, 201/G desde 04/2004                                             | 3580,30                                                             |
| 1    | ea    | 70.00.067    | Motor soplador RG148 Línea SCC, 102-202G, Vapor 230V                                       | sustituido por<br>70.00.067P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 70.00.067P | Motor soplador RG148 Línea SCC, 102-202G, Vapor 230V desde 04/2004                         | 13869,09                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 70.00.068  | Válvula de gas ND 055 completa para RG148 Línea SCC, 102-202/G *Vapor* desde 04/2004       | 5881,84                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 70.00.069  | Separador para Motor soplador Línea SCC 61/62/101/G                                        | sustituido por<br>70.00.069P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 70.00.069P | Separador para Motor soplador Línea SCC 61/62/101/G desde 04/2004                          | 814,48                                                              |
| 1    | ea    | 70.00.087    | Manguera metálica ondulado 180mm Línea SCC 61/G                                            | sustituido por<br>70.00.132P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 70.00.090  | Manguera metálica ondulado 600mm SCC, CM 61/62G                                            | sustituido por<br>70.00.090P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 70.00.090P | Manguera metálica ondulado 600mm SCC, CM 61/62G desde 04/2004                              | 2319,63                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 70.00.093  | Manguera el aire D40x650mm SCC, CM 61/G                                                    | sustituido por<br>70.00.093P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 70.00.093P | Manguera el aire D40x650mm SCC, CM 61/G desde 04/2004                                      | 1364,30                                                             |
| 1    | ea    | 70.00.094    | Manguera el aire D40x200mm Línea SCC 61/G                                                  | sustituido por<br>70.00.094P                                        |
| 1    | ea    | 70.00.094P   | Manguera el aire D40x200mm Línea SCC 61/G desde 04/2004                                    | 514,35                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 70.00.096  | Manguera el aire D50x650mm SCC, CM 62G, SCC_WE, CM_P 102G                                  | sustituido por<br>70.00.096P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 70.00.096P | Manguera el aire D50x650mm SCC, CM 62G, SCC_WE, CM_P 102G desde 04/2004                    | 1569,49                                                             |
| 1    | ea    | 70.00.098    | Manguera el aire D50x350mm Línea SCC 62/G                                                  | sustituido por<br>70.00.098P                                        |
| 1    | ea    | 70.00.098P   | Manguera el aire D50x350mm Línea SCC 62/G desde 04/2004                                    | 948,72                                                              |
| 1    | ea    | 70.00.100    | Manguera metálica ondulado 560mm Línea SCC 62/G                                            | sustituido por<br>70.00.090P                                        |
| 1    | ea    | 70.00.106    | Disco premezclado gas Línea SCC, 61-202/G                                                  | sustituido por<br>70.00.106P                                        |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                    | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 70.00.106P   | Disco premezclado gas Línea SCC, 61-202/G desde 04/2004                        | 261,18                                                              |
| 1     | ea    | 70.00.108    | Disco válvula gas-cámara de premezclado Línea SCC, 61-202/G                    | sustituido por<br>70.00.108P                                        |
| 1     | ea    | 70.00.108P   | Disco válvula gas-cámara de premezclado Línea SCC, 61-202/G desde 04/2004      | 509,14                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 70.00.112  | Tobera quemador Línea SCC, 202/G                                               | sustituido por<br>70.00.112P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 70.00.112P | Tobera quemador Línea SCC, 202/G desde 04/2004                                 | 4315,48                                                             |
| 1     | ea    | 70.00.115    | Manguera el aire D40x800mm Línea SCC 101/G                                     | sustituido por<br>70.00.115P                                        |
| 1     | ea    | 70.00.115P   | Manguera el aire D40x800mm Línea SCC 101/G desde 04/2004                       | 1594,53                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 70.00.117  | Manguera el aire D40x480mm Línea SCC 101/G                                     | sustituido por<br>70.00.117P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 70.00.117P | Manguera el aire D40x480mm Línea SCC 101/G desde 04/2004                       | 1040,88                                                             |
| 1     | ea    | 70.00.119    | Manguera metálica ondulado 680mm Línea SCC 101/G                               | sustituido por<br>70.00.129P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 70.00.122  | Manguera metálica ondulado 390mm SCC, CM 101G                                  | sustituido por<br>70.00.122P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 70.00.122P | Manguera metálica ondulado 390mm SCC, CM 101G desde 04/2004                    | 2216,34                                                             |
| 1     | ea    | 70.00.125    | Manguera el aire D50x880mm SCC, CM, SCC_WE, CM_P 102G                          | sustituido por<br>70.00.125P                                        |
| 1     | ea    | 70.00.125P   | Manguera el aire D50x880mm SCC, CM, SCC_WE, CM_P 102G desde 04/2004            | 2134,96                                                             |
| 1     | ea    | 70.00.127    | Manguera el aire D50x240mm Línea SCC 102/G                                     | sustituido por<br>70.00.147                                         |
| 1     | ea    | ✓ 70.00.129P | Manguera metálica ondulado 710mm Línea SCC 101/102G desde 04/2004              | 4299,83                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 70.00.132  | Manguera metálica ondulado 230mm Línea SCC 61/102G                             | sustituido por<br>70.00.132P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 70.00.132P | Manguera metálica ondulado 230mm Línea SCC 61/102G desde 04/2004               | 1910,30                                                             |
| 1     | ea    | 70.00.135    | Manguera el aire D50x1100mm SCC, CM 201G/202G, SCC_WE, CM_P 202G               | sustituido por<br>70.00.135P                                        |
| 1     | ea    | 70.00.135P   | Manguera el aire D50x1100mm SCC, CM 201G/202G, SCC_WE, CM_P 202G desde 04/2004 | 2821,46                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 70.00.137  | Manguera el aire D40x900mm SCC, CM, SCC_WE, CM_P 201G                          | sustituido por<br>70.00.137P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 70.00.137P | Manguera el aire D40x900mm SCC, CM, SCC_WE, CM_P 201G desde 04/2004            | 1824,06                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 70.00.139  | Manguera metálica ondulado 570mm Línea SCC 201G desde 04/2004                  | 2019,85                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 70.00.142  | Manguera metálica ondulado 1250mm Línea SCC 201G desde 04/2004                 | 2662,53                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 70.00.147  | Manguera el aire D50x1550mm SCC, CM 102G/202G, SCC_WE, CM_P 202G               | sustituido por<br>70.00.147P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 70.00.147P | Manguera el aire D50x1550mm SCC, CM 102G/202G, SCC_WE, CM_P 202G desde 04/2004 | 3620,64                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 70.00.149  | Manguera metálica ondulado 1150mm Línea SCC 202G                               | sustituido por<br>70.00.149P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 70.00.149P | Manguera metálica ondulado 1150mm Línea SCC 202G desde 04/2004                 | 2552,64                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 70.00.152  | Manguera metálica ondulado 590mm Línea SCC 202G desde 04/2004                  | 2049,06                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 70.00.188  | Codo empalme 3/4"-3/4"                                                         | sustituido por<br>70.00.188P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 70.00.188P | Codo empalme 3/4"-3/4" desde 04/2004                                           | 1026,62                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                   | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 70.00.196P | Manguera metálica ondulado 840mm Línea SCC 202G desde 04/2004                 | 7105,65                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 70.00.201  | Manguera metálica ondulado 1050mm SCC, CM 201G                                | sustituido por<br>70.00.201P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 70.00.201P | Manguera metálica ondulado 1050mm SCC, CM 201G desde 04/2004                  | 2444,13                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 70.00.208  | Disco cámara premezclado soplador RG148 Línea SCC, 102-202/G                  | sustituido por<br>70.00.208P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 70.00.208P | Disco cámara premezclado soplador RG148 Línea SCC, 102-202/G desde 04/2004    | 490,36                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 70.00.220  | Válvula de gas GB 055 ND (derecho) Línea SCC 61-202/G *Vapor*                 | sustituido por<br>70.00.220P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 70.00.220P | Válvula de gas GB 055 ND (derecho) Línea SCC 61-202/G *Vapor* desde 04/2004   | 4863,22                                                             |
| 1    | ea    | 70.00.221    | Soporte tubo aire 40mm SCC, CM 61-202G                                        | sustituido por<br>70.00.221P                                        |
| 1    | ea    | 70.00.221P   | Soporte tubo aire 40mm SCC, CM 61-202G desde 04/2004                          | 155,11                                                              |
| 1    | ea    | 70.00.222    | Soporte tubo aire 50mm SCC, CM 102-202G                                       | sustituido por<br>70.00.222P                                        |
| 1    | ea    | 70.00.222P   | Soporte tubo aire 50mm SCC, CM 102-202G desde 04/2004                         | 173,89                                                              |
| 1    | ea    | 70.00.238    | Tapa cpmezclado gas para RG148 Línea SCC, 102-202/G                           | sustituido por<br>70.00.238P                                        |
| 1    | ea    | 70.00.238P   | Tapa cpmezclado gas para RG148 Línea SCC, 102-202/G desde 04/2004             | 124,15                                                              |
| 1    | ea    | 70.00.239    | Cámara premezclado gas para RG148 Línea SCC, 102-202/G                        | sustituido por<br>70.00.239P                                        |
| 1    | ea    | 70.00.239P   | Cámara premezclado gas para RG148 Línea SCC, 102-202/G desde 04/2004          | 242,74                                                              |
| 1    | ea    | 70.00.242    | Junta motor soplador RG148, Gen. Vapor Línea SCC desde 04/2004                | 104,33                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 70.00.246  | Tubo conexión válvula a cámara premezclado Línea SCC, 102/202/G               | sustituido por<br>70.00.246P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 70.00.246P | Tubo conexión válvula a cámara premezclado Línea SCC, 102/202/G desde 04/2004 | 2218,43                                                             |
| 1    | ea    | 70.00.255    | Tapa cámara premezclado gas para RG130 SCC, CM 61-202/G                       | sustituido por<br>70.00.255P                                        |
| 1    | ea    | 70.00.255P   | Tapa cámara premezclado gas para RG130 SCC, CM 61-202/G desde 04/2004         | 370,38                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 70.00.256  | Disco cámara premezclado soplador RG130 Línea SCC, 61-202/G                   | sustituido por<br>70.00.256P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 70.00.256P | Disco cámara premezclado soplador RG130 Línea SCC, 61-202/G desde 04/2004     | 426,71                                                              |
| 1    | ea    | 70.00.260    | Inyector Gas 7mm Línea SCC, SCC 61-202/G desde 04/2004                        | Precio a petición                                                   |
| 5    | ea    | 70.00.261    | Junta tórica 17x1.5 Línea SCC                                                 | sustituido por<br>70.00.261P                                        |
| 5    | ea    | 70.00.261P   | Junta tórica 17x1.5 Línea SCC desde 04/2004                                   | 162,41                                                              |
| 5    | ea    | 70.00.262    | Junta tórica 21.89x2.62 SCC, CM                                               | sustituido por<br>70.00.262P                                        |
| 5    | ea    | 70.00.262P   | Junta tórica 21.89x2.62 SCC, CM desde 04/2004                                 | 106,07                                                              |
| 1    | m     | 70.00.280    | Tubo silicona ø4x1,5                                                          | sustituido por<br>70.00.280P                                        |
| 1    | ea    | 70.00.280P   | Tubo silicona ø4x1,5x214mm                                                    | Precio a petición                                                   |
| 1    | m     | ✓ 70.00.281  | Manguera el aire 50mm Línea SCC 62/102/201/202G desde 04/2004                 | 1182,42                                                             |
| 1    | m     | ✓ 70.00.286  | Manguera el aire 40mm Línea SCC 61/101/201/G                                  | sustituido por<br>70.00.286P                                        |

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                 | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 70.00.286P | Manguera el aire ø40x3mm 30m Línea SCC 61/101/201/G desde 04/2004                           | Precio a petición                                                   |
| 1     | ea    | 70.00.301    | Codo toma aire para Aire Caliente SCC, CM 61/101-201/G                                      | sustituido por 70.00.301P                                           |
| 1     | ea    | 70.00.301P   | Codo toma aire para Aire Caliente SCC, CM 61/101-201/G desde 04/2004                        | 605,12                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 70.00.314  | Presostato de aire quemador Elco Frimax Basic Thermojet                                     | 4530,41                                                             |
| 1     | ea    | 70.00.367    | Cámara premezclado gas para RG148 Línea SCC, 201/G                                          | sustituido por 70.00.239P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 70.00.370  | Motor soplador RG130 Línea SCC 120V                                                         | sustituido por 70.00.370P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 70.00.370P | Motor soplador RG130 Línea SCC 120V desde 04/2004                                           | 9179,40                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 70.00.371  | Motor soplador RG148 Línea SCC 120V                                                         | sustituido por 70.00.371P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 70.00.371P | Motor soplador RG148 Línea SCC 120V desde 04/2004                                           | 14714,52                                                            |
| 1     | ea    | 70.00.372    | Válvula de gas GB 055 WND (lateralmente) Línea SCC *Canada* 120V                            | sustituido por 70.00.374                                            |
| 1     | ea    | ✓ 70.00.374  | Válvula de gas WND 055, completa (lateralmente) Línea SCC, 61-202/G *CA* 120V desde 04/2004 | 8175,04                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 70.00.375  | Válvula de gas ND 055 completa para RG130 Línea SCC, 61/62/101/G *CA* 120V desde 04/2004    | 7128,60                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 70.00.376  | Válvula de gas ND 055 completa para RG148 Línea SCC, 102-202/G *CA* 120V desde 04/2004      | 4321,05                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 70.00.392  | Tubo de escape (Seguro de flujo) Línea SCC, 102/202G desde 10/2004                          | 1392,47                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 70.00.393  | Tubo de escape (Seguro de flujo) Línea SCC, 61/62/101/201/202G desde 10/2004                | 1093,04                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 70.00.396  | Seguro de flujo para aparatos de gas, modelo 61 desde 04/2004                               | 7919,08                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 70.00.397  | Seguro de flujo para aparatos de gas, modelo 101 desde 04/2004                              | 7984,46                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 70.00.398  | Seguro de flujo para aparatos de gas, modelo 62G desde 04/2004                              | 8082,53                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 70.00.399  | Seguro de flujo para aparatos de gas, modelo 102G desde 04/2004                             | 9022,56                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 70.00.400  | Seguro de flujo para aparatos de gas, modelo 201G desde 04/2004                             | 8908,49                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 70.00.401  | Seguro de flujo para aparatos de gas, modelo 202G desde 04/2004                             | 9316,08                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 70.00.409  | Diffuser Gas propane burner Elco Frimax Basic Thermojet                                     | 4888,26                                                             |
| 1     | ea    | 70.00.451    | Soporte para soplador RG118 SCC_WE, CM_P 61G                                                | sustituido por 70.00.870                                            |
| 1     | ea    | 70.00.454    | Manguera el aire D40x600mm SCC_WE, CM_P 61/62/101/G                                         | sustituido por 70.00.454P                                           |
| 1     | ea    | 70.00.454P   | Manguera el aire D40x600mm SCC_WE, CM_P 61/62/101/G desde 09/2011                           | 1263,10                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 70.00.472  | Tobera quemador SCC_WE, CM_P, 202/G                                                         | sustituido por 70.00.472P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 70.00.472P | Tobera quemador SCC_WE, CM_P, 202/G desde 09/2011                                           | 2742,52                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 70.00.477  | Tobera quemador SCC_WE, CM_P, 101/G                                                         | sustituido por 70.00.477P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 70.00.477P | Tobera quemador SCC_WE, CM_P, 101/G desde 09/2011                                           | 2622,54                                                             |
| 1     | ea    | 70.00.495    | Soporte para soplador RG118 SCC_WE, CM_P 61-202G                                            | sustituido por 70.00.871P                                           |
| 1     | ea    | 70.00.497    | Junta para motor soplador SCC_WE, CM_P 61-202G                                              | sustituido por 70.00.497P                                           |
| 1     | ea    | 70.00.497P   | Junta para motor soplador SCC_WE, CM_P 61-202G desde 09/2011                                | 48,69                                                               |
| 1     | ea    | 70.00.513    | Manguera el aire D40x450mm SCC_WE, CM_P 62G desde 09/2011                                   | 590,51                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 70.00.514  | Tobera quemador SCC_WE, CM_P, 201/G                                                         | sustituido por 70.00.514P                                           |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                           | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 70.00.514P | Tobera quemador SCC_WE, CM_P, 201/G desde 09/2011                     | 2600,98                                                             |
| 1    | ea    | 70.00.517    | Manguera el aire D50x1000mm SCC_WE, CM_P 202G                         | sustituido por<br>70.00.517P                                        |
| 1    | ea    | 70.00.517P   | Manguera el aire D50x1000mm SCC_WE, CM_P 202G desde 09/2011           | 2345,71                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 70.00.530  | Manguera metálica ondulado 1250mm SCC_WE, CM_P 202G                   | sustituido por<br>70.00.530P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 70.00.530P | Manguera metálica ondulado 1250mm SCC_WE, CM_P 202G desde 09/2011     | 2411,44                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 70.00.531  | Manguera metálica ondulado 390mm SCC_WE, CM_P 201/202/G               | sustituido por<br>70.00.531P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 70.00.531P | Manguera metálica ondulado 390mm SCC_WE, CM_P 201/202/G desde 09/2011 | 1587,57                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 70.00.552  | Manguera metálica ondulado 770mm SCC_WE, CM_P 62/102/G                | sustituido por<br>70.00.552P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 70.00.552P | Manguera metálica ondulado 770mm SCC_WE, CM_P 62/102/G desde 09/2011  | 1809,10                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 70.00.560  | Tobera quemador SCC_WE, CM_P, 102/G                                   | sustituido por<br>70.00.560P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 70.00.560P | Tobera quemador SCC_WE, CM_P, 102/G desde 09/2011                     | 2527,60                                                             |
| 1    | ea    | 70.00.566    | Motor soplador NRG118 SCC_WE, CM_P 61-202                             | sustituido por<br>70.00.566P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 70.00.566P | Motor soplador NRG118 SCC_WE, CM_P 61-202 desde 09/2011               | 5762,90                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 70.00.567  | Tobera quemador SCC_WE, CM_P, 62/G                                    | sustituido por<br>70.00.567P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 70.00.567P | Tobera quemador SCC_WE, CM_P, 62/G desde 09/2011                      | 2549,51                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 70.00.573  | Tobera quemador SCC_WE, CM_P, 61/G                                    | sustituido por<br>70.00.573P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 70.00.573P | Tobera quemador SCC_WE, CM_P, 61/G desde 09/2011                      | 2694,53                                                             |
| 1    | ea    | 70.00.576    | Válvula de gas SEP *vapor* SCC_WE, CM_P 61/62/101/G 230V              | sustituido por<br>87.01.149                                         |
| 1    | ea    | 70.00.577    | Válvula de gas RH *aire caliente* SCC_WE, CM_P 61/62/101/201/G 230V   | sustituido por<br>87.01.153                                         |
| 1    | ea    | 70.00.578    | Válvula de gas SEP *vapor* SCC_WE, CM_P 61/62/101/G 120V              | sustituido por<br>87.01.151                                         |
| 1    | ea    | 70.00.579    | Válvula de gas RH *aire caliente* SCC_WE, CM_P 61/62/101/201/G 120V   | sustituido por<br>87.01.155                                         |
| 1    | ea    | 70.00.580    | Disco premezclado gas SCC_WE, CM_P 61-202G                            | sustituido por<br>70.00.580P                                        |
| 1    | ea    | 70.00.580P   | Disco premezclado gas SCC_WE, CM_P 61-202G desde 09/2011              | 172,84                                                              |
| 1    | ea    | 70.00.581    | Válvula de gas RH SCC_WE, CM_P 61/62/101/201G 230V                    | sustituido por<br>87.01.153                                         |
| 1    | ea    | 70.00.582    | Válvula de gas SEP SCC_WE, CM_P 61/62/101/G 230V                      | sustituido por<br>87.01.149                                         |
| 1    | ea    | 70.00.583    | Válvula de gas RH SCC_WE, CM_P 120V                                   | sustituido por<br>87.01.155                                         |
| 1    | ea    | 70.00.584    | Válvula de gas SEP SCC_WE, CM_P 120V                                  | sustituido por<br>87.01.151                                         |
| 1    | ea    | 70.00.591    | Válvula de gas WND 055 completa para RG130 Línea SCC, 61-202/G *NL*   | sustituido por<br>70.00.029S                                        |
| 1    | ea    | 70.00.607    | Extensión de tubo ventilación 61-101/G                                | sustituido por<br>70.00.607P                                        |
| 1    | ea    | 70.00.607P   | Extensión de tubo ventilación 61-101/G desde 09/2011                  | 1663,39                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 70.00.611  | Tubo de escape (Seguro de flujo) SCC_WE, CM_P 61-201/G                | sustituido por<br>70.00.611P                                        |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado



| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                          | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 70.00.611P | Tubo de escape (Seguro de flujo) SCC_WE, CM_P 61-201/G desde 09/2011 | 2609,32                                                             |
| 1     | ea    | 70.00.617    | Cámara premezclado gas para RG130 Línea SCC, 62/G desde 04/2004      | 812,39                                                              |
| 1     | ea    | 70.00.623    | Tubo de compensación de conexión 61-202G                             | sustituido por 70.00.623P                                           |
| 1     | ea    | 70.00.623P   | Tubo de compensación de conexión 61-202G desde 09/2011               | 210,75                                                              |
| 1     | ea    | 70.00.624    | Tubo de compensación de conexión 61-202G                             | sustituido por 70.00.624P                                           |
| 1     | ea    | 70.00.624P   | Tubo de compensación de conexión 61-202G desde 09/2011               | 269,87                                                              |
| 1     | ea    | 70.00.625    | Válvula de gas SEP *vapor* SCC_WE, CM_P 102/201/202/G 230V           | sustituido por 87.01.148                                            |
| 1     | ea    | 70.00.626    | Válvula de gas RH *aire caliente* SCC_WE, CM_P 102/202/G 230V        | sustituido por 87.01.152                                            |
| 1     | ea    | 70.00.627    | Válvula de gas SEP *vapor* SCC_WE, CM_P 102/201/202/G 120V           | sustituido por 87.01.150                                            |
| 1     | ea    | 70.00.628    | Válvula de gas RH *aire caliente* SCC_WE, CM_P 102/202/G 120V        | sustituido por 87.01.154                                            |
| 1     | ea    | 70.00.631    | Manguera el aire D40x350mm SCC_WE, CM_P 61G                          | sustituido por 70.00.631P                                           |
| 1     | ea    | 70.00.631P   | Manguera el aire D40x350mm SCC_WE, CM_P 61G desde 09/2011            | 781,44                                                              |
| 1     | ea    | 70.00.632    | Válvula de gas RH SCC_WE, CM_P 102/202/G 230V                        | sustituido por 87.01.152                                            |
| 1     | ea    | 70.00.633    | Válvula de gas SEP SCC_WE, CM_P 102/201/202 230V                     | sustituido por 87.01.148                                            |
| 1     | ea    | 70.00.634    | Válvula de gas RH SCC_WE, CM_P 120V                                  | sustituido por 87.01.154                                            |
| 1     | ea    | 70.00.635    | Válvula de gas SEP SCC_WE, CM_P 120V                                 | sustituido por 87.01.150                                            |
| 1     | ea    | ✓ 70.00.637  | Separador para Motor soplador SCC_WE, CM_P 61-202G                   | sustituido por 70.00.637P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 70.00.637P | Separador para Motor soplador SCC_WE, CM_P 61-202G desde 09/2011     | 635,38                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 70.00.655  | Manguera metálica ondulado 1150mm SCC_WE, CM_P 201G                  | sustituido por 70.00.655P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 70.00.655P | Manguera metálica ondulado 1150mm SCC_WE, CM_P 201G desde 09/2011    | 1906,48                                                             |
| 1     | ea    | 70.00.656    | Tubo de escape d=50mm SCC_WE, CM_P 61/101 G CombiDuo                 | sustituido por 70.00.656P                                           |
| 1     | ea    | 70.00.656P   | Tubo de escape d=50mm SCC_WE, CM_P 61/101 G CombiDuo desde 09/2011   | 2593,32                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 70.00.657  | Tubo de escape d=50mm SCC_WE, CM_P 61/101 G CombiDuo                 | sustituido por 70.00.657P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 70.00.657P | Tubo de escape d=50mm SCC_WE, CM_P 61/101 G CombiDuo desde 09/2011   | 2767,91                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 70.00.659  | Tubo de escape d=38,5mm SCC_WE, CM_P 61 G CombiDuo                   | sustituido por 70.00.659P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 70.00.659P | Tubo de escape d=38,5mm SCC_WE, CM_P 61 G CombiDuo desde 09/2011     | 2500,47                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 70.00.660  | Tubo de escape d=63,5mm SCC_WE, CM_P 62/102 G CombiDuo               | sustituido por 70.00.660P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 70.00.660P | Tubo de escape d=63,5mm SCC_WE, CM_P 62/102 G CombiDuo desde 09/2011 | 3724,97                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 70.00.661  | Tubo de escape d=50mm SCC_WE, CM_P 62/102 G CombiDuo                 | sustituido por 70.00.661P                                           |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado



| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                          | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 70.00.661P | Tubo de escape d=50mm SCC_WE, CM_P 62/102 G CombiDuo desde 09/2011                                   | 2082,80                                                             |
| 1    | ea    | 70.00.662    | Soporte tubo aire 50mm SCC_WE, CM_P 102-202G                                                         | sustituido por<br>70.00.662P                                        |
| 1    | ea    | 70.00.662P   | Soporte tubo aire 50mm SCC_WE, CM_P 102-202G desde 09/2011                                           | 1000,19                                                             |
| 1    | ea    | 70.00.663    | Soporte tubo aire 40mm SCC_WE, CM_P 61-101/201G                                                      | sustituido por<br>70.00.663P                                        |
| 1    | ea    | 70.00.663P   | Soporte tubo aire 40mm SCC_WE, CM_P 61-101/201G desde 09/2011                                        | 165,54                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 70.00.664  | Tubo de escape d=51mm UltraVent                                                                      | sustituido por<br>70.00.664P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 70.00.664P | Tubo de escape d=51mm UltraVent desde 09/2011                                                        | 5019,02                                                             |
| 1    | ea    | 70.00.697    | Tubo de escape d=39mm SCC_WE, CM_P 61G UltraVent                                                     | sustituido por<br>70.00.697P                                        |
| 1    | ea    | 70.00.697P   | Tubo de escape d=39mm SCC_WE, CM_P 61G UltraVent desde 09/2011                                       | 2416,31                                                             |
| 1    | ea    | 70.00.703    | Silenciador del motor soplador del generador de vapor SCC_WE, CM_P 201/202/G                         | sustituido por<br>87.01.342                                         |
| 1    | ea    | ✓ 70.00.704  | Sound absorber blower steam generator SCC_WE, CM_P 201/202/G                                         | sustituido por<br>70.00.704P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 70.00.704P | Sound absorber blower steam generator SCC_WE, CM_P 201/202/G desde 09/2011                           | 1326,40                                                             |
| 1    | ea    | 70.00.728    | Prensaestopas EGO 67.06100.100                                                                       | 339,77                                                              |
| 1    | ea    | 70.00.759    | Seguro de flujo para aparatos de gas 61 modelo 61, UltraVent                                         | sustituido por<br>70.00.759P                                        |
| 1    | ea    | 70.00.759P   | Seguro de flujo para aparatos de gas 61 modelo 61, UltraVent desde 09/2011                           | 10239,06                                                            |
| 1    | ea    | 70.00.793    | Seguro de flujo para aparatos de gas 101 modelo 101, UltraVent                                       | sustituido por<br>70.00.793P                                        |
| 1    | ea    | 70.00.793P   | Seguro de flujo para aparatos de gas 101 modelo 101, UltraVent desde 09/2011                         | 9145,67                                                             |
| 1    | ea    | 70.00.870    | Soporte para soplador RG118 con la junta SCC_WE, CM_P 61G el aire caliente                           | sustituido por<br>70.00.870P                                        |
| 1    | ea    | 70.00.870P   | Soporte para soplador RG118 con la junta SCC_WE, CM_P 61G el aire caliente desde 09/2011             | 320,64                                                              |
| 1    | ea    | 70.00.871    | Soporte para soplador RG118 con la junta SCC_WE, CM_P 62-202G + 61G generador de vapor               | sustituido por<br>70.00.871P                                        |
| 1    | ea    | 70.00.871P   | Soporte para soplador RG118 con la junta SCC_WE, CM_P 62-202G + 61G generador de vapor desde 09/2011 | 319,60                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 70.01.031P | Tobera quemador LM1 LM2; B-C(G) desde 03/2020                                                        | 3844,26                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 70.01.067P | Tobera quemador LM1 LM2; D(G) desde 03/2020                                                          | 3835,56                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 70.01.070P | Tobera quemador LM1 LM2; E(G) desde 03/2020                                                          | 3923,89                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 70.01.074P | Tobera quemador LM1 LM2; F(G) desde 03/2020                                                          | 3988,23                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 70.01.078P | Tobera quemador LM1 LM2; G(G) desde 03/2020                                                          | 4142,64                                                             |
| 1    | ea    | 70.01.148P   | Junta para motor soplador LM1 LM2; B-G(G) desde 03/2020                                              | 82,07                                                               |
| 1    | ea    | 70.01.165P   | Adaptador de manguera de aire recto DN50 LM1 LM2; F-G(G) desde 03/2020                               | 110,24                                                              |
| 1    | ea    | 70.01.166P   | Adaptador de manguera de aire 90° DN50 LM1 LM2; E G(G) desde 03/2020                                 | 139,80                                                              |
| 1    | ea    | 70.01.167P   | Adaptador de manguera de aire recto DN40 LM1 LM2; B-E(G) desde 03/2020                               | 209,71                                                              |
| 1    | ea    | 70.01.168P   | Adaptador de manguera de aire 90° DN40 LM1 LM2; B-D F(G) desde 03/2020                               | 163,45                                                              |

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                            | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 70.01.198P | Kit soplador de gas / válvula de gas, aire caliente LM1 LM2; C E G(G) desde 03/2020    | 8984,30                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 70.01.200P | Kit soplador de gas / válvula de gas, vapor LM1 LM2; E-G(G) desde 03/2020              | 8984,30                                                             |
| 1     | ea    | 70.01.205S   | Módulo de encendido de gas LM1 LM2; B-E(G)                                             | sustituido por 70.01.209S                                           |
| 1     | ea    | ✓ 70.01.209S | Módulo de encendido de gas LM1 LM2; F G(G) desde 03/2020                               | 6812,82                                                             |
| 1     | ea    | 70.01.219P   | Junta de la manguera corrugada LM1 LM2; B-G(G) desde 03/2020                           | 29,91                                                               |
| 1     | ea    | 70.01.246S   | Electrodo encendido, Aire Cal. 200mm LM1 LM2; B C(G)                                   | sustituido por 87.02.005S                                           |
| 1     | ea    | 70.01.247S   | Electrodo encendido, Aire Cal. 350mm LM1 LM2; D F(G)                                   | sustituido por 87.02.006S                                           |
| 1     | ea    | 70.01.248S   | Electrodo encendido, Aire Cal. 960mm LM1 LM2; F(G)                                     | sustituido por 87.02.007S                                           |
| 1     | ea    | ✓ 70.01.249S | Kit de Electrodo de encendido para el generador de vapor LM1 LM2; B C(G) desde 03/2020 | 1657,13                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 70.01.250S | Kit de Electrodo de encendido para el generador de vapor LM1 LM2; D-G(G) desde 03/2020 | 1676,95                                                             |
| 1     | ea    | 70.01.258P   | Junta para electrodo de encendido LM1 LM2; B-G(G) desde 03/2020                        | 35,12                                                               |
| 1     | ea    | 70.01.268P   | Tubo de compensación de conexión LM1 LM2; B-G(G) desde 03/2020                         | 179,10                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 70.01.275S | Equipo de la quemador de vapor LM1 LM2; B(G) desde 03/2020                             | 3938,85                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 70.01.276S | Equipo de la quemador de vapor LM1 LM2; C(G) desde 03/2020                             | 4300,18                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 70.01.277S | Equipo de la quemador de vapor LM1 LM2; D(G) desde 03/2020                             | 4376,69                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 70.01.278S | Equipo de la quemador de vapor LM1 LM2; E(G) desde 03/2020                             | 5012,76                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 70.01.279S | Equipo de la quemador de vapor LM1 LM2; G(G) desde 03/2020                             | 5994,52                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 70.01.326P | Suministro de aire, aire caliente LM1 LM2; B(G) desde 03/2020                          | 3063,86                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 70.01.327P | Suministro de aire, aire caliente LM1 LM2; C(G) desde 03/2020                          | 4140,56                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 70.01.328P | Suministro de aire, aire caliente LM1 LM2; D(G) desde 03/2020                          | 5063,54                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 70.01.329P | Suministro de aire, aire caliente LM1 LM2; E(G) desde 03/2020                          | 3029,78                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 70.01.330P | Suministro de aire, vapor LM1 LM2; F(G) desde 03/2020                                  | 2479,60                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 70.01.331P | Suministro de aire, vapor LM1 LM2; G(G) desde 03/2020                                  | 2231,64                                                             |
| 1     | ea    | 70.01.332P   | Suministro de aire, aire caliente, arriba LM1 LM2; F(G) desde 03/2020                  | 2934,84                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 70.01.333P | Suministro de aire, aire caliente LM1 LM2; F(G) desde 03/2020                          | 2074,10                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 70.01.334P | Suministro de aire, aire caliente, arriba LM1 LM2; G(G) desde 03/2020                  | 1601,48                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 70.01.335P | Suministro de aire, aire caliente LM1 LM2; G(G) desde 03/2020                          | 1673,47                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 70.01.336S | Equipo de la quemador de vapor LM1 LM2; F(G) desde 03/2020                             | 4976,25                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 70.01.369P | Extensión de tubo ventilación LM1 LM2: B-E(G) desde 03/2020                            | 2275,81                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 70.01.372P | Tubo de escape (Seguro de flujo) LM1 LM2: B-E(G) desde 03/2020                         | 2800,60                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 70.01.373P | Tubo de escape (Seguro de flujo) LM1 LM2: B(G), F(G) desde 03/2020                     | 2275,81                                                             |
| 1     | ea    | 70.01.426P   | Kit soplador de gas / válvula de gas, aire caliente LM1 LM2; B D F(G)                  | sustituido por 70.01.673S                                           |
| 1     | ea    | 70.01.427P   | Kit soplador de gas / válvula de gas, vapor LM1 LM2; B-D(G)                            | sustituido por 70.01.674S                                           |
| 1     | ea    | ✓ 70.01.500P | Extensión de tubo ventilación LM1 LM2: F-G(G) desde 03/2020                            | 3024,21                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 70.01.504P | Tubo de escape (Seguro de flujo) LM1 LM2: E(G), G(G) desde 03/2020                     | 3299,99                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 70.01.530S | Módulo de encendido de gas SCC_WE, CM_P 61-202 desde 09/2011                           | 7149,81                                                             |
| 1     | ea    | 70.01.572S   | Electrodo encendido, Aire Cal. 350mm LM1 LM2; E G(G)                                   | sustituido por 87.02.008S                                           |
| 1     | ea    | 70.01.573S   | Electrodo encendido, Aire Cal. 960mm LM1 LM2; G(G)                                     | sustituido por 87.02.009S                                           |
| 1     | ea    | 70.01.574P   | Electrodo de tierra, Aire Cal. 102/202/G, LM1 LM2; D E G(G)                            | sustituido por 87.02.010S                                           |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                            | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 70.01.593P | Tubo de escape (Seguro de flujo) LM1 LM2: F-G(G) desde 03/2020                         | 3407,80                                                             |
| 1    | ea    | 70.01.604S   | Holder for ignition box for service 202 G desde 09/2011                                | 302,91                                                              |
| 1    | ea    | 70.01.605P   | Tubo alimentación de gas LM1 LM2; B(G)                                                 | sustituido por<br>70.01.605S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 70.01.605S | Tubo alimentación de gas LM1 LM2; B(G) desde 03/2020                                   | 4034,14                                                             |
| 1    | ea    | 70.01.606P   | Tubo alimentación de gas LM1 LM2; C(G)                                                 | sustituido por<br>70.01.606S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 70.01.606S | Tubo alimentación de gas LM1 LM2; C(G) desde 03/2020                                   | 4120,04                                                             |
| 1    | ea    | 70.01.607P   | Tubo alimentación de gas LM1 LM2; D(G)                                                 | sustituido por<br>70.01.607S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 70.01.607S | Tubo alimentación de gas LM1 LM2; D(G) desde 03/2020                                   | 4401,73                                                             |
| 1    | ea    | 70.01.608P   | Tubo alimentación de gas LM1 LM2; E(G)                                                 | sustituido por<br>70.01.608S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 70.01.608S | Tubo alimentación de gas LM1 LM2; E(G) desde 03/2020                                   | 4429,21                                                             |
| 1    | ea    | 70.01.609P   | Tubo alimentación de gas LM1 LM2; F(G)                                                 | sustituido por<br>70.01.609S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 70.01.609S | Tubo alimentación de gas LM1 LM2; F(G) desde 03/2020                                   | 6215,01                                                             |
| 1    | ea    | 70.01.610P   | Tubo alimentación de gas LM1 LM2; G(G)                                                 | sustituido por<br>70.01.610S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 70.01.610S | Tubo alimentación de gas LM1 LM2; G(G) desde 03/2020                                   | 6292,21                                                             |
| 1    | ea    | 70.01.622P   | Junta de la manguera corrugada LM1 LM2; B-G(G) desde 03/2020                           | 29,91                                                               |
| 1    | ea    | 70.01.652P   | Disco perforado para quemador de vapor B(G) desde 03/2020                              | 77,90                                                               |
| 1    | ea    | 70.01.653P   | Disco perforado para quemador de vapor D(G) desde 03/2020                              | 82,07                                                               |
| 1    | ea    | 70.01.673S   | Kit soplador de gas / válvula de gas, aire caliente LM1 LM2; B D F(G) desde 03/2020    | 9132,45                                                             |
| 1    | ea    | 70.01.674S   | Kit soplador de gas / válvula de gas, vapor LM1 LM2; B-D(G) desde 03/2020              | 8984,30                                                             |
| 1    | ea    | 72.00.003    | Quemador de vapor Línea SCC 61G                                                        | sustituido por<br>87.00.450                                         |
| 1    | ea    | 72.00.008    | Quemador de vapor Línea SCC 62G                                                        | sustituido por<br>87.00.451                                         |
| 1    | ea    | 72.00.009    | Quemador de vapor Línea SCC 101G                                                       | sustituido por<br>87.00.452                                         |
| 1    | ea    | 72.00.010    | Quemador de vapor Línea SCC 102/201G                                                   | sustituido por<br>87.00.453                                         |
| 1    | ea    | 72.00.011    | Quemador de vapor Línea SCC 202G                                                       | sustituido por<br>87.00.454                                         |
| 1    | ea    | 72.00.020    | Junta de soporte de quemador Línea SCC 61-202G                                         | sustituido por<br>72.00.020P                                        |
| 1    | ea    | 72.00.020P   | Junta de soporte de quemador Línea SCC 61-202G desde 04/2004                           | 283,78                                                              |
| 1    | ea    | 72.00.048    | Aislamiento de quemador de vapor Línea SCC 61-202G                                     | sustituido por<br>72.00.048P                                        |
| 1    | ea    | 72.00.048P   | Aislamiento de quemador de vapor Línea SCC 61-202G desde 04/2004                       | 242,40                                                              |
| 1    | ea    | 72.00.067    | Junta de soporte de quemador SCC_WE, CM_P, 61-202/G                                    | sustituido por<br>72.00.067P                                        |
| 1    | ea    | 72.00.067P   | Junta de soporte de quemador SCC_WE, CM_P, 61-202/G desde 09/2011                      | 434,37                                                              |
| 1    | ea    | 72.00.076    | Quemador de vapor SCC_WE, CM_P, 101/G                                                  | sustituido por<br>87.01.024                                         |
| 2    | ea    | 72.00.077    | Aislamiento de quemador de vapor SCC_WE, CM_P, 61-202/G                                | sustituido por<br>72.00.077P                                        |
| 2    | ea    | 72.00.077P   | Aislamiento de quemador de vapor SCC_WE, CM_P, 61-202/G, LM1 LM2; B-G(G) desde 09/2011 | 235,44                                                              |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                         | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 72.00.078    | Quemador de vapor SCC_WE, CM_P, 61/G                                | sustituido por<br>87.01.023                                         |
| 1     | ea    | 72.00.082    | Quemador de vapor SCC_WE, CM_P, 62/G                                | sustituido por<br>87.01.025                                         |
| 1     | ea    | 72.00.085    | Quemador de vapor SCC_WE, CM_P, 102/G                               | sustituido por<br>87.01.026                                         |
| 1     | ea    | 72.00.088    | Quemador de vapor SCC_WE, CM_P, 202/G                               | sustituido por<br>87.01.028                                         |
| 1     | ea    | 72.00.104    | Quemador de vapor SCC_WE, CM_P, 201/G                               | sustituido por<br>87.01.027                                         |
| 1     | ea    | 72.00.408P   | Junta de soporte de quemador LM1 LM2; B-G(G) desde 03/2020          | 409,67                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 72.00.490P | Abrazadera en V 70mm derecha LM1 LM2; G desde 03/2020               | 820,74                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 72.00.491P | Abrazadera en V 50mm izquierda LM1 LM2; B D(E)                      | sustituido por<br>72.00.492P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 72.00.492P | Abrazadera en V 50mm derecha LM1 LM2; B - F desde 03/2020           | 483,75                                                              |
| 1     | ea    | 72.00.504P   | Soporte termostato generador vapor LM1 LM2; B C(G) desde 03/2020    | 226,40                                                              |
| 1     | ea    | 72.00.505P   | Soporte termostato generador vapor LM1 LM2; D-G(G) desde 03/2020    | 228,49                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 74.00.034  | Electrodo encendido, Aire Cal. SCC_WE, CM_P 61-202G                 | sustituido por<br>74.00.034S                                        |
| 1     | ea    | 74.00.034P   | Electrodo encendido, Aire Cal. SCC_WE, CM_P 61-202G                 | sustituido por<br>74.00.034S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 74.00.034S | Electrodo encendido, Aire Cal. SCC_WE, CM_P 61-202G desde 09/2011   | 774,83                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 74.00.134  | Intercambiador aire caliente Línea SCC 61/G                         | sustituido por<br>74.00.134P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 74.00.134P | Intercambiador aire caliente Línea SCC 61/G desde 04/2004           | 18402,28                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 74.00.142  | Intercambiador aire caliente Línea SCC 62/G                         | sustituido por<br>74.00.142P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 74.00.142P | Intercambiador aire caliente Línea SCC 62/G desde 04/2004           | 19942,90                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 74.00.148  | Intercambiador aire caliente Línea SCC 101/G                        | sustituido por<br>74.00.148P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 74.00.148P | Intercambiador aire caliente Línea SCC 101/G desde 04/2004          | 20382,48                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 74.00.155  | Intercambiador aire caliente Línea SCC 102/G                        | sustituido por<br>74.00.155P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 74.00.155P | Intercambiador aire caliente Línea SCC 102/G desde 04/2004          | 28280,70                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 74.00.170  | Intercambiador aire caliente inferior Línea SCC 201/G               | sustituido por<br>74.00.170P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 74.00.170P | Intercambiador aire caliente inferior Línea SCC 201/G desde 04/2004 | 23722,47                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 74.00.175  | Intercambiador aire caliente superior Línea SCC 201/G               | sustituido por<br>74.00.175P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 74.00.175P | Intercambiador aire caliente superior Línea SCC 201/G desde 04/2004 | 20339,71                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 74.00.180  | Intercambiador aire caliente inferior Línea SCC 202/G               | sustituido por<br>74.00.180P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 74.00.180P | Intercambiador aire caliente inferior Línea SCC 202/G desde 04/2004 | 37641,64                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 74.00.183  | Intercambiador aire caliente superior Línea SCC 202/G               | sustituido por<br>74.00.183P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 74.00.183P | Intercambiador aire caliente superior Línea SCC 202/G desde 04/2004 | 30134,31                                                            |
| 1     | ea    | 74.00.221    | Módulo de encendido de gas Línea SCC 61-202G                        | sustituido por<br>87.00.771S                                        |
| 1     | ea    | 74.00.222    | Quemador aire caliente Línea SCC 101/201G                           | sustituido por<br>87.00.054                                         |

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                            | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 74.00.230    | Electrodo encendido N°1, Aire Cal. Línea SCC 61-202G                                   | sustituido por<br>74.00.230P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 74.00.230P | Electrodo encendido N°1, Aire Cal. Línea SCC 61-202G desde<br>04/2004                  | 1152,16                                                             |
| 1    | ea    | 74.00.234    | Junta intercambiador calor, superior Línea SCC 61-202G                                 | sustituido por<br>74.00.234P                                        |
| 1    | ea    | 74.00.234P   | Junta intercambiador calor, superior Línea SCC 61-202G desde<br>04/2004                | 398,89                                                              |
| 1    | ea    | 74.00.235    | Electrodo encendido N°2 Aire Cal. Línea SCC 61-202G                                    | sustituido por<br>74.00.235S                                        |
| 1    | ea    | 74.00.235S   | Electrodo encendido N°2 Aire Cal. Línea SCC 61-202G desde<br>04/2004                   | 414,89                                                              |
| 1    | ea    | 74.00.243    | Quemador aire caliente Línea SCC 102/202G                                              | sustituido por<br>87.00.055                                         |
| 1    | ea    | 74.00.247    | Quemador aire caliente Línea SCC 62G                                                   | sustituido por<br>87.00.056                                         |
| 1    | ea    | 74.00.276    | Quemador aire caliente Línea SCC 61G                                                   | sustituido por<br>87.00.057                                         |
| 1    | ea    | 74.00.290    | Junta electrodo aire caliente SCC, CM                                                  | sustituido por<br>74.00.290P                                        |
| 1    | ea    | 74.00.290P   | Junta electrodo aire caliente SCC, CM, LM1 LM2; (G) desde 04/2004                      | 16,00                                                               |
| 1    | ea    | 74.00.296    | Junta intercambiador calor, inferior SCC, CM 61-202G                                   | sustituido por<br>74.00.296P                                        |
| 1    | ea    | 74.00.296P   | Junta intercambiador calor, inferior SCC, CM 61-202G, LM1 LM2;<br>B-G(G) desde 04/2004 | 151,63                                                              |
| 1    | ea    | 74.00.301    | Junta para motor soplador Línea SCC 61-202G                                            | sustituido por<br>74.00.301P                                        |
| 1    | ea    | 74.00.301P   | Junta para motor soplador Línea SCC 61-202G desde 04/2004                              | 111,29                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 74.00.308  | Tubo alimentación de gas 2x3/4" SCC, CM 61-102G                                        | sustituido por<br>74.00.308P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 74.00.308P | Tubo alimentación de gas 2x3/4" SCC, CM 61-102G desde 04/2004                          | 1732,59                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 74.00.309  | Tubo alimentación de gas 3x3/4" Línea SCC 201/202G                                     | sustituido por<br>74.00.309P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 74.00.309P | Tubo alimentación de gas 3x3/4" Línea SCC 201/202G desde<br>04/2004                    | 2066,10                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 74.00.310  | Soporte para soplador RG130 Línea SCC, 61-202/G                                        | sustituido por<br>74.00.310P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 74.00.310P | Soporte para soplador RG130 Línea SCC, 61-202/G desde 04/2004                          | 687,19                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 74.00.313  | Brida intercambiador calor Línea SCC 61-202G                                           | sustituido por<br>74.00.313P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 74.00.313P | Brida intercambiador calor Línea SCC 61-202G desde 04/2004                             | 657,63                                                              |
| 1    | ea    | 74.00.317    | Junta intercambiador calor, superior Línea SCC 201G                                    | sustituido por<br>74.00.317P                                        |
| 1    | ea    | 74.00.317P   | Junta intercambiador calor, superior Línea SCC 201G desde 04/2004                      | 207,27                                                              |
| 1    | ea    | 74.00.318    | Junta intercambiador calor, superior Línea SCC 202G                                    | sustituido por<br>74.00.318P                                        |
| 1    | ea    | 74.00.318P   | Junta intercambiador calor, superior Línea SCC 202G desde 04/2004                      | 82,42                                                               |
| 1    | ea    | 74.00.340    | Quemador aire caliente Línea SCC, 61/G                                                 | sustituido por<br>87.00.057                                         |
| 1    | ea    | 74.00.342    | Quemador aire caliente Línea SCC, 62/G                                                 | sustituido por<br>87.00.056                                         |
| 1    | ea    | 74.00.343    | Quemador aire caliente Línea SCC, 102/202/G                                            | sustituido por<br>87.00.055                                         |
| 1    | ea    | 74.00.345    | Quemador aire caliente Línea SCC, 101/201/G                                            | sustituido por<br>87.00.054                                         |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                  | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 74.00.373  | Press packs D3,8mm thermocouple Frimax Basic Thermojet                       | sustituido por<br>74.00.373P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 74.00.373P | Press packs D3,8mm thermocouple Frimax Basic Thermojet                       | 2049,76                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 74.00.461  | Turbine foyer gaz TJ 200G Frimax Basic gaz                                   | 18751,79                                                            |
| 1     | ea    | 74.00.462    | Burlete de la camara de calentamiento TJ200G desde n°47                      | sustituido por<br>74.00.462P                                        |
| 1     | ea    | 74.00.462P   | Burlete de la camara de calentamiento TJ200G desde n°47                      | 18015,56                                                            |
| 1     | ea    | 74.00.509    | Burlete de la camara de calentamiento TJ110E                                 | sustituido por<br>46.00.028                                         |
| 1     | ea    | 74.00.511    | Burlete de la camara de calentamiento Basic 200G / TJ 200G                   | sustituido por<br>74.00.507P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 74.00.519  | Brûleur radiant ACD Basic 110G                                               | sustituido por<br>74.00.519P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 74.00.519P | Brûleur radiant ACD Basic 110G                                               | Precio a petición                                                   |
| 1     | ea    | 74.00.527    | Módulo de encendido de gas Canada Línea SCC 61-202G 120V                     | sustituido por<br>87.00.578                                         |
| 1     | ea    | 74.00.631    | Quemador aire caliente SCC_WE, CM_P 101G                                     | sustituido por<br>87.01.082                                         |
| 1     | ea    | ✓ 74.00.724  | Intercambiador aire caliente SCC_WE, CM_P 62G                                | sustituido por<br>74.00.724P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 74.00.724P | Intercambiador aire caliente SCC_WE, CM_P 62G desde 09/2011                  | 20718,08                                                            |
| 1     | ea    | 74.00.738    | Intercambiador aire caliente SCC_WE, CM_P 102G                               | sustituido por<br>87.01.732S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 74.00.745  | Intercambiador aire caliente SCC_WE, CM_P 101G                               | sustituido por<br>74.00.745P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 74.00.745P | Intercambiador aire caliente SCC_WE, CM_P 101G desde 09/2011                 | 20407,52                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 74.00.758  | Intercambiador aire caliente SCC_WE, CM_P 61G                                | sustituido por<br>74.00.758P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 74.00.758P | Intercambiador aire caliente SCC_WE, CM_P 61G desde 09/2011                  | 14207,82                                                            |
| 1     | ea    | 74.00.789    | Quemador aire caliente SCC_WE, CM_P 201G                                     | sustituido por<br>87.01.081                                         |
| 1     | ea    | 74.00.791    | Quemador aire caliente SCC_WE, CM_P 62G                                      | sustituido por<br>87.01.080                                         |
| 1     | ea    | ✓ 74.00.794  | Intercambiador aire caliente inferior SCC_WE, CM_P 201G                      | sustituido por<br>74.00.794P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 74.00.794P | Intercambiador aire caliente inferior SCC_WE, CM_P 201G desde 09/2011        | 22394,33                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 74.00.798  | Intercambiador aire caliente superior SCC_WE, CM_P 201G                      | sustituido por<br>74.00.798P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 74.00.798P | Intercambiador aire caliente superior SCC_WE, CM_P 201G desde 09/2011        | 20442,30                                                            |
| 1     | ea    | 74.00.813    | Brida intercambiador calor SCC_WE, CM_P 61/101/201/G                         | sustituido por<br>74.00.813P                                        |
| 1     | ea    | 74.00.813P   | Brida intercambiador calor SCC_WE, CM_P 61/101/201/G desde 09/2011           | 229,88                                                              |
| 1     | ea    | 74.00.814    | Junta intercambiador calor, superior SCC_WE, CM_P 61/101/201/G               | sustituido por<br>74.00.814P                                        |
| 1     | ea    | 74.00.814P   | Junta intercambiador calor, superior SCC_WE, CM_P 61/101/201/G desde 09/2011 | 95,29                                                               |
| 1     | ea    | 74.00.821    | Quemador aire caliente SCC_WE, CM_P 61G                                      | sustituido por<br>87.01.079                                         |
| 1     | ea    | 74.00.830    | Quemador aire caliente SCC_WE, CM_P 102/202/G                                | sustituido por<br>87.01.224                                         |
| 1     | ea    | 74.00.868    | Brida intercambiador calor SCC_WE, CM_P 62/102/202/G                         | sustituido por<br>74.00.868P                                        |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado



| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                          | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 74.00.868P   | Brida intercambiador calor SCC_WE, CM_P 62/102/202/G desde 09/2011                   | 319,60                                                              |
| 1    | ea    | 74.00.869    | Junta intercambiador calor, superior SCC_WE, CM_P 62/102/202/G                       | sustituido por 74.00.869P                                           |
| 1    | ea    | 74.00.869P   | Junta intercambiador calor, superior SCC_WE, CM_P 62/102/202/G desde 09/2011         | 172,84                                                              |
| 1    | ea    | 74.00.873    | Electrodo de tierra, Aire Cal. SCC_WE, CM_P 61-101/201G                              | sustituido por 74.00.873P                                           |
| 1    | ea    | 74.00.873P   | Electrodo de tierra, Aire Cal. SCC_WE, CM_P 61-101/201G desde 09/2011                | 358,90                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 74.00.881  | Tubo alimentación de gas 3x3/4" SCC_WE, CM_P 201/202/G                               | sustituido por 74.00.881P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 74.00.881P | Tubo alimentación de gas 3x3/4" SCC_WE, CM_P 201/202/G desde 09/2011                 | 2336,32                                                             |
| 1    | ea    | 74.00.883    | Módulo de encendido de gas SCC_WE, CM_P 61-202                                       | sustituido por 70.01.530S                                           |
| 1    | ea    | 74.00.883S   | Módulo de encendido de gas SCC_WE, CM_P 61-202                                       | sustituido por 70.01.530S                                           |
| 1    | ea    | ✓ 74.00.884  | Módulo de encendido de gas SCC_WE, CM_P 61-202 120V                                  | sustituido por 74.00.884S                                           |
| 1    | ea    | ✓ 74.00.884S | Módulo de encendido de gas SCC_WE, CM_P 61-202 120V desde 09/2011 hasta 02/2013      | 6702,58                                                             |
| 1    | ea    | 74.00.913    | Aislador L para electrodo de ignición de aire caliente SCC_WE, CM_P 102/202G         | sustituido por 74.00.913P                                           |
| 1    | ea    | 74.00.913P   | Aislador L para electrodo de ignición de aire caliente LM1 LM2; D G(G) desde 03/2020 | 132,85                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 74.00.981S | Intercambiador aire caliente LM1 LM2; D(G) desde 03/2020                             | 24557,12                                                            |
| 1    | ea    | 74.01.039    | Electrodo de tierra, Aire Cal. SCC_WE, CM_P 102/202G                                 | sustituido por 74.01.039P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 74.01.039P | Electrodo de tierra, Aire Cal. 102/202/G, LM1 LM2; E G(G) desde 05/2016              | 646,51                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 74.01.054S | Intercambiador aire caliente superior LM1 LM2; F(G) desde 03/2020                    | 26386,74                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 74.01.057S | Intercambiador aire caliente inferior LM1 LM2; F(G) desde 03/2020                    | 24918,80                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 74.01.062S | Intercambiador aire caliente LM1 LM2; B(G) desde 03/2020                             | 17403,48                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 74.01.118P | Brida intercambiador calor LM1 LM2; C E G(G) desde 03/2020                           | 419,76                                                              |
| 2    | ea    | 74.01.119P   | Junta intercambiador calor, superior LM1 LM2; C E G(G) desde 03/2020                 | 204,14                                                              |
| 2    | ea    | 74.01.124P   | Junta intercambiador calor, superior LM1 LM2; B D F(G) desde 03/2020                 | 182,58                                                              |
| 1    | ea    | 74.01.125P   | Brida intercambiador calor LM1 LM2; B D F(G) desde 03/2020                           | 321,34                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 74.01.156S | Intercambiador aire caliente LM1 LM2; C(G) desde 03/2020                             | 26225,37                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 74.01.163S | Intercambiador aire caliente superior LM1 LM2; G(G) desde 03/2020                    | 40038,47                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 74.01.169S | Intercambiador aire caliente inferior LM1 LM2; G(G) desde 03/2020                    | 42486,43                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 74.01.180S | Intercambiador aire caliente LM1 LM2; E(G) desde 03/2020                             | 41503,63                                                            |
| 1    | kit   | 8000.0081    | Junta tórica para ducha mano                                                         | 92,16                                                               |
| 1    | ea    | 8000.2600    | Kit reparación para junta ventana Línea C, 61                                        | 16211,86                                                            |
| 1    | ea    | 8000.2601    | Kit reparación para junta ventana Línea C, 101                                       | 17449,11                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 8100.0112  | Recoge gotas Classic 6/101                                                           | sustituido por 8100.0112P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 8100.0112P | Recoge gotas Classic 6/101 desde 04/1991                                             | 8007,24                                                             |
| 1    | ea    | 8100.0115    | Drip collector Classic 6/101 bis 04/91                                               | sustituido por 8100.0112P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 8100.0116  | Recoge gotas puerta Classic CD 6/101                                                 | sustituido por 8100.0116P                                           |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado



| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                           | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 8100.0116P | Recoge gotas puerta Classic CD 6/101 hasta 04/1991                    | 2693,35                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 82.00.217  | Cierre puerta Armoire Combi                                           | sustituido por<br>82.00.217P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 82.00.217P | Cierre puerta Armoire Combi desde 01/07                               | 5501,73                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 82.00.218  | Pestillo puerta Armoire Combi                                         | sustituido por<br>82.00.218P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 82.00.218P | Pestillo puerta Armoire Combi desde 01/07                             | 2126,62                                                             |
| 1     | m     | 82.00.219    | Adjuntado interno de puerta Armoire Combi GN20 = 2,60m, GN 40 = 4,10m | 1267,62                                                             |
| 1     | ea    | 82.00.222    | Operador pcb Armoire combi                                            | sustituido por<br>82.00.280                                         |
| 1     | ea    | 82.00.224    | Plastron Frima Combi                                                  | sustituido por<br>82.00.280                                         |
| 1     | ea    | ✓ 82.00.230  | Rueda sin freno Carro a aceite VCC                                    | sustituido por<br>82.00.230P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 82.00.230P | Rueda sin freno Carro a aceite VCC desde 04/09                        | 1683,90                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 82.00.231  | Rueda con freno Carro a aceite VCC                                    | sustituido por<br>82.00.231P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 82.00.231P | Rueda con freno Carro a aceite VCC desde 04/09                        | 1850,14                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 82.00.235  | Equipo bomba Carro reserva aceite                                     | sustituido por<br>82.00.235P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 82.00.235P | Equipo bomba Carro reserva aceite desde 04/2009                       | 65710,54                                                            |
| 1     | ea    | 82.00.240    | Junta tórica 34x3                                                     | sustituido por<br>82.00.240P                                        |
| 1     | ea    | 82.00.240P   | Junta tórica 34x3                                                     | 217,70                                                              |
| 1     | ea    | 82.00.243    | Boquilla / roscada hexagonal doble G3/8"                              | sustituido por<br>82.00.243P                                        |
| 1     | ea    | 82.00.243P   | Boquilla / roscada hexagonal doble G3/8"                              | 440,97                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 82.00.246  | Tubo de aspiración completo Carro reserva aceite                      | sustituido por<br>82.00.246P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 82.00.246P | Tubo de aspiración completo Carro reserva aceite desde 04/2009        | 6404,19                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 82.00.247  | Equipo tubo de relleno Carro reserva aceite                           | sustituido por<br>82.00.247P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 82.00.247P | Equipo tubo de relleno Carro reserva aceite desde 04/2009             | 19561,74                                                            |
| 1     | ea    | 82.00.251    | Portafusible Carro reserva aceite                                     | sustituido por<br>4001.1295P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 82.00.254  | Enlace temporizado Carro reserva aceite                               | sustituido por<br>82.00.254P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 82.00.254P | Enlace temporizado Carro reserva aceite desde 04/09                   | 4821,14                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 82.00.255  | Selector 2 posiciones luminoso                                        | sustituido por<br>82.00.255P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 82.00.255P | Selector 2 posiciones luminoso                                        | 1640,43                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 82.00.256  | Selector 3 posiciones sin enganche                                    | sustituido por<br>82.00.256P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 82.00.256P | Selector 3 posiciones sin enganche                                    | 1391,08                                                             |
| 1     | ea    | 82.00.257    | Adaptador para elemento de contacto                                   | 181,88                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 82.00.258  | Elemento de contacto a cierre                                         | sustituido por<br>82.00.258P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 82.00.258P | Elemento de contacto a cierre                                         | 562,34                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 82.00.259  | Elemento de contacto a apertura                                       | sustituido por<br>82.00.259P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 82.00.259P | Elemento de contacto a apertura                                       | 562,34                                                              |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                   | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 82.00.260  | Indicador Led azul                                                            | sustituido por<br>82.00.260P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 82.00.260P | Indicador Led azul                                                            | 1547,58                                                             |
| 1    | ea    | 82.00.261    | Klixon 240° Caro de aceite VCC                                                | sustituido por<br>82.00.261P                                        |
| 1    | ea    | 82.00.261P   | Klixon 240° Caro de aceite VCC                                                | 275,09                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 82.00.263  | Cable espiral Carro reserva aceite                                            | sustituido por<br>82.00.263P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 82.00.263P | Cable espiral Carro reserva aceite Desde 04/2009 hasta 05/2012                | 2909,10                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 82.00.264  | Apoyo de toma de corriente Carro de aceite VCC                                | sustituido por<br>82.00.264P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 82.00.264P | Apoyo de toma de corriente Carro de aceite VCC desde 01/2005 hasta<br>04/2012 | 3572,99                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 82.00.265  | Equipo elemento de calefacción Carro reserva aceite                           | sustituido por<br>82.00.265P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 82.00.265P | Equipo elemento de calefacción Carro reserva aceite desde 04/09               | 9546,65                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 82.00.266  | Alojamiento de grapa Frima Combi desde 01/07                                  | 1608,79                                                             |
| 1    | ea    | 82.00.268P   | Boquilla / roscada hexagonal M3/8"-F1/4"                                      | 253,52                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 82.00.269  | Interruptor 3 posiciones completo Carro a aceite VCC                          | sustituido por<br>82.00.269P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 82.00.269P | Interruptor 3 posiciones completo Carro a aceite VCC                          | 4508,15                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 82.00.270  | Interruptor 2 posiciones completo Carro a aceite VCC                          | sustituido por<br>82.00.270P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 82.00.270P | Interruptor 2 posiciones completo Carro a aceite VCC                          | 4191,68                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 82.00.271  | Válvula de drenaje Carro a aceite VCC                                         | sustituido por<br>82.00.271P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 82.00.271P | Válvula de drenaje Carro a aceite VCC                                         | 2195,48                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 82.00.273  | Selector Ultravent Ultravent 111-311                                          | sustituido por<br>82.00.273P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 82.00.273P | Selector Ultravent Ultravent 111-311                                          | 3672,11                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 82.00.275  | Termostato de seguridad Armoire Combi desde 01/07                             | 1644,95                                                             |
| 1    | ea    | 82.00.278    | Anillo riostra de puerta Frima Combi                                          | sustituido por<br>82.00.228                                         |
| 1    | ea    | ✓ 82.00.280  | Equipo de sustitución operador pcb Armoire combi desde 01/07 hasta<br>03/10   | 41087,00                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 82.00.282  | Punado Combi Banquet hasta 12/2003                                            | 1111,13                                                             |
| 1    | ea    | 82.00.283    | Junta de puerta de acceso técnica Combi Banquet hasta 12/2003                 | 2130,79                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 82.00.286  | Kit placas desviadoras UltraVent 112/211                                      | sustituido por<br>82.00.286P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 82.00.288  | Panel redondeado Carro reserva aceite                                         | sustituido por<br>82.00.288P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 82.00.288P | Panel redondeado Carro reserva aceite desde 04/2009                           | 13284,49                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 82.00.289P | Revestimiento exterior Carro reserva aceite desde 04/09                       | 19278,66                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 82.00.291  | Tubo flexible 350mm para carro reserva de aceite                              | sustituido por<br>82.00.291P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 82.00.291P | Tubo flexible 350mm para carro reserva de aceite Desde 04/2009                | 3746,18                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 82.00.300  | Conector para toma de corriente Carro de reserva de aceite                    | sustituido por<br>82.00.300P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 82.00.300P | Conector para toma de corriente Carro de reserva de aceite Desde<br>05/2012   | 1119,13                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 82.00.323  | Motor ventilador Ultravent con apoyo                                          | sustituido por<br>82.00.323P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 82.00.323P | Motor ventilador Ultravent con apoyo desde 01/2005                            | 20020,80                                                            |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                 | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 82.00.617P   | Aislamiento completa para carro reserva aceite                                              | Desde 05/2005 8407,00                                               |
| 1     | ea    | ✓ 82.00.674  | Tubo de relleno para extensión de 100mm Carro reserva aceite                                | sustituido por 82.00.674P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 82.00.674P | Tubo de relleno para extensión de 100mm Carro reserva aceite desde 04/09                    | 24901,76                                                            |
| 1     | ea    | 82.00.759S   | Tapa central trasera con guía de vapor para el compartimento técnico LMX; A-B desde 03/2020 | 17267,15                                                            |
| 1     | ea    | 8300.0005    | Generador de vapor completo Classic 201 230V 36kW desde 01/1986                             | 38534,25                                                            |
| 1     | ea    | 8300.0015    | Generador de vapor Classic CD/CM101                                                         | sustituido por 8300.0101                                            |
| 1     | ea    | 8300.0071    | SC-Steam generator cpl. Classic 101                                                         | sustituido por 8300.0093                                            |
| 1     | ea    | 8300.0072    | SC-Steam generator cpl. Classic 101                                                         | sustituido por 8300.0098                                            |
| 1     | ea    | 8300.0087    | Generador Vapor SC completo Classic CM/CC101 400V 18kW desde 04/1991                        | 23405,20                                                            |
| 1     | ea    | 8300.0088    | Generador Vapor SC completo Classic CM/CC201 400V 36kW desde 04/1991                        | 30707,13                                                            |
| 1     | ea    | 8300.0089    | Generador Vapor SC completo Classic CM/CC20 400V 45kW desde 04/1991                         | 34431,52                                                            |
| 1     | ea    | 8300.0093    | Generador Vapor SC completo Classic 101 230V 18kW desde 10/1989                             | 22700,72                                                            |
| 1     | ea    | 8300.0102    | Generador Vapor con aislante Classic CD/CM 201 *sin resistencias* hasta 09/1989             | 14911,05                                                            |
| 1     | ea    | 8300.0106    | Generador Vapor SC con aislante Classic CD/CM/CC 201 *sin resistencias* desde 10/1989       | 16363,78                                                            |
| 1     | ea    | 8300.0107    | Generador Vapor SC con aislante Classic CD/CM/CC 20 *sin resistencias* desde 10/1989        | 16319,59                                                            |
| 1     | ea    | 8300.2300    | Placa montaje electrodo nivel Classic CM101/G 14G                                           | sustituido por 8300.2300P                                           |
| 1     | ea    | 8300.2300P   | Placa montaje electrodo nivel Classic CM101/G 14G desde 04/1991                             | 2749,74                                                             |
| 1     | ea    | 8350.1001    | Generador de vapor completo Línea C, 61 230V desde 05/1993                                  | 14261,70                                                            |
| 1     | ea    | 8350.1262    | Generador de vapor completo Línea C, 101 230V                                               | sustituido por 8720.1204                                            |
| 1     | ea    | 8350.1264    | Generador de vapor completo Línea C, 101 240V                                               | sustituido por 8720.1204                                            |
| 1     | ea    | 8350.3100    | Generador de vapor con aislante Línea CPC, CPC/CM 61/G desde 10/1997                        | 40236,53                                                            |
| 1     | ea    | 8350.3101    | Generador de vapor con aislante Línea CPC, CPC/CM 101/G desde 06/1997                       | 46101,72                                                            |
| 1     | ea    | 8350.3102    | Generador de vapor con aislante Línea CPC, CPC/CM 102/G desde 02/1998                       | 55495,20                                                            |
| 1     | ea    | 8350.7100    | Generador de vapor con aislante Línea CPC, CPC/CM201/G desde 10/1997                        | 54972,94                                                            |
| 1     | ea    | 8350.7111    | Generador de vapor con aislante Línea CPC, CPC/CM202/G desde 12/1999                        | 89775,22                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 8354.1302  | Soporte del electrodo nivel Línea CPC, CPC/CM 61/101/G                                      | sustituido por 8354.1302P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 8354.1302P | Soporte del electrodo nivel Línea CPC, CPC/CM 61/101/G desde 10/1997                        | 6377,35                                                             |
| 1     | ea    | 8354.1304    | Válvula ventilación generador de vapor CPC/SCC                                              | sustituido por 8354.1304P                                           |
| 1     | ea    | 8354.1304P   | Válvula ventilación generador de vapor CPC/SCC desde 06/1997                                | 651,72                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 8354.1310  | Válvula ventilación generador de vapor Línea CPC 201G desde 06/1997                         | 1569,72                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                           | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 8354.1320    | Tubería conexión bomba vaciado completo Línea CPC/SCC/SCC_WE                          | sustituido por<br>8354.1320P                                        |
| 1    | ea    | 8354.1320P   | Tubería conexión bomba vaciado completo Línea CPC/SCC/SCC_WE,<br>LM1; A desde 06/1997 | 298,04                                                              |
| 1    | ea    | 8400.0150    | Guide rail for mobile oven rack, left Classic 6/101                                   | sustituido por<br>8400.0160                                         |
| 1    | ea    | 8404.4000    | Válvula seguridad completa Classic 6/101                                              | 4577,43                                                             |
| 1    | ea    | 8410.1000    | Rollo ducha manual Classic CM/CC 61/101 bis 01/93                                     | sustituido por<br>8410.1012                                         |
| 1    | ea    | 8410.1001    | Rollo ducha manual Classic CM/CC 61/101                                               | sustituido por<br>8410.1013P +<br>.1105                             |
| 1    | ea    | 8410.1002    | Rollo ducha manual Classic CM/CC 201/20 as of 1/93                                    | sustituido por<br>8410.1016P                                        |
| 1    | ea    | 8410.1012    | Rollo ducha manual Classic CM/CC 6/101 hasta 01/1993                                  | 20916,80                                                            |
| 1    | ea    | 8410.1013    | Rollo ducha manual Classic 6/101                                                      | sustituido por<br>8410.1013P                                        |
| 1    | ea    | 8410.1013P   | Rollo ducha manual Classic 6/101 desde 01/1993                                        | 18796,21                                                            |
| 1    | ea    | 8410.1016    | Rollo ducha manual Classic 201/20                                                     | sustituido por<br>8410.1016P                                        |
| 1    | ea    | 8410.1016P   | Rollo ducha manual Classic 201/20 desde 01/1993                                       | 19165,70                                                            |
| 1    | ea    | 8410.1017    | Hand shower cpl.                                                                      | sustituido por<br>8655.5000                                         |
| 1    | ea    | 8410.1105    | Adaptador para ducha manual                                                           | sustituido por<br>8410.1105P                                        |
| 1    | ea    | 8410.1105P   | Adaptador para ducha manual                                                           | 3941,13                                                             |
| 1    | ea    | 8424.1202    | Kit conexión boya nivel                                                               | sustituido por<br>8720.1501                                         |
| 1    | ea    | 8430.7002    | Soporte para termostato CD Classic CD                                                 | 652,30                                                              |
| 1    | ea    | 8430.7110    | Conjunto Lámpara completo Classic CD desde 07/1989                                    | 2055,36                                                             |
| 1    | ea    | 8450.1003    | Control de humedad completo Línea C, 61/101/102 desde 05/1995                         | 27720,03                                                            |
| 1    | ea    | 8450.1300    | Válvula Clima completa Línea CPC, CPC 61-202                                          | sustituido por<br>8450.1319S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 8450.1304  | Válvula de seguridad Línea CPC, CD/CM 61-202                                          | sustituido por<br>8450.1304P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 8450.1304P | Válvula de seguridad Línea CPC, CD/CM 61-202 desde 06/1997                            | 1324,79                                                             |
| 1    | ea    | 8450.1305    | Mounting pipe for safety valve Línea CPC 61                                           | sustituido por<br>8450.1304P                                        |
| 1    | ea    | 8450.1310    | Anilla separadora Línea CPC 61-202                                                    | sustituido por<br>22.00.354P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 8450.1319  | Control de humedad CPC 61-202                                                         | sustituido por<br>8450.1319S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 8450.1319S | Control de humedad CPC 61-202 desde 06/1997                                           | 6868,46                                                             |
| 1    | ea    | 8455.1007    | Drip collector Línea C 61/101                                                         | sustituido por<br>8455.1206                                         |
| 1    | ea    | 8455.1209    | Tapa ventilación Línea C 61-101/Línea CPC 61-202                                      | sustituido por<br>87.00.066                                         |
| 1    | ea    | ✓ 8455.1300  | Tapa pestillo retención Línea CPC, 201/202 desde 06/1997                              | 681,75                                                              |
| 1    | ea    | 8455.1315    | Recoge gotas Línea CPC, CM/CPC 61/101                                                 | sustituido por<br>8455.1481P                                        |
| 1    | ea    | 8455.1316    | Recoge gotas, sin ducha Línea CPC, CD 61/101 desde 06/1997                            | 403,16                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 8455.1317  | Recoge gotas Línea CPC, CPC/CM 102                                                    | sustituido por<br>8455.1317P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 8455.1317P | Recoge gotas Línea CPC, CPC/CM 102 desde 06/1997                                      | 5765,45                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                    | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 8455.1325    | Panel frontal soldado Línea CPC, 201                                           | sustituido por<br>8455.1341                                         |
| 1     | ea    | 8455.1326    | Panel frontal soldado Línea CPC, 202                                           | sustituido por<br>8455.1342S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 8455.1342  | Panel frontal completo Línea CPC, 202                                          | sustituido por<br>8455.1342S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 8455.1342S | Panel frontal completo Línea CPC, 202 desde 06/1997                            | 41828,55                                                            |
| 1     | ea    | 8455.1377    | Filtro entrada de aire Línea CPC, 61-202                                       | sustituido por<br>8455.1377P                                        |
| 1     | ea    | 8455.1377P   | Filtro entrada de aire Línea CPC, 61-202 desde 06/1997                         | 332,04                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 8455.1380  | Draft diverter CPC-line type 102/201 Gas desde 10/1997                         | 13006,77                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 8455.1382  | Panel lateral izquierdo Línea CPC, 61                                          | sustituido por<br>8455.1382P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 8455.1382P | Panel lateral izquierdo Línea CPC, 61 desde 06/1997                            | 14530,62                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 8455.1393  | Filtro entrada aire completo Línea CPC, 102/201/G                              | sustituido por<br>8455.1393P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 8455.1393P | Filtro entrada aire completo Línea CPC, 102/201/G desde 10/1997                | 923,31                                                              |
| 1     | ea    | 8455.1465    | Recoge gotas Línea CPC, CM/CPC 61/101                                          | sustituido por<br>8455.1481P                                        |
| 1     | ea    | 8455.1474    | Drip collector plastic w. mounting plate Línea CPC CM/CPC 61/101               | sustituido por<br>8455.1481P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 8455.1475  | Bandeja recoge gotas plástico+placa montaje Línea CPC, CD 61/101               | sustituido por<br>8455.1475P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 8455.1475P | Bandeja recoge gotas plástico+placa montaje Línea CPC, CD 61/101 desde 09/2001 | 2038,11                                                             |
| 1     | ea    | 8464.1200    | Filtro entrada aire Línea C, 61/101/102 desde 05/1995                          | 4889,27                                                             |
| 1     | ea    | 8464.1201    | Filtro entrada aire Línea C 61/101/102                                         | sustituido por<br>8464.1200                                         |
| 1     | ea    | 8464.1300    | Carrying strap welded Línea CPC 61-202                                         | sustituido por<br>8664.1300S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 8464.1307  | Mecanismo abertura panel frontal Línea CPC, 61-202                             | sustituido por<br>8464.1307P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 8464.1307P | Mecanismo abertura panel frontal Línea CPC, 61-202 desde 12/1999               | 2658,84                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 8470.1300  | Puerta completa Línea CPC, 61                                                  | sustituido por<br>8470.1300P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 8470.1300P | Puerta completa Línea CPC, 61 desde 06/1997                                    | 27608,51                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 8470.1301  | Puerta completa Línea CPC, 101                                                 | sustituido por<br>8470.1301P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 8470.1301P | Puerta completa Línea CPC, 101 desde 06/1997                                   | 32415,72                                                            |
| 1     | ea    | 8474.1001    | Cierre para maneta puerta Línea C, 61/101                                      | sustituido por<br>8474.1001P                                        |
| 1     | ea    | 8474.1001P   | Cierre para maneta puerta Línea C, 61/101 desde 05/1993                        | 3936,50                                                             |
| 1     | ea    | 8474.1008    | Conector inferior para puerta Línea C, 61/101                                  | sustituido por<br>8474.1008P                                        |
| 1     | ea    | 8474.1008P   | Conector inferior para puerta Línea C, 61/101 desde 05/1993                    | 2232,11                                                             |
| 1     | ea    | 8474.1009    | Tapa superior puerta, lado bisagra Línea C, 61/101                             | sustituido por<br>8474.1009P                                        |
| 1     | ea    | 8474.1009P   | Tapa superior puerta, lado bisagra Línea C, 61/101 desde 05/1993               | 1251,14                                                             |
| 1     | ea    | 8474.1014    | Recoge gotas puerta Línea C, 61/101                                            | sustituido por<br>8474.1014P                                        |
| 1     | ea    | 8474.1014P   | Recoge gotas puerta Línea C, 61/101 desde 05/1993                              | 11745,53                                                            |
| 1     | ea    | 8474.1016    | Cristal exterior puerta Línea C, 101                                           | sustituido por<br>8474.1042                                         |

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                        | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 8474.1019    | Lock unit for door Línea C 102/201/202                                             | sustituido por<br>8474.1410P                                        |
| 1    | ea    | 8474.1038    | Cristal exterior puerta Línea C 101 *KR*                                           | sustituido por<br>8474.1042                                         |
| 1    | ea    | 8474.1042    | Cristal exterior puerta Línea C, 101 *neutral* desde 05/1993                       | 28807,47                                                            |
| 1    | ea    | 8474.1049    | Cristal exterior puerta Línea C 101 *FR*                                           | sustituido por<br>8474.1042                                         |
| 1    | ea    | 8474.1065    | Cristal exterior puerta Línea C 101 *HP*                                           | sustituido por<br>8474.1042                                         |
| 1    | ea    | ✓ 8474.1300  | Cierre para puerta Línea CPC, 61-102                                               | sustituido por<br>8474.1300P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 8474.1300P | Cierre para puerta Línea CPC, 61-102 desde 06/1997                                 | 3034,65                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 8474.1304  | Cierre para puerta Línea CPC, 61-102 *bisagra izquierda* desde 06/1997             | 8683,53                                                             |
| 1    | ea    | 8474.1305    | Door lock Línea C 102-202, Línea CPC 201/202                                       | sustituido por<br>8474.1410P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 8474.1317  | Retenedor agua bandeja recoge gotas puerta Línea CPC, 61-102 desde 06/1997         | 1144,25                                                             |
| 1    | ea    | 8474.1330    | Bandeja exterior puerta con cristal Línea CPC, 61                                  | sustituido por<br>8470.1300                                         |
| 1    | ea    | 8474.1331    | Bandeja exterior puerta con cristal Línea CPC 101                                  | sustituido por<br>8470.1301                                         |
| 1    | ea    | 8474.1337    | Cristal interior completo Línea CPC, 101                                           | sustituido por<br>8474.1337P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 8474.1337P | Cristal interior completo Línea CPC, 101 desde 06/1997                             | 11261,57                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 8474.1339  | Cristal interior completo Línea CPC, 61 *bisagra izquierda* desde 06/1997          | 9133,82                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 8474.1340  | Cristal interior completo Línea CPC, 101 *bisagra izquierda* desde 06/1997         | 9097,21                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 8474.1348  | Cierre puerta 2 tiempos Línea CPC, 61-102 desde 06/1997                            | 8160,85                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 8474.1377  | Bandeja recoge gotas puerta Classic 61/101 desde 10/1998                           | 2764,89                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 8474.1379  | Bandeja recoge gotas puerta Línea CPC, 102 desde 06/1997                           | 5035,30                                                             |
| 1    | ea    | 8474.1380    | Bandeja recoge gotas puerta Línea CPC 61/101 *left hinged*                         | sustituido por<br>8474.1377                                         |
| 1    | ea    | 8474.1410    | Cierre para puerta Línea C-/CPC-/SCC 201/202                                       | sustituido por<br>8474.1410P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 8474.1410P | Cierre para puerta Línea C-/CPC-/SCC 201/202 desde 10/1993 up to 11/2009           | 8901,52                                                             |
| 1    | ea    | 8506.0104    | Soporte montaje reten motor Classic 6-201/ CPC, 61-202 desde 10/1989 hasta 02/1999 | 565,60                                                              |
| 1    | ea    | 8514.1012    | Perno retención para rail Línea C, 61/101/102 desde 05/1993                        | 426,73                                                              |
| 1    | ea    | 8514.1016    | Lámpara Interior cpl. Línea C, CPC desde 05/1993                                   | 2124,80                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 8514.1017  | Junta marco lampara interior Línea C/Línea CPC, 61-202                             | sustituido por<br>8514.1017P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 8514.1017P | Junta marco lampara interior Línea C/Línea CPC, 61-202 desde 05/1993               | 1260,82                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 8514.1018  | Reflector lampara interior Línea C/Línea CPC, 61-202                               | sustituido por<br>8514.1018P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 8514.1018P | Reflector lampara interior Línea C/Línea CPC, 61-202 desde 05/1993                 | 1400,12                                                             |
| 1    | ea    | 8514.1025    | Tope HGW para rail derecho para rack móvil Línea C, 61/101 desde 05/1993           | 1249,88                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 8514.1034  | Junta marco-cristal lámpara interior Línea C/Línea CPC, 61-202 desde 05/1993       | 2874,73                                                             |

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                       | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 8514.1038    | Cierre puerta Línea C, 102/201/202                                                | sustituido por<br>8514.1038P                                        |
| 1     | ea    | 8514.1038P   | Cierre puerta Línea C, 102/201/202 desde 05/1993                                  | 2893,67                                                             |
| 1     | ea    | 8514.1300    | Locating bolt bottom f.hinged rack Línea CPC 61/101/102                           | sustituido por<br>8514.1300P                                        |
| 1     | ea    | 8514.1300P   | Locating bolt bottom f.hinged rack Línea CPC 61/101/102 desde<br>06/1997          | 498,69                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 8514.1301  | Locating bolt top f.hinged rack Línea CPC 61/101/102 desde<br>06/1997             | 887,96                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 8514.1307  | Pestillo retención Línea CPC/SCC 201/202                                          | sustituido por<br>8514.1307P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 8514.1307P | Pestillo retención Línea CPC/SCC 201/202 desde 06/1997 hasta<br>11/2009           | 5677,50                                                             |
| 1     | ea    | 8514.1339    | Sujección soporte junta-retén de eje del motor Línea CPC, 61-202<br>desde 02/1999 | 214,63                                                              |
| 1     | ea    | 8514.1343    | Junta Línea CPC, 61-202                                                           | sustituido por<br>8514.1343P                                        |
| 1     | ea    | 8514.1343P   | Junta Línea CPC, 61-202 desde 02/1999                                             | 742,35                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 8514.1346  | Aspersor para CleanJet Línea CPC, CPC 61-202                                      | sustituido por<br>8514.1346P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 8514.1346P | Aspersor para CleanJet Línea CPC, CPC 61-202 desde 03/2000                        | 7080,98                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 8514.1348  | Contacto Reed para CleanJet Línea CPC, 61/101 desde 03/2000                       | 3641,07                                                             |
| 1     | ea    | 8516.1300    | Deflector aire Línea CPC, 61                                                      | sustituido por<br>8516.1328P                                        |
| 1     | ea    | 8516.1301    | Deflector aire Línea CPC, 101                                                     | sustituido por<br>8516.1329P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 8516.1305  | Anilla flujo de aire para deflector Línea CPC, 61/101/201 50Hz                    | sustituido por<br>8516.1305P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 8516.1305P | Anilla flujo de aire para deflector Línea CPC, 61/101/201 50Hz desde<br>06/1997   | 674,60                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 8516.1328  | Deflector aire Línea CPC, CM 61/G 50/60 Hz                                        | sustituido por<br>8516.1328P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 8516.1328P | Deflector aire Línea CPC, CM 61/G 50/60 Hz desde 02/1999                          | 7131,90                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 8516.1329  | Deflector aire Línea CPC, 101                                                     | sustituido por<br>8516.1329P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 8516.1329P | Deflector aire Línea CPC, 101 desde 02/1999                                       | 8674,69                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 8516.1332  | Deflector aire Línea CPC, 201                                                     | sustituido por<br>8516.1332P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 8516.1332P | Deflector aire Línea CPC, 201 desde 02/1999                                       | 13470,53                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 8516.1334  | Deflector aire Línea CPC, CPC 61 desde 02/1999                                    | 9885,43                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 8516.1336  | Deflector aire Línea CPC, 101 desde 02/1999                                       | 11349,52                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 8516.1342  | Deflector aire Línea CPC, CPC 201 desde 02/1999                                   | 16296,45                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 8516.1343  | Deflector aire Línea CPC, 102                                                     | sustituido por<br>8516.1343P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 8516.1343P | Deflector aire Línea CPC, 102 desde 02/1999                                       | 19613,89                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 8516.1344  | Deflector aire Línea CPC, 202 desde 02/1999                                       | 32090,83                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 8516.1348  | Deflector aire Línea CPC, CPC 201/G 50Hz desde 06/1997 hasta<br>12/2000           | 16635,64                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 8516.1355  | Deflector aire Línea CPC, CD/CM 61 50 Hz desde 02/1999                            | 7621,76                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 8516.1357  | Deflector aire Línea CPC, CD/CM 101 50/60Hz desde 02/1999                         | 9159,49                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 8516.1359  | Deflector aire CPC line CD/CM 102 60Hz desde 02/1999                              | 18325,29                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 8612.0117  | Inyector Gas 20.6l/min CPC/CM 61-201/G desde 06/1997                              | 911,53                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 8612.0120  | Inyector Gas 44,3 l/min CPC/CM 61-201/G desde 10/1997                             | 1464,51                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado



| Cant | Unid. |   | Referencia | Designación                                                                   | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ | 8612.0122  | Inyector Gas 20.2 l/min ( 29mbar ) Línea CPC, CPC/CM/ 61-201/G desde 10/1997  | 3782,05                                                             |
| 1    | ea    | ✓ | 8612.0124  | Inyector Gas 38.1l/min Línea CPC 61-201G desde 10/1997                        | 911,53                                                              |
| 1    | ea    |   | 8630.0109  | Empalme T cpl. Para ducha Classic CD/CM                                       | 1426,63                                                             |
| 1    | ea    |   | 8655.1000  | Rollo ducha manual Classic CM 201/G                                           | sustituido por<br>8655.1001                                         |
| 1    | ea    |   | 8655.1001  | Rollo ducha manual Classic CM 201/G                                           | 19804,53                                                            |
| 1    | ea    |   | 8655.1007  | Rollo ducha manual Classic CM 201/G UL                                        | sustituido por<br>8655.1001                                         |
| 1    | ea    |   | 8655.2000  | Rollo ducha manual Línea C, 61/101 desde 05/1993 hasta 04/1995                | 19820,95                                                            |
| 1    | ea    |   | 8655.2003  | Rollo ducha manual Línea C 61/101 UL desde 04/95                              | sustituido por<br>8655.2000                                         |
| 1    | ea    |   | 8655.2006  | Rollo ducha manual Línea C, 61/101 desde 04/1995                              | 16631,85                                                            |
| 1    | ea    |   | 8655.2007  | Rollo ducha manual Línea C 61/101 UL                                          | sustituido por<br>8655.2006                                         |
| 1    | ea    |   | 8655.2009  | Rollo ducha manual Línea C, 102 desde 09/1995                                 | 17808,93                                                            |
| 1    | ea    |   | 8655.2020  | Rollo ducha manual Línea CPC, 201/202                                         | sustituido por<br>8655.2020P                                        |
| 1    | ea    | ✓ | 8655.2020P | Rollo ducha manual Línea CPC, 61/101/102/201/202 desde 06/1997                | 11385,29                                                            |
| 1    | ea    |   | 8655.2021  | Rollo ducha manual Línea CPC, 61/101/102                                      | sustituido por<br>8655.2020P                                        |
| 1    | ea    |   | 8655.2022  | Guía para tubo de ducha Línea CPC, 201/202                                    | sustituido por<br>2039.0368P                                        |
| 1    | ea    | ✓ | 8655.2101  | Brazo de limpieza, CleanJet Línea CPC, 101-202 desde 03/2000                  | 11953,84                                                            |
| 1    | ea    |   | 8655.3005  | Rollo ducha manual Línea C, 201 desde 5/93                                    | sustituido por<br>8655.3000                                         |
| 1    | ea    |   | 8655.5000  | Rollo ducha manual Classic CM 101/G desde 04/1991                             | 14301,68                                                            |
| 1    | ea    |   | 8655.5002  | Rollo ducha manual Classic CM 101/G as of 1/93                                | sustituido por<br>8655.5000                                         |
| 1    | ea    |   | 8664.1007  | Colector distribución agua Línea C, 61-202                                    | sustituido por<br>8664.1007P                                        |
| 1    | ea    | ✓ | 8664.1007P | Colector distribución agua Línea C, 61-202, Thermojet desde 05/1993           | 769,96                                                              |
| 1    | ea    |   | 8664.1018  | Base soporte para pata. Anclaje Línea C, 201/202 desde 05/1993                | 350,98                                                              |
| 1    | ea    |   | 8664.1300  | Conexión en T para la ducha manual Línea CPC, 61-202, Thermojet               | sustituido por<br>8664.1300S                                        |
| 1    | ea    |   | 8664.1300S | Conexión en T para la ducha manual Línea CPC, 61-202, Thermojet desde 06/1997 | 621,57                                                              |
| 1    | ea    |   | 8664.1301  | Toma T conexión agua CPC/CM/CD 61-202, SCC/CM 61-202                          | sustituido por<br>8664.1301S                                        |
| 1    | ea    | ✓ | 8664.1301S | Toma T conexión agua CPC/CM/CD 61-202, SCC/CM 61-202, VCC desde 06/1997       | 503,22                                                              |
| 1    | ea    | ✓ | 8664.1347  | Soporte para bomba cleanjet Línea CPC, CPC 61-102                             | sustituido por<br>8664.1347P                                        |
| 1    | ea    | ✓ | 8664.1347P | Soporte para bomba cleanjet Línea CPC, CPC 61-102 desde 03/2000               | 4492,00                                                             |
| 1    | ea    | ✓ | 8664.1354  | Depósito para CleanJet Línea CPC, CPC 61/101/102                              | sustituido por<br>8664.1354P                                        |
| 1    | ea    | ✓ | 8664.1354P | Depósito para CleanJet Línea CPC, CPC 61/101/102 desde 03/2000                | 3149,96                                                             |
| 1    | ea    | ✓ | 8664.1368  | Kit tubos succión Línea CPC, CPC 201/202 E/G desde 10/1999                    | 4759,23                                                             |
| 1    | ea    |   | 8664.1369  | Tubos distribución CleanJet Línea CPC, CPC 201/202                            | sustituido por<br>8664.1385                                         |
| 1    | ea    |   | 8664.1384  | Codo G3/4" para CleanJet Línea CPC, CPC 201/202                               | sustituido por<br>8664.1385                                         |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                    | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 8664.1385  | Distribución Agua Línea CPC, CPC 201/202 desde 03/2000                         | 1926,59                                                             |
| 1     | ea    | 8666.1013    | Quenching nozzle C-Line 61 Línea C                                             | sustituido por<br>8666.1021                                         |
| 1     | ea    | 8666.1014    | Quenching nozzle interior cabinet Línea C                                      | sustituido por<br>8666.1021                                         |
| 1     | ea    | 8666.1200    | Overflow chamber Línea C 61/101                                                | sustituido por<br>8666.1221                                         |
| 1     | ea    | ✓ 8666.1201  | Junta inyector de control Línea C 61-102 CPC 201/202                           | sustituido por<br>8666.1201P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 8666.1201P | Junta inyector de control Línea C 61-102 CPC 201/202 desde<br>06/1997          | 1318,48                                                             |
| 1     | ea    | 8666.1204    | Inyector condensación frontal Línea C, CCM/CCC 61/101 desde<br>05/1995         | 1566,77                                                             |
| 1     | ea    | 8666.1206    | Inyector de control D1 Línea C, CCM/CCC 61 desde 05/1995                       | 1647,57                                                             |
| 1     | ea    | 8666.1212    | Inyector de control D1 Línea C CCD 61/101 desde 05/1995                        | 3460,95                                                             |
| 1     | ea    | 8666.1221    | Caja rebosadero con trampilla Línea C, 61/101/102 desde 05/1995                | 273,12                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 8666.1316  | Flange quenching chamber Línea CPC 201/202 desde 06/1997                       | 1057,98                                                             |
| 1     | ea    | 8666.1325    | Barra cruzada cámara de condensación Línea CPC, 61-202 desde<br>06/1997        | 176,75                                                              |
| 1     | ea    | 8668.1307    | Blower connection steam without nozzle Línea CPC CPC/CM 61/G                   | sustituido por<br>8668.1347                                         |
| 1     | ea    | 8668.1310    | Blower connection hot air without nozzle Línea CPC CPC/CM 61-201/<br>G         | sustituido por<br>8668.1346                                         |
| 1     | ea    | ✓ 8668.1313  | Quemador aire caliente Línea CPC, 61-202/G                                     | sustituido por<br>8668.1313P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 8668.1313P | Quemador aire caliente Línea CPC, 61-202/G desde 10/1997                       | 4412,46                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 8668.1315  | Tobera quemador *Vapor* Línea CPC, 61-202/G                                    | sustituido por<br>8668.1315P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 8668.1315P | Tobera quemador *Vapor* Línea CPC, 61-202/G desde 10/1997                      | 9526,46                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 8668.1337  | Intercambiador calor aire caliente 2 Línea CPC 102/G                           | sustituido por<br>8668.1337P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 8668.1337P | Intercambiador calor aire caliente 2 Línea CPC 102/G desde 10/1997             | 14966,18                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 8668.1346  | Tubo aire/gas, generador vapor Línea CPC, 61-202/G                             | sustituido por<br>8668.1346P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 8668.1346P | Tubo aire/gas, generador vapor Línea CPC, 61-202/G desde 02/1999               | Precio a petición                                                   |
| 1     | ea    | ✓ 8668.1347  | Tubo aire/gas, aire caliente Línea CPC, 61/101/G desde 02/1999                 | 3881,79                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 8668.1362  | Tubo aire/gas, generador vapor Línea CPC, 102/201/G                            | sustituido por<br>8668.1362P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 8668.1362P | Tubo aire/gas, generador vapor Línea CPC, 102/201/G desde<br>12/2000           | Precio a petición                                                   |
| 1     | ea    | 8680.1006    | Motor para medida de humedad Línea C, CCM/CCC 61-202 desde<br>05/1993          | 22869,06                                                            |
| 1     | ea    | 8680.1009    | Conjunto control humedad con motor Línea C, CCM/CCC 61-202<br>desde 05/1993    | 10492,28                                                            |
| 1     | ea    | 8680.1018    | Sensor de presión Línea C, 61-202                                              | sustituido por<br>3017.1001S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 8680.1201  | Soporte válvula seguridad Línea C, 61/101 desde 05/1995                        | 1477,13                                                             |
| 1     | ea    | 8680.1300    | Sifón del control de humedad Línea CPC, CPC 61                                 | sustituido por<br>8680.1300P                                        |
| 1     | ea    | 8680.1300P   | Sifón del control de humedad Línea CPC, CPC 61 desde 06/1997<br>hasta 02/1999  | 1134,57                                                             |
| 1     | ea    | 8680.1301    | Sifón del control de humedad Línea CPC, CPC 101 desde 06/1997<br>hasta 02/1999 | 1185,49                                                             |

| Cant | Unid. | Referencia  | Designación                                                                               | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 8680.1302   | Sifón del control de humedad Línea CPC, CPC 102 desde 06/1997 hasta 02/1999               | 1251,57                                                             |
| 1    | ea    | 8680.1303   | Sifón del control de humedad Línea CPC, CPC 201 desde 06/1997 hasta 02/1999               | 1149,30                                                             |
| 1    | ea    | 8680.1304   | Sifón del control de humedad Línea CPC, CPC 202 desde 06/1997 hasta 02/1999               | 1247,78                                                             |
| 1    | ea    | 8680.1311   | Kit tubos control de humedad Línea CPC, 61-202/E + 102-202/G desde 02/1999                | 587,07                                                              |
| 1    | ea    | 87.00.000   | Tapa panel frontal con carátula Línea SCC, SCC 61-202 *RA* desde 04/2004                  | 8869,89                                                             |
| 1    | ea    | 87.00.001   | Tapa panel frontal con carátula Línea SCC, CM 61-202 *RA* desde 04/2004                   | 13387,08                                                            |
| 1    | ea    | 87.00.002   | Tapa panel frontal con carátula Línea SCC, SCC 61-202/G *RA*                              | sustituido por 87.00.000                                            |
| 1    | ea    | 87.00.003   | Tapa panel frontal con carátula Línea SCC, CM 61-202/G *RA*                               | sustituido por 87.00.001                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.007 | Kit actualización interface serie Línea SCC, 201-202 desde 04/2004                        | 294,91                                                              |
| 1    | ea    | 87.00.010   | Memory-Stick Estándar Línea SCC, SCC desde 04/2004                                        | 869,43**                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.016 | Kit actualización ducha retráctil Línea SCC, CM 61/101/E desde 04/2004                    | 10024,48                                                            |
| 1    | ea    | 87.00.017   | Tapa panel frontal con carátula Línea SCC, SCC 61-202 *FU* desde 04/2004                  | 14754,16                                                            |
| 1    | ea    | 87.00.018   | Tapa panel frontal con carátula Línea SCC, CM 61-202/E+G *FU* desde 04/2004               | 8829,55                                                             |
| 1    | ea    | 87.00.019   | Tapa panel frontal con carátula Línea SCC, SCC 61-202/G *FU*                              | sustituido por 87.00.017                                            |
| 1    | ea    | 87.00.020   | Tapa panel frontal con carátula Línea SCC, CM 61-202/G *FU*                               | sustituido por 87.00.018                                            |
| 1    | ea    | 87.00.021   | Tapa panel frontal con carátula Línea SCC, SCC 61-202/E+G *ME* desde 04/2004              | 15460,49                                                            |
| 1    | ea    | 87.00.022   | Tapa panel frontal con carátula Línea SCC, CM 61-202/E+G *ME* desde 04/2004               | 12797,95                                                            |
| 1    | ea    | 87.00.023   | Tapa panel frontal con carátula Línea SCC, SCC 61-202/G *ME*                              | sustituido por 87.00.021                                            |
| 1    | ea    | 87.00.024   | Tapa panel frontal con carátula Línea SCC, CM 61-202/G *ME*                               | sustituido por 87.00.022                                            |
| 1    | ea    | 87.00.025   | Tapa panel frontal con carátula Línea SCC, SCC 61-202/E+G *FR* desde 04/2004              | 9790,44                                                             |
| 1    | ea    | 87.00.026   | Tapa panel frontal con carátula Línea SCC, CM 61-202 *FR* desde 04/2004                   | 13194,76                                                            |
| 1    | ea    | 87.00.027   | Tapa panel frontal con carátula Línea SCC, SCC 61-202/G *FR*                              | sustituido por 87.00.025                                            |
| 1    | ea    | 87.00.028   | Tapa panel frontal con carátula Línea SCC, CM 61-202/G *FR*                               | sustituido por 87.00.026                                            |
| 1    | ea    | 87.00.030   | Tapa panel frontal con carátula Línea SCC, CM 61-202/E *HP* desde 04/2004                 | 9003,78                                                             |
| 1    | ea    | 87.00.031   | Tapa panel frontal con carátula Línea SCC, SCC 61-202/G *HP* desde 04/2004                | 14811,55                                                            |
| 1    | ea    | 87.00.037   | Memory-Stick Kit incl. USB cable Línea SCC, CM desde 04/2004                              | 2782,16**                                                           |
| 1    | ea    | 87.00.039   | Memoria externa flashed SCC, (CMP desde 09/2011) ¡SÓLO con número de serie! desde 04/2004 | 1177,90                                                             |
| 1    | ea    | 87.00.040   | Tapa panel frontal con carátula Línea SCC, SCC 61-202/E *KF* desde 04/2004                | 14882,49                                                            |
| 1    | ea    | 87.00.043   | Kit conversión sonda núcleo-sousvide Línea SCC, SCC 61-102                                | sustituido por 87.01.264                                            |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                       | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN                 |
|-------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 87.00.044    | Kit conversión sonda núcleo-sousvide Línea SCC, SCC 201/202                                       | sustituido por<br>87.01.265                                                         |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.054  | Quemador aire caliente kit Línea SCC 101/201G desde 04/2004                                       | 10403,21                                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.055  | Quemador aire caliente kit Línea SCC 102/202G desde 04/2004                                       | 13197,89                                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.056  | Quemador aire caliente kit Línea SCC 62G desde 04/2004                                            | 8829,20                                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.057  | Quemador aire caliente kit Línea SCC 61G desde 04/2004                                            | 9296,60                                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.058  | Termopar cámara condensación *B2* Línea SCC desde 04/2004                                         | 1473,16                                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.065  | Kit de reparación zócalo del bulbo Línea SCC, SCC_WE 61-202 desde 04/2004                         | 1187,98                                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.066  | Tapa ventilación con anilla separadora desde 06/1997                                              | 1906,48                                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.067  | Kit Actualización sujección sonda núcleo Línea SCC desde 04/2004 hasta 09/2004                    | 514,00                                                                              |
| 1     | ea    | 87.00.068    | Kit localiz. del dispositivo Sonda núcleo L.SCC, 201/202 Instr. apro.06/2004                      | sustituido por<br>87.00.067                                                         |
| 1     | ea    | 87.00.072    | Tapa panel frontal con carátula Línea SCC, CM 61-202/E *AP* desde 04/2004                         | 8990,91                                                                             |
| 1     | ea    | 87.00.073    | Tapa panel frontal con carátula Línea SCC, SCC 61-202/E+G *NA* desde 04/2004                      | 12301,69                                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.076  | Kit de modificación interface Ethernet Línea SCC, SCC 61-202 desde 04/2004                        | 5584,85                                                                             |
| 1     | ea    | 87.00.077    | Grapas sujección para cristal interior Línea SCC, 61-202 desde 04/2004                            | 475,05                                                                              |
| 1     | ea    | 87.00.079    | Tapa panel frontal con carátula Línea SCC, SCC 61-202 *LI* desde 04/2004                          | 14621,32                                                                            |
| 1     | ea    | 87.00.081    | Tapa panel frontal con carátula Línea SCC, SCC 61-202/G *LI*                                      | sustituido por<br>87.00.079                                                         |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.090  | Kit de modificación bandeja recoge gotas para cámara condensación Línea SCC, 61-102 desde 04/2004 | 4633,69                                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.092  | Kit de modificación que aísla el transformador Línea SCC, 61-102/G 180VA desde 04/2004            | 11903,14                                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.093  | Kit de modificación que aísla el transformador Línea SCC, 201/202/G 320VA desde 04/2004           | 9221,83                                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.094  | Termopar para resistencia VCC 112-311                                                             | sustituido por<br>87.00.094P                                                        |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.094P | Termopar para resistencia VCC 112-311 hasta 08/2006                                               | 1243,28                                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.095  | Juego mod. cierre seguridad Línea SCC, 201/202 desde 04/2004                                      | 6801,70                                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.096  | Juego mod. Sonda núcleo Línea SCC, SCC 201-202 desde 04/2004 hasta 08/2005                        | 3883,90                                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.097  | Juego mod. Sonda núcleo Línea SCC, CM 201-202 desde 04/2004 hasta 08/2005                         | 3101,77                                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.101  | Deflector Línea SCC, SCC 101/G desde 04/2004                                                      | 9853,73                                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.102  | Deflector Línea SCC, SCC202E *Servicio* desde 08/2005                                             | 18468,00                                                                            |
| 1     | ea    | 87.00.103    | Código USB con software Línea VCC Desde 01/05                                                     | 869,43**                                                                            |
| 1     | ea    | 87.00.109    | Kit adaptación calentador 4x1400W VCC 112-311                                                     | sustituido por<br>87.00.586                                                         |
| 1     | ea    | 87.00.110    | Vástago cilindro lg392mm giro tapa VCC 211/311                                                    | sustituido por<br>40.07.748P VCC<br>índice A, B, G<br>o 40.07.749P<br>VCCM índice H |
| 1     | ea    | 87.00.111    | Vástago cilindro lg290mm giro tapa VCC 211/311                                                    | sustituido por<br>40.04.931                                                         |
| 5     | m     | 87.00.112    | Junta espuma VCC 112-311 desde 01/05                                                              | 167,28                                                                              |

| Cant | Unid. | Referencia  | Designación                                                                            | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 5    | ea    | 87.00.114   | Anillo teflón para termopar CDC                                                        | sustituido por<br>87.00.114P                                        |
| 5    | ea    | 87.00.114P  | Anillo teflón para termopar CDC                                                        | 50,43                                                               |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.115 | Deflector Línea SCC, CM202/G *Servicio* desde 04/2004 hasta 07/2005                    | 20873,88                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.117 | Deflector Línea SCC, SCC202/G *Servicio* desde 04/2004 hasta 07/2005                   | 19866,74                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.118 | Deflector Línea SCC, SCC202/G *Servicio* desde 08/2005                                 | 19524,53                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.120 | Deflector Línea SCC, CM202/E *Servicio* desde 08/2005                                  | 23885,23                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.121 | Deflector Línea SCC, SCC202/E *Servicio* desde 04/2004 hasta 07/2005                   | 18810,21                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.122 | Deflector Línea SCC, CM201/E *Servicio* desde 04/2004 hasta 07/2005                    | 19107,21                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.123 | Deflector Línea SCC, CM201/E *Servicio* desde 08/2005                                  | 15407,28                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.124 | Deflector Línea SCC, SCC201/E *Servicio* desde 04/2004 hasta 07/2005                   | 19343,69                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.125 | Deflector Línea SCC, SCC201/E *Servicio* desde 08/2005                                 | 15643,41                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.127 | Deflector Línea SCC, CM201/G *Servicio* desde 12/2005                                  | 13108,17                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.128 | Deflector Línea SCC, SCC201/G *Servicio* desde 04/2004 hasta 11/2005                   | 21717,22                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.129 | Deflector Línea SCC, SCC201/G *Servicio* desde 12/2005                                 | 17930,00                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.130 | Deflector Línea SCC, SCC 61G desde 04/2004                                             | 8501,95                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.131 | Deflector Línea SCC, SCC 101/E desde 04/2004                                           | 9518,83                                                             |
| 1    | ea    | 87.00.133   | Retrofit kit surge guard Línea SCC, 61E/G desde 04/2004                                | 184,67                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.134 | Kit de modificación Energy_opt. SCC Línea SCC, SCC 61-202E desde 12/2005               | 12366,72                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.135 | Kit de modificación Energy_opt. CM Línea SCC, CM 61-202E desde 12/2005                 | 10382,69                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.136 | Kit de la conversión zumbador CPC, CM / SCC, CM 61-202/VCC 12V desde 06/1997           | 894,81                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.137 | Lacre de la carretilla del kit de la conversión Línea SCC, 201 desde 04/2004           | 2261,90                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.138 | Kit de conversión placa hermeticidad carro Línea SCC, 202 desde 04/2004                | 2283,11                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.139 | Kit de la conversión de CM pwb Línea SCC, CM61-202 desde 04/2004 hasta 01/2006         | 13129,38                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.140 | Deflector Línea SCC, CM 61G *Servicio* desde 04/2004                                   | 6487,31                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.141 | Deflector Línea SCC, CM 62/E+G *Servicio* desde 04/2004                                | 6772,13                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.142 | Deflector Línea SCC, CM 101/E *Servicio* desde 04/2004                                 | 9062,90                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.143 | Deflector Línea SCC, CM 102/E+G *Servicio* desde 04/2004                               | 11738,99                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.144 | Deflector Línea SCC, CM 101/G *Servicio* desde 04/2004                                 | 7860,66                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.145 | Deflector Línea SCC, SCC 62/E+G *Servicio* desde 04/2004                               | 9101,50                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.146 | Deflector Línea SCC, SCC 102/E+G *Servicio* desde 04/2004                              | 10572,22                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.148 | Deflector Línea SCC, SCC 201/G *NA* *Servicio* desde 04/2004                           | 17614,58                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.151 | Kit actualización fuente de alimentación unit/UltraVent Línea SCC/E desde 04/2004      | 1122,95                                                             |
| 1    | ea    | 87.00.153   | Cableado para conexión directa de Ultravent desde 04/2004                              | 177,36                                                              |
| 1    | ea    | 87.00.159   | Tapa panel frontal Vitro con carátula FRIMA VCC 112                                    | sustituido por<br>87.00.162                                         |
| 1    | ea    | 87.00.160   | Tapa panel frontal Vitro con carátula FRIMA VCC 211/311                                | sustituido por<br>87.00.161                                         |
| 1    | ea    | 87.00.161   | Tapa panel frontal Vitro con carátula RATIONAL VCC 211/311 Desde 01/2005 hasta 11/2006 | 16843,22                                                            |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                     | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 87.00.162    | Panel de mando vitro RATIONAL VCC 112 Desde 01/2005 hasta 11/2006                               | 24160,31                                                            |
| 1     | ea    | 87.00.165    | Enregistrer extern flashed VCC 112-311 Desde 01/05                                              | 712,58                                                              |
| 1     | ea    | 87.00.166    | Colector del goteo 720mm Bastidor móvil de carga múltiple 202                                   | 6476,53                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.169  | Rueda sin freno ø 80 Variomobil Desde 01/06                                                     | 963,32                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.170  | Rueda con freno ø 80 Variomobil Desde 01/06                                                     | 963,32                                                              |
| 1     | ea    | 87.00.171    | Tapa panel frontal con carátula Línea SCC, SCC 61-202/E *AL* desde 04/2004                      | 13936,90                                                            |
| 1     | ea    | 87.00.173    | Kit de la conversión, dren y medida de la presión VCC 211P/311P                                 | 16532,31                                                            |
| 1     | ea    | 87.00.175    | Tapa panel frontal con carátula Línea SCC, SCC 61-202/E *LB* desde 04/2004                      | 14413,70                                                            |
| 1     | ea    | 87.00.179    | Caja del E-Control completa UltraVent Línea SCC                                                 | sustituido por 87.00.179P                                           |
| 1     | ea    | 87.00.179P   | Caja del E-Control completa UltraVent Línea SCC desde 04/2004                                   | 19203,89                                                            |
| 1     | ea    | 87.00.183    | Bombilla halógena 12V10W                                                                        | sustituido por 3024.0201P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.185  | Kit tapa válvula del clima combi duo Línea SCC 61-102 desde 04/2004                             | 1274,93                                                             |
| 1     | ea    | 87.00.186    | Tapa de la válvula del clima CombiDuo Línea SCC                                                 | sustituido por 87.00.185                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.187  | Deflector Línea SCC, SCC 61E *Servicio* desde 04/2004                                           | 8195,56                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.188  | Deflector Línea SCC, CM 61E *Servicio* desde 04/2004                                            | 8552,37                                                             |
| 1     | ea    | 87.00.189    | Kit de modificación que quita el sensor de temp. de la base Línea SCC                           | 92,51                                                               |
| 1     | ea    | 87.00.190    | Kit de modifi.que traba el baffle del aire a la placa del divisor Línea SCC, 202G desde 04/2004 | 198,58                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.191  | Memoria externa *neutral* SCC, (CMP desde 09/2011) desde 04/2004                                | 737,62                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.192  | Bomba carro a aceite Carro a aceite VCC                                                         | sustituido por 87.00.192P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.192P | Bomba carro a aceite Carro a aceite VCC desde 01/05 hasta 03/2009                               | 21407,01                                                            |
| 1     | ea    | 87.00.195    | Cubierta del zócalo para el tulipán, negro VCC 111-311                                          | sustituido por 87.00.195P                                           |
| 1     | ea    | 87.00.195P   | Cubierta del zócalo para el tulipán, negro VCC 111-311                                          | 326,21                                                              |
| 1     | ea    | 87.00.196    | Cubierta del zócalo para el tulipán, azul VCC 112-311                                           | sustituido por 87.00.196P                                           |
| 1     | ea    | 87.00.196P   | Cubierta del zócalo para el tulipán, azul VCC 112-311                                           | 367,25                                                              |
| 1     | ea    | 87.00.235    | Kit adaptación calentador 1400W VCC 112-311 230V                                                | sustituido por 87.00.586                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.237  | Calentador Carro a aceite VCC Carro a aceite VCC 230V                                           | sustituido por 87.00.237P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.237P | Calentador Carro a aceite VCC Carro a aceite VCC 230V desde 05/05                               | 2377,71                                                             |
| 1     | ea    | 87.00.238    | Kit adaptación calentador 4x1400W VCC 112-311 230V                                              | sustituido por 87.00.586                                            |
| 1     | ea    | 87.00.240    | Kit adaptación calentador 1400W VCC 112-311 230V                                                | sustituido por 87.00.586                                            |
| 1     | ea    | 87.00.242    | Cuba VCC 211P                                                                                   | sustituido por 87.00.487                                            |
| 1     | ea    | 87.00.243    | Cuba NP VCC 311                                                                                 | sustituido por 87.00.486                                            |
| 1     | ea    | 87.00.244    | Cuba VCC 311P                                                                                   | sustituido por 87.00.484                                            |
| 1     | ea    | 87.00.245    | Termostato 50°C calefacción Carro del aceite Carro del aceite VCC 230V Desde 01/2005            | 346,38                                                              |



| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                  | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 87.00.246  | Termostato 75°C bomba Carro de aceite Carro de aceite VCC 230V                               | sustituido por<br>87.00.246P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.246P | Termostato 75°C bomba Carro de aceite Carro de aceite VCC 230V<br>Desde 01/2005              | 728,58                                                              |
| 1    | ea    | 87.00.247    | Kit conversión para cuba VCC 211 NP WA11 VCC 211                                             | sustituido por<br>87.00.489                                         |
| 1    | ea    | 87.00.248    | Kit conversión para Cuba VCC 211P WA11 VCC 211P                                              | sustituido por<br>87.00.487                                         |
| 1    | ea    | 87.00.249    | Kit conversión para cuba VCC 311 WA11 VCC 311                                                | sustituido por<br>87.00.486                                         |
| 1    | ea    | 87.00.250    | Kit conversión para cuba VCC 311P WA11 VCC 311P                                              | sustituido por<br>87.00.484                                         |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.251  | Kit rollo ducha VCC VCC 112-211-311 hasta 02/2007                                            | 8266,85                                                             |
| 1    | ea    | 87.00.252    | Kit adaptación calentador 1400W 400-450V VCC 112-311                                         | sustituido por<br>87.00.587                                         |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.253  | Kit actualización, cierre seguridad Línea SCC, 201/202 desde<br>04/2007                      | 6104,07                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.255  | Tulipán (asm)negro VCC 112-311 Desde 05/2005                                                 | 3477,01                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.256  | Tulipán (asm)azul VCC 112-311 Desde 05/2005                                                  | 2510,90                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.258  | Deflector Línea SCC, CM 202G *Servicio* desde 04/2007                                        | 13885,78                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.259  | Deflector Línea SCC, SCC202/G *Servicio* desde 04/2007                                       | 17707,08                                                            |
| 1    | ea    | 87.00.260    | Kit de modificación * cuerno de la señal * 61-102 desde 04/2004                              | 4752,28                                                             |
| 1    | ea    | 87.00.261    | Kit de modificación * cuerno de la señal * 201/202 desde 04/2004                             | 4875,74                                                             |
| 1    | ea    | 87.00.262    | Tapa panel frontal Vitro con carátula FRIMA VCC 111-112                                      | sustituido por<br>87.00.264                                         |
| 1    | ea    | 87.00.263    | Tapa panel frontal Vitro con carátula FRIMA VCC 211-311                                      | sustituido por<br>87.00.265                                         |
| 1    | ea    | 87.00.264    | Tapa panel frontal Vitro con carátula RATIONAL VCC 111-112 Desde<br>12/2006 hasta 09/2011    | 22673,59                                                            |
| 1    | ea    | 87.00.265    | Tapa panel frontal Vitro con carátula RATIONAL VCC 211-311 Desde<br>12/2006 hasta 09/2011    | 34331,21                                                            |
| 1    | ea    | 87.00.266P   | Unidad de control completa Ultravent *USA*                                                   | 33883,98                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.274  | Cubierta para caja conexión eléctrica Línea SCC, 61/101                                      | sustituido por<br>87.00.274P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.274P | Cubierta para caja conexión eléctrica Línea SCC, 61/101 Desde<br>11/2006                     | 6626,77                                                             |
| 1    | ea    | 87.00.276    | Kit de modifica., filtro de aire para la unidad del gas compl. SCC, CM<br>61/G desde 04/2004 | 23594,14                                                            |
| 1    | ea    | 87.00.279    | Kit de modifica., Termostato de seguridad, Bilímite 360°C Línea SCC<br>202E desde 04/2004    | 1625,13                                                             |
| 1    | ea    | 87.00.291    | Cuba 211 sin válvula soldada VCC 211                                                         | sustituido por<br>87.00.489                                         |
| 1    | ea    | 87.00.295    | Cuba 311+ sin válvula soldada VCC 311+                                                       | sustituido por<br>87.00.484                                         |
| 1    | ea    | 87.00.301    | Kit sonda núcleo 112-311 VCC 112-311                                                         | sustituido por<br>87.00.559                                         |
| 1    | ea    | 87.00.325    | Kit conversión para manguera válvula clima Línea SCC, 61-202                                 | sustituido por<br>87.00.630                                         |
| 1    | ea    | 87.00.327    | Desciación de la purga de aire Línea SCC, SCC/CM 61/62/101/E<br>desde 04/2004                | 1323,61                                                             |
| 1    | ea    | 87.00.329    | Termopar para resistencia                                                                    | sustituido por<br>87.00.339                                         |
| 1    | ea    | 87.00.330    | Kit reparación inyector para rociado con vapor SCC, SCC_WE/G desde<br>04/2004                | 3849,47                                                             |



| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                  | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 87.00.333  | Kit de modifi., Teflon que resbala el carril, carretilla 202                                 | 848,21                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.334  | Jumper X27                                                                                   | sustituido por<br>87.00.334P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.334P | Jumper X27                                                                                   | 459,75                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.335  | Kit platina X-Reles VCC 112                                                                  | 10311,74                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.336  | Kit platina X-Reles VCC 211-311                                                              | 9315,38                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.339  | Termopar para resistencia VCC 111-311 desde 09/2006                                          | 871,86                                                              |
| 1     | ea    | 87.00.340    | Kit electroválvula 3/8" VCC 112P 230V desde 01/2005                                          | 12432,10                                                            |
| 1     | ea    | 87.00.341    | UltraVent® USA Kit                                                                           | sustituido por<br>87.00.472                                         |
| 1     | ea    | 87.00.342    | Tapa panel frontal con carátula Línea SCC, SCC 61-202/E-G *FA* desde 04/2004                 | 14216,86                                                            |
| 1     | ea    | 87.00.343    | Trabar el perno para el panel de control                                                     | sustituido por<br>87.00.343S                                        |
| 1     | ea    | 87.00.343S   | Trabar el perno para el panel de control desde 05/2008                                       | 389,16                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.344  | Kit de modificación Energy_opt. VCC 111-311 desde 12/05                                      | 13126,95                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.352  | Bomba para CareControl DPS 35 Línea SCC, SCC 61-102 desde 09/2008                            | 3397,72                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.353  | Bomba para CareControl DPS 35 Línea SCC, SCC 201/202 desde 09/2008                           | 3281,91                                                             |
| 1     | ea    | 87.00.355    | Kit plastrón FRIMA VCC 111-311                                                               | sustituido por<br>16.00.864                                         |
| 1     | ea    | 87.00.356    | Kit plastrón Rational VCC 111-311                                                            | sustituido por<br>16.01.169                                         |
| 1     | ea    | 87.00.357    | Kit plastrón Metos VCC 111-311                                                               | sustituido por<br>16.01.381                                         |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.358  | Filtro a grasa para motor Ultravent 112-311                                                  | sustituido por<br>87.00.358P                                        |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.358P | Filtro a grasa para motor Ultravent 112-311                                                  | 4170,46                                                             |
| 1     | ea    | 87.00.359    | Tapa panel frontal con carátula Línea SCC, SCC 61-202 *MF*                                   | 13237,54                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.361  | Contactador K3-24B00 + auxiliar 1xNO desde 12/08                                             | 3032,56                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.362  | Contactador K3-24B00 + auxiliar 1xNO desde 12/08                                             | 2801,64                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.363  | Contactador K3-40B00 + auxiliar 1xNO desde 12/08                                             | 3719,41                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.366  | Resistencia generador vapor con la junta Línea SCC 61/101 230V 9kW desde 04/2004             | 3770,18                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.367  | Resistencia generador vapor con la junta Línea SCC 62/102/201/202 230V 18kW Y desde 04/2004  | 5050,32                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.368  | Resistencia generador vapor con la junta Línea SCC 61 208V 9kW Solo-Fase desde 04/2004       | 5585,19                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.369  | Resistencia generador vapor con la junta Línea SCC 61 230V 9kW Solo-Fase desde 04/2004       | 4791,93                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.370  | Resistencia generador vapor con la junta Línea SCC 61/101 208V 9kW desde 04/2004             | 3881,47                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.371  | Resistencia generador vapor con la junta Línea SCC 61/101 230V 9kW desde 04/2004             | 3882,86                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.372  | Resistencia generador vapor con la junta Línea SCC 61/101 255V 9kW desde 04/2004             | 3755,57                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.373  | Resistencia generador vapor con la junta Línea SCC 61/101 346V 9kW desde 04/2004             | 7857,53                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.374  | Resistencia generador vapor con la junta Línea SCC 62/102-201 208V 18kW desde 04/2004        | 5277,42                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.375  | Resistencia generador vapor con la junta, delta Línea SCC 62/102-201 230V 18kW desde 04/2004 | 5704,13                                                             |

| Cant | Unid. | Referencia  | Designación                                                                                         | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 87.00.376 | Resistencia generador vapor con la junta Línea SCC 62/102-202 255V 18kW desde 04/2004               | 5029,46                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.378 | Resistencia generador vapor con la junta Línea SCC 202 208V 18KW desde 04/2004                      | 6582,95                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.379 | Resistencia generador vapor con la junta Línea SCC 202 230V 18KW desde 04/2004                      | 5784,12                                                             |
| 1    | ea    | 87.00.380   | Resistencia generador vapor con la junta Línea SCC 62/102/201/202 230V 18kW                         | sustituido por 87.00.367                                            |
| 1    | ea    | 87.00.381   | Resistencia generador vapor con la junta Línea SCC 61/101 230V 9kW                                  | sustituido por 87.00.366                                            |
| 1    | ea    | 87.00.382   | Resistencia generador vapor con la junta Línea SCC 201 208V 22KW *Y* desde 04/2004                  | 5030,15                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.383 | Resistencia aire caliente con la junta Línea SCC 101 230V 18kW ☒ desde 04/2004                      | 16718,37                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.384 | Resistencia aire caliente con la junta Línea SCC 61 230V 9kW ☒ desde 04/2004                        | 9211,05                                                             |
| 1    | ea    | 87.00.385   | Resistencia aire caliente con la junta Línea SCC 102/202 230V 30kW ☒ desde 04/2004                  | 24836,73                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.386 | Resistencia aire caliente con la junta Línea SCC 61 208V 9kW ☒ desde 04/2004                        | 8818,07                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.387 | Resistencia aire caliente con la junta Línea SCC 61 255V 9kW Y desde 04/2004                        | 9122,72                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.388 | Resistencia aire caliente con la junta Línea SCC 62 208V 20kW ☒ desde 04/2004                       | 15579,08                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.389 | Resistencia aire caliente con la junta Línea SCC 62 255V 20kW Y desde 04/2004                       | 16613,34                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.390 | Resistencia aire caliente con la junta Línea SCC 101 208V 18kW ☒ desde 04/2004                      | 15287,64                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.391 | Resistencia aire caliente con la junta Línea SCC 101 255V 18kW Y desde 04/2004                      | 16646,03                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.392 | Resistencia aire caliente con la junta Línea SCC 102/202 *UL* 208V 30kW ☒ desde 04/2004             | 25488,80                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.393 | Resistencia aire caliente con la junta Línea SCC 102 255V 30kW Y desde 04/2004                      | 24701,10                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.394 | Resistencia aire caliente con la junta Línea SCC 61 230V 9kW Y desde 04/2004                        | 8369,10                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.395 | Resistencia aire caliente con la junta Línea SCC 62 230V 20kW Y desde 04/2004                       | 16856,44                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.396 | Resistencia aire caliente con la junta Línea SCC 101 230V 18kW Y desde 04/2004                      | 14410,57                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.397 | Resistencia aire caliente con la junta Línea SCC 102, (202 hasta 09/2008) 230V 30kW Y desde 04/2004 | 24701,10                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.398 | Resistencia aire caliente con la junta Línea SCC 102 *UL* 208V 6kW ☒ desde 04/2004                  | 9211,05                                                             |
| 1    | ea    | 87.00.399   | Resistencia aire caliente con la junta Línea SCC 102 230V 6kW ☒ desde 04/2004                       | 4806,88                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.400 | Resistencia aire caliente con la junta Línea SCC 102 230V 6kW Y desde 04/2004                       | 8677,92                                                             |
| 1    | ea    | 87.00.401   | Resistencia aire caliente con la junta Línea SCC 102 255V 6kW Y desde 04/2004                       | 8677,92                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.402 | Resistencia aire caliente con la junta Línea SCC 61 *UL* 208V 9kW ☒ desde 04/2004                   | 4824,97                                                             |
| 1    | ea    | 87.00.403   | Resistencia aire caliente con la junta Línea SCC 61 230V 9kW desde 04/2004                          | 8553,76                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.404 | Resistencia aire caliente con la junta Línea SCC 201 230V 18kW Y desde 04/2004                      | 16183,85                                                            |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                          | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 87.00.405  | Resistencia aire caliente con la junta Línea SCC 201 255V 18kW Y desde 04/2004       | 16843,92                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.406  | Resistencia aire caliente con la junta Línea SCC 201 208V 18kW ☒ desde 04/2007       | 16177,24                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.407  | Resistencia aire caliente con la junta Línea SCC 201 230V 18kW ☒ desde 04/2004       | 17718,91                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.408  | Resistencia aire caliente con la junta Línea SCC 202 230V 30kW Y desde 05/2007       | 26880,23                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.409  | Resistencia aire caliente con la junta *KFC* Línea SCC 61 230V 9kW Y desde 04/2004   | 10699,85                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.411  | Generador de vapor con aislante *Service* Línea SCC 61G desde 04/2004                | 25520,79                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.412  | Generador de vapor con aislante *Service* Línea SCC 62G desde 04/2004                | 27444,66                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.413  | Generador de vapor con aislante *Service* Línea SCC 101G desde 04/2004               | 30263,34                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.414  | Generador de vapor con aislante *Service* Línea SCC 102G desde 04/2004               | 33409,96                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.415  | Generador de vapor con aislante *Service* Línea SCC 201G desde 04/2004               | 33976,48                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.416  | Generador de vapor con aislante *Service* Línea SCC 202G desde 04/2004               | 39837,81                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.417  | Reparen el sistema para el sello del eje 01/2004                                     | sustituido por 87.00.417P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.417P | Reparen el sistema para el sello del eje 01/2004                                     | 814,48                                                              |
| 1     | ea    | 87.00.418    | Equipo cubierta para la conexión de la presión VCC 111-311P desde 01/05              | 210,40                                                              |
| 1     | ea    | 87.00.422    | Caja del E-Control UltraVent Línea SCC                                               | sustituido por 87.00.422P                                           |
| 1     | ea    | 87.00.422P   | Caja del E-Control UltraVent Línea SCC desde 04/2004 hasta 10/2006                   | 6483,49                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.423  | Alojamiento para bomba limpieza Línea SCC SCC 201/202 desde 04/2004                  | 3020,39                                                             |
| 1     | ea    | 87.00.424    | Alojamiento para bomba limpieza Línea SCC SCC 61-102/E *US*                          | sustituido por 87.01.742S                                           |
| 1     | ea    | 87.00.425    | Equipo de adaptación motor válvula de la cuba VCC 211                                | sustituido por 87.00.592                                            |
| 1     | ea    | 87.00.426    | Equipo de adaptación motor válvula de la cuba VCC 311                                | sustituido por 87.00.606                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.427  | Kit actualización contactor 200-240V 50Hz                                            | 2198,26                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.431  | Kit actualización contactor 200-240V 50Hz                                            | 3870,69                                                             |
| 1     | ea    | 87.00.435    | Resistencia aire caliente con la junta *KFC* Línea SCC 101 230V 18kW Y desde 04/2004 | 18032,94                                                            |
| 1     | ea    | 87.00.436    | Kit de modificación *Service25* Línea SCC, SCC desde 04/2004                         | 991,84                                                              |
| 1     | ea    | 87.00.437    | Alojamiento y bomba limpieza Línea SCC SCC 201/202                                   | sustituido por 87.01.953S                                           |
| 1     | ea    | 87.00.438    | Equipo para intercambio de cuba VCC 211                                              | sustituido por 87.00.493                                            |
| 1     | ea    | 87.00.439    | Equipo para intercambio de cuba VCC 311                                              | sustituido por 87.00.494                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.442  | Kit de la conversión cierre para puerta Línea SCC 201/202 desde 04/2004              | 7363,00                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.444  | Resistencia aire caliente con la junta *KFC* Línea SCC 61 208V 9kW ☒ desde 04/2004   | 6516,87                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.00.448  | Equipo de sustitución contactor TJ 110E+G / TJ 200G                                  | 4413,56                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                         | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 87.00.449  | Equipo de sustitución contactor TJ 200                                                              | 7087,22                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.450  | Quemador de vapor Línea SCC 61G desde 04/2004                                                       | 6671,98                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.451  | Quemador de vapor Línea SCC 62G desde 04/2004                                                       | 7825,53                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.452  | Quemador de vapor Línea SCC 101G desde 04/2004                                                      | 8186,17                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.453  | Quemador de vapor Línea SCC 102/201G desde 04/2004                                                  | 10788,54                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.454  | Quemador de vapor Línea SCC 202G desde 04/2004                                                      | 13190,24                                                            |
| 1    | ea    | 87.00.455    | Repáren el sistema para lámina separadora Línea SCC, 201/202 desde 04/2004                          | 764,75                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.456  | Kit de recambio protección platina de mando VCC 111-311 desde 12/06                                 | 1956,56                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.457  | Resistencia aire caliente con la junta Línea SCC 202 255V 30KW Y desde 04/2004                      | 26880,23                                                            |
| 1    | ea    | 87.00.461    | Kit de recambio transformador de alimentación de cilindro VCC 111-311 220,230, 240,250V / 24DC 6,3A | sustituido por<br>87.00.603                                         |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.462  | Kit de recambio cable de bowden VCC 111-311                                                         | 2468,82                                                             |
| 1    | ea    | 87.00.464    | Kit de modificación interface Ethernet VCC 111-311 Desde 01/05                                      | 9961,19                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.466  | Resistencia aire caliente con la junta Línea SCC 102 230V 27kW Y desde 04/2004                      | 20745,21                                                            |
| 1    | ea    | 87.00.468    | Kit conversión para manguera válvula clima Línea SCC, 61/62                                         | sustituido por<br>87.00.630                                         |
| 1    | ea    | 87.00.469    | Kit conversión para manguera válvula clima Línea SCC, 101-202                                       | sustituido por<br>87.00.630                                         |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.470  | Termopar humedad (B4), *+jumper* SCC, CM 61-202 desde 04/2004                                       | 431,24                                                              |
| 5    | ea    | 87.00.471    | Puente para Servicio Técnico B4 SCC                                                                 | sustituido por<br>87.00.471P                                        |
| 5    | ea    | 87.00.471P   | Puente para Servicio Técnico B4 SCC desde 04/2004                                                   | 238,57                                                              |
| 1    | ea    | 87.00.472    | UltraVent® USA Kit                                                                                  | 28368,68                                                            |
| 1    | ea    | 87.00.474    | Equipo Tapón, vaina y junta de válvula de la cuba VCC 211-311                                       | 2742,87                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.475  | Tubo de evacuación de cuba VCC 211-311 desde 01/05                                                  | 3803,22                                                             |
| 1    | ea    | 87.00.476    | Juego mangueras *servicio* Línea SCC SCC 61/101                                                     | 3392,85                                                             |
| 1    | ea    | 87.00.477    | Tapa panel frontal con carátula Línea SCC, SCC 61-202/E+G *WA* desde 04/2004                        | 15136,71                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.479  | Termopar B1 izquierdo cuba VCC 112-311                                                              | sustituido por<br>87.00.479P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.479P | Termopar B1 izquierdo cuba VCC 112-311 desde 10/2011                                                | 884,73                                                              |
| 1    | ea    | 87.00.484    | Cuba VCC 311P Desde 05/2005                                                                         | 178427,13                                                           |
| 1    | ea    | 87.00.486    | Cuba NP VCC 311 Desde 05/2005                                                                       | 167064,08                                                           |
| 1    | ea    | 87.00.487    | Cuba 211 P VCC 211P Desde 05/2005                                                                   | 135409,66                                                           |
| 1    | ea    | 87.00.489    | Cuba 211 NP VCC 211 Desde 05/2005                                                                   | 124716,76                                                           |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.492  | Resistencia aire caliente con la junta Línea SCC 201 208V 11kW Y desde 04/2004                      | 8011,59                                                             |
| 1    | ea    | 87.00.493    | Equipo para intercambio de cuba VCC 211 Desde 01/2011                                               | 17374,27                                                            |
| 1    | ea    | 87.00.494    | Equipo para intercambio de cuba VCC 311 Desde 01/2011                                               | 17553,02                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.495  | Equipo de generador de vapor con aislante Línea SCC, 61/E *SP* desde 04/2004                        | 9387,72                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.496  | Equipo de generador de vapor con aislante Línea SCC, 62/E *SP* desde 04/2004                        | 20556,71                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.497  | Equipo de generador de vapor con aislante Línea SCC, 101/E *SP* desde 04/2004                       | 11900,36                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.498  | Equipo de generador de vapor con aislante Línea SCC, 102/E *SP* desde 04/2004                       | 22066,04                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.499  | Equipo de generador de vapor con aislante Línea SCC, 201/E *SP* desde 04/2004                       | 20031,58                                                            |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. |   | Referencia | Designación                                                                                | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ | 87.00.500  | Equipo de generador de vapor con aislante Línea SCC, 202/E *SP* desde 04/2004              | 24718,14                                                            |
| 1     | ea    |   | 87.00.502  | Platine i/o A4 VCC 112-311                                                                 | sustituido por<br>87.00.658                                         |
| 1     | ea    | ✓ | 87.00.505  | Toma 2p+t 16A (IT) VCC 111-311                                                             | 1893,96                                                             |
| 1     | ea    | ✓ | 87.00.513  | Termopar derecho cuba VCC 112                                                              | sustituido por<br>87.00.513P                                        |
| 1     | ea    | ✓ | 87.00.513P | Termopar derecho cuba VCC 112 Desde 10/2011                                                | 853,78                                                              |
| 1     | ea    | ✓ | 87.00.526  | Kit limitador de par VCC 211-311+ Desde 01/05                                              | 3349,03                                                             |
| 1     | ea    |   | 87.00.527  | Kit sonda núcleo VCC 112                                                                   | sustituido por<br>87.00.559                                         |
| 1     | ea    |   | 87.00.528  | Tapa panel frontal Vitro con carátula FRIMA VCCM 112                                       | sustituido por<br>87.00.529                                         |
| 1     | ea    |   | 87.00.529  | Tapa panel frontal Vitro con carátula RATIONAL VCCM 112 Desde 10/2011                      | 19566,26                                                            |
| 1     | ea    |   | 87.00.530  | Tapa panel frontal Vitro con carátula Metos VCCM 112 Desde 10/2011                         | 18116,76                                                            |
| 1     | ea    |   | 87.00.531  | Tapa panel frontal Vitro con carátula FRIMA VCCM 211-311                                   | sustituido por<br>87.00.532                                         |
| 1     | ea    |   | 87.00.532  | Tapa panel frontal Vitro con carátula RATIONAL VCCM 211-311 Desde 10/2011                  | 21725,22                                                            |
| 1     | ea    | ✓ | 87.00.533  | Tapa panel frontal Vitro con carátula Metos VCCM 211-311 Desde 10/2011                     | 23308,97                                                            |
| 1     | ea    |   | 87.00.534  | Panel control sin Vitro plastrón adhesivo FRIMA VCCM 112                                   | sustituido por<br>87.00.535                                         |
| 1     | ea    |   | 87.00.535  | Panel control sin Vitro plastrón adhesivo Rational VCCM 112 Desde 10/2011                  | 15918,50                                                            |
| 1     | ea    |   | 87.00.537  | Panel control sin Vitro plastrón adhesivo Frima VCCM 211-311                               | sustituido por<br>87.00.538                                         |
| 1     | ea    | ✓ | 87.00.538  | Panel control sin Vitro plastrón adhesivo Rational VCCM 211-311 Desde 10/2011              | 16627,95                                                            |
| 1     | ea    | ✓ | 87.00.540  | Cerrojo de puerta SCC, CM 201/202 desde 04/2004                                            | 2322,41                                                             |
| 1     | ea    | ✓ | 87.00.541  | Lámpara del interior del equipo de modificación SCC, SCC_WE, CM, CM_P 61-102 desde 04/2004 | 1897,44                                                             |
| 1     | ea    |   | 87.00.542  | Kit de modificación *ext. CT sensor* SCC, SCC_WE 61-102                                    | sustituido por<br>87.01.266                                         |
| 1     | ea    |   | 87.00.543  | Kit de modificación *ext. CT sensor* SCC, SCC_WE 201/202                                   | sustituido por<br>87.01.267                                         |
| 1     | ea    |   | 87.00.546  | Kit panel de mando vitro completo FRIMA VCCM 112                                           | sustituido por<br>87.00.547                                         |
| 1     | ea    |   | 87.00.547  | Kit panel de mando vitro completo RATIONAL VCCM 112 Desde 10/2011                          | 26004,54                                                            |
| 1     | ea    |   | 87.00.549  | Kit panel de mando vitro completo FRIMA VCCM 211                                           | sustituido por<br>87.00.550                                         |
| 1     | ea    |   | 87.00.550  | Kit panel de mando vitro completo RATIONAL VCCM 211 Desde 10/2011                          | 29209,59                                                            |
| 1     | ea    |   | 87.00.552  | Kit panel de mando vitro completo FRIMA VCCM 311                                           | sustituido por<br>87.00.553                                         |
| 1     | ea    |   | 87.00.553  | Kit panel de mando vitro completo RATIONAL VCCM 311 Desde 10/2011                          | 29038,49                                                            |
| 1     | ea    | ✓ | 87.00.555  | Kit de modificación Energy_opt. VCCM 112-112L-112T-211-311 desde 02/12                     | 33385,97                                                            |
| 1     | ea    | ✓ | 87.00.559  | Kit sonda núcleo VCC 111-311 desde 05/2005                                                 | 3667,59                                                             |
| 1     | ea    | ✓ | 87.00.560  | Selector de modo Frimax Basic 110-200 desde 10/93                                          | 527,22                                                              |
| 1     | ea    | ✓ | 87.00.561  | Equipo de la junta para el motor D15 SCC, CM desde 04/2004                                 | 1193,20                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                                       | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 87.00.562  | Equipo de la junta para el motor D17 SCC, CM desde 04/2004                                                        | 1249,19                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.563  | Equipo de la junta para el motor D17 Classic 6/101/201,Línea C / CPC 61-202 SCC barco hasta 11/2009 desde 04/1991 | 1282,29                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.564  | Equipo de la junta para el motor D15 SCC, CM desde 04/2004                                                        | 1018,97                                                             |
| 1    | ea    | 87.00.566    | Remachadora manual                                                                                                | 4539,10**                                                           |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.567  | Haz prolongador para termostato de seguridad 215° VCC 211-311                                                     | sustituido por<br>87.00.567P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.567P | Haz prolongador para termostato de seguridad 215° VCC 211-311                                                     | 8761,73                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.568  | Kit toma 2p+t 16A (France) Thermojet 230VAC 16A Desde 01/1999                                                     | 3771,22                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.569  | Kit toma 2p+t 16A (Germany) Thermojet 230VAC 16A Desde 01/1999                                                    | 3946,85                                                             |
| 1    | ea    | 87.00.577    | Módulo de encendido de gas SCC, CM 61-202 230V                                                                    | sustituido por<br>87.00.771S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.578  | Módulo de encendido de gas SCC, CM 61-202 120V desde 04/2004                                                      | 7124,77                                                             |
| 1    | ea    | 87.00.583    | Kit tapa VCC 311NP Desde 12/2006                                                                                  | 68657,20                                                            |
| 1    | ea    | 87.00.584    | Tornillo M8x20 con la arandela plana                                                                              | 48,69                                                               |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.585  | Equipo del transformador de energía SCC, CM /G 180VA desde 04/2004                                                | 6112,41                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.586  | Kit adaptación calentador 1400W 230V VCC 111-311                                                                  | 2619,06                                                             |
| 1    | ea    | 87.00.587    | Kit adaptación calentador 1400W 445V VCC 111-311                                                                  | 2401,36                                                             |
| 1    | ea    | 87.00.588    | Kit adaptación calentador 1400W 200V VCC 111-311                                                                  | 1997,94                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.589  | Kit arbol giratorio de cuba VCC 211-311 desde 01/2005                                                             | 5970,87                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.590  | Kit de sustitución motor valvula de cuba VCC 112 cuba derecha desde 02/2008 hasta 10/2011                         | 7456,20                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.591  | Kit de sustitución motor valvula de cuba VCCM 112 cuba izquierda - 211 - 311 Desde 10/2011                        | 4268,54                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.592  | Kit de sustitución motor valvula de cuba VCC 112 cuba izquierda - 211 hasta 01/2008                               | 7788,67                                                             |
| 1    | ea    | 87.00.593    | Kit tapa VCC 311+ Desde 12/2006                                                                                   | 141502,95                                                           |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.595  | Sonda corazón VCC 111-311                                                                                         | sustituido por<br>87.00.559                                         |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.601  | Haz de adaptación X25/3 Motor enclavamiento tapa VCC 211-311                                                      | sustituido por<br>87.00.601P                                        |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.601P | Haz de adaptación X25/3 Motor enclavamiento tapa VCC 211-311                                                      | 1540,97                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.603  | Kit transformador de alimentación cilindro VCC 111-311 0-200-208-240V / 24DC Desde 05/2010                        | 7441,94                                                             |
| 1    | ea    | 87.00.604    | Contador de tiempo electrónico 556 Frimax Basic desde 10/1993                                                     | 25039,48                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.606  | Kit de sustitución motor valvula de cuba VCC 311 hasta 01/2008                                                    | 8077,32                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.607  | Kit de sustitución motor valvula de cuba VCC 211 - 311 desde 02/2008 hasta 10/2011                                | 8185,82                                                             |
| 1    | ea    | 87.00.608    | Kit de sustitución motor valvula de cuba VCCM 112 cuba derecha Desde 10/2011                                      | 4992,94                                                             |
| 1    | ea    | 87.00.613    | Kit tubo 315mm de Ø50 a cuadrado 50x50                                                                            | 305,34                                                              |
| 1    | ea    | 87.00.614    | Panel control sin Vitro plastrón adhesivo FRIMA VCCM 112T                                                         | sustituido por<br>87.00.615                                         |
| 1    | ea    | 87.00.615    | Panel control sin Vitro plastrón adhesivo Rational VCCM 112T Desde 01/2014                                        | 13828,75                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.618  | Palanca izquierda de pedido de válvula de cuba LMX1; A, VCCM 112T Desde 01/2014                                   | 1488,11                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.619  | Palanca derecho de pedido de válvula de cuba LMX1; A, VCCM 112T Desde 01/2014                                     | 1487,76                                                             |
| 1    | ea    | 87.00.620    | Kit eje Autolift VCCM 112T Desde 01/2014                                                                          | 2676,44                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.622  | Generador de pulsos con junta Línea VCC Desde 05/2005                                                             | 1414,38                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.625  | Arnés Control VCC 211-311 3NAC 400V Desde 10/2011                                                                 | 9418,32                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado



| Cant. | Unid. |   | Referencia | Designación                                                                                           | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ | 87.00.626  | Arnés Control VCC 112 3NAC 400V Desde 10/2011                                                         | 14467,60                                                            |
| 1     | ea    | ✓ | 87.00.627  | Cubierta del eje de la tapa con junta VCCM 112T                                                       | 448,28                                                              |
| 1     | ea    |   | 87.00.630  | Kit conversión para manguera válvula clima Línea SCC, 61-202 desde 04/2004                            | 3742,36                                                             |
| 1     | ea    |   | 87.00.631  | Ventilador de enfriamiento con fijación VCCM 112T                                                     | 875,34                                                              |
| 1     | ea    |   | 87.00.632  | Kit cuba izquierdo VCC 112, VCCM 112 - 112T Desde 08/2011                                             | 27295,81                                                            |
| 1     | ea    |   | 87.00.633  | Kit cuba derecha VCC 112, VCCM 112 - 112T Desde 08/2011                                               | 27284,33                                                            |
| 1     | ea    |   | 87.00.638  | Kit actualización *protección contra colisiones* Línea SCC, 61-202 desde 04/2004                      | 5177,61                                                             |
| 1     | ea    |   | 87.00.641  | Kit de reparación, espaciador para manija de la puerta SCC, CM 201/202 desde 04/2004                  | 395,07                                                              |
| 1     | ea    |   | 87.00.642  | Kit presóstato 20 mbar                                                                                | 7135,56                                                             |
| 1     | ea    | ✓ | 87.00.643  | Rodillo de enclavamiento completo cuba 211P-311P desde 01/2005                                        | 1576,10                                                             |
| 1     | ea    |   | 87.00.647  | Kit de sustitución de cuba VCCM 211NP Desde 10/2011                                                   | 127683,24                                                           |
| 1     | ea    |   | 87.00.648  | Kit de sustitución de cuba VCCM 211P Desde 10/2011                                                    | 138076,71                                                           |
| 1     | ea    |   | 87.00.649  | Kit de sustitución de cuba VCCM 311NP Desde 10/2011                                                   | 166632,15                                                           |
| 1     | ea    |   | 87.00.650  | Kit de sustitución de cuba VCCM 311P Desde 10/2011                                                    | 173666,15                                                           |
| 1     | ea    |   | 87.00.651  | Kit conversión, humedeciendo SCC / SCC_WE desde 04/2004                                               | 285,17                                                              |
| 1     | ea    |   | 87.00.652  | Kit de actualización para pieza deslizante Bastidor móvil 201 desde 04/2004                           | 141,54                                                              |
| 1     | ea    | ✓ | 87.00.653  | Repáren el sistema para plancha puerta para precalentamiento 201 desde 04/2004                        | 13333,17                                                            |
| 1     | ea    | ✓ | 87.00.654  | Repáren el sistema para plancha puerta para precalentamiento 202 desde 04/2004                        | 14295,80                                                            |
| 1     | ea    | ✓ | 87.00.655  | Sensor CDS / Caudalímetro con el cable SCC 61-202, VCC 111/211/311 desde 08/2005 hasta 09/2008        | 3103,85                                                             |
| 1     | ea    |   | 87.00.656  | Kit de conversión cortacircuitos diferencial/Klixon VCCM 211 3NAC 400V Desde 10/2011 hasta 09/2013    | 33746,61                                                            |
| 1     | ea    |   | 87.00.657  | Kit de conversión cortacircuitos diferencial/Klixon VCCM 311 3NAC 400V Desde 10/2011 hasta 09/2013    | 51940,22                                                            |
| 1     | ea    | ✓ | 87.00.658  | Equipo de modificación de la tarjeta I/O A4 VCC 112-311 Desde 01/05                                   | 23996,16                                                            |
| 1     | ea    |   | 87.00.659  | Equipo tornillo fino de curso cuba baja VCCM112T                                                      | 19,82                                                               |
| 1     | ea    | ✓ | 87.00.662  | Kit de Electrodo de encendido para el generador de vapor SCC, CM 101-202G desde 04/2004 hasta 09/2009 | 1650,87                                                             |
| 1     | ea    | ✓ | 87.00.663  | Kit de Electrodo de encendido para el generador de vapor SCC, CM 61/62G desde 04/2004                 | 1519,06                                                             |
| 1     | ea    | ✓ | 87.00.666  | Kit cuba derecha VCC 112 Desde 01/2006 hasta 09/2011                                                  | 28726,54                                                            |
| 1     | ea    | ✓ | 87.00.674  | Kit adaptación calentador 2287W 230V VCCM 112L, LMX; A-D Desde 01/2016                                | 3494,05                                                             |
| 1     | ea    | ✓ | 87.00.675  | Kit adaptación calentador 2140W 200V VCCM 112L Desde 01/2016                                          | 3049,95                                                             |
| 1     | ea    |   | 87.00.676  | Panel control sin Vitro plastrón adhesivo FRIMA VCCM 112L                                             | sustituido por 87.00.677                                            |
| 1     | ea    |   | 87.00.677  | Panel control sin Vitro plastrón adhesivo Rational VCCM 112L Desde 01/2016                            | 14379,96                                                            |
| 1     | ea    | ✓ | 87.00.680  | Kit electroválvula NO G1/2 Dn16mm VCC 211P-311P desde 01/2005                                         | 9900,68                                                             |
| 1     | ea    | ✓ | 87.00.681  | Kit interruptor diferencial para toma de corriente VCCM 112-211-311 25A 30mA                          | 7802,58                                                             |
| 1     | ea    | ✓ | 87.00.684  | Kit electroválvula 3/8" VCC 112P 200V AC desde 01/2005                                                | 5238,47                                                             |
| 1     | ea    |   | 87.00.685  | Bomba limpieza CleanJet UP30 *USA/CN* Línea SCC 61-102                                                | sustituido por 87.01.953S                                           |
| 1     | ea    | ✓ | 87.00.687  | Kit rollo ducha VCC VCC 112L-112T Desde 01/2014                                                       | 8367,71                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado



| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                                    | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 87.00.688  | Kit de adaptación tomada de presión VCC 211P-311P Desde 04/2012 hasta 06/2015                                  | 2002,81                                                             |
| 1    | ea    | 87.00.689    | Resistencia aire caliente con la junta SCC XS 623 230V 5.4kW ☒                                                 | sustituido por 87.01.385                                            |
| 1    | ea    | 87.00.690    | Guía omega larga 40mm                                                                                          | sustituido por 87.00.690P                                           |
| 1    | ea    | 87.00.690P   | Guía omega larga 40mm                                                                                          | 862,47                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.692  | Haz para kit filtro antiparasitario                                                                            | sustituido por 87.00.692P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.692P | Haz para kit filtro antiparasitario                                                                            | 715,36                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.693  | Kit de sustitución del filtro electrónico 40.02.471                                                            | 3590,73                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.696  | Kit añadido del rollo ducha 112-211-311                                                                        | 24167,96                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.697  | Kit añadido del rollo ducha 112L-112T                                                                          | 9035,77                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.698  | Kit mantiene micro interruptor chasis 112-112L-112T                                                            | 1374,74                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.699  | Soporte exterior de tapa VCCM 112I-112T Desde 01/2017                                                          | 391,24                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.700  | Kit microinterr. posicion válvula cuba VCCM 112T - 112L                                                        | 2491,08                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.702  | Tapón de obturación tulipán 112-211-311                                                                        | 678,50                                                              |
| 1    | ea    | 87.00.716    | Kit adaptación calentador 2187W 445V VCCM 112L Desde 01/2016                                                   | 3092,72                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.717  | Kit cuba izquierdo VCC 112, VCCM 112L Desde 08/2011                                                            | 34860,17                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.718  | Kit cuba derecha VCC 112, VCCM 112L Desde 08/2011                                                              | 35344,96                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.723S | Cable conexión arnés control SCC 62/102/E 3NAC400/415V50-60Hz desde 04/2004                                    | 10019,27                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.729S | Cable conexión arnés control SCC 202/E J/USA 3AC200-240V50-60Hz desde 06/2008                                  | 14339,27                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.730S | Kit de reequipamiento con ruedas para soporte desde 09/2016                                                    | 7514,28                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.762S | Kit de reparación de la rueda para racks móviles de carga múltiple SCC, CMP 61-102, LM1 LM2; B-E desde 09/2011 | 3176,54                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.771S | Módulo de encendido de gas SCC, CM 61-202 230V desde 04/2004                                                   | 7605,74                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.792S | Kit de bisagras para caso del almacenaje VCC 112 desde 12/2005                                                 | 1985,42                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.00.808S | Kit de placas de fijación para las patas Línea SCC, 61-102 desde 04/2004                                       | 5186,65                                                             |
| 1    | ea    | 87.01.004    | Kit de modificación interface Ethernet SCC_WE desde 09/2011 hasta 12/2013                                      | 2322,41                                                             |
| 1    | ea    | 87.01.004F   | Kit de modificación interface Ethernet VCCM Desde 09/2011                                                      | 2322,41                                                             |
| 1    | ea    | 87.01.005    | Tapa panel frontal con carátula *RAT* SCC_WE 61-202 desde 09/2011                                              | 5335,50                                                             |
| 1    | ea    | 87.01.006    | Tapa panel frontal con carátula *RAT* CM_P 61-202 desde 09/2011                                                | 5714,22                                                             |
| 1    | ea    | 87.01.007    | Tapa panel frontal con carátula *FR* SCC_WE 61-202                                                             | sustituido por 87.01.005                                            |
| 1    | ea    | 87.01.008    | Tapa panel frontal con carátula *FR* CM_P 61-202                                                               | sustituido por 87.01.006                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.009  | Resistencia generador vapor con la junta SCC_WE, CM_P 101/E 208V 9kW ☒ desde 09/2011                           | 4215,33                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.010  | Resistencia generador vapor con la junta SCC_WE, CM_P 101/E 230V 9kW ☒ desde 09/2011                           | 4007,71                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.011  | Resistencia generador vapor con la junta SCC_WE, CM_P 61/101/E 230V 9kW Y desde 09/2011                        | 3836,26                                                             |
| 1    | ea    | 87.01.012    | Resistencia generador vapor con la junta SCC_WE, CM_P 101E 230V 9kW Y                                          | sustituido por 87.01.011                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.013  | Resistencia generador vapor con la junta SCC_WE, CM_P 61/101/E 255V 9kW Y desde 09/2011                        | 3928,07                                                             |
| 1    | ea    | 87.01.014    | Resistencia generador vapor con la junta SCC_WE, CM_P 61/101/E 277V 9kW Y desde 09/2011                        | 3629,33                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia  | Designación                                                                                  | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 87.01.016 | Resistencia generador vapor con la junta SCC_WE, CM_P 62/102-202/E 230V 18kW Y desde 09/2011 | 5472,52                                                             |
| 1     | ea    | 87.01.017   | Resistencia generador vapor con la junta SCC_WE, CM_P 62-202E 230V 18kW Y                    | sustituido por 87.01.016                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.018 | Resistencia generador vapor con la junta SCC_WE, CM_P 62/102-202/E 255V 18kW Y desde 09/2011 | 5472,52                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.019 | Resistencia generador vapor con la junta SCC_WE, CM_P 62/102-202/E 277V 18kW Y desde 09/2011 | 5084,75                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.021 | Resistencia generador vapor con la junta SCC_WE, CM_P 62/102-202/E 208V 18kW ☒ desde 09/2011 | 6033,12                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.022 | Resistencia generador vapor con la junta SCC_WE, CM_P 62/102-202/E 230V 18kW ☒ desde 09/2011 | 6033,12                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.023 | Equipo de la quemador de vapor SCC_WE, CM_P, 61/G desde 09/2011                              | 4128,73                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.024 | Equipo de la quemador de vapor SCC_WE, CM_P, 101/G desde 09/2011                             | 4603,09                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.025 | Equipo de la quemador de vapor SCC_WE, CM_P, 62/G desde 09/2011                              | 4127,69                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.026 | Equipo de la quemador de vapor SCC_WE, CM_P, 102/G desde 09/2011                             | 4508,50                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.027 | Equipo de la quemador de vapor SCC_WE, CM_P, 201/G desde 09/2011                             | 4494,93                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.028 | Equipo de la quemador de vapor SCC_WE, CM_P, 202/G desde 09/2011                             | 5955,57                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.030 | Sistema de la junta del eje del motor SCC_WE, CM_P                                           | sustituido por 87.01.188                                            |
| 1     | ea    | 87.01.031   | Resistencia aire caliente con la junta SCC_WE 61 230V 10,3kW Y                               | sustituido por 87.01.075                                            |
| 1     | ea    | 87.01.032   | Resistencia aire caliente con la junta CM_P 61 230V 10,3kW Y                                 | sustituido por 87.01.075                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.033 | Resistencia aire caliente con la junta SCC_WE, CM_P 61 240V 10,3kW Y desde 09/2011           | 8808,68                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.034 | Resistencia aire caliente con la junta SCC_WE, CM_P 61 255V 10,3kW Y desde 09/2011           | 8808,68                                                             |
| 1     | ea    | 87.01.036   | Resistencia aire caliente con la junta SCC_WE, CM_P 61 230V 10,3kW ☒ desde 09/2011           | 8963,09                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.037 | Resistencia aire caliente con la junta SCC_WE, CM_P 61 208V 10,3kW ☒ desde 09/2011           | 8963,09                                                             |
| 1     | ea    | 87.01.038   | Resistencia aire caliente con la junta SCC_WE, CM_P 61 230V 10,3kW desde 09/2011             | 8888,67                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.039 | Resistencia aire caliente con la junta SCC_WE, CM_P 61 208V 10,3kW desde 09/2011             | 8888,67                                                             |
| 1     | ea    | 87.01.044   | Resistencia aire caliente con la junta SCC_WE 101 230V 18kW Y                                | sustituido por 87.01.076                                            |
| 1     | ea    | 87.01.045   | Resistencia aire caliente con la junta CM_P 101 230V 18kW Y                                  | sustituido por 87.01.076                                            |
| 1     | ea    | 87.01.046   | Resistencia aire caliente con la junta SCC_WE, CM_P 101 255V 18kW Y desde 09/2011            | 13605,48                                                            |
| 1     | ea    | 87.01.047   | Resistencia aire caliente con la junta SCC_WE, CM_P 101 277V 18kW Y desde 09/2011            | 13594,00                                                            |
| 1     | ea    | 87.01.048   | Resistencia aire caliente con la junta SCC_WE, CM_P 101 230V 18kW ☒ desde 09/2011            | 13940,03                                                            |
| 1     | ea    | 87.01.049   | Resistencia aire caliente con la junta SCC_WE, CM_P 101 208V 18kW ☒ desde 09/2011            | 13940,03                                                            |
| 1     | ea    | 87.01.053   | Resistencia aire caliente con la junta SCC_WE, CM_P 62 230V 21,6kW Y desde 09/2011           | 13867,70                                                            |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia  | Designación                                                                           | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 87.01.054 | Resistencia aire caliente con la junta SCC_WE, CM_P 62 255V 21,6kW<br>Y desde 09/2011 | 13867,70                                                            |
| 1    | ea    | 87.01.056   | Resistencia aire caliente con la junta SCC_WE, CM_P 62 230V 21,6kW<br>☒ desde 09/2011 | 14478,03                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.057 | Resistencia aire caliente con la junta SCC_WE, CM_P 62 208V 21,6kW<br>☒ desde 09/2011 | 14476,99                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.058 | Resistencia aire caliente con la junta SCC_WE, CM_P 102 230V 36kW<br>Y desde 09/2011  | 21895,28                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.059 | Resistencia aire caliente con la junta SCC_WE, CM_P 102 255V 36kW<br>Y desde 09/2011  | 21895,28                                                            |
| 1    | ea    | 87.01.061   | Resistencia aire caliente con la junta SCC_WE, CM_P 102 230V 36kW<br>☒ desde 09/2011  | 22201,67                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.062 | Resistencia aire caliente con la junta SCC_WE, CM_P 102 208V 36kW<br>☒ desde 09/2011  | 22201,67                                                            |
| 1    | ea    | 87.01.063   | Resistencia aire caliente con la junta SCC_WE 201 230V 18kW Y                         | sustituido por<br>87.01.077                                         |
| 1    | ea    | 87.01.064   | Resistencia aire caliente con la junta CM_P 201 230V 18kW Y                           | sustituido por<br>87.01.077                                         |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.065 | Resistencia aire caliente con la junta SCC_WE, CM_P 201 255V 18kW<br>Y desde 09/2011  | 13804,40                                                            |
| 1    | ea    | 87.01.066   | Resistencia aire caliente con la junta SCC_WE, CM_P 201 277V 18kW<br>Y desde 09/2011  | 13804,40                                                            |
| 1    | ea    | 87.01.067   | Resistencia aire caliente con la junta SCC_WE, CM_P 201 230V 18kW<br>☒ desde 09/2011  | 14838,67                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.068 | Resistencia aire caliente con la junta SCC_WE, CM_P 201 208V 18kW<br>☒ desde 09/2011  | 14793,46                                                            |
| 1    | ea    | 87.01.069   | Resistencia aire caliente con la junta SCC_WE 202 230V 33kW Y                         | sustituido por<br>87.01.078                                         |
| 1    | ea    | 87.01.070   | Resistencia aire caliente con la junta CM_P 202 230V 33kW Y                           | sustituido por<br>87.01.078                                         |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.071 | Resistencia aire caliente con la junta SCC_WE, CM_P 202 255V 33kW<br>Y desde 09/2011  | 22261,49                                                            |
| 1    | ea    | 87.01.072   | Resistencia aire caliente con la junta SCC_WE, CM_P 202 277V 33kW<br>Y desde 09/2011  | 22261,49                                                            |
| 1    | ea    | 87.01.073   | Resistencia aire caliente con la junta SCC_WE, CM_P 202 230V 33kW<br>☒ desde 09/2011  | 22843,65                                                            |
| 1    | ea    | 87.01.074   | Resistencia aire caliente con la junta SCC_WE, CM_P 202 208V 33kW<br>☒ desde 09/2011  | 22843,65                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.075 | Resistencia aire caliente con la junta SCC_WE, CM_P 61 230V 10,3kW<br>Y desde 09/2011 | 8808,68                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.076 | Resistencia aire caliente con la junta SCC_WE, CM_P 101 230V 18kW<br>Y desde 09/2011  | 13594,00                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.077 | Resistencia aire caliente con la junta SCC_WE, CM_P 201 230V 18kW<br>Y desde 09/2011  | 13804,40                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.078 | Resistencia aire caliente con la junta SCC_WE, CM_P 202 230V 33kW<br>Y desde 09/2011  | 22261,49                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.079 | Quemador aire caliente SCC_WE, CM_P 61G desde 09/2011                                 | 6298,12                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.080 | Quemador aire caliente SCC_WE, CM_P 62G desde 09/2011                                 | 6221,27                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.081 | Quemador aire caliente SCC_WE, CM_P 201G desde 09/2011                                | 6331,16                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.082 | Quemador aire caliente SCC_WE, CM_P 101G desde 09/2011                                | 6094,33                                                             |
| 1    | ea    | 87.01.083   | Quemador aire caliente SCC_WE, CM_P 102/202/G                                         | sustituido por<br>87.01.224                                         |
| 1    | ea    | 87.01.084   | Memory-Stick USB *SCC_WE*                                                             | sustituido por<br>87.01.275                                         |

| Cant. | Unid. | Referencia  | Designación                                                               | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 87.01.085   | Memory-Stick USB *CM_P*                                                   | sustituido por<br>87.01.275                                         |
| 1     | ea    | 87.01.087   | Memoria externa *con datos* CM_P 61-202                                   | sustituido por<br>87.00.039                                         |
| 1     | ea    | 87.01.088   | Memoria externa *vacío* CM_P 61-202                                       | sustituido por<br>87.00.191                                         |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.089 | Generador de vapor con aislante *Service* SCC_WE, CM_P 61E desde 09/2011  | 10304,44                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.090 | Generador de vapor con aislante *Service* SCC_WE, CM_P 62E desde 09/2011  | 13391,95                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.091 | Generador de vapor con aislante *Service* SCC_WE, CM_P 101E desde 09/2011 | 13467,06                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.092 | Generador de vapor con aislante *Service* SCC_WE, CM_P 102E desde 09/2011 | 16306,96                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.093 | Generador de vapor con aislante *Service* SCC_WE, CM_P 201E desde 09/2011 | 14899,88                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.094 | Generador de vapor con aislante *Service* SCC_WE, CM_P 202E desde 09/2011 | 19349,95                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.095 | Generador de vapor con aislante *Service* SCC_WE, CM_P 61G desde 09/2011  | 22385,99                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.096 | Generador de vapor con aislante *Service* SCC_WE, CM_P 62G desde 09/2011  | 24210,39                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.097 | Generador de vapor con aislante *Service* SCC_WE, CM_P 101G desde 09/2011 | 27870,68                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.098 | Generador de vapor con aislante *Service* SCC_WE, CM_P 102G desde 09/2011 | 29828,97                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.099 | Generador de vapor con aislante *Service* SCC_WE, CM_P 201G desde 09/2011 | 31418,98                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.100 | Generador de vapor con aislante *Service* SCC_WE, CM_P 202G desde 09/2011 | 36594,50                                                            |
| 1     | ea    | 87.01.101   | Tapa panel frontal con carátula *ME* SCC_WE 61-202 desde 09/2011          | 5897,49                                                             |
| 1     | ea    | 87.01.102   | Tapa panel frontal con carátula *ME* CM_P 61-202 desde 09/2011            | 3674,54                                                             |
| 1     | ea    | 87.01.103   | Tapa panel frontal con carátula *FU* SCC_WE 61-202 desde 09/2011          | 5887,06                                                             |
| 1     | ea    | 87.01.104   | Tapa panel frontal con carátula *FU* CM_P 61-202 desde 09/2011            | 3700,97                                                             |
| 1     | ea    | 87.01.105   | Tapa panel frontal con carátula *NA* SCC_WE 61-202 desde 09/2011          | 10358,00                                                            |
| 1     | ea    | 87.01.106   | Tapa panel frontal con carátula *KF* SCC_WE 61-202 desde 09/2011          | 7695,47                                                             |
| 1     | ea    | 87.01.111   | Tapa panel frontal con carátula *LI* SCC_WE 61-202 desde 09/2011          | 9624,55                                                             |
| 1     | ea    | 87.01.112   | Tapa panel frontal con carátula *LI* CM_P 61-202 desde 09/2011            | 4424,34                                                             |
| 1     | ea    | 87.01.115   | Tapa panel frontal con carátula *MA* SCC_WE 61-202 desde 09/2011          | 7205,80                                                             |
| 1     | ea    | 87.01.128   | Tapa panel frontal con carátula *AP* CM_P 61-202 desde 09/2011            | 11065,36                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.130 | Deflector SCC_WE 62G desde 09/2011                                        | 19284,57                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.131 | Deflector SCC_WE 101E desde 09/2011                                       | 19496,01                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.132 | Deflector SCC_WE 101G desde 09/2011                                       | 16516,32                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.133 | Deflector SCC_WE 102E desde 09/2011                                       | 21092,98                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.134 | Deflector SCC_WE 102G desde 09/2011                                       | 23538,85                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.135 | Deflector SCC_WE 201E desde 09/2011                                       | 32510,98                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.136 | Deflector SCC_WE 201G desde 09/2011                                       | 33838,42                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.137 | Deflector SCC_WE 202E desde 09/2011                                       | 38192,50                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.138 | Deflector SCC_WE 202G desde 09/2011                                       | 36266,90                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.139 | Deflector *cocerse* SCC_WE 61E desde 09/2011                              | 18591,81                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.140 | Deflector *cocerse* SCC_WE 61G desde 09/2011                              | 20253,11                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.141 | Deflector *cocerse* SCC_WE 101E desde 09/2011                             | 18461,05                                                            |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                     | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 87.01.142  | Deflector *cocerse* SCC_WE 101G desde 09/2011                                                   | 22389,46                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.143  | Deflector *cocerse* SCC_WE 201E desde 09/2011                                                   | 43603,81                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.144  | Deflector *cocerse* SCC_WE 201G desde 09/2011                                                   | 44449,59                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.145  | Deflector SCC_WE 61E desde 09/2011                                                              | 16062,82                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.146  | Deflector SCC_WE 61G desde 09/2011                                                              | 14827,89                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.147  | Deflector SCC_WE 62E desde 09/2011                                                              | 17874,36                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.148  | Válvula de gas SEP *vapor* SCC_WE, CM_P 102/201/202 230V desde 09/2011                          | 6059,55                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.149  | Válvula de gas SEP *vapor* SCC_WE, CM_P 61/62/101/G 230V desde 09/2011                          | 6026,51                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.150  | Válvula de gas SEP *vapor* SCC_WE, CM_P 102/201/202/G 120V desde 09/2011 hasta 02/2013          | 6774,57                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.151  | Válvula de gas SEP *vapor* SCC_WE, CM_P 120V desde 09/2011 hasta 02/2013                        | 6971,41                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.152  | Válvula de gas RH *aire caliente* SCC_WE, CM_P 102/202/G 230V desde 09/2011                     | 5933,31                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.153  | Válvula de gas RH *aire caliente* SCC_WE, CM_P 61/62/101/201G 230V desde 09/2011                | 5898,88                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.154  | Válvula de gas RH *aire caliente* SCC_WE, CM_P 102/202/G 120V desde 09/2011 hasta 02/2013       | 8125,31                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.155  | Válvula de gas RH *aire caliente* SCC_WE, CM_P 61/62/101/201/G 120V desde 09/2011 hasta 02/2013 | 6623,98                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.159  | Cámara premezclado gas para aire caliente SCC_WE, CM_P 102/202/G desde 09/2011                  | 1619,57                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.162  | Installation Kit Ultravent Plus 61/101/E                                                        | sustituido por 87.01.162P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.162P | Installation Kit Ultravent Plus 61/101/E desde 04/2004                                          | 5743,08                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.163  | Installation Kit Ultravent Plus 201/E                                                           | sustituido por 87.01.163P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.163P | Installation Kit Ultravent Plus 201/E desde 04/2004                                             | 5841,85                                                             |
| 1    | ea    | 87.01.165    | Kit de modificación Energy_opt. SCC_WE SCC_WE 61-202E                                           | sustituido por 87.01.406                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.166  | Kit de modificación Energy_opt. CM_P CM_P 61-202E desde 09/2011                                 | 13482,71                                                            |
| 1    | ea    | 87.01.168    | Tapa panel frontal con carátula *RS* SCC_WE 61-202                                              | sustituido por 87.01.005                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.172  | Kit de accesorios para la asamblea de calefacción SCC_WE                                        | 487,92                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.173  | Perno del equipo del kit de D6x19 SCC_WE, CM_P 61-102, bottom rear desde 09/2011                | 575,91                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.174  | Perno del equipo del kit de D6x30 SCC_WE, CM_P 61-102, top front desde 09/2011                  | 726,14                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.175  | Kit actualización ducha retráctil CM_P 61/101 desde 09/2011                                     | 11264,29                                                            |
| 1    | ea    | 87.01.176    | Repare el conector de múlti. puntos determ. para la caja de ignición SCC, CM / G                | sustituido por 87.01.176P                                           |
| 1    | ea    | 87.01.176P   | Repare el conector de múlti. puntos determ. para la caja de ignición SCC, CM / G desde 04/2004  | 313,34                                                              |
| 1    | ea    | 87.01.179    | Resistencia generador vapor con la junta SCC_WE, CM_P 61E 208V 9kW Solo-Fase desde 09/2011      | 3554,21                                                             |
| 1    | ea    | 87.01.187    | SD-Tarjeta de memoria (+ Software) SCC_WE 61-202                                                | sustituido por 42.00.128P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.188  | Equipo de la junta para el motor D15 SCC_WE, CM_P 61-202 desde 09/2011                          | 873,95                                                              |
| 1    | ea    | 87.01.191    | Llave de bola desagüe SCC cpl. SCC 61-202 E/G                                                   | sustituido por 56.00.618S                                           |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia  | Designación                                                                                      | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 87.01.218 | Electrodo de nivel 90mm con el cable SCC, CM 61-202/E desde 04/2004 hasta 09/2012                | 1414,73                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.219 | Electrodo de nivel 175mm con el cable SCC, CM 201G desde 04/2004 hasta 09/2012                   | 1278,40                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.220 | Electrodo de nivel 85mm con el cable SCC, CM 61/62G desde 04/2004 hasta 09/2012                  | 1231,11                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.221 | Electrodo de nivel 135mm con el cable SCC, CM 101/102/202G desde 04/2004 hasta 09/2012           | 1264,15                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.224 | Quemador aire caliente SCC_WE, CM_P 102/202/G desde 09/2011                                      | 7045,83                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.225 | Cable conexión relé estado sólido SCC_WE, CM_P 61-202 E desde 09/2011                            | 3325,38                                                             |
| 1     | ea    | 87.01.226   | Installation Kit Ultravent Plus 61/101/E *CombiDuo* desde 09/2011                                | 6837,17                                                             |
| 1     | ea    | 87.01.228   | Installation Kit Campana extractora 61/101/E                                                     | sustituido por 87.01.232P                                           |
| 1     | ea    | 87.01.232   | Installation Kit UltraVent 61/101/E                                                              | sustituido por 87.01.232P                                           |
| 1     | ea    | 87.01.232P  | Installation Kit UltraVent 61/101/E desde 09/2011                                                | 4683,43                                                             |
| 1     | ea    | 87.01.234   | Installation Kit Ultravent 62/102/E                                                              | sustituido por 87.01.234P                                           |
| 1     | ea    | 87.01.234P  | Installation Kit Ultravent 62/102/E desde 09/2011                                                | 6021,65                                                             |
| 1     | ea    | 87.01.235   | Installation Kit Ultravent 201/E                                                                 | sustituido por 87.01.235P                                           |
| 1     | ea    | 87.01.235P  | Installation Kit Ultravent 201/E desde 09/2011                                                   | 4975,20                                                             |
| 1     | ea    | 87.01.238   | Installation Kit Ultravent 61/101/E *CombiDuo*                                                   | sustituido por 87.01.238P                                           |
| 1     | ea    | 87.01.238P  | Installation Kit Ultravent 61/101/E *CombiDuo* desde 09/2011                                     | 5449,91                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.242 | Pie ajustable, acero de alto grado con la parada SCC_WE, CM_P *Naval* desde 09/2011              | 1028,71                                                             |
| 1     | ea    | 87.01.243   | Tapa panel frontal con carátula *SE* SCC_WE 61-202 desde 04/2013                                 | 5285,07                                                             |
| 1     | ea    | 87.01.244   | Tapa panel frontal con carátula *SE* CM_P 61-202 desde 04/2013                                   | 5980,26                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.245 | Resistencia generador vapor con la junta SCC_WE, CM_P 61E 208V 9kW desde 09/2011                 | 4082,13                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.246 | Kit de modificación que aísla el transformador SCC_WE, CM_P, 61/62/101/G 180VA desde 09/2011     | 16747,93                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.247 | Kit de modificación que aísla el transformador SCC_WE, CM_P, 102/G 320VA desde 09/2011           | 17284,89                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.248 | Kit de modificación que aísla el transformador SCC_WE, CM_P, 201/G 320VA desde 09/2011           | 17382,96                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.249 | Kit de modificación que aísla el transformador SCC_WE, CM_P, 202/G 400VA desde 09/2011           | 22043,09                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.250 | Kit de adaptación con conector para unidad de señalización externa SCC_WE 61-202 E desde 09/2011 | 3543,78                                                             |
| 1     | ea    | 87.01.253   | Equipo de modificación cubierta del panel SCC_WE, CM_P 61-202 desde 04/2013                      | 4972,77                                                             |
| 1     | ea    | 87.01.255   | Tapa panel frontal con carátula *MC* CM_P 61-202 desde 08/2013                                   | 3943,72                                                             |
| 1     | ea    | 87.01.257   | Installation Kit Ultravent 62/E *US*                                                             | sustituido por 87.01.257P                                           |
| 1     | ea    | 87.01.257P  | Installation Kit Ultravent 62/E *US* desde 09/2011                                               | 22540,05                                                            |
| 1     | ea    | 87.01.258   | Tapa panel frontal con carátula *HA* SCC_WE 61-202 desde 09/2011                                 | 6092,24                                                             |
| 1     | ea    | 87.01.261   | Equipo de modificación, pletina para el motor, UltraVent                                         | sustituido por 87.01.261P                                           |
| 1     | ea    | 87.01.261P  | Equipo de modificación, pletina para el motor, UltraVent desde 09/2011                           | 5916,62                                                             |



| Cant | Unid. | Referencia  | Designación                                                                                    | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 87.01.262   | Kit conversión para sonda núcleo 3x2 con enchufe del ángulo SCC_5S 61-102 desde 09/2011        | 39008,03                                                            |
| 1    | ea    | 87.01.264   | Kit conversión para sonda núcleo *Sousvide* SCC, SCC_WE, CM, CM_P 61-102 desde 04/2004         | 33203,39                                                            |
| 1    | ea    | 87.01.265   | Kit conversión para sonda núcleo *Sousvide* SCC, SCC_WE, CM, CM_P 201/202 desde 04/2004        | 33174,52                                                            |
| 1    | ea    | 87.01.266   | Kit de conversión, sensor de temperatura del núcleo externo SCC, CM 61-102 desde 04/2004       | 26014,28                                                            |
| 1    | ea    | 87.01.267   | Kit de conversión, sensor de temperatura del núcleo externo SCC, CM 201/202 desde 04/2004      | 26144,34                                                            |
| 1    | ea    | 87.01.270   | Tapa panel frontal con carátula *5Senses* SCC_WE 61-202                                        | sustituido por 87.01.005                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.272 | Sensor CDS / Caudalímetro con el cable SCC_WE 61-202, VCC 112 -112L-112T desde 10/2008         | 2554,03                                                             |
| 1    | ea    | 87.01.273   | Tubo silicona 90ml                                                                             | sustituido por 5006.0207P                                           |
| 1    | ea    | 87.01.275   | Memory-Stick USB *SCC_WE* & *CM_P*                                                             | 869,43**                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.280 | Resistencia generador vapor con la junta SCC_WE, CM_P 61/E 230V 9kW desde 09/2011              | 4389,56                                                             |
| 1    | ea    | 87.01.282   | Kit conversión para un estabilizador de tensión o SAI SCC_WE, CM_P 61-102 3 NAC desde 09/2011  | 4643,08                                                             |
| 1    | ea    | 87.01.283   | Kit conversión para un estabilizador de tensión o SAI SCC_WE, CM_P 201/202 3 NAC desde 09/2011 | 5062,84                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.284 | Kit conversión, 230V L1, modelo de mesa SCC_WE / CM_P 61-102 desde 09/2011 hasta 11/2014       | 825,61                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.285 | Kit conversión, 230V L1, modelo de piso SCC_WE / CM_P 201/202 desde 09/2011 hasta 11/2014      | 1880,74                                                             |
| 1    | ea    | 87.01.287   | Kit de fijación para la cubierta de la bomba SCC, SCC_WE desde 09/2008                         | 270,91                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.288 | Cubierta para la bomba con kit de fijación SCC 61-102 desde 09/2008 hasta 09/2011              | 1174,07                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.289 | Cubierta para la bomba con kit de fijación SCC_WE 61-102 desde 09/2011                         | 834,65                                                              |
| 1    | ea    | 87.01.293   | Deflector SCC 61/G *Nandos* *Servicio* desde 09/2011                                           | 14940,57                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.297 | Transformador control T1 SCC_WE, CM_P, VCCM desde 09/2011                                      | 3472,49                                                             |
| 1    | ea    | 87.01.301   | Tapa panel frontal con carátula *RAT* SCC_WE 61-202 desde 09/2016                              | 9984,49                                                             |
| 1    | ea    | 87.01.302   | Tapa panel frontal con carátula *RAT* CM_P 61-202 desde 05/2017                                | 13567,92                                                            |
| 1    | ea    | 87.01.303   | Tapa panel frontal con carátula *ME* SCC_WE 61-202 desde 09/2016                               | 9364,07                                                             |
| 1    | ea    | 87.01.304   | Tapa panel frontal con carátula *ME* CM_P 61-202 desde 05/2017                                 | 8813,20                                                             |
| 1    | ea    | 87.01.305   | Tapa panel frontal con carátula *FU* SCC_WE 61-202 desde 09/2016                               | 9027,43                                                             |
| 1    | ea    | 87.01.306   | Tapa panel frontal con carátula *FU* CM_P 61-202 desde 05/2017                                 | 8796,51                                                             |
| 1    | ea    | 87.01.307   | Tapa panel frontal con carátula *NA* SCC_WE 61-202 desde 09/2016                               | 12182,40                                                            |
| 1    | ea    | 87.01.308   | Tapa panel frontal con carátula *KF* SCC_WE 61-202 desde 09/2016                               | 9331,03                                                             |
| 1    | ea    | 87.01.313   | Tapa panel frontal con carátula *LI* SCC_WE 61-202 desde 09/2016                               | 9375,20                                                             |
| 1    | ea    | 87.01.317   | Tapa panel frontal con carátula *MA* SCC_WE 61-202 desde 09/2016                               | 10287,75                                                            |
| 1    | ea    | 87.01.327   | Tapa panel frontal con carátula *SP* SCC_WE 61-202 desde 09/2016                               | 9701,41                                                             |
| 1    | ea    | 87.01.335   | Tapa panel frontal con carátula *HA* SCC_WE 61-202 desde 09/2016                               | 4941,12                                                             |
| 1    | ea    | 87.01.336   | Tapa panel frontal con carátula *BL* SCC_WE 61-202 desde 09/2016                               | 9533,78                                                             |
| 1    | ea    | 87.01.339   | Kit intercambiador de calor de aire caliente, completo SCC_WE, CM_P 202G                       | sustituido por 87.01.731S                                           |
| 1    | ea    | 87.01.340   | Kit intercambiador de calor de aire caliente, completo SCC_WE, CM_P 102G                       | sustituido por 87.01.732S                                           |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado



| Cant. | Unid. | Referencia  | Designación                                                                                  | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 87.01.342   | Silenciador del motor soplador del generador de vapor SCC_WE, CM_P 201/202/G desde 09/2011   | 2520,99                                                             |
| 1     | ea    | 87.01.345   | Kit de modificación, soporte para el desbloqueo Carrito de transporte desde 09/2011          | 353,68                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.346 | Kit de Electrodo de encendido para el generador de vapor SCC_WE, CM_P 101-202G desde 09/2011 | 1741,29                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.347 | Kit de Electrodo de encendido para el generador de vapor SCC_WE, CM_P 61/62G desde 09/2011   | 1715,55                                                             |
| 1     | ea    | 87.01.348   | Tapa panel frontal con carátula *TH* SCC_WE 61-202 desde 09/2011                             | 12838,99                                                            |
| 1     | ea    | 87.01.350   | Kit actualización, soporte de empuñadura                                                     | 2147,48                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.352 | Kit actualización lámina separadora SCC_WE, CM_P 201E desde 09/2011                          | 2436,48                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.353 | Kit actualización lámina separadora SCC_WE, CM_P 202E desde 09/2011                          | 2927,53                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.354 | Resistencia aire caliente con la junta SCC 623, LM1; A 208V 5,4kW ☒ desde 09/2016            | 6672,67                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.355 | Resistencia aire caliente con la junta SCC 623, LM1; A 208V 5,4kW Solo-Fase desde 09/2016    | 7405,43                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.356 | Resistencia generador vapor con la junta SCC 623, LM1; A 230V 5.4kW Y desde 09/2016          | 3505,87                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.357 | Resistencia generador vapor con la junta SCC 623 208V 5,4kW ☒ desde 09/2016                  | 3720,45                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.358 | Resistencia generador vapor con la junta SCC 623 230V 5,4kW ☒ desde 09/2016                  | 3837,65                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.359 | Resistencia generador vapor con la junta SCC 623 208V 5,4kW Solo-Fase desde 09/2016          | 3696,80                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.360 | Resistencia generador vapor con la junta SCC 623 240V 5,4kW Solo-Fase desde 09/2016          | 3778,87                                                             |
| 1     | ea    | 87.01.364   | Tapa panel frontal con carátula *RAT* CMP 61XS *US*                                          | sustituido por 87.01.302                                            |
| 1     | ea    | 87.01.365   | ópticas LED SCC XS 623                                                                       | sustituido por 87.01.768S                                           |
| 1     | ea    | 87.01.366   | ópticas LED SCC 61, 62, 201, 202                                                             | sustituido por 87.01.771S                                           |
| 1     | ea    | 87.01.367   | ópticas LED SCC 101/102                                                                      | sustituido por 87.01.769S                                           |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.368 | Barra de LED, izquierda / derecha SCC XS 623 desde 09/2016                                   | 1241,89                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.369 | Barra de LED, izquierda / derecha SCC 61/62, 201/202 superior desde 09/2016                  | 1633,48                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.370 | Barra de LED, izquierda / derecha SCC 101/102 desde 09/2016                                  | 2559,94                                                             |
| 1     | ea    | 87.01.371   | Barra de LED, izquierda / derecha SCC 61/62                                                  | sustituido por 87.01.513                                            |
| 1     | ea    | 87.01.372   | Barra de LED, izquierda / derecha *Level illumination* SCC 101/102                           | sustituido por 87.01.512                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.373 | Barra de LED, izquierda / derecha SCC 201/202 abajo desde 09/2016                            | 1811,88                                                             |
| 1     | ea    | 87.01.374   | Motor turbina SCC 623, LM1 ; A                                                               | sustituido por 87.01.973S                                           |
| 1     | ea    | 87.01.376   | Control del motor para el motor del ventilador SCC 623, LM1; A                               | sustituido por 87.01.973S (TI_2311)                                 |
| 2     | ea    | 87.01.377   | Remache expansivo de plástico 623-202                                                        | sustituido por 24.05.458P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.384 | Resistencia aire caliente con la junta SCC 623, LM1; A 230V 5,4kW Y desde 09/2016            | 6561,39                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia  | Designación                                                                                    | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 87.01.385 | Resistencia aire caliente con la junta SCC 623, LM1; A 230V 5,4kW desde 09/2016                | 6672,67                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.386 | Generador de vapor con aislante *Service* SCC XS 623                                           | sustituido por<br>87.01.458                                         |
| 1    | ea    | 87.01.387   | Tapa panel frontal con carátula *RAT* SCC XS 623 desde 09/2016                                 | 18346,98                                                            |
| 1    | ea    | 87.01.388   | Tapa panel frontal con carátula *RAT* SCC XS 623 bisagras a la izquierda desde 09/2016         | 13720,24                                                            |
| 1    | ea    | 87.01.389   | Tapa panel frontal con carátula *RAT* CMP XS 623 desde 03/2017                                 | 14574,37                                                            |
| 1    | ea    | 87.01.390   | Tapa panel frontal con carátula *RAT* CMP XS 623 bisagras a la izquierda desde 03/2017         | 14657,83                                                            |
| 1    | ea    | 87.01.395   | Tapa panel frontal con carátula *FU* SCC XS 623 desde 09/2016                                  | 16286,09                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.406 | Kit de modificación Energy_opt. SCC_WE 60-202E desde 09/2011                                   | 33385,97                                                            |
| 1    | ea    | 87.01.407   | Installation Kit UG 623 desde 09/2016                                                          | 250,39                                                              |
| 1    | ea    | 87.01.409   | Tapa panel frontal con carátula *TH* SCC_WE 61-202 desde 09/2016                               | 9489,27                                                             |
| 1    | ea    | 87.01.410   | Paquete de cristal SCC 61                                                                      | sustituido por<br>24.04.895S                                        |
| 1    | ea    | 87.01.411   | Paquete de cristal SCC 62                                                                      | sustituido por<br>24.04.896S                                        |
| 1    | ea    | 87.01.412   | Paquete de cristal SCC 101                                                                     | sustituido por<br>24.04.897S                                        |
| 1    | ea    | 87.01.413   | Paquete de cristal SCC 102                                                                     | sustituido por<br>24.04.898S                                        |
| 1    | ea    | 87.01.414   | Paquete de cristal SCC 201                                                                     | sustituido por<br>24.05.227S                                        |
| 1    | ea    | 87.01.415   | Paquete de cristal SCC 202                                                                     | sustituido por<br>24.05.228S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.416 | Paquete de cristal SCC_WE/CMP 623, LM1; A desde 09/2016                                        | 8669,92                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.417 | Reparen el sistema para plancha puerta para precalentamiento 201 SCC_WE 201 desde 09/2016      | 8481,08                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.418 | Reparen el sistema para plancha puerta para precalentamiento 202 SCC_WE 202 desde 09/2016      | 9111,59                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.420 | Kit actualización interface LAN CM_P 60-202 desde 03/2017                                      | 7144,25                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.425 | Kit conversión para puerta *Level illumination* SCC_WE 101 desde 09/2016                       | 26485,85                                                            |
| 1    | ea    | 87.01.428   | Bandeja recojegotas 61/101                                                                     | sustituido por<br>87.01.608S                                        |
| 1    | ea    | 87.01.429   | Bandeja recojegotas 62/102                                                                     | sustituido por<br>87.01.609S                                        |
| 1    | ea    | 87.01.430   | Bandeja recojegotas 61/101 bisagras a la izquierda                                             | sustituido por<br>87.01.610S                                        |
| 1    | ea    | 87.01.431   | Bandeja recojegotas 62/102 bisagras a la izquierda                                             | sustituido por<br>87.01.611S                                        |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.432 | Kit de la conversión cierre para puerta *2 pasos* SCC, CMP 623-102, LM1 LM2; A-E desde 09/2016 | 2371,79                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.433 | Tapa panel frontal con carátula *TH* SCC XS 623 desde 09/2016                                  | 18028,42                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.435 | Generador de vapor con aislante CMP 623                                                        | sustituido por<br>87.01.459                                         |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.436 | Resistencia aire caliente con la junta SCC 623, LM1; A 240V 5,4kW Solo-Fase desde 09/2016      | 7349,09                                                             |
| 1    | ea    | 87.01.437   | Tapa panel frontal con carátula *RAT* SCC_WE 61XS *US*                                         | sustituido por<br>87.01.301                                         |
| 1    | ea    | 87.01.438   | Kit espaciador para cristal CMP 61-202, LM2; B-G desde 05/2017                                 | 109,90                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.439 | Kit de mantenimiento 61 SCC_WE, CM_P desde 09/2011 hasta SCC 09/2016 / CM 05/2017              | 3050,64                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 87.01.440  | Kit de mantenimiento 101 SCC_WE, CM_P desde 09/2011 hasta SCC 09/2016 / CM 05/2017         | 3385,89                                                             |
| 1     | ea    | 87.01.450    | Tapa panel frontal bloqueable con carátula RATIONAL VCCM 211-311 Desde 10/2011             | 21216,78                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.458  | Generador de vapor con aislante *Service* SCC_WE 623, LM1; A desde 09/2016                 | 8293,28                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.459  | Generador de vapor con aislante *Service* CMP 623 desde 02/2017                            | 8250,86                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.467  | Resistencia generador vapor con la junta Línea SCC 623 230V 4,6kW desde 09/2016            | 4116,91                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.468  | Kit de mantenimiento 61 desde 09/2016                                                      | 3000,22                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.469  | Kit de mantenimiento 101 desde 09/2016                                                     | 3335,47                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.478  | Kit conversión para válvula de gas 101 230V desde 08/2017                                  | 11707,69                                                            |
| 1     | ea    | 87.01.486    | Tapa panel frontal con carátula *RAT* CM 61/101 desde 05/2017                              | 9152,62                                                             |
| 1     | ea    | 87.01.487S   | Kit conversión para un estabilizador de tensión o SAI SCC_WE, CM_P 623 3 NAC desde 09/2017 | 4011,53                                                             |
| 1     | ea    | 87.01.488    | Interfaz de bus integrado del kit de conversión en la barra LED SCC_WE 61/62               | sustituido por 87.01.772S                                           |
| 1     | ea    | 87.01.489    | Interfaz de bus integrado del kit de conversión en la barra LED SCC_WE 101/102             | sustituido por 87.01.770S                                           |
| 1     | ea    | 87.01.493    | Tapa panel frontal con carátula *KF* SCC XS 623 bisagras a la izquierda desde 09/2016      | 15359,98                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.512  | Barra de LED, izquierda / derecha *Level illumination* SCC 101/102 desde 09/2016           | 3248,52                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.513  | Barra de LED, izquierda / derecha SCC 61/62 desde 11/2017                                  | 1782,32                                                             |
| 1     | ea    | 87.01.514    | Tapa panel frontal con carátula *TH* SCC XS 623 bisagras a la izquierda desde 09/2016      | 12733,27                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.515  | Resistencia generador vapor con la junta Línea SCC 61 230V 9kW Solo-Fase desde 09/2011     | 4159,34                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.516S | Resistencia aire caliente con la junta SCC_WE, CM_P 102 208V 18kW desde 09/2016            | 14294,06                                                            |
| 1     | ea    | 87.01.522S   | Kit de fijación para el soporte XS desde 09/2016                                           | 121,72                                                              |
| 1     | ea    | 87.01.523S   | ópticas LED SCC 61, 62, 201, 202                                                           | sustituido por 87.01.771S                                           |
| 1     | ea    | 87.01.524S   | Interfaz de bus integrado del kit de conversión en la barra LED SCC_WE 61/62               | sustituido por 87.01.772S                                           |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.528S | Tapa panel frontal con carátula *AP* CM 61-202 desde 03/2017                               | 6223,35                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.529S | Kit actualización para generador de vapor de suministro de agua XS 623                     | 268,13                                                              |
| 1     | ea    | 87.01.530S   | Tapa panel frontal con carátula *RH* SCC_WE 61-202 desde 09/2016                           | 8938,40                                                             |
| 1     | ea    | 87.01.531S   | Tapa panel frontal con carátula *RH* SCC XS 623 desde 09/2016                              | 16567,09                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.534S | Tapa panel frontal con carátula/TFT *RAT* LM1; A desde 03/2020                             | 26325,53                                                            |
| 1     | ea    | 87.01.535S   | Panel de control con táctil/TFT *RAT* LM1; B-G desde 03/2020                               | 18800,82                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.536S | Tapa panel frontal con carátula *RAT* LM2; B-G desde 03/2020                               | 9139,06                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.537S | Tapa panel frontal con carátula/TFT *RAT* LM1; A bisagras a la izquierda desde 03/2020     | 26398,91                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.539S | Juntas y calzos para el cierre de la cubierta LMX2; B desde 03/2020                        | 1250,93                                                             |
| 1     | ea    | 87.01.542S   | Safety device / water supply for steam generator LM2; B C(E/G); D(E)                       | sustituido por 87.01.547S                                           |
| 1     | ea    | 87.01.543S   | Safety device / water supply for steam generator LM2; D(G) E-G                             | sustituido por 87.01.548S                                           |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.544S | Junta monobloque para carro y ventana SCC/CMP 201 desde 09/2016                            | 1385,17                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.545S | Junta monobloque para carro y ventana SCC/CMP 202 desde 09/2016                            | 1731,20                                                             |

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                  | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 87.01.547S | Safety device / water supply for steam generator LM1; B C(E/G) D(E) desde 03/2020            | 781,44                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.548S | Safety device / water supply for steam generator LM1; D(G) E-G desde 03/2020                 | 1034,97                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.549S | Equipo de generador de vapor con aislante LM1 LM2; B (E) 230V Y desde 03/2020                | 11140,83                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.550S | Equipo de generador de vapor con aislante LM1 LM2; B(G) desde 03/2020                        | 20446,47                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.551S | Equipo de generador de vapor con aislante LM1 LM2; D (E) 230V Y desde 03/2020                | 12888,03                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.552S | Equipo de generador de vapor con aislante LM1 LM2; D(G) desde 03/2020                        | 26001,41                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.553S | Tubo de entrada de aire válvula control de clima LM1 LM2; B C desde 03/2020                  | 590,86                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.554S | Equipo de generador de vapor con aislante LM1 LM2; F(E) desde 03/2020                        | 11598,84                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.555S | Resistencia aire caliente con la junta B (E) 230V 10,25kW Y desde 03/2020                    | 9160,62                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.556S | Resistencia aire caliente con la junta D (E) 230V 18kW Y desde 03/2020                       | 13261,88                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.557S | Resistencia aire caliente con la junta F (E) 230V 12kW Y desde 03/2020                       | 12228,31                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.558S | Motor turbina LM1 LM2; B D F 200V 250W desde 03/2020                                         | 11982,43                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.559S | Motor turbina LM1 LM2; C E G 200V 450W desde 03/2020                                         | 13806,49                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.560S | Motor turbina LM1 LM2; D 200V 250W desde 03/2020                                             | 12656,76                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.561S | Resistencia aire caliente con la junta 101 230V 12kW desde 09/2011                           | 13727,89                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.562S | Módulo derecho para captadores LMX2; A-D                                                     | sustituido por 87.01.976S                                           |
| 1    | ea    | 87.01.563S   | Módulo izquierdo para captadores LMX2; A-D                                                   | sustituido por 87.01.975S                                           |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.564S | Juego de cerradura de tapa LMX2; B-D desde 03/2020                                           | 19161,46                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.567S | Kit cuba derecha sin presión LMX1; A desde 03/2020                                           | 36771,17                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.568S | Kit cuba izquierdo sin presión LMX1; A desde 03/2020                                         | 36771,17                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.569S | Kit adaptación calentador 2287W 208V LMX; A-D desde 03/2020                                  | 3634,90                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.570S | Kit adaptación calentador 2287W 400V LMX1LMX2; A-D desde 03/2020                             | 3646,72                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.571S | Kit adaptación calentador 2287W 460V LMX1 072-311 desde 03/2020                              | 3614,73                                                             |
| 1    | ea    | 87.01.572S   | Termopar humedad *B4* LM1 LM2; B-G                                                           | sustituido por 40.06.792S                                           |
| 1    | ea    | 87.01.574S   | Software + pegatina „Power opt 102G/202/G HA NAT_GAS_US“ SCC, CMP 102/202/G HA desde 09/2011 | 869,43**                                                            |
| 1    | ea    | 87.01.576S   | Kit intercambiador de calor de aire caliente, completo US SCC, CM 202G                       | sustituido por 87.01.731S                                           |
| 1    | ea    | 87.01.577S   | Kit intercambiador de calor de aire caliente, completo US SCC, CMP 102G                      | sustituido por 87.01.732S                                           |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.578S | Barra de LED LM1; A F G, LM2; B-E desde 03/2020                                              | 794,31                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.579S | Barra de LED LM1; B C, LM2; F G desde 03/2020                                                | 1436,99                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.580S | ópticas LED LM1; B C, LM2; F-G desde 03/2020                                                 | 848,56                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.581S | Barra de LED LM1; D E desde 03/2020                                                          | 1824,40                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.582S | ópticas LED LM1; D-E desde 03/2020                                                           | 960,19                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.586S | ópticas LED LM1; A F-G, LM2; B-E desde 09/2016                                               | 1025,58                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.587S | Motor turbina LM1 LM2; B-G(E) 400-480V 450W desde 03/2020                                    | 21317,64                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.588S | Motor turbina LM1 LM2; B D F(G) 100V 250W desde 03/2020                                      | 13290,40                                                            |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                       | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 87.01.590S | Pie trasero 90mm LMX1 LM2; A-B desde 03/2020                                      | 692,41                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.591S | Pie delantero 90mm LMX; A-B desde 03/2020                                         | 534,18                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.593S | Terminal UltraVent desde 09/2016                                                  | 2174,26                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.594S | Terminal UltraVent Plus desde 09/2016                                             | 2633,67                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.595S | Cable, iluminación W40 *door lighting* LM1; F-G desde 03/2020                     | 1916,22                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.596S | Cable, iluminación W40 *door lighting* LM2; F-G desde 03/2020                     | 2314,06                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.597S | Cierre conector CD UltraVent 61/101                                               | 2775,90                                                             |
| 1     | ea    | 87.01.599S   | Kit de conversión para mesas Mesa UG I 60.30.363/366                              | 196,14                                                              |
| 1     | ea    | 87.01.601S   | Tapa panel frontal con carátula *RAT* LM1; A desde 03/2020                        | 188,84                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.603S | Conjunto de cojinete de sujeción de la cuba LMX; C-D desde 03/2020                | 5953,48                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.604S | Kit cuba sin presión LMX1; C desde 03/2020                                        | 119408,04                                                           |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.605S | Kit cuba presión LMX2; C desde 03/2020                                            | 119726,25                                                           |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.606S | Kit cuba sin presión LMX1; D desde 03/2020                                        | 153151,52                                                           |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.607S | Kit cuba presión LMX2; D desde 03/2020                                            | 152831,22                                                           |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.608S | Bandeja recojegotas 61/101 desde 09/2019                                          | 1377,17                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.609S | Bandeja recojegotas 62/102 desde 09/2019                                          | 1439,07                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.610S | Bandeja recojegotas 61/101 bisagras a la izquierda desde 09/2019                  | 1420,29                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.611S | Bandeja recojegotas 62/102 bisagras a la izquierda desde 09/2019                  | 1641,13                                                             |
| 1     | ea    | 87.01.612S   | Quemador aire caliente (electrodo de encendido modificado) SCC_WE, CM_P 102/202/G | sustituido por 87.01.991S                                           |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.613S | Juego de cables para iluminación de puertas CMP 623 desde 09/2016                 | 902,81                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.614S | Tubo de conexión rollo ducha LMX; A desde 03/2020                                 | 403,07                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.615S | Tubo de conexión rollo ducha LMX; B desde 03/2020                                 | 469,84                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.616S | Tubo de conexión rollo ducha LMX; C-D desde 03/2020                               | 493,14                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.617S | Boquilla de llenado tapa izquierda LMX; A-D desde 03/2020                         | 1918,30                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.618S | Boquilla de llenado tapa derecha LMX; A-D desde 03/2020                           | 3154,63                                                             |
| 1     | ea    | 87.01.619S   | Completa eje de aire LM1 LM2; F G desde 03/2020                                   | 1263,10                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.620S | Entrada cables LM1 LM2; B-E desde 03/2020                                         | 2319,28                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.621S | Equipo de generador de vapor con aislante LM1 LM2; C(E) desde 03/2020             | 10246,01                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.622S | Equipo de generador de vapor con aislante LM1 LM2; C(G) desde 03/2020             | 23292,62                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.623S | Equipo de generador de vapor con aislante LM1 LM2; E(E) desde 03/2020             | 11486,16                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.624S | Equipo de generador de vapor con aislante LM1 LM2; E(G) desde 03/2020             | 30081,10                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.625S | Equipo de generador de vapor con aislante LM1 LM2; G(E) desde 03/2020             | 13744,24                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.626S | Equipo de generador de vapor con aislante LM1 LM2; F(G) desde 03/2020             | 29686,39                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.627S | Equipo de generador de vapor con aislante LM1 LM2; G(G) desde 03/2020             | 37948,72                                                            |
| 1     | ea    | 87.01.628S   | Kit intercambiador de calor de aire caliente, completo SCC_WE, CM_P 202G          | sustituido por 87.01.731S                                           |
| 1     | ea    | 87.01.629S   | Kit intercambiador de calor de aire caliente, completo SCC_WE, CM_P 102G          | sustituido por 87.01.732S                                           |
| 1     | ea    | 87.01.630S   | Kit intercambiador de calor de aire caliente, completo US SCC, CM 202G            | sustituido por 87.01.731S                                           |
| 1     | ea    | 87.01.631S   | Kit intercambiador de calor de aire caliente, completo US SCC, CMP 102G           | sustituido por 87.01.732S                                           |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.632S | Rueda sin freno ø100mm                                                            | 2148,53                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                              | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 87.01.633S | Rueda con freno ø100mm                                                                   | 2404,49                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.636S | Cubierta para la bomba LM1 LM2; F desde 03/2020                                          | 1184,51                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.637S | Cubierta para la bomba LM1 LM2; G desde 03/2020                                          | 1623,04                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.642S | Resistencia aire caliente con la junta SCC_WE 101/201 230V 18kW Y Inc. 825 desde 09/2011 | 20482,64                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.643S | Kit de modificación interface Ethernet LM1 LM2; B-E; LMX; A-B desde 03/2020              | 2388,84                                                             |
| 1    | ea    | 87.01.644S   | Válvula de gas E01 LM1 LM2; B-G(G)                                                       | sustituido por<br>87.01.838S B D<br>F(G), 87.01.839S<br>C E G(G)    |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.645S | Tapa panel frontal con carátula/TFT *OEM* LM1; A desde 03/2020                           | 26404,82                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.646S | Tapa panel frontal con carátula/TFT *OEM* LM1; A, bisagras a la izquierda desde 03/2020  | 26325,53                                                            |
| 1    | ea    | 87.01.647S   | Panel de control con táctil/TFT *BL* LM1; B-G desde 03/2020                              | 18171,01                                                            |
| 1    | ea    | 87.01.648S   | Panel de control con táctil/TFT *FU* LM1; B-G desde 03/2020                              | 19110,34                                                            |
| 1    | ea    | 87.01.649S   | Panel de control con táctil/TFT *RH* LM1; B-G desde 03/2020                              | 17408,35                                                            |
| 1    | ea    | 87.01.650S   | Panel de control con táctil/TFT *ME* LM1; B-G desde 03/2020                              | 19149,63                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.651S | Panel de control con táctil/TFT *OEM* LM1; B-G desde 03/2020                             | 18625,54                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.652S | Quemador aire caliente LM1 LM2; B(G) desde 03/2020                                       | 7087,56                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.653S | Quemador aire caliente LM1 LM2; C(G) desde 03/2020                                       | 7388,73                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.654S | Quemador aire caliente LM1 LM2; D(G) desde 03/2020                                       | 6991,23                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.655S | Quemador aire caliente LM1 LM2; E G(G) desde 03/2020                                     | 7996,63                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.656S | Quemador aire caliente LM1 LM2; F(G) desde 03/2020                                       | 7154,33                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.657S | Quemador aire caliente LM1 LM2; F(G) desde 03/2020                                       | 7206,15                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.658S | Quemador aire caliente LM1 LM2; G(G) desde 03/2020                                       | 8075,23                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.659S | Kit conversión, humedeciendo LM1 desde 03/2020                                           | 502,18                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.661S | Resistencia aire caliente con la junta B (E) 240V 10,25kW Y desde 03/2020                | 8941,53                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.662S | Resistencia aire caliente con la junta B (E) 255V 10,25kW Y desde 03/2020                | 8941,53                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.663S | Resistencia aire caliente con la junta B (E) 277V 10,25kW Y desde 03/2020                | 8941,53                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.664S | Resistencia aire caliente con la junta B (E) 208V 10,25kW ☒ desde 03/2020                | 9076,11                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.665S | Resistencia aire caliente con la junta B (E) 230V 10,25kW ☒ desde 03/2020                | 9076,11                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.666S | Resistencia aire caliente con la junta B (E) 208V 10,25kW Monofásico desde 03/2020       | 9087,24                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.667S | Resistencia aire caliente con la junta B (E) 230V 10,25kW Monofásico desde 03/2020       | 9087,24                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.668S | Resistencia aire caliente con la junta B (E) 230V 6,6kW Y desde 03/2020                  | 8941,53                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.669S | Resistencia aire caliente con la junta B (E) 230V 10,25kW Y *KFC* desde 03/2020          | 10133,34                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.670S | Resistencia aire caliente con la junta B (E) 240V 10,25kW Y *KFC* desde 03/2020          | 10133,34                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.671S | Resistencia aire caliente con la junta B (E) 208V 10,3kW ☒ *KFC* desde 03/2020           | 10278,70                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.672S | Resistencia aire caliente con la junta B (E) 230V 10,25kW ☒ *KFC* desde 03/2020          | 10278,70                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.673S | Resistencia aire caliente con la junta C (E) 230V 21,6kW Y desde 03/2020                 | 12189,70                                                            |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado



| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                  | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 87.01.674S | Resistencia aire caliente con la junta C (E) 255V 21,6kW Y desde 03/2020     | 12189,70                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.675S | Resistencia aire caliente con la junta C (E) 277V 21,6kW Y desde 03/2020     | 12189,70                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.676S | Resistencia aire caliente con la junta C (E) 208V 21,6kW ☒ desde 03/2020     | 12574,34                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.677S | Resistencia aire caliente con la junta C (E) 230V 21,6kW ☒ desde 03/2020     | 12574,34                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.678S | Resistencia aire caliente con la junta D (E) 255V 18kW Y desde 03/2020       | 12120,85                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.679S | Resistencia aire caliente con la junta D (E) 277V 18kW Y desde 03/2020       | 12120,85                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.680S | Resistencia aire caliente con la junta D (E) 208V 18kW ☒ desde 03/2020       | 12609,46                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.681S | Resistencia aire caliente con la junta D (E) 230V 18kW ☒ desde 03/2020       | 12609,46                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.682S | Resistencia aire caliente con la junta D (E) 230V 12kW Y desde 03/2020       | 12120,85                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.683S | Resistencia aire caliente con la junta D (E) 230V 18kW Y *KFC* desde 03/2020 | 13449,68                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.684S | Resistencia aire caliente con la junta D (E) 208V 18kW ☒ *KFC* desde 03/2020 | 13935,16                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.685S | Resistencia aire caliente con la junta D (E) 230V 18kW ☒ *KFC* desde 03/2020 | 13935,16                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.686S | Resistencia aire caliente con la junta E (E) 230V 36kW Y desde 03/2020       | 19412,20                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.687S | Resistencia aire caliente con la junta E (E) 255V 36kW Y desde 03/2020       | 19412,20                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.688S | Resistencia aire caliente con la junta E (E) 277V 36kW Y desde 03/2020       | 19412,20                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.689S | Resistencia aire caliente con la junta E (E) 208V 36kW ☒ desde 03/2020       | 19872,30                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.690S | Resistencia aire caliente con la junta E (E) 230V 36kW ☒ desde 03/2020       | 19872,30                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.691S | Resistencia aire caliente con la junta E (E) 208V 36kW ☒ desde 03/2020       | 19468,89                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.692S | Resistencia aire caliente con la junta F (E) 255V 12kW Y desde 03/2020       | 11715,69                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.693S | Resistencia aire caliente con la junta F(E) 277V 12kW Y desde 03/2020        | 11715,69                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.694S | Resistencia aire caliente con la junta F(E) 208V 12kW ☒ desde 03/2020        | 12824,73                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.695S | Resistencia aire caliente con la junta F (E) 230V 12kW ☒ desde 03/2020       | 12824,73                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.696S | Resistencia aire caliente con la junta G (E) 230V 22kW Y desde 03/2020       | 14285,02                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.697S | Resistencia aire caliente con la junta G (E) 255V 22kW Y desde 03/2020       | 14285,02                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.698S | Resistencia aire caliente con la junta G (E) 277V 22kW Y desde 03/2020       | 14285,02                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.699S | Resistencia aire caliente con la junta G (E) 208V 22kW ☒ desde 03/2020       | 14064,53                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.711S | Resistencia aire caliente con la junta G (E) 230V 22kW ☒ desde 03/2020       | 14064,53                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.713S | Tubo de entrada de aire válvula control de clima LM1 LM2; D-E desde 03/2020  | 631,90                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.715S | Equipo de generador de vapor con aislante LM1 LM2; D(E) 255V Y desde 03/2020 | 12889,07                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.716S | Equipo de generador de vapor con aislante LM1 LM2; D(E) 277V Y desde 03/2020 | 12888,03                                                            |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado



| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                  | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 87.01.717S | Equipo de generador de vapor con aislante LM1 LM2; D(E) 208V ☒ desde 03/2020                 | 13462,89                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.718S | Equipo de generador de vapor con aislante LM1 LM2; D(E) 230V ☒ desde 03/2020                 | 13464,28                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.723S | Equipo de generador de vapor con aislante LM1 LM2; B(E) 208V ☒ desde 03/2020                 | 11354,71                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.724S | Equipo de generador de vapor con aislante LM1 LM2; B(E) 230V Monofásico desde 03/2020        | 11357,14                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.725S | Equipo de generador de vapor con aislante LM1 LM2; B(E) 208V Monofásico desde 03/2020        | 11282,72                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.726S | Equipo de generador de vapor con aislante LM1 LM2; B(E) 255V Y desde 03/2020                 | 11140,83                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.727S | Equipo de generador de vapor con aislante LM1 LM2; B(E) 277V Y desde 03/2020                 | 11142,22                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.728S | Equipo de generador de vapor con aislante LM1 LM2; B(E) 230V ☒ desde 03/2020                 | 11354,71                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.729S | Equipo de generador de vapor con aislante LM1 LM2; B(E) 230V 6.6kW Y desde 03/2020           | 11475,04                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.731S | Kit intercambiador de calor de aire caliente, completo SCC_WE, CM_P 202G desde 09/2011       | 45728,69                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.732S | Kit intercambiador de calor de aire caliente, completo SCC_WE, CM_P 102G desde 09/2011       | 22597,43                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.733S | Kit intercambiador de calor de aire caliente, completo US SCC, CMP 202G                      | sustituido por 87.01.731S                                           |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.734S | Kit intercambiador de calor de aire caliente, completo US SCC, CMP 102G                      | sustituido por 87.01.732S                                           |
| 1    | ea    | 87.01.735S   | Juego de cables, tierra - electrodo de encendido LM1 LM; B(G) desde 03/2020                  | 265,70                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.736S | Juego de cables, tierra - electrodo de encendido LM1 LM; C(G) desde 03/2020                  | 286,22                                                              |
| 1    | ea    | 87.01.737S   | Juego de cables, tierra - electrodo de encendido LM1 LM; D(G) desde 03/2020                  | 338,03                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.738S | Juego de cables, tierra - electrodo de encendido LM1 LM; E(G) desde 03/2020                  | 358,90                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.739S | Juego de cables, tierra - electrodo de encendido LM1 LM; F(G) desde 03/2020                  | 547,74                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.740S | Juego de cables, tierra - electrodo de encendido LM1 LM; G(G) desde 03/2020                  | 547,74                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.741S | Interface USB LM1 LM2; F-G desde 03/2020                                                     | 560,61                                                              |
| 1    | ea    | 87.01.742S   | Bomba limpieza CleanJet UP30 *US/CA* Línea SCC 61-102                                        | sustituido por 87.01.953S                                           |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.745S | Tapa panel frontal con carátula *ME* LM2; B-G desde 03/2020                                  | 9191,57                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.746S | Tapa panel frontal con carátula *FU* LM2; B-G desde 03/2020                                  | 9476,40                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.750S | Tapa panel frontal con carátula *AP* LM2; B-G desde 03/2020                                  | 9607,51                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.756S | Tapa panel frontal con carátula *MC* LM2; B-G desde 03/2020                                  | 10111,43                                                            |
| 1    | ea    | 87.01.757    | Memory-Stick USB *iCombi Pro & iCombi Classic*                                               | 431,64**                                                            |
| 1    | ea    | 87.01.758    | Memory-Stick USB iVario                                                                      | 431,64**                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.759S | Cilindro de elevación para la subestructura de altura ajustable LMX desde 03/2020            | 11812,37                                                            |
| 1    | ea    | 87.01.767S   | Juego de juntas de enchufe para el trolley 201/202 desde 09/2016                             | 382,20                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.768S | ópticas LED SCC XS 623 desde 09/2016                                                         | 1035,66                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.769S | ópticas LED SCC 101/102 desde 09/2016                                                        | 1520,10                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.770S | Interfaz de bus integrado del kit de conversión en la barra LED SCC_WE 101/102 desde 09/2016 | 7523,32                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 87.01.771S | ópticas LED SCC 61, 62, 201, 202 desde 09/2016                                             | 850,99                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.772S | Interfaz de bus integrado del kit de conversión en la barra LED SCC_WE 61/62 desde 09/2016 | 6008,08                                                             |
| 1     | ea    | 87.01.773S   | Interfaz de bus A8 recubierto SCC 61, 101                                                  | sustituido por 61:<br>87.01.772S, 101:<br>87.01.770S                |
| 1     | ea    | 87.01.774S   | Kit de juntas para los cables del panel de control LMX desde 03/2020                       | 322,73                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.775S | Kit cuba izquierdo sin presión LMX1; B desde 03/2020                                       | 45998,91                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.776S | Kit cuba derecha sin presión LMX1; B desde 03/2020                                         | 42796,64                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.777S | Kit cuba izquierdo presión LMX2; B desde 03/2020                                           | 43282,82                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.778S | Kit cuba derecha presión LMX2; B desde 03/2020                                             | 43282,82                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.779S | Tope de puerta LM1 LM2; B D desde 03/2020                                                  | 10386,86                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.780S | Kit de montaje para VarioSmoker desde 04/2013                                              | 4844,79                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.781S | Termopar TE1 UltraVent desde 03/2020                                                       | 470,88                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.783S | Kit de reparación de roscas en la carcasa técnica LMX; A-B desde 03/2020                   | 308,12                                                              |
| 1     | ea    | 87.01.784S   | Kit de modificación Energy_opt. B E(E)                                                     | sustituido por<br>87.01.924S                                        |
| 1     | ea    | 87.01.785S   | Kit de modificación Energy_opt. C D(E)                                                     | sustituido por<br>87.01.924S                                        |
| 1     | ea    | 87.01.786S   | Kit de modificación Energy_opt. F(E)                                                       | sustituido por<br>87.01.925S                                        |
| 1     | ea    | 87.01.787S   | Kit de modificación Energy_opt. G(E)                                                       | sustituido por<br>87.01.925S                                        |
| 1     | ea    | 87.01.788S   | Kit de modificación Energy_opt. A(E)                                                       | sustituido por<br>87.01.923S                                        |
| 1     | ea    | 87.01.790S   | Kit de modificación, tapa para cegar ducha de mano LM1 LM2; B-E desde 03/2020              | 1300,00                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.792S | Kit de modificación interface Ethernet LMX; C-D desde 03/2020                              | 1597,66                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.793S | Kit cuerpo de la subestructura LMX; C-D desde 03/2020                                      | 22619,69                                                            |
| 1     | ea    | 87.01.794S   | Kit de nivelación LM1 LM2; B-E                                                             | sustituido por<br>60.76.804P                                        |
| 1     | m     | 87.01.797S   | Kit de reparación de manguera D10mm                                                        | sustituido por<br>87.01.907S                                        |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.804S | Resistencia aire caliente con la junta G (E) 240V 22kW Y desde 03/2020                     | 13096,34                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.805S | Resistencia aire caliente con la junta LM1; A 230V 5,4kW Y desde 03/2020                   | 7414,47                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.806S | Resistencia aire caliente con la junta LM1; A 208V 5,4kW desde 03/2020                     | 7447,51                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.807S | Resistencia aire caliente con la junta LM1; A 230V 5,4kW desde 03/2020                     | 7447,51                                                             |
| 1     | ea    | 87.01.810S   | Pletina espaciadora, pestillo puerta F G desde 03/2020                                     | 179,10                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.811S | Puerta 1/1 desde 03/2020                                                                   | 8287,72                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.812S | Puerta 2/1 desde 03/2020                                                                   | 12906,81                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.813S | Kit de conexión del optimizador de energía LMX; A-B Desde 03/2020 hasta 05/2023            | 8930,40                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.814S | Kit de conexión del optimizador de energía LMX; C-D Desde 03/2020 hasta 05/2023            | 6452,88                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.815S | Juego mod. cierre seguridad 201/202 desde 03/2020                                          | 7178,68                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.816S | Kit de reequipamiento, 4 relés LM1 LM2; B-G desde 03/2020                                  | 4105,08                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.817S | Kit adaptadores de interruptores diferenciales "Australia" LMX; A-B desde 03/2020          | 7477,76                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                   | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | ✓ 87.01.818S | Kit adaptadores de interruptores diferenciales "Australia" LMX; C-D desde 03/2020             | 6964,80                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.819S | Kit adaptadores de interruptores diferenciales LMX; A-B desde 03/2020                         | 7917,00                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.820S | Kit adaptadores de interruptores diferenciales LMX; C-D desde 03/2020                         | 7422,12                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.821S | Kit de adaptador de contacto sin potencial LMX desde 03/2020                                  | 2730,00                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.822S | Kit de reparación de fijación del panel de control LMX; A-D desde 03/2020                     | 1298,23                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.833S | Kit de supresión de la ducha LMX; A-D desde 03/2020                                           | 543,91                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.834S | Soporte de espuma LMX1 LM2; B desde 03/2020                                                   | 8058,54                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.835S | Soporte de espuma LMX1; A desde 03/2020                                                       | 7715,29                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.836S | Válvula de control de presión LMX2; C-D desde 03/2020                                         | 8232,77                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.837S | Válvula de control de presión LMX2; B desde 03/2020                                           | 8114,53                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.838S | Válvula de gas LK1 LM1 LM2; B, C(Vapor), D, F(Aire Caliente) desde 03/2020                    | 5414,79                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.839S | Válvula de gas LK2 LM1 LM2; C(Aire Caliente), E, F(Vapor), G desde 03/2020                    | 5518,77                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.840S | Rodillo elevador con eje VarioMobil GN 2/1                                                    | 799,87                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.848S | Kit adaptador del panel de control bloqueable RATIONAL LMX; B-D desde 03/2020                 | 48896,88                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.849S | Kit adaptador del panel de control bloqueable RATIONAL LMX; A desde 03/2020                   | 48284,11                                                            |
| 1    | ea    | 87.01.856S   | Kit de ajuste del sensor eSTB de aire caliente LM1 LM2 desde 03/2020                          | 1203,98                                                             |
| 1    | ea    | 87.01.857    | Memory-Stick USB *VCCM*con Loader                                                             | 869,43**                                                            |
| 1    | ea    | 87.01.858S   | Kit de reparación del soporte del altavoz sin altavoz desde 03/2020                           | 3700,97                                                             |
| 1    | ea    | 87.01.859S   | Kit de prueba VDE                                                                             | 1058,61**                                                           |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.860S | Platine i/o A10 LMX; A-D desde 02/2021                                                        | 17235,85                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.861S | Contactador K3-40B00 190R T AZ con auxiliar                                                   | 5253,07                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.862S | Contactador K3-24B00 190R T AZ con auxiliar                                                   | 3715,58                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.863S | Contactador K3-74B00 190R T AZ con auxiliar                                                   | 8339,88                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.864S | Kit de puesta a tierra del sensor de presión LMX2; B desde 03/2020                            | 605,12                                                              |
| 1    | ea    | 87.01.865S   | Kit de puesta a tierra del sensor de presión LMX2; C-D desde 03/2020                          | 322,04                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.866S | Kit actualización *protección contra colisiones* LM1; LM2 desde 03/2020                       | 8709,91                                                             |
| 1    | ea    | 87.01.875S   | Kit de reparación del soporte del altavoz con altavoz 8W LMX; A-D desde 03/2020 hasta 10/2022 | Precio a petición                                                   |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.876S | Kit de ventilador para la CPU LMX; A-D desde 03/2020                                          | 3154,97                                                             |
| 1    | ea    | 87.01.877S   | Deflector *Nandos* LM1 LM2; B(E) desde 03/2020                                                | 7122,69                                                             |
| 1    | ea    | 87.01.878S   | Deflector *Nandos* LM1 LM2; B(G) desde 03/2020                                                | 7632,52                                                             |
| 1    | ea    | 87.01.879S   | Deflector *Nandos* LM1 LM2; D(E) desde 03/2020                                                | 8282,85                                                             |
| 1    | ea    | 87.01.880S   | Deflector *Nandos* LM1 LM2; D(G) desde 03/2020                                                | 8646,62                                                             |
| 1    | ea    | 87.01.881S   | Deflector *Nandos* LM1 LM2; C(E) desde 03/2020                                                | 7941,34                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.882S | Tapa panel frontal con carátula/TFT *RH* LM1; A bisagras a la izquierda desde 03/2020         | 26224,68                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.883S | Tapa panel frontal con carátula/TFT *RH* LM1; A desde 03/2020                                 | 26224,68                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.885S | Tapa panel frontal con carátula/TFT *BL* LM1; A bisagras a la izquierda desde 03/2020         | 26833,62                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.886S | Tapa panel frontal con carátula/TFT *KF* LM1; A desde 03/2020                                 | 26920,22                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.887S | Tapa panel frontal con carátula/TFT *KF* LM1; A bisagras a la izquierda desde 03/2020         | 26920,22                                                            |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                                | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 87.01.888S | Tapa panel frontal con carátula/TFT *ME* LM1; A desde 03/2020                                              | 27170,61                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.889S | Tapa panel frontal con carátula/TFT *ME* LM1; A bisagras a la izquierda desde 03/2020                      | 27170,61                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.890S | Tapa panel frontal con carátula/TFT *FU* LM1; A desde 03/2020                                              | 26981,43                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.891S | Tapa panel frontal con carátula/TFT *FU* LM1; A bisagras a la izquierda desde 03/2020                      | 26981,43                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.894S | Tope de puerta LM1 LM2; C E desde 03/2020                                                                  | 10872,35                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.895S | Tope de puerta LM1 LM2; F desde 03/2020                                                                    | 10535,71                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.896S | Tope de puerta LM1 LM2; G desde 03/2020                                                                    | 10971,46                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.897  | Kit de actualización de desagüe DN90 LM1 LM2; A-G desde 03/2020                                            | 5068,76                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.898S | Válvula antiretorno G3/4"                                                                                  | 352,64                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.899S | Kit de conversión iCP XS sin teleducha LM1; A desde 03/2020                                                | 2143,31                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.900S | Kit de modificación, nivelación en altura de colector de desagüe Drenaje de grasas integrado desde 03/2020 | 4659,78                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.901S | Kit adaptador de la opción agua caliente LMX; C-D desde 01/2021                                            | 12648,41                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.902S | Kit de modificación Solas LMX; A-B desde 03/2020                                                           | 52361,02                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.903S | Kit de modificación Solas LMX; C-D desde 03/2020                                                           | 39668,09                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.904S | Kit de mantenimiento iCombi B(61) desde 03/2020                                                            | 2767,91                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.905S | Kit de mantenimiento iCombi D(101) desde 03/2020                                                           | 3408,15                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.906S | Kit de resortes de retención para sonda de núcleo LM1 LM2; G(G) desde 03/2020                              | 885,08                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.907S | Kit de reparación de manguera D10mm                                                                        | 1451,25                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.916S | Kit de conversión iCombi sin teleducha LM1 LM2; F-G desde 03/2020                                          | 8138,18                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.917S | Kit de reparación, válvula de drenaje LM1 LM2; B - E desde 03/2020                                         | 405,15                                                              |
| 1     | ea    | 87.01.918S   | Kit de ayuda a la elevación con bolsa LM1 LM2; B-E desde 03/2020                                           | 4389,00**                                                           |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.919S | Kit de modificación arnés Control LMX1; B 3NAC 400-415V Desde 03/2020 hasta 07/2021                        | 8766,60                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.920S | Kit de adaptador de enchufe *JP* LMX; A desde 03/2020                                                      | 13730,33                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.921S | Kit de adaptador de enchufe *JP* LMX; B desde 03/2020                                                      | 13729,28                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.922S | Kit de adaptador de enchufe *JP* LMX; C-D desde 03/2020                                                    | 13382,90                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.923S | Kit de modificación Energy_opt. A(E) desde 03/2020                                                         | 4930,34                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.924S | Kit de modificación Energy_opt. B-E(E) desde 03/2020                                                       | 4313,40                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.925S | Kit de modificación Energy_opt. F G(E) desde 03/2020                                                       | 4419,47                                                             |
| 1     | ea    | 87.01.926S   | Kit de reparación para tubo de desagüe de tapa izquierda LMX1; A-B desde 03/2020                           | 1417,16                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.928S | Chasis derecho LMX; C-D desde 03/2020                                                                      | 22279,57                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.930S | Bloqueo de la solapa, almacenamiento de químicos LM1 LM2; B-E desde 08/2022                                | 593,99                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.933S | Juego de ruedas (2 piezas) sin freno ø125mm desde 04/2004                                                  | 3555,26                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.934S | Juego de ruedas (2 piezas) con freno ø125mm desde 04/2004                                                  | 3842,17                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.939S | Kit de conversión de pernos de cabeza XS 6 2/3 desde 09/2016                                               | 5014,85                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.942S | Kit conversión, humedeciendo LM1 LM2; desde 03/2020                                                        | 233,70                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.950S | Reequipamiento placa de fondo de la subestructura de altura ajustable LMX; C-D Desde 03/2020 hasta 02/2022 | 11845,41                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.953S | Bomba de recirculación UP30 SCC, CMP desde 04/2004                                                         | 6781,52                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.954S | Bomba vaciado SCC, CM, SCC_WE, CM_P 61-202, LM1 A 200-240V 50/60Hz desde 04/2004                           | 3303,82                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.955S | Bomba para CareControl Línea SCC, SCC 61-102 desde 09/2008                                                 | 4187,85                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.956S | Bomba para CareControl Línea SCC, SCC 201/202 desde 09/2008                                                | 4243,15                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.01.959S | Cubierta trasera con guía de vapor LMX; D desde 03/2020                                                    | 21237,30                                                            |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                      | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 87.01.960S   | Kit de recambio revestimiento lateral izquierdo cuba derecha LMX1; B Desde 03/2020 hasta 10/2021 | 13667,38                                                            |
| 1    | ea    | 87.01.961S   | Kit de recambio revestimiento lateral derecho cuba izquierdo LMX1; A Desde 03/2020 hasta 10/2021 | 11431,22                                                            |
| 1    | ea    | 87.01.962S   | Kit de recambio revestimiento lateral izquierdo cuba derecha LMX1; A Desde 03/2020 hasta 10/2021 | 13300,83                                                            |
| 1    | ea    | 87.01.963S   | Kit de recambio revestimiento lateral izquierdo cuba derecha LMX2; B Desde 03/2020 hasta 10/2021 | 13251,79                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.964S | Cubierta trasera con guía de vapor LMX; C desde 03/2020                                          | 18029,12                                                            |
| 1    | ea    | 87.01.965S   | Resistencia aire caliente con la junta Línea SCC 61/101 230V 6.4kW desde 09/2011                 | 4407,64                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.966S | Interfaz de bus del kit de retroadaptación UltraVent / iCombi XS desde 03/2023                   | 5850,54                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.967S | Kit adaptador del arnés de control LMX1; A 3NAC 400-415V desde 03/2020                           | 9644,72                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.968S | Kit adaptador del arnés de control LMX2; B 3NAC 400-415V desde 03/2020                           | 11428,43                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.969S | Kit adaptador del arnés de control LMX1; A 3AC 200-480V desde 03/2020                            | 10206,37                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.970S | Kit de modificación arnés Control LMX1; B 3NAC 200-480V Desde 03/2020 hasta 07/2021              | 10088,82                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.971S | Kit adaptador del arnés de control LMX2; B 3AC 200-480V desde 03/2020                            | 14049,58                                                            |
| 1    | ea    | 87.01.973S   | Motor turbina SCC 623 desde 09/2016 hasta 03/2023                                                | 12883,16                                                            |
| 1    | ea    | 87.01.974S   | Motor turbina LM1 ; A desde 03/2023                                                              | 12639,72                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.975S | Módulo de presión izquierdo con presostatos LMX2; B-D Desde 03/2020 hasta 04/2023                | 5226,30                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.976S | Módulo de presión derecha con presostatos LMX2; B-D Desde 03/2020 hasta 04/2023                  | 5284,37                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.985S | Kit adaptador de placa de 4 relés XS LMX; A desde 05/2020                                        | 10164,98                                                            |
| 1    | ea    | 87.01.986S   | Kit adaptador de placa de 4 relés S LMX; A desde 05/2020                                         | 9998,05                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.987S | Kit adaptador de placa de 4 relés L, XL con soporte SSR LMX; C-D Desde 03/2020 hasta 10/2023     | 5148,39                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.988S | Kit adaptador de placa de 4 relés L, XL sin soporte SSR LMX; C-D desde 10/2023                   | 3971,54                                                             |
| 1    | ea    | 87.01.989S   | Módulo izquierdo para captadores LMX2; B-D desde 05/2023                                         | 1590,01                                                             |
| 1    | ea    | 87.01.990S   | Módulo derecho para captadores LMX2; B-D desde 05/2023                                           | 1698,86                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.991S | Quemador aire caliente (electrodo de encendido modificado) SCC_WE, CM_P 102/202/G desde 09/2011  | 10702,98                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.992S | Alojamiento para bomba limpieza Línea SCC SCC 61-102 desde 04/2004                               | 1896,04                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.993S | Base del arnés de cables LM1 LM2; B, D desde 03/2023                                             | 2446,57                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.994S | Base del arnés de cables LM1 LM2; C, E (B, D <03/2023) desde 03/2020                             | 2495,25                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.995S | Sensor de presión con cable LMX2; B-D desde 03/2020                                              | 7137,99                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.01.996S | Kit de servicio, retenedor de puerta LM1 LM2; desde 03/2020                                      | 3560,82                                                             |
| 1    | ea    | 87.01.997S   | Juego de juntas interior armario LM1 LM2; F desde 03/2020                                        | 6007,74                                                             |
| 1    | ea    | 87.02.004S   | Caja de desagüe, Kit de servicio LM1 LM2; B-E (E/G) desde 03/2020                                | 2592,63                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.02.005S | Electrodo encendido, Aire Cal. 200mm LM1 LM2; B C(G) desde 03/2020                               | 1174,07                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.02.006S | Electrodo encendido, Aire Cal. 350mm LM1 LM2; D F(G) desde 03/2020                               | 1197,72                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 87.02.007S | Electrodo encendido, Aire Cal. 960mm LM1 LM2; F(G) desde 03/2020                                 | 1342,05                                                             |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                        | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | ✓ 87.02.008S | Electrodo encendido, Aire Cal. 350mm LM1 LM2; E G(G) desde 03/2020                                 | 1522,54                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.02.009S | Electrodo encendido, Aire Cal. 960mm LM1 LM2; G(G) desde 03/2020                                   | 1747,20                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.02.010S | Electrodo de tierra, Aire Cal. SCC CMP 102/202/G, LM1 LM2; B - G(G) desde 05/2016                  | 606,86                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 87.02.013S | Kit de recambio revestimiento lateral izquierdo cuba izquierda LMX1; B Desde 03/2020 hasta 10/2021 | 45596,54                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.02.014S | Kit de recambio revestimiento lateral derecho cuba izquierda LMX1; B Desde 03/2020 hasta 10/2021   | 41948,08                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.02.015S | Kit de recambio revestimiento lateral izquierdo cuba izquierda LMX2; B Desde 03/2020 hasta 10/2021 | 44466,98                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.02.025S | Kit de recambio revestimiento lateral derecho cuba izquierda LMX2; B Desde 03/2020 hasta 10/2021   | 17347,84                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.02.026S | Kit de recambio revestimiento lateral derecho cuba derecha LMX1; B Desde 03/2020 hasta 10/2021     | 19449,41                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.02.027S | Kit de recambio revestimiento lateral derecho cuba derecha LMX2; B Desde 03/2020 hasta 10/2021     | 18969,14                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.02.028S | Kit de recambio revestimiento lateral izquierdo cuba izquierda LMX1; A Desde 03/2020 hasta 10/2021 | 18940,97                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 87.02.029S | Kit de recambio revestimiento lateral derecho cuba derecha LMX1; A Desde 03/2020 hasta 10/2021     | 19015,40                                                            |
| 1     | ea    | 87.02.030S   | Kit de conexión del optimizador de energía LMX; C-D desde 06/2023                                  | 4157,60                                                             |
| 1     | ea    | 87.02.031S   | Kit de conexión del optimizador de energía LMX; A-B desde 06/2023                                  | 8817,72                                                             |
| 1     | ea    | 87.02.032S   | Kit de reequipamiento interfaz Lan / Wlan iCC desde 03/2020                                        | 7957,34                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.02.033S | Tapa panel frontal con carátula *MC* CM 61, 101 desde 05/2017                                      | 6242,13                                                             |
| 1     | ea    | 87.02.034S   | Lápiz USB con software iCP + iCC desde 03/2020                                                     | 2128,70                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 87.02.039S | Soporte para el ventilador de refrigeración LM1; B D desde 08/2022                                 | 715,71                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 87.02.040S | Soporte para el ventilador de refrigeración LM1; C E desde 08/2022                                 | 695,54                                                              |
| 1     | ea    | 87.02.050S   | Kit de reequipamiento caja de mezcla LM1; B-E desde 03/2020                                        | 294,21                                                              |
| 1     | ea    | ✓ 87.02.053S | Tapa panel frontal con carátula *TR* LM2; B-G desde 03/2020                                        | Precio a petición                                                   |
| 1     | ea    | ✓ 8700.0315  | Anclaje de puerta en versión marina L. CPC 61-202, L. SCC 201/202                                  | sustituido por 8700.0315P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 8700.0315P | Anclaje de puerta en versión marina L. CPC 61-202, L. SCC 201/202 desde 06/1997                    | 7142,16                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 8700.0318  | Juego de fijación al suelo Línea CPC, 61/101/102 *Naval* desde 06/1997                             | 1057,98                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 8710.1036  | Door setting bracket Línea CPC 61-202 *Ship*                                                       | sustituido por 8710.1036P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 8710.1036P | Door setting bracket Línea CPC 61-202 *Ship* desde 06/1997                                         | 8326,66                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 8710.1041  | Fixing bolt for door setting bracket Línea CPC 61-202 *Ship*                                       | sustituido por 8710.1041P                                           |
| 1     | ea    | ✓ 8710.1041P | Fixing bolt for door setting bracket Línea CPC 61-202 *Ship* desde 06/1997                         | 1058,40                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 8710.1137  | Conexión desagüe d54 - d50                                                                         | 1007,48                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 8720.1002  | Termopar corto completo                                                                            | 1835,26                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 8720.1003  | Temopar largo completo                                                                             | 1556,67                                                             |
| 1     | ea    | 8720.1023    | Flap completo Línea C, CCM/CCC 61-201                                                              | sustituido por 8680.1009                                            |
| 1     | ea    | 8720.1200    | Generador de vapor con aislamiento Línea C, 61/101 *sin resistencias* desde 04/1995 hasta 05/1997  | 14176,27                                                            |
| 1     | ea    | 8720.1247    | Generador de vapor completo Línea C 101 240V                                                       | sustituido por 8350.1264                                            |
| 1     | ea    | 8720.1300    | Cable bus datos CPU - Operador CPC-line CPC/CM 61-202, Thermmojet                                  | sustituido por 8720.1300P                                           |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado



| Cant | Unid. | Referencia    | Designación                                                                                        | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 8720.1300P    | Cable bus datos CPU - Operador CPC-line CPC/CM 61-202, Thermmojet desde 06/1997                    | 308,05                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 8720.1302   | Cable alimentación para pcb operador CPC/CM 61-202 desde 06/1997 hasta 06/1999                     | 2028,43                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 8720.1302ET | Cable alimentación operador, roscado Línea CPC, CPC/CM 61-202 desde 06/1997                        | 1919,85                                                             |
| 1    | ea    | 8720.1306     | Conjunto control humedad sin motor                                                                 | sustituido por<br>8450.1319S                                        |
| 1    | ea    | 8720.1308     | Retrofit kit serial interface Línea CPC 61-102                                                     | sustituido por<br>8720.1362                                         |
| 1    | ea    | 8720.1309     | Retrofit kit serial interface Línea CPC 201                                                        | sustituido por<br>8720.1362                                         |
| 1    | ea    | 8720.1310     | Kit actualización interface serie ( HACCP ) Línea CPC, 202                                         | sustituido por<br>8720.1362                                         |
| 1    | ea    | 8720.1326     | Tapa panel frontal con carátula Línea CPC, CPC 61-202/E desde 06/1997                              | 19300,37                                                            |
| 1    | ea    | 8720.1331     | Tapa panel frontal con carátula Línea CPC, CPC 61-202 eléctrico *FR desde 06/1997                  | 17468,89                                                            |
| 1    | kit   | 8720.1354     | Material aislante cabina 1400x1000x20                                                              | 4930,93                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 8720.1362   | Kit actualización interface serie ( HACCP ) Línea CPC, CM desde 06/1997                            | 674,18                                                              |
| 1    | ea    | 8720.1363     | Tapa panel frontal con carátula Línea CPC, CPC 61-202 *Nandos* desde 06/1997                       | 18695,21                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 8720.1384   | Sensor Hall completo Línea CPC, desde 06/1997                                                      | 8032,91                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 8720.1385   | Arnés control PCB - Relés estado sólido Línea CPC, CPC/CM 61-101 desde 06/1997                     | 645,98                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 8720.1418   | Motor soplador RG100 para quemador gas Línea CPC, CPC/CM/G 24V 50/60Hz desde 10/1997 hasta 12/2000 | 9911,10                                                             |
| 1    | ea    | 8720.1419     | Kit válvula de gas 2-20 mbar Classic CM101/201/G 230V/50Hz                                         | 17684,78                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 8720.1430   | Cable adaptador para pcb control Línea CPC, CPC/CM                                                 | 1175,39                                                             |
| 1    | ea    | 8720.1440     | Tapa panel frontal con carátula Línea CPC, CPC 61-202 *Metos* desde 06/1997                        | 15785,55                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 8720.1462   | Kit conversión Freno motor KIMO Línea Classic, C y CPC. 380V                                       | 16514,02                                                            |
| 1    | ea    | 8720.1469     | Kit actualización CleanJet PA-PP Línea CPC, CPC 61/101/E                                           | sustituido por<br>8720.1521                                         |
| 1    | ea    | 8720.1471     | Kit actualización CleanJet PA-PP Línea CPC, CPC 61/G                                               | sustituido por<br>8720.1522S                                        |
| 1    | ea    | 8720.1472     | Kit actualización CleanJet PA-PP Línea CPC, CPC 101/G                                              | sustituido por<br>8720.1522S                                        |
| 1    | ea    | 8720.1473     | Kit actualización CleanJet PA-PP Línea CPC, CPC 201/202/E+G                                        | sustituido por<br>8720.1524                                         |
| 1    | ea    | 8720.1474     | Kit actualización cierre puerta Línea C, 102-202 desde 05/1993                                     | 9911,52                                                             |
| 1    | ea    | 8720.1501     | Kit conversión para boya de nivel Classic desde 01/2001                                            | 12993,73                                                            |
| 1    | ea    | 8720.1510     | Cables control relés estado sólido Línea CPC, CPC/CM 102                                           | 2855,37                                                             |
| 1    | ea    | 8720.1511     | Cables control relés estado sólido Línea CPC, CPC/CM 201 desde 06/1997                             | 2259,89                                                             |
| 1    | ea    | 8720.1519     | Material de la instalación UltraVent Línea CPC                                                     | 27641,76                                                            |
| 1    | ea    | 8720.1521     | Kit conversión CleanJet Línea CPC, 61-102 eléctricos desde 03/2000 hasta 03/2002                   | 14555,87                                                            |
| 1    | ea    | 8720.1522     | Kit conversión CleanJet Línea CPC, 61-101/G                                                        | sustituido por<br>8720.1522S                                        |
| 1    | ea    | 8720.1522S    | Kit conversión CleanJet Línea CPC, 61-101/G desde 03/2000 hasta 03/2002                            | 10383,28                                                            |



| Cant. | Unid. | Referencia  | Designación                                                                                          | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 8720.1524   | Kit conversión CleanJet Línea CPC, 201/202 E/G desde 03/2000 hasta 03/2002                           | 11859,57                                                            |
| 1     | ea    | 8720.1525   | Kit conversión tapones succión contenedor Línea CPC, 61-102 desde 03/2000                            | 1917,75                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 8720.1526 | Bomba para CleanJet Línea CPC, 61-202 desde 03/2002 (TI05/2002)                                      | 2711,02                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 8720.1529 | Multip. connector Ignition box 3039.0105 CPC line 61-202 desde 10/1997 hasta 12/2000                 | 1651,36                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 8720.1531 | Multip. connector Ignition box 3039.0107 Línea CPC 61-202 desde 01/2001                              | 1014,21                                                             |
| 1     | ea    | 8720.1550   | Arnés control PCB - Relés estado sólido Línea CPC, CPC/CM 202 desde 06/1997                          | 5583,23                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 8720.1570 | Repare el sistema CleanJet pipa                                                                      | 4306,83                                                             |
| 1     | ea    | 8720.1571   | Perno del equipo del kit de                                                                          | 469,65                                                              |
| 1     | ea    | 8720.1572   | Perno del equipo del ángulo del                                                                      | sustituido por 8720.1572S                                           |
| 1     | ea    | 8720.1572S  | Perno del equipo del ángulo del                                                                      | 800,43                                                              |
| 1     | ea    | 8720.1578   | Kit de reparación, humedeciendo Línea CPC, 61-202                                                    | 4213,41                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 8720.1582 | Kit actualización contactor para 3028.0156, .0153                                                    | 1675,77                                                             |
| 1     | ea    | 8720.1583   | Modification kit SSR 3028.0530 for CCC 101                                                           | 3630,13                                                             |
| 1     | ea    | 8720.1584   | Arnés control PCB - Relés estado sólido Línea C, CCC 101 con SSR                                     | sustituido por 8720.1584P                                           |
| 1     | ea    | 8720.1584P  | Arnés control PCB - Relés estado sólido Línea C, CCC 101 con SSR desde 05/1996                       | 791,17                                                              |
| 1     | ea    | 8720.1590   | Resistencia térmica con la junta Línea C/Línea CPC, 61-202 Inc. 825 230V 3x3 kW desde 05/1993        | 3952,49                                                             |
| 1     | ea    | 8720.1591   | Resistencia térmica con la junta C-/Línea CPC, 61-202 Inc. 825 208V 3x3kW desde 05/1993              | 3599,41                                                             |
| 1     | ea    | 8720.1592   | Resistencia térmica con la junta Línea C/Línea CPC, 61-202 Inc. 825 255V 3x3kW desde 05/1993         | 3792,15                                                             |
| 1     | ea    | 8720.1593   | Resistencia térmica con la junta C-/Línea CPC, 61-202 Inc. 825 277V 3x3kW desde 05/1993              | 4644,34                                                             |
| 1     | ea    | ✓ 8720.1594 | Conjunto resistencia térmica interior con la junta Línea C/CPC, 61-201 230V 9kW desde 05/1993        | 11226,22                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 8720.1595 | Conjunto resistencia térmica exterior con la junta Línea C/CPC, 101/201 230V 9kW desde 05/1993       | 11819,59                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 8720.1596 | Conjunto resistencia térmica interior con la junta Línea C-/CPC 202-/102,202 230V 15kW desde 05/1993 | 18642,18                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 8720.1597 | Conjunto resistencia térmica exterior con la junta Línea C-/CPC 202/102,202 230V 15kW desde 05/1993  | 22015,18                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 8720.1598 | Conjunto resistencia térmica interior con la junta Línea C/CPC, 61/101/201 208V 9kW desde 05/1993    | 10334,46                                                            |
| 1     | ea    | ✓ 8720.1599 | Conjunto resistencia térmica interior con la junta Línea C/CPC, 61/101/201 240V 9kW desde 05/1993    | 13177,63                                                            |
| 1     | ea    | 8720.1600   | Conjunto resistencia térmica interior con la junta Línea C/CPC 61/101/201 255V 9kW desde 05/1993     | 14021,83                                                            |
| 1     | ea    | 8720.1602   | Conjunto resistencia térmica exterior con la junta Línea C/CPC, 101/201 208V 9kW desde 05/1993       | 10153,51                                                            |
| 1     | ea    | 8720.1603   | Conjunto resistencia térmica exterior con la junta Línea C/CPC, 101/201 240V 9kW desde 05/1993       | 13638,03                                                            |
| 1     | ea    | 8720.1604   | Conjunto resistencia térmica exterior con la junta Línea C/CPC, 101/201 255V 9kW desde 05/1993       | 12826,23                                                            |
| 1     | ea    | 8720.1606   | Conjunto resistencia térmica interior con la junta Línea C-/CPC 202-/102,202 240V 15kW desde 05/1993 | 15706,01                                                            |
| 1     | ea    | 8720.1607   | Conjunto resistencia térmica interior con la junta Línea C-/CPC 202-/102,202 255V 15kW desde 05/1993 | 23291,16                                                            |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant | Unid. | Referencia   | Designación                                                                                         | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | ea    | 8720.1608    | Conjunto resistencia térmica exterior con la junta Línea C-/CPC 202/102,202 208V 15kW desde 05/1993 | 24065,07                                                            |
| 1    | ea    | 8720.1609    | Conjunto resistencia térmica exterior con la junta Línea C-/CPC 202/102,202 240V 15kW desde 05/1993 | 22207,93                                                            |
| 1    | ea    | 8720.1610    | Conjunto resistencia térmica exterior con la junta Línea C-/CPC 202/102,202 255V 15kW desde 05/1993 | 24511,16                                                            |
| 1    | ea    | 8720.1611    | Conjunto resistencia térmica exterior con la junta Línea C-/CPC 202/102,202 277V 15kW desde 05/1993 | 16091,50                                                            |
| 1    | ea    | ✓ 8720.1612  | Filtro carbón activo sistema Ultravent USA/CA/NFPA96                                                | 7601,98                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 8720.1613  | Equipo de la junta para el motor CPC, CM, CD desde 06/1997                                          | 1699,76                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 8720.1614  | Equipo de la junta para el motor Classic / C-L. 61-201 desde 04/1991                                | 1023,05                                                             |
| 1    | ea    | 8720.1615    | Ventilador de refrigeración Línea C, 61/101 200-240V 50/60Hz desde 06/1993                          | 5022,68                                                             |
| 1    | ea    | 8801.0134    | Cable alimentación 5x2,5mm <sup>2</sup> 3m HO7 RN-F                                                 | sustituido por 40.02.108                                            |
| 1    | ea    | 8801.0136    | Cable alimentación 5x4mm <sup>2</sup> 3m HO7 RN-F                                                   | sustituido por 40.02.112                                            |
| 1    | ea    | ✓ 8801.0250  | Caja conexión eléctrica Línea CPC, 61 Euro                                                          | sustituido por 8801.0250P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 8801.0250P | Caja conexión eléctrica Línea CPC, 61 Euro desde 06/1997                                            | 1525,11                                                             |
| 1    | ea    | 8801.1059    | Cable conexión electrodo monitor Vapor Classic CM101/G                                              | 2519,12                                                             |
| 1    | ea    | 8801.1061    | Cable conexión electrodo monitor Aire Caliente Classic CM101/G                                      | 1103,43                                                             |
| 1    | ea    | 8801.1062    | Cable encendido 1040 mm long./ Vapor Classic CM101/G                                                | 1126,16                                                             |
| 1    | ea    | 8801.1063    | Cable encendido 540 mm long./ Aire Caliente Classic CM101/G                                         | 1040,31                                                             |
| 1    | ea    | 8801.1077    | Ignition cable hot air Classic CM201/G                                                              | 2146,68                                                             |
| 1    | ea    | 8801.1078    | Connecting cable monitoring hot air Classic CM201/G                                                 | 1159,82                                                             |
| 1    | ea    | 8801.1079    | Cable encendido Classic CM201/G                                                                     | 1408,96                                                             |
| 1    | ea    | 8801.1080    | Cable monitor llama Classic CM201/G                                                                 | 1016,32                                                             |
| 1    | ea    | 8801.1081    | Cable encendido / Vapor Classic CM201/G                                                             | 5427,52                                                             |
| 1    | ea    | 8801.1082    | Cable monitor llama / Vapor Classic CM201/G                                                         | 1290,28                                                             |
| 1    | ea    | 8801.1208    | Cableado para encendido / monitorización Línea CPC, 61/G desde 10/1997                              | 1870,19                                                             |
| 1    | ea    | 8801.1209    | Cableado para encendido / monitorización Línea CPC, 101/G desde 10/1997                             | 2096,60                                                             |
| 1    | ea    | 8801.1216    | Juego de cables ignición / monitoréo quemador Línea CPC, 201/G desde 10/1997                        | 2484,61                                                             |
| 1    | ea    | 8801.1217    | Cableado para encendido / monitorización Línea CPC, 102/G desde 10/1997                             | 3185,31                                                             |
| 1    | ea    | 8801.1222    | Cableado para encendido / monitorización Línea CPC, 202/G desde 12/1999                             | 6307,07                                                             |
| 1    | ea    | ✓ 8817.1034  | Cable adaptador sustit.presostato blanco a negro Línea C-/CPC                                       | sustituido por 8817.1034P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 8817.1034P | Cable adaptador sustit.presostato blanco a negro Línea C-/CPC desde 10/1993 hasta 04/2004           | 1452,73                                                             |
| 1    | ea    | 8817.1040    | Cable Interface RS232 CPC 61-102                                                                    | sustituido por 8817.1041                                            |
| 1    | ea    | 8817.1041    | Cable Interface RS232 CPC 201/202, Thermojet desde 06/1997                                          | 424,62                                                              |
| 1    | ea    | ✓ 8817.1306  | Divisor de pulsos Línea CPC, CPC 61-202                                                             | sustituido por 8817.1306P                                           |
| 1    | ea    | ✓ 8817.1306P | Divisor de pulsos Línea CPC, CPC 61-202 desde 02/1999                                               | 5345,88                                                             |
| 1    | ea    | 9003.0209    | Lubricante alta temp., Klübersynth UH 1 14-151                                                      | 10981,71                                                            |
| 1    | ea    | 9003.0211    | Pasta Klüber HEL 46-450 Tubo 70g                                                                    | sustituido por 9003.0211P                                           |

Se reserva cambio de precios, \* ea = Unidad, m = Metros, m2 = Metro cuadrado

| Cant. | Unid. | Referencia | Designación                                                                             | P.V.P valido sólo para México<br>precio de venta sin compromiso MXN |
|-------|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | ea    | 9003.0211P | Pasta Klüber HEL 46-450 Tubo 70g                                                        | 4153,65                                                             |
| 1     | ea    | 9003.0213  | Klübersynth UH 1 14-151 8ml-tubo                                                        | sustituido por<br>9003.0216P                                        |
| 1     | ea    | 9003.0216  | Klüberbeta VR67-3500 3g Bolso sellado                                                   | sustituido por<br>9003.0216P                                        |
| 1     | ea    | 9003.0216P | Klüberbeta VR67-3500 3g Bolso sellado                                                   | 269,33                                                              |
| 5     | ea    | 9003.0219  | Grasa de contacto 6g                                                                    | sustituido por<br>9003.0224P                                        |
| 5     | ea    | 9003.0224  | Grasa de contacto 3g                                                                    | sustituido por<br>9003.0224P                                        |
| 5     | ea    | 9003.0224P | Grasa de contacto *CG60* 3g                                                             | 267,44**                                                            |
| 1     | ea    | 9027.0208  | Cepillo de limpieza para la unidad del gas, 600x140x32                                  | 1574,36**                                                           |
| 1     | ea    | 91.00.014  | Silicona en cartucho 310 g                                                              | sustituido por<br>5006.0207P                                        |
| 1     | ea    | 91.00.112  | Silicona negra                                                                          | sustituido por<br>24.00.376                                         |
| 1     | ea    | 91.00.137  | Silicona negra                                                                          | sustituido por<br>24.00.376                                         |
| 1     | ea    | 91.00.355  | Silicona negra                                                                          | sustituido por<br>24.00.376                                         |
| 1     | ea    | 91.01.009  | Saquito de talco                                                                        | sustituido por<br>91.01.009P                                        |
| 1     | ea    | 91.01.009P | Saquito de talco                                                                        | 234,05                                                              |
| 1     | ea    | 91.01.220P | Ayuda para el ajuste del pestillo retención LM1 LM2; F G desde 03/2020                  | 384,29**                                                            |
| 1     | ea    | 91.01.658P | Set de ayuda a la elevación LM1 LM2; B-E                                                | sustituido por<br>87.01.918S                                        |
| 1     | ea    | 91.01.687S | Herramienta de reparación, tubo de entrada de vapor de 50 mm LM1 LM2; B-F desde 03/2020 | 2200,00**                                                           |
| 1     | ea    | 91.01.690S | Herramienta de reparación, tubo de entrada de vapor de 70 mm LM1 LM2; G desde 03/2020   | 2559,59**                                                           |
| 1     | ea    | 91.01.707P | Bolsa para kit de ayuda a la elevación                                                  | 377,68**                                                            |
| 1     | ea    | 91.01.786P | Herramienta de montaje para junta de eje de motor ID=15,05                              | 19,13**                                                             |
| 1     | ea    | W32003     | Remachadora manual universal con cabezal basculante                                     | sustituido por<br>87.00.566                                         |



## Contacto RATIONAL

Solicitud de partes de servicio:  
Teléfono: +52 (55) 5292 7538  
Fax: + 52 (55) 55312402

Atención telefónica RATIONAL:  
Teléfono: +52 (55) 5292 7538

Soporte culinario RATIONAL:  
Teléfono: +52 (1) 55 1295 3590



### RATIONAL MEXICO

Miguel de Cervantes Saavedra 169, Piso 4  
11520 – Ampliación Granada  
México City

Tel.: +52 (55) 5292 7538  
eMail: [a.nuno@rational-online.com](mailto:a.nuno@rational-online.com)  
[www.rational-online.mx](http://www.rational-online.mx)