

## රේඩියෝටර් කුලින් ගැන්(RADIATOR COOLING FANS)

මෝටර් රථ සඳහා හාවිතා කරන රේඩියෝටර් කුලින් ගැන් ක්‍රියා කරන ආකාරය.

1 - මූලික වශයෙන් විදුලි සහ යාන්ත්‍රික ලෙස එන්ජින් රේඩියෝටර් ගැන් වර්ග දෙකක් පවතී. යාන්ත්‍රික ගැන් බෙල් එකක් මගින් එන්ජින් කුළුන්ක් පුලිය හා සම්බන්ධ වන අතර එන්ජින් ඉහළ උෂ්ණත්වවල දී ධාවනය වන විට රේඩියෝටරය තාප දැනීම මත ක්‍රියාත්මක වන ක්ල්‍වී මගින් පාලනය කරයි. උෂ්ණත්වය අනුව ක්‍රියා කරන මෙම ක්ල්‍වී ප්‍රතික්‍රියාක්‍රීලි ග්‍රහණයන් හාවිතා නොකරන විට ශ්‍රී විල් ලෙස ක්‍රියා කරන අතර රත් වූ විට ප්‍රසාරණය වන සිලිකන් ග්‍රීස් හාවිතා කරමින් එකට සම්බන්ධ වේ. මෙම එකකය ලිඛිසි ග්‍රීස් රඳවා ගැනීමට බෙයාරිං සහ සිල් කට්ටලයක් හාවිතා වන අතර සාමාන්‍යයෙන් එන්ජින් මෝටර් පොම්පට ඇතුළු සමග සවිකරන ඇත. දිගා දෙකට ක්‍රියාත්මක විමෙමට හැකි මෙම ක්ල්‍වීයේ (two way clutch) එක් දිගාවකට හමණයවීම අසමත් විය හැකි අතර එය වයිඩොෂ්‍රිජන් ගබ්ද(කුඩා ගුවන් යාන්‍යයක් ගුවන්ගත කරන ගබ්දයක් වැනි) සමග අගුලු දැමීමට අපහසු විය හැකිය. නැතහොත්, රේඩියෝටරය හරහා වාතය ඇදීමේ දී සිලිකන් ග්‍රීස් ගැන් එක් සිට ශ්‍රී විලය වෙත කාන්දු වූ අසමත් විය හැකිය.

2 - මූලික වශයෙන් විදුලි ගැන් එන්ජින් කායීසාධනය වැඩි කිරීමට සහ වායු විමෝචන අඩු කිරීමට හාවිතා කරයි. මෙම විදුලි ගැන් ඉදිරිපස සහ පසුපස රෝද ධාවන මෝටර් රථ දෙවර්ගය සඳහාම හාවිතා කරන අතර කුළුන්ට වෙමිපරේවර සෙන්සරය හරහා එන්ජින් පරිගණකය මගින් ක්‍රියාත්මක කරයි. (ඇතැම් මෝටර් රථ මේ සඳහා ගැන් කොන්ට්‍රෝල් මොඩ්යුලයක් හාවිතා කරයි) කුළුන්ට සෙන්සරය හාවිතා කරමින් එන්ජින් පරිගණකය එන්ජින් උෂ්ණත්වය සාමාන්‍ය සීමාව ඉක්මවා නැගී එන බව හඳුනාගන්නා එවිට එන්ජින් පරිගණකය මගින් ගැන් පාලන රිලේ වසා දැමීමට ගැන් පාලන රිලේ වෙත සංඛ්‍යාවක් යවත් ලැබන අතර මෙය පරිපය ගියුසය මගින් ආරක්ෂා කරයි. මෙවැනි කුළුන් ගැන් එකක මාරකරන විට නිතරම අසාර්ථක වූ කුළුන් ගැන් එකක සමග සංසන්ධ්‍යය කරන්න.

### ගැන් පරීක්ෂාකිරීම(FAN INSPECTION)

ගැන් ක්ල්‍වී තත්ත්වය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා එන්ජිම "OFF" කළ යුතුය. ක්ල්‍වී කාන්දු සඳහා එකකය ඉදිරිපස සහ පිටුපස පරීක්ෂා කරන්න. (ඉන්පුට් ගාග්ට් හා උෂ්ණත්වය පාලන ස්පින්) කාන්දුවක් නිරික්ෂණය වූයේ නම් ගැන් ක්ල්‍වී අසමත් වන අතර ඒ වෙනුවට අලුත් ක්ල්‍වයක් මාරකිරීම අවශ්‍යවේ. ඊළගට ගැන් තල අතින් කරකවන්න. ගැන් තල නිදහස් ලෙස

කරකුවීමට හැකි විය යුතු අතර එසේ තොහැකි නම්, ක්ල්‍බ් තිරඹී ඇති අතර ගැන් තල අධික ලෙස ජ්‍යෙල් නිරික්ෂණය වූයේ නම් ඒ වෙනුවට අලුත් ක්ල්‍බයක් මාරකිරීම අවශ්‍ය වේ. විදුලි ගැන් මෝටර් ද නිදහසේ කරකුවීමට හැකි විය යුතුය. ගැන් මෝටර් ප්‍රතිරෝධය ඇති බව නිරික්ෂණය වූයේ නම් විදුලි මෝටර් අසාරථක වී ඇති අතර අලුත් එකක් මාරකිරීම අවශ්‍ය වේ.

## ප්‍රයෝගනවත් තොරතුරු(HELP FULL INFORMATION)

එන්ඡීන් කුලින් ගැන් මෝටර් රථය අඩු වෙශයෙන් හෝ තතර කරන විට(විදුලි කුලින් ගැන් පමණි) රේඛියේටර් හරහා වායුව ගමන් කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. මෙම වායු ගැලීම සන්නායකයක් ලෙස රේඛියේටරය භාවිතා කර එන්ඡීම විසින් නිර්මාණය කරන ලද තාපය කුලන්ට මගින් ඉවත් කරයි. එන්ඡීමන් කුලින් ගැන් මගින් අවශ්‍ය විට දී පමණක් උප්‍යන්ත්වය පාලනය කරනු ලබයි. සියලුම එන්ඡීන් සඳහා මෙහෙයුම් උප්‍යන්ත්වයක් ඇති අතර උපරිම කාර්යක්ෂමතාව ක්‍රියාත්මක වීමට උණුසුම් කිරීම අවශ්‍ය වේ. කෙටි කාලසීමාවක් සඳහා වූවද සාමාන්‍ය එන්ඡීන් උප්‍යන්ත්වය ඉහළ යාම නිසා එන්ඡීමේ අභ්‍යන්තර කොටස් අසාරථක විය විය හැක.

එන්ඡීම OFF කළ පසු ද විදුලි කුලින් ගැන් කණට ඇසෙන ලෙස ක්‍රියා කරයි නම්, එය සාමාන්‍ය දෙයක් වන අතර සාමාන්‍ය හා පිළිගත හැකි මට්ටමකට එන්ඡීන් උප්‍යන්ත්වය අඩු කිරීම සිදු කෙරේ. සාමාන්‍යයෙන් එයාරකන්චිජන් ක්‍රියාත්මක කර මද වෙළාවකට පසු විදුලි ගැන් ක්‍රියාත්මක වීමට පටන් ගනී. එයාරකන්චිජන් ක්‍රියාත්මක වන අතර කන්ඩ්බින්සර් මගින් අමතර තාපයක් එකතු කිරීම නිසා මෙම කුලින් ගැන් සක්‍රීය වනු ඇත.

කුලින් ගැන් මෙහෙයුම් අසාරථක වූ විට එය කුලන්ට උණුසුම් ලෙස ක්‍රියාත්මක වීමට. හේතුවක් වන අතර අවසානයේ දී එන්ඡීම රන්වී ඕවර හීට වනු ඇත.

## ඉතිහාසය(HISTORY)

පළමු ක්ල්‍බ් ගැන් 1960 ගණන්වල අග භාගයේ දී සංවර්ධනය කර ඇති අතර 1970 ගණන්වල මුල් කාලයේදී සම්පූර්ණයෙන්ම නිෂ්පාදනය කරන ලදී. මෙම ක්ල්‍බ් ගැන්, එන්ඡීන් ගක්තිය ඉතුරු කරගැනීමට හා අඩු වායු විමෝෂණයක් ඇති කර ගැනීමට සැලසුම් කර ඇත. මෙම ක්ල්‍බ් ගැන් වලට පෙර එන්ඡීන් සංපුර්ම එන්ඡීම මතට සවිකරන ස්ථාවර ගැන් ගෙලිය ප්‍රයෝගනයට ගන්නා ලදී. මෙම සංපුර් ගෙලිය ගැන් අකායීක්ෂම වූ අතර අනවශ්‍ය අනිරික්ත ගබඳ ඇති කරයි. ක්ල්‍බ් ගැන් ගබඳ අඩු අතර එන්ඡීම වඩාත් කායීයක්ෂමව වැඩ කිරීමට ඉඩ සලසා ගැනීමේ හැකියාව ඇත.

1997 7.3L FORD  
FAN CLUTCH

BULLET PROOF DIESEL  
WATER PUMP

BULLET PROOF DIESEL  
FAN CLUTCH ADAPTER

