


## විෂයය: ජොවපද්ධති තාක්ෂණවේදය - 13 ශේෂීය

### නිපුණතාව: 02

නිපුණතා මට්ටම:

- 2.1 - ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ව වැදගත් වන දැව විශේෂ
- 2.2 - දැව පදම් කිරීමේ හා පරිරක්ෂණය කිරීමේ ක්‍රම
- 2.3 - දැව ශේෂීගත කිරීම
- 2.4 - වනමිතිය
- 2.5 - දැව නොවන වනඡ නිෂ්පාදන නිපදවීමේ තාක්ෂණ ගිල්ප ක්‍රම

පාඨම: දැව හා දැව නොවන වනඡ නිෂ්පාදන



## 02. දැව හා දැව තොටන වනාජ නිෂ්පාදන

### 2.1 ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකව වැදගත් වන දැව විශේෂ

- අතීතයේ සිට ම වටිනා දැව පිළිබඳ ව ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රසිද්ධීයක් ඉසිලිය. ලංකාවේ ඒක පුද්ගල දැව පරිභෝෂනය ඉහළ අගයක් ගන්නා අතර විවිධ දැව නිෂ්පාදන හා දැව සඳහා ඉල්ලුම වැඩි වශයෙන් ම පවතින්නේ කළන් වශයෙන් ය. මේට අමතරව ඉරු දැව සඳහාත් කඩුසි සඳහාත් වැට කණු ආදිය සඳහාත් ලංකාව තුළ සැලකිය යුතු ඉල්ලුමක් පවතියි.
- දැව යනු ගාකවල කළන් හෝ අනුවලින් හෝ ලබා ගන්නා දෙස් තන්තුමය ද්‍රව්‍යයකි.
- ඉහත දැක්වූ දැව ඉල්ලුම අතරින් ඉරු දැව හෝ තුනී ලැලි වශයෙන් පවතින දැව නිෂ්පාදන, විවිධ අනෙකුත් නිෂ්පාදන සඳහා යොදා ගනියි. උදා :- ගෘහ භාණ්ඩ, බිත්ති කබච්, ප්‍රසිභ්‍ර සඳහා, බිම ඇතිරිමට, සිවිලිම් ආදියට




Ply wood

Chip Board

Hard Board

MDF Board

- එලෙස විවිධ කාර්ය සඳහා යොදා ගන්නා දැව විශේෂයන් එහි පවතින ලක්ෂණ අනුව ආර්ථික වටිනාකම තීරණය කළ හැකි ය. එලෙස ආර්ථිකව වැදගත් වන දැව විශේෂ හඳුනා ගැනීම සඳහා එම දැවවල පහත ලක්ෂණ භාවිත කරයි.
  - හෝතික ලක්ෂණ
    - මෙවරම
    - වයනය
    - දැව රුපාකාරය
    - වර්ණය
    - සනාත්වය හා විශිෂ්ට ගුරුත්වය
    - ලාක්ෂණික සුවද



තේක්ක



මහෝගනී




බුරුත



කොස්



ලුණුමිදෙල්ල



කළවර

අන්තර්ගතය - එස්. එන්.ඩී. පෙරේරා, ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය ගුරු, ර/ සිවලි මධ්‍ය විද්‍යාලය, රත්නපුර

- යාන්ත්‍රික ලක්ෂණ
  - ඇණ ගැසීමේ හැකියාව
  - තැම්මට ඇති හැකියාව
  - ඇදීමට ඇති හැකියාව හෝ සම්පිළිතයට ඇති හැකියාව
  - කල් පැවැත්ම
- ආර්ථික වටිනාකමක් ඇති දැව වර්ගීකරණය සඳහා පහත නිරණයක හාවිත කරනු ලැබේ.
  - උද්ඒද විද්‍යාත්මක වර්ගීකරණය
  - ගති ලක්ෂණ අනුව වර්ගීකරණය
  - විශේෂ කාර්ය අනුව වර්ගීකරණය
  - සුලබතාව හා හාවිතය අනුව වර්ගීකරණය

### අමතර දැනුමට

- ලංකාව තුළ දැව වර්ගීකරණය, සුලබතාව හා හාවිතය අනුව සිදු කරයි. මෙම වර්ගීකරණයේ දී දැවය අයත් වන පාතිය ලැබෙන දත්ත අනුව වෙනස් වේ. උදා :- එක් කාලයක දී සුබෝපහේගි පන්තියට අයත් වූ දැවයක් පාරිහේගික හාවිතය හා සුලබතාව මත පසු කාලයක රේඛන පන්තියට අයත් විය හැකිය.
- 1. අති සුබෝපහේගි - කළවර, නැදුන්, තේක්ක
- 2. සුබෝපහේගි - මහෝගනී, කොස්, හල්මිල්ල, බුරුත
- 3. විශේෂ පන්තිය ( ඉහළ ) - කොහොඟ, පලු, සුරියමාර
- 4. විශේෂ පන්තිය - යුකැලීප්ටස්, කුම්ක්
- 5. පලමු පන්තිය - භාර, දෙල්, මාදන්, දීමි, නා
- 6. දෙවන පන්තිය - ගොඩපර, ගිනි සපු, අහැල, හවරි තුග
- 7. තුන්වන පන්තිය - රබර, ලුණුමිදෙල්ල, සමුක්කා, ඇකේසියා, පසිනස්
- 8. තුන්වන පන්තිය පහළ - ඇටෝශිනියා

- ආර්ථික වටිනාකමක් ඇති දැව වර්ගීකරණ සඳහා බහුලවම යොදා ගැනෙන වර්ගීකරණය වනුයේ ගති ලක්ෂණ අනුව වර්ගීකරණයයි. එම වර්ගීකරණය සඳහා සනත්වය හා කල් පැවතීමේ ගුණය යන හොතික හා යාන්ත්‍රික ලක්ෂණ පදනම් කරගනියි.
- වියලි දැව කැබැල්ලක සෙසල බිත්ති හා සෙසල කුහර හෝ අඩංගු අතර එම සෙසල කුහර තුළ වාතය හෝ මැලියම් වැනි ද්‍රව්‍ය අඩංගු වේ. එමෙස පවතින දැව කැබැල්ලක එම සෙසල හා වාත අවකාශ අතර ඇති අනුපාතයේ වෙනස අනුව දැවවල සනත්වය තීරණය වේ.
- ඒ අනුව පවතින දැව ගාක විශේෂවල සනත්වය  $160 - 1250 \text{ kgm}^{-3}$  අතර අගයක් ගනියි.
- ඉහත දැක් වූ සෙසල කුහර සහ අන්තර සෙසලිය අවකාශ නොසැලකු විට දැවවල සනත්වය සාමාන්‍යයෙන්  $1500 \text{ kgm}^{-3}$  ක් පමණ වේ. දැව සමන්විත වන වාතිනී, මෘස්තර තන්තු, සෙසල බිත්තියේ සනකම හා රෙසන වැනි විවිධ තැන්පත දැවවල සනත්වය කෙරෙහි සංස්ක්‍රිත ම බලපායි. ඒ අනුව එකම ගසක වූව ද දැව ලබාගන්නා ස්ථානය අනුව දැවවල සනත්වය වෙනස් වේ. එනම්, ගසක මූලේ සිට ඉහළට යන විට දැවවල සනත්වය අඩු වේ.

අන්තර්ගතය - එස්. එන්.ඩී. පෙරේරා, සෙසලපද්ධති තාක්ෂණවේදය ගුරු, ර/ සිවලි මධ්‍ය විද්‍යාලය, රත්නපුර

- මෙමෙලස දැවචුව සනත්වය සලකා බලා ආනයන දැව වර්ග ( උදා :- කොමිජස්, බලුව්, රෙඩ් බලුව්, තුලාන්, කෙකටෝන් ) වර්ගීකරණය කරනු ලබයි. මේ අවස්ථාවේ දැවචුව තෙතමන ප්‍රතිශතය 15% ලෙස සළකයි.

උදා :- ඉතා තද / දැඩි දැව ( $800 - 1200 \text{ kgm}^{-3}$ )


මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ තද / දැඩි දැව

සැහැල්ල දැව

මංු දැව ( $200 \text{ kgm}^{-3}$  ට අඩු)

ලක්ෂණය	මංු දැව	දැඩි දැව
භාවිතය	කඩදාසී	ගෙහ භාණ්ඩ සඳහා
සනත්වය	$160 - 720 \text{ kgm}^{-3}$	$720 - 1250 \text{ kgm}^{-3}$
ආර්ථික වටිනාකම	සාපේශ්‍යව අඩු ය.	සාපේශ්‍යව ඉහළයි
වර්ධන ශිෂ්ටතාව	වැඩි ය.	අඩු ය.
ගින්නට ඔරෙන්තු දීම	අඩු ය.	වැඩි ය.
නිදුසුන්	කේතුදර ගාක ලුණුමිදේල්ල ඇල්බිසියා	පලල් පත්‍ර ගාක මූරුන කළවර අඟ කොස්
අභ්‍යන්තර පවක සැලැස්ම හා පත්‍රවල ස්වභාවය	පරිවහනය සඳහා වාහිනී නැත. එම වෙනුවට වාහකාභ ඇත. සිහින් කෙදි වැනි පත්‍ර ඇත.	පරිවහනයට වාහිනී ඇත. පලල් පත්‍ර ඇත.

- දැවචුව සනත්වය වැඩිවන විට ගක්තිය වැඩිවන බව සාමාන්‍ය කරුණකි. එයට හේතුව නම් සනත්වය වැඩි දැවචුව සෙසල බිත්තිවල සනකම ඉහළ බැවිනි.
- දැවචුව පවතින මෙම ගක්තිමත් හාවය විවිධ ආකාරවලින් පවතින අතර, එම ආකාර ඒවායින් නිමි භාණ්ඩ නිෂ්පාදනයේ දී ඒවා විවිධ අයුරින් ප්‍රයෝගනවත් වේ.
- එම අනුව දැව කැබැල්ලක ගක්තිමත් බව යන්න පහත අයුරින් හැඳින්විය හැකි ය.  
“බාහිරින් ලබා දෙන බලයක් නිසා දැව කැබැල්ලක් හැඩිය සහ ප්‍රමාණය වෙනස් නොවී පැවතිමේ හැකියාව දැව කැබැල්ලක ගක්තිය නම් වේ.”
- දැව කැබැල්ලක එක ගක්ති ආකාරයක් ඉතා ඉහළ මට්ටමක ඇති විට වෙනත් ගක්ති ආකාරයක් දුර්වල මට්ටමේ තිබිය හැකි ය. එබැවින් අවස්ථාවට හේ අවශ්‍යතාවට ගැලපෙන ගක්ති ආකාරය සුදුසු පරිදි පැවතිම වැදගත් වේ.
- දැව කැබැල්ලක පවතින ගක්ති ආකාර සඳහා උදාහරණ පහත පරිදි දැක්විය හැකි ය.
  - සම්පීඩන ප්‍රබලතාව ( Compressive Strength )  
තෙරපිමක් යටතේ කැඩියාමට දක්වන විරෝධය




- ආතනාය ප්‍රබලතාව ( Tensile Strength )  
ආතනියක් යටතේ නොඇදී සිටීමට ඇති හැකියාව

අන්තර්ගතය - එස්. එන්.ඩී. පෙරේරා, ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය ගුරු, ර/ සිවලි මධ්‍ය විද්‍යාලය, රත්නපුර


## ➤ රුපණ ප්‍රබලතාව ( Shear Strength )

දැව කැබැල්ල එක් කොටසකින් අනෙක් කොටස ලිස්සා වෙන් වීමට දක්වන ප්‍රතිරෝධය



## ➤ නමා ප්‍රබලතාව ( Bending Strength )

බරක් යටතේ තොකැඩි නැමීමට ඇති හැකියාව



- ආර්ථික වටනාකමක් ඇති දැව වර්ගීකරණයට යොඳගත හැකි මිළහ නිරණයකය වනුයේ ඒවා භාවිත වන විශේෂ කාර්යය අනුව වර්ගීකරණයයි. ඒ අනුව එදිනේදා භාවිතයේ පවතින දැව වර්ග පහත පරිදි කාර්යය අනුව වර්ගීකරණය කළ හැකි ය.

### 1. ඉදිකිරීම් සඳහා යොදා ගන්නා දැව

මෙම සඳහා යොදා ගන්නා දැව ගක්තිමත් කල් පැවැත්මෙන් වැඩි ඒවා විය යුතු අතර, දික් වූ ඉරු දැව ලබා ගැනීමේ හැකියාව තිබිය යුතු ය. මම කළන් බොහෝවිට සංජු වෙටරමකින් යුක්ත වේ.

ලදා :- කුමුක්, සුරියමාර, පලු, මී, මිල්ල, කොස්, නොර, ඉයුකැලිප්ටස්

### 2. ගෘහ භාණ්ඩ සඳහා යොදා ගන්නා දැව

හැකිලීම අඩු අලංකාර වෙටරම සහුවෙන් හැඩ කිරීම් කළ හැකි තිමාවක් ගත හැකි හා බරින් අඩු දැව මෙම සඳහා යොදා ගනියි.

ලදා :- තේක්ක, මහෝගනී, සුරියමාර, හල්මිල්ල, බුරුත, නැයුන්, ගම්මාල්, කොස්

### 3. යටිතල පහසුකම් සඳහා යොදා ගන්නා දැව

වැටකණු, විදුලි කණු, සිල්පර ආදියට යොදා ගන්නා දැව මෙම යටතට ගැනේ. කල් පැවැත්මෙන් වැඩි පරිරක්ෂණ හැකියාව සහිත ගක්තිමත් බවින් වැඩි දැව මෙම සඳහා යොදා ගත හැකි ය.

ලදා :- ඉයුකැලිප්ටස්, පයිනාස්

### 4. ඉන්ධන සඳහා භාවිත වන දැව

පහසුවෙන් ඇවිලෙන සුළු, දුරගන්ධයෙන් තොර, දුම් / අල රහිත දැව වර්ග මෙම සඳහා යොදා ගනියි.

ලදා :- ඉයුකැලිප්ටස්, ග්ලිරිසිඩියා, රබර්, ඇකේෂියා, ඇල්බිසියා

### 5. විසිනුරු භාණ්ඩ සඳහා වන දැව

මෙම සඳහා අවශ්‍යතාව අනුව විවිධ දැව වර්ග භාවිත කළ හැකි ය.

ලදා :- තේක්ක, කළමුදිරිය, කොස්, කළවර, කදුරු, රැක්අත්තන

### 6. කඩිඛසි කර්මාන්තය සඳහා භාවිත වන දැව

මෙම සඳහා බහුලව පයිනාස් වැනි මාදු දැව වර්ග භාවිත වන අතර ඇකේෂියා වැනි දැඩි දැව වර්ග ද වෙටුල්, ඉලුක් ආදි ඒක බිජ පත්‍රී ගාක ද භාවිත කරයි. මෙම දැව වර්ගවල රෙසින අඩුවෙන් තිබීම, ඉහළ සෙලියලෝස් ප්‍රමාණයක් තිබීම හා ගැට රහිත වීම වඩා සුදුසු වේ.

## අගයීම

1. ආර්ථික ව වැදගත් දැව විශේෂ හඳුනා ගැනීමට යොදා ගන්නා දැවවල ප්‍රධාන ලක්ෂණ 3 සඳහන් කර ඒ සඳහා උදාහරණ 2 බැඳීන් ලියන්න.
2. දැවයක ගති ලක්ෂණ අනුව සිදු කරන වර්ගීකරණය සඳහා යොදා ගන්නා ලක්ෂණ මොනවාද?
3. දැවවල සනන්වය තීරණය කරන සාධක මොනවාද?
4. දැවවල සනන්වය මත දැව කාණ්ඩ කරනු ලබන ප්‍රධාන ආකාර දෙක නම කර එම දැවවල ලක්ෂණ සංසන්දනය කරන්න.
5. දැවයක "ගක්නිමත් බව" යනු කුමක්ද?
6. දැව කැබැල්ලක පවතින ගක්නි ආකාර සඳහන් කරන්න.
7. භාවිත වන විශේෂ කාර්යය අනුව දැව වර්ගීකරණය කළ හැකි ආකාර මොනවාද? එම එක් එක් ආකාරයට අදාළ දැව කාණ්ඩයේ දැවයක තීවිය යුතු ලක්ෂණ 2 ක් බැඳීන් ලියන්න.

## 2.2 දැව පදම් කිරීමේ හා පරිරක්ෂණය කිරීමේ ක්‍රම

- දැව මගින් විවිධ නිෂ්පාදන සැකසීම උදෙසා ඒවා පදම් කිරීම ඉතා වැදගත් වේ. එයට හේතුව නම පදම් කිරීමකින් තොරව දැව භාවිත කිරීමේ දී ඒවායේ කළුපැවැත්ම අවම වන හෙයිනි.
- දැව පදම් කිරීමේ මූලධර්මය වනුයේ, දැවවලට අවම භානියක් සිදු වන පරිදි එම දැව කැබැල්ලේ අඩංගු ජල මට්ටම අඩු කිරීමයි.
- දැව විවිධාකාර හැඩවලින් සමන්විත සෙසල විශාල ගණනක් එකට එක් වී පටක සැදීමෙන් නිර්මාණය වී ඇත. ජලය එම සෙසල තුළ ආකාර 2 කට පවතී.


### 1. බැඳුණු ජලය ( Bound Water )

- දැවවල සෙසල බිත්තින්හි අඩංගු ජලයයි.
- අවශේෂණයේ දී පළමුව ඇතුළ වන හා පිට වන විට දී දී අවසාන වශයෙන් පිට වන්නේ මෙම ජලය ආකාරයයි.
- නමුත් මෙම බැඳුණු ජලය ඉවත් වුවහොත් සෙසල බිත්තිවල හැඩය වෙනස් වන නිසා දැවයේ හැඩය වෙනස්ව දැව හැකිලෙයි.


### 2. නිදහස් ජලය ( Free Water )

- සෙසල බිත්තිවලින් වට වූ සෙසල කුහරයේ පවතී.
- මෙම ජලය බැඳුණු ජලයට පසුව ගාක සෙසලය තුළට ඇතුළු වන අතර පිටවීමේ දී පළමුව පිටවේ.
- මෙම නිදහස් ජලය ඉවත්වීම දැවවල හැඩය වෙනස් වීමට බල නොපායි.

අන්තර්ගතය -එස්. එන්.ඩී. පෙරේරා, ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය ගුරු, ර/ සිවලි මධ්‍ය විද්‍යාලය, රත්නපුර




- ඉහත දැක්වූ ජල ආකාර ඉවත් වීම නිසා හැකිලිමක් සිදු වනවා මෙන්ම අනවගා ලෙස දැවවලට ජලය උරා ගැනීම නිසා දැව ප්‍රසාරණයක්ද සිදු විය හැකි ය. එම හැකිලිම හෝ ප්‍රසාරණය වීම කදේ වර්ධන වළලු ඔස්සේ (දළ වශයෙන් 8%) හෝ කදේ අරියව (දළ වශයෙන් 4%) හෝ කද දිගේ (දළ වශයෙන් 0.3%) හෝ සිදු විය හැකි ය.



- දැව පදම කිරීමට ප්‍රථම එම දැව කැබැල්ලේ අඩංගු ජල ප්‍රතිශතය දැනගැනීම පදම කිරීම පහසු කරවයි. පහත සම්කරණය භාවිත කර දැව කැබැල්ලක අඩංගු ජල ප්‍රතිශතය නිර්ණය කළ හැකි ය.

$$\text{ජල ප්‍රතිශතය} = \frac{\text{දැව කැබැල්ලේ} - \text{දැව කැබැල්ල උදුනේ}}{\text{ආරම්භක ස්කන්දය} - \text{වියලා ගත් පසු ස්කන්දය}} \times 100\%$$

- ඉහත ආකාරයට නිර්ණය කරගත් ජල ප්‍රතිශතය පදම කිරීමේ දී ක්‍රමයෙන් ඉවත් වීමට ඉඩ දෙන අතර මෙම තෙතමන ප්‍රතිශතය ඉවත් වන ප්‍රමාණය, ගත වන කාලය අනුව වෙනස් විය හැකි ය. එය පහත ප්‍රස්තාරයේ පරිදි දැක්විය හැකි ය.




අන්තර්ගතය -එස්. එන්.ඩී. පෙරේරා, ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය ගුරු, ර/ සිවලි මධ්‍ය විද්‍යාලය, රත්නපුර

- අමු අවස්ථාව ( green )
 

මෙම අවස්ථාවේ දැවවල විශාල ජල ප්‍රමාණයක් තිබේ. දැව කදේ අඩංගු ජල ප්‍රමාණය ගාක විශේෂය, එලය, අරවුව, ගාකයේ විවිධ උස මට්ටම්, සහු වෙනස් වීම අනුව විවෘතය වේ. මෙම අවස්ථාව දැවවල බැඳුණු හා නිදහස් යන ආකාර දෙවරුගයේම ජලය ඇති අතර නිදහස් ජලය ඉවත් වීමේ ආරම්භය මේ සමඟම පටන් ගනියි.
- FSP – Fiber Saturation Point / තන්තු සංත්ත්ත අවස්ථාව
 

මෙම අවස්ථාව වනවිට දැවවල අඩංගු නිදහස් ජලය සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් වී ඇති අතර බැඳුණු ජලය උපරිම වශයෙන් ඇත. එම නිසා දැවවල හැඩය වෙනස් වීම මෙම අවස්ථාව දක්වා සිදු නොවේ. මෙම අවස්ථාවේ දැවවල ජල ප්‍රතිශතය 20% -40% දක්වා අතර ප්‍රමාණයකි.
- EMC – Equilibrium Moisture Content / සමතුලිත තෙතමන ප්‍රමාණය
 

යම් උෂ්ණත්වයක් හා ආර්ද්‍රතාවයක් යටතේ දිරීස කාලයක් දැව වාතයට නිරාවරණය කළ විට දැවවල සිට වාතයට හෝ වාතයෙන් දැවවලට තවදුරටත් ජලය ගමන් කිරීමක් සිදු නොවන අවස්ථාවේ දැවවල අඩංගු ජල ප්‍රමාණය මෙලෙස හඳුන්වයි. විවිධ රටවල දේශගුණික තන්ත්ව අනුව EMC අගය වෙනස් වන අතර ලංකාවේ දී එය 12%- 18% අතර ප්‍රමාණයක් වේ. මෙම අවස්ථාවේ බැඳුණු ජලය යම් ප්‍රමාණයක් ඉවත් වී පවතින නිසා හැඩය තරමක් වෙනස් විය හැකිය. දැව පදම් කිරීමේදී ඒවාට අවම හානියක් වන පරිදි ජලය ඉවත් කළ යුතු සීමාව වන්නේ මෙම EMC අගයයි.
- ඉහත ආකාරයෙන් දැව පදම් කිරීමේ විවිධ අවශ්‍යතා පවතියි. එනම්,
  1. දැව විනාශ වීම පාලනය වීම හා සංරක්ෂණය වීම
  2. දැවවල සිදු වන අනවාය හැකිලිම හා ප්‍රසාරණය වැළැක්වීම
  3. දැවවලට හානි කරන ඒවාගේ ක්‍රියා පාලනය කිරීම උදා :- දිලිර
  4. දැව ප්‍රවාහනය පහසු වීම ( ජලය ඉවත් වීම නිසා බර අඩු විමෙන් )
  5. යන්තු මහින් වැඩ කිරීමට පහසු වීම
  6. දැව පරිහරණය පහසු වීම
  7. දැවවල ගක්තිය වැඩි කර ගැනීම
  8. දැවවලට නිමාවක් ලබා දීම පහසු වීම උදා :- ඔප දැමීම, වරණ දීම
- දැව පදම් කිරීම සඳහා බලපාන සාධක සළකා බලමින් අවශ්‍යතාවට අනුව විවිධ පදම් කිරීමේ ක්‍රම හරහා දැව පදම් කළ හැකිය.




- ඉහත ක්‍රම අතරින් ශ්‍රී ලංකාවේ බහුලවම හාවිත වන්නේ වාතයේ වියලීම හා උදුන් තුළ වියලීම යන ක්‍රමයි.

අන්තර්ගතය -එස්. එන්.ඩී. පෙරේරා, ජෙවපද්ධති තාක්ෂණවේදය ගුරු, ර/ සිවලි මධ්‍ය විද්‍යාලය, රත්නපුර

## ➤ වාතයේ වියලීම

- ගෙහුණුත්ව ද මෙලෙස දැව පදම් කිරීම නිතර හාවිත කරයි. ඉතා සරල ක්‍රමයකි. පවතින උෂ්ණත්වය හා ආර්ද්‍රතාව යටතේ දැව සාමාන්‍ය සෙවණ සහිත ස්ථානයක ගොඩ ගසා තබා ජලය ඉවත් වීමට සලස්වයි.
- මෙම ක්‍රමයේදී දැවවල තෙතමන ප්‍රමාණය 20% - 28% දක්වා අඩු කරගත හැකි ය.
- මෙලෙස දැව ගොඩ ගසා මාස කිහිපයක් තැබීමෙන් දැව කැබුල්ල EMC තත්වයට පත්වේ.
- ඉරු දැව හා ඉරා නොමැති දැව මෙලෙස පදම් කළ හැකි ය. මෙහි දී ඉරු දැව විවිධ ක්‍රමවලට ගොඩ ගසා වාතය තුළ වියලීමට ඉඩ හරියි.
- ඉරා නොමැති දැව ලෙස විදුලි සැපයුම් කණු හා කම්බි කණු මෙලෙස පදම් කරයි. එහි දී ඒවායේ පොත්ත ඉවත් කර පොළව මට්ටමින් සෙන්ටි මිටර් 15ක් පමණ ඉහළීන් ඉදි කළ වේදිකාවක් මත ප්‍රතිචිරුදීද අතට ස්ථීර ලෙස ගොඩ ගසා වියලීමට ඉඩ හරියි.




වටිනාකමෙන් වැඩි උපකරණ අවශ්‍ය නොවීම  
අඩු තාක්ෂණික දැනුමකින් සිදු කළ හැකි ය.  
අවාස - වියලීමේ සිසුතාව අඩු නිසා වැඩි කාලයක් ගත වේ.  
වැඩි ඉඩ ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වේ.  
අවසන් තෙතමන ප්‍රතිගතය ඒකාකාර ව පවත්වා ගැනීම අපහසු වීම  
කාම් හා අනිකුත් භානිකර සතුන්ගේ බලපෑම ඉහළ වීම


## ➤ උදුන් මගින් වියලීම

- උෂ්ණත්වය, තෙතමනය හා වාතය සංසරණය පාලිත තත්ත්ව යටතේ සිදුවන කුටියක් තුළ දැව පදම් කිරීම මෙමහින් සිදු කෙරේ.
- මෙහිදී සුරය තාප උදුන් හා සම්මත උදුන් ලෙස ප්‍රධාන උදුන් වර්ග 2ක් හාවිත වේ.
- සුරය තාප උදුන්වල දී විශේෂ පොලිතින් වර්ගයක් හාවිත කර සුරය රැක්මිය උදුන් තුළට ඇදි ගන්නා අතර එම විශේෂ පොලිතින් වර්ගයෙන් ඇදුගත් එම තාපය නැවත පිටතට යැවීම පාලනය කෙරේ.

අන්තර්ගතය - එස්. එන්.ඩී. පෙරේරා, ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය ගුරු, ර/ සිවලි මධ්‍ය විද්‍යාලය, රත්නපුර



- සම්මත උදුන්වල දී වාතයේ තෙතමනය, උෂේණත්වය හා වායු සංසරණය යන සාධක අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පාලනය කළ හැකි අතර ඒ නිසා ඉතා ඉක්මනින් දැව වියලා ගැනීමට හැකි වේ. එසේම වාතයේ වියලීමේ දී ඇතිවන දේශීල් අවම කර ගැනීමට ද හැකි ය.




- දැව උදුන්වල වියලීමේ වාසි හා අවාසි පහත පරිදි දැක්විය හැකි ය.
  - වාසි - වියලීමේ ක්‍රියාව ඉක්මනින් සිදු වන නිසා ගතවන කාලය අඩු ය.
  - වාතයේ වියලීමේ ක්‍රමයටත් වඩා ජල ප්‍රතිගතය පාලනය කළ හැකිවීම දැවවල දේශීල් ඇති වීම අවම වීම
  - අවාසි - වියදම අධික වීම
    - පුහුණු ගුමය අවශ්‍ය වීම
    - ඉන්ධන හෝ විදුලිය අවශ්‍ය වීම

- දැව පදම් කිරීමේ දී ඇති වන දේශීල් / දැව විකෘති වීම
  - දැවවල දේශීල් සැලකීමේ දී දැව ගැටවලින් ඇති කරන දේශීල්වලට පසුව වඩාත් ම දේශීල් ඇති කරනුයේ නිවැරදි ව දැව පදම් නොකිරීමෙනි.
  - දැව පදම් කිරීමේ දී දැව කැබල්ලක සැම දිගාවක් ම ඒකාකාරී ව වියලීමට හැකිලීමට භාජනය නොවේ. බාහිර ස්ථීර, අභ්‍යන්තර ස්ථීරවලට වඩා වෙශයෙන් වියලීමට භාජනය වේ. එවිට දැව තාවකාලිකව හෝ ස්ථීරව විකෘති වීමට ලක්වේ.

### 1. ඉරිතැලීම (Crack)


දික් අක්ෂය ඔස්සේ දැව පටක හෝ තන්තු වෙන් වීම මෙහි දී සිදු වේ. එහෙත් මෙම තන්තු වෙන්වීම එක් මුහුණුතක සිට අනෙක් මුහුණුත දක්වා ව්‍යාප්ත නොවේ.



අන්තර්ගතය - එස්. එන්.ඩී. පෙරේරා, ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය ගුරු, ර/ සිවලි මධ්‍ය විද්‍යාලය, රත්නපුර

## 2. පැලුම ( Split )

මෙහි දී දැව පටක හෝ තන්තු වෙන් විම එක් මුහුණක සිට අනෙක් මුහුණත දක්වා පැතිරි ඇත. එසේම මෙම වෙන් වූ තන්තු නැවත සමඟන්ද විමක් ද සිදු නොවේ.



## 3. පටක වෙන් විම ( Shake )

විශාල පැලුම මේ යටතට ගැනේ. දැව හෙලීම හෝ ගසේ අභ්‍යන්තර පිඩිනය මෙම තන්වයට හේතු වේ. පටක වෙන් විම දෙයාකාරයකට සිදු විය හැකි ය.


- කදේ මේජාවේ සිට බාහිර දෙසට අරියට වෙන්විම ( Radial shake )



හදවත් හැඩය

තරු හැඩය

- වර්ධක වළුල වෙන් විම ( Tangential shake )




කෝප්ප හැඩය

මුදු හැඩය

## 4. දැව ඇද ගැසීම (Warping)

දැව කොටසක ආරම්භක තලයෙන් වෙනස් විම මෙයට හේතු වේ. බොහෝ විට දැව වියලීමේ දී සිදුවන මෙය ආකාර කිහිපයකට හෝ ඒවායේ සංයෝජන තත්ත්වයක් ලෙස පැවතිය හැකි ය.


- i. බොකු ගැසීම (Cupping) - ඉරු දැව කොටසක පළල් තලය ඔස්සේ සිදුවන වතුවීමයි.
  - ii. දුනු හැඩයට තැමීම (Bowing) - ඉරු දැවවල දික් අක්ෂය ඔස්සේ සිදුවන වතුතාව මෙයට හේතු වේ.
  - iii. වකය (Spring / Crook) - ඉරු දැවවල දික් අක්ෂය ඔස්සේ සිදුවන විකෘතියයි. මෙහි දී දැවයේ සමතල හැඩයට හානියක් සිදු නොවේ.
  - iv. ඇඹිරීම (Twisting)
- දැව කැබැල්ලක් හෝ ඉරු දැව කොටසක් වියලිමේ දී එහි දික් අක්ෂය ඔස්සේ සර්පිලාකාර ආකාරයට ඇතුවන විකෘතිය වේ. දැව කැබැල්ලේ සැම ප්‍රදේශයක්ම ඒකාකාර සනත්වයකින් නොමැති වීම මෙයට හේතුවයි. වියලන අවස්ථාවේ දැව අවටි මත බරක් තැබීමෙන් හෝ ක්‍රමානුකූලව දැව ඇඹිරීමෙන් මෙම මධ්‍ය්‍යය අවම කර ගත හැකි ය.



## 5. සම්පිළන විකලනය

දැඩි සුලං හා වර්ධන ආතනිය (Growth Stress) හේතුවෙන් වෙරට හරහා සිදුවන ප්‍රපුරා යැමක් මෙයට හේතු වේ. මෙහි දී තන්තු හරස් අතට කැඩීමට ද ලක් වේ.

සම්පිළන විකලනය



## දැව පරිරක්ෂණය

- බාහිරන් ඇතුවන යාන්ත්‍රික බලපුම්වලට අමතර ව වෙනත් විවිධ හේතුන් නිසා ද දැව විනාශ තේ.
- ලදා :- දිලිර ආසාදන  
වේයන්ගෙන් සිදුවන හානි  
කාලීන්ගෙන් සිදුවන හානි
- මෙලෙස සිදුවන හානි වළක්වා ගැනීමට දැව පරිරක්ෂණය කළ යුතු වේ. ඒ අනුව, දැව පරිරක්ෂණය කිරීම යනු,  
ජේවිය දැව විනාශ කාරකවලින් හා බාහිර අභිතකර පරිසර තත්ත්වවලින් දැවවලට සිදුවන හානිය රසායන ද්‍රව්‍ය හාවිතයෙන් අවම කිරීම හෝ ඒවාට ප්‍රතිරෝධිතාවක් ඇති කිරීමයි.
- දැවවල ජේවිය විනාශකාරකවලට හා බාහිර අභිතකර පරිසර තත්ත්වවලට ඇති ප්‍රතිරෝධිතාව දියුණු කිරීමට හාවිත කළ හැකි රසායන ද්‍රව්‍ය දැව පරිරක්ෂක ලෙස හදුන්වයි.
- බොහෝ විට කළේ පැවතීමේ ගුණය අඩු දැව සඳහා පරිරක්ෂණය සිදු කරයි.

අන්තර්ගතය - එස්. එන්.ඩී. පෙරේරා, ජේවපද්ධති තාක්ෂණවේදය ගුරු, ර/ සිවලි මධ්‍ය විද්‍යාලය, රත්නපුර

- දැව පරිරක්ෂණයේ දී වැදගත්ම කාරණය වන්නේ වඩාත් සුදුසු පරිරක්ෂකය හා එය භාවිත කරන ක්‍රමය තීරණය කිරීමයි.
  - දැව පරිරක්ෂණයෙන් දැව විනාශ විම සම්පූර්ණයෙන් නැවති යැයි බලාපොරොත්තු විය නොහැකි නමුත් යම් කාලාන්තරයක් දැව භාවිතය පහසු කරවයි.
  - දැව පරිරක්ෂක ලෙස යොදා ගන්නා ද්‍රව්‍ය තුළ පහත ගුණාග පැවතිය යුතු ය.
    - දිලිර හා කෘමින්ට විෂ සහිත විම
    - ඉක්මනින් දැවය තුළට කාවැදීමට හැකි විම
    - පරිසරයට හා මිනිසාට අභිතකර බව අවම විම
    - පහසුවෙන් වෙළඳපාලින් මිල දී ගත හැකි විම හා මිල අධික නොවීම
    - පහසුවෙන් භාවිත කිරීමට හැකි විම
    - දැවවල ගක්තිමත් බවට භානියක් නොවීම
  - දැව පරිරක්ෂක ද්‍රව්‍ය ප්‍රධාන වශයෙන් පහත අයුරින් කාණ්ඩ කළ හැකි ය.
    - ජලයේ අදාවා තාර සහිත තෙල් වර්ග
    - ජලයේ ආදාවා ලවණ
    - කාබනික ද්‍රව්‍යයෙන් ඇති පරිරක්ෂක
1. ජලයේ අදාවා තාර සහිත තෙල් වර්ග
- සිල්පර කණු, විදුලි කණු, පරාල සඳහා ආලේප කරයි.
  - මෙය කාබනික සංයෝගවලින් යුතු මිශ්‍රණයකි. පිනොල්, ඇන්තුසින් සහ නැජ්තලින් වැනි වෙනත් හසේමුකාබන වර්ග මෙහි ඇත.
  - ප්‍රධාන වශයෙන් බාහිර කටයුතු (වහලය, සිව්ලිම) සඳහා යොදා ගනියි.
  - මෙහි ඇති දුරුගත්ත් නිසා අභාන්තර කටයුතු (ගෘහ භාණ්ඩවල) ආලේපනය සඳහා යොදා ගැනීම අවමයි.
  - කළ හෝ දුම්බුරු පැහැ අඩුරු දියරයකි. තාර සමඟ මිශ්‍ර කර පැවතීම එයට ජේතුවයි.
  - උදා :- ක්‍රියෝෂෝට්

වාසි	අවාසි
දිලිර හා කෘමින්ට විෂ විම	අපුසන්න සුවඳ
දැවවලට පහසුවෙන් උරා ගැනීම	පරිරක්ෂක මත තීන්ත අලේප කිරීමට නොහැකි විම
ජලයට ඇති ප්‍රතිරෝධතාව වැඩි විම	පරිරක්ෂක ආලේපනය අපහසු විම
වැය වන මුදල සාපේෂ්ඨව අඩු විම	පරිසරයට විෂ සහිත විම
දිගු කල් පැවැත්ම	

## 2. ජලයේ ආදාවා ලවණ

- මෙම පරිරක්ෂක ප්‍රධාන වශයෙන් වර්ග දෙකකි.
  - CCA - කොෂේමේව් කොපර ආසන්ට් (Cu + Cr + As) - තීර වන කාණ්ඩය
  - CCB - කොෂේමේව් කොපර බෝරේට් (Cu + Cr + B) - තීර නොවන කාණ්ඩය
- ආසනික් පවතින නිසා CCA කාණ්ඩය බහුලව භාවිත නොකෙරේ. ( As මිනිසාට විෂ සහිත නිසා ) මෙමහින් දැවවල පවතින රසායන ද්‍රව්‍ය පිටතට ගැලීම සම්පූර්ණයෙන් පිටතට ඒම වළක්වා දිලිර නාගකයක් වශයෙන් ද කෘමි නාගකයක් වශයෙන් ද දැවවල සෙල එකිනෙක බැඳ තබා ගැනීමේ කාරකයක් ලෙස ද ත්‍රියා කරයි.
- CCB මහින් පරිරක්ෂණයේදී දැවවල තෙතමනය 50% ක් වත් තීවිය යුතු අතර පරිරක්ෂණය කළ වහාම භාවිතයට ගැනීම අපහසු වේ. මිට අමතරව  $\text{CuSO}_4$  හා සේඛ්ඩියම පෙන්වා ක්ලේරෝ සින්ට් (NaPCP) ද මෙම කාණ්ඩයේ පරිරක්ෂකයක් ලෙස දක්වයි.

අන්තර්ගතය - එස්. එන්.ඩී. පෙරේරා, ජෙවපද්ධති තාක්ෂණවේදය ගුරු, ර/ සිවලි මධ්‍ය විද්‍යාලය, රත්නපුර

- වාසි - ආලේප කිරීම පහසු ය.  
ගන්ධයෙන් හා වර්ණයෙන් තොරයි.
- අවාසි - ජල දාවා ලවණ වර්ග නිසා පහසුවෙන් සේදී යාමට ලක් විය හැකි ය.  
ජලය උරාගැනීම නිසා දැව ප්‍රසාරණය වීමකට ලක්විය හැකි ය.

### 3. කාබනික දාවණ තුළ ඇති පරිරක්ෂක

- දැව පරිරක්ෂක දාවා දිය කිරීමට ජලය වෙනුවට වයින් ස්මේතු, පෙටෝර්ලියම ද්‍රව, ඩිසල් ආදි කාබනික දාවක යොදා ගෙන මේවා සාදයි.
- දැව මත ආලේප කිරීමෙන් පරිරක්ෂක දාවායේ ඇති ත්‍රියාකාරී රසායනික දාවා දැව තුළ ඉතිරි කර කාබනික දාවකය වාශ්ප වී ගොස් දැව පරිරක්ෂණය සිදු වේ.

උදා :- කොපර්නැප්තනේට  
පෙන්වාක්ලොරෝඩිනොල්  
ක්ලොරිනිකරණය කරන ලද තැප්තලින්

වාසි	අවාසි
පහසුවෙන් ආලේප කළ හැකි ය.	වියදම වැඩි ය.
ක්ෂරණයට ඔරෝත්තු දේ.	කටුක ගන්ධයක් ඇත.
	පරිසරයට සාපේශ්ඨව අහිතකරයි.

### දැව පරිරක්ෂක දැවවල යෙදීම

- දැව පරිරක්ෂක දාවා තෝරාගත් පසු එම පරිරක්ෂක දාවා, දැවය තුළට ඇතුළු කිරීම සඳහා විවිධ ක්‍රම හාවිත වේ. එහි දී ඒකාකාරීව කොපමෙන් ගැඹුරකට, ප්‍රමිතියට අනුකූල සාන්දුණයෙන් පරිරක්ෂක දාවා ඇතුළු වී තිබේ ද යන්න වැළැගත් වේ.
- දැව පරිරක්ෂණය පෙර වාතයේ වියලා ගැනීමෙන් පරිරක්ෂක උරාගැනීමේ වෙශය වැඩි වේ. පරිරක්ෂණයට ප්‍රථම දැවයේ සිදුරු විදීම්, යතු ගැමී ආදිය අවසන් කළ යුතු අතර එසේ නොවන විට විශාල වශයෙන් පරිරක්ෂක දාවා යෙදිය යුතු වේ.
- දැව පරිරක්ෂක දැවවලට යෙදීම සඳහා පහත තුම හාවිත වේ.
  1. බුරුසු මහින් ආලේපනය
  2. විසිරීම මහින් ආලේපය
  3. ගිල්වීම මහින් ආලේපය
  4. විසරණය මහින්
  5. පිඩින හා රික්තක ප්‍රතිකාරය මහින්

#### 1. බුරුසුවලින් ආලේප කිරීම

- සරල හා පහසු ක්‍රමයකි.
- කාබනික දාවකවල දිය කර ඇති පරිරක්ෂක හෝ ක්‍රියෝසෝට් ආලේප කිරීමට හාවිත කරයි.
- තීන්ත ආලේපනය කිරීමට හාවිත කළ හැකි බුරුසු වර්ග මේ සඳහා යොදා ගත හැකි ය.
- පිරිසිදු වියලි දැව මත පරිරක්ෂක වාර කිහිපයක් ගැල්වීම සිදු කළ යුතු ය.
- මහින් පළමු ආලේපය දැවවලට අවශ්‍යාක්ෂණය වූ වහා ම දෙවන වර ආලේප කළ යුතු ය.
- එමුමහන් බිමක් සමග ගැවෙන දැව සඳහා බුරුසු මහින් පරිරක්ෂක ආලේප කිරීම සුදුසු නොවේ.

#### 2. විසිරීම මහින් ආලේප කිරීම

- බොහෝ විට පිහිටි ස්ථානයේ හානියට ලක් වූ දැව පරිරක්ෂණය කිරීමට මෙම ක්‍රමය යොදා ගතියි.
- වැඩි වශයෙන් කාබනික දාවක තුළ ඇති පරිරක්ෂක හාවිත කරයි

අන්තර්ගතය -එස්. එන්.ඩී. පෙරේරා, ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය ගුරු, ර/ සිවලි මධ්‍ය විද්‍යාලය, රත්නපුර

### 3. ගිල්වීම

- මෙහි දී පරිරක්ෂණය කරන ආචාරය තුළ දැව ගිල්වා තබා නැවත පිටතට ගනු ලබයි.
- ගොඩනැගිලි දැව සඳහා ගිල්වා තැබීමේ කාලය මිනින්තු 3 සිට පැය කිහිපයක් දක්වා වෙනස් වේ.
- සැම වර්ගයකම පරිරක්ෂක මෙම ක්‍රමය සඳහා යොදාගත හැකි ව්‍යවත් සාමාන්‍යයෙන් කාබනික ආචකවල දිය කරන පරිරක්ෂක හෝ ක්‍රියෝසේව් භාවිත කිරීම සුදුසු ය.

### 4. උණුසුම භා සිසිල් ක්‍රමය

- දැව පරිරක්ෂක ආචාරය තුළ බහා, ආචාරය භා දැව  $80^{\circ}\text{C}$ ක් දක්වා රත් කරනු ලැබේ. මෙස් රත් කිරීමේදී දැව ද රත් විය යුතු ය.
- ඉන්පසු සම්පූර්ණ ආචාරය සිසිල් වීමට ඉඩ හරනු ලබයි.
- උණුසුම භා සිසිල් බලන් දෙකක් යොදා ගැනීමෙන් මෙම ක්‍රමය සිසිල් කළ හැකි ය.
- පළමුව දැව රත් වූ බලනට දමා සම්පූර්ණයෙන් ම දැව රත් වූ පසු සිසිල් බලනට මාරු කළ යුතු ය.
- කම්බි කණු ක්‍රියෝසේව් මහින් පරිරක්ෂණය කිරීම පිණිස මෙම ක්‍රමය යොදා ගනියි.
- බුරුසු මහින් ආලේප කිරීම, ස්පේෂ් කිරීම භා ගිල්වීම යන ක්‍රමවලට සාපේක් ව වැඩි පරිරක්ෂක ප්‍රමාණයක් මෙම ක්‍රමයෙන් දැව තුළට කා වදියි.

### 5. විසරණය

- මෙම ක්‍රමය තෙතමනයක් සහිත දැව සඳහා භාවිත වේ.
- දැවවල අවම වශයෙන් 50%ක් වත් තෙතමනය පැවතිය යුතු ය.
- දැවවලට පරිවර්තනය කළ වහා ම (පැය 24ක් තුළ) දැව බෝරක්ස් / බෝරික් අම්ල ආචාරයක් තුළ ගිල්වා සුළ වේලාවකින් පිටතට ගෙන වියලීම ප්‍රමාද කිරීමට පෘත්ත එකිනෙක මත ගැටෙන සේ අවටි ගසා වසා තබනු ලැබේ.
- ඒ නිසා පෘත්ත මත ගල්වන ලද බෝරෝන් දැව තුළට විසරණය වේ.
- මෙම විසරණ ක්‍රියාවලියේ ශිසුතාව භාවිත කරන ආචාරයෙන් සාන්දුණ්‍ය අනුව වෙනස් වන අතර දැවවල සනකම අනුව අභ්‍යන්තරයට විසරණය වීමට ගත වන කාලය වෙනස් වේ.
- 25% බෝරික් අම්ල ආචාරයක් මේ සඳහා යොදා ගනී. (ඡලය 100 L ක බෝරික් අම්ලය 12.5kgක් භා බෝරක්ස් 19.4 kgක් දියකර ආචාරය සාදා ගනු ලැබේ.

### 6. පිඩින භා රික්ත ප්‍රතිකාරය

- දැව තුළට පරිරක්ෂක ඇතුළ කිරීමේදී දැව තුළ ඇති සෙලවල පිඩිනය අඩු කිරීමෙන් දළ බාහිර ව පිඩිනය වැඩි කිරීමෙන් ද වඩා ශිසුතාවකින් පරිරක්ෂක දැව තුළට කා වැද්දිය හැකි ය.
- මෙහි දී රික්තය භා පිඩිනය විවිධ ක්‍රමවලට යොදා ගැනීමෙන් පරිරක්ෂණය කරයි.
- දැව භාවිත කරන්නන්ට සාමාන්‍යයෙන් මෙය කළ නොහැකි නමුත් යන්ත්‍රාගාරයක් තුළ මෙය සිදු කරනු ලැබේ.

අන්තර්ගතය -එස්. එන්.ඩී. පෙරේරා, ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය ගුරු, ර/ සිවලි මධ්‍ය විද්‍යාලය, රත්නපුර

## අභ්‍යන්තර

1. දැව පදම් කිරීමේ මූලධර්මය කුමක්ද?
2. දැවවල ජලය පවතින ආකාර මොනවාදී? ඉන්, දැව පදම් කිරීමේ දී ඉවත් වන ජල ආකාරය සඳහන් කරන්න.
3. ඉහත එක් එක් අවස්ථාවල දී දැවයෙහි ඩැකිය හැකි ලක්ෂණ 2ක් බැහින් සඳහන් කරන්න.
  - a) අමු අවස්ථාව ( Green )
  - b) තන්තු සංතෘප්ත අවස්ථාව ( FSP )
  - c) සමතුලිත තෙතමන ප්‍රමාණ අවස්ථාව ( EMC )
4. දැව පදම් කිරීමේ අවශ්‍යතා 5ක් ලියන්න.
5. දැව වාතයේ වියලිම මහින් පදම් කිරීමට සාපේක්ෂව උදුන් තුළ වියලිම මහින් පදම් කිරීමෙන් අන්විය හැකි වාසි මොනවාදී?
6. දැව නිවැරදිව පදම් නොකිරීමෙන් ඇති විය හැකි දෝෂ මොනවාදී?
7. "දැව පරිරක්ෂණය" හා "දැව පරිරක්ෂක" යන පද හඳුන්වන්න.
8. දැව පරිරක්ෂක කාණ්ඩ පිළිබඳ ව පහත වගුව පුරවන්න.
 

දැව පරිරක්ෂක කාණ්ඩ	යොදා ගන්නා අවස්ථාවක්	කාණ්ඩයේ ලක්ෂණයක්	කාණ්ඩය සඳහා ලදාහරණයක්	වාසියක්	අවාසියක්
ජලයේ අදාවා තාර සහිත තෙල් වර්ග					
කාබනික දාවනා තුළ ඇති පරිරක්ෂක					
ජලයේ දාවනා ලවනා (තිර වන කාණ්ඩය)					
ජලයේ දාවනා ලවනා (තිර නොවන කාණ්ඩය)					

9. දැව පරිරක්ෂක දැවවලට යෙදීම සඳහා යොදා ගන්නා ක්‍රම කිහිපයක් පහත දැක්වේ. එම ක්‍රම සඳහා යොදා ගැනීමට සුදුසු ම පරිරක්ෂක කාණ්ඩය / කාණ්ඩ නම් කරන්න. එසේම එම පරිරක්ෂක ගැලීමේ දී දැවයේ තිබූ යුතු තෙතමන ප්‍රතිගතය සඳහන් කරන්න.
  - a) බුරුසුවලින් ආලේප කිරීම
  - b) විසරග මගින් ආලේප කිරීම
  - c) විසරණය

අන්තර්ගතය -එස්. එන්.ඩී. පෙරේරා, ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය ගුරු, ර/ සිවලි මධ්‍ය විද්‍යාලය, රත්නපුර

## 2.4 දැව ශේෂීගත කිරීම

- අනෙකුත් ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමේ අමුද්‍යවාවලට වඩා විශාල විවිධත්වයක් දක්වන අමුද්‍යවායක් ලෙස දැව සඳහන් කළ හැකි ය. ලෝකයේ දැව විශේෂ 20,000 කට නොඅඩු සංඛ්‍යාවක් ඇති අතර ලංකාවේ දැව විශේෂ 400 ක් පමණ ඇත.
- එකම දැව විශේෂයක දැව ගතිග්‍රහ විවිධ හේතු මත වෙනස් විය හැකි ය. ප්‍රධාන වශයෙන් ජාන විද්‍යාත්මක ලක්ෂණ හා පාරිසරික හේතු බලපායි. එබැවින් දැව ශේෂීගත කිරීම ඉතා අපහසු කාර්යයකි.
- දැව ව්‍යාපාරයේ දී දැවවල ගුණාත්මක තන්ත්වය අනුව වර්ගිකරණයට ලක් කිරීම දැව ශේෂීගත කිරීම ලෙස සරලව හඳුන්වයි.
- දැව ශේෂීගත කිරීමේ ප්‍රධාන අරමුණු කිහිපයකි.
  - අවශ්‍යතාව අනුව දැව තෝරාගැනීම පහසු වීම
  - යථාර්ථවාදී විකුණුම මිලක් තීරණය කිරීම (ශේෂීගත කළ පසු දැවයට හොඳ මිලක් තීරණය කළ හැකි ය.)
  - දැව අංගනවල ඉඩකඩ අපතේ යාම වැළැක්වීම
- දැව ශේෂීගත කිරීමේ අවශ්‍යතාව ඉහත දැක් වූ ප්‍රධාන අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ඉවහල් වේ.
  - එහි දී බොහෝ අවස්ථාවල දැව අස්වැන්න ගාක විශේෂය හා කදේ වට ප්‍රමාණය අනුව දැවවල මිල තීරණය කරයි. එහිදී දැවවල දේශ හා ගුණාත්මක තන්ත්වය සැලකිල්ලට නොගනී. නමුත් දැව ශේෂීගත කිරීමේ දී දැවවල ඇති දේශ සඳහා මිල අඩු කිරීම ස්ථාපිත, නිශ්චිත නීතිමාලාවක් මත පදනම්ව ක්‍රියාත්මක කිරීම හරහා එක් එක් පුද්ගලයාගේ පුද්ගලික නීරණයක හෝ ලක්ෂණ මත විකුණුම මිල තීරණය කිරීම වළක්වයි. මෙලෙස විධිමත් දැව ශේෂීගත කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් පැවතීමෙන්,
    - දැව මිල දී ගන්නා තැනැත්තාට
    - දැව අලෙවි කරන්නාට
    - දැව කරමාත්තකරුවන්ට ඔවුන්ගේ කළමනාකරණ කටයුතු සැලසුම කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම පහසු වේ.
  - දැව ගබඩාවල අඩු ගුණාත්මයෙන් යුතු දැව ගබඩා කර එහි වටිනා ඉඩකඩ ඇඟිරීම වළක්වා ගත හැකි වේ.
  - රාජ්‍ය දැව සංස්ථාව රජයේ දැව හෙලා අලවියෙන් පසු ඒ සඳහා “ස්කන්ධ හාගය” රජයට ගෙවීමේ දී එහි මිල තීරණයට වැදුගත් වේ.
  - වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට හා රාජ්‍ය දැව සංස්ථාවට වන කළමනාකරණ කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීම පහසු වේ.
- දැව ශේෂීගත කිරීමේ දී පහත සඳහන් නීරණයක හා ප්‍රමිති හාවිත වේ.
  - දැව කදේ දිග
  - දැව කදේ වට ප්‍රමාණය
  - කදේ හැඩියේ දේශ

ලදා :- - කැස්ට්‍රෝ  
 - සංස්ථා බව  
 - වෙවරම  
 - කදේ නැමීම  
 - හැඩිය  
 - කදේ කෙළවර

අන්තර්ගතය -එස්. එන්.ඩී. පෙරේරා, ජෙවපද්ධති තාක්ෂණවේදය ගුරු, ර/ සිවලි මධ්‍ය විද්‍යාලය, රත්නපුර

- කදේ මතුපිට දේශ

උදා :- - ගැට


- ගැට අතර පරතරය
- අල්පෙනෙනි තුවු මෙන් සිදුර
- ඉරි තැලීම්
- පැළීම්
- මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ විදින ලද තුවු
- පැහැදිලි inbark

- කදේ කෙළවර දේශ

උදා :- අරවුවේ මැද දේශ

පැහැදිලි inbark

- වෙනත් දේශ



- ඉහත සඳහන් දේශ මැන ගැනීමට ඒකක භාවිත කෙරේ.

- Standard knot

Standard knots 2 - විෂ්කම්භය 2cm ට වැඩි සහ 6cm දක්වා වන ඒවා එක් ගැටයක් කදේ ගැට 2m ක දිගක් තුළ ගැට 2ක් අතර පරතරය 1.5m ට නොඅඩුව ඇති අවස්ථා සඳහා ලබා දෙන ඒකක ගණන 2කි.

- Standard Bend

Standard Bend 1 - කදේ කෙටි අගුයේ විෂ්කම්භය මෙන් 10% ක ප්‍රමාණයක එක් නැමීමක් ඇති කරන අවස්ථාවේ දි ලබා දෙන ඒකක ගණන එකකි.

- Standard bores / Shots & pin holes

Standard bores / Shots & pin holes  $\frac{1}{2}$  - 125mm  $\times$  125mm ක් ජ්‍යෙෂ්ඨ එළයක ඇල්පෙනෙනි තුවු මෙන් සිදුරු 15 – 30 දක්වා ඇති විට දෙන ඒකක ගණන  $\frac{1}{2}$  කි.

- ඉහත ග්‍රේනිගත කිරීමට පදනම් වූ නිර්ණායක අනුව දැව කදන් පහත දැක්වෙන පරිදි ග්‍රේනිගත කිරීම සිදු කළ භැංකි ය.

- අනරස තත්ත්වයේ කදන් නො. 01 - (A-40)

- අනරස තත්ත්වයේ කදන් නො. 02 - (A-20)

- සම්මත තත්ත්වයේ කදන් - B

- කදන් නො. 01 - (C-20)

- කදන් නො. 02 - (C-50)

(නො. 02 ග්‍රේනියට වඩා පහළ කදන් දර ගණයට අයත් වේ.)

අන්තර්ගතය - එස්. එන්.ඩී. පෙරේරා, ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය ගුරු, ර/ සිවලි මධ්‍ය විද්‍යාලය, රත්නපුර

- මෙළස විධිමත් දැව ගේණිගත කිරීමේ ක්‍රමවේද සැකසීමට යොදා ගන්නා මූලික ක්‍රම 3කි.

➤ අස්වනු ක්‍රමය ( Yield System )

මෙම ක්‍රමයේ දී සඳහා බලනු ලබන්නේ කොපමත දැව පරිමාවක් දෝෂ රහිතව හොඳ තත්ත්වයේ තිබේ ද යන්නයි. එනම දැව කදේ පරිමාවෙන් කුමන දැව පරිමා ප්‍රතිගතයක් ගුණාත්මක තත්ත්වයට අදාළ මට්ටමේ පවතී ද යන්නයි.

➤ කපන ක්‍රමය (Cutting System )

මෙම ක්‍රමය ඉරු දැව සඳහා භාවිත කෙරේ. මෙහි දී දැවවල ගේණිය නිර්ණය කරන්නේ ඉරු දැව කැබැල්ලේ තරකම දැව මුහුණත පරික්ෂා කිරීමෙනි. සම්පූර්ණ හොඳ මුහුණතක් සහිත ක්ෂේත්‍ර එල ප්‍රමාණය ප්‍රතිගතයක් ලෙස ගණනය කිරීම සිදු වේ. හොඳම ගේණිය ලෙස ගැනෙන ඉරු දැවවල පැහැදිලි කැපුම් මුහුණත් ඇති අතර සියලුම දෝෂවලින් තොරයි.

➤ ආතනි ක්‍රමය ( Stress Grading System )

මෙම ක්‍රමය ද ඉරු දැව සඳහා යොදා ගනි යි. ඉදිකිරීම අමුදව්‍යයක් ලෙස දැව යොදා ගැනීමේ දී එම දැවවල සුදුසු බව ඉංජිනේරු විද්‍යාත්මක ව ගණනය කිරීමක් මෙහි දී සිදු වේ.

සැම දැව කැබැල්ලක්ම එහි දිග × පළල × සනකමට අදාළ ව තිබිය යුතු අවම ගක්ති ප්‍රමාණය සඳහන් කරයි.

අශ්‍යයීම

1. දැව ගේණිගත කිරීමේ ප්‍රධාන අරමුණු මොනවාද?
2. දැව ගේණිගත කිරීම වැදගත්වන අවස්ථා 3ක් දක්වන්න.
3. දැව ගේණිගත කිරීමේ මූලික ක්‍රම නම් කරන්න.
4. එම ගේණිගත කිරීම සඳහා යොදා ගන්නා ප්‍රධාන නිර්ණායක හා ප්‍රමිති 3ක් ලියන්න.
5. ඉහත පදනම් වූ ප්‍රමිති හා නිර්ණායක අනුව දැව කදන් ගේණි කළ හැකි ආකාර ලියන්න.

## 2.4 වන මිතිය (Forest Mensuration)

- වන වගා කළමනාකරණයේදී වන වගාවේ තොරතුරු ලබා ගැනීමට වන සංගණනයක් කළ යුතු ය. එහි දී අවකා වන තොරතුරු ලබා ගැනීමට ඉවහල් වන විෂයයක් ලෙස වනමිතිය හැඳුන්විය හැකි ය.
- පහත සඳහන් අරමුණු ඉටුකර ගැනීමට වනමිතිය වැදගත් වේ.
  - වන වගාව හෝ එහි නිෂ්පාදන අලෙවියේදී වැදගත් වීම
 

වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ඔවුනට අයත් වන වගාවල ඇති දැව අස්වැන්න ඇස්තමේන්තු කර රාජ්‍ය දැව සංස්ථාව වෙත කපා හෙළිමට / අලෙවියට භාර දෙයි. වන වගාවේ ඇති දැව ප්‍රමාණය මත රාජ්‍ය දැව සංස්ථාව රජයට “ස්කන්ධ භාගය” ගෙවීම සිදු කරයි. හිටි ගස්වල දැව පරිමාව සඳහා වන වගා තුළ දී එහි වට්නාකම ලෙස මෙම ගෙවීම සිදු කරයි. එවිට වනය තුළ දී හිටි ගසක දැව පරිමාව මැන ගැනීම සඳහා වනමිතිය වැදගත් වේ.
  - තිරසර වන කළමනාකරණ මුලධර්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී;
 


වන වගාවකින් වාර්ෂිකව අලුතින් නිපදවන දැව ප්‍රමාණය මැන ගත හැකි වීම ඒ භා සමාන දැව ප්‍රමාණයක් ඉවත් කොට භාවිතයට ගැනීම මහින් දැව සම්පත තිරසර ලෙස කළමනාකරණය කිරීමට හැකි වේ.
  - වන විද්‍යාත්මක පරික්ෂණ සඳහා
 

උපරිම නිෂ්පාදනයක් ලබා ගැනීමේදී සිදු කරන විවිධ ප්‍රතිකර්ම හෝ කළමනාකරණ ක්‍රම ආදේශ කිරීමේදී එයින් වර්ධන වෙශයට ඇති කරන බලපෑම සෞයා ගැනීම පිළිස වනමිතිය වැදගත් වේ.
  - අනාගත දැව ඉල්ලුම ගණනය කිරීමේදී සහ එය සැපයීමට සැලසුම් කිරීමේදී වනමිතික දැනුම ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.
- වනමිතියේදී අදාළ මිනුම් ලබා ගැනීම සඳහා පහත උපකරණ ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිත කරයි.
  - ලි කේදුව (Wooden Scale)
 

මෙම උපකරණය හෙළන ලද ගසක පොලව සමඟ ඉතිරි වන මුල කොටසේ Stump විෂ්කම්භය සෙවීමට හෝ කළක කෙළවර විෂ්කම්භය සෙවීමට භාවිත කරයි.
  - කැලිපරය (Tree Caliper)
 

හිටි ගස්වල සහ කළන්වල විෂ්කම්භය සෙවීමට භාවිත කරයි. විශාල ගස්වල කෙළහි විෂ්කම්භය මැනීමට සකසා ඇති කැලිපරය 120cm පමණ වන බැවින් භාවිතයේදී භා වන වගා තුළ රැගෙන යාමේදී ගැටුලු ඇති විය හැකි ය.
  - මිනුම් පටිය (Tape)
 

1.5cm පමණ පළල විවිධ දිගින් යුතු රෙදි, ජ්ලාස්ටික්, වානේ අමුදවාවලින් නිමවා ඇති ගසක කළදේ පරිධිය මැනීමට යොදා ගත හැකි උපකරණයකි. මෙහි අග කෙළවර කොක්කකින් සමන්විත වේ. මෙය පසු මට්ටමේදී ගස් පොත්තකට තද කර රඳවා පටිය ගස වට්ටේ ගෙන යාමට හැකිවීමෙන් තනි පුද්ගලයෙකුට ව්‍යව ද විශාල ගසක මිනුම් ලබාගත හැකි ය.



අන්තර්ගතය -එස්. එන්.ඩී. පෙරේරා, ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය ගුරු, ර/ සිවලි මධ්‍ය විද්‍යාලය, රත්නපුර

#### ▪ පොතු මානය (Bark Gauge)

ගසක පොත්තේ සනකම නිර්ණය සඳහා මෙම උපකරණය භාවිත කරයි. ගසක දැව පරිමාව ලබා ගත යුතු වන්තේ පොත්ත රහිතව වුවත් එය ගණනය සඳහා විෂ්කම්භය මතිනු ලබන්නේ කදේ පොත්ත සමඟ ය. ගසේ පොත්තේ සනකම දැන්නේ නම පොත්ත රහිත පරිධිය හා විෂ්කම්භය ගණනය කළ හැකි ය.




#### ගසක දැව පරිමාව මැනීම

- දැවමය වටිනාකමක් ඇති ගසක් කැපීමට පෙර එහි කදේ අඩංගු දැව පරිමාව ඇස්තමේන්තු කර ගැනීමට හැකි විම අලෙවි කරන්නට මෙන්ම ගැනුමකරුවන්ට ද බොහෝ ප්‍රයෝගනාවත් වේ.
- ගස්වල වටිනාකම තක්සේරු කිරීමේදී එම ගස්වලින් ලබා ගත හැකි දැව පරිමාව පිළිබඳ අදහසක් ඇත්තම එහි නියම වටිනාකමට මිල තක්සේරු කළ හැකි වේ.
- එමහින් වන වගාකරුට තම වගාවේ ඇති ගස්වලින් දැව අවශ්‍යතාව පිරිමසා ගැනීමට සරිලන ගස් සංඛ්‍යාවක් පමණක් කඩා ගැනීමට හැකි විම තුළින්,
  - අත්‍යවශ්‍ය වියදීම්
  - අත්‍යවශ්‍ය ලෙස සිදුකරන ගස් කැපීම් අවම කර ගත හැකි ය.
- ගස්වල දැව පරිමාව මැනීම හෙළන ලද ගසක හා ඩිම් ගසක යන දෙඟාකාරයෙන්ම සිදු කළ හැකි ය.
- හෙළන ලද ගසක දැව පරිමාව මැනීම
  - මේ සඳහා මිනුම් පටි, ලි කෝදු ආදිය භාවිත වේ. එහි දී හෙළන ලද ගසක් සඳහා වන මිනියේ දී ලබා ගන්නා වැදගත්ම මිනුම් දෙකක් වන්නේ,
    - කදක විෂ්කම්භය
    - පරිධිය වේ.
  - හෙළු කදක විෂ්කම්භය ලබා ගැනීමේදී, කදේ මහත කෙළවරින්, සිහින් කෙළවරින් හා කදේ මැදින් පාඨාංක ලබා ගැනීම සිදු කර එහි සාමාන්‍ය අගය කදේ විෂ්කම්භය(d) ලෙස සළකනු ලබයි.




- කදන් අවටි ගසා ඇති විට දී විෂ්කම්භය මැන ගනු ලබන්නේ කදේ දෙකෙලවරින් පමණි. මේ වෙලාවේදී දෙපස විෂ්කම්භය පමණක් ගෙන සාමාන්‍ය, d සෞයනු ලැබේ.
- මෙලෙස හෙළු ගසක විෂ්කම්භය හා වට ප්‍රමාණය මැනීමේදී කදේ හරස්කඩ වෘත්තාකාර යැයි උපකල්පනය කරනු ලැබේ. ඒ අනුව පහත සමිකරණ මාරුගයෙන් කදේ වට ප්‍රමාණය (c) තීරණය කළ හැකි ය.



$$C = \pi d$$

$$C = 2 \pi r$$


- කෙදෙහි හරස්කඩ ඉලිප්සයක ආකාරයට පවතී තම,



$$c = 2\pi \sqrt{\frac{1}{2}(a^2 - b^2)}$$

$$\text{හරස්කඩ වර්ගලය} = \pi ab$$

- ගසක දැව පරිමාව සාමාන්‍යයෙන් ලබාගත යුතු වන්නේ ගස් පොත්ත රහිත දැව පරිමාව ලෙස ය. Bark Gauge මතින් ගස් පොත්තේ සනාකම සෞයාගත් විට පොත්ත රහිත කළේ විෂ්කම්භය පහත සමිකරණය හාඩිතයෙන් ගණනය කළ හැකි වේ.





$$t_{avg} = \frac{t_1 + t_2 + t_3 + t_4 + t_5 + t_6}{6}$$

$$d_2 = (d_1 - 2t_{avg})$$

- හිටි ගසක විෂ්කම්භය / පරිධිය ලබා ගැනීමේ දී එය ලබා ගන්නා උස නිර්ණයට සම්මත නීති පවතී. මෙය, පසු මට්ටමේ උස (Diameter at Breast Height – DBH) ලෙස සළකනු ලබයි. ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් පසු මට්ටමේ උස 1.3m වන අතර මෙම උස තෝරා ගැනීමට පහත හේතු සාධක පදනම් වී ඇත.
  - හිටි ගස් විශාල සංඛ්‍යාවක පායාක මැනීමේ දී වඩාත්ම පහසු උස වන්නේ මෙම පසු මට්ටමේ උස වීම
  - බොහෝ අවස්ථාවල දී ගස් පාමුල තොයෙකත් කුව පදුරු හා තණකොලවලින් වැසි පවතින හෙයින් ඒවා ඉවත් කිරීමට අමතර වියදමක් වැය තොකර පායාක ලබා ගැනීමට වඩා පහසු උස මෙය වීම
  - බොහෝ ගස්වල පාදස්ථායේ පිහිටි මූල් ඉදිමිමකට ලක් වී අසාමාන්‍ය වර්ධනයක් (Buttress) පන්වන අතර මෙම තත්ත්වය පසු මට්ටමේ උසේ දී අවම වී තිබේ.
- හිටි ගසක විෂ්කම්භය හා වට ප්‍රමාණය මැනීම ද පොත්ත සහිතව හා රහිතව යන දෙඳාකාරයෙන් ම මැනීම සිදු කළ හැකි ය. මේ සඳහා මිනුම් පටිය, ගස් කැලීපරය යන උපකරණ යොදා ගනියි.

- හිටි ගසක විෂ්කම්භය මැනීම
  - i. විෂ්කම්භ මිමි පරි ආධාරයෙන් ගසක විෂ්කම්භය මැනීම
    - මෙම මිමි පරි විෂ්කම්භය මැනීය හැකි පරිදි කුමාංකනය කර ඇත.
    - මිමි පටියෙහි කෙළවර ඇති කොක්ක ගසෙහි පොත්තෙහි තද කොට රඳවා මිමි පටිය රැලි නොගැසෙන සේ කඳ වටා රවුමක් ගෙන යන්න.
    - මෙම මිනුම පොලුව මට්ටමේ සිට ගසේ කළේහි 1.3 mක් උසින් ලබා ගන්න.
    - මෙහි '0' හා මිනුම පටියේ අනෙක් කෙළවර එකිනෙක අත්පිහිත වන ස්ථානයේ '0'ට විරුද්ධව ඇති පායාංකය ලබා ගන්න.



#### ii. ගසේ කැලිපරය (Tree Caliper) ආධාරයෙන් ගසේ විෂ්කම්භය මැනීම

- තෝරාගත් ගසෙහි බිම සිට 130 cm උසින් කළේහි දෙපසට කැලිපරයේ බාහු (Arms) දෙක තබා හෙමත් තද කරන්න. එක් බාහුවක් වලනය කළ නොහැකි නිසා එය මූලින් කදේදාරය ඔස්සේ තබා වලනය කළ හැකි බාහුව එහාට මෙහාට කරමින් කදේදානෙක් දාරයට තබා අවශ්‍ය පරිදි තද කරන්න. ලැබෙන පායාංකය ගසේ විෂ්කම්භයට සමාන වේ.



- ගසක දැව පරිමාව ගණනය කිරීමට ගසේ විෂ්කම්භය මෙන්ම ගසේ උස මැන ගැනීම ද අවශ්‍ය වේ.
- යම් වන වගාවක තුමියේ ගුණාත්මකභාවය, පසේ සරු බව ආදිය කියා පාන සාධකයක් ලෙස ගසක උස සැලකිය හැකි ය. යම් ගාක විශේෂයක් එය වගා කරන තුමිය අනුව ලබාගත හැකි දැව අස්වනු ප්‍රමාණය ආසන්න වශයෙන් ඇස්තමේන්තු කරගත හැකි වේ.
- ගසක උස මැනීම,
  - දැව පරිමාව ගණනයට
  - වන කළමනාකරණයේ දී හාවත කරන දැව අස්වනු වගු, පරිමා වගු, හැඩ සාධක වගු පරිහරණයට
  - වගා තුමියේ ගුණාත්මකභාවය හා සරුබව මැනීමේ සාධකයක් ලෙස
  - දැව අස්වනු ප්‍රමාණය ආසන්න වශයෙන් ගණනය යන කරුණු සඳහා වැදගත් වේ.
- වන කළමනාකරණයේ දී මනිනු ලබන විවිධ උස ආකාර පවතියි.
  - සම්පූර්ණ උස - Total Height ( TH )

හිටි ගසක සම්පූර්ණ උස යනු ගසේ වියනේ මුදුනේ සිට පොලුව මට්ටම දක්වා ඇති සංජ්‍ය දුර වේ. බැවුම් සහිත බිමක පිහිටි ගසක නම බැවුමේ ඉහළ පැත්තේ පොලුව මට්ටමේ සිට ගසේ මුදුන

අන්තර්ගතය -එස්. එන්.ඩී. පෙරේරා, ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය ගුරු, ර/ සිවලි මධ්‍ය විද්‍යාලය, රත්නපුර

දක්වා උස වේ. මෙම උස මිටර්වලින්( m) ප්‍රකාශ කර එහි අගය පළමු දැගමස්ථානයට ලබාදිය යුතු ය.

උදා :- 5.4m

- කදේ උස - Bole Height


ගසක වියන නිර්මාණය සඳහා දායක වී ඇති ජීවී හෝ මියගිය අතු පටන් ගන්නා ස්ථානයේ සිට පොලොව මට්ටම දක්වා උස ප්‍රමාණය මෙලෙස හඳුන්වයි. මෙමහින් අදහස් වන්නේ පැහැදිලි කදක් ලබාගත හැකි උස ප්‍රමාණයයි.

- වාණිජ වට්නාකමක් ඇති කදේ උස - Commercial Bole Height

මෙහි දී කදේ උස සලකනුයේ පොලොව මට්ටමේ සිට පොත්ත සමඟ කදේ විෂ්කම්භය 10cm වන සේ උස හෙවත් පොලොව මට්ටමේ සිට දැව ලෙස ප්‍රයෝගනයට ගත හැකි කදක් ලබා ගත හැකි ගසේ උස මෙලෙස දක්වයි.

- කොටසේ උස - Stump Height

ගසක් හෙළිමෙන් පසු පොලොව සමඟ සම්බන්ධ ගසේ පාදස්ථානයේ ඇති කදන් කොටසේ උස මෙලෙස හඳුන්වයි.




- ගසක උස මැනීමේ ක්‍රම

- කුඩා ගසක උස රිටක් භාවිත කර කෙළින්ම ගසේ උස මැනීය හැකි ය. එහෙන් වන වගාවක් වැනි උසින් වැඩි ගස් විශාල සංඛ්‍යාවක් ඇති අවස්ථාවල දී විශේෂ උස මැනීමේ ක්‍රමයක් භාවිත කළ යුතුයි.
- ගසේ කදේ විෂ්කම්භය මැනීමට ගත වන කාලය මෙන් දස ගුණයක පමණ කාලයක් ගසක උස මැනීමට ගත වේ. මෙම තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගෙන වන සංගණනයේ දී සියලුම ගස්වල උස මැනීමක් සිදු නොවේ. ඒ වෙනුවට නියැදි ගස් සංඛ්‍යාවක උස පමණක් මනිනු ලබයි. උපකරණ ආධාරයෙන් ප්‍රමාණවත් ගස් සංඛ්‍යාවක උස නිවැරදිව මැන ඉතිරි ගස්වල උස ඇස් මට්ටමන් ඇස්තමේන්තු කිරීමට පූහුණුව ලත් වන නිලධාරියෙකුට හැකි වේ.
- ගස් වල උස මැනීමට පහත ක්‍රම ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිත කරයි.

අන්තර්ගතය - එස්. එන්.ඩී. පෙරේරා, ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය ගුරු, ර/ සිවලි මධ්‍ය විද්‍යාලය, රත්නපුර

### 1. ඇස් මට්ටමින් බලා ගසේ උස තක්සේරු කිරීම

මෙම ක්‍රමය උපකරණ භාවිතයෙන් තොරව සිදු කරන අතර පළපුරුද්ද සහිත පුද්ගලයෙකුට ඉතා පහසුවෙන් සිදු කළ හැකි ය. එසේම අභිතකර කාලගුණික තත්ත්ව යටතේ ව්‍යව ද ගාකචල උස මැනිය හැකි ය. පළපුරුද්ද අවශ්‍ය වීම මෙම ක්‍රමයේ ප්‍රධාන අභාසියයි.



### 2. තනි රිටි ක්‍රමය මහින් ගසේ උස මැනිම

මෙම ක්‍රමය මහින් ගසේ සංස්ව ම උසට ආදාළ පායාක ලබා ගත හැකි ය. නමුත් සන වනාන්තර තුළ මෙම ක්‍රමය යොදා ගැනීම අපහසු වේ.

පහත ගණනය කිරීම ඇසුරෙන් උස මැනින් ගන්න.


$$\frac{AF}{y} = \frac{EB}{CE}$$

$$AF = \frac{EBy}{CE}$$

$$x = AF + BF$$

x - ගසේ උස

BF - මිනිසාගේ උස



### 3. උපකරණ භාවිත කර ගසක උස මැනිම


මේ සඳහා අත් ආනතිමානය (Clinometer) නම් උපකරණය භාවිත වේ. මිදුම්, අදුර සහිත අවස්ථාවල දී පායාක නිවැරදි ව ලබාගැනීමට අපහසු ය.

උස මතින ස්ථානයේ සිට ගසට ඇති දුර මනින්න. (FB)

ත්‍රිකෝණමීය ඇසුරෙන් BD උස ලබා ගන්න

$$\tan \alpha_1 = \frac{BD}{DE}$$

$$BD = \tan \alpha_1 \times DE$$



අන්තර්ගතය - එස්. එන්.ඩී. පෙරේරා, ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය ගුරු, ර/ සිවලි මධ්‍ය විද්‍යාලය, රත්නපුර

ත්‍රිකෝණමීතිය ඇපුරෙන් AD උස ලබා ගන්න.

$$\tan \alpha 2 = \frac{AD}{DE}$$

$$AD = \tan \alpha 2 \times DE$$

$$DE = BF \text{ (මනින්නාගේ සිට ගසට ඇති දුර)}$$

$$\text{ගසේ මුළු උස } AB = BD + AD$$

$$AB = \tan \alpha 1 \times DE + \tan \alpha 2 \times DE$$

හිටි ගසක පරිමාව නිර්ණය කිරීමට Spiegel relaskop (ස්පිගේල් රිලැක්ස්කොප්) තැමැති උපකරණය ද්‍රාභිත කරනු ලැබේ.

### අභ්‍යන්තරය

1. වනමිතියෙහි වැදගත්කම මොනවාද?
2. වනමිතියේ දී යොදා ගන්නා මිනුම උපකරණ 3ක් නම කරන්න.
3. හිටි ගසක විෂ්කම්භය ලබා ගැනීමට යොදා ගන්නා සම්මත උස මට්ටම කොපමෙනුද? එය කෙසේ භාවිත ද?
4. එම ඉහත දැක්වූ උස මට්ටම යොදා ගැනීමට හේතු සඳහන් කරන්න.
5. පොත්ත රහිත ගාක කද 128cm ක් හා පොත්තේ සනකම 2cm නම් පොත්ත සහිතව කදේ විෂ්කම්භය කොපමෙනුද?
6. හිටි ගසක උස මැනීමේ වැදගත්කම සඳහන් කරන්න.
7. වන කළමනාකරණයේ දී මනිනු ලබන ගසක උස ආකාර 3ක් දක්වන්න.
8. ගාකවල උස මැනීමට යොදා ගත හැකි ක්‍රම කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.

## 2.5 දැව නොවන වනජ නිෂ්පාදන නිපදවීමේ තාක්ෂණ හිල්ප ක්‍රම

- ශ්‍රී ලංකාවේ වියන වැසුණු වන ආවරණ ප්‍රතිගතය වර්තමානයේ 22% දක්වා පහළ බැස ඇත. මෙම වන ආවරණ තුළ දේශීය ආර්ථිකය තාහා සිවුවීමට භාවිත කළ හැකි සම්පත් රාජියක් ඇත. වනය සතුව ඇති දැව ගාකවලට අමතරව වටිනා සම්පතක් ලෙස දැව නොවන වනජ ද්‍රව්‍ය යොදා ගත හැකිය.
- අතිනයේ සිටම වනාන්තරය භා මිනිසා අතර ඉතා දැඩි සබඳතාවයක් පැවතිණ. ඔවුන් වනාන්තරයෙන් දැව ලබා ගැනීමට අමතරව විවිධ අවශ්‍යතා සඳහා ඇට වර්ග, පොතු වර්ග, මල් වර්ග, මේ පැණි, පලනුරු, අල වර්ග, බිම්මල් ආදිය ද වනාන්තරයට භානියක් නොවන අයුරින් ලබා ගෙන ඇත.
- වනාන්තරයෙන් ලබා ගත්තා දැව නොවන වනජ ද්‍රව්‍ය ග්‍රාමීය ආර්ථිකයට සංඝ බලපෑමක් සිදු කරයි. විශේෂයෙන් ම වනාන්තර අවට ජීවත් වන ග්‍රාමීය ජනතාවගේ ආර්ථිකයට වනය මගින් යම් බලපෑමක් සිදු කරයි. මොවුන් දැවමය නොවන වනජ ද්‍රව්‍යවලින් යැපෙන බවට නොයෙකුත් සාක්ෂි ලැබේ ඇත.
- වනාන්තරයෙන් ලබා ගත්තා දැව නොවන වනජ ද්‍රව්‍ය එවිධාකාර ය.

### 1. ආභාරමය වනජ ද්‍රව්‍ය

- කිතුල් පැණි, කිතුල් භකුරු, කිතුල් පිටි
- මේ පැණි
- බිම්මල් - තෙත් කළාපයේ අහුරු හතු දැකිය හැකි අතර වියලි භා අතරමැදි කළාපවල ඉඳලේෂ් භා වෙනත් වර්ග දැකිය හැකි ය. තවද ද වනාන්තර ආශ්‍රිතව මහ වැළි හතු, ලේන පූජුරු, හින්වැළි හතු, කිරී බිම්මල්, කොටන් බිම් මල්, ප්‍රුමිස් හතු ආදි හතු වර්ග ද හට ගත්තා අතර දැනට ඒවා බොහෝමයක් ම වඳ වී යාමේ තර්ජනයට ලක් වී ඇත.
- අල වර්ග - කුවු අල, ගෝන අල
- පලනුරු - මොර, පලු, විර, මාදන්, කුවබොඩ්, දිවුල්, ගල් සියඹලා, ඇටවු වැනි ගෙඩි වර්ග
- බිජ වර්ග - හල්, මඩු, බෙරලිය, බැඳි දෙල්, කොස් ඇට වැනි බිජ වර්ග

### 2. ඔශ්ඡතමය වනජ නිෂ්පාදන

පුරාණයේ සිට පැවත එන ආයුර්වේද වෛද්‍ය ගාස්තුයට අනුව ඔසුවක් නොවන කිසිදු ගාකයක් නොමැත. මල්, කොල, මූල්, අල, පොතු, ගෙඩි, ඇට වැනි කොටස් ඔශ්ඡත ලෙස භාවිත කරයි. ඔශ්ඡත පැලුවී වැඩි වශයෙන් දක්නට ලැබෙන්නේ සඳහා වනාන්තර ආශ්‍රිතව ය.

- |              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| • සුදු භදුන් | • රත් භදුන් | • බිං කොහොඩ | • අරල්     |
| • මේ         | • කොහොඩ     | • කෝමාරිකා  | • ඉරු රාජ  |
| • සද රාජ     | • මූණමල්    | • ඔලිද      | • වෙනිවැල් |

### 3. අත්කම නිරමාණය සඳහා යොදා ගත්තා වනාන්තරවලින් ලැබෙන නිෂ්පාදන (ආභාරමය භා ඔශ්ඡතමය නොවන)

- වේවුල් - කුවු සහිත නමුස්සිල් කදක් ඇති ගාක වීම - ගාකයේ කද අමුදව්‍ය ලෙස ලබා ගනියි. කුඩා වර්ග, කිරීගොවු, පෙටිරි, වටිරි, ඉදිජාප්ප තටුවු, කුළු, සත්ත්ව ආකෘති, ගෘහ භාණ්ඩ සැදීම
- උණ භා බට - ගොඩැඟිලි ඉදිකිරීම, ලාමුපු ආවරණ සැදීම, මුළුතැන්ගෙයි උපකරණ නිපදවීම, පැන්සල් රඳවන නිපදවීම, කළාල, බට පැලුල් නිරමාණය, තුල් නිෂ්පාදනය
- කිතුල් - මෙහි දී අමුදව්‍ය ලෙස පත්, පිනි සහ කෙදි ලබා ගනියි - පත් අලංකරණයට යොදා ගැනීම, පිත්වලින් බිලිපිති සැදීම, කිතුල් කෙදිවලින් කඩ ඇඩිරීම
- පන්
- මේට අමතරව දැව නොවන වනජ නිෂ්පාදන වර්ගීකරණය කිරීමේ දී ඒවායේ සම්භවය මත ප්‍රධාන කාණ්ඩ දෙකකට බෙදා දැක්වීය හැකි ය.

අන්තර්ගතය -එස්. එන්.ඩී. පෙරේරා, ජෙවපද්ධති තාක්ෂණවේදය ගුරු, ර/ සිවලි මධ්‍ය විද්‍යාලය, රත්නපුර

- 1. ගාක සම්භවයක් සහිත (පළතුරු, තන්තු, ඔංශයිය ගාක, ආහාර)
  - 2. සත්ත්ව සම්භවයක් සහිත (සත්ත්ව හම, මී පැණි, මස්)
- වර්තමානය වන විට දැව නොවන වනජ නිෂ්පාදනවලින් විවිධ කර්මාන්ත බිජි වී ඇත. ප්‍රධාන වගයෙන් දැව නොවන වනජ නිෂ්පාදන ආශ්‍රිත කර්මාන්ත කිහිපයකි.
- 1) ගාක සාර ආශ්‍රිත කර්මාන්ත
    - විලෝපන (Cosmetics) කර්මාන්තය
      - ලදා: • වෙනිවැල්ගැට - ජලිය හෝ මධ්‍යසාරිය නිස්සාරක සම වියලි කිරීමට හා පැහැජත් කිරීමට
        - සදුන් තෙල් - සම පැහැජත් කිරීමට
        - කුරුදු, පැහිරි, කරාබුනැටි, ලෙමන්ග්‍රාස්, දූඩ්මිලේල්ලි, රෝස ආදිය සුවද විලවුන් නිෂ්පාදනයට යොදා ගනියි. ගාකවල විවිධ කොටස්වලින් නිස්සාරණය කර ගන්නා සගන්ද තෙල් වර්ග මේ සදහා යොදා ගනියි.
      - මල් පෙනිවලින් ගාක වර්ණක නිස්සාරණය
        - ලදා: දහස්පෙනියා, කටරෝල්
        - ස්නාන සහ ගරිර ආලේපන
          - ලදා: තල තෙල් සබන් නිෂ්පාදනයේ දී යොදා ගනියි.
        - වෙළෙඳපාලෙහි ඇති විවිධ ගොඩන කාරක (ඡැමිපු) නිෂ්පාදනය
          - ලදා: හෙනා, නිල්අවරිය, නෙල්ලි, උජ්ජාල්, දෙහි
        - සමහර ගාකසාර දුවායවල විශාල වගයෙන් ඔංශයිය ගුණ ඇති නිසා ඔංශයිය ගුණයෙන් යුත් නොයෙක් නිෂ්පාදන සදහා මේවා යොදා ගන්නා බැවින් ඒ සදහා විශාල ඉල්ලුමක් ඇත.
  - 2) ගාක ප්‍රාව ආශ්‍රිත කර්මාන්ත
    - ස්නාන සහ ගරිර ආලේපන
      - ලදා: පැහෙළ් කිරීවලින් සබන්, කෝමාරිකා නිස්සාරකය හිසකෙස් සදහා කන්චිජනර ලෙස ද හිසෙහි වර්ම පෙශකයක් ලෙස ද
    - සගන්ද තෙල් හා දුම්මල නිෂ්පාදනය
      - ලදා: ගයිනස් ගාකයේ කිරී
    - දත් බෙහෙන් නිපදවීම
      - ලදා: පැහෙළ් කිරීවලින්
  - 3) විසිතුරු භාණ්ඩ නිෂ්පාදන කර්මාන්ත
    - අමුදවා ලෙස දැව නොවන වනජ නිෂ්පාදන යොදා ගනියි.
  - 4) සමහර ගාක පත්‍ර පැසවීම මගින් ඉන්ධන නිෂ්පාදනය

• දැව නොවන වනජ නිෂ්පාදන සැකසීමේ කියාවලි පහත පියවරවලින් යුත්ත ය.

    - දුවා රස් කිරීම
    - නිස්සාරණය
    - නිෂ්පාදනය

## ගාක ප්‍රාව - Plant Exudates

- ගාක ප්‍රාව යනු විවිධ ගාක පටක හෝ සෙලවල නිපදවී, සෙල අවකාශ හෝ ගුන්ලි තුළ එක් රස් වී, ගාකය සිදුරු වීම, තුවාල වීම හරහා පිටතට වැස්සෙන දියරමය දුවා වේ. (ලදා: මැලියම්, නානු, දුම්මල, ක්ෂීරය, කොහොල්ලු)
- සමහර ගාකවල කැපුමකින් හෝ තුවාල වීමෙන් තොර ව නිපදවන ප්‍රාව වර්ග ද ඇත. ඇතැම් විට ගාකයේ විවිධ ස්ථානවල (ලදා: පුෂ්ප, පත්‍ර, උප පත්‍ර වැනි) ඇති ගුන්ලි මගින් ප්‍රාවය කළ යුතු (මධු)

අන්තර්ගතය -එස්. එන්.ඩී. පෙරේරා, ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය ගුරු, ර/ සිවලි මධ්‍ය විද්‍යාලය, රත්නපුර

සහ ඒරක එන්සයිම (බාඳුරා කෙන්ඩියේ ඇති යුතු) එක්ස්ස් වේ. එස් ම ඇතැම ගාකවල පත්‍රවල ඇති ජල ඒදු තුළා රාත්‍රී කාලයේදී සෙසලම පටකයේ ඇති ජලය පිටතට වැස්සේයි.

- ලොව ඇති විවිධ ගාකවලින් ගාක ප්‍රාව රසක් ලබා ගනියි. මෙම ප්‍රාව සංපූර්ණ ම හෝ විවිධ නිෂ්පාදන සැකසීම සඳහා භාවිත කරයි. ඇතැම ගාක ප්‍රාව රස් කිරීම සඳහා යොදා ගන්නා ක්‍රමවේද ගාකයට භානිදායක වන අතර එමහින් ගාකය විනාශ වේ.

- දඩා:
1. ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති වනාන්තර ගාකයක්වන දොරණ (Dipterocarpus glandulosus) ගාකයෙන් ඔෂ්ඨයිය ගුණයක් ඇති සගන්ධ තෙල් වර්ගයක් ලබා ගැනීම සිදු කරන්නේ එම ගාකයේ පහළ කොටස් කදේ කුහරයක් සාදා එය පිළිස්සේමෙනි. එවිට ගාකය මිය යයි.
  2. තාල වර්ගයට අයන් ගාකයක්වන ඉදි ගාකයෙන් රා ලබා ගැනීමේදී ඉදි ගස් කොපුවෙන් ආවරණය වූ පුහුණුපමණිය තළා පුහුණ්සා එයින් වැස්සෙන දියරය මධ්‍යසාරමය නිෂ්පාදන සඳහා යොදා ගනියි. නමුත් පසුව ඉදි ගාකය මිය යයි.
- මෙම නිසා ගාක සාර ලබා ගැනීමේදී ගාකයට අවම භානියක් සිදු වන පරිදි භා එහි පැවැත්ම තහවුරු වන පරිදි එම අස්වනු නොලා ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ. බොහෝ ගාක ප්‍රාව ප්ලොයමිය නාල තුළ හෝ ඒලෝයමිය පටකය තුළ ඇති ගුන්පීමය කොටස් තුළ අඩංගු වේ. ඒවා ලබා ගැනීමට උචිත ප්‍රමාණයට පමණක් ගාකය පැඟු කිරීම ඉතා වැදගත් වේ.
  - ගාක ප්‍රාව එක් රස් කිරීමේදී එය දිරිසකාලීන ව සිදු කළ යුතු ක්‍රියාවක් නිසා තනි ගාකයක් හෝ ගාක කිහිපයක් එ සඳහා යොදා ගැනීමෙන් ප්‍රමාණවත් ආදායමක් ලබාගත නොහැකි වේ. එනිසා ප්‍රාව රස් කරන විට එය බොෂ ව්‍යාවක් ලෙස පවත්වා ගැනීම සිදු කළ යුතු ය.
  - ගාකවලින් ලබා ගන්නා විවිධ ප්‍රාව
    1. රබර කිරීම
    2. කුෂ්‍ර මැලියම්
    3. පයිනස් රෙසින
    4. පැපොල් කිරීම
    5. කෝමාරිකා යුතු
    6. තෙලිප්පී ලබා ගැනීම (තල්, කිතුල්).
    7. සැපතිල්ලා කිරීම
- එම ගාක ප්‍රාව රස්කරගන්නා ආකාර
    1. රබර කිරීම රස් කිරීම
      - කිරීම කැපීම ආරම්භයේදී ගස් වට ප්‍රමාණය 50 cmට වඩා වැඩි විය යුතු ය.
      - පොලොවේ සිට 120 cm උසින් 30° ආනතියකින් ඒලෝයම පටකය දක්වා කැපුම යෙදීම
      - කැපුම කදේ වට ප්‍රමාණයේ 1/2ක් පමණ දුරට සිදු කරයි.
      - රබර කිරීම කැපීම උසින් ම සිදු කිරීම, එමහින් වැඩි කිරීම අස්වන්නක් ලබා ගත හැකි ය.
      - වර්ෂා කාලයේදී වර්ෂා ආවරණයක් (Rain guard) සවි කිරීම



රබර කිරීම කැපීම භා යොදා ගන්නා කිරීම පිහි



වර්ෂා ආවරණයක්

අන්තර්ගතය -එස්. එන්.ඩී. පෙරේරා, ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය ගුරු, ර/ සිවලි මධ්‍ය විද්‍යාලය, රත්නපුර

## 2. කුපු මැලියම රස් කිරීම

- මේ සදහා විශේෂිත ක්‍රම අනුගමනය නො කරයි.
- පිහියක් වැනි උපකරණයක් මහින් කඳේ පොත්තේ කැපුම් යෙදීමෙන් කුපු මැලියම එකතු කර ගනු ලබයි.

## 3. පයිනස් රෙසිනය රස් කිරීම

- තියුණු අත් පොරෝවක් හෝ පිහියක් ආධාරයෙන් පොලොවේ සිට 60-90 cmක් පමණ ඉහළින් 25 cm පමණ දිග කැපුමක් සිදු කරයි.
- මෙම කැපුම V හැඩැන් විය යුතු අතර, එම හැඩැන් කැපුම් ගණනාවක් සිදු කිරීම වැදගත් වේ.



## 4. තෙලිජ්ප (පොල්, තල්, කිතුල්) ලබා ගැනීම

- පොල් සහ තල් ගස්වල මල මැදිමෙන් ගාක සුව ලබා ගනියි.
- මෙහි දී නොවිනිදුණ මල් තෝරා ගෙන එහි මූද්‍රණ කපා කොලපුව ඉවත් කර මල සම්පූර්ණයෙන් ලැබුවලින් එතිම කරයි. ඉන් පසු මල තැලීම මහින් තෙලිදිය රස්කර හැකි ය.
- කිතුල් මලෙන් ද රා, විනාකිර නිෂ්පාදනයට අවශ්‍ය තෙලිදිය ලබා ගැනීම සිදු කරයි.

## 5. පැපොල් කිරීම (පැපේන්) ලබා ගැනීම

- පැපේන් (Papain) යනු පැපොල් (*Carica papaya L.*) ගෙඩියෙන් ලබා ගන්නා වියලි කිරිය.
- මෙය ප්‍රෝටීයේස් එන්සයිමයක් වන අතර ප්‍රෝටීන් සංයෝග මත ක්‍රියා කරයි. ආහාර සංරක්ෂණයේ දින් ඔෂාජ නිෂ්පාදනයේ දින් (Pharmaceutical) බෙහෙවින් යොදා ගැනේ. මෙට අමතර ව සන්ත්ත්ව වෙළඳමේ දින්, හම් පදම් කිරීමේ කර්මාන්තයේ දින් යොදා ගැනේ.
- වෙවැනු පර්යේෂණ ක්ෂේත්‍රයේ විශේෂයෙන් ම ජ්ලාස්ටික් සැත්කම්වල දී යොදා ගන්නා බව වාර්තා වේ.
- මෙරු නමුත් නොඉදුණු පැපොල් ගෙඩි මේ සදහා තෝරා ගත යුතු ය. (පිදී මාස 3- 4 පසු වයස වන ගෙඩි වබාත් සුදුසු ය.)
- පැපොල් ගෙඩියේ සිරස් අතට කැපුමක් යෙදීම, පළමු අවස්ථාවේ දී ප්‍රමාණවත් ය. නමුත්, කැපුම් 3 හෝ 4 ක් යෙදීම ද කළ හැකි ය. මෙම එක් කැපුමක ගැහුර මිලි මිටර 1 - 2 ක් ගැහුරට විය යුතු ය. මෙම කැපුම් සියල්ල පැපොල් ගෙඩියේ පාදයේ දී හමු විය යුතු ය.
- කැපුම් සදහා මෙ නොබැඳෙන වානේ (Stainless steel) වලින් සැදු කැපුම් තලයක් දිග රිටකට සවි කර ගැනීමෙන් සාදා ගත හැකි ය.
- පළමු රස් කිරීමෙන් පසු දින 4 - 7 පරතර ඇති ව කිරී රස් කළ හැකි ය.

අන්තර්ගතය -එස්. එන්.ඩී. පෙරේරා, ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය ගුරු, ර/ සිවලි මධ්‍ය විද්‍යාලය, රත්නපුර

- කිර ප්‍රාවය වීම මිනිත්තු 4 - 6 ක දී නවතියි. කිර රස් කිරීම සඳහා ජ්ලාස්ටික් හෝ මල නොබැඳෙන වානේ බදුන් (තැටි) හාවිත කළ යුතු ය.
  - රස් කළ කිර සහිත බදුන් පොලිතින්වලින් ආවරණය කරන ලද වැසිය හැකි පියනක් සහිත පෙටරියක තැන්පත් කර සෙවණ සහිත ස්ථානයක තැබිය යුතු ය.
  - කිර රස් කිරීමේදී අපද්‍රව්‍ය හා කෘමිත්ගෙන් තොර ව ලබා ගැනීම කළ යුතු ය.
  - රස් කෙරෙන අමු කිර (fresh latex) හැකි ඉක්මනින් වියලා ගත යුතු ය. එහි තෙතමනය 5% දක්වා අඩු විය යුතු ය.
- වැදගත් හා සැලකිය යුතු කරගැනීම්
1. කැපුම මිලි මිටර 1 - 2 වඩා වැඩි වුවහොත් ගෙඩියේ ඇති යුතු පිළිබඳ සමඟ මිශ්‍ර වීමෙන් එහි තත්ත්වය බාල වේ.
  2. යකඩ, තඹ, පිත්තල බදුන්වල කිර රස් නොකළ යුතු ය. එස් කිරීමෙන් කිරිවල පැහැය වෙනස් වී ක්‍රියාකාරිත්වය නැති වී යයි.
  3. ගබඩා කිරීමට යොදා ගන්නා පෙටරි වැසිය හැකි ඒවා විය යුතු ය. එස්ම සෙවනෙහි තැබීම ඉතා වැදගත් වේ. තැතැනෙන් එන්සයිම ක්‍රියාකාරිත්වය නැති වී යයි.
  4. කිර රස් කිරීමේදී වියලි කිර (ගෙඩිය මත) අමු කිර සමඟ මිශ්‍ර නො කළ යුතු ය. එමගින් තත්ත්වය බාල වේ.
  5. ආර්ද්‍රතාව වැඩි දිනවලදී කිර රස් කිරීමෙන් වැඩි කිර ප්‍රමාණයක් ලබා ගත හැකි ය.
  6. අමු කිර සමේ ගැවීමෙන් සම පිළිස්සීම මෙන්ම වෙනත් අසාත්මකතා ඇති විය හැකි බැවින් වඩාත් සැලකිලිමත් විය යුතු ය.



#### - පැපොල් කිර වියලිමේ ක්‍රම

##### 1 හිරු එළියේ වියලිම

- තැටි මත විසුරුවා හිරු එළියේ වියලුයි.
- මෙම කිර තත්ත්වයෙන් බාල ය. එන්සයිම ක්‍රියාකාරිත්වය නැති වී යා හැකි අතර දුනුරු පැහැ විය හැකි ය.

##### 2 උදුන්වල වියලිම

- මේ සඳහා මැට්ටිවලින් සැදු උදුන් යොදා ගනියි.
- වියලිමට පැය 4-5ක් පමණ ගත වේ.
- 30-40 °C උෂ්ණත්වයේ වියලුයි. මහා පරිමාණ නිෂ්පාදනවල දී රික්ත උදුන්වල (Vacuum oven) 65-80 °C උෂ්ණත්වයක් හාවිත කරයි. මෙමගින් ඉතා උසස් තත්ත්වයේ පැපොල් කිර ලබා ගත හැකි ය.

අන්තර්ගතය -එස්. එන්.ඩී. පෙරේරා, ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය ගුරු, ර/ සිවලි මධ්‍ය විද්‍යාලය, රත්නපුර

### 3 විසිරි වියලීම

- මහා පරිමාණ නිෂ්පාදනවල දී භාවිත කෙරේ.
- මේ සඳහා විශාල මුදලක් වැය වේ.
- ඉස්තරම් තන්ත්වයේ පැපොල් කිරී ලබා ගත හැකි ය.

### 6. කෝමාරිකා යුහු රස් කිරීම

- මනා ව වැඩිණු කෝමාරිකා ගාකයකින් විශාල පත්‍ර (500 ගට වඩා වැඩි) තෝරා ගන්න.
- ගාක පත්‍රවලට ඇල කැපුමක් යෙදීමෙන් තෝරා ගත් ගාක පත්‍ර ගාකයෙන් වෙන් කර ගන්න.
- එම පත්‍ර භොඳින් සේවා ගෙන පත්‍රයේ අගුර ද අඟා ද කපා ඉවත් කරන්න.
- පසු ව යුහු රස් කිරීම සඳහා පත්‍රයේ ඉහළ ස්තරය හා පහළ ස්තරය කපා වෙන් කරන්න.
- භැන්දකින් හෝ පිහියකින් සූරා යුහු ඉවත් කර ගන්න.



- මෙලෙස එක් කර ගත් යුහුය බෝතල්වල අසුරා ශිතකරණයේ තබන්න. නිස්සාරණය කරගත් යුහු එවෙලේ ම ප්‍රයෝගනයට ගත හැකි ය. නැතහොත් ශිතකරණයේ දිනක් පමණ ගබඩා කළ හැකි ය.
- ගාකයෙන් කෝමාරිකා පත්‍ර ඉවත් කළ පසු ව, පත්‍රයෙන් වැශිරෙන කහ පැහැ සාරය ඉවත් වීමට වික වේලාවක් තබා කෝමාරිකා සාරය ගන්න. නැතහොත් එම කොටසේ අඩංගු රසායන ද්‍රව්‍ය කෝමාරිකා සාරයට මිශ්‍ර වුවහොත් විරෝධ ගුණය ඇති වේ.
- මෙම යුහු සංජුව හෝ ජලය හා දෙහි යුහු සමඟ මිශ්‍ර කර පානය කළ හැකි ය.



අන්තර්ගතය -එස්. එන්.ඩී. පෙරේරා, ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය ගුරු, ර/ සිවලි මධ්‍ය විද්‍යාලය, රත්නපුර

## 7. සැපතිල්ලා කිරී නිස්සාරණය

- ගාකයේ පොත්ත තුවාල කිරීමෙන් ලබා ගනියි.
- පොලි - අයිසොප්‍රින් නම් බහුඅවයවිකය පවතියි.
- වුයින්ගම සැදීම සඳහා යොදා ගනියි.

## ගාක සාර - Plant Extracts

කැපු විට වැස්සීමකින් තොරව, යම්කිසි ක්‍රමවේදයකට අනුව ගාක කොටස්වලින් නිස්සාරණය කරගන්නා ද්‍රව්‍ය ගාක සාර ලෙස හැඳින්වේ.

- ගාක තුළ විවිධ වටිනාකම සහිත රසායනික සංයෝග පවතී. මේවා ප්‍රධාන වශයෙන් ආකාර දෙකකට පවතියි.

### 1. වාෂ්පයිලි ද්‍රව්‍ය - වාෂ්පයිලි ද්‍රව්‍ය සූගන්ධමය තෙල් වර්ග වේ.

උදා : පැහිරි, කුරුදු, කරුවු තැටි, දෙහි, දෙඩිම ලෙලි, සමන් පිවිච, සේපාලිකා මල් වැනි ද්‍රව්‍යවල සගන්ධ තෙල් අඩංගු වේ.

### 2. වාෂ්පයිලි නොවන ද්‍රව්‍ය - වාෂ්පයිලි නොවන ද්‍රව්‍ය ලෙස ගාකවල ස්ථාවර ව පවතින තෙල් වර්ගන්, ගාක යුෂයයේ පවතින විවිධ සංයෝගන් සලකනු ලබයි.

ලක්ෂණය	වාෂ්පයිලි ද්‍රව්‍ය	වාෂ්පයිලි නොවන ද්‍රව්‍ය
ස්වරුපය	උෂ්ණත්වයේදී වාෂ්ප වේ.	කාමර උෂ්ණත්වයේදී වාෂ්ප නොවේ.
වාෂ්පවීමෙන් පසු පැවැත්ම	පුරුණව වාෂ්ප වේ.	පැල්ලම් ඉතිරි වේ.
පෙරාගන් පසු පැවැත්ම	පැල්ලම් ඇති නොවේ.	නිත්‍ය පැල්ලම් ඇති වේ.
පොදු නිස්සාරණ ක්‍රමය	ආසවනය	තැලීම, මේරිකීම, දාවක ලෙස ජලය හෝ කාබනික සංයෝග හාවිතය
මෙද/ලිපිඛි ප්‍රමාණය	අඩු ය.	ඉහළ ය.
ලබාගත හැකි කොටස්	පත්‍ර, කදන්, මුල්, මල් පෙති, පොතු	විෂ/එළ
රැඳාහරණ	කුරුදු තෙල්, පැහිරි තෙල්, කරුවු තෙල්, සදුන් තෙල්, යුකැලිප්ටස් පත්‍ර තෙල්, සමන් පිවිච තෙල්, රෝස තෙල්, සැවැන්දරා තෙල්	තල තෙල්, අඩ තෙල්, පොල් තෙල්

අන්තර්ගතය - එස්. එන්.ඩී. පෙරේරා, ජෙජවපද්ධති තාක්ෂණවේදය ගුරු, ර/ සිවලි මධ්‍ය විද්‍යාලය, රත්නපුර

- මෙවා විවිධ ක්‍රමවලට වෙන් කර ගැනීම සිදු කරයි. ඒ සඳහා පිඩිනයක් යෙදීම, ආසවනය, තැම්බීම වැනි විවිධ ක්‍රම භාවිත කරයි. මෙහි දී ගාක පටක හා සෙසල තුළ පවතින සංයෝග එම පටක හෝ සෙසල බිඳී යාමෙන් පිටතට පැමිණේ. ඒවා සංජුවම හෝ විවිධ දාචකවල දිය කර ලබා ගත හැකි ය.

1. සංජුවම ඇඩිරිමෙන් හෝ තලා මිරිකීමෙන් (පිඩිනයක් යෙදීමෙන්)

දිඟ: තල, අඛ තෙල් වෙන් කිරීම, උක් පැණි ලබා ගැනීම

2. දාචක ලෙස ජලය යෙදීමෙන්

දිඟ: පොල් තෙල්, ඔංශයිය පාන (මසු පැන්, කොල කැඳ), කසාය

3. දාචක ලෙස කාබනික සංයෝග භාවිතයෙන්

දිඟ: සමන් පිවිව, රෝස, සැවැන්දරා තෙල්

4. පුමාලය හෝ ජලය සමඟ ආසවනයෙන්

දිඟ: කුරුදු, පැහිරි, ගම්මිරිස්, කරාඩු, සලුන්, යුකැලිපේටස් පත්‍ර තෙල් ලබා ගැනීම

1. පිඩිනයක් යටතේ නිස්සාරණය

දිඟ: ■ පොල්වලින් තෙල් වෙන් කිරීම

- පොල් ගා ගැනීමෙන් හෝ සිහින් කැබැලිවලට කපා ගැනීමෙන් පසු හොඳින් වේලීම සිදුකරයි. ඉන් පසු තෙල් වෙන් කරන යන්ත්‍රයකට දමා අඩරා මිරිකීමෙන් තෙල් වෙන් කරයි.

පොල් ගා ගැනීම හෝ සිහින්ව කපා ගැනීම

වේලීම (ඡල ප්‍රතිගතය අඩු කර ගැනීම සඳහා)

තෙල් සිදිනා යන්ත්‍රයකට දමා අඩරා මිරිකා ගැනීම

■ තල, අඛ වැනි බිඳීමින් ද තෙල් වෙන් කර ගනියි.

- මෙහි දී බිඳීම් අවශ්‍ය වේලාගෙන සියුම් ලෙස කුඩා කර ගෙන තෙල් සිදිනා යන්ත්‍රයකට දමා හෝ අතින් මිරිකීමෙන් තෙල් වෙන් කර ගනී.
- උක් ගාකයේ කද තලා මිරිකා ගැනීමෙන් උක් පැණි ලබා ගනී. එම පැණිවලින් සිනි සහ හකුරු නිෂ්පාදනය කරයි.

2. දාචකය ලෙස ජලය භාවිත කර නිස්සාරණය

දිඟ: ■ පොල්වලින් තෙල් වෙන් කිරීම

- හොඳින් වේලී ඇති පොල් සිහින් ව ගා ගනු ලැබේ. ඉන් පසු විශාල බදුනකට දමා එයට ජලය දමා පැය කිහිපයක් තැම්බීම කරයි. ඉන් පසු මෙම පොල් මිරිකා පොල් කිරී ලබා ගනියි. එම පොල් කිරී ලිප තබා පැය කිහිපයක් නැවැවීම කරයි. එහි දී පොල් කිරිවලින් තෙල් වෙන් වී ජලය මත පා වීම සිදු වේ. මෙලෙස ජලය මත පාවත්ත තෙල් තටුවූ වෙන් කර ඒවා නැවැවීමෙන් එහි පවතින ජලය වාෂ්ප කර හැරීම කරයි. ඉන් පසු සාදා ගත් පොල් තෙල් බදුන්වලට දමයි.

■ තැම්බීම මගින් ගාක සාර නිස්සාරණය

- ඔංශයිය පාන නිපද්‍රිමී දී අවශ්‍ය ගාක කොටස් බදුනකට දමා ජලය දමා තැම්බීම සිදු කරයි. ඉන් පසු පෙරා පානය කරයි. දිඟ: ඉරමුසු, පොල් පලා, බෙලි මල්, රණවරා මල් මෙලෙස ඔංශයිය පාන පිළියෙළ කිරීමට යොදා ගනියි.

අන්තර්ගතය -එස්. එන්.ඩී. පෙරේරා, ජෙෂ්වරදෙනි තාක්ෂණවේදය ගුරු, ර/ සිවලි මධ්‍ය විද්‍යාලය, රත්නපුර

- කසාය නිෂ්පාදනයේදී නියමිත වට්ටෝරුවලට අනුව අවශ්‍ය ප්‍රමාණවලින් ඔඩ්ඡයේ ගාක කොටස් ලබා ගෙන නියමිත ජලය ප්‍රමාණයක් යොදා නියමිත නිර්දේශීත ප්‍රමාණයක් දක්වා සිද ගැනීමෙන් කසාය පිළියෙළ කර ගනියි.
- තේ ගාකයේදී දැනු වේලා කුඩා කර උණු ජලයට යොදා තම්බා ගැනීමෙනුත්, කෝපී ඇට බැද කුඩා කර උණු ජලයට යොදා තම්බා ගැනීමෙනුත් විවිධ පාන වර්ග පිළියෙළ කර ගනියි.
- පත්තු සකස් කිරීමේදී අවශ්‍ය ඔඩ්ඡයේ ගාක කැබලි කර යුතු ලබා ගෙන හෝ සිහින් ලෙස කුඩා කර හෝ දුව මාධ්‍යයක තම්බා වැඩි ජලය ඉවත් කර ආලේපයක් ලෙස සකස් කරයි.
- අරිජ්ට් නිෂ්පාදනයේදී ඔඩ්ඡයේ ගාක කොටස් යොදාගෙන තනා ගන්නා කසායට පැසුවීම සඳහා අවශ්‍ය දුවා (මලින ගාකයේ මල්, සිහි හෝ මි පැණි) අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට එකතු කර ලි බදුනකට දමා මැටි ගසා මාසයක් පමණ තබයි.

### 3. දාවක මහින් වාෂ්පයිලි තෙල් නිස්සාරණය

- සගන්ධ තෙල් ජලයේ ඉතා අඩුවෙන් දිය වේ. එබැවින් කාබනික සංයෝගවල මෙම තෙල් දිය කර ගැනීම සිදු කළ හැකි ය.
- කාබනික සංයෝග ලෙස ර්තයිල් මධ්‍යසාරය, ටොලුවින්, ර්තර ආදිය හාවිත කරයි.
- මෙහි දී සගන්ධ තෙල් ලබාගන්නා ගාක දුවා වියලා කොටස් කර හෝ කුඩා කර බදුනකට දමා එයට කාබනික දාවකය එකතු කර සෙලවීම කරයි. සගන්ධ තෙල් දාවකයේදී දිය වූ පසු එය වෙන් කර ගැනීමට දාවකය වාෂ්ප වීමට ඉඩ හරියි. එවිට සගන්ධ තෙල් බදුනේ ඉතිරි වේ.
- ගාක දුවා කාබනික දාවකය සමඟ මිශ්‍ර කිරීමේදී මෙන්ම දාවකය වාෂ්ප කිරීම සඳහා විවිධ ඇටවුම හෝ උපකරණ හාවිත කළ හැකි ය. වැනිලා, සේපාලිකා, අරලිය, සමන් පිවිත හා රෝස වැනි මල්වල ඇති සගන්ධ තෙල් මේ ආකාරයට ලබා ගනියි.

සගන්ධ තෙල් අඩංගු ගාක කොටස් හා කාබනික දාවකය මිශ්‍ර කිරීම

↓

සගන්ධ තෙල් කාබනික දාවකය තුළට විසරණය වීමට හෝ කාබනික දාවකය තුළ

දියවීමට අවශ්‍ය කාලය ලබා දීම


↓

කාබනික දාවකය වෙන් කර ගැනීම


- මල් සුවද වෙන් කර ගැනීමේදී “පොමේඩ්” නම් ක්‍රමය හෝ Enfleurage නම් ක්‍රමය අනුගමනය කරනු ලැබේ. මෙහි දී යොදා ගන්නා උපාය මාර්ගය ඉතා පිරිසිදු ඉටි යොදා එම ඉටිවලට මල් සුවද අවශ්‍ය ප්‍රමාණය කර ගැනීමට සැලැස්වීමයි. එම ඉටි ර්තයිල් මධ්‍යසාරයේදී සොලවනු ලැබේ. නමුත් ඉටි දිය නොවේ. මේ නිසා ඉටිවල උරාගෙන ඇති මල් සාරය සම්පූර්ණ ලෙස මධ්‍යසාරයට දිය වී යයි.

#### 4. ආසවනය මගින් තෙල් ලබා ගැනීම

##### ■ පුමාල ආසවනය හා ජල ආසවනය




- Dean Stark apparatus / Clevenger apparatus හෝ භාවිත කලේ නම් එකතු වූ සගන්ද තෙල් වෙන් කර ගැනීමට උපකරණයේ ම කරාමය භාවිත කළ හැකි අතර තැන්තෙනාත් බෙරුම් ප්‍රනීලය භාවිත කළ හැකි ය.



ඡුමාල ආසවනය

අන්තර්ගතය -එස්. එන්.ඩී. පෙරේරා, ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය ගුරු, ර/ සිවලි මධ්‍ය විද්‍යාලය, රත්නපුර



ඡල ආසවනය

- ගාක සාර ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන

උදා: • පළිබේධනාගක නිෂ්පාදනය - කොහොම් ගාකයේ විවිධ කොටස් පළිබේධ මරදනයට යොදා ගනු ලැබේ. කෘමිනාගක ගුණය බහුලව අඩංගු රසායනික කාණ්ඩයක් ලෙස “ඇසඩීයක්ටින්” සැලකිය හැකි ය.

දුම්කොළවල ඇති සක්‍රිය රසායනිකය නිකොටින් ය. දුම්කොළ නිස්සාරකය භාවිතයෙන් කුඩාතන්, පැලමැක්කන්, පණු කුහර සාදන කෘමින් මරදනය කළ හැකි ය.

සුදු එනුවල ඇති සක්‍රිය රසායනිකය ගාලික් අම්ලයයි. (garlic acid) කටුක සැර ගන්ධය කෘමි විකර්ෂකයක් ලෙස කියා කරයි. මිට්ටා භානි සහ දිලිර රෝග සඳහා ප්‍රතිඵලදායක ය.

- සුවද විලුවුන් නිෂ්පාදනය - ප්‍රම්පමය ප්‍රහවලලින් ලබා ගන්නා සාර සුවද විලුවුන් නිෂ්පාදනය සඳහා යොදා ගනියි. උදා: ලැවැන්ඩර්, රෝස, සමන් පිවිව සාර සුවද විලුවුන් ලෙස විශාල වශයෙන් යොදා ගන්නා රෝස මල් සාරයේ ඇත්තේ ජෙරනියෝල් සහ ජෙරනයිල් ඇසිටෙටි යන රසායනික සංයෝග දෙක වේ.

- සගන්ධ තෙල් නිෂ්පාදනය - විවිධ ගාක කොටස් මහින් තෙල් නිස්සාරණය කර එම තෙල් විවිධ අවශ්‍යතා සඳහා භාවිත වේ.

උදා: කුරුදු තෙල් - දත් කැක්කුමට, විෂ්වීජ නාගකයක් ලෙස, මූබ සේදන ලෙස ඉහුරු තෙල් - රස කාරකයක් ලෙස, අභීරණයට

සුදු හඳුන් තෙල් - විෂ්වීජ නාගකයක් ලෙස, සුවද විලුවුන් ලෙස

- දියර පොහොර නිෂ්පාදනය - දිරාපත් වන කොළ පොහොරවලට ගැඩවිලන් දමා තැබු කළ ඉක්මනින් දිරාපත් වේ. මෙයට ජලය යෙදු විට ලැබෙන ප්‍රාවය තනුක කර පොහොරක් ලෙස භාවිත කළ හැකි ය. කොළ පොහොර සැදීම සඳහා නයිට්‍රොජන් බහුල ගාක යොදා ගනී.

උදා: රනිල ගාක

අන්තර්ගතය - එස්. එන්.ඩී. පෙරේරා, ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය ගුරු, ර/ සිවලි මධ්‍ය විද්‍යාලය, රත්නපුර

● රුපලාවනා ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය - විවිධ ගාක සාර රුපලාවනා නිෂ්පාදන සඳහා යොදා ගනු ලබයි. උදා: කෝමාරිකා නිස්සාරකය හිසකෙසේ සඳහා කන්චිජනර් ලෙස ද, හිසෙහි වර්ම පෝෂකයක් ලෙස ද භාවිත කරයි. වෙනිවැල් ගැට ජලිය හෝ මදාසාරිය නිස්සාරක සම වියලි කිරීම හා පැහැපත් කිරීම සිදු කරයි. සිදු හැඳුන් තෙල් සම පැහැපත් කරයි.

● ගෝධනකාරක නිෂ්පාදනය (ඡැමුපු) - වෙළෙදපොලෙනි පවතින විවිධ ගෝධන කාරක නිෂ්පාදනය සඳහා ගාක සාර භාවිත කරනු ලබයි. උදා: කෝමාරිකා, හෙනා, නිල් අවරිය, මේට අමතර ව විවිධ ගෝධන කාරක නිවසේ දී ද සැකසීය හැකි ය. උදා: නෙල්ලි, උඩාල්, දෙහි තම්බා ලැබෙන නිස්සාරකයෙන් හිස සේදීම

● සායම නිෂ්පාදනය - ගාකවල අඩංගු යුෂයයේ නොයෙකුන් වර්ණක දිය වී ඇත. මෙවා සායම ලෙස හෝ සායම නිෂ්පාදනයට යොදා ගත හැකි ය. බොහෝ විට ගාක කොටස් තුම්බීමේ දී සෙසලය මිය ගොස් සෙසල පටලය බිඳී සෙසල යුෂය ඉවතට ඒම සිදු වේ. විවිධ වර්ණයෙන් යුත් මෙම සෙසල යුෂ සායම ලෙස යොදා ගත හැකි ය.

සිවුරු වර්ණවත් කිරීමට - කොස් මුල් තුම්බූ වතුර, සේපාලිකා මල් නැරී යොදා ගැනීම නියද කෙදි පාට ගැනීම්වත - වෙනිවැල් ගැට, පතනි, අරල්, බුළ යොදා ගැනීම බිතු සිතුවම් සඳහා අවශ්‍ය වර්ණක ලබා ගැනීම - මල් ගොරකා, නිල් අවරිය

● බීම වර්ග නිෂ්පාදනය - විවිධ බීම වර්ග නිෂ්පාදනය සඳහා ගාක සාර භාවිත කරනු ලබයි.

උදා : පැපොල්, අඹ, නෙල්ලි, දිවුල්, අලිපේර ආදි පලනුරු ජලය සමඟ මිශ්‍ර කර ඇඹිරීමෙන් (grinding) ලබා ගන්නා සාරය රසවත් පානයකි.

ගොටුකොළ, මුකුණුවැන්න, පොල්පලා, භාතවාරිය, ලපටි කොළ, දුඩු කොටස්වලින් ලබා ගන්නා සාරය භාවිතයෙන් කොළ කැද නිෂ්පාදනය කරනු ලැබේ.

ඉරමුසු, පොල්පලා, රණවරා, බෙලි මල් ආදිය තම්බා ගනු ලබන නිස්සාරක විවිධ රෝගාබාධ සමනය කිරීම සඳහා මාශය ලෙස පානය කරනු ලබයි. මෙලෙස සකසා ගත් පාන වර්ග වෙළෙදපොලෙන් ද මිල දී ගත හැකි ය. උදා : නෙල්ලි සිරප්

- දැව නොවන වනජ නිෂ්පාදන ලබා ගැනීමේ දී මතුවිය හැකි විවිධ ගැටලු
  1. නිෂ්පාදන සඳහා අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණවත් නොවීම  
උදා: මාශයේ පාන සැකසීම සඳහා
  2. ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිති රහිත වීම නිසා අපනායන වෙළෙදපොල තුළ ගැටලු මතුවීම  
සමඟ ගාක ග්‍රාව හා සාර ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන රටකට හෝ රටවල් කිහිපයකට සීමා වී ඇති නිසා ජාත්‍යන්තර මහින් සැකසු පිරිවිතර රහිත වීම
  3. භාවිතයේ හා නිපද්‍රීමේ අපහසුව  
උදා: ගාක ආශ්‍රිත සායම නිෂ්පාදනය
  4. දේශගුණික ගැටලු  
උදා: රබර කිරී ග්‍රාව එකතු කිරීම වර්ණ කාලයේ දී අපහසු වීම
  5. පූහුණු ගුමිකයින් නොමැති වීම  
උදා: රබර කිරී කැපීම, පැපොල් කිරී රස් කිරීම
  6. වැඩි නිෂ්පාදන ලබාදෙන ප්‍රමේණ තිහ වීම
  7. වරින් වර පැතිරෙන විවිධ රෝග හා පලිබෝධ  
උදා: පොල් ගාකය සඳහා රතු කුරුමිණියාගේ හානිය හා වෙළරස හානි
  8. නීතිමය ගැටලු  
උදා: වල්ලපට්ටා වැනි ගාකවලින් රෙසින් ලබා ගැනීමේ දී මතුවන ගැටලු

අන්තර්ගතය - එස්. එන්.ඩී. පෙරේරා, ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය ඉරු, ර/ සිවලි මධ්‍ය විද්‍යාලය, රත්නපුර

- විසඳුම්

1. හිහ අමුදවා සඳහා කෘතිමව වගා කොට ඉල්ලුම සැපයීමට කටයුතු කිරීම
2. ඉල්ලුම පවතින රටවල් සමඟ සාකච්ඡා කර රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන මැදිහත් විමකින් අදාළ ගාක ග්‍රාවයට හේෂ සාරයට ගැලපෙන ප්‍රමුණි සකස් කර ගැනීම
3. ගාක ග්‍රාව හා සාර ලබා ගැනීම පිළිබඳ ව දැනුවත් කිරීමේ හා පුහුණු කිරීමේ වැඩුම් පැවතීම
4. දේශගුණික ගැටලු වලට ගැලපෙන සරල විසඳුම් ඉදිරිපත් කිරීම  
ලදා: රබර ගස් මත වර්ජා ආවරණ යෙදීම
5. පර්යේෂණ මහින් වැඩි නිෂ්පාදනයක් ලබාදෙන ප්‍රහේද හා රෝග පළිබේධවලට ඔරොත්තු දෙන ප්‍රහේද නිපදවීම

### ඇගයීම

1. දැව නොවන වනජ නිෂ්පාදන වර්ග කළ හැකි විවිධ ආකාර සඳහා උදාහරණ ලියන්න.
2. ගාක ස්‍රාවයක් හා ගාක සාරයක් අතර ඇති වෙනස්කම් මොනවාද?
3. ගාක ස්‍රාව සඳහා නිදසුන් සපයන්න.
4. එම එක් එක් ගාක ස්‍රාවය රස් කිරීමේ දී සැලකිය යුතු කරුණු 3ක් බැහින් ලියන්න.
5. ගාක සාර නිස්සාරණයට යොදා ගන්නා ක්‍රම මොනවාද? එම එක් එක් ක්‍රමයට උදාහරණයක් බැහින් ලියන්න.
6. ගාක සාර ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.
7. දැව නොවන වනජ නිෂ්පාදන ලබා ගැනීමේ දී මත්‍යිය හැකි ගැටලු 5ක් හා එම ගැටලු අවම කිරීමට ගත හැකි විසඳුම් 5ක් ලියන්න.