



## Guía para preparar archivos STL

Recomendaciones prácticas para enviar modelos de joyería a impresión 3D en cera casteable.

### Antes de enviar

Trabaja el modelo a escala real (1:1) y verifica que las unidades sean correctas.

Exporta en formato STL y revisa que la malla esté cerrada, sin agujeros, caras invertidas ni superficies duplicadas.

Evita geometrías abiertas, piezas superpuestas sin unión y elementos que no deban imprimirse.

Si el diseño lleva piedras, indica claramente el diámetro o las medidas de cada piedra cuando sea relevante para el montaje.

### Checklist rápido

| Revisión   | Qué comprobar                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| Escala     | Modelo a tamaño real y medidas principales verificadas.   |
| Malla      | Cerrada/manifold, sin agujeros ni caras invertidas.       |
| Espesores  | Muros, garras y detalles acordes al proceso de fundición. |
| Piedras    | Diámetros y posiciones definidos.                         |
| Referencia | Nombre o código del pedido incluido en el envío.          |

### Importante

La impresión reproduce la geometría recibida. Un archivo con espesores insuficientes, detalles demasiado finos o geometría defectuosa puede requerir corrección antes de imprimir.

Si tienes dudas sobre un archivo, envíalo para revisión antes de confirmar el pedido.