NAUJOSIOS VILNIOS SENIŪNIJOS FAKTINIŲ DUOMENŲ PATIKRINIMO AKTAS DĖL TERITORIJOS PATIKRINIMO

2017 m. spalio 5 d. Nr. A32-2439/17(2.1.15-S9) Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 30 straipsniu ir atsižvelgdamas į gautą gyventojų informaciją bei teritorijos patikrinimo metu pastebėjimus

Naujosios Vilnios seniūnijos specialistui Sauliui Peteržikui dalyvaujant

Nauj	osios Viln	ios se	nıur	iui Jurijui Grid	iusko			-15						
2017 m	spalio	17	d.	antradienį	nuo	13	val.	00	min.	iki	14	val.	30 min.	atliko
(mėnuo ir diena)				(savaitės diena)										
faktinių d	uomenų pa	atikri	nima	Naujosios Vil	nios s	eniū	nijos	terite	orijoje					

Patikrinimo metu nustatyta:

Reaguojant į gyventojo Nikolaj Kosmač gyv. Pramonės g. 61 – 1 pranešimą, kad dėl kaimyno iš Pramonės g. 61-2 Kazimir Rinkevič pasvirusios tvoros sumažėjo praėjimas prie jo sklypo:

1. Patikrinta Pramonės g. 61 sklypų teritorija. Nustatyta, kad pagal Pramonės g. 61 – 1 ir Pramonės g. 61 – 2 sklypų planus yra numatytos bendro naudojimo vietos, viena iš bendro naudojimo vietų yra praėjimo takas į Pramonės g. 61 – 1 sklypo dalį, Pramonės g. 61 – 2 sklypo ribos tinklinė tvora yra pasvirusi į tako pusę. Pramonės g. 61 – 2 sklypo savininkui Kazimir Rinkievič pasiūlyta sutaisyti tvorą, Nikolaj Kosmač pasiūlyta dėl ginčo su kaimynu, dėl sklypų ribų kreiptis į teismą.

Reaguojant į gyventojo Sigito Kondratavičiaus gyv. Gurių sodų 26 - oji g. 11 skundą, kad S/B "Avalyninkas" užaklino tvenkinio drenažo vamzdį, dėl ko pakilo tvenkinio vandens lygis, kuo pasėkoje buvo užtvindintas jo namo rūsys.

2. Patikrinta Gurių sodų 26 - oji gatvės teritorija. Apžiūrėjus tvenkinį akivaizdžių kelio kelkraščio sugadinimų prie tvenkinio krantų nesimatė. Dauguma vietų tvenkinio krantas prie kelio sutvirtintas betono sienelėmis, tvenkinio vandens lygis, apie 1 -ą metrą žemiau, nei viršutinė kranto dalis. Tvenkinio vandens pralaidų nesimatė. S/B "Avalyninkas" pirmininkė Stefanija Deruvienė pateikė S/B "Avalyninkas" sklypų detalųjį planą iš kurio matyti, kad nėra numatytas tvenkinio drenažo vamzdys ar kita vandens nutekėjimo pralaida. Taip pat šio įrenginio nesimato ir S.Kondratavičiaus pateiktame plane bei "ARGIS" tinklapyje šios vandens nutekėjimo komunikacijos nėra. Pirmininkės teigimu dėl šių klausimų S. Kondratavičius kreipėsi raštu į juos ir šitie klausimai buvo aptarinėjami ir sprendžiami sodininkų susirinkime, sodininkų sprendimu nebuvo pritarta įrengti tvenkinio pralaidą. Pirmininkės tvirtinimu, šis tvenkinys yra išpirktas ir priklauso sodininkų bendrijai, S. Kondratavičius nėra bendrijos narys. S. Kondratavičius pats naudojasi šiuo tvenkiniu išleisdamas į jį lietaus vandenį iš savo namo. Pirmininkės teigimu, ji įsitikinusi, kad į Gurių sodų 26 - oji g. 11 namo rūsį patenka ne dėl tvenkinyje padidėjusio vandens lygio, o dėl labai padidėjusio kritulių kiekio. Galima priežastis ta, kad už namo yra šlaitas ir nuo jo nubėgęs paviršinis vanduo gali užlieti rūsį, taip pat jos žiniomis prie jų namo yra vandens

šaltinis kas gali irgi įtakoti rūsio užpylimą. Iš anksčiau išdėstyto matyti, šio atveju ginčas tarp S/B "Avalyninkas" ir S. Kondratavičiaus turėtų būti sprendžiamas civilinio proceso tvarka teisme.

3. Patikrinta teritorija Juodasis k. 34 (pradėtos statybos teritorija). Teritorijos tvora išlūžusi, todėl galimas laisvas įėjimas įjos teritoriją. Teritorijos viduje daug statybinių ir buitinių šiukšlių.

Seniūnas

Dalyvavę asmenys:

Jurijus Gridiuško

Specialistas

Saulius Peteržikas