## NAUJOSIOS VILNIOS SENIŪNIJOS FAKTINIŲ DUOMENŲ PATIKRINIMO AKTAS DĖL TERITORIJOS PATIKRINIMO

2017 m. lapkričio 10 d. Nr. A32-2634/17(2.1.15-S9) Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 30 straipsniu ir atsižvelgiant į gautą gyventojų informaciją bei teritorijos patikrinimo metu pastebėjimus

Naujosios Vilnios seniūnijos specialistui Sauliui Peteržikui dalyvaujant

Naujosios Vilnios seniūnui Jurijui Gridiuško

2017 m. <u>lapkričio 17</u> d. <u>penktadieni nuo 13</u> val. <u>00</u> min. iki <u>14</u> val. <u>00</u> min. atliko faktinių duomenų patikrinimą <u>Naujosios Vilnios seniūnijos teritorijoje</u>.

## Patikrinimo metu nustatyta:

Reaguojant į Linksmoji g. 81 daugiabučio namo gyventojų skundą, kad namo rūsyje kaupiasi vanduo (mėnesio eigoje UAB "Priemiestis" darbuotojai vykdė vandens siurbimą, bet iki šiol rūsys apsemtas ir į jį neįmanoma užeiti. Prašo kuo greičiau kviesti ekspertus ir skubiai išspręsti problemą) Naujosios Vilnios seniūnijos iniciatyva, į Linksmosios g. 81 teritoriją, rūsio apsėmimo priežasčiai nustatyti, buvo pakviesti UAB "Vilniaus vandenys" (inžinierius Janas Gurskis ir kiti specialistai), UAB "Grinda" (paviršinių nuotekų tinklų eksploatavimo tarnybos projektų vadovas Raimondas Zabarovskis ir kiti specialistai) UAB "Priemiestis" (specialistai: energetikas šilumininkas Viačeslavas Kurpė; techninės priežiūros specialistas Nerijus Butkevičius) namo atstovė Irina Seliščevienė (viso dalyvavo 14 asmenų).

Patikrinimo metu buvo apžiūrėtas Linksmoji g. 81 namo rūsys, šalia namo esančios vandens tiekimo, lietaus surinkimo ir nutekėjimo, nuotekų (fekalinės), šiluminės sistemos (buvo apžiūrėti atitinkami sistemų šuliniai ir vamzdžiai), teritorija. UAB "Vilniaus vandenys" ir UAB "Grinda" atstovų teigimu, jiems priklausančios sistemos yra tvarkingos ir dėl jų veikimo nėra priežastis jog užpilami rūsiai. UAB "Vilniaus vandenys" tvirtinimu buvo padaryta rūsio vandens ekspertizė ir nustatyta, kad pagal vandens struktūrą, vanduo rūsyje nėra iš jų vandens sistemos vanduo. UAB "Vilniaus vandenys" ir UAB "Grinda" atstovų spėjimu, rūsyje patekęs vanduo yra iš žemės grunto, dėl didelių liūčių susikaupęs, patekęs vanduo. UAB "Vilniaus vandenys" ir UAB "Grinda" atstovai, dėl atlikto patikrinimo, pažadėjo Naujosios Vilnios seniūnijai pateikti oficialias išvadas ir pažymas.

Seniūnas

Dalyvavę asmenys:

Jurijus Gridiuško

Specialistas

Saulius Peteržikas