SEAT NUMBER

2024 III 04 1100 M - 734 (M)

ELECTRICAL TECHNOLOGY

PAPER - III (FC)

ELECTRICAL MACHINES

Time: 3 Hours 4 Pages Max. Marks: 80

१. (अ) खालील दिलेल्या पर्यायामधून योग्य पर्याय निवडून वाक्य पूर्ण करा :
(अ) ट्रान्सफॉर्मरचा स्टार्टरमध्ये उपयोग होतो.
(i) पॉवर
(ii) व्होल्टेज
(i ii) ऑटो
(ब) थी-फेज मोटर वाईंडिंग एकमेंकापासून इलेक्ट्रीकल डिग्री मध्ये बसविलेली असते.
~ (i)
(ii) १२०°
(iii) %co°
(क) स्टार-डेल्टा स्टार्टरचा वापर केल्याने मोटरचा सुरुवातीचा करंट होतो.
(i) कमी
(ii) जास्त
(iii) यापैकी कोणतेही नाही
(ड) इम्पेलर पंपामध्ये वापरतात.
(i) रेसिप्रोकेटिंग
(ii) गिअर
- (jj i) सेन्द्रिफ्यूगल

यापस्तात.

- (इ) मोट्रची गती मोजण्यासाठी
 - (i) मल्टीमीटर
 - (ii) टेकॉमीटर
 - (iii) फ्रिक्वेन्सी मीटर
- (ब) योग्य जोड्या जुळवा :

रतंभ 'अ'

- (अ) मल्टीस्टेज पंप । ।
- (ब) मायका 🔰
- (क) मायक्रोमीटर ।
- (इ) ऑन पुश बटन 🗤
- (इ) स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर IV (v)

स्तंभ 'ब'

- (i) वायरचा गेज मोजणे
- (ii) कमी डिलीव्हरी हेड
- (iii) जास्त डिलीव्हरी हेड
- (iv) डिस्ट्रीब्युशनसाठी
- कॉम्युटेटर सेगर्मेट इन्सुलेशनसाठी

4

- (vi) नॉर्मली ओपन
- (क) खालील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा :
 - (अ) स्टेटर हा मोटरचा फिरता भाग आहे.
 - (ब) इनॅमल्ड कॉपर वायर मोटर रिवाइडिंगसाठी वापरतात.
 - (क) नॉनरिटर्न व्हाल्व पंपाच्या डिलीव्हरीच्या बाजूला बसवितात.
 - (ड) मोटरची गती फ्रीक्वेन्सीच्या व्यस्त प्रमाणात बदलते.
 - पोटँशियल ट्रान्सफॉर्मरचा वापर उच्च प्रवाह मोजण्यासाठी करतात.
- ^(इ) खालील प्रश्नांची एका वाक्यात उत्तरे लिहा :
 - (अ) मोटर वाइडिंगमधील कॉइल बनविण्यासाठी काय वापरतात ?
 - (व) शाफ्टवरील बेअरिंग काढण्यासाठी कोणते हत्यार वापरतात ?

 - (क) होन्सफॉर्मर कोणत्या तत्त्वावर कार्य करतात ?। ^(ह) ग्रवम्भिमंबल पंपाचे फायदे लिहा.

(हु) ट्रान्मफॉर्मग्मधील ग्रीदरचे कार्य लिहा. M-7341

(अ) ट्रान्सफॉर्गरमधील लॉसेस कोणते, लॉसेस शीधण्याच्या पन्द्रतीची नांवे लिहा. (ब) पोटॅशियल ट्रान्सफॉर्गर (P.T.) वर टिप लिहा. (क) रिलपरिंग इंडक्शन मोटरची थोडक्यात माहिती लिहा. (क) वाइडिंगकरिता वापरल्या जाणाऱ्या हत्यारांची नांवे लिहा. (इ) ए.सी. मोटर स्टार्टरचे प्रकार लिहा. (फ) व्याख्या लिहा : (i) सक्शन हेड (ii) डिलीव्हरी हेड 3. खालीलपैकी कोणतेही चार प्रश्न सोडवा : (अ) सिंगल लेअर व डबल लेअर वाईडिंगची माहिती लिहा. (ब) थी-फेज मोटर खोलण्याच्या पद्धतीचे वर्णन करा. (क) टाईमरचे प्रकार व उपयोग लिहा.	? ? ~
(ड) इम्पेलिअरचे प्रकार लिहा. (इ) मोटर सुरु करण्यासाठी स्टार्टरची आवश्यकता का असते ते लिहा. (फ) टू पॉइन्ट स्टार्टरची मंडळाकृती काढा. श. खालीलपैकी कोणतेही तीन प्रश्न सोडवा : (अ) डी.ओ.एल. स्टार्टरची मंडळाकृती काढून नावे लिहा. (ब) ओव्हरलोड रिले व नो व्होल्ट कॉईलचे कार्य स्पष्ट करा.	? ?
(ब) आव्हरलाड रिल व ना फाल्ट साहराय स्टार्टर विषयी माहिती लिहा. (इ) मोटरच्या टर्मीनल प्लेटवरील स्टार जोडणीमधील ओपन सर्किट दोष, सेरिज टेस्ट लॅम्प शोधण्याची पद्धत आकृतीसह लिहा. (इ) स्टार-डेल्व स्टार्टरची आकृती काढून नांवे लिहा. 4. खालीलपैकी कोणतेही तीन प्रश्न सोडवा : (ब) सेन्ट्रिफ्यूगल पंप सुरु करण्याची कृती लिहा. (ब) मोटरचे वाईडिंग सुकविण्याच्या पद्धतीची नांवे सांगून एकाची थोडक्यात माहिती लिहा. (क) थी-फेज मोटर फिरताना प्रमाणापेक्षा जास्त गरम होते संभाव्य कारणे व उपाय लि. (ह) स्टेप-अप व स्टेप-डाऊन ट्रान्सफॉर्मरमधील फरक स्पष्ट करा. (इ) दाइडिंगकरिता वापरल्या जाणाऱ्या इन्सुलेशन पेपरची नांवे सांगून माहिती लिह	१२ हा. हा.
3	{P.T.

- ६. (अ) खालीलपैकी कोणताही एक प्रश्न सोडवा :
 - (अ) थी-फेज मोटरच्या भागांची नावे सांगून प्रत्येकाची थोडक्यात माहिती लिहा.

Ę

- (ब) रिवाईडिंग झालेल्या थी-फेज मोटरच्या कोणकोणत्या चाचण्या घेतल्या जातात,
 ते सविस्तर वर्णन करा
- (ब) खालीलपैकी कोणताही एक प्रश्न सोडवा :
 - (अ) टाईमरचे प्रकार सांगून, कोणत्याही दोन प्रकारांची माहिती स्पष्ट करा.
 - ्र थी-फेज ट्रान्सफॉर्मरची रचना आकृतीसह स्पष्ट करा.