Compte Rendu d'Intervention de Maintenance (CRI)

Compte rendu d'intervention suite à notre prestation de maintenance du site ci-dessous mentionné.

1 - Détails de l'intervention

REF002	
Adresse du site	Date(s) d'Intervention
Client2 Adresse2	2019-02-27 2019-02-27 2019-02-20 2019-02-20
Nom du contact site	Nom(s) du/des intervenants Décimale
Contact2	Dylan Delabarre Mathias Jaudeau
Réseau concerné : WIFI INDOOR	
Problème(s) rencontré(s) :	
Problèmes 2	

Détails de la prestation :	
Détails 2	
Intervention(s) réalisée(s) par Décimale dans ce contexte :	
SS0 : Vérification de l'alimentation du système / Réparation	
SS2 : Mesures des niveaux sous chaque antenne / Capture d'écran des configurations	
2 - Pièces à changer Référence Détails de l'article Quantité	
PIECE001 001 Détails pièce 1 1	
3 - Conclusion	
A l'issue de note intervention, le réseau est :	
Partiellement fonctionnel	
Nécessite une nouvelle intervention :	
NON	
Autre(s) commentaire(s) éventuel(s) :	
Commentaires 2	