

其余 Ra12.5



A-A



技术要求

1. 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。
2. 未注圆角半径为R10。
3. 锐角倒钝。
4. 去毛刺。
5. 其余尺寸详细见三维

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
								1:1
审核								
工艺			批准			共 张	第 张	

140板