Appendix D. Results of Sensitivity Analysis

Table D1.: Mean Tardiness, Total Setup Time, and Total Travel Time for Varying Numbers of Cells and Machine Types.

Π	$\lvert\mathcal{C}\rvert$	Tardiness	Total Travel Time	Total Setup Time
3	6	40.00	3.54E+04	2.19E+05
	5	40.07	3.43E+04	2.52E+05
	4	18.10	3.38E+04	3.20E+05
	3	84.75	3.38E+04	4.06E+05
	2	120.23	3.28E+04	6.59E+05
4	6	15.81	3.39E+04	1.83E+05
	5	10.68	3.14E+04	2.30E+05
	4	23.81	3.28E+04	3.33E+05
	3	31.04	3.02E+04	3.64E+05
	2	88.01	3.32E+04	6.10E+05
5	6	59.82	3.73E+04	3.31E+05
	5	58.38	3.69E+04	2.87E+05
	4	34.26	3.72E+04	3.64E+05
	3	168.20	3.79E+04	6.68E+05
	2	108.07	3.60E+04	6.79E+05
6	6	35.71	3.27E+04	1.85E+05
	5	50.57	3.30E+04	2.53E+05
	4	65.72	3.32E+04	3.32E+05
	3	57.68	3.10E+04	3.66E+05
	2	41.03	3.03E+04	3.79E+05