# Principais Problemas de Hardware do PC

Identificação, diagnóstico e prevenção.

# Introdução

- O hardware é composto por todos os componentes físicos do computador.
- Com o uso, é comum surgirem falhas devido a:
  - Desgaste natural
  - Mau uso
  - Falta de manutenção
- Objetivo: conhecer os problemas mais comuns e como lidar com eles.

# Classificação dos Problemas

- Problemas de Entrada (teclado, mouse, portas USB)
- Problemas de Processamento (CPU, memória RAM)
- Problemas de Armazenamento (HD, SSD)
- Problemas de Saída (monitor, placa de vídeo)
- Problemas de Energia (fonte, cabos)

# Problemas com Fonte de Alimentação

#### Sintomas:

- PC não liga ou desliga sozinho
- Cheiro de queimado
- Ruído incomum na ventoinha

#### Causas:

- Picos de energia
- Poeira excessiva
- Uso de fonte de baixa qualidade

## Solução:

Substituição, uso de estabilizador/nobreak



## Problemas com Memória RAM

#### Sintomas:

- Tela azul (BSOD)
- Travamentos aleatórios
- Falhas ao iniciar o sistema
- (Não ligar placa de vídeo)

### Causas:

- Contatos sujos/oxidados
- Módulos defeituosos

## Solução:

limpeza dos contatos, substituição do módulo



## Problemas no HD/SSD

#### Sintomas:

- Lentidão para abrir programas
- Arquivos corrompidos
- Ruídos mecânicos (HD)

#### Causas:

- Setores defeituosos
- Desgaste mecânico (HD)
- Falhas de memória flash (SSD)

## Solução:

Backup e substituição



## Problemas na Placa-Mãe

#### Sintomas:

- Nenhum sinal ao ligar
- Beeps de erro
- Dispositivos não reconhecidos

## • Causas:

- Capacitores estufados
- Curto-circuito
- Slots danificados

## Solução:

Reparo especializado ou troca da placa



## Problemas na Placa de Vídeo

### Sintomas:


- Tela preta
- Artefatos gráficos
- Superaquecimento

#### Causas:

- Poeira e má ventilação
- Drivers incompatíveis

## Solução:

Limpeza, troca de pasta térmica, atualização de driver



# Problemas de Superaquecimento

#### Sintomas:

- PC desliga sozinho
- Desempenho reduzido

#### Causas:

- Poeira no cooler
- Falta de pasta térmica
- Má ventilação do gabinete

## Solução:

Limpeza periódica e manutenção térmica



# Dicas de Prevenção

- Limpeza interna a cada 6 meses
- Uso de filtros de poeira no gabinete
- Evitar sobrecarga elétrica
- Atualizar drivers regularmente
- Monitorar temperaturas com softwares



## **Atividade**

- 1. Quais são os principais sintomas que indicam falha na memória RAM de um computador?
- Explique duas causas comuns para o superaquecimento de um PC e como preveni-las.
- 3. Qual a diferença entre problemas em um HD e em um SSD em relação aos sintomas e causas?
- 4. Cite três boas práticas de prevenção para evitar problemas de hardware no computador.
- 5. Quais sinais podem indicar defeito na fonte de alimentação e qual a solução recomendada?