# Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação



## EA722 - Laboratório de Controle e Servomecanismos

## Experiência 2:

#### Fundamentos de Realimentação: Sistemas ECP em malha aberta e fechada

19 de agosto de 2024

#### Conteúdo

1	Intr	odução	1
2	Emulador Industrial		
	2.1	Procedimento experimental	3
	2.2	Pré-relatório da experiência 3	4
3	Sistema Retilíneo		
	3.1	Procedimento experimental	7
	3.2	Pré-relatório da experiência 3	8
4	Sistema Torcional 1		
	4.1	Procedimento experimental	11
	4.2	Pré-relatório da experiência 3	12
5	Pêndulo Invertido		
	5.1	Procedimento experimental	14
	5.2	Pré-relatório da experiência 3	16
6	Levitador Magnético		
	6.1	Procedimento experimental	19
		6.1.1 Experimentos	19
	6.2	Pré-relatório da experiência 3	21
Re	eferên	cias	22

# 1 Introdução

O objetivo desta experiência inicial é verificar algumas propriedades fundamentais de sistemas de controle em malha aberta e em malha fechada, fazendo distinções entre essas duas formas básicas de atuação e controle. Verifica-se qualitativamente as vantagens da realimentação, do ponto de vista de rastreamento do sinal de referência, denominado *comportamento servo* 

do sistema controlado; e de atenuação de sinais de distúrbios que possam atingir o sistema, conhecido como *comportamento regulador* do sistema controlado. A malha de realimentação é fechada através de um controlador simples, do tipo proporcional, e o amortecimento do sistema é aumentado através de realimentação de velocidade. Também o efeito de um préfiltro adicional sobre a resposta ao degrau do sistema em malha aberta e estudado.

#### 2 Emulador Industrial

Nota: Os símbolos ②, ①, ⓓ e ③ indicam a necessidade de produção de um gráfico, desenvolvimento teórico, diagrama simulink<sup>TM</sup> e script Matlab<sup>TM</sup>, respectivamente.

O emulador industrial deverá estar configurado da seguinte maneira:

- Discos de atuação e carga conectados pelo dispositivo SR;
- Relação de engrenagens 4:1 (24 dentes na atuação e 36 dentes na carga). Correias #140 e #260;
- Nenhuma inércia adicional sobre os discos.

A função de transferência da planta é dada por

$$Gp(s) = \frac{k_{hw}}{s(J_d^* s + c_d^*)}$$

onde  $k_{hw}$  é o ganho de hardware do emulador e  $J_d^*$  e  $c_d^*$  são, respectivamente, o momento de inércia e o atrito viscoso equivalentes na configuração adotada:

$$J_d^* = J_d + J_l(g_r)^{-2}, \quad c_d^* = c_d + c_l(g_r)^{-2},$$

onde  $J_d$  e  $J_l$  são os momentos de inércia dos discos de atuação e de carga,  $c_d$  e  $c_l$  são os coeficientes de atrito viscoso dos discos de atuação e de carga e  $g_r$  é a relação de engrenagens.

Os demais atritos viscosos e inércias do sistema são desprezados.

Observe que as expressões acima refletem os parâmetros  $J_l$  e  $c_l$  da carga para a atuação. Além disso, como os atritos viscosos naturais dos discos  $(c_d, c_l)$  são muito pequenos, o atrito viscoso equivalente  $c_d^*$  também será bem pequeno. Nesta experiência, o amortecimento da planta será alterado artificialmente através de realimentação derivativa, como ilustrado no sistema de controle em malha fechada da Fig.1, que utiliza um controlador proporcional de ganho  $K_p$ . A perturbação será produzida pela aplicação de tensão elétrica ao motor de perturbação.

1. Utilizando os resultados desenvolvidos na Experiência 1, explique porque no controle em malha fechada do emulador industrial iremos adotar sempre  $G_{pf}(s) = 1$ . Já no controle em malha aberta  $G_{pf}(s) = k_{pf} \cdot s/(1+0.01s)$ .

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup>Observe que o diagrama da Fig.1 inclui o ganho  $k_m$  que representa a relação entre torque e a tensão aplicada motor de perturbação.  $k_m = 0,326$  [N-m/V].




Figura 1: Controle em malha fechada do emulador.

#### 2.1 Procedimento experimental

O procedimento experimental a seguir envolve as respostas ao degrau dos sistemas em malha aberta e em malha fechada. Os desempenhos dos sistemas em malha aberta com pré-filtro e em malha fechada frente a um degrau de distúrbio na carga são investigados.

Utilize os ajustes dos controladores determinados na Experiência 1. Tente comparar a cada passo o comportamento do sistema ensaiado com as respostas equivalentes obtidas nas simulações desenvolvidas na Experiência 1.

- 2. Ajuste o equipamento de acordo com a configuração definida no início da Seção 2. Certifique-se de que as correias que conectam os discos ao dispositivo SR estejam bem ajustadas e que a relação de engrenagens seja a especificada. Recoloque a tampa de acrílico na sua posição original;
- 3. Ajuste a coleta dos dados de **Command Position** e **Encoder #1** através da caixa de diálogo **Set-up Data Acquisition** do menu **Data**. Ajuste um degrau de **4000** counts, dwell time = **2000**ms e **2** (duas) repetições através da opção **Trajectory** do **menu Command**. Pode-se selecionar **Closed Loop Step**, pois a malha será aberta no passo 5. Certifique-se que a opção ao **Unidirectional Move Only** esteja desabilitada;
- 4. Na opção **Control Algorithm** do menu **Set-up**, faça Ts = 0.00442 s e selecione **Continuous Time Control**. Selecione **General Form/Setup Algorithm**. Atribua '1' para os termos constantes de todos os polinômios do diagrama e '0' para os demais termos. O amortecimento adicional da planta é introduzido através dos coeficientes f0 = 0,  $f1 = k_v = 0.005$ .
- 5. Para realização dos ensaios em malha aberta atribua '0' para todos os coeficientes dos polinômios numeradores das malhas de realimentação. Para introduzir o pré-filtro, defina  $h_0 = 0$ ,  $h_1 = 1$  (numerador),  $j_0 = 1$ ,  $j_1 = 0.01$  (denominador). O ganho do pré-filtro

- $k_{p_f}$  é introduzido em  $e_0$  conforme o valor calculado na Experiência 1. Selecione **OK** e depois **Implement Algorithm**;
- 6. Selecione **Execute** no menu **Command** e depois exporte os resultados experimentais obtidos (Menu Data/Export Raw Data). Se necessário reajuste o ganho  $k_{p_f}$  para tentar anular o erro de regime da saída. Usando o Matlab, plote (use o script plotRawData.m) um gráfico contendo o resultado obtido. g
- 7. Na opção **Command**, selecione **Disturbance** e então **Step**. Especifique um degrau de distúrbio na carga de amplitude **2,0 Volts**, **Dwell time** de **500** ms e **4** repetições<sup>†</sup>. Implemente o distúrbio e repita o passo 6 (não esqueça de ativar o degrau de distúrbio na janela do botão **RUN**). No Matlab, plote um gráfico com esse resultado <sup>(g)</sup>. As respostas em malha aberta obtidas coincidem com as esperadas teoricamente? Comente. <sup>(t)</sup>
- 8. Para realização dos ensaios em malha fechada, selecione **General Form/Set-up Algorithm**, remova o pré-filtro do passo 5 (faça  $h_0 = 1$ ,  $h_1 = 0$ ,  $j_0 = 1$ ,  $j_1 = 0$ ) e o distúrbio do passo 7. Feche a malha de controle definindo  $s_0 = 1$ , com realimentação do **Encoder #1** no **Loop #1**. Introduza o ganho proporcional, fazendo  $e_0 = K_p$ . Repita os ensaios de reposta ao degrau para os valores de  $K_p = 0.06$ ; 0, 12; 0, 18; 0, 24; De preferência, produza apenas um gráfico contendo todos os resultados.
- 10. Responda as perguntas:
  - (a) As respostas do sistema em malha fechada coincidem com as esperadas teoricamente? Compare-as com as do sistema em malha aberta. ①
  - (b) Explique o que ocorre com comportamento do sistema quando o ganho proporcional  $K_p$  é progressivamente aumentado, notando de que forma o comportamento regulador do sistema frente ao distúrbio na carga é afetado pelo aumento do ganho de malha produzido por  $K_p$ .  $\bigcirc$

# 2.2 Pré-relatório da experiência 3

Na experiência 3 estudaremos o controlador proporcional mais derivativo. Ele pode ser implementado de duas formas:

- **Controle PD** Neste caso o sinal de controle u(t) é constituído de uma parcela proporcional ao erro e(t), e outra proporcional à derivada do erro  $\dot{e}(t)$ , conforme mostra a Fig.2.
- **Controle P&D**: Neste caso o sinal de controle u(t) é constituído de uma parcela proporcional ao erro e(t) e outra parcela proporcional à derivada da saída  $\dot{\theta}_1(t)$ , conforme mostra a Fig.3.

<sup>†</sup>Esse valor de tensão corresponde a um torque de 0,65 [N-m] utilizado na Experiência 1, e considerando o valor do ganho do motor de distúrbio dado por  $K_m$ .




Figura 2: Diagrama de blocos de um sistema de controle PD.




Figura 3: Diagrama de blocos de um sistema de controle P&D.

O controle PD é conhecido como controle proporcional mais derivativo, e o controle P&D é comumente chamado de controle proporcional com realimentação de velocidade. A diferença fundamental entre estas duas formas de implementação é que no caso do controle P&D a derivada da referência R não entra na composição do sinal de controle u(t). Na Experiência 3 serão exploradas as vantagens e desvantagens de se adotar uma ou outra forma de realimentação.

Q01: Considere a função de transferência do Emulador Industrial

$$Gp(s) = \frac{k_{hw}}{J_d^* s^2 + c_d^* s}$$

Obtenha as funções de transferências do emulador industrial com controlador PD e P&D, conforme os diagramas das Figs. 2 e 3, respectivamente.

Neste pré-relatório será feita uma simulação destes controladores sobre os modelos das plantas simuladas na Experiência 1. O procedimento abaixo específica as etapas de simulação para cada equipamento ECP.

**Q02:** Para os parâmetros do emulador industrial dados na Experiência 1, faça um programa Matlab que determine a função de transferência  $G_p$ , e as F.T.s de malha fechada com controlador PD e P&D. Considere  $K_p = 0$ , 1 e  $K_d = 0$ , 005. Plote os pólos e zeros utilizando a função Matlab **pzmap**.

**Q03:** Faça um programa Simulink que simule os controladores P e P&D aplicados sobre a planta simulada do emulador industrial com passo fixo  $T_s = 0,000884$ .

a) Para o controlador proporcional, usando o ganho  $K_p$  da questão anterior obtenha a resposta temporal para uma entrada nula e com condição inicial  $\theta_1(0) = 1000$  counts,  $\dot{\theta}_1(0) = 0$ . Use um tempo de simulação de 1000 ms.

- **b**) Para o controlador P&D, repita o passo anterior com  $K_p = 0$ , 1 e  $K_d = 0,005$ , e compare as respostas.
- c) Para os controladores dos itens a) e b), obtenha a resposta temporal para uma entrada degrau de amplitude de 2500 counts e condições iniciais nulas.

#### 3 Sistema Retilíneo

Nota: Os símbolos ②, ①, ⓓ e ⑧ indicam a necessidade de produção de um gráfico, desenvolvimento teórico, diagrama simulink® e script Matlab™, respectivamente.

Para o sistema retilíneo demonstra-se algumas vantagens da realimentação do ponto de vista do comportamento servo do sistema controlado, principalmente quando ocorrem variações em parâmetros da planta.

O sistema retilíneo deverá estar inicialmente configurado da seguinte maneira:

- Mola de dureza média conectando o atuador ao carro #1;
- 4 massas de 500 g sobre o carro #1
- Carro #2 desconectado do carro #1.

A configuração acima gera um sistema de  $2^a$  ordem cuja função de transferência é dada por

$$G_p(s) = \frac{k_{hw}}{m_1 s^2 + c_1 s + k_1}, \qquad m_1 = m_{c_1} + m_w$$

onde

khw - ganho de hardware  $m_w$  - massa sobre o carro #1  $m_1$  - massa total do sistema  $m_{c1}$  - atrito viscoso do sistema  $m_{c1}$  - constante de mola do sistema

Como o atrito viscoso natural do carro #1  $(c_1)$  é muito pequeno, nesta experiência o amortecimento da planta será aumentado artificialmente por meio da realimentação de velocidade, como ilustrado no sistema de controle em malha fechada da Fig.4. Este utiliza um controlador proporcional de ganho  $K_p$ .




Figura 4: Controle em malha fechada do sistema retilíneo.

#### 3.1 Procedimento experimental

O procedimento experimental a seguir envolve as respostas ao degrau dos sistemas em malha aberta e em malha fechada. Os desempenhos dos sistemas em malha aberta e em malha fechada (controlador proporcional) frente à variação da constante de mola  $(k_1)$  são também investigados.

- 1. Ajuste o equipamento de acordo com a configuração definida no início da Seção 3;
- 2. Ajuste a coleta dos dados de Command Position e Encoder #1 através da caixa de diálogo Set-up Data Acquisition do menu Data. Ajuste um degrau de 3000 counts, dwell time = 1500ms e 2 (duas) repetições através da opção Trajectory do menu Command. Pode-se selecionar Closed Loop Step, pois a malha será aberta no passo 4. Certifique-se que a opção ao Unidirectional Move Only esteja desabilitada;
- 3. Na opção Control Algorithm do menu Set-up, faça Ts = 0.00442s e selecione Continuous Time Control. Selecione General Form/Setup Algorithm. Atribua '1' para os termos constantes de todos os polinômios do diagrama e '0' para os demais termos. O amortecimento adicional da planta é introduzido através dos coeficientes f0 = 0, f1 = k<sub>v</sub> = 0.005.
- 4. Para realização dos ensaios em malha aberta atribua '0' para todos os coeficientes dos polinômios numeradores das malhas de realimentação. O ganho do pré-filtro  $k_{p_f}$  é introduzido em  $e_0$  conforme o valor calculado na Experiência 1. Selecione **OK** e depois **Implement Algorithm**;
- 5. Selecione **Execute** no menu **Command** e depois exporte os resultados experimentais obtidos (Menu Data/Export Raw Data). Se necessário reajuste o ganho  $k_{p_f}$  para tentar anular o erro de regime da saída. Usando o Matlab, plote (use o script plotRawData.m) um gráfico contendo o resultado obtido.
- 6. Para realização dos ensaios em malha fechada, selecione **General Form/Set-up Algorithm**, remova o pré-filtro do passo 4 (faça  $e_0 = 1$ ). Feche a malha de controle definindo

 $s_0 = 1$ , com realimentação do **Encoder #1** no **Loop #1**. Introduza o ganho proporcional, fazendo  $e_0 = K_p$  e o ganho do pré-filtro, fazendo  $t_0 = K_{p_f}$ . Repita os ensaios de reposta ao degrau para os valores de  $K_p = 0.03, 0.12, 0.24$ , utilizando os ganhos correspondentes do pré-filtro calculados na Experiência 1 (observe o sinal de controle *Control effort*). De preferência, produza apenas um gráfico contendo todos os resultados.

8

- 7. Substitua a mola especificada pela mola de maior dureza, e mantenha todos os demais parâmetros do sistema inalterados. Repita os ensaios nos passos 1-6 acima com os mesmos valores de ganhos  $k_{p_f}$  e  $K_p$  obtido anteriormente. Novos gráficos devem ser gerados para malha aberta  $\mathfrak{E}$  e fechada  $\mathfrak{E}$ .
- 8. Responda as perguntas:
  - (a) As respostas do sistema em malha fechada coincidem com as esperadas teoricamente? Compare-as com as do sistema em malha aberta, tanto do ponto de vista de resposta transitória quanto de resposta em regime. (t)
  - (b) Explique o que ocorre com comportamento do sistema quando o ganho proporcional  $K_p$  é progressivamente aumentado, notando de que forma o comportamento regulador do sistema frente ao distúrbio na carga é afetado pelo aumento do ganho de malha produzido por  $K_p$ . t

## 3.2 Pré-relatório da experiência 3

Na experiência 3 estudaremos o controlador proporcional mais derivativo. Ele pode ser implementado de duas formas:

**Controle PD** Neste caso o sinal de controle u(t) é constituído de uma parcela proporcional ao erro e(t), e outra proporcional à derivada do erro  $\dot{e}(t)$ , conforme mostra a Fig.5.




Figura 5: Diagrama de blocos de um sistema de controle PD.

**Controle P&D**: Neste caso o sinal de controle u(t) é constituído de uma parcela proporcional ao erro e(t) e outra parcela proporcional à derivada da saída  $\dot{\theta}_1(t)$ , conforme mostra a Fig.6.




Figura 6: Diagrama de blocos de um sistema de controle P&D.

O controle PD é conhecido como controle proporcional mais derivativo, e o controle P&D é comumente chamado de controle proporcional com realimentação de velocidade. A diferença fundamental entre estas duas formas de implementação é que no caso do controle P&D a derivada da referência R não entra na composição do sinal de controle u(t). Na Experiência 3 serão exploradas as vantagens e desvantagens de se adotar uma ou outra forma de realimentação.

Q01: Considere a função de transferência do Sistema Retilíneo

$$G_p(s) = \frac{k_{hw}}{m_1 s^2 + c_1 s + k_1}$$

Obtenha as funções de transferências do emulador industrial com controlador PD e P&D, conforme os diagramas das Figs. 5 e 6, respectivamente.

Neste pré-relatório será feita uma simulação destes controladores sobre os modelos das plantas simuladas na Experiência 1. O procedimento abaixo específica as etapas de simulação para cada equipamento ECP.

**Q02:** Para os parâmetros do sistema retilíneo dados na Experiência 1, faça um programa Matlab que determine a função de transferência  $G_p$ , e as F.T.s de malha fechada com controlador PD e P&D. Considere  $K_p = 0,08$  e  $K_d = 0,01$ . Plote os pólos e zeros utilizando a função Matlab **pzmap**.

**Q03:** Faça um programa Simulink que simule os controladores P e P&D aplicados sobre a planta simulada do sistema retilíneo com passo fixo  $T_s = 0,00442$ .

- a) Para o controlador proporcional, usando o ganho  $K_p$  da questão anterior obtenha a resposta temporal para uma entrada nula e com condição inicial  $x_1(0) = 1000$  counts,  $\dot{x}_1(0) = 0$ . Use um tempo de simulação de 1000 ms.
- **b**) Para o controlador P&D, repita o passo anterior com  $K_p = 0.08$  e  $K_d = 0.01$ , e compare as respostas.
- c) Para os controladores dos itens a) e b), obtenha a resposta temporal para uma entrada degrau de amplitude de 2500 counts e condições iniciais nulas.

#### 4 Sistema Torcional

Nota: Os símbolos g, t, d e s indicam a necessidade de produção de um gráfico, desenvolvimento teórico, diagrama simulink $^{\text{\tiny M}}$  e script Matlab $^{\text{\tiny TM}}$ , respectivamente.

Para o sistema torcional demonstra-se algumas vantagens da realimentação do ponto de vista do comportamento servo do sistema controlado, principalmente quando ocorrem variações em parâmetros da planta.

O sistema torcional deverá estar inicialmente configurado da seguinte maneira:

- Discos #1, #2 e #3 conectados à mola torcional;
- Inércias adicionais sobre o disco #1: quatro massas de 500 g posicionadas a 9.0 cm do centro do disco;
- Disco #2 travado.

A configuração acima é tratada como um sistema de  $2^a$  ordem cuja função de transferência é dada por

$$G_p(s) = \frac{k_{hw}}{J_1 s^2 + c_1 s + k_1}, \qquad J_1 = J_{d_1} + J_w$$

onde

 $J_1$  - momento de inércia total do sistema  $k_1$  - constante de mola do sistema  $J_{d_1}$  - momento de inércia do disco #1  $c_1$  - atrito viscoso do sistema  $J_w$  - momento de inércia sobre o disco #1 khw - ganho de hardware

Como o atrito viscoso natural do disco #1 ( $c_1$ ) é muito pequeno, nesta experiência o amortecimento da planta será aumentado artificialmente por meio da realimentação de velocidade, como ilustrado no sistema de controle em malha fechada da Fig.7. Este utiliza um controlador proporcional de ganho  $K_p$ .




Figura 7: Controle em malha fechada do sistema torcional.

#### 4.1 Procedimento experimental

O procedimento experimental a seguir envolve as respostas ao degrau dos sistemas em malha aberta e em malha fechada. Os desempenhos dos sistemas em malha aberta e em malha fechada (controlador proporcional) frente à variação da constante de mola torcional  $(k_1)$  são também investigados.

- Ajuste o equipamento de acordo com a configuração definida no início da Seção 4.
  Certifique-se de que as massas adicionais sobre o disco #1 tenham os valores e as distâncias especificadas;
- 2. Ajuste a coleta dos dados de Command Position e Encoder #1 através da caixa de diálogo Set-up Data Acquisition do menu Data. Ajuste um degrau de 1000 counts, dwell time = 1000ms e 2 (duas) repetições através da opção Trajectory do menu Command. Pode-se selecionar Closed Loop Step, pois a malha será aberta no passo 4. Certifique-se que a opção ao Unidirectional Move Only esteja desabilitada;
- 3. Na opção Control Algorithm do menu Set-up, faça Ts = 0.00442s e selecione Continuous Time Control. Selecione General Form/Setup Algorithm. Atribua '1' para os termos constantes de todos os polinômios do diagrama e '0' para os demais termos. O amortecimento adicional da planta é introduzido através dos coeficientes f0 = 0, f1 = k<sub>v</sub> = 0.025.
- 4. Para realização dos ensaios em malha aberta atribua '0' para todos os coeficientes dos polinômios numeradores das malhas de realimentação. O ganho do pré-filtro  $k_{p_f}$  é introduzido em  $e_0$  conforme o valor calculado na Experiência 1. Selecione **OK** e depois **Implement Algorithm**;
- 5. Selecione **Execute** no menu **Command** e depois exporte os resultados experimentais obtidos (Menu Data/Export Raw Data). Se necessário reajuste o ganho  $k_{p_f}$  para tentar anular o erro de regime da saída. Usando o Matlab, plote (use o script plotRawData.m) um gráfico contendo o resultado obtido. g.
- 6. Para realização dos ensaios em malha fechada, selecione **General Form/Set-up Algorithm**, remova o pré-filtro do passo 4 (faça  $e_0 = 1$ ). Feche a malha de controle definindo  $s_0 = 1$ , com realimentação do **Encoder #1** no **Loop #1**. Introduza o ganho proporcional, fazendo  $e_0 = K_p$  e o ganho do pré-filtro, fazendo  $t_0 = K_{pf}$ . Repita os ensaios de reposta ao degrau para os valores de  $K_p = 0.12, 0.24, 0.96$ , utilizando os ganhos correspondentes do pré-filtro calculados na Experiência 1 (observe o sinal de controle *Control effort*). De preferência, produza apenas um gráfico contendo todos os resultados. (§)
- 7. Remova o disco #2, trave o disco #3 e mantenha todos os demais parâmetros do sistema inalterados. Observe então que apenas a constante de mola foi modificada. Repita os ensaios nos passos 1-6 acima com os mesmos valores de ganhos  $k_{p_f}$  e  $K_p$  obtido anteriormente. Novos gráficos devem ser gerados para malha aberta g e fechada g.
- 8. Responda as perguntas:

(a) As respostas do sistema em malha fechada coincidem com as esperadas teoricamente? Compare-as com as do sistema em malha aberta, tanto do ponto de vista de resposta transitória quanto de resposta em regime.

(b) Explique o que ocorre com comportamento do sistema quando o ganho proporcional  $K_p$  é progressivamente aumentado, notando de que forma o comportamento regulador do sistema frente ao distúrbio na carga é afetado pelo aumento do ganho de malha produzido por  $K_p$ . t

#### 4.2 Pré-relatório da experiência 3

Na experiência 3 estudaremos o controlador proporcional mais derivativo. Ele pode ser implementado de duas formas:

**Controle PD** Neste caso o sinal de controle u(t) é constituído de uma parcela proporcional ao erro  $\dot{e}(t)$ , e outra proporcional à derivada do erro  $\dot{e}(t)$ , conforme mostra a Fig.8.




Figura 8: Diagrama de blocos de um sistema de controle PD.

**Controle P&D**: Neste caso o sinal de controle u(t) é constituído de uma parcela proporcional ao erro e(t) e outra parcela proporcional à derivada da saída  $\dot{\theta}_1(t)$ , conforme mostra a Fig.9.




Figura 9: Diagrama de blocos de um sistema de controle P&D.

O controle PD é conhecido como controle proporcional mais derivativo, e o controle P&D é comumente chamado de controle proporcional com realimentação de velocidade. A diferença

fundamental entre estas duas formas de implementação é que no caso do controle P&D a derivada da referência R não entra na composição do sinal de controle u(t). Na Experiência 3 serão exploradas as vantagens e desvantagens de se adotar uma ou outra forma de realimentação.

**Q01:** Considere a função de transferência do Sistema Torcional

$$G_p(s) = \frac{k_{hw}}{J_1 s^2 + c_1 s + k_1}$$

Obtenha as funções de transferências do emulador industrial com controlador PD e P&D, conforme os diagramas das Figs. 8 e 9, respectivamente.

Neste pré-relatório será feita uma simulação destes controladores sobre os modelos das plantas simuladas na Experiência 1. O procedimento abaixo específica as etapas de simulação para cada equipamento ECP.

**Q02:** Para os parâmetros do sistema torcional dados na Experiência 1, faça um programa Matlab que determine a função de transferência  $G_p$ , e as F.T.s de malha fechada com controlador PD e P&D. Considere  $K_p = 0,3$  e  $K_d = 0,05$ . Plote os polos e zeros utilizando a função Matlab **pzmap**.

**Q03:** Faça um programa Simulink que simule os controladores P e P&D aplicados sobre a planta simulada do sistema retilíneo com passo fixo  $T_s = 0,00442$ .

- a) Para o controlador proporcional, usando o ganho  $K_p$  da questão anterior obtenha a resposta temporal para uma entrada nula e com condição inicial  $\theta_1(0) = 1000$  counts,  $\dot{\theta}_1(0) = 0$ . Use um tempo de simulação de 1000 ms.
- **b**) Para o controlador P&D, repita o passo anterior com  $K_p = 0.35$  e  $K_d = 0.05$ , e compare as respostas.
- c) Para os controladores dos itens a) e b), obtenha a resposta temporal para uma entrada degrau de amplitude de 3500 counts e condições iniciais nulas.

#### 5 Pêndulo Invertido

Nota: Os símbolos (S), (T), (T), (T) e (T) indicam a necessidade de produção de um gráfico, desenvolvimento teórico, diagrama simulink(T) e script Matlab(T), respectivamente.

Para o pêndulo invertido demonstra-se algumas vantagens da realimentação do ponto de vista do comportamento servo e do comportamento regulador do sistema controlado.

O pêndulo invertido deverá estar na configuração estável, isto é, a distância do contra-peso ao ponto de pivoteamento deve ser de 10 cm. Os pesos nas extremidades da haste deslizante também deverão estar presentes. Esta configuração permitirá que o pêndulo retorne à posição

de equilíbrio  $x_e = 0$ ,  $\theta_e = 0$  após pequenos deslocamentos da haste.

Nesta experiência, considera-se apenas o controle de posição da haste deslizante do pêndulo.

A função de transferência é dada por

$$Gp(s) = \frac{X(s)}{F(s)} = \frac{k_{hw}}{s(m_1 s + c_1)}$$

onde

F(s) - força aplicada à haste deslizante

X(s) - deslocamento linear da haste deslizante

 $k_{hw}$  - ganho de hardware

*m*<sub>1</sub> - massa total da haste com os pesos "orelhas"

Nesta experiência, introduzem-se alterações no amortecimento na planta artificialmente através de realimentação derivativa, como ilustrado no sistema de controle em malha fechada da Fig.10, que utiliza um controlador proporcional de ganho  $K_p$ .




Figura 10: Controle em malha fechada da haste deslizante do pêndulo.

1. Utilizando os resultados desenvolvidos na Experiência 1, explique porque no controle em malha fechada da haste deslizante do pêndulo iremos adotar sempre  $G_{pf}(s) = 1$ . Já no controle em malha aberta  $G_{pf}(s) = k_{pf} \cdot s/(1 + 0.01s)$ . t

# 5.1 Procedimento experimental

O procedimento experimental a seguir envolve as respostas ao degrau dos sistemas em malha aberta e em malha fechada. Os desempenhos dos sistemas em malha aberta com pré-filtro e em malha fechada frente a um degrau de distúrbio na carga são investigados.

Utilize os ajustes dos controladores determinados na Experiência 1. Tente comparar a cada passo o comportamento do sistema ensaiado com as respostas equivalentes obtidas nas simulações desenvolvidas na Experiência 1.

2. Ajuste o equipamento de acordo com a configuração definida no início da Seção 5. Prepare o pêndulo para os ensaios sem perturbação, travando a haste rotacional com os calços de madeira apropriados. Coloque o pêndulo na posição *x* = 0;

- 3. Ajuste a coleta dos dados de Command Position e Encoder #2 através da caixa de diálogo Set-up Data Acquisition do menu Data. Ajuste um degrau de 500 counts, dwell time = 2000ms e 2 (duas) repetições através da opção Trajectory do menu Command. Pode-se selecionar Closed Loop Step, pois a malha será aberta no passo 5. Certifique-se que a opção ao Unidirectional Move Only esteja desabilitada;
- 4. Na opção Control Algorithm do menu Set-up, faça Ts = 0.001768s e selecione Continuous Time Control. Selecione General Form/Setup Algorithm. Atribua '1' para os termos constantes de todos os polinômios do diagrama e '0' para os demais termos. O amortecimento adicional da planta é introduzido através dos coeficientes f0 = 0, f1 = k<sub>v</sub> = 0.01.
- 5. Para realização dos ensaios em malha aberta atribua '0' para todos os coeficientes dos polinômios numeradores das malhas de realimentação. Para introduzir o pré-filtro, defina h<sub>0</sub> = 0, h<sub>1</sub> = 1 (numerador), j<sub>0</sub> = 1, j<sub>1</sub> = 0.01 (denominador). Selecione o Encoder #2 no Loop #3 O ganho do pré-filtro k<sub>pf</sub> é introduzido em e<sub>0</sub> conforme o valor calculado na Experiência 1. Selecione OK e depois Implement Algorithm;
- 6. Selecione **Execute** no menu **Command** e depois exporte os resultados experimentais obtidos (Menu Data/Export Raw Data). Se necessário reajuste o ganho  $k_{p_f}$  para tentar anular o erro de regime da saída. Usando o Matlab, plote (use o script plotRawData.m) um gráfico contendo o resultado obtido.
- 7. Para realização dos ensaios em malha fechada, selecione **General Form/Set-up Algorithm**, remova o pré-filtro do passo 5 (faça  $h_0 = 1$ ,  $h_1 = 0$ ,  $j_0 = 1$ ,  $j_1 = 0$ ). Feche a malha de controle definindo  $s_0 = 1$ , com realimentação do **Encoder #2** no **Loop #1**. Introduza o ganho proporcional, fazendo  $e_0 = K_p$ . Repita os ensaios de reposta ao degrau para os valores de  $K_p = 0.1, 0.4, 0.8$ ; De preferência, produza apenas um gráfico contendo todos os resultados.
- 8. Remova os calços de madeira para realizar os ensaios com perturbação. Certifique-se de que o sistema esteja na configuração estável (contra-pesos a 10 cm do pivot), coloque o pêndulo na posição x = 0, θ = 0 e repita os passos 5 e 6. Apresente novos gráficos ②. As respostas em malha aberta obtidas coincidem com as esperadas na análise teórica ou na simulação? Justifique. ①
- 10. Responda as perguntas:
  - (a) As respostas do sistema em malha fechada coincidem com as esperadas teoricamente? Compare-as com as do sistema em malha aberta. (t)

(b) Explique o que ocorre com comportamento do sistema quando o ganho proporcional  $K_p$  é progressivamente aumentado, notando de que forma o comportamento regulador do sistema frente ao distúrbio na carga é afetado pelo aumento do ganho de malha produzido por  $K_p$ .  $\bigcirc$ 

#### 5.2 Pré-relatório da experiência 3

Na experiência 3 estudaremos o controlador proporcional mais derivativo. Ele pode ser implementado de duas formas:

**Controle PD** Neste caso o sinal de controle u(t) é constituído de uma parcela proporcional ao erro e(t), e outra proporcional à derivada do erro  $\dot{e}(t)$ , conforme mostra a Fig.11.




Figura 11: Diagrama de blocos de um sistema de controle PD.

**Controle P&D**: Neste caso o sinal de controle u(t) é constituído de uma parcela proporcional ao erro e(t) e outra parcela proporcional à derivada da saída  $\dot{\theta}_1(t)$ , conforme Fig.12.




Figura 12: Diagrama de blocos de um sistema de controle P&D.

O controle PD é conhecido como controle proporcional mais derivativo, e o controle P&D é comumente chamado de controle proporcional com realimentação de velocidade. A diferença fundamental entre estas duas formas de implementação é que no caso do controle P&D a derivada da referência R não entra na composição do sinal de controle u(t). Na Experiência 3 serão exploradas as vantagens e desvantagens de se adotar uma ou outra forma de realimentação.

**Q01:** Considere a função de transferência da haste do Pêndulo

$$Gp(s) = \frac{k_{hw}}{m_1 s^2 + c_1 s}$$

Obtenha as funções de transferências do emulador industrial com controlador PD e P&D, conforme os diagramas das Figs. 11 e 12, respectivamente.

Neste pré-relatório será feita uma simulação destes controladores sobre os modelos das plantas simuladas na Experiência 1. O procedimento abaixo específica as etapas de simulação para cada equipamento ECP.

**Q02:** Para os parâmetros da haste do pêndulo dados na Experiência 1, faça um programa Matlab que determine a função de transferência  $G_p$ , e as F.T.s de malha fechada com controlador PD e P&D. Considere  $K_p = 0,3$  e  $K_d = 0,01$ . Plote os polos e zeros utilizando a função Matlab **pzmap**.

**Q03:** Faça um programa Simulink que simule os controladores P e P&D aplicados sobre a planta simulada do emulador industrial com passo fixo  $T_s = 0,001768$ .

- a) Para o controlador proporcional, usando o ganho  $K_p$  da questão anterior obtenha a resposta temporal para uma entrada degrau com amplitude de 1000 counts e com condições iniciais nulas. Use um tempo de simulação de 500 ms.
- **b**) Para o controlador PD, repita o passo anterior com  $K_p = 0, 3$  e  $K_d = 0, 01$ , e compare as respostas.

# 6 Levitador Magnético

Nota: Os símbolos  $(\mathfrak{S})$ ,  $(\mathfrak{t})$ ,  $(\mathfrak{d})$  e  $(\mathfrak{S})$  indicam a necessidade de produção de um gráfico, desenvolvimento teórico, diagrama simulink $(\mathfrak{s})$  e script Matlab $(\mathfrak{s})$ , respectivamente.

Para o sistema retilíneo demonstra-se algumas vantagens da realimentação do ponto de vista do comportamento servo do sistema controlado, quando ocorrem pertubações de causadas por forças externas(campo magnético gerado pela bobina superior) ou ocorrem variações em parâmetros da planta como variação de massa sobre o disco #1.

O levitador magnético deverá estar inicialmente configurado com:

- Somente um disco magnético montado (disco #1);
- Acionamento através da bobina #1 (inferior);
- Sem massa adicional no disco #1 e sem corrente na bobina #2,




Figura 13: Sistema levitador com ajuste de operação no ponto de equilíbrio desejado  $y_{1_0}$ . Variáveis:  $u_1^*$  entrada incremental,  $y_1^*$  saída incremental. Variáveis do Programa exp2\_ma.alg e exp2\_mf.alg: (1) control\_effort1; (2) sensor1\_pos.

e utiliza-se um ajuste para o ponto de equilíbrio desejado  $y_{1_0}$  aplicando-se uma corrente  $(u_{1_0})$ .

A configuração acima gera um sistema de  $2^a$  ordem cuja função de transferência é dada por

$$G_p(s) = \frac{k_{u_1}}{m_1 s^2 + c_1 s + k_1}$$

onde

 $k_1$  - constante de mola do sistema linearizado (eq. (33) da Exp. 1),

 $k_{u_1}$  - ganho para o sistema linearizado (eq. (34) da Exp. 1),

 $m_1$  - massa do disco magnético,

 $c_1$  - atrito viscoso do sistema

Como o atrito viscoso natural do disco #1  $(c_1)$  é muito pequeno, o amortecimento da planta será aumentado artificialmente por meio da realimentação de velocidade, como ilustrado na Fig.14. Este utiliza um controlador proporcional de ganho  $K_p$ .




Figura 14: Controle em malha fechada do levitador magnético.

#### 6.1 Procedimento experimental

#### Inicialização do Levitador

Este procedimento se refere ao experimento com um disco magnético montado.

- 1. No menu **File** carregue os parâmetros de calibração do sensor. Através da opção **Load Settings** carregue o arquivo Cal.cfg que se encontra na pasta /ea722/programas. Entre no menu **Setup**, **Sensor Calibration**, selecione a opção **Calibrate Sensor**  $Y_{cal} = a/Y_{raw} + f/\mathbf{sqrt}(Y_{raw}) + g + h * Y_{raw}$  e habilite a opção **Apply Thermal Compensation**;
- 2. Entre na caixa de diálogo **Control Algorithm** e verifique se **Ts = 0.001768s** e se o algoritmo Cal.alg foi carregado. Se não, carregue-o através da opção **Load from disk** usando o arquivo Cal.alg que se encontra na pasta /ea722/programas. Em seguida selecione **Implement Algorithm**. O disco irá se mover para a altura de aproximadamente 2,0 [cm] mantendo-se nesta posição;
- 3. Verifique se o **Sensor 1 Pos** está indicando o valor de 20000 ± 500 [counts]. Caso isso não ocorra, entre no menu **Setup**, **Sensor Calibration**, selecione a opção **Calibrate Sensor** e ajuste o termo g da calibração para que a leitura do **Sensor 1 Pos** no fundo de tela seja próximo 20000 [counts];
- 4. Através da caixa de diálogo **Set-up Data Acquisition** do menu **Data**, ajuste a coleta dos dados de **Commanded Position** e **Variable Q10** (valor incremental da posição do disco #1). Especifique uma amostragem de dados a cada 2 ciclos;
- 5. Entre no menu **Command**, vá para **Trajectory #1** e selecione **Step**. Ajuste um degrau com amplitude de **15000** [counts], dwell time=**2000** ms e **1** (uma) repetição. Certifique-se que a opção **Unidirectional Move Only** esteja habilitada;
- 6. Selecione **Execute** no menu **Command** e em seguida **Trajectory #1 only**; depois plote as variáveis **Commanded Position** e **Variable Q10**. Verifique se a trajetória da variável Q10 apresenta pelo menos duas oscilações acima do valor de regime. Caso isso não ocorra, solicite a presença do professor.

#### **6.1.1** Experimentos

O procedimento experimental a seguir envolve as respostas ao degrau dos sistemas em malha aberta e em malha fechada. Os desempenhos dos sistemas em malha aberta e em malha fechada (controlador proporcional) frente à variação da constante de mola  $(k_1)$  são também investigados.

1. Através da caixa de diálogo **Set-up Data Acquisition** do menu **Data**, inclua também a coleta dos dados de **Control Effort #2**, mantendo a coleta de **Commanded Position** e

**Variable Q10** (valor incremental da posição do disco #1). Especifique uma amostragem de dados a cada 2 ciclos;

- 2. Entre na caixa de diálogo Control Algorithm e defina Ts=0.001768s. Para realização dos ensaios em malha aberta, carregue o algoritmo exp2\_ma.alg que se encontra na pasta /ea722/programas, através da opção Load from disk. Certifique-se que kv = 0.01 e selecione Edit Algorithm se for introduzir modificações no programa. Observe que o ganho do pré-filtro adequado é calculado automaticamente no programa. Em seguida selecione Implement Algorithm. O disco irá se mover para a altura de aproximadamente 2,0 [cm] mantendo-se nesta posição;
- 3. Entre no menu **Command**, vá para **Trajectory #1** e selecione **Step**. Ajuste um degrau com amplitude de **15000** counts, dwell time=**2000** ms e **2** (duas) repetições. Certifiquese que a opção **Unidirectional Move Only** esteja habilitada;
- 4. Selecione **Execute** no menu **Command** e em seguida **Trajectory #1 only**; depois exporte as variáveis **Commanded Position** e **Variable Q10** (Menu Data/Export Raw Data). Usando o Matlab, plote (use o script plotRawData.m) um gráfico contendo o resultado obtido.
- 5. Para introduzir o sinal de pertubação, entre no menu **Command**, vá para **Trajectory #2** e selecione **Step**. Ajuste um degrau com amplitude de **22000** counts, dwell time=**1000**ms e **2** (duas) repetições. Certifique-se que a opção **Unidirectional Move Only** esteja habilitada;
- 6. Na opção Command, menu Execute, selecione Execute Trajectory #1 first then Trajectory #2 with delay, e faça esse atraso ser de 3000ms. Em seguida execute com o botão Run. exporte as variáveis Commanded Position, Variable Q10 e Control Effort #2. Usando o Matlab, plote (use o script plotRawData.m) um gráfico contendo o resultado obtido ②. As respostas em malha aberta obtidas coincidem com as esperadas teoricamente? Justifique. ①
- 7. Para realização dos ensaios em malha fechada, carregue o algoritmo  $\exp2_mf$ . alg que se encontra na pasta /ea722/programas, através da opção **Load from disk**. Em seguida selecione **Edit Algorithm** e adote os ganhos do controlador  $K_p$  de acordo com os valores:  $K_p = 0.1, 0.3, 0.6$ . Observe que o ganho  $K_{pf}$  do pré-filtro adequado já é calculado pelo programa. Certifique-se que kv = 0.01, e em seguida selecione **Implement Algorithm**. O disco irá se mover para a altura de 2,0 [cm] mantendo-se nesta posição. Repita os passos 4-6 agora para o sistema em malha fechada. Forneça os novos gráficos  $\mathfrak{E}$  e respostas.  $\mathfrak{t}$

#### 8. Responda as perguntas:

(a) As respostas do sistema em malha fechada coincidem com as esperadas teoricamente? Compare-as com as do sistema em malha aberta, tanto do ponto de vista de resposta transitória quanto de resposta em regime.

(b) Explique o que ocorre com comportamento do sistema quando o ganho proporcional  $K_p$  é progressivamente aumentado, notando de que forma o comportamento regulador do sistema frente ao distúrbio na carga é afetado pelo aumento do ganho de malha produzido por  $K_p$ . t

(c) Explique porque o sistema controlado rejeita melhor a perturbação próximo a origem (em  $y_{10} = 2.0$  cm) do que quando está na posição elevada. (t)

## 6.2 Pré-relatório da experiência 3

Na experiência 3 estudaremos o controlador proporcional mais derivativo. Ele pode ser implementado de duas formas:

**Controle PD** Neste caso o sinal de controle u(t) é constituído de uma parcela proporcional ao erro e(t), e outra proporcional à derivada do erro  $\dot{e}(t)$ , conforme mostra a Fig.15.




Figura 15: Diagrama de blocos de um sistema de controle PD.

**Controle P&D**: Neste caso o sinal de controle u(t) é constituído de uma parcela proporcional ao erro e(t) e outra parcela proporcional à derivada da saída  $\dot{Y}_1^*(t)$ , conforme mostra a Fig.16.




Figura 16: Diagrama de blocos de um sistema de controle P&D.

O controle PD é conhecido como controle proporcional mais derivativo, e o controle P&D é comumente chamado de controle proporcional com realimentação de velocidade. A diferença fundamental entre estas duas formas de implementação é que no caso do controle P&D a derivada da referência R não entra na composição do sinal de controle u(t). Na Experiência 3

serão exploradas as vantagens e desvantagens de se adotar uma ou outra forma de realimentação.

**Q01:** Considere a função de transferência do Sistema Retilíneo

$$G_p(s) = \frac{k_{u1}}{m_1 s^2 + c_1 s + k_1}$$

Obtenha as funções de transferências do levitador magnético com controlador PD e P&D, conforme os diagramas das Figs. 15 e 16, respectivamente.

Neste pré-relatório será feita uma simulação destes controladores sobre os modelos das plantas simuladas na Experiência 1. O procedimento abaixo específica as etapas de simulação para cada equipamento ECP.

**Q02:** Para os parâmetros do levitador magnético dados na Experiência 1, faça um programa Matlab que determine a função de transferência  $G_p$ , e as F.T.s de malha fechada com controlador PD e P&D. Considere  $K_p = 0.08$  e  $K_d = 0.01$ . Plote os pólos e zeros utilizando a função Matlab **pzmap**.

**Q03:** Faça um programa Simulink que simule os controladores P e P&D aplicados sobre a planta simulada do levitador magnético com passo fixo Ts = 0,001768.

- a) Para o controlador proporcional, usando o ganho  $K_p$  da questão anterior obtenha a resposta temporal para uma entrada degrau com amplitude de 15000 counts e com condições iniciais nulas. Use um tempo de simulação de 1000ms
- **b**) Para o controlador P&D, repita o passo anterior com  $K_p = 1,0$  e  $K_d = 0,05$ , e compare as respostas.

## Referências

- [1] ECP. Manual for Model 505 Inverted Pendulum Educational Control Products, 1994.
- [2] ECP. Manual for Model 220 Industrial Emulator/Servo Trainer Educational Control Products, 1995.
- [3] ECP. Manual for Model 205/205a Torsional Control System Educational Control Products, 1997.
- [4] ECP. Manual for Model 210/210a Rectilinear Control System Educational Control Products, 1998.
- [5] ECP. Manual for Model 730 Magnetic Levitation System Educational Control Products, 1999.

[6] P. A. V. Ferreira. Introdução aos Sistemas de Controle. Notas de aula, prof. Paulo Valente. FEEC-UNICAMP, 1999.

- [7] G.F. Franklin, J.D. Powell, and A. Emami-Naeini. *Feedback Control of Dynamic Systems*. Pearson Education Limited, 8th edition, 2018.
- [8] J.C. Geromel and R.H. Korogui. *Controle Linear de Sistemas Dinâmicos: Teoria, Ensaios Práticos e Exercícios*. Edgard Blücher Ltda., 3rd edition, 2011.
- [9] J.C. Geromel and A.G.B. Palhares. *Análise Linear de Sistemas Dinâmicos: Teoria, Ensaios Práticos e Exercícios*. Edgard Blücher Ltda., 3rd edition, 2019.
- [10] D.J. Higham and N.J. Higham. MATLAB Guide. Siam, 3rd edition, 2017.
- [11] The MathWorks Inc. *MATLAB and Simulink® Coverage™ User's Guide*. The MathWorks, Inc., 2022.
- [12] N.S. Nise. Control System Engineering. Wiley, 8th edition, 2019.
- [13] K. Ogata. Engenharia de Controle Moderno. Prentice Hall, 5th edition, 2010.