## UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

## Controladores PIDs

Prof. Kurios Iuri Pinheiro de Melo Queiroz

# Introdução

- Controladores PIDs
  - Mais utilizados na meio industrial.
  - Sua saída é composta por:
    - Uma ação Proporcional Presente.
    - Uma ação Integral Passado.
    - Uma ação Derivativa Futuro.
- Controladores Similares
  - Avanço-Atraso

## Introdução


- PID x Avanço-Atraso
  - Características do PID
    - Mais intuitivo.
    - Quantidade menor de parâmetros => Mais fácil de projetar.
  - Características do Avanço-Atraso
    - Menos Intuitivo.
    - Quantidade maior de parâmetros => Mais complexo de projetar.

# Conceitos Básicos

- Requisitos de desempenho
  - Tempo de Estabilização 2%.
  - Percentual de Overshut.
  - Erro em Regime.

Sinal de Controle

$$u(t) = K_P e(t)$$



Ajuste do Ganho K<sub>P</sub>

#### **GRANDE:**

- \* Erro em regime pequeno
- \* Resposta mais rápida (podem ocorrer oscilações significativas)

### **PEQUENO**


- \* Erro em Regime Grande
- \* Resposta mais lenta (oscilações menores ou sem oscilações)

## Influência


 No início do transitório, a influência da parte proporcional é grande, enquanto que no regime permanente, sua influência é pequena.

## Exemplo

### Ganho Pequeno



### Ganho Grande



- O sinal de saída é diretamente proporcional ao sinal de erro do processo;
- Quase sempre apresenta um erro em regime estacionário, conhecido por offset;
- Quanto maior o ganho Kp, menor será o off-set;

- Promove a estabilidade do sistema de controle;
- Acelera a resposta de um processo controlado.

Sinal de Controle

$$u(t) = K_i \int_0^t e(\tau) d\tau = \frac{K_p}{\tau_i} \int_0^t e(\tau) d\tau$$

Ajuste do Ganho K<sub>i</sub>

#### **GRANDE:**

- \* Resposta mais rápida (podem ocorrer oscilações significativas)
- \* E.R.=0 mais rapidamente.

#### **PEQUENO**

- \* Resposta mais lenta (oscilações menores ou sem oscilações).
- \* E.R.=0 mais lentamente.

## Influência


 No início do transitório, a influência da parte integrativa é pequena, enquanto que no regime permanente, sua influência é grande.

## Exemplo

### Ganho Pequeno

### 

#### Ganho Grande



- Sinal de saída proporcional à integral do sinal de erro;
- Atua na eliminação do off-set;
- Produz respostas lentas, com longas oscilações;

### Resumo

 Quanto menor a constante de tempo integral, mais rapidamente é reduzido o erro. Por conseguinte, mais oscilatório o sistema se torna.

## Observações:

- Técnica Wind-Up.
- Integração Condicional.

Sinal de Controle

$$u(t) = K_d \frac{de(t)}{dt} = K_P \tau_d \frac{de(t)}{dt}$$

- Objetivo
  - Se opor a variações muito rápidas do erro para evitar oscilações.
- Ajuste do Ganho  $K_d$

### **GRANDE:**

\* Resposta lenta e possivelmente sem oscilações.

### **PEQUENO**

\* Resposta mais rápida e possivelmente com oscilações.


## Influência


- Ela é grande nos instantes em que a saída do sistema varia rapidamente (durante o transitório).
- Ela é pequena nos instantes em que a saída do sistema varia lentamente (início do transitório e no regime permanente).

## Exemplo

Ganho Pequeno

### Ganho Grande





- Antecipa futuros erros e introduz a ação apropriada. Com isso, há uma melhora na resposta dinâmica;
- Introduz efeito estabilizante na resposta da malha de controle e reduz overshoot;
- Não é indicado para processos com ruído.

# Erros em Regime (M. F.)

| Entrada                        | Expressão do<br>erro estacionário | Tipo 0                               |                   | Tipo 1                               |                 | Tipo 2                               |                 |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|
|                                |                                   | Constante de<br>erro<br>estacionário | Erro              | Constante de<br>erro<br>estacionário |                 | Constante de<br>erro<br>estacionário |                 |
| Degrau, u(t)                   | $\frac{1}{1+K_p}$                 | $K_p =$ Constante                    | $\frac{1}{1+K_p}$ | $K_p = \infty$                       | 0               | $K_p = \infty$                       | 0               |
| Rampa, tu(t)                   | $\frac{1}{K_{v}}$                 | $K_v = 0$                            | œ                 | $K_v =$ Constante                    | $\frac{1}{K_v}$ | $K_v = \infty$                       | 0               |
| Parábola, $\frac{1}{2}t^2u(t)$ | $\frac{1}{K_a}$                   | $K_a = 0$                            | ∞                 | $K_a = 0$                            | ∞               | $K_a =$ Constante                    | $\frac{1}{K_a}$ |