









A–A(1:2)



1. *Размеры для справок.
2. H14, h14, ± IT14/2.
3. Сварка осуществляется по ГОСТ 5264–80 непрерывным швом по периметру соприкосновения деталей, условия и катет шва указаны на чертеже.

4. Покрытие: горячее цинкование толщиной 120–150 ГОСТ 9.307–89

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	11.003.000 СБ			
Разраб.		Гурьев С.И.			Опора Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.							4,53	1:4
Т.контр.		по				Лист	Листов 1	
Н.контр.								
Утв.								

Копировал Формат А3

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.