# 任务目标:

本任务旨在掌握机械制图的基本规范,熟悉 SolidWorks 绘制零件、装配体及爆炸图的操作,最终能够通过 SolidWorks 完成手机模型的绘制与装配,并制作爆炸图及设计报告。

#### 设计思路:

本设计任务以我的手机为模型,基于实际手机零部件的尺寸和结构,绘制了手机的主要零件,并将这些零件通过 SolidWorks 进行装配,完成了一个至少包含三个零部件的手机装配体。为了确保装配体的完整性和功能性,选取了手机外壳、音量按键和手机摄像头作为主要零件,并通过标准和高级配合功能将其合理连接。最后,制作了装配体的爆炸图,展示各零件的相对位置和装配关系。

## 设计过程:

## 1. 零件绘制:

使用 SolidWorks 新建零件文件,选择合适的平面进行草图绘制。 对每个零件进行尺寸标注,确保尺寸合理且符合实际比例,在 solidworks 中 进行近似的绘制。零件包括:手机外壳、摄像头、音量按键等。 对草图进行拉伸、旋转等操作,将二维草图转换为三维模型。 每完成一个零件,保存为独立文件,确保零件的准确性和独立性。

## 2. 装配体绘制:

在装配体文件中插入零部件,并根据实际结构对零件进行配合。 使用标准配合如面对面、轴对轴等方式将零件组合在一起。 对于每个配合,确保零件之间的几何关系完全定义,避免后续装配问题。 根据需要使用高级配合调整零件的相对位置,确保装配的精确度。

## 3. 爆炸图制作:

完成装配体后,选择合适的视角(倾斜30度)生成爆炸图。 对爆炸图中的各个零件进行适当的分离,使各零件间的装配关系清晰可见。 确保爆炸图清晰、合理,便于理解手机的组装过程。

#### 4. 外观设置:

根据手机零件的实际材质和颜色设置零件外观,如屏幕采用玻璃材质,外壳采用石墨材质等。根据手机的实际情况在装配体中对手机进行了上色处理。

# 设计实现:

本设计通过 SolidWorks 的强大功能,成功地实现了手机模型的绘制与装配。每个零件的尺寸、形状和比例都经过细致计算,确保了模型的真实感与可操作性。装配体的创建充分考虑了零件之间的配合与功能性,爆炸图清晰地展示了装配体中各零件的安装顺序和结构。

#### 总结:

本设计任务不仅加深了我对 SolidWorks 绘制零件和装配体的理解,也提升了我在机械制图方面的技能。通过这次任务,我掌握了 SolidWorks 的基本操作流程,如零件建模、装配配合、外观设置以及爆炸图制作等。通过实践,我对机械制图的规范和技巧有了更深刻的认识,并能够独立完成类似的设计任务。