
Sistemas de Controle

Sistemas de Controle : Estabilidade

5. Estabilidade


No tempo: Um sistema é dito estável se para uma entrada u limitada, a sua saída y também será limitada.



5.1 Critério de Routh


Seja a função de transferência G(s) dada por: $G(s) = \frac{N(s)}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n}$

Tabela de Routh:



Exemplo-2

Determine a faixa de valores de K_i para que o sistema abaixo seja estável.



Função de transferência de malha fechada:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{C(s)G(s)}{1 + C(s)G(s)} = \frac{\frac{K_i}{s} \times \frac{k}{\tau s + 1}}{1 + \frac{K_i}{s} \times \frac{k}{\tau s + 1}} = \frac{kK_i}{\tau s^2 + s + kK_i}$$
 Equação característica

Análise de Estabilidade

Equação Característica:

$$\tau s^2 + s + kK_i$$

Tabela de Routh:

$$s^{2}$$

$$s^{1}$$

$$s^{1}$$

$$0$$

$$s^{0}$$

$$b_{1} = \frac{1 \times kK_{i} - \tau \times 0}{1} = kK_{i}$$

Conclusão:
$$kK_i > 0 \implies K_i > 0$$

Dúvidas?

Grupo Whatsapp