UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ DEP. DE ENGENHARIA DE TELEINFORMÁTICA TI0060 - MATERIAIS ELETRÔNICOS E OPTOELETRÔNICOS

Lista 1

1. Geralmente buscamos funções de onda que resolvam a equação de Schrödinger para um dado potencial. No entanto, isso também funciona de forma inversa. Considere uma partícula unidimensional que está confinada dentro da região $0 \le x \le a$ cuja função de onda é dada por

$$\Psi(x,t) = A \operatorname{sen}(\pi x/a) \exp(-i\omega t).$$

- a) Use a equação de Schrödinger para encontrar o potencial V(x).
- b) Calcule a probabilidade de encontrar a partícula no intervalo $a/4 \le x \le 3a/4$.
- 2. O poço quadrado infinito tem o potencial

$$V(x) = \begin{cases} 0, & 0 \le x \le L, \\ \infty & \text{qualquer outro valor,} \end{cases}$$

e os estados estacionários (normalizados) foram encontrados como sendo

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right),$$

com energias

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2mL^2}.$$

- a) Se a função de onda em t=0 é $\Psi(x,0)=\psi_n(x)$, escreva $\Psi(x,t)$ para todo e qualquer t.
- b) Calcule os valores esperados $\langle x \rangle$, $\langle x^2 \rangle$, $\langle p \rangle$ e $\langle p^2 \rangle$ para o *n*-ésimo estado estacionário. Descreva brevemente o significado físico dos resultados $\langle x \rangle$ e $\langle p \rangle$.
- 3. O estado de uma partícula de massa m é dado pela função de onda

$$\Psi(x, t = 0) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_2(x) + \psi_3(x)),$$

onde $\psi_n(x)$ são os estados estacionários do problema anterior (poço quadrado infinito). Se você medir a energia dessa partícula no tempo t, quais seriam os valores que você poderia obter e quais seriam as probabilidades de cada um deles? Encontre o valor esperado $\langle E \rangle$ em termos de m e L.

4. Encontre uma expressão para os operadores \hat{x} e \hat{p} em termos dos operadores escada \hat{a} e \hat{a}^{\dagger} , bem como constantes.

5. Em um oscilador harmônico, um estado coerente $\psi_{\alpha}(x)$ é definido como segue: Quando atuado pelo operador de abaixamento \hat{a} , obtemos a função de onda multiplicada por uma constante:

$$\hat{a}\,\psi_{\alpha}(x) = \alpha\,\psi_{\alpha}(x),$$

ou em linguagem de álgebra linear, $\psi_{\alpha}(x)$ é um autovetor de \hat{a} com autovalor α . Diferentes estados coerentes têm diferentes valores de α . Em geral, não considere que a constante α é real. (Estados coerentes têm muitas aplicações em física atômica, molecular e óptica. Por exemplo, lasers e condensados de Bose-Einstein são exemplos de estados coerentes.

- a) Calcule $\langle x \rangle$ e $\langle p \rangle$ para a função de onda do estado coerente $\psi_{\alpha}(x)$ em termos de α e constantes. Você pode considerar que $\psi_{\alpha}(x)$ é normalizado. (Dica: use os resultados do problema anterior.)
- b) Qualquer função de onda do oscilador harmônico pode ser expressa como uma combinação linear de estados estacionários $\chi_n(x)$ do oscilador harmônico. Assuma, portanto, que


$$\psi_{\alpha}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \chi_n(x),$$

e mostre que os c_n são dados por

$$c_n = \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} c_0.$$

(Dica: Atue \hat{a} em $\psi_{\alpha}(x)$ logo acima.)

6. Considere um poço quadrado consistindo de um poço infinito em x=0 e um potencial de altura V_0 em x=L, como indicado na figura. Obtenha soluções para a equação de Schrödinger para o caso $E < V_0$ tanto dentro do poço (ou seja, 0 < x < L) quanto além do poço (ou seja, x > L). Aplique as condições de contorno em x = L para determinar uma relação descrevendo os valores permitidos de kL no sistema.



- 7. Calcule o comutador dos operadores \hat{a} e $\hat{a}^{\dagger}.$
- 8. Calcule $\langle r \rangle$ e $\langle r^2 \rangle$ para um elétron no estado fundamental do hidrogênio. Expresse sua resposta em termos do raio de Bohr.
- 9. Quantos estados quânticos do átomo de hidrogênio tem energia total E=-1,51 eV?

2