

Capacidade de Processo

Normalidade e Capacidade de processo

As interpretações usuais baseiam-se em distribuição normal na saída do processo. Se isso não ocorre, as afirmações sobre falhas esperadas do processo atribuídas a um certo valor de Cp ou Cpk poderão não ser

Um histograma de 80 medidas de rugosidade da superfície de uma peça fabricada por uma máquina (micropolegadas)

Dados: LSE=32

Média e desvio padrão: \bar{x} =10,44 e s=3,053

$$CpkU = \frac{LSE - \bar{x}}{3\sigma} = \frac{32 - 10,44}{3 \times 3,053} = 2,35$$

A Tabela sugere que as falhas são inferiores a uma parte por bilhão

EPUSP/2018 - E. A. aos Processos Industriais

M. E. S. Taqueda



Capacidade de Processo

Distribuição oriiginal:



Pode-se fazer então outra abordagem para os dados originais de modo que a distribuição fique mais simétrica. Exemplo: transformação recíproca dos

 $x^* = 1/x$, $\bar{x}^* = 0.1025$, e $s^* = 0.0244$

Dados: LIE=0.03125

EPUSP/2018 - E. A. aos Processos Industriais


 $CpkL = \frac{\bar{x}^* - LIE}{3\sigma} = \frac{0,1025 - 0,03125}{3 \times 0.0244}$ = 0.97

Isto implica, pela tabela, 135 ppm estão fora de especificação.

M. E. S. Taqueda

Capacidade de Processo

Cpk foi desenvolvido porque o Cp não atendia adequadamente o caso de processos não centrados. Entretanto, ele sozinho não é uma medida adequada da centralização do processo. Observe a figura, ambos os processos têm Cpk=1, mesmo com centralizações diferentes. Portanto, o Cpk deve ser comparado ao Cp. Para o processo A Cpk=Cp=1, isto implica que o processo é



3

centrado. Para o processo B Cp=2>Cpk=1, implica que o processo está for de centro.

EPUSP/2018 - E. A. aos Processos Industriais

M. E. S. Taqueda



Capacidade de Processo

Esta característica torna o Cpk uma medida inconveniente da centralização, Isto é: um grande valor de Cpk não diz nada sobre a localização da média entre USL e LSL.

Para resolver esta dificuldade, usa-se uma outra grandeza para expressar a capacidade, definida como Indice Cpm.

EPUSP/2018 - E. A. aos Processos Industriais

M. E. S. Taqueda



Capacidade de Processo

$$Cpm = \frac{USL - LSL}{6\sqrt{\sigma^2 + (\eta - T)^2}} = \frac{Cp}{\sqrt{1 + \xi^2}}$$

Em que T é o valor alvo da variável, ou de uma característica do processo, e

$$\xi = \frac{\eta - T}{\sigma}$$

EPUSP/2018 - E. A. aos Processos Industriais



Capacidade de Processo

Com este Índice:

□Maior importância é dada ao alvo T;

□Menos importância é dada aos limites de especificação;

□A variação pode ser expressada a partir do alvo, em dois componentes:

Variabilidade σ;

❖Centralização do processo (η-T)

EPUSP/2018 - E. A. aos Processos Industriais



(Capacidade de Processo

O Cpk e o Cpm coincidem com o Cp quando $\eta=T$, e diminuem quando η move-se na direção de

Cpk <0 para η >USL ou η <LSL, enquanto Cpm aproxima-se de zero assintoticamente quando

$$|\eta - T| \rightarrow \infty$$

EPUSP/2018 - E. A. aos Processos Industriais

Capacidade de Processo

Intervalo de confiança Para Cp:

$$\frac{USL-LSL}{6s}\sqrt{\frac{\chi^2_{1-\alpha'_2,n-1}}{n-1}} \leq Cp \leq \frac{USL-LSL}{6s}\sqrt{\frac{\chi^2_{\alpha'_2,n-1}}{n-1}}$$

$$\hat{C}p\sqrt{\frac{\chi^{2}_{1-\alpha/2,n-1}}{n-1}} \le Cp \le \hat{C}p\sqrt{\frac{\chi^{2}_{\alpha/2,n-1}}{n-1}}$$

Em que:

$$\chi^2_{1-\alpha'_{2},n-1}$$
 $\chi^2_{\alpha'_{2},n-1}$

são os valores dos pontos porcentuais ($\alpha/2$) mais baixos e mais altos de $\chi 2$ com n-1 G. L.

EPUSP/2018 - E. A. aos Processos Industriais

M. E. S. Taqueda



Capacidade de Processo

Exercício:

Estimar o intervalo de confiança para um processo com USL=60 e LSL=38. O tamanho da amostra é n=20 e os dados revelam que a média do processo é centrada aproximadamente no ponto médio do intervalo de tolerância e que o desvio padrão é s=1,75.


EPUSP/2018 - E. A. aos Processos Industriais



Capacidade de Processo

Solução do exercicio

EPUSP/2018 - E. A. aos Processos Industriais





Capacidade de Processo

Teste de hipóteses para o Cp

Na prática, é comum a Indústria requerer que o seu Fornecedor demonstre que a capacidade de seu processo seja pelo menos Cp₀, como parte do acordo contratual.

Então as hipóteses testadas serão:

H₀: Cp≤Cp₀ (o processo não está capaz)

 H_1 : $Cp \ge Cp_0$ (o processo está capaz)

EPUSP/2018 - E. A. aos Processos Industriais



Capacidade de Processo

O teste é formulado em termos de Ĉp Assim, rejeita-se H_0 se $\hat{C}p$ excede a $\hat{u}m$ valor crítico C.

Kane investigou este teste e propôs a tabela da próxima


Cp(U) capacidade que seria aceita à 1-a Cp(L) capacidade que seria rejeitada à 1-β

- a →risco de rejeitarmos a hipótese nula quando ela for
- β →risco de aceitarmos a hipótese nula quando ela for

EPUSP/2018 - E. A. aos Processos Industriais

M. E. S. Taqueda

13





Projetos Fatoriais gerais e em dois níveis, DOE 2k

l₁ os níveis de X₁ (variável)

l₂ s níveis de X₂

I_k os níveis de X_k

- □A série experimental será composta de $I_1xI_2x...xI_k$, ensaios;
- \square Se, $I_1 = I_2 = ... = I_k = 2$, tem-se o projeto fatorial em dois níveis, também conhecido como DOE 2k. Exemplo:
 - Se, k=3 variáveis, a série experimental seria constituída de: 2x2x2=8=23

EPUSP/2018 - E. A. aos Processos Industriais

M. E. S. Taqueda

15

17



- □Poucos ensaios por fator (variável), são incapazes de dar todas as informações, mas indicam as tendências principais, sugerindo uma nova direção para os ensaios adicionais;
- □Podem ser convenientemente aumentados para formar projetos compostos;
- ■São base para os projetos fatoriais fracionários;
- □Podem ser usados na construção de blocos, de modo a poder apresentar soluções requintadas de problemas complexos;
- □A interpretação das observações pode ser feita com a ajuda da matemática elementar.

EPUSP/2018 - E. A. aos Processos Industriais

M. E. S. Taqueda

O projeto fatorial em 2 níveis é importante, porque:

Dentro da indústria e na verificação de projetos

- ☐ é natural focar as avaliações nas condições operacionais nominais. Entretanto:
 - Os clientes raramente recebem um a máquina construída "nominalmente" ou usa um produto sob "condições operacionais nominais."
 - processo industrial raramente produz produtos sob condições de tolerância nominais.

□ as técnicas de DOE 2k podem

- *ajudar no desenvolvimento de produtos de qualidade que satisfaçam as necessidades dos clientes, embora eles possam ter uma variedade de aplicações;
- ajudar a fabricar com seus parâmetros de processo e outras considerações de forma que isto crie produtos de qualidade em uma base continuada.

EPUSP/2018 - E. A. aos Processos Industriais

M. E. S. Taqueda

O projeto fatorial em 2 níveis é importante, porque:

Fatores a serem considerados em um experimento

- ☐ Ambiente do cliente (determinar se um produto terá desempenho satisfatório)
 - ❖ inclui condições ambientais, cargas externas, tolerâncias de produto, e considerações de fatores humanos em geral.
- □ Processo industrial
 - ❖ inclui tolerâncias de peças, tolerâncias de parâmetro de processo, fontes fornecedoras, e pessoal de fabricação.
- □ Inclui processos de negócios
 - departamentos, hora do dia, dias da semana, e pessoal.

EPUSP/2018 - E. A. aos Processos Industriais

18

O projeto fatorial em 2 híveis é importante, porque:

Principais benefícios do DOE 2k

- □ Desenvolvimento de produto
 - ❖Isolar e detectar problemas cedo
 - Ciclo de tempo de desenvolvimento do produto reduzido
 - melhoria no custo do projeto básico
- Manufatura
 - detecção e resolução rápida de problemas *técnicas eficientes para manter e melhorar
- continuamente o processo industrial. □Transações ou processos de negócio
 - ❖identificação e quantificação de oportunidades de melhoria de processo

EPUSP/2018 - E. A. aos Processos Industriais

M. E. S. Taqueda

19

Ideias iniciais ao Montar um DOE

Um dos principais obstáculos na implementação eficiente de um planejamento fatorial fracionário é

□a definição inicial do problema pode insinuar que os conceitos de planejamentos fatoriais fracionários não sejam adequados, quando na realidade eles são a melhor alternativa.

EPUSP/2018 - E. A. aos Processos Industriais

20



Ideias iniciais ao Montar um DOE

- ☐ Ao projetar uma experimento, é muito importante definir, inicialmente, claramente os objetivos e os critérios para o experimento.
- ☐ Um consultor ou um pesquisador precisa considerar qualquer informação da história do processo, e também, fazer perguntas pormenorizadas antes de decidir os detalhes de um experimento.
- ☐ Técnicas de Brainstorming e diagrama de causae-efeito podem ajudar a coletar estas informações.

EPUSP/2018 - E. A. aos Processos Industriais

M. E. S. Taqueda

21



Ideias iniciais ao Montar um DOE

- ☐ O pesquisador ou o consultor deveria se esforçar para identificar todas as fontes de informação pertinentes sobre os fatores, seus níveis, e intervalos.
- ☐ Fatores que são supostamente importantes precisam ser incluídos em um planejamento de experimentos, porque poderão apresentar resultados significativos.
- ☐ Efeitos de fatores que não são de interesse primário, para consideração no experimento, devem ser mantidos constantes ou serem tratados como blocos.
- ☐ Além disso, a sequência dos ensaios deve ser aleatória para reduzir o risco de uma ocorrência desconhecida e inexplicável, que poria em risco a exatidão das conclusões.
- □ É preciso tomar cuidado para que o erro seja mínimo nas medidas em cada ensaio.

EPUSP/2018 - E. A. aos Processos Industriais

M. E. S. Taqueda

22



Considerações sobre o planejamento experimental

Proponha matrizes de planejamento fatoriais fracionários não replicada. Elas podem ser criadas:

- ♦ Manualmente, ou
- ❖ por meio de um software estatístico.

Para muitas pessoas parece apropriado, inicialmente, ter fatores com muitos níveis, o que pode fazer com que o experimento fique muito incômodo e "impossível" (ou irracional) de ser conduzido.

> *Reduzindo o número de níveis dos fatores e a lista de suposições associadas, a viabilidade do experimento pode mudar demasiadamente.

EPUSP/2018 - E. A. aos Processos Industriais

M. E. S. Taqueda

23

Considerações sobre o planejamento experimental

Considere o uso de um $\,$ único planejamento 2^k , que às vezes é chamado um fatorial não replicado.

- Não há estimativa interna do erro (i.e., do erro puro).
- A análise de um fatorial não replicado assume que, as interações de alta-ordem são desprezíveis e são usadas para

Uma justificação para isto é chamada de, a qualidade do princípio dos efeitos que é: os efeitos principais e interações de baixa ordem dominam a maioria dos sistemas, e a maioria das interações de alta ordem são tipicamente desprezíveis.

Uma estratégia de experimentação pode ser usada para descobrir interações. Sempre que possível considere no planejamento 25% dos recursos disponíveis para o primeiro experimento.

PUSP/2018 - E. A. aos Processos Industriais

Considerações sobre o planejamento experimental

As considerações sobre os planejamentos experimentais poderiam ser colocadas em duas classificações gerais

- Otimizar um processo (ou ajudar a dar uma direção para a resolução de um problema básico)
- 2. Direcionar como obter o desempenho de um produto dentro das especificações.

EPUSP/2018 - E. A. aos Processos Industriais

M. E. S. Taqueda

25

Considerações sobre o planejamento experimental

Ao término de um experimento fatorial em dois níveis, um experimento de confirmação deve ser realizado para quantificar melhor e confirmar a magnitude dos efeitos significativos.

EPUSP/2018 - E. A. aos Processos Industriais

M. E. S. Taqueda

26