©Compreendendo um projeto completo em dois níveis

Exemplo de um projeto 23, Investigação em uma planta piloto

Neste tipo de projeto pode-se trabalhar com variáveis

□contínuas (quantitativas), e

□descontínuas (qualitativas)

No caso, as variáveis independentes (controláveis ou de entrada):

□Quantitativas: temperatura e concentração

□Qualitativa: catalisador Variável dependente (resposta):

□Quantitativa: rendimento da reação

EPUSP/2018 - E. A. aos Processos Industriais M. E. S. Taqueda

Compreendendo um projeto completo em dois níveis

Matriz de ensaios (variáveis codificadas em ordem padrão)

ensaio	temperatura	concentração	catalisador	resposta	
1	-	_	-	y_1	
2	+	-	-	y ₂	
3	-	+	-	y ₃	
4	+	+	-	y ₄	
5	-	-	+	y ₅	
6	+	-	+	y ₆	
7	-	+	+	y ₇	
8	+	+	+	y_8	

EPUSP/2018 - E. A. aos Processos Industriais

Compreendendo um projeto completo em dois níveis

Matriz de ensaios com as variáveis em unidades originais

ensaio temperatu		concentração	catalisador	resposta
1	160	20	A	60
2	180	20	A	72
3	160	40	A	54
4	180	40	A	68
5	160	20	В	52
6	180	20	В	83
7	160	40	В	45
8	180	40	В	80

FPLISP/2018 - F. A. ans Processos Industriais

Compreendendo um projeto completo em dois níveis

Este arranjo Permite estimar:

- ☐ Efeitos principais de cada variável (3
- Efeitos interativos de dois fatores(3
- □ Efeito interativo de três fatores (1 efeito)
- A grande média

Um total de 8 parâmetros podem ser estimados.

EPUSP/2018 - E. A. aos Processos Industriais

M. E. S. Taqueda

©Compreendendo um projeto completo em dois níveis

Importante!!!

Todas as observações são usadas na determinação de cada efeito;

- □Cada efeito é determinado com a precisão de uma diferença repetida 4 vezes;
- □A Estimativa dos efeitos de cada variável pode ser vista da seguinte forma:


EPUSP/2018 - E. A. aos Processos Industriais


©Compreendendo um projeto completo em dois níveis


Estimativa do efeito da temperatura


medida individual dos efeitos	condições nas quais a			
variando a temperatura de	comparação é feita			
160°C a 180°C	concentração	catalisador		
100 C a 100 C	С	K		
$y_2 - y_1 = 72 - 60 = 12$	20	Α		
y_4 - y_3 = 68 - 54 = 14	40	Α		
$y_6 - y_5 = 83 - 52 = 31$	20	В		
$y_8 - y_7 = 80 - 45 = 35$	40	В		
efeito principal da				
temperatura. T = 23				


EPUSP/2018 - E. A. aos Processos Industriais














Compreendendo um projeto completo em dois níveis

#					Designação do fator					
	saí	da								
		Α	В	C	AB	AC	BC	ABC		
	1	-	-	-	+	+	+	-	x1	
	2	+	-	-	-	-	+	+	x2	
	3	-	+	-	-	+	-	+	x3	
	4	+	+	-	+	-	-	-	x4	
	5	-	-	+	+	-	-	+	x5	
	6	+	-	+	-	+	-	-	x6	
	7	-	+	+	-	-	+	-	x7	
	8	+	+	+	+	+	+	+	x8	

As colunas das interações podem ser geradas, na matriz, multiplicando-se as colunas apropriadas, anotando-se o sinal resultante em uma coluna, usando as regras da álgebra convencional. 13

EPUSP/2018 - E. A. aos Processos Industriais M. E. S. Taqueda

Compreendendo um projeto completo em dois níveis

efeito	estimativa ± erro padrão			
Média	64,25 ± 0,7			
efeitos principais:				
• temperatura	23,0 ± 1,4			
 concentração 	-5,0 ± 1,4			
· catalisador	1,5 ± 1,4			
interações de dois fatores				
 temperatura x concentração 	1,5 ± 1,4			
 temperatura x ccatalisador 	10.0 ± 1.4			
 concentração catalisador 	0,0 ± 1,4			
interação de três fatores				
temp. x concent. x catal.	0,5 ± 1,4			

Compreendendo um projeto completo em dois níveis

CONCLUSÕES:

- Os efeitos significativos estão assinalados;
- □O efeito da concentração é o único que pode ser estudado separadamente, isto é, independentemente dos níveis testados para as outras variáveis:
- ■O efeitos temperatura e catalisador não podem ser interpretados separadamente, por causa da forte interação entre eles.

FPLISP/2018 - F. A. ans Processos Industriais

M. E. S. Taqueda

15

Compreendendo um projeto completo em dois níveis

Como estimar os erros com ensaios repetidos

EPUSP/2018 - E. A. aos Processos Industriais

M. E. S. Taqueda

16

Estimativa da variância do erro e do erro padrão dos efeitos para ensaios replicados

Uma estimativa da variância com 1 grau de liberdade s^2 = $d^{2}/2$

d = a diferença entre os resultados dos dois experimentos repetidos genuinamente.

Se **um** projeto 2³ é replicado genuinamente, gera um par de respostas para cada ensaio, isto é, 8 diferenças d.

É importante lembrar, ainda, que o divisor é 2 porque não foi consumido um grau de liberdade para a estimativa

As médias dessas 8 variâncias estimadas para cada par, com 8 graus de liberdade, produz a estimativa da variância do erro, s2

PUSP/2018 - E. A. aos Processos Industriais

Estimativa da variância do erro e do erro padrão dos efeitos para ensaios replicados

Como a estimativa de cada efeito é uma diferença entre duas médias de 8 observações (16 ensaios no total), a variância de um efeito é dado por:

$$V(efeito) = \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{8}\right)s^2$$

A raiz quadrada dessa variância é o erro padrão do efeito. De uma maneira geral, a variância global estimada para o experimento a partir de g conjuntos, seria:

$$s^{2} = \frac{v_{1}s_{1}^{2} + v_{2}s_{2}^{2} + \dots + v_{g}s_{g}^{2}}{v_{1} + v_{2} + \dots + v}$$

EPUSP/2018 - E. A. aos Processos Industriais

18



Estimativa da variância do erro e do erro padrão dos efeitos para ensaios replicados

Em que
$$\; \nu = \nu_1 + \nu_2 + \cdots + \nu_g \;$$

é o número de graus de liberdade com os quais foi feita a estimativa. No caso de g duplicatas a equação anterior, torna-

$$s^2 = \frac{\sum d^2}{2g}$$


A interpretação dos efeitos é feita como de costume

EPUSP/2018 - E. A. aos Processos Industriais

M. E. S. Taqueda

19

21



ensaio	temp	conc	catal	2 replic		d	s _i ²
1	-	-	-	59	61	-2	2
2	+	-	-	74	70	4	8
3	-	+	-	50	58	-8	32
4	+	+	-	69	67	2	2
5	-	-	+	50	54	-4	8
6	+	_	+	81	85	-4	8
7	-	+	+	46	44	2	2
8	+	+	+	79	81	-2	2
							64

s²= estimativa de σ²=média das variancias estimadas= 64/8=8 com 8 graus de liberdade 20

EPUSP/2018 - E. A. aos Processos Industriais

M. E. S. Taqueda

Estimativa da variância do erro e do erro padrão dos efeitos para ensaios replicados

A variância do efeito seria:

$$V(efeito) = \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{8}\right)s^2$$

$$V(efeito) = \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{8}\right)8 = 2$$

EPUSP/2018 - E. A. aos Processos Industriais

M. E. S. Taqueda

Compreendendo um projeto completo em dois níveis

interesse Uma questão de em planejamento fatorial é, se os efeitos calculados são grandes o suficiente para serem considerados "significantes".

i.e., precisamos determinar se, o valor resultante dos cálculos anteriores é um número grande em relação às variações causadas pelo erro experimental.

EPUSP/2018 - E. A. aos Processos Industriais

EPUSP/2018 - E. A. aos Processos Industriais

M. E. S. Taqueda

22

24

Compreendendo um projeto completo em dois níveis

Análise da significância dos efeitos


□os efeitos, principais e interativos, podem ser comparados em relação a distribuição de referência "t", com 8 graus de liberdade e fator de escala 1,4, ou;

□Quando não existem graus de liberdade para estimativa do erro, os efeitos e os resíduos podem ser plotados em papel de probabilidade normal para verificação da significância dos efeitos e da adequação do modelo, respectivamente.

EPUSP/2018 - E. A. aos Processos Industriais

M. E. S. Taqueda

23



Compreendendo um projeto completo em dois níveis Resíduos em papel de probabilidade normal

Compreendendo um projeto completo em dois níveis

Estimativa grosseira do erro

Em uma investigação muitas vezes é preferível realizar 16 ensaios com 4 variáveis, do que suprimir uma variável da qual não se conhece seu efeito, para realização de duas réplicas.

A vantagem de se realizar um projeto 2^4 é que as quatro variáveis que, em princípio, podem interferir no processo têm seus efeitos avaliados.

EPUSP/2018 - E. A. aos Processos Industriais

M. E. S. Taqueda

26

Compreendendo um projeto completo em dois níveis

Estimativa grosseira do erro

Usando-se a regra da hierarquia dos efeitos, isto é, geralmente os efeitos principais são maiores do que as interações de dois fatores, que são maiores do que as de três fatores e assim por diante, pode-se negligenciar efeitos de interações de ordem maiores do que dois ou três e, assim usar estes valores como resíduos.

Embora possa haver exceções essa regra é fundamental para o uso dos planejamentos fatoriais fracionados em dois níveis

EPUSP/2018 - E. A. aos Processos Industriais M. E. S. Taqueda 2

Compreendendo um projeto completo em dois níveis

Estimativa grosseira do erro

Constata-se, por exemplo para o 2^4 , que as interações de terceira ordem em diante não apresentam valores expressivos, atribuindo-se esses valores apenas ao ruído.

Essas interações são usadas como um conjunto de referência para os outros efeitos. Então etima-se o erro padrão dos efeitos pela equação:

 $[SE(efeito\ 1)]^2 = \frac{(efeito\ 123)^2 + (efeito\ 124)^2 + (efeito\ 134)^2 + (efeito\ 234)^2 + (efeito\ 1234)^2}{5}$

EPUSP/2018 - E. A. aos Processos Industriais %. E. S. Taquela

28

Compreendendo um projeto completo em dois níveis

Estimativa grosseira do erro

Esse procedimento pode ser estendido a outras situações, e a interpretação é feita da mesma maneira que o caso de duas réplicas.

O t usado como referência, neste caso, tem 5 graus de liberdade

EPUSP/2018 - E. A. aos Processos Industriais

S. Taqueda

29

Compreendendo um projeto completo em dois níveis

Considerações sobre os projetos fatoriais em dois níveis

Como o número de ensaios cresce geometricamente em função do número de variáveis, recomenda-se o uso de projetos completos com até 4 variáveis (SCHMIDT E LAUNSBY, 1996). Isto não tira o brilho destes projetos por todas as razões já apresentadas neste texto. Atualmente eles são tão usados na melhoria de processos industriais, quanto em desenvolvimento de produtos, trazendo conclusões industriais por eles directionados 30

Compreendendo um projeto completo em dois níveis

Considerações sobre os projetos fatoriais em dois níveis

Atualmente eles são tão usados na melhoria de processos industriais, quanto em desenvolvimento de produtos, trazendo conclusões importantes para os estudos por eles direcionados

EPUSP/2018 - E. A. aos Processos Industriais

M. E. S. Taqueda

31