
Automatizační cvičení

| A4 | 304. PLC s OP – Sekvenční elektropneumatika | | | |
|-------------|---|-----|------------|--|
| Vít Petřík | | 1/7 | Známka: | |
| 12. 2. 2020 | 19. 2. 2020 | | Odevzdáno: | |


Zadání:

Navrhněte program, který bude ovládat pneupohony podle zadaných harmonogramů.

Ideové schéma



Harmonogram a)



Harmonogram b)

| | a1 | | | | |
|--------------|----|--|--|--|--|
| I ^ | aı | | | | |
| ^ | -0 | | | | |
| | a0 | | | | |
| | b1 | | | | |
| _D | DI | | | | |
| B | | | | | |
| | b0 | | | | |

Harmonogram c)



Postup:

- 1. Sériovým komunikačním kabelem propojíme operátorský panel (OP) Magelis s počítačem.
- 2. V programu XBT-L1000 vytvoříme konfigurační program pro OP.
- 3. Uložíme program a nahrajeme jej do OP.
- 4. Komunikačním kabelem nyní propojíme PC a PLC.
- 5. V programu PL7 Junior sestavíme program pro ovládání pneumatických aktuátorů podle zadaných harmonogramů.
- 6. Program nahrajeme do PLC TSX Micro 3722.
- 7. Otestujeme program.

Nastavení OP:

| n+0 | Function Keys | $XBT \rightarrow PLC$ |
|-----|--------------------------------|---------------------------|
| n+1 | Number of page to be processed | $XBT \leftrightarrow PLC$ |
| n+2 | LEDs command | $XBT \leftarrow PLC$ |

Stránky panelu:


Stránka 1: F1=HARM1 F2=HARM2

F3=HARM3

Stránka 2: F2=pokracuj F3=pauza

F4=zastav

Konfigurace PLC




Tabulka proměnných

| Proměnná | Význam |
|----------|------------------------|
| MW0 | Index enumerated listu |
| MW100 | F klávesy |
| MW101 | Stránka k zobrazení |
| Q2.1 | Pohon A |
| Q2.3 | Pohon B |
| Q2.5 | Pohon C+ |
| Q2.8 | Pohon C- |
| Q2.9 | Pohon D |





Výpis programu grafcet





Jazyk LD






Step 0 – continuous action (zasunutí všech pohonů)




Podmínka přechodu do harmonogramu (n => číslo harmonogramu)




1. step harmonogramu – action on activation (nastavení zobrazené stránky)



Continuous action každého stepu harmonogramu (zapnutí pohonu, n => bit pohonu)



Podmínka přechodu uvnitř harmonogramu (počkání na spínač, n => bit spínače)



Závěr

Úlohu se mi bohužel nepodařilo splnit na 100%. chyběla mi funkce pozastavení a zastavení. Nevěděl jsem totiž, jak přesně udělat syntaxi paralelního zpracovávání stavů.

Zároveň mi i trochu mrzí, že s PLCčkem nejde udělat něco lepšího, minimálně tedy v LD ne. Moje představa je, že by na začátku programu byl deklarován textový řetězec obsahující definici harmonogramu tak jak je v zadání. Program by tento text zpracoval a podle něj ovládal pohony. Harmonogram by tedy nebyl hard-coded v programu ale dalo by se jej jednoduše měnit v programu, nebo třeba i přes HMI.

Jsem si jist, že bych daný program dokázal naprogramovat v klasickém jazyku jako je C++, python, Java. Ale v ladderu si nejsem jist zdali by něco takového bylo možné. Možná by se tento program dal naprogramovat v jazyku ST, ale bylo by to o hodně pracnější jak normální programovací jazyk.