#### MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

### DEPARTAMENTUL PENTRU SITUATII DE URGENTA

### Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta

I. S. U. Cpt Puică Nicolae " al jud. Argeș

Nr.421129 din 08.02.2023

# MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PADURILO

#### GARDA NATIONALA DE MEDIU

Comisariatul Județean Argeș

Nr.1PS/08.02.2023

Exemplar nr 3/3

## RAPORT DE INSPECȚIE SEVESO

Nr. din Registrul unic de control: 59.	/08.02.2023
DENUMIREA OBIECTIVULUI:	S.C. MARTUR AUTOMOTIVE SEATING AND INTERIORS SRL-punct de lucru Cateasca, jud. Arges
DATE DE IDENTIFICARE ALE UNITĂȚII INSPECTATE:	1.Denumirea operatorului economic sursă de risc: S.C. MARTUR AUTOMOTIVE SEATING AND INTERIORS SRL- punct de lucru Cateasca, jud. Arges 2. Adresa amplasament: Com. Cateasca – sat Catanele, str. Dacia A1, nr.250, Jud. Arges 3. Denumirea comuna a titularului activitatii: S.C. MARTUR AUTOMOTIVE SEATING AND INTERIORS SRL 4.Adresa sediu social: mun. Bucuresti, Splaiul Independentei, nr.291/293, etaj 6, sector 6. 5.Date din registrul comertului: J40/15409/2019,

	Longitudine Estica-24/59/21
	- Autorizare de mediu:
	Operatorul economic S.C. Martur Automotive Seating and Interiors SRL detane Autorizatie integrata de mediu nr. 22/22.06.2018, revizuita in 05.02.2021, dar tot in curs de revizuire ca urmare a maririi capacitatii de stocare a
	TDI/MDI/POLIOL/ BAZA POLIOL MDI. Reviuirea s-a solicitat APM Arges de catre operatorul economic prin adresa nr. 27171/15.12.2021.
	-Notificarea activității: Conform Notificarii de activitate nr. 2370/04.02.2015 (APM), inregistrata la ISU Arges cu nr. 1305120/10.02.2015, rectificata prin Notificarea depusa la
	APM Arges cu nr. 4752 / 06.03.2015, respectiv nr. 3250/09.02.2016 (inregistrata la APM Arges), respectiv Notificarea depusa la APM cu nr. 2256/06.12.2016,
	inregistrata la ISU Arges cu nr. 471171/08.12.2016, respectiv
	ultima actualizare cu nr. APM Arges nr.10749/15.05.2017.
	Notificare nr. 497/30.01.2020, inregistrata la APM Arges cu
	nr. 3558/11.02.2020. Notificare de activitate nr. 251/ 27.01. 2021, Notificare de activitate nr. 3349/07.02.2022 depusa la
ÎNCADRARE CONFORM LEGII	APM Arges, inregistrata la ISU Arges cu nr.
NR. 59/2016	219333/23.02.2022 Denumirea substanțelor periculoase folosite / depozitate si
	care fac objectul incadrarii (conf. Legii nr. 59/2016:
	1. <u>TD1</u> – (denumire comerciala ISO 175/13) - capacitati proiectate rezervoare - 2x 31t (2x26 mc), respectiv zestre pe
	conducte 0,480 tone - la o densitate de 1,22 g/cmc, conform
	Fisci cu date de securitate emisa de BASF.
	Capacitate totala: 62,480 tone
	Cantitatea de TDI (la data inspectici) detinuta pe amplasament - cantitatea detinuta in R1= 28,846 t , R2=
	14.106 t.
	2. MDI- denumire comerciala MDI (ISO 145/48)- Capacitate
	proiectata rezervoare 2x31 tone; zestre pe conducte - 0,480
	tone.
	Capacitate totala: 62, 480 tone.  Cantitate MDI detinuta: In R1 = 26,874 t, R2=0,863 t
	In 2 IBC plastic se depoziteaza o cantitate de 2 t MDI.
	3. Agent demulant Gorapur este detinut intr-un rezervor
	avand o capacitate de stocare de 3 tone capacitate de stocare
	/ cantitate definuta=2,550 t. Totodata acesta este stocat si in 5 IBC x 1 tona=5 tone.
DATA EFECTUĂRII INSPECȚIEI	**************************************
PARTICIPANTI:	
Inspectoratul pentru Situatii de	Col. Orlando Iordache
Urgenta Argeș G.N.M Comisariatul Județean	Lt. Stan Eugen Cms . Mustatea Dan Stefan
Argeş	Cms. Vlasceanu Ion Sorin

TEMATICA	PARTILE VERIFICATE ALE OBIECTIVULUI	CRITERIILE DE SELECTIE / INDICATORII DE APRECIERE
	- Verificarea modului in care se realizeaza informarea publica, respectiv implementarea Politicii de Prevenire a Accidentelor Majore pe amplasament	Conform art. 11 si 8 din Legea nr. 59/2016
Verificarea si implementarea Sistemului de Management al Securității adoptat de S.C. MARTUR AUTOMOTIVE SEATING AND INTERIORS SRL- punct de lucru Cateasca	- Verificarea modului de depozitare/ manipulare si vehiculare in fluxul tehnologic a susbtantelor chimice periculoase incadrate in prevederile legii nr. 59/2016	Conform art. 5 din Legea nr. 59/2016
Verificarea modului de realizare a informarii publice in contextul zonei de planificare la urgenta stabilita prin analiza de risc a	- Managementul schimbarilor/ modificarilor Notificarea de activitate	Conform anexei nr. 4 la Legea nr. 59/2016
operatorului economic	-Verificarea corelarii datelor din fisele cu date de securitate cu prevederile anexei nr. 1 (	Ordin comun nr. 1175/39/2020
	partea 1 si partea 2), respectiv ale Notei 4 la Anexa 1 din Legea nr. 59/2016.	Conform fise cu date de securitate

# Documentele luate în considerare:

		Da	N
Documente	Verificare în teren		
Decizia de numire a	Este numit responsabil în domeniul managementului securității?	X	
responsabilului în managementul securității	Fișa postului conține îndatoriri pe această linie?	х	
Notificarea activității	Capacitățile ( cantitatile detinute la un moment dat) de stocare sunt conforme ultimei notificări?	Х	
Analiza de risc	Mijloacele de siguranță și protecție prezentate în cadrul analizei de risc există în teren și funcționcază?	***************************************	х
Informare	Operatorul destășoară o campanie continuă de informare a populației și rezultatele acestei campanii sunt supuse unui audit?	×	

	Dacă operatorul se supune Legii nr. 92/2003 pentru aderarea României la Convenția privind efectele transfronticre ale accidentelor industriale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992, a notificat autoritățile țării vecine asupra pericolului reprezentat de amplasament?	Nu este cazu
Planul de urgență internă	Planul de urgență al operatorului este același cu cel transmis Inspectoratului pentru Situații de Urgență?	
	Actualizările/Reviziile sunt la zi? Planul de urgență externă se găsește la dispecerat sau ofițerul de serviciu?	
	Extrasele din plan au fost transmise compartimentelor de specialitate din cadrul operatorului, forțelor de intervenție, instituții publice/operatori posibil a fi afectați de un accident?	Nu este cazu  Operatorul es
	Angajații/l'orțele de intervenție/Personalul de decizie au/are cunoștințe despre planul de urgență internă?	de nivel inferi
	Există concordanță între exercițiile desfășurate pe amplasament cu planificarea acestora și rapoartele după exerciții?	
	Există concordanță între scenariile din planul de urgentă internă (PUI) și exercițiile desfășurate?	

Sistemul de management al securității* conform <i>anexei 4 la Legea nr. 59/2016</i>		Respectă cerințele ghidurilor/ practicilor internaționale	Îndeplinește cerințele într-o măsură satisfăcătoar e	Grad scăzut de conformitate, asigurând minimul de securitate
Politica de prevenire a	Este acoperitoare și întocmită		·	x
accidentelor majore/de	corespunzător?	THE REST OF THE PARTY.		
management în domeniul	Este făcută publică angajaților prin		7,	
	afișarea acesteia în locuri vizibile?		Х	
siguranței/securității	( conform ultimului up-grade).			
Organizare și personal	Au fost identificate nevoile de		.,	
	pregătire ale întregului personal		X	
	(angajati sau contractori)?	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	Sunt specificate cerințele minime		Х	
	de pregătire pentru fiecare post?			
	Este stabilit un plan pentru			
	pregătirea personalului și			x
	verificarea cunoștințelor?			W. HIND
	Există un audit scris al sistemului			
	ce prezintă recomandări cu		х	
	termene stabilite?		<del></del>	
	Este implementat un sistem pentru			
riscurilor	identificarea continuă a		х	
	hazardurilor (operare			
	normală/anormală)?			
	Există proceduri pentru evaluarea			
	riscurilor (probabilitate/freevență		X	
	şi magnitudine)'?			

	Există un sistem pentru controlul riscurilor (asigurarea că riscurile sunt menținute în limitele descrise în raportul de securitate)?	Nu este cazul. Amplasamentul este de niv	
	Au fost identificare instalațiile critice funcționării în siguranță și cărora li se acordă atenție sporită din punctul de vedere al întreținerii și operării?		X
	Există un audit scris al sistemului ce prezintă recomandări cu termene stabilite?	x	
Controlul operațional	Verificarea cunoștințelor angajaților ce lucrează în puncte critice asupra procedurilor de lucru în condiții normale și în situații de urgență	x	
	Procedurile de lucru conțin și informații pentru operarea în situații de urgență?	x	
	Întrețincrea și mentenanța elementelor critice ale instalațici se fac pe baza unor proceduri bine documentate, prescripțiilor producătorului?	x	
	Se ține o evidență riguroasă asupra operațiunilor de mentenanța și întreținere?	x	
	Este implementat și menținut un sistem de permise de lucru?	x	
	Există un audit scris al sistemului ce prezintă recomandări cu termene stabilite?	x	
Managementul pentru	Sunt implementate proceduri pentru definirea modificărilor instalațiilor/procedurilor/materialel or/ contractorilor etc. care fac obiectul managementului schimbărilor?	x	
	Sunt implementate proceduri care reglementează modul de analiză al riscului pentru schimbările propuse?	X	
	Există un audit scris al sistemului ce prezintă recomandări cu termene stabilite?	x	
Planificarea pentru situații de urgență	Există proceduri operaționale în caz de situații de urgență specifice operării fiecărei instalații?	х	
	întreg personalul beneficiază de	X	

	pregătire specifică privind			
	operațiile și măsurile ce trebuie			
	luate în caz de urgență?			
	Se efectuează exerciții pentru a	i		
	observa capacitatea de răspuns a	X		
	tuturor componentelor	^		
	organizației?			
	Există un audit seris în urma			
	exercițiilor ce prezintă	X		
	recomandări cu termene stabilite?			
Monitorizarea	Pentru fiecare punct enunțat în			
performanței	cadrul politicii au fost stabilite			
	obiective ce duc la îndeplinirea		X	
	acestora?			
	Au fost stabilite programe ce			
	asigură îndeplinirea obiectivelor?	X		
	Există un audit scris al sistemului			
	ce prezintă recomandări cu	x		
	termene stabilite'?	"		
Adoptarea și	Există o procedură care stabilește			
implementarea	care sunt avariile/accidentele ce	X		
mecanismelor de	trebuic investigate?	1 1		
investigare	Exista o procedură care să			
	stabilească o metodologie			
	sistematică de învestigare a		X	
	avariilor/accidentelor?		1	
	Există un mecanism clar definit			
	prin care se utilizează lecțiile			
	învățate de pe urma	X		
	avariilor/accidentelor?			
			<u> </u>	
	Se menține un registru cu toate avariile/accidentele?	X		
Audit și revizuire	Există stabilit un sistem clar de			
,	auditare a întreg sistemului de	x		
	management al siguranței?			
	Sunt stabilite criterii de verificare			
	prin audit al sistemului de	x		
	management al siguranței?			
	Sunt atent urmärite recomandärile	44		
	rezultate în urma auditurilor.			
	având desemnate termene de	X		
	finalizare și persoane	1 2		
	responsabile?			
Personal contractat	Măsurile prezentate mai sus se	X		
Total Continuent	regăsesc și în colaborarea cu			
	contractorii?			
* Fraliana armentales	· prezentate mai sus nu se va face	Au fact avanutate varificari na	amalaaamant.	
	documentelor, ci și prin evaluarea	Au fost executate verificari pe discutii purtate cu responsabili	·m·	
- · · ·		amplasament; verificarea aplic	•	
		, -		
desfășurate de operatorul economic.		prezentate in Politica de Prevenire.		

Verificare în teren	Respectă toate cerințele legale/Asigura un grad ridicat de protecție/siguranță	Îndeplinește majoritatea cerințelor legale/Asigură protecție/siguranță într-o măsură satisfăcătoare	Grad scăzut de conformitate, asigurând minimul de securitate
Accesul pe amplasament		X	
Sistemele de avertizare/alarmare	:	X	
Sistemele de comunicații în interiorul și exteriorul amplasamentului		X	
Echipamentele și instalațiile de protecție		X	
Echipamentele și instalațiile de intervenție		X	
Evaluarea răspunsului operatorului economic în urma simulării unci situații de urgență		X	

S-a executat un exercitiu de interventic la conducta de descarcare TDI, concomitent cu o pierdere de produs la flansa conducta aferenta rezervorului TDI.

#### Sumarul constatărilor inspecției:

Descrierea locatiei:

N- NV - Autostrada A1 ( 500 m)

S- teren agricol si Fompak Plastic & Interiors SRL

V- Centrul National de Piese Dacia/ GMB/BIMED(150 m)

E-SC Kirkoff.

Aplasamentul are o suprafață de 52.415 mp si are in componenta constructiile din Notificarea de activitate .

Nr angajati : 1200 (o medie de 360 salariati per schimb)

Contractori-12 persoane

Program de functionare :Luni – Vineri : 8 ore x 3 schimburi. Sambata se lucreaza doar la cerere (solicitare) si nu mai mult de doua schimburi.

Cel mai apropiat curs de apa = 50 m (paraul Neajlovel)

Cea mai apropiata locuinta = 1000 m

Activitate desfasurata: Productie de spume poliuretanice utilizand in procesul tehnologic poliol si izocianat (MDI, TDI).

Vopsire repere metalice prin procedeul de cataforeza.

Presaj bare metalice (BENDING).

Croitorie huse auto (tetiere).

Sudura armaturi metalice.

#### Din punct de vedere al respectarii reglementarii de mediu:

Unitatea detine Autorizatia integrata de mediu m. 22 din 22.06.2018, revizuita in 05.02.2021, emisa pentru activitatea: tratarea si acoperirea metalelor, cod CAEN;2561; fabricarea materialelor plastice in forma primara, cod CAEN 2593; fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule, cod CAEN 2932; fabricarea de articole confectionate din textile, cod CAEN 1392;

intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter nespecificat, cod CAEN 4618; activitati de testari analize tehnice, cod CAEN 7120.

Prin adresa nr.27171/15.12.2021 unitatea a solicitat la A.P.M. Arges revizuirea autorizatiei integrate de mediu, ca urmare a maririi capacitatii de productie si relocarii unor procese tehnologice.

## Avize/ autorizatii de securitate la incendiu emise la nivelul I.S.U. Arges:

- Autorizatie de securitate la incendiu nr. 541/15/SU-AG/25.05.2015 pentru construire imobil P+1E cu destinatie Hale industriale si spatu anexe (Sd=9829 mp) **H1**;
- Aviz de securitate la incendiu nr. 146/16/SU-AG/21.09.2016 pentru modificare hala 2 de la 12450 mp la 4137 mp sudura **H2** pusa in functiune;
- Autorizatio de securitate la incendiu nr. 239/16/SU-AG/07.07.2016- pentru construction imobil tip P, cu destinationale hala depozitare anulata prin p-v control nr.1067540 / 08.02.2017 . (H3)
- Aviz de securitate la incendiu nr. 145/16/SU-AG/21.09.2016 pentru construire imobil Parter cu destinatie productie si depozitare ( cataforeza) **H4** -pusa in functiune;
- Aviz de securitate la incendiu nr. 790/17/SU-AG/27.10.2017 pentru construire imobil P+1E (Sd=3500, 43 mp) cu destinatie hala productie parasolare auto, depozitare si birouri. **H5** pusa in functiune: Productia s-a reorientata catre sisteme asamplare tetiere:
- Aviz de securitate la incendiu nr. 1198/18/SU-AG/07.08.2018 pentru construire imobil P (Sc=1952,47 mp) cu destinatie hala depozitare. — H6- pusa in functiune;
- Aviz de securitate la incendiu nr. 74/19SU-AG/01.04.2019 pentru construire imobil P (Sc=4705 mp) cu destinatie hala productie confectii metalice. – H7- pusa in functiune.
- Aviz de securitate la incendiu nr. 128/21/SU-AG/ 17.12.2021 pentru constructie P+1Epartial cu Sd-10107 mp **H8** aflata in executie.
- Aviz de securitate la incendiu nr. 25/22/SU-AG/11.03.2022 pentru constructie P+2Epartial cu Sd-11450.40 mp H9- aflata in executic.

Autorizatie de Gospodarire a Apelor nr. 457/22.12.2022, valabila 1 an.

#### Analiza măsurilor stabilite anterior (R.I. nr. 668389/2/P/07.02.2018)

Masura 2: Administratorul nu a obtinut autorizatiile de securitate la incendiu pentru (H1- la care s-au adus modificari constructive), H 2 (in baza avizului nr. 146/16/SU-AG/21.09.2016), H3 (pentru care s-a anulat autorizatia de securitate la incendiu prin documentul de control anterior), H4 (in baza aviz nr. 145/16/SU-AG/21.09.2016), H5 (in baza aviz nr. 790/17/SU-AG/27.10.2017) H6 (in baza Aviz de securitate la incendiu nr. 1198/18/SU-AG/07.08.2018), H7 (in baza Aviz de securitate la incendiu nr. 74/19SU-AG/01.04.2019), incalcandu-se prevederile art. 30^1 (1), (2) din Legea nr. 307/2006, cu modificari ulterioare.

Termen: imediat.

Răspunde: administratorul operatorului economic

Stadiul realizarii: Masura nu s-a realizat datorita dezvoltarii permanente a activitatii, fapt ce a determinat modificari/ extinderi/ recompartimentari constructive si implicit relocari de utilaje, respectiv extinderi ale instalatiilor de detectie, semnalizare, alarmare si stingere in caz de incendiu. Conform prevederilor OUG 80/2021 de modificare a Legii nr. 307/2006, pana la obtinerea autorizatieie/iilor de securitate la incendiu raspunderea exclusiva in ceea ce priveste functionarea constructiilor si amenajarilor din punct de vedere al asigurarii cerintei de securitate la incendiu revine beneficiarului investitiei.

Masura 3: Robotul de turnare din sectia turnare amestec TDI nu prezinta siguranta in exploatare datorita posibilitatii fisurarii furtunelor de alimentare si eliberarii in incinta a zestrei de substanta chimice periculoasa, necesitand, in acest sens, o separare a spatiului tehnlogoc respectiv, de restul incintei. Totodata se va avea in vedere identificarea solutiilor tehnice petru recuperarea zestrei de produs

chimic cliberat accidental din furtunele aferente robotului de turnare, fara consecinte fata de salariatii din sectia respectiva.

Termen:30 zile de la data inspectiei

Răspunde: Responsabil managementul securitatii / Manager

Stadiul realizarii: La robotii de turnare s-au realizat lucrari constructive provizorii, fara etanscitate totala fata de mediul deschis in care sunt salariati, eventualele pierderi fiind inlaturate cu material absorbant. In situatia existentei unui spatiu inchis destinat functionarii robotului de turnare a materialului lichid cu continut de TDI, corelat cu un sistem de detectie concentratii periculoase specific TDI, in caz de pierdere a continutului ca urmare a fisurarii furtunelor s-ar intrerupe alimentarea cu amestec (TDI/Poliol), evitandu-se astfel expunerea in mediul deschis a produsului periculos pentru sanatatea salariatilor.

#### Analiza măsurilor stabilite anterior (R.I. nr. 221244/1PS/09.02.2022):

Masura 1: Operatorul economic nu a revizuit si nu a transmis la Secretariatul de Risc al A.P.M. Arges Politica de Prevenire a Accidentelor Majore anterior efectuarii modificarilor constructive ce au determinat cresterea capacitatii de stocare de la 31, 480 tone TDI la 62,480 tone TDI, fapt ce contravine prevederile art. 11 (2) din Legea nr. 59/2016, fiind sanctionata conform prevederilor art. 24(1) lit.a din legea anterior mentionata.

Termen: 45 zile de la data inspectiei

Răspunde: Responsabil managementul securitatii / Manager

Stadiul realizari: Masura nu a fost remediata.

Masura 2: Operatorul economic are obligatia de a revizui documentatia privind determinarea si reprezentarea grafica a zonelor de impact in care se pot manifesta consecintele unui accident major, dar cu respectarea prevederilor art.16 lit. b din Ordinul comun 3710/1212/99 din 2017 privind mentinerea riscului cel mult la acelasi nivel cu cel stabilit prin documentatia transmisa anterior.

Termen: 45 zile de la data efectuarii inspectiei

Răspunde: Responsabil managementul securitații / Manager

Stadiul realizari: Masura nu a fost remediata.

Masura 3: Personalul care isi desfasoara activitatea in spatiul inchis in care este depozitat TDI/MDI/Poliol va purta permanent echipament de protectie (manusi de protectie, masca prevazuta cu un cartus filtrant) pentru prevenirea intoxicarii.

Termen: permanent.

Răspunde: Responsabil managementul securitatii / Manager

Stadiul realizari: Masura a fost remediata prin aplicarea masurilor de protectie individuala de catre personalul ce are contact cu substantele periculoase.

Sanctiuni aplicate:

Nr.	Persoana	, ,	Serie/ Nr.	Sancțiuni		
crt.	sancționată			Principale		Complementa
			PVCS C	Tipul sancțiunii	Valoare amendă	re
1.	SC Martur Automotive & Seating SRL Cateasca	Operatorul economic nu a revizuit si nu a transmis la Secretariatul de Risc al A.P.M. Arges, Politica de Prevenire a Accidentelor Majore, anterior efectuarii modificarilor constructive ce au determinat cresterea capacitatii de stocare de la 31,480 tone TDI la 62,480 tone TDI, fapt ce contravine prevederile art. 11 (2) din Legea nr. 59/2016, fiind sanctionata conform prevederilor art. 24(1) lit.a din legea anterior mentionata.	0002795	Amenda contravention ala	10000 lei	N.
2.	SC Martur Automotive & Seating SRL Cateasca	Robotul de turnare din sectia turnare amestec TDI nu prezinta siguranta in exploatare datorita posibilitatii fisurarii furtunelor de alimentare si eliberarii in incinta a zestrei de substanta chimice periculoasa, neexistand, in acest sens, o separare (izolare) fata de spatiul tehnologoc deschis (banda turnare spume in matrite) si implicit de restul incintei, astfel incat sa se asigure protejarea sanatatii salariatilor din incinta respectiva.  fapt ce contravine prevederilor art. 5 (1) lit. a din Legea nr. 59/2016, fiind sanctionata de art. 24 lit.c din legea anterior mentionata.	-44	Avertisment	-	

#### Măsuri stabilite și termene de realizare:

Masura 1: Avandu-se in vedere lipsa de corelare intre capacitatile de stocare TDI analizate prin Politica de Prevenire a Accidentelor Majore depusa in 2020, respectiv in analiza de risc raportat la modificarile constructive si de instalatii existente pe amplasament cu referire la cresterea capacitatii de stocare a substantei chimice (ce face obiectul incadrarii in prevederile Legii nr. 59/2016), utilizate in procesul tehnologic si exploatarea unor noi recipente de stocare TDI (31 t), in conformitate cu prevederile art. 11 (1) lit. a si b, (3) din Legea nr. 59/2016 titularul activitatii amplasamentului Martur Automotive Seating & Interiors SRL – punct de lucru Cateasca va dispune urmatoarele:

 Scoaterea si izolarea de circuitul tehnologic a rezervorului de TDI suplimentar cu o capacitate de 31 tone care modifica situatia initiala analizata prin Politica de Prevenire a Accidentelor Majore si Analiza de Risc transmise catre autoritatile competente (ISU Arges, GNM - CJ Arges, APM Arges) avand in vedere ca in aceste documente analiza s-a realizat pe o capacitate de 31 tone TDI si nu pe 62 tone, cat este determinata capacitatea de stocare, in prezent.

Termen: 16. 02.2023

Răspunde: Responsabil managementul securitatii / Manager

 Intocmirea Notificarii de activitate si a Politicii de Prevenire a Accidentelor Majore cu modficarile prezente, transmiterea spre analiza catre autoritatile competente si numai dupa validare / invalidare se va reintroduce / sau nu in circuitul tehnologic rezervorul suplimentar de 31 tone TDI.

Termen: PREMERGATOR repunerii in functiune, dar numai dupa validarea de catre

autoritatile competente.

Răspunde: Responsabil managementul securitatii / Manager

Masura 2: Operatorul economic are obligatia de a revizui documentatia privind determinarea si reprezentarea grafica a zonelor de impact in care se pot manifesta consecintele unui accident major, dar cu respectarea prevederilor art.16 lit. b din Ordinul comun 3710/1212/99 din 2017 privind mentinerea riscului cel mult la acelasi nivel cu cel stabilit prin documentatia transmisa anterior.

Termen: PREMERGATOR repunerii in functiune a rezervorului de TDI care mareste prin amplasarea sa capacitatea de stocare de la 31 tone la 62 tone pe amplasament si in corelare cu P.P.A.M. revizuit.

Răspunde: Responsabil managementul securitatii / Manager

Masura 3: In cazul producerii unui accident / incident cu implicare de substanta chimica periculoasa va fi notificat catre autoritatile competente pe baza Notificarii de accident ( model postat pe site-ul ISU Arges- sectiunea Inspectia de Prevenire/Control si Actiuni Preventive/SEVESO), cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 40/1176/2017.

Termen: permanent

Răspunde : Responsabil managementul securitații / Manager

Cu privire la modul în care au fost remediate deficienele constatate vor fi informate în scris autoritățile competente până la data de 07.03.2023

Însușirea măsurilor stabilite:

Titular de activitate.:

S.C. MARTUR AUTOMOTIVE SEATING AND INTERIORS SRL

Semnătura și stampila unității controlate

REPREZENTANT LEG.

MARTUR 3 AUTOMOTIVE SEATING

AND

Nr. inregistrare documer 9711/08.02.2023

Semnăturile autorităților competente participante la control:

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Argeș

Col. Orlando Iordache

Slt. Stan Eugen

- G.N.M. - Comisariatul Județean Arges

Cms . Mustatea Dan Stefan

Cms. Vlasceanu Ion Sorin

Din partea Agentiei pentru Protectia Mediului Arges nu a participat niciun reprezentant, desi au fost informati despre aceasta inspectie.

Prezentul raport de inspecție a fost încheiat în 3 exemplare: exemplarul nr. 1 pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Cpt. Puica Nicolae" al județului Arges, exemplarul nr.2 pentru Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Arges, si exemplarul nr. 3 pentru S.C. MARTUR AUTOMOTIVE SEATING AND INTERIORS SRL- punct de lucru Cateasca.