

Procédure de travail sécuritaire

CNC 5 AXES

Production

No FICHE: 01

APPROUVÉ PAR: Tommy Lupien!!!!

DATE DE RÉVISION: 1991-02-25

DATE: 2019-06-03



TRAVAIL À EFFECTUER Déblocage, nettoyage et entretien préventif

MATÉRIEL REQUIS		SOURCES D'ÉNERGIE	
Boîte de cadenassage	Cadenas de contrôle (99999)	Électrique	Mécanique
Cadenas de série (3)	Cadenas personnel	Pneumatique	Résiduelle
Couvre-valve	Moraillon (3)		

CONTRÔLE DES SOURCES D'ÉNERGIE

_						
N°	INSTRUCTIONS	DISPOSITIF	ACCESSOIRE	РНОТО		
1	Attendre la durée indiquée avant d'intervenir sur la machine (électrique) Texte supplémentaire Instruction (français)	Pistolet Texte supplémentaire Dispositif (français)		0		
2	Effectuer l'arrêt de la machine (bouton ou arrêt ou stop)	Bouton Panneau de contrôle		1		
3	Fermer l'interrupteur et cadenasser (électrique) Interrupteur principal noir	Interrupteur PH #19-21-23 (B-5)	Moraillon et cadenas de série	2		
4	Fermer la valve et cadenasser (pneumatique)	Valve VB-05-20-01	Couvre valve, moraillon et cadenas de série	3		
5	Activer manuellement pour purger l'air comprimé et valider le manomètre est à zéro "0" PSI (pneumatique)	Manomètre		3		
6	Fermer le sectionneur et cadenasser (électrique - 600v et plus)	Sectionneur	Moraillon et cadenas de série	4		
7	Mettre la clé des cadenas multiples dans la boite de cadenassage et cadenasser avec vos cadenas personnels		Boite de cadenassage, étiquette et cadenas personnel	5		
8	Effectuer un essai de démarrage en procédant avec précaution (bouton ou arrêt ou stop)	Bouton Panneau de contrôle		1		

PHOTOS ET LOCALISATION						
0	0	1	2	3		
frf	include	Panneau de contrôle devant la machine	Sur la machine derrière le poste de travail	Derrière la machine		
4	5					
Chambre électrique						

AVERTISSEMENTS:

Tout intervenant doit avoir la formation et l'entrainement nécessaire avant d'effectuer cette tâche.

La présente procédure est élaborée à partir des principes énoncés aux articles 188.2, 188.4 et 189 du Règlement sur la santé et sécurité du travail. Une analyse de risques a été effectué avant l'élaboration de cette méthode de travail qui assure une sécurité équivalente au cadenassage.

Toute personne ayant à intervenir sur la machine en cours de travaux doit d'abord en informer ses collègues travaillant à proximité.



SI LE CADENASSAGE N'EST PAS ADÉQUAT, COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE SUPÉRIEUR IMMÉDIAT

REMISE EN FONCTION

N°	INSTRUCTIONS	DISPOSITIF	ACCESSOIRE	РНОТО	
1	Aviser les personnes concernées et enlever les outils autour de l'équipement				
2	Replacer les protecteurs et les dispositifs de sécurité.				
3	Décadenasser et enlever les étiquettes et moraillons en suivant les étapes inverses du cadenassage			0	
4	Démarrer la machine ou la section de l'équipement nécessaire à l'essai en procédant avec précaution				

