## Міністерство освіти і науки України Національний авіаційний університет Факультет кібербезпеки, комп'ютерної та програмної інженерії Кафедра комп'ютеризованих систем управління

Домашнє завдання № 2 з дисципліни «Комп'ютеризовані системи управління» Варіант № 3

Виконав: студент ФККПІ групи СП-425 Клокун В. Д. Перевірила: Вавіленкова А. І.

Київ 2020

## 1. ХІД РОБОТИ

ЗАДАЧА 1 Використовуючи критерій Рауса, визначити стійкість системи автоматичного управління, що задана рівнянням:

$$0.2p^7 + 0.5p^6 + 1.7p^5 + 3p^4 + p^2 + 5.6p - 4 = 0.$$

РОЗВ'ЯЗАННЯ Складаємо таблицю для обчислення критерію Рауса (табл. 1).

Табл. 1

r	i	1	2	3	4
	1	0,2	1,7	0	5,6
	2	0,5	3	1	<b>-4</b>
0,4	3	0,5	-0,4	7,2	0
1	4	3,4	-6,2	<b>-4</b>	0
0,15	5	0,53	7,8	0	0
6,42	6	-56,28	-4	0	0
-0,01	7	7,76	0	0	0
-7,25	8	-4	0	0	0

Із таблиці видно, що значення  $c_{61}=-56,25<0$  і  $c_{81}=-4<0$ . Так як не всі значення стовпчика 1 мають один і той же знак, тобто при  $a_0>0$  є від'ємні елементи, система нестійка.

ЗАДАЧА 2 Знайти значення амплітудно-фазової характеристики на дійсній від'ємній осі, якщо запас по фазі дорівнює  $\varphi=28^\circ, h=0.37$ .

РОЗВ'ЯЗАННЯ 2 Щоб знайти значення амплітудно-фазової характеристики на дійсній від'ємній осі, необхідно використати значення запасу по амплітуді h. Так як амплітуда h визначається як відстань відрізка осі абсцис від критичної точки (-1, j0) до значення амплітудно-фазової характеристики  $A(\omega)$ , то щоб знайти значення амплітудно-фазової характеристики  $A(\omega)$  на дійсній від'ємній осі, необхідно обчислити:

$$A(\omega)\Big|_{\mathfrak{T}=0} = 1 - h = 1 - 0.37 = 0.67.$$

Також, знаючи значення запасу по фазі  $\varphi$ , можна обчислити значення кута:

$$\theta \Big|_{\mathfrak{F}=0} = 180^{\circ} - 28^{\circ} = 153^{\circ}.$$