Варіант №1

1. Використовуючи критерій Рауса, визначити стійкість системи автоматичного управління, що задана рівнянням:

$$0.3p^6 + 1.37p^5 - 4p^4 + p^2 + 5.6p + 2 = 0$$

2. Нехай задано амплітудно-фазову характеристику, з якої можна визначити, що значення амплітудно-фазової характеристики на дійсній від'ємній осі A(w) = 0,65, а кут до значення A(w) = 1 складає $\gamma = 160$ градусів. Необхідно визначити запас стійкості системи.

Варіант №2

1. Використовуючи критерій Гурвіца, визначити стійкість системи автоматичного управління, що задана рівнянням:

$$3p^6 + 1,37p^5 + 4p^4 + p^2 - 5,6p + 1 = 0$$

2. Використовуючи критерій Михайлова, визначити стійкість системи автоматичного управління, що задана рівнянням:

$$3p^6 + 1,37p^5 + 4p^4 + p^2 - 5,6p + 1 = 0$$

Варіант №3

1. Використовуючи критерій Рауса, визначити стійкість системи автоматичного управління, що задана рівнянням:

$$0.2p^7 + 0.5p^6 + 1.7p^5 + 3p^4 + p^2 + 5.6p - 4 = 0$$

2. Знайти значення амплітудно-фазової характеристики на дійсній від'ємній осі, якщо запас по фазі дорівнює $\varphi = 28$ градусів, а h = 0.37.

Варіант №4

1. Використовуючи критерій Гурвіца, визначити стійкість системи автоматичного управління, що задана рівнянням:

$$0.2p^7 + 0.5p^6 + 1.7p^5 + 3p^4 + p^2 + 5.6p - 4 = 0$$

2. Використовуючи критерій Михайлова, визначити стійкість системи автоматичного управління, що задана рівнянням:

$$0.2p^7 + 0.5p^6 + 1.7p^5 + 3p^4 + p^2 + 5.6p - 4 = 0$$

Варіант №5

1. Використовуючи критерій Рауса, визначити стійкість системи автоматичного управління, що задана рівнянням:

$$0.2p^8 + 0.3p^6 - 3.2p^5 - 4p^4 + p^2 + p + 1 = 0$$

2. Нехай задано амплітудно-фазову характеристику, з якої можна визначити, що значення амплітудно-фазової характеристики на дійсній від'ємній осі A(w) = 0,55, а кут до значення A(w) = 1 складає $\gamma = 175$ градусів. Необхідно визначити запас стійкості системи.

Варіант №6

1. Використовуючи критерій Гурвіца, визначити стійкість системи автоматичного управління, що задана рівнянням:

$$0.2p^8 + 0.3p^6 - 3.2p^5 - 4p^4 + p^2 + p + 1 = 0$$

2. Використовуючи критерій Михайлова, визначити стійкість системи автоматичного управління, що задана рівнянням:

$$0.2p^8 + 0.3p^6 - 3.2p^5 - 4p^4 + p^2 + p + 1 = 0$$

Варіант №7

1. Використовуючи критерій Рауса, визначити стійкість системи автоматичного управління, що задана рівнянням:

$$0.9p^8 + 0.4p^7 - 0.3p^6 + 1.1p^5 + 3p^4 + p^2 + 5.6p + 1 = 0$$

2. Знайти значення амплітудно-фазової характеристики на дійсній від'ємній осі, якщо запас по фазі дорівнює $\varphi = 18$ градусів, а h = 0.28.

Варіант №8

1. Використовуючи критерій Гурвіца, визначити стійкість системи автоматичного управління, що задана рівнянням:

$$0.9p^8 + 0.4p^7 - 0.3p^6 + 1.1p^5 + 3p^4 + p^2 + 5.6p + 1 = 0$$

2. Використовуючи критерій Михайлова, визначити стійкість системи автоматичного управління, що задана рівнянням:

$$0.9p^8 + 0.4p^7 - 0.3p^6 + 1.1p^5 + 3p^4 + p^2 + 5.6p + 1 = 0$$

Варіант №9

1. Використовуючи критерій Рауса, визначити стійкість системи автоматичного управління, що задана рівнянням:

$$0.5p^6 + 2.37p^5 + 3p^4 - p^2 + 2.1p - 1 = 0$$

2. Нехай задано амплітудно-фазову характеристику, з якої можна визначити, що значення амплітудно-фазової характеристики на дійсній від'ємній осі A(w) = 0.35, а кут до значення A(w) = 1 складає $\gamma = 157$ градусів. Необхідно визначити запас стійкості системи.

Варіант №10

1. Використовуючи критерій Гурвіца, визначити стійкість системи автоматичного управління, що задана рівнянням:

$$0.5p^6 + 2.37p^5 + 3p^4 - p^2 + 2.1p - 1 = 0$$

2. Використовуючи критерій Михайлова, визначити стійкість системи автоматичного управління, що задана рівнянням:

$$0.5p^6 + 2.37p^5 + 3p^4 - p^2 + 2.1p - 1 = 0$$

Варіант №11

1. Використовуючи критерій Рауса, визначити стійкість системи автоматичного управління, що задана рівнянням:

$$0.4p^7 + 0.3p^6 + 1.6p^5 - 3p^4 + p^2 + 5.6p - 4 = 0$$

2. Знайти значення амплітудно-фазової характеристики на дійсній від'ємній осі, якщо запас по фазі дорівнює $\varphi = 8$ градусів, а h = 0.77.

Варіант №12

1. Використовуючи критерій Гурвіца, визначити стійкість системи автоматичного управління, що задана рівнянням:

$$0.4p^7 + 0.3p^6 + 1.6p^5 - 3p^4 + p^2 + 5.6p - 4 = 0$$

2. Використовуючи критерій Михайлова, визначити стійкість системи автоматичного управління, що задана рівнянням:

$$0.4p^7 + 0.3p^6 + 1.6p^5 - 3p^4 + p^2 + 5.6p - 4 = 0$$

Варіант №13

1. Використовуючи критерій Рауса, визначити стійкість системи автоматичного управління, що задана рівнянням:

$$0.3p^6 + 1.37p^5 - 4p^4 + p^2 + 5.6p + 2 = 0$$

2. Нехай задано амплітудно-фазову характеристику, з якої можна визначити, що значення амплітудно-фазової характеристики на дійсній від'ємній осі A(w) = -0.65, а кут до значення A(w) = 1 складає $\gamma = 230$ градусів. Необхідно визначити запас стійкості системи.

Варіант №14

1. Використовуючи критерій Гурвіца, визначити стійкість системи автоматичного управління, що задана рівнянням:

$$3p^6 + 1{,}37p^5 + 4p^4 + p^2 - 5{,}6p + 1 = 0$$

2. Використовуючи критерій Михайлова, визначити стійкість системи автоматичного управління, що задана рівнянням:

$$3p^6 + 1,37p^5 + 4p^4 + p^2 - 5,6p + 1 = 0$$

Варіант №15

1. Використовуючи критерій Рауса, визначити стійкість системи автоматичного управління, що задана рівнянням:

$$0.2p^7 + 0.5p^6 + 1.7p^5 + 3p^4 + p^2 + 5.6p - 4 = 0$$

2. Знайти значення амплітудно-фазової характеристики на дійсній від'ємній осі, якщо запас по фазі дорівнює φ = 28 градусів, а h = 0,37.

Варіант №16

1. Використовуючи критерій Гурвіца, визначити стійкість системи автоматичного управління, що задана рівнянням:

$$0.2p^7 + 0.5p^6 + 1.7p^5 + 3p^4 + p^2 + 5.6p - 4 = 0$$

2. Використовуючи критерій Михайлова, визначити стійкість системи автоматичного управління, що задана рівнянням:

$$0.2p^7 + 0.5p^6 + 1.7p^5 + 3p^4 + p^2 + 5.6p - 4 = 0$$

Варіант №17

1. Використовуючи критерій Рауса, визначити стійкість системи автоматичного управління, що задана рівнянням:

$$0.2p^8 + 0.3p^6 - 3.2p^5 - 4p^4 + p^2 + p + 1 = 0$$

2. Нехай задано амплітудно-фазову характеристику, з якої можна визначити, що значення амплітудно-фазової характеристики на дійсній від'ємній осі A(w) = -0.55, а кут до значення A(w) = 1 складає $\gamma = 190$ градусів. Необхідно визначити запас стійкості системи.

Варіант №18

1. Використовуючи критерій Гурвіца, визначити стійкість системи автоматичного управління, що задана рівнянням:

$$0.2p^8 + 0.3p^6 - 3.2p^5 - 4p^4 + p^2 + p + 1 = 0$$

2. Використовуючи критерій Михайлова, визначити стійкість системи автоматичного управління, що задана рівнянням:

$$0.2p^8 + 0.3p^6 - 3.2p^5 - 4p^4 + p^2 + p + 1 = 0$$