## Norme de securitate a muncii

## Securitatea muncii



Ca disciplină ştiinţifică, protecţia muncii, face parte din ansamblul ştiinţelor muncii, având ca obiect studierea legităţilor fenomenelor de accidentare şi îmbolnăvire profesională, precum şi a mijloacelor şi măsurilor de prevenire a acestora.

Ca instituţie de drept, protecţia muncii, reprezintă "un ansamblu de norme legale şi imperative", având ca obiect reglementarea relaţiilor sociale ce se formează în legătură cu organizarea, conducerea şi realizarea procesului de muncă, în scopul prevenirii accidentelor şi bolilor profesionale.

Ca activitate metodologico-aplicativă, protecţia muncii este parte integrantă a conceperii, organizării şi desfăşurării proceselor de producţie şi cuprinde ansamblul de acţiuni şi măsuri prin care se realizează efectiv securitatea muncii.

Deci, scopul final al activității de protecția muncii este asigurarea vieții și integrității anatomo-funcționale a omului în procesul muncii.



## Norme de protecție a muncii

Normele generale de protecţie a muncii cuprind reguli şi măsuri aplicate în întreaga economie naţională. Protecţia muncii se transpune practic în aplicarea unor criterii ergonomice pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi pentru reducerea efortului fizic.

Normele de protecţie a muncii se aplică salariaţilor, membrilor cooperatori, persoanelor angajate cu convenţii civile (cu excepţia celor care au drept obiect activităţi casnice) precum şi ucenicilor, elevilor şi studenţilor în perioada efectuării practicii profesionale.

În accepţia cea mai generală, protecţia muncii este un ansamblu de acţiuni având ca obiect drept cunoaşterea şi înlăturarea tuturor elementelor care pot apărea în procesul de muncă, susceptibile de a provoca accidente şi îmbolnăviri profesionale. Pentru a-şi atinge scopul securitatea omului în procesul de muncă, respectiv asigurarea integrităţii anatomo-funcţionale şi sănătăţii lucrătorilor în procesul productiv - protecţia muncii implică existenţa şi funcţionarea unui sistem multidisciplinar fundamentat, de concepte teoretice, acte legislative, măsuri şi mijloace tehnice, social – economice, organizatorice, de igienă şi medicina muncii.

Pentru evitarea oricăror accidente se impune respectarea cu stricteţe a normelor de protecţie a muncii, stipulate în anumite legi instrucţiuni sau normative.

Nerespectarea normelor de protecţie a muncii se sancţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare. Cunoaşterea tuturor cauzelor care pot produce accidentarea este obligatorie pentru a le putea evita, prin luarea de măsuri de protecţie corespunzătoare.

Jagus Jagus Jagus

Cauzele posibile de pericol datorate locului de muncă sunt următoarele:

- Existenţa unui grad de umiditate ridicat;
- Lipsa unor covoare de cauciuc sau material de plastic pe care operatorul să-şi sprijine picioarele;

- Existenţa unei instalaţii de alimentare de la reţea într-un grad ridicat de degradare;
- Lipsa unor prize legate la pământ.

Cauzele datorate sculelor sau dispozitivelor folosite sunt următoarele:

- Folosirea unor ciocane de lipit supraîncălzite sau cu o izolaţie electrică deteriorată;
- Lipsa suporturilor pentru ciocanele de lipit;
- Folosirea unor scule şi dispozitive improvizate, neadecvate operaţiilor care trebuiesc efectuate;
- Folosirea unor aparate de măsurare fără izolarea carcasei exterioare faţă de tensiunea de reţea;
- Lipsa izolaţiei la conductoarele de alimentare de la reţea cât şi a cordoanelor de legătură cu montajele supuse operaţiei de depanare;
- Existenţa unor componente electrice sau electronice foarte fierbinţi, capabile să producă arsuri.

Dintre măsurile generale care trebuie luate pentru fiecare om se amintesc următoarele:

- Efectuarea instructajului de protecţia muncii, precum şi constatarea acestuia într-o fişă de instructaj individual;
- Interzicerea desfășurării activităţii într-un loc de muncă organizat dacă nu are instructajul consemnat în fișe;

Măsurile de protecție ce trebuie respectate cu ocazia desfășurării operației de depanare sunt următoarele:

- Verificarea conectării şi deconectării cablului de alimentare;
- Verificarea conexiunilor instrumentelor de măsurare;
- Conectarea la una sau mai multe prize de pământ a carcaselor exterioare a aparatelor de măsurare şi a învelişului metalic al ciocanului de lipit;
- La efectuarea oricăror operaţii se recomandă ca operatorul să aibă mâinile uscate, sau să poarte mănuşi de cauciuc.