

# STUDIUL FENOMENULUI DE CAVITAȚIE

### 5.1 Considerații teoretice

Cavitatia este un proces dinamic de formare, dezvoltare si implozie a unor bule sau cavitati umplute cu vapori si gaze, in masa unui lichid. Determinata de scaderea tranzitorie a presiunii locale sub anumite valori critice, cavitatia poate fi:

- vaporoasa daca presiunea scade sub nivelul presiunii vaporilor saturati ai lichidului corespunzatoare temperaturii acestuia;
- gazoasa, caracterizata prin difuzia gazului, din lichid in bula cavitationala si prin cresterea lenta a acesteia. In acest caz nu este obligatoriu ca presiunea locala sa scada pina la valoarea presiunii de vaporizare a lichidului.

Aparitia si dezvoltarea bulelor cavitationale necesita prezenta unor factori favorizanti, numiti germeni cavitationali. Impuritatile aflate in lichid precum si microfisurile, crestaturile, imperfectiunile de forma ale corpurilor solide care marginesc sau vin in contact cu fluidul in miscare, favorizeaza retinerea unor volume microscopice de gaz nedizolvat in lichid care constituie nuclee sau germeni de cavitatie.

Atunci cand presiunea scade local si tranzitoriu atingand valori critice (ex. presiunea de vaporizare), nucleele sau germenii cavitationali, avand o suprafata libera vor amorsa fenomenul de vaporizare. Datorita gazelor degajate din lichid si a evaporarii lichidului inconjurator, nucleele cavitationale se dezvolta, devenind bule sau cavitati umplute cu un amestec de gaze dizolvate si/sau vapori de lichid. Aceste cavitati pot ajunge sa cuprinda in interiorul lor chiar particulele solide care au adapostit germenii cavitationali.

Bulele cavitationale, odata formate in zonele de presiune scazute sint preluate de catre curentul de fluid si transportate in regiuni cu presiuni mai ridicate unde are loc condensarea brusca a vaporilor din cavitati sau lichefierea bulelor de gaz care determina implozia bulelor, adica surparea brusca a peretilor cavitatilor catre interiorul acestora. Aceasta "prabusire" are loc dinspre peretele supus la o presiune mai mare spre peretele opus, prezenta unui perete solid in vecinatatea bulei conduce la surparea asimetrica a acesteia, cu aparitia unui microjet care strabate cavitatea.

Impactul dintre peretele bulei cavitationale si jetul lichid, avind diametrul de ordinul 10-100  $\mu$ m si viteza de ordinul sutelor de metri pe secunda, da nastere la unde acustice si la emisii de lumina

care se produc in mijlocul bulei. De asemenea, undele de presiune care se produc sint de ordinul 1000 MPa.

Valorile extrem de mari ale presiunii si vitezelor generate in lichidul inconjurator bulei in timpul imploziei, undele de soc emise in punctul final al colapsului precum si impactul microjeturilor lichide, care strabat interiorul bulei, asupra suprafetelor adiacente, atunci cind bula evolueaza in imediata vecinatate a acestora, constituie cauza principala a distrugerilor cavitationale.

Distrugerea materialelor supuse fenomenului cavitational poate avea loc fie intr-o perioada scurta de timp, in cazul in care actiunea factorilor distructivi este foarte intensa (cazul in care curgerea are caracter oscilant) sau pe o perioada mai lunga de timp.

Fenomenul de cavitatie poate aparea in aproape toate domeniile tehnicii in care intervine miscarea fluidelor. Turbinele hidraulice si pompele centrifuge sint cele mai expuse conditiilor de aparitie a cavitatiei vaporoase ale carei efecte de distrugere a paletelor turbinelor sau a rotoarelor pompelor, de producere de zgomote si vibratii respectiv de modificare a cimpului hidrodinamic sint cele mai intense. De aceea la proiectarea sistemelor hidraulice se cauta solutii constructive pentru evitarea, pe cit posibil, a creerii conditiilor favorabile scaderii presiunii statice pina la valoarea presiunii de vaporizare. Daca acestea nu pot fi identificate atunci se recomanda utilizarea unor materiale rezistente la eroziunea cavitaionala cum ar fi otelurile inoxidabile pentru componentele expuse riscului de aparitie a cavitatiei.

Din cele aratate mai sus reiese ca, in vederea estimarii riscului de aparitie a cavitatii este de interes urmarirea evolutiei presiunii statice in domeniul ocupat de fluidul in miscare.

Pentru exemplificare se considera curgerea unui fluid ideal, incompresibil printr-o strangulare de tip Venturi, formata dintr-un tronson tronconic convergent continuata cu o portiune cilindrica scurta numita gatuire si, la iesire, un tronson tronconic divergent (vezi Figura 5.1).

Considerind doua puncte  $M_1$  si  $M_2$  pe linia de curent care coincide cu axa conductei astfel incit  $M_1$  apartine sectiunii drepte de intrare in strangulare  $S_1$  iar  $M_2$  sectiunii minime din zona gituirii  $S_2$ , diferenta dintre presiunile statice  $p_1$  si  $p_2$  dintre cele doua puncte poate fi citita fie direct cu ajutorul unor tuburi piezometrice deschise, fie poate fi determinata cu ajutorul unui manometru diferential.




Figura 5.1 Curgerea printr-o strangulare de tip Venturi

Conform ecuatiei de continuitate scrisa intre sectiunea  $S_1$  de arie  $A_2$ :

$$v_1 \cdot A_1 = v_2 \cdot A_2 = Q \tag{5.1}$$

la miscarea fluidului intre cele doua sectiuni are loc o crestere a vitezei  $v_2$  din punctul  $M_2$  apartinind sectiunii  $S_2$  precum si o scadere a presiunii statice  $p_2$  din acelasi punct, conform relatiei lui Bernoulli scrisa intre punctele  $M_1$  si  $M_2$ , considerind axa de simetrie a tubului drept plan de referinta:

$$\frac{p_1}{\gamma} + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{p_2}{\gamma} + \frac{v_2^2}{2g} \tag{5.2}$$

Din relatiile de mai sus reiese ca diferenta dintre inaltimile piezometrice  $\frac{p_1}{\gamma}$  si  $\frac{p_2}{\gamma}$  aferente punctelor  $M_1$  si  $M_2$  (si implicit caderea de presiune intre cele doua puncte) este direct proportionala cu patratul debitului de fluid Q:

$$\frac{p_1 - p_2}{\gamma} = Q^2 \cdot \frac{1}{2gA_2} \left( 1 - \frac{v_1^2}{v_2^2} \right) = mQ^2 \quad \text{m>1}$$
 (5.3)

Figura 5.2 ofera o reprezentare calitativa a liniilor piezometrice pentru diferite debite. Se reaminteste ca liniile piezometrice sint liniile care unesc extremitatile inaltimilor piezometrice aferente punctelor situate de-a lungul traseului parcurs de fluid (strangularii).




Figura 5.2 Linii piezometrice - tub Venturi

Pentru debite mici si medii, caderea de presiune intre sectiunea de intrare si sectiunea minima este relativ redusa, valoarea presiunii in sectiunea minima raminind superioara valorii presiunii de vaporizare, neexistind conditii favorabile aparitiei cavitatiei.

Pentru debite mari, linia piezometrica coboara sub axa strangularii (considerata axa de referinta  $p=p_{atmosferic}$ ), indicind astfel o scadere a presiunii din zona gatuirii la valori situate sub cele ale presiunii atmosferice. In aceasta zona presiunea statica poate cobori pina la valoarea presiunii de vaporizare corespunzatoare temperaturii fluidului creind astfel conditia pentru amorsarea fenomenului de cavitatie. Aparitia cavitatilor pline cu vapori si gaze in zona gituirii impiedica coborirea presiunii in aceasta zona la valori mai mici decit presiunea de vaporizare. Aceasta valoare limita a presiunii statice din zona gituirii nu poate fi depasita chiar daca se mareste debitul de fluid care trece prin strangulare, dar in acest caz se extinde zona in care pot fi vizualizate bule cavitationale.

In vederea estimarii riscului de aparitie a cavitatiei intr-un curent de fluid s-a introdus numarul de cavitatie  $\sigma$ :

$$\sigma = \frac{p_0 - p_{vaporizare}}{\frac{1}{2}\rho v^2} \tag{5.4}$$

Semnificatia marimilor din aceasta relatie devine clara daca ne referim la cazul strangularii tip Venturi discutat mai sus si la relatia lui Bernoulli (5.2) si a consecintei acesteia (5.3). Astfel  $p_0$  =  $p_1$  reprezinta presiunea statica in amonte de strangulare (curent neperturbat),  $p_{vaporizare} = p_2$  reprezinta valoarea minima a presiunii statice ce poate fi atinsa in zona gituirii iar v=viteza in amonte de strangulare.

Probabilitatea de aparitie a cavitatiei in zona gituirii este cu atit mai mica cu cit  $\sigma$  ia valori mai mari. Daca cavitatia apare, marirea numarului de cavitatie prin cresterea corespunzatoare a presiunii statice  $p_0$  sau prin reducerea vitezei v in amonte de strangulare va duce la disparitia fenomenului.

#### 5.2 Obiectivele lucrarii

- 1. Punerea in evidenta a aparitiei fenomenului de cavitatie la curgerea printr-un traseu profilat de tip Venturi (format dintr-un ajutaj convergent-o portiune cilindrica scurta numita gatuire –un tronson divergent la iesire ).
- 2. Stabilirea conditiilor de aparitie a cavitatiei . Sesizarea diferentelor dintre degajarea aerului dizolvat in apa (cavitatia gazoasa) si formarea bulelor de cavitatie care contin vapori.
- 3. Stabilirea modului in care poate fi prevenita aparitia fenomenului.

### 5.3 Metode utilizate

- 1. Calitativ, aceasta evidentiere se va face prin vizualizarea bulelor cavitationale si detectarea zgomotului produs la implozia acestora.
- 2. Masurarea presiunii statice in zona gituirii si compararea acesteia cu valoarea presiunii de vaporizare a lichidului corespunzatoare temperaturii la care se fac masuratorile.
- 3. Cresterea presiunii statice a lichidului prin restrictionarea curgerii in aval de traseul profilat.

### 5.4 Descrierea aparaturii

Observarea fenomenului de cavitatie se va face cu ajutorul aparatului pentru demonstrarea aparitiei cavitatiei furnizat de firma Armfield (Figura 5.3 si Figgura 5.4) care va fi utilizat impreuna cu Unitatea Hidraulica furnizata de aceeasi firma.



Figura 5.3 Modul pentru demonstrarea cavitatiei

In conformitate cu numerotarea din Figura 5.4, componentele aparatului pentru demonstrarea aparitiei cavitatiei sint:

- 1. manometru tip Bourdon (domeniu de masurare 0÷2 bar) conectat la priza de presiune din amonte de ajutajul convergent;
- 2. vacuumetru tip Bourdon (domeniu de masurare 0÷1 bar vacuum, indicind 0 bar la presiunea atmosferica si -1 bar la 0 absolut) conectat la priza de presiune din zona gituirii.
- 3. manometru (domeniu de masurare 0÷1 bar) conectat la priza de presiune din amonte de ajutajul divergent
- 4. suport
- 5. supapa cu bila care permite cresterea presiunii statice din zona de testare. Pentru a evita deteriorarea manometrelor care ar putea fi provocate de cresterea presiunii pina la valori foarte ridicate, bila supapei este perforata.
- 6. racord tub flexibil iesire (evacuare)
- 7. zona de testare a aparitiei cavitatiei
- 8. racord tub flexibil de intrare (alimentare)
- 9. supapa cu diafragma cu posibilitatea reglarii fine a sectiunii de curgere si implicit a debitului prin zona de testare.




Figura 5.4 Componente modul pentru demonstrarea cavitatiei

Zona de testare 7 a aparatului consta dintr-un bloc cilindric transparent, prelucrat interior astfel incit sa asigure un traseu de curgere profilat, de forma unui tub Venturi, avind urmatoarele dimensiuni (vezi Figura 5.5):

Diametrul sectiunii de intrare in ajutajul convergent D	16 mm
Lungimea tronsonului convergent L <sub>convergent</sub>	33 mm
Diametrul portiunii cilindrice intermediare (gituire) d	4.5 mm
Lungimea portiunii cilindrice intermediare (gituire) L <sub>gatuire</sub>	20 mm
Diametrul sectiunii de iesire din ajutajul divergent D	16 mm
Lungimea tronsonului divergent L <sub>divergent</sub>	55 mm




Figura 5.5 Forma geometrica a unui tub Venturi

## 5.5 Modul de desfasurare a lucrarii

- Se aseaza suportul aparatului pentru demonstrarea cavitatiei pe platforma superioara a unitatii hidraulice de baza
- 2. Se conecteaza tubul flexibil de la intrare la racordul de alimentare al unitatii de baza (dupa indepartarea prealabila a cuplei rapide de culoare galbena a acestuia) iar tubul flexibil de evacuare se pozitioneaza astfel incit apa sa curga in rezervorul volumetric al unitatii de baza prin piesa de linistire, pentru a evita aparitia unor perturbatii.
- 3. Se deschide complet supapa cu bila 5 si se inchide complet supapa cu diafragma 9
- 4. Se inchide robinetul de control al unitatii de baza. Se porneste pompa ce echipeaza unitatea de baza si apoi se manevreaza usor robinetul de control pina la deschiderea lui completa.
- **5.** Se deschide usor supapa cu diafragma 9 asigurindu-se umplerea completa a sectiunii de testare si a tuburilor flexibile, fara a introduce aer in circuit.
- 6. Se continua deschiderea fina a supapei cu diafragma pina la pozitia complet deschisa a acesteia, asigurindu-se astfel debitul maxim prin zona de testare. Detectati vizual si auditiv aparitia fenomenului de cavitatie, observind in ce tronson al zonei de testare sint vizibile bulele cavitationale.
- 7. Se inregistreaza temperatura apei.
- **8.** Se inchide fin supapa cu diafragma pina ce cavitatia nu mai poate fi detectata in zona de testare dar fara ca aceasta zona sa se goleasca.
- 9. Se inregistreaza valorile presiunilor indicate de manometrele tip Bourdon.
- 10. Se determina debitul prin determinarea volumului de apa acumulat in timp in rezervorul etalonat al unitatii hidraulice de baza. Pentru aceasta se inchide vana cu bila de la baza rezervorului etalonat si se masoara timpul de acumulare a unui volum de apa stabilit (15-20l), citibil intre doua gradatii ale sticlei de nivel de pe partea frontala a unitatii de baza. Se noteaza volumul si timpul de acumulare.
- 11. Se trece apoi la deschiderea treptata a supapei cu diafragma astfel incit valorile presiunii indicate de manometrul 1 sa creasca cu cite 0.1 bar/treapta. La fiecare treapta se reiau operatiile 9 si 10, urmarindu-se prezenta unor bule minuscule. Pentru a efectua citirea

indicatiilor vacuumetrului e nevoie de un interval de timp de asteptare pina ce acul indicator isi schimba pozitia atunci cind se ating starile in care presiunea scade pina la valori apropiate de presiunea de vaporizare deoarece are loc trecerea apei in stare de vapori.

- **12.** Se continua deschiderea trepatata a supapei cu diafragma 9 pina la atingerea debitului maxim, urmarindu-se daca presiunea indicata de vacuumetru scade sub valoarea presiunii de vaporizare.
- **13.** Se va trece la inchiderea trepatat a supapei 9, observind incetarea fenomenului de cavitatie odata ce presiunea in zona gituirii creste peste valoarea presiunii de vaporizare.
- **14.** Se continua inchiderea pina ce apa curge incet prin zona de testare, fara ca aceasta sa se goleasca si fara sa se mai observe bule cavitationale.
- 15. Se inchide partial supapa cu bila perforata 5 si se repeta pasii 6-14.
- 16. Se inchide robinetul de control al unitatii de baza si se opreste pompa centrifuga.

### 5.6 Prelucrarea rezultatelor

La fiecare treapta a fiecarui set de masuratori, debitul Q se determina cu relatia  $: Q = \frac{\Delta V}{\Delta t} \text{ iar viteza in zona gituirii cu relatia } v = \frac{4 \cdot Q}{\pi \cdot d^2} \text{ si se trec in tabelul cu rezultate.}$ 

Valoarea presiunii de vaporizare se alege din anexe functie de temperatura apei.

Pentru fiecare set de masuratori se va trasa dependenta  $p_2 = f(Q)$ .

### Tabel Masuratori si Rezultate

		ΔV	Δt	Q	V	<b>p1</b>	p2	р3	Obs.
		[m³]	[s]	[m <sup>3</sup> /s]	[m/s]	[bar]	[bar]	[bar]	
Supapa 5 complet	deschisa								
Supapa 5 partial									
	В								
	inchisa								