Звук

Улучшение звучания

Данная настройка меняет звучание магнитолы очень посредственно. Для более качественного звучания необходимо загружать параметрию в блок.

Кодирование в ODIS

```
Блок 5F → Кодирование
> [LO]_byte_11_Sound_System
Выбираем [VO]_Sound_System_no_Allocation или [VO]_Sound_System_Internal
→ Применить (с перезагрузкой блока)
```

Кодирование в OBD11

```
5F - MMI / RNS
Кодирование - 07 → Длинное кодирование
Байт 11 → Выбираем [VO]_Sound_System_no_Allocation или
[VO]_Sound_System_Internal либо
заменить 01 бит на 04 бит
Выход
Сохранить
```

логин-пароль 20103

Повышение чувствительности микрофона

Речь водителя при звонке из автомобиля стало слышно четче. Диапазон регулировки от -10 до 10. Самые оптимальные значения идут от 2-х

Кодирование в ODIS

Блок 5F → Адаптация

- > Microfone sensivity (Mikrofonempfindlichtkeit)
- > От 2-х до 10Db
- → Применить

Кодирование в OBD11

5F Блок Электронная информационная система → Адаптация

> Чувствительность микрофона

Старое значение: 0 Дб Новое значение: 2-10 Дб

логин-пароль 20103

Комментарии